INFORME SEMANAL No 6

Informe Semanal No 6 actividades de la Gestión ambiental en obra.

Datos Generales

Entidad contratante:	Alcaldía de Medellín – Secretaría de Infraestructura Física.
Objeto del proyecto:	**REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA**
Contrato de Interventoría No:	
Contratista:	Consorcio Vialmed 2025
Contrato de obra No.:	4600105052 de 2025
Periodo reportado:	Semana 5_ agosto 2025

Fecha	Actividades ambientales
Del 25 al 29 de agosto de 2025	Diseño, impresión e instalación de señalética, informativa, preventiva y de cumplimiento ambiental.
	Acompañamiento a los diferentes frentes de obra, para verificar y apoyar a las diferentes cuadrillas en la implementación de los diferentes programas ambientales.
	Capacitación Ambiental.
	Programación de mantenimiento de cabinas portátiles por cada frente de obra.
	Implementación al programa de orden y aseo.
	Rotulación de sustancias químicas.
	Verificación y control de la documentación de equipos y maquinaria.
	Verificación y control de disposición RCD.
	Verificación y control de suministro de materiales.
	Verificación implementación PMT.
	Adecuado manejo de residuos.

Observaciones

Durante la semana del 25 al 29 de agosto se adelantó una jornada de acompañamiento ambiental en los diferentes frentes de obra. Dentro de las actividades realizadas se incluyó la protección de sumideros, la evacuación y adecuación de RCD con su debido acordonamiento, protección y señalización, así como la verificación del manejo adecuado de sustancias químicas y la respectiva rotulación de envases. Se implementaron puntos ecológicos y se capacitó al personal en la separación de residuos conforme al código de colores. De igual forma, se desarrollaron acciones de sensibilización para el cierre perimetral en cada intervención, la instalación de señalética preventiva, informativa y ambiental, y la correcta utilización de la valla tijera para el consumo de agua en hidrantes.

Adicionalmente, se gestionó el aseo de las cabinas portátiles, se promovió el cubrimiento de volquetas para prevenir derrames de material y se reforzó la aplicación del programa de orden y aseo en los frentes de trabajo.

Registro fotográfico gestión ambiental.

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Registro fotográfico 1. Implementación punto ecologico.</td><td>Registro fotografico 2. señaletica preventiva QR y derrame de sustancias quimicas.</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Registro Fotográfico 3. Rotulación sustancias quimicas</td><td>Registro Fotográfico 4. Rotulación sustancias quimicas</td></tr>
</table>

	
Registro Fotográfico 5. Protección de Sumideros	**Registro Fotográfico 6 Acopio temporal RCD**
	
Registro Fotográfico 7. Diseño e instalación señaletica ambiental	**Registro Fotográfico 8. Diseño e instalación señaletica preventiva**

	
Registro Fotográfico 9.capacitación al personal	**Registro Fotográfico 10. Eduación uso y dilegenciamiento valla tijera, hidrantes.**

Realizado por;

_____

Daniela Restrepo González-
Residente Ambiental.

_____

Elsa María Polo Chaleco-
Residente Ambiental.