INFORME DE VISITA DIURNA # 2

Fecha de visita: 20 de agosto de 2025

El día 20 de agosto de 2025, se realiza visita de supervisión de la obra que está en ejecución del proyecto **"REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA",** del contrato **4600105052** DE 2025

Asistentes: Componente socioambiental de la secretaria de Infraestructura.

Análisis ambiental

- **Programa para el manejo de residuos**

De acuerdo a la visita y recorrido a los frentes de trabajo de la obra de rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la MALLA VIAL, se evidencia que, la obra cumple con acopios para el manejo de residuos sólidos, con la clasificación de colores según la resolución 2184 del 2019, como se evidencia en el registro fotográfico:





Registro fotográfico visita del 20 de agosto 2025.	Registro fotográfico visita del 20 de agosto 2025.

Los residuos de construcción y demolición (RCD), se encontraron ubicados en un lugar seguro dentro del frente.



Registro fotográfico visita del 20 de agosto 2025.

Recuerden continuar con orden y aseo en los frentes de obra, ubicar adecuadamente los insumos y herramientas en un lugar de la obra.

- **Programa para el control de emisiones atmosféricas**

Se evidenció que las volquetas no contaban con los pendones correspondientes; no obstante, el resto de los vehículos utilizados en la obra sí los tenían instalados. Como medida inmediata, el contratista cubrió la volqueta y gestionó la solicitud del pendón.



Registro fotográfico visita del 20 de agosto 2025.

- **Programa de prevención de la contaminación en cuerpos de agua y redes de servicios públicos**

Se evidenciaron los baños en los frentes sin presencia de olores, se informa que el día de la visita realizaron la limpieza.



Registro fotográfico visita del 20 de agosto 2025.

- **Programa para el manejo de sustancias químicas peligrosas**

En el desarrollo de la obra se evidencia un manejo adecuado de las sustancias químicas, dado que:

- Las fichas de seguridad se encuentran visibles en los frentes de trabajo.
- Se dispone de un código QR con la información del protocolo para la atención de derrames.



Registro fotográfico visita del 20 de agosto 2025.

- **Programa para el manejo de campamentos e instalaciones temporales**

Se encontraron los campamentos ubicados en los diferentes frentes de trabajo, se encuentran de manera ordenada y aseada.



Registro fotográfico visita del 20 de agosto 2025.

Los frentes de obra evidencias la implementación del PASAO en cumplimiento al Decreto 1382 de 2014.

Elaborado por:
Lucia Hincapié Martínez
Apoyo Unidad Socioambiental y Paisajismo – SIF.