DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO
GRUPO DE RCD

PIN	16481.

I. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO	Cemex central de mezclas.	**DIRECCIÓN VISITA**	Av. Boyaca # 72 84 Sur.	**CHIP CATASTRAL**	AA IA 014 3REN.
FECHA DE VISITA	22-08-2025	**HORA DE VISITA**	10:30 am.	**SEGUIMIENTO**	6 DE 2023 5.
TELÉFONO	601 603 9000	**E-MAIL**	correo. juridica @ cemex.com.		
LOCALIDAD	Ciudad Bolivar.	**UPZ**	Mochuelo Oriental	**CUENCA**	Tunjuelito.
CAPACIDAD PROYECTADA (m^3)	Resolución SDA 1280-2019		**AVANCE DE LA CAPACIDAD (m^3)**	Ingreso 0 / Avance 0 / Capacidad 0	
ACTO ADMINISTRATIVO QUE OTORGA EL PERMISO		**EXPEDIENTE N°**	N/A	**DURACIÓN DEL PMA**	10 años
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	Av. Boyaca, # 12 - 04 Sur / Calle 99 # 4A - 51				
TELÉFONO CORRESPONDENCIA	6016039000	**E-MAIL**	correo. juridica @ cemex.com		

✓ Limpieza general la estrella 1
✓ Aviso letrero de acopio de residuos ordinarios.
✓ Cambiar bolsa roja de acopio papel y carton de la salida proyecta

II. ASPECTOS A EVALUAR POR COMPONENTE

AGUA				
ASPECTOS	**C**	**I**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
Los cuerpos de agua identificados dentro del área de influencia del proyecto, están libres de puntos de vertimientos.	X			Canal la estrella 1 y reservorio de agua, sin afectaciones, sin embargo, se socializa sobre la importancia de la limpieza del canal forma permanente.
Los cuerpos de agua naturales y/o antrópicos identificados dentro y en el área de influencia del proyecto, están libres de aportes de RCD y materiales de arrastre.	X.			se evidencia cuerpo de agua limpio.
Existen estructuras que permitan el flujo normal de los cauces y/o drenajes naturales que se encuentran dentro del predio.	X			No se evidencia en el momento de la visita.
Existen canales y cunetas al interior del proyecto.	X			Canal estrella 1
El manejo de aguas de escorrentía garantiza el control de los sedimentos y material de arrastre a los cuerpos de agua identificados dentro y en el área de influencia del proyecto.	X			No se evidencia en el momento de la visita.
Se cuenta con canales perimetrales para el manejo de las aguas de escorrentía en las zonas desprovistas de vegetación.			X	
El patio de acopio de material orgánico posee canales perimetrales activos			X	
Garantiza el mantenimiento adecuado del sistema de alcantarillado pluvial presente en el área de influencia de la actividad.			X	
Existen captaciones de agua sin el respectivo permiso.			X	
Se cuenta con permiso y/o registro de vertimientos.			X	
Se realizan vertimientos de aguas directamente sobre la EEP sin previo tratamiento y permiso o registro. **(Responda Sí o No)**			X	
Se fomenta la reutilización y/o recirculación del agua al interior del predio, de acuerdo con sus características.	X			se realiza recirculacion, lavado de llantas. y recoleccion aguas lluvias.

Los sistemas de tratamiento de agua residual y/o agua lluvia, se encuentran fuera de la ZMPA de la EEP.	X			
No se evidencia lavado de maquinaria y vehículos en la EEP.	X			

AIRE				
ACCIONES	**C**	**I**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
Se realiza humectación diaria de las vías que lo necesitan.	X			se solicita realizar barrido en humedo ya que se evidencia que se realiza en humedo de forma permanente.
El barrido de las vías de acceso al proyecto se realiza minimizando la generación de material particulado.	X			se evidencia barrido en humedo se solicita realizalo forma permanente.
El barrido de las vías internas se realiza minimizando la generación de material particulado.	X			se realiza en humedo.
Se encuentran empradizados y/o protegidos los taludes para control de erosión.	X			
Se toman medidas de control en los puntos de acopio de material, para evitar la dispersión de partículas a la atmósfera.	X			
Las vías de acceso al proyecto se encuentran libres de material de arrastre proveniente de la actividad desarrollada en el predio.	X			
Se promueve la no utilización de cornetas o pitos para disminuir la emisión de ruido.	X			
La valla informativa cuenta con el permiso correspondiente –vigencia.	X			

FLORA, FAUNA Y PAISAJE				
ACCIONES	**C**	**I**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
Los individuos de arbóreos, se encuentran aislados y protegidos correctamente.	X			
Los individuos arbóreos están libres de daños mecánicos.	X			NO se evidencia daños mecanicos

En caso de requerirse se solicitó permiso de aprovechamiento forestal.	X			
Se realiza descapote selectivo de las áreas a intervenir.	X			
La altura de los taludes no supera los 5 metros.	X			Están en cota final
Los cortes de los taludes tienen una inclinación inferior a 45°.	X			
El material acopiado no supera los 5 metros de altura.	X			
El material acopiado está dispuesto en una zona plana.	X			

SUELO				
ACCIONES	**C**	**I**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
El proyecto se ejecuta respetando los usos permitidos para la ZMPA de los elementos de la EEP que se encuentran dentro del área de influencia del proyecto.	X			—
No se evidencian derrames de hidrocarburos dentro del predio.	X			No se evidencia derrames hidrocarburos.
Las áreas ya terminadas cuentan con revegetalización	X			—
El proyecto cuenta con cerramiento que permita delimitar las zonas de intervención.	X			Cerramiento en todo el proyecto
Cuenta con zonas adecuadas para la realización de mantenimientos preventivos de maquinaria y equipos.	X			—

RESIDUOS SÓLIDOS				
ACCIONES	**C**	**I**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
Cuenta con áreas específicas para el manejo de los Residuos Sólidos.	X			

Cuenta con rotulación de los recipientes de almacenamiento temporal de los Residuos Sólidos	X			
Existe patio de acopio de material orgánico.	X			
Se realiza separación en la fuente de todo tipo de residuos.	X			se solicita organiza el acopio organicos ariidos.
Cuenta con gestor ambiental. ¿Cuál?	X			✓ Primadera. ✓ Sinthy Quimica. ✓ Recuperadora de materiales SAS
Cuenta con una zona de manejo de aceites y lubricantes usados y demás sustancias y materiales peligrosas.	X			—
Se encuentran registrados como acopiadores de aceites y/o RESPEL ante las autoridades competentes.	X			—
La zona de manejo de aceites, lubricantes usados y demás sustancias y/o materiales peligrosos, cuenta con la señalización y publicación de los protocolos de seguridad para su manipulación.	X			se cuenta con senalizacion para el acopio de residuos peligrosos.
Posee programa de rutina para la recolección y disposición de los Residuos No Peligrosos.	X			Jime.
Existen procedimientos para limitar la generación de malos olores y la pérdida de residuos.	X			—
Se cuenta con registro de las cantidades de residuos manejados (Recogidos y entregados) en el proyecto.	X			**Volúmenes entregados a los gestores:** 0
Se evidencia orden y limpieza en el proyecto.	X			se evidencia orden y limpieza

HUMANO Y TÉCNICO				
ACCIONES	**C**	**I**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
Cuenta con la valla informativa del proyecto, visible al público en general, que contenga como mínimo: horario, valor de los servicios prestados, tipos de RCD que se reciben y acto administrativo que aprueba la actividad.	y			

Cuenta con mecanismos de verificación del material que ingresa al predio	X			
Cuenta con personal que realice verificación en la zona de descarga de los RCD que ingresan.	X			
Cuenta con señalización interna que permita el fácil acceso a las diferentes zonas dentro del predio, como mínimo: ruta de disposición, salida, área de maniobras, parqueo, áreas de almacenamiento temporal.	X			
Se exigen velocidades bajas en el desplazamiento de vehículos para minimizar las emisiones de material particulado.	X			
Se mantiene el parque automotor con las certificaciones de gases vigentes.	X			
Se cuenta con señalización preventiva e informativa al interior del proyecto.	X			

IDENTIFICACIÓN DE BIENES DE PROTECCION AFECTADOS

SISTEMA	SUBSISTEMA	COMPONENTE	AFECTACIÓN
MEDIO FÍSICO	MEDIO INERTE	Aire	
		Suelo y Subsuelo	
		Aguas superficiales y Subterráneas	
	MEDIO BIÓTICO	Flora	
		Fauna	
	MEDIO PERCEPTIBLE	Unidades del paisaje	
MEDIO SOCIOECONÓMICO	MEDIO SOCIOCULTURAL	Infraestructura	

	MEDIO ECONÓMICO		

	VISITA ATENDIDA POR		PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA VISITA	
NOMBRE	Paula Ximena Prieto.	Christian Manjarrez	Laura Alvarez	Jessica Rdcl
CARGO	Ing. de sostenibilidad.	Líder operaciones	**Profesional de Apoyo**	Profesional Apoyo
EMPRESA / SUBDIRECCIÓN	Cemex.	CEMEX	SDA - SCASP – RCD	SDA - SCASP
FIRMA	Paula K.		LauraR	Jessica D
TELÉFONOS DE CONTACTO	3158446268.	3172793284	3778904	3778904
CORREO ELECTRÓNICO	paula.prietoalfonso@ext.cemex.com	christian.felipe.manjarrez@cemex.com	laura.alvarez@ambientegu.o	jessica.rdcl@contratistasapoyo.gov.

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la Modificación	No. Acto Administrativo y fecha
1	Adopción	Radicado No. 2018IE286221 de 4 de diciembre
2	Se ajusta el procedimiento al nuevo mapa de procesos y a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Radicado 2019IE270235 del 20 de noviembre de 2019