DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	Octubre / 2025	Numero de contrato:	CD-12-2025-3552
Datos del Contratista (nombres y apellidos- número de identificación)	**DORINA ESTHER CAMARGO DE LA HOZ** **CC. 32635614**		
Periodo del informe:	Informe comprendido del 11 de septiembre al 10 de octubre de 2025.	Informe número:	06
Objeto del contrato:	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L ($ 19.800.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.608		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

ACTIVIDADES

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **SIETE DE ABRIL**, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no. También se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo esto dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

K 10 SUR 76 22
K 10 SUR 76 56
K 11 SUR 49 67
K 11 SUR 50 38
K 11 SUR 50C 59
K 11 SUR 51B 33
K 11 SUR 71 35

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **EL PORFIN,** en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no. También se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo esto dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

C 85 24 26 INT
C 87 23A 72
K 21A 83B 08
K 24 85 116
K 24 85 118
K 26A 86 11

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **SANTA MARIA,** en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no. También se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo esto dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

K 7 SUR 88 57
K 7 SUR 91B 92
K 8 SUR 89 25 INT 2
K 8A SUR 80 64
K 8A SUR 89B 14
K 8A SUR 90B 29
K 8A SUR 90B 37


Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **EL ROMANCE,** en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no. También se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo esto dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

C 90B 6E2 18
C 89A1 6E2 32
C 89A1 6E2 34
C 89A 6E2 22
C 89A1 6E2 12

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **LAS MALVINAS,** en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no. También se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo esto dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

K 8G 98 65
K 9B 98 92
C 102 7B 53
C 102 9C 47
C 99 9A 59
K 7J 93 43

Atentamente,



DORINA ESTHER CAMARGO DE LA HOZ
C.C No. 92506463
Contratista

ANEXO REGISTROS FOTOGRAFICOS















