REPORTE DE TRABAJO EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIAL HOSPITALARIO

R-MT001

ENTIDAD	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	MARCA	NR	ACTIVO FIJO	RT No.	6040
SERVICIO	CALI	MODELO	NR	N/A	FECHA	OCT. 16/25
EQUIPO	RX DENTAL PORTATIL	SERIE No	120RCC355A245	MTO: Rev. ___ Prev. X Correct. ___		

SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN	BUENO	MALO
ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO		
Alimentación AC___ DC_X__	✓	
Motor(es) AC___ DC___	—	—
Bomba Presión___ Vacío___	—	—
Cableado/Conexiones/Fibra Óptica	✓	
Transformador/Resistencia(s)	✓	
Contactores/Relay	✓	
Tarjetas Electrónicas	✓	
Breaker/Fusible	—	—
Batería(s)	✓	
HIDRÁULICO Y/O NEUMATICO		
Cilindros/Gatos		
Válvulas		
Mangueras/Tubería		
Nivel Aceite___ Agua___ Hg___		
Filtros		
Reguladores		
Trampas		
Empaques/Sellos/O-ring		

DESCRIPCIÓN	BUENO	MALO
ASPECTO EXTERIOR/VISUALIZACIÓN		
LCD/Pantallas	✓	
Pilotos/Testigos/Bombillos	✓	
Manómetros/Indicadores	✓	
Interruptores/Pulsadores	✓	
Chasis/Carcaza	✓	
Teclas/Panel de Control	✓	
Cable de alimentación	✓	
Alarma	—	—
Pintura	✓	
MECÁNICA		
Rodamientos	—	—
Frenos/ Topes	—	—
Poleas/ Piñones	✓	
Ejes/Soportes	✓	
Bandas/Cadenas	—	—
Lubricación y engrase	✓	
Amortiguadores	—	—

REVISION DE PARAMETROS		
NIBP		
SPO2		
ECG		
TEMPERATURA		
CO2		

REVISION DE SEGURIDAD		
TENSION DE RED		
POTENCIA		
CORRIENTE DE FUGA A TIERRA		
CORRIENTE DE FUGA AL CHASIS		
RESISTENCIA A TIERRA		

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS UTILIZADOS

1	3
2	4

DETALLE DE LA RUTINA DE MANTENIMIENTO EJECUTADA Y OBSERVACIONES

SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO EMISOR, VALORACION ESTADO DEL EMISOR RX, SENSOR Y LOS COMPONENTES ELECTRICOS, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE Y LA APLICACIÓN DEL SISTEMA; SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BACKUP DEL SISTEMA Y SU CONFIGURACION. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

NOTA: SE RECOMIENDA CONSEGUIRLE PROTECTOR SILICONADO AL SENSOR.

EJECUTADO POR		RECIBIDO POR	
NOMBRE	WILSON SALDARRIAGA	NOMBRE	JOHANA OSPINA
FIRMA		FIRMA	
CARGO	BIOMEDICO	CARGO	DIRECTORA LAB

Info@beimed.com Cel. 321 714 94 70
www.beimed.com Cel. 314 677 9314
NIT. 900.820.538-3

Powered by CamScanner