
Cubierta en
Canaleta
Etructura en Portico
de Concreto
Cubierta en
Canaleta
ALTURA
LIBRE
6,4
9,19
6,81
5,6

Bodega 11 modulo 1



Convenciones

- **Columnas con deterioro normal por uso y goce**
- **Muros con deterioro normal por uso y goce**
- **Vigas con deterioro normal por uso y goce**
- **Losa / piso con deterioro normal por uso y goce**

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			**Fecha de inspeccion**	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	**Zona Franca Barranquilla**			

MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 11	1	**Cimientos y Fundaciones**	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	240	0
MINCIT	Bodega 11	1	**Columna**	Columnas en concreto	Und	44	0
MINCIT	Bodega 11	1	**Correa**	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	112	4
MINCIT	Bodega 11	1	**Viga**	Viga de concreto	ml	720	2
MINCIT	Bodega 11	1	**Viga Canal**	Viga canal en concreto	ml	120	37
MINCIT	Bodega 11	1	**Cubierta**	Eternit canaleta 90	und	788	0
MINCIT	Bodega 11	1	**Cubierta**	caballetes Eternit	und	195	0
MINCIT	Bodega 11	1	**Pisos de Concreto**	Los pisos de la bodega están construidos en concreto	m2	3.666	3.666
MINCIT	Bodega 11	1	**Muros**	Los muros de la bodega están construidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	1382	0
MINCIT	Bodega 11	1	**Portones Metálicos**	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	1	1
MINCIT	Bodega 11	1	**Oficina**		no		

Bodega 11 modulo 1
Registro Fotográfico.

Bodega 11 modulo 1
Registro Fotográfico.





Bodega 11 modulo 1
Registro Fotográfico.

Bodega 11 modulo 1A
Registro Fotográfico.



Convenciones

- **Columnas con deterioro normal por uso y goce**
- **Muros con deterioro normal por uso y goce**
- **Vigas con deterioro normal por uso y goce**
- **Losa / piso con deterioro normal por uso y goce**

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

	Descripcion de la Bodega:		
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE	**Fecha de inspeccion**	martes, 24 de septiembre de 2024	
	Ubicación	**Zona Franca Barranquilla**	

MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 11	1A	**Cimientos y Fundaciones**	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	170	0
MINCIT	Bodega 11	1A	**Columna**	Columnas en concreto	Und	16	4
MINCIT	Bodega 11	1A	**Correa**	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	45	0
MINCIT	Bodega 11	1A	**Viga**	Viga de concreto	ml	412	9
MINCIT	Bodega 11	1A	**Viga Canal**	Viga canal en concreto	ml	52	0
MINCIT	Bodega 11	1A	**Cubierta**	Eternit canaleta 90	und	346	0
MINCIT	Bodega 11	1A	**Cubierta**	caballetes Eternit	und	28	0
MINCIT	Bodega 11	1A	**Pisos de Concreto**	Los pisos de la bodega están construidos en concreto	m2	1.548	1.548
MINCIT	Bodega 11	1A	**Muros**	Los muros de la bodega están construidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	1004	0
MINCIT	Bodega 11	1A	**Portones Metálicos**	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	1
MINCIT	Bodega 11	1A	**Oficina**			NO	

Bodega 11 modulo 1A
Registro Fotográfico.



Bodega 11 modulo 1A
Registro Fotográfico.



Bodega 11 modulo 1A
Registro Fotográfico.

Bodega 11 modulo 2



Convenciones

- **Columnas con deterioro normal por uso y goce**
- **Muros con deterioro normal por uso y goce**
- **Vigas con deterioro normal por uso y goce**
- **Losa / piso con deterioro normal por uso y goce**

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

	Descripcion de la Bodega:		
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE	**Fecha de inspeccion**	martes, 24 de septiembre de 2024	
	Ubicación	**Zona Franca Barranquilla**	

MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 11	2	**Cimientos y Fundaciones**	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	251,54	0
MINCIT	Bodega 11	2	**Columna**	Columnas en concreto	Und	41	1
MINCIT	Bodega 11	2	**Correa**	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	100	1
MINCIT	Bodega 11	2	**Viga**	Viga de concreto	ml	690	2
MINCIT	Bodega 11	2	**Viga Canal**	Viga canal en concreto	ml	85	37
MINCIT	Bodega 11	2	**Cubierta**	Eternit canaleta 90	und	231	0
MINCIT	Bodega 11	2	**Cubierta**	caballetes Eternit	und	180	0
MINCIT	Bodega 11	2	**Pisos de Concreto**	Los pisos de la bodega están construidos en concreto	m2	3.425	3.425
MINCIT	Bodega 11	2	**Muros**	Los muros de la bodega están construidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	1488	0
MINCIT	Bodega 11	2	**Portones Metálicos**	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	1	1
MINCIT	Bodega 11	2	**Oficina**		no		

Bodega 11 modulo 2
Registro Fotográfico.







Bodega 11 modulo 2
Registro Fotográfico.

Bodega 11 modulo 2
Registro Fotográfico.

Bodega 11 modulo 3-3B



Convenciones

- **Columnas con deterioro normal por uso y goce**
- **Muros con deterioro normal por uso y goce**
- **Vigas con deterioro normal por uso y goce**
- **Losa / piso con deterioro normal por uso y goce**

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			**Fecha de inspeccion**	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	**Zona Franca Barranquilla**			
MINCIT/UO	**IDENTIFICACIÓN**	**MODULO**	**ELEMENTOS DE LA BODEGA**	**TIPOLOGIA DE LA BODEGA**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE**
MINCIT	Bodega 11	3-3B	**Cimientos y Fundaciones**	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	251,54	0
MINCIT	Bodega 11	3-3B	**Columna**	Columnas en concreto	Und	41	3
MINCIT	Bodega 11	3-3B	**Correa**	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	100	0
MINCIT	Bodega 11	3-3B	**Viga**	Viga de concreto	ml	690	0
MINCIT	Bodega 11	3-3B	**Viga Canal**	Viga canal en concreto	ml	85	11
MINCIT	Bodega 11	3-3B	**Cubierta**	Eternit canaleta 90	und	231	0
MINCIT	Bodega 11	3-3B	**Cubierta**	caballetes Eternit	und	180	0
MINCIT	Bodega 11	3-3B	**Pisos de Concreto**	Los pisos de la bodega están construidos en concreto	m2	3.425	3.425
MINCIT	Bodega 11	3-3B	**Muros**	Los muros de la bodega están construidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	1488	0
MINCIT	Bodega 11	3-3B	**Portones Metálicos**	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	1	1
MINCIT	Bodega 11	3-3B	**Oficina**		no		

Bodega 11 modulo 3-3B
Registro Fotográfico.



Bodega 11 modulo 3-3B
Registro Fotográfico.





Bodega 11 modulo 3-3B
Registro Fotográfico.

Bodega 12



Bodega 12 modulo1-2-3



Convenciones

- Columnas con deterioro normal por uso y goce
- Muros con deterioro normal por uso y goce
- Vigas con deterioro normal por uso y goce
- Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

	Descripcion de la Bodega:	
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE	**Fecha de inspeccion**	martes, 24 de septiembre de 2024
	Ubicación	**Zona Franca Barranquilla**

MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 12	1 2 3	**Cimientos y Fundaciones**	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	372	0
MINCIT	Bodega 12	1 2 3	**Columna**	Columnas en concreto	Und	116	35
MINCIT	Bodega 12	1 2 3	**Correa**	Correas metalicas de celosia en varilla	Und	29	29
MINCIT	Bodega 12	1 2 3	**Viga**	Viga de concreto	ml	676	325
MINCIT	Bodega 12	1 2 3	**Cubierta**	Eternit Ondulada	ml	426	20
MINCIT	Bodega 12	1 2 3	**Cubierta**	Eternit canaleta 43	und	1684	300
MINCIT	Bodega 12	1 2 3	**Cubierta**	Caballetes Eternit	und	160	10
MINCIT	Bodega 12	1 2 3	**Pisos de Concreto**	Los pisos de la bodega están construidos en concreto	m2	4.704	4.704
MINCIT	Bodega 12	1 2 3	**Muros**	Los muros de la bodega están construidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	1792	0
MINCIT	Bodega 12	1 2 3	**Portones Metálicos**	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	2
MINCIT	Bodega 12	1 2 3	**Oficina**		si		

Bodega 12 modulo1-2-3
Registro Fotográfico.

Bodega 12 modulo1-2-3
Registro Fotográfico.

Bodega 12 modulo1-2-3
Registro Fotográfico.

Bodega 12 modulo 4

Nota: No se pudo visitar motivo area restringida

Bodega 14



Bodega 14



Convenciones

- Columnas con deterioro normal por uso y goce
- Muros con deterioro normal por uso y goce
- Vigas con deterioro normal por uso y goce
- Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			**Fecha de inspeccion**	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	**Zona Franca Barranquilla**			

MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 14		**Cimientos y Fundaciones**	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	194	0
MINCIT	Bodega 14		**Columna**	Columnas en acero de celosia en angulo	Und	18	0
MINCIT	Bodega 14		**Correa**	Correas metalicas de celosia en varilla	Und	182	0
MINCIT	Bodega 14		**Cercha**	cercha metalica en angulo	Und	12	0
MINCIT	Bodega 14		**Viga**	Viga de concreto	ml	204	13
MINCIT	Bodega 14		**Viga Canal**	Viga canal en acero	ml	50	50
MINCIT	Bodega 14		**Cubierta**	Eternit Ondulada	und	1352	0
MINCIT	Bodega 14		**Cubierta**	Eternit canaleta 90	und	44	0
MINCIT	Bodega 14		**Cubierta**	caballetes Eternit	und	57	0
MINCIT	Bodega 14		**Pisos de Concreto**	Los pisos de la bodega están construidos en concreto	m2	2.284	0
MINCIT	Bodega 14		**Muros**	Los muros de la bodega están construidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	988	988
MINCIT	Bodega 14		**Portones Metálicos**	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	2
MINCIT	Bodega 14		**Oficina**		NO		

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

Bodega 14
Registro Fotográfico.

Bodega 14
Registro Fotográfico.

Bodega 14
Registro Fotográfico.

Bodega 15


ALTURA
UBRE
6.70
11.26
Cubierta en
Laminas
Onduladas
11.26
Etructura en Portico
de Concreto

Bodega 15



Convenciones

- **Columnas con deterioro normal por uso y goce**
- **Muros con deterioro normal por uso y goce**
- **Vigas con deterioro normal por uso y goce**
- **Losa / piso con deterioro normal por uso y goce**

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

	Descripcion de la Bodega:		
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE	**Fecha de inspeccion**	martes, 24 de septiembre de 2024	
	Ubicación	**Zona Franca Barranquilla**	

MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 15		**Cimientos y Fundaciones**	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	240	0
MINCIT	Bodega 15		**Columna**	Columnas en concreto	Und	40	5
MINCIT	Bodega 15		**Correa**	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	280	8
MINCIT	Bodega 15		**Viga**	Viga de concreto	ml	796	74
MINCIT	Bodega 15		**Viga Canal**	Viga canal en concreto	ml	59	3
MINCIT	Bodega 15		**Cubierta**	Eternit Ondulada	und	2460	4
MINCIT	Bodega 15		**Cubierta**	caballetes Eternit	und	67	0
MINCIT	Bodega 15		**Pisos de Concreto**	Los pisos de la bodega están construidos en concreto	m2	3.264	216
MINCIT	Bodega 15		**Muros**	Los muros de la bodega están construidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	1860	40
MINCIT	Bodega 15		**Portones Metálicos**	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	2
MINCIT	Bodega 15		**Oficina**		SI		

Bodega 15
Registro Fotográfico.

Bodega 15
Registro Fotográfico.



Bodega 15
Registro Fotográfico.





Bodega 16



Bodega 16



Convenciones

- **Columnas con deterioro normal por uso y goce**
- **Muros con deterioro normal por uso y goce**
- **Vigas con deterioro normal por uso y goce**
- **Losa / piso con deterioro normal por uso y goce**

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			**Fecha de inspeccion**	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	**Zona Franca Barranquilla**			

MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 16	1	**Cimientos y Fundaciones**	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	340	0
MINCIT	Bodega 16	1	**Columna**	Columnas en concreto	Und	55	4
MINCIT	Bodega 16	1	**Correa**	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	504	14
MINCIT	Bodega 16	1	**Viga**	Viga de concreto	ml	1276	0
MINCIT	Bodega 16	1	**Viga Canal**	Viga canal en concreto	ml	100	3
MINCIT	Bodega 16	1	**Cubierta**	Eternit Ondulada	und	4960	0
MINCIT	Bodega 16	1	**Cubierta**	caballetes Eternit	und	230	0
MINCIT	Bodega 16	1	**Pisos de Concreto**	Los pisos de la bodega están construidos en concreto	m2	7.000	0
MINCIT	Bodega 16	1	**Muros**	Los muros de la bodega están construidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	2310	0
MINCIT	Bodega 16	1	**Portones Metálicos**	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	0
MINCIT	Bodega 16	1	**Oficina**				

Bodega 16
Registro Fotográfico.

Bodega 16
Registro Fotográfico.

Bodega 16
Registro Fotográfico.



Bodega 17



Bodega 17 MODULO 1-2



Convenciones

- Columnas con deterioro normal por uso y goce
- Muros con deterioro normal por uso y goce
- Vigas con deterioro normal por uso y goce
- Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			**Fecha de inspeccion**	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	**Zona Franca Barranquilla**			

MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 17	1 y 2	**Cimientos y Fundaciones**	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	338	0
MINCIT	Bodega 17	1 y 2	**Columna**	Columnas en concreto	Und	45	2
MINCIT	Bodega 17	1 y 2	**Correa**	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	572	26
MINCIT	Bodega 17	1 y 2	**Viga**	Viga de concreto	ml	1090	0
MINCIT	Bodega 17	1 y 2	**Viga Canal**	Viga canal en concreto	ml	109	0
MINCIT	Bodega 17	1 y 2	**Cubierta**	Eternit Ondulada	und	4473	0
MINCIT	Bodega 17	1 y 2	**Cubierta**	caballetes Eternit	und	250	0
MINCIT	Bodega 17	1 y 2	**Pisos de Concreto**	Los pisos de la bodega están construidos en concreto	m2	6.466	67
MINCIT	Bodega 17	1 y 2	**Muros**	Los muros de la bodega están construidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	2340	0
MINCIT	Bodega 17	1 y 2	**Portones Metálicos**	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	4	4
MINCIT	Bodega 17	1 y 2	**Oficina**		SI	si	

Bodega 17 MODULO 1-2
Registro Fotográfico.

Bodega 17 MODULO 1-2
Registro Fotográfico.



Bodega 17 MODULO 1-2
Registro Fotográfico.



PRIMERA PLANTA

Bodega 18



Convenciones

- **Columnas con deterioro normal por uso y goce**
- **Muros con deterioro normal por uso y goce**
- **Vigas con deterioro normal por uso y goce**
- **Losa / piso con deterioro normal por uso y goce**

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

	Descripcion de la Bodega:		
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE	Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024	
	Ubicación	Zona Franca Barranquilla	

MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 18		Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	46	0
MINCIT	Bodega 18		Columna	Columnas en acero en alma llena	Und	6	0
MINCIT	Bodega 18		Viga	Viga en acero de alma llena	ml	202	0
MINCIT	Bodega 18		Cubierta	Lamina metaldeck	m2	103,25	0
MINCIT	Bodega 18		Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están construidos ceramica	m2	103,25	0
MINCIT	Bodega 18		Muros	Los muros de la bodega están construidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	108,2	0
MINCIT	Bodega 18		Portones Metálicos	Puerta de vidrio	und	1	0
MINCIT	Bodega 18		Oficina			SI	

Bodega 18
Registro Fotográfico.

Bodega 19


ALTURA
LIBRE
6.70
11.26
Cubierta en
Laminas
Onduladas
Etructura en Portico
de madera
11.26

Bodega 19

Convenciones

- **Columnas con deterioro normal por uso y goce**
- **Muros con deterioro normal por uso y goce**
- **Vigas con deterioro normal por uso y goce**
- **Losa / piso con deterioro normal por uso y goce**

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

	Descripcion de la Bodega:		
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE	**Fecha de inspeccion**	martes, 24 de septiembre de 2024	
	Ubicación	**Zona Franca Barranquilla**	

MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 19		**Cimientos y Fundaciones**	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	410	0
MINCIT	Bodega 19		**Columna**	Columnas en madera	Und	63	0
MINCIT	Bodega 19		**Viga**	vigas en madera	ml	24	10
MINCIT	Bodega 19		**Viga**	vigas en concreto	ml	578	0
MINCIT	Bodega 19		**Viga Canal**	Viga canal en madera	ml	125	0
MINCIT	Bodega 19		**Correa**	Correa en madera	und	528	0
MINCIT	Bodega 19		**Cubierta**	Eternit Ondulada	und	4999	0
MINCIT	Bodega 19		**Cubierta**	Caballetes Eternit	und	136	0
MINCIT	Bodega 19		**Pisos de Concreto**	Los pisos de la bodega están construidos en concreto	m2	10.048	0
MINCIT	Bodega 19		**Muros**	Los muros de la bodega están construidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	2904	0
MINCIT	Bodega 19		**Portones Metálicos**	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	3	3
MINCIT	Bodega 19		**Oficina**		no		

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

Bodega 19
Registro Fotográfico.

Bodega 19
Registro Fotográfico.

Bodega 19
Registro Fotográfico.

Bodega 23



Bodega 23



Convenciones

- **Columnas con deterioro normal por uso y goce**
- **Muros con deterioro normal por uso y goce**
- **Vigas con deterioro normal por uso y goce**
- **Losa / piso con deterioro normal por uso y goce**

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:			
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			**Fecha de inspeccion**	martes, 24 de septiembre de 2024		
			Ubicación	**Zona Franca Barranquilla**		

MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 23		**Cimientos y Fundaciones**	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	220	0
MINCIT	Bodega 23		**Columna**	Columnas en acero de celosia en angulo	Und	36	0
MINCIT	Bodega 23		**Correa**	Correas metalicas de celosia en varilla	Und	260	7
MINCIT	Bodega 23		**Cercha**	cercha metalica en angulo	Und	14	0
MINCIT	Bodega 23		**Cubierta**	Lamina Trapezoidal Galvanizada.	ml	750	0
MINCIT	Bodega 23		**Cubierta**	caballetes Galvanizado	und	83	0
MINCIT	Bodega 23		**Pisos de Concreto**	Los pisos de la bodega están construidos en concreto	m2	2.400	0
MINCIT	Bodega 23		**Muros**	Los muros de la bodega están construidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	610	0
MINCIT	Bodega 23		**Portones Metálicos**	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	0
MINCIT	Bodega 23		**Oficina**		si	si	

Bodega 23
Registro Fotográfico.

Bodega 23
Registro Fotográfico.

Bodega 23
Registro Fotográfico.


5.00
6.00

Bodega A

Nota: No fue posible identificar el estado total de la bodega por estar ocupada con mercancía