



Bodega B



Bodega B



Convenciones


-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía




INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega B		Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	64	0
MINCIT	Bodega B		Columna	Columnas en concreto	Und	10	1
MINCIT	Bodega B		Correa	Correas metalicas de celosia en varilla	und	33	6
MINCIT	Bodega B		Cercha	cercha metalica en varilla	und	2	2
MINCIT	Bodega B		Viga	Viga de concreto	ml	32	0
MINCIT	Bodega B		Cubierta	Eternit Ondulada	und	205	0
MINCIT	Bodega B		Cubierta	Caballetes Eternit	und	23	0
MINCIT	Bodega B		Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están construidos en concreto	m2	269	4
MINCIT	Bodega B		Muros	Los muros de la bodega están construidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	563	3
MINCIT	Bodega B		Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	1	0
MINCIT	Bodega B		Oficina		SI		

Bodega B
Registro Fotográfico.



Bodega B
Registro Fotográfico.




Bodega B
Registro Fotográfico.



Bodega C



Bodega C



Convenciones

- Columnas con deterioro normal por uso y goce
- ▨ Muros con deterioro normal por uso y goce
- Vigas con deterioro normal por uso y goce
- Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega C		Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	140	0
MINCIT	Bodega C		Columna	Columnas en acero en alma llena	Und	10	10
MINCIT	Bodega C		Columna	Columnas en concreto	Und	18	0
MINCIT	Bodega C		Correa	Correas en acero de alma llena	Und	78	78
MINCIT	Bodega C		Cercha	cercha en acero de alma llena	Und	12	12
MINCIT	Bodega C		Viga	Viga de concreto	ml	64	0
MINCIT	Bodega C		Viga	Viga en acero de alma llena	ml	56	56
MINCIT	Bodega C		Cubierta	Eternit Ondulada	und	189	21
MINCIT	Bodega C		Cubierta	caballetes Eternit	und	35	12
MINCIT	Bodega C		Cubierta	Lamina Trapezoidal Galvanizada.	und	32	0
MINCIT	Bodega C		Cubierta	Caballetes Trapezoidal Galvanizada.	und	15	0
MINCIT	Bodega C		Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	280	0
MINCIT	Bodega C		Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	683	108
MINCIT	Bodega C		Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	1	0
MINCIT	Bodega C		Oficina		NO		


Bodega C
Registro Fotográfico.




Bodega C
Registro Fotográfico.



Bodega D Occidental



Bodega D Occidental



Convenciones



-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Descripcion de la Bodega:				
			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega D	Occidental	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	107	0
MINCIT	Bodega D	Occidental	Mensulas	mensulas en concreto	Und	12	12
MINCIT	Bodega D	Occidental	Columna	Columnas en concreto	Und	8	7
MINCIT	Bodega D	Occidental	Correa	Correas metalicas de celosia en varilla	Und	63	63
MINCIT	Bodega D	Occidental	Cercha	cercha metalica en angulo	Und	7	7
MINCIT	Bodega D	Occidental	Viga	Viga de concreto	ml	108	95
MINCIT	Bodega D	Occidental	Viga Canal	Viga canal en acero	ml	84	10
MINCIT	Bodega D	Occidental	Cubierta	Eternit Ondulada	und	359	0
MINCIT	Bodega D	Occidental	Cubierta	caballetes Eternit	und	45	0
MINCIT	Bodega D	Occidental	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están construidos en concreto	m2	400	0
MINCIT	Bodega D	Occidental	Muros	Los muros de la bodega están construidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	294	0
MINCIT	Bodega D	Occidental	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	0
MINCIT	Bodega D	Occidental	Oficina	En levante	si		

Bodega D Occidental
Registro Fotográfico.




Bodega D Occidental
Registro Fotográfico.



Bodega D Occidental
Registro Fotográfico.



Bodega D oriental



Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Descripcion de la Bodega:				
			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega D	oriental	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	107	0
MINCIT	Bodega D	oriental	Mensulas	mensulas en concreto	Und	12	1
MINCIT	Bodega D	oriental	Columna	Columnas en concreto	Und	8	2
MINCIT	Bodega D	oriental	Correa	Correas metalicas de celosia en varilla	Und	63	63
MINCIT	Bodega D	oriental	Cercha	cercha metalica en angulo	Und	7	0
MINCIT	Bodega D	oriental	Viga	Viga de concreto	ml	108	14
MINCIT	Bodega D	oriental	Viga Canal	Viga canal en acero	ml	84	10
MINCIT	Bodega D	oriental	Cubierta	Eternit Ondulada	und	322	0
MINCIT	Bodega D	oriental	Cubierta	caballetes Eternit	und	45	0
MINCIT	Bodega D	oriental	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en tablon	m2	337	0
MINCIT	Bodega D	oriental	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	294	0
MINCIT	Bodega D	oriental	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	1	0
MINCIT	Bodega D	oriental	Oficina	En levante	si		

Bodega D oriental
Registro Fotográfico.




Bodega D oriental
Registro Fotográfico.




Bodega D oriental
Registro Fotográfico.



Bodega F



Bodega F



Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía


INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega F		Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	100	0
MINCIT	Bodega F		Columna	columnas en concreto	Und	7	0
MINCIT	Bodega F		Columna	Columnas en acero	Und	10	0
MINCIT	Bodega F		Correa	Correas metalicas de celosia en varilla	Und	70	8
MINCIT	Bodega F		Cercha	cercha metalica en angulo	Und	5	0
MINCIT	Bodega F		Viga	Viga de concreto	ml	10	10
MINCIT	Bodega F		Cubierta	Eternit Ondulada	und	411	5
MINCIT	Bodega F		Cubierta	caballetes Eternit	und	32	0
MINCIT	Bodega F		Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	517	
MINCIT	Bodega F		Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	426	0
MINCIT	Bodega F		Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	2
MINCIT	Bodega F		Oficina	En levante	si		



Bodega F
Registro Fotográfico.




Bodega F
Registro Fotográfico.




Bodega F
Registro Fotográfico.



Bodega G



Bodega G



Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA	ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE		Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega G		Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	103	0
MINCIT	Bodega G		Columna	Columnas en concreto	Und	15	4
MINCIT	Bodega G		Viga	Viga de concreto	ml	306	10
MINCIT	Bodega G		Correa	correas en concreto prefabricadas tipo U	und	45	7
MINCIT	Bodega G		Viga	Viga en acero	ml	77	77
MINCIT	Bodega G		Cubierta	Eternit Ondulada	und	444	0
MINCIT	Bodega G		Cubierta	Caballetes Eternit	und	35	0
MINCIT	Bodega G		Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	599	192
MINCIT	Bodega G		Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	465	0
MINCIT	Bodega G		Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	1	1
MINCIT	Bodega G		Oficina		SI		

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía


Bodega G
Registro Fotográfico.




Bodega G
Registro Fotográfico.



Bodega G
Registro Fotográfico.



Bodega H




Bodega H




Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

Bodega I



Bodega I



Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE		Descripción de la Bodega:					
		Fecha de inspeccion		martes, 24 de septiembre de 2024			
		Ubicación		Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega I		Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	150	0
MINCIT	Bodega I		Columna	Columnas en acero de celosia en angulo	Und	16	0
MINCIT	Bodega I		Columna	Columnas en concreto	Und	11	3
MINCIT	Bodega I		Correa	Correas metalicas de celosia en varilla	Und	91	91
MINCIT	Bodega I		Cercha	cercha metalica en angulo	Und	8	0
MINCIT	Bodega I		Cubierta	Lamina Trapezoidal Galvanizada.	ml	157	2
MINCIT	Bodega I		Cubierta	Eternit Ondulada	und	312	0
MINCIT	Bodega I		Cubierta	caballetes Eternit	und	47	0
MINCIT	Bodega I		Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	1.211	24
MINCIT	Bodega I		Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	852	0
MINCIT	Bodega I		Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	2
MINCIT	Bodega I		Oficina		SI		

Bodega I
Registro Fotográfico.




Bodega I
Registro Fotográfico.




Bodega I
Registro Fotográfico.



Bodega J



Bodega J



Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega J	1	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	104	0
MINCIT	Bodega J	1	Columna	Columnas en concreto	Und	16	7
MINCIT	Bodega J	1	Correa	Correas metalicas de celosia en varilla	Und	70	6
MINCIT	Bodega J	1	Cercha	cercha metalica en angulo	Und	6	0
MINCIT	Bodega J	1	Viga	Viga de concreto	ml	134	2
MINCIT	Bodega J	1	Cubierta	Eternit Ondulada	und	327	0
MINCIT	Bodega J	1	Cubierta	caballetes Eternit	und	42	0
MINCIT	Bodega J	1	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	484	0
MINCIT	Bodega J	1	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	443	0
MINCIT	Bodega J	1	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	1	1
MINCIT	Bodega J	1	Oficina		NO		

Bodega J
Registro Fotográfico.




Bodega J
Registro Fotográfico.




Bodega J
Registro Fotográfico.



Bodega K



Bodega K



Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega K	1	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	164	0
MINCIT	Bodega K	1	Columna	Columnas en concreto	Und	16	0
MINCIT	Bodega K	1	Viga	Viga de concreto	ml	336	2
MINCIT	Bodega K	1	Correa	correas en concreto prefabricadas tipo U	und	84	14
MINCIT	Bodega K	1	Viga Canal	Viga canal en concreto	ml	112	0
MINCIT	Bodega K	1	Cubierta	Eternit Ondulada	und	968	0
MINCIT	Bodega K	1	Cubierta	Eternit canaleta 43	und	44	0
MINCIT	Bodega K	1	Cubierta	Caballetes Eternit	und	59	0
MINCIT	Bodega K	1	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	1.400	0
MINCIT	Bodega K	1	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	891	12
MINCIT	Bodega K	1	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	1	1
MINCIT	Bodega K	1	Oficina		SI		

Bodega K
Registro Fotográfico.





Bodega K
Registro Fotográfico.




Bodega K
Registro Fotográfico.



Bodega L



Bodega L



Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega L	1	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	86	0
MINCIT	Bodega L	1	Columna	Columnas en concreto	Und	16	0
MINCIT	Bodega L	1	Viga	Vigas en acero de celosia en varilla	ml	9	0
MINCIT	Bodega L	1	Viga	Viga de concreto	ml	86	0
MINCIT	Bodega L	1	Correa	Correas metalicas de celosia en varilla	und	56	16
MINCIT	Bodega L	1	Cubierta	Eternit Ondulada	und	247	0
MINCIT	Bodega L	1	Cubierta	Caballetes Eternit	und	37	0
MINCIT	Bodega L	1	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	366	0
MINCIT	Bodega L	1	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	306	0
MINCIT	Bodega L	1	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	1
MINCIT	Bodega L	1	Oficina		NO		

Bodega L
Registro Fotográfico.



Bodega L
Registro Fotográfico.



Bodega L
Registro Fotográfico.

