



Bodega Y



Bodega Y



Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

Bodega Y

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega Y		Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	180	0
MINCIT	Bodega Y		Columna	Columnas en concreto	Und	27	0
MINCIT	Bodega Y		Correa	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	160	8
MINCIT	Bodega Y		Viga	Viga de concreto	ml	505	5
MINCIT	Bodega Y		Viga Canal	Viga canal en concreto	ml	30	3
MINCIT	Bodega Y		Cubierta	Eternit Ondulada	und	1232	25
MINCIT	Bodega Y		Cubierta	caballetes Eternit	und	60	0
MINCIT	Bodega Y		Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	1.839	0
MINCIT	Bodega Y		Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	1300	0
MINCIT	Bodega Y		Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	2
MINCIT	Bodega Y		Oficina		NO		

Bodega Y
Registro Fotográfico.




Bodega Y
Registro Fotográfico.




Bodega Y
Registro Fotográfico.



BLOQUE A



BLOQUE A




Convenciones

- Columnas con deterioro normal por uso y goce
- ▬ Muros con deterioro normal por uso y goce
- Vigas con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

BLOQUE A



Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce


BLOQUE A



Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce

BLOQUE A



Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 1	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	164	0
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 1	Columna	Columnas en concreto	Und	44	11
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 1	Viga	Viga de concreto	ml	842	0
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 1	losa de entre piso	losa en concreto	m2	1320	0
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 1	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	1.320	0
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 1	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	332	0
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 1	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	0
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 1	Ventanería	Ventanería en aluminio	m2	98	98
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 1	Oficina		si		

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 2	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	164	0
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 2	Columna	Columnas en concreto	Und	44	10
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 2	Viga	Viga de concreto	ml	842	2
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 2	losa de entre piso	losa en concreto	m2	1320	0
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 2	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	1.320	0
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 2	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	332	6
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 2	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	0
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 2	Ventanería	Ventanería en aluminio	m2	98	98
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 2	Oficina				


INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 3	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	164	0
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 3	Columna	Columnas en concreto	Und	44	7
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 3	Viga	Viga de concreto	ml	842	4
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 3	losa de entre piso	losa en concreto	m2	1320	0
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 3	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	1.320	0
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 3	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	332	0
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 3	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	0
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 3	Ventanería	Ventanería en aluminio	m2	98	98
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 3	Oficina				

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 4	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	164	0
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 4	Columna	Columnas en concreto	Und	44	6
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 4	Viga	Viga de concreto	ml	842	0
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 4	losa de entre piso	losa en concreto	m2	1320	301
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 4	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	1.320	0
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 4	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	332	0
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 4	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	1
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 4	Ventanería	Ventanería en aluminio	m2	98	98
MINCIT	C.I. Bloque A	Piso 4	Oficina		si		


EDIFICIO BLOQUE A

Registro Fotográfico



EDIFICIO BLOQUE A

Registro Fotográfico




EDIFICIO BLOQUE A


Registro Fotográfico



Bloque B



Bloque B




Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

Bloque B



Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

Bloque B

Carrera 2A


Calle 2



Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Bloque B



Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA	ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE		Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 1	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	164	0
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 1	Columna	Columnas en concreto	Und	44	4
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 1	Viga	Viga de concreto	ml	842	0
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 1	losa de entre piso	losa en concreto	m2	1320	0
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 1	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	1.320	1
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 1	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	332	0
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 1	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	0
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 1	Ventanería	Ventanería en aluminio	m2	98	98
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 1	Oficina		si		

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA	ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE		Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 2	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	164	0
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 2	Columna	Columnas en concreto	Und	44	2
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 2	Viga	Viga de concreto	ml	842	3
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 2	losa de entre piso	losa en concreto	m2	1320	0
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 2	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	1.320	0
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 2	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	332	0
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 2	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	0
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 2	Ventanería	Ventanería en aluminio	m2	98	98
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 2	Oficina		si		

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Descripcion de la Bodega:						
			Fecha de inspeccion					martes, 24 de septiembre de 2024	
			Ubicación					Zona Franca Barranquilla	
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE		
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 3	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	164	0		
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 3	Columna	Columnas en concreto	Und	44	1		
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 3	Viga	Viga de concreto	ml	842	0		
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 3	losa de entre piso	losa en concreto	m2	1320	0		
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 3	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	1.320	0		
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 3	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	332	0		
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 3	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	0		
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 3	Ventaneria	Ventaneria en aluminio	m2	98	0		
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 3	Oficina		si				

FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Descripcion de la Bodega:					
			Fecha de inspeccion				martes, 24 de septiembre de 2024	
			Ubicación				Zona Franca Barranquilla	
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE	
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 4	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	164	0	
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 4	Columna	Columnas en concreto	Und	44	4	
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 4	Viga	Viga de concreto	ml	842	0	
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 4	losa de entre piso	losa en concreto	m2	1320	168	
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 4	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	1.320	1	
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 4	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	332	0	
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 4	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	2	
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 4	Ventaneria	Ventaneria en aluminio	m2	98		
MINCIT	C.I. Bloque B	Piso 4	Oficina					

EDIFICIO BLOQUE B
Registro Fotográfico.




EDIFICIO BLOQUE B
Registro Fotográfico.




EDIFICIO BLOQUE B
Registro Fotográfico.



BLOQUE E



BLOQUE E




Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

BLOQUE E



Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 1	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	252	0
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 1	Columna	Columnas en concreto	Und	85	0
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 1	Viga	Viga de concreto	ml	1662	0
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 1	losa de entre piso	losa en concreto	m2	2892	0
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 1	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	2892	0
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 1	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	632	0
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 1	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	0
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 1	Ventanería	Ventanería en aluminio	m2	174	0
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 1	Oficina		SI		

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 2	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	252	0
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 2	Columna	Columnas en concreto	Und	85	0
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 2	Viga	Viga de concreto	ml	1662	0
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 2	losa de entre piso	losa en concreto	m2	2892	0
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 2	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	2892	0
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 2	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	632	0
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 2	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	0
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 2	Ventanería	Ventanería en aluminio	m2	174	0
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 2	Oficina				

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Descripcion de la Bodega:				
			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/VO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 3	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	252	0
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 3	Columna	Columnas en concreto	Und	85	0
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 3	Viga	Viga de concreto	ml	1662	0
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 3	losa de entre piso	losa en concreto	m2	2892	0
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 3	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	2892	0
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 3	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	632	0
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 3	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	0
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 3	Ventaneria	Ventaneria en aluminio	m2	174	0
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 3	Oficina				

FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Descripcion de la Bodega:				
			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/VO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 4	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	252	0
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 4	Columna	Columnas en concreto	Und	85	0
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 4	Viga	Viga de concreto	ml	1662	0
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 4	losa de entre piso	losa en concreto	m2	2892	0
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 4	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	2892	0
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 4	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	632	0
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 4	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	0
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 4	Ventaneria	Ventaneria en aluminio	m2	174	0
MINCIT	C.I. Bloque E	Piso 4	Oficina		SI		

BLOQUE E
Registro Fotográfico.




BLOQUE E
Registro Fotográfico.




BLOQUE E
Registro Fotográfico.



Edificio CAB



Edificio CAB primer piso



Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Descripcion de la Bodega:				
			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Edificio CAB	Piso 1	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	85	0
MINCIT	Edificio CAB	Piso 1	Columna	Columnas en concreto	Und	8	0
MINCIT	Edificio CAB	Piso 1	Viga	Víga de concreto	ml	290	0
MINCIT	Edificio CAB	Piso 1	losa de entre piso	losa en concreto	m2	141	0
MINCIT	Edificio CAB	Piso 1	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	290	0
MINCIT	Edificio CAB	Piso 1	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	484	0
MINCIT	Edificio CAB	Piso 1	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	1	0
MINCIT	Edificio CAB	Piso 1	Ventanería	Ventanería en aluminio	m2	12	0
MINCIT	Edificio CAB	Piso 1	Oficina		si		

Edificio CAB primer piso
Registro Fotográfico.





Edificio CAB primer piso
Registro Fotográfico.




Edificio CAB primer piso
Registro Fotográfico.



Edificio H



Edificio H



Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/VO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Edificio H		Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	89	0
MINCIT	Edificio H		Viga	Víga de concreto	ml	89	0
MINCIT	Edificio H		losa de entre piso	losa en concreto	m2	393	0
MINCIT	Edificio H		Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	393	0
MINCIT	Edificio H		Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	209	0
MINCIT	Edificio H		Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	0	0
MINCIT	Edificio H		Ventaneria	Ventaneria en aluminio	m2	65	0
MINCIT	Edificio H		Oficina		si		

Edificio H
Registro Fotográfico.




Edificio H
Registro Fotográfico.




Edificio H
Registro Fotográfico.



Edificio Z



Edificio Z



Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce


INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Edificio Z		Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	81	0
MINCIT	Edificio Z		Columna	Columnas en concreto	Und	16	1
MINCIT	Edificio Z		Viga	Viga de concreto	ml	81	3
MINCIT	Edificio Z		losa de entre piso	losa en concreto	m2	381	0
MINCIT	Edificio Z		Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	381	0
MINCIT	Edificio Z		Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	336	0
MINCIT	Edificio Z		Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	1	0
MINCIT	Edificio Z		Ventaneria	Ventaneria en aluminio	m2	64	0
MINCIT	Edificio Z		Oficina		SI		

Edificio Z
Registro Fotográfico.



Edificio Z
Registro Fotográfico.




Edificio Z
Registro Fotográfico.



Manzana 10



Manzana 10



Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Descripción de la Bodega:				
			Fecha de inspección	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MNCIT	Manzana 10	Lote A	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	388	0
MNCIT	Manzana 10	Lote A	Columna	Columnas en concreto	Und	50	0
MNCIT	Manzana 10	Lote A	Correa	Correas metálicas de celosía en varilla	Und	72	0
MNCIT	Manzana 10	Lote A	Cercha	cercha metálica en ángulo	Und	5	0
MNCIT	Manzana 10	Lote A	Correa	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	48	0
MNCIT	Manzana 10	Lote A	Viga	Viga de concreto	ml	388	10
MNCIT	Manzana 10	Lote A	Cubierta	Eternit Ondulada	und	312	0
MNCIT	Manzana 10	Lote A	Cubierta	Eternit canaleta 90	und	270	0
MNCIT	Manzana 10	Lote A	Cubierta	caballetes Eternit	und	35	0
MNCIT	Manzana 10	Lote A	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	1.195	0
MNCIT	Manzana 10	Lote A	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	1346	0
MNCIT	Manzana 10	Lote A	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	4	0
MNCIT	Manzana 10	Lote A	Oficina		SI		

Manzana 10
Registro Fotográfico.




Manzana 10 Lote A
Registro Fotográfico.




Manzana 10 Lote A
Registro Fotográfico.



Manzana A Nave principal



Manzana A Nave principal



Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Descripción de la Bodega:				
			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Nave Principal Manzana A		Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	428	0
MINCIT	Nave Principal Manzana A		Columna	Columnas en concreto	Und	68	0
MINCIT	Nave Principal Manzana A		Correa	Correas metalicas de celosia en varilla	Und	159	0
MINCIT	Nave Principal Manzana A		Cercha	cercha metalica en angulo	Und	21	0
MINCIT	Nave Principal Manzana A		Viga	Viga de concreto	ml	360	0
MINCIT	Nave Principal Manzana A		Viga	Viga en acero	ml	10	0
MINCIT	Nave Principal Manzana A		Cubierta	Eternit canaleta 90	und	1262	0
MINCIT	Nave Principal Manzana A		Cubierta	caballetes Eternit	und	90	0
MINCIT	Nave Principal Manzana A		Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	5.000	408
MINCIT	Nave Principal Manzana A		Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	757	0
MINCIT	Nave Principal Manzana A		Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	1	0
MINCIT	Nave Principal Manzana A		Oficina		und	si	

Manzana A Nave principal
Registro Fotográfico.






Manzana A Nave principal
Registro Fotográfico.



Manzana A Nave principal
Registro Fotográfico.



Bodega 21



Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Descripción de la Bodega:				
			Fecha de inspección	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UNO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 21		Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	m ^l	248	0
MINCIT	Bodega 21		Mensulas	mensulas en acero	Und	22	0
MINCIT	Bodega 21		Columna	Columnas en acero en alma llena	Und	24	0
MINCIT	Bodega 21		Columna	Columnas en concreto	Und	21	0
MINCIT	Bodega 21		Correa	Correas en acero de alma llena	Und	260	0
MINCIT	Bodega 21		Cercha	cercha en acero de alma llena	Und	372	0
MINCIT	Bodega 21		Viga	Viga de concreto	m ^l	125	0
MINCIT	Bodega 21		Viga Canal	Viga canal en acero	m ^l	200	0
MINCIT	Bodega 21		Cubierta	Eternit Ondulada	und	2593	0
MINCIT	Bodega 21		Cubierta	caballetes Eternit	und	114	0
MINCIT	Bodega 21		Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m ²	3.000	0
MINCIT	Bodega 21		Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m ²	1212	0
MINCIT	Bodega 21		Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	0
MINCIT	Bodega 21		Oficina			SI	



Bodega 21
Registro Fotográfico.





Bodega 21
Registro Fotográfico.



Bodega 21
Registro Fotográfico.



Bodega 22



Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Descripción de la Bodega:				
			Fecha de inspección	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/U O	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 22		Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	m	92	0
MINCIT	Bodega 22		Mensulas	mensulas en acero	Und	6	0
MINCIT	Bodega 22		Columna	Columnas en acero en alma llena	Und	15	0
MINCIT	Bodega 22		Correa	Correas metálicas en perfil lamina	Und	121	0
MINCIT	Bodega 22		Cercha	cercha en acero de alma llena	Und	4	0
MINCIT	Bodega 22		Viga	Viga de concreto	m	92	0
MINCIT	Bodega 22		Viga	Viga en acero	m	120	0
MINCIT	Bodega 22		Columna	columnas en concreto	Und	2	0
MINCIT	Bodega 22		Cubierta	Eternit Ondulada	und	581	0
MINCIT	Bodega 22		Cubierta	caballetes Eternit	und	29	0
MINCIT	Bodega 22		Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	446	0
MINCIT	Bodega 22		Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	397	0
MINCIT	Bodega 22		Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	0
MINCIT	Bodega 22		Oficina			SI	





Bodega 22
Registro Fotográfico.



Bodega 22



EDIFICIO OPERACIONES



Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce


INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	EDIFICIO OPERACIONES		Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	40	0
MINCIT	EDIFICIO OPERACIONES		Columna	Columnas en concreto	Und	24	0
MINCIT	EDIFICIO OPERACIONES		Viga	Viga de concreto	ml	120	1
MINCIT	EDIFICIO OPERACIONES		losa de entre piso	losa en concreto	m2	100	0
MINCIT	EDIFICIO OPERACIONES		Pisos de Concreto	los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	100	0
MINCIT	EDIFICIO OPERACIONES		Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	340	
MINCIT	EDIFICIO OPERACIONES		Puertas	Puertas	und	2	0
MINCIT	EDIFICIO OPERACIONES		Ventaneria	Ventaneria en aluminio	m2	24	0
MINCIT	EDIFICIO OPERACIONES		Oficina		SI		

EDIFICIO OPERACIONES



EDIFICIO OPERACIONES



EDIFICIO ADMINISTRATIVO



EDIFICIO DIAN



BASCULA 1



BASCULA 3 Y 4



BASCULA 15



BASE ANTINARCOTICOS

