Y ANCLAJE PARRILLAS DE REFUERZO ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.
ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS DE INSPECCION.
FRENTE No.4: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE, FIGURADO Y ANCLAJE PARRILLAS DE REFUERZO PLACAS CUBIERTAS.

INGENIERO RESIDENTE — DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA.

MARTES 03 DE DICIEMBRE 2024.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO

ACTIVIDADES:

OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES.
FRENTE No.1: TRAMO 14 - CRA 4 ENTRE CALLES 2 y 1.
EXCAVACION MECANICA (CA/RO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.
FRENTE No 2: TRAMO 3 - CALLE 2 ENTRE CRAS 4 y 5.
EXCAVACION MECANICA (CA/RO) INCLUYENDO SECTOR DE FALLO EN LA SUBRASANTE; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.
FRENTE No.3: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE Y ANCLAJE PARRILLAS DE REFUERZO PARA LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.
ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS DE INSPECCION.
FRENTE No.4 ACERO DE REFUERZO GRADO 60.
CORTE, FIGURADO Y ANCLAJE PARRILLAS DE REFUERZO

PLACAS CUBIERTAS.

INGENIERO RESIDENTE. DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA INSPECTOR INTERVENTORIA.

MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES:

OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES.

FRENTE No. 1: TRAMO 14 - CRA 4 ENTRE CALLES 2 Y 1. EXCAVACION MECANICA (CAJEO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

FRENTE No. 2: TRAMO 3 - CALLE 2 ENTRE CRAS 4 Y 5. EXCAVACION MECANICA (CAJEO) INCLUYENDO SECTOR DE FALLO EN LA SUBRASANTE; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

FRENTE No. 3: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE Y ANCLAJE PARRILLAS DE REFUERZO PARA LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS DE INSPECCION.

FRENTE No. 4: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE, FIGURADO Y ANCLAJE PARRILLA DE REFUERZO PLACAS CUBIERTAS.

INGENIERO RESIDENTE DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA INSPECTOR INTERVENTORIA.

JUEVES 05 DE DICIEMBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES:

OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES.

FRENTE No. 1: TRAMO 14 – CRA 4 ENTRE CALLES 2 y 1
EXCAVACION MECANICA (CAJCO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

FRENTE No. 2: TRAMO 3 – CALLE 2 ENTRE CRAS. 4 y 5.
EXCAVACION MECANICA (CAJCO) INCLUYENDO SECTOR DE FALLO EN LA SUBRASANTE; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

FRENTE No. 3: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE Y ANCLAJE PARRILLAS DE REFUERZO PARA LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.

ALCANTARILLADO PLUVIAL POZOS DE INSPECCION.

FRENTE No. 4. ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE, FIGURADO Y ANCLAJE PARRILLAS DE REFUERZO PLACAS DE CUBIERTA.

INGENIERO RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

VIERNES 06 DE DICIEMBRE 2024.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES:

OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES.

FRENTE No. 1: TRAMO 14 – CRA 4 ENTRE CALLES 2 y 1
EXCAVACION MECANICA (CAJCO); CARGUE Y RETIRO MECANICO

DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

FRENTE No.2: TRAMO 3 - CALLE 2 ENTRE CRAS 4 Y 5. EXCAVACION MECANICA (CAJEO) INCLUYENDO SECTOR DE FALLO EN LA SUBRASANTE; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

FRENTE No.3: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE Y AMARRE PARRILLAS DE REFUERZO PARA LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS DE INSPECCIÓN.

FRENTE No4: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE, FIGURADO Y AMARRE PARRILLAS DE REFUERZO PLACAS DE CUBIERTA.

INGENIERO RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA.

SABADO 07 DE DICIEMBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO

ACTIVIDADES:

OBRAS COMPLEMENTARIAS - EXPLANACIONES.

FRENTE No.1: TRAMO 14 - CRA 4 ENTRE CALLES 2 Y 1 EXCAVACION MECANICA (CAJEO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

FRENTE No.2. TRAMO 3 - CALLE 2 ENTRE CRAS 4 Y 5. EXCAVACION MECANICA (CAJEO) INCLUYENDO SECTOR DE FALLO EN LA SUBRASANTE; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL

EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL GRUDO DE RIO.
FRENTE No.3. ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE Y ANARRE PARRILLAS DE REFUERZO PARA LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.
ALCANTARILLADO PLUVIAL; POZOS DE INSPECCION.
FRENTE No.4. COLOCACION MARCO Y TAPA BASCULANTE CON LLAVE DE SEGURIDAD A LAS PARRILLAS DE REFUERZO; FUNDIDA CONCRETO 4000PSI. PLACAS DE CUBIERTA

INGENIERO RESIDENTE — DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

DOMINGO 08 DE DICIEMBRE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: CLINA SECO Y SOLEADO
ACTIVIDADES:
NO SE EJECUTARON.

INGENIERO RESIDENTE — DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

LUNES 09 DE DICIEMBRE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: CLINA SECO Y SOLEADO
ACTIVIDADES:
OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES.
FRENTE No.1 - TRAMO 14 — CRA 4 ENTRE CALLES 24 1
EXCAVACION MECANICA (CAIEO); CARGUE Y RETIRO

MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

FRENTE No.2: TRAMO 3 – CALLE 2 ENTRE CRAS 4 y 5. EXCAVACION MECANICA (CAJEO) INCLUYENDO SECTOR DE FALLO EN LA SUBRASANTE; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

FRENTE No.3: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE Y ANCLAJE PARRILLAS DE REFUERZO PARA LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.

ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS DE INSPECCION.

FRENTE No.4: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE, FIGURADO Y ANCLAJE PARRILLAS DE REFUERZO PLACAS DE CUBIERTA.

INGENIERO RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA.

MARTES 10 DE DICIEMBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO

ACTIVIDADES: OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES.

FRENTE No.1: TRAMO 14 – CRA 4 ENTRE CALLES 2 y 1 EXCAVACION MECANICA (CAJEO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

FRENTE No.2: TRAMO 3 – CALLE 2 ENTRE CRAS 4 y 5. EXCAVACION MECANICA (CAJEO) INCLUYENDO SECTOR DE FALLO EN LA SUBRASANTE; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

FRENTE No. 3: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE Y ANARRE PARRILLAS PARA LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.
ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS DE INSPECCION.
FRENTE No. 4: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE, FIGURADO Y ANARRE PARRILLAS DE REFUERZO PLACAS CUBIERTAS.

INGENIERO RESIDENTE — DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO.
ACTIVIDADES: OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES.
FRENTE No. 1: TRAMO 14 - CRA 4 ENTRE CALLES 2 Y 1.
EXCAVACION MECANICA (CAJEO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.
FRENTE No. 2: TRAMO 3 - CALLE 2 ENTRE CRAS 4 Y 5.
EXCAVACION MECANICA (CAJEO) INCLUYENDO SECTOR DE FALLO EN LA SUBRASANTE; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.
FRENTE No. 3: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE Y ANARRE PARRILLAS DE REFUERZO PARA LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.
ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS DE INSPECCION.
FRENTE No. 4: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE, FIGURADO Y ANARRE PARRILLAS DE REFUERZO PLACAS CUBIERTAS.

INGENIERO RESIDENTE — DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

JUEVES 12 DE DICIEMBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES:

OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES.

FRENTE No.1: TRAMO 14 - CRA 4 ENTRE CALLES 2 Y 1.
EXCAVACION MECANICA (CAJEO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

FRENTE No.2: TRAMO 3 - CALLE 2 ENTRE CRAS 4 Y 5.
EXCAVACION MECANICA (CAJEO) INCLUYENDO SECTOR DE FALLO EN LA SUBRASANTE; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

FRENTE No.3: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE Y ANCLAJE PARRILLAS DE REFUERZO PARA LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.

ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS DE INSPECCION.

FRENTE No.4: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE, FIGURADO Y ANCLAJE PARRILLAS DE REFUERZO PLACAS CUBIERTAS.

INGENIERO RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA.

VIERNES 13 DE DICIEMBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO

ACTIVIDADES:

OBRAS COMPLENENTARIAS. EXPLANACIONES.

FRENTE No.1: TRAMO 2 - CALLE 1 ENTRE CRAS 4 Y 3.
EXCAVACION MECANICA (CAJEO); CARGUE Y RETIRO

MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

FRENTE No.2: TRAMO 3 - CALLE 2 ENTRE CRAS 4 Y 5 EXCAVACION MECANICA (CAJEO) INCLUYENDO SECTOR DE FALLO EN LA SUBRASANTE; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

FRENTE No.3: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE Y ANCLAJE PARRILLAS DE REFUERZO PARA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.

ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS DE INSPECCION.

FRENTE No.4: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE, FIGURADO Y ANCLAJE PARRILLAS DE REFUERZO PLACAS DE CUBIERTA.

INGENIERO RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

SABADO 14 DE DICIEMBRE 2024.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO

ACTIVIDADES:

OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES.

FRENTE No.1: TRAMO 2 - CALLE 1 ENTRE CRAS. 4 Y 3. EXCAVACION MECANICA (CAJEO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

FRENTE No.2: TRAMO 3 - CALLE 2 ENTRE CRAS 4 Y 5 EXCAVACION MECANICA (CAJEO) INCLUYENDO SECTOR DE FALLO EN LA SUBRASANTE; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE

CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

FRENTE No. 3: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE Y ANCLAJE PARRILLAS DE REFUERZO PARA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.

ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS DE INSPECCION. COLOCACION MARCO Y TAPA BASCULANTE CON LLAVE DE SEGURIDAD A LAS PARRILLAS DE REFUERZO; FUNDIDA CONCRETO 4000PSI. PLACAS DE CUBIERTA

INGENIERO RESIDENTE — DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA.

DOMINGO 15 DE DICIEMBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES:

NO SE EJECUTARON.

INGENIERO RESIDENTE — DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

LUNES 16 DE DICIEMBRE 2024.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES:

OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES.

FRENTE No. 1: TRAMO 2 - CALLE 1 ENTRE CRAS 4 Y 3.

EXCAVACION MECANICA (CARGO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRA-

SANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.
INSTALACION ELECTRICA. REPOSICION ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA.
FRENTE No.2: TRAMO 3 – CALLE 2 ENTRE CRAS 4 Y 5.
EXCAVACION MECANICA (CA/RO) INCLUYENDO SECTOR DE FALLO EN LA SUBRASANTE; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.
FRENTE No.3: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE Y ANARRE PARRILLAS DE REFUERZO PARA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.
ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS DE INSPECCION.
FRENTE No.4: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE, FIGURADO Y ANARRE PARRILLAS PLACAS DE CUBIERTA.

INGENIERO RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

MARTES 17 DE DICIEMBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: CLINA AMANECE PARCIALMENTE NUBLADO, PRESENTANDOSE LLUVIAS INTENSA DESDE LAS 7:00AM A 9:00AM Y EN LA TARDE LLUVIA MODERADA DE 3:00PM A 4:00PM.

ACTIVIDADES:
OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES
FRENTE No.1: TRAMO 2 – CALLE 1 ENTRE CRAS 4 Y 3.
EXCAVACION MECANICA (CA/RO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.
FRENTE No.2: TRAMO 3 – CALLE 2 ENTRE CRAS 4 Y 5.

EXCAVACION MECANICA (CAJEO) INCLUYENDO SECTOR DE FALLO EN LA SUBRASANTE; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

FRENTE No.3: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE Y ANCLAJE PARRILLAS DE REFUERZO PARA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.

ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS DE INSPECCION.

FRENTE No.4: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE, FIGURADO Y ANCLAJE PARRILLAS PLACAS DE CUBIERTAS.

INGENIERO RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTO OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA EN LA MAÑANA ESTUVO SECO Y SOLEADO. PRESENTADOSE LLUVIA INTENSA DE 4:00PM A 5:00PM.

ACTIVIDADES:

OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES.

FRENTE No.1: TRAMO 2 - CALLE 1 ENTRE CRAS 4 y 3 EXCAVACION MECANICA (CAJEO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

FRENTE No.2: TRAMO 7 - CALLE 4 ENTRE CRAS 4 y 5. EXCAVACION MECANICA (CAJEO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO. SE REALIZA REPOSICION ACOMETIDA DOMICILIARIA. ALCANTARILLADO SANITARIO INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø6"; RELLENO EN ARENA LAVADA APISONADA PARA ATRAQUE DE LA TUBERIA.

FRENTE No.3: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE Y ANCLAJE

PARRILLAS DE REFUERZO PARA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.
ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS DE INSPECCION.
FRENTE N.4: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE, FIGURADO Y ANARRE PARRILLAS DE REFUERZO PLACAS DE CUBIERTA.

INGENIERO RESIDENTE — DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA.

JUEVES 19 DE DICIEMBRE 2024.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES: OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES.

FRENTE No.1: TRAMO 2 - CALLE 1 ENTRE CRAS 4 Y 5.
EXCAVACION MECANICA (CAJEO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

FRENTE No.2: TRAMO 7 - CALLE 4 ENTRE CRAS 4 Y 5.
EXCAVACION MECANICA (CAJEO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

FRENTE No 3: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE Y ANARRE PARRILLAS DE REFUERZO PARA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS DE INSPECCION.

FRENTE No. 4: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE, FIGURADO Y ANARRE PARRILLAS PARA LAS PLACAS DE CUBIERTA.

INGENIERO RESIDENTE — DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

VIERNES 20 DE DICIEMBRE 2024.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO

ACTIVIDADES:

OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES.

FRENTE No.1: TRAMO 14 – CARRERA 4 ENTRE VIA AQUALINDA Y LOS MANGOS. EXCAVACION MECANICA (CAJEO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO. SE REALIZO REPOSICION ACOMETIDA DOMICILIARIA INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO SANITARIO Ø 6"; RELLENO EN ARENA APISONADA PARA ATRAQUE DE LA TUBERIA.

FRENTE No.2: TRAMO 7 – CALLE 4 ENTRE CRAS 4 y 5. EXCAVACION MECANICA (CAJEO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO. SE RENIZA REPOSICION REPOSICION ACOMETIDA DOMICILIARIA. INSTALACIÓN SILLA YEE PVC 8 x 6; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO SANITARIO Ø 6"; RELLENO EN ARENA APISONADA PARA ATRAQUE DE LA TUBERIA.

FRENTE No.3: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE Y AMARRE PARRILLAS DE REFUERZO PARA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.

ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS DE INSPECCION.

FRENTE No.4: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE, FIGURADO Y AMARRE PARRILLAS PARA LAS PLACAS DE CUBIERTA.

INGENIERO RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA.

SABADO 21 DE DICIEMBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES:

OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES.

FRENTE No.1: TRAMO 14 - CRA 4 ENTRE LA VIA AQUALINDA Y LOS MANGOS. EXCAVACION MECANICA (CAJEO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO. SE REALIZO REPOSICION ACOMETIDA DOMICILIARIA INSTALACION SILLA YEE PVC 8x6; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO SANITARIO Ø6"; RELLENO EN ARENA APISONADA PARA ATRAQUE DE LA TUBERIA.

FRENTE No.2: TRAMO 7 - CALLE 4 ENTRE CRAS. 4 Y 5. EXCAVACION MECANICA (CAJEO); CARGUE Y RETRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

FRENTE No.3: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE Y ANCLAJE PARRILLAS DE REFUERZO PARA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS DE INSPECCION.

FRENTE No.4: COLOCACION MARCO Y TAPA BASCULANTE CON LLAVE DE SEGURIDAD A LAS PARRILLAS DE REFUERZO; FUNDIDA CONCRETO 4.000PSI PLACAS DE CUBIERTA.

INGENIERO RESIDENTE — DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA.

DOMINGO 22 DE DICIEMBRE 2024.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO

ACTIVIDADES: NO SE EJECUTARON.

INGENIERO RESIDENTE — DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

LUNES 23 DE DICIEMBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES:

OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES.

FRENTE No.1: TRAMO 14 - CRA 4 ENTRE LA VIA AGUALINDA Y LOS MANGOS. EXCAVACION MECANICA (CAJEO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CAUDO DE RIO. SE REALIZO ACOMETIDA DOMICILIARIA INSTALACION SILLA YEE PVC 8X6; INSTALACIÓN TUBERIA PVC ALCANTARILLADO SANITARIO Ø6"; RELLENO EN ARENA APISONADA PARA ATRAQUE DE LA TUBERIA.

FRENTE No.2: TRAMO 7 - CALLE 4 ENTRE CRAS 4 Y 5.

EXCAVACIÓN MECANICA (CAJEO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CAUDO DE RIO. SE REALIZO REPOSICION ACOMETIDA DOMICILIARIA INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø6", RELLENO EN ARENA APISONADA PARA ATRAQUE DE LA TUBERIA.

FRENTE No.3: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE Y AMARRE PARRILLAS DE REFUERZO PARA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.

ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS DE INSPECCION.

FRENTE No.4: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE, FIGURADO Y AMARRE PARRILLAS DE REFUERZO PARA PLACAS DE CUBIERTA.

INGENIERO RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

MARTES 24 DE DICIEMBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES:

OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES.

FRENTE No. 1 : TRAMO 14 - CRA 4 ENTRE LA VIA AGUALINDA Y LOS MANGOS: EXCAVACION MECANICA (CAJEO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; CARGUE Y RETIRO MECANICO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

FRENTE No. 2 : TRAMO 7 - CALLE 4 ENTRE CRAS 4 Y 5. EXCAVACION MECANICA (CAJEO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

FRENTE No. 3: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE Y ANCARRE PARRILLAS DE REFUERZO PARA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.

ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS DE INSPECCION.

FRENTE No. 4: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE, FIGURADO Y ANCARRE PARRILLAS DE REFUERZO PARA PLACAS DE CUBIERTA.

INGENIERO RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA.

INSPECTOR INTERVENTORIA.

MIERCOLES 25 DE DICIEMBRE 2024.

ESTADO DEL TIEMPO: CLARA SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES: NAVIDAD.

NO SE EJECUTARON.

INGENIERO RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA.

INSPECTOR INTERVENTORIA.

JUEVES 26 DE DICIEMBRE 2024.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO.

OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES.

FRENTE No.1: TRAMO 14 - CRA 4 ENTRE LA VIA AGUALINDA Y LOS MANGOS. EXCAVACION MECANICA (CAJEO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUB-RASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

FRENTE No.2: TRAMO 7 - CALLE 4 ENTRE CRAS 4 Y 5. EXCAVACION MECANICA (CAJEO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

FRENTE No.3: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE Y ANCLAJE PARRILLAS DE REFUERZO PARA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.

ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS DE INSPECCION:

FRENTE No.4: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE, FIGURADO Y ANCLAJE PARRILLAS DE REFUERZO PARA PLACAS DE CUBIERTA.

INGENIERO RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

VIERNES 27 DE DICIEMBRE 2024.

ESTADO DEL CLIMA: CLIMA SECO Y SOLEADO.

OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES.

FRENTE No.1: TRAMO 14 - CRA 4 ENTRE LA VIA AGUALINDA Y LOS MANGOS. EXCAVACION MECANICA (CAJEO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUB-RASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

FRENTE No.2: TRAMO 7 - CALLE 4 ENTRE CRAS 4 Y 5.

EXCAVACION MECANICA (CAJON); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.
FRENTE No.3: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE Y ANCLAJE. PARRILLAS DE REFUERZO PARA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.
ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS DE INSPECCION.
FRENTE No.4: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE, FIGURADO Y ANCLAJE PARRILLAS DE REFUERZO PARA PLACAS DE CUBIERTA.

INGENIERO RESIDENTE — DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

SABADO 28 DE DICIEMBRE 2024.
ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO.
ACTIVIDADES:
OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES.
FRENTE No.1: TRAMO 14 - CRA. 4 ENTRE LA VIA AQUALINDA Y LOS MANGOS. EXCAVACIÓN MECANICA (CAJON); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.
FRENTE No.2: TRAMO 7 - CALLE 4 ENTRE CRAS 4 Y 5. EXCAVACION MECANICA (CAJON); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.
FRENTE No.3: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE Y ANCLAJE PARRILLAS DE REFUERZO PARA LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.

ALCANTARILLADO PLUVIAL - POZOS DE INSPECCION.
FRENTE No. 4: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE, FIGURADO Y AMARRE PARRILLAS DE REFUERZO PARA LAS PLACAS DE CUBIERTA.

INGENIERO RESIDENTE — DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

DOMINGO 29 DE DICIEMBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES:

NO SE EJECUTARON.

INGENIERO RESIDENTE — DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA

LUNES 30 DE DICIEMBRE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO

ACTIVIDADES:

OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES.
FRENTE No. 1: TRAMO 14 - CRA 4 ENTRE CALLE AGUALINDA Y LOS MANGOS. EXCAVACION MECANICA (CARGO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.
FRENTE No. 2: TRAMO 7 - CALLE 4 ENTRE CRAS 4 Y 5. EXCAVACION MECANICA (CARGO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE

CON MATERIAL CRUDO DE RIO.
FRENTE No. 3: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE Y ANCLAJE PARRILLAS DE REFUERZO PARA LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.
ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS DE INSPECCION.
FRENTE No. 4: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE, FIGURADO Y ANCLAJE PARRILLAS DE REFUERZO PARA PLACAS DE CUBIERTA.

INGENIERO RESIDENTE DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA INSPECTOR INTERVENTORIA.

MARTES 31 DE DICIEMBRE 2024.
ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO.
ACTIVIDADES:
OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES.
FRENTE No. 1: TRAMO 14 - CRA 4 ENTRE LA VIA AGUALINDA Y LOS MANGOS. EXCAVACION MECANICA (CAJEO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.
FRENTE No. 2: TRAMO 7 - CALLE 4 ENTRE CRAS. 4 y 5. EXCAVACION MECANICA (CAJEO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.
FRENTE No. 3: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE Y ANCLAJE DE LAS PARRILLAS DE REFUERZO PARA LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.
ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS DE INSPECCION.
FRENTE No. 4: ACERO DE REFUERZO GRADO 60.

CORTE, FIGURADO Y ANCLAJE PARRILLAS DE REFUERZO PARA LAS PLACAS DE CUBIERTA.

INGENIERO RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

5.12.8
RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. (608) 632 7178
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

CUADRO RESUMEN DE PRUEBAS

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA No.
		24	11	2024	032 DE 2023

SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA

CUADRO DE RESUMEN DE PRUEBAS

RESUMEN MENSUAL DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL INFORME N°2 DE OBRA DE NOVIEMBRE DE 2024
(Mes , dia y año en que se suscribe el acta parcial)

CONTRATO No. 032 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S - RL MARIA DIOMY BARRERA

INTERVENTOR SICAL S.A.S

SUPERVISOR ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY

TIPO DE PRUEBA O ENSAYO

Densidad en terreno	☐	Desgaste	☐
Ensayo a compresión en cilindros de concreto	☒	Proctor	☐
C.B.R Muestra inalterada	☐	Gradación	☐
Flexión de Vigas de Concreto	☐	Abrasión de Agregados en la Máquina de los ángeles	☐
Rodadura Asfáltica	☐	Granulometría	☐
Límite de Consistencia	☐	Equivalente de Arena	☐
Otros (Especificar)	☒	Ensayo de placa de carga dinámica	

COMENTARIOS GENERALES DEL TIPO DE PRUEBA Y ENSAYO

1- TECNICOS Y MATERIAL
Se realizaron ensayos de compactación a la base granular PZ 51 a PZ 52
Se realizaron ensayos de compactación a la base granular PZ 53 a PZ 54
Se realizaron ensayos de compactación a la base granular PZ 64 a Descarga
Se realizaron ensayos de compactación a la base granular TRAMO 63
Se realizaron ensayos de compactación a la base granular TRAMO 62
Se realizaron ensayos de compactación a la base granular TRAMO 61
Se realizaron ensayos de compactación a la base granular TRAMO 59
Se realizaron ensayos de compactación a la base granular TRAMO 58
Se realizaron ensayos de compactación a la base granular TRAMO 54
Se realizaron ensayos de compactación a la base granular TRAMO 51
Se realizaron ensayos de compactación a la base granular TRAMO 50
Se realizaron ensayos de compactación a la base granular TRAMO 49
Se realizaron ensayos de compactación a la base granular TRAMO 48
Se realizaron ensayos de compactación a la subbase granular ESTRUCTURA DE DESCARGA
Se realizaron ensayos de compactación a la base granular PZ 37 a PZ 36
Se realizaron ensayos de compactación a la base granular PZ 38 a PZ 37
Se realizaron ensayos de compactación a la base granular PZ 39 a PZ 40
Se realizaron ensayos de compactación a la base granular PZ 42 a PZ 43
Se realizaron ensayos de compactación a la base granular PZ 43 a PZ 44
Se realizaron ensayos de resistencia a la compresion de cilindros de concreto Estructura de descarga MURO 12 MODULO 2
Se realizaron ensayos de resistencia a la compresion de cilindros de concreto Estructura de descarga MURO 12 MODULO 3
Se realizaron ensayos de resistencia a la compresion de cilindros de concreto Estructura de descarga MODULO 1

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

CUADRO RESUMEN DE PRUEBAS

acuatodos s.a. E.S.P.

RESUMEN DE ENSAYOS

COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO ESTRUCTURA DE DESCARGA

No.	Localización	Fecha	Unidad de medida	Resultado	Requerimiento de aceptación	Cumplimiento
1	MUROS	22/02/2020	PSI	4218	4000	CUMPLE
M-06	MURO 12 MODULO 2	16/10/2024	%	4479	4000	CUMPLE
M-07	MURO 12 MODULO 3	21/09/2024	%	4859	4000	CUMPLE
M-08	MODULO 1	25/10/2024	%	4255	4000	CUMPLE

ATRAQUE Y RELLENO DE TUBERIA CON BASE GRANULAR DE 1 1/2"

No.	Localización	Fecha	Unidad de medida	Resultado	Requerimiento de aceptación	Cumplimiento
1	PZ 51 A PZ 52	1/02/2024	%	98,7	95	CUMPLE
2	PZ 53 A PZ 54	1/02/2024	%	98,3	95	CUMPLE
3	PZ 64 - DESCARGA	1/02/2024	%	98,4	95	CUMPLE
4	TRAMO 63	28/02/2024	%	100,7	95	CUMPLE
5	TRAMO 62	28/02/2024	%	100,1	95	CUMPLE
6	TRAMO 61	28/02/2024	%	101,7	95	CUMPLE
7	TRAMO 59	28/02/2024	%	103,2	95	CUMPLE
8	TRAMO 58	28/02/2024	%	102,5	95	CUMPLE
9	TRAMO 54	28/02/2024	%	100,3	95	CUMPLE
10	TRAMO 51	28/02/2024	%	101,2	95	CUMPLE
11	TRAMO 50	28/02/2024	%	101,7	95	CUMPLE
12	TRAMO 49	28/02/2024	%	101,3	95	CUMPLE
13	TRAMO 48	28/02/2024	%	100,8	95	CUMPLE

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION

No.	Localización	Fecha	Unidad de medida	Resultado	Requerimiento de aceptación	Cumplimiento
14	PZ 37 a PZ 36	15/05/2024	%	98,2	95	CUMPLE
15	PZ 38 a PZ 37	15/05/2024	%	98,9	95	CUMPLE
16	PZ 39 a PZ 40	15/05/2024	%	98,6	95	CUMPLE
17	PZ 42 a PZ 43	15/05/2024	%	98,2	95	CUMPLE
18	PZ 43 a PZ 44	15/05/2024	%	98,4	95	CUMPLE

SUBBASE GRANULAR DE 2"

No.	Localización	Fecha	Unidad de medida	Resultado	Requerimiento de aceptación	Cumplimiento
1	ESTRUCTURA DE DESCARGA	28/02/2024	%	98,6	95	CUMPLE

2. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

De acuerdo a los resultados se puede apreciar que los ensayos cumplen según lo estipulado en la normatividad UNE 103807-2, ASTM-E2835-11.

Cuando algún resultado estuvo por debajo de los límites permitidos se realizaron acciones correctivas en obra y se tomó de nuevo el ensayo para verificar el cumplimiento de la norma.

Se realizaron los ensayos de resistencia a la compresion de acuerdo a la normativa NV E -410-13 y el MURO 12 MODULO 2 presento una falla de tipo 4 diagonal, MURO 12 MODULO 3 presento una falla de tipo 3.

3. CONCLUSIONES GENERALES

La base granular aplica según lo estipulado en la norma ASTM-E2835-11.

La subbase granular aplica según lo estipulado en la norma ASTM-E2835-11.

Firma

Nombre

CONTRATISTA

VI. COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

Firma

Nombre

Supervisor de Proyecto y/o Contrato

Original oficina Juridica

1era copia .interventor

2da copia contratista

3ra copia dependencia responsable del contrato

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT 901 032 837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÓN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL

CODIGO: SY-TL-CCT-006
EMPRESA : SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
F´c: 4000 PSI
F´c: 28,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 16-oct.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R' PSI	R'PROMEDIO PSI	R'PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-06	MURO 12 MODULO 2	MURO	21-ago-2024	06	28	18-sep-2024	15,1	27,76	109140	3932	3902	26,9	96,2		N/A	TIPO-4
					28	18-sep-2024	15,1	27,76	107499	3873						TIPO-4
					56	16-oct-2024	15,1	27,76	127124	4580	4479	30,9	110,4			TIPO-4
					56	16-oct-2024	15,1	27,76	121527	4378						TIPO-4

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO
MARCA: INGETEST
SERIE: 20002018

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

226

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT 901 032 837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL

CODIGO: SY-TL-CCT-008
EMPRESA : SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
F'c: 4000 PSI
F'c: 28,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 25-oct.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R' PSI	R'PROMEDIO PSI	R'PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-08	MODULO 1		30-ago-2024	08	14	13-sep-2024	15,0	27,39	89695	3275	3512	24,2	86,6		N/A	TIPO-3
					28	27-sep-2024	15,1	27,76	104082	3750	3779	26,1	93,1			TIPO-3
					28	27-sep-2024	15,1	27,76	105723	3809						TIPO-3
					56	25-oct-2024	15,0	27,39	116559	4255	4255	29,4	104,9			TIPO-3

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO
MARCA: INGETEST
SERIE: 20002018

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-20
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NV E - 410 - 13	Version 02
		Fecha de Emision - 18/09/2017


PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL

CODIGO: SY-TL-CCT-007
EMPRESA : SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
F'c: 4000 PSI
F'c: 28,0 Mpa
FECHA DE REPORTE: 21-sep.-2024

N. Muestra	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL	FECHA FUNDICION	BRIQUETA No	BRIQUETA EDAD DIAS	FECHA DE ROTURA	Diametro cm	Area Pg²	CARGA LBS	R' PSI	R'PROMEDIO PSI	R'PROMEDIO Mpa	% RESISTENCIA	SLUMP (Pg)	ADITIVO UTILIZADO	TIPO DE FALLA
M-07	MURO 12 MODULO 3	MURO	24-ago-2024	07	28	21-sep-2024	15,1	27,76	133913	4824	4859	33,5	119,7		N/A	TIPO-3
					28	21-sep-2024	15,1	27,76	135824	4893						TIPO-3
					56	19-oct-2024										
					56	19-oct-2024										

CONCRETO FABRICADO EN: OBRA [X] PLANTA [ ]
EQUIPO UTILIZADO : PRENSA PARA CONCRETO
MARCA: INGETEST
SERIE: 20002018

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

Realizo Gustavo R.

Reviso: Jose Ibarra

228

ANEXO 6.6.1.
PLANILLAS DE ASISTENCIA CHARLAS DE SST

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	2-Dic-2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Divulgacion Permiso de trabajo y ART		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	LUIS RIVEROS	9.658.642	OFICIAL	
12	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	DIEGO ARMANDO GUTIERREZ	74.081.324	OFICIAL	
15	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
16	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
17	DEIVIS GONZALO BAYONA	74860941	OFICIAL	
18	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
19	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	CADENERO	
20	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
21	WILMER ROA	9430674	OPERADOR	
22	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
23	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
24	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
25	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
26	WILMER AMAYA	1118540503	OPERADOR	
27	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
28	MARCELA ESTUPIÑAN	1118581788	CONTROLADORA	
29	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
30	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:		LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
2	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
3	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
4	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
5	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
6	JOSE MARIA SALCEDO	9656888	AUXILIAR DE OBRA	
7	ROISON GALAN	9659199	AUXILIAR DE OBRA	
8	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
9	DARWIN GOMEZ	1065237812	AUXILIAR DE OBRA	
10	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
11	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
12	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
13	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
14	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1029642636	AUXILIAR DE OBRA	
15	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
16	BREINEX JOEL TORREZ	1127921732	AUXILIAR DE OBRA	
17	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
18	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
19	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
20	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
21	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
22	JOSUE MOLINA	9531718	CONDUCTOR	
23	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
24	Alberto Vargas	74858876	OP	
25	Yefferson stiven Vargas	1118378687	Auxiliar	
26	Jordan Rodrigo Antipara	1116677409	Auxiliar de obra	Jordan R.A.
27	Hector Julian Cano Castellanos	1003630829	Conductor	
28	Fernando amarguito	1118688615	conductor	
29	Esteban H Moreno Duran	1.006.553.970	Auxiliar	
30	Jorge Gonzalez	95205798	conductor	

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	3-DIC-2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Riesgos y peligros en las vias urbanas		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	LUIS RIVEROS	9.658.642	OFICIAL	
12	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	DIEGO ARMANDO GUTIERREZ	74.081.324	OFICIAL	
15	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
16	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
17	DEIVIS GONZALO BAYONA	74860941	OFICIAL	
18	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
19	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	CADENERO	
20	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
21	WILMER ROA	9430674	OPERADOR	
22	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
23	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
24	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
25	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
26	WILMER AMAYA	1118540503	OPERADOR	
27	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
28	MARCELA ESTUPIÑAN	1118581788	CONTROLADORA	
29	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
30	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	

Observaciones	4 horas	Nombre Responsable	

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: [illegible] LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): [illegible]

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: [illegible] Duracion: (Min [illegible]

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
2	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
3	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
4	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
5	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
6	JOSE MARIA SALCEDO	9656888	AUXILIAR DE OBRA	
7	ROISON GALAN	9659199	AUXILIAR DE OBRA	
8	DAGOBERTO ARIZA	112O2784	AUXILIAR DE OBRA	
9	DARWIN GOMEZ	1065237812	AUXILIAR DE OBRA	
10	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
11	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
12	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
13	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
14	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1029642636	AUXILIAR DE OBRA	
15	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
16	BREINEX JOEL TORREZ	1127921732	AUXILIAR DE OBRA	
17	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
18	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
19	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
20	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
21	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
22	JOSUE MOLINA	9531718	CONDUCTOR	
23	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
24	Alvaro Vargas	1015858379	Operador	
25	Jordan Rodrigo Rodriguez	1116667709	Auxiliar	
26	Yefferson Steven Vargas Lopez	1118568687	Aux. Civil	
27	Fernando [illegible]	1116[illegible]615	conductor	
28	Esteban J. Moreno V	1.006.556.010	Auxiliar	
29	Jaime Marino	74.182.976	conductor	
30	Jorge Cardenas	9532798	conductor	

Observaciones

Vo Bo Responsable

1003630828 conductor

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA: 4-Dic-2024 | LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): Hojas de Seguridad Cemento y Diesel

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Nadelaine Postigo | Duracion: (Min 30 minutos)

EM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	CARLOS H
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	LUIS RIVEROS	9.658.642	OFICIAL	
12	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	DIEGO ARMANDO GUTIERREZ	74.081.324	OFICIAL	
15	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
16	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
17	DEIVIS GONZALO BAYONA	74860941	OFICIAL	
18	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
19	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	CADENERO	
20	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
21	WILMER ROA	9430674	OPERADOR	
22	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
23	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
24	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
25	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
26	WILMER AMAYA	1118540503	OPERADOR	
27	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
28	MARCELA ESTUPIÑAN	1118581788	CONTROLADORA	
29	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
30	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	

Observaciones: Divulgacion Riesgos y Peligros de las hojas de seguri

V°B° Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-02-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:		LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
2	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
3	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
4	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
5	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
6	JOSE MARIA SALCEDO	9656888	AUXILIAR DE OBRA	
7	ROISON GALAN	9659199	AUXILIAR DE OBRA	
8	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
9	DARWIN GOMEZ	1065237812	AUXILIAR DE OBRA	
10	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
11	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
12	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
13	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
14	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1029642636	AUXILIAR DE OBRA	
15	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
16	BREINEX JOEL TORREZ	1127921732	AUXILIAR DE OBRA	
17	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
18	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
19	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
20	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
21	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
22	JOSUE MOLINA	9531718	CONDUCTOR	
23	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
24	Alberto James	7ers8074	Oper	
25	Jeferson stiven Vargas	1118528882	Auxiliar	
26	Felix Cami	1003630429	Conductor	
27	Jordan Rodrigo Antipara	1116447409	Auxiliar de obra	
28	Esteban Jr Moreno Duran	1.006.557.070	Auxiliar obra	
29	Fernando montiel	74169845	conductor	
30	Jorge Cardenas	9524798	conductor	

Observaciones		V°B° Responsable

Jairo Mario = 74180426 conductor

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	05-Dic-2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Comunicado #45 (talento humano)		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	LUIS RIVEROS	9.658.642	OFICIAL	
12	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	DIEGO ARMANDO GUTIERREZ	74.081.324	OFICIAL	
15	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
16	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
17	DEIVIS GONZALO BAYONA	74860941	OFICIAL	
18	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
19	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	CADENERO	
20	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
21	WILMER ROA	9430674	OPERADOR	
22	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
23	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
24	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
25	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
26	WILMER AMAYA	1118540503	OPERADOR	
27	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
28	MARCELA ESTUPIÑAN	1118581788	CONTROLADORA	
29	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
30	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	

Observaciones	VoBo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: 05-Diciembre 2022 LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): Comunicado #45 talento humano

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madelene Cadrazo Duracion: (Min) 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
2	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
3	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
4	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
5	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
6	JOSE MARIA SALCEDO	9656888	AUXILIAR DE OBRA	
7	ROISON GALAN	9659199	AUXILIAR DE OBRA	
8	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
9	DARWIN GOMEZ	1065237812	AUXILIAR DE OBRA	
10	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
11	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
12	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
13	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
14	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1029642636	AUXILIAR DE OBRA	
15	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
16	BREINEX JOEL TORREZ	1127921732	AUXILIAR DE OBRA	
17	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
18	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
19	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
20	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
21	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
22	JOSUE MOLINA	9531718	CONDUCTOR	
23	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
24	Anto Jerry	74858077	Oper	
25	Jordan Rodrigo Patipara	1116647009	Auxiliar de obra	
26	Yefferson steven vargas	1118528687	Auxiliar	
27	Fernando arreguetta	74185485	conductor	
28	Yeiber John Cano Castellanos	1003630820	Conductor	
29	Esteban Jr Moreno Duran	1.006553.019	Auxiliar	
30	Jorge Torcoroma	9524798	conductor	

Observaciones

Yo Bio Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	06-DIC-2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Conducir bajo los efectos de Alcohol y		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madelene Cadena	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	LUIS RIVEROS	9.658.642	OFICIAL	
12	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	DIEGO ARMANDO GUTIERREZ	74.081.324	OFICIAL	
15	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
16	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
17	DEIVIS GONZALO BAYONA	74860941	OFICIAL	
18	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
19	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	CADENERO	
20	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
21	WILMER ROA	9430674	OPERADOR	
22	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
23	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
24	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
25	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
26	WILMER AMAYA	1118540503	OPERADOR	
27	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
28	MARCELA ESTUPIÑAN	1118581788	CONTROLADORA	
29	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
30	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	

Observaciones	drogas	Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria ☐ Capacitación ☐ Inducción ☐ Otros ☐

FECHA: 06-DIC-2024 LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S):

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Duracion: (Min

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
2	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
3	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
4	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
5	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
6	JOSE MARIA SALCEDO	9656888	AUXILIAR DE OBRA	
7	ROISON GALAN	9659199	AUXILIAR DE OBRA	
8	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
9	DARWIN GOMEZ	1065237812	AUXILIAR DE OBRA	
10	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
11	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
12	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
13	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
14	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1029642636	AUXILIAR DE OBRA	
15	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
16	BREINEX JOEL TORREZ	1127921732	AUXILIAR DE OBRA	
17	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
18	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
19	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
20	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
21	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
22	JOSUE MOLINA	9531718	CONDUCTOR	
23	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
24	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
25	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	
26	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
27	ESTEBAN MORENO	1006553010	AUXILIAR DE OBRA	
	Ilian Cano	1003630828	Conductor	
	Andres Amezquita	1058 352 445	conducta.	
28	Johan Fernandez	1057 606 299	conductor	
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA:	07-Dic-2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Senalizacion de excavaciones segun		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Godoy	Duracion: (Min	30 minutos)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	LUIS RIVEROS	9.658.642	OFICIAL	
12	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	DIEGO ARMANDO GUTIERREZ	74.081.324	OFICIAL	
15	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
16	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
17	DEMIS GONZALO BAYONA	74860941	OFICIAL	
18	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
19	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	CADENERO	
20	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
21	WILMER ROA	9430674	OPERADOR	
22	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
23	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
24	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
25	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
26	WILMER AMAYA	1118540503	OPERADOR	
27	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
28	MARCELA ESTUPIÑAN	1118581788	CONTROLADORA	
29	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
30	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	

Observaciones: Normatividad

V°B° Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	07 - D

FECHA:	07-DIC-2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	3 Jornadas

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
2	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
3	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
4	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
5	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
6	JOSE MARIA SALCEDO	9656888	AUXILIAR DE OBRA	
7	ROISON GALAN	9659199	AUXILIAR DE OBRA	
8	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
9	DARWIN GOMEZ	1065237812	AUXILIAR DE OBRA	
10	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
11	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
12	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
13	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
14	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1029642636	AUXILIAR DE OBRA	
15	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
16	BREINEX JOEL TORREZ	1127921732	AUXILIAR DE OBRA	
17	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
18	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
19	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
20	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
21	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
22	JOSUE MOLINA	9531718	CONDUCTOR	
23	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
24	Alberto Jaimes	7URS80701	Operador	
25	Jordan Rodriguez Antequera	1116667409	Auxiliar	
26	Yaiferson stiven Vargas lopez	1118528687	Auxiliar de obra	
27	Jeronimo arteaga	74184885	conductor	
28	Esteban Jr Moreno Duran	1.006.551.090	Auxiliar	
29	Uber Ibn Lopez Castellanos	1003 630 829	Conductor	
30	JORGE Bordamas.	91 191 [illegible]	CONDUCTOR	

Observaciones		V°B° Responsable

Jaime Macitio 74.182.972 Conductor

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	09-MIC-2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Actos y condiciones inseguras		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Nadia Lime	Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	LUIS RIVEROS	9.658.642	OFICIAL	
12	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	DIEGO ARMANDO GUTIERREZ	74.081.324	OFICIAL	
15	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
16	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
17	DEIVIS GONZALO BAYONA	74860941	OFICIAL	
18	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
19	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	CADENERO	
20	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
21	WILMER ROA	9430674	OPERADOR	
22	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
23	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
24	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
25	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
26	WILMER AMAYA	1118540503	OPERADOR	
27	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
28	MARCELA ESTUPIÑAN	1118581788	CONTROLADORA	
29	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
30	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	

Observaciones: Operar y o laborar bajo los efectos del Alcohol

Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA: 09-DIC-2024 | LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S):

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: | Duracion: (Min

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	Incapacidad
2	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
3	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
4	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
5	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
6	JOSE MARIA SALCEDO	9656888	AUXILIAR DE OBRA	
7	ROISON GALAN	9659199	AUXILIAR DE OBRA	
8	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
9	DARWIN GOMEZ	1065237812	AUXILIAR DE OBRA	
10	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
11	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
12	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
13	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
14	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1029642636	AUXILIAR DE OBRA	
15	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
16	BREINEX JOEL TORREZ	1127921732	AUXILIAR DE OBRA	Breinex
17	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
18	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
19	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
20	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
21	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
22	JOSUE MOLINA	9531718	CONDUCTOR	
23	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
24	Alcides Vargas	74859076	O.P-	
25	Jordan Rodriguez Rodriguez	1116667409	Auxiliar de obra	Jordan R.R.
26	Yefferson Stiven Vargas	1118528682	Auxiliar	
27	Yulian Andrey Amezquita vargas	1058-352.445	conductor	
28	Esteban J. Moreno Duran	1.006.53.070	Aux. T. a.	Esteban
29	Hebert Jhon Cano Castellanos	1003630 828	C. ductor	
30				

Observaciones

V°Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR
	CONTROL DE ASISTENCIA	VEF
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISIC

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	10 - 12 - 2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Entivado en las excavaciones para la		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeline Rodriguez.	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	LUIS RIVEROS	9.658.642	OFICIAL	
12	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	DIEGO ARMANDO GUTIERREZ	74.081.324	OFICIAL	
15	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
16	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
17	DEIVIS GONZALO BAYONA	74860941	OFICIAL	
18	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
19	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	CADENERO	
20	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
21	WILMER ROA	9430674	OPERADOR	
22	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
23	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
24	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
25	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
26	WILMER AMAYA	1118540503	OPERADOR	
27	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
28	MARCELA ESTUPIÑAN	1118581788	CONTROLADORA	
29	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
30	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	

Observaciones	Instalacion de tuberia pluvial y Residual	Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

FOR-RH-001

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:		LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
2	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
3	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
4	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
5	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
6	JOSE MARIA SALCEDO	9656888	AUXILIAR DE OBRA	
7	ROISON GALAN	9659199	AUXILIAR DE OBRA	
8	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
9	DARWIN GOMEZ	1065237812	AUXILIAR DE OBRA	
10	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
11	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
12	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
13	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
14	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1029642636	AUXILIAR DE OBRA	
15	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
16	BREINEX JOEL TORREZ	1127921732	AUXILIAR DE OBRA	
17	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
18	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
19	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
20	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
21	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
22	JOSUE MOLINA	9531718	CONDUCTOR	
23	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
24	Alberto Vargas	7485879	O.P	
25	Jordan Rodriguez Antipara	1116674099	Auxiliar	
26	Yefferson stiven Vargas	1118528687	Auxiliar	
27	Juan Cano	1067630828	conductor	
28	Jorge Barbosa	9524798	conductor	
29	Esteban Moreno	1.006 553 010	Auxiliar OBra	
30	Julian Andrey Amezquita vargas	158.352.445	Conductor	

Observaciones: Visita obra para 725260634

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: 11-Dic-2024 LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): Respetar las senales de transito y (os)

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Duracion: (Min

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	LUIS RIVEROS	9.658.642	OFICIAL	
12	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	DIEGO ARMANDO GUTIERREZ	74.081.324	OFICIAL	
15	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
16	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
17	DEIVIS GONZALO BAYONA	74860941	OFICIAL	
18	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
19	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	CADENERO	
20	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
21	WILMER ROA	9430674	OPERADOR	
22	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
23	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
24	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
25	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
26	WILMER AMAYA	1118540503	OPERADOR	
27	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
28	MARCELA ESTUPIÑAN	1118581788	CONTROLADORA	ONGI H.E.C.
29	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
30	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	

Observaciones: Velocidades en area urbana "Via Tilodiran"

V.o.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	11- DIC- 2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
2	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
3	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
4	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
5	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
6	JOSE MARIA SALCEDO	9656888	AUXILIAR DE OBRA	
7	ROISON GALAN	9659199	AUXILIAR DE OBRA	
8	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
9	DARWIN GOMEZ	1065237812	AUXILIAR DE OBRA	
10	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
11	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
12	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
13	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
14	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1029642636	AUXILIAR DE OBRA	
15	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
16	BREINEX JOEL TORREZ	1127921732	AUXILIAR DE OBRA	
17	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
18	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
19	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
20	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
21	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
22	JOSUE MOLINA	9531718	CONDUCTOR	
23	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
24	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
25	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	
26	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
27	ESTEBAN MORENO	1006553010	AUXILIAR DE OBRA	
	Alvaro Vargas	7175900	OP	
	Julian Sanchez	1003630828	Conductor	
28	Jorge Gonzalez	9524798	conductor	
29	Julian Andres Amezquita Vargas	1058.352.445	conductor	
30	Oscar Fernandez	1057666766	conductor	

Observaciones	Vo.Bo Responsable
Jhon Sanchez 1030 Alejandro 40	conduc

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	12-Dic-2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Uso de guantes para los cuidados de manos		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madelene Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	CARLOS H
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	ALBERTO
11	LUIS RIVEROS	9.658.642	OFICIAL	
12	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	Ramon S.
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	DIEGO ARMANDO GUTIERREZ	74.081.324	OFICIAL	
15	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
16	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
17	DEIVIS GONZALO BAYONA	74860941	OFICIAL	
18	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
19	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	CADENERO	
20	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
21	WILMER ROA	9430674	OPERADOR	
22	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
23	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
24	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
25	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
26	WILMER AMAYA	1118540503	OPERADOR	
27	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
28	MARCELA ESTUPIÑAN	1118581788	CONTROLADORA	
29	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
30	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	

Observaciones		Vo.Bo Responsable	Madelene Rodriguez S.

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	12-DIC-2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
2	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
3	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
4	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
5	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
6	JOSE MARIA SALCEDO	9656888	AUXILIAR DE OBRA	
7	ROISON GALAN	9659199	AUXILIAR DE OBRA	
8	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
9	DARWIN GOMEZ	1065237812	AUXILIAR DE OBRA	
10	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
11	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
12	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
13	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
14	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1029642636	AUXILIAR DE OBRA	
15	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
16	BREINEX JOEL TORREZ	1127921732	AUXILIAR DE OBRA	Breinex
17	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
18	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
19	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
20	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
21	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
22	JOSUE MOLINA	9531718	CONDUCTOR	
23	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
24	Alvaro Javier	1115[illegible]04	Op	
25	Yoferson stiven Vanegas	1119528687	Auxiliar	
26	Jordan Antipara	1116667409	Auxiliar	Jordan B A
27	Esteban Jr Mayna Duran	1.006.553.610	Auxiliar	Esteban M
28	Victor Eduardo Castellanos	1003670928	Conductor	Victor Castellanos
29	Julian Andres Amezquita vargas	1058.352.445	conductor	
30	Jorge Ariel Ortiz	9574708	conductor	JOEP

Observaciones			Conductor No Responsable
Jhon	Santiago	1072[illegible]42	

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	13 - 12 - 2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Orden y aseo en los puestos de trabajo		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeline Rodriguez.	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	LUIS RIVEROS	9.658.642	OFICIAL	
12	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	DIEGO ARMANDO GUTIERREZ	74.081.324	OFICIAL	
15	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
16	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
17	DEIVIS GONZALO BAYONA	74860941	OFICIAL	
18	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
19	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	CADENERO	
20	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
21	WILMER ROA	9430674	OPERADOR	
22	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
23	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
24	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
25	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
26	WILMER AMAYA	1118540503	OPERADOR	
27	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
28	MARCELA ESTUPIÑAN	1118581788	CONTROLADORA	
29	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
30	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	

Observaciones		Conductor	Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: 13-DIC-2024 LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S):

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Noeliene Rodney Duracion: (Min 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
2	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
3	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
4	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
5	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
6	JOSE MARIA SALCEDO	9656888	AUXILIAR DE OBRA	
7	ROISON GALAN	9659199	AUXILIAR DE OBRA	
8	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
9	DARWIN GOMEZ	1065237812	AUXILIAR DE OBRA	
10	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
11	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
12	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
13	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
14	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1029642636	AUXILIAR DE OBRA	NO AJUSTO
15	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
16	BREINEX JOEL TORREZ	1127921732	AUXILIAR DE OBRA	Breinex
17	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
18	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
19	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
20	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
21	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
22	JOSUE MOLINA	9531718	CONDUCTOR	
23	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
24	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
25	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	
26	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
27	ESTEBAN MORENO	1006553010	AUXILIAR DE OBRA	
	Jorge Barreros	9524798	conductor	
	[illegible]	1003 630 972	Conductor	
28	Andrey Arevalo	1058 352 445	conductor	
29				
30				

Observaciones

V°.B° Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria	Capacitación	Inducción	Otros

FECHA:	14-DIC-2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Golpe de Calor " Radiaciones NO IONIZANTES"		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	LUIS RIVEROS	9.658.642	OFICIAL	
12	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	DIEGO ARMANDO GUTIERREZ	74.081.324	OFICIAL	
15	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
16	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
17	DEIVIS GONZALO BAYONA	74860941	OFICIAL	
18	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
19	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	CADENERO	
20	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
21	WILMER ROA	9430674	OPERADOR	
22	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
23	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
24	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
25	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
26	WILMER AMAYA	1118540503	OPERADOR	
27	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
28	MARCELA ESTUPIÑAN	1118581788	CONTROLADORA	
29	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
30	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	

Observaciones Jaider Fernandez 1057602737

Conductor

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	11-DIC-2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madelene Rot	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
2	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
3	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
4	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
5	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
6	JOSE MARIA SALCEDO	9656888	AUXILIAR DE OBRA	
7	ROISON GALAN	9659199	AUXILIAR DE OBRA	
8	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
9	DARWIN GOMEZ	1065237812	AUXILIAR DE OBRA	
10	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
11	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
12	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
13	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
14	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1029642636	AUXILIAR DE OBRA	
15	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
16	BREINEX JOEL TORREZ	1127921732	AUXILIAR DE OBRA	
17	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
18	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
19	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
20	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
21	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
22	JOSUE MOLINA	9531718	CONDUCTOR	
23	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
24	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
25	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	
26	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
27	ESTEBAN MORENO	1006553010	AUXILIAR DE OBRA	
	[illegible] Barbosa	4524798	Conductor	
	[illegible] Arb. Castillo	1003636824	Conductor	
28				
29				
30				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	16 - 12 - 2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Actos y condiciones inseguras		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeline Rodriguez	Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	LUIS RIVEROS	9.658.642	OFICIAL	
12	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	DIEGO ARMANDO GUTIERREZ	74.081.324	OFICIAL	
15	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
16	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
17	DENIS GONZALO BAYONA	74860941	OFICIAL	
18	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
19	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	CADENERO	
20	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
21	WILMER ROA	9430674	OPERADOR	
22	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
23	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
24	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
25	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
26	WILMER AMAYA	1118540503	OPERADOR	
27	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
28	MARCELA ESTUPIÑAN	1118581788	CONTROLADORA	
29	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
30	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	

Observaciones	accidentes e incidentes	Yo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	16 - 12 - 2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
2	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
3	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
4	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
5	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
6	JOSE MARIA SALCEDO	9656888	AUXILIAR DE OBRA	
7	ROISON GALAN	9659199	AUXILIAR DE OBRA	
8	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
9	DARWIN GOMEZ	1065237812	AUXILIAR DE OBRA	
10	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
11	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
12	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
13	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
14	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1029642636	AUXILIAR DE OBRA	
15	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
16	BREINEX JOEL TORREZ	1127921732	AUXILIAR DE OBRA	Breinex
17	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
18	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
19	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
20	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
21	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
22	JOSUE MOLINA	9531718	CONDUCTOR	
23	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
24	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
25	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	
26	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
27	ESTEBAN MORENO	1006553010	AUXILIAR DE OBRA	
28				
29				
30				

Observaciones	Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: 17- DIC-2024 LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): Trabajos seguros en alturas uso del arnes

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madelene Rodriguez Duracion: (Min 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	LUIS RIVEROS	9.658.642	OFICIAL	
12	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	DIEGO ARMANDO GUTIERREZ	74.081.324	OFICIAL	
15	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
16	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
17	DEIVIS GONZALO BAYONA	74860941	OFICIAL	
18	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
19	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	CADENERO	
20	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
21	WILMER ROA	9430674	OPERADOR	
22	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
23	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
24	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
25	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
26	WILMER AMAYA	1118540503	OPERADOR	
27	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
28	MARCELA ESTUPIÑAN	1118581788	CONTROLADORA	
29	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
30	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	

Observaciones: y ofrecos

V°B° Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	17-DIC-2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
2	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
3	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
4	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
5	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
6	JOSE MARIA SALCEDO	9656888	AUXILIAR DE OBRA	
7	ROISON GALAN	9659199	AUXILIAR DE OBRA	
8	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
9	DARWIN GOMEZ	1065237812	AUXILIAR DE OBRA	
10	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
11	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
12	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
13	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
14	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1029642636	AUXILIAR DE OBRA	
15	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
16	BREINEX JOEL TORREZ	1127921732	AUXILIAR DE OBRA	
17	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
18	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
19	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
20	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
21	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
22	JOSUE MOLINA	9531718	CONDUCTOR	
23	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
24	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
25	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	
26	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
27	ESTEBAN MORENO	1006553010	AUXILIAR DE OBRA	
	Hdas Ibn Casio Castellanos	1003630 SLP	Conductor	
	Jorge Cardenas	9524 798	Conductor.	
28	Yulian Amezquita	1058 352 445	conductor	
29	Fabian Fernandez	1052 Cas 899	conductor	
30				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	18-Dic-2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Brigadas integrales de emergencia		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	LUIS RIVEROS	9.658.642	OFICIAL	
12	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	DIEGO ARMANDO GUTIERREZ	74.081.324	OFICIAL	
15	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
16	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
17	DEIVIS GONZALO BAYONA	74860941	OFICIAL	
18	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
19	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	CADENERO	
20	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
21	WILMER ROA	9430674	OPERADOR	
22	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
23	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
24	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
25	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
26	WILMER AMAYA	1118540503	OPERADOR	
27	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
28	MARCELA ESTUPIÑAN	1118581788	CONTROLADORA	
29	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
30	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	

Observaciones: Johan Fernandez 1057602737
Como y cuando actuar

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	18-DIC-2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
2	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
3	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
4	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
5	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
6	JOSE MARIA SALCEDO	9656888	AUXILIAR DE OBRA	
7	ROISON GALAN	9659199	AUXILIAR DE OBRA	
8	DAGOBERTO ARIZA	112O2784	AUXILIAR DE OBRA	
9	DARWIN GOMEZ	1065237812	AUXILIAR DE OBRA	
10	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
11	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
12	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
13	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
14	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1029642636	AUXILIAR DE OBRA	
15	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
16	BREINEX JOEL TORREZ	1127921732	AUXILIAR DE OBRA	
17	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
18	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
19	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
20	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
21	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
22	JOSUE MOLINA	9531718	CONDUCTOR	
23	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
24	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
25	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	
26	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
27	ESTEBAN MORENO	1006553010	AUXILIAR DE OBRA	
	Heber Julian Castro Portellano	1003630828	Conductor	
	Andrey Amezquita	1058 352 445	conductor	
28	Jorge Cardenas	95247 98	conductor	
29				
30				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	19-Dic-2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Politicas integrales de emergencia y alcohol y		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	LUIS RIVEROS	9.658.642	OFICIAL	
12	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	DIEGO ARMANDO GUTIERREZ	74.081.324	OFICIAL	
15	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
16	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
17	DEIVIS GONZALO BAYONA	74860941	OFICIAL	
18	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
19	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	CADENERO	
20	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
21	WILMER ROA	9430674	OPERADOR	
22	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
23	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
24	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
25	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
26	WILMER AMAYA	1118540503	OPERADOR	
27	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
28	MARCELA ESTUPIÑAN	1118581788	CONTROLADORA	
29	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
30	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	

Observaciones	Ninguna	Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-02-2022

Charla Diaria	Capacitación	Inducción	Otros

FECHA:	14-DIC-2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
2	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
3	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
4	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
5	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
6	JOSE MARIA SALCEDO	9656888	AUXILIAR DE OBRA	
7	ROISON GALAN	9659199	AUXILIAR DE OBRA	
8	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
9	DARWIN GOMEZ	1065237812	AUXILIAR DE OBRA	
10	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
11	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
12	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
13	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
14	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1029642636	AUXILIAR DE OBRA	
15	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
16	BREINEX JOEL TORREZ	1127921732	AUXILIAR DE OBRA	
17	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
18	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
19	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
20	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
21	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
22	JOSUE MOLINA	9531718	CONDUCTOR	
23	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
24	Yefferson stiven Vargas	1118529684	Auxiliar de obra	
25	[illegible]	74857511	Oficial	
26	Jordan Rodriguez Antipacu	1116667407	Auxiliar	
27	Fernando arregui	74184845	conductor	
28	Esteban Jr Moreno Duran	1006.558.040	Auxiliar de obra	
29	[illegible]	1003631929	Conductor	
30	JOSE FORERO	9552798	Conductor	

Observaciones	

V° Bo Responsable

JORGE Mario 74186.926 Conductor

Powered by CamScanner

	CONTROL DE ASISTENCIA	FOR-NH-017
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	VERSION:03
		REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA: 20-Dic-2024 | LUGAR:

TEMA: Pausas activas.

PROYECTO: Tilodiran

INSTRUCTOR: Madeleleine Rodrigu | Duracion: (Min) 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Lucha Escalante	1082 851 824	OFICAL	ALGCHO
2	Carlos Herrera	1118538782	TOPOGRAFO	CARLOS H
3	Jairo Andres Aguirre	74857382	oficial	Jairo
4	Didier Vargas	1.140.860	OF	
5	Dagoberto Aliza	7702787	Aux	
6	Jordan Rodrigo Antiparo	1116667409	Auxiliar	Jordan R A
7	Jorge Nino Molina	9.657.771	obrero	Jorge
8	Juan Alvaro	4214408	CIJ	Juan
9	Gerry Chiamoque	1.118.582.963	Aux	Gerry
10	Jose Palomino	1116809321	OFICIA	Jose
11	Brandon Steven Acevedo	1013645507	Aux	Brandon
12	Wilson Padilla	74860237	Cadenero	Wilson Padilla
13	Camilo Cabrera	1007834282	Ing Res	
14	Ismael Vasquez T.	1118577085	Auxiliar	Ismael V.
15	Luis Fernando Sabogal	1.118.579.191	Aux. obra	Luis
16	Francisco Fuentes	4245557	Ayu C	Francisco
17	Jose Antonio Vargas	1116545786	Auxiliar	
18	Cristian Chiquito	1002726973	conductor	Cristian
19	Luis Fernando Lemus Mejia	1057602737	topografo	
20	Pedro Galvis	24770519	oficial	
21	Rosendal Alfonso Barrera	1.1118.535954	conductor	Rosendal B
22	Yesid Alejandro Cardoso	1.118.568.716	Conductor	
23	Luis Alejandro M.	1.121.076.3	Contratista	
24	Diego Andres Navarro Uribe	1064.27.172	Cadenero	
25	Karol Lizeth Quimbayo B	1006839427	Civil	
26	Teodoro Alonso P.	1127143975	Topografo	
27	[illegible]	[illegible]	Aux	
28	Hugo Julio Lopez	1.003.630.828	Conductor	Julio Lopez
29	Thomas Calderon	1121216286	C P	
30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Observaciones:

Vo.Bo Responsable: Madeleine Rodriguez

Powered by CamScanner

SYNERGIA

CONTROL DE ASISTENCIA

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

FORMATO

VERSION 03

REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA: 20 - DIC 2024 | LUGAR:

TEMA(S): pausas activas

PROYECTO:

INSTRUCTOR: Madelene Rodriguez | Duracion: (Min) 10 min

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Jaime Gonzalez Ortiz	1106 011 984	conductor	
2	PABLO PEREZ	94315 72	OP	
3	Kevin Jimbrica	1005826964	AX	
4	Yeison Tapia	745 35152	OP	
5	Julian Vega Ramos	1003584463	AX	
6	Alvito Ortiz	94158 071	O.P	
7	Andrey Amezquita	1058 352 445	conductor	
8	Franklin Alexander Higuera	1118 573 676.	AX.	
9	Yeferson stiven Vargas	1118 [illegible]	AUX.	
10	Mateo Marin	1129 615 460	Cadenero	
11	Angelica Rodriguez	1069 546 749	Topografa	
12	ONNE VILLANUEVA	13 [illegible] 370	Res. Obra	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	21 - 12 - 2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	No mezclar alcohol y polvora.		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madelene Rodney	Duracion: (Min	30 minutos)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	LUIS RIVEROS	9.658.642	OFICIAL	
12	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	DIEGO ARMANDO GUTIERREZ	74.081.324	OFICIAL	
15	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
16	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
17	DEIVIS GONZALO BAYONA	74860941	OFICIAL	
18	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
19	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	CADENERO	
20	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
21	WILMER ROA	9430674	OPERADOR	
22	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
23	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
24	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
25	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
26	WILMER AMAYA	1118540503	OPERADOR	
27	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
28	MARCELA ESTUPIÑAN	1118581788	CONTROLADORA	
29	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
30	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	

Observaciones	Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	21 - DIC - 2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
2	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
3	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
4	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
5	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
6	JOSE MARIA SALCEDO	9656888	AUXILIAR DE OBRA	
7	ROISON GALAN	9659199	AUXILIAR DE OBRA	
8	DAGOBERTO ARIZA	112O2784	AUXILIAR DE OBRA	
9	DARWIN GOMEZ	1065237812	AUXILIAR DE OBRA	
10	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
11	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
12	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
13	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
14	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1029642636	AUXILIAR DE OBRA	
15	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
16	BREINEX JOEL TORREZ	1127921732	AUXILIAR DE OBRA	
17	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
18	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
19	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
20	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
21	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
22	JOSUE MOLINA	9531718	CONDUCTOR	
23	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
24	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
25	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	
26	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
27	ESTEBAN MORENO	1006553010	AUXILIAR DE OBRA	
	Andrey Amezquita	1058 352 445	conductor	
	Edwin Cuevas	1003620828	Conductor	
28	Andrea Trujillo	2391437	Social	
29				
30				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.2.
PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004840	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 N 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	9479659485	9479659485	E	2025/01/13	2025/01/02	BANCO DE BOGOTA	0	$43,144,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: YOPAL (19 Afiliados)																								**$21,001,899**	**$3,357,400**			**$26,201,599**	**$1,049,100**			**$30,152,155**	**$1,203,000**			**$26,201,599**		**$1,664,400**		**$0**	**$0**		**$7,269,900**
Centro de Trabajo: YOPAL 0.522 (2 Afiliados)																								$2,253,334	$360,600			$2,253,334	$90,200			$2,883,473	$115,400			$2,253,334		$11,800		$0	$0		$578,000
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																								$2,253,334	$360,600			$2,253,334	$90,200			$2,883,473	$115,400			$2,253,334		$11,800		$0	$0		$578,000
1	CC	47436168	BARRERA ALFONSO MARIA DIOMY																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
2	CC	1118560320	BARRERA TARACHE MARTHA LUCERO		X															X	25-14	22	$953,334	$152,600	EPS005	22	$953,334	$38,200	CCF69	22	$1,583,473	$63,400	14-23	22	$953,334	0.522%	$5,000	22	$0	$0	SI	$259,200
Centro de Trabajo: YOPAL 6.96 (17 Afiliados)																								$18,748,265	$2,996,800			$23,948,265	$954,900			$27,268,682	$1,087,600			$23,948,265		$1,652,600		$0	$0		$6,691,900
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (17 Afiliados)																								$18,748,265	$2,996,800			$23,948,265	$954,900			$27,268,682	$1,087,600			$23,948,265		$1,652,600		$0	$0		$6,691,900
3	CC	1007387019	BARRERA VILLAMIL PAULA VALENTINA																		23030 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
4	CC	47440878	BERNAL ALFONSO MARIA DORIS																		23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF69	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
5	CC	1007767067	BERNAL GODOY YILVER FABIAN																		23030 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
6	CC	1007854262	CASTRO LOPEZ CRISTHIAN CAMILO									X								X	25-14	30	$1,478,261	$236,600	EPSC25	30	$1,478,261	$59,200	CCF69	30	$2,108,400	$84,400	14-23	30	$1,478,261	6.960%	$102,900	30	$0	$0	SI	$483,100
7	CC	5415197	CRUZ MONOGA MIGUEL ANGEL																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	MIN001	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
8	CC	1049603187	DAZA MONICA ELIZABETH										X								23030 1	2	$86,667	$10,500	EPS005	2	$86,667	$0	CCF69	2	$86,667	$0	14-23	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$10,500
9	CC	1049603187	DAZA MONICA ELIZABETH		X															X	23030 1	20	$866,667	$138,700	EPS005	20	$866,667	$34,700	CCF69	20	$942,500	$37,700	14-23	20	$866,667	6.960%	$60,400	20	$0	$0	SI	$271,500
10	CC	6761218	GONZALEZ SANCHEZ PRIMITIVO ALEXIS																			0	$0	$0	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF69	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	SI	$389,000
11	CC	86066292	GONZALEZ RIVEROS WILSON ALEXANDER																		23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
12	CC	63528473	GUARIN MARTINEZ MARTHA CECILIA		X															X	23030 1	22	$953,334	$152,600	EPS005	22	$953,334	$38,200	CCF69	22	$1,585,279	$63,500	14-23	22	$953,334	6.960%	$66,400	22	$0	$0	SI	$320,700
13	CC	7161696	GUERRERO FAGUA JOSE MAURICIO																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
14	CC	68285674	PACHECO REINA EDICT JASMIN																			0	$0	$0	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF69	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	SI	$389,000
15	CC	1116545768	PEDRAZA AYALA JAMES ALEXIS																		23030 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
16	CC	1118576918	PEREZ AGUILAR JUAN ESTEBAN		X															X	23030 1	22	$953,334	$152,600	EPS005	22	$953,334	$38,200	CCF69	22	$1,128,473	$45,200	14-23	22	$953,334	6.960%	$66,400	22	$0	$0	SI	$302,400
17	CC	1118573123	ROJAS MESA JERALDIN ROCIO											X							23030 1	3	$130,000	$20,800	EPS005	3	$130,000	$5,200	CCF69	0	$0	$0	14-23	3	$130,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$26,000
18	CC	1118573123	ROJAS MESA JERALDIN ROCIO		X															X	23030 1	19	$823,334	$131,800	EPS005	19	$823,334	$33,000	CCF69	19	$899,167	$36,000	14-23	19	$823,334	6.960%	$57,400	19	$0	$0	SI	$258,200
19	CC	1053585548	SIACHOQUE SIACHOQUE WILLIAM RICARDO		X															X	23030 1	7	$303,334	$48,600	EPS041	7	$303,334	$12,200	CCF69	7	$1,556,390	$62,300	14-23	7	$303,334	6.960%	$21,200	7	$0	$0	SI	$144,300
20	CC	1118541446	TORRES MENDOZA JUAN CARLOS		X															X	23030 1	7	$303,334	$48,600	EPS005	7	$303,334	$12,200	CCF69	7	$911,806	$36,500	14-23	7	$303,334	6.960%	$21,200	7	$0	$0	SI	$118,500
21	CC	23914357	TRUJILLO DELGADO MARIA ANGELICA																		23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF69	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SYNERGIA BOCAS DEL PAUTO (35 Afiliados)																								**$36,529,785**	**$5,779,500**			**$37,829,785**	**$1,447,200**			**$44,490,891**	**$1,713,900**			**$37,829,785**		**$2,517,200**		**$0**	**$0**		**$11,457,800**

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SYNERGIA OROCUE (25 Afiliados)																							$20,905,728	$3,349,900			$21,201,925	$849,400			$30,359,303	$1,215,600			$21,201,925		$1,385,900		$0	$0		$6,796,800
Centro de Trabajo: SYNERGIA OROCUE (25 Afiliados)																							$20,905,728	$3,349,900			$21,201,525	$849,400			$30,359,303	$1,215,600			$21,201,525		$1,385,900		$0	$0		$6,796,800
Ciudad: OROCUE Depto: CASANARE (25 Afiliados)																							$20,905,728	$3,349,900			$21,201,525	$849,400			$30,359,303	$1,215,600			$21,201,525		$1,385,900		$0	$0		$6,796,800
121	CC	74849583	AGUDELO MORENO FALLARCY		X							X								X	23030 1	5	$295,797	$47,400	EPS037	5	$295,797	$11,900	CCF69	5	$882,603	$35,400	14-23	5	$295,797	6.960%	$20,600	5	$0	$0	SI	$115,300
122	CC	9430998	ALFONSO GONZALEZ NARDY		X							X								X	23100 1	24	$1,140,326	$182,500	EPS005	24	$1,140,326	$45,700	CCF69	24	$1,768,660	$70,800	14-23	24	$1,140,326	6.960%	$79,400	24	$0	$0	SI	$378,400
123	CC	1118536153	CASULU CUNICHE ALEISER		X							X								X	23030 1	24	$1,061,196	$169,800	EPS037	24	$1,061,196	$42,500	CCF69	24	$1,684,113	$67,400	14-23	24	$1,061,196	6.960%	$73,900	24	$0	$0	SI	$353,600
124	CC	1117322043	CHALA SERRADA ERNESTO ANTONIO		X															X	23030 1	5	$216,667	$34,700	EPS041	5	$216,667	$8,700	CCF69	5	$640,972	$25,700	14-23	5	$216,667	6.960%	$15,100	5	$0	$0	SI	$84,200
125	CC	74770901	CISNEROS MALDONADO CIRO EVELIO		X							X								X	23030 1	24	$1,219,457	$195,200	EPS037	24	$1,219,457	$48,800	CCF69	24	$1,598,624	$64,000	14-23	24	$1,219,457	6.960%	$84,900	24	$0	$0	SI	$392,900
126	CC	1002270483	FONSECA GOMEZ CAMILO ANDRES		X															X	23020 1	5	$216,667	$34,700	EPSC25	5	$216,667	$8,700	CCF69	5	$518,195	$20,800	14-23	5	$216,667	6.960%	$15,100	5	$0	$0	SI	$79,300
127	CC	9430766	FUENTES CACERES RONALDO		X							X								X	23030 1	5	$295,797	$47,400	MIN001	5	$295,797	$11,900	CCF69	5	$608,158	$24,400	14-23	5	$295,797	6.960%	$20,600	5	$0	$0	SI	$104,300
128	CC	1007825647	GUAYABO RODRIGUEZ BRAIAN STEVEN		X							X								X	25-14	5	$295,797	$47,400	EPS037	5	$295,797	$11,900	CCF69	5	$891,630	$35,700	14-23	5	$295,797	6.960%	$20,600	5	$0	$0	SI	$115,600
129	CC	1117325807	GUTIERREZ GAITAN JOSE ANCIZAR		X							X								X	23030 1	19	$837,464	$134,000	EPS041	19	$837,464	$33,500	CCF69	19	$1,456,770	$58,300	14-23	19	$837,464	6.960%	$58,300	19	$0	$0	SI	$284,100
130	CC	74825356	LEGUIZAMON PINTO JOSE LANDER										X								23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$260,000
131	CC	74846468	MONTAÑEZ PINZON ORLANDO		X							X								X	23020 1	24	$1,140,326	$182,500	EPS041	24	$1,140,326	$45,700	CCF69	24	$1,770,465	$70,900	14-23	24	$1,140,326	6.960%	$79,400	24	$0	$0	SI	$378,500
132	CC	4186474	MORENO UNDA HERNANDO		X															X	25-14	5	$216,667	$34,700	EPSC25	5	$216,667	$8,700	CCF69	5	$816,111	$32,700	14-23	5	$216,667	6.960%	$15,100	5	$0	$0	SI	$91,200
133	CC	1127383775	NIÑO ESTRADA ODILMER		X							X								X	25-14	24	$1,140,326	$182,500	EPS041	24	$1,140,326	$45,700	CCF69	24	$1,445,465	$57,900	14-23	24	$1,140,326	6.960%	$79,400	24	$0	$0	SI	$365,500
134	CC	74849038	NIÑO RIVAS RODRIGO		X							X								X	23030 1	24	$1,219,457	$195,200	EPS037	24	$1,219,457	$48,800	CCF69	24	$1,544,457	$61,800	14-23	24	$1,219,457	6.960%	$84,900	24	$0	$0	SI	$390,700
135	CC	6609664	OJEDA GAMEZ FREDY		X							X								X	23030 1	24	$1,140,326	$182,500	EPS037	24	$1,140,326	$45,700	CCF69	24	$1,774,076	$71,000	14-23	24	$1,140,326	6.960%	$79,400	24	$0	$0	SI	$378,600
136	CC	15676400	OLEA RUIZ WALDITRUDIS JOSE		X							X								X	23030 1	22	$1,053,660	$168,600	EPSC25	22	$1,053,660	$42,200	CCF69	22	$1,683,799	$67,400	14-23	22	$1,053,660	6.960%	$73,400	22	$0	$0	SI	$351,600
137	CC	74811942	PALACIOS JOSE VICENTE																		25-14	30	$1,450,000	$232,000	EPS041	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
138	CC	9656233	PINZON SERRANO CARLOS JULIO		X							X								X	23030 1	24	$1,140,326	$182,500	EPS005	24	$1,140,326	$45,700	CCF69	24	$1,770,465	$70,900	14-23	24	$1,140,326	6.960%	$79,400	24	$0	$0	SI	$378,500
139	CC	98658648	RESTREPO CANO ELKIN ANTONIO									X									23030 1	30	$1,757,826	$281,300	EPS037	30	$1,757,826	$70,400	CCF69	30	$1,757,826	$70,400	14-23	30	$1,757,826	6.960%	$122,400	30	$0	$0	SI	$544,500
140	CC	74849726	RIOS ZAMBRANO CARLOS HUMBERTO		X							X								X	23030 1	24	$1,140,326	$182,500	EPS037	24	$1,140,326	$45,700	CCF69	24	$1,521,298	$60,900	14-23	24	$1,140,326	6.960%	$79,400	24	$0	$0	SI	$368,500
141	CC	1117325600	RODRIGUEZ MONTAÑEZ CRISTIAN DAVID		X															X	23030 1	5	$216,667	$34,700	EPS041	5	$216,667	$8,700	CCF69	5	$814,305	$32,600	14-23	5	$216,667	6.960%	$15,100	5	$0	$0	SI	$91,100
142	CC	1007495075	ROJAS CORDERO NODIER ALEJANDRO		X															X	23020 1	5	$216,667	$34,700	EPSC25	5	$216,667	$8,700	CCF69	5	$390,000	$15,600	14-23	5	$216,667	6.960%	$15,100	5	$0	$0	SI	$74,100
143	CC	1118576639	SALAMANCA DAVILA JULIAN CAMILO		X							X								X	25-14	24	$1,140,326	$182,500	EPS005	24	$1,140,326	$45,700	CCF69	24	$1,409,354	$56,400	14-23	24	$1,140,326	6.960%	$79,400	24	$0	$0	SI	$364,000
144	CC	4087092	TORRES VARGAS ENRIQUE		X							X								X		0	$0	$0	EPSC25	5	$295,797	$11,900	CCF69	5	$768,852	$30,800	14-23	5	$295,797	6.960%	$20,600	5	$0	$0	SI	$63,300
145	CC	1006720294	WILCHES CHITIVA MAIDY YANETH		X							X								X	25-14	22	$1,053,660	$168,600	EPS041	22	$1,053,660	$42,200	CCF69	22	$1,393,105	$55,800	14-23	22	$1,053,660	6.960%	$73,400	22	$0	$0	SI	$340,000
Total			**Afiliados(130)**																				$133,401,996	$21,272,900			$141,282,323	$5,578,600			$176,413,400	$6,984,500			$141,282,323		$9,308,700		$0	$0		$43,144,700

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004840	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 N 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	9479659485	9479659485	E	2025/01/13	2025/01/02	BANCO DE BOGOTA	0	$43,144,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				125	$21,272,900	$0	$0	$21,272,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$1,648,600	$0	$0	$1,648,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	23	$3,725,400	$0	$0	$3,725,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	87	$14,707,600	$0	$0	$14,707,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,191,300	$0	$0	$1,191,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				130	$9,308,700	$0	$0	$9,308,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	130	$9,308,700	$0	$0	$9,308,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				130	$6,984,500	$0	$0	$6,984,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	130	$6,984,500	$0	$0	$6,984,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				130	$5,578,600	$0	$0	$5,578,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$46,800	$0	$0	$46,800
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	30	$1,196,300	$0	$0	$1,196,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$39,000	$0	$0	$39,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$33,000	$0	$0	$33,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$63,900	$0	$0	$63,900
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	32	$1,344,800	$0	$0	$1,344,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	22	$805,100	$0	$0	$805,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$39,000	$0	$0	$39,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	39	$1,958,700	$0	$0	$1,958,700
TOTAL				130	$43,144,700	$0	$0	$43,144,700

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

ANEXO 6.6.3.
PT Y AST

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ **PERMISO DE TRABAJO** SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FR-SST- 05 VERSION:1 REVISION: 10-05-2022

DATOS GENERALES DEL PERMISO DE TRABAJO

Área o Lugar: TILODIRAN CASANARE — Permiso N°:

Fecha de expedición Día / Mes / Año: 1 | 12 | 24 — Válido: Desde hora 7 min 00 Hasta hora 5:00 min 00

Ejecutante: JOSE PACHECO — N° de Personas:

Frente de trabajo: POZOS. — % de Avance:

Área de Trabajo: Vias Principales tilodiran

Descripción del Trabajo: Construccion de Pozos y cajas de inspeccion

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PARA VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO (Marque los documentos con los que se cuenta)

Pago seguridad social	✓			A.S.T.	✓			Hojas de Seguridad	✓		
Procedimiento Escrito	✓			Listas de Chequeo	✓			Planos/Esquemas/Fotos			✓

TAREAS CRÍTICAS

Trabajo en Caliente			✓	Manejo de cargas	✓			Excavación	✓		
Aislamiento Mecánico / Eléctrico			✓	Trabajo en Alturas		✓		Espacios Confinados			✓

OBSERVACIONES:

LISTA DE PELIGROS (Marque cuáles de estos peligros están implícitos dentro de la ejecución de la tarea, para el Diligenciamiento de este permiso de Trabajo.

PRESENCIA DE GAS		✓	IZAJE DE CARGAS		✓	AHOGAMIENTO		✓
EQUIPOS EN MOVIMIENTO	✓		ELECTRICIDAD		✓	PRESENCIA DE LLUVIA	✓	
EXCAVACION	✓		RADIACION NO IONIZANTE	✓		BIOLOGICOS	✓	
PRESIÓN		✓	ELECTRICIDAD		✓	RUIDO	✓	
TRABAJO EN ALTURAS		✓	SUPERFICIES IRREGULARES	✓		COMUNICACIÓN DEFICIENTE		✓
CAIDA DE OBJETOS	✓		GASES TOXICOS		✓			
VISIVILIDAD DEFICIENTE		✓	AMBIENTALES	✓				

NOTAS: levantamiento de cargas cemento 50 kgs y Mezclado con Mezcladora

REQUERIMENTOS DE PREVENCION / MITIGACION (Marque cuáles medidas de prevención y/o mitigación son necesarios en la ejecución de la tarea de forma segura)

PROTECCIÓN PARA CARA / OJOS	✓		ENTIBADO	✓		MSDS	✓	
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS/ARNESES		✓	ILUMINACIÓN		✓	PROTECCIÓN AUDITIVA	✓	
EQUIPO RESPIRACIÓN AUTOCONTENIDO		✓	BARRERAS Y SEÑALES DE PELIGRO	✓		VENTILACION MECANICA		✓
MÁSCARA DE AUTOCONTENIDO		✓	MONITOR DE ADMOSFERAS		✓	RUTA DE ACCESO DESPEJADA	✓	

NOTAS: Hoja de seguridad del Cemento y Diesel

ELEMENTOS DE REMEDIACIÓN (Marque cuáles medidas de remediación son necesarias implementar en caso de presentarse un incidente en la ejecución de la tarea)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA			✓	KIT DE PRIMEROS AUXILIOS Y CAMILLA	✓		
SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA PROBADO	✓			BRIGADA CONTRA INCENDIO INFORMADA			✓
RUTA DE ESCAPE CONOCIDA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	✓			VERIFICAR SEGURIDADES DEL PROCESO			✓
PROCEDIMIENTO CONOCIDO DE MEDEVAC	✓			EQUIPO PARA RESCATE EN ALTURAS	✓		
OTROS				CUAL? Multipropósito 4 a 1			

APROBACIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE AUTORIDADES (Involucra Ing residente, Ejecutante, sup. sst)

En relación con este permiso certifico que conozco y entiendo el trabajo a realizar. Aceptó la responsabilidad pora asegurar que se han tomado todas las precauciones para hacer el trabajo de forma segura ✓

AUTORIDAD EJECUTANTE: Jose Pacheco — CARGO: OFICIAL — FIRMA: Jose Pacheco

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido planificado de acuerdo con el permiso de trabajo y apruebo la ejecución del trabajo según lo especificado en este permiso ✓

ING. RESIDENTE: [illegible] cc 13.975.370 — FIRMA:

SUP. SST: [illegible] cc 47436652 — FIRMA: MANUEL

CIERRE DEL PERMISOS DE TRABAJO (Esta sección Involucra a ING. Residente y Ejecutante en el cierre diario, para el diligenciamiento de este permiso de trabajo)

El trabajo se concluyó con lo planeado y queda en condiciones seguras. Las herramientas/materiales/equipos se retiraron y el área está limpia y ordenada. La operación normal puede reiniciarse. Las restricciones del sistema de seguridad se han retirado y en caso de aislamiento se han restablecido completamente sus funciones ✓

AUTORIDAD EJECUTANTE: Omar Villamizar cc 18 875 370 — FIRMA:

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido Ejecutado acorde con este permiso de trabajo y apruebo el cierre ✓

ING. RESIDENTE: Jose Pacheco cc — FIRMA: Jose Pacheco

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04--2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Desde: 01-12-2024
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Hasta: 31-012-2025
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, MINIEXCAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR	

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
1	CHARLA 5 MINUTOS	RIESGO FISICO, RIESGO PUBLICO, RIESGO NATURAL, RIESGO BIOLOGICO	DESCARGAS ELECTRICAS, ATAQUES DE LA COMUNIDAD O FRENTES AL MARGEN DE LA LEY, LLUVIAS Y CONTAMINACION DEL AMBIENTE DE ENFERMEDADES PULMONARES (VIRUS)	MANTENER DISTANCIAMIENTO HACER USO DEL TAABOCAS, REALIZAR LAS CHARLAS BAJO TECHO, ESTAR ATENTOS A CUALQUIER MOVIMIENTO SOSECHOSOS Y ACATAR LAS RUTAS DE EVACUACION	SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
2	INGRESO E INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MECANICO: MANIPULACION MANUAL DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	ATRAPAMIENTOS, LESIONES EN MANOS Y PIES	USO ADECUADO DE EPP INSPECCION VISUAL DEL AREA Y EQUIPOS, EQUIPO EN MAL ESTADO ENVIAR AREPARACION Y DAR DE BAJA	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOMECANIO: SOBREESFUERZO, POSTURAS MANTENIDAS	LESIONES LUMBARES, DESGARRES, ESPASMOS	IREALIZAR CALISTENIA, NO EXCEDER 25KG POR PERSONA, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOLOGICO PICADURAS Y MORDEDURAS	AFECCIONES RESPIRATORIAS, ALERGIAS	INPECCION VISUAL, FUMIGAR AREAS COMUNES DE ALMACENAMIENTO	
3	FIGURADO / AMARRE E INSTALACION DE HIERRO REFORZA DO EN LA DESCARAGA	ERGONOMICO MOVIMIENTOS REETITIVOS Y POSTURAS INADECUADAS MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	LESIONES EN MANOS, LESIONES DE COLUMNA CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS,	USO ADECUADO DE LOS EPP NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25KG POR PERSONA ASEGURAR TERRENO HACEGURAR BIEN E INPSECCIONAR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANTER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECION AUDITIVA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

ING. RESIDENTE

SUPERVISOR SSTAC

MAESTRO GENERAL

OFICIAL

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04--2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Desde:
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Hasta:
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, MINIEXCAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR	

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
4	APLICACIÓN DE SOLADO/ FUNDICION PLACA DE FONDO DE LA DESCARGA	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, EQUIO EN MOVIMIENTO, RIESGO QUIMICO, : INHALACION DE POLVOS, ALERGIAS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO DESHIDRATACION ATRAPAMIENTOS LESIONES A TERSEROS	USO ADECUADO DE LOS EPP NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25KG POR PERSONA VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO HACEGURAR BIEN E INPSECCIONAR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANTER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECION AUDITIVA USO DE EPP PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
5	FUNDIDA DE MUROS DE ESTRUCTURA DESCARGA	MECANICO, QUIMICO,:FISICO MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES ATRAPAMIENTOS LESIONES A TERSEROS, INTOXICASION POR QUIMICO TOXEMENT, CEMENTO Y .ALTAS TEMPERATURAS,	USO ADECUADO DE LOS EPP HACEGURAR BIEN E INPSECCIONAR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANTER UNA HIGIENE POSTURAL SUSPENDER ACTIVIDADES POR LLUVIAS Y/O TORMENTAS ELECTRICAS PAUSAS ACTIVAS, USO DE TAABOCAS O MASCARILLAS	SUP HSEQ PERSONAL DE OBRA Y EJECUTANTES
6	RELLENO A LAS AREAS ASFERENTES MECANICO Y MANUAL	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, PROYECCION DE PARTICULAS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO, CEFALEA	VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO MANTER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECION AUDITIVA USO DE EPP HIDRACION SOLAR PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS	SUP HSEQ PERSONAL DE OBRA Y EJECUTANTES

ING. RESIDE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04-2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Desde: 01-12-2024
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Hasta: 31-12-2024
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, MINIEXCAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR	

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
7	REPLANTEO MANUAL/ RELLENO A LAS AREAS ASFERENTES	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, PROYECCION DE PARTICULAS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO, CEFALEA	VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO MANTER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECION AUDITIVA USO DE EPP HIDRACION SOLAR PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	SUP HSEQ PERSONAL DE OBRA Y EJECUTANTES
8	ORDEN Y ASEO	BIOMECANICO: SOBREESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS, QUIMICOS , FISICOS, NATURALES	CONTAMINACION VISUAL CAIDAS AL MISMO NIVEL HONGOS VIRUS Y BACTERIAS PICADURA Y MORDEDURAS DE ANIMALES PELIGROSOS, ALTAS TEPERATURAS, ALERGIAS	REALIZAR CAMPAÑAS DE ORDEN Y ASEO USO ADECUADO DE LOS EPP DESINFECCION Y LAVADO DE MANOS ISNPECCION Y ASEGURAR EL AREA DE TRABAJO	SUP HSEQ PERSONAL DE OBRA Y EJECUTANTES
9					

ING- RESIDENTE

SUPERVISOR SSTAC

MAESTRO GENERAL

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
ERGIA	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria ☐ | Capacitación ☐ | Inducción ☐ | Otros ☐

FECHA:	01-12-2024	LUGAR	
TEMA(S):	Divulgacion del permiso de trabajo, ART y Riesgos		
PROYECTO:	Tilodiran		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez Gutmez	Duracion: (Min)	1 Hora

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Jose Francisco	1116809321	OFICIAL	
2	Omar Villamizar	5.475.370	Res. Obra	
3	Francisca Quintero	1245554	Ayud.	
4	Alejandro Angel Parada	1128521038	Ayudante	
5	Yhojan Alberto Cardenas	1092641095	Aux	
6	Yhonier Cardenas	1122162196	OP	
7	Wilson Ortiz	1119 714778	Op.	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones	y Peligros (Hoja de se	Vo.Bo Responsable
guridad Productos Cemento y Diesel		

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04--2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Desde: 01-12-2024
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Hasta: 31-12-2024
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, MINIEXCAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR	

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
1	CHARLA 5 MINUTOS	RIESGO FISICO, RIESGO PUBLICO, RIESGO NATURAL, RIESGO BIOLOGICO	DESCARGAS ELECTRICAS, ATAQUES DE LA COMUNIDAD O FRENTES AL MARGEN DE LA LEY, LLUVIAS Y CONTAMINACION DEL AMBIENTE DE ENFERMEDADES PULMONARES (VIRUS)	MANTENER DISTANCIAMIENTO HACER USO DEL TAABOCAS, REALIZAR LAS CHARLAS BAJO TECHO, ESTAR ATENTOS A CUALQUIER MOVIMIENTO SOSECHOSOS Y ACATAR LAS RUTAS DE EVACUACION	SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
2	INGRESO E INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MECANICO: MANIPULACION MANUAL DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	ATRAPAMIENTOS, LESIONES EN MANOS Y PIES	USO ADECUADO DE EPP INSPECCION VISUAL DEL AREA Y EQUIPOS, EQUIPO EN MAL ESTADO ENVIAR AREPARACION Y DAR DE BAJA	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOMECANIO: SOBREESFUERZO, POSTURAS MANTENIDAS	LESIONES LUMBARES, DESGARRES, ESPASMOS	IREALIZAR CALISTENIA, NO EXCEDER 25KG POR PERSONA, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOLOGICO PICADURAS Y MORDEDURAS	AFECCIONES RESPIRATORIAS, ALERGIAS	INPECCION VISUAL, FUMIGAR AREAS COMUNES DE ALMACENAMIENTO	
3	TRASLADO DE MAQUINARIA A PUNTOS DE TRABAJO	MECANICO EQUIPOS EN MOVIMIENTO	ATRAPAMIENTO, GOLPES	CONTAR CON SEÑALIZACION Y CONTROL VIAL HACER ACOMPAÑAMIENTO A LA MAQUINARIA DURANTE SU TRASLADO SERRAR VIA SI SE REQUIERE HACER USO DE TABLONES	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

ING- RESIDENTE	SUPERVISOR SSTAC	MAESTRO GENERAL	OFICIAL

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04-2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE				**Aplicación:**
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS TILODIRAN				
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO LICIONI Y JOSE EUSTACIO RIVERO				**Desde:**
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, VOLQUETA, HERRAMIENTA MENOR				**Hasta:**
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				
4	CARGUE Y DESCARGUE DE TUBERIA DE PVC EN EL CAMPAMENTO Y FRENTES DE TRABAJO	MECANICO: EQUIOS EN MOVIMIENTO IZAJE DE CARGAS BIOMECANICO:SOBRE ESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	ATRAPAMIENTOS, CIADA DE OBJETOS, MACHUCONES, RADIACION SOLAR CAIDAS A DIFERENTE NIVEL DOLORES OSTEOMUSCULARES, ESPASMOS, ERNIAS DISCALES	ESTAR ATENTO A LA ACTIVIDAD, USO ADECUADO DELOS EPP MANTENERSE FUERA DEL AREA DE PELIGRO VERIFICACION DE EQUIPOS Y MATERIALES ASEGURAR BIEN EL AREA RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA
5	EXCAVACION MECANICA PARA INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA, PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO	MECANICO: EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VIALES	FALLA DE MAQUINARIA AMARILLA, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL ACCIDENTE DE TRANSITO, ATRAPAMIENTOS DAÑO A EQUIPOS POR ENERGIZACION RUIDO CONTINUO, GENERACION DE POLVOS	HACER SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS PERSONAL CERTIFICADO USO ADECUADO DE LOS EPP RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, VERIFICAR Y AISLAR LIEAS VIVAS PROTECION AUDITIVA	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA
6	INSTALACION DE ENTIVADO EN EXCAVACIONES PARA INSTALCION DE TUBERIA SANITARIA, PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO PVC Y POLIETILENO	MECANICO: EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VIALES RADIACION SOLAR GOLE DE CALOR	ATRAPAMIENTOS GOLPES, LESIONES LUMBARES LESIONES EN MANOS Y PIES AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA , MAREOS Y DESMAYOS	ISNPECCION VISUAL EN DESPLAZAMIENTOS ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA
7	UBICACIÓN DEL TUBO DE PVC NOVAFOR DENTRO DE LA EXCAVACION	MECANICO (EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO), NATURAL Y FISICO (AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA , MAREOS Y DESMAYOS)	ATRAPAMIENTOS, DESCARGAS ELECTRICAS, CEFALEA, MOVIMIENTOS REPETITIVOS, LECIONES LUMBARES, RUIDO CONTINUO AL OIDO, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL,AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA , MAREOS Y DESMAYOS	HACER SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS Y LANCHA, PERSONAL CERTIFICADO USO ADECUADO DE LOS EPP RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, VERIFICAR Y AISLAR LIEAS VIVAS EXTENCIONES ELECTRICAS PROTECION AUDITIVA, PAUSAS ACTIVAS.	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04--2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Desde: 01-12-2024 hasta 31-08-2024
PROYECTO		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS		

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
8	INSTALACION BASE CAMA PARA LA TUBERIA / INSTACION DE TUBERIA DE PVC NOVAFOR PARA ALCANTARILLADO AGUA PLUVIAL, RECIDUA Y ACUEDUCTO	MECANICO: EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VIALES, RADIACION SOLAR GOLE DE CALOR, BIOLOGICOS	ATRAPAMIENTOS GOLPES, LESIONES LUMBARES LESIONES EN MANOS Y PIES AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA , MAREOS Y DESMAYOS, HONGOS Y DERMATITIS AGUDAS	ISNPECCION VISUAL EN DESPLAZAMIENTOS ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA
9	ATRAQUE DE SUBBASE PARA LA TUBERIA DE PVC NOVAFOR PARA ALCANTARILLADO AGUA PLUVIAL, RECIDUA Y ACUEDUCTO	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, TRABAJO A DIFERENTE NIVEL	ATRAPAMIENTOS, LESIONES LUMBARES, GOLPES SOBRE ESFUERZOS, POSTURAS INADECUADAS	ISNPECCION VISUAL, ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL ADECUADA, USO ADECUADO DE EPP Y PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
10	REPLANTEO MANUAL/ RELLENO A LAS AREAS ASFERENTES	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, PROYECCION DE PARTICULAS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO	VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO MANTER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECION AUDITIVA USO DE EPP HIDRACION SOLAR PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
11	ORDEN Y ASEO	BIOMECANICO: SOBREESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	CONTAMINACION VISUAL CAIDAS AL MISMO NIVEL HONGOS VIRUS Y BACTERIAS PICADURA Y MORDEDURAS DE ANIMALES PELIGROSOS	REALIZAR CAMPAÑAS DE ORDEN Y ASEO USO ADECUADO DE LOS EPP DESINFECCION Y LAVADO DE MANOS ISNPECCION Y ASEGURAR EL AREA DE TRABAJO	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04--2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Desde: 01-12-2024 hasta 31-012-2024
PROYECTO		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS		

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
12	INSTALACION DE SILLA TE O SILLA Y DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AL TUBO PRINCIAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO	MECANICO,: MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VIALES, RADIACION SOLAR GOLE DE CALOR, BIOLOGICOS	ATRAPAMIENTOS GOLPES, LESIONES LUMBARES LESIONES EN MANOS Y PIES AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA , MAREOS Y DESMAYOS, HONGOS Y DERMATITIS AGUDAS	ISNPECCION VISUAL EN DESPLAZAMIENTOS ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MANTENER UNA HIGIENE POSTURA ADECUADA NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA
13	REPARACIONE DE ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE TUBERIA DE POLIETILENO O MANGUERA	MECANICO,: MANIPULACION DE HERRAMIENTA MANUALES, TRABAJO A DIFERENTE NIVEL , RIESGO FISICO, RIESGO ERGONOMICO	ATRAPAMIENTOS, LESIONES EN ESTREMIDADES SUERIORES, DOLENCIAS LUMBARES, GOLPES Y MACHUCONES SOBRE ESFUERZOS, POSTURAS INADECUADAS, CEFALEA	MANTENER UNA HIGIENE POSTURA ADECUADA NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
14	REPLANTEO MANUAL/ RELLENO A LAS AREAS ASFERENTES	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, PROYECCION DE PARTICULAS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO	VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO MANTER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECION AUDITIVA USO DE EPP HIDRACION SOLAR PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
15	ORDEN Y ASEO	BIOMECANICO: SOBREESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	CONTAMINACION VISUAL CAIDAS AL MISMO NIVEL HONGOS VIRUS Y BACTERIAS PICADURA Y MORDEDURAS DE ANIMALES PELIGROSOS	REALIZAR CAMPAÑAS DE ORDEN Y ASEO USO ADECUADO DE LOS EPP DESINFECCION Y LAVADO DE MANOS ISNPECCION Y ASEGURAR EL AREA DE TRABAJO	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

ING- RESIDENTE	SUPERVISOR SSTAC	MAESTRO GENERAL	OFICIAL

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	2-12-2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Divulgacion del permiso de trabajo - ARL - Hoja de		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez G	Duracion: (Min	1 HORA

ITEM		IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13.475.370	RES_OBRA	
2	Francesa Quintero	4245557	MPIO	
3	JEIVIS GOIRA	74770319	OFICIAL	
4	Wilmer Fernando Vargas	1118562677	cadenero	
5	aidan ortiz tabaco	1006557607	auxiliar	
6	Dagoberto AVILA	74202782	AUX	
7	nelson fernando solala gomez	1118578191	Aux	
8	Diluka Vargas	1148696	AP	
9	Luis Fernando Lemos	1057602737	topografo	
10	Raiso Galan	9'659199	AUX	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones	Seguridad de los productos
Gasolina - Diesel - Cemento	

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.4.
INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO:FOR-SST-017
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:08-02-2022

DATOS GENERALES			
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Pozos y Cajas de Inspeccion		
CIUDAD	Tlaquiran Casanare	FECHA	6-12-2024
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Madeleine Rodriguez	Firma:	
CARGO	HSEQ		

DESCRIPCION	Revision SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	✓			
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.			X	NO SE ALMACENAN PRODUCTOS EN EL LUGAR → EN EL CAMPAMENTO SI
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	✓			
Pasillos				
Están libres de obstáculos.	✓			
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	✓			
Maquinaria y equipo				
Están limpios y libres de elementos innecesarios.	✓			
Están demarcadas las zonas de seguridad.	✓			
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado.	✓			
Se guardan libres de grasa y aceite.	✓			
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	✓			
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	✓			
Lockers , Armarios o Estanterias				
Se encontraron ropas impregnadas de aceite, grasas o pinturas.			X	
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.			X	
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.			X	
Recolección de basura				
Se está siguiendo el programa de recolección de basuras estipulado en este mantenimiento. Se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	✓			
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.	✓			
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.	✓			
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.	✓			
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza externo.	✓			

Vo Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa

Desviaciones detectadas:

La estructura locativa se encuentra en condiciones Optimas.	SI: X	NO	FECHA DE LA PROXIMA INSPECCION:	6-1-2025

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO:FOR-SST-0
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:08-02-202

DATOS GENERALES			
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Instalacion de tubera sanitaria		
CIUDAD	Tilodiran Casanare	FECHA	9-12-2024
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Madeleine Rodriguez	Firma	
CARGO			

DESCRIPCION	Revision SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	✓			
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.			✓	
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	✓			
Pasillos				
Están libres de obstáculos.	✓			
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	✓			
Maquinaria y equipo				
Están limpios y libres de elementos innecesarios.	✓			
Están demarcadas las zonas de seguridad.	✓			
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado.	✓			
Se guardan libres de grasa y aceite.	✓			
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	✓			
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	✓			
Lockers , Armarios o Estanterias				
Se encontraron ropas impregnadas de aceite, grasas o pinturas.			✓	
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.			✓	
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.			✓	
Recolección de basura				
Se está siguiendo el programa de recolección de basuras estipulado en este mantenimiento. Se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	✓			
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.	✓			
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.	✓			
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.	✓			
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza exterior.	✓			

Vo.Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa — Deivid. Guinea

Desviaciones detectadas:

La estructura locativa se encuentra en condiciones Optimas: SI NO

FECHA DE LA PROXIMA INSPECCI: 9-01-2025

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.5.
INSPECCIÓN A HERRAMIENTAS MENORES

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 03-01-2022

INSPECCIONADO POR: Stiven Sanabria — FRENTE DE TRABAJO: Amarre de hierro
SEMANA Del (día): 09 al 13-12-24 — PROYECTO: Tibadiran

HERRAMIENTA	REVISIÓN	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUE. B	JUE. M	VIE. B	VIE. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas														
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevaci														
Barra	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Picas con cabo	mango estado general														
Plomadas	estado general														
Macetas	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Peinilla con funda	mango, estado general														
Tanques	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Baldes	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llanas	hoja rectangular de acero, mango														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon														
Palustres	mango, estado general														
Alicates	mango, tornillo de unión, zona de corte	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cepillo de acero	mango, cebras														
Boquilleras	estado geneal														
Decametro	estado general														
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Simbra	estado general														
Martillo	mango, estado general														
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta	estado general														
Chapulin	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Termos para agua	estado general														
Carretilla	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras	estado general														
otros	Pichiroque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vo.Bo. Quien Supervisa:															

OBSERVACIONES:

MADELEINE RODRIGUEZ GUTIERREZ — Stiven Sanabria.

Powered by CamScanner

	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-02
SYNERGIA	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Pablo Perez — FRENTE DE TRABAJO: Amarre de hierro
SEMANA Del (día): 02 al 08-12-24 — PROYECTO: Illadyan Rom

HERRAMIENTA	REVISIÓN	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUE. B	JUE. M	VIE. B	VIE. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas													
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevaci													
Serrra	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Picas con cabo	,mango estado general													
Plomadas	estado general													
Maseta	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Peinilla con funda	mango, estado general													
Tanques	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Baldes	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llanas	hoja rectangular de acero, mango													
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon													
Palustres	mango, estado general													
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Sepillo de acero	mango, cebras													
Boquilleras	estado geneal													
Decametro	estado general													
Escuadra	mango, estado general													
Espatula	mango, estado general													
Simbra	estado general													
Martillo	mango, estado general													
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja													
Hojas de segueta	estado general													
Chapulin	mango, estado general													
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta													
Decametro	estado general													
Limas	estado general													
Pala draga	mangos, cortes, ejes													
Porras	estado general													
Prensas	estado general													
Serruchos	mango, dientes, trabado													
Termos para agua	estado general													
Carretilla	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tijeras	estado general													
otros	bichinque	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

Vo.Bo. Quien Supervisa:

OBSERVACIONES:

Madelene Rodriguez Gomez — Pablo Perez

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-20

INSPECCIONADO POR: Jorge Niño
SEMANA Del (dia): 08 al 14-12-2024
FRENTE DE TRABAJO: 11
PROYECTO: Modiran

HERRAMIENTA	REVISIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DO
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas													
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevaci													
Barrra	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Picas con cabo	,mango estado general													
Plomadas	estado general													
Masetas	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Peinilla con funda	mango, estado general													
Tanques	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Baldes	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Llanas	hoja rectangular de acero, mango													
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon													
Palustres	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte													
Sepillo de acero	mango, cebras													
Boquilleras	estado geneal													
Decametro	estado general													
Escuadra	mango, estado general													
Espatula	mango, estado general													
Simbra	estado general													
Martillo	mango, estado general													
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta													
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja													
Hojas de segueta	estado general													
Chapulin	mango, estado general													
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta													
Decametro	estado general													
Limas	estado general													
Pala draga	mangos, cortes, ejes													
Porras	estado general													
Prensas	estado general													
Serruchos	mango, dientes, trabado													
Termos para agua	estado general tanque	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Carretilla	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tijeras	estado general													
otros														
Vo.Bo. Quien Supervisa:		Jorge		Jorge		Jorge		Jorge		Jorge		Jorge		

OBSERVACIONES:

Abelardo Rodriguez Cruz

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Diego Andres Narvaez Yerly — FRENTE DE TRABAJO: II
SEMANA Del (dia): 01 al 07-12-2024 — PROYECTO: Tuparro

HERRAMIENTA	REVISIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	X		X		X		X		X		X		X	
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas														
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevaci														
Barrra	estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Picas con cabo	,mango estado general														
Plomadas	estado general														
Masetas	mango, estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Peinilla con funda	mango, estado general														
Tanques	estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Baldes	estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Llanas	hoja rectangular de acero, mango														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon														
Palustres	mango, estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte														
Sepillo de acero	mango, cebras														
Boquilleras	estado geneal														
Decametro	estado general														
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Simbra	estado general														
Martillo	mango, estado general														
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta	estado general														
Chapulin	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Termos para agua	estado general	X		X		X		X		X		X		X	
Carretilla	estado general														
Tijeras	estado general														
otros															
Vo.Bo. Quien Supervisa:															

OBSERVACIONES:

Diego Andres Narvaez Yerly

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 03-01-2022

INSPECCIONADO POR: Jardanel Rincon
SEMANA Del (dia): 02 al 8-12-24

FRENTE DE TRABAJO: 1
PROYECTO: Tilodiran.

HERRAMIENTA		REVISIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	5	revisar ajuste del mango, astillas	X		X		X		X		X		X		X	
Palin con cabo		revisar ajuste del mango, astillas														
Cizalla		zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevaci														
Barrra	1	estado general	X		X		X		X		X		X			
Picas con cabo		,mango estado general														
Plomadas	1	estado general	X		X		X		X		X		X			
Masetas	1	mango, estado general	X		X		X		X		X		X			
Peinilla con funda	1	mango, estado general	X		X		X		X		X		X			
Tanques	2	estado general	X		X		X		X		X		X			
Baldes	2	estado general	X		X		X		X		X		X			
Llanas		hoja rectangular de acero, mango														
Niveles		tubos con burbujas, cuerpo o armazon														
Palustres	1	mango, estado general	X		X		X		X		X		X			
Alicates		mango, tornillo de union, zona de corte														
Sepillo de acero		mango, cebras														
Boquilleras		estado geneal														
Decametro	7	estado general	X		X		X		X		X		X			
Escuadra		mango, estado general														
Espatula		mango, estado general														
Simbra		estado general														
Martillo		mango, estado general														
Flexometro	1	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta	X		X		X		X		X		X			
Marcos de segueta		marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta		estado general														
Chapulin		mango, estado general														
Metros		estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	1	estado general	X		X		X		X		X		X			
Limas	1	estado general		X		X		X		X		X				
Pala draga		mangos, cortes, ejes														
Porras		estado general														
Prensas		estado general														
Serruchos	1	mango, dientes, trabado		X		X		X		X		X				
Termos para agua		estado general														
Carretilla	1	estado general	X		X		X		X		X		X			
Tijeras		estado general														
otros		2 Moto bomba, 2 eslingas, manguetas, cadena, 3 ATNES														
Vo.Bo. Quien Supervisa:			Jardanel	Jardanel	Jardanel	Jardanel	Jardanel	Jardanel	Jardanel	Jardanel	Jardanel	Jardanel	Jardanel	Jardanel	Jardanel	Jardanel

OBSERVACIONES:

Rebelon Rodriguez Gomez

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Luis Rey Ortiz
SEMANA Del (dia): 09 al 15-12-2024
FRENTE DE TRABAJO: 2
PROYECTO: Villadiana

HERRAMIENTA		REVISIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	5	revisar ajuste del mango, astillas	X		X		X		X		X		X		X	
Palin con cabo		revisar ajuste del mango, astillas														
Cizalla		zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevacio														
Barra	1	estado general	X		X		X		X		X		X			
Picas con cabo		,mango estado general														
Plomadas	1	estado general	X		X		X		X		X		X			
Masetas	1	mango, estado general	X		X		X		X		X		X			
Peinilla con funda	1	mango, estado general	X		X		X		X		X		X			
Tanques	2	estado general	X		X		X		X		X		X			
Baldes	2	estado general	X		X		X		X		X		X			
Llanas		hoja rectangular de acero, mango														
Niveles		tubos con burbujas, cuerpo o armazon														
Palustres	1	mango, estado general	X		X		X		X		X		X			1
Alicates		mango, tornillo de union, zona de corte														
Sepillo de acero		mango, cebras														
Boquilleras		estado geneal														
Decametro	1	estado general	X		X		X		X		X		X			
Escuadra		mango, estado general														
Espatula		mango, estado general														
Simbra		estado general														
Martillo		mango, estado general														
Flexometro	1	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta	X		X		X		X		X		X			
Marcos de segueta		marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta		estado general														
Chapulin		mango, estado general														
Metros		estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	1	estado general	X		X		X		X		X		X			
Limas	1	estado general		X		X		X		X		X				
Pala draga		mangos, cortes, ejes														
Porras	1	estado general														1
Prensas		estado general														
Serruchos	1	mango, dientes, trabado		X		X		X		X		X				
Termos para agua		estado general														
Carretilla		estado general														
Tijeras		estado general														
otros		Martillo 2, 1 cadena, 2 eslingas, mangu: 3 arnes,														
Vo.Bo. Quien Supervisa:																

OBSERVACIONES:

Marlon Ramirez G

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Jefferson Varga
SEMANA Del (día): 09 al 15-12-2024
FRENTE DE TRABAJO: Rotos
PROYECTO: Tildaram

HERRAMIENTA	REVISIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	B		B		B		B		B		B			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	B		B		B		B		B		B			
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevaci														
Barra	estado general	B		B		B		B		B		B			
Picas con cabo	mango estado general														
Plomadas	estado general														
Maseta	mango, estado general														
Peinilla con funda	mango, estado general														
Tanques	estado general	B		B		B		B		B		B			
Baldes	estado general														
Llanas	hoja rectangular de acero, mango														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armezon														
Palustres	mango, estado general	B		B		B		B		B		B			
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte														
Sepillo de acero	mango, cebras														
Boquilleras	estado general														
Decametro	estado general	B		B		B		B		B		B			
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Simbra	estado general														
Martillo	mango, estado general														
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta	B		B		B		B		B		B			
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta	estado general														
Chapulin	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Termos para agua	estado general														
Carretilla	estado general	B		B		B		B		B		B			
Tijeras	estado general														
otros															
Vo.Bo. Quien Supervisa:															

OBSERVACIONES:

Jefferson Borrowz Carrizo

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Jose Pacheco — FRENTE DE TRABAJO: POZOS
SEMANA Del (día): 02 al 08-12-2024 — PROYECTO: Illadian

HERRAMIENTA	REVISIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	X		X		P		P		P		P			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	X		P		P		P		P		P			
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevaci														
Serra	estado general	X		P		P		P		P		P			
Picas con cabo	mango estado general														
Plomadas	estado general														
Maseltas	mango, estado general														
Peinilla con funda	mango, estado general														
Tanques	estado general	X		P		P		P		P		P			
Baldes	estado general														
Llanas	hoja rectangular de acero, mango														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon														
Palustres	mango, estado general	X		P		P		P		P		P			
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte														
Cepillo de acero	mango, cebras														
Boquilleras	estado geneal														
Decametro	estado general	X		P		P		P		P		P			
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Simbra	estado general														
Martillo	mango, estado general														
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta	X		P		P		P		P		P			
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta	estado general														
Chapulin	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Termos para agua	estado general														
Carretilla	estado general	X		P		P		P		P		P			
Tijeras	estado general														
otros															
Vo.Bo. Quien Supervisa:															

OBSERVACIONES:

Madeleine Rodriguez G. — Jose Pacheco

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Nelson fernando Solano Gomez — FRENTE DE TRABAJO: Frente 3
SEMANA Del (día): 16 al 21-12-2021 — PROYECTO: Tibaviran

HERRAMIENTA	REVISION		LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	4	X		X		X		X		X		X			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas															
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limón de elevación															
Serrucho	estado general	1	X		X		X		X		X		X			
Picas con cabo	mango estado general	1	X		X		X		X		X		X			
Plomadas	estado general	1	X		X		X		X		X		X			
Maseta	mango, estado general	1	X		X		X		X		X		X			
Peinilla con funda	mango, estado general	1	X		X		X		X		X		X			
Tanques	estado general	1	X		X		X		X		X		X			
Baldes	estado general	9	X		X		X		X		X		X			
Llanas	hoja rectangular de acero, mango															
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon															
Palustres	mango, estado general															
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte	1	X		X		X		X		X		X			
Cepillo de acero	mango, cebras															
Boquilleras	estado general	1	X		X		X		X		X		X			
Decametro	estado general	1	X		X		X		X		X		X			
Escuadra	mango, estado general															
Espatula	mango, estado general															
Simbra	estado general															
Martillo	mango, estado general	1	X		X		X		X		X		X			
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta															
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja															
Hojas de segueta	estado general	1	X		X		X		X		X		X			
Chapulin	mango, estado general															
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta	1	X		X		X		X		X		X			
Decametro	estado general															
Limas	estado general															
Pala draga	mangos, cortes, ejes															
Porras	estado general															
Prensas	estado general															
Serruchos	mango, dientes, trabado															
Termos para agua	estado general	1	X		X		X		X		X		X			
Carretilla	estado general															
Tijeras	estado general															
otros																
Vo.Bo. Quien Supervisa:																

OBSERVACIONES: Nelson fernando solano gomez

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Alvar Ortiz Tabra FRENTE DE TRABAJO: Frente # 3
SEMANA Del (día): 2 al 08-12-2024 PROYECTO: Hotelero

HERRAMIENTA	REVISION		LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	4	X		X		X		X		X		X		X	
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas															
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limón de elevaci															
Barra	estado general	1	X		X		X		X		X		X		X	
Picas con cabo	mango estado general	1	X		X		X		X		X		X		X	
Plomadas	estado general	1	X		X		X		X		X		X		X	
Maseta	mango, estado general	1	X		X		X		X		X		X		X	
Peinilla con funda	mango, estado general	1	X		X		X		X		X		X		X	
Tanques	estado general	1	X		X		X		X		X		X		X	
Baldes	estado general	4	X		X		X		X		X		X		X	
Llanas	hoja rectangular de acero, mango															
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon															
Palustres	mango, estado general															
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte	1	X		X		X		X		X		X		X	
Sepillo de acero	mango, cebras															
Boquilleras	estado general	1	X		X		X		X		X		X		X	
Decametro	estado general	1	X		X		X		X		X		X		X	
Escuadra	mango, estado general															
Espatula	mango, estado general															
Simbra	estado general															
Martillo	mango, estado general	1	X		X		X		X		X		X		X	
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta															
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja															
Hojas de segueta	estado general	1	X		X		X		X		X		X		X	
Chapulin	mango, estado general															
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta	1	X		X		X		X		X		X		X	
Decametro	estado general															
Limas	estado general															
Pala draga	mangos, cortes, ejes															
Porras	estado general															
Prensas	estado general															
Serruchos	mango, dientes, trabado															
Termos para agua	estado general	1	X		X		X		X		X		X		X	
Carretilla	estado general															
Tijeras	estado general															
otros																

Vo.Bo. Quien Supervisa: Alvar Ortiz Tabra

OBSERVACIONES:

Abdel Romero

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 03-01-2022

INSPECCIONADO POR: Raiso Galan — FRENTE DE TRABAJO: U=3
SEMANA Del (día) 09 al 15-12-2024 — PROYECTO: Tolutan

HERRAMIENTA	REVISIÓN		LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUE. B	JUE. M	VIE. B	VIE. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	0														
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, límite de elevaci															
Serra	estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Picas con cabo	mango estado general	0														
Plomadas	estado general	0														
Maseta	mango, estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Peinilla con funda	mango, estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tanques	estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Baldes	estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llanas	hoja rectangular de acero, mango	0														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon	0														
Palustres	mango, estado general	0														
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cepillo de acero	mango, cebras	0														
Boquilleras	estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Decametro	estado general	0														
Escuadra	mango, estado general	0														
Espatula	mango, estado general	0														
Simbra	estado general	0														
Martillo	mango, estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja	0														
Hojas de segueta	estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Chapulin	mango, estado general	0														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Decametro	estado general	0														
Limas	estado general	0														
Pala draga	mangos, cortes, ejes	0														
Porras	estado general	0														
Prensas	estado general	0														
Serruchos	mango, dientes, trabado	0														
Termos para agua	estado general	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Carretilla	estado general	0														
Tijeras	estado general	0														
otros																

Vo.Bo. Quien Supervisa: Raiso Galan

OBSERVACIONES:

Marlon Lemus

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC NSPECCIÓN DE ARNES Y ESLINGAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	FOR-SST-020 VERSION:01 REVISION: 27-02-2022

Proyecto: Tilodiran Casanare — Número Permiso de Trabajo:

Area de Trabajo: vias urbanas Tilodiran

Actividad a Realizar: instalacion de tuberia, excavaciones profundas

Responsable del Area de Trabajo: Nelson Solara — Cargo: Auxiliar de obra

Marca Arnes: First — Serie: 29954020378

Marca Eslinga: N/A — Serie: N/A

DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Certificación Arnes	.	
Certificación para realizar Trabajos en alturas (Persona)	Vigente.	

AÑO 24 Nota: Diligencie el dia y mes en número de 2 digitos Ej. Diez de Febrero 10/02

C: CONFORME NC: NO CONFORME N.A. NO APLICA

ITEM	ARNES	02-12-24			03-12-24			05-12-24			6-12-24			10-12-24			16-12-24			17-12-24		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	Faja principal	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Faja pecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Faja espalda	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Faja piernas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Cinturón	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Hebillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Pestillos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	Costuras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
10	Remaches	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
11	Ojales	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
12	Anillos D	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
13	Eslinga	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14	Lenguetas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
15	La eslinga se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
INSPECCIONADO POR:		Nelson			Nelson			Nelson			Nelson			Nelson			Nelson			Nelson		

NOTA: Evite que el arnés y eslingas, tenga contacto con hidrocarburos, bordes filosos, dejarlos por largos periodos expuestos al sol, someterlos al fuego.

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC NSPECCIÓN DE ARNES Y ESLINGAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	FOR-SST-020 VERSION:01 REVISION: 27-02-2022

Proyecto: Tilodiran — Número Permiso de Trabajo:

Area de Trabajo: tramo 3 vias principales conocimiento tilodiran

Actividad a Realizar: Instalacion de tuberia, excavaciones profundas

Responsable del Area de Trabajo: Wilmer Vargas — Cargo: Caderero

Marca Arnes: First — Serie: 100005297

Marca Eslinga: First — Serie: 462295026

DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Certificación Arnes		
Certificación para realizar Trabajos en alturas (Persona)	urgente.	

AÑO 2024 Nota: Diligencie el dia y mes en número de 2 digitos Ej. Diez de Febrero 10/02

C: CONFORME NC: NO CONFORME N.A. NO APLICA

ITEM	ARNES	02-12-24			03-12-24			5-12-24			6-12-24			10-12-24			16-12-24			17-12-24		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	Faja principal	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Faja pecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Faja espalda	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Faja piernas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Cinturón	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Hebillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Pestillos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	Costuras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
10	Remaches	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
11	Ojales	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
12	Anillos D	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
13	Eslinga	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14	Lenguetas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
15	La eslinga se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
INSPECCIONADO POR: Madeleine Rodriguez G		Wilmer Var			Wilmer V.			Wilmer V			Wilmer V			Wilmer V			Wilmer V			Wilmer V		

NOTA: Evite que el arnés y eslingas, tenga contacto con hidrocarburos, bordes filosos, dejarlos por largos periodos expuestos al sol, someterlos al fuego.

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC NSPECCIÓN DE ARNES Y ESLINGAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	FOR-SST-020 VERSION:01 REVISION: 27-02-2022

Proyecto: tibdiran — Número Permiso de Trabajo:

Area de Trabajo:

Actividad a Realizar: Instalacion de tuberia, excavacion Profundo

Responsable del Area de Trabajo: Deivid Guina — Cargo: Oficial de obra

Marca Arnes: First — Serie: 29954020291

Marca Eslinga: First — Serie: 29840270143

DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Certificación Arnes		
Certificación para realizar Trabajos en alturas (Persona)	vigente	

AÑO_____Nota: Diligencie el dia y mes en número de 2 digitos Ej. Diez de Febrero 10/02

C: CONFORME NC: NO CONFORME N.A. NO APLICA

ITEM	ARNES	02-12-24			03-12-24			05-12-24			6-12-24			10-12-24			16-12-24			17-12-24		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	Faja principal	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Faja pecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Faja espalda	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Faja piernas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Cinturón	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Hebillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Pestillos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	Costuras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
10	Remaches	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
11	Ojales	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
12	Anillos D	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
13	Eslinga	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14	Lenguetas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
15	La eslinga se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
INSPECCIONADO POR:	Karolena Romero G ehs	Deivid G			Deivid G			Deivid G.			Deivid G			Deivid G			Deivid G			Deivid G		

NOTA: Evite que el arnés y eslingas, tenga contacto con hidrocarburos, bordes filosos, dejarlos por largos periodos expuestos al sol, someterlos al fuego.

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC NSPECCIÓN DE ARNES Y ESLINGAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	FOR-SST-020 VERSION:01 REVISION: 27-02-2022

Proyecto: Tilodiran Casanare — Número Permiso de Trabajo:

Area de Trabajo: Vias urbanas Tilodiran

Actividad a Realizar: Instalacion de tuberia, excavaciones profundas

Responsable del Area de Trabajo: Dagoberto Ariza — Cargo: Auxiliar de obra

Marca Arnes: First — Serie: 462197136

Marca Eslinga: First — Serie: 462295138

DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Certificación Arnes		
Certificación para realizar Trabajos en alturas (Persona)	Vigente	

AÑO 2024 Nota: Diligencie el dia y mes en número de 2 digitos Ej. Diez de Febrero 10/02

C: CONFORME NC: NO CONFORME N.A. NO APLICA

ITEM	ARNES	02-12-24			03-12-24			05-12-24			6-12-24			10-12-24			16-12-24			17-12-24		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	Faja principal	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Faja pecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Faja espalda	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Faja piernas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Cinturón	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Hebillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Pestillos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	Costuras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
10	Remaches	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
11	Ojales	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
12	Anillos D	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
13	Eslinga	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14	Lenguetas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
15	La eslinga se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
INSPECCIONADO POR: Nicolas Rodriguez G		Dago			Dago			Dago			Dago			Dago			Dago			Dago		

NOTA: Evite que el arnés y eslingas, tenga contacto con hidrocarburos, bordes filosos, dejarlos por largos periodos expuestos al sol, someterlos al fuego.

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.6.
INSPECCIÓN A PUESTOS DE TRABAJO

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

Inspección HSE [x] Inspección Gerencia [ ] RESIDENTE [ ]

No. Permiso de trabajo | Fecha de inspección: 06-12-2024

Nombre del trabajo o proyecto: Construccion de pozos y cajas de Inspeccion

Área / localización: Vias Tilodiran "pozos y cajas" | Supervisor del trabajo: JOSE PACHECO

	PERSONAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Los ejecutantes poseen los elementos de protección adecuados para la tarea	✓			
2.	Los ejecutantes usan correctamente los elementos de protección	✓			
3.	Los ejecutantes conocen y desarrollan la tarea de forma segura	✓			
4.	El personal demuestra actitud positiva frente a la inspección	✓			
5.	El trabajo se desarrolla en equipo y coordinadamente	✓			
6.	Los trabajadores están motivados en la ejecución del trabajo	✓			
7.	Los ejecutantes identifican los peligros de la tarea y conocen las medidas de control.	✓			
	ÁREA DE TRABAJO				
8	Se encuentra el sitio de trabajo señalizado	✓			
9.	Se encuentra el área de trabajo libre de obstáculos (ordenado y aseado)	✓			
10.	Se encuentra en el sitio los elementos básicos para manejo de una emergencia (botiquín, camilla, radio de comunicaciones)	✓			Botiquin.
11.	El extintor esta en el área de trabajo			Y	NO APLICA
	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
12	Están completamente diligenciadas las listas de chequeo de herramientas equipos y documentación anexa	✓			
13	Utilizan las herramientas y equipos adecuados para el trabajo	✓			
14	Utilizan correctamente las herramientas y equipos	✓			

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

15	Se encuentran en buen estado las herramientas y los equipos	✓			
	DOCUMENTACIÓN				
16	Existe un permiso de trabajo para desarrollar la tarea	✓			
17	El permiso de trabajo está firmado por las autoridades competentes	✓			
18	Se tiene un plan de emergencias	✓			
19	El procedimiento de trabajo está en sitio	✓			
20	Se cumple el paso a paso del procedimiento	✓			
21	El análisis de riesgos esta en sitio y es conocido por todos los trabajadores	✓			
	MEDIO AMBIENTE				
22	Existe un lugar adecuado para la disposición de desechos	✓			En lugar se almacena en bolsa
23	En sitio están las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados		✓		Se divulgan con el permiso de trabajo y AR
24	Los productos químicos están etiquetados	✓			
25	Los ejecutantes conocen la hoja de seguridad de los productos químicos que están manejando	✓			
	ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD				
26	El trabajo se desarrolla bajo los diseños y especificaciones del cliente?	✓			
27	Los materiales se han suministrado oportunamente?	✓			
28	Los materiales utilizados corresponden a las especificaciones?	✓			
29	Los equipos empleados son los adecuados para el desarrollo de la obra	✓			

RESPONSABLE DEL TRABAJO: JOSE PACHECO	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:
CARGO: OFICIAL	CARGO: ASEO
FIRMA: Jose Pacheco FECHA: 06-12-2024	FIRMA: FECHA: 06-12-2024
Observaciones :	

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

Inspección HSE ☑ Inspección Gerencia ☐ RESIDENTE ☐

No. Permiso de trabajo	Fecha de inspección: 09-12-2024
Nombre del trabajo o proyecto: Instalacion de tuberia Sanitaria.	
Area / localización: Frente 3 Vias urbanas fase 1	Supervisor del trabajo: David Guna

	PERSONAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Los ejecutantes poseen los elementos de protección adecuados para la tarea	✓			
2.	Los ejecutantes usan correctamente los elementos de protección	✓			
3.	Los ejecutantes conocen y desarrollan la tarea de forma segura	✓			
4.	El personal demuestra actitud positiva frente a la inspección	✓			
5.	El trabajo se desarrolla en equipo y coordinadamente	✓			
6.	Los trabajadores están motivados en la ejecución del trabajo	✓			
7.	Los ejecutantes identifican los peligros de la tarea y conocen las medidas de control.	✓			
	ÁREA DE TRABAJO				
8	Se encuentra el sitio de trabajo señalizado	✓			
9.	Se encuentra el área de trabajo libre de obstáculos (ordenado y aseado)	✓			
10.	Se encuentra en el sitio los elementos básicos para manejo de una emergencia (botiquín, camilla, radio de comunicaciones)	✓			
11.	El extintor esta en el área de trabajo	✓			
	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
12	Están completamente diligenciadas las listas de chequeo de herramientas equipos y documentación anexa	✓			
13	Utilizan las herramientas y equipos adecuados para el trabajo	✓			
14	Utilizan correctamente las herramientas y equipos	✓			

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

15	Se encuentran en buen estado las herramientas y los equipos	✓			
	DOCUMENTACIÓN				
16	Existe un permiso de trabajo para desarrollar la tarea	✓			
17	El permiso de trabajo está firmado por las autoridades competentes	✓			
18	Se tiene un plan de emergencias	✓			
19	El procedimiento de trabajo está en sitio	✓			
20	Se cumple el paso a paso del procedimiento	✓			
21	El análisis de riesgos esta en sitio y es conocido por todos los trabajadores	✓			
	MEDIO AMBIENTE				
22	Existe un lugar adecuado para la disposición de desechos	✓			
23	En sitio están las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados	✓			
24	Los productos químicos están etiquetados	✓			
25	Los ejecutantes conocen la hoja de seguridad de los productos químicos que están manejando	✓			
	ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD				
26	El trabajo se desarrolla bajo los diseños y especificaciones del cliente?	✓			
27	Los materiales se han suministrado oportunamente?	✓			
28	Los materiales utilizados corresponden a las especificaciones?	✓			
29	Los equipos empleados son los adecuados para el desarrollo de la obra	✓			

RESPONSABLE DEL TRABAJO:	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:
CARGO: Oficial de obra	CARGO: AD+Q
FIRMA: [signature] FECHA: 9-12-2024	FIRMA: [signature] FECHA: 09-12-202
Observaciones :	

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.7.
LISTA DE CHEQUEO DE EXCAVACIONES

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-023
SYNERGIA	LISTA CHEQUEO EXCAVACIONES	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES EINGENIERIA SAS	REVISION: 10-01-24

PROYECTO Tilodiran FECHA 01-07-24 PTW N° 25-2024
ACTIVIDAD Instalacion de tubera aguas sanitarias
RESPONSABLE Deivid Guina

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal básicos: Casco, botas con puntera y plantilla de acero, guantes, gafas de seguridad y mascarilla para polvo.	✓		
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal adicionales de acuerdo con otros riesgos específicos identificados (como protección respiratoria, protección contra caída, etc.).	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada, delimitada o demarcada.	✓		
Hay plano de interferencia.		✓	
Se identifican las interferencias.		✓	
Se ha revisado el área, las cajas de conexiones, las marcas del terreno, instalaciones y se han marcado en el terreno para evitar dañarlas al excavar.		✓	
Se ha revisado el área con un detector de metales o detector de cables.		✓	
Se ha identificado el impacto sobre las vías y rutas de evacuación y se han implantado medidas correctivas.	✓		
Si la excavación es "espacio confinado" se tiene al menos una Persona Competente actuando como Vigía.	✓		
Se identifica la necesidad y se realizan las medidas de protección.	✓		
Se escoge la medida de protección apropiada.	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras o sistemas de ingreso/salida a menos de 7 metros de distancia dentro de la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se cuenta con la evidencia de la inspección previa y periódica de la excavación.	✓		
Se han corregido las deficiencias identificadas en inspecciones previas.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles en caso de inundación.	✓		
Se reubican o retiran los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Se cuenta con talud o apuntalamiento acorde al diseño.	✓		
El material sobrante se retira en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando haya equipos pesados trabajando.	✓		
Las volquetas y los vehículos en general, circulan a la distancia segura.	✓		

RESPONSABLE DE AREA DEIVIS GUINA
SUPER. SST MADELEINE RODRIGUEZ
OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.8.
PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIA

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 05-DIC-2024
PROYECTO: Tibaduran
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO Hseq

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Madeleine Rodriguez			0,0	7:04				
2	Esteban Moreno			0,0	7:05				
3	Dagoberto ATIZA			0,0	7:05				
4	Jaime LOPEZ			0,0	7:05				
5	Didimo VARGAS			0,0	7:06				
6	Henry CHISCUNQUE			0,0	7:06				
7	Julian Casas			0,0	7:06				
8	Nelson Solano			0,0	7:06				
9	Yeferson Vargas			0,0	7:07				
10	Teodoro Gutierres			0,0	7:07				
11	Jose Vargas			0,0	7:07				
12	Darly Gomez			0,0	7:07				
13	Robison Galan			0,0	7:08				
14	Dabi Ballona			0,0	7:08				
15	Yonier Galeano			0,0	7:8				
16	Aldair Ortiz			0,0	7:09				
17	Ramon Sogamoso			0,0	7:11				
18	Jose Maria Salcedo			0,0	7:11				
19	Jordon Antipara			0,0	7:12				
20	Javier Aguirre			0,0	7:12				
21	Brandon Acevedo			0,0	7:13				
22	Pablo Perez			0,0	7:13				
23	Juan Pablo Rodriguez			0,0	7:13				
24	Julian Ucga			0,0	7:14				
25	Franklin Ibucra.			0,0	7:14				
26	Estiven Gongora			0,0	7:14				
27	Jhoan Torrez			0,0	7:14				
28	Wilson Padilla.			0,0	7:15				
29	Jose Tapias			0,0	7:15				
30	Jorge Niño			0,0	7:15				
31	Deibis Guina			0,0	7:15				
32	Fernando Amesquita			0,0	7:16				
33	Carlos Herrera.			0,0	7:16				
34	Josac Motima.			0,0	7:17				

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 01-DIC-2024
PROYECTO: Alodiran
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO Hseq

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Juan Humo			0,0	7:17				
2	Luis Lemus			0,0	7:17				
3	Wilmer Amaya.			0,0	7:17				
4	Angelica. Rodriguez			0,0	7:18				
5	Wilmer Roo.			0,0	7:18				
6	Alberto Vargas			0,0	7:18				
7	Mateo Marin			0,0	7:18.				
8	Gorje Cardenas			0,0	7:19				
9	Wilmer Vargas.			0,0	7:19				
10	Gustavo Chaparro			0,0	7:19.				
11	Luis Rivero			0,0	7:19.				
12	Javier. Gonzalez.			0,0	7:20.				
13	Jose Pacheco.			0,0	7:20				
14	Andres Guanaro			0,0	7:20				
15	Jaime Moriño.			0,0	7:21				
16	Armando Gutierrez			0,0	7:21				
17	Diego Uertel			0,0	7:21				
18	Rafael Lemus.			0,0	7:21				
19	Ismael Vasquez			0,0	7:22				
20	Omar Villamizar			0,0	7:22				
21	Alberto Escolante.			0,0	7:22				
22	Francisco Quintero			0,0	7:23				
23	Karol Quimballo			0,0	7:23				
24	Edilia Molina.			0,0	7:24				
25	Angi Marcela Estupiñan C			0,0	7:24				
26	Camilo Castro			0,0	7:24				
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 6-DIC-2021
PROYECTO: Illotisan
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Madeleine Rodriguez			0,0	07:04				
2	Jose Mario Salcedo			0,0	07:04				
3	Jose Gonzalez			0,0	07:04				
4	Jonier Soleano			0,0	07:05				
5	Aldair Ortiz			0,0	07:05				
6	Jaime Lopez			0,0	07:05				
7	Teodoro Gutierrez			0,0	07:05				
8	Alberto Vargas			0,0	07:06				
9	Wilmer Amaya			0,0	07:06				
10	Jordan Antequera			0,0	07:06				
11	Neiby guina			0,0	07:06				
12	Jose Vargas			0,0	07:07				
13	Jorge Molina			0,0	07:07				
14	Ramon Sagramoso			0,0	07:07				
15	Jose Tapias			0,0	07:08				
16	Jose Pacheco			0,0	07:08				
17	Jorge Molina			0,0	07:08				
18	Jeferson Vargas			0,0	07:08				
19	Dagoberto Ariza			0,0	07:09				
20	Pablo Perez			0,0	07:08				
21	Darwin Gomez			0,0	07:09				
22	Neiby Bayona			0,0	07:10				
23	Nelson Solano			0,0	07:10				
24	Javier Aguirre			0,0	07:10				
25	Luis Rivero			0,0	07:10				
26	Alberto Escalante			0,0	07:11				
27	Fernando Maquilo			0,0	07:11				
28	Angelica Rodriguez			0,0	07:11				
29	Wilmer Boca			0,0	07:11				
30	mateo mavin			0,0	07:11				
31	Juan Pablo Rodriguez			0,0	07:12				
32	didima Vargas			0,0	07:12				
33	Wilson Padilla			0,0	07:12				
34	Yuriorky Vargas			0,0	07:13				

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 05-DIC-2024
PROYECTO: Tiquiran
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Franklin Higuera			0,0	07:13				
2	Brandon Araledo			0,0	07:13				
3	Breiner Torres			0,0	07:14				
4	Jenry Chicunque			0,0	07:14				
5	Luis Lemus			0,0	07:14				
6	Julian Vega			0,0	07:14				
7	Stiven Gongora			0,0	07:14				
8	Stevan Moreno			0,0	07:15				
9	Jorge Cardenas			0,0	07:17				
10	Gustavo Chaparro			0,0	07:18				
11	Julian Cuacas			0,0	07:19				
12	Carlos Herrera			0,0	07:19				
13	Jaimes Pedraza			0,0	07:19				
14	Rafael Lemus			0,0	07:19				
15	Armando Gutierrez			0,0	07:20				
16	Andres Guanaro			0,0	07:20				
17	Ismael Bastes			0,0	07:20				
18	Jhonalan Pavon			0,0	07:20				
19	Omar Villamizar			0,0	07:21				
20	Camilo Castro			0,0	07:21				
21	Marcela Estupiñan			0,0	07:22				
22	Francisco Quintero			0,0	07:22				
23	Juan Humo			0,0	07:22				
24	Edilia Molina			0,0	07:22				
25	Karol Quimbayo			0,0	07:23				
26	Diego Vertel			0,0	07:23				
27	Kolson Galan			0,0	07:23				
28	Libardo Galan			0,0	07:23				
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 01-Dic-2024
PROYECTO: Hodiran
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Madelane Rodriguez			0,0	6:55				
2	Jaber Gonzales			0,0	6:55				
3	Jose Maria Saldedo			0,0	7:00				
4	Wilmer Paz.			0,0	7:00				
5	Alberto Vargas			0,0	7:00				
6	Jhonier Coleano			0,0	7:01				
7	Aldair Ortiz			0,0	7:01				
8	Teodoro Gutierrez			0,0	7:01				
9	Jaime lopez			0,0	7:02				
10	Nelson Salano			0,0	7:02				
11	Pablo Perez			0,0	7:02				
12	beibi Vallana			0,0	7:02				
13	Dabis Guma			0,0	7:03				
14	Wilmer Amaya			0,0	7:03				
15	Jaige Niño			0,0	7:03				
16	Yeferson Vargas			0,0	7:03				
17	Brandon Acevedo.			0,0	7:03				
18	Jose Tapias			0,0	7:04				
19	Jordan Antipora.			0,0	7:04				
20	Jasue Molina.			0,0	7:04				
21	Julian Cases			0,0	7:05				
22	Dagoberto Anza.			0,0	7:05				
23	Wilson Padilla.			0,0	7:05				
24	Didimo Vargas.			0,0	7:05				
25	Juan Hurro			0,0	7:05				
26	Wilmer Vargas			0,0	7:06				
27	Jouler Aguirre			0,0	7:06				
28	Gerry Chicangue			0,0	7:06				
29	Juan Pablo Rodriguez			0,0	7:07				
30	Franklin Guerra.			0,0	7:07				
31	Yoel Tuiles			0,0	7:08				
32	Fernando Arrieta.			0,0	7:08				
33	Jose Pachero			0,0	7:08				
34	Jose Antonio Vargas			0,0	7:01				

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 07-Dic-2024
PROYECTO: Tilodiran
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Ramon Sosamoso			0,0	7:09				
2	Luis Lemos			0,0	7:09				
3	Gustabo Chaparro			0,0	7:09				
4	Daruy Gomez			0,0	7:10				
5	Luis Rivero			0,0	7:10				
6	Keyin Sanabria			0,0	7:10				
7	Andres Guanaro			0,0	7:10				
8	Angelica Rodriguez			0,0	7:10				
9	Mateo Marin			0,0	7:11				
10	Diego Verdel			0,0	7:12				
11	Thomatan Palpa			0,0	7:12				
12	Alberto Escalante			0,0	7:12				
13	Carlos Herrera.			0,0	7:13				
14	Julian Vega.			0,0	7:13				
15	Esteban Moreno.			0,0	7:14				
16	Omar Ullanizar			0,0	7:14				
17	Armando Gutierrez			0,0	7:14				
18	Jorge Cardenas.			0,0	7:14.				
19	Ismael Vasquez.			0,0	7:15				
20	Francisco. Quintero			0,0	7:15				
21	Rafael Lemus			0,0	7:16				
22	Karol Cumbalio.			0,0	7:16				
23	Camilo Castro.			0,0	7:16				
24	Edilia Molino.			0,0	7:18				
25	Angi Maiacla Estupiñanc.			0,0	9:18				
26	Rolison Galan			0,0	9:18				
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 9-DIC- 2021
PROYECTO: Illodixan
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Madeline Rodriguez			0,0	7:06				
2	Rolfso Galan			0,0	7:06				
3	Andres Guanoro			0,0	7:06				
4	Jaime Lopez			0,0	7:06				
5	Wilmer Roa.			0,0	7:07				
6	Juan Humo			0,0	7:08				
7	Alberto Vargas.			0,0	7:08				
8	Aldair Ortiz			0,0	7:08				
9	Didimo Vargas.			0,0	7:08				
10	Luis Lemus			0,0	7:09				
11	Gustabo chaparro			0,0	7:09				
12	Teodoro Gutierrez			0,0	7:10				
13	Jose Antonio Vargas			0,0	7:10				
14	Nelson Solano			0,0	7:10				
15	Jose Maria. Salcedo.			0,0	7:10				
16	Pablo Perez			0,0	7:10				
17	Jorge Niño			0,0	7:11				
18	Dabi Guina.			0,0	7:11				
19	Jordan Antipara.			0,0	7:12				
20	Yeferson Vargas.			0,0	7:12				
21	Javier Aguirre.			0,0	7:12.				
22	Josue. Molina.			0,0	7:12.				
23	Dagoberto Ariza.			0,0	7:13.				
24	Wilmer Vargos.			0,0	7:13				
25	Luis Rivero.			0,0	7:13				
26	Deibi Bayona.			0,0	7:14				
27	Jose Tapias.			0,0	7:14				
28	Wilmer Amaya.			0,0	7:13				
29	Juan Pablo Rodriguez			0,0	7:15				
30	Jhonatan Paipa.			0,0	7:15				
31	Darwy Gomez			0,0	7:15				
32	Franklin Higuira.			0,0	7:16				
33	Henry chicunque.			0,0	7:16.				
34	Yoel Torres			0,0	7:16				

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 09-DIC-2024
PROYECTO: Tibaran
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Brandon Acevedo.			0,0	7:17				
2	Julian Vega.			0,0	7:17				
3	Esteban Moreno			0,0	7:18				
4	Wilson Padilla.			0,0	7:18				
5	Ramon Socamoco			0,0	7:18				
6	Alberto tscolante.			0,0	7:19				
7	Ismael Vasquez			0,0	7:19				
8	Julian Cosas			0,0	7:19				
9	Mateo Mann			0,0	7:19				
10	Carlos Herrera.			0,0	7:19				
11	Armando Gutierrez.			0,0	7:19				
12	Francisco Quintero			0,0	7:20				
13	Javier Gonzales			0,0	7:20				
14	Jhonier Galvano			0,0	7:20				
15	Diego Uertel			0,0	7:20				
16	Jose Pacheco			0,0	7:21				
17	Omar Villamizar.			0,0	7:21				
18	Camilo Castro			0,0	7:21				
19	Andrey Almesquita			0,0	7:21				
20	Norol Quimbaya.			0,0	7:22				
21	Edilia Molina.			0,0	7:23				
22	Rafael Lemus			0,0	7:23				
23	Jose Cardenas			0,0	7:23				
24	Ana Marcela Estupiñan			0,0	7:24				
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 13 - 12 - 2024
PROYECTO: Tilodiran
REALIZADAS POR: Madeline Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Madeline Rodriguez.			0,0	7:04				
2	Jose Maria Salcedo			0,0	7:04				
3	Rolso Galan			0,0	7:05				
4	Andres Guanoro			0,0	7:05				
5	Jose Antonio Vargas			0,0	7:06				
6	Julian Vega.			0,0	7:06				
7	Esteban Moreno.			0,0	7:06				
8	Jose Tapias.			0,0	7:06				
9	Ramon Sogomoso			0,0	7:07				
10	Diego Ucitel			0,0	7:07				
11	Wilmer Roa.			0,0	7:07				
12	Jordan Antiparra.			0,0	7:07				
13	Pablo Perez.			0,0	7:8				
14	Didimo Vargas			0,0	7:08				
15	Teodoro Gutierrez.			0,0	7:09				
16	Jaime Lopez			0,0	7:09				
17	Javier Aguirre			0,0	7:09				
18	Aldair. Ortiz.			0,0	7:09				
19	Wilmer Amaya.			0,0	7:10				
20	Alberto Vargas			0,0	7:10				
21	Yerterson Vargas			0,0	7:11				
22	Brandon Acevedo.			0,0	7:11				
23	Deibis Guina.			0,0	7:11				
24	Josue Molina.			0,0	7:12				
25	Jorge Cardenas			0,0	7:12				
26	Jorge Niño			0,0	7:13				
27	Wilson Pudilla.			0,0	7:13				
28	Luis Lemos			0,0	7:13				
29	Luis Rivero.			0,0	7:13				
30	Daruy Gomez.			0,0	7:13				
31	Deibis Bayona.			0,0	7:13				
32	Nelson Solano			0,0	7:14				
33	Angelica Rodriguez			0,0	7:14				
34				0,0					

Madeline Rodriguez Gutierrez
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 13-12-2024
PROYECTO: El Jodiran
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO: HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Marco Marin			0,0	7:15				
2	Carlos Herrera.			0,0	7:16				
3	Julian Casas.			0,0	7:16				
4	Dagoberto Ariza.			0,0	7:17				
5	Wilmer Vargas.			0,0	7:17				
6	Jhonatan Paipa			0,0	7:17				
7	Henry chicunque.			0,0	7:17				
8	Estiben Salvatierra.			0,0	7:17				
9	Yoel Torres.			0,0	7:18				
10	Franklin. Higuera.			0,0	7:18				
11	Yonier. Galeano.			0,0	7:18				
12	Juan Humo.			0,0	7:18				
13	Javier. Gonzalez			0,0	7:19				
14	Ismael Vasques			0,0	7:19				
15	Gustavo Chaparro.			0,0	7:19				
16	Jose Pacheco.			0,0	7:20				
17	Alberto Escalante.			0,0	7:20				
18	Armando Gutierrez			0,0	7:20				
19	Francisco Quintero.			0,0	7:20				
20	Omar Villamizar			0,0	7:21				
21	Karol Gumbollo			0,0	7:22				
22	Edilia. Molina.			0,0	7:22				
23	Angi Marcela Estupiñan			0,0	7:23				
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 14 - 12 - 2024
PROYECTO: Tilodiran
REALIZADAS POR: Madeline Rodriguez.
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Madeline Rodriguez.			0,0	7:06				
2	Didimo Vargas			0,0	7:06				
3	Wilmer Vargas.			0,0	7:06				
4	Wilmer Anaya.			0,0	7:07				
5	Teodoro Gutierrez			0,0	7:07				
6	Andres Guanaro			0,0	7:07				
7	Aldair Ortiz			0,0	7:08				
8	Diego Vertel			0,0	7:08				
9	Jose Tapias.			0,0	7:08				
10	Alberto Vargas.			0,0	7:09				
11	Josue Molina			0,0	7:09				
12	Julian Casas.			0,0	7:09				
13	Pablo Perez.			0,0	7:10				
14	Deibis Guina.			0,0	7:10				
15	Yeferson Vargas.			0,0	7:10				
16	Brandon Acevedo			0,0	7:11				
17	Henri Chicumque.			0,0	7:11				
18	Jordan Antipara.			0,0	7:11				
19	Jose Antonio Vargas			0,0	7:11				
20	Jose Maria Salcedo			0,0	7:12				
21	Dagoberto Anza.			0,0	7:12				
22	Deibi Vallona.			0,0	7:12				
23	Jorge Niño			0,0	7:12				
24	Ramon Sosamoso			0,0	7:13				
25	Mateo Marin			0,0	7:13				
26	Angelica Rodriguez			0,0	7:13				
27	Nelson Solano			0,0	7:14				
28	Javier Aguirre.			0,0	7:14				
29	Kailso Calan			0,0	7:14				
30	Wilson Padilla			0,0	7:14				
31	Luis Riveros			0,0	7:15				
32	Juan Humo			0,0	7:15				
33	Daruy Gomez			0,0	7:15				
34	Jose Pacheco			0,0	7:16				

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 14 - 12 - 2024
PROYECTO: Tilodiran.
REALIZADAS POR: Madeline Rodriguez.
CARGO: HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Yoel. Torrez			0,0	7:16				
2	Franklin Higuera			0,0	7:16				
3	Estiben Sanabria.			0,0	7:16				
4	Angelica Trujillo			0,0	7:17				
5	Carlos Herrera			0,0	7:17				
6	Luis temus			0,0	7:18				
7	Gustavo Chaparro			0,0	7:18				
8	Esteban Moreno			0,0	7:19				
9	Julian Vega.			0,0	7:19				
10	Alberto Escalante			0,0	7:20				
11	Ismael Vasquez			0,0	7:20				
12	Javier Gonzales			0,0	7:20				
13	Armando Gutierrez			0,0	7:20				
14	Jaime lopez Ovalle			0,0	7:20				
15	Wilmer Vargas			0,0	7:21				
16	Jhonatan Paipa.			0,0	7:21				
17	Omar Villamizar.			0,0	7:21				
18	Camilo Castro			0,0	7:22				
19	Francisco Quintero			0,0	7:22				
20	Narol Quimbollo			0,0	7:23				
21	Angi Marcela Estupiñan			0,0	7:23				
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: POR-SST-007 VERSION: 02 FECHA: 05-12-2017

FECHA: 10-DIC-2024
PROYECTO: Illodran
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO: HSEQ

Acepto libremente los lineamientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Madeleine Rodriguez			0,0	7:01				
2	Diego Rentel			0,0	7:01				
3	Jaime Lopez			0,0	7:01				
4	Jose María Salcedo			0,0	7:02				
5	Teodoro Gutierrez			0,0	7:02				
6	Dagoberto Anza			0,0	7:02				
7	Jordan Ancaro			0,0	7:02				
8	Alberto Varga			0,0	7:03				
9	Josue Molina			0,0	7:03				
10	Jorge Niño			0,0	7:03				
11	Neiva Quiroga			0,0	7:04				
12	José Tapias			0,0	7:05				
13	Angelica Rodriguez			0,0	7:05				
14	Robinson Galan			0,0	7:05				
15	Veferson Vargas			0,0	7:05				
16	Brandon Acevedo			0,0	7:05				
17	David Bautista			0,0	7:05				
18	Pablo Perez			0,0	7:05				
19	Gustavo Chaparro			0,0	7:06				
20	Pamela Estupiñan			0,0	7:06				
21	Nelson Solano			0,0	7:06				
22	Didimo Vargas			0,0	7:06				
23	Alberto Estupiñan			0,0	7:07				
24	Javier Aguirre			0,0	7:07				
25	Luis Rivero			0,0	7:07				
26	Wilson Padilla			0,0	7:07				
27	Antonio Vargas			0,0	7:08				
28	Ismael Vazquez			0,0	7:08				
29	Marlon Gomez			0,0	7:08				
30	Henry Cortes			0,0	7:09				
31	Jhonier Salcedo			0,0	7:09				
32	Wilmer Roa			0,0	7:09				
33	Wilmer Vargas			0,0	7:09				
34	Wilmer Amaya			0,0	7:10				

Madeleine Rodriguez C
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-007
	REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS	VERSION: 03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	FECHA: 06-12-2021

FECHA: 16 - DIC - 2024
PROYECTO: Nodriza
REALIZADAS POR: Madeleine Rodrigu
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento Interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Juan Humo			0,0	7:10				
2	Franklin Higuera			0,0	7:10				
3	Joel Torre			0,0	7:10				
4	Julian Vega			0,0	7:11				
5	Carlos Herrera			0,0	7:11				
6	Esteban Moreno			0,0	7:11				
7	Armando Gutierrez			0.021	7:12		0.017	7:32	
8	Kevin Sanabria			0,0	7:12				
9	Jose Pachero			0,0	7:14				
10	Luis Lemus			0,0	7:15				
11	Jhonatan Paipa			0,0	7:15				
12	Omar Villamizar			0,0	7:16				
13	Andrés Guanaro			0,0	7:16				
14	Julian Cajas			0,0	7:16				
15	Camilo Carto			0,0	7:17				
16	Francisco Quintero			0,0	7:17				
17	Jader Gonzalez			0,0	7:18				
18	Edwin Molina			0,0	7:18				
19	Fabian Fernandez			0,0	7:20				
20	Andrey Amezquita			0,0	7:20				
21	Mateo Marín			0,0	7:19				
22	Aldair Ortiz Tabarco			0,0	7:19				
23	Karol Quimbaya Bautista			0,0	7:30				
24	Rafael Lemus			0,0	7:30				
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST

REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERI

FECHA: 21 - DIC - 2024
PROYECTO: Illodisan
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los req
trabajo y politicas de la Er
alcohol en aliento, aceptar
empresa en caso de resul

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma
1	Madeleine Rodriguez		HSEQ	0,0	7:01	
2	Jaime Lopez			0,0	7:01	
3	Jhonnier Galeano			0,0	7:02	
4	Javier Gonzalez			0,0	7:02	
5	Aldair Ortiz			0,0	7:02	
6	Wilmer Roa			0,0	7:02	
7	Luis Fernando Lemus			0,0	7:03	
8	Teodoro Gutierrez			0,0	7:03	
9	Jose Tapias			0,0	7:04	
10	Alberto Vargas			0,0	7:04	
11	Jefferson Vargas			0,0	7:04	
12	Brandon Acevedo			0,0	7:04	
13	Jorge Niño			0,0	7:04	
14	Ismael Vasquez			0,0	7:05	
15	Roilson Galan			0,0	7:05	
16	Neivids Guna			0,0	7:05	
17	Pablo perez.			0,0	7:06	
18	Diego Narvaez			0,0	7:06	
19	Andrey Amezquita			0,0	7:06	
20	Dagoberto Ariza			0,0	7:06	
21	Jauler Aguirre			0,0	7:07	
22	Jordan Antipora			0,0	7:07	
23	Nelson Solano			0,0	7:07	
24	Juan Humo			0,0	7:08	
25	Wilmer Anaya.			0,0	7:08	
26	Darwy Gomez			0,0	7:8	
27	Josemaria Salcedo			0,0	7:09	
28	Leibi Ballona			0,0	7:09	
29	Karol Guimbalto			0,0	9:09	
30	Ramon Sogamoso			0,0	7:10	
31	Andres Guevara			0,0	7:10	
32	Wilson Rodilla.			0,0	7:10	
33	Alberto Escalante			0,0	7:10	
34	Armando Gutierrez			0,0	7:11	

Responsable

AlcoStop 2010

Version No: 1 5 2
Serial No A107748

Record No: 067
Date: 21/12/24
Time: 07:17

Active mode:
BAC: 7 mg/100ml

Car No: Brinex tomas

Crew ID: OFF

Driver No: M 27921732

Place:

Signature: Brinex tomas

Police No:

Witness:

Place:

Powered by CamScanner

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST

REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIER

FECHA: 21 - 12 - 2024
PROYECTO: Tilodiran
REALIZADAS POR: Madeline Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los req
trabajo y politicas de la E
alcohol en aliento, acepta
empresa en caso de resul

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firm
1	Julian Casas			0,0	7:11	
2	Esteban Moreno			0,0	7:11	
3	Julian Veba			0,0	7:12	
4	Esfiben Salasar			0,0	7:12	
5	Carlos Herrera			0,0	7:12	
6	Francisco Quintero			0,0	7:12	
7	Mateo Marin			0,0	7:13	
8	Angelica Rodriguez			0,0	7:13	
9	Franquin Higuera			0,0	7:13	
10	Omar Villamizar			0,0	7:14	
11	Henri Chiguncue			0,0	7:14	
12	Luis Riveros			0,0	7:14	
13	Fabian Fernandez			0,0	7:15	
14	Jose Pacheco			0,0	7:15	
15	Wilmer Vargas			0,0	7:15	
16	Yoel Torres			0,47	7:17	
17	Edilia Molina			0,0	721	
18	Camilo Castro			0,0	7:21	
19	Didimo Vargas			0,0	7:21	
20	Angelica Trujillo			0,0	7:22	
21	Angi Marcela Estupiñan			0,0	7:22	
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						

Responsable

AlcoStop 2010

Version No:1.5.2
Serial No:A107748

Record No:06745
Date: 21/12/2024
Time: 07:36

Active mode:
BAC: 89 mg/100ml

Car No:1122921932

Crew ID: OFF

Driver No: Brenex torres

Place:

Signature: Brenex Torres

Police No:

Witness:

Place:

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.9.
ENTREGA DE EPP

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL (EPP)
SYNERGIA CONSTRUCCIONES EINGENIERIA SAS

VERSION: 01
REVISION: 10-03-22

PROYECTO: Mlodian **LUGAR:** Campamento
FRENTE DE TRABAJO: Frente 1- 2-3- pozos - cajas **MES:** Diciembre

NOBRE	FECHA DE ENTREGA	GUANTES	GAFAS	PROTECCION AUDITIVA		MASCARILLA		OTROS	FIRMA
				Insersion	copa	DESECHABLES GRIS/ BLANCA	MANEJO DE QUIMICOS (3M, / RESPIRADOR)		
Wilson padilla	12-12-24	Presican	X	X					
Wilmer amaya	12-12-24	Presican							
Luis Fernando lemus	12-12-24	presican							
Franchin Higuera	12-12-24	vaquelo				tapabocas		TICVEK	
joel torrez	12-12-24	vaquelo		X					TORREZ
Railson Galan	12-12-24	vaquelo							
Yefferson Vargas	12-12-24	vaquelo	X						
Jhonnier Galeano	12-12-24	presican							
Carlos Herrera	12-12-24	presican		X					
Angelica Rodriguez	12-12-24	presican							
DeiVid Bayona	12-12-24	Vaquelo							
Stiven Zapata	13-12-24	vaquelo				tapaboca		TICVEK	
Luis Riveros	13-12-24	vaquelo	X	X				TICVEK	
Steven Moreno	14-12-24	vaquelo							
Jame lopez	14-12-24	vaquelo	X	X					
Camilo castro	14-12-24	presican							
Jordan Rodrigo Antipara	17-12-24					tapaboca			Jordan B.A.

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL (EPP) SYNERGIA CONSTRUCCIONES EINGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-001 VERSION: 01 REVISION: 10-03-22

PROYECTO: Gladiolan LUGAR: Campamento

FRENTE DE TRABAJO: Frente 1 - 2-3. pozos - cajas MES: Diciembre

NOBRE	FECHA DE ENTREGA	GUANTES	GAFAS	PROTECCION AUDITIVA		MASCARILLA		OTROS	FIRMA
				Insersion	copa	DESECHABLES GRIS/ BLANCA	MANEJO DE QUIMICOS (3M. / RESPIRADOR)		
Wilson Padilla	12-12-24	Presicion	X	X					
Wilmer arroyo	12-12-24	Presicion							
Luis Fernando lemus	12-12-24	Presicion							
Franchin Higuera	12-12-24	vaquero				tapabocas		Tivek	
Joel Torres	12-12-24	vaquero		X					
Nelson Galan	12-12-24	vaquero							
yefferson Vargas	12-12-24	vaquero	X						
Jhonnier Galeano	12-12-24	Presicion							
Carlos Herrera	12-12-24	Presicion		X					
Angelica Rodriguez	12-12-24	presicion							
David Bayona	12-12-24	Vaquero							
Stiven Zapata	13-12-24	vaquero				tapabocas		Tivek	
Luis Riveros	13-12-24	vaquero	X	X				Tivek	
Stevan Moreno	14-12-24	vaquero							
Jame lopez	14-12-24	vaquero	X	X					
Camilo costa	14-12-24	Presicion							
Jordan Rodrigo Antipara	17-12-24					tapaboca			

OBSERVACIONES:

FIRMA CONDUCTOR:



Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.10.
CERTIFICADO RESIDUOS SÓLIDOS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SIMA INGENIEROS S.A.S.
Nit. 844.000.147-6

"Generamos huella verde"

ACTA DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS
No. 963-2024

La empresa **SIMA INGENIEROS S.A.S.** identificada con NIT 844.000.147-6 sociedad legalmente constituida en Colombia, titular de la Licencia Ambiental No. 200.41-11 -1523 de septiembre del 2011 expedida por CORPORINOQUIA para el desarrollo de sus actividades, se permite certificar que, durante el mes de **octubre de 2024**, se realizó la recepción de los residuos mencionados en el cuadro.

Los residuos fueron entregados por la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA** identificada con el número de **Nit. 844,004,840-0.**

A continuación, se hace referencia a la gestión, aprovechamiento y/o disposición final de cada uno de los residuos:

Mes/ generación	Empresa generadora	Nit	Tipo de Residuo	Origen	Gestor Final	Aprovechamiento / Comercialización / Disposición final	Cant	Und
Octubre del 2024	Synergia Construcciones e Ingenieria	844,004,840-0	Peligrosos contaminados con (HC)	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	Geocycle	Co procesamiento	174,4	Kg
			No aprovechables (Ordinarios)		Relleno Sanitarios Cascajar	Disposición Final	43,65	Kg

En constancia se firma en Yopal a los 12 días de diciembre del 2024.

Atentamente,

MAURICIO HOLGUIN
Líder Comercial

JUAN FERNANDO VEGA
Lider Administrativo y Financiero

Oficina: Calle 38 No. 19 – 68,
Barrio Aerocivil - Yopal, Casanare
contacto@simaingenieros.com.co
313 262 2971
(57+608) 635 3697 / 635 7694

CCS Consejo Colombiano de Seguridad | RUC Registro Uniforme para Contratistas

CERTIFICADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

HOLCIM

NRO. CERTIFICADO **005630**
Fecha de emisión 22.10.2024
Página 1/1

Hacemos constar que los residuos abajo indicados fueron gestionados por nuestra empresa para su co-procesamiento, en nuestra planta de producción de cemento ubicada en Nobsa (Boyacá), autorizado mediante Resolución N° 620 de 1994, modificada por las Resoluciones 704 de 2002 y 005 de 2003 del MAVDT.

Datos Generador / Cliente / Proveedor

Nombre:	SIMA INGENIEROS S.A.S.
NIT:	8440001476
Dirección:	CL 38 19 68 BRR AEROCIVIL

Datos del Gestor

Planta:	Geocycle Ltda.
NIT:	900.043.705-3
Dirección:	KM 15 Via Duitama- Belencito

FECHA DE INGRESO	DOCUMENTO TRAZABLE	RESIDUO	NO. MAN.	CANT.	UM
12.10.2024	85351180	Sólidos Contaminados		10.450	T

Arlam Lozano Perez
Gerente de Produccion

geocycle
Por un futuro sin residuos

Holcim (Colombia) S.A.
NIT: 860.009.808-5

333

geocycle

Geocycle Ltda.
Calle 113 # 7-45, torre B,
Oficina 1201
Teleport Business Park
Bogotá, D.C.

Teléfono: 6575375
PBX: 6575300 ext. 345375

ANEXO CERTIFICADO 005630

12 de Octubre de 2024

Geocycle Ltda., identificada con NIT 900.043.705-3; empresa filial de **Holcim (Colombia) S.A.**, certifica que gestiono los materiales abajo relacionados para su co-procesamiento en el horno de producción de clinker propiedad de **Holcim (Colombia) S.A.**, autorizado mediante Resoluciones 620 de 1994, modificada por Resoluciones 704 de 2002 y 005 de 2003 del MAVDT.

El peso relacionado hace parte integral del certificado de co-procesamiento emitido por **Holcim (Colombia) S.A.** N°**005630** y se expide a solicitud de **SIMA INGENIEROS SAS.**

FECHA DEL SERVICIO	PLACA	CLIENTE	NIT	GENERADOR	PROYECTO	TIPO DE RESIDUOS	Cantidad (Kg)
12 De Octubre del 2024	SSR102	Sima Ingenieros SAS	844,004,840-0	Synergia Construcciones e Ingenieria Agosto del 2024	Construccion alcantarillado pluvial, optimización redes de acueducto y del alcantarillado santario y obras complementarias, para el centro poblado de Tilodiran, municipio de Yopal, departamento de Casanare.	Y18 -Disposición final de residuos Peligrosos (trapos, estopas, guantes, EPP, filtros, plástico, bolsas de cemento).	174,4

José Ramón Méndez
Jefe Geocycle Ltda.

ANEXO 6.6.11.
FACTURA RESIDUOS SÓLIDOS – DICIEMBRE 2024

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SIMA INGENIEROS	**NIT:** 844.000.147-6 **Dirección:** Calle 38 No 19-68 Yopal Casanare **Telefono:** (608) 6353697 cel 3102840542	**FACTURA PROFORMA No**	**5**

Fecha:	Diciembre 1 al 23 del 2024	**Cliente:**	Synergia Construcciones e Ingenieria S.A.S.	**NIT:**	844.004.840-0
Dirección	Calle 30 28 46	**Telefono:**	Celular 310 4881653	Contrato / Orden de Servicio	Orden de Servicio
Objeto	Manejo, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos Proyecto "Tilodiran y Proyecto Orocue Casanare"	**Pozo:**	Construcciones de alcantarrillado y pluvial en Orocue Construcciones de alcantarrillado y Tolodiran		
Centro de Costo	n/a	Afe	n/a	**Munipio /Departamento**	Yopal

Item	Descripción	Cant	Unidad	V/Unitario Pesos	Valor Total
1	Manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos peligrosos contaminados HC(trapos, estopas, guantes, EPP, filtros, plásticos, madera contaminada, manguera, pvc contaminado)	2.015,86	Kg	$ 2.951	$ 5.948.803
				Sub_total	**$ 5.948.803**
				Iva 19%	**$ 1.130.273**
				Valor Total	**$ 7.079.076**

Observaciones

Aprobado por: Synergia y Cosntrucciones e Ingeneiria

Nombre
Cargo

Representante Sima Ingenieros

ANEXO 6.6.12.
SOPORTE DE RESIDUOS LÍQUIDOS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SIMA INGENIEROS S.A.S.
Nit. 844.000.147-6

"Generamos huella verde"

ACTA DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS
No. 999-2024

La empresa **SIMA INGENIEROS S.A.S.** identificada con NIT 844.000.147-6 sociedad legalmente constituida en Colombia, titular de la Licencia Ambiental No. 200.41-11 -1523 de septiembre del 2011 expedida por CORPORINOQUIA para el desarrollo de sus actividades, se permite certificar que, durante el mes de noviembre de 2024, se realizó la recepción de los residuos relacionados en el cuadro.

Los residuos fueron entregados por la empresa **J&M INGENIERÍA S.A.S** identificada con el número de **Nit. 900.103.645-8.**

A continuación, se hace referencia al tipo y peso a cada uno de los residuos:

Mes / generación	Empresa	Nit	Tipo de Residuo	Origen	Gestor Final	Aprovechamiento / Comercialización / Disposición final	Cant	Und
Noviembre	SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	844.004.840-0	ARD (Aguas residuales provenietes de baños portatiles)	TILODIRAN	Sima Ingenieros SAS	Tratamiento Lechos Filtrantes	12,42	Gal

En constancia se firma en Yopal el 27 de diciembre del 2024.

Atentamente,

MAURICIO HOLGUIN
Líder Comercial

JUAN FERNANDO VEGA
Lider Administrativo y Financiero

Oficina: Calle 38 No. 19 – 68,
Barrio Aerocivil - Yopal, Casanare
contacto@simaingenieros.com.co
313 262 2971
(57+608) 635 3697 / 635 7694

CCS Consejo Colombiano de Seguridad | RUC Registro Uniforme para Contratistas

ANEXO 6.6.13.
FICHAS DE MANTENIMIENTO

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión:14-07-2018

2. FICHA DE MANTENIMIENTO- RETRO N 3

FECHA: 04-12-24 PROYECTO Tilodiran - LUGAR: Campamento

HOROMETRO: ACTUAL: 8190

HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO: -0-


2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	F-AIRE ACONDICONADO INTERNO	208-979-7620	250	/
2	F- AIRE ACONDICONADO EXTERNO	17M-911-3530	250	/
3	F- AIRE MOTOR DOBLE	600-185-2100	250	
4	F- ACEITE MOTOR	600-211-2111	250	/
5	F- COMBUSTIBLE TRAMPA	600-319-4110	250	/
7	FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE	600-319-3870	250	/
8	ACEITE DE MOTOR	SYZZ-15 W 40 MN	250	
	CAMBIO RESPIRADERO HIDRAULICO			
1	F- ESPUMA DE TANQ HYD	20Y-60-21470	500	/
1	RESPIDADERO TANQ HYD	421-60-35170	1000	/
	CAMBIOS DE FILTROS HIDRAULICOS			
1	F-HIDRAULICOS	14X-60-31150	Cada 1000	
2	ACEITE- HIDRAULICO GENERAL- BOTELLAS	HO46-HM ISO VG46	5000	
	CAMBIO DE ACITE DE MOTOR DE TRASLACION, GIRO Y DAMPER (CATALINAS)	POWERTRAIN OIL -TO30	2000 / 500	/

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Cambio Empaquetadura del Sticr.
Completa hidraulico

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Alberto	Taller	
NOMBRES	**CARGO**	**FIRMA**

FICHA DE MANTENIMIENTO – MINIEXCAVADORA SY55C N3

FECHA: 10-12-24 **PROYECTO** Tibadiran **LUGAR:** Campamento

HOROMETRO: ACTUAL: 2711 **HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO:** 2961

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS
1	F- AIRE ACONDICIONADO INTERNO	60215889	X
2	F-AIRE ACONDICIONADO EXTERNO	60215889	-0-
3	F- DE ACEITE DE MOTOR P829332	A222100000569 (SJ090-F100)	X
4	F- AIRE DE MOTOR INTERNO P829332	B222100000591	X
5	F- AIRE DE MOTOR EXTERNO P827653	B222100000593 (SK07RW330)	X
6	F- COMBUSTIBLE - TRAMPA	60151839 (SRJ094A204)	X
7	F- COMBUSTIBLE ACPM	60220063 (P574395)	X
8	ACEITE DE MOTOR	CI-4 - SHELL R4 15W 40 (2.5GL)	2gal
	CAMBIO HIDRAULICO		
1	FILTRO HIDRAULICO RETORNO	60072195	/
2	FILTRO HIDRAULICO SUCCION	60081613	/
3	ACEITE HIDRAULICO GENERAL	CHEVRON HDZ 46 ISO 46 (22.5GL)	/
4	FILTRO HIDRAULICO PILOTO	A222100000119	/
	TRANSMISION		
1	ACEITE TRANSMISION (Mandos finales)	SHELL 85 W 140 (0.5GL X 2)	/
2	ACEITE TRANSMISION (Motor de Giro)	SHELL 85W 140 (0.5GL)	/
3	FILTRO RESPIRADERO TANQUE HIDRAULICO	60186788	/
	REFRIGERACION MOTOR		
1	REFRIGERANTE MOTOR	TEEC-L35 ANTIFREEZE (3.3 GL)	/
2	REVISAR BOMBA DE AGUA (INSPECCION)		/

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Revisión general

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Thoiner	Operador	
NOMBRES	CARGO	FIRMA

341

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión:14-07-2018

2. FICHA DE MANTENIMIENTO- RETRO N°5

FECHA: 09-12-24 PROYECTO Tilodiran LUGAR: Taller.

HOROMETRO: ACTUAL: 4360

HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO: — 0 —

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	F-AIRE ACONDICONADO INTERNO	208-979-7620	250	
2	F- AIRE ACONDICONADO EXTERNO	17M-911-3530	250	
3	F- AIRE MOTOR DOBLE	600-185-2100	250	
4	F- ACEITE MOTOR	600-211-2111	250	
5	F- COMBUSTIBLE TRAMPA	600-319-4110	250	
7	FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE	600-319-3870	250	
8	ACEITE DE MOTOR	SYZZ-15 W 40 MN	250	
	CAMBIO RESPIRADERO HIDRAULICO			
1	F- ESPUMA DE TANQ HYD	20Y-60-21470	500	
1	RESPIDADERO TANQ HYD	421-60-35170	1000	
	CAMBIOS DE FILTROS HIDRAULICOS			
1	F-HIDRAULICOS	14X-60-31150	Cada 1000	
2	ACEITE- HIDRAULICO GENERAL- BOTELLAS	HO46-HM ISO VG46	5000	
	CAMBIO DE ACITE DE MOTOR DE TRASLACION, GIRO Y DAMPER (CATALINAS)	POWERTRAIN OIL -TO30	2000 / 500	

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Refuerzo Balde.
Cambio Correas

ELABORO EL MANTENIMIENTO

NOMBRES	CARGO	FIRMA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión:14-07-2018

2. FICHA DE MANTENIMIENTO- RETRO N 4

FECHA: 17-12-24 PROYECTO Tilodiran LUGAR: Taller

HOROMETRO: ACTUAL: 7105 HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO: — 0 —

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	F-AIRE ACONDICONADO INTERNO	208-979-7620	250	/
2	F- AIRE ACONDICONADO EXTERNO	17M-911-3530	250	/
3	F- AIRE MOTOR DOBLE	600-185-2100	250	/
4	F- ACEITE MOTOR	600-211-2111	250	/
5	F- COMBUSTIBLE TRAMPA	600-319-4110	250	/
7	FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE	600-319-3870	250	/
8	ACEITE DE MOTOR	SYZZ-15 W 40 MN	250	/
	CAMBIO RESPIRADERO HIDRAULICO			
1	F- ESPUMA DE TANQ HYD	20Y-60-21470	500	/
1	RESPIDADERO TANQ HYD	421-60-35170	1000	/
	CAMBIOS DE FILTROS HIDRAULICOS			
1	F-HIDRAULICOS	14X-60-31150	Cada 1000	/
2	ACEITE- HIDRAULICO GENERAL- BOTELLAS	HO46-HM ISO VG46	5000	/
	CAMBIO DE ACITE DE MOTOR DE TRASLACION, GIRO Y DAMPER (CATALINAS)	POWERTRAIN OIL -TO30	2000 / 500	/

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Cambio laterales del Balde
Cambio encia.
Cambio Bases y Dientes
Cambio fondo Balde
Refuerzo Balde.

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Alberto	Técnico	
NOMBRES	CARGO	FIRMA

ANEXO 6.6.14.
PREOPERACIONALES DE LA MAQUINARIA

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com



SISTEMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA	VERSION: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Tilo LUGAR: Filodiran

OPERADOR: Jaime Lopez Oyola

SERIE: 88668 MODELO PC-130-8 MARCA Komatsu

SEMANA DEL 2 DE 12 AL 8 DE 12 DEL 2024

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	2														
CABINA	Espejos		X		X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	1	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	1	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	X		X		X		X		X		X			
	*** Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)**	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Tubo de escape (exhosto)	1	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso-pito	1	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Baterias y cables	Completos	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Orugas tensionadas	2	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	X		X		X		X		X		X			
	estado	1	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de avance	Completos	X		X		X		X		X		X			
	*** Mando de estacionamiento**	1	X		X		X		X		X		X			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X		X			
	*** Cilindros en buen estado**	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	1	X		X		X		X		X		X			
	Manguera de agua y de alta presión	1	X		X		X		X		X		X			
	Zapatas	Completas	X		X		X		X		X		X			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado general rallones, golpes		X		X		X		X		X		X			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN		Jaime L.		Jaime L.		Jaime L.		Jaime L.		Jaime L.		Jaime L.			

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Filo LUGAR: Filo dirau

OPERADOR: Jorme lopez Oyola

SERIE: 88668 MODELO PC-130-8 MARCA Komatsu

SEMANA DEL 9 DE 12 AL 15 DE 12 DEL 2024

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	2														
CABINA	Espejos		X		X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	1	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	1	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	X		X		X		X		X		X			
	*** Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)**	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Tubo de escape (exhosto)	1	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso-pito	1	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Baterias y cables	Completos	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Orugas tensionadas	2	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	X		X		X		X		X		X			
	estado	1	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de avance	Completos	X		X		X		X		X		X			
	*** Mando de estacionamiento**	1	X		X		X		X		X		X			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X		X			
	*** Cilindros en buen estado**	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	1	X		X		X		X		X		X			
	Manguera de agua y de alta presión	1	X		X		X		X		X		X			
	Zapatas	Completas	X		X		X		X		X		X			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado general ralloncs, golpes		X		X		X		X		X		X			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN		Jorge	Jorge	Jorge	Jorge	Jorge	Jorge	Jorge	Jorge	Jorge	Jorge	Jorge	Jorge		

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACION DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner



SISTEMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA	VERSION: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Ficlo LUGAR: Fiodiran

OPERADOR: Jaime Lopez Oyola

SERIE: 88668 MODELO PC-130-8 MARCA Komatsu

SEMANA DEL 16 DE 12 AL 22 DE 12 DEL 2024

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	2														
CABINA	Espejos		X		X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	1	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	1	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	X		X		X		X		X		X			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Tubo de escape (exhosto)	1	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso-pito	1	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Baterias y cables	Completos	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Orugas tensionadas	2	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	X		X		X		X		X		X			
	estado	1	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de avance	Completos	X		X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento	1	X		X		X		X		X		X			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X		X			
	* Cilindros en buen estado	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	1	X		X		X		X		X		X			
	Manguera de agua y de alta presión	1	X		X		X		X		X		X			
	Zapatas	Completas	X		X		X		X		X		X			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado general rallones, golpes		X		X		X		X		✓		X			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN		Jaime	Jaime	Jaime	Jaime	Jaime	Jaime	Jaime	Jaime	Jaime	Jaime	Jaime	Jaime		

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
	INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA	VERSION: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Tilo Divan LUGAR: Tilo

OPERADOR: Didier Vargas

SERIE: Vac112 MODELO 22210 MARCA Komatsu

SEMANA DEL 01 DE 12 AL 07 DE 12 DEL 2024

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos		✓	✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN	-														

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
	INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA	VERSION: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 01-03-2022

PROYECTO: Tilo Divan LUGAR: _____

OPERADOR: Pedro Vargas

SERIE: 66412 MODELO 2021- MARCA Hamatsu

SEMANA DEL 08 DE 12 AL 14 DE 12 DEL 2022

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACION DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
	INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA	VERSION: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Dr. Tito Diran LUGAR: _____

OPERADOR: Diduer Vargas

SERIE: 60019 MODELO PC210 MARCA Komatsu

SEMANA DEL 15 DE 17 AL 21 DE 18 DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Trio diran LUGAR: Campamento

OPERADOR: Alvaro Vargas

SERIE: CX 85379 MODELO PC 130-8 MARCA KOMATSU

SEMANA DEL 01 DE 02 AL 07 DE 12 DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1			NO	NO		NO		NO		NO		NO		
	Asiento en buen estado	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquín y extintor	Completos			✓		✓				✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓							
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabos	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Funcionamiento del motor presión	1											✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes			SI		SI		SI	✓	SI	✓	SI	✓	SI		
	Protocolo de desinfección		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN		SI		SI		SI		SI		SI		SI			

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

- Alcolimetrias
- Charlas de sst
- Entrega de dota
- ro fotográfic
- Entrega
- Pr

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Tilodiran LUGAR: Campamento

OPERADOR: Alvaro Vargas

SERIE: _____ MODELO PC-130-8 MARCA KOMATSU

SEMANA DEL 09 DE 12 AL 14 DE 12 DEL 2024

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes		✓	SI		SI		SI		SI		SI		SI		
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN		SI		SI		SI		SI		SI		SI			

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner



SISTEMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA	VERSION: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Tolo LUGAR:

OPERADOR: Alberto Vanegas

SERIE: MODELO P.C 210 MARCA Komatsu

SEMANA DEL 16 DE 12 AL 21 DE 14 DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes			SI		SI		SI		SI		SI		SI		
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: TIO LUGAR: TIO

OPERADOR: Jose Tapias

SERIE: 88978 MODELO PC 130 MARCA comatso

SEMANA DEL 2 DE 12 AL 8 DE 12 DEL 2024

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	√		√		√		√		√		√			
	De trabajo traseras	2	√		√		√		√		√		√			
CABINA	Espejos		√		√		√		√		√		√			
	Cinturón de seguridad	1	√		√		√		√		√		√			
	Extintor de incendio	1		ND		ND		ND		ND		ND		ND		
	Asiento en buen estado	1	√		√		√		√		√		√			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	√		√		√		√		√		√			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	√		√		√		√		√		√			
	Tubo de escape (exhosto)	1	√		√		√		√		√		√			
	Alarma de retroceso-pito	1	√		√		√		√		√		√			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	√		√		√		√		√		√			
	Baterias y cables	Completos	√		√		√		√		√		√			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	√		√		√		√		√		√			
	Estado de pasadores	Completos	√		√		√		√		√		√			
	Orugas tensionadas	2	√		√		√		√		√		√			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	√		√		√		√		√		√			
	estado	1	√		√		√		√		√		√			
	Mandos de avance	Completos	√		√		√		√		√		√			
	* Mando de estacionamiento	1	√		√		√		√		√		√			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	√		√		√		√		√		√			
	Mandos de levante del brazo		√		√		√		√		√		√			
	* Cilindros en buen estado	Completos	√		√		√		√		√		√			
	Compartimiento del motor aseado	1	√		√		√		√		√		√			
	Manguera de agua y de alta presión	2	√		√		√		√		√		√			
	Zapatas	Completas	√		√		√		√		√		√			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	√		√		√		√		√		√			
	Estado general rallones, golpes		√		√		√		√		√		√			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
	INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA	VERSION: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Tilo LUGAR: Tilo

OPERADOR: José tapias

SERIE: 88978 MODELO PC 130 MARCA Comatsu

SEMANA DEL 9 DE 12 AL 15 DE 12 DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	√		√		√		√		√		√			
	De trabajo traseras	2	√		√		√		√		√		√			
CABINA	Espejos		√		√		√		√		√		√			
	Cinturón de seguridad	1	√	NP	NP		√		√		√		√			
	Extintor de incendio	1		NP		NP		NP		NP		NP		NP		
	Asiento en buen estado	1	√		√		√		√		√		√			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	√		√		√		√		√		√			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	√		√		√		√		√		√			
	Tubo de escape (exhosto)	1	√		√		√		√		√		√			
	Alarma de retroceso-pito	1	√		√		√		√		√		√			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	√		√		√		√		√		√			
	Baterias y cables	Completos	√		√		√		√		√		√			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	√		√		√		√		√		√			
	Estado de pasadores	Completos	√		√		√		√		√		√			
	Orugas tensionadas	2	√		√		√		√		√		√			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	√		√		√		√		√		√			
	estado	1	√		√		√		√		√		√			
	Mandos de avance	Completos	√		√		√		√		√		√			
	* Mando de estacionamiento	1	√		√		√		√		√		√			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	√		√		√		√		√		√			
	Mandos de levante del brazo		√		√		√		√		√		√			
	* Cilindros en buen estado	Completos	√		√		√		√		√		√			
	Compartimiento del motor aseado	1	√		√		√		√		√		√			
	Manguera de agua y de alta presión	1	√		√		√		√		√		√			
	Zapatas	Completas	√		√		√		√		√		√			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	√		√		√		√		√		√			
	Estado general rallones, golpes		√		√		√		√		√		√			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

NOTA: El reg... EL INFORME DE SS...

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-03-2022

PROYECTO: Tilo LUGAR: Tilo

OPERADOR: Jose Lopez

SERIE: 859.78 MODELO PC 130 MARCA COMATSU

SEMANA DEL 16 DE 12 AL 22 DE 12 DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	√		√		√		√		√		√			
	De trabajo traseras	2	√		√		√		√		√		√			
CABINA	Espejos		√		√		√		√		√		√			
	Cinturón de seguridad	1	√		√		√		√		√		√			
	Extintor de incendio	1		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
	Asiento en buen estado	1	√		√		√		√		√		√			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	√		√		√		√		√		√			
	* Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	√		√		√		√		√		√			
	Tubo de escape (exhosto)	1	√		√		√		√		√		√			
	Alarma de retroceso-pito	1	√		√		√		√		√		√			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	√		√		√		√		√		√			
	Baterias y cables	Completos	√		√		√		√		√		√			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	√		√		√		√		√		√			
	Estado de pasadores	Completos	√		√		√		√		√		√			
	Orugas tensionadas	2	√		√		√		√		√		√			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	√		√		√		√		√		√			
	estado	1	√		√		√		√		√		√			
	Mandos de avance	Completos	√		√		√		√		√		√			
	* Freno de estacionamiento	1	√		√		√		√		√		√			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	√		√		√		√		√		√			
	Mandos de levante del brazo		√		√		√		√		√		√			
	* Cilindros en buen estado	Completos	√		√		√		√		√		√			
	Compartimiento del motor aseado	1	√		√		√		√		√		√			
	Manguera de agua y de alta presión	1	√		√		√		√		√		√			
	Zapatas	Completos	√		√		√		√		√		√			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	√		√		√		√		√		√			
	Estado general rallones, golpes		√		√		√		√		√		√			
	proceso de desinfaccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRÍTICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: T.10 dixon LUGAR: T.10

OPERADOR: Wilmer Rico Dicimbre

SERIE: _____ MODELO _____ MARCA COMATSU

SEMANA DEL 02 DE 12 AL 06 DE 12 DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: Wilmer Rico

Alcoholemia Positivo 6

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: T.10 El Jagüey LUGAR: T.10

OPERADOR: Wilmer Rosa

SERIE: _____ MODELO _____ MARCA COMATSU

SEMANA DEL 09 DE 12 AL 15 DE 12 DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE REALIZARSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: Heoderbar Rodriguez Wilmer Rosa

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Tilo dixon LUGAR: T.10

OPERADOR: Wilmer Rojo

SERIE: _____ MODELO _____ MARCA COMATSU

SEMANA DEL 6 DE 12 AL 21 DE 12 DEL 2024

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: Maldere Polanya Wilmer Roj

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.15.
ACTAS AMBIENTALES

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.	ACTA DE COMITÉ SOCIO AMBIENTAL	
		FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2024	No: 13

CONTRATO No.:	032 DE 2023	VALOR:	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	PLAZO:	10 MESES
INTERVENTOR:	SICAL S.A.S		
ASUNTO:	IMPLEMENTACIÓN DEL PAGA Y PGS		

ASISTENTES

No.	NOMBRE	CARGO	Firma
1	MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO	REPRESENTANTE LEGAL DE SYNERGIA	
2	DIEGO ONLEY PEREZ PACHON	RESIDENTE DE OBRA	
3	EDICT JASMIN PACHECO REINA	ESPECIALISTA AMBIENTAL	
4	MARIA ANGELICA TRUJILLO DELGADO	RESIDENTE SOCIAL	

DESARROLLO

Siendo las 7.30 a.m. de hoy 31 de diciembre del 2024, se reune en las instalaciones del campamento, el Grupo de Gestión Socio Ambiental, con el fin de tratar el tema relacionado con los avances y requerimientos que tiene el proyecto en relación con la implementación del PAGA y el PSG.

El ing. Diego Pérez toma la palabra y da inicio a la lectura al acta anterior. También socializa el acta del comité que se sostuvo en el dia anterior con la Interventoria para analizar los temas tratados y compromisos adquiridos.

Terminada la lectura del acta nro.12, el ingeniero Diego le concede la palabra a la ing. Edict Pacheco, quien inicia su intervención manifestando lo siguiente:

Se llevó a cabo el levantamiento y reposición del cerramiento en lona del campamento, lo cual ahora se encuentra en perfecta condiciones.

La empresa prestadora del servicio de mantenimiento de las unidades sanitarias se encuentra al día con la respectiva certificación.

La empresa SIMA INGENIEROS S.A.S. ya emitió la respectiva certificación de residuos sólidos del mes de agosto de 2024, quedando pendiente la certificación de los residuos sólidos entregados en el mes de diciembre de 2024, para lo cual se solicita a la Dra. María Diomy realizar el pago de la respectiva factura.

La Dra. Maria Diomy interviene señalando que se hará la gestión pertinente para proceder al pago del servicio, si a la fecha no se ha hecho, del servicio prestado en el mes de diciembre de 2024, para que la empresa SIMA INGENIEROS S.A.S. proceda a emitir la respectiva certificación.

En relación con el agua, la ingeniera Edict informa que a la fecha aún no ha sido necesario la adquisición de agua por parte de terceros, ya que se sigue extrayendo de los pozos de inspección en construcción, donde aún aflora de manera constante el agua.

Se resalta que se construyó un sistema para colocar las canecas con combustible, consistente en una placa en concreto y muro de unos 20 cm de altura, estructura totalmente impermeabilizada, con lo cual se evita el riego de combustible fuera de esta área.

La ing. Edict informa que la cuadrilla encargada de la fabricación de sardineles mejoró el manejo ambiental en relación con el uso del aceite quemado, como también la limpieza y el orden del área de trabajo, para lo cual se llevó a cabo una reunión con el grupo.

Luego continua la reunión con la intervención de la social del proyecto, quien indica que asi como manifestó en el dia anterior en la reunión que se sostuvo con la interventoría, durante el mes de noviembre en el tema social se han adelantado las siguientes acciones:

1. Se realizó reunión con la señora Maria Gómez operadora de la planta de acueducto para hacer entrega del material que se le suministró.

2. Se realiza acta de cumplimiento de compromisos con la familia Rueda para dar cierre, en dónde se realizó desmonte y retiro de la cerca que va del acceso a la PTARD a la estructura de descarga.

3. Se realiza acta de entrega del material que solicito la Estación de Policía, quienes solicitaron apoyo a la empresa contratista Synergia ya que se presentaban algunos daños en algunos muros de de la estación.

La Dra. Maria Diomy manifiesta que por parte de la gerencia, como siempre pueden contar con el apoyo para que se implemente el PAGA y el PSG de acuerdo con los requerimienrtos que cada uno de los profesionales ha manifestado, de manera tal que se de cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones contractuales que la empresa ha adquirido en el marco del Contrato de Obra Pública 032 de 2023.

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Continuar con la implementación del PAGA	Ing. Edict Pachecho
Continuar con la implementación del PGS	Dra. María Angélica Trujillo

ANEXO 6.6.16.
PLANILLAS DE ASISTENCIA A CHARLAS AMBIENTALES

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	FOR-RH-01
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSIÓN: 03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.	REVISIÓN: 09-03-2022

Charla Diaria	X	Capacitación		Inducción		Otros	
FECHA:	Diciembre 11/24			LUGAR		Campamento	
TEMA (S):	Refuerzo en el manejo de Residuos Sólidos.						
PROYECTO:	Alcantarillado Pluvial - Pav. de Vías - Titodiaz						
INSTRUTOR:	Edict Pacheco			Duración (Min)		20 minutos	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C.	CARGO	FIRMA
1	Franklin Alexander Higuera	1118857676.	Auxiliar	
2	Edgar Vega Romero	1003518463	Aux. de Obra.	
3	Brandon Sharick Acosta	1004[illegible]2	Aux. de Obra	
4	PABLO PEREZ M.	9431572	OP	
5	Teodoro Gutierrez D	1115914395.	Operador	
6	Jose Merchan	4282124	Operador	
7	DAYUY GOMEZ N.	1.065787812	AXI	
8	JADER RUIZ	19163154	[illegible]	JADER
9	DEVIS BAYONA · M	79'860941	OF.	
10	ANGIE MARCELA ESTUPIÑAN	1.118 551 783	C.UIDL	ANGI/M.E.C
11	Edilia Molina	47437762	C. UDL.	
12	Jaime Lopez Oyola	10177529	Operador	
13	Wilson Rosa	9900674	OP.	
14	Jairo Gonzalo Cruz	1006041984	Cordelero	
15	Diego Andres Ramirez Verbel	1066727772	Cadenero	
16	Mario Alain Rodriguez	1.128045460	Cadenero	
17	Nelson Fernando Solano Gomez	1.118574191	AXI	Nelson.
18	Deivis Vargas	8481960	OF	
19	Jhonier Cabrales	1122162286	OP	Jhonier
20	Luis A. Rivero S	9658642	Of.	
21	Luis.	74857511	aux	
22	OMAR VILLAMIZAR	13.475.370	RES. OBRA	
23	Nagoberto ARIZA	77202787	AUX	
24	José Maria Salcedo	9.656.888.	AUX. OBRA	
25	Alberto Escalante	1092 851 879	OFICIAL	
26	Javier Antonio Aquino	74859382	Oficial	
27	Juan Pablo Rodriguez	1029642636	AUX	
28	[illegible]	1116809321	OF. AI	
29	[illegible]	1065954628	[illegible]	
30	Jaime Martinez	74.182.976	Conductor	

OBSERVACIONES	
	Vo. Bo. Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	FOR-RH-01
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSIÓN: 03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.	REVISIÓN: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	
FECHA:	Diciembre 11/24		LUGAR		Campamento		
TEMA (S):	Refuerzo en el manejo de Residuos Sólidos						
PROYECTO:	Alcantarillado Pluvial y pav. de vías - Tibasosa						
INSTRUTOR:	Edict Pacheco			Duración (Min)	20 min		

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C.	CARGO	FIRMA
1	jorge NIÑO molina	9'657.771	Auxiliar	JNM
2	DENIS GUIÑA	74770319	OFICIAL	
3	Ismael VASQUEZ T.	1118577085	Auxiliar	Ismael V.
4	Luis Fernando Guiña	74862019	Auxiliar	
5	Aidan OMAR Fonseca	1006557607	Auxiliar	
6	JADERRUIZ	12563154		JADER
7	Wilmer Yesid Arenas	1.118.544.503	O.P.	
8	Francisco Quintero	9245556	Ayo 6	
9	[illegible]	74838182	OP.	
10	Dagoberto AREA	77202487	AUX	
11	Diego Armando Garcia Gm	1.117.562.173	AUX obra	
12	Ramon Goyeneche	1115852878	oficial	Ramon G.
13	Juan Flumo.	4214.408	CT)	
14	José Antonio Cardozo Agudelo	1116545786	Auxiliar	
15	Gustavo Chaparro	1002726973	Conductor	
16	Jose Luis Pinzón Higuera	1002454533	Topografo	
17	Josue [illegible]	1057[illegible]718	[illegible]	Josue [illegible]
18	Sebastian [illegible]	1026600369	conductor	
19	Wilmer Fernando Vargas	1118562072	Cadenero	Wilmer Vargas
20	Jorge Cordero	95247798	conductor	
21	Kabol Quimbaya	1006839527	C. Vial	
22	Nilson Andres Millan G	1118529643	Aux	
23	Boilso Galan	9'659199	Aux	
24	Breiner torres	1129921432	Aux	Breiner
25	Genny Chicangana	1018.582.363	Aux	
26	Jaime Martinez	74.186.976	conductor	
27	Camilo Castro López	1007854262	Ing Res	
28	Mg. Andrico Trujillo D	23914357		
29	Diego Gutierrez	74.081.374	oficial	
30	Luis Fernando Lemus	1057602737	topografo	

OBSERVACIONES		Vo. Bo. Responsable
		Edict Pacheco

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	FOR-RH-01
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSIÓN: 03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.	REVISIÓN: 09-03-2022

Charla Diaria		X	Capacitación		Inducción		Otros
FECHA:	Diciembre 19/24		LUGAR	Campamento			
TEMA (S):	Refuerzo en la contaminación del Agua – Daños						
PROYECTO:	Alcantarillado Pluvial y pav. de vías La Floresta						
INSTRUTOR:	Edict Pacheco				Duración (Min)	20 minutos	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C.	CARGO	FIRMA
1	Ramon Gregorio	1115852528	oficial	Ramon G.
2	Jordan Antipara	1116667409	Auxiliar de obra	Jordan R.A.
3	Rolso Galan	9'659199	Auxiliar	
4	DIEGO GUTIERREZ	74681324	OF	
5	Wilson Padilla	74860237	Cadenero	Wilson Padilla
6	ALBERTO ESCORCIA	1082 951 894	OFICIAL	
7	Wilmer Fernando Vargas	1118562077	Cadenero	Wilmer Vargas
8	Gustavo Chaparro	1002726973	Conductor	
9	JAIRO GOMEZ A.	1.065 [illegible]98	AXI	
10	Kevin Carabalí	1005826964	AX	
11	Bitinex torres	1127921932	AUX	
12	Franklin Miguel	1118573670	Aux	
13	CARLOS HERRERA	1118358382	TOPOGRAFO	
14	Ma. Angelica Trujillo	23914357	Social	
15	OMAR VILLAMIZAR	13.475.320	RESIDENTE	
16	Alberto Vargas	74458079	Op	
17	Brando...	1036455507	Auxiliar	
18	Genesis Jesus Chicunque Cisneros	1.118.582.363	Aux	
19	Yefferson Stiven Vargas	1.118.528.687	Auxiliar	
20	Jose Maria Salcedo	9.656.888	Auxiliar	
21	Angi Marcela Estrada	1.118.551.788	Civil	
22	Diego Andres Ramirez V	1066727792	Cadenero	
23	Aidan Ortiz Tabera	1006527609	auxiliar	
24	Esteban Jr Moreno Duran	1.006.553.010	auxiliar	Esteban Moreno
25	Juan Diego Romero	1003518463	Aux. Obra	
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES		Vo. Bo. Responsable
		Edict Pacheco.

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	FOR-RH-01
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSIÓN: 03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.	REVISIÓN: 09-03-2022

Charla Diaria	X	Capacitación		Inducción		Otros	
FECHA:	Dic 19 de 2024			LUGAR	Campamento		
TEMA (S):	Refuerzo En la Contaminación del Agua - Tipos						
PROYECTO:	Alcantarillado Pluvial y Pav. de vías - Tibaitá						
INSTRUTOR:	Edict Pedroso.			Duración (Min)	20 minutos		

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C.	CARGO	FIRMA
1	Ismael Vasquez Tabuco	1119577095	Auxiliar	
2	Jorge Niño molina	9'657.771	Auxiliar	
3	José Antonio Vargas Acevedo	1116645786	Auxiliar	
4	Luis A. Rivera	9658642	Of.	
5	Jose Joaquin Diaz	7485382	Oficial	
6	Juan R Hernandez	4214.408	CI)	
7	Raiso Galan	9'659199	Aux.	
8	Jhonatan Rojas	7020600369	conductor	
9	Luis Fernando Lemus	1057602737	Cod. I	
10	Andrey Amezquita	1058 352 445	conductor	
11	Jose Pacheco	1116809320	OFICIAL	
12	Wilson Leonardo Salazar Gomez	1.116574191	Aux X	
13	Didier Vargas	13688996	OP	
14	Angelica Rodriguez	1059154028	Topografa	
15	Mario Mario Rodriguez	1116691460	Cadenero	
16	Figueroa Quintero	42955536	Ayte 6	
17	DEVIS BAYONA H	94'866.965	OF	
18	ALIZA	77120787	AUX	
19	Teodoro Gutierrez P	1115914595	Operador.	
20	Jhon Tapia	79958152	OPR.	
21	DEIVIS GUINA	74770319	OFICIAL	
22	Guillermo Rojo	9470 674.	OP.	
23	Edier Molina	74437763.	contratista	
24	Javier Gonzalez Ortiz	1116 [illegible] 854	conductor	
25	Jhon lopez oyola	10177529	Operador	
26	Jose [illegible]	95717 CX	conductor	
27	Hector Julian Cesar Castellanos	1003670 824	Conductor	
28	PABLO PEREZ M.	9431512	OF	
29	Nilson Andres Millan	1118529643	Aux	
30	Fabian Fernandez	1057666	conductor	
OBSERVACIONES	Karla Quitiaquez B	1006831524	C. Víc	Vo. Bo. Responsable: Edict Pedroso

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.17.
CONTENIDO DE CHARLAS AMBIENTALES

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS – CÓDIGO DE COLORES – RES 2184 DE 2019

TIPO	CLASIFICACIÓN	EJEMPLO	MANEJO
NO PELIGROSOS	**Aprovechables:** **Cualquier material, objeto, elemento que no tiene valor para quien lo genera, pero se puede incorporar nuevamente a un proceso productivo**	Papeles:archivos, cartulina, periódico. Cartón; Vidrio Plástico: envases, bolsas, vasos, Tetra pack 	Reciclaje Reutilización
	No Aprovechables: Todo material o sustancia que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación a un proceso productivo. No tienen ningún valor comercial, por lo tanto requieren disposición Final	Papel Tissue: higienico, servilletas, toallas de mano, pañales. Papel encerado y metalizado Cerámicas. Material de barrido Colillas de cigarrillo Icopor 	Disposición final
	Orgánicos Biodegradables: aquellos que se desintegran o degradan rápidamente, y se transforman en otro tipo de materia	Residuos de comida y Material vegetal (Los restos de comida, de fruta, cáscaras carnes, huevos) 	Compostaje Lombricultivo

TIPO	EJEMPLO	MANEJO
PELIGROSOS: residuos o desechos que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo a la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques o embalajes que hayan estado en contacto con ellos.	Pilas y baterías Químicos Medicamentos Aceites usados Biológicos 	Tratamiento Incineración Disposición en celda de Seguridad
ESPECIALES: Residuos sólidos que por su calidad, cantidad, magnitud, volumen o peso puede presentar peligros y, por lo tanto, requiere un manejo especial. Incluye a los residuos con plazos de consumo expirados, desechos de establecimientos que utilizan sustancias peligrosas, lodos, residuos voluminosos o pesados que, con autorización o ilícitamente, son manejados conjuntamente con los residuos sólidos municipales.	Escombros, Llantas Colchones, Muebles Estantes, Lodos 	Servicio especial de Recolección

¿QUÉ ES UN RESIDUO SÓLIDO?

Llamamos residuos a todo aquel objeto, producto o sustancia sobrante del resultado de las actividades que realizamos que carecen de valor aparente, aunque muchos residuos pueden ser reutilizados o transformados para producir nuevos productos.

La generación de residuos en un proceso normal y cotidiano; sin embargo, en los últimos años debido al incremento de la población y al crecimiento de las industrias se ha multiplicado la cantidad de residuos en todas las ciudades, creándose una situación difícil de controlar.

En muchas ciudades esta situación se complica más porque no se cuentan con los medios necesarios para darles tratamiento y por lo tanto se generan problemas como: la contaminación de los ríos y mares, arrojo de residuos en las calles, proliferación de enfermedades, etc.

DNP: Año 2021 = 33.938,58 toneladas / día - Generación de Residuos en Colombia

Datos de aprovechamiento de residuos sólidos, la Superservicios registró:

2018 = 974.039 toneladas

2019 = 1.407.785 toneladas

2020 = 1.903.269 toneladas

CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Causas de la contaminación del agua

Naturales → La filtración del mercurio presente en la corteza de la Tierra, pueden contaminar los océanos, ríos, lagos, canales y embalses.

Antrópicas

- **Calentamiento global:** El aumento de la temperatura terrestre, a causa de las emisiones de CO_2, calienta el agua y esto hace que disminuya su nivel de oxígeno.
- **Deforestación:** La tala de los bosques puede agotar las fuentes hídricas y genera residuos orgánicos que sirven de caldo de cultivo para bacterias contaminantes.
- **Actividades industriales, agrícolas y ganaderas:** Los vertidos de productos químicos procedentes de estos sectores son unas de las causas principales de la eutrofización del agua.
- **Basuras y vertidos de aguas fecales:** La ONU asegura que más del 80 % de las aguas residuales del mundo que llegan al mar y a los ríos están sin depurar.
- **Tráfico marítimo:** Buena parte de los plásticos que contaminan los océanos proceden de los barcos pesqueros, petroleros y de transporte de mercancías.
- **Derrames de combustible:** El transporte y el almacenamiento del petróleo y sus derivados dan lugar a filtraciones que pueden llegar a las fuentes de agua.

La eutrofización es una de las principales causas de contaminación de los lagos y embalses en la actualidad. Se produce cuando una masa de agua recibe un aporte muy elevado de nutrientes inorgánicos, principalmente nitrógeno (N) y fosforo (P).



¿Cómo afecta la eutrofización al medio ambiente?

Durante su crecimiento y putrefacción, consumen gran cantidad del oxígeno disuelto y aportan materia orgánica (fango) en abundancia. La eutrofización afecta a la calidad de las aguas ya que al aumentar la podredumbre y agotarse el oxígeno, las aguas adquieren un olor nauseabundo.

¿Qué es la contaminación del agua?

Se define como la acumulación de una o más sustancias ajenas al agua que pueden generar una gran cantidad de consecuencias, entre las que se incluye el desequilibrio en la vida de los seres vivos (animales, plantas y personas).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el agua contaminada como aquella que sufre cambios en su composición hasta quedar inservible. Es decir, es agua tóxica que no se puede ni beber ni destinar a actividades esenciales como la agricultura, además de una fuente de insalubridad que provoca más de 500.000 muertes anuales a nivel global por diarrea y transmite enfermedades como el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis.

Los principales contaminantes del agua incluyen bacterias, virus, parásitos, fertilizantes, pesticidas, fármacos, nitratos, fosfatos, plásticos, **desechos fecales y hasta sustancias radiactivas.** Estos elementos no siempre tiñen el agua, haciendo que la contaminación hídrica resulte invisible en muchas ocasiones. Por esta razón, se suele recurrir al **análisis químico de pequeñas muestras y organismos acuáticos** para conocer el estado de la calidad del agua.

7.8 ANEXOS

7.8.1 REMISIÓN DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPOS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. (608) 632 7178
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC** **REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS** **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S**	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: Libardo Galan
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 02 Diciembre 2024
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JHX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Rollos de lona de cerramiento x 100 mts	4	✓			58	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

LIBARDO GALAN
TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: Libardo Gaban
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 18 Diciembre 2024
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: LLK093
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Uniones de reparación 6" Neoflex	15	✓			59	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

LIBARDO GABAN
TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	CODIGO: FOR-PROY-007
SYNERGIA	REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS	VERSION: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
FECHA: 11 Diciembre 2024
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
LUGAR: YOPAL
CONDUCTOR: Juan Cotero
VEHICULO/PLACA: WF6973
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Ladrillos	6.000	✓			59	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	CODIGO: FOR-PROY-007
SYNERGIA	REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS	VERSION: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: Javier Condor
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 11 Diciembre 2024
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Rollos de cinta teflon 19mm x 9.20mm	15	✓			60	
2	Rollo de lona señalizacion	5	✓			60	
3	Par de botas T-40 en material	1	✓			60	Maestro francisco
4	Paquete guarda de posicion x12und	1	✓			60	
5	Flexometro de 8 metros	1	✓			60	topografo
6	Paquete de pitillos alcoholimetria	1	✓			60	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN 11-DIC-2024

SYNERGIA	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC** **REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS** **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S**	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: Javier Gordon
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 11 Diciembre 2024
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX-653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Par de guantes vaqueta reforzados	20	✓			61	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA	TRANSPORTADOR	PROF. RESPONSABLE	FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN **FECHA:** 12 Diciembre 2024

QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA **LUGAR:** YOPAL

CONDUCTOR: **VEHICULO/PLACA:**

QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ **LUGAR:** CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Chazos expansivos de 6" x 1/2"	10	✓			60	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

LIBARDO GACAN
TRANSPORTADOR

PROP-RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
FECHA: 16 Diciembre 2024
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
LUGAR: YOPAL
CONDUCTOR: Javier González
VEHICULO/PLACA: XGC034
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Rollo de geotextil no tejido 2000	1	✓			61	
2	Rollos de alambre pua calibre 14 x	4	✓			61	200mts c/u
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | LIDARDO GALAN TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: Libardo Galan
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 18 Diciembre 2024
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: TUK-093
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Aspiradores ocalares	4	✓			61	
2	Tarro de agua oxigenada	1	✓			61	
3	Recogedor con palo	1			✓	61	
4	Galones de aceite 20W50	2	✓			61	motores garding
5	Flexometros de 8 mts	3			✓	61	
6	Decametros 30mts	2			✓	61	
7	Gafas oscuras de seguridad	4	✓			61	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | LIBARDO GALAN TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	CODIGO: FOR-PROY-007
SINERGIA	REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS	VERSION: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
FECHA: 11 Diciembre 2024
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
LUGAR: YOPAL
CONDUCTOR: Javier Gonzalez
VEHICULO/PLACA: JYX653
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Kilo de Soldadura 6013 - roja	3	✓			62	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA	TRANSPORTADOR	PROF. RESPONSABLE	FIRMA ALMACEN
	Javier Gonzalez		11 DIC 2024

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: Javier Gonzalez
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 18 Diciembre 2024
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: XGC034
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Libras de grapas bakers	10	✓			63	
2	Amarres blogos para tejas	300	✓			63	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | Javier Gonzalez TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: Libardo Golan
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 04 Diciembre 2024
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: J4X653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Codo 6" sanitario 169mm	9	✓				
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA	LIBARDO GOLAN TRANSPORTADOR	PROF. RESPONSABLE	FIRMA ALMACEN

7.8.2 SOLICITUD DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. (608) 632 7178
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022

FECHA: DICIEMBRE 04 DEL 2024

NÚMERO DE PEDIDO: 061

QUIEN SOLICITA: ING. RESIDENTE DE OBRA

AREA DE COMPRAS:

CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
1	15	VIAJES	PIEDRA BOLO	PARA CICLÓPEO TRAMOS FALTANTES	URGENTE 3 VIAJES
2	10	VIAJES	TRITURADO DE 1 1/2"	PARA CICLÓPEO TRAMOS FALTANTES	URGENTE 2 VIAJES
3	5	VIAJES	ARENA TRITURADA	PARA CICLÓPEO TRAMOS FALTANTES	URGENTE 1 VIAJE
4	3	DOCENAS	GUANTES DE VAQUETA REFORZADOS		
5	1	ROLLO	GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000	PARA RECUBRIMIENTO DE POZOS	
6	3	UND	FLEXÓMETROS DE 8 M	PARA TOPOGRAFÍA	
7	1	UND	RECOGEDOR		
8	10	UND	CHAZOS EXPANSIVOS DE 5" DE LARGO X 1/2" DE ANCHO	PARA REJILLAS ESTRUCTURA DE DESCARGA 	URGENTE
9	4	GAL	ACEITE MÓBIL 20W50 PARA MOTORES GASOLINA		
10	700	BULTOS	CEMENTO	PARA POZOS DEL PEDIDO 59, CICLÓPEO TP-19	
11	2	UND	DECÁMETROS		
12	2	ROLLO (400 M C/U)	ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 14	PARA CERRAMIENTO ESTRUCTURA DE DESCARGA	
13	20	UND	GAFAS OSCURAS DE SEGURIDAD		
14	10	PARES	GUANTES DE PRECISIÓN		
15	2	UND	BOTAS (1 UND TALLA 41, 1 UND TALLA 40)	PARA AUXILIARES DE OBRA JUAN PABLO	
16	4	UND	APÓSITOS OCULARES		
17	1	UND	CODO PVC 6"		
18	1100	M	TUBERÍA DE POLIETILENO PE 100 PN-10 DE D=90 MM = 3"	PARA RED DE ACUEDUCTO	
19	250	M	TUBERÍA DE POLIETILENO PE 100 PN-10 DE D=110 MM = 4"	PARA RED DE ACUEDUCTO	
20	5	UND	TEE DE POLIETILENO PE 100 - RDE 17 PN 10 D=90 MM = 3"	PARA RED DE ACUEDUCTO	
21	5	UND	TEE DE POLIETILENO PE 100 - RDE 17 PN 10 D=110 MM = 4"	PARA RED DE ACUEDUCTO	
22	7	UND	UNIÓN REDUCIDA DE POLIETILENO PE 100 - RDE 17 PN 10 DE 110 MM X 90 MM = 4" X 3"	PARA RED DE ACUEDUCTO	
23	10	UND	TAPÓN DE POLIETILENO PE 100 - RDE 17 PN 10 D=90 MM = 3"	PARA RED DE ACUEDUCTO	
24	1	UND	AGUA OXIGENADA		

* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor especifico, Marca especifica, Norma Técnica que le aplica, color, referencias de catálogo, etc.

Ing. Residente Omar Villamizar Nova
FIRMA SOLICITANTE

FIRMA RECIBE

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022

FECHA: DICIEMBRE 11 DEL 2024

QUIEN SOLICITA: ING. RESIDENTE DE OBRA

NÚMERO DE PEDIDO: 062

AREA DE COMPRAS:

CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
1	3	KG	SOLDADURA 6013 x 3/32	PARA ESTRUCTURA DE DESCARGA	
2	30	UND	DISCOS DE CORTE 7" x 1/16		
3	5	GAL	ACEITE 15W40	PARA MOTOBOMBAS	
4	5	GAL	DESENGRASANTE INDUSTRIAL		

* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor especifico, Marca especifica, Norma Tecnica que le aplica, color, referencias de catálogo, etc.

Ing. Residente Omar Villamizar Nova
FIRMA SOLICITANTE

FIRMA RECIBE

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022


FECHA: DICIEMBRE 18 DEL 2024

NÚMERO DE PEDIDO: 063

QUIEN SOLICITA: ING. RESIDENTE DE OBRA

AREA DE COMPRAS:

CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
1	1	GAL	VINILO TIPO 1 COLOR ROJO	PARA TOPOGRAFÍA	
2	5	UND	DISCO 4 1/2" PARA PULIR		
3	26	M	CABLE TRIFÁSICO ANTIFRAUDE DE COBRE	REPARACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA	
4	4	UND	ACEITE 3 EN 1 EN SPRAY	PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TERMOFUSIÓN	
5	10	LB	GRAPAS	PARA RECUBRIMIENTO POZOS Y POLINES	URGENTE
6	2	UND	MARCOS DE SEGUETA EN HIERRO		
7	1	PAR	DIENTES DE SIZALLA	PARA CORTAR VARILLA	
8	3	UND	RATONES		
9	4	ROLLOS	LONA VERDE DE 2 M DE ANCHO X 100 M DE LARGO	PARA CERRAMIENTO NUEVO CAMPAMENTO	
10	50	UND	PALOS ROLLIZOS DE 2" X 6 M	PARA CERRAMIENTO NUEVO CAMPAMENTO	URGENTE
11	300	UND	AMARRES PARA TEJA		
12	15	M	MANILA PARA YOYOS MOTOBOMBAS		

* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor especifico, Marca especifica, Norma Técnica que le aplica, color, referencias de catálogo, etc.

Ing. Residente Omar Villamizar Nova
FIRMA SOLICITANTE

FIRMA RECIBE

7.8.3 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. (608) 632 7178
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

8.6 ANEXOS
8.6.1 ACTA DE REUNION No. 016

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. (608) 632 7178
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRANO DE GESTIÓN DE SSTAQ	FOR-RH-004
	ACTA DE REUNION	VERSION: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS	REVISION: 02-03-2022

Fecha de la Reunion			Hora de la Reunion				Lugar
dd	mm	2022.	Inicio	3:00pm	Fin	4:00	Tilodiran.

Tipo de Reunion: | proyecto: Tilodiran.

ACTA DE REUNION No. 016.

I. OBJETO

Acta Cumplimiento de Compromisos Familia Perez Representación Aldemar Rueda.

II. ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (SI APLICA)
2. DESARROLLO DE LA REUNION
3. IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES.
4. DEFINICION DE RESPONSABILIDADES.
5. COMPROMISOS PROPOSICIONES Y VARIOS
6. PROGRAMACION PROXIMA REUNION

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Se realiza reunion con el Señor Aldemar Rueda para dar Cierre a los Compromisos que se tenian acordados; en primer lugar solicitaron el desmonte y retiro de la Cerca. que va en ambos lados y paralelamente de la via acceso PTAR - DESCARGA.

Se desmontaron 303 postes de madera para cerca y se les entregaron; en cuanto al alambre por ser de Calibre delgado no fue recibido y no

Powered by CamScanner

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Solicitaron el cambio de este; aceptando dejar así por lo tanto este alambre se llevó al almacen.
Se realizo el empalme de dos cercas existentes sentido transversal a la vía y construcción de un broche en cada cerca para permitir el acceso a la estructura de la descarga.
El señor Aldemar Rueda manifiesta que se Cumplieron los compromisos de forma adecuada y pertinente con la empresa contratista SINERGIA CONSTRUCCIONES INGENIERIA

VI. PARTICIPANTES

No	NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1.	Ing Omar Villamizar.	13475370	Ing. Civil.	
2.	Angelica Trujillo D.	23914357	Social.	
3.	Aldemar Rueda.	74.850.242	Ing.	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

VII. OBSERVACIONES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha de la proxima Reunion		
dd	mm	aaaa

Powered by CamScanner

8.6.2 ACTA DE REUNION No. 017

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. (608) 632 7178
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SSTAQ	FOR-RH-004
	ACTA DE REUNION	VERSION: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS	REVISION: 02-03-2022

Fecha de la Reunion			Hora de la Reunion				Lugar
19	12	2024.	Inicio	9:00	Fin	10:00.	Estacion de Policia. Modiran.

Tipo de Reunion: Entrega de Material.

ACTA DE REUNION No. 017.

I. OBJETO

II. ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (SI APLICA)
2. DESARROLLO DE LA REUNION
3. IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES.
4. DEFINICION DE RESPONSABILIDADES.
5. COMPROMISOS PROPOSICIONES Y VARIOS
6. PROGRAMACION PROXIMA REUNION

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Se realiza entrega de material a la Estacion de Policia de acuerdo a la solicitud verbal que hizo el Ser Intendente Diego Parra Comandante de la Estación de Policia, en donde manifestaron que la Estación se encontraba con daños en las estructuras y por ende estaban acudiendo a la Empresa Contratista SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA para que les Colaboraran Con materiales, por ende se realizo visita a la Estación, identificandose los daños que se mencionan anteriormente, por ello la Empresa Contratista. les hace entrega del siguiente material: 3 Bultos de Cemento y 70 Ladrillos. los cuales fueron entrega-

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SSTAQ	FOR-RH-004
	ACTA DE REUNION	VERSION: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS	REVISION: 02-03-2022

Fecha de la Reunion			Hora de la Reunion				Lugar
19	12	2024.	Inicio	9:00	Fin	10:00.	Estacion de Policia. Modiran.

Tipo de Reunion: Entrega de Material.

ACTA DE REUNION No. 017.

I. OBJETO

II. ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (SI APLICA)
2. DESARROLLO DE LA REUNION
3. IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES.
4. DEFINICION DE RESPONSABILIDADES.
5. COMPROMISOS PROPOSICIONES Y VARIOS
6. PROGRAMACION PROXIMA REUNION

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Se realiza entrega de material a la Estacion de Policia de acuerdo a la solicitud verbal que hizo el Ser Intendente Diego Parra Comandante de la Estación de Policia, en donde manifestaron que la Estación se encontraba con daños en las estructuras y por ende estaban acudiendo a la Empresa Contratista SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA para que les colaboraran con materiales, por ende se realizo visita a la Estación, identificandose los daños que se mencionan anteriormente, por ello la Empresa Contratista. les hace entrega del siguiente material: 3 Bultos de Cemento y 70 ladrillos, los cuales fueron entrega-

Powered by CamScanner

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

al Señor Intendente Jefe Diego Parra Comandante de la Estación de Policia Corregimiento Tilodiran, quienes agradecieron por la ayuda y Colaboracion de la empresa para con la Estacion de Policia de Tilodiran.

VI. PARTICIPANTES

No	NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1.	Jaime Moraes Salamanca	1065610	Patrullero estación	
2.	Ma Angelica Trujillo J	23914357	Social	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

VII. OBSERVACIONES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha de la proxima Reunion		
dd	mm	aaaa

Powered by CamScanner

8.6.3 ACTA DE REUNION No. 018

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. (608) 632 7178
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SSTAQ	FOR-RH-004
	ACTA DE REUNION	VERSION: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS	REVISION: 02-03-2022

Fecha de la Reunion			Hora de la Reunion				Lugar
19	12	2024	Inicio	11 am	Fin	10:30	Tilodiran.

Tipo de Reunion: Entrega de material.

ACTA DE REUNION No. 018

I. OBJETO

II. ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (SI APLICA)
2. DESARROLLO DE LA REUNION
3. IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES.
4. DEFINICION DE RESPONSABILIDADES.
5. COMPROMISOS PROPOSICIONES Y VARIOS
6. PROGRAMACION PROXIMA REUNION

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Se realiza reunion con la Señora Maria Gomez Cataño Operadora de la planta Acueducto del Corregimiento de Tilodiran ; se le hace entrega de los siguientes materiales : 3 Uniones de reparacion con 3" , 1 Niple tubo 3" PVC presión de 250 PSI gris , 1 Niple tubo 3" PVC presión de 1-60 PSI blanco y 1 Niple tubo 3" PVC presión de 7.00 PSI Gris , dicho material para ser retirado fue coordinado con la operadora de la planta debido a que no prestaba servicio de acueducto y fue encontrado al realizar Lageo o excavacion conformacion via de la

Scanned with CamScanner

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Calle 3 entre Carreras 4 y 5.

Se le hizo entrega a la Operadora recibiendo el material sin ningún problema.

VI. PARTICIPANTES

No	NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1.	Ing Omar Villamizar	1'13.475.370	Res. Obra	
2.	Maria Gomez Cetayo	1118.539.399.	operadora	
3.	Ma. Angelica Trujillo D	73.914-357	Social	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

VII. OBSERVACIONES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha de la proxima Reunion		
dd	mm	aaaa

Scanned with CamScanner

8.6.4 ACTA DE REUNION No. 019

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. (608) 632 7178
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SSTAQ	FOR-RH-004
	ACTA DE REUNION	VERSION: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS	REVISION: 02-03-2022

Fecha de la Reunion			Hora de la Reunion				Lugar
16	12	2024	Inicio	1:30	Fin	2:00pm	Tilodiran.

Tipo de Reunion: Acuerdo

ACTA DE REUNION No. 019

I. OBJETO

II. ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (SI APLICA)
2. DESARROLLO DE LA REUNION
3. IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES.
4. DEFINICION DE RESPONSABILIDADES.
5. COMPROMISOS PROPOSICIONES Y VARIOS
6. PROGRAMACION PROXIMA REUNION

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Se realiza reunion con el Señor Absalon Tequizamon Rojas y la profesional Social Angelica Trujillo D. de la empresa Contratista Synergia Construcciones e Ingenieria; el Señor Absalon es propietario del lote ubicado en el barrio Hernando Polido, a quien se le Solicita permiso para que nos preste su lote para acopiar material triturado, arena y Cemento, para lo Cual nos da el permiso. El espacio que se requiere para el acopio es de 50 x 50; en donde se debe escapotar y Construir plataforma.

Scanned with CamScanner

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

De acuerdo a lo mencionodo el Señor Absalon refiere que en contraprestación por el uso de su predio se le hagan los siguientes compromisos:

1. Escapotar todo el lote que es de 100 x 100 independiente que el espacio a utilizar sea 50 x 50 por la empresa.
2. Replantear los puntos de topografia del plan de loteo y don Absalon se compromete a entregar copia de los planos del plan de lote.
3. Se retera. que nos preste. el lote sin ninguna remuneración. alguna

Se agradece por su apoyo. para la ejecución del proyecto

Para Constancia se firma a los 18 dias del mes de Diciembre 2024.

Absalon Tequiamon.
Propietario lote Hernando pulido
C.C 4.077 060.

Angelica Trujillo
profesional Social.
Synergia Construcciones e Ingenieria

Scanned with CamScanner

9.3 ANEXOS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

9.3.1 RELACIÓN DE VOLQUETAS Y VEHÍCULOS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

RELACION DE VEHICULOS

SYNERGIA CONSTRUCCIONES SAS

PERIODO DEL 01 DE DIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBREBRE DEL 2024

CANT	VEHICULO	CONDUCTOR	PLACA	MARCA	MODELO
1	TURBO	LIBARDO GALAN	JYX653	CHEVROLETH	2023
2	CARROTANQUE	OBERT GARCIA	WCU105	FREIGHTLINER	2015
3	CAMA BAJA	GERARDO QUEVEDO	SKH924	CHEVROLET	1997

RELACION DE VOLQUETAS DOBLETROQUES

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

PERIODO DEL 01 DE DIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBREBRE DEL 2024

CANT	VEHICULO	CONDUCTOR	PLACA	MARCA	MODELO
1	DOBLETROQUE	ORACIO PEREZ	SOS 273	KENWORTH	2013
2	DOBLETROQUE	ALVARO QUEVEDO	WFG 973	KENWORTH	2015
3	DOBLETROQUE	TULIO CUBIDES	SZZ 773	KENWORTH	2018

9.3.2 DOCUMENTACIÓN DE VOLQUETAS Y VEHÍCULOS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031041500

PLACA: JYX853	MARCA: CHEVROLET	LÍNEA: NQR	MODELO: 2023
CILINDRADA CC: 5.193	COLOR: BLANCO NIEBLA	SERVICIO: PÚBLICO	
CLASE DE VEHÍCULO: CAMION	TIPO CARROCERÍA: ESTACAS	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD KG/PSJ: 4627
NÚMERO REGISTRO: QHKC1-D00522		NSE: N	VIN: 9GDN1R758PB001014
NÚMERO DE MOTOR: 9GDN1R758PB001014		NSM: N	NÚMERO DE CHASIS: 9GDN1R758PB001014

PROPIETARIO(S), APELLIDOS Y NOMBRE(S): TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS

IDENTIFICACIÓN: NIT 901542003

RESTRICCIÓN VEHICULO

		CUOTAS: 153	POTENCIA HP:
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 032022280491313		No. 1	FECHA EXPED.: 05/04/2022
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD			PESO NETO: 2
GRAVAMEN			
FECHA MATRÍCULA: 27/04/2022	FECHA EXP. LIC. TTO.: 05/02/2024	FECHA VENCIMIENTO	

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTTO Y TO BRIGADO

[redacted]

LT0380738643G

PREVISORA
SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	DESDE LAS 24 HORAS DEL	HASTA LAS 24:00 HORAS DEL
2024-05-14	2024-05-25	2025-05-24

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/PASAJEROS	MODELO
2805604201153000	JYX853	CARGA O MIXTO	PUBLICO	5193	2023

No. PUERTAS	MARCA	CARROCERIA
2	CHEVROLET	ESTACAS
LINEA VEHICULO	NQR	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD KGS.
4HK1EKU022	9GDN1R758PB001014	9GDN1R758PB001014	4.63

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TRANSPORTES OSLESTE HARUES SAS	3208545525	NI	9015420091	YOPAL

MEDIO DE PAGO/FACTURA	SUC. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICION
AT1324	28	999926	0	YOPAL

TARIFA	PRIMA ANUAL	CONTRIBUCION FONTUR	TASA RUNT
310	$ 936000	$ 330700	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 868800

VALORES POR COBERTURA

	MONEDA	
A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

TEXTO AUTORIZADO

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2444 de 2022.

[2] Para las demas tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

El pago de la prima del SOAT se realizará a través de entidad financiera autorizada por la Previsora S.A.

Las personas de menor edad deben viajar en la parte interior del vehículo. Está prohibido transportar en las siguientes clases de vehículos: motocicletas, tractocamiones, volquetas, camiones de carga, buses, busetas, microbuses, camperos, camionetas, remolques, semirremolques, vehículos de tracción animal y en general en aquellos destinados al transporte de carga.

El uso de la SOAT en vigencia suspendida

El uso de carnet de tarjeta

El seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT no cubre los daños causados a vehículos de servicio público, a vehículos de transporte de carga, a vehículos de servicio público de transporte de pasajeros, a vehículos de servicio público

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

CERTIFICADO DE REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 175452012

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT:	900122353	No. de Certificado de Acreditación:	09-OIN-044-010
Fecha de expedición:	2024/08/26	Fecha de vencimiento:	2025/08/26

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	JYX653	CLASE:	CAMION
MARCA:	CHEVROLET	MODELO:	2023
SERVICIO:	Público	COMBUSTIBLE:	DIESEL
CILINDRAJE:	5193	NRO. MOTOR:	4HK1-0KU022
NRO. CHASIS:	9GDN1R758PB001014	VIN:	9GDN1R758PB001014
LÍNEA:	NQR		
COLOR:	BLANCO NIEBLA		

NOMBRE PROPIETARIO: TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

408

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE


LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10015822547

[illegible] 19CU166	MARCA FREIGHTLINER	LÍNEA M2 106	MODELO 2015
CILINDRADA E-378	COLOR AMARILLO		SERVICIO PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO CAMION	TIPO DE CARROCERIA PLATAFORMA	COMBUSTIBLE DIESEL	CAPACIDAD KGPSC 15500
[illegible]	[illegible]	VIN [illegible]	
[illegible]	[illegible]	NO. MOTOR [illegible]	NRE NF
[illegible]			[illegible]

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

	SEMIEJE [illegible]	POTENCIA HP 280	
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 15201400813574	NÚMERO DE EJES 1	FECHA IMPORT. 06/12/2014	PASAJEROS 2
[illegible]			
FECHA MATRICULA 15/01/2015	FECHA EXP. LIC. TRÁN. 02/01/2018	FECHA VENCIMIENTO [illegible]	
[illegible]			

[illegible] DETAL TOYOTA METROPOLITANA [illegible]



PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2023-11-28	2023-11-30	2024-11-29

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/KILOS	MODELO
2608004187239000	WCU105	CARGA O MIXTO	PUBLICO	6370	2015

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FREIGHTLINER	EQUIPO DE RIEGO

LÍNEA VEHÍCULO	
M2 106	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
906980C1081930	3ALHCYCS6FDGN7981	3ALHCYCS6FDGN7981	15.50

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
DIAZ CASTELLANOS, DIEGO HERNANDEZ	3136858819	CC	797934407	YOPAL

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLASE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	26	999926	0	YOPAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONYGA	TASA RUNT
330	$ 981500	$ 510300	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1493900

Paola Hernandez

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA

A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS

B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS

C. INCAPACIDAD PERMANENTE

D. GASTOS Y GASTOS FUNERARIOS

HASTA	
263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
701,68 [2]	
8,77	
HASTA	
180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.
Decreto 2044 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

-Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
-La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común diseño cuenta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
-En caso de tener inquietudes sobre el proceso, comuníquese desde su teléfono celular al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

-Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
-Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
-Está atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la retención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
-Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

-Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
-Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
-Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fonyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
-Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Consistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se constate que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia de su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentre vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, actualice, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceras o aliadas comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para cuantos estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiera, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487566, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 169618506

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT:	900122353	**No. de Certificado de Acreditación:**	09-OIN-044-010
Fecha de expedición:	2023/11/15	**Fecha de vencimiento:**	2024/11/15

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	WCU105	**CLASE:**	CAMION
MARCA:	FREIGHTLINER	**MODELO:**	2015
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	6370	**NRO. MOTOR:**	906980C1081930
NRO. CHASIS:	3ALHCYCS6FDGN7981	**VIN:**	3ALHCYCS6FDGN7981
LÍNEA:	M2 106		
COLOR:	AMARILLO		

NOMBRE PROPIETARIO: DIEGO H. DIAZ C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

411

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023350026

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SIO924	CHEVROLET	SUPER BRIGADIER	1997

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
14.011	ROJO PERLADO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
TRACTOCAMION	SRS	DIESEL	

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
79155320	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9GDSDBJX7VB973109	N	9GDSDBJX7VB973109	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

TRANSPORT AMERICAN DEHEDI S.A.S. — NIT 900361915

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	LIS	FECHA IMPORT.	PUERTAS
08014010709[illegible]	I	26/06/1997	2


LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
01/08/1997	09/07/2021	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SECRETARIA DE TRANSITO CUNDINAMARCA



LT07000801358

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2023-12-12	2023-12-22	2024-12-21

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/KILATAJE	MODELO
2608004188464000	SKH924	CARGA O MIXTO	PUBLICO	14011	1997

PASAJEROS	CLASE	MARCA	CARROCERÍA
2	LÍNEA VEHÍCULO	SUPER BRIGADIER	SRS

No. CHASIS	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
79155320	9GDSDBJX7VB973109		3.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TRANSPORT AMERICAN DIHEDI SAS	3175737308	NI	9003619157	YOPAL

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL ASEGURADORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	26	999926	0	YOPAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 537000	$ 279200	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 818300

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	701,68 [2]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	8,77	
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	180 750	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

[1]Para las siguientes tarifas: 160, 170, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para los demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

-Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
-La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
-En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la atención necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

-Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
-Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
-Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
-Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

-Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
-Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 168 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
-Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
-Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Constancia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se constate que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentre

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, como electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. obtener información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, reclamaciones y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de internet www.previsora.gov.co

413

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027573456

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
SOS273	KENWORTH	T800	2013

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.800	VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	17450

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
38305518	N	3BKDL00X3DF714322

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
714322	N	714322	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACION

TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS — NIT 901542009

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	335

LIMITACION DE MOVILIZACION	LE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
18201300003439	I	18/01/2013	2

LIMITACION A LA PROPIEDAD

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
30/01/2013	28/10/2022	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEY MOV CUNDISIBATE



1 10700020504 39

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 172043611

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT: 900122353

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-044-010

Fecha de expedición: 2024/02/26

Fecha de vencimiento: 2025/02/26

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SKH924	**CLASE:**	TRACTOCAMION
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	1997
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	14011	**NRO. MOTOR:**	79155320
NRO. CHASIS:	9GDSDBJX7VB973109	**VIN:**	
LÍNEA:	SUPER BRIGADIER		
COLOR:	ROJO PERLADO		

NOMBRE PROPIETARIO: TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

415

PREVISORA
SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL		HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	
2023-11-22		2023-11-30		2024-11-29

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC	MODELO
2608004196826000	SOS273	CARGA O MIXTO	PUBLICO	10800	2013

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	KENWORTH	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO	
T800	

No. CHASIS	No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
35305518	714322	3BKDL00X3DF714322	17.45

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TRASNPORTESCELESTEHARUE SAS	3208545525	NI	9015420091	YOPAL

CÓDIGO DE ABBREVIACIÓN	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLASE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	26	999926	0	YOPAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONDO	TASA RUNT
330	$ 981500	$ 510300	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1493900

AMPAROS POR VICTIMA

	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	701,68 [2]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	8,77	
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
	750	

VIGENCIA AUTORIZADA

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

-Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
-La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en las siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
-En caso de tener inquietudes sobre el proceso, comuníquese desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

-Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
-Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT.
-Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
-Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidentes de tránsito:

-El mismo vehículo huido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
-Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
-Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
-Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Consentimiento de Póliza:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del asegurador, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se constate que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentre vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionadas con la(s) póliza(s) que adquiera, así como de otras ramas de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. entregue información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y consejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que les otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de mis datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 170401907

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT: 900122353

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-044-010

Fecha de expedición: 2023/12/19

Fecha de vencimiento: 2024/12/19

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SOS273

CLASE: VOLQUETA

MARCA: KENWORTH

MODELO: 2013

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 10800

NRO. MOTOR: 35305518

NRO. CHASIS: 714322

VIN: 38KDL00X3DF714322

LÍNEA: T800

COLOR: VERDE

NOMBRE PROPIETARIO: TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Unidad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019561181

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WFQ973	KENWORTH	T800	2015

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.800	NARANJA	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	16980

NÚMERO DE MOTOR
35328902

REG: N

VIN
9BKDL00X7FF721180

NÚMERO DE SERIE

REG - NÚMERO DE CHASIS
N 721180

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES
TRONK J&D E U

IDENTIFICACIÓN
NIT 900381945

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

CILINDRAJE

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
13201480012144 6

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

DE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
I	06/11/2014	2

FECHA MATRÍCULA
21/11/2014

FECHA EXP. LIC. TRÁ.
01/11/2019

FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTE Y MOV CUNDINAMARCA

LT07000093932

PREVISORA
SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2023-11-22	2023-11-30	2024-11-29

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/KILOS	MODELO
2608004186829000	WFG973	CARGA O MIXTO	PUBLICO	10800	2015

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	KENWORTH	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO			
T800			

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
35328802	721180	3BKDL00X7FF721180	16.98

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TRASPORT AMERICAN DIHEDI SAS	3183539638	NI	9003619157	YOPAL

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	26	999926	0	YOPAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$ 981500	$ 510300	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1493900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA

	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
	701,68 [2]	
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

-Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
-La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
-En caso de tener inquietudes sobre el proceso, comuníquese desde su teléfono móvil al 6345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

-Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
-Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
-Este mismo al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la retención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
-Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

-Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente aunque no tenga la capacidad para brindarle la atención requerida por las víctimas.
-Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
-Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
-Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Consistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se constatare que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiera, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. consultar información relevante de todas las decisiones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, reclamaciones y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 170854649

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT:	900122353	**No. de Certificado de Acreditación:**	09-OIN-044-010
Fecha de expedición:	2024/01/04	**Fecha de vencimiento:**	2025/01/04

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	WFG973	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	KENWORTH	**MODELO:**	2015
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	10800	**NRO. MOTOR:**	35328802
NRO. CHASIS:	721180	**VIN:**	3BKDL00X7FF721180
LÍNEA:	T800		
COLOR:	NARANJA		

NOMBRE PROPIETARIO: TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10035699451

PLACA
SZZ778

LINEA
KEWSPRTN

MODELO
2013

CILINDRADA
10.560

COLOR
BCO

SERVICIO
PUBLICO

CLASE DE VEHICULO
VOLQUETA

TIPO DE CARROCERIA
PLATON

COMBUSTIBLE
DIESEL

CAPACIDAD PASAJEROS
0

NUMERO DE MOTOR
05597857

VIN
7

NUMERO DE CHASIS

CHASIS
7

SERIE
3

NOMBRE O RAZON SOCIAL Y NUMERO
DIAZ CASTELBLANCO DIEGO HERNANDO

IDENTIFICACION
CC. 79753135

REPOTENCIADO

CILINDRAJE

POTENCIA HP
0

DECLARACION DE IMPORTACION
3220120000432827

DE

FECHA MATRICULA
1
06/08/2012

Pagina
2

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

PRENDA

FECHA MATRICULA
19/07/2012

FECHA EJECUTORIA
19/07/2012

FECHA CANCELACION

DOMICILIO DE TRASLADO

SITRA TEYMOV CUNDINAMARCA

LTD1302333605

SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2023-12-12	2023-12-14	2024-12-13

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC/KGS	MODELO
2608004188463000	SZZ773	CARGA O MIXTO	PUBLICO	10800	2013

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	KENWORTH	PLATON
LÍNEA VEHÍCULO	T800	

No. CORE	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
35300357	713171	3BKDL00X3DF713171	17.45

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
DIAZ CASTEBLANCO, DIEGO HERNANDO	3175737308	CC	79793440	YOPAL

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	26	999926	0	YOPAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$ 981500	$ 510300	$ 2100

VALOR A PAGAR
$ 1493900

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	701,68[2]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	8,77	
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
	750	

FIRMA AUTORIZADA

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2664 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

-Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
-La autoridad de tránsito podrá exigirle la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
-En caso de tener inquietudes sobre el proceso, comuníquese desde su teléfono móvil #45345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

-Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se la pueden solicitar en cualquier momento.
-Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
-Está vigente al momento en que debe movilizar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
-Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

-Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
-Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
-Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
-Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Conocimiento de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se constate que existe una póliza vigente. En otros casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentre vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionadas con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se me haya otorgado a mis asegurados o en los cheques en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de Internet www.previsora.gov.co

422

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 170852968

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT: 900122353

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-044-010

Fecha de expedición: 2024/01/04

Fecha de vencimiento: 2025/01/04

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SZZ773	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	KENWORTH	**MODELO:**	2013
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	10800	**NRO. MOTOR:**	35300357
NRO. CHASIS:	713171	**VIN:**	3BKDL00X3DF713171
LÍNEA:	T800		
COLOR:	ROJO		

NOMBRE PROPIETARIO: DIEGO H. DIAZ C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

9.3.3 INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS Y VEHÍCULOS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENEIRIA SAS	CODIGO: FOR-PROY-040 VERSION: 01 REVISION: 10-03-2022

CIUDAD Y FECHA: Tilodiran Casanare
CLASE VEHÍCULO: Carro tanque MARCA: Internacional MODELO: _____
CONDUCTOR: Franasco Quintero TELÉFONO: _____ AGUA ☒ COMBUSTIBLE ☐
01-12-2024 - 14-012-2024

	1. DOCUMENTOS VEHÍCULO	SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
1.1	REVISIÓN TECNOMECANICA (FECHA DE REVISION)	✓				
1.2	TARJETA DE PROPIEDAD	✓				
1.3	TARJETA DE OPERACIÓN	✓				
1.4	SEGURO OBLIGATORIO SOAT	✓				
1.5	SEGURO A TERCEROS O POLIZA COLECTIVA	✓				
	2. DOCUMENTOS CONDUCTOR	**SI**	**NO**	**N/A**	**VIGENCIA**	**OBSERVACIONES**
2.1	LICENCIA DE CONDUCCION (CATEGORIA FECHA DE VENCIMIENTO)	✓			1-06-2026	
2.2	CÉDULA DE CIUDADANIA	✓				
2.3	AFILIACIÓN SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR	✓				
2.4	ENTYREGA DE EPP CONDUCTOR	✓				
2.5	CARNET TRABAJO SEGURO EN ALTURAS VIGENTE	✓				

	3. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS	SI	NO	N/A	TIPO ACCIÓN PREV.	TIPO ACCIÓN CORRECT	OBSERVACIONES
3.1	POSEE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS?	✓					
3.2	POSEE HERRAMIENTAS Y LAS UTILIZA DE FORMA ADECUADA?	✓					
3.3	TIENE CONTACTO DIRECTO CON LA BASE (RADIO DE COMUNICACIONES)?	✓					
3.4	POSEE EXTINTOR VEHICULO EN BUEN ESTADO Y DE FÁCIL ACCESO?	✓					
3.5	CUENTA CON PICA, PALA Y MANILA	✓					
3.6	CALIBRADOR DE AIRE	✓					
3.7	ARNES DE SEGURIDAD (CON ESLINGA)	✓					
3.8	LINEA DE VIDA	✓					
3.9	SEÑALIZACIÓN	✓					
3.10	LINTERNA	✓					
3.11	TRIÁNGULOS DE SEGURIDAD O CONOS REFLECTIVOS	✓					
3.12	CUÑAS O TACOS	✓					
3.13	GATO Y CRUCETA	✓					

	4. CONDICIONES DEL VEHÍCULO (MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, DE SEGURIDAD)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
4.1	CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CADA PASAJERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.2	ESTADO DEL SISTEMA DE FRENOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.3	BATERIA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.4	CUENTA CON CABLES DE INICIO?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.5	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FRENO DE SEGURIDAD / MANO / PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.6	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.7	PITO DE REVERSA Y LUCES DE REVERSA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.8	ESPEJOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.9	VIDRIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.10	LIMPIA BRISAS - PLUMILLAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.11	LAVA PARABRISAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.12	LUCES DELANTERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.13	ILUMINACIÓN INTERNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.14	LUCES TRASERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.15	DIRECCIONALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.16	LUZ DE FRENO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.17	LATONERÍA PINTURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.18	CIERRE SEGURO DE PUERTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.19	BUEN ESTADO DE LA DIRECCION	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.20	BUEN ESTADO DE LLANTAS Y LLANTA DE REPUESTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.21	INSTRUMENTOS INDICADORES (VELOCIMETRO, TEMPERATURA, COMBUSTIBLE, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.22	CUENTA CON MANGUERA DE AIRE Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.23	CUENTA CON MANGUERA DE SUCCIÓN Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.24	CUENTA CON ACOPLES PARA MOTOBOMBA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.25	PROTOCOLO DE DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR														

VISTO BUENO SST:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENEIRIA SAS	CODIGO: FOR-PROY-040 VERSION: 01 REVISION: 10-03-2022

CIUDAD Y FECHA: Tilodiran Casanare
CLASE VEHÍCULO: Carro tanque MARCA: Internacional MODELO: _____
CONDUCTOR: Francisco Quintero TELÉFONO: _____ AGUA ☒ COMBUSTIBLE ☐

	1. DOCUMENTOS VEHÍCULO	SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
1.1	REVISION TECNOMECANICA (FECHA DE REVISION)	✓				
1.2	TARJETA DE PROPIEDAD	✓				
1.3	TARJETA DE OPERACION	✓				
1.4	SEGURO OBLIGATORIO SOAT	✓				
1.5	SEGURO A TERCEROS O POLIZA COLECTIVA	✓				

	2. DOCUMENTOS CONDUCTOR	SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
2.1	LICENCIA DE CONDUCCION (CATEGORIA FECHA DE VENCIMIENTO)	✓			1-06-2026	
2.2	CÉDULA DE CIUDADANIA	✓				
2.3	AFILIACION SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR	✓				
2.4	ENTYREGA DE EPP CONDUCTOR	✓				
2.5	CARNET TRABAJO SEGURO EN ALTURAS VIGENTE	✓				

	3. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS	SI	NO	N/A	TIPO ACCIÓN PREV.	TIPO ACCIÓN CORECT	OBSERVACIONES
3.1	POSEE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS?	✓					
3.2	POSEE HERRAMIENTAS Y LAS UTILIZA DE FORMA ADECUADA?	✓					
3.3	TIENE CONTACTO DIRECTO CON LA BASE (RADIO DE COMUNICACIONES)?	✓					
3.4	POSEE EXTINTOR VEHICULO EN BUEN ESTADO Y DE FACIL ACCESO?	✓					
3.5	CUENTA CON PICA, PALA Y MANILA	✓					
3.6	CALIBRADOR DE AIRE	✓					
3.7	ARNES DE SEGURIDAD (CON ESLINGA)	✓					
3.8	LINEA DE VIDA	✓					
3.9	SEÑALIZACION	✓					
3.10	LINTERNA	✓					
3.11	TRIANGULOS DE SEGURIDAD O CONOS REFLECTIVOS	✓					
3.12	CUÑAS O TACOS	✓					
3.13	GATO Y CRUCETA	✓					

	4. CONDICIONES DEL VEHÍCULO (MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, DE SEGURIDAD)	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO S	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
4.1	CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CADA PASAJERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.2	ESTADO DEL SISTEMA DE FRENOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.3	BATERIA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.4	CUENTA CON CABLES DE INICIO?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.5	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FRENO DE SEGURIDAD / MANO / PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.6	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.7	PITO DE REVERSA Y LUCES DE REVERSA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.8	ESPEJOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.9	VIDRIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.10	LIMPIA BRISAS - PLUMILLAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.11	LAVA PARABRISAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.12	LUCES DELANTERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.13	ILUMINACIÓN INTERNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.14	LUCES TRASERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.15	DIRECCIONALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.16	LUZ DE FRENO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.17	LATONERIA PINTURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.18	CIERRE SEGURO DE PUERTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.19	BUEN ESTADO DE LA DIRECCIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.20	BUEN ESTADO DE LLANTAS Y LLANTA DE REPUESTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.21	INSTRUMENTOS INDICADORES (VELOCIMETRO, TEMPERATURA, COMBUSTIBLE, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.22	CUENTA CON MANGUERA DE AIRE Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.23	CUENTA CON MANGUERA DE SUCCIÓN Y SE ENCUENTRA EN BUIEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.24	CUENTA CON ACOPLES PARA MOTOBOMBA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.25	PROTOCOLO DE DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T

FIRMA DEL CONDUCTOR

VISTO BUENO SST:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PROY-008
	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: Camioneta PLACA: _____ MARCA Nissan L300

Semana del 07 de 12 Al 08 de 12 de 2024 PROYECTO: Tilodiran

Conductor Javier Gonzalez Localización: Tilodiran

Lic. Conducción: 1116041984 Categoria: C2 Vigencia: 26-06-2026

SOAT FECHA: _____ Revisión Técn. Mecánica fecha _____ Poliza Todo Riesgo fecha: _____

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Stop	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA															
Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Puertas (estado, vidrios, seguros,	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Botiquín	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Indicadores (Hidráulico- voltimetro -	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tapa platón (camioneta)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Kit Ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado del platón (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
LLANTAS															
Llantas(lisas, abultamientos, cortaduras,	✓		✓				✓		✓		✓				
Llanta de repuesto	✓		✓				✓		✓		✓				
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Bateria (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Radiador(fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tanque de combustible(Abrasaderas-	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA															

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE INSPECCION: [signature] FIRMA CONDUCTOR: [signature]

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PROY-008
	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: Camioneta PLACA: _____ MARCA Nisson L300

Semana del 09 de 12 Al 15 de 12 de 2024 PROYECTO: Tilodiran

Conductor: Javier Gonzalez Localización: Tilodiran

Lic. Conducción: 1116041994 Categoria: C2 Vigencia: 23-06-2026

SOAT FECHA: _____ Revisión Técn. Mecánica fecha _____ Poliza Todo Riesgo fecha: _____

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Stop	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA															
Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Dirección(desajuste, ruido).	N		✓		✓		✓		✓		✓				
Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Puertas (estado, vidrios, seguros,	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Indicadores (Hidráulico- voltimetro -	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tapa platón (camioneta)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Kit Ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado del platón (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
LLANTAS															
Llantas(lisas, abultamientos, cortaduras,	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Bateria (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Radiador(fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tanque de combustible(Abrasaderas-	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA															

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE INSPECCION: Madeleine Ramirez Flores FIRMA CONDUCTOR: Javier Gonzalez

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-24

INSPECCIONADO POR: José Alvaro Querido LUGAR Yopal PLACA SZZ 773

PERÍODO: SEMANA DEL 02 AL 07 DE 12 AÑO: 2024 KM INICIAL: 463644 KM FINAL 463643

	ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES	Frontales	2														
	traseras de trabajo (reflector)	1														
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2														
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2														
	De Stop y señal trasera	2														
CABINA	Espejos laterales	2														
	Alarma de retroceso	1														
	Pito	1														
	Freno de servicio	Completo														
	Freno de emergencia	Completo														
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completo														
	Cinturón de seguridad	2														
	Vidrio frontal (en buen estado)	1														
	Limpia brisas	2	1		1		1		1		1		1			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1														
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, .curitas, microporo, vendas. protector ocular)	Completo														
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo														
	Conos reflectivos	2														
	VIGENCIA DEL SOAT															
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION															
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES															
	Asiento en buena condición	1														
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo														
	Motor-refrigerante-horometro, aire)															
	Bateria y cables	Completo														
LLANT	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos															
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo														
	Pasadores, suspensión	Completo														
	Control fugas de aire	Completo														
	Grapas y anclaje de chasis	Completo														
	Cadena del cardam	Completo														
	Acoples rapidos	Completos														
	Manguera para suministrar aire	Completos														
	Estado general del volco	1														
	Soporte del volco	Completo														
	Motor	Completo														
	Sistema de carpado	Completo														
	Guarda Polvos	2														
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo														
	Ganchos compuerta volco	Completo														
	Soportes o Bujes del Volco	Completo														
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR															
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: _____

	SISTEMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-014
	INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA	VERSION: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 09-03-24

INSPECCIONADO POR: José Alvaro Quevedo LUGAR Yopal PLACA SZZ 773
PERIODO: SEMANA DEL 09 AL 15 DE 12 AÑO: 2024 KM INICIAL: 463643 KM FINAL 465629

	ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES	Frontales	2	/		/		/		/		/		/		/	
	traseras de trabajo (reflector)	1	/		/		/		/		/		/		/	
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	/		/		/		/		/		/		/	
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	/		/		/		/		/		/		/	
	De Stop y seña. trasera	2	/		/		/		/		/		/		/	
CABINA	Espejos laterales	2	/		/		/		/		/		/		/	
	Alarma de retroceso	1	/		/		/		/		/		/		/	
	Pito	1	/		/		/		/		/		/		/	
	Freno de servicio	Completa	/		/		/		/		/		/		/	
	Freno de emergencia	Completa	/		/		/		/		/		/		/	
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	/		/		/		/		/		/		/	
	Cinturón de seguridad	2	/		/		/		/		/		/		/	
	Visor frontal (en buen estado)	1	/		/		/		/		/		/		/	
	Limpia brisas	2	1		1		1		1		1		1		1	
	Extintor de incendios (20 lbs)	1	/		/		/		/		/		/		/	
	Botiquín (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solución, tijeras, curitas, micropore, vendas, protector ocular)	Completo	/		/		/		/		/		/		/	
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo	/		/		/		/		/		/		/	
	Conos reflectivos	2	/		/		/		/		/		/		/	
	VIGENCIA DEL SOAT		/		/		/		/		/		/		/	
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION		/		/		/		/		/		/		/	
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES		/		/		/		/		/		/		/	
	Asiento en buena condición	1	/		/		/		/		/		/		/	
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	/		/		/		/		/		/		/	
	Motor-refrigerante-horometro, aire)		/		/		/		/		/		/		/	
	Bateria y cables	Completo	/		/		/		/		/		/		/	
LLANT	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO MECÁNICO	Contro. de fugas hidráulicas	Completo	/		/		/		/		/		/		/	
	Pasadores, suspensión	Completo	/		/		/		/		/		/		/	
	Contro. fugas de aire	Completo	/		/		/		/		/		/		/	
	Grapas y anclaje de chasis	Completo	/		/		/		/		/		/		/	
	Cadena del cardam	Completo	/		/		/		/		/		/		/	
	Acoples rapidos	Completos	/		/		/		/		/		/		/	
	Manguera para suministrar aire	Completos	/		/		/		/		/		/		/	
	Estado general de volco	1	/		/		/		/		/		/		/	
	Soporte del volco	Completo	/		/		/		/		/		/		/	
	Motor	Completo	/		/		/		/		/		/		/	
	Sistema de carpaco	Completo	/		/		/		/		/		/		/	
	Guarda Polvos	4	/		/		/		/		/		/		/	
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo	/		/		/		/		/		/		/	
	Ganchos compuerta volco	Completo	/		/		/		/		/		/		/	
	Soportes o Bujes del Volco	Completo	/		/		/		/		/		/		/	
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR		[signature]													
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: _____

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-24

INSPECCIONADO POR: José Alonso Quevedo LUGAR Yopal PLACA SZZ773

PERÍODO: SEMANA DEL 16 AL 21 DE 12 AÑO 2024 KM INICIAL 466561 KM FINAL 466951

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2														
	traseras de trabajo (reflector)	1														
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2														
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2														
	De Stop y señal trasera	2														
CABINA	Espejos laterales	2														
	Alarma de retroceso	1														
	Pito	1														
	Freno de servicio	Completo														
	Freno de emergencia	Completo														
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completo														
	Cinturón de seguridad	2														
	Vidrio frontal (en buen estado)	1														
	Limpia brisas	2	1		1		1		1		1		1			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1														
	botiquin (Gase, esparadrapo, isodine espume, isodine solucion, tijeras, curitas, micropore, vendas, protector ocular)	Completo														
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo														
	Conos reflectivos	2														
	VIGENCIA DEL SOAT															
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION															
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES															
	Asiento en buena condición	1														
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo														
	Motor-refrigerante-horometro, aire)															
	Bateria y cables	Completo														
LLANT	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos															
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo														
	Pasadores, suspensión	Completo														
	Control fugas de aire	Completo														
	Grapas y anclaje de chasis	Completo														
	Cadena del carcam	Completo														
	Acoples rapidos	Completos														
	Manguera para suministrar aire	Completos														
	Estado general del volco	1														
	Soporte del volco	Completo														
	Motor	Completo														
	Sistema de carpado	Completo														
	Guarda Polvos	4														
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo														
	Ganchos compuerta volco	Completo														
	Soportes o Sujes del Volco	Completo														
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR															
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: _____

9.3.4 PLANILLA DE ASISTENCIA DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	06-DIC-2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Conducir bajo los efectos de Alcohol y		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madelene Rodriguez	Duracion: (Min)	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	LUIS RIVEROS	9.658.642	OFICIAL	
12	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	DIEGO ARMANDO GUTIERREZ	74.081.324	OFICIAL	
15	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
16	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
17	DEIVIS GONZALO BAYONA	74860941	OFICIAL	
18	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
19	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	CADENERO	
20	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
21	WILMER ROA	9430674	OPERADOR	
22	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
23	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
24	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
25	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
26	WILMER AMAYA	1118540503	OPERADOR	
27	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
28	MARCELA ESTUPIÑAN	1118581788	CONTROLADORA	
29	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
30	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	

Observaciones	Drogas	Vo.Bo. Responsable	

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	06-DIC-2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
2	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
3	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
4	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
5	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
6	JOSE MARIA SALCEDO	9656888	AUXILIAR DE OBRA	
7	ROISON GALAN	9659199	AUXILIAR DE OBRA	
8	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
9	DARWIN GOMEZ	1065237812	AUXILIAR DE OBRA	
10	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
11	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
12	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
13	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
14	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1029642636	AUXILIAR DE OBRA	
15	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
16	BREINEX JOEL TORREZ	1127921732	AUXILIAR DE OBRA	
17	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
18	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
19	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
20	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
21	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
22	JOSUE MOLINA	9531718	CONDUCTOR	
23	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
24	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
25	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	
26	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
27	ESTEBAN MORENO	1006553010	AUXILIAR DE OBRA	
	Tilza Cary	1003630828	Conductor	
	Andrey Amezquita	1098 352 445	conductor	
28	Johan Fernandez	1057 606 799	conductor	
29				
30				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	09-MIC-2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Actos y condiciones inseguras al conducir		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Maderaime	Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	LUIS RIVEROS	9.658.642	OFICIAL	
12	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	DIEGO ARMANDO GUTIERREZ	74.081.324	OFICIAL	
15	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
16	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
17	DEIVIS GONZALO BAYONA	74860941	OFICIAL	
18	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
19	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	CADENERO	
20	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
21	WILMER ROA	9430674	OPERADOR	
22	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
23	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
24	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
25	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
26	WILMER AMAYA	1118540503	OPERADOR	
27	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
28	MARCELA ESTUPIÑAN	1118581788	CONTROLADORA	
29	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
30	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	

Observaciones: Operar y o laborar bajo los efectos del Alcohol

Yo Elo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	09-DIC-2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		uracion: (Mir	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	Incapacidad
2	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
3	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
4	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
5	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
6	JOSE MARIA SALCEDO	9656888	AUXILIAR DE OBRA	
7	ROISON GALAN	9659199	AUXILIAR DE OBRA	
8	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
9	DARWIN GOMEZ	1065237812	AUXILIAR DE OBRA	
10	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
11	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
12	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
13	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
14	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1029642636	AUXILIAR DE OBRA	
15	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
16	BREINEX JOEL TORREZ	1127921732	AUXILIAR DE OBRA	Breinex
17	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
18	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
19	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
20	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
21	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
22	JOSUE MOLINA	9531718	CONDUCTOR	
23	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
24	Alcides Vargas	74859076	OP-	
25	Jordan Rodriga Rotipara	1116667409	Auxiliar de obra	Jordan R.A.
26	Yefferson Stiven Vargas	1118528682	Auxiliar	
27	Yulian Andrey Amezquita vargas	1058-352.445	conductor	
28	Esteban J. Moreno Duran	1.006.33.010	Aux. 1.a	Esteban
29	Hebert Leon Chaparro Castellanos	1020360828	Conductor	
30				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	11-Dic-2014	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Respetar las señales de transito y (o)		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	LUIS RIVEROS	9.658.642	OFICIAL	
12	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	DIEGO ARMANDO GUTIERREZ	74.081.324	OFICIAL	
15	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
16	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
17	DEIVIS GONZALO BAYONA	74860941	OFICIAL	
18	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
19	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	CADENERO	
20	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
21	WILMER ROA	9430674	OPERADOR	
22	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
23	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
24	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
25	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
26	WILMER AMAYA	1118540503	OPERADOR	
27	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
28	MARCELA ESTUPIÑAN	1118581788	CONTROLADORA	ONGI M.E.C.
29	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
30	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	

Observaciones	Velocidades en area urbana "Via Tilodiran"	V°.Bo Responsable	

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	11- DIC- 2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
2	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
3	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
4	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
5	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
6	JOSE MARIA SALCEDO	9656888	AUXILIAR DE OBRA	
7	ROISON GALAN	9659199	AUXILIAR DE OBRA	
8	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
9	DARWIN GOMEZ	1065237812	AUXILIAR DE OBRA	
10	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
11	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
12	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
13	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
14	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1029642636	AUXILIAR DE OBRA	
15	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
16	BREINEX JOEL TORREZ	1127921732	AUXILIAR DE OBRA	
17	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
18	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
19	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
20	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
21	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
22	JOSUE MOLINA	9531718	CONDUCTOR	
23	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
24	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
25	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	
26	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
27	ESTEBAN MORENO	1006553010	AUXILIAR DE OBRA	
	Alirio Vargas	7175900	OP	
	Julian Se Dias	1003630828	Conductor	
28	Jorge Gonzalez	9524798	conductor	
29	Julian Andrey Amaya Vargas	1058.352.445	conductor	
30	Oscar Fernandez	1057666799	conductor	

Observaciones			Vo.Bo Responsable
Jhon Jairo Lopez	1052....	conduc	

Powered by CamScanner

9.3.5 PERMISO CIERRE TEMPORAL DE VIAS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

1160.173.

RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN No. 05013 DEL 26 DE ABRIL DE 2024

"Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 03847 DEL 09 DE FEBRERO DE 2024, y se dictan otras disposiciones"

El Secretario de Movilidad de Yopal en uso de sus facultades legales, constitucionales y conferidas por la Ley 105 de 1993, la ley 769 de 2002 y,

CONSIDERANDO

Que la Ley 769 de 2002, en el título I, capítulo II, artículo 3, Modificado por el Artículo 2° de la Ley 1383 de 2010. Autoridades de tránsito. Para los efectos de la presente Ley entiéndase autoridades de tránsito, en su orden, las siguientes: El Ministerio de Transporte, Los gobernadores y los Alcaldes, los organismos de tránsito de carácter Departamental, Municipal o Distrital, La Policía Nacional a través de la dirección de tránsito y transporte, los Inspectores de Policía, los inspectores de tránsito, Corregidores o quien haga sus veces en cada ente territorial. La Superintendencia General de Puertos y Transportes. Las fuerzas Militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5° de este artículo. Los Agentes de Tránsito y Transporte.

Que el título III, capítulo XIII, artículo 119 de la Ley 769 del 2002, Jurisdicción y Facultades. Expresa: allí las autoridades de tránsito, dentro del territorio de su jurisdicción, podrán ordenar el cierre temporal de vías, la demarcación de zonas, la colocación o retiro de señales, o impedir, limitar o restringir el tránsito o estacionamiento de vehículos por determinadas vías o espacios públicos, así mismo, en el Artículo 7 de la Ley 769 de 2002, establece que las autoridades de tránsito deben velar por la seguridad de las personas y las cosas en las vías públicas o privadas abiertas al público y que sus funciones sean de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben estar orientadas a la prevención y a la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías.

Que en concordancia con los postulados constitucionales, el artículo 1 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 1383 de 2010, determina que en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, sin embargo, están sujetos a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantizar la seguridad y comodidad de los habitantes; igualmente le otorga al Ministerio de Transporte por ser la autoridad suprema de tránsito, la facultad de definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito, y entre los principios rectores del Código se establece la seguridad de los usuarios.

Que la Ley 769 de 2002, En el Título III, NORMAS DE COMPORTAMIENTO - Capítulo VIII Trabajos eventuales en la vía Pública, Artículo 101. Normas para realizar trabajos en vía pública. Enuncia: Siempre que deban efectuarse trabajos que alteren la circulación en las vías públicas, el interesado en tal labor obtendrá en forma previa la autorización correspondiente de la autoridad competente y señalizará el sitio de labor mediante la colocación de señales preventivas, reglamentarias e informativas que han de iluminarse en horas nocturnas. Toda persona de derecho público o privado interesada en realizar alguna intervención en la vía pública pondrá en conocimiento de la autoridad de tránsito local la licencia que se le conceda para tal propósito, el lugar de la intervención y su duración estimada con una antelación no inferior a ocho (8) días, para que ésta lo autorice y tome las medidas oportunas para mitigar el impacto que en la circulación pueda producir la intervención, pudiendo, si así lo amerita la índole de la labor, restringir o suspender el tránsito por la vía, disponiendo su traslado a trayectos alternos, y señalizándola de acuerdo con las restricciones que determine la autoridad competente. Una vez terminada la intervención, es responsabilidad de la persona de derecho público o privado, el retiro de todos los dispositivos de control de

440

tránsito utilizados, so pena de ser multado por la autoridad de tránsito competente. Así mismo en el Artículo 102. Manejo de escombros. Establece: Todo material de trabajo y escombros en la vía pública será manejado por el responsable de la labor, debidamente aislado, tomando las medidas para impedir que se disemine por cualquier forma, o que limite la circulación de vehículos o peatones, de acuerdo con las normas ambientales vigentes y será debidamente señalizado.

Que, para el cierre temporal de las vías urbanas del municipio de Yopal, se acatará estrictamente los lineamientos indicados en el "MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL - DISPOSITIVOS UNIFORMES PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO EN CALLES, CARRETERAS Y CICLORRUTAS DE COLOMBIA", que reglamenta los dispositivos temporales para el control en calles y carreteras, adoptado por el Ministerio de Transporte mediante la Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015.

Que le corresponde a la empresa SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S., identificada con NIT No. 844.004.840-9, la realización de todos los trámites necesarios para la obtención de los permisos, licencias, autorizaciones, etc., necesarios para la ejecución de las obras materia de la presente resolución, que se deban otorgar por las demás autoridades competentes, toda vez que la competencia de la Secretaría de Movilidad para otorgar el permiso de ocupación comprende única y exclusivamente a los tramos de vías descritas y a las obras descritas.

Que la Secretaría de Movilidad de Yopal tiene como misión asegurar la organización y funcionamiento del tránsito y transporte con la finalidad de facilitar el derecho fundamental de la movilidad de las demás personas que circulen por el Municipio, así como dirigir, coordinar y controlar mecanismos y procedimientos que permitan el cumplimiento y aplicación del Código Nacional de Tránsito en el Departamento

Que el Código Nacional de Policía y Convivencia, Título XIV del URBANISMO, CAPITULO I: COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA. Establece en el Artículo 135, (corregido por el art. 19 del Decreto Nacional 555 de 2017): Comportamientos contrarios a la integridad urbanística. "Los siguientes comportamientos, relacionados con bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso público y el espacio público, son contrarios a la convivencia pues afectan la integridad urbanística y por lo tanto no deben realizarse, según la modalidad señalada":

"D) Incumplir cualquiera de las siguientes obligaciones:
13. Destinar un lugar al interior de la construcción para guardar materiales, maquinaria, escombros o residuos y no ocupar con ellos, al siquiera de manera temporal, el andén, las vías o espacios públicos circundantes.
14. Proveer de unidades sanitarias provisionales para el personal que labora y visita la obra y adoptar las medidas requeridas para mantenerlas aseadas, salvo que exista una solución viable, cómoda e higiénica en el área.
15. Instalar protecciones o elementos especiales en los frentes y costados de la obra y señalización, semáforos o luces nocturnas para la seguridad de quienes se movilizan por el lugar y evitar accidentes o incomodidades.
16. Limpiar las llantas de los vehículos que salen de la obra para evitar que se arroje lodo o cemento en el espacio público.
17. Limpiar el material, cemento y los residuos de la obra, de manera inmediata, cuando caigan en el espacio público.
18. Retirar los andamios, barreras, escombros y residuos de cualquier clase una vez terminada la obra, cuando ésta se suspenda por más de dos (2) meses, o cuando sea necesario por seguridad de la misma.
20. Tomar las medidas necesarias para evitar la emisión de partículas en suspensión, provenientes de materiales de construcción, demolición o desecho, de conformidad con las leyes vigentes.
21. Aislar completamente las obras de construcción que se desarrollen aledañas a canales o fuentes de agua, para evitar la contaminación del agua con materiales e implementar las acciones de prevención y mitigación que disponga la autoridad ambiental respectiva.
22. Reparar los daños o averías que en razón de la obra se realicen en el andén, las vías, espacios y redes de servicios públicos.

141

23. Reparar los daños, averías o perjuicios causados a bienes colindantes o cercanos.
24. Demoler, construir o reparar obras en el horario comprendido entre las 6 de la tarde y las 8 de la mañana, como también los días festivos, en zonas residenciales".

Que la Secretaría de Movilidad de Yopal expidió el acto administrativo No. 0347 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2024, "Por la cual se concede permiso para Cierres Totales y Parciales de Vías Urbanas del Centro Poblado de Tilodiran del Municipio de Yopal para la realización de la "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"

Que, el día 23 de Abril de 2024, mediante radicado No. 2024117782, la Señora MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 expedida en Yopal, en calidad de representante legal de la empresa SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S., identificada con NIT No. 844.004.840-0, contratista de la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A E.S.P, con contrato de Obra No. 032 de 2023, allega a la secretaria de Movilidad de Yopal, un oficio en donde se realiza un ajuste a las direcciones de intervenciones faltantes del contrato de Obra, donde se relacionan y describen en las siguientes Condiciones.

ACTIVIDAD	FECHAS	HORARIOS
"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"	26 de Abril de 2024 hasta 20 de Agosto de 2024	Horarios Diurnos Lunes a Sábado: 06:00 am a las 18:00 pm Horarios Nocturnos Dependiendo del cronograma de Obra, que está variando de acuerdo a las condiciones climáticas y avances de obra, desde las 06:00 pm a las 02:00 am del siguiente día
CIERRES TOTALES Y TEMPORALES DE VIA		

9 12

No TRAMO	SUBTRAMO	VIAS A INTERVENIR	FECHA DE INTERVENCION	TIPO DE CIERRE
1	1	CALLE 1 ENTRE CARRERA 1 Y CARRERA 3	20 FEBRERO AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
2	2	CALLE 1 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4	20 FEBRERO AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
3	3	CALLE 2 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 5	01 MARZO AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
4	4	CALLE 3 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 5	20 JUNIO AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
5	5	CALLE 4 ENTRE CARRERA 1 Y CARRERA 3	30 ABRIL AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
6	6	CALLE 4 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4	15 ABRIL AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
7	7	CALLE 4 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 5	01 ABRIL AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
8	8	CALLE 5 ENTRE CARRERA 1 Y CARRERA 3	30 MARZO AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
9	9	CALLE 5 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4	30 MARZO AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
10	10	CALLE 6 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 5	20 MARZO AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
11	11	CARRERA 2 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2	20 JULIO AL 20 SEPTIEMBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
12	12	CARRERA 2 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3	20 JULIO AL 20 SEPTIEMBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
13	13	CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5	20 AGOSTO AL 20 SEPTIEMBRE	PARCIAL - TOTAL
14	14	CARRERA 4 ENTRE VIA LOS MANGOS Y CALLE 2	20 SEPTIEMBRE AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
15	15	CARRERA 4 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5	20 SEPTIEMBRE AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
16	16	CARRERA 5 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 5	20 SEPTIEMBRE AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
17	17	CARRERA 3 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2	20 SEPTIEMBRE AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
18	18	VIA AGUALINDA DESDE LA ENTRADA PLANTA DE TRATAMIENTO A CARRERA 4	20 FEBRERO AL 20 ABRIL 2024	PARCIAL - TOTAL

CIERRES DE ACCESOS DE VIAS VEREDALES

Ruta de Acceso hacia la Vereda Los Mangos, correspondiente a: Calle 2 entre la Via Yopal – Aguaroito Carrera 3 entre Calle 2 y Calle 1 y se toma la Via a los Mangos	**HORARIOS DE TRAFICO PESADO** Lunes a Viernes 09:00 am a 11:00 am y 03:00 pm a 5:00 pm Sabados 09:00 am a 11:00 am

Nota 1: Una vez se finalicen las actividades de obra a las horas señaladas, las vías quedaran habilitadas para su circulación normal.

Nota 2: Si dentro de las actividades se localizan centros educativos se debe identificar y acatar los horarios que están relacionados dentro del centro educativo.

Nota 3: Es muy importante que el contratista notifique oportunamente a la comunidad e instituciones educativas de las obras o actividades que se van a realizar en las direcciones mencionadas en la resolución, su información puede comprender: medios de comunicación, avisos, folletos, vallas informativas, volantes, etc. Además, se debe notificar y evidenciar a la Secretaria de Movilidad de Yopal la información de estas mismas.

Nota 4: El suministro de materiales para una obra y el transporte de escombros, se deberá programar durante horas no pico del día y preferiblemente en horas nocturnas, con el fin de mitigar el impacto generado por la obra. Igualmente deberá especificarse las condiciones para la movilización de la maquinaria de construcción, acorde con las normas del Código Nacional de Tránsito.

Nota 5: Atender cualquier sugerencia de carácter técnico que la Secretaría de Movilidad de Yopal considere pertinente para el desarrollo de los trabajos, con el fin de garantizar la movilidad y seguridad de los usuarios.

Nota 6: El responsable de la obra deberá disponer, como mínimo, de un Kit de señalización vertical fija en las vías donde se realizará los ingresos y salidas de los vehículos.

Nota 7: Se debe investigar detalladamente la presencia de redes, tales como energía, acueducto, gas, telefonía, alcantarillado y otras; en las zonas a intervenir y aledaña a las mismas, siendo responsable de los eventuales daños ocasionados durante la ejecución de los trabajos.

Que teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario modificar la resolución No. 03047 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2024, tanto de la parte considerativa como la parte resolutiva en lo que respecta a las direcciones establecidas para los Cierres de Vías del Centro Poblado de Tilodiran y los Cierres de Accesos de Vías Rurales del Municipio de Yopal a intervenir, según soporte del Plan de Manejo de Tránsito, allegado por el contratista SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S., identificada con NIT No. 844.004.840-0, con sus respectivos ajustes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFIQUESE el Artículo 1 de la Resolución No. 03047 del 09 de Febrero de 2024, el cual quedará así:

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR a la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con **NIT No. 844.004.840-0**, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.169 de Yopal, para que establezca medidas de regulación del tránsito para los cierres de Vías del Centro Poblado de Tilodiran y Cierre de accesos de Vías Veredal hacia Los Mangos, enunciadas en la parte considerativa de la presente resolución desde el 26 de Abril de 2024 hasta el 20 de Agosto de 2024, para que realice las actividades de **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, dentro de las direcciones, fechas y horarios mencionadas anteriormente, teniendo a garantizar la seguridad, integridad personal y vida de los usuarios, como se indica a continuación.

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez otorgado el permiso provisional por parte de la Secretaría de Movilidad de Yopal, ejercerá visitas técnicas a través de un funcionario para la supervisión, vigilancia y control de las obras a fin de determinar si están cumpliendo los términos del presente acto administrativo. Se dejará constancia de la visita técnica mediante un **ACTA DE VISITA** suscrita entre un representante de la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con **NIT No. 844.004.840-0**, y los funcionarios supervisores de la Secretaría de Movilidad de Yopal.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si la obra no se inicia en el plazo otorgado mediante esta resolución, se entenderá que el beneficiario de este permiso provisional desiste de su solicitud y en consecuencia se deroga el presente acto administrativo.

PARARAFO TERCERO: El otorgamiento del presente permiso no vincula a la entidad otorgante de responsabilidad civil, penal, laboral, extracontractual y de incumplimiento derivada de la realización y desarrollo de las obras.

494

PARAGRAFO CUARTO: La empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, deberá informar a la secretaría de Movilidad de Yopal, sobre la suspensión y/o terminación de las obras que están contempladas en el Artículo 1 de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás disposiciones de la Resolución No. 03947 del 09 de Febrero de 2024, continúan vigentes.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Yopal Casanare a los Veintiséis (26) días del mes de Abril de 2024.

NELSON RICARDO CAMARGO PEREZ
Secretario de Movilidad de Yopal

Elaboro: JUAN MANUEL HOLGUIN
Cargo: Profesional Contratado

Reviso: ANDREA ESTEFANIA JIMENEZ VARGAS
Cargo: Profesional Universitario

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
NOTIFICACIÓN PERSONAL
En Yopal MARIA J. BARRERA A. se hizo Presente
Hoy 30 del mes Abril del año 2024
Quien se identificó con la C.C. No. 47406168
Expedida en Yopal
Quien se notifica de la Resolución No. 00013
De Fecha 26 ABR-2024
NOTIFICADO
LA SECRETARIA