SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST AC	CODIGO: FRO-MANT-002
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	VERSION: 1
	SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENERIA SAS	REVISION: 03-02-2022


DATOS DEL EQUIPO - CORTADORA DE CONCRETO

REFERENCIA:	Tipo Escalera	**# DE EQUIPO:**	2	**FECHA:**	29-05-25
MODELO:	6X160	**LUGAR:**	Campamento Tilodiran		
MARCA:	Honda	**FICHA DE MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL MES**			
POTENCIA:	5 HP	odometro inicial:	60	**VISCOCIDAD ACEITE MOTOR**	
REVOLUCIONES:	3600 RPM.	odometro final:	120	**20W 50**	

En la tabla que aparece a continuación se indica el mantenimiento basico de la maquina, el operario puede efectuar las tareas designadas con marcas de verificación, las que estan con los cuadros requieren de translado a un taller para intervención por un técnico especializado.

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

COMPONENTES DEL MOTOR



ITEMS A REVISAR	25 HRS	100 HRS
Revisar fugas aceite, combustible control accidentes.	✓	
Revisar estado filtros de aire motor y combustible	✓	
Revisar el nivel del aceite motor	✓	cambio
Limpieza filtro de aire motor o si es necesario cambiar	✓	cambio
Control del inyector y realizar limpieza		500 hrs
Controle y ajuste la luz de válvulas		500 hrs
Verifique tornillo de cebado	✓	100 hrs
Estado yoyo y empuñadura	✓	
Sellado correcto tapas de aceite motor y tanque combustible	✓	
Ajuste de tornillos, roscas y componentes del motor	✓	
Cambio de los aros del pistón.		1000 hrs

* lleve acabo el primer cambio de aceite y filtro después de las primeras 25 horas de operación, despues cada 100 horas.si la potencia del motor esta deficiente, verifique, limpie y cambie los elementos del filtro aire si es necesario.

DESCRIPCION A REALIZAR MAQUINA	REFERENCIA	Diariamente antes de usar	cada 25 horas	cada semana o 50 horas	cada mes o 100 horas	cada 3 meses o cada 300 horas	cambio
revisar nivel de aceite y combustible del motor	control nivel fluidos, cambio aceite 1 (25hrs)				✓		
Inspeccion filtro de aire motor	revisar o reemplazar						
Limpieza de las aletas de refrigeración motor	control por suciedad						
Revisar la unidad	retirar barro si hay excesiva adherencia.						
Limpieza o verificacion la distancia entre los electrodos de la bujia	verificar						
Revisar o reemplazar la bujia.	inspeccionar				✓		
Inspeccion por desgaste del cable de levantamiento	revisar por desgaste						
Limpie el arrancador, el silenciador y la lumbrera de escape	mantenimiento sistema escape.						
Revisar la tension de la correa de transmisión.	no sobre tensionar						
Compruebe eje del disco	revisar que el eje y las roscas no presenten desgaste, dañados o doblados.						
Engrasar los rodamientos del eje de la hoja.	control desgaste por friccion.						
Pasar agua limpia por la bomba y rociar el montaje.	prolonga la vida de la bomba y cuchilla.						
Revisar interruptor de encendido, palanca de vibracion.	controles del equipo						
Revisar los rodamientos del eje de la hoja.	torque adeacuado, ninguno se debe mover de lado a lado o arriba a bajo.						
Revisar los collares de la hoja. (sin desgaste en el diametro di fuera de forma)	deben estar limpios, libre de mellas o rebabas.				✓		
Revisar el pasador de arrastre	No debe estar excesivamente desgastado o doblado, libre de hendeduras.				✓		

NOTA: estos intervalos de inspeccion son para el funcionamiento en condaciones normales y estan basados en el número de horas de uso promedio del equipo en mención. * lleve acabo el primer cambio de aceite despues de las primeras 50 horas de operación** Lleve a cabo después de las 80 a 100 horas de operación.



INTERVENCIONES CORRECTIVAS AL EQUIPO:

N/A

MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	Rafa Tenis	CARGO:	Mantenimiento
SUPERVISOR MANTENIMIENTO:	James Ajala	FIRMA:	

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST AC	CODIGO: FRO-MANT-002
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	VERSION: 1
	SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENERIA SAS	REVISION: 03-02-2022

DATOS DEL EQUIPO - CANGURO APISONADOR

REFERENCIA:	Honda GX100	**# DE EQUIPO:** 1	**FECHA:**	29-05-23	
MODELO:	GX100	**LUGAR:**	Campamento Tiadiran		
MARCA:	Honda	**FICHA DE MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL MES**			
POTENCIA:	4 HP.	odometro inicial: 470	**VISCOCIDAD ACEITE MOTOR**		
REVOLUCIONES:	3600RPM.	odometro final: 520	**20W 50**		

En la tabla que aparece a continuación se indica el mantenimiento basico de la maquina, el operario puede efectuar las tareas designadas con marcas de verificación, las que estan con los cuadros requieren de translado a un taller para intervención por un técnico especializado.

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

COMPONENTES DEL EQUIPO



	PARTES DEL EQUIPO	INSPECCION	INTERVENCION
1	TANQUE COMBUSTIBLE Y TAPA	✓	
2	PALANCA DEL ACELERADOR	✓	
3	VARILLA NIVEL ACEITE MOTOR	✓	
4	FILTRO DE ACEITE MOTOR	✓	
5	TAPÓN DEL ACEITE MOTOR	✓	
6	VALVULA DE DRENAJE	✓	
7	ZAPATA	✓	
8	SILENCIADOR	✓	
9	FILTRO DEL AIRE MOTOR	✓	
10	PALANCA DE DESCOMPRESION	✓	
11	FILTRO DE COMBUSTIBLE	✓	
12	MANILLA DE ARRANQUE POR RETROCESO	✓	
13	MANILLAR Y FUELLE	✓	

DESCRIPCION A REALIZAR	REFERENCIA	Diariamente antes de usar	primeras 5 horas	cada semana o 25 horas	cada mes o 100 horas	cada 3 meses o cada 300 horas	cada 5 meses o 500 horas
Verifique el nivel del combustible, nivel de aceite motor.	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
Revise el indicador del filtro de aire o cambie filtro si es necesario	control de particulas	✓					
Verifique en el indicador el nivel de aceite	indica el nivel de aceite	✓					
Revise grietas o fugas en la manguera de combustible, la tapa del tanque y en las conexiones. Reemplazar si es necesario.	control accidentes						
Controle el ajuste y buen estado del fuelle.	compartimiento para el aceite						
Ajuste los herrajes de la zapata.	soporte y estado general						
Verifique las piezas metálicas externas	desajuste or vibración						
Limpie aletas de enfriamiento del motor.	control de temperatura motor						
Cambiar el aceite del motor*	viscocidad dependiendo la humedad, calor. Ubicación.			primer 50 hrs			
Limpiar el filtro aire del motor*	control de particulas						
Limpiar el arrancador.	control en encendido						
Cambie el aceite del sistema de aricte**	complete cuando este bajo. sistema apisonador						✓ cambio
Inspeccione el cable de levantamiento por grita por si esta deteriorado o roto.	para transporte maquina						
controle y ajuste la luz de valvulas**	potencia y funcionamiento motor						
Cambie el filtro de aceite del motor	control de particulas			primer 50 hrs			
controlar, limpiar o cambiar el filtro de combustible.	control del combustible						

* lleve acabo el primer cambio de aceite después de las primeras 50 horas de operación** Lleve a cabo después de las 80 a 100 horas de operación.

Nota: si la potencia del motor está deficiente, verifique, limpie y cambie los elementos del filtro aire si es necesario.

INTERVENCIONES CORRECTIVAS AL EQUIPO:

N/A

MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	Rafael Ramos Ayala	CARGO:	Apisonadista
SUPERVISOR MANTENIMIENTO:		FIRMA:	

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST AC	CODIGO: FRO-MANT-002
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	VERSION: 1
	SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENERIA SAS	REVISION: 03-02-2022

DATOS DEL EQUIPO - CANGURO APISONADOR

REFERENCIA:	GX 120	**# DE EQUIPO:** 2	**FECHA:** 27-05-25		
MODELO:	202 5	**LUGAR:** Campamento Tibaviran.			
MARCA:	Honda 6.5	**FICHA DE MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL MES**			
POTENCIA:	4.8 HP	odometro inicial: 80	**VISCOCIDAD ACEITE MOTOR**		
REVOLUCIONES:	3600 RPM	odometro final: 120	20W 50		

En la tabla que aparece a continuación se indica el mantenimiento basico de la maquina, el operario puede efectuar las tareas designadas con marcas de verificación, las que estan con los cuadros requieren de translado a un taller para intervención por un técnico especializado.

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

COMPONENTES DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO	INSPECCION	INTERVENCION
	1	TANQUE COMBUSTIBLE Y TAPA	✓	
	2	PALANCA DEL ACELERADOR	✓	
	3	VARILLA NIVEL ACEITE MOTOR	✓	
	4	FILTRO DE ACEITE MOTOR	✓	
	5	TAPÓN DEL ACEITE MOTOR	✓	
	6	VALVULA DE DRENAJE	✓	
	7	ZAPATA	✓	
	8	SILENCIADOR		✓
	9	FILTRO DEL AIRE MOTOR	✓	
	10	PALANCA DE DESCOMPRESION	✓	
	11	FILTRO DE COMBUSTIBLE	✓	
	12	MANILLA DE ARRANQUE POR RETROCESO	✓	
	13	MANILLAR Y FUELLE	✓	

DESCRIPCION A REALIZAR	REFERENCIA	Diariamente antes de usar	primeras 5 horas	cada semana o 25 horas	cada mes o 100 horas	cada 3 meses o cada 300 horas	cada 5 meses o 500 horas
Verifique el nivel del combustible, nivel de aceite motor.	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
Revise el indicador del filtro de aire o cambie filtro si es necesario	control de particulas	✓					
Verifique en el indicador el nivel de aceite	indica el nivel de aceite	✓					
Revise grietas o fugas en la manguera de combustible, la tapa del tanque y en las conexiones. Reemplazar si es necesario.	control accidentes	✓					
Controle el ajuste y buen estado del fuelle.	compartimiento para el aceite						
Ajuste los herrajes de la zapata.	soporte y estado general						
Verifique las piezas metálicas externas	desajuste or vibración						
Limpie aletas de enfriamiento del motor.	control de temperatura motor						
Cambiar el aceite del motor*	viscocidad dependiendo la humedad, calor, Ubicación.			primer 50 hrs	✓		
Limpiar el filtro aire del motor*	control de particulas						
Limpiar el arrancador.	control en encendido						
Cambie el aceite del sistema de ariete**	complete cuando este bajo, sistema apisonador						cambio
Inspeccione el cable de levantamiento por grua por si esta deteriorado o roto.	para transporte maquina						
controle y ajuste la luz de válvulas**	potencia y funcionamiento motor						
Cambie el filtro de aceite del motor	control de particulas			primer 50 hrs	✓		
controlar, limpiar o cambiar el filtro de combustible.	control del combustible						

* lleve acabo el primer cambio de aceite después de las primeras 50 horas de operación** Lleve a cabo después de las 80 a 100 horas de operación.

Nota: si la potencia del motor está deficiente, verifique, limpie y cambie los elementos del filtro aire si es necesario.

INTERVENCIONES CORRECTIVAS AL EQUIPO:

N/A

MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	Rafael Lemus	CARGO:	Almacenista
SUPERVISOR MANTENIMIENTO:	James Ayala	FIRMA:	

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST AC	CODIGO: FRO-MANT-002
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	VERSION: 1
	SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENERIA SAS	REVISION: 03-02-2022


DATOS DEL EQUIPO - CANGURO APISONADOR

REFERENCIA:	6X12 0	**# DE EQUIPO:** 2	**FECHA:** 27-05-25		
MODELO:	202.5	**LUGAR:** Campamento Tilodiran			
MARCA:	Honda GB5	**FICHA DE MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL MES**			
POTENCIA:	4.8 HP	odometro inicial: 80	**VISCOCIDAD ACEITE MOTOR**		
REVOLUCIONES:	2600 Rpm.	odometro final: 130	20W 50		

En la tabla que aparece a continuación se indica el mantenimiento basico de la maquina, el operario puede efectuar las tareas designadas con marcas de verificación, las que estan con los cuadros requieren de translado a un taller para intervención por un técnico especializado.

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

COMPONENTES DEL EQUIPO



	PARTES DEL EQUIPO	INSPECCION	INTERVENCION
1	TANQUE COMBUSTIBLE Y TAPA		
2	PALANCA DEL ACELERADOR	✓	
3	VARILLA NIVEL ACEITE MOTOR	✓	
4	FILTRO DE ACEITE MOTOR	✓	
5	TAPÓN DEL ACEITE MOTOR	✓	
6	VALVULA DE DRENAJE	✓	
7	ZAPATA	✓	
8	SILENCIADOR	✓	
9	FILTRO DEL AIRE MOTOR	✓	
10	PALANCA DE DESCOMPRESION	✓	
11	FILTRO DE COMBUSTIBLE	✓	
12	MANILLA DE ARRANQUE POR RETROCESO	✓	
13	MANILLAR Y FUELLE		✓

DESCRIPCION A REALIZAR	REFERENCIA	Diariamente antes de usar	primeras 5 horas	cada semana o 25 horas	cada mes o 100 horas	cada 3 meses o cada 300 horas	cada 5 meses o 500 horas
Verifique el nivel del combustible, nivel de aceite motor.	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
Revise el indicador del filtro de aire o cambie filtro si es necesario	control de particulas	✓					
Verifique en el indicador el nivel de aceite	indica el nivel de aceite	✓					
Revise grietas o fugas en la manguera de combustible, la tapa del tanque y en las conexiones. Reemplazar si es necesario.	control accidentes	✓					
Controle el ajuste y buen estado del fuelle.	compartimiento para el aceite	✓					
Ajuste los herrajes de la zapata.	soporte y estado general		☐	☐			
Verifique las piezas metálicas externas.	desajuste or vibración		☐	☐			
Limpie aletas de enfriamiento del motor.	control de temperatura motor			☐			
Cambiar el aceite del motor*	viscoodad dependiendo la humedad, calor. Ubicacion			☐ primer 50 hrs	☐ ✓		
Limpiar el filtro aire del motor*	control de particulas					☐	
Limpiar el arrancador.	control en encendido					☐	
Cambie el aceite del sistema de anete**	complete cuando este bajo, sistema apisonador						☐ cambio
Inspeccione el cable de levantamiento por grúa por si esta deteriorado o roto.	para transporte maquina					☐	
controle y ajuste la luz de válvulas**	potencia y funcionamiento motor						☐
Cambie el filtro de aceite del motor	control de particulas			☐ primer 50 hrs	☐ ✓		☐
controlar, limpiar o cambiar el filtro de combustible.	control del combustible						☐

* lleve acabo el primer cambio de aceite después de las primeras 50 horas de operación** Lleve a cabo después de las 80 a 100 horas de operación.

Nota: si la potencia del motor está deficiente, verifique, limpie y cambie los elementos del filtro aire si es necesario.

INTERVENCIONES CORRECTIVAS AL EQUIPO:

N/A

MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	Rafael Lemus	CARGO:	Almacenista
SUPERVISOR MANTENIMIENTO:	Jaime Ayala	FIRMA:	

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST AC	CODIGO: FRO-MANT-002
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	VERSION: 1
	SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENERIA SAS	REVISION: 03-02-2022


DATOS DEL EQUIPO - CANGURO APISONADOR

REFERENCIA:	6X100	**# DE EQUIPO:**	3	**FECHA:**	21-05-25
MODELO:	2024	**LUGAR:**	Cumpamento Tilodiran		
MARCA:	Honda	**FICHA DE MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL MES**			
POTENCIA:	4.5 Hp	odometro inicial:	440	**VISCOCIDAD ACEITE MOTOR**	
REVOLUCIONES:	3600 RPM.	odometro final:	490	**20W 50**	

En la tabla que aparece a continuacion se indica el mantenimiento basico de la maquina, el operario puede efectuar las tareas designadas con marcas de verificación, las que estan con los cuadros requieren de translado a un taller para intervención por un técnico especializado.

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

COMPONENTES DEL EQUIPO



	PARTES DEL EQUIPO	INSPECCION	INTERVENCION
1	TANQUE COMBUSTIBLE Y TAPA	✓	
2	PALANCA DEL ACELERADOR	✓	
3	VARILLA NIVEL ACEITE MOTOR	✓	
4	FILTRO DE ACEITE MOTOR	✓	
5	TAPON DEL ACEITE MOTOR	✓	
6	VALVULA DE DRENAJE	✓	
7	ZAPATA	✓	
8	SILENCIADOR	✓	
9	FILTRO DEL AIRE MOTOR	✓	
10	PALANCA DE DESCOMPRESION	✓	
11	FILTRO DE COMBUSTIBLE	✓	
12	MANILLA DE ARRANQUE POR RETROCESO	✓	
13	MANILLAR Y FUELLE		✓

DESCRIPCION A REALIZAR	REFERENCIA	Diariamente antes de usar	primeras 5 horas	cada semana o 25 horas	cada mes o 100 horas	cada 3 meses o cada 300 horas	cada 5 meses o 500 horas
Verifique el nivel del combustible, nivel de aceite motor.	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
Revise el indicador del filtro de aire o cambie filtro si es necesario	control de particulas	✓					
Verifique en el indicador el nivel de aceite	indica el nivel de aceite	✓					
Revise grietas o fugas en la manguera de combustible, la tapa del tanque y en las conexiones. Reemplazar si es necesario.	control accidentes	✓					
Controle el ajuste y buen estado del fuelle.	compartimiento para el aceite	✓					
Ajuste los herrajes de la zapata.	soporte y estado general		☐	☐			
Verifique las piezas metálicas externas.	desajuste or vibración		☐	☐			
Limpie aletas de enfriamiento del motor.	control de temperatura motor			☐			
Cambiar el aceite del motor*	viscocidad dependiendo la humedad, calor. Ubicacion			☐ primer 50 hrs	☐		
Limpiar el filtro aire del motor*	control de particulas					☐	
Limpiar el arrancador.	control en encendido					☐	
Cambie el aceite del sistema de ariete**	complete cuando este bajo, sistema apisonador						☐ cambio
Inspeccione el cable de levantamiento por grúa por si esta deteriorado o roto.	para transporte maquina					☐	
controle y ajuste la luz de válvulas**	potencia y funcionamiento motor						☐
Cambie el filtro de aceite del motor	control de particulas			☐ primer 50 hrs	☐		☐
controlar, limpiar o cambiar el filtro de combustible.	control del combustible						☐

* lleve acabo el primer cambio de aceite después de las primeras 50 horas de operación** Lleve a cabo después de las 80 a 100 horas de operación.

Nota: si la potencia del motor está deficiente, verifique, limpie y cambie los elementos del filtro aire si es necesario.

INTERVENCIONES CORRECTIVAS AL EQUIPO:

Cambio fuelle.

MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	Jorge JJ Equipos	CARGO:	Técnico
SUPERVISOR MANTENIMIENTO:	Jhon Aguilar	FIRMA:	


SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST AC	CODIGO: FRO-MANT-002
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	VERSION: 1
	SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENERIA SAS	REVISION: 03-02-2022

DATOS DEL EQUIPO - MEZCLADORA

REFERENCIA:	MZ 1 1/2"	**# DE EQUIPO:**	1	**FECHA:**	30-05-25.
MODELO:	2024.	**LUGAR:**	Campamento Tiobican		
MARCA:	MACQUISTER	**FICHA DE MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL MES**			
POTENCIA:	6 HP	odometro inicial:	520	**VISCOCIDAD ACEITE MOTOR**	
REVOLUCIONES:	1800 RPM.	odometro final:	590	20w 50	

En la tabla que aparece a continuacion se indica el mantenimiento basico de la maquina, el operario puede efectuar las tareas designadas con marcas de verificacion, las que estan con los cuadros requieren de translado a un taller para intervención por un técnico especializado.

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

COMPONENTES DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO	INSPECCION	INTERVENCION
	M	MOTOR GASOLINA DE 6.5 HP	✓	
	M	TAPÓN LLENADO ACEITE MOTOR	✓	
	M	CARCAZA Y YOYO PARA ARRANQUE MOTOR	✓	
	M	CARCAZA FILTRO AIRE MOTOR	✓	
	M	TANQUE COMBUSTIBLE Y TAPA	✓	
	1	LINEA DE LA OLLA	✓	
	2	CHUMACERAS	✓	
	3	VOLANTE	✓	
	4	TRANSMISION (UBICACIÓN MOTOR)	✓	
	5	ESTRUCTURA GENERAL	✓	
	6	RINES - LLANTAS Y SISTEMA DE RODAMIENTOS	✓	

DESCRIPCION A REALIZAR	REFERENCIA	Diariamente antes de usar	primeras 25 horas	cada semana o 100 horas	cada mes o 300 horas	cada 3 meses o cada 500 horas	cada 5 meses o 1000 horas
Verifique el nivel del combustible, nivel de aceite motor	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
Revisar niveles del motor.	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
Revisar estado chumaceras (inspeccion de engrase en los diferentes puntos)	Desgaste por friccion e impurezas	✓					
Controle el ajuste y buen estado de todas las tuercas y tornillos.	compartimiento para el aceite	✓					
Estado yoyo y empuñadura	soporte y estado general	✓					
Verifique tornillo de cebado	control encendido						
Revisar Estado volante	Control por desacoplamiento en puntos de anclaje						
Cambiar el aceite del motor y filtro*	viscocidad dependiendo la humedad, calor.		primero				
Limpiar el filtro aceite del motor* o reemplazo.	control de particulas		primero				
Limpiar el filtro aire del motor* o reemplazo	control de particulas						
Revisar estado del eje (engrasar cada vez que se utilize equipo)	lubricación por desgaste de piezas generado por fricción				✓		
Realizar Estado Poleas y correa accesorios (cambiar)	control por desgaste de friccion entre piezas						
Controle y ajuste la luz de valvulas**	potencia y funcionamiento motor						
Cambio de los aros del piston	potencia motor						
Revisar estado de Rines, llantas y rodamientos internos)	Desajuste por vibración y contaminación por concreto						

* lleve acabo el primer cambio de aceite y filtro despues de las primeras 25 horas de operación, despues cada 80 a 100 horas.

Nota: si la potencia del motor esta deficiente, verifique, limpie y cambie los elementos del filtro aire si es necesario.

INTERVENCIONES CORRECTIVAS AL EQUIPO:

N/A

MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	Rafael Lemus	CARGO:	Almacenista
SUPERVISOR MANTENIMIENTO:	Jairel Ayala	FIRMA:	


SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST AC	CODIGO: FRO-MANT-002
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	VERSION: 1
	SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENERIA SAS	REVISION: 03-02-2022

DATOS DEL EQUIPO - MEZCLADORA

REFERENCIA:	ME 1 1/2"	**# DE EQUIPO:**	7	**FECHA:**	29-05-25
MODELO:	2024	**LUGAR:**	Campamento Tolchiran		
MARCA:	MAQUISTER	**FICHA DE MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL MES**			
POTENCIA:	6 HP	odometro inicial:	130	**VISCOCIDAD ACEITE MOTOR**	
REVOLUCIONES:	3600 RPM.	odometro final:	190	**20w 50**	

En la tabla que aparece a continuación se indica el mantenimiento basico de la maquina, el operario puede efectuar las tareas designadas con marcas de verificacion, las que estan con los cuadros requieren de translado a un taller para intervención por un técnico especializado.

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

COMPONENTES DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO	INSPECCION	INTERVENCION
	M	MOTOR GASOLINA DE 6.5 HP	✓	
	M	TAPON LLENADO ACEITE MOTOR	✓	
	M	CARCAZA Y YOYO PARA ARRANQUE MOTOR	✓	
	M	CARCAZA FILTRO AIRE MOTOR	✓	
	M	TANQUE COMBUSTIBLE Y TAPA	✓	
	1	LINEA DE LA OLLA	✓	
	2	CHUMACERAS	✓	
	3	VOLANTE	✓	
	4	TRANSMISION (UBICACION MOTOR)	✓	
	5	ESTRUCTURA GENERAL	✓	
	6	RINES - LLANTAS Y SISTEMA DE RODAMIENTOS	✓	

DESCRIPCION A REALIZAR	REFERENCIA	Diariamente antes de usar	primeras 25 horas	cada semana o 100 horas	cada mes o 300 horas	cada 3 meses o cada 500 horas	cada 5 meses o 1000 horas
Verifique el nivel del combustible, nivel de aceite motor	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
Revisar niveles del motor	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
Revisar estado chumaceras (inspeccion de engrase en los diferentes puntos)	Desgaste por fricción e impurezas	✓					
Controle el ajuste y buen estado de todas las tuercas y tornillos.	compartimiento para el aceite	✓					
Estado vovo y empuñadura	soporte y estado general	✓					
Verifique tornillo de cebado	control encendido						
Revisar Estado volante	Control por desacoplamiento en puntos de anclaje						
Cambiar el aceite del motor y filtro*	viscocidad dependiendo la humedad, calor.		primero				
Limpiar el filtro aceite del motor* o reemplazo.	control de particulas		primero				
Limpiar el filtro aire del motor* o reemplazo.	control de particulas						
Revisar estado del eje (engrasar cada vez que se utilize equipo)	lubricación por desgaste de piezas generado por fricción						
Realizar Estado Poleas y correa accesorios (cambiar)	control por desgaste de friccion entre piezas						
Controle y ajuste la luz de valvulas**	potencia y funcionamiento motor						
Cambio de los aros del piston	potencia motor						
Revisar estado de Rines, llantas y rodamientos internos)	Desajuste por vibración y contaminación por concreto						

* lleve acabo el primer cambio de aceite y filtro despues de las primeras 25 horas de operación, despues cada 80 a 100 horas.

Nota: si la potencia del motor está deficiente, verifique, limpie y cambie los elementos del filtro aire si es necesario.

INTERVENCIONES CORRECTIVAS AL EQUIPO:

N/A

MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	Rafael Lemos	CARGO:	Ayudante
SUPERVISOR MANTENIMIENTO:	Jomer Ayala	FIRMA:	

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST AC	CODIGO: FRO-MANT-002
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	VERSION: 1
	SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENERIA SAS	REVISION: 03-02-2022


DATOS DEL EQUIPO - MOTOSIERRA

REFERENCIA:	160 MZ	# DE EQUIPO: 1	FECHA: 15-05-25
MODELO:	2023.	LUGAR: Campamento Hidroam	
MARCA:	STIHL	FICHA DE MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL MES	
POTENCIA:	5.5 HP	odometro inicial: 370	VISCOCIDAD ACEITE MOTOR
REVOLUCIONES:	3600 rpm.	odometro final: 400	MEZCLA ACEITE 2T - GASOLINA

En la tabla que aparece a continuación se indica el mantenimiento basico de la maquina, el operario puede efectuar las tareas designadas con marcas de verificación, las que estan con los cuadros requieren de translado a un taller para intervención por un técnico especializado.

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

COMPONENTES DEL EQUIPO



	PARTES DEL EQUIPO	INSPECCION	INTERVENCION
1	TAPA PURIFICADOR DE AIRE	✓	
2	PROTECCION MANO DELANTERA	✓	
3	BLOQUEO DEL ACELERADOR	✓	
5	TAPA DEL EMBRAGUE	✓	
6,7,8	RECOGEDOR DE CADENA, BARRA GUIA Y CADENA	✓	
9	CUBETA DE PURGADO (CEBADOR)	✓	
10	BOTON DE CONTROL DEL ESTRANGULADOR	✓	
4 11	ASIDERO TRASERO Y DELANTERO	✓	
12 14	TAPON DEL DEPOSITO COMBUSTIBLE Y ACEITE		✓
13	TIRADOR DEL ARRANQUE - GACHO DE IZADO	✓	
17	INTERRUPTOR DE ENCENDIDO		✓
18	BLOQUEO DEL GATILLO DEL ACELERADOR	✓	
19	GATILLO DEL ACELERADOR	✓	

DESCRIPCION A REALIZAR	REFERENCIA	Diariamente antes de usar	primeras 5 horas	cada semana o 25 horas	cada mes o 100 horas	cada 3 meses o cada 300 horas	cada 5 meses o 500 horas
Verifique el nivel del combustible, nivel de aceite motor.	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
filtro de aire	limpiar por obstrución						
filtro de aceite	inspeccionar y limpiar						
filtro de aceite	cambio x deterioro				✓		
filtro de aire	cambio x deterioro				✓		
bujia motor	inspeccionar y limpiar	✓					
bujia motor	cambio x desgaste					☐	
barra guia	inspeccionar y limpiar				✓		
Cambiar el aceite sistema enfriamiento *	viscocidad dependiendo la humedad, calor. Ubicación.			☐ primer 50 hrs	✓		
engranaje	inpeccionar			☐ primer 50 hrs			
engranaje	sustituir x desgaste						☐
carburador	inspeccionar y limpiar						☐ cambio
carburador	ajustar o calibrar					☐	☐
silenciador	inspeccionar y limpiar					☐	
freno de la cadena	inspeccionar y sustituir			☐ primer 50 hrs	✓		☐
cuerda de arranque	inspeccionar	✓					☐

cada 50 horas de operación se debe ajustar tornillos, pernos y tuercas. Adicional se debe verificar la lubricación y ajuste de la cadena.

Nota: si la potencia de la maquina está deficiente, verifique, limpie y cambie los elementos del filtro aire si es necesario. Verifique estado de la cadena.

INTERVENCIONES CORRECTIVAS AL EQUIPO:

N/A

MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	Rafael Lemus	CARGO:	Almacenista
SUPERVISOR MANTENIMIENTO:	James Ayala	FIRMA:	

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST AC	CODIGO: FRO-MANT-002
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	VERSION: 1
	SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENERIA SAS	REVISION: 03-02-2022


DATOS DEL EQUIPO - PLANTA ELECTRICA

REFERENCIA:	BIX 6.5	**# DE EQUIPO:** 1	**FECHA:** 21-05-25.
MODELO:	2023	**LUGAR:** Campamento Tilodiran	
MARCA:	KIAMA	**FICHA DE MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL MES**	
POTENCIA:	5 KW	odometro inicial: 1470	**VISCOCIDAD ACEITE MOTOR**
REVOLUCIONES:	3600 rpm.	odometro final: 1520	15W 40

En la tabla que aparece a continuación se indica el mantenimiento basico de la maquina, el operario puede efectuar las tareas designadas con marcas de verificación, las que estan con los cuadros requieren de translado a un taller para intervención por un técnico especializado.

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

COMPONENTES DEL MOTOR




ITEMS A REVISAR	25 HRS	100 HRS
Revisar fugas aceite, combustible control accidentes.	✓	
Revisar estado filtros de aire motor y combustible	✓	
Revisar el nivel del aceite motor	✓	cambio
Limpieza filtro de aire motor o si es necesario cambiar	✓	cambio
Control del inyector y realizar limpieza		500 hrs
Controle y ajuste la luz de válvulas		500 hrs
Verifique tornillo de cebado		100 hrs
Estado yoyo y empuñadura	✓	
Sellado correcto tapas de aceite motor y tanque combustible	✓	
Ajuste de tornillos, roscas y componentes del motor	✓	
Cambio de los aros del pistón.		1000 hrs

* lleve acabo el primer cambio de aceite y filtro después de las primeras 25 horas de operación, despues cada 100 horas.si la potencia del motor está deficiente, verifique, limpie y cambie los elementos del filtro aire si es necesario.

DESCRIPCION A REALIZAR MAQUINA	REFERENCIA	Diariamente antes de usar	cada 25 horas	cada semana o 100 horas	cada 3 mes o 500 horas	cada año o cada 1000 horas	CORRECTIVO
Comprobar ACPM, drenar y revisar lineas al tanque.	verificar sedimentos o ostrución en lineas o filtro	✓					
revisar nivel aceite motor	nivel debe estar a la mitad del indicador para iniciar operación.	✓					
Ajuste piezas de la base planta electrica	control desajuste por vibracion						
Revisar fugas de combustible tanque y tapa del equipo.	control de incendios	✓					
Parte del sistema de control y funciones.	operatividad del equipo	✓					
Revisar filtro combustible.	comprobar estado del filtro. Cambiar si es necesario						
Comprobar perdidas de aceite o posibles fuga.	control nivel aceite motor en el sistema	✓					
Revisar funcionamiento bomba inyeccion.	control por ostrucción de particulas.						
Revisar interruptor de encendido, conectores de salida 110V - 220V.	controles del equipo	✓					
revisión sistema alternador	control de carga, estado escobillas, cabeado y portadiodos.						
Cambio aceite del MOTOR.	perdida de viscocidad x humedad y calor.		1 Vez				
ajuste y limpieza valvulas de admisión y escape.	calibración y limpieza por carbonización.						
Revisión de la banda V (embrague).	Desgaste y desajuste						
Revisión de la bateria.	Deterioro de placas, niveles bajo de electrolitio						

lleve acabo el primer cambio de ACEITE MOTOR a las 25 hrs, luego cada 1000 hrs, es necesario estar revisando los niveles indicados en esta tabla.

Nota: Si el equipo no genera encendido o está deficiente, verifique, limpie o pruebe el estado de la BATERIA si es necesario.





INTERVENCIONES CORRECTIVAS AL EQUIPO:

Cambio inyector.

MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	Leonardo EQUIPOS	CARGO:	Tecnico
SUPERVISOR MANTENIMIENTO:	James Ajala	FIRMA:	

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST AC	CODIGO: FRO-MANT-002
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	VERSION: 1
	SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENERIA SAS	REVISION: 03-02-2022


DATOS DEL EQUIPO - PLANTA ELECTRICA

REFERENCIA:	EM-FD500	# DE EQUIPO:	2	FECHA:	21-05-25
MODELO:	2024	LUGAR:	CAMPAMENTO Tilodiran		
MARCA:	Forte 5.0	FICHA DE MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL MES			
POTENCIA:	5 KW	odometro inicial:	150	VISCOCIDAD ACEITE MOTOR	
REVOLUCIONES:	3600 RPM	odometro final:	190	15W 40	

En la tabla que aparece a continuación se indica el mantenimiento basico de la maquina, el operario puede efectuar las tareas designadas con marcas de verificación, las que estan con los cuadros requieren de translado a un taller para intervención por un técnico especializado.

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

COMPONENTES DEL MOTOR



ITEMS A REVISAR	25 HRS	100 HRS
Revisar fugas aceite, combustible control accidentes.		
Revisar estado filtros de aire motor y combustible		
Revisar el nivel del aceite motor		cambio
Limpieza filtro de aire motor o si es necesario cambiar		cambio
Control del inyector y realizar limpieza		500 hrs
Controle y ajuste la luz de válvulas		500 hrs
Verifique tornillo de cebado		100 hrs
Estado yoyo y empuñadura		
Sellado correcto tapas de aceite motor y tanque combustible		
Ajuste de tornillos, roscas y componentes del motor		
Cambio de los aros del pistón.		1000 hrs


* lleve acabo el primer cambio de aceite y filtro después de las primeras 25 horas de operación, despues cada 100 horas.si la potencia del motor está deficiente, verifique, limpie y cambie los elementos del filtro aire si es necesario.

DESCRIPCION A REALIZAR MAQUINA	REFERENCIA	Diariamente antes de usar	cada 25 horas	cada semana o 100 horas	cada 3 mes o 500 horas	cada año o cada 1000 horas	CORRECTIVO
Comprobar ACPM, drenar y revisar lineas al tanque.	verificar sedimentos o ostrución en lineas o filtro	/					
revisar nivel aceite motor	nivel debe estar a la mitad del indicador para iniciar operación.	/					
Ajuste piezas de la base planta electrica.	control desajuste por vibracion						
Revisar fugas de combustible tanque y tapa del equipo	control de incendios	/					
Parte del sistema de control y funciones.	operatividad del equipo	/					
Revisar filtro combustible.	comprobar estado del filtro. Cambiar si es necesario						
Comprobar perdidas de aceite o posibles fuga.	control nivel aceite motor en el sistema	/					
Revisar funcionamiento bomba inyeccion.	control por ostrucción de particulas.						
Revisar interruptor de encendido, conectores de salida 110V - 220V	controles del equipo	/					
revision sistema alternador	control de carga, estado escobillas, cabeado y portadiodos.						
Cambio aceite del MOTOR.	perdida de viscocidad x humedad y calor.		1 Vez				
ajuste y limpieza valvulas de admision y escape.	calibracion y limpieza por carbonizacion.						
Revision de la banda V (embrague).	Desgaste y desajuste						
Revision de la bateria.	Deterioro de placas, niveles bajo de electrolitio						

lleve acabo el primer cambio de ACEITE MOTOR a las 25 hrs, luego cada 1000 hrs, es necesario estar revisando los niveles indicados en esta tabla.

Nota: Si el equipo no genera encendido o está deficiente, verifique, limpie o pruebe el estado de la BATERIA si es necesario.





INTERVENCIONES CORRECTIVAS AL EQUIPO:

N/A

MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	Rafael Lamos	CARGO:	Almacenista
SUPERVISOR MANTENIMIENTO:	Jhus Agudelo	FIRMA:	


SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST AC	CODIGO: FRO-MANT-002
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	VERSION: 1
	SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENERIA SAS	REVISION: 03-02-2022

DATOS DEL EQUIPO - MOTOBOMBA					
REFERENCIA:	Autocebante.	# DE EQUIPO: 2	FECHA: 29-05-25		
MODELO:	2023.	LUGAR: Campamento Tilodiran			
MARCA:	BARATO.	FICHA DE MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL MES			
POTENCIA:	6 HP.	odometro inicial: 1930	VISCOCIDAD ACEITE MOTOR		
REVOLUCIONES:	3600 RPM.	odometro final: 1270	15W 40		

En la tabla que aparece a continuación se indica el mantenimiento basico de la maquina, el operario puede efectuar las tareas designadas con marcas de verificación, las que estan con los cuadros requieren de translado a un taller para intervención por un técnico especializado.

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

COMPONENTES DEL EQUIPO



	PARTES DEL EQUIPO	INSPECCION	INTERVENCION
1	ACOPLE SALIDA DE DESCARGA	✓	
2	TAPON DE CEBADO O PURGA SISTEMA	✓	
3	SILENCIADOR O EXOSTO	✓	
4	CARCAZA Y FILTRO AIRE MOTOR	✓	
5	TANQUE CON TAPA DE COMBUSTIBLE	✓	
6	ACELERADOR MOTOR	✓	
7	TAPÓN DRENAJE ACEITE MOTOR	✓	
8	DRENAJE BOMBA SUCCION AGUA	✓	
9	ACOPLE SUCCION AGUA	✓	
11	PALANCA DESCOMPRESORA	✓	
12	TAPÓN LLENADO ACEITE MOTOR	✓	
13	CARCAZA Y YOYO PARA ARRANQUE MOTOR	✓	
14	PALANCA EMPUÑADURA DEL ARRANQUE	✓	

DESCRIPCION A REALIZAR	REFERENCIA	Diariamente antes de usar	primeras 25 horas	cada semana o 100 horas	cada mes o 300 horas	cada 3 meses o cada 500 horas	cada 5 meses o 1000 horas
Verifique el nivel del combustible, nivel de aceite motor.	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
Revisar niveles del motor.	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
verificar combustible en el tanque y estado del tanque.	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
Controle el ajuste y buen estado de todas las tuercas y tornillos.	compartimiento para el aceite	✓					
Estado yoyo y empuñadura	soporte y estado general	✓					
Verifique tornillo de cebado	control encendido						
Control fugas de aceite motor	control de temperatura motor						
Cambiar el aceite del motor y filtro*	viscocidad dependiendo la humedad, calor.		primero				
Limpiar el filtro aceite del motor* o reemplazo	control de particulas		primero				
Limpiar el filtro aire del motor* o reemplazo.	control de particulas						
Limpieza o reemplazo filtro combustible.	limpieza impuresas ACPM				✓		
Control del invector.	invección del combustible						
Controle y ajuste la luz de valvulas**	potencia y funcionamiento motor						
Cambio de los aros del pistón.	potencia motor						
Ajuste tapas compartimiento del motor	desajuste por vibración						

* lleve acabo el primer cambio de aceite y filtro después de las primeras 25 horas de operación, despues cada 80 a 100 horas.

Nota: si la potencia del motor esta deficiente, verifique, limpie y cambie los elementos del filtro aire si es necesario.

ok

N/A

MANTENIMIENTO REALIZADO POR: Rafael Bermúdez CARGO: Almacenista

SUPERVISOR MANTENIMIENTO: James Ayala FIRMA:

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST AC	CODIGO: FRO-MANT-002
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	VERSION: 1
	SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENERIA SAS	REVISION: 03-02-2022


DATOS DEL EQUIPO - MOTOBOMBA

REFERENCIA:	AD 4130	**# DE EQUIPO:** 2	**FECHA:** 29-05-25
MODELO:	2024	**LUGAR:** Campamento Tidirán	
MARCA:	BARNES	**FICHA DE MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL MES**	
POTENCIA:	10 HP	odometro inicial: 1020	**VISCOCIDAD ACEITE MOTOR**
REVOLUCIONES:	3600 RPM.	odometro final: 1250.	**15W 40**

En la tabla que aparece a continuacion se indica el mantenimiento basico de la maquina, el operario puede efectuar las tareas designadas con marcas de verificación, las que estan con los cuadros requieren de translado a un taller para intervención por un técnico especializado.

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

COMPONENTES DEL EQUIPO



	PARTES DEL EQUIPO	INSPECCION	INTERVENCION
1	ACOPLE SALIDA DE DESCARGA	✓	
2	TAPON DE CEBADO O PURGA SISTEMA	✓	
3	SILENCIADOR O EXOSTO	✓	
4	CARCAZA Y FILTRO AIRE MOTOR	✓	
5	TANQUE CON TAPA DE COMBUSTIBLE	✓	
6	ACELERADOR MOTOR	✓	
7	TAPÓN DRENAJE ACEITE MOTOR	✓	
8	DRENAJE BOMBA SUCCION AGUA	✓	
9	ACOPLE SUCCION AGUA	✓	
11	PALANCA DESCOMPRESORA	✓	
12	TAPÓN LLENADO ACEITE MOTOR	✓	
13	CARCAZA Y YOYO PARA ARRANQUE MOTOR	✓	
14	PALANCA EMPUÑADURA DEL ARRANQUE	✓	

DESCRIPCION A REALIZAR	REFERENCIA	Diariamente antes de usar	primeras 25 horas	cada semana o 100 horas	cada mes o 300 horas	cada 3 meses o cada 500 horas	cada 5 meses o 1000 horas
Verifique el nivel del combustible, nivel de aceite motor.	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
Revisar niveles del motor.	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
verificar combustible en el tanque y estado del tanque.	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
Controle el ajuste y buen estado de todas las tuercas y tornillos.	compartimiento para el aceite	✓					
Estado yoyo y empuñadura	soporte y estado general	✓					
Verifique tornillo de cebado	control encendido						
Control fugas de aceite motor	control de temperatura motor						
Cambiar el aceite del motor y filtro*	viscocidad dependiendo la humedad, calor.		primero				
Limpiar el filtro aceite del motor* o reemplazo.	control de particulas		primero				
Limpiar el filtro aire del motor* o reemplazo.	control de particulas						
Limpieza o reemplazo filtro combustible.	limpieza impuresas ACPM						✓
Control del invector.	invección del combustible						
Controle y ajuste la luz de valvulas**	potencia y funcionamiento motor						
Cambio de los aros del piston.	potencia motor						✓
Ajuste tapas compartimiento del motor	desajuste por vibración						✓

* lleve acabo el primer cambio de aceite y filtro después de las primeras 25 horas de operación, despues cada 80 a 100 horas.

Nota: si la potencia del motor esta deficiente, verifique, limpie y cambie los elementos del filtro aire si es necesario.

ok

N/A

MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	Rafael Lomes	CARGO:	Almacenista
SUPERVISOR MANTENIMIENTO.	Yamey Aguila	FIRMA:	


SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST AC	CODIGO: FRO-MANT-002
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	VERSION: 1
	SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENERIA SAS	REVISION: 03-02-2022

DATOS DEL EQUIPO - MOTOBOMBA

REFERENCIA:	Autocebante	**# DE EQUIPO:**	1	**FECHA:**	29-05-25
MODELO:	202-3.	**LUGAR:**	Campamento Tilodiran.		
MARCA:	MASTER	**FICHA DE MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL MES**			
POTENCIA:	2 HP-	odometro inicial:	870	**VISCOCIDAD ACEITE MOTOR**	
REVOLUCIONES:	3600 Rpm.	odometro final:	910.	**15W 40**	

En la tabla que aparece a continuación se indica el mantenimiento basico de la maquina, el operario puede efectuar las tareas designadas con marcas de verificación, las que estan con los cuadros requieren de translado a un taller para intervención por un técnico especializado.

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

COMPONENTES DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		INSPECCION	INTERVENCION
 1 1/2"		1	ACOPLE SALIDA DE DESCARGA	✓	
		2	TAPON DE CEBADO O PURGA SISTEMA	✓	
		3	SILENCIADOR O EXOSTO	✓	
		4	CARCAZA Y FILTRO AIRE MOTOR	✓	
		5	TANQUE CON TAPA DE COMBUSTIBLE	✓	
		6	ACELERADOR MOTOR	✓	
		7	TAPÓN DRENAJE ACEITE MOTOR	✓	
		8	DRENAJE BOMBA SUCCION AGUA	✓	
		9	ACOPLE SUCCION AGUA	✓	
		11	PALANCA DESCOMPRESORA	✓	
		12	TAPÓN LLENADO ACEITE MOTOR	✓	
		13	CARCAZA Y YOYO PARA ARRANQUE MOTOR	✓	
		14	PALANCA EMPUÑADURA DEL ARRANQUE	✓	

DESCRIPCION A REALIZAR	REFERENCIA	Diariamente antes de usar	primeras 25 horas	cada semana o 100 horas	cada mes o 300 horas	cada 3 meses o cada 500 horas	cada 5 meses o 1000 horas
Verifique el nivel del combustible, nivel de aceite motor.	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
Revisar niveles del motor.	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
verificar combustible en el tanque y estado del tanque.	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
Controle el ajuste y buen estado de todas las tuercas y tornillos.	compartimiento para el aceite	✓					
Estado yoyo y empuñadura	soporte y estado general	✓					
Verifique tornillo de cebado	control encendido		—	—	—	—	—
Control fugas de aceite motor	control de temperatura motor			—			
Cambiar el aceite del motor y filtro*	viscocidad dependiendo la humedad, calor.		primero	—			
Limpiar el filtro aceite del motor* o reemplazo.	control de particulas		primero	—			
Limpiar el filtro aire del motor* o reemplazo.	control de particulas					—	
Limpieza o reemplazo filtro combustible.	limpieza impuresas ACPM					—	
Control del invector.	invección del combustible					—	
Controle y ajuste la luz de valvulas**	potencia y funcionamiento motor						
Cambio de los aros del pistón.	potencia motor						
Ajuste tapas compartimiento del motor	desajuste por vibración						

* lleve acabo el primer cambio de aceite y filtro después de las primeras 25 horas de operación, despues cada 80 a 100 horas.

Nota: si la potencia del motor esta deficiente, verifique, limpie y cambie los elementos del filtro aire si es necesario.

N/A

MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	Rafael Tomás Ayala	CARGO:	Almacenista
SUPERVISOR MANTENIMIENTO:		FIRMA:	


SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST AC	CODIGO: FRO-MANT-002
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	VERSION: 1
	SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENERIA SAS	REVISION: 03-02-2022

DATOS DEL EQUIPO - MOTOBOMBA

REFERENCIA:	Autocebante	**# DE EQUIPO:**	2	**FECHA:**	29-05-25
MODELO:	2023	**LUGAR:**	Campamento Tiodoran		
MARCA:	MASTER	**FICHA DE MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL MES**			
POTENCIA:	2 HP	odometro inicial:	690	**VISCOCIDAD ACEITE MOTOR**	
REVOLUCIONES:	3600 Rpm.	odometro final:	730	**15W 40**	

En la tabla que aparece a continuación se indica el mantenimiento basico de la maquina, el operario puede efectuar las tareas designadas con marcas de verificación, las que estan con los cuadros requieren de translado a un taller para intervención por un técnico especializado.

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

COMPONENTES DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		INSPECCION	INTERVENCION
 1 1/2"		1	ACOPLE SALIDA DE DESCARGA	✓	
		2	TAPON DE CEBADO O PURGA SISTEMA	✓	
		3	SILENCIADOR O EXOSTO	✓	
		4	CARCAZA Y FILTRO AIRE MOTOR	✓	
		5	TANQUE CON TAPA DE COMBUSTIBLE	✓	
		6	ACELERADOR MOTOR	✓	
		7	TAPÓN DRENAJE ACEITE MOTOR	✓	
		8	DRENAJE BOMBA SUCCION AGUA	✓	
		9	ACOPLE SUCCION AGUA	✓	
		11	PALANCA DESCOMPRESORA	✓	
		12	TAPÓN LLENADO ACEITE MOTOR	✓	
		13	CARCAZA Y YOYO PARA ARRANQUE MOTOR	✓	
		14	PALANCA EMPUÑADURA DEL ARRANQUE	✓	

DESCRIPCION A REALIZAR	REFERENCIA	Diariamente antes de usar	primeras 25 horas	cada semana o 100 horas	cada mes o 300 horas	cada 3 meses o cada 500 horas	cada 5 meses o 1000 horas
Verifique el nivel del combustible, nivel de aceite motor.	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
Revisar niveles del motor.	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
verificar combustible en el tanque y estado del tanque	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
Controle el ajuste y buen estado de todas las tuercas y tornillos.	compartimiento para el aceite	✓					
Estado yoyo y empuñadura	soporte y estado general	✓					
Verifique tornillo de cebado	control encendido		—	—			
Control fugas de aceite motor	control de temperatura motor			—			
Cambiar el aceite del motor y filtro*	viscocidad dependiendo la humedad, calor.		primero	—			
Limpiar el filtro aceite del motor* o reemplazo.	control de particulas		primero	—			
Limpiar el filtro aire del motor* o reemplazo.	control de particulas					—	
Limpieza o reemplazo filtro combustible.	limpieza impuresas ACPM					—	—
Control del invector.	invección del combustible					—	
Controle y ajuste la luz de valvulas**	potencia y funcionamiento motor			—		—	
Cambio de los aros del pistón.	potencia motor						—
Ajuste tapas compartimiento del motor	desajuste por vibración						—

* lleve acabo el primer cambio de aceite y filtro despues de las primeras 25 horas de operación, despues cada 80 a 100 horas.

Nota: si la potencia del motor esta deficiente, verifique, limpie y cambie los elementos del filtro aire si es necesario.

ob

N/A

MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	CARGO:
SUPERVISOR MANTENIMIENTO:	FIRMA:

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST AC	CODIGO: FRO-MANT-002
	FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	VERSION: 1
	SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENERIA SAS	REVISION: 03-02-2022


DATOS DEL EQUIPO - MOTOBOMBA

REFERENCIA:	Caudal	# DE EQUIPO: 3	FECHA: 30-05-25
MODELO:	2024	LUGAR: Campamento titiribi	
MARCA:	BARNES	FICHA DE MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL MES	
POTENCIA:	10HP	odometro inicial: 290	VISCOCIDAD ACEITE MOTOR
REVOLUCIONES:	3600 Rpm.	odometro final: 360	15W-40

En la tabla que aparece a continuacion se indica el mantenimiento basico de la maquina. el operario puede efectuar las tareas designadas con marcas de verificacion. las que estan con los cuadros requieren de translado a un taller para intervención por un técnico especializado.

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

COMPONENTES DEL EQUIPO



	PARTES DEL EQUIPO	INSPECCION	INTERVENCION
1	ACOPLE SALIDA DE DESCARGA	✓	
2	TAPON DE CEBADO O PURGA SISTEMA	✓	
3	SILENCIADOR O EXOSTO	✓	
4	CARCAZA Y FILTRO AIRE MOTOR	✓	
5	TANQUE CON TAPA DE COMBUSTIBLE	✓	
6	ACELERADOR MOTOR	✓	
7	TAPÓN DRENAJE ACEITE MOTOR	✓	
8	DRENAJE BOMBA SUCCION AGUA	✓	
9	ACOPLE SUCCION AGUA	✓	
11	PALANCA DESCOMPRESORA	✓	
12	TAPÓN LLENADO ACEITE MOTOR	✓	
13	CARCAZA Y YOYO PARA ARRANQUE MOTOR	✓	
14	PALANCA EMPUÑADURA DEL ARRANQUE	✓	

DESCRIPCION A REALIZAR	REFERENCIA	Diariamente antes de usar	primeras 25 horas	cada semana o 100 horas	cada mes o 300 horas	cada 3 meses o cada 500 horas	cada 5 meses o 1000 horas
Verifique el nivel del combustible. nivel de aceite motor	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
Revisar niveles del motor	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
verificar combustible en el tanque y estado del tanque	Componentes necesarios para operatividad.	✓					
Controle el ajuste y buen estado de todas las tuercas y tornillos	compartimiento para el aceite	✓					
Estado yoyo y empuñadura	soporte y estado general	✓					
Verifique tornillo de cebado	control encendido		—	—			
Control fugas de aceite motor	control de temperatura motor			—			
Cambiar el aceite del motor y filtro*	viscocidad dependiendo la humedad. calor.		— primero	—			
Limpiar el filtro aceite del motor* o reemplazo	control de particulas		— primero	—			
Limpiar el filtro aire del motor* o reemplazo	control de particulas					—	
Limpieza o reemplazo filtro combustible.	limpieza impuresas ACPM				—	—	—
Control del inyector.	inyección del combustible					—	
Controle y ajuste la luz de valvulas**	potencia y funcionamiento motor			—		—	
Cambio de los aros del piston.	potencia motor						—
Ajuste tapas compartimiento del motor	desajuste por vibración	✓					—

* lleve acabo el primer cambio de aceite y filtro despues de las primeras 25 horas de operación. despues cada 80 a 100 horas.

Nota: si la potencia del motor esta deficiente. verifique. limpie y cambie los elementos del filtro aire si es necesario.

N/A

MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	Rafael Ignacio Ayala	CARGO:	Aprendiz
SUPERVISOR MANTENIMIENTO		FIRMA:	

5.12.6 ACTAS DE REUNION DE OBRA

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. (608) 632 7178
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN:

Contrato de Consultoría No. 037 de septiembre 15 de 2023 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio	Hora de finalización
12 | 5 | 2025	8:00 am	10:00 a.m

LUGAR DE LA REUNIÓN:

Campamento SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S y frentes de obra en el centro poblado de Tilodiran, municipio de Yopal.

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	Jose Saul Patiño Rojas	PROFESIONAL DE APOYO.	STO ACUATODOS SA ESP.
2	Luis Andres Lopez Mesa	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	SICAL. S.A.S
3	Diego Olney Perez Pachon	RESIDENTE DE OBRA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

12/05/2025 1 de 5

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Conocer el avance del proyecto.

ORDEN DEL DIA

-Presentación de asistentes
-Actividades desarrollados
-Inconvenientes presentados.
-Recorrido de los frentes de obra

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 8:00am del Lunes 12 de Mayo de 2025, nos reunimos en el campamento de obra en el corregimiento de Tilodirán, para llevar a cabo el presente comité, con la presencia del profesional de apoyo de ACUATODOS S.A E.S.P, el director de interventoría y el ingeniero residente de obra, con el fin de socializar la ejecución y estado actual de obra. En ese orden de ideas, se abordaron los siguientes temas referentes a los capitulos y actividades ejecutados en obra.

Se expone por parte del contratista de obra las actividades adelantadas a la fecha, referentes a los capitulos: 1 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL y 5. OBRAS COMPLEMENTARIAS, se estan realizando la instalación de sumideros laterales en calle 1 con carrera 2, con el fin de mitigar los depósitos de agua presentes en la zona debido al temporal de invierno actual en el centro poblado, de igual forma se llevaron a cabo actividades de conformación de cuadro de río, conformación de subbase, instalación de formaleta, instalación de accesos y placa de concreto en los siguientes tramos.

12/05/2025 2 de 6

- Tramo 14 - carrera 4 entre calle 2 y vía los mangos.
- Tramo 15 - carrera 4 entre calle 5 y 3.
- Tramo 20 - carrera 4 entre calle 5 y 5a.
- Tramo c - calle 4 entre carrera 3 y 4.

Segun lo anterior, se manifiesta que el porcentaje acumulado respectivo de estos capitulos es: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL: 97.88% y OBRAS COMPLEMENTARIAS: 54% respectivamente y el porcentaje de obra general es de aproximadamente 81, programado 82%.

El director de interventoría procede a exponer las siguientes complicaciones en la ejecución presentada durante estos primeros dias del mes de mayo.

Durante el desarrollo de las respectivas actividades se han venido presentando fuertes precipitaciones, lo cual ha generado elevación del nivel freático, ocasionando complicaciones en las actividades donde existen excavaciones con una altura considerable, como es el caso del tramo del Alcantarillado pluvial 19A en donde para garantizar la estabilidad de los taludes y la integridad de los trabajadores ha sido necesario recurrir a entibados que generan una disminución significativa en los rendimientos de las actividades de obra.

· De igual forma, se presentaban continuamente falencias en el sistema de trasiego de aguas residuales domésticas, puesto que el equipo de bombeo debe operar continuamente para evacuar el agua que se deposita en el fondo de las zanjas que se estan realizando, estos inconvenientes están ocasionan dificultades en la ejecución de las actividades en las redes de Alcantarillado Sanitarias.
· Se finaliza el recorrido de obra y la interventoría manifiesta que se debe continuar con las respectivas revisiones a los colectores del alcantarillado Sanitario antes de fundir las losas de pavimento, recomiendan seguir implementando los pruebas de espejos y demás controles técnicos necesarios para prevenir eventualidades a futuro, asi mismo, se recomienda al área de SG-SST tener en cuenta revisiones periódicas a los entibados realizados así como también continuar implementando las buenas practicas respecto al personal que ingrese a los pozos de inspección los cuales deben contar con el curso de alturas para la toma de pruebas de espejo debido a que en algunas zonas como es el tramo 14 sus pozos alcanzan alturas

de aproximadamente 3 metros.
- La interventoría solicita que se continue con la construcción de los sumideros en las calles pavimentadas para evitar la excesiva acumulación de agua y evitar inundaciones en los puntos bajos del centro poblado de Tilodirán.
- Se debe realizar seguimiento a la implementación de las trampas de grasas de acuerdo a los compromisos adquiridos por los propietarios de los establecimientos comerciales en el tramo (PES-2E al PES-1E) ubicado en la calle 5 entre carrera 3 y vía Yopal.

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

- Realizar los sumideros del sistema de alcantarillado pluvial para mitigar la acumulación de la escorrentía superficial generada durante la época invernal.
- Revisión periódica a las estructuras de trampas de grasas instaladas por los usuarios responsables al comercio en la calle 5 entre carrera 3 y vía Yopal.

12/05/2023 5 de 6

FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
JOSE SAUL PATIÑO ROJAS	PROFESIONAL DE APOYO	
LUIS ANDRES LOPEZ MESA.	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
DIEGO OLNEY PEREZ PACHON	RESIDENTE DE OBRA.	

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN:

Contrato de Consultoría No. 037 de septiembre 15 de 2023 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio	Hora de finalización
23 / 5 / 2025	3:30 p.m.	4:00 pm

LUGAR DE LA REUNIÓN:

Calle 5 con Carrera 7A (Los Villas), centro poblado de Tilodiran.

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
	Diego Olney Perez	Ing Residente Obra	Synergia Construcciones
	Luis Andres Lopez M	Ing. Director Int.	Sicol SAS.
	Jose Saul Patiño Rojas	Profesional de Apoyo	ACUATODOS SA ESP.
	Yenis Estrada Gomez		Comunidad
	Danniel Guzman		Comunidad
	Zoge Dario Gomez		Comunidad

en el sector poseído a la calle 5 entre carreras 4 y 5
los habitantes del barrio solicitan se incluya la pavimentación
de la calle 4A y la carrera 4A dentro del barrio para
disminuir la inundación y evitar el posible ingreso del agua
que ingresa por la calle 5 con carrera 4A dado que el
pavimento queda mas alto que la carrera 4A
La interventoría les comenta a los asistentes que se va a
realizar el balance economico del proyecto para verificar
si hay la posibilidad de disponibilidad de recursos para
la posible pavimentación de estas vías y la inclusión de
sumideros adicionales para conducir la escorrentía hacia el
sistema de alcantarillado pluvial además se requiere que
el barrio cuente con perfiles aprobados y las vías se
puedan pavimentar según la secretaría de planeación del
municipio de Yopal por lo tanto la comunidad debe adelantar
los gestiones pertinentes ante el municipio de Yopal
El Profesional de apoyo a la supervisión por parte de
Acuatodos S.A E.S.P. manifiesta que se debe realizar los
sumideros para la evacuación de la escorrentía superficial
y se debe realizar el balance de las cantidades de
proyecto para verificar el alcance del proyecto

23/05/2015 3 de 4

acuatodos s.a. E.S.P

ACTA DE REUNIÓN
SIG MECA
GIC-F-14
18/08/2015
V-02

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Revisión de los sectores que presentan inundación en el barrio los villas.

ORDEN DEL DIA

Presentación de los Asistentes.
Inconvenientes presentados.
Posibles soluciones
Compromisos.

II. DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 2:30 pm. del viernes 23 de mayo de 2025 se inicio el presente comite con la participación de habitantes del barrio los villas, Comunidad de Obra e Interventoria. para tratar principalmente el tema que vienen padeciendo con las inundaciones del sector.

Los representantes de la comunidad manifiestan que en epoca de invierno por las fuertes lluvias se presentan inundaciones en gran parte del barrio los villas principalmente en el sector ubicado a la calle 5 entre carreras 4 y 5, este inconveniente se presenta debido a que es el sector mas bajo el cual no tiene desagüe debido a que el pavimento y el sardinel impiden que el agua circule, por lo tanto solicitan que se realicen obras que mitiguen el inconveniente de las inundaciones

El director de interventoria manifiesta que para captar la escorrentia superficial que se esta depositando en este sector se debe realizar la topografia para hacer lo posible, ubicación de un sumidero en la parte baja para garantizar la captación y evacuación de las aguas lluvias y es de acotar que el sumidero o estructura que se construya se debe limpiar continuamente para garantizar el adecuado funcionamiento hidraulico y evitar las inundaciones que se estan presentando

23/05/2025 2 de 4

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

- Realizar sumideros dentro de la zona verde para evitar las inundaciones en el frente paralelo a la calles 5 entre carreras 4 y 5; la comunidad debe realizar limpieza continuamente.
- Analizar la posibilidad de pavimentar la calle 4A y la carrera 4A del barrio los olivos.

FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
DIEGO PEREZ	RESIDENTE DE OBRA	
Luis Andrés Lopez.	Director Interventoría	
[illegible]	Pol Apoyo.	
Maria Gnerida Gomez cc: 1118.539.399	Comunidad.	
Dimaira Guamaro 47427604	comunidad	Dimaira Guamaro
Jose Rocio Gomez 9432824	comunidad	

acuatodos S.A. E.S.P.

23/05/2015 4 de 4

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN:

Contrato de Consultoría No. 037 de septiembre 15 de 2023 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio	Hora de finalización
27 | 5 | 2025	8:00 AM	11:00 AM

LUGAR DE LA REUNIÓN:

Centro poblado de Tilodirán, municipio de Yopal.

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	JOSE SAUL PATIÑO ROJAS	PROFESIONAL DE APOYO.	S.T.O ACUATODOS SA ESP.
2	LUIS ANORES LOPEZ MESA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	SICAL S.A.S.
3	DIEGO OLNEY PEREZ PACHON	RESIDENTE DE OBRA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

Acuatodos S.A.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- Visita técnica
- Inconvenientes y actividades en construcción.

ORDEN DEL DÍA

- Recorrido por los diferentes frentes de obra.
- Planteamiento de inconvenientes y hechos relevantes.
- Compromisos.

II. DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 8 am del martes 27 de mayo de 2025, se reunieron en campo los profesionales interesados en la visita de obra, el profesional de apoyo a la supervisión desarrollado por ACUATODOS SA E.S.P. el ingeniero residente como representante de la empresa contratista y director de interventoria, como primer punto, se comenta por parte del ingeniero residente de obra la necesidad de solucionar los inconvenientes presentados en el centro poblado de Tilodirán, específicamente donde se han presentado inundaciones en las casas aledañas a la vía que conduce de Yopal a la vereda quebrada seca, debidas a la fuerte época invernal, para lo cual se informa que se ha llevado a cabo la construcción de los siguientes sumideros laterales para permitir la recolección y evacuación de la escorrentía superficial mitigando las inundaciones en los siguientes sectores:

- ST-2701 calle 1 con planta de bombeo.
- SL-1901 carrera 3 entre calles 5 y 4.
- SL-2901 carrera 2 entre calles 1 y 2.
- SL-3201 calle 1 entre carreras 3 y 2.
- SL-2902 calle 1 con carrera 2.

La construcción de estas estructuras evita encharcamientos o inundaciones en las calles del centro poblado, disminuyendo el riesgo de que el agua entre en casas o comercios, mejorando de esta manera la eficiencia del sistema de Alcantarillado Pluvial en el centro poblado. Con la continua construcción de los sumideros se ha venido disminuyendo notablemente la acumulación excesiva de la escorrentía superficial en los sectores bajos del centro poblado de Tilodirán.

Para disminuir el elevado flujo de agua hacia la estación de bombeo de aguas residuales, debido a las conexiones errados de aguas lluvias al sistema de Alcantarillado Sanitario, se expone

que se realizó la construcción de los siguientes aliviaderos:

- Aliviadero No. 2 calle 1 con carrera 4.
- Aliviadero No. 3 calle 2 con carrera 5.
- Aliviadero No. 4. calle 5 con carrera 5.

Estos colectores en PVC de diametro 12" derivan del exceso de agua cuando la red de alcantarillado sanitario alconce el nivel maximo hacia el alcantarillado pluvial.

Finalmente se verificó el estado de las trampas de grasa instaladas por parte de los propietarios de los restaurantes, ubicándolas antes del ingreso de las aguas residuales a la red de alcantarillado sanitario, particularmente en el tramos entre carrera 3 y vía Yopal, donde se hacian vertimientos con elevada concentración de grasa provenientes de los establecimientos comercioles que generan continuamente residuos grasos. Durante la inspeccion se constató que las trampas instaladas a la Fecha, solamente se encuentran en los restaurantes, las cuales estan en buen estado operativo, presentan un mantenimiento adecuado y cumplen eficazmente su función de retener grasas, aceites y sólidos suspendidos.

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

Realizar revisión de los colectores críticos del Alcantarillado Sanitario y los sumideros alcantarillados pluvial que pueden ser propensos a inundación por las fuertes precipitaciones antes de continuar con las actividades de construccion programadas.

27/05/2025

FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jose Saul Patiño Rojas	Profesional de apoyo.	
Luis Andres Lopez Mesa	Director de interventoria.	
Diego Olney Perez Pachon	Residente de obra.	

acuatodos s.a.

27/05/2025 4 de 4

5.12.7 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. (608) 632 7178
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

5.12.8 CORRESPONDENCIA ENVIADA

RECIBIDO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 03-MAYO-25
HORA: 10:00am FOLIOS: 593
RECIBIDO: Fabian Parra

Yopal, 3 de Mayo del 2025

Señor:
JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA
REPRESENTANTE LEGAL
SICAL S.A.S

Referencia: Contrato de obra N° 032 DE 2023 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: ENTREGA DEL INFORME DE OBRA N°16 DEL PERIODO 01 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025.

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito hacer entrega del informe de obra N°16 del proyecto de referencia que se llevó a cabo en el periodo del 01 de MARZO del 2025 al 31 de MARZO del 2025, en donde se encuentra el avance físico y financiero de las diferentes actividades ejecutadas en el desarrollo de la obra objeto del contrato en mención y en general todos los datos necesarios para tener una información actualizada a la fecha de entrega de este informe.

Atentamente,

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

Anexos:
3 CARPETAS 592 FOLIOS
1 CD

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. (608) 632 7178
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

5.12.9 BITÁCORA

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. (608) 632 7178
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DE/ PAVIMENTO.

FRENTE No.1: TRAMO VIA T2 - CALLE/ ENTRE CRAS 4 y 3. SUBBASE GRANULAR TRITURADA, EXTENDIDA Y CERRO DE/ MATERIAL PARA LLEGAR A LA COTA INDICADA DE PAVIMENTO.

FRENTE No.2: VIGA DE CONFINAMIENTO No.4 - TRAMO VIA T8 - CRA 1 CON CALLE 5. FUNDIDA DE LA VIGA PARA CIMENTACION EN CONCRETO DE 3.000 PSI.

REPOSICION SISTEMA DE ACUEDUCTO.

FRENTE No.3: CRUCE VIA CRA 3 CON CALLE 4. INSTALACION TUBERIA POLIETILENO Ø 4"; RELLENO EN ARENA APISONADA PARA ATRAQUE DE LA TUBERIA; RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION; CARGUE Y RETIRO MECANICO DE/ MATERIAL EXCAVADO.

ALCANTARILLADO SANITARIO - POZOS DE INSPECCION.

FRENTE No.4: POZO PZ3 4SE - CRA 4 CON CALLE 2. COLOCACION DE LA PLACA CUBIERTA A COTA DE PAVIMENTO, CON SELLADO Y TAPA BASCULANTE.

OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO.

FRENTE No.5: FUNDIDA BARDINELES EN CONCRETO.

FRENTE No.6: TRAMO VIA T14 - CRA 4 ENTRE CALLE 1 Y VIA LOS MANGOS. RELLENO EN ARENA APISONADA PARA SOLADO Y COLOCACION BARDINELES PREFABRICADOS.

INGENIERO RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA

SERGIO LOPEZ
INSPECTOR INTERVENTORIA

JUEVES 01 DE MAYO 2024.

ESTADO DEL TIEMPO: LA MAÑANA ESTUVO EL CLIMA NUBLADO Y LA TARDE SOLEADA. NO SE PRESENTARON LLUVIAS.

MKB

ACTIVIDADES : NO SE EJECUTARON. DIA DEL TRABAJO.

INGENIERO RESIDENTE — DIRECTOR INTERVENTORIA.

INSPECTOR OBRA — SERGIO LOPEZ INSPECTOR INTERVENTORIA.

VIERNES 02 DE MAYO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: EN LA MAÑANA NUBLADO Y LA TARDE SOLEADO.

ACTIVIDADES:

FRENTE No1 : ALCANTARILLADO PLUVIAL – RED DE COLECTORES. TRAMO PLUVIAL TP 27 (PP28 – PP29) CRA 2 ENTRE CALLES 2 Y 1. REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS (PLANIMETRIA, ALTIMETRIA), EXCAVACION MECANICA Y A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Φ24"; RELLENO TODA DE ATRAQUE DE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR.

FRENTE No.2 : ALCANTARILLADO PLUVIAL – SUMIDEROS. REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS PARA SUMIDEROS. PP32 : SL-32-01. CRA 3 CON CALLE 1. EXCAVACION A MANO.

FRENTE No.3 : REPOSICION SISTEMA DE ACUEDUCTO CRUCE CALLE 4 FRENTE AL TANQUE ELEVADO. REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS; EXCAVACION MANUAL.

FRENTE No.4 : OBRAS COMPLEMENTARIAS – ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. ACERO DE REFUERZO GRADO 60.° CORTE, FIGURADO Y AMARRE PARRILLAS DE REFUERZO LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO.

FRENTE No.5 : OBRAS COMPLEMENTARIAS – ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. LIMPIEZA, ADECUACION Y APLICACION ACPM FORMALETA METALICA PARA LA FUNDIDA DE

SARDINELES EN CONCRETO DE 3.000 PSI.

INGENIERO RESIDENTE — DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA — SERGIO LOPEZ INSPECTOR INTERVENTORIA

SABADO 03 DE MAYO 2025

ESTADO DEL TIEMPO : CLIMA SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES :

FRENTE No.1 : ALCANTARILLADO PLUVIAL - RED DE COLECTORES.

TRAMO PLUVIAL TP27 (PP28-PP29) - CRA 2 ENTRE CALLES 2 y 1.

REVESTIMIENTO DE LA TUBERIA INSTALADA EN CONCRETO CONCRETO DE RESISTENCIA 2500 PSI.

FRENTE No.2 : ALCANTARILLADO PLUVIAL - SUMIDEROS

POZO PP32 : SL-32-01. CRA 3 CON CALLE 1. EXCAVACION MANUAL.

FRENTE No.3 : REPOSICION SISTEMA DE ACUEDUCTO.

CRUCE CALLE 4 FRENTE AL TANQUE ELEVADO PTAP. EXCAVACION MANUAL.

OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DE PAVIMENTO.

FRENTE No.4 : ACERO DE REFUERZO GRADO 60 : CORTE, FIGURADO Y ANCLAJE PARRILLAS DE REFUERZO LOSA PAVIMENTO EN CONCRETO.

FRENTE No.5 : FUNDIDA SARDINELES EN CONCRETO 3000 PSI.

INGENIERO RESIDENTE — DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA. — SERGIO LOPEZ INSPECTOR INTERVENTORIA

DOMINGO 04 DE MAYO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO : CLIMA SECO Y SOLEADO.

NICB

ACTIVIDADES: NO SE EJECUTARON.

INGENIERO RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA

Sergio Lopez
INSPECTOR INTERVENTORIA.

LUNES 05 DE MAYO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA MAÑANA SECA Y SEMINUBLADA Y LA TARDE SOLEADA.

ACTIVIDADES:

FRENTE No. 1: ALCANTARILLADO PLUVIAL - RED DE COLECTORES.

TRAMO PLUVIAL TP27 (PP28-PP29) - CRA 2 ENTRE CALLES 2 Y 1.

RECUBRIMIENTO DE LA TUBERIA INSTALADA EN CONCRETO CICLOPEO DE RESISTENCIA 2500 PSI.

FRENTE No 2: ALCANTARILLADO PLUVIAL - SUMIDEROS

POZO PP32: SL-S2-01. CRA 3 CONTRAL 1. EXCAVACION A MANO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø12", - RELLENO ZONA DE ATRAQUE DE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR

FRENTE No 3: REPOSICION SISTEMA DE ACUEDUCTO.

CRUCE CALLE 4 FRENTE AL TANQUE ELEVADO PTAP. EXCAVACION MANUAL; INSTALACION TUBERIA POLIETILENO Ø4"; INSTALACION TEE POLIETILENO Ø4"; RELLENO EN ARENA APISONADA PARA ATRAQUE DE LA TUBERIA; RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO.

FRENTE No. 4: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. ACERO DE REFUERZO GRADO 60: CORTE, FIGURADO Y ANCLAJE PLACILLAS DE REFUERZO LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO.

FRENTE No 5: OBRAS COMPLEMENTARIA - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. LIMPIEZA, ADECUACION Y APLICACION ACPM FORMALETA METALICA PARA SARDINELES Y FUNDIDA

EN CONCRETO DE 3000 PSI.

INGENIERO RESIDENTE — DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA — SERGIO LOPEZ INSPECTOR INTERVENTORIA

MARTES 08 DE MAYO 2024.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA EL DIA SEMINUBLADO Y SECO.

ACTIVIDADES:

FRENTE No 1: ALCANTARILLADO PLUVIAL - RED DE COLECTORES

TRAMO PLUVIAL TP27 (PP28-PP29) - CRA 2 ENTRE CALLES 2 Y 1.

REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS (PLANIMETRIA Y NIVELES);

EXCAVACION MECANICA Y A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO

DEL MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARI-

LLADO Ø24"; RELLENO ZONA DE ATRAQUE DE TUBERIA CON MATE-

RIAL BASE GRANULAR.

FRENTE No.2: ALCANTARILLADO PLUVIAL - SUMIDEROS

POZO PP32 Y SL-32-02. CRA3 CON CALLE 1. EXCAVACION A MANO.

FRENTE No.3: REPOSICION ESTERILLA DE ACUEDUCTO. CALLE 4

ENTRE CRAS 4 Y 3. REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIA;

EXCAVACION MANUAL.

OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.

FRENTE No.4: ACERO DE REFUERZO GRADO 60: CORTE, FIGU-

RADO Y AMARRE PARRILLAS DE REFUERZO LOSA DE PAVIMENTO

EN CONCRETO.

FRENTE No.5: FUNDIDA SARDINELES EN CONCRETO 3000 PSI

INGENIERO RESIDENTE — DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA — SERGIO LOPEZ INSPECTOR INTERVENTORIA.

NKB

MIERCOLES | 07 DE MAYO 2025

ESTADO DEL TIEMPO: SE PRESENTA LLUVIA INTENSA TODA LA MADRUGADA HASTA LAS 7:30 AM. PERMANECIENDO EL DIA NUBLADO.

ACTIVIDADES:

FRENTE No. 1: ALCANTARILLADO PLUVIAL - RED DE COLECTORES.

TRAMO PLUVIAL TP27 (PP28 - PP29) CRA 2 ENTRE CALLES 2 Y 1.

RELLENO DE LA TUBERIA INSTALADA EN CONCRETO CICLOPEO DE RESISTENCIA 2500PSI.

FRENTE No. 2: ALCANTARILLADO PLUVIAL - SUMIDEROS

POZO PP32: SL-32-02 CRA 3 CON CALLE 1. EXCAVACION A MANO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø12"; RELLENO ZONA DE ATRAQUE TUBERIA CON MATERIAL BASE SCANDIAR; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO.

FRENTE No. 3: REPOSICION SISTEMA DE ACUEDUCTO. CALLE 4 ENTRE CRAS 4 Y 3. EXCAVACION MANUAL.

OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.

FRENTE No. 4: ACERO DE REFUERZO GRADO 60 CORTE, FIGURADO Y ANCLAJE PARCHES DE REFUERZO LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO.

FRENTE No. 5: FUNDIDA SARDINELES EN CONCRETO 3000 PSI.

INGENIERO RESIDENTE | DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA | SERGIO LOPEZ INSPECTOR INTERVENTORIA.

JUEVES | 08 DE MAYO 2025

ESTADO DEL TIEMPO: PRESENCIA DE LLUVIA INTENSA Y MODERADA 1:00 AM A 7:30 AM; LLUVIA MODERADA 1:30 PM A 2:30 PM, RESTO DE LA TARDE SOLEADA.

ACTIVIDADES:

FRENTE No. 1: ALCANTARILLADO PLUVIAL - RED DE COLECTORES.

TRAMO PLUVIAL TP27 (PP28 - PP29) CRA 2 ENTRE CALLES 2 Y 1.

REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS (PLANIMETRIA Y NIVELES); EXCAVACION MECANICA Y A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø24"; RELLENO ZONA DE ATAQUE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR; RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION DEL TRAMO INTERVENIDO.

FRENTE No. 2: OBRAS COMPLEMENTARIAS - EXPLANACIONES TRAMO VIAL T11 - CRA 2 ENTRE CALLES 1 Y 2. REPLANTEO Y LOCALIZACION PERFIL VIAL; EXCAVACION MECANICA; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO.

FRENTE No. 3: REPOSICION SISTEMA DE ACUEDUCTO. CALLE 4 ENTRE CRAS 4 Y 3. EXCAVACION MANUAL.

OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.

FRENTE No. 4: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE, FIGURADO Y ANCLAJE PARRILLAS DE REFUERZO LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO.

FRENTE No. 5: FUNDIDA SARDINELES EN CONCRETO 3000PSI

INGENIERO RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA

SERGIO LOPEZ
INSPECTOR INTERVENTORIA

VIERNES 09 DE MAYO 2025

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA SEMINUBLADA Y SOLEADA PRESENCIA DE LLUVIA INTENSA 12:00M A 1:30PM; LLUVIA INTENSA DE 2:00 PM A 4:00 PM Y LLUVIA MODERADA DE 8:00PM A 10:00 PM.

ACTIVIDADES:

FRENTE No 1: ALCANTARILLADO PLUVIAL - RED DE COLECTORES TRAMO PLUVIAL TP27 (PP28 - PP29) CRA 2 ENTRE CALLES 2 Y 1. REALIZAMIENTO DE LA TUBERIA INSTALADA EN CONCRETO CICLOPEO

FRENTE No. 2: OBRAS COMPLEMENTARIAS - EXPLANACIONES.
TRAMO VIA T11 - CRA 2 ENTRE CALLES 1 Y 2. EXCAVACION MECANICA; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.
FRENTE No. 3: REPOSICION SISTEMA DE ACUEDUCTO CALLE 4 ENTRE CRAS 4 Y 3. EXCAVACION MANUAL; INSTALACION TUBERIA DE POLIETILENO Φ4"; RELLENO EN ARENA APISONADA PARA ATRAQUE DE LA TUBERIA; RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO.
OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.
FRENTE No. 4: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE, FIGURADO Y ARMADO PARRILLAS DE REFUERZO LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO.
FRENTE No. 5: FUNDIDA BALCONES EN CONCRETO 3000 PSI.

INGENIERO RESIDENTE — DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA — SERGIO LOPEZ, INSPECTOR INTERVENTORIA.

SABADO | 10 DE MAYO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SEMINUBLADO.

ACTIVIDADES:

FRENTE No. 1: ALCANTARILLADO PLUVIAL - RED DE COLECTORES.
TRAMO PLUVIAL TP27 (PP28-PP29) - CRA 2 ENTRE CALLES 2 Y 1 REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS; EXCAVACION MECANICA Y A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Φ24"; RELLENO ZONA DE ATRAQUE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR; RECUBRIMIENTO DE LA TUBERIA INSTALADA EN CONCRETO CICLOPEO 3500 PSI
FRENTE No. 2: OBRAS COMPLEMENTARIAS - EXPLANACIONES
TRAMO VIAL T11 - CRA 2 ENTRE CALLES 1 Y 2. MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

NKA

FRENTE No.3 :- REPOSICION SISTEMA DE ACUEDUCTO. CAMBIA ENTRE CRAS 3 y 1. REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS; EXCAVACION MANUAL.

OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.

FRENTE No.4 : ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE, FIGURADO Y AMARRE PARRILLAS DE REFUERZO LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO.

FRENTE No.5 : FUNDIDA SARDINELES EN CONCRETO 3000PSI

INGENIERO RESIDENTE — DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA — SERGIO LOPEZ INSPECTOR INTERVENTORIA.

DOMINGO 11 DE MAYO 2025

ESTADO DEL TIEMPO : CLIMA SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES : No se ejecutaron.

DIA DE LA MADRE.

INGENIERO RESIDENTE — DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA — SERGIO LOPEZ INSPECTOR INTERVENTORIA.

LUNES 12 DE MAYO 2025

ESTADO DEL TIEMPO : AMANECE SEMINUBLADO SE PRESENTA LLUVIA MODERADA 12:00M A 1:00PM.

ACTIVIDADES :.

FRENTE No.1 : ALCANTARILLADO PLUVIAL - RED DE COLECTORES.

TRAMO PLUVIAL TP23 (PP28 - PP29) CRUZ ENTRE CALLES 2 y 1.

REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS (PLANIMETRIA y NIVELES).

EXCAVACION MECANICA Y A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø24"; RELLENO ZONA DE ATRAQUE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR; RECUBRIMIENTO DE LA TUBERIA INSTALADA EN CONCRETO CICLOPEO DE RESISTENCIA 2.500PSI.

FRENTE No.2: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO TRAMO VIAL T11- CRA 2 ENTRE CALLES 1 Y 2. SUB BASE GRANULAR TRITURADA.

FRENTE No.3: REPOSICION SISTEMA DE ACUEDUCTO. CALLE 4 ENTRE CRAS 3 Y 1. EXCAVACION MANUAL.

OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.

FRENTE No.4: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE, FIGURADO Y AMARRE PARRILLAS DE REFUERZO LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO.

FRENTE No.5: FUNDIDA SARDINELES EN CONCRETO 3000PSI.

INGENIERO RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA

Sergio Lopez
INSPECTOR INTERVENTORIA.

MARTES 13 DE MAYO 2025

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SEMINUBLADO.

ACTIVIDADES:

FRENTE No.1: ALCANTARILLADO PLUVIAL - RED DE COLECTORES.

TRAMO PLUVIAL TP29 (PP28-PP29) - CRA 2 ENTRE CALLES 2 Y 1

REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS (PLANIMETRIA Y NIVELES); EXCAVACION MECANICA Y A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø24"; RELLENO ZONA DE ATRAQUE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR; RECUBRIMIENTO DE LA TUBERIA INSTALADA EN CONCRETO CICLOPEO DE RESISTENCIA 2500 PSI.

FRENTE No. 2: ALCANTARILLADO PLUVIAL - SUMIDEROS.
REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS; POZO
PPZ9: SL-29-01 - CRA 2 CON CALLE 1. EXCAVACION A MANO.
FRENTE No. 3: REPOSICION SISTEMA DE ACUEDUCTO. CALLE 4
ENTRE CRAS 3 Y 1. EXCAVACION MANUAL.
OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
FRENTE No. 4: ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE, FIGURADO
Y AMARRE DE PARRILLAS DE REFUERZO LOSA DE PAVIMENTO EN
CONCRETO.
FRENTE No. 5: FONDIDA SARDINELES EN CONCRETO 3000PSI

INGENIERO RESIDENTE DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA INSPECTOR INTERVENTORIA

Miercoles 14 DE MAYO 2025

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA SECA Y SEMINUBLADA, TARDE
SOLEADA.

ACTIVIDADES:

FRENTE No 1.° ALCANTARILLADO PLUVIAL - RED DE COLECTORES
TRAMO PLUVIAL TPZ9 (PPZ8-PPZ9) - CRA 2 ENTRE CALLES 2 Y 1.
REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS (PLANIMETRIA Y NIVELES);
EXCAVACION MECANICA Y A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO
DEL MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTA-
RILLADO Ø24"; RELLENO ZONA DE ATRAQUE TUBERIA CON MATERIAL
BASE GRANULAR; RECUBRIMIENTO DE LA TUBERIA INSTALADA
EN CONCRETO CICLOPEO DE RESISTENCIA 2500 PSI; RELLENO
EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION TRAMO INSTALADO.
FRENTE No. 2: ALCANTARILLADO PLUVIAL - SUMIDEROS
POZO PPZ9: SL-29-01 CRA 2 CON CALLE 1 EXCAVACION A MANO.
FRENTE No 3: REPOSICION SISTEMA DE ACUEDUCTO. CALLE 4

ENTRE CRAS 37. EXCAVACION MANUAL.

OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.

FRENTE No. 4: REPLANTEO Y LOCALIZACION SARDINELES EN TRAMO VIA 71 - CALLE 1 ENTRE CRAS 173. EXCAVACION A MANO.

FRENTE No 5: FUNDIDA SARDINELES EN CONCRETO 3000 PSI.

INGENIERO RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA

SERGIO LOPEZ
INSPECTOR INTERVENTORIA

JUEVES 15 DE MAYO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA AMANECE CON LLUVIA MODERADA 5:00 AM A 7:00 AM; LLUVIA MODERADA 7:30 AM A 9:30 AM.

TARDE SOLEADA.

ACTIVIDADES:

FRENTE No. 1: ALCANTARILLADO PLUVIAL - RED DE COLECTORES, TRAMO PLUVIAL TP27 (PP28 - PP29) - CRA 2 ENTRE CALLES 2 Y 1. REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS (PLANIMETRIA Y NIVELES); EXCAVACION MECANICA; POR LAS CONDICIONES DEL TERRENO (ARENOSO) SE REQUIERE APUNTALAMIENTO METALICO (ENTIBADO); EXCAVACION A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø24"; RELLENO ZONA DE ATRAQUE CON MATERIAL BASE GRANULAR; REVOLUCIONAMIENTO DE LA TUBERIA INSTALADA EN CONCRETO CICLOPEO DE RESISTENCIA 2500 PSI.

FRENTE No. 2: ALCANTARILLADO PLUVIAL - SUMIDEROS POZO PP29: SL-29-01. CRA 2 CON CALLE 1. EXCAVACION A MANO INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø12"; RELLENO ZONA DE ATRAQUE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR.

FRENTE No. 3: REPOSICION SISTEMA DE ACUEDUCTO. CALLE 4

NKB

ENTRE CRAS 3 Y 1. EXCAVACION MANUAL; INSTALACION TUBERIA DE POLIETILENO Ø 3"; RELLENO EN ARENA APISONADA PARA ATRAQUE DE LA TUBERIA; RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO.

OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.

FRENTE No. 4: TRAMO VIAL T1 - CALLE 1 ENTRE CRAS 1Y3.

EXCAVACION A MANO PARA INSTALAR SARDINELES PREFABRICADOS; RELLENO ARENA APISONADA PARA SOLADO Y COLOCACION SARDINELES PREFABRICADOS; CARGUE MANUAL Y RETIRO DEL MATERIAL EXCAVADO.

FRENTE No. 5: FUNDIDA SARDINELES EN CONCRETO 3000 PSI.

INGENIERO RESIDENTE — DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA — SERGIO LOPEZ INSPECTOR INTERVENTORIA.

Viernes 16 DE MAYO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES:

FRENTE No. 1: ALCANTARILLADO PLUVIAL - RED DE COLECTORES.

TRAMO PLUVIAL TP29 (PP28 - PP29) CRA 2 ENTRE CALLES 2 Y 1. REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS (PLANIMETRIA Y NIVELES); EXCAVACION MECANICA; APUNTALAMIENTO METALICO (ENTIBADO); EXCAVACION A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø 24"; RELLENO ZONA DE ATRAQUE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR; RECUBRIMIENTO DE LA TUBERIA INSTALADA EN CONCRETO CICLOPEO DE RESISTENCIA 2500PSI.

FRENTE No. 2: ALCANTARILLADO PLUVIAL - SUMIDEROS.

POZO PP27: ST-27-01. CRA 1 CON CALLE 1 REPLANTEO Y

LOCALIZACION TUBERIAS; EXCAVACION A MANO.

FRENTE No.3: REPOSICION SISTEMA DE ACUEDUCTO. CALLE 2 ENTRE CRAS 5 Y 4. REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS; EXCAVACION MANUAL.

OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.

FRENTE No.4: TRAMO VIAL T1 - CALLE 1 ENTRE CRAS 1 Y 3. RELLENO ARENA APISONADA PARA SOLADO Y COLOCACION SARDINELES PREFABRICADOS.

FRENTE No.5: FUNDIDA SARDINELES EN CONCRETO 3000 PSI

INGENIERO RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA

SERGIO LOPEZ
INSPECTOR INTERVENTORIA

SABADO 17 DE MAYO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: PRESENCIA DE LLUVIA EN HORAS DE LA MADRUGADA, LA MAÑANA PERMANECE NUBLADA. PRESENTANDOSE LLUVIA INTENSA 1:00 PM A 2:00 PM; LLUVIA MODERADA 4:00 PM A 5:00 PM.

ACTIVIDADES:

FRENTE No.1: ALCANTARILLADO PLUVIAL - RED DE COLECTORES TRAMO PLUVIAL TP27 (PP28 - PP29) CRA 2 ENTRE CALLES 2 Y 1. REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS (PLANIMETRIA Y NIVELES); EXCAVACION MECANICA; APUNTALAMIENTO METALICO (ENTIBADO); EXCAVACION A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DE LA MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO ϕ24"; RELLENO ZONA DE ATRAQUE CON MATERIAL BASE GRANULAR; RECUBRIMIENTO DE LA TUBERIA INSTALADA EN CONCRETO CICLOPEO DE RESISTENCIA 2500 PSI; RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION TRAMOS INTERVENIDOS.

FRENTE No.2: ALCANTARILLADO PLUVIAL - SUMIDEROS.

EXCAVACION A MANO; INSTALACION TUBERIA PVC A/CANTARILLADO Ø12"; RELLENO ZONA DE ATRABIE TUBERIA CON MATERIAL BASE SCANDIAR; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO.

FRENTE No.3: REPOSICION SISTEMA DE ACUEDUCTO CAIRE ENTRE CRAS 5 y 4. EXCAVACION MANUAL

OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO

FRENTE No.4: TRAMO VIAL T1 - CAIRE ENTRE CRAS 1 y 3.

RELLENO ARENA APISONADA PARA SOLADO Y COLOCACION SARDINELES PREFABRICADOS.

FRENTE No.5: FUNDIDA SARDINELES EN CONCRETO 3000PSI.

INGENIERO RESIDENTE — DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA. SERGIO LOPEZ

DOMINGO 18 DE MAYO 2025

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES: NO SE REALIZARON.

INGENIERO RESIDENTE — DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA SERGIO LOPEZ

LUNES 19 DE MAYO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA AMANECE SECO Y NUBLADO.

PRESENCIA DE LLUVIAS; LLUVIA INTENSA DE 6:00PM A 7:30PM Y LLUVIA MODERADA DE 8:00PM A 12:00 PM.

ACTIVIDADES:

FRENTE No. 1 : ALCANTARILLADO PLUVIAL - SUMIDEROS
POZO PP19 REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS
FRENTE No. 2 : ALCANTARILLADO PLUVIAL - POZOS DE INSPECCION
TRAMO VIAL T14. POZO PP33 - CRA 4 CON VIA AGUALINDA
NIVELACION DEL POZO PLUVIAL A COTA DE SUBBASE.
FRENTE No. 3 : REPOSICION SISTEMA DE ACUEDUCTO. CALLE 2
ENTRE CRAS 5 Y 4. EXCAVACION MANUAL.
OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
FRENTE No. 4 : TRAMO VIAL T1 - CALLE 1 ENTRE CRAS 1 Y 3
RELLENO ARENA APISONADA PARA SOLADO Y COLOCACION SARDI-
NELES PREFABRICADOS.
FRENTE No 5 : TRAMO VIAL T14 - CRA 4 ENTRE CALLES 2 Y 1.
REPLANTEO Y LOCALIZACION E/E VIA (PLANIMETRIA - NIVELES).
RECEBO Y FOCMALTEC.

INGENIERO RESIDENTE — DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA
Sergio Lopez

MARTES 20 DE MAYO 2025

ESTADO DEL TIEMPO : CLIMA PRESENCIA DE LLUVIA EN
HORAS DE MADRUGADA 4:00 AM A 5:00 AM, LA MAÑANA
PERMANECE NUBLADA Y SECA; LA TARDE SEMINUBLADA Y
SOLEADA.
ACTIVIDADES :
FRENTE No. 1 : ALCANTARILLADO PLUVIAL - SUMIDEROS
POZO PP19 : SL-19-01. CRA 3 CON CALLE 4. EXCAVACION A
MANO.
FRENTE No 2 : ALCANTARILLADO PLUVIAL - POZOS DE INSPECCION
TRAMO VIAL T14 - PP33. COLOCACION DE LA PLACA CU-
BIERTA POZO A NIVEL DE PAVIMENTO, CON SU MARCO Y

NKB

TAPA BASQUIANTE.

FRENTE No.3: REPOSICION SISTEMA DE ACUEDUCTO.

CALLE 2 ENTRE CRAS 5 y 4. EXCAVACION MANUAL.

OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.

FRENTE No.4: TRAMO VIA/T1 - CALLE1 ENTRE CRAS 1 y 3.

RELLENO ARENA APISONADA PARA SOLADO y COLOCACION

SARDINELES PREFABRICADOS.

FRENTE No.5: TRAMO VIA/T14 - CRA 4 ENTRE CALLES 2 y 1.

RECORTE y PERFILADO.

INGENIERO RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA

SERGIO LOPEZ
INSPECTOR INTERVENTORIA

MIERCOLES 21 DE MAYO 2025

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA LLUVIA EN LA MADRUGADA

MODERADA 1:00AM A 3:00AM y DE 5:00AM A 7:00AM.

TARDE SEMINUBLADO y SOLEADA.

ACTIVIDADES:

FRENTE No.1: ALCANTARILLADO PLUVIAL - SUMIDEROS.

POZO PP19: 31-19-01. CRA3 CON CALLE 4. EXCAVACION A MANO

FRENTE No.2: ALCANTARILLADO SANITARIO - POZOS INSPECCION

TRAMO VIA/T14 - POZO SANITARIO PZS-21E CRA 4 CON

VIA AQUALINDA. NIVELACION DEL POZO A COTA SUBBASE.

FRENTE No.3: REPOSICION SISTEMA DE ACUEDUCTO.

CALLE 2 ENTRE CRAS 5 y 4. EXCAVACION MANUAL; INSTALACION TUBERIA DE POLIETILENO Ø3"; RELLENO EN ARENA APISONADA PARA ATAQUE DE LA TUBERIA; RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION; CARGUE y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO.

OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.

NKA

FRENTE No.4: TRAMO VIA/ T1 - CALLE/ ENTRE CRAS 1Y3. RELLENO ARENA APISONADA PARA SOLADO Y COLOCACION SARDINELES PREFABRICADOS.

FRENTE No.5: TRAMO VIA/ T14 - CRA 4 ENTRE CALLES 2Y1. COLOCACION PARRILLAS ACERO DE REFUERZO Y CANASTILLAS SOPORTES DE LAS DOVELAS Ø1" EN JUNTAS DE DILATACION.

INGENIERO RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA

SERGIO LOPEZ
INSPECTOR INTERVENTORIA

JUEVES 22 DE MAYO 2025

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SE PRESENTO LLUVIA EN HORAS DE LA MADRUGADA. 3:00 AM - 5:00 AM. NUBOSIDAD.

ACTIVIDADES:

FRENTE No.1: ALCANTARILLADO PLUVIAL - SUMIDEROS.

POZO PPP9: SL-19-01 CRA 3 CON CALLE 4. EXCAVACION A MANO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø12"; RELLENO ZONA DE ATRAQUE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR.

FRENTE No.2: ALCANTARILLADO SANITARIO - POZOS INSPECCION.

TRAMO VIA/ T14: PZ8 - Z1E. CRA 4 CON VIA AQUA/NDA. COLOCACION DE LA PLACA CUBIERTA DEL POZO A NIVEL DE PAVIMENTO, CON SU MARCO Y TAPA BASCULANTE.

FRENTE No.3: REPOSICION SISTEMA DE ACUEDUCTO.

CRA 3 CON CALLE 1. REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO; EXCAVACION MANUAL.

FRENTE No.4: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DE/ PAVIMENTO. TRAMO VIA/ T1 - CALLE 1 ENTRE CRAS 1Y3. RELLENO ARENA APISONADA PARA SOLADO Y COLOCACION SARDINELES PREFABRICADOS.

FRENTE No. 5 : OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. TRAMO VIAL T14 - CRA 4 ENTRE CALLES 2 y 1. COLOCACION PARRILLAS ACERO DE REFUERZO Y CANASTILLAS SOPORTES DE LAS DOVELAS Ø1" EN JUNTAS DE DILATACION.

INGENIERO RESIDENTE — DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA. — SERGIO LOPEZ INSPECTOR INTERVENTORIA.

VIERNES 23 DE MAYO 2025

ESTADO DEL TIEMPO: AMANECE EL DIA SECO, SEMINUBLADO Y SOLEADO, PRESENTANDOSE LLUVIA INTENSA EN LA TARDE 4:00PM A 4:30PM,

ACTIVIDADES:

FRENTE No.1 : ALCANTARILLADO PLUVIAL - SUMIDEROS

POZO PP19 : SL-19-02. CARRERA 3 CON CALLE 4 EXCAVACION A MANO.

FRENTE No. 2: ALCANTARILLADO SANITARIO - POZOS DE INSPECCION TRAMO VIAL T14. POZO PZS 26E. CRA 4 ENTRE VIA AGUA LINDA Y LOS MANGOS. NIVELACION DEL POZO A COTA SUBBASE.

FRENTE No. 3: REPOSICION SISTEMA DE ACUEDUCTO. CRUCE DE LA CALLE 1 CON CRA 3. EXCAVACION MANUAL. OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO.

FRENTE No. 4 : TRAMO VIA T2 - CALLE 1 ENTRE CRAS 4 y 3. REPLANTEO Y LOCALIZACION SARDINELES; EXCAVACION A MANO.

FRENTE No 5: TRAMO VIA T14 - CRA 4 ENTRE CALLES 2 y 1. FUNDIDA LOSA DE CONCRETO 4000 PSI, E=0.20M; COLOCACION BARRAS ANCLAJE.

INGENIERO RESIDENTE. — DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA — SERGIO LOPEZ INSPECTOR INTERVENTORIA.

MKB

SABADO 24 DE MAYO 2025

ESTADO DEL TIEMPO: CLARO SECO, SEMINUBLADO Y SOLEADO.
PRESENCIA DE LLUVIA INTENSA 8:00PM A 10:00PM.

ACTIVIDADES:

FRENTE No.1: ALCANTARILLADO PLUVIAL - SUMIDEROS
POZO PP19: 3C-19-02. CRA3 CON CALLE 4. EXCAVACION A MANO.

FRENTE No.2: ALCANTARILLADO SANITARIO - POZO DE INSPECION. TRAMO VIA T14. POZO P23 2QE CRA 4 ENTRE VIA AGUA LINDA Y LOS MANGOS. COLOCACION DE LA PLACA CUBIERTA DEL POZO A NIVEL DE PAVIMENTO; CONSO MACHO Y TAPA EMBOLANTE.

FRENTE No.3: REPOSICION SISTEMA DE ACUEDUCTO. CRUCE DE LA CALLE 1 CON CRA 3. EXCAVACION A MANO; INSTALACION TUBERIA DE POLIETILENO Ø3"; RELLENO EN ARENA APISONADA PARA ATRAQUE DE LA TUBERIA; RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO.

OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.

FRENTE No. 4: TRAMO VIA T2 - CALLE 1 ENTRE CRAS 4Y3. EXCAVACION A MANO; CARGUE MANUAL Y RETIRO DEL MATERIAL EXCAVADO; RELLENO ARENA APISONADA PARA SOLADO Y COLOCACION SARDINELES PREFABRICADOS.

FRENTE No. 5: TRAMO VIA T14 - CRA 4 ENTRE CALLES 2Y1. FUNDIDA LOSA DE CONCRETO 4000PSI, E=0.20 MTS; COLOCACION BARRAS DE ANCLAJE ACERO DE REFUERZO.

INGENIERO RESIDENTE — DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA — SERGIO LOPEZ, INSPECTOR INTERVENTORIA

DOMINGO 25 DE MAYO 2025

ESTADO DEL TIEMPO: CLARO SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES: NO SE EJECUTARON.

INGENIERO RESIDENTE — DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA — SERGIO LOPEZ INSPECTOR INTERVENTORIA.

LUNES 26 DE MAYO 2025

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO, SEMINUBLADO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES:

FRENTE No.1: ALCANTARILLADO PLUVIAL - SUMIDEROS

POZO PP29: SL-19-02 CRA3 CON CALLE 4. EXCAVACION A MANO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø12"; RELLENO ZONA DE ATRAQUE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR.

FRENTE No.2: ALCANTARILLADO PLUVIAL - SUMIDEROS.

POZO PP29: SL-29-02 CRA 2 CON CALLE 1. EXCAVACION A MANO.

FRENTE No.3: REPOSICION SISTEMA DE ACUEDUCTO. CALLE 1 ENTRE CRAS 3 Y 2. REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS; EXCAVACION MANUAL.

OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.

TRAMO VIA TZ - CALLE 1 ENTRE CRAS 4 Y 3. RELLENO ARENA APISONADA PARA SOLADO Y COLOCACION SARDINELES PREFABRICADOS. FRENTE 4.

FRENTE No.5: TRAMO VIA TH - CRA 4 ENTRE CALLES 1 Y VIA LOS MANGOS REPLANTEO Y LOCALIZACION E/E DE VIA; RECEBEO Y FOCHAMIENTO.

INGENIERO RESIDENTE — DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA — SERGIO LOPEZ INSPECTOR INTERVENTORIA.

NKB

MARTES 27 DE MAYO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES:

FRENTE No 1: ALCANTARILLADO PLUVIAL – SUMIDEROS

POZO PP19: SL-19-03 CRA 3 CON CALLE 4. EXCAVACION A MANO.

FRENTE No. 2: ALCANTARILLADO PLUVIAL – SUMIDEROS.

POZO PP29: SL-29-02 CRA 2 CON CALLE 1. EXCAVACION A MANO.

FRENTE No. 3: REPOSICION SISTEMA DE ACUEDUCTO. CALLE 1 ENTRE CRAS 3 Y 2. EXCAVACION MANUAL.

OBRAS COMPLEMENTARIAS – ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.

FRENTE No. 4: TRAMO 2 – CALLE 1 ENTRE CRAS 4 Y 3. RELLENO ARENA APISONADA PARA SOLADO Y COLOCACION SARDINELES PREFABRICADOS.

FRENTE No. 5: TRAMO VIA 714 – CRA 4 ENTRE CALLE 1 Y VIA 100 MANGOS. RECIBO Y FORMALETEO.

INGENIERO RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA

SERGIO LOPEZ
INSPECTOR INTERVENTORIA.

MIERCOLES 28 DE MAYO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES:

FRENTE No 1: ALCANTARILLADO PLUVIAL – SUMIDEROS

POZO PP19: SL-19-03 CRA 3 CON CALLE 4. EXCAVACION A MANO.

FRENTE No. 2: ALCANTARILLADO PLUVIAL – SUMIDEROS

POZO PP29: SL-29-02. CRA 2 CON CALLE 1. EXCAVACION A MANO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO ϕ12"; RELLENO ZONA DE ATRAQUE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR.

FRENTE No 3: REPOSICION SISTEMA DE ACUEDUCTO. CALLE 1 ENTRE CRAS 3 Y 2. EXCAVACION MANUAL.

NKB

OBRAS COMPLEMENTARIAS – ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.

FRENTE No 4: TRAMO VIA T2 – CALLE 1 ENTRE CRAS 4 y 3. RELLENO ARENA APISONADA PARA SOLADO Y COLOCACION SARDINELES PREFABRICADOS.

FRENTE No.5: TRAMO VIA T14 – CRA 4 ENTRE CALLE 1 y VIA LOS MANGOS. COLOCACION PARRILLAS ACERO DE REFUERZO Y CANASTILLAS SOPORTES DE LAS DOVELAS Ø1" EN JUNTAS DE DILATACION.

INGENIERO RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA

SERGIO LOPEZ
INSPECTOR INTERVENTORIA

JUEVES 29 DE MAYO DE 2021.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO

ACTIVIDADES:

FRENTE No.1: ALCANTARILLADO PLUVIAL – SUMIDEROS POZO PP19: SL-19-03 CRA 3 CON CALLE 4. EXCAVACION A MANO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø12"; RELLENO ZONA DE ATRAQUE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR.

FRENTE No.2: ALCANTARILLADO PLUVIAL – SUMIDEROS POZO PP29: SL-29-03 CRA 2 CON CALLE 1. EXCAVACION A MANO.

FRENTE No.3: REPOSICION SISTEMA DE ACUEDUCTO. CALLE 1 ENTRE CRAS 3 y 2. EXCAVACION MANUAL.

FRENTE No.4: OBRAS COMPLEMENTARIAS – ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. TRAMO VIA T2 – CALLE 1 ENTRE CRAS 4 y 3. RELLENO ARENA APISONADA PARA SOLADO Y COLOCACION SARDINELES PREFABRICADOS.

FRENTE No.5: OBRAS COMPLEMENTARIAS – ESTRUCTURA

DEL PAVIMENTO. TRAMO VIA T14 - CRA 4 ENTRE CALLE 1 Y VIA LOS MANGOS. COLOCACION PARRILLAS ACERO DE REFUERZO Y CANASTILLAS SOPORTES DE LAS DOVELAS Ø1" EN JUNTAS DE DILATACION.

INGENIERO RESIDENTE — DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA — SERGIO LOPEZ INSPECTOR INTERVENTORIA.

VIERNES 30 DE MAYO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA NUBLADA PRESENCIA DE LLUVIA INTENSA 11:30 AM A 1:00PM; TARDE NUBLADA.

ACTIVIDADES:

FRENTE No 1: ALCANTARILLADO PLUVIAL - SUMIDEROS

POZO PP19: SL-19-04. CRA 3 CON CALLE 4 EXCAVACION A MANO.

FRENTE No 2: ALCANTARILLADO PLUVIAL - SUMIDEROS

POZO PP29: SL-29-03. CRA 2 CON CALLE 1. EXCAVACION A MANO.

FRENTE No. 3: REPOSICION SISTEMA DE ACUEDUCTO CALLE 1 ENTRE CRAS 3 Y 2. EXCAVACION MANUAL.

OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO.

TRAMO VIA T2 - CALLE 1 ENTRE CRAS 4 Y 3. RELLENO ARENA PARA SOLADO Y COLOCACION SARDINELES PREFABRICADOS FRENTE N. 4.

FRENTE No 5: TRAMO VIA T14 - CRA 4 ENTRE CALLE 1 Y VIA LOS MANGOS. FUNDIDA LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO 4000PSI E=0.20MTS Y COLOCACION BARRAS DE ANCLAJE.

INGENIERO RESIDENTE — DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA — SERGIO LOPEZ INSPECTOR INTERVENTORIA.

SABADO 31 DE MAYO 2025

ESTADO DEL TIEMPO: C/UNA SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES:

FRENTE No 1: ALCANTARILLADO PLUVIAL – SUMIDEROS

POZO PP19: SL-19-04. CRA 3 CON CALLE 4. EXCAVACION A MANO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø12"; RELLENO ZONA DE ATRAQUE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR; CARGUE Y RETIRO MECANICO DE MATERIAL EXCAVADO.

FRENTE No.2: ALCANTARILLADO PLUVIAL – SUMIDEROS

POZO PP29: SL-29-03. CRA 2 CON CALLE 1. EXCAVACION A MANO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø12"; RELLENO ZONA DE ATRAQUE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR; CARGUE Y RETIRO MECANICO DE MATERIAL EXCAVADO.

FRENTE No.3: REPOSICION SISTEMA DE ACUEDUCTO CALLE 1 ENTRE CRAS 3 Y 2. EXCAVACION MANUAL; INSTALACION TUBERIA DE POLIETILENO Ø3"; RELLENO EN ARENA APISONADA PARA ATRAQUE DE LA TUBERIA; RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO.

OBRAS COMPLEMENTARIAS – ESTRUCTURA PAVIMENTO

FRENTE No.4: TRAMO VIA T2 – CALLE 1 ENTRE CRAS 4 Y 3. RELLENO ARENA APISONADA PARA SOLADO Y COLOCACION DE SARDINELES PREFABRICADOS.

FRENTE No.5: TRAMO VIA T14 – CRA 4 ENTRE CALLE 1 Y VIA LOS MANGOS. FONDIDA LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO 4000 PSI, E=0.20MTS; COLOCACION BARRAS DE ANCLAJE. ACERO DE REFUERZO.

INGENIERO RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA

SERGIO LOPEZ
INSPECTOR INTERVENTORIA

NKB

5.12.10 LABORATORIOS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. (608) 632 7178
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

CUADRO RESUMEN DE PRUEBAS

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA No.
		13	5	2025	032 DE 2023

SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA

CUADRO DE RESUMEN DE PRUEBAS

RESUMEN MENSUAL DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL INFORME N°18 DE OBRA **DE** **MAYO DE 2025**

Mes , día y año en que se suscribe el acta parcial

CONTRATO No. 032 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S - RL MARIA DIOMY BARRERA

INTERVENTOR SICAL S.A.S - RL JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA

SUPERVISOR ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY

TIPO DE PRUEBA O ENSAYO

FECHA DEL ENSAYO 13 (Dia) **DE** MAYO (Mes) **DE** 2025 (Año)

Densidad en terreno	☐	Desgaste	☐
Ensayo a compresión en cilindros de concreto	☐	Proctor	☐
C.B.R Muestra inalterada	☐	Gradación	☐
Flexión de Vigas de Concreto	☐	Abrasión de Agregados en la Máquina de los ángeles	☐
Rodadura Asfáltica	☐	Granulometría	☐
Límite de Consistencia	☐	Equivalente de Arena	☐
Otros (Especificar)	☒	Ensayo de placa de carga dinámica	

COMENTARIOS GENERALES DEL TIPO DE PRUEBA Y ENSAYO

1- TECNICOS Y MATERIAL

Se realizaron ensayos en el tramo 14 carrera 4 entre calle 2 y vía los mangos

Se realizaron ensayos en el tramo 6 calle 4 entre carrera 4 y 3

RESUMEN DE ENSAYOS

SUBBASE GRANULAR DE 2"

No.	Localización	Fecha	Unidad de medida	Resultado	Requerimiento de aceptación	Cumplimiento
1	TRAMO 14 CRA 4 ENTRE CLL 2 Y VÍA LOS MANGOS-EJE,DERECHO,IZQUIERDO	13/05/2025	%	95,6	95	CUMPLE
2	TRAMO 6 CLL 4 ENTRE CRA 4 Y 3	13/05/2025	%	95,7	95	CUMPLE

2. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

De acuerdo a los resultados se puede apreciar que los ensayos cumplen según lo estipulado en la normatividad UNE 103807-2, ASTM-E2835-11, para ensayos de placa de carga dinamica

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

CUADRO RESUMEN DE PRUEBAS

Cuando algún resultado estuvo por debajo de los límites permitidos se realizaron acciones correctivas en obra y se tomó de nuevo el ensayo para verificar el cumplimiento de la norma.

Respectivamente los ensayos realizados en los tramos 6 y 14 cumplen con el porcentaje de aceptación según normativa (95%)

3. CONCLUSIONES GENERALES

La subbase granular aplica según lo estipulado en la norma ASTM-E2835-11.

Firma

Nombre

CONTRATISTA

VI. COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

Firma

Nombre

Supervisor de Proyecto y/o Contrato

Orginal oficina Jurídica

1era copia :interventor

2da copia contratista

3ra copia dependencia responsable del contrato

ANEXOS CAPÍTULO 6

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. (608) 632 7178
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

ANEXO 6.6.1.
PLANILLAS DE ASISTENCIA CHARLAS DE SST

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Vie 02 de Mayo	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Divulgacion de permisos de trabajo		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodrig	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7.	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
16	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	
17	ERIKO RODRIGUEZ	1055504497	OPERADOR	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
21	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
22	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
23	YIMMY CARDOZO	74182396	OPERADOR	
24	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	10911662896	OPERADOR	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
28	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
29	RICAURTE RODRIGUEZ	1118543709	OFICIAL	
30	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	

Observaciones		VoBO Responsable	

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Vie 02 de Mayo	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	Adrian
8	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
9	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
10	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
11	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
12	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
13	RUBEN DAZA	12501929	AUXILIAR DE OBRA	
14	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
15	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	Albeiro
16	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
19	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
20	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
21	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
22	NICOLAS BARRERA	1029645560	AUXILIAR DE OBRA	
23	GREGORIO SANCHEZ	1029646017	AUXILIAR DE OBRA	
24	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
25	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
26	OMAR ORTIZ	18969616	AUXILIAR DE OBRA	
27	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
28	FERNANDO PEREZ	1118565437	AUXILIAR DE OBRA	
29				
30				
31				
32				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

YNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	03-05-25	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	velocidad maxima en vias Urbana		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rolon	Duracion: (Min	30 minutos

M	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	
	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
3	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
9	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
0	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
1	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
2	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
3	RUBEN DAZA	12501929	AUXILIAR DE OBRA	
4	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
5	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
6	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
7	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
8	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
9	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
0	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
1	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
2	NICOLAS BARRERA	1029645560	AUXILIAR DE OBRA	
3	GREGORIO SANCHEZ	1029646017	AUXILIAR DE OBRA	
4	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
6	OMAR ORTIZ	18969616	AUXILIAR DE OBRA	
7	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
8	FERNANDO PEREZ	1118565437	AUXILIAR DE OBRA	
9				
0				
1				
2				

Observaciones		V° Bo Responsable	

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	03-05-2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Velocidad maxima en vias urbanas		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Padilla	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
16	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	
17	ERIKO RODRIGUEZ	1055504497	OPERADOR	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
21	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
22	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
23	YIMMY CARDOZO	74182396	OPERADOR	
24	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	10911662896	OPERADOR	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
28	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
29	RICAURTE RODRIGUEZ	1118543709	OFICIAL	
30	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	

Observaciones		Vo.Bo Responsable	

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	03 de Mayo 2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Riesgos y Peligros Tormentas eléctricas		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Castro	Duracion: (Min	30 minutos)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
16	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	
17	ERIKO RODRIGUEZ	1055504497	OPERADOR	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
21	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
22	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
23	YIMMY CARDOZO	74182396	OPERADOR	
24	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	10911662896	OPERADOR	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
28	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
29	RICAURTE RODRIGUEZ	1118543709	OFICIAL	
30	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	03 de Mayo	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

M	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	
	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
8	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
9	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
10	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
11	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
12	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
13	RUBEN DAZA	12501929	AUXILIAR DE OBRA	Retirado
14	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
15	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
16	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
19	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
20	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
21	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
22	NICOLAS BARRERA	1029645560	AUXILIAR DE OBRA	Nicolas.
23	GREGORIO SANCHEZ	1029646017	AUXILIAR DE OBRA	
24	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
25	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	Josi Vianey Tumay
26	OMAR ORTIZ	18969616	AUXILIAR DE OBRA	
27	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	Ribaldo Stl
28	FERNANDO PEREZ	1118565437	AUXILIAR DE OBRA	
29				
30				
31				
32				

Observaciones		VoBo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria ☐ Capacitación ☐ Inducción ☐ Otros

FECHA: Lunes 5 de Mayo LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): Respeto - Liderazgo.

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Angelica Trujillo D. Duracion: (Min 20 mts.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
16	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	
17	ERIKO RODRIGUEZ	1055504497	OPERADOR	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
21	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
22	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
23	YIMMY CARDOZO	74182396	OPERADOR	
24	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	10911662896	OPERADOR	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
28	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
29	RICAURTE RODRIGUEZ	1118543709	OFICIAL	No se Presento
30	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	Licencia

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Lun 05 de Mayo	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Respeto - Liderazgo.		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Angelica Trujillo	Duracion: (Min	20 mts

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
8	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
9	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
10	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
11	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
12	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
13	RUBEN DAZA	12501929	AUXILIAR DE OBRA	
14	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
15	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
16	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
19	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
20	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
21	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
22	NICOLAS BARRERA	1029645560	AUXILIAR DE OBRA	
23	GREGORIO SANCHEZ	1029646017	AUXILIAR DE OBRA	
24	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
25	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
26	OMAR ORTIZ	18969616	AUXILIAR DE OBRA	
27	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
28	FERNANDO PEREZ	1118565437	AUXILIAR DE OBRA	
29	Alfonso Gonzalez	9430998	Aux de obra	
30	Ma Angelica Trujillo	2391437	Social	
31				
32				

Observaciones		Vo.Bo Responsable	

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Mar 06 de mayo	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	HOJA DE SEGURIDAD DEL CEMENTO, ANTISOL		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	MADELEINE RODRIGUEZ	Duracion: (Min	30 MINUTOS

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
16	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	
17	ERIKO RODRIGUEZ	1055504497	OPERADOR	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
21	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
22	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
23	YIMMY CARDOZO	74182396	OPERADOR	
24	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	10911662896	OPERADOR	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
28	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
29	RICAURTE RODRIGUEZ	1118543709	OFICIAL	
30	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	06 Mar de Mayo	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	Adrian
8	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
9	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
10	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
11	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	Ismael V.
12	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
13	RUBEN DAZA	12501929	AUXILIAR DE OBRA	
14	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
15	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
16	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
19	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
20	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
21	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
22	NICOLAS BARRERA	1029645560	AUXILIAR DE OBRA	Nicolas.
23	GREGORIO SANCHEZ	1029646017	AUXILIAR DE OBRA	
24	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
25	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
26	OMAR ORTIZ	18969616	AUXILIAR DE OBRA	
27	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	Ribaldo Si
28	FERNANDO PEREZ	1118565437	AUXILIAR DE OBRA	
29	Alfonso Gonzalez	7430998	Aux de obra	
30				
31				
32				

Observaciones		Vo.Bo Responsable	

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Mie 7 de Mayo	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	HOJAS DE SEGURIDAD DEL ACELERANTE, PISTOL.		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	MADELEINE RODRIGUEZ	Duracion: (Min	30 MINUTOS

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
16	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	
17	ERIKO RODRIGUEZ	1055504497	OPERADOR	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
21	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
22	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
23	YIMMY CARDOZO	74182396	OPERADOR	
24	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	10911662896	OPERADOR	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	MARIÁ URIBE	39424724	CONTROLADORA	
28	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
29	RICAURTE RODRIGUEZ	1118543709	OFICIAL	
30	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	

Observaciones		Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	M/a 07 de Mayo	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		uracion: (Mir	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
8	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
9	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
10	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
11	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
12	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
13	RUBEN DAZA	12501929	AUXILIAR DE OBRA	
14	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
15	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
16	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
19	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
20	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
21	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
22	NICOLAS BARRERA	1029645560	AUXILIAR DE OBRA	
23	GREGORIO SANCHEZ	1029646017	AUXILIAR DE OBRA	
24	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
25	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
26	OMAR ORTIZ	18969616	AUXILIAR DE OBRA	
27	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
28	FERNANDO PEREZ	1118565437	AUXILIAR DE OBRA	
29				
30				
31				
32				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: Jue 8 de mayo | LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): Cumplimiento con los mantenimientos preventivos

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madeleine Rodriguez | Duracion: (Min) 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA ✓	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE ✓	1082851829	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU ✓	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO ✓	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO ✓	1116804321	OFICIAL	
14	WILSON PADILLA ✓	74860237	CADENERO	
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ ✓	1066727172	CADENERO	
16	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	
17	ERIKO RODRIGUEZ	1055504497	OPERADOR	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
21	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
22	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
23	YIMMY CARDOZO	74182396	OPERADOR	
24	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	10911662896	OPERADOR	
25	SANDRA CASTAÑEDA ✓	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR ✓	1029641379	CONTROLADORA	
27	MARIA URIBE ✓	39424724	CONTROLADORA	
28	EDWIN SASTOQUE ✓	1118346440	OFICIAL	
29	RICAURTE RODRIGUEZ ✓	1118543709	OFICIAL	
30	RAUL ROA —	4150771	OFICIAL	

Observaciones: en vehiculos - maquinas y equipos

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Jue 8 de Mayo	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Cumplimiento con los mantenimientos preventivos		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ ✓	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO ✓	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN ✓	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ ✓	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE ✓	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	ADRIAN DAVID SOLORZANO ✓	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
8	LUIS REY ORTIZ ✓	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
9	JORGE NIÑO MOLINA ✓	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
10	JOSE ANTONIO VARGAS ✓	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
11	ISMAEL VASQUEZ ✓	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
12	RENE CARDENAS ✓	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
13	RUBEN DAZA —	12501929	AUXILIAR DE OBRA	
14	DAGOBERTO ARIZA ✓	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
15	ALBEIRO SUESCUN ✓	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
16	RUBEN RODRIGUEZ ✓	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
19	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
20	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
21	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
22	NICOLAS BARRERA ✓	1029645560	AUXILIAR DE OBRA	
23	GREGORIO SANCHEZ ✓	1029646017	AUXILIAR DE OBRA	
24	JUAN ELI CORDOBA ✓	1119660[illegible]	AUXILIAR DE OBRA	
25	JOSE VIANEY TUMAY ✓	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
26	OMAR ORTIZ	18969616	AUXILIAR DE OBRA	
27	RIBALDO CALDERON ✓	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
28	FERNANDO PEREZ ✓	1118565437	AUXILIAR DE OBRA	
29	Nombre Apellidos ✓			
30				
31				
32				

Observaciones		V°B° Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Vie 9 de Mayo	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	El Respeto		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madelin Rodriguez	Duracion: (Min	30 Minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
16	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	
17	ERIKO RODRIGUEZ	1055504497	OPERADOR	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
21	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
22	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
23	YIMMY CARDOZO	74182396	OPERADOR	
24	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	10911662896	OPERADOR	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
28	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
29	RICAURTE RODRIGUEZ	1118543709	OFICIAL	
30	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	

Observaciones		Vo Bo Responsable	

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Vie 9 de Mayo	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
8	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
9	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
10	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
11	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
12	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
13	RUBEN DAZA	12501929	AUXILIAR DE OBRA	
14	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
15	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
16	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
19	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
20	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
21	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
22	NICOLAS BARRERA	1029645560	AUXILIAR DE OBRA	
23	GREGORIO SANCHEZ	1029646017	AUXILIAR DE OBRA	
24	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
25	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
26	OMAR ORTIZ	18969616	AUXILIAR DE OBRA	
27	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
28	FERNANDO PEREZ	1118565437	AUXILIAR DE OBRA	
29	Alfonso Gonzalez	7430998	Aux de obra	
30				
31				
32				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: 10-05-2025 LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): Porque se le deben realizar los prechequeos.

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madeleine Lobo Duración: (Min 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
16	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	
17	ERIKO RODRIGUEZ	1055504497	OPERADOR	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
21	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
22	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
23	YIMMY CARDOZO	74182396	OPERADOR	
24	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	10911662896	OPERADOR	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
28	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
29	RICAURTE RODRIGUEZ	1118543709	OFICIAL	
30	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	

Observaciones: a los vehiculos y maquinaria en general.

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	10-05-2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Mir	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	Adrian
8	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
9	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
10	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
11	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	Ismael V.
12	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
13	RUBEN DAZA	12501929	AUXILIAR DE OBRA	
14	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
15	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	Albeiro
16	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
19	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
20	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
21	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	Julian Casas
22	NICOLAS BARRERA	1029645560	AUXILIAR DE OBRA	Nicolas.
23	GREGORIO SANCHEZ	1029646017	AUXILIAR DE OBRA	Gregorio
24	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
25	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
26	OMAR ORTIZ	18969616	AUXILIAR DE OBRA	Omar
27	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	Ribaldo
28	FERNANDO PEREZ	1118565437	AUXILIAR DE OBRA	
29	Alfonso Gonzalez	9430978	Aux de obra	
30	Mol. Angelica Injillo	23914357	Aux	
31				
32				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	13 de Mayo	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Prohibido llevar pasajeros en los vehiculos		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	MADELEYNE RODRIGUEZ	Duracion: (Min	30 MINUTOS

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
16	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	
17	ERIKO RODRIGUEZ	1055504497	OPERADOR	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
21	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
22	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
23	YIMMY CARDOZO	74182396	OPERADOR	
24	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	10911662896	OPERADOR	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
28	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
29	RICAURTE RODRIGUEZ	1118543709	OFICIAL	
30	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	

Observaciones	Volquetas - camioneta	Vo Bo Responsable
	camion - maquinaria amarillo	

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Mar 17 de mayo	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	Adrian
8	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
9	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	Jorge
10	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
11	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	Ismael V.
12	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
13	RUBEN DAZA	12501929	AUXILIAR DE OBRA	
14	DAGOBERTO ARIZA	112O2784	AUXILIAR DE OBRA	
15	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	Albeiro
16	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	FERNANDO PEREZ	1118565437	AUXILIAR DE OBRA	
19	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
20	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
21	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
22	NICOLAS BARRERA	1029645560	AUXILIAR DE OBRA	Nicolas.
23	GREGORIO SANCHEZ	1029646017	AUXILIAR DE OBRA	
24	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
25	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
26	OMAR ORTIZ	18969616	AUXILIAR DE OBRA	
27	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	Ribaldo Sti
28	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
29				
30				
31				
32				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Mie 14 de Mayo	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	TRABAJOS EN ESPACIOS REDUCIDOS A CIELO ABIERTO		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	MADELEINE RODRIGUEZ	uracion: (Mir	30 MINUTOS

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
16	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	
17	ERIKO RODRIGUEZ	1055504497	OPERADOR	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
21	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
22	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
23	YIMMY CARDOZO	74182396	OPERADOR	
24	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	10911662896	OPERADOR	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
28	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
29	RICAURTE RODRIGUEZ	1118543709	OFICIAL	
30	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	

Observaciones		VoBo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Mie 14 de Mayo	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
8	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
9	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
10	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
11	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
12	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
13	RUBEN DAZA	12501929	AUXILIAR DE OBRA	
14	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
15	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
16	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	FERNANDO PEREZ	1118565437	AUXILIAR DE OBRA	
19	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
20	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
21	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
22	NICOLAS BARRERA	1029645560	AUXILIAR DE OBRA	
23	GREGORIO SANCHEZ	1029646017	AUXILIAR DE OBRA	
24	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
25	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
26	OMAR ORTIZ	18969616	AUXILIAR DE OBRA	
27	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
28	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
29	Ma. Angelica Trujillo R.	2391437	SOCIA	
30				
31				
32				

Observaciones		Vo.Bo Responsable	

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Jue 15 de Mayo	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	USO ADECUADO DE LOS EPP		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	HADELENE RODRIGUEZ	Duracion: (Min	30 MINUTOS

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
16	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	
17	ERIKO RODRIGUEZ	1055504497	OPERADOR	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
21	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
22	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
23	YIMMY CARDOZO	74182396	OPERADOR	
24	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	10911602896	OPERADOR	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
28	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
29	RICAURTE RODRIGUEZ	1118543709	OFICIAL	
30	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	13 de Mayo	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min)	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
8	LUIS REY ORTIZ	74657511	AUXILIAR DE OBRA	
9	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
10	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
11	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
12	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
13	RUBEN DAZA	12501929	AUXILIAR DE OBRA	
14	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
15	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
16	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	FERNANDO PEREZ	1118565437	AUXILIAR DE OBRA	
19	ANDREY AMEZQUITA	1053352445	CONDUCTOR	
20	JORGE CARDENAS	9524796	CONDUCTOR	
21	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
22	NICOLAS BARRERA	1029645560	AUXILIAR DE OBRA	
23	GREGORIO SANCHEZ	1029646017	AUXILIAR DE OBRA	
24	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
25	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
26	OMAR ORTIZ	18969616	AUXILIAR DE OBRA	
27	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
28	ALFONSO GONZALEZ	9430996	AUXILIAR DE OBRA	
29				
30				
31				
32				

Observaciones	

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: Vie 16 de mayo LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): COMO ACTUAR ANTE EL GOLPE DE CALOR

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: MADELEINE RODRIGUEZ Duracion: (Min 30 MINUTOS

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
16	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	
17	ERIKO RODRIGUEZ	1055504497	OPERADOR	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
21	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
22	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
23	YIMMY CARDOZO	74182396	OPERADOR	
24	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	10911662896	OPERADOR	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
28	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
29	RICAURTE RODRIGUEZ	1118543709	OFICIAL	
30	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	

Observaciones

Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Vie 16 de mayo	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		uracion: (Mir	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
8	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
9	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
10	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
11	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
12	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
13	RUBEN DAZA	12501929	AUXILIAR DE OBRA	
14	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
15	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
16	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	FERNANDO PEREZ	1118565437	AUXILIAR DE OBRA	
19	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
20	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
21	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
22	NICOLAS BARRERA	1029645560	AUXILIAR DE OBRA	
23	GREGORIO SANCHEZ	1029646017	AUXILIAR DE OBRA	
24	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
25	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
26	OMAR ORTIZ	18969616	AUXILIAR DE OBRA	
27	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
28	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
29				
30				
31				
32				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Sab 17 de mayo	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Uso obligatorio del cinturon de Seguridad		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	CARLOS H
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	ALBERTO
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
16	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	
17	ERIKO RODRIGUEZ	1055504497	OPERADOR	ERICO.
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
21	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
22	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
23	YIMMY CARDOZO	74182396	OPERADOR	
24	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	10911662896	OPERADOR	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	SANDRA C
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
28	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
29	RICAURTE RODRIGUEZ	1118543709	OFICIAL	
30	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	

Observaciones		Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Sab 17 de Mayo	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
8	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
9	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
10	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
11	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
12	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
13	RUBEN DAZA	12501929	AUXILIAR DE OBRA	
14	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
15	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
16	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	FERNANDO PEREZ	1118565437	AUXILIAR DE OBRA	
19	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
20	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
21	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
22	NICOLAS BARRERA	1029645560	AUXILIAR DE OBRA	
23	GREGORIO SANCHEZ	1029646017	AUXILIAR DE OBRA	
24	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
25	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
26	OMAR ORTIZ	18969616	AUXILIAR DE OBRA	
27	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
28	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
29				
30				
31				
32				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Lun 29 de mayo	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
16	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	
17	ERIKO RODRIGUEZ	1055504497	OPERADOR	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
21	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
22	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
23	YIMMY CÁRDOZO	74182396	OPERADOR	
24	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	10911662896	OPERADOR	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
28	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
29	RICAURTE RODRIGUEZ	1118543709	OFICIAL	
30	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	

Observaciones		Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA:	Lun 19 de Mayo	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	RIESGOS NATURALES - VENDABALES Y TORMENTAS ELÉCTRICAS		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	MADELEINE RODRIGUEZ	Duracion: (Min	30 MINUTOS

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
7	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
8	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
9	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
10	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
11	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
12	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
13	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
14	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
15	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
16	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	FERNANDO PEREZ	1118565437	AUXILIAR DE OBRA	
19	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
20	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
21	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
22	NICOLAS BARRERA	1029645560	AUXILIAR DE OBRA	
23	GREGORIO SANCHEZ	1029646017	AUXILIAR DE OBRA	
24	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
25	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
26	OMAR ORTIZ	18969616	AUXILIAR DE OBRA	
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Mar 20 de Mayo	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		uracion: (Mir	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
16	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	
17	ERIKO RODRIGUEZ	1055504497	OPERADOR	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
21	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
22	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
23	YIMMY CARDOZO	74182396	OPERADOR	
24	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	10911662896	OPERADOR	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
28	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
29	RICAURTE RODRIGUEZ	1118543709	OFICIAL	
30	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Mar 20 de Mayo	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	RIESGO FISICO (PERDIDA AUDITIVA)		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	MADELEINE RODRIGUEZ	Duracion: (Min	30 MINUTOS

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
7	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
8	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
9	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
10	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
11	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
12	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
13	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
14	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
15	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
16	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	FERNANDO PEREZ	1118565437	AUXILIAR DE OBRA	
19	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
20	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
21	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
22	NICOLAS BARRERA	1029645560	AUXILIAR DE OBRA	
23	GREGORIO SANCHEZ	1029646017	AUXILIAR DE OBRA	
24	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
25	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
26	OMAR ORTIZ	18969616	AUXILIAR DE OBRA	
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones		VoBo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria ☐ | Capacitación ☐ | Inducción ☐ | Otros ☐

FECHA:	22-05-2023	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	PROHIBIDO EL USO DEL CELULAR EN HORAS LAB		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Nadereme Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	CARLOS HERR
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	ALBERTO
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	JOSE
14	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	Wilson Padilla
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
16	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	
17	ERIKO RODRIGUEZ	1055504497	OPERADOR	Erico
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	Jose Tapia
21	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	Jhonnier
22	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
23	YIMMY CARDOZO	74182396	OPERADOR	
24	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	10911662896	OPERADOR	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	Sandra C.
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
28	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
29	RICAURTE RODRIGUEZ	1118543709	OFICIAL	
30	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	

Observaciones: CAMPORALES

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:		LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
7	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
8	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
9	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
10	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
11	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
12	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
13	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
14	DAGOBERTO ARIZA	112O2784	AUXILIAR DE OBRA	
15	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
16	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	FERNANDO PEREZ	1118565437	AUXILIAR DE OBRA	
19	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
20	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
21	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
22	NICOLAS BARRERA	1029645560	AUXILIAR DE OBRA	
23	GREGORIO SANCHEZ	1029646017	AUXILIAR DE OBRA	
24	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
25	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
26	OMAR ORTIZ	18969616	AUXILIAR DE OBRA	
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones		Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:		LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		uracion: (Mir	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
16	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	
17	ERIKO RODRIGUEZ	1055504497	OPERADOR	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
21	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
22	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
23	YIMMY CARDOZO	74182396	OPERADOR	
24	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	10911662896	OPERADOR	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
28	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
29	RICAURTE RODRIGUEZ	1118543709	OFICIAL	
30	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:		LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	CARLOS H
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	Alberto
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	Jose
14	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	Wilson Padilla
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
16	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	
17	ERIKO RODRIGUEZ	1055504497	OPERADOR	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
21	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	Jhonier
22	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
23	YIMMY CARDOZO	74182396	OPERADOR	
24	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	10911662896	OPERADOR	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
28	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
29	RICAURTE RODRIGUEZ	1118543709	OFICIAL	
30	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	

Observaciones		Vo/Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	23 MAYO 2023	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	INSPECCIÓN DE DOCUMENTO DE VEHICULO		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	MADELEINE RODRIGUEZ	Duracion: (Min	30 MINUTOS

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
8	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
9	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
10	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
11	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
12	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
13	RUBEN DAZA	12501929	AUXILIAR DE OBRA	
14	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
15	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
16	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	FERNANDO PEREZ	1118565437	AUXILIAR DE OBRA	
19	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
20	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
21	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
22	NICOLAS BARRERA	1029645560	AUXILIAR DE OBRA	
23	GREGORIO SANCHEZ	1029646017	AUXILIAR DE OBRA	
24	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
25	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
26	OMAR ORTIZ	18969616	AUXILIAR DE OBRA	
27	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
28	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
29				
30				
31				
32				

Observaciones		Yo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Sab 24 de mayo	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	INSPECCIONES DE HERRAMIENTAS MANUALES.		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	MADELEINE RODRIGUEZ	uracion: (Mir	30 MINUTOS

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
16	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	
17	ERIKO RODRIGUEZ	1055504497	OPERADOR	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
21	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
22	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
23	YIMMY CARDOZO	74182396	OPERADOR	
24	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	10911662896	OPERADOR	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
28	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
29	RICAURTE RODRIGUEZ	1118543709	OFICIAL	
30	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	

Observaciones	Nombre Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Sab 24 de Mayo	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
7	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
8	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
9	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
10	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
11	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
12	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
13	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
14	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
15	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
16	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	FERNANDO PEREZ	1118565437	AUXILIAR DE OBRA	
19	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
20	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
21	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
22	NICOLAS BARRERA	1029645560	AUXILIAR DE OBRA	
23	GREGORIO SANCHEZ	1029646017	AUXILIAR DE OBRA	
24	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
25	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
26	OMAR ORTIZ	18969616	AUXILIAR DE OBRA	
27	Ma Angelica Trujillo	23914317	Social	
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones		Vo.Bo Responsable	

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-02-2022

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA:	Lun 26 de mayo	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	USO DE ESCALERAS EN LAS EXCAVACIONES Y POZOS		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	MADELEINE RODRIGUEZ	Duracion: (Min)	30 MINUTOS

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
16	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	
17	ERIKO RODRIGUEZ	1055504497	OPERADOR	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
21	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
22	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
23	YIMMY CARDOZO	74182396	OPERADOR	
24	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	10911662896	OPERADOR	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
28	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
29	RICAURTE RODRIGUEZ	1118543709	OFICIAL	
30	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	

Observaciones

V°B° Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Lun 26 de mayo	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
7	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
8	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
9	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
10	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
11	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
12	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
13	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
14	DAGOBERTO ARIZA	112O2784	AUXILIAR DE OBRA	
15	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
16	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	FERNANDO PEREZ	1118565437	AUXILIAR DE OBRA	
19	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
20	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
21	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
22	NICOLAS BARRERA	1029645560	AUXILIAR DE OBRA	
23	GREGORIO SANCHEZ	1029646017	AUXILIAR DE OBRA	
24	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
25	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
26	OMAR ORTIZ	18969616	AUXILIAR DE OBRA	
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria ☐ Capacitación ☐ Inducción ☐ Otros ☐

FECHA: Mar 27 de Mayo LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): por la seguridad vial debo hacer el pare

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Duracion: (Mir

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
16	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	
17	ERIKO RODRIGUEZ	1055504497	OPERADOR	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
21	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
22	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
23	YIMMY CARDOZO	74182396	OPERADOR	
24	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	10911662896	OPERADOR	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
28	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
29	RICAURTE RODRIGUEZ	1118543709	OFICIAL	
30	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	

Observaciones: aunque lleve la via en las cruces de vias

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Mar 27 de mayo	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	RIESGO ELECTRICO		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madelene Rolong	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
7	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	Adrian
8	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
9	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	Jorge
10	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
11	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	Ismael V.
12	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
13	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	Rivaldo st
14	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
15	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	Albeiro
16	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	FERNANDO PEREZ	1118565437	AUXILIAR DE OBRA	
19	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
20	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
21	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
22	NICOLAS BARRERA	1029645560	AUXILIAR DE OBRA	Nicolas.
23	GREGORIO SANCHEZ	1029646017	AUXILIAR DE OBRA	
24	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
25	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
26	OMAR ORTIZ	18969616	AUXILIAR DE OBRA	
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones		Yo Soy Responsable	Madelene Rolong

Powered by CamScanner

TRANSPORTES CELESTE HAVRE S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SST ASISTENCIA DE CHARLAS Y REUNIONES TRANSPORTE CELESTE	FOR-SST-001 VERSION: 01 REVISION: 30-10-2024

FECHA: 28-05/25 INDUCCION ☐ CHARLA ☐ CAPACITACION: ☐

EXPOSITOR: MADELEINE RODRIGUEZ FIRMA: _____

PROYECTO: TILODIRAN LUGAR: _____

TEMA: PUNTOS CIEGOS DE LAS MAQUINAS Y VEHICULO TIEMPO MIN: 30 MINUTOS

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION C.C	CARGO	FIRMA
1	David Maldonado	1118537881	Oficial	
2	ALEXSER CASULÚ	1.118.536153	OFICIAL	
3	RAUL ROA	4.150.771	OFICIAL.	
4	ANTONIO VARGAS	1.116.545786	AUX. OBRA	
5	ALFONSO GONZALEZ	9.430.998	AUX. OBRA.	
6	JUAN CORDOBA	1.119.666.017	AUX OBRA	
7	JHOAN GÓMEZ	1029.642224	AUX. OBRA	
8	RIVALDO CALDERON	1116543681	AUX. OBRA	Rivaldo
9	WILSON PADILLA	74.860 237	CADENERO	
10	ALEX MALDONADO	1094663210	OPERADOR	
11	NICOLAS BARRERA	1029645560	AUX. OBRA	Nicolas.
12	RAFAEL LEMUZ	9.398191	Almacen	
13	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
14	ANGELICA RODRIGUEZ	1064164028	TOPOGRAFO	
15	JOSE PACHECO	1116809321	OFICIAL	
16	YIMMY CARDOZO	74182396	OPERADOR	
17	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	1094662896	OPERADOR	
18	JULIAN CASAS	1003630858	CONDUCTOR	
19	GERARDO FLORES	80501779	TOPOGRAFO	
20	EDUARDO BOTHOQUEZ	1118570058	AUX. OBRA	
21	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO.	
22	DIEGO VERTEL	1066727172	CADENERO	
23	JORGE CARDENAS	9.524798	CONDUCTOR	
24	CRISTIAN ZUÑIGA	1006442886	OPERADOR	
25	JAVIER GÓNZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
26	GREGORIO GONZALEZ	1029646047	AUX. OBRA	

Observaciones:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST ASISTENCIA DE CHARLAS Y REUNIONES TRANSPORTE CELESTE	FOR-SST-001 VERSION: 01 REVISION: 30-10-2024

FECHA:_____ INDUCCION ☐ CHARLA ☐ CAPACITACION: ☐

EXPOSITOR: _____ FIRMA: _____

PROYECTO: _____ LUGAR: _____

TEMA: _____ TIEMPO MIN: _____

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION C.C	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	3838022	Operador	
2	Maria [illegible]	39424724	control bd	
3	Jose Tapia	74858182	OP.	
4	Francisco Quintero	4245556	Mto.	
5	Gio [illegible]	1055504497	OP	
6	Juan Bueno	4214-408	C1)	Juan Hugo
7	Randy [illegible]	1006485502	Aux	
8	Nolver Fernando Parra	1005654337	Oficio	
9	Jose Pino	9'657.791	auxi	Jose
10	Ismael Vasquez T.	1113577085	AUX.	Ismael V.
11	[illegible]	7C1857511	aul	
12	Jose Cardenas	1116546761	AX	
13	Adrian David Saavedra	1178530260	AX	Adrian
14	Ruben Rodriguez	74857935	Ayud Aux	
15	Dennis Guina	79770319	OFICIAL	
16	Jose Henry [illegible]	9434076	Auxiliar	Jose Henry
17	Alberto Escobar	1092 851 921	Aprendiz	
18	[illegible]			
19	[illegible] Vargas	43486486	OP	
20	Sanders Castaños	471440.857	Contratista	
21	Edwin Sestopal	1178546440	oficial	
22	Thomas Solano	1124616286	OP	
23	Alejandra Cuellar	1029641379	C. Vial	
24	Andres Amezquita	1058 352445	conductor	
25	Segobeto Ariza	77802484	AUX	
26	Nelson Fernando Solano	1185774191	Aux	Nelson

Observaciones:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Jue 29 de Mayo	LUGAR	
TEMA(S):	TERRENO INESTABLE (TROPEZONES) Y CAIDAS DEL MISMO		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	MADELEINE RODRIGUEZ	Duracion: (Min)	30 MINUTOS ELECTRICAS

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Didimo Vargas	13486960	Op	
2	Shoney Galeano	1122626286	OP.	Shoney
3	D. Cagberto ARIZA	1120787	AUX	
4	[illegible] Fernanda Solano	1.118874191	Aux	[illegible]
5	Hebar Julian Castellanos	1003630828	Conductor	[illegible]
6	Josi Vianey Pereira	9434076	Aux obra	Josi Vianey
7	Juan Eli cordoba	1129666077	AUX obra	[illegible]
8	Eduardo Bolaños	1118510058	Aux obra	[illegible]
9	Alberto Escorcia	1082 851 829	OFICIAL	[illegible]
10	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	[illegible]
11	Yuyan Cinee	1124822229	Obrero	[illegible]
12	Nilson Angulo Ochoa	1118529643	Aux	[illegible]
13	Rafael Lemus	9'348141	Almac.	[illegible]
14	Wilson Padilla	74860232	Cadenero	Wilson Padilla
15	Gerardo Flórez Mendoza	80501.779	Topografo	[illegible]
16	Juan carlos Estupiñan	1094662896	Operador	[illegible]
17	Alfonso Gonzalez	9430998	Aux de obra	[illegible]
18	Steven GREGORIO Sanchez	1029648017	AUX	Steven
19	Nicolas Steven Barrera	1024645560	Aux. obra.	Nicolas Barrera
20	Jorge Contreras	95247 98	conductor	[illegible]
21	Jairy Gonzalez [illegible]	1116041984	conductor	[illegible]
22	Carlos Castro Lopez	1007854262	Ing Res	[illegible]
23	Alexander Maldonado Rivera	1.044.663.210	Operador	[illegible]
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones		Vo.Bo Responsable
		[illegible]

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Jue 29 de Mayo	LUGAR	
TEMA(S):			
PROYECTO:			
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min)	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Omar ortiz	18969616	Aux obra	
2	Naven Fernando Pena	1118865438	obrero	
3	Jorge MIÑO	9'657771	auxiliar	Jorge
4		3838002	operario	
5	Juan Hino	421.408	CIJ	
6	David Maldonado	1118537981	Oficial	
7	Francisco Quintero	4245556	Ma 6.	
8	Erico Rene R.	1055504497	OP.	
9	RUBEN RODRIGUEZ	74857935	AYUDAN	
10	Instruc Freddi Zuñiga	1106492850	OP.	
11	Adrian David Solorzano	1118530260	Ax	Adrian
12	Jose David toledo perez	1116.790.980	OFICIAL	
13	Rivaldo stiven	1.116 543 681	AUXi	Rivaldo
14	Yimi A Cardoza. S	74182396	OPC V6	
15	Yon Tapu	74058132	OP.	
16	Alexander cossio	1118-536.153	O-F	
17	DENIS GOLEA	74770314	OFICIAL	
18	Edwin Saldaña	1118546440	oficial	
19	ISMAEL VASQUEZ T.	1118577095	AUX.	Ismael V.
20	Dena Cardenas T.	1116.546.761	AX	
21	Brandon Stiven Acevedo	1006955502	Aux	
22	Andrej Amezquita	1058 352 445	conductor	
23	Raul Rosa	4150771	Oficial	Raul
24	Nana Uribe	39421721	controladora	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47'440.857	CONTRA. VIAL	SANDRA C.
26	JOSE Francisco	1116807321	O.F.S.A	JOSE
27	Jose Antonio Vargas Agudelo	1116545786	auxiliar	
28	Diego Andres Navarro	1066727792	Cerramero	
29		74557511	aux	
30	Alejandra Cuellar	1029641379	C.U.bil	

Observaciones		Vo.Bo Responsable
		Martha Ramirez

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: Vier 30 Mayo LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): RIESGOS Y PELIGROS CUANDO HAY LLUVIAS Y DESCARGA ELECTRICA

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: MADELEINE RODRIGUEZ Duracion: (Min) 30 MINUTOS

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	74858152	OP.	
2	[illegible]	3838002	operario	
3	Maria [illegible]	39421721	controlado	
4	Omar Ortiz	18969616	Auxiliar obra	
5	Francisco Quintero	4245556	Maestro	
6	Edwin Sastoque	1118546440	Oficial	
7	Jorge Niño	9657771	Auxiliar	
8	Alfonso Gonzales	9430998	Auxiliar	
9	David Maldonado	1118537981	Oficial	
10	Fernando Parra	1118565437	Auxiliar	
11	Raul Roa	4150771	Oficial	
12	Juan carlos estupiñan	1094662896	Operador	
13	SANDRA CASTAÑEDA	47446857	CONT. VIAL	SANDRA
14	Juan Humo	4214408	cadenero	
15	Didimo Vargas	1348960	Operador	
16	Alberto escalante	1082851829	oficial	Alberto
17	Rivaldo calderon	1116543681	Auxiliar	Rivaldo
18	Antonio Vargas	1116545786	Auxiliar	
19	Ismael Vasquez	1118577085	Auxiliar	Ismael V.
20	Jhonier Galeano	1124216286	Operador	Jhonier
21	Erico Rodriguez	1055304477	Operador	Erico
22	Luis Rey Ortiz	74857511	Auxiliar	
23	Nelson Zolano	1118574191	Auxiliar	
24	Jose Tumay	9434076	Auxiliar	
25	Alexander casulo	1118536193	oficial	
26	Dagoberto Ariza	1120278?	Auxiliar	
27	Andrey Amezquita	1058352447	Chofer	
28	Diego Verjel	1066727172	cadenero	
29	Estiven Gonzalez	1029646077	Auxiliar	
30	Andres Millan	1118527643	Auxiliar	

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria | | Capacitación | | Inducción | | Otros |

FECHA: | | LUGAR | CAMPAMENTO

TEMA(S):

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: | Duracion: (Min

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Jhoan Gomez	1029642224	Auxiliar	
2	Pacheco	1116809321	OFICIAL	
3	Deivis Goina	74770319	OFICIAL	
4	Adrian David Solarzano	1122853026O	Auxiliar	
5	Wilson Padilla	74860237	Cadenero	
6	Alexander Macdonado	1094663780	Operador	
7	Heber Iliz Cuervo Castellanos	1003630828	Conductor	
8	Javier Gonzalez Ortiz	1006041991	cardelero	
9	Yimi Andres Cardozo	74182396	operador	
10	Irene Cardenas T.	1116546761	AX	
11	Alejandra Cuellar	1029641379	C. Vial	
12	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
13	Brandon Acevedo	1006455587	AUXILIAR	
14	Camilo Castro	1007854262	Ingeniero	
15	Omar Villamizar	13475370	Ingeniero	
16	Cristian Zuñiga	1006428500	operador	
17	Rafael Jemez	9'398191	Almacen	
18	Jose David Toledo	1116790980	OFICIAL	
19	Nicolas Barrera	1029645560	Auxiliar	
20	Jorge Cordero	9524798	conductor	
21	Gerardo Florez Mendoza	88501779	Topografo	
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria ☐ Capacitación ☐ Inducción ☐ Otros ☐

FECHA: Sab 31 de mayo LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): los cursos de manejo defensivo, mecanica basica

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madeleine Ro Duracion: (Min 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
15	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
16	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
17	FERNEY GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
21	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
22	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
23	ERIKO RODRIGUEZ	1055504497	OPERADOR	
24	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
28	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
29	RICAURTE RODRIGUEZ	1118543709	OFICIAL	
30	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	

Observaciones: primeros auxilios, manejo de extintores deben ser obligatorios.

V°B° Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Sab 31 de mayo	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
9	JOSE ANTONIO VARGASV	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
11	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
12	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
13	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
14	RUBEN RODRTIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
15	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
16	FERNANDO PARRA	1.118.565.437	AUXILIAR DE OBRA	
17	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
18	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
19	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
20	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR	
21	NICOLAS BARRERA	1029645560	AUXILIAR DE OBRA	
22	GREGORIO SANCHEZ	1029646017	AUXILIAR DE OBRA	
23	YIMMY CARDOZO	74182396	OPERADOR	
24	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	10911662896	OPERADOR	
25	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
26	JOSE TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
27	OMAR ORTIZ	18969616	AUXILIAR DE OBRA	
28	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
29	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
30	José Daniel Toledo Perez.	1'116.790.980	OFICIAL	
31	Ing. Angelica Trujillo D	23914357	Social	
32				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.2.
PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004840	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 N 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	9487374969	9487374969	E	2025/06/11	2025/06/12	BANCO DE BOGOTA	1	$40,739,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: YOPAL (12 Afiliados)																						$16,017,511	$2,563,000			$21,217,511	$848,900			$19,794,011	$791,900			$21,217,511		$1,286,500		$0	$0		$5,490,300
Centro de Trabajo: YOPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$0	$0			$1,423,500		$0		$0	$0		$284,800
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$0	$0			$1,423,500		$0		$0	$0		$284,800
1	CC	74825356	LEGUIZAMON PINTO JOSE LANDER											X							23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$284,800
Centro de Trabajo: YOPAL 0.522 (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
2	CC	47436168	BARRERA ALFONSO MARIA DIOMY																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Centro de Trabajo: YOPAL 6.96 (10 Afiliados)																						$13,170,511	$2,107,400			$18,370,511	$734,900			$18,370,511	$734,900			$18,370,511		$1,279,000		$0	$0		$4,856,200
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (10 Afiliados)																						$13,170,511	$2,107,400			$18,370,511	$734,900			$18,370,511	$734,900			$18,370,511		$1,279,000		$0	$0		$4,856,200
3	CC	1007387019	BARRERA VILLAMIL PAULA VALENTINA																		23030 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
4	CC	47440878	BERNAL ALFONSO MARIA DORIS																		23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF69	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
5	CC	1007767067	BERNAL GODOY YILVER FABIAN																		23030 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
6	CC	1007854262	CASTRO LOPEZ CRISTHIAN CAMILO										X								25-14	30	$1,647,011	$263,600	EPSC25	30	$1,647,011	$65,900	CCF69	30	$1,647,011	$65,900	14-23	30	$1,647,011	6.960%	$114,700	30	$0	$0	SI	$510,100
7	CC	6761218	GONZALEZ SANCHEZ PRIMITIVO ALEXIS																			0	$0	$0	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF69	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	SI	$389,000
8	CC	86066292	GONZALEZ RIVEROS WILSON ALEXANDER																		23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
9	CC	7161696	GUERRERO FAGUA JOSE MAURICIO																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
10	CC	68285674	PACHECO REINA EDICT JASMIN																			0	$0	$0	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF69	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	SI	$389,000
11	CC	1116545768	PEDRAZA AYALA JAMES ALEXIS																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
12	CC	23914357	TRUJILLO DELGADO MARIA ANGELICA																		23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF69	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SYNERGIA BOCAS DEL PAUTO (22 Afiliados)																						$27,081,571	$4,330,100			$28,505,071	$1,137,500			$28,920,259	$1,154,200			$28,505,071		$1,968,400		$0	$0		$8,590,200

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004840	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 N 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	9487374969	9487374969	E	2025/06/11	2025/06/12	BANCO DE BOGOTA	1	$40,739,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				85	$20,674,400	$13,500	$0	$20,687,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$1,668,300	$1,100	$0	$1,669,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$3,453,700	$2,300	$0	$3,456,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	59	$14,507,800	$9,400	$0	$14,517,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,044,600	$700	$0	$1,045,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				89	$9,178,800	$6,000	$0	$9,184,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	89	$9,178,800	$6,000	$0	$9,184,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				89	$5,369,400	$3,500	$0	$5,372,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	89	$5,369,400	$3,500	$0	$5,372,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				89	$5,489,500	$4,000	$0	$5,493,500
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	17	$968,100	$700	$0	$968,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$239,000	$200	$0	$239,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$57,000	$100	$0	$57,100
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$57,000	$100	$0	$57,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	28	$1,706,600	$1,100	$0	$1,707,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	$479,000	$400	$0	$479,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$100	$0	$57,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	30	$1,925,800	$1,300	$0	$1,927,100
TOTAL				**89**	**$40,712,100**	**$27,000**	**$0**	**$40,739,100**

ANEXO 6.6.3.
PT Y AST

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ **PERMISO DE TRABAJO** SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FR-SST- 05 VERSION:1 REVISION: 10-05-2022

DATOS GENERALES DEL PERMISO DE TRABAJO

Área o Lugar:	Tilodiran Casanare					Permiso N°					
Fecha de expedición Día / Mes / Año	02	05	25	Válido: Desde	hora	7	min	00	Hasta hora	5	min 00
Ejecutante:	Deivis Guina								Nº de Personas		
frente de trabajo:	Instalacion de tubena pluvial								% de Avance		
Área de Trabajo:											
Descripción del Trabajo:	Excavacion mecanica y manual e instalacion tubo										

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PARA VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO (Marque los documentos con los que se cuenta)

Pago seguridad social	✓			A.S.T.	✓			Hojas de Seguridad	✓		
Procedimiento Escrito	✓			Listas de Chequeo	✓			Planos/Esquemas/Fotos			✓

TAREAS CRÍTICAS

Trabajo en Caliente			✓	Manejo de cargas	✓			Excavación	✓		
Aislamiento Mecánico / Eléctrico			✓	Trabajo en Alturas			✓	Espacios Confinados			✓

OBSERVACIONES;

LISTA DE PELIGROS (Marque cuáles de estos peligros están implícitos dentro de la ejecución de la tarea, para el Diligenciamiento de este permiso de Trabajo.

PRESENCIA DE GAS		✓		IZAJE DE CARGAS		✓		AHOGAMIENTO		✓
EQUIPOS EN MOVIMIENTO	✓			ELECTRICIDAD		✓		PRESENCIA DE LLUVIA	✓	
EXCAVACION	✓			RADIACION NO IONIZANTE	✓			BIOLOGICOS	✓	
PRESIÓN		✓		ELECTRICIDAD		✓		RUIDO	✓	
TRABAJO EN ALTURAS		✓		SUPERFICIES IRREGULARES	✓			COMUNICACIÓN DEFICIENTE		✓
CAIDA DE OBJETOS	✓			GASES TOXICOS		✓				
VISIVILIDAD DEFICIENTE		✓		AMBIENTALES	✓					

NOTAS

REQUERIMIENTOS DE PREVENCION / MITIGACION (Marque cuáles medidas de prevención y/o mitigación son necesarios en la ejecución de la tarea de forma segura)

PROTECCIÓN PARA CARA / OJOS	✓		ENTIBADO	✓		MSDS	✓	
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS/ARNESES		✓	ILUMINACIÓN		✓	PROTECCIÓN AUDITIVA	✓	
EQUIPO RESPIRACIÓN AUTOCONTENIDO		✓	BARRERAS Y SEÑALES DE PELIGRO	✓		VENTILACION MECANICA		✓
MÁSCARA DE AUTOCONTENIDO		✓	MONITOR DE ADMOSFERAS		✓	RUTA DE ACCESO DESPEJADA	✓	

NOTAS

ELEMENTOS DE REMEDIACIÓN (Marque cuáles medidas de remediación son necesarias implementar en caso de presentarse un incidente en la ejecución de la tarea)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA			X	KIT DE PRIMEROS AUXILIOS Y CAMILLA	✓		
SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA PROBADO			✓	BRIGADA CONTRA INCENDIO INFORMADA			✓
RUTA DE ESCAPE CONOCIDA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	✓			VERIFICAR SEGURIDADES DEL PROCESO			✓
PROCEDIMIENTO CONOCIDO DE MEDEVAC	✓			EQUIPO PARA RESCATE EN ALTURAS	✓		
OTROS				CUAL?	Poliplasto 4 a 1 por emergencia		

APROBACIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE AUTORIDADES (Involucra Ing residente, Ejecutante, sup. sst)

En relación con este permiso certifico que conozco y entiendo el trabajo a realizar. Aceptó la responsabilidad pora asegurar que se han tomado todas las precauciones para hacer el trabajo de forma segura ✓

AUTORIDAD EJECUTANTE Deivis G CARGO Oficial FIRMA

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido planificado de acuerdo con el permiso de trabajo y apruebo la ejecución del trabajo según lo especificado en este permiso ✓

ING. RESIDENTE cc 72.471370 FIRMA

SUP. SST Roberto F cc 4.746.658 FIRMA

CIERRE DEL PERMISOS DE TRABAJO (Esta sección involucra a ING. Residente y Ejecutante en el cierre diario, para el diligenciamiento de este permiso de trabajo)

El trabajo se concluyó con lo planeado y queda en condiciones seguras. Las herramientas/materiales/equipos se retiraron y el área está limpia y ordenada. La operación normal puede reiniciarse. Las restricciones del sistema de seguridad se han retirado y en caso de aislamiento se han restablecido completamente sus funciones ✓

AUTORIDAD EJECUTANTE Deivis Guina cc 7497037 FIRMA

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido Ejecutado acorde con este permiso de trabajo y apruebo el cierre ✓

ING. RESIDENTE Omar Villamizar cc 13.475.372 FIRMA

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04--2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	**Aplicación:**
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	**Desde:** 02-05-2025
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	**Hasta:** 31-05-2025
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, MINIEXCAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR	

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
1	CHARLA 5 MINUTOS	RIESGO FISICO, RIESGO PUBLICO, RIESGO NATURAL, RIESGO BIOLOGICO	DESCARGAS ELECTRICAS, ATAQUES DE LA COMUNIDAD O FRENTES AL MARGEN DE LA LEY, LLUVIAS Y CONTAMINACION DEL AMBIENTE DE ENFERMEDADES PULMONARES (VIRUS)	MANTENER DISTANCIAMIENTO HACER USO DEL TAABOCAS, REALIZAR LAS CHARLAS BAJO TECHO, ESTAR ATENTOS A CUALQUIER MOVIMIENTO SOSECHOSOS Y ACATAR LAS RUTAS DE EVACUACION	SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
2	INGRESO E INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MECANICO: MANIPULACION MANUAL DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	ATRAPAMIENTOS, LESIONES EN MANOS Y PIES	USO ADECUADO DE EPP INSPECCION VISUAL DEL AREA Y EQUIPOS, EQUIPO EN MAL ESTADO ENVIAR AREPARACION Y DAR DE BAJA	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOMECANIO: SOBREESFUERZO, POSTURAS MANTENIDAS	LESIONES LUMBARES, DESGARRES, ESPASMOS	IREALIZAR CALISTENIA, NO EXCEDER 25KG POR PERSONA, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOLOGICO PICADURAS Y MORDEDURAS	AFECCIONES RESPIRATORIAS, ALERGIAS	INPECCION VISUAL, FUMIGAR AREAS COMUNES DE ALMACENAMIENTO	
3	TRASLADO DE MAQUINARIA A PUNTOS DE TRABAJO	MECANICO EQUIPOS EN MOVIMIENTO	ATRAPAMIENTO, GOLPES	CONTAR CON SEÑALIZACION Y CONTROL VIAL HACER ACOMPAÑAMIENTO A LA MAQUINARIA DURANTE SU TRASLADO SERRAR VIA SI SE REQUIERE HACER USO DE TABLONES	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

ING- RESIDENTE | SUPERVISOR SSTAC | MAESTRO GENERAL | OFICIAL

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04-2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE				
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS TILODIRAN				**Aplicación:**
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO LICIONI Y JOSE EUSTACIO RIVERO				**Desde:** 02-05-2025
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, VOLQUETA, HERRAMIENTA MENOR				**Hasta:** 31-05-2025
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				
4	CARGUE Y DESCARGUE DE TUBERIA DE PVC EN EL CAMPAMENTO Y FRENTES DE TRABAJO	MECANICO: EQUIOS EN MOVIMIENTO IZAJE DE CARGAS BIOMECANICO:SOBRE ESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	ATRAPAMIENTOS, CIADA DE OBJETOS, MACHUCONES, RADIACION SOLAR CAIDAS A DIFERENTE NIVEL DOLORES OSTEOMUSCULARES, ESPASMOS, ERNIAS DISCALES	ESTAR ATENTO A LA ACTIVIDAD, USO ADECUADO DELOS EPP MANTENERSE FUERA DEL AREA DE PELIGRO VERIFICACION DE EQUIPOS Y MATERIALES ASEGURAR BIEN EL AREA RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA
5	EXCAVACION MECANICA PARA INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA, PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO	MECANICO: EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VIALES	FALLA DE MAQUINARIA AMARILLA, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL ACCIDENTE DE TRANSITO, ATRAPAMIENTOS DAÑO A EQUIPOS POR ENERGIZACION RUIDO CONTINUO, GENERACION DE POLVOS	HACER SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS PERSONAL CERTIFICADO USO ADECUADO DE LOS EPP RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, VERIFICAR Y AISLAR LIEAS VIVAS PROTECION AUDITIVA	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
6	INSTALACION DE ENTIVADO EN EXCAVACIONES PARA INSTALCION DE TUBERIA SANITARIA, PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO PVC Y POLIETILENO	MECANICO: EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VIALES RADIACION SOLAR GOLE DE CALOR	ATRAPAMIENTOS GOLPES, LESIONES LUMBARES LESIONES EN MANOS Y PIES AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA , MAREOS Y DESMAYOS	ISNPECCION VISUAL EN DESPLAZAMIENTOS ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
7	UBICACIÓN DEL TUBO DE PVC NOVAFOR DENTRO DE LA EXCAVACION	MECANICO (EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO), NATURAL Y FISICO (AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA , MAREOS Y DESMAYOS)	ATRAPAMIENTOS, DESCARGAS ELECTRICAS, CEFALEA, MOVIMIENTOS REPETITIVOS, LECIONES LUMBARES, RUIDO CONTINUO AL OIDO, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL,AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA , MAREOS Y DESMAYOS	HACER SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS Y LANCHA, PERSONAL CERTIFICADO USO ADECUADO DE LOS EPP RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, VERIFICAR Y AISLAR LIEAS VIVAS EXTENCIONES ELECTRICAS PROTECION AUDITIVA, PAUSAS ACTIVAS.	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

ria Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA: 02-05-2025 LUGAR Complemento

TEMA(S): Divulgacion de permisos de trabajo y ATS

ROYECTO: Tilodiran

STRUCTOR: Madelenne Rodriguez Duracion: (Min) 1 HORA

	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	DENIS GIRA	74770314	OFICIAL	
2	Francisco Quintero	4245556	M/o 6	
3	OMAR VILLANIZAR	13.475.370	Res.	
4	Didier Vargas	Burgos	OP	
5	Nicolas Barrera.	2029645560	aux. obra.	Nicolas Barrera
6	Francisco Quintero	4245526	M^A Gener	
7	OMAR VILLANIZAR	13475370.	RESIDENTE	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones: Riesgos y Peligros en las actividades diarias

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ **PERMISO DE TRABAJO** SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FR-SST- 05 VERSION:1 REVISION: 10-05-2022

DATOS GENERALES DEL PERMISO DE TRABAJO

Área o Lugar:	Tilodiran Casanare					Permiso N°			
Fecha de expedición Día / Mes / Año	01/05/25	Válido: Desde	hora	7	min 00	Hasta	hora	5	min 00
Ejecutante:	Alberto Escalante					Nº de Personas			
frente de trabajo:	frente #2					% de Avance			
Área de Trabajo:	Instalacion de tuberia Sanitaria								
Descripción del Trabajo:	Excavacion mecanica-manual e instalacion de tubera								

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PARA VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO (Marque los documentos con los que se cuenta)

Pago seguridad social	X			A.S.T.	X			Hojas de Seguridad	X		
Procedimiento Escrito	X			Listas de Chequeo	X			Planos/Esquemas/Fotos			X

TAREAS CRÍTICAS

Trabajo en Caliente			X	Manejo de cargas	X			Excavación	X		
Aislamiento Mecánico / Eléctrico			X	Trabajo en Alturas			X	Espacios Confinados			X

OBSERVACIONES:

LISTA DE PELIGROS (Marque cuáles de estos peligros están implícitos dentro de la ejecución de la tarea, para el Diligenciamiento de este permiso de Trabajo.

PRESENCIA DE GAS		X		IZAJE DE CARGAS	X			AHOGAMIENTO			X
EQUIPOS EN MOVIMIENTO	X			ELECTRICIDAD			X	PRESENCIA DE LLUVIA	X		
EXCAVACION	X			RADIACION NO IONIZANTE	X			BIOLOGICOS	X		
PRESIÓN			X	ELECTRICIDAD			X	RUIDO	X		
TRABAJO EN ALTURAS			X	SUPERFICIES IRREGULARES	X			COMUNICACIÓN DEFICIENTE			X
CAIDA DE OBJETOS	X			GASES TOXICOS			X				
VISIVILIDAD DEFICIENTE			X	AMBIENTALES	X						

NOTAS

REQUERIMIENTOS DE PREVENCION / MITIGACION (Marque cuáles medidas de prevención y/o mitigación son necesarios en la ejecución de la tarea de forma segura)

PROTECCIÓN PARA CARA / OJOS	X			ENTIBADO	X			MSDS	X		
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS/ARNESES			X	ILUMINACIÓN			X	PROTECCIÓN AUDITIVA	X		
EQUIPO RESPIRACIÓN AUTOCONTENIDO			X	BARRERAS Y SEÑALES DE PELIGRO	X			VENTILACION MECANICA			X
MÁSCARA DE AUTOCONTENIDO			X	MONITOR DE ADMOSFERAS			X	RUTA DE ACCESO DESPEJADA	X		

NOTAS Como no es trabajo en alturas ni hay presencia de gases no se usa EPA. MASCARA

ELEMENTOS DE REMEDIACIÓN (Marque cuáles medidas de remediación son necesarias implementar en caso de presentarse un incidente en la ejecución de la tarea)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA	✓			KIT DE PRIMEROS AUXILIOS Y CAMILLA	✓		
SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA PROBADO		✓		BRIGADA CONTRA INCENDIO INFORMADA			X
RUTA DE ESCAPE CONOCIDA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	✓			VERIFICAR SEGURIDADES DEL PROCESO			X
PROCEDIMIENTO CONOCIDO DE MEDEVAC	✓			EQUIPO PARA RESCATE EN ALTURAS			
OTROS				CUAL? Botiquin 4 a 1 (por emergencia)			

APROBACIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE AUTORIDADES (Involucra Ing residente, Ejecutante, sup. sst)

En relación con este permiso certifico que conozco y entiendo el trabajo a realizar. Aceptó la responsabilidad pora asegurar que se han tomado todas las precauciones para hacer el trabajo de forma segura — X

AUTORIDAD EJECUTANTE	Alberto escalante	CARGO	Oficial	FIRMA

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido planificado de acuerdo con el permiso de trabajo y apruebo la ejecución del trabajo según lo especificado en este permiso — X

ING. RESIDENTE	OMAR VILLAMIZAR	cc 13475.570	FIRMA	
SUP. SST	[illegible]	cc 47 426 658	FIRMA	

CIERRE DEL PERMISOS DE TRABAJO (Esta sección involucra a ING. Residente y Ejecutante en el cierre diario, para el diligenciamiento de este permiso de trabajo)

El trabajo se concluyó con lo planeado y queda en condiciones seguras. Las herramientas/materiales/equipos se retiraron y el área está limpia y ordenada. La operación normal puede reiniciarse. Las restricciones del sistema de seguridad se han retirado y en caso de aislamiento se han restablecido completamente sus funciones — X

AUTORIDAD EJECUTANTE	Alberto escalante	cc 1108285189	FIRMA	

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido Ejecutado acorde con este permiso de trabajo y apruebo el cierre — X

ING. RESIDENTE	OMAR VILLAMIZAR	cc 13475-570.	FIRMA	

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04--2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	**Aplicación:**
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	**Desde:** 02-05-2025
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	**Hasta:** 31-05-2025
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, MINIEXCAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR	

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
1	CHARLA 5 MINUTOS	RIESGO FISICO, RIESGO PUBLICO, RIESGO NATURAL, RIESGO BIOLOGICO	DESCARGAS ELECTRICAS, ATAQUES DE LA COMUNIDAD O FRENTES AL MARGEN DE LA LEY, LLUVIAS Y CONTAMINACION DEL AMBIENTE DE ENFERMEDADES PULMONARES (VIRUS)	MANTENER DISTANCIAMIENTO HACER USO DEL TAABOCAS, REALIZAR LAS CHARLAS BAJO TECHO, ESTAR ATENTOS A CUALQUIER MOVIMIENTO SOSECHOSOS Y ACATAR LAS RUTAS DE EVACUACION	SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
2	INGRESO E INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MECANICO: MANIPULACION MANUAL DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	ATRAPAMIENTOS, LESIONES EN MANOS Y PIES	USO ADECUADO DE EPP INSPECCION VISUAL DEL AREA Y EQUIPOS, EQUIPO EN MAL ESTADO ENVIAR AREPARACION Y DAR DE BAJA	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOMECANIO: SOBREESFUERZO, POSTURAS MANTENIDAS	LESIONES LUMBARES, DESGARRES, ESPASMOS	IREALIZAR CALISTENIA, NO EXCEDER 25KG POR PERSONA, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOLOGICO PICADURAS Y MORDEDURAS	AFECCIONES RESPIRATORIAS, ALERGIAS	INPECCION VISUAL, FUMIGAR AREAS COMUNES DE ALMACENAMIENTO	
3	TRASLADO DE MAQUINARIA A PUNTOS DE TRABAJO	MECANICO EQUIPOS EN MOVIMIENTO	ATRAPAMIENTO, GOLPES	CONTAR CON SEÑALIZACION Y CONTROL VIAL HACER ACOMPAÑAMIENTO A LA MAQUINARIA DURANTE SU TRASLADO SERRAR VIA SI SE REQUIERE HACER USO DE TABLONES	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

RESIDENTE — SUPERVISOR SSTAC — MAESTRO GENERAL — OFICIAL

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04--2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE				**Aplicación:**
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS TILODIRAN				
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO LICIONI Y JOSE EUSTACIO RIVERO				**Desde:** 02-05-2025
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, VOLQUETA, HERRAMIENTA MENOR				**Hasta:** 31-05-2025
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				
4	CARGUE Y DESCARGUE DE TUBERIA DE PVC EN EL CAMPAMENTO Y FRENTES DE TRABAJO	MECANICO: EQUIOS EN MOVIMIENTO IZAJE DE CARGAS BIOMECANICO:SOBRE ESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	ATRAPAMIENTOS, CIADA DE OBJETOS, MACHUCONES, RADIACION SOLAR CAIDAS A DIFERENTE NIVEL DOLORES OSTEOMUSCULARES, ESPASMOS, ERNIAS DISCALES	ESTAR ATENTO A LA ACTIVIDAD, USO ADECUADO DELOS EPP MANTENERSE FUERA DEL AREA DE PELIGRO VERIFICACION DE EQUIPOS Y MATERIALES ASEGURAR BIEN EL AREA RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA
5	EXCAVACION MECANICA PARA INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA, PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO	MECANICO: EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VIALES	FALLA DE MAQUINARIA AMARILLA, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL ACCIDENTE DE TRANSITO, ATRAPAMIENTOS DAÑO A EQUIPOS POR ENERGIZACION RUIDO CONTINUO, GENERACION DE POLVOS	HACER SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS PERSONAL CERTIFICADO USO ADECUADO DE LOS EPP RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, VERIFICAR Y AISLAR LIEAS VIVAS PROTECION AUDITIVA	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
6	INSTALACION DE ENTIVADO EN EXCAVACIONES PARA INSTALCION DE TUBERIA SANITARIA, PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO PVC Y POLIETILENO	MECANICO: EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VIALES RADIACION SOLAR GOLE DE CALOR	ATRAPAMIENTOS GOLPES, LESIONES LUMBARES LESIONES EN MANOS Y PIES AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA , MAREOS Y DESMAYOS	ISNPECCION VISUAL EN DESPLAZAMIENTOS ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
7	UBICACIÓN DEL TUBO DE PVC NOVAFOR DENTRO DE LA EXCAVACION	MECANICO (EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO), NATURAL Y FISICO (AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA , MAREOS Y DESMAYOS)	ATRAPAMIENTOS, DESCARGAS ELECTRICAS, CEFALEA, MOVIMIENTOS REPETITIVOS, LECIONES LUMBARES, RUIDO CONTINUO AL OIDO, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL,AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA , MAREOS Y DESMAYOS	HACER SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS Y LANCHA, PERSONAL CERTIFICADO USO ADECUADO DE LOS EPP RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, VERIFICAR Y AISLAR LIEAS VIVAS EXTENCIONES ELECTRICAS PROTECION AUDITIVA, PAUSAS ACTIVAS.	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA:	02-05-2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	DIVULGACION DE PERMISOS DE TRABAJO → ART RIESGOS		
PROYECTO:	Floridan		
INSTRUCTOR:	MADELEINE RODRIGUEZ	Duracion: (Min)	1 HORA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Nelson Solano	1118 574 791	Aux. obra	Nelson
2	Jorge Niño	9657771	Aux obra	Jorge
3	Jose Francy Cumar	9434076	Aux. Obra	Jose Francy Cumar
4	Alberto escalante	1082851829	Oficial	Alberto
5	Francisco Quintero	4245526	Alto 6	Francisco Quintero
6	OMAR VILLAMIZAR	BAX: 320	Res.	
7	Madeleine Rodriguez	47436638	HSEQ	Madeleine
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones: 4 PELIGROS EN LAS ACTIVIDADES REALIZAR DIARIAS

Vo.Bo Responsable: Madeleine Rodriguez

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ **PERMISO DE TRABAJO** SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FR-SST- 05 VERSION:1 REVISION: 10-05-2022

DATOS GENERALES DEL PERMISO DE TRABAJO

Área o Lugar: Tilodiran Casanare — Permiso N°:

Fecha de expedición Día / Mes / Año: 01/09/22 — Válido: Desde: hora 7 min 00 — Hasta: hora 5 min 00

Ejecutante: Francisco Quintero — N° de Personas:

frente de trabajo: Instalacion de concreto y cordon. — % de Avance:

Área de Trabajo: Vias urbanas de tilodiran

Descripción del Trabajo: Instalacion de concreto con mixer, cortadora e instalacion de c

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PARA VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO (Marque los documentos con los que se cuenta)

Pago seguridad social	X			A.S.T.	X			Hojas de Seguridad	X		
Procedimiento Escrito				Listas de Chequeo				Planos/Esquemas/Fotos			

TAREAS CRÍTICAS

Trabajo en Caliente			X	Manejo de cargas			X	Excavación			X
Aislamiento Mecánico / Eléctrico			X	Trabajo en Alturas			X	Espacios Confinados			X

OBSERVACIONES:

LISTA DE PELIGROS (Marque cuáles de estos peligros están implícitos dentro de la ejecución de la tarea, para el Diligenciamiento de este permiso de Trabajo.

PRESENCIA DE GAS		X	IZAJE DE CARGAS		X	AHOGAMIENTO		X
EQUIPOS EN MOVIMIENTO	X		ELECTRICIDAD		X	PRESENCIA DE LLUVIA	X	
EXCAVACION		X	RADIACION NO IONIZANTE	X		BIOLOGICOS	X	
PRESIÓN		X	ELECTRICIDAD		X	RUIDO	X	
TRABAJO EN ALTURAS		X	SUPERFICIES IRREGULARES		X	COMUNICACIÓN DEFICIENTE		X
CAIDA DE OBJETOS		X	GASES TOXICOS					
VISIVILIDAD DEFICIENTE		X	AMBIENTALES	X				

NOTAS: Uso de tapa oidos y de insercion y de copa - tapa bocas y mascarilla

REQUERIMIENTOS DE PREVENCION / MITIGACION (Marque cuáles medidas de prevención y/o mitigación son necesarios en la ejecución de la tarea de forma segura)

PROTECCIÓN PARA CARA / OJOS	X		ENTIBADO	X		MSDS	X	
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS/ARNESES		X	ILUMINACIÓN		X	PROTECCIÓN AUDITIVA	X	
EQUIPO RESPIRACIÓN AUTOCONTENIDO		X	BARRERAS Y SEÑALES DE PELIGRO	X		VENTILACION MECANICA		X
MÁSCARA DE AUTOCONTENIDO		X	MONITOR DE ADMOSFERAS		X	RUTA DE ACCESO DESPEJADA	X	

NOTAS: Gafas lentes oscuros - TAPA BOCAS

ELEMENTOS DE REMEDIACIÓN (Marque cuáles medidas de remediación son necesarias implementar en caso de presentarse un incidente en la ejecución de la tarea)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA	X			KIT DE PRIMEROS AUXILIOS Y CAMILLA			
SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA PROBADO			X	BRIGADA CONTRA INCENDIO INFORMADA			
RUTA DE ESCAPE CONOCIDA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	X			VERIFICAR SEGURIDADES DEL PROCESO			
PROCEDIMIENTO CONOCIDO DE MEDEVAC	X			EQUIPO PARA RESCATE EN ALTURAS			
OTROS				CUAL?			

APROBACIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE AUTORIDADES (Involucra Ing residente, Ejecutante, sup. sst)

En relación con este permiso certifico que conozco y entiendo el trabajo a realizar. Aceptó la responsabilidad pora asegurar que se han tomado todas las precauciones para hacer el trabajo de forma segura — X

AUTORIDAD EJECUTANTE: Francisco Q — CARGO: Mp General — FIRMA:

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido planificado de acuerdo con el permiso de trabajo y apruebo la ejecución del trabajo según lo especificado en este permiso — X

ING. RESIDENTE: OMAR VILLAMIZAR — cc — FIRMA:

SUP. SST: [illegible] — cc 1143665[illegible] — FIRMA:

CIERRE DEL PERMISOS DE TRABAJO (Esta sección involucra a ING. Residente y Ejecutante en el cierre diario, para el diligenciamiento de este permiso de trabajo)

El trabajo se concluyó con lo planeado y queda en condiciones seguras. Las herramientas/materiales/equipos se retiraron y el área está limpia y ordenada. La operación normal puede reiniciarse. Las restricciones del sistema de seguridad se han retirado y en caso de aislamiento se han restablecido completamente sus funciones — X

AUTORIDAD EJECUTANTE: Francisco Q — cc 1143576 — FIRMA:

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido Ejecutado acorde con este permiso de trabajo y apruebo el cierre — X

ING. RESIDENTE: OMAR VILLAMIZAR — cc 13475370 — FIRMA:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST) SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	VERSION : 01 REVISION: 09-01-2023

LUGAR: Tilodiran Casanare

EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO: Instalacion de tubera sanitaria y obras complementarias

TRABAJO A REALIZAR: Instalacion de concreto en vias urbanas

PROYECTO: Tilodiran

HERRAMIENTAY/O EQUIPO A UTILIZAR

Aplicación:
Desde: 02-05-2025
Hasta: 31-05-2025

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
1	charla 5 minuto en campo	Riesgo Fisico-Quimico-publico Natural, Biologico	Ataques de la comunidad o frente al margen de la ley - Ulras - estres	En sitio debe haber un responsable de las actividades, mantener las distancias entre personas	SUP HSEQ personal en obra Maestro General
2	Inspeccion de Equipos maquinas HERRAMIENTAS	Riesgos Mecanico Fisico,	Atrapamientos y machucones de manos movimientos repetitivos - golpe de calor	Uso de higiene postural uso de epp - charlas hidratacion adecuada	Sup HSEQ personal de obra Maestro General
3	Traslado de materiales	Mecanico, Vial Biologico - Fisico publico	Atrapamientos - volcamientos - Golpe de calor - accidentes vehiculares, cambio	Uso de Epp - hidratacion concentracion en las actividades, Altas temperaturas Ilvias (usar casco y gafas)	Sup. HSEQ personal de obra Maestro General
4	Formaleteo de vias	Fisico, Mecanico Psicosocial	Atrapamientos - machucones, Altas temperaturas - Ruidos - Estres.	tapa oidos, hidratacion uso de Epp. (guantes) pausas activas.	Sup - HSEQ personal de obra Maestro General
5	Recereo	Fisico - Mecanico vial - Psicosocial	Altas temperaturas Ruido - Atrapamiento manos - golpes estres.	Uso de Epp - hidratacion - concentamiento Pausas activas	Sup - HSEQ personal de Obra Maestro General
6	Fundida de las placas de concreto	Fisico - Quimico Mecanico - vial Psicosocial	Hipoacucia - Golpe de calor, lumbalgia accidentes - Intoxicacion, estres	Uso de Epp hidratacion pausas activas - controlar los HHMM.	Sup. HSEQ personal de obra Maestro General
7	cierre de vias	Fisico Psicosocial	Altas temperaturas - Accidentes viales - Estres.	hidratacion - realizar actividades en areas seguras - pausas activas	Sup HSEQ personal en obra Maestro General

ING- RESIDENTE

SUPERVISOR SSTAC

MAESTRO GENERAL

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: 02-05-2025 LUGAR Campamento

TEMA(S): Divulgacion de permisos de trabajo y Riesgos

PROYECTO: Ploginan

INSTRUCTOR: Nadieleen Rodriguez Duracion: (Min) 1 HORA

M	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
	Eduin Sastoque	1118546440	oficial	
	David Maldonado	1118537981	Oficial	
	Aloiser cuevo	1118-536-158	Oficial	
	Edwin albeiro Jaco	1005330975	ayudante	Albeiro
	Juan Hano	1214.408	CJ	Juan Hano
	Juan Cdi cordoba	1119666077	AUXI	
	Brandon steven Acevd.	1006455507	Auxiliar	
	Franklin Alexander Higuera F.	1118 573 676.	Auxiliar	
	Ruben DARIO DAZA	1750197.9	auxiliar	
	Camilo Castro	1007854262	Ing civ.	
	OMAR VILLAMIZAR	13475370	Residente.	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				

Observaciones y peligros propios de la tarea.

Vo. Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ **PERMISO DE TRABAJO** SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FR-SST- 05 VERSION:1 REVISION: 10-05-2022

DATOS GENERALES DEL PERMISO DE TRABAJO

Área o Lugar:	Tilodiran Casanare						Permiso N°				
Fecha de expedición Día / Mes / Año	02	05	25	Válido: Desde	hora 7	min 00	Hasta	hora 5	min 00		
Ejecutante:	Jose Pacheco						N° de Personas				
frente de trabajo:	Vias Urbanas Tilodiran						% de Avance				
Área de Trabajo:	Vias Urbanas Tilodiran Casa de inspeccion Sombrero										
Descripción del Trabajo:	Pega de cabello y pañete de casas y postes Sombrero										

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PARA VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO (Marque los documentos con los que se cuenta)

Pago seguridad social	Y			A.S.T.	Y			Hojas de Seguridad	Y		
Procedimiento Escrito	Y			Listas de Chequeo	Y			Planos/Esquemas/Fotos			Y

TAREAS CRÍTICAS

Trabajo en Caliente			Y	Manejo de cargas			Y	Excavación	Y		
Aislamiento Mecánico / Eléctrico			Y	Trabajo en Alturas			Y	Espacios Confinados			Y

OBSERVACIONES:

LISTA DE PELIGROS (Marque cuáles de estos peligros están implícitos dentro de la ejecución de la tarea, para el Diligenciamiento de este permiso de Trabajo.

PRESENCIA DE GAS	SI	Y	IZAJE DE CARGAS	SI	Y	AHOGAMIENTO		Y
EQUIPOS EN MOVIMIENTO	SI	Y	ELECTRICIDAD	SI	Y	PRESENCIA DE LLUVIA	Y	
EXCAVACION	Y	NO	RADIACION NO IONIZANTE	Y	NO	BIOLOGICOS	Y	
PRESIÓN	SI	Y	ELECTRICIDAD	SI	Y	RUIDO	Y	
TRABAJO EN ALTURAS	SI	Y	SUPERFICIES IRREGULARES	Y	NO	COMUNICACIÓN DEFICIENTE		Y
CAIDA DE OBJETOS	Y	NO	GASES TOXICOS	SI	Y			
VISIVILIDAD DEFICIENTE	SI	NO	AMBIENTALES	Y	NO			

NOTAS

REQUERIMIENTOS DE PREVENCION / MITIGACION (Marque cuáles medidas de prevención y/o mitigación son necesarios en la ejecución de la tarea de forma segura)

PROTECCIÓN PARA CARA / OJOS	Y	NO	ENTIBADO	SI	Y	MSDS	Y	
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS/ARNESES	SI	Y	ILUMINACIÓN	SI	Y	PROTECCIÓN AUDITIVA	Y	
EQUIPO RESPIRACIÓN AUTOCONTENIDO		Y	BARRERAS Y SEÑALES DE PELIGRO	Y	NO	VENTILACION MECANICA		Y
MÁSCARA DE AUTOCONTENIDO		Y	MONITOR DE ADMOSFERAS		Y	RUTA DE ACCESO DESPEJADA		Y

NOTAS

ELEMENTOS DE REMEDIACIÓN (Marque cuáles medidas de remediación son necesarias implementar en caso de presentarse un incidente en la ejecución de la tarea)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA	Y			KIT DE PRIMEROS AUXILIOS Y CAMILLA	Y		
SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA PROBADO			Y	BRIGADA CONTRA INCENDIO INFORMADA			Y
RUTA DE ESCAPE CONOCIDA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	Y			VERIFICAR SEGURIDADES DEL PROCESO			Y
PROCEDIMIENTO CONOCIDO DE MEDEVAC	X			EQUIPO PARA RESCATE EN ALTURAS	Y		
OTROS				CUAL? Apoyado 4a1 (por Emergencia			

APROBACIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE AUTORIDADES (Involucra Ing residente, Ejecutante, sup. sst)

En relación con este permiso certifico que conozco y entiendo el trabajo a realizar. Aceptó la responsabilidad pora asegurar que se han tomado todas las precauciones para hacer el trabajo de forma segura — Y

AUTORIDAD EJECUTANTE: Jose Pacheco — CARGO: OFICIA) — FIRMA: Jose Pacheco

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido planificado de acuerdo con el permiso de trabajo y apruebo la ejecución del trabajo según lo especificado en este permiso — Y

ING. RESIDENTE: Jose Chequer — cc 1345.320 — FIRMA

SUP. SST: Hector [illegible] — cc 44136658 — FIRMA

CIERRE DEL PERMISOS DE TRABAJO (Esta sección involucra a ING. Residente y Ejecutante en el cierre diario, para el diligenciamiento de este permiso de trabajo)

El trabajo se concluyó con lo planeado y queda en condiciones seguras. Las herramientas/materiales/equipos se retiraron y el área está limpia y ordenada. La operación normal puede reiniciarse. Las restricciones del sistema de seguridad se han retirado y en caso de aislamiento se han restablecido completamente sus funciones — Y

AUTORIDAD EJECUTANTE: Jose Pacheco — cc 1168[illegible]320 — FIRMA: Jose Pacheco

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido Ejecutado acorde con este permiso de trabajo y apruebo el cierre — Y

ING. RESIDENTE: Omar Villamizar — cc 13495320 — FIRMA

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04--2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	**Aplicación:**
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	**Desde:** 01-05-2025
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	**Hasta:** 31-05-2025
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, MINIEXCAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR	

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
1	CHARLA 5 MINUTOS	RIESGO FISICO, RIESGO PUBLICO, RIESGO NATURAL, RIESGO BIOLOGICO	DESCARGAS ELECTRICAS, ATAQUES DE LA COMUNIDAD O FRENTES AL MARGEN DE LA LEY, LLUVIAS Y CONTAMINACION DEL AMBIENTE DE ENFERMEDADES PULMONARES (VIRUS)	MANTENER DISTANCIAMIENTO HACER USO DEL TAABOCAS, REALIZAR LAS CHARLAS BAJO TECHO, ESTAR ATENTOS A CUALQUIER MOVIMIENTO SOSECHOSOS Y ACATAR LAS RUTAS DE EVACUACION	SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
2	INGRESO E INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MECANICO: MANIPULACION MANUAL DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	ATRAPAMIENTOS, LESIONES EN MANOS Y PIES	USO ADECUADO DE EPP INSPECCION VISUAL DEL AREA Y EQUIPOS, EQUIPO EN MAL ESTADO ENVIAR AREPARACION Y DAR DE BAJA	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOMECANIO: SOBREESFUERZO, POSTURAS MANTENIDAS	LESIONES LUMBARES, DESGARRES, ESPASMOS	IREALIZAR CALISTENIA, NO EXCEDER 25KG POR PERSONA, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOLOGICO PICADURAS Y MORDEDURAS	AFECCIONES RESPIRATORIAS, ALERGIAS	INPECCION VISUAL, FUMIGAR AREAS COMUNES DE ALMACENAMIENTO	
3	FIGURADO / AMARRE E INSTALACION DE HIERRO REFORZADO	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	LESIONES EN MANOS CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS	USO ADECUADO DE LOS EPP NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25KG POR PERSONA ASEGURAR TERRENO HACEGURAR BIEN E INPSECCIONAR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANTER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECION AUDITIVA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

SUPERVISOR SSTAC

MAESTRO GENERAL

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04-2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Desde:
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Hasta:
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, MINIEXCAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR	

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
4	APLICACIÓN DE SOLADO/FUNDICION PLACA DE FONDO	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO DESHIDRATACION ATRAPAMIENTOS LESIONES A TERSEROS	USO ADECUADO DE LOS EPP NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25KG POR PERSONA VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO HACEGURAR BIEN E INPSECCIONAR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANTER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECION AUDITIVA USO DE EPP PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
5	PEGUE DE LADRILLOS A POZOS	MECANICO, QUIMICO,:FISICO MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES ATRAPAMIENTOS LESIONES A TERSEROS, INTOXICASION POR QUIMICO TOXEMENT, .ALTAS TEMPERATURAS	USO ADECUADO DE LOS EPP HACEGURAR BIEN E INPSECCIONAR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANTER UNA HIGIENE POSTURAL SUSPENDER ACTIVIDADES PAUSAS ACTIVAS, USO DE TAABOCAS O MASCARILLAS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	SUP HSEQ PERSONAL DE OBRA Y EJECUTANTES
6	PAÑETES Y PEGUE DE LADRILLO	MECANICO, FISICO, QUIMICO, SICOSOCIAL TRABAJO EN ALTURAS	LESIONES EN MANOS, SOBRE ESFUERZO, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL, CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS, .ALTAS TEMPERATURAS, INTOXICASION POR QUIMICO ALERGIAS,	USO ADECUADO DE LOS EPP, USO DE EQUIPO TSA MANTER UNA HIGIENE POSTURAL SUSPENDER ACTIVIDADES EN CASO DE INTOXICASION Y ALERGIAS PAUSAS ACTIVAS, USO DE TAABOCAS O MASCARILLAS	SUP HSEQ PERSONAL DE OBRA Y EJECUTANTES

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04--2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Desde: 01-05-2025
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Hasta: 31-05-2025
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, MINIEXCAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR	

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
7	REPLANTEO MANUAL/ RELLENO A LAS AREAS ASFERENTES	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, PROYECCION DE PARTICULAS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO, CEFALEA	VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO MANTER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECION AUDITIVA USO DE EPP HIDRACION SOLAR PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	SUP HSEQ PERSONAL DE OBRA Y EJECUTANTES
8	ORDEN Y ASEO	BIOMECANICO: SOBREESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS, QUIMICOS , FISICOS, NATURALES	CONTAMINACION VISUAL CAIDAS AL MISMO NIVEL HONGOS VIRUS Y BACTERIAS PICADURA Y MORDEDURAS DE ANIMALES PELIGROSOS, ALTAS TEPERATURAS, ALERGIAS	REALIZAR CAMPAÑAS DE ORDEN Y ASEO USO ADECUADO DE LOS EPP DESINFECCION Y LAVADO DE MANOS ISNPECCION Y ASEGURAR EL AREA DE TRABAJO	SUP HSEQ PERSONAL DE OBRA Y EJECUTANTES
9					

SUPERVISOR SSTAC

MAESTRO GENERAL

Fase Previo

Powered by CamScanner

339

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA:	02-05-2025	LUGAR	Campamento
TEMA(S):	Divulgacion de permiso de trabajo y Riesgos		
PROYECTO:	Alojiran		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min)	1 Hora

EM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	ONAR VILLANUEVA	13.925.340	Res.	
2	Modesto Rodriguez	47437658	Maso	
3	Jose Pichilo	1116809321	OFICIAL	Jose
4	Francisco Quintero	42455558	Ayu 6	
5	RUBEN Rodriguez	74857935	AYUDANTE	
6	Silven Gregorio Sanchez	1029646017	Aux	Silven
7	[illegible]	18416		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones: Riesgos propios de las actividades.

Vo.Bo Responsable: Madeleine Ramirez

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.4.
INSPECCIÓN PUESTOS DE TRABAJO

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

Inspección HSE ☒ Inspección Gerencia ☐ RESIDENTE ☐

No. Permiso de trabajo	Fecha de inspección:
013-2025	06-05-2025

Nombre del trabajo o proyecto: CONSTRUCCION E INSTALACION DE TUBERIA EN CAJAS DE INSPECCION

Área / localización	Supervisor del trabajo:
VIAS URBANAS DE TILODIRAN	OMAR VILLAMIZAR

	PERSONAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Los ejecutantes poseen los elementos de protección adecuados para la tarea	✓			
2.	Los ejecutantes usan correctamente los elementos de protección	✓			
3.	Los ejecutantes conocen y desarrollan la tarea de forma segura	✓			
4.	El personal demuestra actitud positiva frente a la inspección	✓			
5.	El trabajo se desarrolla en equipo y coordinadamente	✓			
6.	Los trabajadores están motivados en la ejecución del trabajo	✓			
7.	Los ejecutantes identifican los peligros de la tarea y conocen las medidas de control.	✓			
	ÁREA DE TRABAJO				
8	Se encuentra el sitio de trabajo señalizado	✓			
9.	Se encuentra el área de trabajo libre de obstáculos (ordenado y aseado)	✓			
10.	Se encuentra en el sitio los elementos básicos para manejo de una emergencia (botiquín, camilla, radio de comunicaciones)	✓			
11.	El extintor esta en el área de trabajo			X	
	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	✓			
12	Están completamente diligenciadas las listas de chequeo de herramientas equipos y documentación anexa	✓			
13	Utilizan las herramientas y equipos adecuados para el trabajo	✓			
14	Utilizan correctamente las herramientas y equipos	✓			

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

15	Se encuentran en buen estado las herramientas y los equipos	✓				
	DOCUMENTACIÓN					
16	Existe un permiso de trabajo para desarrollar la tarea	✓				
17	El permiso de trabajo está firmado por las autoridades competentes	✓				
18	Se tiene un plan de emergencias	✓				
19	El procedimiento de trabajo está en sitio	✓				
20	Se cumple el paso a paso del procedimiento	✓				
21	El análisis de riesgos esta en sitio y es conocido por todos los trabajadores	✓				
	MEDIO AMBIENTE					
22	Existe un lugar adecuado para la disposición de desechos	✓				
23	En sitio están las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados	✓				
24	Los productos químicos están etiquetados	✓				
25	Los ejecutantes conocen la hoja de seguridad de los productos químicos que están manejando	✓				Hoja seguridad de Cemento Holcim
	ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD					
26	El trabajo se desarrolla bajo los diseños y especificaciones del cliente?	✓				
27	Los materiales se han suministrado oportunamente?	✓				
28	Los materiales utilizados corresponden a las especificaciones?	✓				
29	Los equipos empleados son los adecuados para el desarrollo de la obra	✓				

RESPONSABLE DEL TRABAJO: OMAR VILLAMIZAR		RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	
CARGO: Residente		CARGO: HSEQ Madelaine Rodriguez	
FIRMA:	FECHA: 06-05-2025	FIRMA:	FECHA: 06-05-2025
Observaciones :	Oficial Jose pacheco		

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

Inspección HSE ☒ Inspección Gerencia ☐ RESIDENTE ☐

No. Permiso de trabajo	Fecha de inspección:
014-2025	10-05-2025

Nombre del trabajo o proyecto
FUNDIDA DE PLACAS CON CONCRETO VIAS.

Área / localización	Supervisor del trabajo:
VIAS URBANAS TIODIRAN	

	PERSONAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Los ejecutantes poseen los elementos de protección adecuados para la tarea	✓			
2.	Los ejecutantes usan correctamente los elementos de protección	✓			
3.	Los ejecutantes conocen y desarrollan la tarea de forma segura	✓			
4.	El personal demuestra actitud positiva frente a la inspección	✓			
5.	El trabajo se desarrolla en equipo y coordinadamente	✓			
6.	Los trabajadores están motivados en la ejecución del trabajo	✓			
7.	Los ejecutantes identifican los peligros de la tarea y conocen las medidas de control.	✓			
	ÁREA DE TRABAJO				
8	Se encuentra el sitio de trabajo señalizado	✓			
9.	Se encuentra el área de trabajo libre de obstáculos (ordenado y aseado)	✓			
10.	Se encuentra en el sitio los elementos básicos para manejo de una emergencia (botiquín, camilla, radio de comunicaciones)	✓			
11.	El extintor esta en el área de trabajo	✓			
	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	✓			
12	Están completamente diligenciadas las listas de chequeo de herramientas equipos y documentación anexa	✓			
13	Utilizan las herramientas y equipos adecuados para el trabajo	✓			
14	Utilizan correctamente las herramientas y equipos	✓			

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

15	Se encuentran en buen estado las herramientas y los equipos	✓			
	DOCUMENTACIÓN				
16	Existe un permiso de trabajo para desarrollar la tarea	✓			
17	El permiso de trabajo está firmado por las autoridades competentes	✓			
18	Se tiene un plan de emergencias	✓			
19	El procedimiento de trabajo está en sitio	✓			
20	Se cumple el paso a paso del procedimiento	✓			
21	El análisis de riesgos esta en sitio y es conocido por todos los trabajadores	✓			
	MEDIO AMBIENTE				
22	Existe un lugar adecuado para la disposición de desechos	✓			
23	En sitio están las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados	✓			
24	Los productos químicos están etiquetados	✓			
25	Los ejecutantes conocen la hoja de seguridad de los productos químicos que están manejando	✓			
	ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD				
26	El trabajo se desarrolla bajo los diseños y especificaciones del cliente?	✓			
27	Los materiales se han suministrado oportunamente?	✓			
28	Los materiales utilizados corresponden a las especificaciones?	✓			
29	Los equipos empleados son los adecuados para el desarrollo de la obra	✓			

RESPONSABLE DEL TRABAJO: FRANCISCO Q	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:
CARGO: MAESTRO GENERAL	CARGO: ASEO MADELENA R.
FIRMA: [signature] FECHA: 10-05-2025	FIRMA: [signature] FECHA: 10-05-2025
Observaciones : Maestro Francisco Quintero	

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

Inspección HSE ☒ Inspección Gerencia ☐ RESIDENTE ☐

No. Permiso de trabajo	Fecha de inspección:
015-2025	19-05-2025

Nombre del trabajo o proyecto: EXCAVACION MECANICA E INSTALACION DE TUBERIA

Área / localización	Supervisor del trabajo:
VIAS URBANAS DE TIBODIRAN	FRANCISCO QUINTERO

	PERSONAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Los ejecutantes poseen los elementos de protección adecuados para la tarea	✓			
2.	Los ejecutantes usan correctamente los elementos de protección	✓			
3.	Los ejecutantes conocen y desarrollan la tarea de forma segura	✓			
4.	El personal demuestra actitud positiva frente a la inspección	✓			
5.	El trabajo se desarrolla en equipo y coordinadamente	✓			
6.	Los trabajadores están motivados en la ejecución del trabajo	✓			
7.	Los ejecutantes identifican los peligros de la tarea y conocen las medidas de control.	✓			
	ÁREA DE TRABAJO				
8	Se encuentra el sitio de trabajo señalizado	✓			
9.	Se encuentra el área de trabajo libre de obstáculos (ordenado y aseado)	✓			
10.	Se encuentra en el sitio los elementos básicos para manejo de una emergencia (botiquín, camilla, radio de comunicaciones)	✓			
11.	El extintor esta en el área de trabajo			✓	
	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
12	Están completamente diligenciadas las listas de chequeo de herramientas equipos y documentación anexa	✓			
13	Utilizan las herramientas y equipos adecuados para el trabajo	✓			
14	Utilizan correctamente las herramientas y equipos	✓			

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO		VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S		FECHA: 09-07-2022

15	Se encuentran en buen estado las herramientas y los equipos	✓			
	DOCUMENTACIÓN				
16	Existe un permiso de trabajo para desarrollar la tarea	✓			
17	El permiso de trabajo está firmado por las autoridades competentes	✓			
18	Se tiene un plan de emergencias	✓			
19	El procedimiento de trabajo está en sitio	✓			
20	Se cumple el paso a paso del procedimiento	✓			
21	El análisis de riesgos esta en sitio y es conocido por todos los trabajadores	✓			
	MEDIO AMBIENTE				
22	Existe un lugar adecuado para la disposición de desechos	✓			
23	En sitio están las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados	✓			
24	Los productos químicos están etiquetados	✓			
25	Los ejecutantes conocen la hoja de seguridad de los productos químicos que están manejando	✓			
	ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD				
26	El trabajo se desarrolla bajo los diseños y especificaciones del cliente?	✓			
27	Los materiales se han suministrado oportunamente?	✓			
28	Los materiales utilizados corresponden a las especificaciones?	✓			
29	Los equipos empleados son los adecuados para el desarrollo de la obra	✓			

RESPONSABLE DEL TRABAJO: FRANCISCO Q	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:
CARGO: Ma GENERAL	CARGO: HSEQ
FIRMA: FECHA: 19-05-2025	FIRMA: FECHA: 19-05-2025
Observaciones : Oficial Alberto Escalante	

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

Inspección HSE ☒ Inspección Gerencia ☐ RESIDENTE ☐

No. Permiso de trabajo	Fecha de inspección:
016-2025	16-05-2025

Nombre del trabajo o proyecto: EXCAVACION MECANICA E INSTALACION DE TUBERIA

Área / localización	Supervisor del trabajo:
VIAS URBANAS DE TIBODRAN	FRANCISCO QUINTERO

	PERSONAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Los ejecutantes poseen los elementos de protección adecuados para la tarea	✓			
2.	Los ejecutantes usan correctamente los elementos de protección	✓			
3.	Los ejecutantes conocen y desarrollan la tarea de forma segura	✓			
4.	El personal demuestra actitud positiva frente a la inspección	✓			
5.	El trabajo se desarrolla en equipo y coordinadamente	✓			
6.	Los trabajadores están motivados en la ejecución del trabajo	✓			
7.	Los ejecutantes identifican los peligros de la tarea y conocen las medidas de control.	✓			
	ÁREA DE TRABAJO				
8	Se encuentra el sitio de trabajo señalizado	✓			
9.	Se encuentra el área de trabajo libre de obstáculos (ordenado y aseado)	✓			
10.	Se encuentra en el sitio los elementos básicos para manejo de una emergencia (botiquín, camilla, radio de comunicaciones)	✓			
11.	El extintor esta en el área de trabajo			✓	
	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
12	Están completamente diligenciadas las listas de chequeo de herramientas equipos y documentación anexa	✓			
13	Utilizan las herramientas y equipos adecuados para el trabajo	✓			
14	Utilizan correctamente las herramientas y equipos	✓			

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

15	Se encuentran en buen estado las herramientas y los equipos	✓				
	DOCUMENTACIÓN					
16	Existe un permiso de trabajo para desarrollar la tarea	✓				
17	El permiso de trabajo está firmado por las autoridades competentes	✓				
18	Se tiene un plan de emergencias	✓				
19	El procedimiento de trabajo está en sitio	✓				
20	Se cumple el paso a paso del procedimiento	✓				
21	El análisis de riesgos esta en sitio y es conocido por todos los trabajadores	✓				
	MEDIO AMBIENTE					
22	Existe un lugar adecuado para la disposición de desechos	✓				
23	En sitio están las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados	✓				
24	Los productos químicos están etiquetados	✓				
25	Los ejecutantes conocen la hoja de seguridad de los productos químicos que están manejando	✓				
	ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD					
26	El trabajo se desarrolla bajo los diseños y especificaciones del cliente?	✓				
27	Los materiales se han suministrado oportunamente?	✓				
28	Los materiales utilizados corresponden a las especificaciones?	✓				
29	Los equipos empleados son los adecuados para el desarrollo de la obra	✓				

RESPONSABLE DEL TRABAJO: FERNANDO Q	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:
CARGO: JEFE GENERAL	CARGO: ASEG
FIRMA:	FECHA: 16-05-2025
FIRMA:	FECHA: 16-05-2025
Observaciones : OFICIAL DEIVID MALDONADO	

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.5.
INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO:FOR-SST-017
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:08-02-2022

DATOS GENERALES			
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Construccion de Sardineles		
CIUDAD	Aladuan	FECHA	6-05-2025
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Madeleine Rodriguez	Firma:	
CARGO	HSEQ		

DESCRIPCION	Revision SI	Revision NO.	Revision N/A	OBSERVACIONES
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	✓			
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.	✓			
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	✓			
Pasillos				
Están libres de obstáculos.			✓	
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	✓			
Maquinaria y equipo				
Están limpios y libres de elementos innecesarios.	✓			
Están demarcadas las zonas de seguridad.	✓			
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado.	✓			
Se guardan libres de grasa y aceite.	✓			
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	✓			
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	✓			
Lockers , Armarios o Estanterías				
Se encontraron ropas impregnadas de aceite, grasas o pinturas.			✓	
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.			✓	
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.			✓	
Recolección de basura				
Se está siguiendo el programa de recolección de basuras estipulado en este mantenimiento. Se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	✓			
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.	✓			
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.	✓			
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.	✓			
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza exterior.	✓			

Vo.Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa — Alberto Escalante (Oficial)

Desviaciones detectadas:

La estructura locativa se encuentra en condiciones Optimas: SI ~~NO~~ — FECHA DE LA PROXIMA INSPECCI: 6-06-2025

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.6.
PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIA

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-00. VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 2-05-2025 Mayo
PROYECTO: TIV
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	MADELEINE RODRIGUEZ			0,0	7:00	Mady			
2	RAFAEL LEMUS			0,0	7:01	Rlms			//
3	ERICO RODRIGUEZ			0,0	7:01	Erico			
4	ALEX MALDONADO			0,0	7:01	Alexa			
5	GREGORIO GONZALEZ			0,0	7:02	Gonzalez			
6	WILFRED ORTEGA			0,0	7:02				
7	JOHAN GÓMEZ			0,0	7:02				
8	RIVALDO CALDERON			0,0	7:03	Rivaldo			
9	ANTONIO VARGAS			0,0	7:03				
10	EDUARDO BOHORQUEZ			0,0	7:03				
11	BRANDO ACEVEDO			0,0	7:03				
12	IDWIN SUESCUN			0,0	7:03	Alberto			
13	ADRIAN SOLORZANO			0,0	7:04	Adrian			
14	ANDRELY AMEZQUITA			0,0	7:04				
15	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN			0,0	7:04				
16	CRISTIAN ZUÑIGA			0,0	7:05				
17	JOSE TAPIAS			0,0	7:05				
18	RICAURTE RODRIGUEZ			0,0	7:05				
19	JOSE PACHECO			0,0	7:06				
20	FERNANDO PARRA			0,0	7:06				
21	RUBEN RODRIGUEZ			0,0	7:06				
22	OSIBY GUINA			0,0	7:07				
23	JOSE TUNAY			0,0	7:07				
24	JORGE NIÑO			0,0	7:07				
25	NELSON OSPINO			0,0	7:07				
26	HENRY CHICUNQUE			0,0	7:08				
27	CARLOS HERRERA			0,0	7:08				
28	YIMMY CARDOZO			0,0	7:08				
29	OMAR ORTIZ			0,0	7:09				
30	ANGELICA RODRIGUEZ			0,0	7:09				
31	GERARDO HOYOS			0,0	7:09				

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-00. VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 2-05-2025
PROYECTO: TLO
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	DIDIMO VARGAS			0,0	7:10				
2	DAGOBERTO DELGADO			0,0	7:10				
3	NIBERTO ESCANDON			0,0	7:11				
4	JORGE CARDENAS			0,0	7:11				
5	OMAR VILLAMIZAR			0,0	7:11				
6	ALEJANDRO CUELLAR			0,0	7:11				
7	DIEGO ORTEGA			0,0	7:12				
8	JHONER GALEANO			0,0	7:12				
9	JULIAN CASAS			0,0	7:12				
10	ISMAEL VAZQUEZ			0,0	7:12				
11	VIRGEN ORTIZ			0,0	7:13				
12	ANDRES MILAN			0,0	7:13				
13	RENE CARDENAS			0,0	7:13				
14	ANDRES TALACHE			0,0	7:14				
15	MARIA URIBE			0,0	7:14				
16	ALEJANDRO CASTAÑEDA			0,0	7:14				
17	JUAN HUMUS			0,0	7:14				
18	EDWIN BOTASSOSUS			0,0	7:15				
19	DAVID MALDONADO			0,0	7:15				
20	FRANCISCO QUINTERO			0,0	7:15				
21	JUAN CORDOBA			0,0	7:15				
22	CARLOS PADILLA			0,0	7:16				
23	OCTAVIO PADILLA			0,0	7:16				
24	RAMON SOGAMOSO			0,0	7:16				
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-00
	REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS	VERSION: 03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	REVISION: 06-01-2024

FECHA: 3-05-2025 Mayo
PROYECTO: TWODIEGO
REALIZADAS POR: Heidelcut Rodriguez
CARGO: Ing

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	MADELEINE RODRIGUEZ			0,0	7:05				
2	ANDREY AMEZQUITA			0,0	7:05				
3	FERNANDO PARRA			0,0	7:05				
4	ADRIAN SOLORZANO			0,0	7:06				
5	JOSE TAPIAS			0,0	7:06				
6	GREGORIO GONZALEZ			0,0	7:06				
7	ANTONIO VARGAS			0,0	7:07				
8	CRISTIAN ZUNIGA			0,0	7:07				
9	WILSON PADILLA			0,0	7:07				
10	RIVALDO CALDERON			0,0	7:07				
11	JOSE TUMAY			0,0	7:08				
12	CARLOS HERRERA			0,0	7:08				
13	ANGELICA RODRIGUEZ			0,0	7:08				
14	DAGOBERTO ARIZA			0,0	7:09				
15	HENRY CHICUNQUE			0,0	7:09				
16	OMAR VILLAMIZAR			0,0	7:09				
17	ANDRES MILLAN			0,0	7:09				
18	DIEGO VERTEL			0,0	7:10				
19	DIDIMO VARGAS			0,0	7:10				
20	ALBERTO ESCALANTE			0,0	7:10				
21	ISMAEL VASQUEZ			0,0	7:10				
22	ERICO RODRIGUEZ			0,0	7:11				
23	JORGE CARDENAS			0,0	7:11				
24	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN			0,0	7:11				
25	WILFRED ORTEGA			0,0	7:11				
26	NELSON SOLANO			0,0	7:11				
27	YIMMY CARDOSO			0,0	7:12				
28	ALEXANDER CUELLAR			0,0	7:12				
29	JHON CARDENAS			0,0	7:12				
30	NICOLAS BARRERA			0,0	7:13				
31	ORTIZ			0,0	7:13				

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-00 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 3-05-2025
PROYECTO: Tilo
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO Hse

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	JOSE PACHECO			0,0	7:13				
2	GERARDO FLORES			0,0	7:14				
3	RAFAEL LEMUS			0,0	7:14				
4	DEIBY GUINA			0,0	7:15				
5	RICARDO BOHORQUEZ			0,0	7:15				
6	RUBEN RODRIGUEZ			0,0	7:16				
7	OMAR ORTIZ			0,0	7:17				
8	JORGE NINO			0,0	7:18				
9	MARIA URIBE			0,0	7:18				
10	JULIAN CASAS			0,0	7:21				
11	ALEX MALDONADO			0,0	7:21				
12	SANDRA CASTAÑEDA			0,0	7:21				
13	JHOVER GALEANO			0,0	7:22				
14	Andres Tarache			0,0	7:22				
15	Ramon Sogamoso			0,0	7:22				
16	Edwin Suescun			0,0	7:22				
17	Edwin Sastoque			0,0	7:23				
18	David Maldonado			0,0	7:24				
19	Eduardo bohorquez			0,0	7:24				
20	Aleicer Casulu			0,0	7:24				
21	Juan Humo			0,0	7:24				
22	Francisco Quintero			0,0	7:25				
23	Brandon Acevedo			0,0	7:25				
24	Juan Cordoba			0,0	7:25				
25	JOAN GOMEZ			0.06	9:2		0,0	8:33	
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-00 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 5-05-2025
PROYECTO: TMO
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO: HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	MADELEINE RODRIGUEZ			0,0	6:57				
2	JHOAN GOMEZ			0,0	6:58				
3	JHONIER GALEANO			0,0	6:58				
4	ERICO RODRIGUEZ			0,0	6:58				
5	ADRIAN SOLORZANO			0,0	6:58				
6	ALBERTO ESCALANTE			0,0	6:59				
7	DEIBY GUINA			0,0	6:59				
8	ISMAEL VAZQUEZ			0,0	6:59				
9	NELSON CASULO			0,0	6:59				
10	JUAN HUMUS			0,0	7:00				
11	RUBEN RODRIGUEZ			0,0	7:00				
12	JORGE NIÑO			0,0	7:00				
13	WILFRED ORTEGA			0,0	7:01				
14	JOSE TAPIAS			0,0	7:01				
15	ANTONIO VARGAS			0,0	7:02				
16	ALEX MALDONADO			0,0	7:02				
17	JUANCARLOS ESTUPIÑAN			0,0	7:02				
18	YIMMY CARDOZO			0,0	7:02				
19	DAGOBERTO ARIAS			0,0	7:02				
20	ALFONSO GONZALEZ			0,0	7:03				
21	DAVID MALDONADO			0,0	7:03				
22	EDWIN SASTOQUE			0,0	7:03				
23	EDWIN SUESCON			0,0	7:03	Alberto			
24	RUALDO CALDERON			0,0	7:04				
25	JOSE MUMAY			0,0	7:04				
26	OMAR ORTIZ			0,0	7:04				
27	ANTONIO VARGAS			0,0	7:04				
28	VIRLEY ORTIZ			0,0	7:05				
29	NELSON SOLANO			0,0	7:05				
30	BRANDO NEGRETE			0,0	7:05				
31	EDUARDO BOHORQUEZ			0,0	7:06				

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-00. VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 5-05-2025
PROYECTO: TILO
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	HENRY CHICONENO			0,0	7:05				
2	RENE CARDENAS			0,0	7:06				
3	ANGELICA RODRIGUES			0,0	7:05				
4	JOSE PACHECO			0,0	7:07				
5	ANDRES HILAN			0,0	7:07				
6	ANDREY AMEZQUITA			0,0	7:07				
7	DIEGO UGRTE			0,0	7:08				
8	JORGE CARDENAS			0,0	7:08				
9	JULIAN CASAS			0,0	7:08				
10	NICOLAS BARRERA			0,0	7:09				
11	GREGORIO GONZALEZ			0,0	7:09				
12	JUAN CORDOBA			0,0	7:09				
13	CARLOS HERRERA			0,0	7:10				
14	OMAR VILLAMIZAR			0,0	7:10				
15	WILSON PADILLA			0,0	7:10				
16	GERARDO FLORES			0,0	7:11				
17	FRANCISCO QUINTERO			0,0	7:11				
18	DIDIMO VARGAS			0,0	7:11				
19	ALEJANDRA CUELLAR			0,0	7:11				
20	ANGELICA TRUJILLO			0,0	7:12				
21	RAFAEL LEMUS			0,0	7:12				
22	CAMILO CASTRO			0,0	7:12				
23	MARIA URIBE			0,0	7:13				
24	SANDRA CASTAÑEDA			0,0	7:13				
25	CRISTIAN ZUÑIGA			0,0	7:32				
26	Octavio Padilla			0,0	7:32				
27	Carlos Padilla			0,0	7:32				
28	Ramon Sogamoso			0,0	7:33				
29									
30									
31									

Madeleine Rodriguez
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-00 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 8-05-2025 Mayo
PROYECTO: FILP
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	MADELEINE RODRIGUEZ			0,0	7:08				
2	DIEGO VERTEL			0,0	7:08				
3	ANDRES MESQUITA			0,0	7:08				
4	ALEX MALDONADO			0,0	7:08				
5	FERNANDO PARRA			0,0	7:09				
6	ANTONIO VARGAS			0,0	7:09				
7	ADRIAN SOLORZANO			0,0	7:09	Adrian			
8	ISMAEL VASQUEZ			0,0	7:09				
9	DEIBY GUINA			0,0	7:10				
10	JOSE TUMAY			0,0	7:10				
11	NICOLAS BARRERA			0,0	7:10	Nicolas			
12	ANGELICA RODRIGUEZ			0,0	7:10				
13	GERARDO FLORES			0,0	7:11				
14	DIDIMO VARGAS			0,0	7:11				
15	WILFRED ORTEGA			0,0	7:11				
16	JUANCARLOS ESTUPIÑAN			0,0	7:11				
17	JOSE PACHECO			0,0	7:12				
18	JHONIER GALEANO			0,0	7:12	Jhonier			
19	ERICO RODRIGUEZ			0,0	7:12	Erico.			
20	JORGE NIÑO			0,0	7:13	Jorge			
21	JOSE TAPIAS			0,0	7:13				
22	RIVALDO CALDERON			0,0	7:13	Rivaldo			
23	GREGORIO GONZALEZ			0,0	7:14	Silvia			
24	ALBERTO ESCALANTE			0,0	7:14	Alberto			
25	RICAURTE RODRIGUEZ			0,0	7:14				
26	RUBEN RODRIGUEZ			0,0	7:15	Ruben			
27	NELSON SOLANO			0,0	7:15				
28	ANDRES MILLAN			0,0	7:15				
29	CRISTIAN ORTEGA			0,0	7:15				
30	RENE CARDENAS			0,0	7:15				
31	YOMMY CARDOZO			0,0	7:15				

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-00 VERSION: 03 REVISION: 08-01-2024

FECHA: 8-05-2025
PROYECTO: TLO
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	OMAR ORTIZ			0,0	7:13				
2	DAGOBERTO ARIZA			0,0	7:16				
3	ALEJANDRA CUELLAR			0,0	7:16				
4	WILSON PADILLA			0,0	7:16				
5	CARLOS HERRERA			0,0	7:16				
6	VIVIANA ORTIZ			0,0	7:17				
7	JULIAN CASAS			0,0	7:17				
8	SANDRA CASTAÑEDA			0,0	7:18				
9	MARIA URIBE			0,0	7:18				
10	RAFAEL LEMUS			0,0	7:18				
11	JAVIER GONZALEZ			0,0	7:18				
12	OCTAVIO PADILLA			0,0	7:19				
13	HALDER STIVEN MEJIA			0,0	7:19				
14	FRANCISCO QUINTERO			0,0	7:19				
15	ALFONSO GONZALEZ			0,0	7:19				
16	EDWIN SUESCUN			0,0	7:20				
17	EDWIN SASTOQUE			0,0	7:20				
18	EDUARDO BOHORQUEZ			0,0	7:20				
19	BRANDO ACEVEDO			0,0	7:20				
20	JOHAN GÓMEZ			0,0	7:21				
21	JUAN CORDOBA			0,0	7:21				
22	ALEXIS CASULÁ			0,0	7:21				
23	DAVID MALDONADO			0,0	7:21				
24	JUAN HUMUS			0,0	7:22				
25	CARLOS PADILLA			0,0	7:22				
26	RAMON SOGAMOSO			0,0	7:22				
27									
28									
29									
30									
31									

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-00. VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 9-05-2025 Mayo
PROYECTO: TLO
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	MADELEINE RODRIGUEZ			0,0	7:00				
2	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN			0,0	7:00				
3	ADRIAN SOLORSANO			0,0	7:00				
4	ISMAEL VASQUEZ			0,0	7:00				
5	ANTONIO VARGAS			0,0	7:01				
6	RIVALDO CALDERON			0,0	7:01				
7	JOSE TUMAY			0,0	7:01				
8	DEIBY GUINA			0,0	7:02				
9	ERICO RODRIGUEZ			0,0	7:02				
10	JOSE TAPIAS			0,0	7:02				
11	OMAR ORTIZ			0,0	7:02				
12	ALEXIS CASUTO			0,0	7:03				
13	CRISTIAN ZUÑIGA			0,0	7:03				
14	DAGOBERTO ARIAS			0,0	7:03				
15	JOSE NIÑO			0,0	7:03				
16	PEDRO CARDENAS			0,0	7:03				
17	NELSON SOTO			0,0	7:04				
18	BRANDO ACEVEDO			0,0	7:04				
19	EDUARDO BOHORQUEZ			0,0	7:04				
20	DAVID MALDONADO			0,0	7:05				
21	YIMMY CARDOZO			0,0	7:05				
22	FERNANDO PARRA			0,0	7:05				
23	EDWIN BOHORQUEZ			0,0	7:05				
24	JUAN CORDOBA			0,0	7:05				
25	RICAURTE RODRIGUEZ			0,0	7:06				
26	WILFRED ORTEGA			0,0	7:06				
27	ANDRES MILLAN			0,0	7:07				
28	DIEGO VERTEL			0,0	7:07				
29	GREGORIO GONZALEZ			0,0	7:07				
30	GERARDO FLORES			0,0	7:08				
31	RUBEN RODRIGUEZ			0,0	7:08				

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-00 VERSION: 03 REVISION: 08-01-2024

FECHA: 9-05-2025
PROYECTO: Tilo
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO: HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	VIRGY ORTIZ			0,0	7:09				
2	WILSON PADILLA			0,0	7:09				
3	JOSE PACHECO			0,0	7:09				
4	ANGELICA RODRIGUEZ			0,0	7:09				
5	CARLOS HERRERA			0,0	7:10				
6	ANDREY AMEZQUITA			0,0	7:10				
7	JULIAN CASAS			0,0	7:10				
8	JHONIER GALEANO			0,0	7:11				
9	EDWIN SUESCUN			0,0	7:11				
10	NICOLAS BARRERA			0,0	7:11				
11	JORGE ESPERANZA			0,0	7:12				
12	ALEX ESMERALDA			0,0	7:12				
13	DIDIMO VARGAS			0,0	7:12				
14	ALBERTO ESCALANTE			0,0	7:12				
15	OMAR GUILLERMO			0,0	7:13				
16	JAVIER GONZALEZ			0,0	7:13				
17	FRANCISCO QUINTERO			0,0	7:13				
18	CAMILO CASTRO			0,0	7:13				
19	MARIA URIBE			0,0	7:14				
20	SANDRA CASTAÑO			0,0	7:14				
21	RAFAEL LEMUS			0,0	7:14				
22	CARLOS PADILLA			0,0	7:14				
23	RAMÓN SOSA			0,0	7:15				
24	OCTAVIO PADILLA			0,0	7:15				
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-00. VERSION: 03 REVISION: 08-01-2024

FECHA: 10-05-2025 Mayo
PROYECTO: Tilodiran
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Madeline Rodrigu			0,0	6:44	Mad			
2	Edwin Sandoval			0,0	6:16				
3	Juan Humo			0,0	6:16				
4	Alveiro Suescun			0,0	6:17	Alveiro			
5	Alexis Cajulu			0,0	6:17				
6	Eduardo Bohorquez			0,0	6:17				
7	Alfonso Gonzalez			0,0	6:17				
8	Johan Gomez			0,0	6:18				
9	Brandon Acevedo			0,0	6:18				
10	David Maldonado			0,0	6:18				
11	Francisco Quintero			0,0	6:18				
12	Juan Eli cordoba			0,0	6:19				
13	Omar Hortiz			0,0	6:19				
14	ADRIAN SOLORZANO			0,0	6:59				
15	ANDRES ANGARITA			0,0	6:59				
16	WILFRED ORTEGA			0,0	6:59				
17	DEIBY GUINA			0,0	6:59				
18	RENE CARDENA			0,0	7:00				
19	RUBEN RODRIGUEZ			0,0	7:00				
20	RICARTE RODRIGUEZ			0,0	7:00				
21	JOSE PACHECO			0,0	7:00				
22	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN			0,0	7:01				
23	ERICO RODRIGUEZ			0,0	7:00	Erico			
24	JOSE TAPIAS			0,0	7:01				
25	JHONIER GALEANO			0,0	7:01	Jhonier			
26	DAGOBERTO ARIZA			0,0	7:02				
27	JOSE TUMAY			0,0	7:02				
28	RIVALDO CALDERON			0,0	7:02	Rivaldo			
29	KIRRAY ORTIZ			0,0	7:03				
30	YIMALY CARDOZO			0,0	7:03				
31	ALBERTO ESCALANTE			0,0	7:03				

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-00 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 10-05-2025
PROYECTO: Tulo
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	ANGELICA RODRIGUEZ			0,0	7:03				
2	FERNANDO PAREJA			0,0	7:04				
3	CRISTIAN ZUÑIGA			0,0	7:05				
4	CARLOS HERRERA			0,0	7:05				
5	ALEX MALDONADO			0,0	7:05				
6	ANTONIO VARGAS			0,0	7:05				
7	GERARDO TOLOSA			0,0	7:05				
8	DIDIMO VARGAS			0,0	7:06				
9	WILSON PADILLA			0,0	7:06				
10	JAVIER GONZALEZ			0,0	7:06				
11	GREGORIO GONZALEZ			0,0	7:06				
12	NICOLAS BARRERA			0,0	7:07				
13	ISMAEL VAZQUEZ			0,0	7:07				
14	OMAR VILLAMIZAR			0,0	7:07				
15	ANGELICA TRUJILLO			0,0	7:07				
16	ANDRES MILLAN			0,0	7:07				
17	JORGE CARDENAS			0,0	7:08				
18	DIEGO VERTEL			0,0	7:08				
19	CAMILO CASTRO			0,0	7:08				
20	SANDRA CASTAÑEDA			0,0	7:08				
21	Maria Mike			0,0	7:9				
22	Julian Cosas			0,0	7:10				
23	Nelson Solano			0,0	7:10				
24	Rafael Lemus			0,0	7:10				
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-00. VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 12-05-2025 MAYO
PROYECTO: Tulcan
REALIZADAS POR: Madelane Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Madelane Rodriguez			0,0	6:55				
2	JUAN HUMU			0,0	6:55				
3	ADRIAN SOLORZANO			0,0	6:55				
4	ERICO RODRIGUEZ			0,0	6:56				
5	WILFRED ORTEGA			0,0	6:56				
6	ALCIDES CASULÓ			0,0	6:56				
7	DEIBY GUINDA			0,0	6:56				
8	JORGE NIÑO			0,0	6:57				
9	RUBEN RODRIGUEZ			0,0	6:57				
10	DAVID MALDONADO			0,0	6:57				
11	JOSÉ TAPIAS			0,0	6:58				
12	DIDIMO VARGAS			0,0	6:58				
13	VIRREY ORTIZ			0,0	6:58				
14	EDWIN RODRIGUEZ			0,0	6:58				
15	FERNANDO PARRA			0,0	6:58				
16	RIVALDO CALDERON			0,0	6:59				
17	BRANDO ACEVEDO			0,0	6:59				
18	ISMAEL VASQUEZ			0,0	6:59				
19	ALFONSO GONZALEZ			0,0	6:59				
20	JOSE TUMAY			0,0	7:00				
21	OMAR ORTIZ			0,0	7:00				
22	ANTONIO VARGAS			0,0	7:00				
23	YIMMY CARDOZO			0,0	7:00				
24	JUAN ORTIZ			0,0	7:00				
25	NELSON SOLANO			0,0	7:01				
26	RICARTE RODRIGUEZ			0,0	7:01				
27	EDUARDO BOHORQUEZ			0,0	7:01				
28	OSCOBERTO ARIZA			0,0	7:02				
29	CRISTIAN ZUÑIGA			0,0	7:02				
30	EDWIN SUESCUN			0,0	7:02				
31	THOWIER GALEANO			0,0	7:03				

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-00. VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 12-05-2025
PROYECTO: HLO
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	JHOJAN GOMEZ			0,0	7:03				
2	RENE CARTAGENAS			0,0	7:05				
3	CARLOS ARRIETA			0,0	7:03				
4	JULIAN CASAS			0,0	7:04				
5	JORGE CARDENAS			0,0	7:04				
6	ANDRES MILLAN			0,0	7:04				
7	WILSON PADILLA			0,0	7:04				
8	GERARDO FLOREZ			0,0	7:05				
9	RAFAEL LEMUS			0,0	7:05				
10	ANGELICA RODRIGUEZ			0,0	7:05				
11	DIEGO URIBE			0,0	7:06				
12	ANDRES AMEZQUITA			0,0	7:06				
13	ALEXANDER ORDOÑEZ			0,0	7:07				
14	OMAR VILLAMIZAR			0,0	7:07				
15	CAMILO CASTRO			0,0	7:07				
16	GREGORIO GONZALEZ			0,0	7:08				
17	NICOLAS BARRERA			0,0	7:08				
18	JAVIER GONZALEZ			0,0	7:08				
19	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN			0,0	7:08				
20	MARIA URIBE			0,0	7:08				
21	SANDRA CASTAÑEDA			0,0	7:08				
22	OCTAVIO PADILLA			0,0	7:09				
23	RAMON SOGAMOSO			0,0	7:09				
24	FRANCISCO QUINTERO			0,0	7:09				
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-00. VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 16-05-2025 Mayo
PROYECTO: Plo
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Madeleine Rodriguez			0,0	6:51				
2	Juan Humo			0,0	6:51				
3	Erico Rodriguez			0,0	6:51				
4	Alberto Suescun			0,0	6:51				
5	Co Aleica Casulo			0,0	6:52				
6	Alfonso Gonzales			0,0	6:52				
7	Deivis Guina			0,0	6:54				
8	Adrian Solorsano			0,0	6:52				
9	Ruben Rodriguez			0,0	6:54				
10	Wilfre Ortega			0,0	6:54				
11	Furnando Parra			0,0	6:55				
12	Brandon Acevedo			0,0	6:55				
13	Rey ortiz			0,0	6:55				
14	Jorge nino			0,0	6:55				
15	Ismael Vasquez			0,0	6:55				
16	Se Jose Tapias			0,0	6:56				
17	Raul Roa			0,0	6:56				
18	Yimi Cardoso			0,0	6:56				
19	Rene Cardenas			0,0	6:54				
20	Rivaldo Calderon			0,0	6:57				
21	Omar Ortiz			0,0	6:57				
22	Ricaurter Rodriguez			0,0	6:57				
23	DAVID MADONADO			0,0	6:58				
24	FRANCISCO QUINTERO			0,0	6:58				
25	EDWIN SANTOYO			0,0	6:58				
26	ALBERTO ESCALANTE			0,0	6:58				
27	CRISTIAN ZUÑIGA			0,0	6:58				
28	DALED MALDONADO			0,0	6:59				
29	DAGOBERTO ARIZA			0,0	6:59				
30	ALCOBOBS			0,0	7:00				
31	JAVIER GONZALEZ			0,0	7:00				

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-00 VERSION: 03 REVISION: 08-01-2024

FECHA: 16-05-2025 Mayo
PROYECTO: TLC
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	DIDIMO VARGAS			0,0	7:00				
2	JOSE TUMAY			0,0	7:01				
3	JHONIER GALEANO			0,0	7:01				
4	JULIAN CASAS			0,0	7:01				
5	OMAR VILLAMIZAR			0,0	7:01				
6	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN			0,0	7:02				
7	ANTONIO VARGAS			0,0	7:02				
8	EDUARDO BOHORQUEZ			0,0	7:02				
9	JOSE PACHECO			0,0	7:02				
10	ALEJANDRO CUELLAR			0,0	7:03				
11	Rafael Lemus			0,0	7:03				
12	ANDRES MILLAN			0,0	7:03				
13	ANDRES ANGARITA			0,0	7:03				
14	ALEX MALDONADO			0,0	7:04				
15	GREGORIO GONZALEZ			0,0	7:04				
16	WILSON PADILLA			0,0	7:04				
17	GERARDO FLORES			0,0	7:04				
18	ANGELICA RODRIGUEZ			0,0	7:05				
19	CARLOS HERRERA			0,0	7:05				
20	ANDRES CASTAÑEDA			0,0	7:05				
21	DIEGO VARTEL			0,0	7:05				
22	Mona Una			0,0	7:06				
23	CAMILO CASTRO			0,0	7:06				
24	JORGE CARDONAS			0,0	7:06				
25	OCTAVIO ALVAREZ			0,0	7:18				
26	CARLOS PADILLA			0,0	7:18				
27	RAMON SOGAMOSO			0,0	7:18				
28									
29									
30									
31									

Madeleine Rodriguez
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-00. VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 17-05-2025 Mayo
PROYECTO: TILP
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO ASEO

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	MADELEINE RODRIGUEZ			0,0	6:57				
2	EDWIN SUESCUN			0,0	6:58				
3	ANDRES ZAMORANO			0,0	6:58				
4	RUBÉN RODRIGUEZ			0,0	6:58				
5	JESS TAPIAS			0,0	6:58				
6	DAIRA GUINA			0,0	6:59				
7	DAGOBERTO ARIZA			0,0	6:59				
8	JOHAN GÓMEZ			0,0	6:59				
9	ADRIAN SOLORZANO			0,0	6:59				
10	JOSE TUMAY			0,0	7:00				
11	JORGE NIÑO			0,0	7:00				
12	RIVALDO CARDON			0,0	7:00				
13	VIRREY ORTIZ			0,0	7:00				
14	CRISTIAN ZUÑIGA			0,0	7:01				
15	ALFONSO GONZÁLEZ			0,0	7:01				
16	RENE CARDENAS			0,0	7:01				
17	NELSON SOLANO			0,0	7:01				
18	FERNANDO PARRA			0,0	7:01				
19	WILFRED ORTEGA			0,0	7:02				
20	ALGER CASTRO			0,0	7:02				
21	EDUARDO BOHORQUEZ			0,0	7:02				
22	RICARTE RODRIGUEZ			0,0	7:02				
23	ISMAEL VAZQUEZ			0,0	7:03				
24	OMAR ORTIZ			0,0	7:03				
25	DAVID MALDONADO			0,0	7:03				
26	EDWIN SASTOQUE			0,0	7:03				
27	BRANDO ACEVEDO			0,0	7:03				
28	JUAN CORDOBA			0,0	7:04				
29	RAUL ROA			0,0	7:04				
30	ALBERTO ESCALANTE			0,0	7:04				
31	YIMMY CARDOZO			0,0	7:05				

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-00 VERSION: 03 REVISION: 08-01-2024

FECHA: 17-05-2025
PROYECTO: TLO
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	JOSE CARDONA			0,0	7:05				
2	JHONIER GALEANO			0,0	7:05				
3	EDICO RODRIGUEZ			0,0	7:05				
4	ALEX MALDONADO			0,0	7:06				
5	CARLOS HERRERA			0,0	7:06				
6	WILSON PADILLA			0,0	7:06				
7	DIEGO UBETE			0,0	7:06				
8	GREGORIO GONZALEZ			0,0	7:07				
9	ANDRES MILLAN			0,0	7:07				
10	NICOLAS BARRERA			0,0	7:07				
11	ANTONIO VARGAS			0,0	7:08				
12	OMAR VILLAMIZAR			0,0	7:08				
13	DIDIMO VARGAS			0,0	7:08				
14	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN			0,0	7:08				
15	FRANCISCO QUINTERO			0,0	7:08				
16	GERARDO FLORES			0,0	7:08				
17	JOSE PACHECO			0,0	7:09				
18	FAVER GONZALEZ			0,0	7:09				
19	JULIAN CASAS			0,0	7:09				
20	CAMILO CASTRO			0,0	7:10				
21	MARIA URIBE			0,0	7:10				
22	LEONARDO GALAN			0,0	7:10				
23	ALEJANDRO AGUILAR			0,0	7:10				
24	SANDRA CASTAÑEDA			0,0	7:11				
25	OCTAVIO PADILLA			0,0	7:12				
26	CARLOS PADILLA			0,0	7:12				
27	RAMON SOSAMOSO			0,0	7:12				
28									
29									
30									
31									

Madeleine Rodriguez
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-00 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 19-05-2025 Mayo
PROYECTO: Tilo
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO: HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	MADELEING RODRIGUEZ			0,0	6:58				
2	ADRIAN SOLORZANO			0,0	6:58				
3	JUAN HUMUS			0,0	6:59				
4	ERICO RODRIGUEZ			0,0	6:59				
5	ALGISER CASULO			0,0	6:59				
6	JOSE TUMAY			0,0	6:59				
7	ISNAGI VARGAS			0,0	7:00				
8	CRISTIAN OBEZUNGA			0,0	7:00				
9	JOSE TAPIAS			0,0	7:00				
10	DUBAN RODRIGUEZ			0,0	7:00				
11	JORGE NIÑO			0,0	7:01				
12	HOAN GOMEZ			0,0	7:01				
13	ALEXMANDONADO			0,0	7:01				
14	JHOMES ALEANO			0,0	7:01				
15	FERNANDO PARRA			0,0	7:02				
16	DEIBY GUINA			0,0	7:02				
17	RIVALDO CALDERON			0,0	7:02				
18	VIRREY ORTIZ			0,0	7:02				
19	NELSON SOLANO			0,0	7:03				
20	BRANDO ACEVEDO			0,0	7:03				
21	DAVID MANDONADO			0,0	7:03				
22	ALFONSO GONZALEZ			0,0	7:03				
23	OMAR ORTIZ			0,0	7:04				
24	JUAN CORDOBA			0,0	7:04				
25	RICAURTE RODRIGUEZ			0,0	7:04				
26	DAGOBERTO ARIZA			0,0	7:04				
27	WILSON PADILLA			0,0	7:04				
28	ANGÉLICA RODRIGUEZ			0,0	7:05				
29	EDWARDS FLORES			0,0	7:05				
30	ANTONIO VARGAS			0,0	7:05				
31	EDUARDO RODRIGUEZ			0,0	7:06				

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-00. VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 19-05-2025
PROYECTO: TILO
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	EDWIN SUESCUN			0,0	7:06				
2	EDWIN SASTOQUE			0,0	7:06				
3	WILFRED ORTEGA			0,0	7:06				
4	JAVIER GONZALEZ			0,0	7:06				
5	ALBERTO CEBALLOS			0,0	7:07				
6	DIDIMO VARGAS			0,0	7:07				
7	YIN MU CARDOZO			0,0	7:07				
8	JORGE CARDENAS			0,0	7:07				
9	ANDRES MEZQUITA			0,0	7:08				
10	CARLOS HERRERA			0,0	7:08				
11	PAUL POO			0,0	7:09				
12	ANDRES MILLAN			0,0	7:09				
13	DIEGO VORTEL			0,0	7:09				
14	RENE CARDENAS			0,0	7:09				
15	GREGORIO GONZALEZ			0,0	7:10				
16	NICOLAS BARRERA			0,0	7:10				
17	JULIAN CASAS			0,0	7:10				
18	JOSE PACHECO			0,0	7:10				
19	RAFAEL LEMUS			0,0	7:11				
20	CAMILO CASTRO			0,0	7:11				
21	MARIA URIBE			0,0	7:11				
22	OMAR WILLIAMSON			0,0	7:11				
23	SANDRA CASTAÑEDA			0,0	7:12				
24	FRANCISCO QUINTERO			0,0	7:12				
25	OCTAVIO PADILLA			0,0	7:13				
26	CARLOS PADILLA			0,0	7:13				
27	RAMON SOGAMOSO			0,0	7:13				
28				0,0					
29				0,0					
30				0,0					
31									

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-00 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 23 Mayo 2025
PROYECTO: Tiladura
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO: HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	MADELEINE RODRIGUEZ			0,0	6:51				
2	DAVID MALDONADO			0,0	6:51				
3	ALEXSEP CASULU			0,0	6:52				
4	EDWIN SASTOQUE			0,0	6:52				
5	JUAN HUMUS			0,0	6:52				
6	FRANCISCO QUINTERO			0,0	6:53				
7	SANDRA CASTAÑEDA			0,0	6:53				
8	DAG NELSON SALAZAR			0,0	7:01				
9	ALFONSO GONZÁLEZ			0,0	7:01				
10	RUBEN RODRIGUEZ			0,0	7:01				
11	JUAN CORDOBA			0,0	7:01				
12	JHON GÓMEZ			0,0	7:02				
13	ERICO RODRIGUEZ			0,0	7:02				
14	EDWIN SUESCUN			0,0	7:02				
15	FERNANDO PALLA			0,0	7:02				
16	EDUARDO BOHORQUEZ			0,0	7:03				
17	ANTONIO VARGAS			0,0	7:03				
18	DEIBY GUINA			0,0	7:04				
19	JOSE TAPIAS			0,0	7:04				
20	BRANDO ACEVEDO			0,0	7:04				
21	JOSE TUMAY			0,0	7:04				
22	RIVALDO CALDERON			0,0	7:05				
23	VIRLEY ORTIZ			0,0	7:05				
24	YINMY CARDOZO			0,0	7:05				
25	ALEY MALDONADO			0,0	7:05				
26	NICOLAS BARRERA			0,0	7:06				
27	ANDREW AMEZQUITA			0,0	7:06				
28	ADRIAN SOLORZANO			0,0	7:07				
29	ISMAEL VAZQUEZ			0,0	7:07				
30	JORGE CARDENAS			0,0	7:07				
31	OMAR ORTIZ			0,0	7:07				

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-00 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 23 Mayo 2025
PROYECTO: Tilo Cuyan
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	ALBERTO ESCALANTE			0,0	7:07				
2	ANGELICA RODRIGUEZ			0,0	7:07				
3	DIEGO UBITEL			0,0	7:08				
4	ANDRES MILAN			0,0	7:08				
5	RICAURTE RODRIGUEZ			0,0	7:08				
6	CRISTIAN ZUÑIGA			0,0	7:08				
7	JOSE PACHECO			0,0	7:09				
8	WILSON PADILLA			0,0	7:09				
9	CARLOS HERRERA			0,0	7:09				
10	WILFRED ORTEGA			0,0	7:09				
11	DIDIMO VARGAS			0,0	7:09				
12	RAUL ROA			0,0	7:10				
13	JULIAN CASAS			0,0	7:10				
14	ALEJANDRO CUELLAR			0,0	7:10				
15	OMAR VILLAMIZAR			0,0	7:10				
16	CAMILO CASTRO			0,0	7:11				
17	GREGORIO GONZALEZ			0,0	7:11				
18	MARIA TIMBE			0,0	7:11				
19	CARLOS PADILLA			0,0	7:12				
20	OCTAVIO PADILLA			0,0	7:12				
21	RAMON SOGAMOSO			0,0	7:12				
22	DAGOBERTO ARIZA			0,0	7:13				
23	JORGE NIÑO			0,0	7:13				
24	JHONIER GALEANO			0,0	7:13				
25	RENE CARDENAS			0,0	7:14				
26	GERARDO FLOREZ			0,0	7:14				
27									
28									
29									
30									
31									

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-00. VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 24/Marzo 2025
PROYECTO: Tilodiran
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	JORGE CARDENAS			0,0	7:10				
2	DAGOBERTO ARIZA			0,0	7:10				
3	EDUARDO BOHORQUEZ			0,0	7:11				
4	WILSON PADILLA			0,0	7:11				
5	CARLOS HERRERA			0,0	7:11				
6	JUAN HUMUS			0,0	7:11				
7	DIEGO VERTEL			0,0	7:11				
8	NELSON SOLANO			0,0	7:12				
9	EDWIN SUESCUN			0,0	7:12				
10	GREGORIO GONZALEZ			0,0	7:12				
11	BRANDO ACEVEDO			0,0	7:12				
12	NICOLAS BARRERA			0,0	7:13	Nicolas			
13	ANDRES MILLAN			0,0	7:13				
14	FERNANDO PARRA			0,0	7:13				
15	JOSE PACHECO			0,0	7:13				
16	RAUL ROA			0,0	7:14				
17	ALEXANDER CUELLAR			0,0	7:14				
18	FRANCISCO QUINTERO			0,0	7:14				
19	OMAR VILLAMIZAR			0,0	7:14				
20	JULIAN CASAS			0,0	7:15				
21	JAVIER GONZALEZ			0,0	7:15				
22	ANGELICA TRUJILLO			0,0	7:16				
23	CAMILO CASTRO			0,0	7:16				
24	MARIA URIBE			0,0	7:17				
25	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN			0,0	7:17				
26	RAFAEL LENIS			0,0	7:17				
27	SANDRA CASTAÑEDA			0,0	7:17				
28	Carlos Padilla			0,0	7:18				
29	Ramon Sogamoso			0,0	7:18				
30	STIVEN BELLIDO			0,0	7:18				
31	OSMANO PADILLA			0,0	7:18				

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-00. VERSION: 03 REVISION: 05-01-2024

FECHA: 24/Mayo 2023
PROYECTO: Tibdiran
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO: HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	MADELEINE RODRIGUEZ			0,0	7:02				
2	RICAURTE RODRIGUEZ			0,0	7:02				
3	JUAN CORDOBA			0,0	7:02				
4	ALEISER CASULO			0,0	7:03				
5	RIVALDO CALDERON			0,0	7:03				
6	RENÉ CARDENAS			0,0	7:03				
7	WILFRED ORTEGA			0,0	7:03				
8	ANDRELY ANEZEUTA			0,0	7:04				
9	DIDIMO VARGAS			0,0	7:04				
10	JHONIER GALEANO			0,0	7:04				
11	ALBERTO ESCALANTE			0,0	7:04				
12	JOSE TAPIAS			0,0	7:05				
13	ADRIAN SOLORZANO			0,0	7:05				
14	ALEX MALDONADO			0,0	7:05				
15	JORGE NIÑO			0,0	7:06				
16	JOSE TUNAY			0,0	7:06				
17	JHOAN GÓMEZ			0,0	7:06				
18	DEIBY GUINA			0,0	7:07				
19	ALFONSO GONZALEZ			0,0	7:07				
20	ISMAEL VAZQUEZ			0,0	7:07				
21	ANGÉLICA RODRIGUEZ			0,0	7:07				
22	CRISTIAN ZUÑIGA			0,0	7:08				
23	ERICO RODRIGUEZ			0,0	7:08				
24	YIMMY CARDOZO			0,0	7:08				
25	YIRLEY ORTIZ			0,0	7:08				
26	RUBEN RODRIGUEZ			0,0	7:09				
27	ANTONIO VARGAS			0,0	7:09				
28	DAVID MALDONADO			0,0	7:09				
29	OMAR ORTIZ			0,0	7:10				
30	EDWIN SASTOQUE			0,0	7:10				
31	GERARDO FLOREZ								

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-00. VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 26 Mayo 2025
PROYECTO: Tilodiran
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	MADELEINE RODRIGUEZ			0,0	7:02				
2	ERICO RODRIGUEZ			0,0	7:02				
3	FRANCISCO QUINTERO			0,0	7:02				
4	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN			0,0	7:01				
5	JHONIER GALEANO			0,0	7:03				
6	JUAN HUMU			0,0	7:03				
7	DIDINO VARGAS			0,0	7:04				
8	ALBERTO ESCALANTE			0,0	7:04				
9	JOSE TAPIAS			0,0	7:01				
10	CRISTIAN ZUNIGA			0,0	7:01				
11	ADRIAN SOLORZANO			0,0	7:05				
12	DEIBY ZÚÑIGA			0,0	7:05				
13	JORGE NIÑO			0,0	7:06				
14	RUBEN RODRIGUEZ			0,0	7:06				
15	RAUL ROA			0,0	7:06				
16	REINOS CARDENAS			0,0	7:07				
17	RIVALDO CALDERON			0,0	7:07				
18	OMAR ORTIZ			0,0	7:07				
19	JOSE PACHECO			0,0	7:08				
20	JOSE TUMAY			0,0	7:08				
21	ISMAEL VAZQUEZ			0,0	7:08				
22	DAVID MACDONALDO			0,0	7:08				
23	ANTONIO VARGAS			0,0	7:08				
24	JHOAN GOMEZ			0,0	7:04				
25	WILFRED ORTEGA			0,0	7:09				
26	FERNANDO PARRA			0,0	7:09				
27	NELSON SOLANO			0,0	7:09				
28	BRANDO ACEVEDO			0,0	7:10				
29	EDUARDO BOHORQUEZ			0,0	7:10				
30	NICOLAS BARRERA			0,0	7:10				
31	WILSON PADILLA			0,0	7:11				

RESPONSABLE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-00. VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 26 Mayo 2025
PROYECTO: Filo Argn
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO: HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	ANGELICA RODRIGUEZ			0,0	7:11				
2	EDWIN SUESCUN			0,0	7:11				
3	OAGOBERTO ARIZA			0,0	7:12				
4	JORGE CARDENAS			0,0	7:12				
5	GREGORIO GONZALEZ			0,0	7:12				
6	ANDRES MILLAN			0,0	7:13				
7	DIEGO VERA			0,0	7:13				
8	ALFONSO GONZALEZ			0,0	7:14				
9	EDWIN (SANTIAGO) BOHORQUEZ			0,0	7:14				
10	JUAN CORDOBA			0,0	7:14				
11	ALEXIS CASULO			0,0	7:14				
12	VIRREY ORTIZ			0,0	7:15				
13	OMAR VILLAMIZAR			0,0	7:15				
14	GERARDO FLORES			0,0	7:15				
15	ANDRES ANGARITA			0,0	7:15				
16	ALEX MALDONADO			0,0	7:16				
17	JAVIER GONZALES			0,0	7:16				
18	CARLOS AGUDELO			0,0	7:16				
19	CAMILO CASTRO			0,0	7:16				
20	MARIA URIBE			0,0	7:17				
21	JULIAN CASAS			0,0	7:17				
22	SANDRA CASTAÑEDA			0,0	7:17				
23	RAMON SOGAMOSO			0,0	7:18				
24	CARLOS PADILLA			0,0	7:18				
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-00. VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 30 Mayo 2025
PROYECTO: Tlodiran
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	OMAR ORTIZ			0,0	7:08				
2	NELSON SOLANO			0,0	7:08				
3	ALEX MALDONADO			0,0	7:08				
4	JOSE TUMAY			0,0	7:08				
5	JORGE CARDENAS			0,0	7:09				
6	ANDRES AMESQUITA			0,0	7:09				
7	JOSE PACHECO			0,0	7:09				
8	EDUARDO FLORES			0,0	7:09				
9	WILSON PADILLA			0,0	7:10				
10	DAVID TOLEDO			0,0	7:10				
11	Javier Gonzalez			0,0	7:10				
12	Nicolas Barrero.			0,0	7:10	Nicolas.			
13	DIEGO BERTEL			0,0	7:11				
14	ALEJANDRO CUELLAR			0,0	7:11				
15	OMAR VILLAMIZAR			0,0	7:12				
16	ALBERTO ESCALANTE			0,0	7:12				
17	CRISTIAN ZUÑIGA			0,0	7:12				
18	MARIA URIBE			0,0	7:13				
19	SANDRA CASTAÑEDA			0,0	7:13				
20	Camilo Castro			0,0	7:13				
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Madeleine Rodriguez
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-00 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 30 Mayo 2025
PROYECTO: Tilodiran
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	MADELEINE RODRIGUEZ			0,0	6:59				
2	FRANCISCO QUINTERO		F	0,0	6:59				
3	RUBEN RODRIGUEZ			0,0	6:59				
4	DAVID MALDONADO			0,0	7:00				
5	ALFONSO GONZALEZ			0,0	7:00				
6	ALEXSER CASULO			0,0	7:00				
7	JUAN HUMU			0,0	7:01				
8	ERICO RODRIGUEZ			0,0	7:01				
9	EDWIN SASTOQUE			0,0	7:01				
10	JORGE NIÑO			0,0	7:01				
11	FERNANDO PARRA			0,0	7:02				
12	ISMAEL VAZQUEZ			0,0	7:02				
13	WILFREDO ORTEGA			0,0	7:02				
14	DIDIMO VARGAS			0,0	7:02				
15	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN			0,0	7:03				
16	EDWIN SUESCUN			0,0	7:03				
17	JOSE TAPIAS			0,0	7:03				
18	RENE CARDENAS			0,0	7:03				
19	DEIBY GUINA			0,0	7:04				
20	ADRIAN SOLORZANO			0,0	7:04				
21	RAUL ROA			0,0	7:04				
22	JUAN CASAS			0,0	7:04				
23	JHONIER GALEANO			0,0	7:05				
24	CARLOS HERRERA			0,0	7:05				
25	ANDRES MILLAN			0,0	7:06				
26	GREGORIO GONZALEZ			0,0	7:06				
27	JHOAN GOMEZ			0,0	7:06				
28	BRANDO ACEVEDO			0,0	7:07				
29	ANTONIO VARGAS			0,0	7:07				
30	RIVALDO CARDOZO			0,0	7:07				
31	YEPLEY ORTIZ			0,0	7:08				

Responsable SST

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-00. VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 31 MAYO 2025
PROYECTO: Tío Diego
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	MADELEINE RODRÍGUEZ			0,0	7:16				
2	ERICO RODRIGUEZ			0,0	7:16				
3	JUAN CORDOBA			0,0	7:17				
4	ALEX MALDONADO			0,0	7:17				
5	GREGORIO GONZALEZ			0,0	7:17				
6	RAUL GONZÁLEZ			0,0	7:17				
7	RUBEN RODRIGUEZ			0,0	7:18				
8	EDWIN SUESCUN			0,0	7:18				
9	ALFONSO GONZALEZ			0,0	7:18				
10	JHOAN GÓMEZ			0,0	7:18				
11	ANDRES MEDINA			0,0	7:19				
12	ISMAEL VAZQUEZ			0,0	7:19				
13	EDUARDO BOHORQUEZ			0,0	7:19				
14	JOSE PACHECO			0,0	7:19				
15	WILFRED ORTEGA			0,0	7:20				
16	ANDRES AMESQUITA			0,0	7:20				
17	NELSON SOLANO			0,0	7:20				
18	JULIAN CASAS			0,0	7:20				
19	GERARDO FLORES			0,0	7:21				
20	JORGE NIÑO			0,0	7:21				
21	OAGOBERTO ARIZA			0,0	7:21				
22	JORGE CARDENAS			0,0	7:22				
23	DEIBY GUIZA			0,0	7:22				
24	JOSE TUNAY			0,0	7:23				
25	ADRIAN SOLORZANO			0,0	7:23				
26	JIMMY CARDOZO			0,0	7:23				
27	CRISTIAN ZUNIGA			0,0	7:23				
28	JOSE TAPIAS			0,0	7:24				
29	CARLOS HERRERA			0,0	7:24				
30	RENE CARDENAS			0,0	7:24				
31	OLDINO VARGAS			0,0	7:24				

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-00. VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 31 Mayo 2025
PROYECTO: Tiburar
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	RIVALDO CALDERO			0,0	7:25	Rivaldo			
2	OMAR ORTIZ			0,0	7:25				
3	VIRGW ORTIZ.			0,0	7:25				
4	DIEGO VERTEL			0,0	7:25				
5	ANGELICA RODRIGUEZ			0,0	7:26				
6	RAUL ROA			0,0	7:26				
7	DAVID TOLEDO			0,0	7:26				
8	Jhonier Galeano			0,0	7:26				
9	ANGELICA TRUJILLO			0,0	7:27				
10	OMAR VILLAMIZAR			0,0	7:27				
11	BRANDO AGUDO			0,0	7:27				
12	NICOLAS BARRERA			0,0	7:27	Nicolas.			
13	ANTONIO VARGAS			0,0	7:28				
14	WILSON PADILLA			0,0	7:28				
15	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN			0,0	7:28				
16	ALBERTO ESCALANTE			0,0	7:28				
17	RAFAEL LEMUS			0,0	7:29				
18	CAMILO CASTRO			0,0	7:29				
19	MARIA URIBE			0,0	7:29				
20	SANDRA CASTAÑEDA			0,0	7:29				
21	FRANCISCO QUINTERO			0,0	7:29				
22	DAVID MALDONADO.			0,0	7:29				
23	EDWIN CASTRO			0,0	7:29				
24	JUAN HUMO			0,0	7:30				
25	ALEXIS CASULÓ			0,0	7:30				
26	ALEJANDRA CUELLAR			0,0	7:30				
27									
28									
29									
30									
31									

Responsable

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.7.
ENTREGA DE EPP

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL (EPP) SYNERGIA CONSTRUCCIONES EINGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-001 VERSION: 01 REVISION: 10-03-22

PROYECTO: Tilodiran LUGAR: Campamento

FRENTE DE TRABAJO: Frente 1-2-3-4- Concreto. MES: Mayo

NOBRE	FECHA DE ENTREGA	GUANTES	GAFAS	PROTECCION AUDITIVA		MASCARILLA		OTROS	FIRMA
				insersion	copa	DESECHABLES GRIS/ BLANCA	MANEJO DE QUIMICOS (3M, / RESPIRADOR)		
Omar Ortiz	01-05-25	x							
Antonio Vargas	12-05-25	x							
Camilo Castro	12-05-25		lente claro						
Alfonso Gonzalez	13-05-25	x							
Juan Humo	13-05-25	x	lente oscuro						
Albeiro Suescun	14-05-25	Albeiro	lente oscuro						
Brandon Acevedo	13-05-25	x	lente oscuro.						
Andres Millan	13-05-25	x							
Johan Gomez	13-05-25	x	lente oscuro						
Edwin Sastoque	13-05-25		lente oscuro						
Eduardo Bohorquez	13-05-25		lente oscuro						
Aleser Casulu	13-05-25		lente claro						
David Maldonado	13-05-25		lente oscuro						
Erico Rodriguez	13-05-25		lente oscuro						
Nicolas Bomera	21-05-25	x							
Ismael vasquez	16-05-25	x							
Luis Rey Ortiz	16-05-25	x							

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL (EPP) SYNERGIA CONSTRUCCIONES EINGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-001 VERSION: 01 REVISION: 10-03-22

PROYECTO : Tilodiran LUGAR: Campamento

FRENTE DE TRABAJO: _____ MES: Mayo


NOBRE	FECHA DE ENTREGA	GUANTES	GAFAS	PROTECCION AUDITIVA		MASCARILLA		OTROS	FIRMA
				insersion	copa	DESECHABLES GRIS/ BLANCA	MANEJO DE QUIMICOS (3M, / RESPIRADOR)		
Omar Ortiz	16-05-25	x							
Juan Carlos Estupiñan	21-05-25	x							
Francisco Quintero	21-05-25	x							
Fernando Parra	21-05-25	x							
Juan Eli Cordoba	15-05-25								
Ruben Rodriguez	24-05-25	x							
Jorge Niño	24-05-25	x							x Jorge
Ricaurte Rodriguez	24-05-25	x							
Ribaldo Calderon	2/05/25	x							- Ribaldo
Alberto Escalante	22-05-25	Alberto							x Alberto
Brando Acevedo	22-05-25	x							
Ribaldo Calderon	22-05-25	x							- Ribaldo
Adrian Solorzano	26-05-25	x							x Adrian
Juan Humo	29-05-25	x							Juan Humo.
Raul Roa	29-05-25	Raul							Raul
Edwin Solorzano	29-05-25	x							Adrian
Juan David Toledo	29-05-25	x							

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.8.
SOPORTES DEL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com



J&M INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.103.645-8

"Soluciones Ambientales" J&M Ingeniería S.A.S.

FECHA	COMPROBANTE DE VISTA
2025 05 07	6945

Hora:

Cliente: Synergia

Lugar: Tilodiran

SERVICIO		BAÑO No	CANTIDAD/ARD
ENTREGA		OP Synergia	13 Litros
MANTENIMIENTO	✓	OP Synergia	12 Litros
SALIDA			
OTROS			

CUAL?

SE ENTREGA (SI APLICA)

PAPEL HIGIÉNICO BLANCO	✓	GEL ANTIBACTERIAL	
TOALLAS DE MANOS		JABÓN LIQUIDO	
BOLSAS DE BASURA	✓	AMBIENTACIÓN INTERNA	✓
QUÍMICO DMO	✓	AMBIENTACIÓN EXTERNA	


OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Funcionario J&M Ingeniería SAS
Nombre y Apellido: Jose Alfredo Tuta

Aceptación del Cliente
Nombre y Apellido: Anacleto Rodriguez

Código: FG-HSEQ-127 Versión: 03 Fecha 21/05/2018

Carrera 16 No. 14-55 - Tel: 638 3234 - E-mail: administracion@jymingenieria.com, comercial@jymingenieria.com - Aguazul- Casanare



J&M INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.103.645-8

"Soluciones Ambientales"
J&M Ingeniería S.A.S.

FECHA	COMPROBANTE DE VISTA
2018 05 19	6612

Hora: 9:40 a.m

Cliente: SINGRSUIA

Lugar: TELODIRAN.

SERVICIO		BAÑO No	CANTIDAD ARD
ENTREGA		USP-001	15 Uds
MANTENIMIENTO	X	USP002	15 Uds
SALIDA			
OTROS			

CUAL?

SE ENTREGA (SI APLICA)

PAPEL HIGIÉNICO BLANCO	☐	GEL ANTIBACTERIAL	☐
TOALLAS DE MANOS	☐	JABÓN LIQUIDO	☐
BOLSAS DE BASURA	☐	AMBIENTACIÓN INTERNA	☐
QUÍMICO DMO	☐	AMBIENTACIÓN EXTERNA	☐

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Funcionario
J&M Ingeniería SAS
Nombre y apellido: Snaider Sanjuan

Aceptación del Cliente
Nombre y Apellido:

Fecha 21/05/2018

Código: FG-HSEQ-127 Versión: 03

Carrera 16 No. 14-55 - Tel: 638 3234 - E-mail: administracion@jymingenieria.com, comercial@jymingenieria.com - Aguazul- Casanare

ANEXO 6.6.9.
FICHAS DE MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

FICHA DE MANTENIMIENTO – AUTOHORMIGONERA CARMIX L4700 #2

FECHA: 25-05-25 **PROYECTO** Tiladiran **LUGAR:** Campamento

HOROMETRO: ACTUAL: 1457 **HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO:** — 0 —

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS
1	F- AIRE ACONDICIONADO INTERNO	G02070010L - 2340000003	/
2	F-AIRE ACONDICIONADO EXTERNO	2I.094123-R	
3	F- DE ACEITE DE MOTOR	BHC5031 - **BT7237**	/
4	F- AIRE DE MOTOR INTERNO	1F.8015449 - DA3113 / SFA1544	
5	F- AIRE DE MOTOR EXTERNO	2340000767	/
6	F- COMBUSTIBLE - TRAMPA	NO APLICA	
7	F- COMBUSTIBLE - ACPM	1F.1930010 O BF988	/
8	ACEITE DE MOTOR **2.3GAL**	10W40 TIER-4 - API-CJ-4 SAE	
	CAMBIO HIDRAULICO		
1	FILTRO HIDRAULICO RETORNO	BHC3008	—
2	FILTRO HIDRAULICO SUCCION		
3	ACEITE HIDRAULICO GENERAL	TELLUS S2 V46	Igual
4	FILTRO PILOTO HIDRAULICO		Lo.
	TRANSMISION		
1	ACEITES DE LOS PUENTES	MOBIL FLUID 424	Cambio
2	ACEITES DE LOS PUENTES CON DIFERENCIAL AUTOBLOQUEANTE	SHELL SPIRAX LS90 / MOBIL FLUID 424	Cambio
3	ACEITE DE LOS FRENOS Y PEDAL INCHING	ATF220	
4	ACEITE DEL REDUCTOR DEL TAMBOR	80 W 90 / MOBIL FLUID 424	Cambio
5	ACEITE DE LOS REDUCTORES EPICICLOIDALES	MOBIL FLUID 424	Cambio
6	ACEITE DEL CARTER DEL DIFERENCIAL	MOBIL FLUID 424	Cambio
	REFRIGERACION MOTOR		
1	REFRIGERANTE MOTOR	ANTIFREEZE	OK.
2	NIVELES DE ELECTROLITIO BATERIA	AGUA BATERIA	OK

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Mantenimiento y Cambio fluidos

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Enrico	Operador	
NOMBRES	CARGO	FIRMA



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
HOJA DE VIDA VIBROCOMPACTADORA	Versión: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión:14-07-2018

2. FICHA DE MANTENIMIENTO - VIBROCOMPACTADOR N 1

FECHA: 25-05-25 PROYECTO Tuladicas LUGAR: Campamento

HOROMETRO: ACTUAL: 4628 HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO: 4878

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA ORIGINAL Y HOMOLOGACION	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	F- AIRE PRIMARIO	AF 947	250	OK
2	F- AIRE SECUNDARIO	4700134161	250	OK
3	F- ACEITE DE MOTOR	4700212373 – BT339 / P558615	250	OK
4	F- SEPARADOR DE COMBUSTIBLE 1	470090827 – FF5052 / P550440	250	OK
5	F- SEPARADOR DE COMBUSTIBLE 2	4700935969 – FS1280/P551329	250	OK
6	ACEITE DE MOTOR	PETRONAS URANIA 3000 X 5 GL	250	3gal

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Revisión Mueles
Verificación Mangueras

ELABORO EL MANTENIMIENTO

NOMBRES	CARGO	FIRMA
J Money.	Operador	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión:14-07-2018

2. FICHA DE MANTENIMIENTO- RETRO N 4

FECHA: 24-05-25 PROYECTO Tlodran LUGAR: frente obra

HOROMETRO: ACTUAL: 7767.

HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO: — 0 —

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	F-AIRE ACONDICONADO INTERNO	208-979-7620	250	OK
2	F- AIRE ACONDICONADO EXTERNO	17M-911-3530	250	OK
3	F- AIRE MOTOR	600-185-2100	250	OK
4	F- ACEITE MOTOR	600-211-2111	250	OK
5	F- COMBUSTIBLE ACPM	600-319-3870	250	OK
6	F- COMBUSTIBLE TRAMPA	600-319-4110	250	OK
7	ACEITE DE MOTOR	SYZZ-15 W 40 MN	250	3 gal.
	CAMBIO RESPIRADERO HIDRAULICO			
1	F- ESPUMA DE GIRO	20Y-60-21470	500	/
	CAMBIOS DE FILTROS HIDRAULICOS			
1	F-HIDRAULICOS	14X-60-21470	Cada 1000	/
2	ACEITE- HIDRAULICO GENERAL- BOTELLAS	HO46-HM ISO VG46	5000	/
	CAMBIO DE ACITE DE MOTOR DE TRASLACION, GIRO Y DAMPER (CATALINAS)	POWERTRAIN OIL -TO30	2000 / 500	/ Cambio

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

arreglo brazo en tema espaldar silla.
Cambio flotadores.

ELABORO EL MANTENIMIENTO

James — NOMBRES

Técnico — CARGO

FIRMA

FICHA DE MANTENIMIENTO – AUTOHORMIGONERA CARMIX L3500 #1

FECHA: 22-05-25 **PROYECTO** Tulodiran **LUGAR:** Campamento

HOROMETRO: ACTUAL: 1849 **HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO:** 2099

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS
1	F- AIRE ACONDICIONADO INTERNO	G02070010L - 2340000003	OK
2	F-AIRE ACONDICIONADO EXTERNO	2I.094123-R	
3	F- DE ACEITE DE MOTOR	BHC5031 - **BT7237**	OK
4	F- AIRE DE MOTOR INTERNO	1F.8015449 - DA3113 / SFA1544	OK
5	F- AIRE DE MOTOR EXTERNO	2340000767	OK
6	F- COMBUSTIBLE - TRAMPA	NO APLICA	
7	F- COMBUSTIBLE - ACPM	1F.19300100 BF988	OK
8	ACEITE DE MOTOR **2.3GAL**	10W40 TIER-4 - API-CJ-4 SAE	3gal
	CAMBIO HIDRAULICO		
1	FILTRO HIDRAULICO RETORNO	BHC3008	/
2	FILTRO HIDRAULICO SUCCION		
3	ACEITE HIDRAULICO GENERAL	TELLUS S2 V46	1 gal
4	FILTRO PILOTO HIDRAULICO		
	TRANSMISION		
1	ACEITES DE LOS PUENTES	MOBIL FLUID 424	
2	ACEITES DE LOS PUENTES CON DIFERENCIAL AUTOBLOQUEANTE	SHELL SPIRAX LS90 / MOBIL FLUID 424	/
3	ACEITE DE LOS FRENOS Y PEDAL INCHING	ATF220	
4	ACEITE DEL REDUCTOR DEL TAMBOR	MOBIL FLUID 424 / 80W90	OK
5	ACEITE DE LOS REDUCTORES EPICICLOIDALES	MOBIL FLUID 424	OK
6	ACEITE DEL CARTER DEL DIFERENCIAL	MOBIL FLUID 424	OK
	REFRIGERACION MOTOR		
1	REFRIGERANTE MOTOR	ANTIFREEZE	
2	NIVELES DE ELECTROLITIO BATERIA	AGUA BATERIA	/

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Cambio aceite de fluidas reductores
Ajuste tapa.

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Alex - Javes	Operador	
NOMBRES	CARGO	FIRMA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión:14-07-2018

2. FICHA DE MANTENIMIENTO- RETRON 4

FECHA: 19-05-25 PROYECTO Tilodiran LUGAR: Campamento

HOROMETRO: ACTUAL: 2541

HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO: — 0 —

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	F-AIRE ACONDICONADO INTERNO	208-979-7620	250	/
2	F- AIRE ACONDICONADO EXTERNO	17M-911-3530	250	
3	F- AIRE MOTOR DOBLE	600-185-2100	250	
4	F- ACEITE MOTOR	600-211-2111	250	/
5	F- COMBUSTIBLE TRAMPA	600-319-4110	250	
7	FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE	600-319-3870	250	
8	ACEITE DE MOTOR	SYZZ-15 W 40 MN	250	/
	CAMBIO RESPIRADERO HIDRAULICO			
1	F- ESPUMA DE TANQ HYD	20Y-60-21470	500	
1	RESPIDADERO TANQ HYD	421-60-35170	1000	/
	CAMBIOS DE FILTROS HIDRAULICOS			
1	F-HIDRAULICOS	14X-60-31150	Cada 1000	—
2	ACEITE- HIDRAULICO GENERAL- BOTELLAS	HO46-HM ISO VG46	5000	3gal
	CAMBIO DE ACITE DE MOTOR DE TRASLACION, GIRO Y DAMPER (CATALINAS)	POWERTRAIN OIL -TO30	2000 / 500	/

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Cambio pera, Presión aceite que ya en el control valvulas.

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Jhiner	Operador	
NOMBRES	CARGO	FIRMA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión:14-07-2018

2. FICHA DE MANTENIMIENTO- RETRO N 5

FECHA: 19-may-25 PROYECTO Tilodiran LUGAR: Frente obra

HOROMETRO: ACTUAL: 4792.

HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO: — o —

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	F-AIRE ACONDICONADO INTERNO	208-979-7620	250	/
2	F- AIRE ACONDICONADO EXTERNO	17M-911-3530	250	/
3	F- AIRE MOTOR DOBLE	600-185-2100	250	/
4	F- ACEITE MOTOR	600-211-2111	250	/
5	F- COMBUSTIBLE TRAMPA	600-319-4110	250	/
7	FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE	600-319-3870	250	/
8	ACEITE DE MOTOR	SYZZ-15 W 40 MN	250	/
	CAMBIO RESPIRADERO HIDRAULICO			
1	F- ESPUMA DE TANQ HYD	20Y-60-21470	500	/
1	RESPIDADERO TANQ HYD	421-60-35170	1000	/
	CAMBIOS DE FILTROS HIDRAULICOS			
1	F-HIDRAULICOS	14X-60-31150	Cada 1000	
2	ACEITE- HIDRAULICO GENERAL- BOTELLAS	HO46-HM ISO VG46	5000	/
	CAMBIO DE ACITE DE MOTOR DE TRASLACION, GIRO Y DAMPER (CATALINAS)	POWERTRAIN OIL -TO30	2000 / 500	/

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Cambio Bujes de la H del Balde. fue necesario oxicorte para cambiar.

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Albeiro	Técnico	
NOMBRES	CARGO	FIRMA



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA NEOMATICOS	Versión: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión:14-07-2018

2. FICHA DE MANTENIMIENTO- PAJARITA N 2

FECHA: 14 - May - 25 PROYECTO Tilodiran. LUGAR: Campamento

HOROMETRO: ACTUAL: 8533. HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO: — 0 —

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	F- AIRE ACONDICIONADO INTERNO	2112660	250	/
2	F-AIRE ACONDICIONADO EXTERNO	4178134	250	/
3	F- DE ACEITE DE MOTOR	7W2326	250	/
4	F- AIRE DE MOTOR INTERNO	3466687 (5280585)	250	
5	F- AIRE DE MOTOR EXTERNO	3466688	250	/
6	F- COMBUSTIBLE	1R - 1804	250	/
7	F- COMBUSTIBLE -TRAMPA	4600310	250	/
8	ACEITE DE MOTOR 5153975 caneca x 5gal / 5153973 x galon	CAT-SAE 15 W 40	250	/
	CAMBIO HIDRAULICO			
1	F- HIDRAULICO	3621163	1000	
2	ACEITE HIDRAULICO GENERAL	AD 10 / ADVANCE 10	3000	/
	TRANSMISION			
1	F- TRANSMISION	4717003	1000	/

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Cambio Cruceta del Cardan
Cambio Patin tensor.
Cambio del Vidrio Del lado Dr - Del.
Por ruptura. 23 - 05 - 25

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Juan Florez	Operador	
NOMBRES	CARGO	FIRMA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA VIBROCOMPACTADORA	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión:14-07-2018

2. FICHA DE MANTENIMIENTO - VIBROCOMPACTADOR N 1

FECHA: 16-05-25 PROYECTO Tulodiram LUGAR: Campamento

HOROMETRO: ACTUAL: 4613. HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO: — 0 —

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA ORIGINAL Y HOMOLOGACION	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	F- AIRE PRIMARIO	AF 947	250	/
2	F- AIRE SECUNDARIO	4700134161	250	/
3	F- ACEITE DE MOTOR	4700212373 – BT339 / P558615	250	/
4	F- SEPARADOR DE COMBUSTIBLE 1	470090827 – FF5052 / P550440	250	/
5	F- SEPARADOR DE COMBUSTIBLE 2	4700935969 – FS1280/P551329	250	/
6	ACEITE DE MOTOR	PETRONAS URANIA 3000 X 5 GL	250	/

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Revisión electrica tablero de instrumentos se apago y encendio intermitente. queda prendido testigo batería se cambian fusibles y completa nivel Batería electrolito.

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Jhoiner — NOMBRES | Operador — CARGO | FIRMA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión:14-07-2018

2. FICHA DE MANTENIMIENTO- RETRON 2

FECHA: 14-05-25 PROYECTO Tilodirán LUGAR: Puente Ocra

HOROMETRO: ACTUAL: 11334.

HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO: —0—

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	FILTRO -AIRE ACONDICONADO INTERNO	208-979-7620	250	/
2	FILTRO - AIRE ACONDICONADO EXTERNO	17M-9113530	250	
3	FILTRO - AIRE MOTOR	600-185-2100	250	0.5 gal
4	FILTRO - ACEITE MOTOR	600-211-2111	250	
5	FILTRO - COMBUSTIBLE ACPM	600-319-3870	250	/
6	FILTRO- COMBUSTIBLE TRAMPA	600-319-4110	250	/
7	ACEITE DE MOTOR	SYZZ-15 W 40 MN	250	
	CAMBIO RESPIRADERO HIDRAULICO			
1	FILTRO- ESPUMA DE GIRO	20Y-60-21470	500	/
	CAMBIOS DE FILTROS HIDRAULICOS			
1	FILTRO -HIDRAULICOS	14X-60-21470	Cada 1000	
2	ACEITE- HIDRAULICO GENERAL- BOTELLAS	HO46-HM ISO VG46	5000	/
	CAMBIO DE ACITE DE MOTOR DE TRASLACION, GIRO Y DAMPER (CATALINAS)	POWERTRAIN OIL -TO30	2000 / 500	/

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Cambio Dientes.
Completar nivel aceite motor
Cambio aceite del Damper

ELABORO EL MANTENIMIENTO

José Tapias	operador	
NOMBRES	CARGO	FIRMA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión:14-07-2018

2. FICHA DE MANTENIMIENTO- RETRO N 7 PC - 210

FECHA: 14-may-25 PROYECTO Tilodirán LUGAR: Campamento

HOROMETRO: ACTUAL: 7003.

HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO: 7253

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	F-AIRE ACONDICONADO INTERNO	2ª5-979-1551	250	OK
2	F- AIRE ACONDICONADO EXTERNO	17M-911-3530	250	OK
3	F- AIRE MOTOR DOBLE	600-185-5100	250	OK
4	F- ACEITE MOTOR	6742-01-4540	250	OK
5	F- COMBUSTIBLE TRAMPA	600-319-3610-6003113620	250	OK
6	FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE	600-319-3750	250	OK
7	FILTRO REFRIGERANTE	600-411-5110	4000	OK
8	ACEITE DE MOTOR 6 GALONES	SYZZ-15 W 40 MN	250	OK.
	CAMBIO RESPIRADERO HIDRAULICO			
1	F- ESPUMA DE TANQ HYD	20Y-60-21470	500	
2	RESPIDADERO TANQ HYD	421-60-35170	1000	
	CAMBIOS DE FILTROS HIDRAULICOS			
1	F-ACEITE HIDRAULICOS	20Y-60-56280	2500	
2	ACEITE- HIDRAULICO GENERAL- BOTELLAS 36 GALONES	HO46-HM ISO VG46	5000	
3	REFRIGERANTE 6 GALONES	SYZZ-AFNACMN50	5000	
4	ACEITE DEL DAMPER, MOTOR DEGIRO, Y MANDOS FINALES (5 Galones)	TO30	3gal	Cambio
5	DIENTES 5 UNIDADES	K20RC		
6	PINES 5 UNIDADES	KP20C		OK
	CAMBIO DE ACITE DE MOTOR DE TRASLACION, GIRO Y DAMPER (CATALINAS)	POWERTRAIN OIL -TO30	2000 / 500	OK

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Cambio fluidos. 20/05/25

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Jaes	Técnico	
NOMBRES	CARGO	FIRMA

FICHA DE MANTENIMIENTO – AUTOHORMIGONERA CARMIX L3500 #1

FECHA: 12-may-25 **PROYECTO** Tilodirán **LUGAR:** Frente obra

HOROMETRO: ACTUAL: 1802. **HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO:** —

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS
1	F- AIRE ACONDICIONADO INTERNO	G02070010L - 2340000003	/
2	F-AIRE ACONDICIONADO EXTERNO	2I.094123-R	/
3	F- DE ACEITE DE MOTOR	BHC5031 - **BT7237**	/
4	F- AIRE DE MOTOR INTERNO	2340000768 - 1F.8015449	/
5	F- AIRE DE MOTOR EXTERNO	2340000767	/
6	F- COMBUSTIBLE - TRAMPA	NO APLICA	
7	F- COMBUSTIBLE - ACPM	2340000762 – 1F.1930010	OK
8	ACEITE DE MOTOR **2.3GAL**	10W40 TIER-4 - API-CJ-4 SAE	
	CAMBIO HIDRAULICO		
1	FILTRO HIDRAULICO RETORNO	BHC3008	
2	FILTRO HIDRAULICO SUCCION		/
3	ACEITE HIDRAULICO GENERAL	TELLUS S2 V46	
4	FILTRO PILOTO HIDRAULICO		
	TRANSMISION		
1	ACEITES DE LOS PUENTES	MOBIL FLUID 424	
2	ACEITES DE LOS PUENTES CON DIFERENCIAL AUTOBLOQUEANTE	SHELL SPIRAX LS90	/
3	ACEITE DE LOS FRENOS Y PEDAL INCHING	ATF220	
4	ACEITE DEL REDUCTOR DEL TAMBOR	MOBIL FLUID 424	
5	ACEITE DE LOS REDUCTORES EPICICLOIDALES	MOBIL FLUID 424	
6	ACEITE DEL CARTER DEL DIFERENCIAL	MOBIL FLUID 424	
	REFRIGERACION MOTOR		
1	REFRIGERANTE MOTOR	ANTIFREEZE	/
2	NIVELES DE ELECTROLITIO BATERIA	AGUA BATERIA	

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Cambio filtro ACPM.

Arreglo tolva y refuerzo.

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Soldador	Técnico	
NOMBRES	**CARGO**	**FIRMA**

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA DE NEOMATICOS	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión:14-07-2018

2. FICHA DE MANTENIMIENTO – MOTONIVELADORA N° 1

FECHA: 09-May-25 PROYECTO Tiladirán LUGAR: Campamento

HOROMETRO: ACTUAL: 11168 HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO: 11418

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	F- AIRE ACONDICIONADO INTERNO	NA	250	/
2	F-AIRE ACONDICIONADO EXTERNO	NA	250	/
3	F- DE ACEITE DE MOTOR	BT339 BALDWIN	250	OK
4	F- AIRE DE MOTOR INTERNO	C 23 440/1	250	OK
5	F- AIRE DE MOTOR EXTERNO	C 23 440/1	250	OK
6	F- COMBUSTIBLE	BF 1226 BALDWIN	250	OK
7	F- COMBUSTIBLE -TRAMPA	FILTRO RACOR 2010	250	OK
8	ACEITE DE MOTOR 5153975 caneca x 5gal / 5153973 x galon	MOBIL 15 W 40 ------- 6 GAL	250	6 gal
	CAMBIO HIDRAULICO			
1	F- HIDRAULICO		1000	/
2	ACEITE HIDRAULICO GENERAL		3000	/
	TRANSMISION			
1	F- TRANSMISION	Mobil 80w 90	1000	/

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Revisar fluidos.

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Wilfredo	Operador	
NOMBRES	CARGO	FIRMA

401