DASI ELECTRÓNICOS S.A.S NIT 900 493 158-4	REPORTE TÉCNICO	Código:	SPV-FO-06
		Versión:	0
		Fecha:	26/06/2024
		Página 1 de 1	

REPORTE N° 193

INFORMACIÓN

CONTRATO / PROYECTO:	mantenimiento preventivo RX	FECHA	30 07 2025
CLIENTE:	Claudia Flechas	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒
CONTACTO:	Rama judicial tunja	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐
LUGAR:	Palacio de justicia de tunja	VISITA TÉCNICA	☐
TELEFONO:	—	SERVICIO FACTURABLE	☒ SI ☐ NO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

ESTADO INICIAL

Se evidencia maquina de RX astrophysics modelo xis 65.45 en buenas condiciones y funcionando correctamente, con dos monitores y una ups en buen estado funcionando.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Se realizo inspeccion inicial del estado de la maquina y los monitores ademas de la ups, los cuales se encuentran en buen estado funcionando de manera adecuada, seguido se realiza apertura y limpieza de sus componentes y partes quedando limpia interna y externamente se valida niveles de rayos X y se hacen pruebas de funcionamiento, se evidencia toma en estado regular y se recomienda ajustar y proteger cableado

ESTADO FINAL

Adicional se realiza ajuste de hora y fecha quedando la maquina en buen estado y prestando correcto funcionamiento

OBSERVACIONES

Se dan recomendaciones de uso al personal encargado, se recomienda cambiar la ups interna ya que nos arroja. falla

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO

FIRMAS

TECNICO / INGENIERO RESPONSABLE		SOLICITANTE	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Paolo M. Quevedo	NOMBRE	Claudia Flechas
N° IDENTIFICACIÓN	1026272680	N° IDENTIFICACIÓN	33369095
CARGO	Auxiliar Tecnico	CARGO	Prof. Universitario
FECHA	30-07-2025	FECHA	30-07-2025