DASI ELECTRÓNICOS S.A.S NIT 900.493.158-4	REPORTE TÉCNICO	Código:	SPV-FO-06
		Versión:	0
		Fecha:	26/06/2024
		Página 1 de 1	

REPORTE N° 223

INFORMACIÓN

CONTRATO / PROYECTO:	Mantenimiento preventivo RX	**FECHA**	29 / 09 / 25
CLIENTE:	Rama judicial Tunja	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	☒
CONTACTO:	Claudia Flechas	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**	☐
LUGAR:	Palacio de justicia de Tunja	**VISITA TÉCNICA**	☐
TELEFONO:	—	**SERVICIO FACTURABLE**	☒ SI ☐ NO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

ESTADO INICIAL

Se evidencia maquina RX Astrophysic de serial SN: AST5C160553471, modelo X15 6545 en buen estado y funcionando correctamente
Se evidencia banda funcionando sin pasar equipaje y sin funcionario

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Se realiza mantenimiento preventivo desmonte de tapas laterales del rodillo y tapa de acceso interno se realiza limpieza interna, y limpieza externa

ESTADO FINAL

Se dejan selladas tapas laterales de Rodillos de la banda y se cierra tapa principal se realizan pruebas de funcionamiento y se deja funcionando perfectamente y sin novedad

OBSERVACIONES

No se a cambiado toma corriente suelta.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO

FIRMAS

TECNICO / INGENIERO RESPONSABLE		SOLICITANTE	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Pablo M. Quevedo	**NOMBRE**	Claudia Flechas
N° IDENTIFICACIÓN	1026272680	**N° IDENTIFICACIÓN**	33367075
CARGO	Tecnico	**CARGO**	Prof. Universitario
FECHA	29-09-25	**FECHA**	29-09-2025