y prevención contra el covid 19, PMT, manejo de material entre otras actividades. **(Ver anexo 17. Registro fotográfico generales).**

12. CONCLUSIONES

Del anterior informe presentado podemos concluir que:

- Se está cumpliendo con todas las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Se garantiza la afiliación de todos los trabajadores al Sistema de Seguridad Social en Colombia.
- Se están implementando todos los formatos estipulados en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) y los controles operativos del plan de gestión integral de obra.
- Se promueve entre los trabajadores y contratistas buenas prácticas de gestión ambiental con el fin de que sean aplicadas en el trabajo y en la vida cotidiana.
- Se aplica todas las medidas de mitigación y prevención ante el covid 19.
- Se realiza contratación del personal del área de influencia directa del proyecto.
- Se realiza revisión de personal afiliado, pero no vinculado a las actividades y se procede a realizar novedad de retiro en planilla correspondiente.
- Se realiza entrega de epp acorde a las actividades presentes en la fase del proyecto y las condiciones climatológicas (pantaneras temporadas invernales).
- Se lleva control de ausentismo por enfermedad común o accidente de trabajo.
- Se le da el cumplimiento al cronograma de inspecciones planeadas
- Se desarrollas las actividades de los planes de seguridad y salud en trabajo y gestión ambiental.

13. ANEXOS

Anexos 1, Inspección de trabajo seguro

Anexo 2, Control de personal (Certificado de afiliaciones, listado de personal directo o subcontratado, control de asistencias)

Anexo 3. Plan de trabajo P vs E

Anexo 4, Pago de seguridad social y certificado de paz y salvo emitido por el representante legal.

Anexo 5, Capacitaciones

Anexo 6, Seguimiento de evaluaciones médica y remisión

Anexo 7, Reporte e investigación de AT y ausentismo laboral

Anexo 8, Cálculo de indicadores

Anexo 9, Acta entrega de epp y dotación

Anexo 10 – Registros de Inspecciones de seguridad y cronograma

Anexo 11, Inspección – listado de sustancias químicas

Anexo 12, Inv maquina y equipo

Anexo 13, Inventario de señalización

Anexo 14, Inspección KIT antiderrame

Anexo 15, Inspección orden y aseo

Anexo 16. Inspección general ambiental

Anexo 17, Registro fotográfico general

Anexos 1, Inspección de trabajo seguro

CONSORCIO, EL TERRÓN	CONTROL / INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO SEGURO DE ACTIVIDADES	VERSION 1
		PGIO- F-017

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN OBRAS

Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación

PERIODO	Diciembre 2022
SEMANA COMPRENDIDA : FECHA INICIAL	FECHA FINAL 05 - 12 - 22 : 10 - 12 - 22

INSPECCION DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA JORNADA	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	NOVEDADES SEMANA INSPECCIONADA
	fundida corte de placa.	Desencofrar los rieles y limpieza de terreno	Fundida y corte de placas	Desencofrar los rieles y limpieza de placa	Enrielar y limpieza de terreno.	fundida y corte de placas.	

	DIAS DE LA SEMANA	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			OBSERVACIONES
	ASPECTO GENERALES	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	
1	Los trabajadores disponen de dotación y EPP requeridos para las actividades que realizan ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
2	La dotación y EPP se encuentran en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
3	Los trabajadores hacen uso de los elementos de protección suministrados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
4	El personal se encuentra afiliado al SGSS (ARL, EPS y AFP)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
5	Los trabajadores conocen los riesgos a los cuales se encuentra expuesto durante la ejecucion de las actividades.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
6	Los trabajadores hacen uso de los elementos de protección suministrados?	✓			✓						✓			✓			✓			
7	Se consulta si algun trabajador se encuentra bajo los efectos de alguna sustancia psicoaptiva ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
8	Se implemetan programas de seguridad, orden y aseo en los frentes de obra?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
9	El trabajador manifiesta que se encuentra en buenas condiciones físicas y mentales para realizar la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
10	Se revisa los planos de redes de servicios publicos, se realiza apiques para su ibucacion?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
11	Todos los trabajadores cuentan con las evaluaciones medicas de ingreso ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
12	Los botiquines se encuentran en buen estado, ubicados a un nivel diferente del piso, limpios y dotada?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
13	Los camilla está correctamente ubicada y se encuentran limpia y en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
14	Se ha establecido sistemas de control de tráfico para evitar accidentes a trabajadores y peatones?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
15	Se cuenta con ayudante de maquina en los frentes de obra ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
16	Se realizan sensibilizaciones y capacitaciones a el personal sobre seguridad y gestión ambiental?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
17	los baños, y campamento se encuentran limpios y siguen con las normas de seguridad y gestión ambiental?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Señalización de seguridad y ambiental en obra	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	
18	La obra cuenta con la señalización correspondientes según el tipo de actividades que se desarrollan?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
19	Se cuenta con personal para dirigir el tráfico en la zona, portando paletas de color rojo (PARE) y verde (SIGA).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
20	La cantidad de señalización es suficicente de acuerdo a las actividad; se encuentra en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
21	Se cuenta con la documentación de la maquinaria.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
22	Se encuentran definidas y señalizadas las rutas para peatones?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
23	Existen adecuados caminos de acceso, pasarelas, para que los obreros puedan circular sin problema en la obra?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
24	Los escombros se encuentran señalizados, cubiertos y hay sitios especificos para almacenarlos?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
25	El perimetro de la obra se encuentra bien demarcado y señalizad	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
26	Los materiales que se utilizan en obra se encuentran demarcados y señalizados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			

Powered by CamScanner

CONSORCIO, EL TERRON

CONTROL / INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO SEGURO DE ACTIVIDADES

VERSION 1

PGIO-F-017

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN OBRAS

PERIODO: Diciembre 2022

SEMANA COMPRENDIDA : FECHA INICIAL: 05-12-22 **FECHA FINAL:** 10-22-12

27	Se manejan volantes informativos, vallas y/o información a la Comunidad?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Manejo de equipo, herramientas y materiales en obra	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**
28	Las herramientas, equipos y materiales se encuentran bien almacenados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
29	Las herramientas se revisan regularmente para verificar su estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
30	Las herramientas se almacenan organizadamente después de su u	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
31	los trabajadores usan las herramientas apropiada de acuerdo a o	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
32	Las herramientas se encuentran en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
33	Se le capacita al personal sobre el correcto uso de las herramient	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Higiene Postural y Manejo de Cargas	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**
34	Antes de levantar una carga el trabajador conoce el peso de esta y tiene encuenta el peso para levantar?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
35	Las cargas se levanta correctamente doblando las piernas y no e	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
36	Al levantar y transportar las cargas el trabajador usa ayudas mecanicas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
37	Las cargas que sobrepasan la capacidad individual de la persona (25 kg desde el suelo, 50 kg dalde el plano de trabajo) son levantadas y transportadas entre dos personas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
38	Antes de levantar las cargas se verifica el camino por el cual van ha ser transportadas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
39	Los trabajadores verifican la forma de los objetos para al ser levantados se haga de la forma mas correcta?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sobre la Prevención de Golpes ,Caidas cargue y descargue	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**
40	Los pasillos están libres de objetos que puedan ocacionar caidas y de materiales que obtaculicen el paso?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
41	El personal evita correr aunque esté apurado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
42	Las personas toman precaución al transitar por pisos desiguales y alfombras desiguales?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
43	se cuenta con punto ecologico y se encuentra fuera de los medios de paso?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
44	las redes de servicio aereos se identifican en operaciones de cargue y descargue de material?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sobre la Prevención de Incendios	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**
45	El frente de trabajo cuenta con equipo apropiado contra incendi	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
46	Los Extintores no se encuentran obstruidos ?	✓			✓						✓			✓			✓			
47	Las salidas y pasillos se encuentran despejados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
48	Los numeros telefónicos de emergencias se encuentran en un lugar visible?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Conclusión de inspección: ¿Se cuenta en general con las condiciones de seguridad adecuadas para realizar la actividad?	**SI**	✓	**NO**	✓	**AUTORIZA - RESIDENTE CIVIL - INSPECTOR SST**													

N.A.: No aplicable;

ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA	RESPONSABLE (S)	CUMPLIMIENTO SI- FECHA

RESPONSABLES DE LA INSPECCION

FIRMA COORDINADOR SST

Elizabeth Asesora Segura

FIRMA AUXILIAR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO,
EL TERRÓN

CONTROL / INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO SEGURO DE ACTIVIDADES

VERSION 1

POD-M17

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN OBRAS

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA

MES: Diciembre 2022

SEMANA COMPRENDIDA: FECHA INICIAL 12-12-22 FECHA FINAL 17-12-22

INSPECCION DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA JORNADA	DESCRIPCION: Enrielar y desencofro rieles y cortes.	DESCRIPCION: fundida corredor placa	DESCRIPCION: Desencofrar rieles, regarlos placas y cortes	DESCRIPCION: Enrielando conformación de pista etc.	DESCRIPCION: Excavación en un nuevo Box Culver.	DESCRIPCION	NOVEDADES SEMANA INSPECCIONADA

DIAS DE LA SEMANA	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			OBSERVACIONES
ASPECTO GENERALES	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	
Los trabajadores disponen de dotación y EPP requeridos para las actividades que realizan ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
2 La dotación y EPP se encuentran en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
3 Los trabajadores hacen uso de los elementos de protección suministrados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
4 El personal se encuentra afiliado al SGSS (ARL, EPS y AFP)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
5 Los trabajadores conocen los riesgos a los cuales se encuentra expuesto durante la ejecución de las actividades.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
6 Los trabajadores hacen uso de los elementos de protección suministrados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
7 Se consulta si algún trabajador se encuentra bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
8 Se implementan programas de seguridad orden y aseo en los frentes de obra?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
9 El trabajador manifiesta que se encuentra en buenas condiciones físicas y mentales para realizar la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
10 Se revisa los planos de redes de servicios públicos, se realizo aplique para su ubicación?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
11 Todos los trabajadores cuentan con las evaluaciones medicas de ingreso ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
12 Los botiquines se encuentran en buen estado, ubicados a un nivel diferente del piso, limpios y dotados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
13 La camilla está correctamente ubicada y se encuentran limpia y en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
14 Se ha establecido sistemas de control de tráfico para evitar accidentes a trabajadores y peatones?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
15 Se cuenta con ayudante de maquina en los frentes de obra ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
16 Se realizan sensibilizaciones y capacitaciones a el personal sobre seguridad y gestión ambiental?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
17 los baños, y campamento se encuentran limpias y siguen con las normas de seguridad y gestión ambiental?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Señalización de seguridad y ambiental en obra	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	
18 La obra cuenta con la señalización correspondientes según el tipo de actividades que se desarrollan?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
19 Se cuenta con personal para dirigir el tráfico en la zona, portando paletas de color rojo (PARE) y verde (SIGA).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
20 La cantidad de señalización es suficiente de acuerdo a la actividad se encuentra en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
21 Se cuenta con la documentación de la maquinaria.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
22 Se encuentran definidas y señalizadas las rutas para peatones?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
23 Existen adecuados carriles de acceso peatonales, para que los obreros puedan circular sin problema en la obra?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
24 Los alcantarillados se encuentran señalizados, cubiertos y hay sitios específicos para almacenarlos?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
25 El perímetro de la obra se encuentra bien demarcada y señalizada	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
26 Los materiales que se utilizan en obra se encuentran demarcados y señalizados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			

Powered by CamScanner

CONSORCIO, EL TERRÓN

CONTROL / INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO SEGURO DE ACTIVIDADES

VERSIÓN 1

PÁG. 1 DE 1

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN OBRAS

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA

MES: Diciembre 2022

SEMANA COMPRENDIDA: FECHA INICIAL 12-12-22 FECHA FINAL 17-12-22

27	Se manejan volantes informativos, vallas y/o información a la Comunidad?																			
	Manejo de equipo, herramientas y materiales en obra	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	
28	Las herramientas, equipos y materiales se encuentran bien almacenados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
29	Las herramientas se revisan regularmente para verificar su estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
30	Las herramientas se almacenan organizadamente después de u	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
31	Los trabajadores usan las herramientas apropiada de acuerdo a s	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
32	Las herramientas se encuentran en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
33	Se le capacita al personal sobre el correcto uso de las herramient	✓			✓			✓			✓			✓						
	Higiene Postural y Manejo de Cargas	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	
34	Antes de levantar una carga el trabajador conoce el peso de esta y tiene encuenta el peso para levantar?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
35	Las cargas se levanta correctamente doblando las piernas y no la	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
36	Al levantar y transportar las cargas el trabajador usa ayudas mecanicas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
37	Las cargas que sobrepasan la capacidad individual de la persona (25 kg desde el suelo, 20 kg desde el plano de trabajo) son levantadas y transportadas entre dos personas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
38	Antes de levantar las cargas se verifica el camino por el cual van a ser transportadas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
39	Los trabajadores verifican la forma de los objetos para al ser levantados se haga de la forma mas correcta?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sobre la Prevención de Golpes ,Caídas cargue y descargue	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	
40	Los pasillos están libres de objetos que puedan ocasionar caídas y de materiales que obstaculicen el paso?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
41	El personal evita correr cuando está apurado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
42	Las personas toman precaución al transitar por pisos deslizables y diferentes desniveles?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
43	se cuenta con ruta ecológica y se encuentra fuera de los medios de paso?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
44	las tapas de servicio aereos se identifican en operaciones de cargue y descargue de material?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Sobre la Prevención de Incendios	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	
45	El frente de trabajo cuenta con equipo apropiado contra incend	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
46	Los Extintores no se encuentran obstruidos ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
47	Las salidas y pasillos se encuentran despejadas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
48	Los numeros telefónicos de emergencias se encuentran en un lugar visible?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Conclusión de inspección: ¿Se cuenta en general con las condiciones de seguridad adecuadas para realizar la actividad?	SI	✓	NO		AUTORIZA - RESIDENTE CIVIL - INSPECTOR SST														

N.A.: No aplicable

ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA	RESPONSABLE (S)	CUMPLIMIENTO SI- FECHA

RESPONSABLES DE LA INSPECCION

FIRMA RESPONSABLE SST

Plebeth Hormiga Segura.

FIRMA RESIDENTE SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL TERRÓN

CONTROL / INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO SEGURO DE ACTIVIDADES

VERSIÓN 1

FORO-P-027

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN OBRAS

Mejoramiento y Mantenimiento y Rehabilitación

PERIODO: Mejoramiento — Diciembre 2022

SEMANA COMPRENDIDA | FECHA INICIAL: FECHA FINAL 01-12-22 — 03-12-22

INSPECCION DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA JORNADA

DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	NOVEDADES SEMANA DESPECCIONADA
			enrielar, conformar la banca para funcidad, corte de placas		Desencotrar rieles y limpieza de terreno.	

DIAS DE LA SEMANA	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			OBSERVACIONES
ASPECTO GENERALES	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	
1 Los trabajadores disponen de dotación y EPP requeridos para las actividades que realizan ?										✓			✓			✓			
2 La dotación y EPP se encuentran en buen estado?										✓			✓			✓			
3 Los trabajadores hacen uso de los elementos de protección suministrados?										✓			✓			✓			
4 El personal se encuentra afiliado al SGSS (ARL, EPS y AFP)										✓			✓			✓			
5 Los trabajadores conocen los riesgos a los cuales se encuentra expuesto durante la ejecución de las actividades.										✓			✓			✓			
6 Los trabajadores hacen uso de los elementos de protección suministrados?										✓			✓			✓			
7 Se consulta si algun trabajador se encuentra bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva ?										✓			✓			✓			
8 Se implementan programas de seguridad, orden y aseo en los frentes de obra?										✓			✓			✓			
9 El trabajador manifiesta que se encuentra en buenas condiciones físicas y mentales para realizar la labor										✓			✓			✓			
10 Se revisa los planos de redes de servicios publicos, se realizo apiques para su ubicación?										✓			✓			✓			
11 Todos los trabajadores cuentan con las evaluaciones medicas de ingreso ?										✓			✓			✓			
12 Los botiquines se encuentran en buen estado, ubicados a un nivel diferente del piso, limpios y dotado?										✓			✓			✓			
13 Las pamilla está correctamente ubicada y se encuentran limpia y en buen estado?										✓			✓			✓			
14 Se ha establecido sistemas de control de tráfico para evitar accidentes a trabajadores y peatones?										✓			✓			✓			
15 Se cuenta con ayudante de maquina en los frentes de obra ?										✓			✓			✓			
16 Se realizan sensibilizaciones y capacitaciones a el personal sobre seguridad y gestión ambiental?										✓			✓			✓			
17 los baños, y campamento se encuentran limpios y siguen con las normas de seguridad y gestión ambiental?										✓			✓			✓			
Señalización de seguridad y ambiental en obra	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	
18 La obra cuenta con la señalización correspondientes segun el tipo de actividades que se desarrollan?										✓			✓			✓			
19 Se cuenta con personal para dirigir el tráfico en la zona, portando paletas de color rojo (PARE) y verde (SIGA).										✓			✓			✓			
20 La cantidad de señalización es suficiente de acuerdo a las actividad; se encuentra en buen estado?										✓			✓			✓			
21 Se cuenta con la documentación de la maquinaria.										✓			✓			✓			
22 Se encuentran definidas y señalizadas las rutas para peatones?										✓			✓			✓			
23 Existen adecuados caminos de acceso, pasarelas, para que los obreros puedan circular en proximo en la obra?										✓			✓			✓			
24 Los escombros se encuentran señalizados, cubiertos y hay sitios especificos para almacenarlos?										✓			✓			✓			
25 El perimetro de la obra se encuentra bien demarcado y señalizado										✓			✓			✓			
26 Los materiales que se utilizan en obra se encuentran demarcados y señalizados?										✓			✓			✓			

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL TERRÓN

CONTROL / INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO SEGURO DE ACTIVIDADES

VERSIÓN 1

FSO-F-017

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN OBRAS

PERIODO: Diciembre 2022

SEMANA COMPRENDIDA : FECHA INICIAL: 07-12-22 FECHA FINAL: 03-12-22

27	Se manejan volantes informativos, vallas y/o información a la Comunidad?									✓			✓			✓			
	Manejo de equipo, herramientas y materiales en obra	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
28	Las herramientas, equipos y materiales se encuentran bien almacenados?										✓			✓			✓		
29	Las herramientas se revisan regularmente para verificar su estado										✓			✓			✓		
30	Las herramientas se almacenan organizadamente después de su										✓			✓			✓		
31	Los trabajadores usan las herramientas apropiada de acuerdo a d										✓			✓			✓		
32	Las herramientas se encuentran en buen estado?										✓			✓			✓		
33	Se le capacita al personal sobre el correcto uso de las herramient										✓			✓			✓		
	Higiene Postural y Manejo de Cargas	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
34	Antes de levantar una carga el trabajador conoce el peso de esta y tiene encuenta el peso para levantar?										✓			✓			✓		
35	Las cargas se levanta correctamente doblando las piernas y no e										✓			✓			✓		
36	Al levantar y transportar las cargas el trabajador usa ayudas mecanicas										✓			✓			✓		
37	Las cargas que sobrepasan la capacidad individual de la persona (25 kg desde el suelo, 50 kg desde el plano de trabajo) son levantadas y transportadas entre dos personas?										✓			✓			✓		
38	Antes de levantar las cargas se verifica el camino por el cual van ha ser transportadas?										✓			✓			✓		
39	Los trabajadores verifican la forma de los objetos para al ser levantadas se haga de la forma mas correcta?										✓			✓			✓		
	Sobre la Prevención de Golpes ,Caídas cargas y descargue	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
40	Los pasillos están libres de objetos que puedan ocasionar caídas y de materiales que obstaculicen el paso?										✓			✓			✓		
41	El personal evita correr dunque esté apurado?										✓			✓			✓		
42	Las personas toman precaución al transitar por pisos desiguales y alfombras desiguales?										✓			✓			✓		
43	se cuenta con punto ecologico y se encuentra fuera de los medios de paso?										✓			✓			✓		
44	las rodas de servicio aereas se identifican en operaciones de cargue y descargue de material?										✓			✓			✓		
	Sobre la Prevención de Incendios	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
45	El frente de trabajo cuenta con equipo apropiado contra incendi										✓			✓			✓		
46	Los Extintores no se encuentran obstruidos ?										✓			✓			✓		
47	Las salidas y pasillos se encuentran despejados?										✓			✓			✓		
48	Los numeros telefónicos de emergencias se encuentran en un lugar visible?										✓			✓			✓		

Conclusión de inspección: ¿Se cuenta en general con las condiciones de seguridad adecuadas para realizar la actividad?	SI	✓	NO		**AUTORIZA - RESIDENTE CIVIL - INSPECTOR SST**

N.A : No aplicable

ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA	RESPONSABLE (S)	CUMPLIMIENTO SI- FECHA

RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN

FIRMA COORDINADOR SST

Iplebeth Hormista segura.

FIRMA AUXILIAR SST

Powered by CamScanner

Anexo 2, Control de personal (Certificado de afiliaciones, listado de personal directo o subcontratado, control de asistencias)

ARL | sura

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
ARL SURA S.A.
TRABAJADORES EN COBERTURA

Contrato 096506666 **Documento** N901548742

Empresa CONSORCIO TERRON

Documento	Nombre trabajador	Sexo	Centro trabajo	Sucursal	Tarifa	Ciudad	Inicio Vigencia	Tipo afiliado	Tipo de cotizante
C78717350	MANGONES SANCHEZ ALFREDO ENRIQUE	M	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	06-03-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1064991343	GARCIA PEREZ ALVARO JAVIER	M	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	27-08-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1073820906	ESPITIA PEÑATE ANDRES DE JESUS	M	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	04-11-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1067892139	BUELVAS SERPA ANDRES FELIPE	M	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	02-03-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C7384899	CEBALLOS ROSSO DAIRO LUIS	M	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	09-08-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C78690840	ALBONIS NEGRETE DARIO ENRIQUE	M	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	21-04-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1067917665	CARDENAS FERNANDEZ DAYANA	F	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	23-04-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1007794934	GUISAO FUENTES DEISY LUZ	F	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	04-10-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1003720093	HERNANDEZ TIRADO ERIKA PATRICIA	F	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	04-10-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C7384160	LEONARDO ANTONIO FABRA PEÑATA	M	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	06-10-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C7380398	PALOMINO QUINTERO FREDY FRANCISCO	M	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	06-10-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C50896562	SEGURA TERAN INES MARIA	F	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	16-03-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1003720393	VILLADIEGO FABRA ISELA CRISTINA	F	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	04-10-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1003719413	PINTO TORRES JADER LUIS	M	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	09-08-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1073820896	GENES ARROYO JAIME LUIS	M	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	09-08-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C7382347	PEÑATA SIERRA JAIME LUIS	M	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	10-08-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1019046386	MONTES CANTERO JAIVER ORLANDO	M	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	09-08-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C52707120	BEJARANO PEÑA JOHANNA PAOLA	F	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	06-03-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C10782945	TORDECILLA ESQUIVEL JORGE DAVID	M	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	06-09-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1003716151	CASARRUBIA FURNIELES JOSE ANTONIO	M	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	09-08-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C15611835	CORREA RUIZ JOSE VICENTE	M	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	06-10-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE

ARL | sura

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
ARL SURA S.A.
TRABAJADORES EN COBERTURA

Contrato 096506666 **Documento** N901548742

Empresa CONSORCIO TERRON

Documento	Nombre trabajador	Sexo	Centro trabajo	Sucursal	Tarifa	Ciudad	Inicio Vigencia	Tipo afiliado	Tipo de cotizante
C1003716428	TAVERA RAMOS JUAN CARLOS	M	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	09-08-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C7380041	VILLADIEGO OQUENDO JUAN FERNANDO	M	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	09-08-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1003718773	HERNANDEZ PADILLA KEVIN ANDRES	M	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	09-08-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1233342274	HORMISTA SEGURA LILIBETH	F	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	01-04-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1073816397	CEBALLO MAUSSA LUIS ALBERTO	M	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	06-10-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1067280132	SALGADO PADILLA LUIS EDUARDO	M	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	16-03-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C78028944	ARRIETA ESPITIA LUIS FERNANDO	M	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	07-04-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1067910307	HERNANDEZ PATERNINA LUIS JAVIER	M	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	27-08-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C7379209	PAEZ GARCES MANUEL FRANCISCO	M	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	05-04-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C78734064	CARDOZO ALVAREZ OLIVER DAVID	M	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	10-08-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C78030891	SOTO NORIEGA OSMEY MIGUEL	M	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	09-08-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1073809475	MONTES CONTRERAS RAFAEL ENRIQUE	M	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	06-10-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C50983533	HERNANDEZ COY RAMONA DEL CARMEN	F	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	04-10-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C78752919	BARRIOS ESPITIA ROIS ESTEBAN	M	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	06-04-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C6889938	SOLÍS ARGUELLO ROMULO ANTONIO	M	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	06-10-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE
C7380450	ROMERO GIL SILVIO MANUEL	M	0000000001 - PRINCIPAL CORDOBA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	MONTERIA	09-08-2022	DEP	01 - DEPENDIENTE

Total trabajadores 37

Total coberturas 37

CONSORCIO TERRÓN

CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL DE OBRA

Version. 1
Cod: PGIO-F22
Pag. 1 de 1

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA

Diciembre — año 2022

NOMBRE Y APELLIDO	CC	CARGO	FRENTE DE OBRA	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Dario Albonis	78690840	paletero	obra	1	EC	EC	EC	EC	EC	EC	EC	EC	EC	EC	EC	EC	EC	EC	EC	EC	EC	EC	EC												
Luis Arrieta	78028944	topografo	obra	2	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X												
Jorls Barrios	78752919	cadenero	obra	3	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X												
Johanna Betancourt	52707120	Directora O.	obra	4	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X												
Andres Bolivar	1067892739	representante L	obra	5	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X												
Dayana Cardenas	1067917665	secretaria	obra	6	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X												
Calixto Oliver	78734064	oficial	obra	7	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X												
Jose A. Casarrubia	1003716751	obrero	obra	8	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X												
Luis Ceballos	1073816397	obrero Box	obra	9	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X												
Dairo Ceballos	7384894	obrero	obra	10	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X												
Alvaro Garcia	1064997343	Almacenista	obra	11	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X												
Jaime Genes	1073820896	obrero	obra	12	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X												
Deisy Guisao	1007744934	paletera	obra	13	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X												
Ramona Hernandez	50983533	paletera	obra	14	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X												
Kevin Hernandez	1003718773	obrero	obra	15	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X												
Luis Hernandez	1067910307	obrero	obra	16	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X												
Erika Hernandez	1003720093	paletera	obra	17	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X												
Liliberth Hormiga	1233342274	aux SST	obra	18	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X												
Leonardo Fabra	7384160	obrero Box	obra	19	X	X	X		X	O	X	O	X	X		X	X	X	X	X	X		O												
Alfredo Manguez	78717350	ing residente	obra	20	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		O												
Jaiver Montes	1079046386	obrero	obra	21	O	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X												
Rafael Montes	1073809475	obrero box	obra	22	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X												
Manuel Paez	7379209	celador	obra	23	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X												
Fredy Palomino	7380398	obrero box	obra	24	X	X	X		X	X	X	X	X	X		O	X	X	X	X	X		X												
Jaime Penata	7382347	obrero	obra	25	O	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X												
Jador Pinto	1003719413	obrero	obra	26	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X												
Silvio Romero	7380450	obrero	obra	27	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X												
Wise Salgado	1067280732	prof. SST	obra	28	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		O												
Ines Segura	50896582	social	obra	29	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		O												
Romulo Solis	6888888	maestro box	obra	30	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X												
Osmey Soto	78030887	maestro	obra	31	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	O		X												
Juan Tavera	1003716428	obrero	obra	32	X	X	X		X	X	X	X	X	O		X	X	X	X	X	O		O												
Yorbe Tordecilla	7078294	obrero	obra	33	O	X	X		O	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		O												
Isela Villadiego	1003720393	paletera	obra	34	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		O												

FORMA DE DILIGENCIAR= MARCAR CON "X" ASISTENCIA, "R" RETIRADO, "S" SUSPENDIDO, "TS" DIA NO LABORADO EN EL PROYECTO, "I" INGRESO FRENTE DE OBRA, "N" NO SE PRESENTO, "AT" TRABAJADOR ACCIDENTADO, "EC" ENFERMEDAD COMUN

TOTAL DIAS PERDIDOS	0	TOTAL TRABAJODES	34	No. AT	0	No. RETIRADOS	0	No. INGRESOS	0

FIRMA RESIDENTE DE OBRA/ RESIDENTE SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO, EL TERRÓN	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión. 1
		Cod: PGIO-F01
	Listado del personal - Vinculación directa	Pag. 1 de 1

PROYECTO : MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA

PERIODO : Diciembre 2022

No.	Apellidos/Nombres	CEDULA	Cargo	SALARIO	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	ARL	EPS	AFP
1	Albonis Dario	78690840	Paletero		21-04-22		Sura	mutual ser	colpensiones
2	Arrieta Luis fernando	78028944	topografo		07-04-22		Sura	cajacopi	porvenir
3	Barrios Reis	78752919	cadenero		06-04-22		Sura	salud total	colfondos
4	Bejarano johanna	52707120	Directora O.		06-03-22		Sura	coosalud	colfondos
5	Bueluas Andres F	1067892139	representante		02-03-22		Sura	Salud total	colfondos
6	Cardenas dayana	1067917665	secretaria		23-04-22		Sura	sanitas.	porvenir
7	Cardozo olver	78734064	Oficial		10-08-22		Sura	salud total	porvenir
8	Casarrubia jose A	1003716151	obrero		09-08-22		Sura	nueva eps	porvenir
9	ceballos maussa luis	1073816397	obrero Box		06-10-22		Sura	cajacopi	colfondos
10	ceballos rasso dairo	7384899	obrero		09-08-22		Sura	mutual ser	proteccion
11	Garcia perez Alvaro	1064991343	Almacenista		27-08-22		Sura	Salud total	porvenir
12	Genes Jaime luis	1073820896	obrero		09-08-22		Sura	nueva eps	Proteccion
13	Guisao fuentes Dasy	1007744934	paletera		04-10-22		Sura	Cajacopi	proteccion
14	Hernandez ramona	50983533	paletera		04-10-22		Sura	cajacopi	Proteccion
15	Hernandez Kevin	1003718773	obrero		09-08-22		Sura	mutual ser	Proteccion
16	Hernandez luis J.	1067910307	ing Apoyo		27-08-22		Sura	Salud total	proteccion
17	Hernandez Erika	1003720093	paletera		04-10-22		Sura	mutual ser	Proteccion
18	Hormista lilibeth	1233342274	AUX SST		07-04-22		Sura	nueva eps	proteccion
19	fabra leonardo	7384760	obrero Box		06-10-22		Sura	mutual ser	proteccion
20	mangones alfredo	78717350	ing residente		06-03-22		Sura	Cajacopi	proteccion
21	montes javier	1019046386	obrero		09-08-22		Sura	mutual ser	porvenir
22	montes rafael	1073809475	obrero Box		06-10-22		Sura	mutual ser	porvenir
23	paez manuel	7379209	celador		05-04-22		sura	cajacopi	— o —
24	palomino fredy	7380398	obrero Box		06-10-22		sura	nueva eps	porvenir
25	peñata jaime	7382347	obrero		10-08-22		sura	nueva eps M	proteccion
26	pinto javier	1003719413	obrero		09-08-22		sura	nueva eps M.	Proteccion
27	pomera silvio	7380450	obrero		09-08-22		sura	cajacopi	Proteccion
28	salgado luis E.	1067280732	prof-SST		16-03-22		Sura	Salud total	Porvenir

Lilibeth Hormista Segura
FIRMA AUXILIAR SST

FIRMA COORDINADOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO, EL TERRÓN	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión. 1 Cod: PGIO-F01
	Listado del personal - Vinculación directa	Pag. 1 de 1

PROYECTO : MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA

PERIODO : Diciembre 2022

No.	Apellidos/Nombres	CEDULA	Cargo	SALARIO	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	ARL	EPS	AFP
1	Segura ines	50 896562	social		16-03-22		Sura	mutualser	Colfondos
2	SoRS Arguello romu	0 6888938	Maestro Box		6-10-22		sura	Coosalud	porvenir
3	Soto osmey	78030 891	maestro		09-10-22		Sura	mutual ser	porvenir
4	Tavera Juan C.	1003716428	obrero		09-08-22		Sura	eps mutual	Porvenir
5	Tordecilla jorge	70782945	obrero		06-09-22		Sura	mutual ser	colpensiones
6	Villadiego Isela	1003720393	paletera		04-10-22		sura	mutual ser	proteccion
7	Villadiego juan F	7380041	obrero		09-08-22		Sura	mutual ser	Proteccion
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									

Yelebeth Hermista segura.
FIRMA AUXILIAR SST

FIRMA COORDINADOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL TERRÓN	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Cod: PGIO-F49
	Listado del personal - Subcontratado	Pag. 1 de 1

PROYECTO : MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA

PERIODO : Diciembre 2022

No.	Apellidos/Nombres	CEDULA	EMPRESA	NIT	Cargo	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	ARL	EPS	AFP
1	Cogollo carvajal miguel.	78002021	petrovias	9013630378	operador	15-04-22		Sura	cajacopi	protección
2	yances lagares jose	1073815214	petrovias	9013630378	operador	15-04-22		Sura	nueva eps	porvenir
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										

Yelebeth Hormista segura.
FIRMA AUXILIAR SST

FIRMA COORDINADOR SST

Powered by CamScanner

Anexo 3. Plan de trabajo P vs E

CONSORCIO EL TERRON

SISTEMA GESTION INTEGRAL
PLAN DE TRABAJO SST

VERSION 1
COD. PGIO- F 041

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA

ACTIVIDADES	P/E	FECHA: Periocidad en que se debe realizar la actividad	A PARTIR INICIO DE ACTIVIDADES: Responsable de realizar la actividad	A quien o a que va dirigida la actividad	mar-22 S1 S2 S3 S4	abr-22 S1 S2 S3 S4	may-22 S1 S2 S3 S4	jun-22 S1 S2 S3 S4	jul-22 S1 S2 S3 S4	ago-22 S1 S2 S3 S4	sep-22 S1 S2 S3 S4	oct-22 S1 S2 S3 S4	nov-22 S1 S2 S3 S4	dic-22 S1 S2 S3 S4	EJECUTADO	PROGRAMADO	%CUMPLIMIENTO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA																	
Revisión de afiliaciones y pagos al sistema general de seguridad social	P	Según los plazos limetes de pago decreto 1990 de 2016	ENCARGADO SST	Todo el personal		E	E	E	E	E	E	E	E	E	2	8	25%
Examenes medicos ocupacionales	P	cuando ingrese el trabajador	Director de obra	Todo el personal		E	E	E	E	E	E	E	E	E	1	7	14%
Publicacion de Madidas de prevencion y proteccion covid 19	P	Mensual	ENCARGADO SST	todo el personal		E	E	E	E	E	E	E	E	E	1	7	14%
Publicacion de politicas	P	Inicio de proyecto y según estado durante la ejecucion de la obra	ENCARGADO SST	todo el personal		E	E	E	E	E	E	E	E	E	1	7	14%
Elaboración de estadisticas de ausentismo y accidentalidad.	P	Mensual	Profesional SST	Componente de Seguridad del Sistema Integral de Gestión			E	E	E	E	E	E	E	E	2	8	25%
Subtotal cumplimiento															7	37	19%
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL INDUCCION- REINDUCCION - CAPACITACIONES																	
Induccion en SST y MA	P	Según ingreso de trabajadores	ENCARGADO SST	Todo el personal		E E E E	E E E E	E E E E	E E E E	E E E E	E E E E	E E E E	E E E E	E E E E	5	29	17%
Notificacion de riesgo a los que se esta expuesto en la ejecucion de las actividades.	P	Según ingreso de trabajadores	ENCARGADO SST	Todo el personal		E	E E E E	E E E E	E E E E	E E E E	E E E E	E E E E	E E E E	E E E E	5	28	18%
Perfil sociodemografico a todo el personal de obra	P	Según ingreso de trabajadores	ENCARGADO SST	Todo el personal		E E E E	E E E E	E E E E	E E E E	E E E E	E E E E	E E E E	E E E E	E E E E	4	28	14%
Autocuidado protocolo de bioseguridad	P	Según ingreso de trabajadores	ENCARGADO SST	Todo el personal		E									1	1	100%
Adecuado uso y cuidado de los Elementos de Protección Personal	P	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal		E									1	1	100%
medidas de orden y aseo bodega frente de obra	P	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal		E									0	1	0%
Ejercicios para pausas activas saludables.	P	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal			E								0	1	0%
Estilos de vida y trabajo saludable sustancas psicoactivas	P	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal			E					E			0	1	0%
Higiene postural y manejo de cargas	P	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal				E							0	1	0%
Qué es el acoso laboral y medida preventivas	P	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal				E							0	1	0%
Riesgos asociados al consumo de alcohol, droga y sustancias psicoactivas.	P	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal				E							0	1	0%
Agotamiento por calor - golpe de calor	G	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal				E						E	0	1	0%
Procedimiento de Herramientas electricas, manuales y pequeños implementos	P	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal				E							0	1	0%
Proteccion partes del cuerpo: manos, oidos, ojos, pies etc	P	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal					E						0	1	0%
Socialización del Plan de emergencias	P	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal					E						0	1	0%
Manejo de Extintores de incendios	P	Programada	ENCARGADO SST	Brigada de emergencia de manejo de incendio					E						0	1	0%
Primeros auxilios	P	Programada	ENCARGADO SST	Brigada de emergencias de primeros auxilios.						E					0	1	0%
Socialización del procedimiento trabajo seguro excavacion y alturas	P	Programada	ENCARGADO SST	Frentes de obra donde se realiza la actividad.							E				0	1	0%
Medidas de bioseguridad efectivas resolucion 777	P	Programada	ENCARGADO SST	Frentes de obra donde se realiza la actividad.								E		E	0	1	0%
sintomas y signos COVID 19	P	Programada	ENCARGADO SST	Frentes de obra donde se realiza la actividad.									E		0	1	0%
Socializacion del procedimiento seguro en alturas	P	Programada	ENCARGADO SST	Frentes de obra donde se realiza la actividad.											0	1	0%
Socializacion de fichas tecnicas de sustancias quimicas	P	Programada	ENCARGADO SST	Frentes de obra donde se utilizan sustancias quimicas											0	1	0%
Simulacro de emergencias	P	Programada	ENCARGADO SST	Frentes de obra											0	1	0%
Riesgo asociados a las actividades - manejo de señalizacion	P	Programada	ENCARGADO SST	Frentes de obra donde se utilizan sustancias quimicas											0	1	0%
Adecuado uso y cuidado de los Elementos de Protección Personal	P	Programada	ENCARGADO SST	Frentes de obra											0	1	0%
Redicion de cuentas	P	Anual	Responsable del SGSST	Responsable SGSST											0	1	0%
Revisión y Actualizacion de la matriz de requisitos legales	P	Anual	Responsable del SGSST	Responsable SGSST											0	1	0%
Revisión y Actualizacion de la matriz de IP y VR	P	Anual	Responsable del SGSST	Responsable SGSST											0	1	0%
Asignacion de recursos	P	inicio del proyecto	Responsable del SGSST	alta direccion											0	1	0%
Auditoria interna	P	Anual	Responsable del SGSST	auditor											0	1	0%
Autoevaluacion del SGSST	P	Anual	Responsable del SGSST	Responsable SGSST											0	1	0%
Subtotal cumplimiento															16	111	14%

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD - CONTROL DE INVENTARIO DE SEGURIDAD

| | | |

Anexo 4, Pago de seguridad social y certificado de paz y salvo emitido por el representante legal.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901363037-8	COMERCIALIZADORA PETROVIAS SAS	Cr 6 36 A 47	3145350138	j8petro@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			CÓRDOBA	MONTERÍA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	21/12/2022	63997165	$5.554.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	890102044-1	40.000	0		0		0	9	400	0	40.400	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	80.000	0		0		0	9	800	0	80.800	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	190.700	0		0		0	9	1.900	0	192.600	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	200.000	0		0		0	9	2.000	0	202.000	5
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	80.000	0		0		0	9	800	0	80.800	2
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	120.000	0		0		0	9	1.200	0	121.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	640.000	0	0	0	0	9	6.300	0	646.300	4
230301	Porvenir	800224808-8	922.700	0	0	0	0	9	9.000	0	931.700	6
231001	Colfondos	800227940-6	800.000	0	0	0	0	9	7.800	0	807.800	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	480.000	0	0	0	0	9	4.700	0	484.700	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.236.600				1.236.600	9	12.000	1.248.600			12.366	1.248.600	16

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF16	Comfacor	891080005-1	710.700	9	6.900	717.600	16

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901363037-8	COMERCIALIZADORA PETROVIAS SAS		Cr 6 36 A 47	3145350138	j8petro@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			CÓRDOBA	MONTERÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	21/12/2022	63997165	$5.554.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	710.700	717.800
Pensión	4	2.842.700	2.870.500
Riesgos Laborales	1	1.236.600	1.248.600
CCF	1	710.700	717.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	5.500.700	5.554.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901363037-8	COMERCIALIZADORA PETROVIAS SAS		Cr 6 36 A 47	3145350138	j8petro@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			CÓRDOBA	MONTERÍA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	21/12/2022	63997165	$5.554.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1064997060	ANGULO MONTIEL ANTONIO LUIS	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF16	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	1073815214	YANCES LAGARES JOSE DOMINGO	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF16	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
3	CC	10967335	ASCENCIO LOPEZ CARLOS MARIO	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF16	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
4	CC	11001690	LOPEZ DE VARGAS EVARISTO ESTEBAN	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS041	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF16	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
5	CC	11004782	DIAZ DIAZ EUSEBIO JOSE	1	0			S																	231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF16	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
6	CC	6886761	ORTIZ GANEM HERIBERTO MANUEL	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF16	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
7	CC	78699315	REYES OCHOA NAFFER ANTONIO	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF16	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
8	CC	78750814	MESTRA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF16	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
9	CC	7381083	DIAZ JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF16	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
10	CC	78017507	GONZALEZ VILLARREAL PLINIO JOSE	1	0			S																	231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF16	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
11	CC	78022021	COGOLLO CARVAJAL MIGUEL ANTONIO	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	CCFC55	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF16	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
12	CC	78023394	FLOREZ REYES GERMAN ANTONIO	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF16	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
13	CC	78028990	PETRO COGOLLO JOSE JAVIER	1	0			S																	231001	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS048	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF16	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
14	CC	78029803	GALLEGO VERGARA LUIS FERNANDO	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS041	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF16	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
15	CC	78688382	GONZALEZ VILLARREAL RUSBEL ENRIQUE	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF16	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
16	CC	78688953	ALVAREZ ARTEAGA REINALDO ANTONIO	1	0			S	X	X															230301	766.667	122.700	0	0	0	0	EPS005	766.667	30.700	14-11	766.667	5	53.400	CCF16	766.667	30.700	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Anexo 5, Capacitaciones

CONSORCIO, EL TERRÓN	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version. 1
		Cod: PGIO-F12
	ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN	Pag. 1 de 1

PROYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA

FECHA:	05 - 12 - 22	DURACIÓN:	30 minutos

NOMBRE DE QUIÉN PRESIDE : lelebeth Hormista segura

DIVULGACION DE ;	TEMAS DE LA CHARLA, CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO
☐ INDUCCIÓN	Agotamiento por Golpe de calor.
☑ CAPACITACIÓN	
☐ ENTRENAMIENTO	
☐ REUNIÓN	Capacitación en orden y limpieza
☐ ACTIVIDAD	

N	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Romulo Solis	maestro box	terron	Romulo solis
2	Jose correa	oficial	terron	Jose correa
3	Luis ceballos	obrero	terron	Luis ceballos
4	Rafael montes	obrero	terron	Rafael Montes
5	Fredy palomino	obrero	terron	Fredy P.
6	Leonardo fabra	obrero	terron	Leonardo fabra
7	Deisy quisao	paletera	terron	Deisy Quisao
8	isela villadiegos	paletera	terron	Isela Villadiegos
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				

lelebeth Hormista segura.

RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL TERRÓN	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version. 1
		Cod: PGIO-F12
	ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN	Pag. 1 de 1

PROYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA		
FECHA:	12-12-22	DURACIÓN:	30 minutos
NOMBRE DE QUIÉN PRESIDE :	Yelebeth Hormisda segura.		

DIVULGACION DE ;	TEMAS DE LA CHARLA, CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO
☐ INDUCCIÓN ☑ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐ REUNIÓN ☐ ACTIVIDAD	Auto cuidado y protocolo de bioseguridad capacitación cambio climatico y calentamiento global

N	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Osmey Soto	maestro	terron	Osmey Soto
2	Oliver cardozo	oficial	terron	oliver Cardozo
3	jaiver montes	obrero	terron	Jaiver Montes
4	silvio romero	obrero	terron	Silvio Romero
5	Juan villadiego	obrero	terron	Juan Villadiego
6	Juan tovera	obrero	terron	Jaime Benes
7	jaime peñata	obrero	terron	Juan Tovera
8	jaime benes	obrero	terron	Jaime Peñata
9	jader pinto	obrero	terron	Jader P.
10	Dairo reballos	obrero	terron	Dairo Reballos
11	Kevin hernandez	obrero	terron	Kevin Hernandez
12	jose A casarrubia	obrero	terron	Jose A.
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				

Yelebeth Hormisda segura
RESPONSABLE

Powered by CamScanner

Anexo 6, Seguimiento de evaluaciones médica y remisión

CONSORCIO TERRÓN	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version. 1
		Cod: PGIO-F18
	SEGUIMIENTO EXAMENES OCUPACIONALES	Pag. 1 de 1

PROYECTO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA
FECHA ACTUALIZACION	14 - 12 - 22

Nombre	cedula	Examen de Ingreso Fecha	Examen Periódico Fecha	Examen de Retiro Fecha	Observaciones y Recomendaciones
Dario Albonis Negrete	78690840	27-04-22			
Luis Fernando Arreta	78028944	07-04-22			
Luis Barrios Espitia	78752919	06-04-22			
Johanna Bejarano	52707120	06-03-22			
Andres Bolivas	1067892739	02-03-22			
Diana Cardenas	1067917665	23-04-22			
Oliver Cardozo	78734064	10-08-22			
Jose A. Casarrubia	1003716151	09-08-22			
Luis Ceballos Maussa	1073816397	06-10-22			
Dairo Ceballos Rosso	7384899	09-08-22			
Alvaro Garcia Perez	1064991343	27-08-22			
Jaime Genes	1073820896	09-08-22			
Deisy Guisao Fuente	1003794934	04-10-22			
Ramona Hernandez	50983533	04-10-22			
Kevin Hernandez	1003718773	09-08-22			
Luis Javier Hernandez	1067910307	27-08-22			
Erika Hernandez	1003720093	04-10-22			
Lilibeth Hormista Segura	1233342274	07-04-22			
Leonardo Labra	7384760	06-10-22			
Alfredo Mangones	78717250	06-03-22			
Javier Montes	1073809475	06-10-22			
Manuel Paez	7379209	05-04-22			
Fredy Palomino	7380398	06-10-22			
Jaime Peñata	7382347	10-08-22			
Jader Pinto	1003719413	09-08-22			
Silvio Romero Gil	7380450	09-08-22			
Luis Salgado	1067280732	16-03-22			

FIRMA COORDINADOR SST

Lilibeth Hormista Segura.

FIRMA AUXILIAR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO TERRÓN	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version. 1
		Cod: PGIO-F18
	SEGUIMIENTO EXAMENES OCUPACIONALES	Pag. 1 de 1

PROYECTO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA
FECHA ACTUALIZACION	14 - 12 -22

Nombre	cedula	Examen de Ingreso Fecha	Examen Periódico Fecha	Examen de Retiro Fecha	Observaciones y Recomendaciones
Ines Maria Segura	50 896 562	16-03-22			
Romulo Solis Arguello	6888938	06-10-22			
esmey sora Noriega	78030891	09-10-22			
juan c tavera	1003716428	09-08-22			
yorge tordecilla	1078294S	06-09-22			
Lisela villadiego	1003720343	04-10-22			
juan villadiego	1.380647	09-08-22			

FIRMA COORDINADOR SST

Idalbeth Hormista Segura.
FIRMA AUXILIAR SST

Powered by CamScanner

Anexo 7, Reporte e investigación de AT y ausentismo laboral

CONSORCIO EL TERRÓN	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión. 1
		Cod: PGIO-F07
	CONTROL DE AUSENTISMO	Pag. 1 de 1

PROYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA		
FECHA DE ACTUALIZACION	14 - 12 - 2022		
AUXILIAR SST	Lilebeth Hormista segura.	COORDINADOR SST	


NOMBRE Y APELIDOS	N° CC	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CLASES DE AUSENTISMO		TOTAL DIAS
				AT	EC	
Dario Albanis	78690840	25-11-22	24-12-22		x	30
Jorge tordecilla.	10782945	17-11-22	18-12-22		x	30
Jose casarrubia.	1003716151	14-12-22	16-12-22		x	3

Anexo 8, Cálculo de indicadores


CONSORCIO EL TERRÓN

INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO

Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Interpretación	Periodicidad Mínima	RESULTADOS										
					mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23
Frecuencia de accidentalidad	Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron X accidentes de trabajo	Mensual	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Proporcion	Proporción de accidentes de trabajo mortale	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100	En el año, el X% de accidentes de trabajo fueron mortales	Anual	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Severidad de accidentalidad	Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron X días por accidente de trabajo	Mensual	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Prevalencia de la enfermedad laboral	Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos de enfermedad laboral en el periodo Z	Anual	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Incidencia de la enfermedad laboral	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un período de tiempo	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z	Anual	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Ausentismo por causa médica	Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	En el mes se perdió X% de días programados de trabajo por incapacidad médica	Mensual	0%	8%	0%	0%	46%	8%	313%	188%	229%	263%	



	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23
Frecuencia de accidentalidad	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Severidad de accidentalidad	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Ausentismo por causa médica	0%	8%	0%	0%	46%	8%	313%	188%	229%	263%	



	RESULTADO ACUMULADO DEL PROYECTO
Proporción de accidente de trabajo	0%
Prevalencia de la enfermedad laboral	0%
Incidencia de la enfermedad laboral	0%

FORMULA FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD

(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100

Frecuencia de	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23
Numerador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Denominador	12	50	21	29	24	39	38	39	40	37		
Resultado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Interpretación	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron cero 0 accidentes de trabajo											



FORMULA SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD

Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100

Severidad de accidentalidad	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23
Numerador	0	0	0	0	0	0	0	0				
Denominador	12	50	21	29	24	39	38	39				
Resultado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Interpretación	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron X días por accidente de trabajo											



FORMULA PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL

(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000

Prevalencia de	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	TERMINACIÓN
Numerador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Denominador	12	50	21	29	24	39	38	39	40	37			32.9
Resultado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%
Interpretación	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos de enfermedad laboral en el periodo Z												



FORMULA AUSENTIMOS POR CAUSA MEDICA

(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100

Ausentismo por causa	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23
Numerador	0	2	0	0	11	2	75	45	55	63		
Denominador	19	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
Resultado	**0%**	**8%**	**0%**	**0%**	**46%**	**8%**	**313%**	**188%**	**229%**	**263%**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**
Interpretación	En el mes se perdió X% de días programados de trabajo por incapacidad médica											



FORMULA INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL

(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000

Incidencia de la enfermedad laboral	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	TERMINACIÓN DEL PROYECTO
Numerador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Denominador	0	50	21	29	24	39	38	39	40	37			31,7
Resultado	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**0%**
Interpretación	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z												



FORMULA PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES

Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100

ACCIDENTES MORTALES	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	jul-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	TERMINACIÓN DEL PROYECTO
Numerador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Denominador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Resultado	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**
Interpretación	En el año, el X% de accidentes de trabajo fueron mortales												



Anexo 9, Acta entrega de epp y dotación

CONSORCIO EL TERRÓN

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

VERSION: 1
CODIGO: PGIO - F -046
PAGINA: 1 DE 1

E DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA.

FECHA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CÉDULA	TIPO DE ENTREGA					ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN																Firma
			Reposición	Perdida	ENTREGA PERIÓDICA: Primera del año	Segunda del año	Tercera del año	Cascos de seguridad	Gafas de seguridad	Protección facial	Protectores Auditivos tipo copa	Protectores Auditivos de inserción	Protector respiratorio	Camisa manga larga	Overol	Botas Pantaneras punta aperada	Botas de cuero con punta aperada	Guantes de Vaqueta	Guantes de carnaza	Arnés de seguridad	Careta para soldar	Peto y polaina soldar	Chaleco reflectivo	
07-12-22	Jader pinto	1003719 413	✓						✓									✓						Jader P. pinto
07-12-22	Jaime Genes	1073820896	✓						✓									✓						Jaime Genes
07-12-22	rafael montes	1073809475	✓						✓									✓						rafael Montes
10-12-22	Kevin hernandez	1003718773	✓						✓									✓						Kevin Hernandez
10-12-22	jaivermontes	1014046386	✓						✓									✓						Jaiver Montes
10-12-22	jaime peñata	7 382347	✓						✓									✓						Jaime Peñata
13-12-22	romulo solis	6888938	✓						✓									✓						Romulo Solis
13-12-22	Dairo ceballos	3384894	✓						✓									✓						Dairo Ceballos
13-12-22	leonardo fabra	7384760	✓						✓									✓						leonardo fabra

meto a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.
equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltes penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del CONSORCIO EL TERRON..

Yolibeth Harmista segura.

Powered by CamScanner

Anexo 10 – Registros de Inspecciones de seguridad y cronograma

CONSORCIO EL TERRÓN	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión. 1
		Cod: PGIO-F19
	INSPECCIÓN A ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Pag. 1 de 1

PROYECTO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA
FECHA INSPECCION:	05-12-22

NOMBRES Y APELLIDOS	LISTA DE VERIFICACION																								ACCIÓN CORRECTIVA
	CASCO		TAPILETE CASCO		BARBIQUEJO		GAFAS DE SEGURIDAD		VISOR FACIAL		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTECCION AUDITIVA		GUANTES VAQUETA		GUANTES NITRILO		OVEROL		CAMISA		BOTAS DE SEGURIDAD		BOTAS PANTANERAS		CHALECO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Yalver Montes	✓		✓												✓								✓		✓			✓	
Kevin Hernandez	✓		✓												✓								✓		✓			✓	
Romulo Solis	✓		✓												✓								✓		✓		✓		
Luis ceballos	✓		✓												✓								✓		✓		✓		
rafael Montes	✓		✓												✓								✓		✓		✓		
fredy palomino	✓		✓												✓								✓		✓		✓		
leonardo fabra.	✓		✓												✓								✓		✓		✓		
Jaime Genes	✓		✓												✓								✓		✓		✓		
Dairo ceballos	✓		/												✓								/		✓		✓		
silvio romero	✓		/												✓								✓		✓		✓		
Juan villadiego	✓		✓												✓								✓		✓		✓		
erika hernandez	/		/												✓								✓				✓		
Ramona hernandez	/		/																				✓				✓		

B: BUEN ESTADO - M: MAL ESTADO

RESPONSABLES:			
NOMBRE	Luis salgado.	NOMBRE	Ilibeth Hormista segura
FIRMA COORDINADOR SST	Luis Salgado	FIRMA AUXILIAR SST	Ilibeth Hormista segura

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL TERRÓN	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión. 1
		Cod: PGIO-F19
	INSPECCIÓN A ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Pag. 1 de 1

PROYECTO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA
FECHA INSPECCION:	07- 12-22

NOMBRES Y APELLIDOS	LISTA DE VERIFICACION																								ACCIÓN CORRECTIVA
	CASCO		TAFILETE CASCO		BARBUQUEJO		GAFAS DE SEGURIDAD		VISOR FACIAL		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTECCION AUDITIVA		GUANTES VAQUETA		GUANTES NITRILO		OVEROL		CAMISA		BOTAS DE SEGURIDAD		BOTAS PANTANERAS		CHALECO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Osmey soto	✓		✓				✓								✓								✓				✓		
oliver cardozo	✓		✓				✓								✓								✓				✓		
Delsy Guisao	✓		✓				✓								✓								✓				✓		
Iseth villadiego	✓		✓				✓								✓								✓				✓		
juan carlos tavera	✓		✓				✓								✓								✓				✓		
jaime peñata	✓		✓				✓								✓								✓				✓		
jose A casarrubia	✓		✓				✓								✓								✓				✓		

B: BUEN ESTADO - M: MAL ESTADO

RESPONSABLES:			
NOMBRE	Luis Salgado	NOMBRE	lilebeth Hormista segura.
FIRAMA COORDINADOR SST	Luis Salgado	FIRMA AUXILIAR SST	lilebeth Hormista segura

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL TERRÓN	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA	Código:PGIO-F-044 Versión: 1

PROYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA		
MARCA	Honda	**MODELO**	
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del (dd/mm/aa) 05 - 10	al (dd/mm/aa) 12 - 2022	
TIPO DE CORTADORA	Aserradora ____ Tronzadora ____ Cortador de concreto X Otro ____		

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. MECÁNICO	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Control de fugas de aceite			C			C		
1,2	Control de fugas de combustible			C			C		
1,3	Ajuste de tuercas y tornillos			C			C		
1,4	*Limpieza de la máquina*			C			C		
1,5	Nivel de aceite de motor			C			C		
1,6	Nivel de combustible			C			C		
1,7	Limpieza del filtro de aire del motor (realizar)			C			C		
1,8	Yoyo de encendido			C			C		

	2. ESTADO GENERAL	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	*Lubricación de la máquina (realizar)*			C			C		
2,2	*Control de fugas de agua*			C			C		
2,3	Poleas y correas			C			C		
2,4	Guardas y cubiertas			C			C		
2,5	Disco de corte			C			C		
2,6	Paro de motor			C			C		
2,7	Verificar fugas de agua			C			C		
2,8	Sistema de encendido			C			C		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

FIRMA DEL OPERADOR	FIRMA SUPERVISOR SST	FIRMA SUPERVISOR SST
NOMBRE Osney SOTO.	NOMBRE Lebeth Hormista.	NOMBRE Luis Salgado

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL TERRÓN	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA	Código:PGIO-F-044 Versión: 1

PROYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA		
MARCA	Honda.	**MODELO**	
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	**del** (dd/mmm/aa) 03 – 12-2022 **al** (dd/mmm/aa)		
TIPO DE CORTADORA	Aserradora_____ Tronzadora _____ Cortador de concreto X Otro _____		

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. MECÁNICO	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Control de fugas de aceite						C		
1,2	Control de fugas de combustible						C		
1,3	Ajuste de tuercas y tornillos						C		
1,4	*Limpieza de la máquina*						C		
1,5	Nivel de aceite de motor						C		
1,6	Nivel de combustible						C		
1,7	Limpieza del filtro de aire del motor (realizar)						C		
1,8	Yoyo de encendido						C		

	2. ESTADO GENERAL	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	*Lubricación de la máquina (realizar)*						C		
2,2	*Control de fugas de agua*						C		
2,3	Poleas y correas						C		
2,4	Guardas y cubiertas						C		
2,5	Disco de corte						C		
2,6	Paro de motor						C		
2,7	Verificar fugas de agua						C		
2,8	Sistema de encendido						C		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

FIRMA DEL OPERADOR	FIRMA SUPERVISOR SST	FIRMA SUPERVISOR SST
NOMBRE Osmey Soto.	NOMBRE Lelebeth Hormiga S.	NOMBRE Luis Salgado.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL TERRÓN	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA	Código:PGIO-F-044 Versión: 1

PROYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA		
MARCA	DewalT	**MODELO**	
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del 01-12-2022 (dd/mm/aaaa)	al (dd/mm/aaaa) 03-12-2022	
TIPO DE CORTADORA	Aserradora ____ Tronzadora X Cortador de concreto ____ Otro ____		

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. MECÁNICO	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Control de fugas de aceite				C	C	C		
1,2	Control de fugas de combustible				C	C	C		
1,3	Ajuste de tuercas y tornillos				C	C	C		
1,4	*Limpieza de la máquina*				C	C	C		
1,5	Nivel de aceite de motor				C	C	C		
1,6	Nivel de combustible				C	C	C		
1,7	Limpieza del filtro de aire del motor (realizar)				C	C	C		
1,8	Yoyo de encendido				C	C	C		

	2. ESTADO GENERAL	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	*Lubricación de la máquina (realizar)*				C	C	C		
2,2	Control de fugas de agua				C	C	C		
2,3	Poleas y correas				C	C	C		
2,4	Guardas y cubiertas				C	C	C		
2,5	Disco de corte				C	C	C		
2,6	Paro de motor				C	C	C		
2,7	Verificar fugas de agua				C	C	C		
2,8	Sistema de encendido				C	C	C		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

FIRMA DEL OPERADOR	FIRMA SUPERVISOR SST	FIRMA SUPERVISOR SST
NOMBRE Javier Montes	NOMBRE Rebeth Hormiga S.	NOMBRE Luis Salgado.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL TERRÓN	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSION. 1
		COD. PGIO-F09
	INSPECCIÓN DE BOTIQUIN	PAG. 1 DE 1

PROYECTO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA
FECHA INSPECCION:	14 - 12 - 22
UBICACION:	Bodega · SEÑALIZACIÓN: SI ✓ NO __

ITEM	INSUMO	CANTIDAD	CONTIENE	NO CONTIENE	FECHA DE EXPIRACION	REGISTRO INVIMA	OBSERVACIONES
1	Isodine espuma	0		✓			
2	Isodine solución	0		✓			
3	Gasa aséptica	1	✓				
4	Curas	1	✓				
5	Venda elastica 3x5	1	✓				
6	Alcohol	1	✓				
7	Micropore Rollo	0		✓			
8	Algodón paquete (25 gr)	1	✓				
11	Sales de rehidratación oral,	1	✓				
12	Baja lenguas (paquete x 20)	1	✓				
13	Solución salina o agua estéril 250 ml	0		✓			
14	acetamofen	0		✓			
15	tijeras	0		✓			
16	Jabón	1	✓				
17	Tapabocas	1	✓				
18	Baja lenguas	1	✓				
	Otros:						
	Jeringa	1	✓				
	Copitos	1	✓				
	Pito	1	✓				
	Visturin	1	✓				
	Guantes desechable	1	✓				

OBSERVACIONES :

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN

FIRMA COORDINADOR SST

Ielebeth Hormista Segura.

FIRMA AUXILIAR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL TERRÓN	INSPECCIÓN DE MAQUINAS	COD: PGIO F035
		VERSION 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA

EQUIPO A INSPECCIONAR Minicargador

OPERADOR: Alvaro Garcia **FECHA:** 07-12-22

(V) Satisfactorio **(X) No satisfactorio** **(N) No aplica**

RESPECTO A LA MAQUINARIA		CONOCE Y CUMPLE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS EL OPERADOR	
- Autorización de chequeo para operador y máquina	(V)	- Controla límites de carga – volumen	(V)
- Estado de orugas o llantas	(V)	- Inspecciona diariamente el equipo	(V)
- El sistema hidráulico no tiene fugas	(V)	- Lleva registros de inspección y mantenimiento	(V)
Estado de mangueras y acoples para el sistema hidráulico y neumático	(V)	- Verifica que el área esté despejada antes de iniciar trabajos.	(V)
- Estado de cabina, guardas	(V)	- No transporta pasajeros en la cabina y/o iniciar trabajos	(N)
- Estado guardas de protección	(V)	- No transporta pasajeros en la cabina y/o cucharón	(N)
- Condiciones de los frenos	(V)	- No mueve cargas sobre los trabajadores	(N)
- Estado de instrumentos y mandos	(V)	- Arranca y para suavemente la carga	(V)
- Estado del pito	(V)	- No excede la velocidad	(V)
- Alarma de retroceso	(X)	- No corre distancias largas con el cucharón o pala arriba	(N)
- Estado de las luces	(V)	- No deja la máquina prendida en pendiente.	(N)
- Estado de limpia-brisas	(N)	- Estaciona fuera del camino y en terreno nivelado	(V)
- Estado del freno de emergencia	(V)	- Deja el equipo asegurado para impedir su movimiento	(V)
- Estado de lubricación	(V)	- Para el motor antes de cargar combustible	(V)
- Estado de cuchilla y soporte	(V)	- Instala señales de advertencia a la carga que sobresale	(V)
- Estado de cargador y balde	(V)	- Verifica en el área existencia de tuberías, cableado eléctrico o ductos.	(N)
- Estado de retrovisores	(N)	- Emplea el lenguaje de señales con sus ayudantes	(N)
- Estado malacates o diferenciales	(V)	**OTROS:**	( )
- Está dotado de banderas de señalización	(V)	- Desinfección de controles de mando	(V)
- Está dotado de extintor	(X)	- Desinfección de cabina en general	(V)
- La cabina está despejada y no se almacenan combustibles en ella.	(V)	- Retiro de elementos innecesarios	(V)
- La maquinaria está correctamente pinada y los pasadores se encuentran en buen estado.	(V)		( )
- El tanque de combustible no presenta fugas y está dotado de su tapa.	(V)		( )

ACCION CORRECTIVA

APROBADO SI	✓	NO		FIRMA SST
FIRMA OPERADOR				Ippbeth Hormista Segura
Alvaro Garcia P.				

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL TERRÓN	INSPECCIÓN DE MAQUINAS	COD: PGIO F035
		VERSION 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA

EQUIPO A INSPECCIONAR Minicargador

OPERADOR: Alvaro garcia. **FECHA:** 12-12-22

(V) Satisfactorio **(X) No satisfactorio** **(N) No aplica**

RESPECTO A LA MAQUINARIA		CONOCE Y CUMPLE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS EL OPERADOR	
- Autorización de chequeo para operador y máquina	(V)	- Controla límites de carga – volumen	(V)
- Estado de orugas o llantas	(V)	- Inspecciona diariamente el equipo	(V)
- El sistema hidráulico no tiene fugas	(V)	- Lleva registros de inspección y mantenimiento	(V)
Estado de mangueras y acoples para el sistema hidráulico y neumático	(V)	- Verifica que el área esté despejada antes de iniciar trabajos.	(V)
- Estado de cabina, guardas	(V)	- No transporta pasajeros en la cabina y/o iniciar trabajos	(N)
- Estado guardas de protección	(V)	- No transporta pasajeros en la cabina y/o cucharón	(N)
- Condiciones de los frenos	(V)	- No mueve cargas sobre los trabajadores	(N)
- Estado de instrumentos y mandos	(V)	- Arranca y para suavemente la carga	(V)
- Estado del pito	(V)	- No excede la velocidad	(N)
- Alarma de retroceso	(X)	- No corre distancias largas con el cucharón o pala arriba	(N)
- Estado de las luces	(V)	- No deja la máquina prendida en pendiente.	(N)
- Estado de limpia-brisas	(N)	- Estaciona fuera del camino y en terreno nivelado	(V)
- Estado del freno de emergencia	(V)	- Deja el equipo asegurado para impedir su movimiento	(V)
- Estado de lubricación	(V)	- Para el motor antes de cargar combustible	(V)
- Estado de cuchilla y soporte	(V)	- Instala señales de advertencia a la carga que sobresale	(V)
- Estado de cargador y balde	(V)	- Verifica en el área existencia de tuberías, cableado eléctrico o ductos.	(N)
- Estado de retrovisores	(N)	- Emplea el lenguaje de señales con sus ayudantes	(N)
- Estado malacates o diferenciales	(V)	OTROS:	( )
- Está dotado de banderas de señalización	(V)	- Desinfección de controles de mando	(V)
- Está dotado de extintor	(X)	- Desinfección de cabina en general	(V)
- La cabina está despejada y no se almacenan combustibles en ella.	(V)	- Retiro de elementos innecesarios	(V)
- La maquinaria está correctamente pinada y los pasadores se encuentran en buen estado.	(V)		( )
- El tanque de combustible no presenta fugas y está dotado de su tapa.	(V)		( )

ACCION CORRECTIVA

APROBADO SI	✓	NO			FIRMA SST
FIRMA OPERADOR					
Alvaro Garcia Romero					lilibeth Hormiga Segura.

Powered by CamScanner

CONSORCIO, EL TERRÓN	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSION.
	INSPECCION DE HERRAMIENTAS	Cod: PGIO-F02
		PAG. 1 DE

PROYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA
FECHA	14 - 12 - 22

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO			NO/SI
		BUENO	MALA	NA	
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**				
1	Se usa la adecuada al trabajo	✓			SI
2	Se encuentran en buen estado	✓			SI
3	Se guardan y portan adecuadamente	✓			SI
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓			SI
5	Se usan prensas de banco para sujetas	✓			SI
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**	✓			SI
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo				SI
2	Los cinceles se encuentran afilados			✓	NO
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos			✓	NO
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			✓	NO
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos			✓	NO
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			✓	NO
7	Se usa correctamente por parte del trabajador	✓			SI
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**	✓			SI
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓			SI
2	Sus caras y bordes están en buen estado	✓			SI
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	✓			SI
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**	✓			SI
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas				NO
2	Se observan en la llave huellas y palancas			✓	NO
3	Se dispone de llaves para golpear			✓	NO
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas			✓	NO
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente			✓	NO
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado			✓	NO
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			✓	NO
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**			✓	NO
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	✓			SI
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	✓			SI
3	Están limpia y lubricadas	✓			SI
4	Tienen sus guardas	✓			SI
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	✓			SI
6	El cable y enchufe no presentan daños	✓			SI
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	✓			SI
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	✓			SI
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	✓			SI
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve	✓			SI
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	✓			SI
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	✓			SI
F	**HERRAMIENTA NEUMATICA**			✓	NO
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			✓	NO
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			✓	NO
3	Se trabaja a las presiones indicadas			✓	NO
4	La herramienta es descargada al terminar.			✓	NO

OBSERVACIONES

COORDINADOR SST

Yelebeth Holmista Segura
AUXILIAR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO, TERRÓN	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version. 1
		Cod: PGIO-F16
	INSPECCION EXTINTOR	Pag. 1 de 1


OYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA
INSPECCIÓN	14-12-2022
INADOR SST	Luis Ortiz — AUXILIAR SST: Lelebeth Hormista segura.

E EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA ACTUAL	FECHA PROXIMA	UBICACIÓN	CONDICIONES DEL EXTINTOR																	
					PRESIÓN		ETIQUETA		MANÓMETRO		RECIPIENTE		MANIJA		PALANCA		MANGUERA		BOQUILLA		PERNO	
					B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
multiproposito	10L	marzo 22	marzo 23	Bodega	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
multiproposito	10L	Marzo 22	marzo 23	Bodega	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

CONVENCIONES: B (Bueno) M (Malo)

#	ESTADO DE EXTINTORES	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA INICIACIÓN	FECHA TERMINACIÓN
1	En buen estado				
2	En buen Estado.				
3					
4					
5					

es de un extintor



Observaciones

Perno y sello: El perno que bloquea la manija del extintor en su lugar tiene que estar presente y no doblada o dañada de alguna manera, de lo contrario es necesario sustituirlo. El perno también debe tener un sello intacto alrededor de él, que significa que nadie haya utilizado el extintor y haya simplemente reemplazado el perno.

Medidor de presión: Si el extintor tiene un medidor de presión, compruébalo para ver si el extintor debe ser recargado. La aguja del indicador debería estar dentro de la parte verde del indicador. Un extintor que no tiene suficiente presión no podrá disparar su contenido de forma normal, causando que la lucha contra un incendio sea más peligrosa. Si la aguja indica que el extintor debe ser recargado, llama a un técnico de servicio profesional para que realice el trabajo. Algunos extintores no tienen un medidor de presión, pero el mismo se puede medir para asegurarse de que está correctamente presurizado.

Cilindro: El cilindro de metal del extintor de fuego debe estar intacto, o podrías experimentar problemas con el funcionamiento más tarde. Reemplaza el extintor si observas abolladuras, signos de oxidación o corrosión, depósitos o acumulación de químicos o cualquier otro signo de que el cilindro haya sido manipulado bruscamente. Un extintor dañado es potencialmente peligroso y debe manipularse lo menos posible.

Manguera y boquilla: La manguera y la boquilla en el extintor no deberían mostrar ninguna señal de daños o grietas, ya que esto también disminuirá el rango del extintor. La manguera podría lucir bien, pero si se aprieta suavemente podrás sentir si la manguera es frágil y quebradiza. Si la manguera o la boquilla están podridas o dañadas reemplaza el extintor para que puedas tenerlo en servicio profesional.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL TERRÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión. 1
	Cod: PGIO-F19
INSPECCIÓN A ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Pag. 1 de 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA

FECHA INSPECCION: 12-12-22

NOMBRES Y APELLIDOS	LISTA DE VERIFICACION																										ACCIÓN CORRECTIVA
	CASCO		TAPABOCA CASCO		BARBUQUEJO		GAFAS DE SEGURIDAD		VISOR FACIAL		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTECCION AUDITIVA		GUANTES VAQUETA		GUANTES NITRILO		OVEROL		CAMISA		BOTAS DE SEGURIDAD		BOTAS PANTANERAS		CHALECO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Osmey soto Noriega	✓		✓				✓				✓				✓								✓		✓		✓		
oliver cardozo Alvarez	✓		✓				✓				✓				✓								✓		✓		✓		
jose A. casarrubia	✓		✓				✓				✓				✓								✓		✓		✓		
juan carlos tavera	✓		✓				✓				✓				✓								✓		✓		✓		
juan villadiego	✓		✓				✓				✓				✓								✓		✓		✓		
yobler pinto	✓		✓				✓				✓				✓								✓		✓		✓		
Kevin hernandez	✓		✓				✓				✓				✓								✓		✓		✓		
yaiver Montes	✓		✓				✓				✓				✓								✓		✓		✓		
yaime peñate	✓		✓				✓				✓				✓								✓		✓		✓		
jaime Gores	✓		✓				✓				✓				✓								✓		✓		✓		
Dairo ceballos	✓		✓				✓				✓				✓								✓		✓		✓		
luis ceballos	✓		✓				✓				✓				✓								✓		✓		✓		
Rafael montes	✓		✓				✓				✓				✓								✓		✓		✓		
fredy palomino	✓		✓				✓				✓				✓								✓		✓		✓		
leonardo fabra	✓		✓				✓				✓				✓								/		✓		✓		
jose correa	✓		✓				✓				✓				✓								/		✓		✓		
Romulo solis	✓		✓				✓				✓				✓								✓		✓		✓		
Silvio romero	✓		✓				✓				✓				✓								✓		✓		✓		
Deisy Suisano	✓		✓				✓				✓				✓								✓		✓		✓		
Erika hernandez	✓		✓				✓				✓				✓								✓		✓		✓		
tamara hernandez	✓		✓				✓				✓				✓								✓		✓		✓		
Isela villadiego.	✓		✓				✓				✓				✓								✓		✓		✓		

B: BUEN ESTADO - M: MAL ESTADO

RESPONSABLES:

NOMBRE	
FIRMA COORDINADOR SST	

NOMBRE	lilibeth Hormista Segura
FIRMA AUXILIAR SST	lilibeth Hormista Segura.

Powered by CamScanner