PERMISOS Y/O LINEAMIENTOS AMBIENTALES	ESTADO DEL TRÁMITE
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD	Se lleva a cabo apertura del PIN ante la SDA el día 3 de febrero de 2025 expidiendo el No. De Pin 26819, para el CTO 963-2024 Consorcio Santa Margarita. Con número de Radicación 2025ER26515

Fuente: PRODEINCOL SAS CTO 971 DE 2024

2.3 Presupuesto

Para el Proyecto se cuenta con presupuesto global e integral definido para las áreas SST y Ambiental por valor de SEISCIENTOS SESENTA Y UN CON CUATROCIENTOS MIL CINCUENTA Y SIETE MILLONES incluidos impuestos ($661.400.057). Los recursos serán gestionados para el área Ambiental del contratista así:

ITEM	DETALLE
RECIPIENTES PARA CENTRO DE ACOPIO PRINCIPAL	CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA.
BOLSAS PARA RECIPIENTES CENTRO DE ACOPIO PRINCIPAL Y FRENTES DE OBRA	BOLSA DE BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60*90 CM, CALIBRE 2 (PAQUETE POR 30 UNIDADES)
RECIPIENTES FRENTES DE OBRA	PUNTO ECOLÓGICO COMPUESTO POR 3 CANECAS TIPO BARCELONA M-121
SANTARIO PARA LOS TRABAJADORES	BAÑO TIPO FLUSHING - ALQUILER MANTENIMIENTO Y ASEO PORTATILES VIP MENSUAL
EMERGENCIAS AMBIENTALES	KIT CONTROL DERRAMES QUIMICOS 15 GALONES
GESTION INTEGRAL ADECUADA DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS (MATERIALES CON CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD TÓXICA, CORROSIVO, INFLAMABLES, EXPLOSIVOS Y/O ESPECIALES (RESIDUOS APROVECHABLES MEZCLADOS, COLCHONES, SOFÁS,)

KIT BRIGADA ORDEN ASEO Y LIMPIEZA	CARRETILLA RUEDA NEUMÁTICA PLATÓN METÁLICO CAPCIDAD 5 PIES CÚBICOS MANGO MADERA TIPO BUGGY
	PALA PUNTA REDONDA NO. 2 CON CABO
	CEPILLO INDUSTRIAL DE NYLON CON CABO DE 35CM A 42CM X 9CM X 17CM
	BARRA DE 18LB CON PUNTA Y PALA 150 CM X 10CM
	SERRUCHO DE 20" DIENTE ENDURECIDO
	MARTILLO
	HIPOCLORITO AL 5%
	ALCOHOL ANTISEPTICO (ALCOHOL AL 70%)
	JABON LIQUIDO PARA MANOS -12435
	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS. TIPO Z. DOBLE HOJA (PAQUETE DE 150 HOJAS)
	JABON EN POLVO
PUNTO DE ACOPIO DE MATERIALES	PLASTICO NEGRO CALIBRE 6
	SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA
	CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5
RECURSO AGUA - PROTECCIÓN DE SUMIDEROS	PROTECCION A SUMIDEROS CON POLISOMBRA 47% (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLISOMBRA 47% ASEGURADO CON PUNTILLA GRAPA).
MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y EL PAISAJE	PROTECCIÓN A ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DURMIENTES DE 2.90M X 0.04M X 0.04M Y POLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE LA PROTECCIÓN AL INDIVIDUO VEGETAL.

Fuente SGSST Consorcio Santa Margarita

Se precisa que los recursos financieros para el contrato de obra en la fase preliminar, deben corresponder al 15% del total del componente SST-MA, dicho pago realizara cuando se dé por aprobado los siguientes entregables:

- Plan de Manejo Ambiental (PMA)
- Plan de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST
- Programa de RCD

Por último, se precisa que el presupuesto ambiental y SST no contempla un desglose por lo que el control y seguimiento se realizara verificando que no se exceda el presupuesto global establecido para el contrato y que se ejecute en cumplimiento a todas las actividades ofertadas y establecidas en el PMA y SGSST.

2.4 Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido

2.4.1 Controles Implementados

La implementación de los programas de manejo ambiental definidos para el contrato de obra CVP-963 DE 024, se realizará de acuerdo con el documento de Manejo Ambiental de Obra, sin embargo, debido que no se han iniciados actividades constructivas no aplico en el periodo.

2.4.2 Instalación De Cerramiento

Durante el periodo del mes 1 no se ejecutaron actividades constructivas, por lo que no se llevó a cabo la instalación de cerramiento en el frente de obra, sin embargo, una vez inicie la etapa de construcción se procederá a verificar la instalación de acuerdo a lo establecido en el PMA del proyecto aprobado

2.4.3 Control de Emisiones de Fuentes Fijas y Móviles

Durante el periodo no se desarrollaron actividades constructivas ni se contó con maquinaria o vehículos que requiriera control durante el periodo. Sin embargo, una vez inicien las actividades constructivas se realizará control a los acopios de material (donde se verifique que estos sean señalizados y protegidos con plástico para evitar la emisión de material particulado). Adicionalmente, se verificará la documentación de Maquinaria y Vehículos y se realizará revisión permanente de los preoperacionales de la maquinaria y vehículos

2.5 Residuos Solidos

El contratista durante el periodo de la etapa de preliminares efectuó logística para adecuación de campamento y punto de atención al ciudadano, sin embargo, una vez cuente con los espacios adecuados se verificará el adecuado manejo de residuos sólidos.

2.5.1 Gestión de Residuos Sólidos No Peligrosos

Contratista

El contratista una vez cuente con los espacios adecuados de campamento se verificará que se cuente con puntos ecológicos para la separación en la fuente el cual debe contar con canecas diferenciadas por colores (blanca, negra y verde) en cumplimiento a la Resolución 2184 de 2019, adicionalmente, se deberá contar con caneca para el depósito de los residuos biosanitarios con doble bolsa negra (tapabocas, guantes, toallas desechables, entre otros).

Tabla 10 Punto Ecológico

Tipo de Residuo	Color de la Bolsa	Día
Ordinario	Negra	Martes, jueves y sábado
Reciclable	Blanca	Martes, jueves y sábado
Orgánicos	Verde	Martes, jueves y sábado

Fuente: PRODEINCOL SAS CTO 971 DE 2024

Interventoría

En lo referente al manejo de residuos generados por el personal de la interventoría, se informa que en la oficina administrativa de campamento, se cuenta con un punto ecológico para efectuar la separación en la fuente, de igual manera, en lo referente a los residuos generados de (guantes, tapabocas, toallas desechables, entre otros), son depositados en doble bolsa negra y son dispuestos junto con los ordinarios no aprovechables para ser recolectados por la empresa LIME - Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. retirados los miércoles y viernes.

Por otra parte, se informa que, de acuerdo a lo evidenciado en campo, se presenta varios puntos críticos donde se hace disposición de residuos de origen clandestino. Estos residuos se caracterizan por ser mezclas de residuos domiciliarios y de demoliciones informales, así como, residuos de carácter especial (llantas, muebles, etc.). A estos puntos críticos el contratista les realizara seguimiento continuo de su estado y acumulación de residuos, así mismo una vez inicie actividades constructivas, se evidencia que el prestador de servicio de aseo de la zona (Área Limpia) realiza recolecciones una vez se acumula bastante material en estos puntos.



2.5.2 Gestión de Residuos Peligrosos (RESPEL) y/o Especiales

Durante el periodo del mes 1 no se ejecutaron actividades constructivas, por lo que no se llevó a cabo la generación de residuos peligros o especiales, sin embargo, una vez inicie la etapa de construcción se procederá a verificar que se realiza el adecuado manejo de acuerdo a lo establecido en el PMA del proyecto aprobado.

Tabla 11 Trazabilidad de cantidades y Certificaciones de Disposición de Residuos especiales

PERIODO REPORTE	TIPO DE MATERIAL	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	VOL (m3)	TOTAL, EN EL MES (M3)	TON
NO APLICO EN EL PERIODO					

Fuente: PRODEINCOL SAS CTO 971 DE 2024

2.6 Residuos Líquidos y Aguas Lluvias

Durante el periodo se realizaron actividades de sondeo de redes de alcantarillado pluvial y sanitario, con el vehículo de presión y succión, como parte de las actividades ejecutadas en el periodo de apropiación de diseños.

2.6.1 Mantenimiento De Unidades Sanitarias

Durante el periodo del mes 1 no se ejecutaron actividades constructivas, por lo que no se contó con baterías Sanitarias, sin embargo, en el punto de atención al ciudadano se contó con un baño fijo el cual cuenta con los elementos de higiene y se le realiza aseo diariamente, así mismo los vertimientos son manejados a través del sistema de alcantarillado de la vivienda.

2.6.2 Protección y Mantenimiento de Sumideros

En la visita realizada en el periodo, se identificaron 42 sumideros aferentes a los frentes de obra, los cuales cuentan con rejilla en concreto, todos presentan sedimentos y requieren limpieza.

Ilustración 4 Sumideros existentes





Tabla 12 Registro Fotográfico sumideros Existentes.

	
2 sumideros - Calle 142C Carrera 151C	2 sumideros - Calle 142C Carrera 151
	
2 sumideros - Calle 142C Carrera 150D	Sumidero - Calle 142C Carrera 150A
	
Sumidero - Calle 142C Carrera 150A	2 sumideros - Calle 142C Carrera 149

 	
2 sumideros - Calle 142C Carrera 149	2 sumideros - Carrera 150 Calle 142C
 	 
4 sumideros - Carrera 150B Calle 142C	4 sumideros - Calle 142C Carrera 150C

	
2 sumideros - Carrera 151 Calle 142C	3 sumideros - Carrera 151B Calle 142C
	
4 sumideros - Carrera 150C Calle 142C	4 sumideros - Carrera 149C Calle 142C
	
3 sumideros - Carrera 149A Calle 142C	4 sumideros - Carrera 149B Calle 142C

Fuente PMA Consorcio Santa Margarita

Durante el periodo del mes 1 no se ejecutaron actividades constructivas, por lo que no se llevó a cabo la Protección de sumideros, sin embargo, una vez inicie la etapa de construcción se procederá a verificar que se realiza el adecuado manejo de acuerdo a lo establecido en el PMA del proyecto aprobado de protección con malla traslucida.

2.6.3 Manejo de Vertimientos

Durante el periodo del mes 1 no se ejecutaron actividades constructivas, por lo que no se generó vertimientos, sin embargo, una vez inicie la etapa de construcción se procederá a verificar que se realiza el adecuado manejo de acuerdo a lo establecido en el PMA.

2.6.4 Suministro de Agua Para Actividades Constructivas

Durante el periodo del mes 1 no se ejecutaron actividades constructivas, Sin embargo, se precisa que durante el periodo se realizaron actividades de sondeo de redes de alcantarillado pluvial y sanitario, con el vehículo de presión y succión, como parte de las actividades ejecutadas en el periodo de apropiación de diseños, para el cual se presenta el soporte de los documentos del carrotanque proveedor de agua.

(VER ANEXO 2 SOPORTE PERMISO CARRO TANQUE)

Por otra parte, se precisa que una vez inicie la etapa de construcción se procederá a verificar que se realice la adquisición de agua con un proveedor que cuente con los permisos ambientales vigente.

2.7 Control de material de Construcción

En el periodo No se adquirieron de materiales debido que no ha iniciado la etapa de construcción, sin embargo, una vez inicie la etapa de construcción se procederá a verificar que se realice la adquisición de materiales con proveedores que cuente con los permisos ambientales vigentes, así mismo se solicitará al contratista que presente la respectiva certificación.

2.7.1 Cantidades de materiales de construcción de cantera

En el periodo No se adquirieron de materiales procedentes de cantera debido que no ha iniciado la etapa de construcción.

Tabla 13 Volumen de Materiales Pétreos Suministrado y certificado en el Periodo

PERIODO	MATERIAL	PROVEEDOR	PERMISO AMBIENTAL /No. DIRECTORIO IDU	Cantidad en M3	Cantidad en Ton
No aplico en el periodo					

Fuente: PRODEINCOL SAS CTO 971 DE 2024

Por otra parte, se informa que en el PMA se tiene autorizado los siguientes proveedores que cuentan con los permisos ambientales vigentes:

Tabla 14 Proveedores que se emplearan para el PROYACTO

RAZÓN SOCIAL	NUMERO DE PERMISO AMBIENTAL	FECHA DE CADUCIDAD PERMISO AMBIENTAL	AUTORIDAD AMBIENTAL QUE OTORGA PERMISO AMBIENTAL	TIPO DE MATERIAL SUMINISTRADO
DROMOS	RESOLUCIÓN 0237 CAR	10/07/2036	CAR AGENCIA NACIONAL MINERIA	DEMAS_CONCESIBLES\ MATERIALES DE CONSTRUCCION\ ARCILLA
GRECO	COMUNICACION No. 20242064523 DEL 24/07/2024	09/30/2025	CAR	AGREGADOS A PARTIR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
INCOMINERIA	RES. No. 10252000477 DE 28/01/2025	03/06/2026	CAR	MEZCLAS ASFASTICAS
TITAN	RES. 0568 DE 16/04/2013 - RES. 3425 DE 27/10/2010	1/23/2026	CAR	PREFABRICADOS
MINER GROUP SAS VILLA PAULA	RES. 1043 DE 06/07/2001, RES. 1334 DE 12/11/02	5/8/2025	CAR	AGREGADOS PETREOS

Fuente Consorcio Santa margarita PMA Cto. 963 de 2024

2.7.2 Cantidades de Materiales de Construcción No Pétreos

En el periodo No se adquirieron de materiales no pétreos debido que no ha iniciado la etapa de construcción,

Tabla 15 Volumen de Material No Pétreos Suministrado y certificado en el Periodo

PERIODO	MATERIAL	PROVEEDOR	PERMISO AMBIENTAL /No. DIRECTORIO IDU	Cantidad en M3	Cantidad en Ton
No aplico en el periodo					

Fuente: PRODEINCOL SAS CTO 971 DE 2024

2.8 Residuos de construcción y Demolición (RCD)

Se llevó a cabo apertura del PIN ante la SDA el día 3 de febrero de 2025 expidiendo el No. De Pin 26819, para el CTO 963-2024 Consorcio Santa Margarita. Con número de Radicación 2025ER26515

(VER ANEXO 1 ACTA APERTURA PIN)

Tabla 16 Sitios de disposición final y centros de aprovechamiento de RCD para el Proyecto

Razón Social	Numero de permiso ambiental	Fecha de caducidad del permiso ambiental	Autoridad ambiental que otorga el permiso
Reciclados industriales de Colombia SAS	Registro de inscripción No 49	03/08/2025	CAR
Ingeomineria outsourcing	RES 0836 del 16/	12/11/2025	ANLA
Ecoplanet/ Tracol	Informe Técnico de Aprobación 2020EI47033 Proceso 4691953 16/01/2020	16/01/2030	SDA

Fuente Consorcio Santa margarita PMA Cto. 963 de 2024

2.8.1 Cantidades Generadas en el Periodo

Teniendo en cuenta que no se ha dado inicio a la etapa de construcción, no se reporta la generación de RCD, sin embargo, una vez inicie la etapa de construcción se procederá a realizar control y seguimiento para el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y al contrato

Tabla 17 Volumen de RCD generado y certificado en el periodo

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD	CANTIDAD DE RCD (M3) GENERADO EN EL PERIODO	CANTIDAD DE RCD (TON) GENERADO EN EL PERIODO
NO APLICO EN EL PERIODO		

Fuente: PRODEINCOL SAS CTO 971 DE 2024

2.8.2 Aprobación de Reporte de Gestión de RCD

A continuación, se relaciona por periodo el aprovechamiento que a la fecha se han ejecutado:

Tabla 18 Porcentaje Cumplimiento de la Meta RCD de Recirculación

PERIODO	TIPO DE MATERIAL	PROCEDENCIA	VOLUMEN (TON)	VOLUMEN TOTAL DE MATERIALES (SUELTO) PROYECTADO A INSTALAR (PG-RCD APROBADO) (TON)	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META
(27 de enero al 28 de febrero de 2025	NO APLICO	NO APLICO	NO APLICO	NO APLICO	NO APLICO

Tabla 19 Porcentaje Cumplimiento de la Meta RCD de Aprovechamiento

PERIODO	TIPO DE MATERIAL	PROCEDENCIA	VOLUMEN (TON)	VOLUMEN TOTAL DE RCD GENERADO)	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META
(27 de enero al 28 de febrero de 2025	NO APLICO	NO APLICO	NO APLICO	NO APLICO	NO APLICO

Teniendo en cuenta lo anterior n el Anexo 3 se adjunta el reporte de RCD del mes de febrero de 2025.

(VER ANEXO 3 REPORTE RCD DEL PERIODO)

2.9 Puntos de Acopio o almacenamiento temporal de Materiales y RCD

Durante el periodo del mes 1 no se ejecutaron actividades constructivas, por lo que no ingreso materiales ni se generaron RCD por lo que no fue necesario la adecuación de acopios de materiales. Una vez se inicie las actividades constructivas se realizará control y seguimiento a la implementación de las actividades para acopios de materiales y RCD como señalización y protección, así como duración de los RCD en los frentes de Obra.

2.10 Maquinaria y Equipos

Teniendo en cuenta que no se ha dado inicio a la etapa de construcción, no se reporta el ingreso de maquinaria y vehículos, sin embargo, una vez inicie la etapa de construcción se procederá a realizar control y seguimiento para el cumplimiento de las medidas establecidas en el PMA del proyecto

2.10.1 Relación de Maquinaria y Equipos

Durante el periodo no ingreso Maquinaria sin embargo se verificará en el momento de ingreso los siguientes documentos:

Copia de la tarjeta de propiedad,

Manifiesto de aduana o declaración de importación

Hoja o Certificado de mantenimiento de la maquinaria con firma de Ingeniero Mecánico

Tabla 20 listado de Maquinaria aprobada y empleada en el periodo

Móvil Sticker	Maquinaria y/o Equipo	Marca	Serial / Placa	Modelo	Fecha Ingreso	Fecha retiro	Nombre Operador
No aplico en el periodo							

Fuente: PRODEINCOL SAS CTO 971 DE 2024

2.11 Vehículos

Control de volquetas

En el control de volquetas se verifica:

- Cumplimiento año de modelo
- Licencia de Transito
- PIN ante la Secretaría Distrital de Ambiente
- Vigencia SOAT
- Vigencia Revisión Técnico mecánica y gases

Tabla 21 listado de vehículos aprobados y empleados en el periodo

Móvil Sticker	Tipo De Vehículo	Marca	Serial / Placa	Modelo	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Nombre Conductor
No aplico en el periodo							

Fuente: PRODEINCOL SAS CTO 971 DE 2024

2.12 Manejo de Sustancias Químicas


Teniendo en cuenta que no se ha dado inicio a la etapa de construcción, no se reporta el ingreso y uso de sustancias químicas una vez inicie la etapa de construcción se procederá a realizar control y seguimiento para el cumplimiento de las medidas establecidas en el PMA del proyecto entre las que se encuentra, Acopio, señalización, rotulación y hojas de seguridad, así como verificación de elementos de emergencia y Kit de derrames.

2.13 Manejo de Cobertura Vegetal

Dentro del área directa del proyecto, en su mayoría no se encuentran zonas verdes, sin embargo en los CIV 11001952 y 1100241 se evidencia presencia de árboles de porte medio a alto los cuales tienen como concepto dentro del inventario forestal de los estudios y diseños como "conservar", razón por la cual no existe ningún permiso o tramite en proceso en cuanto a un proceso silvicultural en los CIV objeto del contrato, por lo cual los individuos arbóreos se conservaran y entregaran en igual o mejores condiciones a la evidenciadas. Y durante la ejecución de la obra se implementarán medidas ambientales como de protección y aislamiento para que no se vayan a ver afectados.

Fotografía 1, 2, 3 Arboles existentes, aledaños a los segmentos a intervenir







Fuente PMA Consorcio Santa Margarita

2.14 Capacitaciones y Charlas

Durante el periodo del presente informe, el contratista realizó inducción a todo el personal nuevo del contratista que ingresó al proyecto, en la cual se dio a conocer las medidas a implementar para la aplicación del Manejo Ambiental.

Se informa que las inducciones donde se encuentra incluido el componente ambiental se anexan en el informe SST 1 del contratista.

2.15 Cronograma de actividades

Contratista

Durante el periodo el contratista efectuó las siguientes actividades

- Elaboración Plan de Manejo ambiental para el Contrato 963 de 2024
- Elaboración del Programa de Manejo Ambiental de RCD para Solicitud del PIN
- Verificación de Proveedores de Materiales y sitios de disposición final de RCD

(VER ANEXO 5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES)

Se precisa que el contratista dio cumplimiento a las actividades establecidas en el cronograma de entrega de documentos contractuales como PMA; PMA RCD; SGSST y Organigrama, sin embargo, a la fecha de corte se encuentra en revisión los documentos presentados por el contratista.

Interventoría

Dentro de las actividades a ejecutar por parte de la interventoría se encuentra la inducción a los trabajadores que ingresaron durante el periodo al proyecto donde se incluyó el componente ambiental (Protección de Recursos naturales, Aspectos e impactos ambientales, Manejo de Residuos sólidos, separación en la fuente, RCD, señalización).

2.16 Indicadores de Gestión Ambiental de seguimiento

A continuación, se presentan los indicadores Incluidos en el PMA de acuerdo a las actividades ejecutadas durante el periodo del presente informe:

Tabla 22 Indicadores Ambientales contratista

Indicador	Porcentaje para el presente periodo
$\frac{numero\ de\ vehiculos\ aprobados\ tecno\ vigente}{numero\ de\ vehiculos\ existentes\ tecno\ vigente} * 100$	N/A
$\frac{Numero\ de\ acopios\ protegidos}{Numero\ de\ acopios\ existentes} * 100$	N/A
$\frac{volumen\ de\ residuos\ solidos\ separados}{volumen\ de\ residuos\ generados} * 100$	N/A
$\frac{N°de\ personas\ capacitadas}{N°\ personas\ contratadas} * 100$	N/A
$\frac{Cantidad\ de\ respel\ entregados + acopiados}{cantidad\ de\ respel\ generados} * 100$	N/A
$\frac{Cantidad\ de\ RCD\ en\ sitios\ autorizados}{cantidad\ de\ RCD\ generados} * 100$	N/A
$\frac{Baños\ con\ mantenimientos}{baños\ existentes} * 100$	N/A
$\frac{sumideros\ protegidos}{sumideros\ existentes\ por\ CIV} * 100$	N/A
$\frac{Cantidad\ de\ volquetas\ con\ PIN}{Cantidad\ de\ volquetas\ usadas} * 100$	N/A
$\frac{Atención\ de\ derrames}{Derrames\ ocurridos\ en\ obra} * 100$	N/A
$\frac{Cantidad\ de\ materiales\ certificados}{Cantidad\ de\ materiales\ llegados\ a\ obra} * 100$	N/A
$\frac{Numero\ de\ acopios\ señalizados}{Numero\ de\ acopios\ existentes} * 100$	N/A
$\frac{Numero\ de\ puntos\ ecologicos\ señalizados}{Numero\ de\ puntos\ ecologicos\ existentes} * 100$	N/A
$\frac{Numero\ de\ capacitaciones\ ejecutadas}{Numero\ de\ capacitaciones\ programadas} * 100$	15/15*100=100%
$\frac{Numero\ de\ campamentos\ cumpliendo\ requerimientos}{Numero\ de\ campamentos\ existentes} * 100$	N/A
$\frac{Numero\ de\ proveedores\ aprobados}{Numero\ de\ \ proveedores\ existentes} * 100$	N/A
$\frac{Contigencias\ atendidas\ de\ manera\ adecuada}{Contigencias\ presentadas} * 100$	N/A
$\frac{Frentes\ de\ obra\ limpios\ y\ ordenados}{Frentes\ de\ obra\ activos} * 100$	N/A
$\frac{Numero\ de\ medidas\ verificadas}{Numero\ de\ medidas\ propuestas} * 100$	N/A

De los anteriores indicadores, se evidencia que el contratista viene dando cumplimiento a lo establecido en el PMA propuesto. Sin embargo, se precisa que la mayoría de los indicadores propuestos en el PMA corresponden a actividades que se ejecutan en la etapa de Construcción por lo que se describen como no aplica en el presente periodo de apropiación.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Se lleva a cabo seguimiento al cronograma de actividades propuestos por el contratista en el PMA, encontrando que se reprogramaron actividades como la presentación de los documentos de SGSST PMA, Organigrama entre otros, debido a que a corte del presente informe se encontraba todavía el contratista atendiendo observaciones realizadas por la interventoría a los documentos presentados.

(VER ANEXO 5 CRONOGRAMA DE ACTIDADES DE CONTRATISTA)

Tabla 23 Seguimiento de interventoría a los Indicadores Ambientales

INDICADOR		OBSERVACIONES
Profesionales SSTMA que laboran en el proyecto / Profesionales A&SST requeridos contractualmente *100	1/ 2 * 100 = 50 %	El contratista cuenta con el profesional SST propuesto y aprobado por la Interventoría Por otra parte, el Residente Ambiental no asistió a los comités ni reuniones ni mesas de trabajo tampoco se evidencio presencia del profesional en el proyecto. Lo anterior quedo registrado en comité de Obra del día 24 de febrero e 2025
Número de BOAL presentes en el frente de obra / Número de BOAL requeridos contractualmente *100	N. A	No aplico en el periodo, debido que no se han iniciados actividades constructivas y no se ha requerido
Atención de acciones correctivas / Acciones correctivas solicitadas por la interventoría *100	1 / 1 * 100 = 100 %	La interventoría realizó observaciones al cronograma al PMA y al SGSST de actividades presentado y el contratista realizo los respectivos ajustes
No. de capacitaciones y/o inducciones realizadas / No de capacitaciones y/o programadas * 100	15/15*100=100%	Teniendo en cuenta el inicio del contrato, se procedio a incluir el componente ambiental en las inducciones

INDICADOR		OBSERVACIONES
Número de derrames atendidos / número de derrames presentados. *100	N.A.	No aplico en el periodo, debido que no se han iniciados actividades constructivas
No. de acopios adecuados / No. de acopios presentes en el frente de obra*100	N.A.	No aplico en el periodo, debido que no se han iniciados actividades constructivas
No. de puntos ecológicos instalados / No. de puntos ecológicos requeridos *100	N.A.	No aplico en el periodo, debido que no se han iniciados actividades constructivas
Volumen Material certificado / Total Volumen Material suministrado * 100	N.A.	No aplico en el periodo, debido que no se han iniciados actividades constructivas
Volumen RCD certificados / Total Volumen de RCD generados*100	N.A.	No aplico en el periodo, debido que no se han iniciados actividades constructivas
No. de sumideros protegidos / No. de sumideros presentes*100	N.A.	No aplico en el periodo, debido que no se han iniciados actividades constructivas, solo se llevó a cabo el inventario inicial
No. de baños portátiles instalados / No. baños requeridos contractualmente *100	N.A.	No aplico en el periodo, debido que no se han iniciados actividades constructivas
INDICADORES DE LA SDA		
Gastos mensuales del PG-RCD/Presupuesto planteado para el PG-RCD * 100%	N.A.	No aplico en el periodo
Cantidad de residuos aprovechados por mes/ Cantidad de material usado para la ejecución de la obra * 100%	N.A.	No aplico en el periodo
Cantidad de RCD dispuesto en sitios autorizados / Cantidad de RCD estimada a generar en el mes *100%	N.A.	No aplico en el periodo

2.17 Comunicaciones y Bitácora

Se informa que para el contrato de obra CVP-CTO-963-2024 y CVP-CTO-971-2024 de acuerdo a las exigencias contractuales, se cuenta con una bitácora exclusiva para el Componente Ambiental y SST, por lo que durante el periodo se llevó a cabo el registro las actividades de carácter ambiental y de seguridad y salud en el trabajo que se ejecutaron durante el periodo en la bitácora No.1.

(VER ANEXO 6 BITACORA DE OBRA)

Por otra parte, La interventoría realiza control documental de la información relacionada a la gestión ambiental, mediante el seguimiento y control de las comunicaciones remitidas por el contratista Consorcio Santa Margarita y remitidas por la interventoría PRODEINCOL SAS y remitidas por la CVP. En el Anexo 3 se Relaciona el Listado de Correspondencia del periodo.

(VER ANEXO 7 CORRESPONDENCIA)

2.17.1 Comités

Durante el periodo del presente informe se llevó a cabo los comités de seguimiento de actividades SSTMA, de los cuales participaron los respectivos residentes SST del contratista y SSTMA de CPV e Interventoría. Se precisa que durante el periodo no participo en ningún comité el Residente Ambiental aprobado del contratista, por lo que la interventoría solicito la presencia del mismo en cumplimiento al contrato y el anexo SSTMA por medio de acta de comité de obra No. 2.

A continuación, se relaciona el comité y/o las mesas de trabajo realizado durante el periodo

(VER ANEXO 8 ACTAS DE COMITE Y MESAS DE TRABAJO).

Tabla 24 Comités y/o Mesas de Seguimiento Ambiental Etapa apropiación

No. ACTA	COMITÉ Y/O MESAS DE TRABAJO	FECHA	PARTICIPANTES	TEMAS TRATADOS	ACCIONES AMBIENTALES
	- SSTMA	3/02/2025	Profesionales (Ambiental, SST) del CVP; Contratista de obra CONSORCIO SANTA MARGARITA e interventoría PRODEINCOL SAS	- Apertura del PIN de RCD en la Plataforma de la SDA	Procesamiento de información. % de cumplimiento de RCD para el proyecto
1	- Comité Integral	14/02/2025	Profesional SSTMA y técnicos de CVP, Contratista e Interventoría	- Información de avance elaboración del PMA del SGSST y Organigrama	Se llevo a cabo revisión de los documentos presentados por el Contratista por parte de la interventoría emitiendo las respectivas observaciones. Se precisa que no se anexa el acta ya que esta en proceso de consecución de firmas
2	- Comité Integral	25/02/2025	profesionales SSTMA y técnicos de CVP, Contratista e Interventoría	- Información de avance elaboración del PMA del SGSST y Organigrama	Se llevo a cabo revisión de los documentos presentados por el Contratista por parte de la interventoría emitiendo las respectivas observaciones Se solicito al contratista la presencia del Residente Ambiental del Contratista - Documentos del personal mínimo Contractual
	MESA DE TRABAJO	24/02/2025	Residente SST Contratista Residente SSTMA Interventoría	- -PMA, SGSST ORGANIGRAMA	Se llevo a cabo revisión de los documentos presentados por el Contratista por parte de la interventoría emitiendo las respectivas observaciones