Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitaria a Vehículos Transportadores de Agua Potable

Acta Número **SB27C** 000761

E.S.E.: Suroccidente E.S.E			Fecha:	08	01 2025

1. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

ID vehículo: Nuevo	Número de Inscripción: No tiene.	Número de carpeta: No tiene

Nombre del establecimiento o lugar donde se realiza la inspección: Punto de Cargue EAAB

Dirección donde se realiza la inspección: DG 16 90 80

Localidad: Fontibon

UPZ: Fontibon | Barrio: Villemar

Nombre del propietario del vehículo: Juan Manuel Avila

Tipo de documento: C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ] | Número: 79704120

Correo electrónico para notificación* Juanmanuelavila1234@hotmail.com.

Dirección de Notificación: Juan Stiven Avila Salamanca. | Teléfono: 3144896626

Tipo de documento: C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ] | Número: 1016063679

Correo electrónico para notificación* Juanmanuelavila1234@hotmail.com

Dirección de Notificación: Cl 9 Sur 1C Este 85. | Teléfono: 3124878864.

Línea de intervención: Calidad del Agua y Saneamiento básico

Clase de vehículo: Camión | Tipo de carrocería: Tanque.

Modelo: 1980 | Marca: Dodge. | Placa: AMI 963.

Sistema de refrigeración: SI [ ] NO [X]

Número de trabajadores: 1 | Horario: Diurno [ ] Nocturno [ ] 24 horas [X] Otro:

Días de funcionamiento: Lunes a viernes [ ] Domingo a domingo [X] Fin de semana [ ] Otro: [ ]

Tipo de productos que transporta: Transporte de Agua.

MOTIVO DE LA VISITA

Programación [X]	Solicitud del interesado [ ] Número de radicado:	Asociada a peticiones, quejas y reclamos [ ] Número de radicado:
Solicitud oficial [ ] Número de radicado:	Evento de interés en salud pública [ ]	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin [ ]

Otro: [ ] Especifique:

2. CONDICIONES FÍSICAS Y SANITARIAS DEL VEHICULO

Aspecto a verificar	Cumplimiento				Hallazgos
2.1 Transporta agua para consumo humano	SI		NO		
2.2 Transporta agua para obras, construcción, mantenimiento de redes, entre otras actividades y su objetivo no es el consumo humano	SI		NO		
2.3 Está diseñado y construido en forma tal que protege el agua de contaminación y asegura su correcta conservación	1	2	3	4	
2.4 Lleva en el exterior en forma clara y visible la leyenda "transporte de agua potable"	1	2	3	4	
2.5 Posee los equipos y elementos que garantizan la conservación de la calidad del agua (mangueras, uniones, motobomba).	1	2	3	4	
2.6 Los equipos y elementos se encuentran protegidos para evitar la contaminación del agua.	1	2	3	4	

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica | 4. No Observado

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitaria a Vehículos Transportadores de Agua Potable

Acta Número
SB27C 000761

Continuación 2. CONDICIONES FÍSICAS Y SANITARIAS DEL VEHICULO					
Aspecto a verificar	Cumplimiento				Hallazgos
2.7 Los elementos para el transporte del agua son de materiales inertes, no tóxicos, resistentes a la corrosión, de fácil limpieza y desinfección.	X	2	3	4	
2.8 Está siendo utilizado para fines diferentes de su función propia.	X	2	3	4	No transporta otro tipo de Sustancias
2.9 No transporta conjuntamente otras sustancias o elementos que pueden llegar a ser focos de contaminación del agua.	X	2	3	4	No transporta otro tipo de Sustancias
2.10 Las superficies que están en contacto con el agua son de materiales inalterables y se facilita su limpieza y desinfección.	X	2	3	4	
2.11 Los tanques tiene tapas manhole herméticas en cada uno de sus compartimientos y llaves de salida.	X	2	3	4	
2.12 Las llaves de salida y conexiones a tanque de recibo son en material inalterable, tiene dimensiones que facilitan su limpieza y desinfección.	X	2	3	4	
2.13 Se realiza control de caracteristicas fisicas, quimicas y microbiológicas del agua	X	2	3	4	12/12/2024 H2U es vida cel 314 562-14
2.14 Fecha de última limpieza y desinfección.	07 12 2024				Vatcha Ingenieria SAS.
2.15 El vehiculo cuenta con botiquin y extintor	X	2	3	4	

3. PERSONAL MANIPULADOR					
Aspecto a verificar	Cumplimiento				Hallazgos
3.1 Presenta certificado con porcentaje de cumplimiento no menor al 84%, bajo los estándares minimos de la resolución 0312 de 2019, emitido por la ARL y programa, procedimiento y formatos de actividad de Alto Riesgo.	1	2	3 X	4	
3.2 Las manos de los operarios se encuentran limpias, sin joyas, uñas cortas	X	2	3	4	
3.3 Los operarios evitan prácticas anti-higiénicas tales como comer, fumar, toser, escupir o rascarse etc.	X	2	3	4	
3.4 El personal manipulador tiene certificados médicos y controles periódicos.	X	2	3	4	16/11/2024 Medicentro.
3.5 Los operadores asisten a programas y actividades permanentes de capacitación en manejo seguro del agua potable	1	2	3 X	4	
3.6 El personal cuenta curso de trabajo seguro en alturas	X	2	3	4	20/11/2024 Ceas Integral

4. EXIGENCIAS	SI	NO
Se realiza Visita de Inspección, Vigilancia y Control al vehiculo Verificando las Condiciones higienico Sanitarias y de Calidad del agua de acuerdo con la ley 9 de 1979, Res. 2115 de 1991 y demas normas legales vigentes. donde Cumplimiento a la totalidad de estas razón por la que Se emite Concepto FAVORABLE.		

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica | 4. No Observado

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital