Fecha. 27/Agosto/2024.
Hora de ingreso : 7:00 a.m.
Hora de salido.: 5:00 p.m.
Personal en Obra.
1 Oficial.
3 Ayudantes
Actividades Realizadas
- Desmonte. de unidad de aire Acondicionado
- Desmonte de. tanque.
- Desmonte de canal en laminal

Ing Apoyo

Fecha 28 de Agosto de 2024.
Hora de ingreso : 7:00 a.m.
Hora de salida. : 5:00 P.M.
Personal de Obra.
1 Oficial
3 Ayudantes.
Actividades Realizadas.
- Desmonte de cuadros extintores y carteleras
- Desmonte de red electrica interiores.
- Demolicion de enchape de cocina y/o pared
- Demolicion de enchape de Baño.

A

29 de Agosto

Hora de ingreso : 7:00 am

Hora de salida. : 5:00 p.m.

Personal de Obra.

1 Oficial.

3 Ayudantes.

Actividades Realizadas

- Demolicion de enchape y pañete de cocina
- Demolicion de enchape de Baño
- Desmonte de aparatos sanitarios

Observacion. : Se presento lluvia leve en horas de la tarde.

Fecha : 30 de Agosto de 2024.

Hora de inicio : 7:00 a.m.

Hora de salida : 5:00 p.m.

Personal de Obra.

1 Oficial

3 Ayudantes

Actividades Realizadas.

- Desmonte de cubierta en asbesto cemento
- Pañete de muro C/filos - dilataciones en muro exterior fraseo
- Pañete de muro garaje.

Fecha: 31 d Agosto 2024.
Hora. de inicio 700 am
Hora final. 500 pm.
Personal de Obra.
1 Oficial
3 Ayudantes.
Actividades Realizadas
- Partida de Muro, incluye filo y dilataciones en Garaje. y muro exterior trasero.
- Hormigon ó plantilla de nivelacion para piso

Fecha 02 de Septiembre de 2024.
Hora de inicio 700 am.
Hora final. 5:000m.
Personal de Obra.
1 Oficial.
3 Ayudante.
Actividades Realizadas.
- Pared de muro exterior trasero y garaje.
- Instalacion de teja onduladas (N°6)

Fecha: 03 de septiembre de 2024
Hora de ingreso: 700 am.
Hora de salida: 5:00 p.m.
Personal de Obra.
- 1 Oficial
3 Ayudante.
Actividades Realizadas
- Partida de Muro en garaje. y muro exterior trasero
- teja onduladas N6 - instalacion.

Norma

Powered by CamScanner

Fecha: 04 de sept de 2024.
Hora de entrada: 7:00 am
Hora de salida 5:00 p.m.
Personal de Obra.
1 Oficial
3 Ayudantes.
Actividades Realizadas.
- Partida de Muro en el garaje y muro exterior
- Instalacion de Teja onduladas (N° 6).

Observacion: el dia se presenta con clima lluvioso.

Fecha. 05 de sept. de 2024
Hora Ingr. 7:00 am
Hora Salida 5:00 pm
Personal de Obra
1 Oficial.
3 Ayudantes
Actividades Realizadas.
- Partida de muro exterior trasero.
- Instalacion de teja onduladas (N° 6).

Fecha. 06 de Sept. de 2024
Hora de ingreso: 7:00 am
Hora de salida: 5:00 pm.
Personal de Obra
1 Oficial.
3 Ayudantes
Actividades Realizadas.
- Repello de Muro
- Partida de Muro de exterior (Filos y dilataciones).

Norma

Powered by CamScanner

Fecha: 07 de Sept. de 2024
Hora de entrada. 700 :am
Hora de salida 500 p.m.
Personal de Obra
1 Oficial.
3 Ayudantes
Actividades Realizadas.
- Pañeta de muro exterior trasero. (filos y dilataciones)
- Regata en muro.

Fecha 09 de sept. de 2024.
Hora de ingreso. : 700 am.
Hora de salida : 6:00 p.m.
Personal de Obra.
1 oficial.
4 Ayudante
Actividades Realizadas.
- Regata de Muro
- impermeabilizacion de piso y muro con sika.
- instalacion de panel de sobrepones
- salidas para alumbrado fluorecente (tubo cnt).

Fecha 10 de sept. de 2024
Hora de ingreso : 700am.
Hora de salida. 500p.m.
Personal de Obra.
1 oficial
3 Ayudantes
Actividades Realizadas.
- Regata de Muro
- impermeabilizacion de piso y muro con SIKA
- Salidas electricas de Alumbrado fluorecente. (tubo cnt).

Norma

Powered by CamScanner

- Diseño de filos y dilatacion
- Sellado de dilatacion con SIKA.

Fecha: 11 de sept de 2024
Hora de inicio: 700 a.m.
Hora de salida: 500 p.m.

Personal de Obra.
1 oficial
3 Ayudante.

Actividades Realizadas.
- Sellado de dilatacion con sikha
- Regata de muro

Fecha: 12 de sept de 2024
Hora de inicio: 700 a.m.
Hora de salida.: 5:00 p.m.


Personal del obra.
1 Oficial.
3 Ayudante.

Actividades Realizadas
instalacion de punto sanitario en PVC de 4"
instalacion de punto hidraulico en pvc. de 1/2"
Regata para tuberia de agua.


Norma

Powered by CamScanner

Fecha : 13 de sept. de 2024.
Hora de inicio : 700 a.m.
Hora final. : 5:00 p.m.
Personal de Obra.
1 oficial.
3 Ayudante.
Actividades Realizadas.
- Suministro de pintura y aplicación en muro exteriores, en Koraza.
- Aplicación de pintura tipo Koraza en pedestales de cerramiento
- Suministro e instalación de interruptor monopolar.



Fecha : 14 de sept. de 2024.
Hora de inicio 7:00 a.m.
Hora final. : 5:00 p.m.
Personal de Obra.
1 oficial.
3 Ayudante.
Actividades Realizadas.
- Pintura tipo Koraza en muro exteriores.



Fecha . 16 de sept de 2024.
Hora de inicio : 7:00 am
Hora final : 5:00 pm.
Personal de Obra.
1 oficial.
3 Ayudante.
Actividades Realizadas.
- Pintura en Koraza de muro exteriores.
- Pintura en vinilo de muros interiores.
- Placa de contrapiso en concreto.

Norma

Powered by CamScanner

10

Fecha 17 de sept. de 2024.
Hora de inicio : 700 am
Hora final : 500 pm.
Personal de Obra.
1 oficial
3 Ayudantes
Actividades Realizadas
- Pintura en muro exteriores con Koraza
- Pintura en muro interiores con vinilo
- salida de interruptor doble en tubo conduit 1/2"
- sellado de delitacion con sikaflex

Fecha 18 de sept de 2024
Hora de inicio: 700 a.m.
Hora final: 500 pm.
Personal de obra.
1. oficial.
3 Ayudante.
Actividades Realizadas.
- Pintura de muro exterior en Koraza
- Pintura de muros interiores con vinilo
- Suministro e instalacion de tanques (2) de fibra. de vidrio de 1000 litros.

fecha 19 de sept de 2024.
Hora de inicio: 700am
Hora final. 500 pm.
Personal de obra.
1 oficial.
3 Ayudantes

Norma

Actividades Realizadas
Pintura de muro exterior con Koraza.
Pintura de muros interiores con vinilo

Fecha 20 de sept. de 2024
Hora de inicio 7:00 a.m.
Hora final. 5:00 p.m.
Personal de Obra.
1 oficial
3 Ayudantes
Actividades Realizadas.
- Pintura de muro exterior con Koraza.
- Pintura de muros interiores con vinilo

Fecha : 21 de sept de 2024.
Hora inicio de 7:00 a.m.
Hora final. : 5:00 p.m.
Personal de Obra.
1 oficial.
3 Ayudante.
Actividades Realizadas.
- Pintura de muros interiores con vinilo
- Pintura de muro externo con Koraza.

Norma

Powered by CamScanner

Fecha. 23 de Sept. de 2024.
Hora de inicio : 700 am
Hora final. : 500 pm.
Personal de Obra
1 Oficial
3 Ayudantes.
Act - Realizadas.
- Desmonte de Estructura de Madera
- instalacion de puerta en Aluminio con vidrio, corrediza.
- instalacion de ventana fija.

Fecha : 24 de sept. de 2024.
Hora de inicio : 700 am
Hora final : 5:00 p.m.
Personal de Obra
1 oficial.
3 Ayudante
Act. Realizada.
- Desmonte de estructura de madera
- instalacion de ventana fija
- instalacion de puerta en Aluminio.

Fecha: 25 de sept de 2024.
Hora de inicio : 700 a.m.
Hora de salida: 5:00 pm.
Personal de Obra
1 Oficial.
3 Ayudantes
Act. Realizadas.
- Suministro e instalacion de puerta de madera entamborada
- Desmonte e instalacion de cielo raso en tablilla en machimbre.

Norma

Powered by CamScanner

Fecha · 26 de sept. 2024.
Hora inicio : 700 a.m.
Hora final. 5.00 p.m.
Personal de Obra
1 oficial
3 Ayudantes.
Actividades Realizadas
- Suministro de puerta de madera entamborada e instalacion.
- Desmonte e instalacion de cielo raso en tablilla de machimbre
- Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada.

Fecha: 27 de sept. 2024.
Hora de inicio : 700 am
Hora final. : 500 p.m.
Personal de Obra.
1 oficial.
3 Ayudantes.
Actividades Realizadas.
Suministro e instalacion de puerta de madera entamborada.
Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada

Powered by CamScanner

Fecha 28 de Sept. de 2024.
Hora de inicio 7:00 a.m.
Hora final 5:00 p.m.
Personal de Obra
1 Oficial.
3 Ayudantes
Act. Realizadas.
- Suministro e instalacion de puerta entamborada.
- Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada
- Suministro e instalacion de sanitario
- Suministro e instalacion de lavamanos.

Fecha: 30 de sept. de 2024.
Hora de inicio: 7:00 a.m.
Hora de final: 5:00 pm
Personal de Obra.
1 Oficial
3 Ayudantes
Act. Realizadas
- Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada
- Suministro e instalacion de bajante tipo chiazana
- Pintura de cielo raso en tablilla machimbrado.

Fecha: 01 de octubre 2024.
Hora inicio: 7:00 p.m.
Hora final: 5:00 p.m
Personal.
1 Oficial
3 Ayudantes
Actividades
- Suministro de puerta entamborada
- Pintura con barniz
- Suministro e instalacion de cortinas en cortinero flamonado

Norma

Powered by CamScanner

- Pintura de pasamanos con esmalte en pasamanos.

Fecha : 02 de octubre de 2024.
Hora de inicio : 700 a.m.
Hora final. : 500 pm.
Personal de obra.
1 oficial
3 Ayudantes
Actividades Realizadas
Suministro e instalacion de cortina en madera floimorado
pintura de barniz
Pintura con esmalte a pasamanos.
- Suministro e instalacion de griferia.
- Suministro e instalacion de ducha sencilla.
- Instalacion de ceramica en cocina

Fecha : 03 de octubre de 2024.
Hora de inicio 700 a.m.
Hora de final : 500 p.m.
Personal de Obra
1 oficial
3 Ayudants.
Actividades realizadas.
- Suministro e instalacion de cuchara de ceramica en cocina.
- Suministro de ducha sencilla
- Suministro e instalacion de griferia de lavamanos.

Fecha : 04 de Oct. de 2024
Hora de inicio : 7:00 a.m.
Hora de sal. : 5:00 p.m.
Personal de obra.
1 oficial
3 Ayudantes
Actividades Realizadas
- Suministro de enchape ceramico en cocina
- suministro de ducha sencilla.

Fecha. de 05 de oct. de 2024
Hora de inicio : 7:00 a.m.
Hora d sal : 5:00 p.m
Personal de obra.
1 oficial.
3 Ayudantes.
Actividades Realizadas.
- instalacion de ceramica en cocina
- instalacion de lavamanos (cerámica).
- instalacion de puesta de madera metamborada.

Fecha : 07 de octubre de 2024.
Hora de inicio : 7:00 a.m.
Hora de sal : 5:00 p.m.
Personal de Obra
1 oficial
3 Ayudantes
Actividades de Obras.
suministro e instalacion de paredes (col de sobrepeso.

Norma

Powered by CamScanner