REGISTRO FOTOGRAFICO VIA SAN ANTONIO CEDRO

	
San Antonio – Cedro, vía solo en excavación K0+060	**San Antonio – Cedro, Pavimento instalado K0+060**

	
San Antonio – Cedro, vía con subbase, K0+180	**San Antonio – Cedro, Pavimento instalado K0+180**

REGISTRO FOTOGRAFICO VIA SAN ANTONIO CEDRO

	
San Antonio – Cedro, vía con afirmado, K1+080	**San Antonio – Cedro, Pavimento instalado K1+080**

	
San Antonio – Cedro, vía con afirmado K0+510	**San Antonio – Cedro, Pavimento instalado K0+510**

REGISTRO FOTOGRAFICO VIA SAN ANTONIO CEDRO

	
San Antonio – Cedro, vía terreno natural K0+540	**San Antonio – Cedro, Pavimento instalado K0+540**
	
San Antonio – Cedro, vía con afirmado, K0+580	**San Antonio – Cedro, Pavimento instalado K0+580**

REGISTRO FOTOGRAFICO VIA SAN ANTONIO CEDRO

	
San Antonio – Cedro, vía solo con excavacion, K0+480	**San Antonio – Cedro, Pavimento instalado K0+480**

	
San Antonio – Cedro, vía con afirmado, K1+080	**San Antonio – Cedro, Pavimento instalado K1+080**

REGISTRO FOTOGRAFICO VIA SAN ANTONIO CEDRO

	
San Antonio – Cedro, vía con afirmado, K1+200	**San Antonio – Cedro, Pavimento instalado K1+200**

	
San Antonio – Cedro, vía en terreno natural, K2+000	**San Antonio – Cedro, Pavimento instalado K2+000**

REGISTRO FOTOGRAFICO VIA SAN ANTONIO CEDRO

	
San Antonio – Cedro, vía con afirmado, K2+600	**San Antonio – Cedro, Pavimento instalado K2+600**

	
San Antonio – Cedro, vía en terreno natural, K3+340	**San Antonio – Cedro, Pavimento instalado K3+400**