CONSORCIO CORDOBA 2022	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	FT-SST-003
		FECHA:25/07/2022
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	VERSION: 01

PROYECTO: Consorcio Cordoba 2022

FECHA DE LA INSPECCION: 12-06-23 FRENTE DE TRABAJO: Frente 1

MAQUINA	CONDUCTOR	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Ph-03	Jose Pedro Villalobos	X		/	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X		
MC-08	Gabriel Guerra	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X		
CR-03	Jose Daniel Lopez	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X		

MARQUE CON UNA X SI CUMPLE O NO CON LOS REQUISITOS

REQUISITOS A EVALUAR		
1. ASEO GENERAL DE LA MAQUINA	5. HOROMETRO EN BUEN ESTADO	9. ESTADO DE LLANTAS Y FRENOS
2. CUENTA CON EXTINTOR	6. CABINA CON PUERTAS, VENTANAS Y ESCALERAS DE ACCESO EN BUES ESTADO	10. SISTEMA ELECTRICO Y LUCES
3. TACOMETRO Y MEDIDORES EN BUEN ESTADO	7. CINTURON DE SEGURIDAD	11. NIVELES DE ACEITE Y AGUA
4. VOLTOMETRO EN BUEN ESTADO	8. ALARMA DE RETROCESO Y BOCINA FUNCIONANDO	12. SISTEMAS MECANICOS

OBSERVACIONES

INSPECCIONADO POR:	Tatiana Lyons	CARGO	Profesional HSE	FIRMA	Tatiana Lyons

CONSORCIO CORDOBA 2022	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	FT-SST-003
		FECHA:25/07/2022
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	VERSION: 01

PROYECTO: Consorcio Cerrolaza 2022

FECHA DE LA INSPECCION: 26-06-23 FRENTE DE TRABAJO: Frente 1

MAQUINA	CONDUCTOR	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
M-03	Jose Polo	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X		
dp03	Jal Maldonado	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X		
MC-08	Gabriel Guerra	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X		

MARQUE CON UNA X SI CUMPLE O NO CON LOS REQUISITOS

REQUISITOS A EVALUAR		
1. ASEO GENERAL DE LA MAQUINA	5. HOROMETRO EN BUEN ESTADO	9. ESTADO DE LLANTAS Y FRENOS
2. CUENTA CON EXTINTOR	6. CABINA CON PUERTAS, VENTANAS Y ESCALERAS DE ACCESO EN BUES ESTADO	10. SISTEMA ELECTRICO Y LUCES
3. TACOMETRO Y MEDIDORES EN BUEN ESTADO	7. CINTURON DE SEGURIDAD	11. NIVELES DE ACEITE Y AGUA
4. VOLTOMETRO EN BUEN ESTADO	8. ALARMA DE RETROCESO Y BOCINA FUNCIONANDO	12. SISTEMAS MECANICOS

OBSERVACIONES

INSPECCIONADO POR:	CARGO	FIRMA
Clara Jaramillo	Profesional SST	Clara Jaramillo