REGISTRO FOTOGRAFICO VIA EL PASO DE LAS FLORES – VILLA NUEVA

	
El paso de las Flores – Villa Nueva, vía sin intervenir K0+000 (tramo 1)	**El paso de las Flores – Villa Nueva, Pavimento instalado K0+000 (tramo 1)**

	
El paso de las Flores – Villa Nueva, vía sin intervenir K0+150 (tramo 1)	**El paso de las Flores – Villa Nueva, Pavimento instalado K0+150 (tramo 1)**

REGISTRO FOTOGRAFICO VIA EL PASO DE LAS FLORES – VILLA NUEVA

	
El paso de las Flores – Villa Nueva, vía sin intervenir K0+250 (tramo 1)	**El paso de las Flores – Villa Nueva, Pavimento instalado K0+250 (tramo 1)**

	
El paso de las Flores – Villa Nueva, vía sin intervenir K0+940 (tramo 1)	**El paso de las Flores – Villa Nueva, Pavimento instalado K0+940 (tramo 1)**


REGISTRO FOTOGRAFICO VIA EL PASO DE LAS FLORES – VILLA NUEVA

	
El paso de las Flores – Villa Nueva, vía sin intervenir K0+000 (tramo 2)	**El paso de las Flores – Villa Nueva, Pavimento instalado K0+000 (tramo 2)**

	
El paso de las Flores – Villa Nueva, vía sin intervenir K0+300 (tramo 2)	**El paso de las Flores – Villa Nueva, vía sin intervenir K0+300 (tramo 2)**

REGISTRO FOTOGRAFICO VIA EL PASO DE LAS FLORES – VILLA NUEVA

	
El paso de las Flores – Villa Nueva, vía sin intervenir K0+600 (tramo 2)	**El paso de las Flores – Villa Nueva, vía sin intervenir K0+600 (tramo 2)**

	
El paso de las Flores – Villa Nueva, vía solo con actividad de excavación K0+600 (tramo 2)	**El paso de las Flores – Villa Nueva, vía sin intervenir K0+600 (tramo 2)**

REGISTRO FOTOGRAFICO VIA EL PASO DE LAS FLORES – VILLA NUEVA

	
El paso de las Flores – Villa Nueva, vía solo con actividad de excavación K0+840 (tramo 2)	**El paso de las Flores – Villa Nueva, vía sin intervenir K0+840 (tramo 2)**

	
El paso de las Flores – Villa Nueva, vía solo con actividad de excavación K1+050 (tramo 2)	**El paso de las Flores – Villa Nueva, vía sin intervenir K1+050 (tramo 2)**