	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-009403-CP**

FECHA: 23-10-2025

La suscrita ***Teniente Coronel MARIBEL SILVA BARRERA - SEGUNDO COMANDANTE y*** Ordenadora del Gasto del ***Comando Aéreo de Mantenimiento*** nombrada mediante ***Resolución 1123 Articulo Primero de fecha 20-11-2023*** ; autoriza ***pago total Contrato No. 029-00-M-CAMAN-DEDHU-2025 que tiene por objeto Servicio de inspección y certificación de acuerdo con estándares de la normatividad nacional y/o internacional vigente del Sistema de Protección contra caídas del hangar de aviones del Comando Aéreo de Mantenimiento*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900.098.858-8
No DOC. SOPORTE	Contrato No. 029-00-M-CAMAN-DEDHU-2025
VALOR TOTAL	$ 29.461.076,60
VALOR A PAGAR	$ 29.461.076,60
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-01-01-004-010-04 REC 10 $ 6.805.776,60 A-02-02-02-008-003-03 REC 10 $ 22.655.300,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002311466 $ 22.655.300,00 5003744039-2025 MOVIMIENTO: 101 $ 6.805.776,60
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200381583 $ 22.655.300,00 4200381583 $ 6.805.776,60
VIGENCIA	2025
PAC MES	OCTUBRE Y/O NOVIEMBRE
BANCO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TITULAR	ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	981008035
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	SECOP II
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se	85

	requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	
	TOTAL FOLIOS	***87***

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel MARIBEL SILVA BARRERA
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CAMAN

Elaboró: TS21. JARAMILLO / DECOP TE. LIEVANO / DECOP Aprobó:TC. SILVA / SECOM

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA - JEFATURA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN FINANCIERA
LISTA DE DOCUMENTACIÓN PARA PAGO
CIRCULAR FAC-S-2024-009237-CR
DEL 20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	DOCUMENTOS	CTOS PROVEEDORES NACIONALES
1	Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	**X**
2	Formato Certificado Plan de Adquisiciones (última versión del documento)	**SECOP II**
3	Registro presupuestal CRP. Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar para vigencia actual.	**SECOP II**
4	Contrato principal modificatorios y/o adicionales. (SECOP II)	**SECOP II**
5	Último modificatorio al contrato y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago).	**N/A**
6	Contrato de fiducia mercantil y patrimonios autónomos (cuando aplique)	**N/A**
7	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	**SECOP II**
8	Acta / Documento de constitución unión temporal o consorcio (detalle de tercero que factura y tercero beneficiario de pago).	**N/A**
9	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	**N/A**
10	RUT (Registro Único Tributario) del tercero original y beneficiario del pago actualizado y vigente.	**X**
11	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al objeto del proceso y al anexo técnico) o documento soporte para los no obligados a facturar electrónicamente (Art. 616-2 E.T.). En caso de Proveedores Extranjeros, se adjunta Factura soporte. Para Resoluciones anexar documentos equivalentes u otro documento soporte legal para el pago.	**X**
12	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF NACIÓN.	**X**
13	Certificación cuenta bancaria del tercero beneficiario del pago no superior a 60 días al momento de la radicación del pago.	**X**
14	Soporte y/o pantallazo de SIIF NACIÓN de la cuenta bancaria relacionada en el pago en estado activa y vigente.	**X**
15	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión (Se debe detallar conforme al proceso y anexo técnico).	**X**
16	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación presupuestal y recurso.	**X**
17	Entrada de bienes SAP firmada, y hoja de entrada de servicios SAP	**X**
18	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	**X**
19	Garantías y mecanismos de cobertura del riesgo (SECOP II).	**SECOP II**
20	Certificación pago Parafiscales.	**X**
21	Planilla de aportes: Pagos Parafiscales y Seguridad Social, acorde al periodo de facturación.	**X**
22	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	**N/A**
23	Obligación debidamente firmada y/o Listado de obligaciones cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	**N/A**
24	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	**X**



TS21 Angelica Jaramillo
Técnico Gestión Contractual

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141199913886

(415)7707212489984(8020) 000014119991388 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 9 8 8 5 8	8	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Tauramena 4 1 0

41. Dirección principal
KM 2 8 VIA ALTERNA TAURAMENA BRR AGUA BLANCA

42. Correo electrónico contabilidad@eccosis.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 8 6 3 5 9 4 7 1	3 1 2 5 4 1 4 3 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 1 3 0 6 0 6	4 6 6 9	2 0 2 5 0 1 0 1		2 5 9 9	7 4 9 0		2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MARTINEZ AVILA YAMILE

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141199913886

(415)7707212489984(8020) **000014119991388 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
900098858	8	Impuestos y Aduanas de Yopal	44	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	12	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	04	01
72. Número	1	05
73. Fecha	20060727	20230331
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	03	03
76. Fecha de registro	20060802	20230403
77. No. Matrícula mercantil	56788	56788
78. Departamento	85	85
79. Ciudad/Municipio	50	50

Vigencia

80. Desde	20060727
81. Hasta	20991231

Composición del Capital

82. Nacional	100 %
83. Nacional público	0.0 %
84. Nacional privado	100.0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0.0 %
87. Extranjero privado	0.0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	80	20161231		-
2	21	20130115		-
3	47	20150101		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141199913886

(415)7707212489984(8020) **000014119991388 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 9 8 8 5 8	8	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 1 1 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 7 9 4 5 1 8 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARTINEZ	AVILA	YAMILE	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 6 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 1 8 5 6 5 4 0 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEÑA	MARTINEZ	AYLING	ZURIETH

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141199913886

(415)7707212489984(8020) **000014119991388 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 0 9 8 8 5 8	8	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 8 5 3 6 9 2 6		1 5 9 5 4 1 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
VARGAS	CAMACHO	NIXON	ALEANDRO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 1 2 2 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 4 2 2 8 0 0 6		1 0 8 4 3 7 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
BERMUDEZ	RAMIREZ	NUBIA	

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 1 2 2 7

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141199913886

(415)7707212489984(8020) **000014119991388 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 0 9 8 8 5 8		Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de apoyo a la educación 8 5 6 0

162. Nombre del establecimiento: ECCOSIS INGENIERIA S.A.S

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

165. Dirección: CR 29 25 25 BRR LOS HEROES

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 0 7 5 8 3	2 0 1 4 0 4 0 1
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
3 1 2 5 4 1 4 3 9 6	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Sede 0 9	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: ECCOSIS INGENIERIA SEDE BOGOTÁ

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CR 13 A 89 38

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ECCOSIS INGENIERIA SAS

NIT : 900,098,858 - 8
KM 2.8 VIA ALTERNA TAURAMENA MONTERREY VDA AGUA BLANCA
TAURAMENA - COLOMBIA
6086359471 3125413137
contabilidad@eccosis.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7020 Tarifa 10,00

Cliente	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO		
NIT	800,141,641 - 8	**Vendedor**	AYLING PEÑA MARTINEZ
Dirección	CR 5 2 SUR 91	**Teléfono**	8209040
Ciudad	MADRID - COLOMBIA	**Centro Costo**	10
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
EING 4901

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-09	08:03:54
Expedición	2025-10-09	08:05:53
Vencimiento	2025-10-12	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0050003000001	BLOQUE O LINEA DE VIDA AUTO RETRACTIL STEELPRO 15M		2.00	2,859,570.00	5,719,140.00

Total Items 1

Total Bruto		5,719,140.00
IVA	**19%**	1,086,636.60
Total a Pagar		**$ 6.805.776,60**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito-Clientes Transferencia Débito Cuota 1 F - 004- 4901 Vence el 2025-10-12 6.805.776,60

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Ochocientos Cinco Mil Setecientos Setenta Y Seis Pesos M/Cte Con 60/100

OBSERVACIONES

#$15-01-05-011;029-00-M-CAMAN-DEDHU2025;jose.ramirez@fac.mil.co#$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero C O N T R A T O 029-00-M-CAMAN-DEDHU

Firma Elaborado por : PAULA RAMIREZ

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No 646259929 DEL BANCO DE BOGOTÁ - ECCOSIS INGENIERIA SAS Y ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO TESORERIA@ECCOSIS.COM.CO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764099052682 **aprobado en** 2025-09-23 **hasta el** 2026-09-23, **vigencia** 1 Años, **prefijo** EING **desde el número** 4866 **al** 20000

CUFE :0a904365160f55288593cdf2c35912002fcd1f483e328ce3d6bc1847038e97f275e4551ebd51771dfbaa5de7c985a44d

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

ECCOSIS INGENIERIA SAS

NIT : 900,098,858 - 8
CR 13A 89 38 OFICINA 438 ED NIPPON CENTER
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
3222618837 3125413137
contabilidad@eccosis.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7020 Tarifa 10,00

Cliente	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO		
NIT	800,141,641 - 8	**Vendedor**	VIVIANA PEÑA MARTINEZ
Dirección	CR 5 2 SUR 91	**Teléfono**	8209040
Ciudad	MADRID - COLOMBIA	**Centro Costo**	20
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BOG 230

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-02	16:09:35
Expedición	2025-10-02	17:15:26
Vencimiento	2025-10-05	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020003000004	SERV PROF CIENTIF Y TECN INSPEC LINEAS DE VIDA		1.00	19,038,067.23	19,038,067.23

Total Items 1

Total Bruto		19,038,067.23
IVA	**19%**	3,617,232.77
Total a Pagar		**$ 22.655.300,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito-Clientes Transferencia Débito Cuota 1 F - 003- 230 Vence el 2025-10-05 22.655.300,00

VALOR EN LETRAS

Veintidos Millones Seiscientos Cincuenta Y Cinco Mil Trescientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-01-05-011;029-00-M-CAMAN-DEDHU2025;jose.ramirez@fac.mil.co#$

Documentos Relacionados

Orden de compra / pedido

CONTRATO 029-00-M-CAMAN-DEDHU

Firma Elaborado por : PAULA RAMIREZ

Firma Recibido

POR FAVOR CONSIGNAR A LA CTA CTE No 505840488 BANCO DE OCCIDENTE A NOMBRE DE ECCOSIS INGENIERIA SAS Y ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO TESORERIA@ECCOSIS.COM.CO - SOMOS INSTITUCION EDUCATIVA SEGUN RESOLUCIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE N° 0023 DE 2022

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764086848695 **aprobado en** 2025-01-08 **hasta el** 2027-01-08, **vigencia** 2 Años, **prefijo** BOG **desde el número** 1 **al** 500

CUFE :6b5326af144fdd16a02398674a05e941125e3433994cb51456a0902c53f065f5ad159fb7ce2cf041feb729f4811f1cf8

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Fecha de registro
09/10/2025

CUFE/CUDE
0a904365160f55288593cdf2c35912002fcd1f483e328ce3d6bc1847038e97f275e4551ebd51771dfbaa5de7c985a44d

Proveedor	Documento Proveedor
ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.	900098858

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	EING4901

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
6,805,776.60	1,086,636.60	5,719,140.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-10-09	2025-10-09

Observación

Motivo de rechazo
Seleccione

Fecha de registro
06/10/2025

CUFE/CUDE
6b5326af144fdd16a02398674a05e941125e3433994cb51456a0902c53f065f5ad159fb7ce2cf041feb729f4811f1cf8

Proveedor	Documento Proveedor
ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.	900098858

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	BOG230

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
22,655,300.00	3,617,232.77	19,038,067.23

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-10-02	2025-10-02

Observación
se aprueba factura toda vez que la factura cubre el 100% de los servicios prestados, los cuales están acordes con lo requerido en la ficha técnica.
Motivo de rechazo

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764086848695

(415)7707212489984(8020) 001876408684869 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900098858	8				

11. Razón social
ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Yopal

Cód. 44

24. Dirección
KM 2 8 VIA ALTERNA TAURAMENA BRR AGUA BLANCA

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Casanare	Tauramena

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-01-08 / 08:41:07 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres MARTINEZ AVILA YAMILE
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 37945184 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.

997. Fecha formalización 2025-01-08/08:41:07

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764086848695

(415)7707212489984(8020) 001876408684869 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900098858	8				

11. Razón social

ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	ECCOSIS INGENIERIA SEDE BOGOTÁ CR 13 A 89 38	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	BOG	1	500	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764099052682

(415)7707212489984(8020) 001876409905268 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900098858	8				

11. Razón social
ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Yopal

Cód. 44

24. Dirección
KM 2 8 VIA ALTERNA TAURAMENA BRR AGUA BLANCA

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Casanare	Tauramena

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-09-23 / 05:44:48 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres MARTINEZ AVILA YAMILE
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 37945184 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.

997. Fecha formalización 2025-09-23/17:44:48

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764099052682

(415)7707212489984(8020) 001876409905268 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900098858	8				

11. Razón social

ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	ECCOSIS INGENIERIA S.A.S. KM 2 8 VIA ALTERNA TAURAMENA BRR AGUA BLANCA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	EING	4,866	20,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

BBVA Net Cash

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **ECCOSIS INGENIERIA SAS**, identificado(a) con NIT número **900.098.858-8** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA DE AHORROS EM** No. **0981008035** aperturada el **13 de agosto del 2024**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **9 de octubre del 2025.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0981008035**
Cuenta de 16 dígitos:**0981000200008035**
Cuenta de 20 dígitos:**00130981000200008035**



Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHnmoncayo	Nelson Alexander Moncayo Jaimes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-27-9:57 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-011-FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN										
NIT	900098858	ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Ahorro	981008035	ECCOSIS INGENIERIA SAS	Pesos		Activa	2035/03/20

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 02-10-2025
CONTRATO No.	029-00-M-CAMAN-DEDHU-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	28-03-2025
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de inspección y certificación de acuerdo con estándares de la normatividad nacional y/o internacional vigente del Sistema de Protección contra caídas del hangar de aviones del Comando Aéreo de Mantenimiento
FORMA DE PAGO	Se efectuará un solo pago del 100% con el PAC del mes de Noviembre de 2025
CONTRATISTA	ECCOSIS INGENIERIA S.A.S. NIT: 900.098.858-8
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT RAMIREZ JOSE EMMANUEL RICARDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 22.655.300
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 15 de octubre de 2025
FECHA DE INICIO	22-04-2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 de Julio del 2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Adiciona la suma de $ 6.805.776,60 para un total del contrato de $ 29.461.076,60, con plazo de ejecución 15 de Octubre del 2025 y Forma de Pago PAC de NOVIEMBRE del 2025, de acuerdo con lo manifestado por parte del supervisor y sus documentos anexos
FORMA DE PAGO	PAC DE NOVIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	No se Modifica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 29.461.076,60
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 de Julio del 2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se actualiza la información de la cuenta bancaria conforme la aportada por el CONTRATISTA en su oferta
FORMA DE PAGO	No se Modifica
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	No se Modifica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 29.461.076,60

En Madrid Cundinamarca, el día 02 del mes de octubre de 2025, la Señora TENIENTE CORONEL MARIBEL SILVA BARRERA, en su calidad de Ordenadora del Gasto, el Señor Capitán Ramirez José Emmanuel Ricardo en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO** y la señora

Yamile Martínez Ávila en su calidad de Representante Legal ECCOSIS INGENIERIA **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo total de los bienes y servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Sistema retráctil en acero galvanizado	02	Se recibe elemento de acuerdo con ficha especificaciones de la ficha Técnica
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Inspección y certificación de Sistema retráctil en acero galvanizado.	09	Se retiran del servicio 5 sistemas por daño, fatiga o deterioro
Inspección y certificación línea de Vida en riel (Horizontal)	01	No presenta novedad durante la inspección
Inspección y certificación línea de Vida en riel (Horizontal)	01	No presenta novedad durante la inspección
Inspección certificación de Línea de Vida horizontal, flexible (En cable)	02	No presenta novedad durante la inspección
Inspección y certificación de Puntos de anclaje fijos para detención de caídas	09	No presenta novedad durante la inspección
Inspección y certificación de Carros de desplazamiento para riel	04	No presenta novedad durante la inspección
Inspección y certificación de Carros de desplazamiento para línea de vida flexible	02	No presenta novedad durante la inspección
Inspección y certificación arnés de seguridad multipropósito	08	No presenta novedad durante la inspección
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Néstor Albeiro Urrego Martínez	Entrenador TSA-SST	091207-0577351 ingeniero en seguridad Industrial e Higiene Ocupacional
Laura Camila Álvarez Peña	Ejecutiva Comercial	Arquitecta
Diego Alejandro Herreño Peña	Inspector TSA	Ingeniero Mecánico

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: _____NO: _____Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago) NO APLICA

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: Años a incrementar: ___N/A

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI_____NO ____NO APLICA

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 22.655.300,00	N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 6.805.776,60	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$ 29.461.076,60	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ N/A	N/A
ÚNICO PAGO PAC NOVIEMBRE	$ 29.461.076,60	Facturas N° EING 4901 y BOG 230
PAGO SALDO	$ 0,00	N/A

OBSERVACIONES
NO APLICA

FIRMAS	
YAMILE MARTÍNEZ AVILA ECCOSIS INGENIERIA S.A.S **CONTRATISTA**	CT RAMIREZ JOSE EMMANUEL RICARDO **SUPERVISOR**

TENIENTE CORONEL MARIBEL SILVA BARRERA
ORDENADORA DEL GASTO


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**CAMAN**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT RAMIREZ JOSE EMMANUEL RICARDO**
Ordenador del Gasto	**CAMAN**
No. Contrato	**029-00-M-CAMAN-DEDHU-2025**
Objeto del contrato	**Servicio de inspección y certificación de acuerdo con estándares de la normatividad nacional y/o internacional vigente del Sistema de Protección contra caídas del hangar de aviones del Comando Aéreo de Mantenimiento**
Valor inicial del contrato	**$ 22.655.300,00**
Adición	**$ 6.805.776,60**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 29.461.076,60**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
A-02-01-01-004-010-04	10		EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	LÍNEA DE VIDA RETRÁCTIL	**$ 6.805.776,60**
A-02-02-02-008-003 03	10		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	INSPECCIÓN LÍNEAS DE VIDA	**$ 22.655.300,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 29.461.076,60**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 29.461.076,60**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	NOVIEMBRE		PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-01-01-004-010-04		LÍNEA DE VIDA RETRÁCTIL	$ 6.805.776,60	$ 6.805.776,60	$ 0,00
2	NOVIEMBRE		PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-003 03		INSPECCIÓN LÍNEAS DE VIDA	$ 22.655.300,00	$ 22.655.300,00	$ 0,00
				TOTALES			**$ 29.461.076,60**	**$ 29.461.076,60**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT RAMIREZ JOSE EMMANUEL RICARDO
FECHA	2/10/2025



M a n d a n t e	400
D e s t i n a t .	
D e p a r t a m .	
Orden SPOOL	SMART GENE NELSMONJ
Número de orden	866128
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	NELSMONJ
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	09.10.2025 13:57:05
de	NELSMONJ
impreso	09.10.2025 13:57:05
máquina	hec45v140840
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200381583

CONTRATO: 4600254834

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ECCOSIS INGENIERIA SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.10.2025
CONTRATO No.	029-00-M-CAM		
UNIDAD RECEPTORA	5012 CAMAN		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200381583, contrato interno 4600254834 de fecha 09.10.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200381583	00040	1002311466	SERV. INSP Y CERT. SIST. CONTRACAIDAS				22.655.300,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	22.655.300,00

OBSERVACIONES


SE REALIZA LA ENTRADA SAP DEL PROCESO: 029-00-M-CAMAN-DEDHU-2025
OBJETO DEL PROCESO: SERVICIO DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ACUERDO CON ESTÁNDARES DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL Y/O INTERNACIONAL VIGENTE DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DEL HANGAR DE AVIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, SEGUN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL DEL 02.10.2025 Y FACTURA BOG 230 DEL 02.10.2025

FIRMAS

NELSON ALEXANDER MONCAYO JAIMES

Firmado digitalmente por NELSON ALEXANDER MONCAYO JAIMES
Fecha: 2025.10.09 13:58:12 -05'00'

T2.MONCAYO JAIMES NELSON ALEXANDER
TECNICO ESPECIALISTA CONTRATACION



M a n d a n t e	400
D e s t i n a t .	BIANCASS
D e p a r t a m .	
Orden SPOOL	SCRIPT GENE BIANCASS
Número de orden	866939
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	BIANCASS
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	09.10.2025 15:35:57
de	BIANCASS
impreso	09.10.2025 15:35:57
máquina	hec45v140848
Dispositivo	General

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003744039-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Mantenimiento	800141641-8	F012		09.10.2025	Madrid (Cundinamarca)

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ECCOSIS INGENIERIA SAS	0900098858	4200381583	MISCELANEOS

TRAZABILIDAD: FEV EING 4901 / CTO-029-00-CAMAN / FEV EING 4901-CTO-029-00 / FEV EING 4901 - CONTRATO 029-00-M-CAMAN-DEDHU

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1241961			00000000000124196	LINEA DE VIDA RETRACTIL DE 1		1,00	UN	3.402.888,30	3.402.888,30
1241961			00000000000124196	LINEA DE VIDA RETRACTIL DE 1		1,00	UN	3.402.888,30	3.402.888,30

TOTALES **6.805.776,60**

MONTO: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON- SESENTA /100 M.CTE

RECIBI

TT. TRUJILLO G. JEFFER

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHrjaramil	Rosa Angelica Jaramillo Malaver
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	9/10/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	95925	**Fecha Registro:**	2025-10-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Fijos -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	25925	**Nro. Cdp:**	3325	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	5.719.140,00	**Valor Iva:**	1.086.636,60	**Valor Total:**	6.805.776,60	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900098858	**Razón Social:**	ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	EING 4901	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-08

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	Aceptación de Oferta No. 029-00-M-CAMAN-DEDHU-2025

Mayor OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA

Jefe Departamento de Compras Públicas - CAMAN

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHrjaramil	Rosa Angelica Jaramillo Malaver
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	7/10/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	95525	**Fecha Registro:**	2025-10-07	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	25925	**Nro. Cdp:**	3325	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	19.038.067,23	**Valor Iva:**	3.617.232,77	**Valor Total:**	22.655.300,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900098858	**Razón Social:**	ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	BOG 230	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-02

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	Aceptación de Oferta No. 029-00-M-CAMAN-DEDHU-2025

Mayor OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA

JEFE DECOP CAMAN

Yopal, 07 de octubre de 2025.

A QUIEN INTERESE:

CERTIFICADO PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En uso de las atribuciones concedidas en los Art. 2, 10 y 13 numeral 2 de la ley 43 de diciembre 13 /1990; en mi calidad de Revisor fiscal (conforme al Art. 1, Ley 43/90), yo Nixon Aleandro Vargas Camacho, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.118.536.926 de Yopal y tarjeta profesional N° 159541-T.

CERTIFICO

Que con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 2381 del 16 de julio de 2024 y demás normas concordantes, la empresa **ECCOSIS INGENIERIA SAS,** identificada con NIT N° 900.098.858-8, ha efectuado correcta y adecuadamente, el pago de sus Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensiones y ARL) y de Aportes Parafiscales (ICB, Cajas de Compensación Familiar y SENA), correspondientes a la nómina de sus empleados, durante los últimos seis (6) meses calendario.

Expedido a solicitud del interesado en la ciudad de Yopal, Casanare, a los siete (07) días del mes de Octubre (10) de 2025.

Cordialmente,

Nixon Aleandro Vargas Camacho
Revisor Fiscal Eccosis Ingeniería SAS.
TP No.: 159541-T

Yamile Martinez Ávila
Representante legal
Eccosis Ingeniería SAS


Tel. Móvil: 313 391 1812
WhatsApp: +57 302 565 7250
Sede Principal: Calle 33 Transv N° 06 -77
Email: nixon.vargas@navcconsultores.com
Yopal - Casanare

Sello de veracidad
Para validar la autenticidad del presente certificado comunicarse al 313 391 1812

Yopal, 07 de octubre de 2025.

ANEXO CEDULA DE CIUDADANÍA, TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES.






Tel. Móvil: 313 391 1812
WhatsApp: +57 302 565 7250
Sede Principal: Calle 33 Transv N° 06 -77
Email: nixon.vargas@navcconsultores.com
Yopal - Casanare

NAVC Consultores

CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE ECCOSIS INGENIERIA SAS

Sello de veracidad
Para validar la autenticidad del presente certificado comunicarse al 313 391 1812





Tel. Móvil: 313 391 1812
WhatsApp: +57 302 565 7250
Sede Principal: Calle 33 Transv N° 06 -77
Email: nixon.vargas@navcconsultores.com
Yopal - Casanare

NAVC Consultores
Tú Consultor Confiable

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8758F8C0E7451B7F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NIXON ALEANDRO VARGAS CAMACHO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118536926 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 159541-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Certificado de Aportes

Se certifica que ECCOSIS INGENIERIA S.A.S. identificado(a) con NI 900098858 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO ALEJANDRO HERREÑO PEÑA identificado(a) con CC 1024582874

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9491759996	1773932101	E	2025-09-15	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30
9491759996	1773932101	E	2025-09-15	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30
9491759996	1773932101	E	2025-09-15	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-08	30
9491759996	1773932101	E	2025-09-15	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-08	30
9491759996	1773932101	E	2025-09-15	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-08	30
9491759996	1773932101	E	2025-09-15	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-08	30
9491759996	1773932101	E	2025-09-15	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30
9491759996	1773932101	E	2025-09-15	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30

Este certificado se expide el día 2025-09-15 a las 04:59.

Certificado de Aportes

Se certifica que ECCOSIS INGENIERIA S.A.S. identificado(a) con NI 900098858 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para NESTOR ALBEIRO URREGO MARTINEZ identificado(a) con CC 1118570438

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9491759996	1773932101	E	2025-09-15	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		$3,800,000	4%	$152,000
9491759996	1773932101	E	2025-09-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																		$3,800,000	16%	$608,000
9491759996	1773932101	E	2025-09-15	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-08	30																		$3,800,000		$0
9491759996	1773932101	E	2025-09-15	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-08	30																		$3,800,000		$0
9491759996	1773932101	E	2025-09-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-08	30																		$0	0%	$0
9491759996	1773932101	E	2025-09-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-08	30																		$0	0%	$0
9491759996	1773932101	E	2025-09-15	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																		$3,800,000	6.96%	$264,500
9491759996	1773932101	E	2025-09-15	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																		$3,800,000	4%	$152,000

Este certificado se expide el día 2025-09-15 a las 04:28.

Certificado de Aportes

Se certifica que ECCOSIS INGENIERIA S.A.S. identificado(a) con NI 900098858 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LAURA CAMILA ALVAREZ PEÑA identificado(a) con CC 1098820702

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9491759376	1773922589	E	2025-09-15	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30		X																$1,752,480	4%	$70,100
9491759376	1773922589	E	2025-09-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30		X																$1,752,480	16%	$280,400
9491759376	1773922589	E	2025-09-15	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-08	30		X																$1,752,480		$0
9491759376	1773922589	E	2025-09-15	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-08	30		X																$1,752,480		$0
9491759376	1773922589	E	2025-09-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-08	30		X																$0	0%	$0
9491759376	1773922589	E	2025-09-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-08	30		X																$0	0%	$0
9491759376	1773922589	E	2025-09-15	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30		X																$1,752,480	0.522%	$9,200
9491759376	1773922589	E	2025-09-15	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30		X															X	$2,618,984	4%	$104,800

Este certificado se expide el día 2025-09-15 a las 04:11.

Colmena Seguros

CER-167.409

Certifica que la empresa ECCOSIS INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT 900098858 afiliada a la Administradora de Riesgos Laborales, realizó la autoevaluación de su SG-SST en la fecha 24/12/2024 conforme a la tabla de valores y calificación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, mediante el diligenciamiento del formulario de evaluación establecido en el artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019, la cual arroja un resultado total de 100 %:

CICLO	ESTÁNDAR	CALIFICACIÓN
Planear	Recursos	100 %
	Gestión Integral	100 %
Hacer	Gestión de la salud	100 %
	Gestión de Peligros y Riesgos	100 %
	Gestión de Amenazas	100 %
Verificar	Verificación del SGSST	100 %
Actuar	Mejoramiento	100 %
TOTAL		100 %

La presente certificación se expide a solicitud de la empresa a 24/12/2024

Cualquier inquietud adicional ponemos a su disposición a nuestra Línea Efectiva 401 04 47 en Bogotá y 018000 9 19 667 en el resto del país.

Colmena Seguros comprometida con la información requerida para el adecuado desarrollo de la Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

Atentamente,

Gerente Prestación de Servicios de Prevención
Colmena Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Colmena Seguros S.A.

ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.	**ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.**	15-Fr-011
	INSPECCIÓN VISUAL DE SISTEMAS DE DETENCIÓN (PUNTO DE ANCLAJE)	

EMPRESA CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO INSPECCIONADO: PUNTO DE ANCLAJE

MARCA: ORBIT	**CÓDIGO / SERIE:** L669.048
NORMA(S): ANSI Z359.18	**MODELO / REFERENCIA:** P-1048
LOTE: NP	**CODIGO DE INSPECCIÓN:** 4690368
LUGAR: BASE CAMAN	**FECHA DE INSPECCIÓN:** 29/09/2025

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE ECCOSIS S.A.S

GENERALIDADES DE LA INSPECCION: Cumple **C –** No cumple **NC** – No Aplica **N/A**

PINTURA O RECUBRIMIENTO		**PUNTO DE ANCLAJE**	
Aplicada en la totalidad de dispositivo	**C**	Sin deformaciones o desgaste excesivo.	**C**
Conforme y sin alteraciones	**C**	Sin picaduras, grietas y fisuras, etc.	**C**
Sin burbujas y/o porosidad	**C**	Sin modificaciones en la pieza.	**C**
Sin salpicadura o contaminación	**C**	Sin corrosión - exceso de oxidación.	**C**
JUNTAS		**SISTEMA TENSOR E INDICADOR DE IMPACTO**	
Estado de las soldaduras	**N/A**	Cable tensionado.	**N/A**
Sin corrosión - exceso de oxidación.	**N/A**	Sin corrosión - exceso de oxidación.	**N/A**
Estado de los pernos	**C**	Sin fallas en el sistema tensor.	**N/A**
Pernos fijados, con 2 hilos mínimo sobresalientes	**C**	Indicador de Impacto no activado.	**N/A**
SUJECIONES		**OBSERVACIONES:**	
Cuenta con los pernos necesarios	**C**	*Equipo en condiciones adecuadas.*	
Estructura o ubicación (buen estado).	**C**		
Tornillería en buen estado.	**C**		

Concepto del inspector: APROBADO

Fecha de próxima inspección: 29/09/2026




NESTOR URREGO

Inspector de equipos de protección contra caídas

El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

REGISTRÓ FOTOGRAFICO; PRECINTO*:*
4690368







ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.	**ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.**	15-Fr-011
	INSPECCIÓN VISUAL DE SISTEMAS DE DETENCIÓN (PUNTO DE ANCLAJE)	

EMPRESA CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO INSPECCIONADO: PUNTO DE ANCLAJE

MARCA: ORBIT	**CÓDIGO / SERIE:** L669.062
NORMA(S): ANSI Z359.18	**MODELO / REFERENCIA:** P-1048
LOTE: NP	**CODIGO DE INSPECCIÓN:** 4690273
LUGAR: BASE CAMAN	**FECHA DE INSPECCIÓN:** 26/09/2025

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE ECCOSIS S.A.S

GENERALIDADES DE LA INSPECCION: Cumple **C –** No cumple **NC** – No Aplica **N/A**

PINTURA O RECUBRIMIENTO		**PUNTO DE ANCLAJE**	
Aplicada en la totalidad de dispositivo	**C**	Sin deformaciones o desgaste excesivo.	**C**
Conforme y sin alteraciones	**C**	Sin picaduras, grietas y fisuras, etc.	**C**
Sin burbujas y/o porosidad	**C**	Sin modificaciones en la pieza.	**C**
Sin salpicadura o contaminación	**C**	Sin corrosión - exceso de oxidación.	**C**
JUNTAS		**SISTEMA TENSOR E INDICADOR DE IMPACTO**	
Estado de las soldaduras	**N/A**	Cable tensionado.	**N/A**
Sin corrosión - exceso de oxidación.	**N/A**	Sin corrosión - exceso de oxidación.	**N/A**
Estado de los pernos	**N/A**	Sin fallas en el sistema tensor.	**N/A**
Pernos fijados, con 2 hilos mínimo sobresalientes	**N/A**	Indicador de Impacto no activado.	**N/A**
SUJECIONES		**OBSERVACIONES:**	
Cuenta con los pernos necesarios	**C**	*Equipo en condiciones adecuadas.*	
Estructura o ubicación (buen estado).	**C**		
Tornillería en buen estado.	**C**		

Concepto del inspector: **APROBADO**

Fecha de próxima inspección: 26/09/2026




NESTOR ALBEIRO URREGO MARTINEZ

Inspector de equipos de protección contra caídas

El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

REGISTRÓ FOTOGRAFICO; PRECINTO*:*
4690273







ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.	**ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.**	15-Fr-011
	INSPECCIÓN VISUAL DE SISTEMAS DE DETENCIÓN (PUNTO DE ANCLAJE)	

EMPRESA CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO INSPECCIONADO: PUNTO DE ANCLAJE

MARCA: ORBIT	**CÓDIGO / SERIE:** L669.063
NORMA(S): ANSI Z359.18	**MODELO / REFERENCIA:** P-1048
LOTE: NP	**CODIGO DE INSPECCIÓN:** 4690328
LUGAR: BASE CAMAN	**FECHA DE INSPECCIÓN:** 26/09/2025

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE ECCOSIS S.A.S

GENERALIDADES DE LA INSPECCION: Cumple **C –** No cumple **NC** – No Aplica **N/A**

PINTURA O RECUBRIMIENTO		**PUNTO DE ANCLAJE**	
Aplicada en la totalidad de dispositivo	**C**	Sin deformaciones o desgaste excesivo.	**C**
Conforme y sin alteraciones	**C**	Sin picaduras, grietas y fisuras, etc.	**C**
Sin burbujas y/o porosidad	**C**	Sin modificaciones en la pieza.	**C**
Sin salpicadura o contaminación	**C**	Sin corrosión - exceso de oxidación.	**C**
JUNTAS		**SISTEMA TENSOR E INDICADOR DE IMPACTO**	
Estado de las soldaduras	**N/A**	Cable tensionado.	**N/A**
Sin corrosión - exceso de oxidación.	**N/A**	Sin corrosión - exceso de oxidación.	**N/A**
Estado de los pernos	**N/A**	Sin fallas en el sistema tensor.	**N/A**
Pernos fijados, con 2 hilos mínimo sobresalientes	**N/A**	Indicador de Impacto no activado.	**N/A**
SUJECIONES		**OBSERVACIONES:**	
Cuenta con los pernos necesarios	**C**	*Equipo en condiciones adecuadas.*	
Estructura o ubicación (buen estado).	**C**		
Tornillería en buen estado.	**C**		

Concepto del inspector: **APROBADO**

Fecha de próxima inspección: 26/09/2026





NESTOR ALBEIRO URREGO MARTINEZ

Inspector de equipos de protección contra caídas

El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

REGISTRÓ FOTOGRAFICO; PRECINTO*:*
4690328







ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.	**ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.**	15-Fr-011
	INSPECCIÓN VISUAL DE SISTEMAS DE DETENCIÓN (PUNTO DE ANCLAJE)	

EMPRESA CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO INSPECCIONADO: PUNTO DE ANCLAJE

MARCA: ORBIT	**CÓDIGO / SERIE:** L669.041
NORMA(S): ANSI Z359.18	**MODELO / REFERENCIA:** P-1048
LOTE: NP	**CODIGO DE INSPECCIÓN:** 4690349
LUGAR: BASE CAMAN	**FECHA DE INSPECCIÓN:** 26/09/2025

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE ECCOSIS S.A.S

GENERALIDADES DE LA INSPECCION: Cumple **C –** No cumple **NC** – No Aplica **N/A**

PINTURA O RECUBRIMIENTO		**PUNTO DE ANCLAJE**	
Aplicada en la totalidad de dispositivo	**C**	Sin deformaciones o desgaste excesivo.	**C**
Conforme y sin alteraciones	**C**	Sin picaduras, grietas y fisuras, etc.	**C**
Sin burbujas y/o porosidad	**C**	Sin modificaciones en la pieza.	**C**
Sin salpicadura o contaminación	**C**	Sin corrosión - exceso de oxidación.	**C**
JUNTAS		**SISTEMA TENSOR E INDICADOR DE IMPACTO**	
Estado de las soldaduras	**N/A**	Cable tensionado.	**N/A**
Sin corrosión - exceso de oxidación.	**N/A**	Sin corrosión - exceso de oxidación.	**N/A**
Estado de los pernos	**N/A**	Sin fallas en el sistema tensor.	**N/A**
Pernos fijados, con 2 hilos mínimo sobresalientes	**N/A**	Indicador de Impacto no activado.	**N/A**
SUJECIONES		**OBSERVACIONES:**	
Cuenta con los pernos necesarios	**C**	*Equipo en condiciones adecuadas.*	
Estructura o ubicación (buen estado).	**C**		
Tornillería en buen estado.	**C**		

Concepto del inspector: **APROBADO**

Fecha de próxima inspección: 26/09/2026





NESTOR ALBEIRO URREGO MARTINEZ

Inspector de equipos de protección contra caídas

El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

REGISTRÓ FOTOGRAFICO; PRECINTO*:*
4690349







ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.	**ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.**	15-Fr-011
	INSPECCIÓN VISUAL DE SISTEMAS DE DETENCIÓN (PUNTO DE ANCLAJE)	

EMPRESA CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO INSPECCIONADO: PUNTO DE ANCLAJE

MARCA: ORBIT	**CÓDIGO / SERIE:** 5670-1
NORMA(S): ANSI Z359.18	**MODELO / REFERENCIA:** NP
LOTE: NP	**CODIGO DE INSPECCIÓN:** 4690367
LUGAR: BASE CAMAN	**FECHA DE INSPECCIÓN:** 26/09/2025

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE ECCOSIS S.A.S

GENERALIDADES DE LA INSPECCION: Cumple **C –** No cumple **NC** – No Aplica **N/A**

PINTURA O RECUBRIMIENTO		**PUNTO DE ANCLAJE**	
Aplicada en la totalidad de dispositivo	**C**	Sin deformaciones o desgaste excesivo.	**C**
Conforme y sin alteraciones	**C**	Sin picaduras, grietas y fisuras, etc.	**C**
Sin burbujas y/o porosidad	**C**	Sin modificaciones en la pieza.	**C**
Sin salpicadura o contaminación	**C**	Sin corrosión - exceso de oxidación.	**C**
JUNTAS		**SISTEMA TENSOR E INDICADOR DE IMPACTO**	
Estado de las soldaduras	**N/A**	Cable tensionado.	**N/A**
Sin corrosión - exceso de oxidación.	**N/A**	Sin corrosión - exceso de oxidación.	**N/A**
Estado de los pernos	**N/A**	Sin fallas en el sistema tensor.	**N/A**
Pernos fijados, con 2 hilos mínimo sobresalientes	**N/A**	Indicador de Impacto no activado.	**N/A**
SUJECIONES		**OBSERVACIONES:**	
Cuenta con los pernos necesarios	**C**	*Equipo en condiciones adecuadas.*	
Estructura o ubicación (buen estado).	**C**		
Tornillería en buen estado.	**C**		

Concepto del inspector: **APROBADO**

Fecha de próxima inspección: 26/09/2026



NESTOR ALBEIRO URREGO MARTINEZ

Inspector de equipos de protección contra caídas

El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

REGISTRÓ FOTOGRAFICO; PRECINTO*:*
4690367







ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.	**ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.**	15-Fr-011
	INSPECCIÓN VISUAL DE SISTEMAS DE DETENCIÓN (PUNTO DE ANCLAJE)	

EMPRESA CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO INSPECCIONADO: PUNTO DE ANCLAJE

MARCA: ORBIT	**CÓDIGO / SERIE:** L669.049
NORMA(S): ANSI Z359.18	**MODELO / REFERENCIA:** P-1048
LOTE: NP	**CODIGO DE INSPECCIÓN:** 4690370
LUGAR: BASE CAMAN	**FECHA DE INSPECCIÓN:** 26/09/2025

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE ECCOSIS S.A.S

GENERALIDADES DE LA INSPECCION: Cumple **C –** No cumple **NC** – No Aplica **N/A**

PINTURA O RECUBRIMIENTO		**PUNTO DE ANCLAJE**	
Aplicada en la totalidad de dispositivo	**C**	Sin deformaciones o desgaste excesivo.	**C**
Conforme y sin alteraciones	**C**	Sin picaduras, grietas y fisuras, etc.	**C**
Sin burbujas y/o porosidad	**C**	Sin modificaciones en la pieza.	**C**
Sin salpicadura o contaminación	**C**	Sin corrosión - exceso de oxidación.	**C**
JUNTAS		**SISTEMA TENSOR E INDICADOR DE IMPACTO**	
Estado de las soldaduras	**N/A**	Cable tensionado.	**N/A**
Sin corrosión - exceso de oxidación.	**N/A**	Sin corrosión - exceso de oxidación.	**N/A**
Estado de los pernos	**N/A**	Sin fallas en el sistema tensor.	**N/A**
Pernos fijados, con 2 hilos mínimo sobresalientes	**N/A**	Indicador de Impacto no activado.	**N/A**
SUJECIONES		**OBSERVACIONES:**	
Cuenta con los pernos necesarios	**C**	*Equipo en condiciones adecuadas.*	
Estructura o ubicación (buen estado).	**C**		
Tornillería en buen estado.	**C**		

Concepto del inspector: **APROBADO**

Fecha de próxima inspección: 26/09/2026




NESTOR ALBEIRO URREGO MARTINEZ

Inspector de equipos de protección contra caídas

El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

REGISTRÓ FOTOGRAFICO; PRECINTO*:*
4690370







ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.	**ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.**	15-Fr-011
	INSPECCIÓN VISUAL DE SISTEMAS DE DETENCIÓN (PUNTO DE ANCLAJE)	

EMPRESA CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO INSPECCIONADO: PUNTO DE ANCLAJE

MARCA: ORBIT	**CÓDIGO / SERIE:** NP
NORMA(S): ANSI Z359.18	**MODELO / REFERENCIA:** P-1003T
LOTE: NP	**CODIGO DE INSPECCIÓN:** 4690301
LUGAR: BASE CAMAN	**FECHA DE INSPECCIÓN:** 26/09/2025

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE ECCOSIS S.A.S

GENERALIDADES DE LA INSPECCION: Cumple **C –** No cumple **NC** – No Aplica **N/A**

PINTURA O RECUBRIMIENTO		**PUNTO DE ANCLAJE**	
Aplicada en la totalidad de dispositivo	**C**	Sin deformaciones o desgaste excesivo.	**C**
Conforme y sin alteraciones	**C**	Sin picaduras, grietas y fisuras, etc.	**C**
Sin burbujas y/o porosidad	**C**	Sin modificaciones en la pieza.	**C**
Sin salpicadura o contaminación	**C**	Sin corrosión - exceso de oxidación.	**C**
JUNTAS		**SISTEMA TENSOR E INDICADOR DE IMPACTO**	
Estado de las soldaduras	**N/A**	Cable tensionado.	**N/A**
Sin corrosión - exceso de oxidación.	**N/A**	Sin corrosión - exceso de oxidación.	**N/A**
Estado de los pernos	**N/A**	Sin fallas en el sistema tensor.	**N/A**
Pernos fijados, con 2 hilos mínimo sobresalientes	**N/A**	Indicador de Impacto no activado.	**N/A**
SUJECIONES		**OBSERVACIONES:**	
Cuenta con los pernos necesarios	**C**	*Equipo en condiciones adecuadas.*	
Estructura o ubicación (buen estado).	**C**		
Tornillería en buen estado.	**C**		

Concepto del inspector: **APROBADO**

Fecha de próxima inspección: 26/09/2026




NESTOR ALBEIRO URREGO MARTINEZ

Inspector de equipos de protección contra caídas

El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

REGISTRÓ FOTOGRAFICO; PRECINTO*:*
4690301







ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.	**ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.**	15-Fr-011
	INSPECCIÓN VISUAL DE SISTEMAS DE DETENCIÓN (PUNTO DE ANCLAJE)	

EMPRESA CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO INSPECCIONADO: PUNTO DE ANCLAJE

MARCA: ORBIT	**CÓDIGO / SERIE:** NP
NORMA(S): ANSI Z359.18	**MODELO / REFERENCIA:** P-1003T
LOTE: NP	**CODIGO DE INSPECCIÓN:** 4690301
LUGAR: BASE CAMAN	**FECHA DE INSPECCIÓN:** 26/09/2025

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE ECCOSIS S.A.S

GENERALIDADES DE LA INSPECCION: Cumple **C –** No cumple **NC** – No Aplica **N/A**

PINTURA O RECUBRIMIENTO		**PUNTO DE ANCLAJE**	
Aplicada en la totalidad de dispositivo	**C**	Sin deformaciones o desgaste excesivo.	**C**
Conforme y sin alteraciones	**C**	Sin picaduras, grietas y fisuras, etc.	**C**
Sin burbujas y/o porosidad	**C**	Sin modificaciones en la pieza.	**C**
Sin salpicadura o contaminación	**C**	Sin corrosión - exceso de oxidación.	**C**
JUNTAS		**SISTEMA TENSOR E INDICADOR DE IMPACTO**	
Estado de las soldaduras	**N/A**	Cable tensionado.	**N/A**
Sin corrosión - exceso de oxidación.	**N/A**	Sin corrosión - exceso de oxidación.	**N/A**
Estado de los pernos	**N/A**	Sin fallas en el sistema tensor.	**N/A**
Pernos fijados, con 2 hilos mínimo sobresalientes	**N/A**	Indicador de Impacto no activado.	**N/A**
SUJECIONES		**OBSERVACIONES:**	
Cuenta con los pernos necesarios	**C**	*Equipo en condiciones adecuadas.*	
Estructura o ubicación (buen estado).	**C**		
Tornillería en buen estado.	**C**		

Concepto del inspector: **APROBADO**

Fecha de próxima inspección: 26/09/2026



NESTOR ALBEIRO URREGO MARTINEZ


Inspector de equipos de protección contra caídas

El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

REGISTRÓ FOTOGRAFICO; PRECINTO*:*
4690301







ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.	**ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.**	15-Fr-011
	INSPECCIÓN VISUAL DE SISTEMAS DE DETENCIÓN (PUNTO DE ANCLAJE)	

EMPRESA CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO INSPECCIONADO: PUNTO DE ANCLAJE

MARCA: ORBIT	**CÓDIGO / SERIE:** L669.062
NORMA(S): ANSI Z359.18	**MODELO / REFERENCIA:** P-1048
LOTE: NP	**CODIGO DE INSPECCIÓN:** 4690369
LUGAR: BASE CAMAN	**FECHA DE INSPECCIÓN:** 26/09/2025

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE ECCOSIS S.A.S

GENERALIDADES DE LA INSPECCION: Cumple **C –** No cumple **NC** – No Aplica **N/A**

PINTURA O RECUBRIMIENTO		**PUNTO DE ANCLAJE**	
Aplicada en la totalidad de dispositivo	**C**	Sin deformaciones o desgaste excesivo.	**C**
Conforme y sin alteraciones	**C**	Sin picaduras, grietas y fisuras, etc.	**C**
Sin burbujas y/o porosidad	**C**	Sin modificaciones en la pieza.	**C**
Sin salpicadura o contaminación	**C**	Sin corrosión - exceso de oxidación.	**C**
JUNTAS		**SISTEMA TENSOR E INDICADOR DE IMPACTO**	
Estado de las soldaduras	**N/A**	Cable tensionado.	**N/A**
Sin corrosión - exceso de oxidación.	**N/A**	Sin corrosión - exceso de oxidación.	**N/A**
Estado de los pernos	**N/A**	Sin fallas en el sistema tensor.	**N/A**
Pernos fijados, con 2 hilos mínimo sobresalientes	**N/A**	Indicador de Impacto no activado.	**N/A**
SUJECIONES		**OBSERVACIONES:**	
Cuenta con los pernos necesarios	**C**	*Equipo en condiciones adecuadas.*	
Estructura o ubicación (buen estado).	**C**		
Tornillería en buen estado.	**C**		

Concepto del inspector: **APROBADO**

Fecha de próxima inspección: 26/09/2026



NESTOR ALBEIRO URREGO MARTINEZ


Inspector de equipos de protección contra caídas

El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

REGISTRÓ FOTOGRAFICO; PRECINTO*:*
4690369







INSPECCIÓN PERIÓDICA DE LINEAS DE VIDA VERTICALES Y/O HORIZONTALES EN CABLE DE ACERO

DATOS DEL ELEMENTO / EQUIPO								
DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO / EQUIPO	MARCA	CÓDIGO / SERIE	MODELO / REFERENCIA	NORMAS	LOTE	COLOR	FECHA DE FABRICACIÓN	CÓDIGO INTERNO DE INSPECCIÓN
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FIJA - LVH	ORBIT	5670-1	NP	ANSI Z359	NP	Plateado	NP	4690967

LONGITUD CABLE DE ACERO (m)	DIAMETRO DEL PELDAÑO(mm)	DIAMETRO DEL CABLE(mm/n)
25m (riel)	NP	NP

Digite en cada uno de los ítems evaluados, las observaciones según corresponda; SI, NO, N/A (No aplica)

ITEM	
ESTADO DE CABLE O GUAYA DE ACERO	
Presencia de hilos sueltos	NO APLICA
Los hilos presentan corrosión o exceso de oxidación.	NO APLICA
Presenta deformación (dobleces o torsión).	NO APLICA
Presencia de quemaduras con soldadura, altas temperaturas, etc.	NO APLICA
Desgaste por fricción excesiva.	NO APLICA
Contacto con productos químicos.	NO APLICA
Presencia de nudos y/o empalmes.	NO APLICA

ITEM	
SISTEMA TENSOR E INDICADOR DE IMPACTO	
Cuenta con el sujetador inferior.	NO APLICA
Los extremos están protegidos o ponchados.	NO APLICA
El sistema se encuentra correctamente tensado.	NO APLICA
Indicador de impacto en buen estado.	NO APLICA
Sin presencia de corrosión, desgaste y/o cortes.	NO APLICA
Quemaduras	NO APLICA
Deterioro general excesivo	NO APLICA

ACCESORIOS	
Cuenta con los tapones necesarios.	NO APLICA
Se cuenta con las guías (dependiendo la altura).	NO APLICA
Cuenta con su respectiva etiqueta legible.	SI
Los accesorios presentan corrosión.	NO
Accesorios con picaduras, grietas o deformación.	NO
Accesorios con modificaciones en la piezas.	NO
Fallas en el sistema de bloqueo automático	NO APLICA


PUNTOS DE ANCLAJE	
Cuenta con punto de anclaje.	SI
Deformación o desgaste.	NO
Cumple con la capacidad mínima de carga por persona o sistema acoplado según Resolución Vigente.	SI
Picaduras, grietas, fisuras y etc.	NO
Presenta corrosión o exceso de oxidación.	NO
Pines, pasadores y seguros defectuosos o ausentes	NO

TORNILLERIA	
Con deformaciones o desgaste excesivo (golpes, aplastamiento, fisuras etc.)	NO
Deficiencia de tornillos en los sistemas de ajuste.	NO
Tuercas desajustadas o sueltas.	NO
Ausencia de arandelas.	NO
Corrosión en tornillería, tuercas y/o arandelas.	NO

CLIENTE
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

Lugar de Inspección:	CAMAN
Observaciones:	Equipo en buenas condiciones

Concepto:	APTO PARA USAR	Válido hasta	26-09-2026

Nombre del Inspector:	Perfil del Inspector:	Firma	Fecha de la Inspección
Nestor Albeiro Urrego Martinez	INSPECTOR DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS		26-09-2025

Registro Fotografico







El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

INSPECCIÓN PERIÓDICA DE LINEAS DE VIDA VERTICALES Y/O HORIZONTALES EN CABLE DE ACERO

DATOS DEL ELEMENTO / EQUIPO								
DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO / EQUIPO	MARCA	CÓDIGO / SERIE	MODELO / REFERENCIA	NORMAS	LOTE	COLOR	FECHA DE FABRICACIÓN	CÓDIGO INTERNO DE INSPECCIÓN
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FIJA - LVH	ORBIT	028	NP	ANSI Z359	529	Plateado	NP	4690364

LONGITUD CABLE DE ACERO (m)	DIAMETRO DEL PELDAÑO(mm)	DIAMETRO DEL CABLE(mm/n)
10	NP	3/8"

Digite en cada uno de los ítems evaluados, las observaciones según corresponda; SI, NO, N/A (No aplica)

ITEM	
ESTADO DE CABLE O GUAYA DE ACERO	
Presencia de hilos sueltos	NO
Los hilos presentan corrosión o exceso de oxidación.	NO
Presenta deformación (dobleces o torsión).	NO
Presencia de quemaduras con soldadura, altas temperaturas, etc.	NO
Desgaste por fricción excesiva.	NO
Contacto con productos químicos.	NO
Presencia de nudos y/o empalmes.	NO

ITEM	
SISTEMA TENSOR E INDICADOR DE IMPACTO	
Cuenta con el sujetador inferior.	SI
Los extremos están protegidos o ponchados.	SI
El sistema se encuentra correctamente tensado.	SI
Indicador de impacto en buen estado.	NO APLICA
Sin presencia de corrosión, desgaste y/o cortes.	SI
Quemaduras	NO
Deterioro general excesivo	NO

ACCESORIOS	
Cuenta con los tapones necesarios.	NO APLICA
Se cuenta con las guías (dependiendo la altura).	NO APLICA
Cuenta con su respectiva etiqueta legible.	SI
Los accesorios presentan corrosión.	NO
Accesorios con picaduras, grietas o deformación.	NO
Accesorios con modificaciones en la piezas.	NO
Fallas en el sistema de bloqueo automático	NO APLICA

PUNTOS DE ANCLAJE	
Cuenta con punto de anclaje.	SI
Deformación o desgaste.	NO
Cumple con la capacidad mínima de carga por persona o sistema acoplado según Resolución Vigente.	SI
Picaduras, grietas, fisuras y etc.	NO
Presenta corrosión o exceso de oxidación.	NO
Pines, pasadores y seguros defectuosos o ausentes	NO

TORNILLERIA	
Con deformaciones o desgaste excesivo (golpes, aplastamiento, fisuras etc.)	NO
Deficiencia de tornillos en los sistemas de ajuste.	NO
Tuercas desajustadas o sueltas.	NO
Ausencia de arandelas.	NO
Corrosión en tornillería, tuercas y/o arandelas.	NO

CLIENTE
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

Lugar de Inspección:	CAMAN		
Observaciones:	Equipo en buenas condiciones		
Concepto:	APTO PARA USAR	Válido hasta	26-09-2026

Nombre del Inspector:	Perfil del Inspector:	Firma	Fecha de la Inspección
Nestor Albeiro Urrego Martinez	INSPECTOR DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS		26-09-2025

Registro Fotografico







El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

INSPECCIÓN PERIÓDICA DE LINEAS DE VIDA VERTICALES Y/O HORIZONTALES EN CABLE DE ACERO

DATOS DEL ELEMENTO / EQUIPO								
DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO / EQUIPO	MARCA	CÓDIGO / SERIE	MODELO / REFERENCIA	NORMAS	LOTE	COLOR	FECHA DE FABRICACIÓN	CÓDIGO INTERNO DE INSPECCIÓN
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FIJA - LVH	ORBIT	5670-1	NP	ANSI Z359	NP	Plateado	NP	4690312

LONGITUD CABLE DE ACERO (m)	DIAMETRO DEL PELDAÑO(mm)	DIAMETRO DEL CABLE(mm/n)
15m (riel)	NP	NP

Digite en cada uno de los ítems evaluados, las observaciones según corresponda; SI, NO, N/A (No aplica)

ITEM	
ESTADO DE CABLE O GUAYA DE ACERO	
Presencia de hilos sueltos	NO APLICA
Los hilos presentan corrosión o exceso de oxidación.	NO APLICA
Presenta deformación (dobleces o torsión).	NO APLICA
Presencia de quemaduras con soldadura, altas temperaturas, etc.	NO APLICA
Desgaste por fricción excesiva.	NO APLICA
Contacto con productos químicos.	NO APLICA
Presencia de nudos y/o empalmes.	NO APLICA

ITEM	
SISTEMA TENSOR E INDICADOR DE IMPACTO	
Cuenta con el sujetador inferior.	NO APLICA
Los extremos están protegidos o ponchados.	NO APLICA
El sistema se encuentra correctamente tensado.	NO APLICA
Indicador de impacto en buen estado.	NO APLICA
Sin presencia de corrosión, desgaste y/o cortes.	NO APLICA
Quemaduras	NO APLICA
Deterioro general excesivo	NO APLICA


ACCESORIOS	
Cuenta con los tapones necesarios.	NO APLICA
Se cuenta con las guías (dependiendo la altura).	NO APLICA
Cuenta con su respectiva etiqueta legible.	SI
Los accesorios presentan corrosión.	NO
Accesorios con picaduras, grietas o deformación.	NO
Accesorios con modificaciones en la piezas.	NO
Fallas en el sistema de bloqueo automático	NO APLICA

PUNTOS DE ANCLAJE	
Cuenta con punto de anclaje.	SI
Deformación o desgaste.	NO
Cumple con la capacidad mínima de carga por persona o sistema acoplado según Resolución Vigente.	SI
Picaduras, grietas, fisuras y etc.	NO
Presenta corrosión o exceso de oxidación.	NO
Pines, pasadores y seguros defectuosos o ausentes	NO

TORNILLERIA	
Con deformaciones o desgaste excesivo (golpes, aplastamiento, fisuras etc.)	NO
Deficiencia de tornillos en los sistemas de ajuste.	NO
Tuercas desajustadas o sueltas.	NO
Ausencia de arandelas.	NO
Corrosión en tornillería, tuercas y/o arandelas.	NO

CLIENTE
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

Lugar de Inspección:	CAMAN		
Observaciones:	Equipo en buenas condiciones		
Concepto:	APTO PARA USAR	Válido hasta	26-09-2026

Nombre del Inspector:	Perfil del Inspector:	Firma	Fecha de la Inspección
Nestor Albeiro Urrego Martinez	INSPECTOR DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS		26-09-2025

Registro Fotografico







El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

INSPECCIÓN PERIÓDICA DE LINEAS DE VIDA VERTICALES Y/O HORIZONTALES EN CABLE DE ACERO

DATOS DEL ELEMENTO / EQUIPO								
DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO / EQUIPO	MARCA	CÓDIGO / SERIE	MODELO / REFERENCIA	NORMAS	LOTE	COLOR	FECHA DE FABRICACIÓN	CÓDIGO INTERNO DE INSPECCIÓN
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FIJA - LVH	ORBIT	029	NP	ANSI Z359.14	529	Plateado	NP	4690301

LONGITUD CABLE DE ACERO (m)	DIAMETRO DEL PELDAÑO(mm)	DIAMETRO DEL CABLE(mm/n)
10 mt	NP	3/8"

Digite en cada uno de los ítems evaluados, las observaciones según corresponda; SI, NO, N/A (No aplica)

ITEM	
ESTADO DE CABLE O GUAYA DE ACERO	
Presencia de hilos sueltos	NO
Los hilos presentan corrosión o exceso de oxidación.	NO
Presenta deformación (dobleces o torsión).	NO
Presencia de quemaduras con soldadura, altas temperaturas, etc.	NO
Desgaste por fricción excesiva.	NO
Contacto con productos químicos.	NO
Presencia de nudos y/o empalmes.	NO

ITEM	
SISTEMA TENSOR E INDICADOR DE IMPACTO	
Cuenta con el sujetador inferior.	SI
Los extremos están protegidos o ponchados.	SI
El sistema se encuentra correctamente tensado.	SI
Indicador de impacto en buen estado.	NO APLICA
Sin presencia de corrosión, desgaste y/o cortes.	SI
Quemaduras	NO
Deterioro general excesivo	NO

ACCESORIOS	
Cuenta con los tapones necesarios.	NO APLICA
Se cuenta con las guías (dependiendo la altura).	NO APLICA
Cuenta con su respectiva etiqueta legible.	SI
Los accesorios presentan corrosión.	NO
Accesorios con picaduras, grietas o deformación.	NO
Accesorios con modificaciones en la piezas.	NO
Fallas en el sistema de bloqueo automático	NO APLICA

PUNTOS DE ANCLAJE	
Cuenta con punto de anclaje.	SI
Deformación o desgaste.	NO
Cumple con la capacidad mínima de carga por persona o sistema acoplado según Resolución Vigente.	SI
Picaduras, grietas, fisuras y etc.	NO
Presenta corrosión o exceso de oxidación.	NO
Pines, pasadores y seguros defectuosos o ausentes	NO

TORNILLERIA	
Con deformaciones o desgaste excesivo (golpes, aplastamiento, fisuras etc.)	NO
Deficiencia de tornillos en los sistemas de ajuste.	NO
Tuercas desajustadas o sueltas.	NO
Ausencia de arandelas.	NO
Corrosión en tornillería, tuercas y/o arandelas.	NO

CLIENTE
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

Lugar de Inspección:	CAMAN
Observaciones:	Equipo en buenas condiciones

Concepto:	APTO PARA USAR	Válido hasta	26-09-2026

Nombre del Inspector:	Perfil del Inspector:	Firma	Fecha de la Inspección
Nestor Albeiro Urrego Martinez	INSPECTOR DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS		26-09-2025

Registro Fotografico







El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.

INSPECCIÓN PERIODICA DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS

15-Fr-008

DATOS DEL ELEMENTO / EQUIPO								
DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO / EQUIPO	MARCA	CÓDIGO / SERIE	MODELO / REFERENCIA	NORMAS	LOTE	COLOR	FECHA DE FABRICACIÓN	CÓDIGO INTERNO DE INSPECCIÓN
ARNÉS TIPO X	INSAFE	128	IN-8004-1	ANSI Z359.1	40981	Naranja y negro	09/2024	**4528432**

Digite en cada uno de los ítems evaluados, las observaciones según corresponda; SI, NO, N/A (No aplica)

ITEM	
CONDICION DE LA REATA, CORREA, CUERDA O CABLE DE ACERO	
Fibras cortadas, desgastadas/desgarradas	NO
Cortes en las costuras o rotura del tejido	NO
Decoloración	NO
Estiramiento excesivo	NO
Quemaduras	NO
Contacto con productos Químicos visibles	NO
Deterioro general excesivo	NO

ITEM	
PIEZAS PLASTICAS	
Existen en el equipo	SI
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, abrasiones, etc.	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Estiramiento excesivo	NO
Fractura	NO
Quemaduras	NO
Deterioro general excesivo	NO

PIEZAS MECÁNICAS CON MOVIMIENTO	
Desgaste excesivo o deformados	NO APLICA
Picaduras, grietas, quemaduras, abrasiones, etc.	NO APLICA
Fallas en el mecanismo	NO APLICA
Corrosión	NO APLICA
Apertura de garganta excesiva respecto al diámetro del elemento a la cual se debe fijar (fijaciones).	NO APLICA
Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (Enganches)	NO APLICA
Fallas en el sistema de bloqueo automático	NO APLICA
Deterioro general excesivo	NO APLICA

OTROS	
Absorbedor de choque impactado	NO APLICA
Sistema Autor retráctil defectuoso	NO APLICA
Estiramiento o eslongación excesivos línea de sujeción	NO
Presencia de etiqueta	SI
Indicador de impacto activado	NO
Diámetro de sección circular cumple con el estándar adecuado como mínimo	NO APLICA
Pines, pasadores y seguros defectuosos o ausentes	NO

PIEZAS METALICAS	
Con deformaciones o desgaste excesivo (deflexión, golpes, etc)	NO
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, quemaduras, abrasiones, etc	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Corrosión	NO
Deterioro general excesivo	NO

Empresa o Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC -

Lugar de Inspección:	CAMAN		
Observaciones:	Equipo en buenas condiciones.		
Concepto:	**APTO PARA USAR**	**Válido hasta**	**12-09-2026**

Nombre del Inspector:	Perfil del Inspector:	Firma	Fecha de la Inspección
ANDREA PAOLA CÁRDENAS TORRES	INSPECTOR DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS		**12-09-2025**

Registro Fotográfico







El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

INSPECCIÓN PERIODICA DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS

15-Fr-008

DATOS DEL ELEMENTO / EQUIPO								
DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO / EQUIPO	MARCA	CÓDIGO / SERIE	MODELO / REFERENCIA	NORMAS	LOTE	COLOR	FECHA DE FABRICACIÓN	CÓDIGO INTERNO DE INSPECCIÓN
ARNÉS TIPO X	INSAFE	129	IN-8004-1	ANSI Z359.1	40981	Naranja y negro	09/2024	**4528372**

Digite en cada uno de los ítems evaluados, las observaciones según corresponda; SI, NO, N/A (No aplica)

ITEM	
CONDICION DE LA REATA, CORREA, CUERDA O CABLE DE ACERO	
Fibras cortadas, desgastadas/desgarradas	NO
Cortes en las costuras o rotura del tejido	NO
Decoloración	NO
Estiramiento excesivo	NO
Quemaduras	NO
Contacto con productos Químicos visibles	NO
Deterioro general excesivo	NO

ITEM	
PIEZAS MECÁNICAS CON MOVIMIENTO	
Desgaste excesivo o deformados	NO APLICA
Picaduras, grietas, quemaduras, abrasiones, etc.	NO APLICA
Fallas en el mecanismo	NO APLICA
Corrosión	NO APLICA
Apertura de garganta excesiva respecto al diámetro del elemento a la cual se debe fijar (fijaciones).	NO APLICA
Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (Enganches)	NO APLICA
Fallas en el sistema de bloqueo automático	NO APLICA
Deterioro general excesivo	NO APLICA

ITEM	
PIEZAS METALICAS	
Con deformaciones o desgaste excesivo (deflexión, golpes, etc)	NO
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, quemaduras, abrasiones, etc	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Corrosión	NO
Deterioro general excesivo	NO

ITEM	
PIEZAS PLASTICAS	
Existen en el equipo	SI
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, abrasiones, etc.	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Estiramiento excesivo	NO
Fractura	NO
Quemaduras	NO
Deterioro general excesivo	NO

OTROS	
Absorbedor de choque impactado	NO APLICA
Sistema Autor retráctil defectuoso	NO APLICA
Estiramiento o eslongación excesivos línea de sujeción	NO
Presencia de etiqueta	SI
Indicador de impacto activado	NO
Diámetro de sección circular cumple con el estándar adecuado como mínimo	NO APLICA
Pines, pasadores y seguros defectuosos o ausentes	NO

Empresa o Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC -

Lugar de Inspección:	CAMAN		
Observaciones:	Equipo en buenas condiciones		
Concepto:	**APTO PARA USAR**	**Válido hasta**	**12-09-2026**

Nombre del Inspector:	Perfil del Inspector:	Firma	Fecha de la Inspección
ANDREA PAOLA CÁRDENAS TORRES	INSPECTOR DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS/ING CIVIL/PERSONA CALIFICADA		**12-09-2025**

Registro Fotográfico







El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

INSPECCIÓN PERIODICA DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS

15-Fr-008

DATOS DEL ELEMENTO / EQUIPO								
DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO / EQUIPO	**MARCA**	**CÓDIGO / SERIE**	**MODELO / REFERENCIA**	**NORMAS**	**LOTE**	**COLOR**	**FECHA DE FABRICACIÓN**	**CÓDIGO INTERNO DE INSPECCIÓN**
LINEA DE VIDA RETRACTIL	STEELPRO	180006537	500879	ANSI Z359	NP	Negro	05/2018	**4690300**

Digite en cada uno de los ítems evaluados, las observaciones según corresponda; SI, NO, N/A (No aplica)

ITEM	
CONDICION DE LA REATA, CORREA, CUERDA O CABLE DE ACERO	
Fibras cortadas, desgastadas/desgarradas	NO
Cortes en las costuras o rotura del tejido	NO
Decoloración	NO
Estiramiento excesivo	NO
Quemaduras	NO
Contacto con productos Químicos visibles	NO
Deterioro general excesivo	NO

ITEM	
PIEZAS PLASTICAS	
Existen en el equipo	SI
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, abrasiones, etc.	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Estiramiento excesivo	NO
Fractura	NO
Quemaduras	NO
Deterioro general excesivo	NO

PIEZAS MECÁNICAS CON MOVIMIENTO	
Desgaste excesivo o deformados	NO
Picaduras, grietas, quemaduras, abrasiones, etc.	NO
Fallas en el mecanismo	NO
Corrosión	NO
Apertura de garganta excesiva respecto al diámetro del elemento a la cual se debe fijar (fijaciones).	NO
Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (Enganches)	NO
Fallas en el sistema de bloqueo automático	NO
Deterioro general excesivo	NO

OTROS	
Absorbedor de choque impactado	NO APLICA
Sistema Autor retráctil defectuoso	NO
Estiramiento o eslongación excesivos línea de sujeción	NO
Presencia de etiqueta	SI
Indicador de impacto activado	NO
Diámetro de sección circular cumple con el estándar adecuado como mínimo	SI
Pines, pasadores y seguros defectuosos o ausentes	NO

PIEZAS METALICAS	
Con deformaciones o desgaste excesivo (deflexión, golpes, etc)	NO
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, quemaduras, abrasiones, etc	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Corrosión	NO
Deterioro general excesivo	NO

Empresa o Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC -

Lugar de Inspección:	CAMAN		
Observaciones:	Equipo en buenas condiciones		
Concepto:	**APTO PARA USAR**	**Válido hasta**	**26-09-2026**

Nombre del Inspector:	Perfil del Inspector:	Firma	Fecha de la Inspección
NESTOR ALBEIRO URREGO MARTINEZ	INSPECTOR DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS		**26-09-2025**

Registro Fotográfico







El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

INSPECCIÓN PERIODICA DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS

15-Fr-008

DATOS DEL ELEMENTO / EQUIPO								
DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO / EQUIPO	**MARCA**	**CÓDIGO / SERIE**	**MODELO / REFERENCIA**	**NORMAS**	**LOTE**	**COLOR**	**FECHA DE FABRICACIÓN**	**CÓDIGO INTERNO DE INSPECCIÓN**
LINEA DE VIDA RETRACTIL	STEELPRO	180006536	500879	ANSI Z359	NP	Negro	05/2018	**4690304**

Digite en cada uno de los ítems evaluados, las observaciones según corresponda; SI, NO, N/A (No aplica)

ITEM	
CONDICION DE LA REATA, CORREA, CUERDA O CABLE DE ACERO	
Fibras cortadas, desgastadas/desgarradas	NO
Cortes en las costuras o rotura del tejido	NO
Decoloración	NO
Estiramiento excesivo	NO
Quemaduras	NO
Contacto con productos Químicos visibles	NO
Deterioro general excesivo	NO

ITEM	
PIEZAS PLASTICAS	
Existen en el equipo	SI
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, abrasiones, etc.	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Estiramiento excesivo	NO
Fractura	NO
Quemaduras	NO
Deterioro general excesivo	NO

PIEZAS MECÁNICAS CON MOVIMIENTO	
Desgaste excesivo o deformados	NO
Picaduras, grietas, quemaduras, abrasiones, etc.	NO
Fallas en el mecanismo	NO
Corrosión	NO
Apertura de garganta excesiva respecto al diámetro del elemento a la cual se debe fijar (fijaciones).	NO
Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (Enganches)	NO
Fallas en el sistema de bloqueo automático	NO
Deterioro general excesivo	NO

OTROS	
Absorbedor de choque impactado	NO APLICA
Sistema Autor retráctil defectuoso	NO
Estiramiento o eslongación excesivos línea de sujeción	NO
Presencia de etiqueta	SI
Indicador de impacto activado	NO
Diámetro de sección circular cumple con el estándar adecuado como mínimo	SI
Pines, pasadores y seguros defectuosos o ausentes	NO

PIEZAS METALICAS	
Con deformaciones o desgaste excesivo (deflexión, golpes, etc)	NO
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, quemaduras, abrasiones, etc	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Corrosión	NO
Deterioro general excesivo	NO

Empresa o Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC -

Lugar de Inspección:	CAMAN		
Observaciones:	Equipo en buenas condiciones		
Concepto:	**APTO PARA USAR**	**Válido hasta**	**26-09-2026**

Nombre del Inspector:	Perfil del Inspector:	Firma	Fecha de la Inspección
NESTOR ALBEIRO URREGO MARTINEZ	INSPECTOR DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS		**26-09-2025**

Registro Fotográfico







El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

INSPECCIÓN PERIODICA DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS

15-Fr-008

DATOS DEL ELEMENTO / EQUIPO								
DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO / EQUIPO	MARCA	CÓDIGO / SERIE	MODELO / REFERENCIA	NORMAS	LOTE	COLOR	FECHA DE FABRICACIÓN	CÓDIGO INTERNO DE INSPECCIÓN
ARNÉS DIELÉCTRICO	E.P.I	2696171	PAX-DLF-P2	ANSI Z359.11-2014	NP	Naranja	09/2020	**0000**

Digite en cada uno de los ítems evaluados, las observaciones según corresponda; SI, NO, N/A (No aplica)

ITEM	
CONDICION DE LA REATA, CORREA, CUERDA O CABLE DE ACERO	
Fibras cortadas, desgastadas/desgarradas	NO
Cortes en las costuras o rotura del tejido	SI
Decoloración	NO
Estiramiento excesivo	NO
Quemaduras	NO
Contacto con productos Químicos visibles	NO
Deterioro general excesivo	NO

ITEM	
PIEZAS PLASTICAS	
Existen en el equipo	SI
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, abrasiones, etc.	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Estiramiento excesivo	NO
Fractura	NO
Quemaduras	NO
Deterioro general excesivo	NO

PIEZAS MECÁNICAS CON MOVIMIENTO	
Desgaste excesivo o deformados	NO APLICA
Picaduras, grietas, quemaduras, abrasiones, etc.	NO APLICA
Fallas en el mecanismo	NO APLICA
Corrosión	NO APLICA
Apertura de garganta excesiva respecto al diámetro del elemento a la cual se debe fijar (fijaciones).	NO APLICA
Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (Enganches)	NO APLICA
Fallas en el sistema de bloqueo automático	NO APLICA
Deterioro general excesivo	NO APLICA

OTROS	
Absorbedor de choque impactado	NO APLICA
Sistema Autor retráctil defectuoso	NO APLICA
Estiramiento o eslongación excesivos línea de sujeción	NO
Presencia de etiqueta	SI
Indicador de impacto activado	SI
Diámetro de sección circular cumple con el estándar adecuado como mínimo	NO APLICA
Pines, pasadores y seguros defectuosos o ausentes	NO

PIEZAS METALICAS	
Con deformaciones o desgaste excesivo (deflexión, golpes, etc)	NO APLICA
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, quemaduras, abrasiones, etc	NO APLICA
Modificaciones en la pieza	NO APLICA
Corrosión	NO APLICA
Deterioro general excesivo	NO APLICA

Empresa o Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC -

Lugar de Inspección:	CAMAN
Observaciones:	Se evidencia indicador de impacto activado por ende se determina como NO APTO, ya que no mantiene las condiciones del fabricante y de la norma que lo certifica,

Concepto:	**NO APTO PARA USAR**	**Válido hasta**	**26-09-2025**

Nombre del Inspector:	Perfil del Inspector:	Firma	Fecha de la Inspección
ANDREA PAOLA CÁRDENAS TORRES	INSPECTOR DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS/ING CIVIL/PERSONA CALIFICADA		**26-09-2025**

Registro Fotográfico







El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

INSPECCIÓN PERIODICA DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS

15-Fr-008

DATOS DEL ELEMENTO / EQUIPO								
DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO / EQUIPO	MARCA	CÓDIGO / SERIE	MODELO / REFERENCIA	NORMAS	LOTE	COLOR	FECHA DE FABRICACIÓN	CÓDIGO INTERNO DE INSPECCIÓN
ARNÉS TIPO X	INSAFE	57	IN-8009-2ARC	ANSI Z359.11-2014	13261	Naranja	08/2019	**4690346**

Digite en cada uno de los ítems evaluados, las observaciones según corresponda; SI, NO, N/A (No aplica)

ITEM	
CONDICION DE LA REATA, CORREA, CUERDA O CABLE DE ACERO	
Fibras cortadas, desgastadas/desgarradas	NO
Cortes en las costuras o rotura del tejido	NO
Decoloración	NO
Estiramiento excesivo	NO
Quemaduras	NO
Contacto con productos Químicos visibles	NO
Deterioro general excesivo	NO

ITEM	
PIEZAS PLASTICAS	
Existen en el equipo	SI
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, abrasiones, etc.	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Estiramiento excesivo	NO
Fractura	NO
Quemaduras	NO
Deterioro general excesivo	NO

PIEZAS MECÁNICAS CON MOVIMIENTO	
Desgaste excesivo o deformados	NO APLICA
Picaduras, grietas, quemaduras, abrasiones, etc.	NO APLICA
Fallas en el mecanismo	NO APLICA
Corrosión	NO APLICA
Apertura de garganta excesiva respecto al diámetro del elemento a la cual se debe fijar (fijaciones).	NO APLICA
Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (Enganches)	NO APLICA
Fallas en el sistema de bloqueo automático	NO APLICA
Deterioro general excesivo	NO APLICA

OTROS	
Absorbedor de choque impactado	NO APLICA
Sistema Autor retráctil defectuoso	NO APLICA
Estiramiento o eslongación excesivos línea de sujeción	NO
Presencia de etiqueta	SI
Indicador de impacto activado	NO
Diámetro de sección circular cumple con el estándar adecuado como mínimo	NO APLICA
Pines, pasadores y seguros defectuosos o ausentes	NO

PIEZAS METALICAS	
Con deformaciones o desgaste excesivo (deflexión, golpes, etc)	NO
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, quemaduras, abrasiones, etc	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Corrosión	NO
Deterioro general excesivo	NO

Empresa o Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC -

Lugar de Inspección:	CAMAN		
Observaciones:	Equipo en buenas condiciones		
Concepto:	**APTO PARA USAR**	**Válido hasta**	**26-09-2026**

Nombre del Inspector:	Perfil del Inspector:	Firma	Fecha de la Inspección
ANDREA PAOLA CÁRDENAS TORRES	INSPECTOR DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS/ING CIVIL/PERSONA CALIFICADA		**26-09-2025**

Registro Fotográfico







El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

INSPECCIÓN PERIODICA DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS

15-Fr-008

DATOS DEL ELEMENTO / EQUIPO								
DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO / EQUIPO	MARCA	CÓDIGO / SERIE	MODELO / REFERENCIA	NORMAS	LOTE	COLOR	FECHA DE FABRICACIÓN	CÓDIGO INTERNO DE INSPECCIÓN
CARRO DE DESPLAZAMIENTO	ORBIT	S 420	P1007	ANSI Z359 18-2017	L0554/20	Plateado	NP	**4690330**

Digite en cada uno de los ítems evaluados, las observaciones según corresponda; SI, NO, N/A (No aplica)

ITEM	
CONDICION DE LA REATA, CORREA, CUERDA O CABLE DE ACERO	
Fibras cortadas, desgastadas/desgarradas	NO APLICA
Cortes en las costuras o rotura del tejido	NO APLICA
Decoloración	NO APLICA
Estiramiento excesivo	NO APLICA
Quemaduras	NO APLICA
Contacto con productos Químicos visibles	NO APLICA
Deterioro general excesivo	NO APLICA
PIEZAS MECÁNICAS CON MOVIMIENTO	
Desgaste excesivo o deformados	NO
Picaduras, grietas, quemaduras, abrasiones, etc.	NO
Fallas en el mecanismo	NO
Corrosión	NO
Apertura de garganta excesiva respecto al diámetro del elemento a la cual se debe fijar (fijaciones).	NO
Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (Enganches)	NO
Fallas en el sistema de bloqueo automático	NO
Deterioro general excesivo	NO
PIEZAS METALICAS	
Con deformaciones o desgaste excesivo (deflexión, golpes, etc)	NO
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, quemaduras, abrasiones, etc	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Corrosión	NO
Deterioro general excesivo	NO

ITEM	
PIEZAS PLASTICAS	
Existen en el equipo	NO
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, abrasiones, etc.	NO APLICA
Modificaciones en la pieza	NO APLICA
Estiramiento excesivo	NO APLICA
Fractura	NO APLICA
Quemaduras	NO APLICA
Deterioro general excesivo	NO APLICA
OTROS	
Absorbedor de choque impactado	NO APLICA
Sistema Autor retráctil defectuoso	NO APLICA
Estiramiento o eslongación excesivos línea de sujeción	NO
Presencia de etiqueta	SI
Indicador de impacto activado	NO APLICA
Diámetro de sección circular cumple con el estándar adecuado como mínimo	NO APLICA
Pines, pasadores y seguros defectuosos o ausentes	NO

Empresa o Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC -

Lugar de Inspección:	CAMAN		
Observaciones:	Equipo en buenas condiciones		
Concepto:	**APTO PARA USAR**	**Válido hasta**	**26-09-2026**

Nombre del Inspector:	Perfil del Inspector:	Firma	Fecha de la Inspección
NESTOR ALBEIRO URREGO MARTINEZ	INSPECTOR DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS		**26-09-2025**

Registro Fotográfico







El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

INSPECCIÓN PERIODICA DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS

15-Fr-008

DATOS DEL ELEMENTO / EQUIPO								
DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO / EQUIPO	MARCA	CÓDIGO / SERIE	MODELO / REFERENCIA	NORMAS	LOTE	COLOR	FECHA DE FABRICACIÓN	CÓDIGO INTERNO DE INSPECCIÓN
CARRO DE DESPLAZAMIENTO	ORBIT	S 421	P1007	ANSI Z359	L0554/20	Plateado	NP	**4690359**

Digite en cada uno de los ítems evaluados, las observaciones según corresponda; SI, NO, N/A (No aplica)

ITEM	
CONDICION DE LA REATA, CORREA, CUERDA O CABLE DE ACERO	
Fibras cortadas, desgastadas/desgarradas	NO APLICA
Cortes en las costuras o rotura del tejido	NO APLICA
Decoloración	NO APLICA
Estiramiento excesivo	NO APLICA
Quemaduras	NO APLICA
Contacto con productos Químicos visibles	NO APLICA
Deterioro general excesivo	NO APLICA
PIEZAS MECÁNICAS CON MOVIMIENTO	
Desgaste excesivo o deformados	NO
Picaduras, grietas, quemaduras, abrasiones, etc.	NO
Fallas en el mecanismo	NO
Corrosión	NO
Apertura de garganta excesiva respecto al diámetro del elemento a la cual se debe fijar (fijaciones).	NO
Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (Enganches)	NO
Fallas en el sistema de bloqueo automático	NO
Deterioro general excesivo	NO
PIEZAS METALICAS	
Con deformaciones o desgaste excesivo (deflexión, golpes, etc)	NO
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, quemaduras, abrasiones, etc	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Corrosión	NO
Deterioro general excesivo	NO

ITEM	
PIEZAS PLASTICAS	
Existen en el equipo	NO
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, abrasiones, etc.	NO APLICA
Modificaciones en la pieza	NO APLICA
Estiramiento excesivo	NO APLICA
Fractura	NO APLICA
Quemaduras	NO APLICA
Deterioro general excesivo	NO APLICA
OTROS	
Absorbedor de choque impactado	NO APLICA
Sistema Autor retráctil defectuoso	NO APLICA
Estiramiento o eslongación excesivos línea de sujeción	NO APLICA
Presencia de etiqueta	SI
Indicador de impacto activado	NO APLICA
Diámetro de sección circular cumple con el estándar adecuado como mínimo	NO APLICA
Pines, pasadores y seguros defectuosos o ausentes	NO

Empresa o Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC -

Lugar de Inspección:	CAMAN		
Observaciones:	Equipo en buenas condiciones		
Concepto:	**APTO PARA USAR**	**Válido hasta**	**26-09-2026**

Nombre del Inspector:	Perfil del Inspector:	Firma	Fecha de la Inspección
NESTOR ALBEIRO URREGO MARTINEZ	INSPECTOR DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS		**26-09-2025**

Registro Fotográfico







El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

INSPECCIÓN PERIODICA DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS

15-Fr-008

DATOS DEL ELEMENTO / EQUIPO								
DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO / EQUIPO	**MARCA**	**CÓDIGO / SERIE**	**MODELO / REFERENCIA**	**NORMAS**	**LOTE**	**COLOR**	**FECHA DE FABRICACIÓN**	**CÓDIGO INTERNO DE INSPECCIÓN**
CARRO DE DESPLAZAMIENTO	ORBIT	NP	YAA003	ANSI Z359	NP	Plateado	NP	**4690294**

Digite en cada uno de los ítems evaluados, las observaciones según corresponda; SI, NO, N/A (No aplica)

ITEM	
CONDICION DE LA REATA, CORREA, CUERDA O CABLE DE ACERO	
Fibras cortadas, desgastadas/desgarradas	NO APLICA
Cortes en las costuras o rotura del tejido	NO APLICA
Decoloración	NO APLICA
Estiramiento excesivo	NO APLICA
Quemaduras	NO APLICA
Contacto con productos Químicos visibles	NO APLICA
Deterioro general excesivo	NO APLICA

ITEM	
PIEZAS MECÁNICAS CON MOVIMIENTO	
Desgaste excesivo o deformados	NO
Picaduras, grietas, quemaduras, abrasiones, etc.	NO
Fallas en el mecanismo	NO
Corrosión	NO
Apertura de garganta excesiva respecto al diámetro del elemento a la cual se debe fijar (fijaciones).	NO
Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (Enganches)	NO
Fallas en el sistema de bloqueo automático	NO
Deterioro general excesivo	NO

ITEM	
PIEZAS METALICAS	
Con deformaciones o desgaste excesivo (deflexión, golpes, etc)	NO
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, quemaduras, abrasiones, etc	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Corrosión	NO
Deterioro general excesivo	NO

ITEM	
PIEZAS PLASTICAS	
Existen en el equipo	NO
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, abrasiones, etc.	NO APLICA
Modificaciones en la pieza	NO APLICA
Estiramiento excesivo	NO APLICA
Fractura	NO APLICA
Quemaduras	NO APLICA
Deterioro general excesivo	NO APLICA

ITEM	
OTROS	
Absorbedor de choque impactado	NO APLICA
Sistema Autor retráctil defectuoso	NO APLICA
Estiramiento o eslongación excesivos línea de sujeción	NO APLICA
Presencia de etiqueta	NO APLICA
Indicador de impacto activado	NO APLICA
Diámetro de sección circular cumple con el estándar adecuado como mínimo	NO APLICA
Pines, pasadores y seguros defectuosos o ausentes	NO

Empresa o Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC -

Lugar de Inspección:	CAMAN		
Observaciones:	Equipo en buenas condiciones		
Concepto:	**APTO PARA USAR**	**Válido hasta**	**26-09-2026**

Nombre del Inspector:	Perfil del Inspector:	Firma	Fecha de la Inspección
NESTOR ALBEIRO URREGO MARTINEZ	INSPECTOR DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS		**26-09-2025**

Registro Fotográfico







El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

INSPECCIÓN PERIODICA DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS

15-Fr-008

DATOS DEL ELEMENTO / EQUIPO								
DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO / EQUIPO	MARCA	CÓDIGO / SERIE	MODELO / REFERENCIA	NORMAS	LOTE	COLOR	FECHA DE FABRICACIÓN	CÓDIGO INTERNO DE INSPECCIÓN
ARNÉS TIPO X	E.P.I	2510110	50-12-2	ANSI Z359.11.1014	NP	Amarillo	08/2020	**4690308**

Digite en cada uno de los ítems evaluados, las observaciones según corresponda; SI, NO, N/A (No aplica)

ITEM	
CONDICION DE LA REATA, CORREA, CUERDA O CABLE DE ACERO	
Fibras cortadas, desgastadas/desgarradas	NO
Cortes en las costuras o rotura del tejido	NO
Decoloración	NO
Estiramiento excesivo	NO
Quemaduras	NO
Contacto con productos Químicos visibles	NO
Deterioro general excesivo	NO

ITEM	
PIEZAS PLASTICAS	
Existen en el equipo	SI
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, abrasiones, etc.	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Estiramiento excesivo	NO
Fractura	NO
Quemaduras	NO
Deterioro general excesivo	NO

PIEZAS MECÁNICAS CON MOVIMIENTO	
Desgaste excesivo o deformados	NO APLICA
Picaduras, grietas, quemaduras, abrasiones, etc.	NO APLICA
Fallas en el mecanismo	NO APLICA
Corrosión	NO APLICA
Apertura de garganta excesiva respecto al diámetro del elemento a la cual se debe fijar (fijaciones).	NO APLICA
Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (Enganches)	NO APLICA
Fallas en el sistema de bloqueo automático	NO APLICA
Deterioro general excesivo	NO APLICA

OTROS	
Absorbedor de choque impactado	NO APLICA
Sistema Autor retráctil defectuoso	NO APLICA
Estiramiento o eslongación excesivos línea de sujeción	NO
Presencia de etiqueta	SI
Indicador de impacto activado	NO
Diámetro de sección circular cumple con el estándar adecuado como mínimo	NO APLICA
Pines, pasadores y seguros defectuosos o ausentes	NO

PIEZAS METALICAS	
Con deformaciones o desgaste excesivo (deflexión, golpes, etc)	NO
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, quemaduras, abrasiones, etc	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Corrosión	NO
Deterioro general excesivo	NO

Empresa o Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC -

Lugar de Inspección:	CAMAN		
Observaciones:	Equipo en buenas condiciones		
Concepto:	**APTO PARA USAR**	**Válido hasta**	**26-09-2026**

Nombre del Inspector:	Perfil del Inspector:	Firma	Fecha de la Inspección
ANDREA PAOLA CÁRDENAS TORRES	INSPECTOR DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS/ING CIVIL/PERSONA CALIFICADA		**26-09-2025**

Registro Fotográfico







El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

INSPECCIÓN PERIODICA DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS

15-Fr-008

DATOS DEL ELEMENTO / EQUIPO								
DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO / EQUIPO	MARCA	CÓDIGO / SERIE	MODELO / REFERENCIA	NORMAS	LOTE	COLOR	FECHA DE FABRICACIÓN	CÓDIGO INTERNO DE INSPECCIÓN
LINEA DE VIDA RETRACTIL	MSA SAFETY	1010	63215-00A	ANSI Z359.14	114943	Verde	05/19	**0000**

Digite en cada uno de los ítems evaluados, las observaciones según corresponda; SI, NO, N/A (No aplica)

ITEM	
CONDICION DE LA REATA, CORREA, CUERDA O CABLE DE ACERO	
Fibras cortadas, desgastadas/desgarradas	NO
Cortes en las costuras o rotura del tejido	NO
Decoloración	NO
Estiramiento excesivo	NO
Quemaduras	NO
Contacto con productos Químicos visibles	NO
Deterioro general excesivo	NO

ITEM	
PIEZAS PLASTICAS	
Existen en el equipo	SI
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, abrasiones, etc.	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Estiramiento excesivo	NO
Fractura	NO
Quemaduras	NO
Deterioro general excesivo	NO

PIEZAS MECÁNICAS CON MOVIMIENTO	
Desgaste excesivo o deformados	NO
Picaduras, grietas, quemaduras, abrasiones, etc.	NO
Fallas en el mecanismo	SI
Corrosión	NO
Apertura de garganta excesiva respecto al diámetro del elemento a la cual se debe fijar (fijaciones).	NO
Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (Enganches)	NO
Fallas en el sistema de bloqueo automático	NO
Deterioro general excesivo	NO

OTROS	
Absorbedor de choque impactado	NO APLICA
Sistema Autor retráctil defectuoso	SI
Estiramiento o eslongación excesivos línea de sujeción	NO
Presencia de etiqueta	SI
Indicador de impacto activado	NO
Diámetro de sección circular cumple con el estándar adecuado como mínimo	SI
Pines, pasadores y seguros defectuosos o ausentes	NO

PIEZAS METALICAS	
Con deformaciones o desgaste excesivo (deflexión, golpes, etc)	NO
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, quemaduras, abrasiones, etc	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Corrosión	NO
Deterioro general excesivo	NO

Empresa o Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC -

Lugar de Inspección:	CAMAN		
Observaciones:	Al momento de la inspección el equipo presenta falla en sistema retráctil		
Concepto:	**NO APTO PARA USAR**	**Válido hasta**	**26-09-2025**

Nombre del Inspector:	Perfil del Inspector:	Firma	Fecha de la Inspección
NESTOR ALBEIRO URREGO MARTINEZ	INSPECTOR DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS		**26-09-2025**

Registro Fotográfico







El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

INSPECCIÓN PERIODICA DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS

15-Fr-008

DATOS DEL ELEMENTO / EQUIPO								
DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO / EQUIPO	MARCA	CÓDIGO / SERIE	MODELO / REFERENCIA	NORMAS	LOTE	COLOR	FECHA DE FABRICACIÓN	CÓDIGO INTERNO DE INSPECCIÓN
LINEA DE VIDA RETRACTIL	MSA SAFETY	5871	63210-00A	ANSI Z359.14	0000089051	Verde	07/21	**4690307**

Digite en cada uno de los ítems evaluados, las observaciones según corresponda; SI, NO, N/A (No aplica)

ITEM	
CONDICION DE LA REATA, CORREA, CUERDA O CABLE DE ACERO	
Fibras cortadas, desgastadas/desgarradas	NO
Cortes en las costuras o rotura del tejido	NO
Decoloración	NO
Estiramiento excesivo	NO
Quemaduras	NO
Contacto con productos Químicos visibles	NO
Deterioro general excesivo	NO

ITEM	
PIEZAS PLASTICAS	
Existen en el equipo	SI
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, abrasiones, etc.	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Estiramiento excesivo	NO
Fractura	NO
Quemaduras	NO
Deterioro general excesivo	NO

PIEZAS MECÁNICAS CON MOVIMIENTO	
Desgaste excesivo o deformados	NO
Picaduras, grietas, quemaduras, abrasiones, etc.	NO
Fallas en el mecanismo	NO
Corrosión	NO
Apertura de garganta excesiva respecto al diámetro del elemento a la cual se debe fijar (fijaciones).	NO
Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (Enganches)	NO
Fallas en el sistema de bloqueo automático	NO
Deterioro general excesivo	NO

OTROS	
Absorbedor de choque impactado	NO APLICA
Sistema Autor retráctil defectuoso	NO
Estiramiento o eslongación excesivos línea de sujeción	NO
Presencia de etiqueta	SI
Indicador de impacto activado	NO
Diámetro de sección circular cumple con el estándar adecuado como mínimo	SI
Pines, pasadores y seguros defectuosos o ausentes	NO

PIEZAS METALICAS	
Con deformaciones o desgaste excesivo (deflexión, golpes, etc)	NO
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, quemaduras, abrasiones, etc	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Corrosión	NO
Deterioro general excesivo	NO

Empresa o Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC -

Lugar de Inspección:	CAMAN		
Observaciones:	Equipo en buenas condiciones		
Concepto:	**APTO PARA USAR**	**Válido hasta**	**26-09-2026**

Nombre del Inspector:	Perfil del Inspector:	Firma	Fecha de la Inspección
NESTOR ALBEIRO URREGO MARTINEZ	INSPECTOR DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS		**26-09-2025**

Registro Fotográfico







El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

INSPECCIÓN PERIODICA DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS

15-Fr-008

DATOS DEL ELEMENTO / EQUIPO								
DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO / EQUIPO	MARCA	CÓDIGO / SERIE	MODELO / REFERENCIA	NORMAS	LOTE	COLOR	FECHA DE FABRICACIÓN	CÓDIGO INTERNO DE INSPECCIÓN
CARRO DE DESPLAZAMIENTO	ORBIT	NP	TAA003	ANSI Z359	NP	Plateado	NP	**4690351**

Digite en cada uno de los ítems evaluados, las observaciones según corresponda; SI, NO, N/A (No aplica)

ITEM	
CONDICION DE LA REATA, CORREA, CUERDA O CABLE DE ACERO	
Fibras cortadas, desgastadas/desgarradas	NO APLICA
Cortes en las costuras o rotura del tejido	NO APLICA
Decoloración	NO APLICA
Estiramiento excesivo	NO APLICA
Quemaduras	NO APLICA
Contacto con productos Químicos visibles	NO APLICA
Deterioro general excesivo	NO APLICA

ITEM	
PIEZAS PLASTICAS	
Existen en el equipo	NO
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, abrasiones, etc.	NO APLICA
Modificaciones en la pieza	NO APLICA
Estiramiento excesivo	NO APLICA
Fractura	NO APLICA
Quemaduras	NO APLICA
Deterioro general excesivo	NO APLICA

PIEZAS MECÁNICAS CON MOVIMIENTO	
Desgaste excesivo o deformados	NO
Picaduras, grietas, quemaduras, abrasiones, etc.	NO
Fallas en el mecanismo	NO
Corrosión	NO
Apertura de garganta excesiva respecto al diámetro del elemento a la cual se debe fijar (fijaciones).	NO
Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (Enganches)	NO
Fallas en el sistema de bloqueo automático	NO
Deterioro general excesivo	NO

OTROS	
Absorbedor de choque impactado	NO APLICA
Sistema Autor retráctil defectuoso	NO APLICA
Estiramiento o eslongación excesivos línea de sujeción	NO APLICA
Presencia de etiqueta	NO APLICA
Indicador de impacto activado	NO APLICA
Diámetro de sección circular cumple con el estándar adecuado como mínimo	NO APLICA
Pines, pasadores y seguros defectuosos o ausentes	NO

PIEZAS METALICAS	
Con deformaciones o desgaste excesivo (deflexión, golpes, etc)	NO
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, quemaduras, abrasiones, etc	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Corrosión	NO
Deterioro general excesivo	NO

Empresa o Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC -

Lugar de Inspección:	CAMAN		
Observaciones:	Equipo en buenas condiciones		
Concepto:	**APTO PARA USAR**	**Válido hasta**	**26-09-2026**

Nombre del Inspector:	Perfil del Inspector:	Firma	Fecha de la Inspección
NESTOR ALBEIRO URREGO MARTINEZ	INSPECTOR DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS		**26-09-2025**

Registro Fotográfico







El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

INSPECCIÓN PERIODICA DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS

15-Fr-008

DATOS DEL ELEMENTO / EQUIPO								
DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO / EQUIPO	**MARCA**	**CÓDIGO / SERIE**	**MODELO / REFERENCIA**	**NORMAS**	**LOTE**	**COLOR**	**FECHA DE FABRICACIÓN**	**CÓDIGO INTERNO DE INSPECCIÓN**
LINEA DE VIDA RETRACTIL	MSA SAFETY	4844	63310-00A	ANSI Z359.14	0000067646	Verde	09/20	**4690305**

Digite en cada uno de los ítems evaluados, las observaciones según corresponda; SI, NO, N/A (No aplica)

ITEM	
CONDICION DE LA REATA, CORREA, CUERDA O CABLE DE ACERO	
Fibras cortadas, desgastadas/desgarradas	NO
Cortes en las costuras o rotura del tejido	NO
Decoloración	NO
Estiramiento excesivo	NO
Quemaduras	NO
Contacto con productos Químicos visibles	NO
Deterioro general excesivo	NO

ITEM	
PIEZAS PLASTICAS	
Existen en el equipo	SI
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, abrasiones, etc.	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Estiramiento excesivo	NO
Fractura	NO
Quemaduras	NO
Deterioro general excesivo	NO

PIEZAS MECÁNICAS CON MOVIMIENTO	
Desgaste excesivo o deformados	NO
Picaduras, grietas, quemaduras, abrasiones, etc.	NO
Fallas en el mecanismo	NO
Corrosión	NO
Apertura de garganta excesiva respecto al diámetro del elemento a la cual se debe fijar (fijaciones).	NO
Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (Enganches)	NO
Fallas en el sistema de bloqueo automático	NO
Deterioro general excesivo	NO

OTROS	
Absorbedor de choque impactado	NO APLICA
Sistema Autor retráctil defectuoso	NO
Estiramiento o eslongación excesivos línea de sujeción	NO
Presencia de etiqueta	SI
Indicador de impacto activado	NO
Diámetro de sección circular cumple con el estándar adecuado como mínimo	SI
Pines, pasadores y seguros defectuosos o ausentes	NO

PIEZAS METALICAS	
Con deformaciones o desgaste excesivo (deflexión, golpes, etc)	NO
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, quemaduras, abrasiones, etc	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Corrosión	NO
Deterioro general excesivo	NO

Empresa o Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC -

Lugar de Inspección:	CAMAN		
Observaciones:	Equipo en buenas condiciones		
Concepto:	**APTO PARA USAR**	**Válido hasta**	**26-09-2026**

Nombre del Inspector:	Perfil del Inspector:	Firma	Fecha de la Inspección
NESTOR ALBEIRO URREGO MARTINEZ	INSPECTOR DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS		**26-09-2025**

Registro Fotográfico







El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

INSPECCIÓN PERIODICA DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS

15-Fr-008

DATOS DEL ELEMENTO / EQUIPO								
DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO / EQUIPO	**MARCA**	**CÓDIGO / SERIE**	**MODELO / REFERENCIA**	**NORMAS**	**LOTE**	**COLOR**	**FECHA DE FABRICACIÓN**	**CÓDIGO INTERNO DE INSPECCIÓN**
LINEA DE VIDA RETRACTIL	MSA SAFETY	5837	63210-00A	ANSI Z359.14	0000089051	Verde	07/21	**4690347**

Digite en cada uno de los ítems evaluados, las observaciones según corresponda; SI, NO, N/A (No aplica)

ITEM	
CONDICION DE LA REATA, CORREA, CUERDA O CABLE DE ACERO	
Fibras cortadas, desgastadas/desgarradas	NO
Cortes en las costuras o rotura del tejido	NO
Decoloración	NO
Estiramiento excesivo	NO
Quemaduras	NO
Contacto con productos Químicos visibles	NO
Deterioro general excesivo	NO

ITEM	
PIEZAS PLASTICAS	
Existen en el equipo	SI
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, abrasiones, etc.	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Estiramiento excesivo	NO
Fractura	NO
Quemaduras	NO
Deterioro general excesivo	NO


PIEZAS MECÁNICAS CON MOVIMIENTO	
Desgaste excesivo o deformados	NO
Picaduras, grietas, quemaduras, abrasiones, etc.	NO
Fallas en el mecanismo	NO
Corrosión	NO
Apertura de garganta excesiva respecto al diámetro del elemento a la cual se debe fijar (fijaciones).	NO
Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (Enganches)	NO
Fallas en el sistema de bloqueo automático	NO
Deterioro general excesivo	NO

OTROS	
Absorbedor de choque impactado	NO APLICA
Sistema Autor retráctil defectuoso	NO
Estiramiento o eslongación excesivos línea de sujeción	NO
Presencia de etiqueta	SI
Indicador de impacto activado	NO
Diámetro de sección circular cumple con el estándar adecuado como mínimo	SI
Pines, pasadores y seguros defectuosos o ausentes	NO

PIEZAS METALICAS	
Con deformaciones o desgaste excesivo (deflexión, golpes, etc)	NO
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, quemaduras, abrasiones, etc	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Corrosión	NO
Deterioro general excesivo	NO

Empresa o Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC -

Lugar de Inspección:	CAMAN		
Observaciones:	Equipo en buenas condiciones		
Concepto:	**APTO PARA USAR**	**Válido hasta**	**26-09-2026**

Nombre del Inspector:	Perfil del Inspector:	Firma	Fecha de la Inspección
NESTOR ALBEIRO URREGO MARTINEZ	INSPECTOR DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS		**26-09-2025**

Registro Fotográfico







El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

INSPECCIÓN PERIODICA DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS

15-Fr-008

DATOS DEL ELEMENTO / EQUIPO								
DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO / EQUIPO	MARCA	CÓDIGO / SERIE	MODELO / REFERENCIA	NORMAS	LOTE	COLOR	FECHA DE FABRICACIÓN	CÓDIGO INTERNO DE INSPECCIÓN
LINEA DE VIDA RETRACTIL	MSA SAFETY	5829	63210-00A	ANSI Z359.14	0000089051	Verde	07/21	**4690277**

Digite en cada uno de los ítems evaluados, las observaciones según corresponda; SI, NO, N/A (No aplica)

ITEM	
CONDICION DE LA REATA, CORREA, CUERDA O CABLE DE ACERO	
Fibras cortadas, desgastadas/desgarradas	NO
Cortes en las costuras o rotura del tejido	NO
Decoloración	NO
Estiramiento excesivo	NO
Quemaduras	NO
Contacto con productos Químicos visibles	NO
Deterioro general excesivo	NO

ITEM	
PIEZAS PLASTICAS	
Existen en el equipo	SI
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, abrasiones, etc.	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Estiramiento excesivo	NO
Fractura	NO
Quemaduras	NO
Deterioro general excesivo	NO

PIEZAS MECÁNICAS CON MOVIMIENTO	
Desgaste excesivo o deformados	NO
Picaduras, grietas, quemaduras, abrasiones, etc.	NO
Fallas en el mecanismo	NO
Corrosión	NO
Apertura de garganta excesiva respecto al diámetro del elemento a la cual se debe fijar (fijaciones).	NO
Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (Enganches)	NO
Fallas en el sistema de bloqueo automático	NO
Deterioro general excesivo	NO

OTROS	
Absorbedor de choque impactado	NO APLICA
Sistema Autor retráctil defectuoso	NO
Estiramiento o eslongación excesivos línea de sujeción	NO
Presencia de etiqueta	SI
Indicador de impacto activado	NO
Diámetro de sección circular cumple con el estándar adecuado como mínimo	SI
Pines, pasadores y seguros defectuosos o ausentes	NO

PIEZAS METALICAS	
Con deformaciones o desgaste excesivo (deflexión, golpes, etc)	NO
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, quemaduras, abrasiones, etc	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Corrosión	NO
Deterioro general excesivo	NO

Empresa o Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC -

Lugar de Inspección:	CAMAN		
Observaciones:	Equipo en buenas condiciones		
Concepto:	**APTO PARA USAR**	**Válido hasta**	**26-09-2026**

Nombre del Inspector:	Perfil del Inspector:	Firma	Fecha de la Inspección
NESTOR ALBEIRO URREGO MARTINEZ	INSPECTOR DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS		**26-09-2025**

Registro Fotográfico







El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

INSPECCIÓN PERIODICA DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS

15-Fr-008

DATOS DEL ELEMENTO / EQUIPO								
DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO / EQUIPO	MARCA	CÓDIGO / SERIE	MODELO / REFERENCIA	NORMAS	LOTE	COLOR	FECHA DE FABRICACIÓN	CÓDIGO INTERNO DE INSPECCIÓN
LINEA DE VIDA RETRACTIL	MSA SAFETY	5843	63210-00A	ANSI Z359.14	0000089051	Verde	07/21	**4690292**

Digite en cada uno de los ítems evaluados, las observaciones según corresponda; SI, NO, N/A (No aplica)

ITEM	
CONDICION DE LA REATA, CORREA, CUERDA O CABLE DE ACERO	
Fibras cortadas, desgastadas/desgarradas	NO
Cortes en las costuras o rotura del tejido	NO
Decoloración	NO
Estiramiento excesivo	NO
Quemaduras	NO
Contacto con productos Químicos visibles	NO
Deterioro general excesivo	NO

ITEM	
PIEZAS PLASTICAS	
Existen en el equipo	SI
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, abrasiones, etc.	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Estiramiento excesivo	NO
Fractura	NO
Quemaduras	NO
Deterioro general excesivo	NO

PIEZAS MECÁNICAS CON MOVIMIENTO	
Desgaste excesivo o deformados	NO
Picaduras, grietas, quemaduras, abrasiones, etc.	NO
Fallas en el mecanismo	NO
Corrosión	NO
Apertura de garganta excesiva respecto al diámetro del elemento a la cual se debe fijar (fijaciones).	NO
Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (Enganches)	NO
Fallas en el sistema de bloqueo automático	NO
Deterioro general excesivo	NO

OTROS	
Absorbedor de choque impactado	NO APLICA
Sistema Autor retráctil defectuoso	NO
Estiramiento o eslongación excesivos línea de sujeción	NO
Presencia de etiqueta	SI
Indicador de impacto activado	NO
Diámetro de sección circular cumple con el estándar adecuado como mínimo	SI
Pines, pasadores y seguros defectuosos o ausentes	NO

PIEZAS METALICAS	
Con deformaciones o desgaste excesivo (deflexión, golpes, etc)	NO
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, quemaduras, abrasiones, etc	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Corrosión	NO
Deterioro general excesivo	NO

Empresa o Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC -

Lugar de Inspección:	CAMAN		
Observaciones:	Equipo en buenas condiciones		
Concepto:	**APTO PARA USAR**	**Válido hasta**	**26-09-2026**

Nombre del Inspector:	Perfil del Inspector:	Firma	Fecha de la Inspección
NESTOR ALBEIRO URREGO MARTINEZ	INSPECTOR DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS		**26-09-2025**

Registro Fotográfico







El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

INSPECCIÓN PERIODICA DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS

15-Fr-008

DATOS DEL ELEMENTO / EQUIPO								
DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO / EQUIPO	MARCA	CÓDIGO / SERIE	MODELO / REFERENCIA	NORMAS	LOTE	COLOR	FECHA DE FABRICACIÓN	CÓDIGO INTERNO DE INSPECCIÓN
LINEA DE VIDA RETRACTIL	MSA SAFETY	5698	63210-00A	ANSI Z359.14	0000085123	Verde	06/21	**0000**

Digite en cada uno de los ítems evaluados, las observaciones según corresponda; SI, NO, N/A (No aplica)

ITEM	
CONDICION DE LA REATA, CORREA, CUERDA O CABLE DE ACERO	
Fibras cortadas, desgastadas/desgarradas	NO
Cortes en las costuras o rotura del tejido	NO
Decoloración	NO
Estiramiento excesivo	SI
Quemaduras	SI
Contacto con productos Químicos visibles	NO
Deterioro general excesivo	NO

ITEM	
PIEZAS PLASTICAS	
Existen en el equipo	SI
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, abrasiones, etc.	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Estiramiento excesivo	NO
Fractura	NO
Quemaduras	NO
Deterioro general excesivo	NO

PIEZAS MECÁNICAS CON MOVIMIENTO	
Desgaste excesivo o deformados	SI
Picaduras, grietas, quemaduras, abrasiones, etc.	NO
Fallas en el mecanismo	NO
Corrosión	NO
Apertura de garganta excesiva respecto al diámetro del elemento a la cual se debe fijar (fijaciones).	NO
Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (Enganches)	NO
Fallas en el sistema de bloqueo automático	NO
Deterioro general excesivo	NO


OTROS	
Absorbedor de choque impactado	NO APLICA
Sistema Autor retráctil defectuoso	NO
Estiramiento o eslongación excesivos línea de sujeción	SI
Presencia de etiqueta	SI
Indicador de impacto activado	NO
Diámetro de sección circular cumple con el estándar adecuado como mínimo	SI
Pines, pasadores y seguros defectuosos o ausentes	NO

PIEZAS METALICAS	
Con deformaciones o desgaste excesivo (deflexión, golpes, etc)	SI
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, quemaduras, abrasiones, etc	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Corrosión	NO
Deterioro general excesivo	NO

Empresa o Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC -

Lugar de Inspección:	CAMAN
Observaciones:	Al momento de la inspección se evidencia deformación del cable del mismo por lo cual no se podrá seguir usando en las actividades que desarrolla la empresa.

Concepto:	**NO APTO PARA USAR**	**Válido hasta**	**26-09-2025**

Nombre del Inspector:	Perfil del Inspector:	Firma	Fecha de la Inspección
NESTOR ALBEIRO URREGO MARTINEZ	INSPECTOR DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS		**26-09-2025**

Registro Fotográfico







El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

INSPECCIÓN PERIODICA DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS

15-Fr-008

DATOS DEL ELEMENTO / EQUIPO								
DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO / EQUIPO	MARCA	CÓDIGO / SERIE	MODELO / REFERENCIA	NORMAS	LOTE	COLOR	FECHA DE FABRICACIÓN	CÓDIGO INTERNO DE INSPECCIÓN
LINEA DE VIDA RETRACTIL	MSA SAFETY	5851	63210-00A	ANSI Z359.14	0000089051	Verde	07/21	**4690320**

Digite en cada uno de los ítems evaluados, las observaciones según corresponda; SI, NO, N/A (No aplica)

ITEM	
CONDICION DE LA REATA, CORREA, CUERDA O CABLE DE ACERO	
Fibras cortadas, desgastadas/desgarradas	NO
Cortes en las costuras o rotura del tejido	NO
Decoloración	NO
Estiramiento excesivo	NO
Quemaduras	NO
Contacto con productos Químicos visibles	NO
Deterioro general excesivo	NO

ITEM	
PIEZAS PLASTICAS	
Existen en el equipo	SI
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, abrasiones, etc.	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Estiramiento excesivo	NO
Fractura	NO
Quemaduras	NO
Deterioro general excesivo	NO


PIEZAS MECÁNICAS CON MOVIMIENTO	
Desgaste excesivo o deformados	NO
Picaduras, grietas, quemaduras, abrasiones, etc.	NO
Fallas en el mecanismo	NO
Corrosión	NO
Apertura de garganta excesiva respecto al diámetro del elemento a la cual se debe fijar (fijaciones).	NO
Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (Enganches)	NO
Fallas en el sistema de bloqueo automático	NO
Deterioro general excesivo	NO

OTROS	
Absorbedor de choque impactado	NO APLICA
Sistema Autor retráctil defectuoso	NO
Estiramiento o eslongación excesivos línea de sujeción	NO
Presencia de etiqueta	SI
Indicador de impacto activado	NO
Diámetro de sección circular cumple con el estándar adecuado como mínimo	SI
Pines, pasadores y seguros defectuosos o ausentes	NO

PIEZAS METALICAS	
Con deformaciones o desgaste excesivo (deflexión, golpes, etc)	NO
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, quemaduras, abrasiones, etc	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Corrosión	NO
Deterioro general excesivo	NO


Empresa o Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC -

Lugar de Inspección:	CAMAN		
Observaciones:	Equipo en buenas condiciones		
Concepto:	**APTO PARA USAR**	**Válido hasta**	**26-09-2026**

Nombre del Inspector:	Perfil del Inspector:	Firma	Fecha de la Inspección
NESTOR ALBEIRO URREGO MARTINEZ	INSPECTOR DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS		**26-09-2025**

Registro Fotográfico







El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

INSPECCIÓN PERIODICA DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS

15-Fr-008

DATOS DEL ELEMENTO / EQUIPO								
DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO / EQUIPO	MARCA	CÓDIGO / SERIE	MODELO / REFERENCIA	NORMAS	LOTE	COLOR	FECHA DE FABRICACIÓN	CÓDIGO INTERNO DE INSPECCIÓN
LINEA DE VIDA RETRACTIL	MSA SAFETY	5717	63210-00A	ANSI Z359.14	0000085123	Verde	06/21	**4690276**

Digite en cada uno de los ítems evaluados, las observaciones según corresponda; SI, NO, N/A (No aplica)

ITEM	
CONDICION DE LA REATA, CUERDA O CABLE DE ACERO	
Fibras cortadas, desgastadas/desgarradas	NO
Cortes en las costuras o rotura del tejido	NO
Decoloración	NO
Estiramiento excesivo	NO
Quemaduras	NO
Contacto con productos Químicos visibles	NO
Deterioro general excesivo	NO

ITEM	
PIEZAS PLASTICAS	
Existen en el equipo	SI
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, abrasiones, etc.	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Estiramiento excesivo	NO
Fractura	NO
Quemaduras	NO
Deterioro general excesivo	NO


PIEZAS MECÁNICAS CON MOVIMIENTO	
Desgaste excesivo o deformados	NO
Picaduras, grietas, quemaduras, abrasiones, etc.	NO
Fallas en el mecanismo	NO
Corrosión	NO
Apertura de garganta excesiva respecto al diámetro del elemento a la cual se debe fijar (fijaciones).	NO
Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (Enganches)	NO
Fallas en el sistema de bloqueo automático	NO
Deterioro general excesivo	NO

OTROS	
Absorbedor de choque impactado	NO APLICA
Sistema Autor retráctil defectuoso	NO
Estiramiento o eslongación excesivos línea de sujeción	NO
Presencia de etiqueta	SI
Indicador de impacto activado	NO
Diámetro de sección circular cumple con el estándar adecuado como mínimo	SI
Pines, pasadores y seguros defectuosos o ausentes	NO

PIEZAS METALICAS	
Con deformaciones o desgaste excesivo (deflexión, golpes, etc)	NO
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, quemaduras, abrasiones, etc	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Corrosión	NO
Deterioro general excesivo	NO

Empresa o Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC -

Lugar de Inspección:	CAMAN		
Observaciones:	Equipo en buenas condiciones		
Concepto:	**APTO PARA USAR**	**Válido hasta**	**26-09-2026**

Nombre del Inspector:	Perfil del Inspector:	Firma	Fecha de la Inspección
NESTOR ALBEIRO URREGO MARTINEZ	INSPECTOR DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS		**26-09-2025**

Registro Fotográfico







El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

INSPECCIÓN PERIODICA DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS

15-Fr-008

DATOS DEL ELEMENTO / EQUIPO								
DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO / EQUIPO	MARCA	CÓDIGO / SERIE	MODELO / REFERENCIA	NORMAS	LOTE	COLOR	FECHA DE FABRICACIÓN	CÓDIGO INTERNO DE INSPECCIÓN
CARRO DE DESPLAZAMIENTO	ORBIT	NP	YAA003	ANSI Z359	NP	Plateado	NP	**4690352**


Digite en cada uno de los ítems evaluados, las observaciones según corresponda; SI, NO, N/A (No aplica)

ITEM	
CONDICION DE LA REATA, CORREA, CUERDA O CABLE DE ACERO	
Fibras cortadas, desgastadas/desgarradas	NO APLICA
Cortes en las costuras o rotura del tejido	NO APLICA
Decoloración	NO APLICA
Estiramiento excesivo	NO APLICA
Quemaduras	NO APLICA
Contacto con productos Químicos visibles	NO APLICA
Deterioro general excesivo	NO APLICA
PIEZAS MECÁNICAS CON MOVIMIENTO	
Desgaste excesivo o deformados	NO
Picaduras, grietas, quemaduras, abrasiones, etc.	NO
Fallas en el mecanismo	NO
Corrosión	NO
Apertura de garganta excesiva respecto al diámetro del elemento a la cual se debe fijar (fijaciones).	NO
Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (Enganches)	NO
Fallas en el sistema de bloqueo automático	NO
Deterioro general excesivo	NO
PIEZAS METALICAS	
Con deformaciones o desgaste excesivo (deflexión, golpes, etc)	NO
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, quemaduras, abrasiones, etc	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Corrosión	NO
Deterioro general excesivo	NO

ITEM	
PIEZAS PLASTICAS	
Existen en el equipo	NO
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, abrasiones, etc.	NO APLICA
Modificaciones en la pieza	NO APLICA
Estiramiento excesivo	NO APLICA
Fractura	NO APLICA
Quemaduras	NO APLICA
Deterioro general excesivo	NO APLICA
OTROS	
Absorbedor de choque impactado	NO APLICA
Sistema Autor retráctil defectuoso	NO APLICA
Estiramiento o eslongación excesivos línea de sujeción	NO APLICA
Presencia de etiqueta	NO APLICA
Indicador de impacto activado	NO APLICA
Diámetro de sección circular cumple con el estándar adecuado como mínimo	NO APLICA
Pines, pasadores y seguros defectuosos o ausentes	NO

Empresa o Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC -

Lugar de Inspección:	CAMAN		
Observaciones:	Equipo en buenas condiciones		
Concepto:	**APTO PARA USAR**	**Válido hasta**	**26-09-2026**

Nombre del Inspector:	Perfil del Inspector:	Firma	Fecha de la Inspección
NESTOR ALBEIRO URREGO MARTINEZ	INSPECTOR DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS		**26-09-2025**

Registro Fotográfico







El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

INSPECCIÓN PERIODICA DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS

15-Fr-008

DATOS DEL ELEMENTO / EQUIPO								
DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO / EQUIPO	MARCA	CÓDIGO / SERIE	MODELO / REFERENCIA	NORMAS	LOTE	COLOR	FECHA DE FABRICACIÓN	CÓDIGO INTERNO DE INSPECCIÓN
CARRO DE DESPLAZAMIENTO	ORBIT	NP	TAA003	ANSI Z359	NP	Plateado	NP	**4690303**

Digite en cada uno de los ítems evaluados, las observaciones según corresponda; SI, NO, N/A (No aplica)

ITEM	
CONDICION DE LA REATA, CORREA, CUERDA O CABLE DE ACERO	
Fibras cortadas, desgastadas/desgarradas	NO APLICA
Cortes en las costuras o rotura del tejido	NO APLICA
Decoloración	NO APLICA
Estiramiento excesivo	NO APLICA
Quemaduras	NO APLICA
Contacto con productos Químicos visibles	NO APLICA
Deterioro general excesivo	NO APLICA

ITEM	
PIEZAS MECÁNICAS CON MOVIMIENTO	
Desgaste excesivo o deformados	NO
Picaduras, grietas, quemaduras, abrasiones, etc.	NO
Fallas en el mecanismo	NO
Corrosión	NO
Apertura de garganta excesiva respecto al diámetro del elemento a la cual se debe fijar (fijaciones).	NO
Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (Enganches)	NO
Fallas en el sistema de bloqueo automático	NO
Deterioro general excesivo	NO

ITEM	
PIEZAS METALICAS	
Con deformaciones o desgaste excesivo (deflexión, golpes, etc)	NO
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, quemaduras, abrasiones, etc	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Corrosión	NO
Deterioro general excesivo	NO

ITEM	
PIEZAS PLASTICAS	
Existen en el equipo	NO
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, abrasiones, etc.	NO APLICA
Modificaciones en la pieza	NO APLICA
Estiramiento excesivo	NO APLICA
Fractura	NO APLICA
Quemaduras	NO APLICA
Deterioro general excesivo	NO APLICA

OTROS	
Absorbedor de choque impactado	NO APLICA
Sistema Autor retráctil defectuoso	NO APLICA
Estiramiento o eslongación excesivos línea de sujeción	NO APLICA
Presencia de etiqueta	NO APLICA
Indicador de impacto activado	NO APLICA
Diámetro de sección circular cumple con el estándar adecuado como mínimo	NO APLICA
Pines, pasadores y seguros defectuosos o ausentes	NO

Empresa o Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC -

Lugar de Inspección:	CAMAN		
Observaciones:	Equipo en buenas condiciones		
Concepto:	**APTO PARA USAR**	**Válido hasta**	**26-09-2026**

Nombre del Inspector:	Perfil del Inspector:	Firma	Fecha de la Inspección
NESTOR ALBEIRO URREGO MARTINEZ	INSPECTOR DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS		**26-09-2025**

Registro Fotográfico







El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

ECCOSIS INGENIERÍA S.A.S.

INSPECCIÓN PERIODICA DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS

15-Fr-008

DATOS DEL ELEMENTO / EQUIPO								
DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO / EQUIPO	MARCA	CÓDIGO / SERIE	MODELO / REFERENCIA	NORMAS	LOTE	COLOR	FECHA DE FABRICACIÓN	CÓDIGO INTERNO DE INSPECCIÓN
ARNÉS DIELÉCTRICO	FALLTECH	4692719	8073FDM	ANSI Z359.11-2014	NP	Negro	OCT 2018	**4690353**

Digite en cada uno de los ítems evaluados, las observaciones según corresponda; SI, NO, N/A (No aplica)

ITEM	
CONDICION DE LA REATA, CORREA, CUERDA O CABLE DE ACERO	
Fibras cortadas, desgastadas/desgarradas	NO
Cortes en las costuras o rotura del tejido	NO
Decoloración	NO
Estiramiento excesivo	NO
Quemaduras	NO
Contacto con productos Químicos visibles	NO
Deterioro general excesivo	NO

ITEM	
PIEZAS PLASTICAS	
Existen en el equipo	SI
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, abrasiones, etc.	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Estiramiento excesivo	NO
Fractura	NO
Quemaduras	NO
Deterioro general excesivo	NO

PIEZAS MECÁNICAS CON MOVIMIENTO	
Desgaste excesivo o deformados	NO APLICA
Picaduras, grietas, quemaduras, abrasiones, etc.	NO APLICA
Fallas en el mecanismo	NO APLICA
Corrosión	NO APLICA
Apertura de garganta excesiva respecto al diámetro del elemento a la cual se debe fijar (fijaciones).	NO APLICA
Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (Enganches)	NO APLICA
Fallas en el sistema de bloqueo automático	NO APLICA
Deterioro general excesivo	NO APLICA

OTROS	
Absorbedor de choque impactado	NO APLICA
Sistema Autor retráctil defectuoso	NO APLICA
Estiramiento o eslongación excesivos línea de sujeción	NO
Presencia de etiqueta	SI
Indicador de impacto activado	NO
Diámetro de sección circular cumple con el estándar adecuado como mínimo	NO APLICA
Pines, pasadores y seguros defectuosos o ausentes	NO

PIEZAS METALICAS	
Con deformaciones o desgaste excesivo (deflexión, golpes, etc)	NO APLICA
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, quemaduras, abrasiones, etc	NO APLICA
Modificaciones en la pieza	NO APLICA
Corrosión	NO APLICA
Deterioro general excesivo	NO APLICA

Empresa o Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC -

Lugar de Inspección:	CAMAN		
Observaciones:	Equipo en buenas condiciones		
Concepto:	**APTO PARA USAR**	**Válido hasta**	**26-09-2026**

Nombre del Inspector:	Perfil del Inspector:	Firma	Fecha de la Inspección
ANDREA PAOLA CÁRDENAS TORRES	INSPECTOR DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS/ING CIVIL/PERSONA CALIFICADA		**26-09-2025**

Registro Fotográfico







El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

ECCOSIS INGENIERIA S.A.S.

INSPECCIÓN PERIODICA DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS

15-Fr-008

DATOS DEL ELEMENTO / EQUIPO								
DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO / EQUIPO	**MARCA**	**CÓDIGO / SERIE**	**MODELO / REFERENCIA**	**NORMAS**	**LOTE**	**COLOR**	**FECHA DE FABRICACIÓN**	**CÓDIGO INTERNO DE INSPECCIÓN**
ARNÉS TIPO X	INSAFE	126	IN-8004-1	ANSI Z359.1	40981	Naranja y negro	09/2024	**4528436**

Digite en cada uno de los ítems evaluados, las observaciones según corresponda; SI, NO, N/A (No aplica)

ITEM	
CONDICION DE LA REATA, CORREA, CUERDA O CABLE DE ACERO	
Fibras cortadas, desgastadas/desgarradas	NO
Cortes en las costuras o rotura del tejido	NO
Decoloración	NO
Estiramiento excesivo	NO
Quemaduras	NO
Contacto con productos Químicos visibles	NO
Deterioro general excesivo	NO
PIEZAS MECÁNICAS CON MOVIMIENTO	
Desgaste excesivo o deformados	NO APLICA
Picaduras, grietas, quemaduras, abrasiones, etc.	NO APLICA
Fallas en el mecanismo	NO APLICA
Corrosión	NO APLICA
Apertura de garganta excesiva respecto al diámetro del elemento a la cual se debe fijar (fijaciones).	NO APLICA
Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (Enganches)	NO APLICA
Fallas en el sistema de bloqueo automático	NO APLICA
Deterioro general excesivo	NO APLICA
PIEZAS METALICAS	
Con deformaciones o desgaste excesivo (deflexión, golpes, etc)	NO
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, quemaduras, abrasiones, etc	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Corrosión	NO
Deterioro general excesivo	NO

ITEM	
PIEZAS PLASTICAS	
Existen en el equipo	SI
Picaduras, bordes filosos, aplastamiento, grietas, abrasiones, etc.	NO
Modificaciones en la pieza	NO
Estiramiento excesivo	NO
Fractura	NO
Quemaduras	NO
Deterioro general excesivo	NO
OTROS	
Absorbedor de choque impactado	NO APLICA
Sistema Autor retráctil defectuoso	NO APLICA
Estiramiento o eslongación excesivos línea de sujeción	NO
Presencia de etiqueta	SI
Indicador de impacto activado	NO
Diámetro de sección circular cumple con el estándar adecuado como mínimo	NO APLICA
Pines, pasadores y seguros defectuosos o ausentes	NO

Empresa o Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC -

Lugar de Inspección:	Comando aereo de mantenimiento FAC		
Observaciones:	Equipo apto		
Concepto:	**APTO PARA USAR**	**Válido hasta**	**12-09-2026**

Nombre del Inspector:	Perfil del Inspector:	Firma	Fecha de la Inspección
ANDREA PAOLA CÁRDENAS TORRES	INSPECTOR DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS		**12-09-2025**

Registro Fotográfico







El concepto emitido en este documento es valido por un año a partir de su fecha de inspección, se establece teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el equipo al momento de la inspección, y es válido si se mantienen estas características y/o se aplican las recomendaciones establecidas; cualquier alteración que afecte la integridad del equipo, invalida dicho concepto.

STEELPRO SAFETY®

FICHA TÉCNICA

BLOQUE RETRÁCTIL DE 15 METROS (50FT)

EN CABLE DE ACERO



ANSI Z359.14

CLASS B SRL

DESCRIPCIÓN


Steelpro, para su nueva línea de Bloques Retractiles, están fabricados con materiales de la más alta calidad y de acuerdo con normas internacionales. Diseñados para detención de caídas de menos de 0.61 m las cuales permiten realizar trabajos con desplazamientos seguros en planos verticales y horizontales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Carcasa fabricada en plástico ABS resistente a golpes.
- Ojalillo metálico giratorio en la parte superior de la carcasa.
- Línea de 6m elaborada en cable de acero galvanizado 3/16".
- Gancho de seguridad de ¾ en acero forjado con cierre automático y cabeza giratoria.
- Gancho incluye indicador de impacto.
- Incluye mosquetón o carabinero de cierre automático con conexión a punto de anclaje.
- Incluye pasador o cuerda de llamado.
- Incluye Handtransport para fácil traslado.
- Vida útil: 5 años a partir de la fecha de fabricación mostrada en la etiqueta.
- Peso aprox. 6.35 kg +/- 0.099 kg.

Datos importantes:

- Longitud max. de trabajo: 50 feet (15.24m).
- Fuerza en la puerta de gancho ¾: 3,600 libras (Ansi Z359.12 – 2009).
- Fuerza de rotura mínima: 3,400 libras.
- Fuerza Estática: 3,000 libras por 1 minuto.
- Fuerza Dinámica: 300 libras a 4 pies (1.20m) de caída libre SRL se bloquea y se desbloquea hasta que se libera.
- Fuerza de rotura inferior: 1,800 libras (8kN) / 900 libras (6kN).
- Distancia total de caída: 54" (1.4m).
- Distancia de caída libre: 24" (0.61m).
- Peso máximo de uso: 300 libras (136 kg).



NORMAS / CERTIFICACIONES / APROBACIONES

- ANSI/ASSE Z359.14-2014.
- Clase B SRL.
- Cumple con los requerimientos de OSHA 1910 y 1926 (Subparte M).

APLICACIONES

Trabajos en alturas y Detención de caídas para toda industria que lo requiera.

Versión 01-2022

>>> PROSINFER | RUC: 20603671261 | WWW.PROSINFER.COM | DISTRIBUIDOR AUTORIZADO <<<

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un sistema personal para detención de caídas.

- Se recomienda tener y mantener una Hoja de vida de cada equipo de trabajo seguro en alturas y realizar con periodicidad no inferior a una (1) vez al año sus equipos para Inspección y validación de operatividad.
- Toda instalación, armado y uso de los sistemas retractiles deben realizarse bajo supervisión de una persona competente y calificada.
- Revise los procedimientos de Trabajo en alturas en su empresa, reciba las capacitaciones respectivas y práctique antes de realizar el trabajo.
- Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas y metales.
- Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender.
- Guardar en un ambiente LIMPIO, SECO y que no reciba luz solar DIRECTA.
- La cuerda o cable elongado debe guardarse con cuidado sin soltar y evitando que corra con fuerza.
- Verificar que en el lugar de almacenamiento no existan ROEDORES, ni SUSTANCIAS QUÍMICAS volátiles, corrosión o humo.
- Cuando no lo utilice, almacene el equipo donde no sufra los efectos del calor, la luz, el exceso de humedad, las sustancias químicas, u otros elementos degradantes.
- Marque el inicio de uso del equipo en:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AÑO												
AÑO												
AÑO												
AÑO												
AÑO												

Fecha de primer uso _____/_____

ADVERTENCIAS

- Toda instalación, armado y uso de los sistemas retractiles deben realizarse bajo supervisión de una persona calificada.
- El uso del equipo en aplicaciones incorrectas podría resultar en lesiones graves o incluso la muerte.
- No suelte la cuerda o cable elongado para guardarlo, la fuerza de retorno puede malograr el pin interior.
- Se permite un máximo de 1 accesorio por punto de conexión.
- Consulte las instrucciones para conocer las conexiones compatibles y el proceso de instalación correcto.
- No exponer a sustancias químicas, productos corrosivos, exceso de calor, descargas eléctricas, bordes y superficies punzantes y abrasivas.
- NUNCA limpie los sistemas con productos corrosivos.
- Los puntos de anclaje deben ser rígidos y capaz de soportar una carga mínima de 5,000 lbs/ 2270kg /22.2kn.

EMPAQUE

1 x caja.

GARANTÍA


Todas las propiedades físicas y recomendaciones del producto están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.
VICSA SAFETY PERÚ SAC informa que no ofrece garantía por uso de este producto en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA SAFETY PERÚ SAC no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del producto.
Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los dos (2) primeros meses de facturado el producto, VICSA SAFETY PERÚ SAC asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto del reclamo; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación por defectos de calidad.
La presente garantía aplica para toda la línea de productos marca STEELPRO, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL (LEGAL)

VICSA SAFETY PERU SAC se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos.
Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos, Minero y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a los reglamentos y normas de seguridad y salud ocupacional peruanos.

Versión 01-2022

EVIDENCIAS COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO





4690294