Albán-Cundinamarca, 19 de septiembre de 2025.

SPOSP 500-2025

Doctor:
WILLIAM EDUARDO ROZO VARGAS
Director de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres
Gobernación de Cundinamarca
Calle 26 No 51-53 Bogotá, Colombia

Asunto: Solicitud de apoyo para la atención de puntos de riesgo.

Respetado doctor:

Reciba un cordial saludo acompañado de los deseos de éxito de parte de la alcaldía municipal de Albán.

Por medio de la presente me permito solicitar su amable colaboración para la atención a los siguientes puntos por gestión del riesgo producto de la temporada de lluvias que se encuentran en el municipio de Albán:

1. **Movimiento en masa sector Cochenda, vereda La María Baja.**

   Se presento el movimiento en masa en el predio propiedad del señor Raul Quiroga, en donde se encuentran en riesgo 2 familias, conformadas por adultos mayores, que habitan en la parte alta del deslizamiento, ya que existe la amenaza de caída de la vivienda y que se genere el taponamiento de la vía de ingreso al sector Cochenda que es habitado en su mayoría por adultos mayores, se adjuntan dos fotografías del movimiento en masa a continuación:



Fotografías 1 y 2. Movimiento en masa sector Cochenda.
Fuente: Secretaría de Planeación, Obras y Servicios Públicos

2. Movimiento en masa sector La María Alta, vereda Java

Se presento el movimiento en masa en el predio propiedad de la señora Angie Alvarez, en donde se encuentra en riesgo 1 familia de la que forman parte 2 menores de edad y 1 persona discapacitada, ya que existe la amenaza de caída de la vivienda y es posible que por este fenómeno se genere el taponamiento de la única vía de ingreso al sector La María Alta, se adjuntan dos fotografías del movimiento en masa a continuación:





Fotografías 3 y 4. Movimiento en masa sector La María Alta.
Fuente: Secretaría de Planeación, Obras y Servicios Públicos.

3. Movimiento en masa vereda Pantanillo

Se presento el movimiento en masa en el predio propiedad del señor Efrain Triana, en donde se encuentra en riesgo 1 familia conformada por adultos mayores, ya que existe la amenaza de caída de la vivienda y es posible que por este fenómeno se genere el taponamiento la vía rural que conecta al sector rural de la vereda con el centro poblado, se adjuntan dos fotografías del movimiento en masa a continuación:



Fotografía 5. Movimiento en masa vereda Pantanillo.
Fuente: Secretaría de Planeación, Obras y Servicios Públicos.



Fotografía 6. Movimiento en masa vereda Pantanillo.
Fuente: Secretaría de Planeación, Obras y Servicios Públicos.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a su respuesta.

Cordialmente,

ANDRÉS JULIÁN MARÍN ZAMORA
Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos
Coordinador del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres