TERMECO S.A.S.

TERMECO S.A.S. INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NIT: 901.225.745-3

FECHA DE SERVICIO: 30 / 09 / 23

NÚMERO DE REPORTE:

CLIENTE: ICBF PUENTE ARANDA CREER

DIRECCIÓN: CALLE 12 # 30-36 CIUDAD: BOGOTA

MODELO EQUIP. 1: TAC-24CSA/22 MODELO EQUIP. 2:

UBICACIÓN EQUIP. 1: CUARTO TECNICO #9

UBICACIÓN EQUIP. 2:

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO: X CORRECTIVO: EMERGENCIA:

CLASE DE EQUIPO: AIRE ACOND.: X VENTILACIÓN: otros:

VOLTAJE UTILIZ.: L1-L2: 220 V. L1-L3: 220 V. L2-L3:

AIRE ACONDICIONADO

MODELO EQUIPO 1: TAC-24CSA/22 CAPACIDAD EQUIP. 1: 24000 BTU/h

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacitor:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM		ITEM	
Motor Evaporador	✓	Borneras	✓
Motor Condensador	✓	Rte térmico	✓
Evaporador	✓	Fugas	✓
Condensador	✓	Tornillería	✓
Filtros de aire	✓	Contact.	✓
Drenaje	✓	Alimentac.	✓
Cuadro de maniobras	✓	Aspas de ventilac.	✓
Tablero eléctrico	✓	Rodamientos	✓

AIRE ACONDICIONADO

MODELO EQUIPO 2: CAPACIDAD EQUIP 2:

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacitor:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM		ITEM	
Motor Evaporador		Borneras	
Motor Condensador		Rte térmico	
Evaporador		Fugas	
Condensador		Tornillería	
Filtros de aire		Contact.	
Drenaje		Alimentac.	
Cuadro de maniobras		Aspas de ventilac.	
Tablero eléctrico		Rodamientos	

TEMPERATURAS °C / °F

ITEM	MEDICIÓN
Retorno Aire acondicionado	
Succión de compresor	
Entrada Unidad Condensadora	
Salida Unidad Condensadora	
Entrada Agua:	
Salida Agua:	
Clase de Refrigerante:	R 410 A

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: JOSE E RINCÓN

FIRMA: C.C. 19122965

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE: Elizabeth Santamaría

CARGO: Tecnico

EQUIPO EN OPERACIÓN: SI: X NO:

CALLE 70 D No. 104 C - 41 P1 - Bogotá D.C., Tel: 5461055 - 3203401212

Correo electrónico: termeco4@gmail.com - Bogotá D.C., Colombia

TERMECO S.A.S.

TERMECO S.A.S.
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NIT: 901.225.745-3

FECHA DE SERVICIO: 30 / 09 / 25
NÚMERO DE REPORTE:

CLIENTE: ICBF PUENTE ARANDA CRECER.
DIRECCIÓN: CALLE 12 # 30-36 CIUDAD: BOGOTA

MODELO EQUIPO 1: MSOBA 09CRDNI-MPOW MODELO EQUIP 2: EMF12IE
UBICACIÓN EQUIP 1: CUARTO TECNICO #1
UBICACIÓN EQUIP 2: CUARTO TECNICO #1

MANTENIMIENTO:
PREVENTIVO: [X]
CORRECTIVO: [ ]
EMERGENCIA: [ ]

CLASE DE EQUIP:
AIRE ACOND.: [X]
VENTILACIÓN: [ ]
OTRO: [ ]

VOLTAJE LINEAL:
L1-L2: 220V.
L2-L3: 220V.
L1-L3: ____

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: 09CRDNI-MPOW CAPACIDAD EQUIP. 1: 9.000 BTU/h.

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ÍTEM		ÍTEM	
Motor Evaporador:	[✓]	Borneras:	[✓]
Motor Condensador:	[✓]	Filtro aire:	[✓]
Evaporador:	[✓]	Pugas:	[✓]
Condensador:	[✓]	Tornillería:	[✓]
Filtro deshidr:	[✓]	Contactor:	[✓]
Drenaje:	[✓]	Alimentador:	[✓]
Cuerpo de mariposa:	[✓]	Soporte de tuberías:	[✓]
Tablero eléctrico:	[✓]	Rodamientos:	[✓]

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: EMF12IE CAPACIDAD EQUIP 2: 12000 BTU/h.

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ÍTEM		ÍTEM	
Motor Evaporador:	[✓]	Borneras:	[✓]
Motor Condensador:	[✓]	Filtro aire:	[✓]
Evaporador:	[✓]	Pugas:	[✓]
Condensador:	[✓]	Tornillería:	[✓]
Filtro deshidr:	[✓]	Contactor:	[✓]
Drenaje:	[✓]	Alimentador:	[✓]
Cuerpo de mariposa:	[✓]	Soporte de tuberías:	[✓]
Tablero eléctrico:	[✓]	Rodamientos:	[✓]

TEMPERATURAS °C / °F	
ÍTEM	
Retorno Aire acondicionado:	
Suministro de aire fría:	
Entrada Unidad Condensadora:	
Salida Unidad Condensadora:	
Entrada de Agua:	
Salida Agua:	
Clase de Refrigerante:	R 410 A

CONSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

MTO. REALIZADO POR:
NOMBRE: JOSÉ E. RINCÓN
FIRMA:
C.C: 1914226 5

MTO. APROBADO POR:
NOMBRE: Elizabeth Ambrosio
CARGO: Tecnico
EQUIPO EN OPERACIÓN: SI [X] NO [ ]

TERMECO S.A.S.

TERMECO S.A.S. INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NIT: 901.225.745-3

FECHA DE SERVICIO: 30 09 25

NÚMERO DE REPORTE:

CLIENTE: ICBF PUENTE PEANDA CESPA

DIRECCIÓN: CALLE 12 # 30-36 CIUDAD: BOGOTA

MODELO EQUIP. 1: MSAFB-12CRDN1-NQ0W MODELO EQUIP. 2:

UBICACIÓN EQUIP. 1: CUARTO TECNICO # 2

UBICACIÓN EQUIP. 2: CUARTO TECNICO # 3

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO: X CORRECTIVO: EMERGENCIA:

CLASE DE EQUIP.: AIRE ACOND.: X VENTILACIÓN: OTRO:

VOLTAJE LINEAL: L1-L2: 220 L2-L3: 220 L1-L3:

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: MSAFB-12CRDN1-NQ0W CAPACIDAD EQUIP. 1: 12000 BTU/h.

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES			
ÍTEM		ÍTEM	
Motor Evaporador:	✓	Sensores:	✓
Motor Condensador:	✓	Rodamientos:	✓
Evaporador:	✓	Fugas:	✓
Condensador:	✓	Tornillería:	✓
Filtros de aire:	✓	Correas:	✓
Drenaje:	✓	Alineación:	✓
Cuarto de máquinas:	✓	Bujías de bornes:	✓
Tablero eléctrico:	✓	Rodetes/aletas:	✓

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: MSAFB-12CRDN1-NQ0W CAPACIDAD EQUIP. 2: 12.000 BTU/h.

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES			
ÍTEM		ÍTEM	
Motor Evaporador:	✓	Sensores:	✓
Motor Condensador:	✓	Rodamientos:	✓
Evaporador:	✓	Fugas:	✓
Condensador:	✓	Tornillería:	✓
Filtros de aire:	✓	Correas:	✓
Drenaje:	✓	Alineación:	✓
Cuarto de máquinas:	✓	Bujías de bornes:	✓
Tablero eléctrico:	✓	Rodetes/aletas:	✓

TEMPERATURAS °C / °F	
ÍTEM	
Refrigerante entregado:	
Suministro descarga:	
Estado Válvula Conmutación:	
Salida Válvula Conmutación:	
Entrada Agua:	
Salida Agua:	
Clase de Refrigerante:	R 410 A

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: JOSE E RINCÓN

FIRMA:

C.C: 1.912.226.51

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE: Sandra Ramos

CARGO: Coordinadora CESPA

EQUIPO EN OPERACIÓN: SI X NO

TERMECO S.A.S.
REPORTE DE MANTENIMIENTO

TERMECO S.A.S.
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

NIT: 901.225.745-3

FECHA DE SERVICIO: 30 | 09 | 25

NUMERO DE REPORTE:

CLIENTE: ICBF PUENTE PRADA CESPA
DIRECCIÓN: CALLE 12 # 30-36 CIUDAD: BOGOTA

MODELO EQUIP. 1: MSS-CI-24P MODELO EQUIP. 2:
UBICACIÓN EQUIP. 1: CUARTO TECHICO
UBICACIÓN EQUIP. 2:

MANTENIMIENTO:
- PREVENTIVO: X
- CORRECTIVO:
- EMERGENCIA:

CLASE DE EQUIP.:
- AIRE ACOND.: X
- VENTILACIÓN:
- OTRO:

VOLTAJE LINEAL:
- L1-L2: 220 V.
- L2-L3:
- L1-L3:

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: MSS-CI-24P. CAPACIDAD EQUIP. 1: 24000 BTU/h.

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succion:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ÍTEM	MEDICIÓN	ÍTEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador:	✓	Bornes:	✓
Motor Condensador:	✓	Filtro secador:	✓
Evaporador:	✓	Fugas:	✓
Condensador:	✓	Tornillería:	✓
Filtros de aire:	✓	Correas:	✓
Drenaje:	✓	Alineación:	✓
Cuarto de maquinas:	✓	Acoples de bombas:	✓
Tablero eléctrico:	✓	Rodamientos:	✓

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: CAPACIDAD EQUIP 2:

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ÍTEM	MEDICIÓN	ÍTEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador:		Bornes:	
Motor Condensador:		Filtro secador:	
Evaporador:		Fugas:	
Condensador:		Tornillería:	
Filtros de aire:		Correas:	
Drenaje:		Alineación:	
Cuarto de maquinas:		Acoples de bombas:	
Tablero electrico:		Rodamientos:	

TEMPERATURAS °C / °F

ÍTEM	MEDICIÓN
Retorno Área acondicionada	
Suministro de rejilla	
Entrada Unidad Condensadora	
Salida Unidad Condensadora	
Entrada Agua:	
Salida Agua:	
Clase de Refrigerante:	R 410A

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: JOSÉ E RIVERÓN
FIRMA:
C.C: 1917226C5

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE: Sandra Barrantes
CARGO: Coordinadora CESPA
EQUIPO EN OPERACIÓN: SI: X NO:

TERMECO S.A.S.

TERMECO S.A.S. INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NIT: 901.225.745-3

FECHA DE SERVICIO: 30 09 25

NÚMERO DE REPORTE:

CLIENTE: LCBF MARTIRES

DIRECCIÓN: CALLE 13 # 31-04 CIUDAD: Bogota

MODELO EQUIP. 1: EMFO 9IE MODELO EQUIP. 2:

UBICACIÓN EQUIP. 1: CUARTO TECNICO

UBICACIÓN EQUIP. 2:

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO: X CORRECTIVO: EMERGENCIA:

CLASE DE EQUIP.: AIRE ACOND.: X VENTILACIÓN: OTRO:

VOLTAJE LINEAL: L1-L2: 220 L2-L3: L1-L3:

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: EMFO 9IE CAPACIDAD EQUIP. 1: 9000 BTU/h

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ÍTEM	MEDICIÓN	ÍTEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador:	✓	Borneas:	✓
Motor Condensador:	✓	Ajustes:	✓
Evaporador:	✓	Fugas:	✓
Condensador:	✓	Tornillería:	✓
Filtros Secos:	✓	Correas:	✓
Drenaje:	✓	Alineación:	✓
Cuarto de máquinas:	✓	Soplete de limpieza:	✓
Tablero eléctrico:	✓	Rodamientos:	✓

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: CAPACIDAD EQUIP. 2:

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ÍTEM	MEDICIÓN	ÍTEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador:		Borneas:	
Motor Condensador:		Ajustes:	
Evaporador:		Fugas:	
Condensador:		Tornillería:	
Filtros Secos:		Correas:	
Drenaje:		Alineación:	
Cuarto de máquinas:		Soplete de limpieza:	
Tablero eléctrico:		Rodamientos:	

TEMPERATURAS °C / °F	
ÍTEM	MEDICIÓN
Retorno Aire acondicionado:	
Suministro de aire:	
Entrada Unidad Condensadora:	
Salida Unidad Condensadora:	
Entrada de Agua:	
Salida Agua:	
Zona de Refrigeración:	

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: JOSE E RINCON

FIRMA:

C.C. 1917226551

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE: Juan Cabrera

CARGO: Secretario Operativo

EQUIPO EN OPERACIÓN: SI X NO

CALLE 78 D No. 104 C - 41 P1 - Bogotá D.C., Tel: 5481056 - 3202401212

Correo electrónico: termeco@gmail.com - Bogotá D.C , Colombia

TERMECO S.A.S.

TERMECO S.A.S.
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NIT: 901.225.745-3

FECHA DE SERVICIO: 29 | 09 | 25

NÚMERO DE REPORTE:

CLIENTE: ICBF REGIONAL BOGOTÁ
DIRECCIÓN: AV. CRA 50 #26-51 CIUDAD: BOGOTÁ

MODELO EQUIP 1: MSOFA 12CRDI-NQ0W MODELO EQUIP 2: LMFQ91E
UBICACIÓN EQUIP 1: CUARTO TECNICO
UBICACIÓN EQUIP 2: CUARTO TECNICO

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO: X CORRECTIVO: EMERGENCIA:

CLASE DE EQUIP: AIRE ACOND.: X VENTILACIÓN: OTRO:

VOLTAJE LINEAL: L1-L2: 220 V. L2-L3: 220 V. L1-L3:

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: MSAFB12CRDMI-NQ0W CAPACIDAD EQUIP 1: 12.000 BTU/h.

COMPRESOR	MOTOR CONDENSADOR	MOTOR EVAPORADOR
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ÍTEM		ÍTEM	
Motor Evaporador:	✓	Bornes:	✓
Motor Condensador:	✓	Filtro secador:	✓
Evaporador:	✓	Fugas:	✓
Condensador:	✓	Tornillería:	✓
Filtros de aire:	✓	Correas:	✓
Drenaje:	✓	Alineación:	✓
Cuarto de máquinas:	✓	Acoples de bombas:	✓
Tablero eléctrico:	✓	Rodamientos:	✓

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: LMFQ91E CAPACIDAD EQUIP 2: 9000 BTU/h.

COMPRESOR	MOTOR CONDENSADOR	MOTOR EVAPORADOR
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ÍTEM		ÍTEM	
Motor Evaporador:	✓	Bornes:	✓
Motor Condensador:	✓	Filtro secador:	✓
Evaporador:	✓	Fugas:	✓
Condensador:	✓	Tornillería:	✓
Filtros de aire:	✓	Correas:	✓
Drenaje:	✓	Alineación:	✓
Cuarto de máquinas:	✓	Acoples de bombas:	✓
Tablero eléctrico:	✓	Rodamientos:	✓

TEMPERATURAS °C / °F

ÍTEM	MEDICIÓN
Retorno Aire acondicionado	
Suministro de mezcla	
Entrada Unidad Condensadora	
Salida Unidad Condensadora	
Entrada Agua:	
Salida Agua:	
Clase de Refrigerante:	R 410A R 410 A

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

EQUIPO LMFQ91E EL REFRIJERANTE ESTA MUY BAJO HAY QUE ACERLE RECARGA

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: JOSE E RINCÓN M
FIRMA:
C.C. 1917296 5

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE: Paul Fdo Beaud
CARGO: Apoyo supervisor
EQUIPO EN OPERACIÓN: SI: X NO:

TERMECO S.A.S.
REPORTE DE MANTENIMIENTO
NIT: 901.225.745-3

TERMECO S.A.S. INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

FECHA DE SERVICIO: 29 | 09 | 25

NÚMERO DE REPORTE:

CLIENTE: IOBF REGIONAL BOGOTA
DIRECCIÓN: AV CR 50 #26-51 CIUDAD: BOGOTÁ

MODELO EQUIP 1: EMF18IC MODELO EQUIP 2: CMF091E
UBICACIÓN EQUIP 1: CUARTO TECNICO
UBICACIÓN EQUIP 2: CUARTO TECNICO #2

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO: X CORRECTIVO: EMERGENCIA:

CLASE DE EQUIP: AIRE ACOND: X VENTILACIÓN: OTRO:

VOLTAJE LINEAL: L1-L2: 220 L2-L3: 220 L1-L3:

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: EMF18IC CAPACIDAD EQUIP. 1: 18000 BTU/h

COMPRESOR	MOTOR CONDENSADOR	MOTOR EVAPORADOR
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM	MEDICIÓN	ITEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador:	✓	Borneras:	✓
Motor Condensador:	✓	Filtro secador:	✓
Evaporadora:	✓	Pegues:	✓
Condensadora:	✓	Tornillería:	✓
Filtros de aire:	✓	Correas:	✓
Drenaje:	✓	Alineación:	✓
Cuarto de máquinas:	✓	Acoples de bombas:	✓
Tablero eléctrico:	✓	Rodamientos:	✓

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: CMF091E CAPACIDAD EQUIP 2: 9.000 BTU/h

COMPRESOR	MOTOR CONDENSADOR	MOTOR EVAPORADOR
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM	MEDICIÓN	ITEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador:	✓	Borneras:	✓
Motor Condensador:	✓	Filtro secador:	✓
Evaporadora:	✓	Pegues:	✓
Condensadora:	✓	Tornillería:	✓
Filtros de aire:	✓	Correas:	✓
Drenaje:	✓	Alineación:	✓
Cuarto de máquinas:	✓	Acoples de bombas:	✓
Tablero eléctrico:	✓	Rodamientos:	✓

TEMPERATURAS °C / °F	
ITEM	MEDICIÓN
Retorno Aire acondicionado	
Suministro de mezcla	
Entrada Unidad Condensadora	
Salida Unidad Condensadora	
Entrada Agua:	
Salida Agua:	
Clase de Refrigerante:	

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

MTO. REALIZADO POR:
NOMBRE: JOSE E RINCÓN
FIRMA:
C.C: 1917226[illegible]

MTO. APROBADO POR:
NOMBRE: Paula Feda Becerra
CARGO: Apoyo Supervisor

EQUIPO EN OPERACIÓN SI: X NO:

CALLE 70 D No. 104 C - 41 P1 - Bogotá D.C., Tel: 5481056 - 3202401212 Correo electrónico: termeca@gmail.com - Bogotá D.C , Colombia

TERMECO S.A.S.

TERMECO S.A.S. INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NIT: 901.225.745-3

FECHA DE SERVICIO: 1 / 10 / 25

NÚMERO DE REPORTE:

CLIENTE: ICBF SONDA USAQUEN

DIRECCIÓN: _____ CIUDAD: BOGOTA

MODELO EQUIP. 1: MSS-CO-24P MODELO EQUIP 2: EMFO9IE

UBICACIÓN EQUIP. 1: CUARTO TECNICO #1

UBICACIÓN EQUIP. 2: CUARTO TECNICO #2

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO: X | CORRECTIVO: | EMERGENCIA:

CLASE DE EQUIP.: AIRE ACOND.: X | VENTILACIÓN: | OTRO: _____

VOLTAJE UTILIZ.: UNO: 220V | UNO: 220V | UNO: _____

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: MSS-CO-24P CAPACIDAD EQUIP. 1: 24.000 BTU/h

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM		ITEM	
Motor Evaporador:	✓	Borneras:	✓
Motor Condensador:	✓	Filtro secador:	✓
Evaporador:	✓	Fugas:	✓
Condensador:	✓	Temblerín:	✓
Filtro de aire:	✓	Contactor:	✓
Drenaje:	✓	Alimentación:	✓
Cuerpo de mariposa:	✓	Bujías de tornillos:	✓
Tablero eléctrico:	✓	Rodamientos:	✓

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: EMFO9IE CAPACIDAD EQUIP. 2: 9000 BTU/h

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM		ITEM	
Motor Evaporador:	✓	Borneras:	✓
Motor Condensador:	✓	Filtro secador:	✓
Evaporador:	✓	Fugas:	✓
Condensador:	✓	Temblerín:	✓
Filtro de aire:	✓	Contactor:	✓
Drenaje:	✓	Alimentación:	✓
Cuerpo de mariposa:	✓	Bujías de tornillos:	✓
Tablero eléctrico:	✓	Rodamientos:	✓

TEMPERATURAS °C / °F	
ITEM	MEDICIÓN
Retorno Aire acondicionado:	
Suministro descarga:	
Entrada Unidad Condensadora:	
Salida Unidad Condensadora:	
Entrada Agua:	
Salida Agua:	
Clase de Refrigerante:	R410A

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: Jair E. Rincón

FIRMA:

C.C. 1917226 5 1

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE: Monica Daza

CARGO: Apoyo Coordinacion Prof Unit

EQUIPO EN OPERACIÓN: SI X NO

TERMECO S.A.S.

TERMECO S.A.S.
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NIT: 901.225.745-3

FECHA DE SERVICIO: 1 | 10 | 25

NÚMERO DE REPORTE:

CLIENTE: ICBF REGIONAL SUBA

DIRECCIÓN: CR. 58 # 128694 CIUDAD: Bogotá

MODELO EQUIP. 1: EMF 121 F MODELO EQUIP 2:

UBICACIÓN EQUIP. 1: CENTRO COMPUTO

UBICACIÓN EQUIP 2:

MANTENIMIENTO:
- PREVENTIVO: X
- CORRECTIVO:
- EMERGENCIA:

CLASE DE EQUIP.:
- AIRE ACOND.: X
- VENTILACIÓN:
- OTRO:

VOLTAJE LINEAL:
- L1-L2: 220 V
- L2-L3:
- L1-L3:

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: EMF 121 F CAPACIDAD EQUIP. 1: 12000 BTU/h

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.): 0.90 A		
L2 (Amp.): 0.81 A		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM	MEDICIÓN	ITEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador:	✓	Ajustes:	✓
Motor Condensador:	✓	Ajuste tornillos:	✓
Evaporador:	✓	Fugas:	✓
Condensador:	✓	Termostato:	✓
Filtros de aire:	✓	Contactor:	✓
Drenaje:	✓	Alimentación:	✓
Cuadro de maniobras:	✓	Ajustes de tornillos:	✓
Tablero eléctrico:	✓	Rodamientos:	✓

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: CAPACIDAD EQUIP 2:

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM	MEDICIÓN	ITEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador:		Ajustes:	
Motor Condensador:		Ajuste tornillos:	
Evaporador:		Fugas:	
Condensador:		Termostato:	
Filtros de aire:		Contactor:	
Drenaje:		Alimentación:	
Cuadro de maniobras:		Ajustes de tornillos:	
Tablero eléctrico:		Rodamientos:	

TEMPERATURAS °C / °F

ITEM	MEDICIÓN
Retorno Aire acondicionado:	
Ventilador de rejilla	
Entrada Unidad Condensadora	
Salida Unidad Condensadora	
Entrada Agua:	
Salida Agua:	
Clase de Refrigerante:	R 410 A

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: JOSE E. RINCÓN

FIRMA:

C.C. 19172265

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE: Martha Blanco

CARGO: Ass. Admin.

EQUIPO EN OPERACIÓN: SI NO

CALLE 70 D No. 104 C - 41 P1 - Bogotá D.C., Tel: 5481058 - 3202491212

Correo electrónico: termeco@gmail.com - Bogotá D.C., Colombia

TERMECO S.A.S.

TERMECO S.A.S.
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NIT: 901.225.745-3

FECHA DE SERVICIO: 2 | 10 | 25

NÚMERO DE REPORTE:

CLIENTE: ICBF CENTRO ZONAL BOSA

DIRECCIÓN: CLL. 65S. # 80C-56 BOSA CIUDAD: BOGOTA

MODELO EQUIP. 1: CMF091E MODELO EQUIP. 2:

UBICACIÓN EQUIP. 1: CUARTO TECNICO

UBICACIÓN EQUIP. 2:

MANTENIMIENTO:
- PREVENTIVO: X
- CORRECTIVO:
- EMERGENCIA:

CLASE DE EQUIP.:
- REFRIGERACIÓN: X
- VENTILACIÓN:
- OTRO:

VOLTAJE LINEAL:
- L1-L2: 220V
- L2-L3:
- L3-L1:

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: CMF091E CAPACIDAD EQUIP. 1: 9000 BTU/h

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ÍTEM	✓	ÍTEM	✓
Motor Evaporador:	✓	Borneas:	✓
Motor Condensador:	✓	Ajuste térmico:	✓
Evaporadora:	✓	Fugas:	✓
Condensadora:	✓	Temblores:	✓
Filtros de aire:	✓	Correas:	✓
Drenaje:	✓	Alineación:	✓
Cuerpo de máquinas:	✓	Rejillas de ventilación:	✓
Tablero eléctrico:	✓	Rodamientos:	✓

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: CAPACIDAD EQUIP. 2:

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ÍTEM	✓	ÍTEM	✓
Motor Evaporador:		Borneas:	
Motor Condensador:		Ajuste térmico:	
Evaporadora:		Fugas:	
Condensadora:		Temblores:	
Filtros de aire:		Correas:	
Drenaje:		Alineación:	
Cuerpo de máquinas:		Rejillas de ventilación:	
Tablero eléctrico:		Rodamientos:	

TEMPERATURAS °C / °F	
ÍTEM	MEDICIÓN
Retorno bulbo seco:	
Suministro bulbo seco:	
Entrada Unidad Condensadora:	
Salida Unidad Condensadora:	
Entrada Agua:	
Salida Agua:	
Clase de Refrigerante:	R 410 A

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

MTO. REALIZADO POR:
- NOMBRE: JOSE ERIVCÓN
- FIRMA:
- C.C: 1919 2265

MTO. APROBADO POR:
- NOMBRE: Cecilia Rueda
- CARGO: 01/10/2025
- EQUIPO EN OPERACIÓN: SI [X] NO [ ]

CALLE 70 D No. 104 C - 41 P1 - Bogotá D.C., Tel: 5481055 - 3202401212
Correo electrónico: termeco@gmail.com - Bogotá D.C., Colombia

TERMECO S.A.S.

TERMECO S.A.S.
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NIT: 901.225.745-3

FECHA DE SERVICIO: 2 | 10 | 25

NÚMERO DE REPORTE:

CLIENTE: CBF CENTRO ZONAL CASA BOSA

DIRECCIÓN: CLL. 645 # 80-21 CIUDAD: Bogotá

MODELO EQUIP. 1: EMF09IE MODELO EQUIP. 2:

UBICACIÓN EQUIP. 1: CUARTO TECNICO

UBICACIÓN EQUIP. 2:

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO: X CORRECTIVO: EMERGENCIA:

CLASE DE EQUIP.: AIRE ACOND.: X VENTILACIÓN: otros:

VOLTAJE LINEAL: L1-L2: 220V L2-L3: L1-L3:

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: E.MF09IE CAPACIDAD EQUIP. 1: 9.000 BTU/h.

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacitor:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ÍTEM		ÍTEM	
Motor Evaporador:	✓	Borneras:	✓
Motor Condensador:	✓	Rodamientos:	✓
Evaporador:	✓	Fugas:	✓
Condensador:	✓	Tornillería:	✓
Filtros de aire:	✓	Correas:	✓
Drenaje:	✓	Alineación:	✓
Carcasa de máquinas:	✓	Aspas de ventilador:	✓
Tablero eléctrico:	✓	Rodamientos:	✓

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: CAPACIDAD EQUIP. 2:

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacitor:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ÍTEM		ÍTEM	
Motor Evaporador:		Borneras:	
Motor Condensador:		Rodamientos:	
Evaporador:		Fugas:	
Condensador:		Tornillería:	
Filtros de aire:		Correas:	
Drenaje:		Alineación:	
Carcasa de máquinas:		Aspas de ventilador:	
Tablero eléctrico:		Rodamientos:	

TEMPERATURAS °C / °F	
ÍTEM	MEDICIÓN
Temperatura ambiente:	
Temperatura derecha:	
Presión Unidad Condensadora:	
Presión Unidad Condensadora:	
Presión de Agua:	
Presión Agua:	
Tipo de Refrigerante:	R 410 A

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS:

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: JOSE E RINCÓN

FIRMA:

C.C: 1917226 51

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE: Yhonatan Vazquez

CARGO: ASSTRUCA

EQUIPO EN OPERACIÓN: SI [X] NO [ ]

CALLE 78 B No. 104 C - 41 P1 - Bogotá D.C., Tel: 5486055 - 3202401212

Correo electrónico: termeco@gmail.com - Bogotá D.C., Colombia



TERMECO S.A.S.

TERMECO S.A.S.
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NIT: 901.225.745-3

FECHA DE SERVICIO: 3 | 10 | 25

NUMERO DE REPORTE:

CLIENTE: KBF CENTRO ZONAL TUNGUELITO

DIRECCION: CR9A #56-08 SUR. CIUDAD: BOGOTA

MODELO EQUIP. 1: EMF09IE MODELO EQUIP. 2:

UBICACIÓN EQUIP. 1: CUARTO TECNICO

UBICACIÓN EQUIP. 2:

MANTENIMIENTO:
- PREVENTIVO: X
- CORRECTIVO:
- EMERGENCIA:

CLASE DE EQUIP.:
- AIRE ACOND.: X
- VENTILACIÓN:
- OTRO:

VOLTAJE LINEAL:
- L1-L2: 220V
- L2-L3:
- L1-L3:

AIRE ACONDICIONADO

MODELO EQUIPO 1: EMF09IE CAPACIDAD EQUIP. 1: 9000 BTU/h

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ÍTEM	MEDICIÓN	ÍTEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador:	✓	Borneres:	✓
Motor Condensador:	✓	Filtro secador:	✓
Evaporador:	✓	Fugas:	✓
Condensador:	✓	Tornillería:	✓
Filtros de aire:	✓	Correas:	✓
Drenaje:	✓	Alineación:	✓
Cuarto de maquinas:	✓	Acoples de bombas:	✓
Tablero electrico:	✓	Rodamientos:	✓

AIRE ACONDICIONADO

MODELO EQUIPO 2: CAPACIDAD EQUIP 2:

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ÍTEM	MEDICIÓN	ÍTEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador:		Borneres:	
Motor Condensador:		Filtro secador:	
Evaporador:		Fugas:	
Condensador:		Tornillería:	
Filtros de aire:		Correas:	
Drenaje:		Alineación:	
Cuarto de maquinas:		Acoples de bombas:	
Tablero electrico:		Rodamientos:	

TEMPERATURAS °C / °F

ÍTEM	MEDICIÓN
Retorno Área acondicionada	
Suministro de mezcla	
Entrada Unidad Condensadora	
Salida Unidad Condensadora:	
Entrada Agua:	
Salida Agua:	
Clase de Refrigerante:	

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: JOSÉ E RINCÓN

FIRMA:

C.C: 19172265

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE: Nelson Manrilla

CARGO: Prof- Universit.

EQUIPO EN OPERACIÓN: SI: X NO:

CALLE 70 D No. 104 C - 41 P1 - Bogotá D.C., Tel: 5481056 - 3202401212 TERMECO S.A.S. Correo electrónico: termecoq@gmail.com - Bogotá D.C , Colombia

TERMECO S.A.S.

TERMECO S.A.S.
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NIT: 901.225.745-3

FECHA DE SERVICIO: 3 / 10 / 25

NÚMERO DE REPORTE:

CLIENTE: ICBF CZ CIUDAD BOLIVAR

DIRECCIÓN: _____ CIUDAD: _____

MODELO EQUIP. 1: MSRBD-12CRFN1-MBOW MODELO EQUIP. 2: _____

UBICACIÓN EQUIP. 1: CUARTO TECNICO #1

UBICACIÓN EQUIP. 2: _____

MANTENIMIENTO:
- PREVENTIVO: X
- CORRECTIVO:
- EMERGENCIA:

CLASE DE EQUIP.:
- AIRE ACOND.: X
- VENTILACIÓN:
- OTRO:

VOLTAJE UNIFAS:
- L1-L2: 220
- L2-L3: _____
- L1-L3: _____

AIRE ACONDICIONADO

MODELO EQUIPO 1: MSRBD-12CRFN1-MBOW CAPACIDAD EQUIP. 1: 12000 BTU/h

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacitor:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM		ITEM	
Motor Evaporador	✓	Borneras	✓
Motor Condensador	✓	Ajustes	✓
Ventiladores	✓	Pegues	✓
Condensadores	✓	Termicos	✓
Filtros de aire	✓	Contactor	✓
Drenajes	✓	Alimentación	✓
Cuadro de maniobras	✓	Regleta de bornes	✓
Tablero eléctrico	✓	Protecciones	✓

AIRE ACONDICIONADO

MODELO EQUIPO 2: _____ CAPACIDAD EQUIP. 2: _____

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacitor:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM		ITEM	
Motor Evaporador		Borneras	
Motor Condensador		Ajustes	
Ventiladores		Pegues	
Condensadores		Termicos	
Filtros de aire		Contactor	
Drenajes		Alimentación	
Cuadro de maniobras		Regleta de bornes	
Tablero eléctrico		Protecciones	

TEMPERATURAS °C / °F	
ITEM	Lectura
Retorno Ambiente Exterior:	
Ambiente deseado	
Entrada Unidad Condensadora	
Salida Unidad Condensadora	
Entrada Agua:	
Salida Agua:	
Clase de Refrigerante:	R 410A

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: JOSÉ ERINCÓN

FIRMA:

CC: 1917226 5 1

MTO. ARROBADO POR:

NOMBRE: _____

CARGO: Auxiliar Administrativo

EQUIPO EN OPERACIÓN: SI NO

CALLE 78 D No. 104 C - 41 P1 - Bogotá D.C., Tel: 5481166 - 3202481212

Correo electrónico: termeco@gmail.com - Bogotá D.C., Colombia

TERMECO S.A.S.

TERMECO S.A.S. INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NIT: 901.225.745-3

FECHA DE SERVICIO: 3 | 10 | 25

NÚMERO DE REPORTE:

CLIENTE: ICBF C.Z. CIUDAD BOLIVAR

DIRECCIÓN: TRS. 17 # 64-095 CIUDAD: Bogotá

MODELO EQUIP. 1: MSAFB-12CRDM1-N5QW MODELO EQUIP. 2: EMF09IE

UBICACIÓN EQUIP. 1: CUARTO TECNICO 2 P.

UBICACIÓN EQUIP. 2: CUARTO TECNICO 3 P.

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO: X CORRECTIVO: EMERGENCIA:

CLASE DE EQUIP.: AIRE ACOND. X VENTILACIÓN: otro:

VOLTAJE LINEAL: L1-L2: 220 L2-L3: 220 L1-L3:

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: MSAFB12CRDM1-N5QW CAPACIDAD EQUIP. 1: 12.000 BTU/h

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM		ITEM	
Motor Evaporador:	✓	Borneras:	✓
Motor Condensador:	✓	Rodamientos:	✓
Evaporador:	✓	Fugas:	✓
Condensador:	✓	Tornillería:	✓
Filtros de aire:	✓	Correas:	✓
Drenaje:	✓	Alineación:	✓
Cuarto de máquinas:	✓	Ruidos de bandas:	✓
Tablero eléctrico:	✓	Rodamientos:	✓

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: EMF09IE CAPACIDAD EQUIP. 2: 9000 BTU/h

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM		ITEM	
Motor Evaporador:	✓	Borneras:	✓
Motor Condensador:	✓	Rodamientos:	✓
Evaporador:	✓	Fugas:	✓
Condensador:	✓	Tornillería:	✓
Filtros de aire:	✓	Correas:	✓
Drenaje:	✓	Alineación:	✓
Cuarto de máquinas:	✓	Ruidos de bandas:	✓
Tablero eléctrico:	✓	Rodamientos:	✓

TEMPERATURAS °C / °F	
ITEM	MEDICIÓN
Temperatura ambiente:	
Temperatura de retorno:	
Temp. Bulbo Húmedo Evaporadora:	
Temp. Bulbo Húmedo Condensadora:	
Entrada de Agua:	
Salida de Agua:	
Tipo de Refrigerante:	R410A R410A

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: JOSE RINCÓN

FIRMA:

C.C.: 1.019.722.651

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE:

CARGO:

EQUIPO EN OPERACIÓN: SI X NO

TERMECO S.A.S.

TERMECO S.A.S. INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NIT: 901.225.745-3

FECHA DE SERVICIO: 3 / 10 / 25

NÚMERO DE REPORTE:

CLIENTE: ICBF CENTRO ZONAL USME

DIRECCIÓN: CALLE 92 SUR # 12-18 CIUDAD: BOGOTA

MODELO EQUIP. 1: EMF09IE MODELO EQUIP. 2:

UBICACIÓN EQUIP. 1: CUARTO TECNICO

UBICACIÓN EQUIP. 2:

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO: X CORRECTIVO: EMERGENCIA:

CLASE DE EQUIP.: AIRE ACOND.: X VENTILACIÓN: OTRO:

VOLTAJE UNIDAL: L1-L2: 220V L2-L3: L1-L3:

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: EMF09IE CAPACIDAD EQUIP. 1: 9000 BTU/H

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM	MEDICIÓN	ITEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador:	V	Borneras:	V
Motor Condensador:	V	Rodamientos:	V
Evaporador:	V	Pulegas:	V
Condensador:	V	Tornillería:	V
Filtros de aire:	V	Carcasa:	V
Drenaje:	V	Aislamiento:	V
Cuarto de máquinas:	V	Bandas de tensión:	V
Tablero eléctrico:	V	Rodamientos:	V

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: CAPACIDAD EQUIP. 2:

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM	MEDICIÓN	ITEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador:		Borneras:	
Motor Condensador:		Rodamientos:	
Evaporador:		Pulegas:	
Condensador:		Tornillería:	
Filtros de aire:		Carcasa:	
Drenaje:		Aislamiento:	
Cuarto de máquinas:		Bandas de tensión:	
Tablero eléctrico:		Rodamientos:	

TEMPERATURAS °C / °F	
ITEM	MEDICIÓN
Retorno Aire acondicionado:	
Suministro descarga:	
Entrada Unidad Condensadora:	
Salida Unidad Condensadora:	
Entrada Agua:	
Salida Agua:	
Tipo de Refrigerante:	R410A

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: JOSÉ E RINCÓN

FIRMA:

CC: 1917226 5 1

MTO. ARREGLADO POR:

NOMBRE: Aristobulo Vega

CARGO: Apoyo cordinacion

EQUIPO EN OPERACIÓN: SI X NO

CALLE 70 D No. 104 C - 41 P1 - Bogotá D.C., Tel: 5469055 - 3202401212 Correo electrónico: termeco@gmail.com - Bogotá D.C., Colombia

TERMECO S.A.S.

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NIT: 901.225.745-3

TERMECO S.A.S.
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FECHA DE SERVICIO: 02 | 10 | 2025

NUMERO DE REPORTE:

CLIENTE: ICBF Zonal- Engativa-
DIRECCIÓN: _____ CIUDAD: Bogotá

MODELO EQUIP. 1: M58024P MODELO EQUIP. 2: _____
UBICACIÓN EQUIP. 1: Cuarto Rack-
UBICACIÓN EQUIP. 2: NO

MANTENIMIENTO:
PREVENTIVO: [X]
CORRECTIVO: [ ]
EMERGENCIA: [ ]

CLASE DE EQUIP.
AIRE ACOND. [X]
VENTILACIÓN: [ ]
OTRO: _____

VOLTAJE LINEAL:
L1-L2: 204
L2-L3: 204
L1-L3: _____

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: M38-E24P- CAPACIDAD EQUIP. 1: 24.000 BTU

COMPRESOR	MOTOR CONDENSADOR	MOTOR EVAPORADOR
L1 (Amp): 6 Amp	1 Amp	0.9 Amp
L2 (Amp): 5.5 Amp	7.2 Amp	7 Amp
L3 (Amp): _	/	/
P. succion: /	/	/
P. descarga: /	/	/
Capacidad: 24.000 BTU	/	/

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM	MEDICIÓN	ITEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador: Revision	V	Bornes: Revisado	V
Motor Condensador: Rev		Filtro secador: Rev	
Evaporador: Limpio		Fugas: Revisado	V
Condensador: Lavado	V	Tornillos: Revisado	V
Filtros de aire: Limpio	V	Correas: NO Tiene	V
Drenaje: Limpio		Alineacion: NO	
Cuarto de maquinas:		Ajuste de bornes: NO	
Tablero electrico: Revisado	V	Rodamientos: NO	

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: NO CAPACIDAD EQUIP 2: NO

COMPRESOR	MOTOR CONDENSADOR	MOTOR EVAPORADOR
L1 (Amp):		
L2 (Amp):		
L3 (Amp):		
P. succion:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM	MEDICIÓN	ITEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador:		Bornes:	
Motor Condensador:		Filtro secador:	
Evaporador:		Fugas:	
Condensador:		Tornillos:	
Filtros de aire:		Correas:	
Drenaje:		Alineacion:	
Cuarto de maquinas:		Ajuste de bornes:	
Tablero electrico:		Rodamientos:	

TEMPERATURAS °C / °F

ITEM	MEDICIÓN
Retorno Área acondicionada	21 C
Suministro de aire	12 C
Entrada Unidad Condensadora	Rev
Salida Unidad Condensadora	Rev
Entrada Agua:	NO
Salida Agua:	NO
Clase de Refrigerante:	R410A

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

No se suministran Repuestos- Equipos funcionando Normal

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: Alejandro Carvajal
FIRMA
C.C: 1038584 9

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE: Diana Castellanos
CARGO: _____
EQUIPO EN OPERACION: SI [X] NO [ ]

TERMECO S.A.S.

TERMECO S.A.S.
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NIT: 901.225.745-3

FECHA DE SERVICIO: 01 / 10 / 2025

NUMERO DE REPORTE:

CLIENTE: ICBF Zonal. Rafael Uribe
DIRECCIÓN: Cra-12D N 25C-57 CIUDAD: Bogota

MODELO EQUIP. 1: EMF 0916 MODELO EQUIP. 2: _____
UBICACIÓN EQUIP. 1: Cuarto Rack.
UBICACIÓN EQUIP. 2: NO -

MANTENIMIENTO:
- PREVENTIVO: [X]
- CORRECTIVO: [ ]
- EMERGENCIA: [ ]

CLASE DE EQUIP.:
- AIRE ACOND.: [X]
- VENTILACION: [ ]
- OTRO: _____

VOLTAJE LINEAL:
- L1-L2: 201 V
- L2-L3: 202 V
- L1-L3: _____

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: EMF 0916 CAPACIDAD EQUIP. 1: 9.000 BTU -

COMPRESOR	MOTOR CONDENSADOR	MOTOR EVAPORADOR
L1 (Amp): 2,8 Amp	1,2 Amp	0,9 Amp
L2 (Amp): 3,1 Amp	1 Amp	1,1 Amp
L3 (Amp): -	-	-
P. succion: -	/	/
P. descarga:	/	/
Capacidad:	/	/

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES			
ITEM	MEDICION	ITEM	MEDICION
Motor Evaporador: Bien	✓	Bimetal: Revisar	✓
Motor Condensador: Revisar	✓	Filtro secador: Bien	✓
Evaporador: Limpio	✓	Fugas: No posee	✓
Condensador: Bien	✓	Tornillería: Bien	✓
Filtros de aire: Lavado	✓	Correas: NO	✓
Drenaje: Limpio	✓	Alineación: NO	✓
Cuarto de maquinas: Bien	✓	Acoples de bombas: NO	✓
Tablero electrico: Bien	✓	Rodamientos: NO	✓

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: NO CAPACIDAD EQUIP 2: NO

COMPRESOR	MOTOR CONDENSADOR	MOTOR EVAPORADOR
L1 (Amp): /	/	/
L2 (Amp): /	/	/
L3 (Amp): /	/	/
P. succion: /	/	/
P. descarga: /	/	/
Capacidad: /	/	/

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES			
ITEM	MEDICION	ITEM	MEDICION
Motor Evaporador: /		Bimetal: /	
Motor Condensador: /		Filtro secador: /	
Evaporador: /		Fugas: /	
Condensador: /		Tornillería: /	
Filtros de aire: /		Correas: /	
Drenaje: /		Alineación: /	
Cuarto de maquinas: /		Acoples de bombas: /	
Tablero electrico: /		Rodamientos: /	

TEMPERATURAS °C / °F

ITEM	MEDICION
Retorno Área acondicionada	22.
Suministro de aire	13 C
Entrada Unidad Condensadora	B
Salida Unidad Condensadora	NO
Entrada Agua	NO
Salida Agua	NO
Clase de Refrigerante	R410A

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

NO se suministraron Repuestos.

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: Alejandro Camargo
FIRMA: [signature]
C.C.: 1938504?

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE: Carolina Hernández Cano
CARGO: Representante ESECO C.2 RU
EQUIPO EN OPERACIÓN: SI [X] NO [ ]

TERMECO S.A.S.
REPORTE DE MANTENIMIENTO

TERMECO S.A.S.
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

NIT: 901.225.745-3

FECHA DE SERVICIO: 01 10 2025

NÚMERO DE REPORTE:

CLIENTE: ICBF Zonal San Cristobal Sur
DIRECCIÓN: Cra. 6 No 58B-07 Sur CIUDAD: Bogota

MODELO EQUIP. 1: CMF09TE MODELO EQUIP. 2: NO
UBICACIÓN EQUIP. 1: Cuarto Rack.
UBICACIÓN EQUIP. 2: NO

MANTENIMIENTO:
- PREVENTIVO: X
- CORRECTIVO:
- EMERGENCIA:

CLASE DE EQUIP.:
- AIRE ACOND.: X
- VENTILACIÓN:
- OTRO:

VOLTAJE LINEAL:
- L1-L2: 205 V
- L2-L3: 204 V
- L1-L3:

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: CMF09TE CAPACIDAD EQUIP. 1: 9.000 BTU

COMPRESOR	MOTOR CONDENSADOR	MOTOR EVAPORADOR
L1 (Amp.): 3 Amp	7. Amp	0,75 Amp
L2 (Amp.): 2,8 Amp	2,2 Amp	01
L3 (Amp.):		
P. succion:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM		ITEM	
Motor Evaporador:	Limpio	Bimetal:	Revisado
Motor Condensador:	Limpio	Filtro secador:	
Evaporador:	Limpio	Fugas:	NO
Condensador:	Limpio	Tornillería:	Ajustada
Filtros de aire:	Lavado	Correas:	
Drenaje:	Limpio	Alineación:	NO
Cuarto de maquinas:	NO	Ajustes de bornes:	
Tablero eléctrico:	NO	Rodamientos:	NO

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: NO CAPACIDAD EQUIP. 2: NO

COMPRESOR	MOTOR CONDENSADOR	MOTOR EVAPORADOR
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succion:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM		ITEM	
Motor Evaporador:		Bimetal:	
Motor Condensador:		Filtro secador:	
Evaporador:		Fugas:	
Condensador:		Tornillería:	
Filtros de aire:		Correas:	
Drenaje:		Alineación:	
Cuarto de maquinas:		Ajustes de bornes:	
Tablero eléctrico:		Rodamientos:	

TEMPERATURAS °C / °F	
ITEM	MEDICIÓN
Retorno área acondicionada	20°
Suministro de aire	16 C
Entrada Unidad Condensadora	
Salida Unidad Condensadora	26
Entrada Agua:	
Salida Agua:	NO
Clase de Refrigerante:	R22

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS:

NO Requiere - Repuestos - Aire AA Funcionando Normal.

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: Alejandro Carvajal
FIRMA:
C.C. 1.938.504

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE: Jessica Coordinadora
CARGO: Coordinadora
EQUIPO EN OPERACIÓN: SI X NO

TERMECO S.A.S.

TERMECO S.A.S.
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NIT: 901.225.745-3

FECHA DE SERVICIO: 01 | 10 | 2025

NÚMERO DE REPORTE:

CLIENTE: ICBF Zonal Santa Fe.
DIRECCIÓN: Calle 22 A N 2-36 CIUDAD: Bogotá

MODELO EQUIP. 1: EMF127F MODELO EQUIP. 2:
UBICACIÓN EQUIP. 1: Cuarto RACK.
UBICACIÓN EQUIP. 2: NO

MANTENIMIENTO:
PREVENTIVO: X
CORRECTIVO:
EMERGENCIA:

CLASE DE EQUIP.:
AIRE ACOND.: X
VENTILACIÓN:
OTRO:

VOLTAJE LINEAL:
L1-L2: 208
L2-L3: 207
L1-L3: —

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: EMF127F CAPACIDAD EQUIP. 1: 12.000 BTU

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.): 4 Amp	1 Amp	1 Amp
L2 (Amp.): 3.8 Amp	0.9 Amp	1 Amp
L3 (Amp.): —		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM	MEDICIÓN	ITEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador: Revm	V	Borneras: L	L
Motor Condensador: Revm	V	Filtro secador: Rev	C
Evaporador: Limp	L	Fugas: NO	L
Condensador: Rev	V	Tornillería: Rev	L
Filtros de aire: Lavado	L	Correas: NO	L
Drenaje: Limpio	L	Alineación: NO	L
Cuarto de máquinas: ver	L	Anclajes de bombas: ver	
Tablero eléctrico: ver	L	Rodamientos: N	

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: NO CAPACIDAD EQUIP 2: NO

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM	MEDICIÓN	ITEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador:		Borneras:	
Motor Condensador:		Filtro secador:	
Evaporador:		Fugas:	
Condensador:		Tornillería:	
Filtros de aire:		Correas:	
Drenaje:		Alineación:	
Cuarto de máquinas:		Anclajes de bombas:	
Tablero eléctrico:		Rodamientos:	

TEMPERATURAS °C / °F

ITEM	MEDICIÓN
Retorno Área acondicionada	Rev
Suministro de aire:	17°
Entrada Unidad Condensadora	m
Salida Unidad Condensadora:	m
Entrada Agua:	NO
Salida Agua:	NO
Clase de Refrigerante:	N

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

NO Requiere Repuestos
Equipo Funcionando normal

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: Alejandro Carvajal
FIRMA C.C.: 19 385.049

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE: Juan Carlos Luna
CARGO: 3026572222
EQUIPO EN OPERACIÓN: SI: X NO:

TERMECO S.A.S.

TERMECO S.A.S.
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NIT: 901.225.745-3

FECHA DE SERVICIO: 02 | 10 | 2025

NÚMERO DE REPORTE:

CLIENTE: ICBF Centro Especializado Revivir
DIRECCIÓN: Calle 53 N. 66C 45 CIUDAD: Bogotá

MODELO EQUIP. 1: MS8-24P MODELO EQUIP. 2: NO
UBICACIÓN EQUIP. 1: Cuarto Rack -
UBICACIÓN EQUIP. 2: NO -

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] EMERGENCIA [ ]

CLASE DE EQUIP.: AIRE ACOND. [X] VENTILACIÓN [ ] OTRO:

VOLTAJE LINEAL: L1-L2: 207 - L2-L3: 208 V L1-L3:

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: MS8-24.P- CAPACIDAD EQUIP. 1: 24.000 BTU

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp): 8 Amp	1 Amp	1 Amp
L2 (Amp): 6 Amp	1.8 Amp	0.2 Amp
L3 (Amp): -	-	-
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad: 24.000 BTU		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM		ITEM	
Motor Evaporador: Limpio	✓	Bimetal: Recoger	L
Motor Condensador: Retirar	✓	Filtro secador: Reem	L
Evaporador: Limpio	L	Fugas: No prueba	L
Condensador: Limpio	L	Tornillería: Bien	✓
Filtros de aire: Cerrado	✓	Correas: NO	✓
Drenaje: Limpio	L	Alineación: NO	✓
Cuarto de máquinas: Limpio	L	Rodamientos: NO	✓
Tablero eléctrico: Limpio	✓		

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: NO CAPACIDAD EQUIP 2: NO

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp):		
L2 (Amp):		
L3 (Amp):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM		ITEM	
Motor Evaporador:		Bimetal:	
Motor Condensador:		Filtro secador:	
Evaporador:		Fugas:	
Condensador:		Tornillería:	
Filtros de aire:		Correas:	
Drenaje:		Alineación:	
Cuarto de máquinas:		Rodamientos:	
Tablero eléctrico:			

TEMPERATURAS °C / °F

ÍTEM	MEDICIÓN
Retorno área acondicionada	20°
Suministro de mezcla	14°
Entrada Unidad Condensadora	Pr
Salida Unidad Condensadora	N
Entrada Agua:	NO
Salida Agua:	NO
Clase de Refrigerante:	R410A

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

NO se Suministran Repuestos - Equipo funcionando Normal

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: Alejandro Carvajal
FIRMA C.C.: 1938549

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE:
CARGO: GUARDA
EQUIPO EN OPERACIÓN: SI [X] NO [ ]

TERMECO S.A.S.

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NIT: 901.225.745-3

FECHA DE SERVICIO: 03 / 10 / 2025

NUMERO DE REPORTE:

CLIENTE: ICBF. Zonal Kenedy

DIRECCIÓN: Calle 38C Sur #2a12 CIUDAD: Bogotá

MODELO EQUIP. 1: MS8-C024P MODELO EQUIP. 2:

UBICACIÓN EQUIP. 1: Cuarto BQ C.K.

UBICACIÓN EQUIP. 2:

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO: X CORRECTIVO: EMERGENCIA:

CLASE DE EQUIP.: AIRE ACOND.: X VENTILACIÓN: otro:

VOLTAJE LINEAL: L1-L2: 207 L2-L3: 208 L1-L3:

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: MS8-C24P CAPACIDAD EQUIP. 1: 24.000 BTU

COMPRESOR	MOTOR CONDENSADOR	MOTOR EVAPORADOR
L1 (Amp.): 6 Amp	7 Amp	0.4
L2 (Amp.): 7 Amp	7.2 A	7 Amp
L3 (Amp.):		
P. succion:		
P. descarga:		
Capacidad: 24000 BTU		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM	MEDICIÓN	ITEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador: Revisado	✓	Bornes: Rev	✓
Motor Condensador: Rev	✓	Filtro secador: Rev	✓
Evaporador: Limpio	✓	Fugas: NO	✓
Condensador: Rev	✓	Tornillería: Rev	✓
Filtros de aire: Lavado	✓	Correas:	✓
Drenaje: Limpio	✓	Aislantes: NO	✓
Cuarto de máquinas: Rev	✓	Amperaje de bombas: NO	✓
Tablero eléctrico: Rev	✓	Rodamientos: NO	✓

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: CAPACIDAD EQUIP. 2:

COMPRESOR	MOTOR CONDENSADOR	MOTOR EVAPORADOR
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM	MEDICIÓN	ITEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador:		Bornes:	
Motor Condensador:		Filtro secador:	
Evaporador:		Fugas:	
Condensador:		Tornillería:	
Filtros de aire:		Correas:	
Drenaje:		Aislantes:	
Cuarto de máquinas:		Amperaje de bombas:	
Tablero eléctrico:		Rodamientos:	

TEMPERATURAS °C / °F

ITEM	MEDICIÓN
Retorno Área acondicionada	22°
Suministro de mezcla	12°
Entrada Unidad Condensadora	No
Salida Unidad Condensadora	NO
Entrada Agua:	NO
Salida Agua:	
Clase de Refrigerante:	410 A

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

Se Ajusta presión de Refrigerante 19 410A Cantidad. 1Kilo.

Equipo funcionando Normal.

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: Alejandro Carvajal

FIRMA C.C.: 1938549

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE:

CARGO: APOYO COORDINACION

EQUIPO EN OPERACIÓN: SI: X NO:

TERMECO S.A.S.

TERMECO S.A.S.
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NIT: 901.225.745-3

FECHA DE SERVICIO: 02 / 10 / 2025

NUMERO DE REPORTE:

CLIENTE: ICBF Zonal Fontibon - DIRECCIÓN: Calle 23D N- 100 26 CIUDAD: Bogotá

MODELO EQUIP. 1: MSAFB12CRDNTM00W MODELO EQUIP. 2: 12.001 BTU

UBICACIÓN EQUIP. 1: Cuarto RACK -

UBICACIÓN EQUIP. 2: ~~

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO: X CORRECTIVO: EMERGENCIA:

CLASE DE EQUIP: AIRE ACOND: X VENTILACIÓN: OTRO:

VOLTAJE LINEAL: L1-L2: 208 L2-L3: 209 L1-L3:

AIRE ACONDICIONADO

MODELO EQUIPO 1: Marca - Midea MSAFB-12CRDN1-M00W CAPACIDAD EQUIP. 1: 12.000 BTU

COMPRESOR	MOTOR CONDENSADOR	MOTOR EVAPORADOR
L1 (Amp.): 4 Amp	7 Amp	0.9 Amp
L2 (Amp.): 5.8 Mm	1 Amp	0.8 -
L3 (Amp.):		
P. succion: NO		
P. descarga:		
Capacidad: 12.000 BTU		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM		ITEM	
Motor Evaporador:	Revisar	Breakers:	Revisar
Motor Condensador:	Revisar	Filtro secador:	Revisar
Evaporadores:	Limpieza	Fugas:	NO
Condensador:	Revisar	Tornillería:	Ok
Filtros de aire:	Lavado	Correas:	NO
Drenaje:	Limpieza	Aislamiento:	NO
Cuarto de máquinas:	Ok	Ajustes de bornes:	NO
Tablero eléctrico:	Revisar	Rodamientos:	NO

AIRE ACONDICIONADO

MODELO EQUIPO 2: _____ CAPACIDAD EQUIP 2: _____

COMPRESOR	MOTOR CONDENSADOR	MOTOR EVAPORADOR
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succion:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM		ITEM	
Motor Evaporador:		Breakers:	
Motor Condensador:		Filtro secador:	
Evaporadores:		Fugas:	
Condensador:		Tornillería:	
Filtros de aire:		Correas:	
Drenaje:		Aislamiento:	
Cuarto de máquinas:		Ajustes de bornes:	
Tablero eléctrico:		Rodamientos:	

TEMPERATURAS °C / °F	
ITEM	
Retorno Área acondicionada	24°
Suministro de aire	19 °C
Entrada Unidad Condensadora	NO
Salida Unidad Condensadora	NO
Entrada Agua:	NO
Salida Agua:	NO
Clase de Refrigerante:	R 410 A

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

No Tiene Control Remoto para Manipular Equipo Para Funcionando Normal -

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: Alejandro Carvajal

FIRMA C.C.: 19585049

MTO. AVALADO POR:

NOMBRE: Cristian Camilo Pinto

CARGO: Supervisor

EQUIPO EN OPERACIÓN: SI X NO