CONTRATO No. 4600105262 DE 2025
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 11 de Agosto de 2025 a 16 de Septiembre de 2025
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: xx de Octubre de 2025

CONTRATANTE:	Distrito Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación De Medellín
CONTRATISTA:	YM Seguridad Control y Diseño
NIT:	900.370.722-0
REPRESENTANTE LEGAL:	YESID SALEH ZUAIN RODRÍGUEZ
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	80.244.348
OBJETO:	Mantenimiento preventivo y correctivo de la red contra incendio del centro administrativo distrital
VALOR INICIAL:	Seiscientos cincuenta y siete millones seiscientos nueve mil seiscientos setenta y siete pesos ($657.609.677), incluido AIU
ADICIONES:	N/A
VALOR MÁS ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	4 Meses a partir del inicio de actividades
AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	11 de Agosto de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 de diciembre de 2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato de 4600105262 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de octubre de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm , Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm , Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm , Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. **INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato

El contratista ha ejecutado actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, dentro del alcance definido en el contrato, avanzando en los diferentes componentes de la red contra incendio del CAD.

Se evidencia cumplimiento parcial en las siguientes actividades:

Mantenimiento de detectores de humo: Se realizó mantenimiento a 1.112 detectores de un total de 1.411 instalados. En el Anexo 1 se incluye la planilla con el consolidado de todos los detectores tanto para Alcaldía como para Concejo a los que ya se ejecutó mantenimiento, con sus respectivos registros de avance.

Reubicación de detectores de humo: El 1 de septiembre de 2025 se realizó la reubicación del detector L8D008 que se encontraba colgando del drywall, ubicado en hall de ascensores PB - Sótano A (*Ver Anexo 1 – Detectores a reubicar*).

Reemplazo de detectores de humo: A partir del 11 de septiembre de 2025 se inició la actividad de reemplazo de los detectores clasificados como “malo” por un dispositivo en correcto estado operativo. (*Anexo 1 - Cambio de detectores*)

Suministro e instalación de rociadores (sprinklers): Se han reemplazado 157 rociadores (113 en piso 13 y 44 en piso 8), de un total de 704 entre Alcaldía y Concejo de estaño considerados obsoletos. (*Ver Anexo 1 – Rociadores Alcaldía, Rociadores Concejo*).

Mantenimiento del sistema hidráulico de bombeo diésel: Realizado el 4 de septiembre de 2025, incluyendo repuestos para el preventivo obligatorio de un año. (Ver Anexo 4 – Informe de mantenimiento de bombas).

Ensayo curva de la bomba contra incendio: Ejecutado el 12 de septiembre de 2025 con resultados satisfactorios. (*Ver Anexo 3*. Informe de curva de bomba diesel - CAD)

Instalación de 5 tarjetas de lazo y reemplazo de la CPU del tablero NFS 3030. (*Anexo 1. Cambio de tarjetas y Display)*

Actividades en ejecución y programadas a la fecha:

- Se iniciará instalación de 56 detectores defectuosos
- Instalación de nuevas regaderas y rediseño de red (inicialmente 400).
- Finalizar revisión y mantenimiento de zonas bloqueadas.

Seguimiento a especificaciones técnicas

Las actividades ejecutadas se han desarrollado conforme a las especificaciones técnicas pactadas en el contrato, siguiendo la normatividad vigente y las recomendaciones de los fabricantes:

- **Mantenimiento de detectores de humo:** realizado de acuerdo con los lineamientos de la **NFPA 72 – Código Nacional de Alarmas de Incendio y Señalización**.
- **Mantenimiento de la bomba diésel:** ejecutado conforme a las recomendaciones del fabricante y a la **NFPA 25 – Norma para la Inspección, Prueba y Mantenimiento de Sistemas de Protección contra Incendios Basados en Agua**.
- **Ensayo de curva de la bomba contra incendio:** desarrollado con base en la metodología establecida por la **NFPA 25** y las especificaciones del fabricante del equipo.
- **Reubicación e instalación de detectores de humo:** realizadas bajo los criterios de la **NFPA 72**, incluyendo pruebas de funcionamiento y actualización de planos.
- **Reemplazo de rociadores automáticos (sprinklers):** ejecutado conforme a la **NFPA 13 – Norma para la Instalación de Sistemas de Rociadores**.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- El contratista emplea repuestos originales y mano de obra calificada, cumpliendo con los requerimientos establecidos.

Cumplimiento de obligaciones del contratista y contratante

- **Contratista:** Ha cumplido con la ejecución de las actividades programadas, entrega de informes y desarrollo de las pruebas. Pendiente concluir de acuerdo al cronograma la totalidad del mantenimiento de detectores, instalación de regaderas y detectores defectuosos.
- **Contratante:** Ha realizado la supervisión de las actividades

Registro de entrega de productos e informes

- **Cualitativo:** Los equipos intervenidos se encuentran en estado operativo, cumpliendo, parámetros de funcionamiento.

- **Cuantitativo:**

    - Detectores revisados a la fecha 1.112 de 1.411 totales: **78,8 %.**
    - Detectores defectuosos para cambio a la fecha 79, reemplazados 34: **43%**
    - Detector a reubicar a la fecha 4, reubicado 1: **25%**
    - Rociadores para cambio a la fecha 704, rociadores reemplazados 157 : **22.3%**
    - 1 mantenimiento de bomba diésel realizado: **100 %**.
    - 1 ensayo de curva de bomba realizado: **100 %**.
    - Informes de gabinetes y estaciones manuales ejecutados. (*Ver Anexo 5 – Informe Mtto. Gabinetes y Estaciones manuales*).

Indicadores de ejecución física

- **Indicador de avance en detectores de humo:**

Fórmula: (Detectores con mantenimiento / Detectores totales) × 100
Resultado: (1.112 / 1.411) × 100 = **78,8 %**

- **Indicador de avance en rociadores:**

Fórmula: (Rociadores reemplazados / Rociadores totales) × 100
Resultado: (157 / 704) × 100 = **22.3%**

Seguimiento al Plan de Acción y Plan de Desarrollo

De acuerdo con los *Estudios Previos* del contrato:

- El CAD concentra la base tecnológica de la administración municipal, con gran afluencia de población fija y flotante, por lo cual el mantenimiento de

la red contra incendio es una **"necesidad ineludible"** para garantizar seguridad

- El contrato se articula con el eje de **"institucionalidad, seguridad y convivencia"** del Plan de Desarrollo Municipal
- Contribuye al fortalecimiento de la **infraestructura pública segura y confiable**, protegiendo a funcionarios y ciudadanía. *(Estudios previos)*

Otros aspectos relevantes


- Novedades mayores atendidas:
  - **30 de agosto de 2025:** Emergencia por ruptura de un sprinkler en Sótano A (zona de oficinas). Se atendió y controló la novedad.
  - **10 de septiembre de 2025:** Ruptura de sprinkler en parqueadero de Sótano A. Se instaló tapón temporal mientras llegaba el repuesto.
  - **15 de septiembre de 2025:** Llegada del repuesto para el sprinkler de Sótano A, y se realizó la instalación.*(Ver Anexo 10 - Novedad Sprinkler sótano 1009)*
- Se evidenciaron novedades menores (ejemplo: detector colgando en drywall) que fueron atendidas oportunamente.


Bioseguridad y EPP

El contratista suministró y usó los elementos de protección personal conforme a la normativa vigente. *(Ver Anexo 6 – FR-GSST-25 Informe)*


Detalles y evidencias de las actividades:

1. **Mantenimiento de detectores - Alcaldía**

Piso	Zona	Id	Estado	Notas	Registro Fotográfico	Fecha
13	Almacén de productos de aseo	L10D040	Ok			11/08/2025
13	Ornato y Aseo	L10D042	Ok			11/08/2025
13	Centro de producción	L10D043	Ok			12/08/2025

13	Bodega	L10D047	Ok			12/08/2025
13	UMA	L10D048	Ok			12/08/2025
13	Cuarto Mantenimiento.	L10D050	Ok			12/08/2025
13	Cuarto Mantenimiento.	L10D051	Ok			12/08/2025
13	UMA	L10D052	Ok			12/08/2025
13	Cocina	L10D053T	Malo	Se detectó presencia de nido de cucarachas en el interior del detector		12/08/2025
13	UMA	L10D055	Ok			12/08/2025
13	Oficina de impresiones	L10D056	Ok			12/08/2025
13	Sistema info. Salud	L10D057	Ok			12/08/2025
13	Sistema info. Salud	L10D058	Malo			12/08/2025
13	Salon de computos	L10D059	Malo	El detector no estableció comunicación confiable con el panel de control durante la prueba funcional		12/08/2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

13	Sala capacitación	L10D060	Ok			12/08/2025
13	Aula azul	L10D061	Ok			12/08/2025
13	Equipo Helipuerto	L10D064	Malo	El detector no respondió de manera adecuada a las pruebas de conexión y funcionamiento		12/08/2025
13	Loker equipo seguridad	L10D065	Ok			12/08/2025
13	Archivo UABI	L10D066	Ok			12/08/2025
12	Sala de espera	L1D123	Ok	El detector se encuentra mal etiquetado, la identificación externa no corresponde al lazo real al que pertenece		02/09/2025
12	Sala de espera	L1D122	Ok	El detector se encuentra mal etiquetado, la identificación externa no corresponde al lazo real al que pertenece		02/09/2025
12	Despacho primera Dama	L1D121	Ok	El detector se encuentra mal etiquetado, la identificación externa no corresponde al lazo real al que pertenece		02/09/2025
12	pasillo cocina	L1D118	Ok	El detector se encuentra mal etiquetado, la identificación externa no corresponde al lazo real al que pertenece		02/09/2025


Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

12	Archivo	L1D115	Ok	El detector se encuentra mal etiquetado, la identificación externa no corresponde al lazo real al que pertenece		02/09/2025
12	Ofic. Alcalde	L1D113	Ok	El detector se encuentra mal etiquetado, la identificación externa no corresponde al lazo real al que pertenece		02/09/2025
12	Despacho primera Dama	L1D112	Ok	El detector se encuentra mal etiquetado, la identificación externa no corresponde al lazo real al que pertenece		02/09/2025
12	Ofic. secretario de gobierno	L1D110	Ok	El detector se encuentra mal etiquetado, la identificación externa no corresponde al lazo real al que pertenece		02/09/2025
12	Ofic. Alcalde	L1D109	Ok	El detector se encuentra mal etiquetado, la identificación externa no corresponde al lazo real al que pertenece		02/09/2025
12	Despacho sec. de gobierno	L1D109	Ok	El detector se encuentra mal etiquetado, la identificación externa no corresponde al lazo real al que pertenece		02/09/2025
12	Ofic. Alcalde	L1D108	Ok	El detector se encuentra mal etiquetado, la identificación externa no corresponde al lazo real al que pertenece		02/09/2025
12	Ofic. secretario de gobierno	L1D106	Ok	El detector se encuentra mal etiquetado, la identificación externa no corresponde al lazo real al que pertenece		02/09/2025
12	Despacho sec. de gobierno	L1D104	Ok	El detector se encuentra mal etiquetado, la identificación externa no corresponde al lazo real al que pertenece		02/09/2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

12	Despacho Seguridad privada	L1D103	Ok	El detector se encuentra mal etiquetado, la identificación externa no corresponde al lazo real al que pertenece		02/09/2025
12	Sala de espera	L1D102	Ok	El detector se encuentra mal etiquetado, la identificación externa no corresponde al lazo real al que pertenece		02/09/2025
12	Ofic. Seguridad Privada	L1D101	Ok	El detector se encuentra mal etiquetado, la identificación externa no corresponde al lazo real al que pertenece		02/09/2025
12	Recepción despacho primera dama	L1D100	Malo	El detector no estableció comunicación confiable con el panel de control durante la prueba funcional		02/09/2025
12	Sala de espera	L1D098	Ok	El detector se encuentra mal etiquetado, la identificación externa no corresponde al lazo real al que pertenece		02/09/2025
12	Sala de espera	L1D092	Ok	El detector se encuentra mal etiquetado, la identificación externa no corresponde al lazo real al que pertenece		02/09/2025
12	Ofic. Alcalde	L10D129	Ok			02/09/2025
12	Recepción Alcaldía	L10D128	Ok			02/09/2025
12	Master Control	L10D127	Ok			02/09/2025
12	Salon del diálogo	L10D126	Ok			02/09/2025


Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

12	pasillo cocina	L1D124	Ok			02/09/2025
12	Sala de espera	L10D122	Ok			02/09/2025
12	Archivo	L10D120	Ok			02/09/2025
12	cuarto aseo	L10D119	Ok			02/09/2025
12	Cocina oriental	L10D117T	Malo	El detector no estableció comunicación confiable con el panel de control durante la prueba funcional		02/09/2025
12	Bodega de archivo	L10D116	Ok			02/09/2025
12	Sala de espera	L10D114	Ok			02/09/2025
12	Despacho primera Dama	L10D113	Ok			02/09/2025
12	Sala de espera	L10D111	Ok			02/09/2025
12	Sala de espera	L10D107	Malo	El detector no estableció comunicación confiable con el panel de control durante la prueba funcional		02/09/2025


Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

12	Despacho Seguridad privada	L10D099	Ok			02/09/2025
12	Sala de espera	L10D096	Ok			02/09/2025
12	Master Control	L10D095	Ok			02/09/2025
12	Salón del diálogo	L10D094	Ok			02/09/2025
12	Salon del diálogo	L10D093	Ok			02/09/2025
12	Sala de espera	L10D091	Ok			02/09/2025
12	Cuarto eléctrico	L10D090	Ok			02/09/2025
12	Cuarto de aseo	L10D089	Ok			02/09/2025
12	Sala de espera	L10D088	Ok			02/09/2025
12	Cocina	L10D087	Ok			02/09/2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

12	Concejo de gobierno	L10D085	Ok			02/09/2025
12	Consejo de gobierno	L10D084	Ok			02/09/2025
12	Ofic. Alcalde	L10D083	Ok			02/09/2025
12	Ofic. Alcalde	L10D082	Ok			02/09/2025
12	Sala de espera	L10D081	Ok			02/09/2025
12	Recepción Alcaldía	L10D079	Ok			02/09/2025
12	Ofic. Alcalde	L10D077	Ok			02/09/2025
12	Ofic. Alcalde	L10D076	Ok			02/09/2025
12	Ofic. Alcalde	L10D075	Ok			02/09/2025
12	Ofic. Alcalde	L10D074	Ok			02/09/2025



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

12	Ofic. Alcalde	L10D073	Ok			02/09/2025
12	Ofic. Alcalde	L10D072	Ok			02/09/2025
11	Gerencia de Corregimientos	L1D014	Ok	Lazo 1 Panel 2		11/08/2025
11	Gerencia de Corregimientos	L1D015	Ok	Lazo 1 Panel 2		11/08/2025
11	Ofic. Piso 11	L1D059	Ok	Lazo 1 Panel 2		11/08/2025
11	Suministros y Serv. Hacienda	L1D111	Ok	Lazo 1 Panel 2		11/08/2025
11	Sala Conciliación	L1D112	Ok	Lazo 1 Panel 2		11/08/2025
11	Hall ascensores oriental	L5D001	Malo	El detector no respondió de manera adecuada a las pruebas de conexión y funcionamiento		11/08/2025
11	Ofic. 1110	L5D002	Ok			11/08/2025
11	Infraestructura	L5D003	Ok			11/08/2025
11	Infraestructura	L5D004	Ok			11/08/2025
11	Ofic. 1110	L5D005	Ok			11/08/2025


Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

11	Infraestructura	L5D006	Ok			11/08/2025
11	Ofic. 1110	L5D007	Ok			11/08/2025
11	Ofic. 1110	L5D008	Ok			11/08/2025
11	Ofic. 1110	L5D009	Ok			11/08/2025
11	Infraestructura	L5D010	Ok			11/08/2025
11	Ofic. 1110	L5D011	Ok			11/08/2025
11	Infraestructura	L5D012	Ok			11/08/2025
11	Cocina Occidental	L5D013T	Malo	Se identificó detector con acumulación significativa de residuos en su interior		11/08/2025
11	Gerencia proyectos estratégicos	L5D016	Ok			11/08/2025
11	Centro Conciliación (1104)	L5D017	Ok			11/08/2025
11	UMA	L5D018	Ok	Se encontró detector cubierto con bolsa plástica		11/08/2025





11	Gerencia proyectos estratégicos	L5D019	Ok			11/08/2025
11	Gerencia proyectos estratégicos	L5D020	Ok			11/08/2025
11	Pasillo Central	L5D021	Ok			11/08/2025
11	Infraestructura	L5D024	Ok	Equipo nuevo, sin observaciones.		11/08/2025
11	Ofic. 1110	L5D025	Malo	Detector nuevo en apariencia física, pero con presencia de sulfatación en contactos internos, evidenciándose migración de residuos verdosos hacia la superficie plástica externa.		11/08/2025
11	Pasillo Central	L5D026	Ok			11/08/2025
11	Secretaría de evaluación Y control	L5D027	Ok			11/08/2025
11	Secretaría de evaluación Y control	L5D028	Ok			11/08/2025
11	Secretaría de evaluación Y control	L5D029	Malo	Se evidenció detector que no permitió su desmontaje, lo cual impidió la verificación interna del equipo		11/08/2025
11	Secretaría de evaluación Y control	L5D030	Ok			11/08/2025
11	Secretaría de evaluación Y control	L5D031	Ok			11/08/2025

11	Secretaría de evaluación Y control	L5D032	Ok			11/08/2025
11	Secretaría de de evaluación Y control	L5D033	Ok			11/08/2025
11	Secretaría de de evaluación Y control	L5D034	Ok			11/08/2025
11	Pasillo Central	L5D037	Ok			11/08/2025
11	Archivo eva. Control	L5D038	Malo	El detector no estableció comunicación confiable con el panel de control durante la prueba funcional		11/08/2025
11	Secretaría de de evaluación Y control	L5D039	Malo	Se evidenció detector que no permitió su desmontaje, lo cual impidió la verificación interna del equipo		11/08/2025
11	Secretaría de evaluación Y control	L5D040	Ok			11/08/2025
11	Ofic. Secretaría de innovación	L5D041	Ok			11/08/2025
11	Acompañamie nto Social	L5D042	Ok			11/08/2025
11	Pasillo Central	L5D043	Ok			11/08/2025
11	Rack Telefónico	L5D044	Ok			11/08/2025



11	Suministro y servicios hacienda	L5D045	Ok			11/08/2025
11	Secretaría de evaluación Y control	L5D046	Ok			11/08/2025
11	Secretaría de evaluación Y control	L5D047	Ok			11/08/2025
11	Secretaría de evaluación Y control	L5D048	Ok			11/08/2025
11	Secretaría de evaluación Y control	L5D049	Ok			11/08/2025
11	Secretaría de evaluación Y control	L5D050	Ok			11/08/2025
11	Secretaría de de evaluación Y control	L5D051	Ok			12/08/2025
11	Suministros y serv. Hacienda	L5D054	Ok			12/08/2025
11	Ofic. 1118	L5D055	Malo	El detector no estableció comunicación confiable con el panel de control durante la prueba funcional		12/08/2025
11	Unidad Adm. Bienes (1120)	L5D056	Ok			12/08/2025
11	Unidad Adm. Bienes (1120)	L5D057	Ok			12/08/2025
11	Suministros y serv. Hacienda	L5D058	Malo	Se encontró detector que no encaja de forma correcta en su soporte, lo cual compromete la fijación y estabilidad del equipo.		12/08/2025

11	Pasillo Central	L5D060	Ok			12/08/2025
11	Gerencia territorios estratégicos	L5D061	Ok	Equipo nuevo, sin observaciones.		12/08/2025
11	Gerencia territorios estratégicos	L5D062	Ok	Equipo nuevo, sin observaciones.		12/08/2025
11	Hall Ascensor	L5D063	Ok			12/08/2025
11	Hall Ascensores	L5D064	Ok			12/08/2025
11	Hall Ascensores	L5D065	Ok			12/08/2025
11	Cocina Oriental	L5D066T	Malo	Se evidenció detector con sulfatación en sus componentes		12/08/2025
11	Ofic. Subsecretaría	L5D138	Malo			12/08/2025
10	UMA	L10D001	Ok			12/08/2025
10	Pasillo Central	L10D002	Ok			12/08/2025
10	Ofic. Defensa de lo público	L10D003	Ok			12/08/2025





Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia




10	Ofic. Defensa de lo público	L10D004	Ok			12/08/2025
10	Ofic. Defensa de lo público	L10D005	Ok			12/08/2025
10	Ofic. Defensa de lo público	L10D006	Ok			12/08/2025
10	Ofic. Defensa de lo público	L10D007	Ok			12/08/2025
10	Ofic. Defensa de lo público	L10D008	Ok			12/08/2025
10	Ofic. Defensa de lo público	L10D009	Ok			12/08/2025
10	Ofic. Defensa de lo público	L10D010	Ok			12/08/2025
10	Ofic. Defensa de lo público	L10D011	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Defensa de lo público	L10D012	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Defensa de lo público	L10D013	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Defensa de lo público	L10D014	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Defensa de lo público	L10D015	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Defensa de lo público	L10D016	Ok			13/08/2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia




10	Ofic. Defensa de lo público	L10D017	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Defensa de lo público	L10D018	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Defensa de lo público	L10D019	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Defensa de lo público	L10D020	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Defensa de lo público	L10D021	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Defensa de lo público	L10D022	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Defensa de lo público	L10D023	Ok			13/08/2025
10	Hall de ascensores oriental	L10D024	Ok			13/08/2025
10	Hall de ascensores oriental	L10D025	Ok			13/08/2025
10	Cocina Oriental	L10D026T	Malo	Se evidenció detector con presencia de nido de cucarachas en su interior		13/08/2025
10	Pasillo Cocina Oriental	L10D027	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Comunicaciones	L10D029	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Comunicaciones	L10D030	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Comunicaciones	L10D031	Ok			13/08/2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

10	Ofic. Comunicaciones	L10D032	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Comunicaciones	L10D033	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Comunicaciones	L10D034	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Comunicaciones	L10D035	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Comunicaciones	L10D113	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Comunicaciones	L10D131	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Comunicaciones	L10D132	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Comunicaciones	L10D133	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Comunicaciones	L10D134	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Comunicaciones	L10D135	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Comunicaciones	L10D136	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Comunicaciones	L10D137	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Comunicaciones	L10D138	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Comunicaciones	L10D139	Ok			13/08/2025


10	Ofic. Comunicaciones	L10D140	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Comunicaciones	L10D141	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Comunicaciones	L10D142	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Comunicaciones	L10D143	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Comunicaciones	L10D144	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Comunicaciones	L10D145	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Comunicaciones	L10D146	Ok			13/08/2025
10	Cocina Occidental	L5D113T	Malo	Se detectó presencia de nido de cucarachas en el interior del detector		13/08/2025
10	Pasillo Sec. General	L5D114	Ok			13/08/2025
10	Pasillo Sec. General	L5D115	Ok			13/08/2025
10	Pasillo Sec. General	L5D116	Ok			13/08/2025
10	Pasillo Sec. General	L5D117	Ok			13/08/2025
10	Pasillo Sec. General	L5D118	Ok			13/08/2025
10	Pasillo Sec. General	L5D119	Ok			13/08/2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



10	Pasillo Sec. General	L5D120	Ok			13/08/2025
10	Pasillo Sec. General	L5D121	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Sec. General	L5D122	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Sec. General	L5D123	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Sec. General	L5D124	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Sec. General	L5D125	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Sec. General	L5D126	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Sec. General	L5D127	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Sec. General	L5D128	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Sec. General	L5D129	Ok			13/08/2025
10	Ofic. Sec. General	L5D130	Ok			13/08/2025
10	Ofic. SubSec. Prevención	L5D131	Ok			13/08/2025
10	Ofic. SubSec. Prevención	L5D132	Ok			13/08/2025


10	Ofic. SubSec. Prevención	L5D133	Ok			13/08/2025
10	Ofic. SubSec. Prevención	L5D134	Ok			13/08/2025
10	Ofic. SubSec. Prevención	L5D135	Ok			13/08/2025
10	Ofic. SubSec. Prevención	L5D136	Ok			13/08/2025
10	Ofic. SubSec. Prevención	L5D137	Ok			13/08/2025
10	Ofic. SubSec. Prevención	L5D138	Malo	Se evidenció detector que no permitió su desmontaje, lo cual impidió la verificación interna del equipo		13/08/2025
10	Hall Ascensores Occidenteal	L5D139	Ok			13/08/2025
10	Hall Ascensores Occidenteal	L5D140	Ok			13/08/2025
9	Ofic. 193 Proyectos	L4D083	Ok			19/09/2025
9	Ofic. 193 Proyectos	L4D084	Ok			19/08/2025
9	Ofic. 193 Proyectos	L4D085	Ok			19/08/2025
9	Ofic. 193 Proyectos	L4D086	Ok			19/08/2025
9	Ofic. 193 Proyectos	L4D087	Ok			19/08/2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

9	Ofic. 193 Proyectos	L4D088	Ok			19/08/2025
9	Ofic. 193 Proyectos	L4D089	Ok			19/08/2025
9	Ofic. 193 Proyectos	L4D090	Ok			19/08/2025
9	Ofic. 193 Proyectos	L4D091	Ok			19/08/2025
9	Unidad de ejecución de proyectos	L4D092	Ok			19/08/2025
9	Unidad de ejecución de proyectos	L4D093	Malo	El detector se encuentra en condición de falla, evidenciada durante la prueba funcional		19/08/2025
9	Unidad de ejecución de proyectos	L4D094	Ok			19/08/2025
9	Unidad de ejecución de proyectos	L4D095	Ok			19/08/2025
9	Unidad de ejecución de proyectos	L4D096	Ok			19/08/2025
9	Unidad de ejecución de proyectos	L4D097	Ok			19/08/2025
9	Unidad de ejecución de proyectos	L4D098	Ok			19/08/2025
9	Unidad de ejecución de proyectos	L4D099	Ok			19/08/2025
9	Unidad de ejecución de proyectos	L4D100	Ok			19/08/2025
9	Unidad de ejecución de proyectos	L4D101	Ok			19/08/2025
9	Unidad de ejecución de proyectos	L4D102	Ok			19/08/2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia


9	Unidad de ejecución de proyectos	L4D103	Malo	Se evidenció detector con pestaña de sujeción quebrada		19/08/2025
9	Unidad de ejecución de proyectos	L4D104	Ok			19/08/2025
9	Hall Ascensores	L4D105	Malo	El detector no estableció comunicación confiable con el panel de control durante la prueba funcional		19/08/2025
9	Cocina oriente	L4D106T	Malo	El detector no estableció comunicación confiable con el panel de control durante la prueba funcional		19/08/2025
9	Pasillo Cocina	L4D107T	Malo	Se identificó dispositivo adherido mediante cinta, condición no conforme con los estándares de instalación.		19/08/2025
9	Shut de basuras	L4D108	Ok			19/08/2025
9	Unidad de diseño	L4D109	Ok			19/08/2025
9	Unidad de diseño	L4D110	Ok			19/09/2025
9	Unidad de diseño	L4D111	Ok			19/08/2025
9	Unidad de diseño	L4D112	Ok			19/08/2025
9	Unidad de diseño	L4D113	Ok			19/08/2025
9	Unidad de diseño	L4D114	Ok			19/08/2025
9	Unidad de diseño	L4D115	Ok			19/08/2025

9	Unidad de diseño	L4D116	Ok			19/08/2025
9	Unidad de diseño	L4D117	Ok			19/08/2025
9	Unidad de diseño	L4D118	Ok			19/08/2025
9	Unidad de diseño	L4D119	Ok			19/08/2025
9	Unidad de diseño	L4D120	Malo	El detector no estableció comunicación confiable con el panel de control durante la prueba funcional		19/08/2025
9	Unidad de diseño	L4D121	Ok			19/08/2025
9	Unidad de diseño	L4D122	Ok			19/082025
9	Unidad de diseño	L4D123	Ok			19/08/2025
9	Unidad de diseño	L4D124	Ok			19/08/2025
9	Unidad de diseño	L4D125	Ok			19/08/2025
9	Unidad de diseño	L4D126	Ok			19/08/2025
9	Unidad de diseño	L4D127	Ok			19/08/2025
9	Unidad de Contratación	L4D128	Ok			19/08/2025
9	Unidad de Contratación	L4D129	Ok			19/08/2025



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

9	Unidad de Contratación	L4D130	Ok			19/08/2025
9	Unidad de Contratación	L4D131	Ok			19/08/2025
9	Unidad de Contratación	L4D132	Ok			19/08/2025
9	Unidad de Contratación	L4D133	Ok			19/08/2025
9	Unidad de Contratación	L4D134	Ok			19/08/2025
9	Unidad de Contratación	L4D135	Ok			19/08/2025
9	Unidad de Contratación	L4D136	Ok			19/08/2025
9	Unidad de Contratación	L4D137	Ok			19/08/2025
9	Unidad de Contratación	L4D138	Ok			19/08/2025
9	Servicios Generales	L4D139	Ok			19/08/2025
9	Servicios Generales	L4D140	Ok			19/08/2025
9	Sala de reuniones	L4D141	Ok			19/08/2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

9	Sala de reuniones	L4D142	Ok			19/08/2025
9	Sala de reuniones	L4D143	Ok			19/08/2025
9	Sala de reuniones	L4D144	Ok			19/08/2025
9	Sala de reuniones	L4D145	Ok			19/08/2025
9	Ofic. 193 Proyectos	L4D146	Ok			19/08/2025
9	Ofic. 193 Proyectos	L4D147	Ok			19/08/2025
9	Unidad de comunicaciones	L4D149	Ok			19/08/2025
9	Unidad de comunicaciones	L4D150	Ok			19/08/2025
9	Unidad de comunicaciones	L4D151	Ok			19/08/2025


Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

9	Unidad de comunicaciones	L4D152	Ok			19/08/2025
9	Unidad de comunicaciones	L4D153	Ok			19/08/2025
9	Unidad de comunicaciones	L4D154	Ok			19/08/2025
9	Unidad de comunicaciones	L4D155	Ok			19/08/2025
9	Hall Ascensores Occidental	L4D156	Ok			19/08/2025
9	Hall Ascensores Occidental	L4D157	Ok			19/08/2025
9	Hall Ascensores Occidental	L4D158	Ok			19/08/2025
9	Hall Ascensores Occidental	L4D159	Malo			19/08/2025
8	Ascensores occidente	L4D001	Ok			13/08/2025
8	Ascensores occidente	L4D002	Ok			13/08/2025


Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

8	Coordinación Administrativa	L4D003	Ok			13/08/2025
8	Subdirec. Prosperidad de ciudad	L4D004	Ok			13/08/2025
8	Ofic. Director de planeación	L4D005	Ok			13/08/2025
8	Pasillo Central	L4D006	Ok			13/08/2025
8	Secret. Planeación	L4D007	Ok			13/08/2025
8	Subdirección Planeación	L4D008	Ok			13/08/2025
8	Admon. Planeación	L4D009	Ok	Detector en estado nuevo y operativo		13/08/2025
8	Secret. Director de planeación	L4D010	Ok			13/08/2025
8	Subdirección Metro información	L4D011	Ok			13/08/2025
8	Pasillo Central	L4D013	Ok			13/08/2025
8	Pasillo Central	L4D014	Ok			13/08/2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

8	Planeación Territorial	L4D018	Ok			13/08/2025
8	Planeación social económico	L4D019	Ok			13/08/2025
8	Planeación social económico	L4D020	Ok			13/08/2025
8	Taller Espacio público	L4D021	Ok			13/08/2025
8	Pasillo Sur Orden Territorial	L4D022	Ok			14/08/2025
8	UMA	L4D023	Ok			14/08/2025
8	UMA	L4D024	Ok			14/08/2025
8	Cocina Occidente	L4D025T	Malo	Se detectó presencia de nido de cucarachas en el interior del detector de humo, lo cual compromete su correcto funcionamiento.		14/08/2025
8	Pasillo Central	L4D026	Ok			14/08/2025
8	Planeación social económico	L4D027	Ok			14/08/2025
8	Unidad Desarrollo vivienda	L4D028	Ok			14/08/2025
8	Unidad Desarrollo vivienda	L4D029	Ok			14/08/2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia





8	Unidad Desarrollo vivienda	L4D030	Ok			14/08/2025
8	Pasillo Sur Orden Territorial	L4D031	Ok			14/08/2025
8	Ofic. Archivo inteligencia Jurídica	L4D032	Ok			14/08/2025
8	Pasillo Central	L4D033	Ok			14/08/2025
8	Ofic. Inteligencia Jurídica	L4D034	Ok			14/08/2025
8	Ofic. Jefe de inteligencia Jurídica	L4D035	Ok			14/08/2025
8	Ofic. Jefe Prospectiva de ciudad	L4D036	Ok			14/08/2025
8	Ofic. Socioeconómica y estratégica	L4D038	Ok			14/08/2025
8	Pasillo Central	L4D039	Ok			14/08/2025
8	Planeación social económico	L4D041	Ok			14/08/2025
8	Ofic. Líder de programa	L4D042	Ok			14/08/2025
8	Unidad orden territorial	L4D043	Ok			14/08/2025

8	Pasillo Sur Orden Territorial	L4D044	Ok			14/08/2025
8	Pasillo Central	L4D045	Ok			14/08/2025
8	Ofic. Proyectos	L4D046	Ok			14/08/2025
8	Ofic. Líder de proyectos	L4D047	Ok			14/08/2025
8	Unidad Transito Vias	L4D048	Ok			14/08/2025
8	Ofic. Proyectos	L4D049	Ok			14/08/2025
8	Ofic. Líder de proyectos	L4D050	Ok			14/08/2025
8	Ofic. Socioeconómica y estratégica	L4D051	Ok			14/08/2025
8	Ofic. Socioeconómica y estratégica	L4D052	Ok			14/08/2025
8	Ofic. Socioeconómica y estratégica	L4D053	Ok			14/08/2025
8	Ofic. Socioeconómica y estratégica	L4D054	Ok			14/08/2025




Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

8	Ofic. Socioeconómica y estratégica	L4D055	Ok			14/08/2025
8	Pasillo Central	L4D056	Ok			14/08/2025
8	Planeación social económico	L4D058	Ok			14/08/2025
8	Ofic. Socioeconómica y estratégica	L4D059	Ok			14/08/2025
8	Ofic. Socioeconómica y estratégica	L4D060	Ok			14/08/2025
8	Ofic. Socioeconómica y estratégica	L4D061	Ok			14/08/2025
8	Salón 1	L4D062	Ok			14/08/2025
8	Planeación social económico	L4D063	Ok			14/08/2025
8	Dep. Adm. De planeación (812)	L4D064	Ok			14/08/2025
8	Ofici. Planeación de proyectos	L4D065	Ok			14/08/2025
8	Pasillo Central	L4D066	Ok			14/08/2025
8	Ofic. Socioeconómica y estratégica	L4D067	Ok			14/08/2025

8	Ofic. Socioeconómica y estratégica	L4D068	Ok			14/08/2025
8	Ofic. Socioeconómica y estratégica	L4D069	Ok			14/08/2025
8	Ofic. Subdirectora de proyectos	L4D070	Ok			14/08/2025
8	Planeación social económico	L4D071	Ok			14/08/2025
8	Monitoreo y control	L4D072	Ok			14/08/2025
8	Monitoreo y control	L4D073	Ok			14/08/2025
8	Pasillo Central	L4D074	Ok			14/08/2025
8	Ofic. Socioeconómica y estratégica	L4D075	Ok			14/08/2025
8	Ofic. Socioeconómica y estratégica	L4D076	Ok			14/08/2025
8	Ofic. Socioeconómica y estratégica	L4D077	Ok			14/08/2025
8	Ascensores oriente	L4D078	Ok			14/08/2025



8	Ascensores oriente	L4D079	Ok			14/08/2025
8	Cocina Oriente	L4D080T	Malo	Se detectó presencia de nido de cucarachas en el interior del detector de humo, lo cual compromete su correcto funcionamiento.		14/08/2025
7	Secretaría de suministros y servicios	L2D001	Ok			14/08/2025
7	Secretaría de suministros y servicios	L2D002	Ok			14/08/2025
7	Secretaría de suministros y servicios	L2D003	Ok			14/08/2025
7	Sec. De suministros y servicios (119)	L2D004	Ok			14/08/2025
7	Sec. De suministros y servicios (119)	L2D006	Ok			14/08/2025
7	Sec. De suministros y servicios (119)	L2D007	Ok			14/08/2025
7	Sec. De suministros y servicios (119)	L2D008	Ok			14/08/2025
7	Secretaría de suministros y servicios	L2D009	Ok			14/08/2025
7	Cocina Occidente	L2D010T	Malo	El detector presentó afectación por plaga (nido de cucarachas), situación que impide su correcto funcionamiento.		14/08/2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia


7	Archivo gestión de contratación de suministros y servicios 717	L2D011	Ok			14/08/2025
7	Subsec. Gestión de bienes	L2D012	Ok			14/08/2025
7	Subsec. Gestión de bienes	L2D013	Ok			14/08/2025
7	Subsec. Gestión de bienes	L2D014	Ok	Detector de humo sin soporte adecuado, instalado sobre un fragmento de drywall desprendido		14/08/2025
7	Subsec. Gestión de bienes	L2D015	Ok	Se encontró detector de humo intencionalmente sellado con plástico		14/08/2025
7	Subsec. Gestión de bienes	L2D016	Ok	Se encontró detector de humo intencionalmente sellado con plástico		14/08/2025
7	Subsec. Gestión de bienes	L2D017	Ok			14/08/2025
7	Subsec. Gestión de bienes	L2D018	Ok			14/08/2025
7	Secretaría de de suministros y servicios	L2D020	Ok			14/08/2025
7	Seguros (715)	L2D021	Ok			14/08/2025
7	UMA	L2D022	Ok			14/08/2025
7	Secretaría de de suministros y servicios	L2D023	Ok			14/08/2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

7	Subsecretaría de selección y Gestión de proveedores	L2D024	Ok			14/08/2025
7	Subsecretaría de selección y Gestión de proveedores	L2D025	Ok			14/08/2025
7	Secretaría de de suministros y servicios	L2D027	Ok			14/08/2025
7	Subsec. Gestión de bienes	L2D028	Ok			14/08/2025
7	Subsec. Gestión de bienes	L2D029	Ok			14/08/2025
7	Subsec. Gestión de bienes	L2D030	Ok			14/08/2025
7	Subsec. Gestión de bienes	L2D033	Ok			14/08/2025
7	Subsec. Gestión de bienes	L2D034	Ok			14/08/2025
7	Subsec. Gestión de bienes	L2D035	Ok			14/08/2025
7	Subsec. Gestión de bienes	L2D036	Ok			14/08/2025
7	Subsec. Gestión de bienes	L2D037	Ok			14/08/2025
7	Secretaría de de suministros y servicios	L2D038	Ok			14/08/2025

7	Ofic. Selección proveedores	L2D039	Ok			15/08/2025
7	Subsecretaría de selección y Gestión de proveedores	L2D040	Ok			15/08/2025
7	Subsecretaría de selección y Gestión de proveedores	L2D041	Ok	Detector de humo sin soporte adecuado, sostenido únicamente por el cableado eléctrico y su tubo de protección		15/08/2025
7	Subsecretaría de selección y Gestión de proveedores	L2D042	Ok			15/08/2025
7	Subsecretaría de selección y Gestión de proveedores	L2D043	Ok			15/08/2025
7	Subsecretaría de selección y Gestión de proveedores	L2D044	Ok			15/08/2025
7	Ofic. Abogado presupuesto	L2D045	Malo	El detector no estableció comunicación confiable con el panel de control durante la prueba funcional		15/08/2025
7	Sec ejecución contratación	L2D047	Ok	Se encontró detector de humo intencionalmente sellado con plástico		15/08/2025
7	Sec. ejecución contratación	L2D048	Ok			15/08/2025
7	Sec. ejecución contratación	L2D049	Ok			15/08/2025
7	Sec. ejecución contratación	L2D050	Ok			15/08/2025




Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



7	Subsecretaría de selección y Gestión de proveedores	L2D052	Ok			15/08/2025
7	Subsecretaría de selección y Gestión de proveedores	L2D053	Ok			15/08/2025
7	Subsecretaría de selección y Gestión de proveedores	L2D054	Ok			15/08/2025
7	Subsecretaría de selección y Gestión de proveedores	L2D055	Ok			15/08/2025
7	Archivo Rodante	L2D056	Ok			15/08/2025
7	Subsecretaría de selección y Gestión de proveedores	L2D057	Ok			15/08/2025
7	Pasillo Atención al público	L2D058	Ok			15/08/2025
7	Subsecretaría de la contratación (702)	L2D059	Ok	Se encontró detector carente de su soporte, sujeto únicamente por los conductores eléctricos. Esta condición es no conforme con la normativa de instalación (NFPA 72)		15/08/2025
7	Subsecretaría de la contratación (702)	L2D060	Ok			15/08/2025
7	Subsecretaría de la contratación (702)	L2D061	Malo			15/08/2025



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

7	Sec. ejecución contratación	L2D062	Ok			15/08/2025
7	Subsecretaría de la contratación (702)	L2D063	Ok			15/08/2025
7	Subsecretaría de la contratación (702)	L2D064	Ok			15/08/2025
7	Subsecretaría de la contratación (702)	L2D065	Ok			15/08/2025
7	Sec. Ejecución de la contratación.	L2D066	Malo	El detector no estableció comunicación confiable con el panel de control durante la prueba funcional		15/08/2025
7	Subsecretaría de selección y Gestión de proveedores	L2D067	Ok			15/08/2025
7	Subsecretaría de selección y Gestión de proveedores	L2D068	Ok			15/08/2025
7	Subsecretaría de selección y Gestión de proveedores	L2D069	Ok			15/08/2025
7	Hall Ascensores	L2D070	Ok			15/08/2025
7	Cocina Oriente	L2D071	Malo	El detector presentó afectación por plaga (nido de cucarachas), situación que impide su correcto funcionamiento.		15/08/2025
7	Cuarto Aseo	L2D072	Ok			15/08/2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

6	Pasillo Central	L1D053	Ok			19/08/2025
6	Pasillo Central	L1D054	Ok			19/08/2025
6	Pasillo Central	L1D055	Ok			19/08/2025
6	Despacho sec. Gestión humana	L1D056	Ok			19/08/2025
6	Despacho sec. Gestión humana	L1D058	Malo	El detector no estableció comunicación confiable con el panel de control durante la prueba funcional		19/08/2025
6	Despacho sec. Gestión humana	L1D059	Ok			19/08/2025
6	Despacho sec. Gestión humana	L1D060	Ok			19/08/2025
6	Despacho sec. Gestión humana	L1D061	Ok			19/08/2025
6	Pasillo Central	L1D062	Ok			19/08/2025
6	Servicio a la ciudadanía (601)	L1D063	Ok			19/08/2025
6	Servicio a la ciudadanía (601)	L1D065	Ok			19/08/2025
6	Despacho sec. Gestión humana	L1D067	Ok			19/08/2025
6	Despacho sec. Gestión humana	L1D068	Malo			19/08/2025


6	Archivo vivienda	L1D071	Ok	No fue posible realizar la inspección del detector debido a obstrucción física por archivador, lo cual impide el acceso al equipo. Se recomienda reubicar el mobiliario para permitir su mantenimiento.		19/08/2025
6	Ofic. 604	L1D072	Ok			19/08/2025
6	Ofic. 604	L1D073	Ok			19/08/2025
6	Ofic. 604	L1D076	Ok			19/08/2025
6	Pasillo Central	L1D077	Ok			19/08/2025
6	Pasillo Bunker	L1D080	Ok			19/08/2025
6	Ofic. 604	L1D084	Ok			19/08/2025
6	Ofic. 604	L1D085	Ok			19/08/2025
6	Ofic. 604	L1D088	Ok			19/08/2025
6	Unidad de infraestructura	L1D090	Malo			19/08/2025

6	Unidad de infraestructura	L1D091	Ok			19/08/2025
6	Unidad de infraestructura	L1D092	Ok			19/08/2025
6	Pasillo Central	L1D093	Ok			19/08/2025
6	Archivo	L1D094	Ok			19/08/2025
6	Ofic. 604	L1D095	Ok			19/08/2025
6	Ofic. 604	L1D096	Ok			19/08/2025
6	Ofic. 604	L1D097	Ok			19/08/2025
6	Ofic. 604	L1D098	Ok			19/08/2025
6	Unidad de infraestructura	L1D099	Ok			19/08/2025
6	Unidad de infraestructura	L1D100	Ok			19/08/2025
6	Unidad de infraestructura	L1D101	Ok			19/08/2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

6	Unidad de infraestructura	L1D102	Ok			19/08/2025
6	Unidad de infraestructura	L1D103	Ok			19/08/2025
6	Pasillo Central	L1D104	Malo	El detector no estableció comunicación confiable con el panel de control durante la prueba funcional		19/08/2025
6	Ofic. 604	L1D105	Ok			19/08/2025
6	Ofic. 604	L1D106	Ok			19/08/2025
6	Ofic. 604	L1D107	Ok			19/08/2025
6	Ofic. 604	L1D108	Ok			19/08/2025
6	Desarrollo Institucional (606)	L1D109	Ok			19/08/2025
6	Ofic. 604	L1D110	Ok			19/08/2025
6	Ofic. 604	L1D111	Ok			19/08/2025


Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia


6	Ofic. 604	L1D112	Ok			19/08/2025
6	Desarrollo Institucional (606)	L1D113	Ok			19/08/2025
6	Desarrollo Institucional (606)	L1D115	Ok			19/08/2025
6	Pasillo Central	L1D116	Ok			19/08/2025
6	Desarrollo Institucional (606)	L1D117	Ok			19/08/2025
6	Unidad de infraestructura	L1D118	Ok			19/08/2025
6	Laboratorio Sami	L1D120	Ok			19/08/2025
6	Pasillo Central	L1D121	Ok			19/08/2025
6	Cocina	L1D122T	Malo	Se detectó presencia de nido de cucarachas en el interior del detector de humo, lo cual compromete su correcto funcionamiento.		19/08/2025
6	Despacho sec. Gestión humana	L1D124	Ok			19/08/2025
6	Pasillo Bunker	L1D125	Ok			19/08/2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

6	Ofic. 604	L1D126	Ok			19/08/2025
6	Ofic. 604	L1D129	Malo	El detector no estableció comunicación confiable con el panel de control durante la prueba funcional		19/08/2025
6	Organización métodos	L1D131	Ok			19/08/2025
6	Organización métodos	L1D132	Ok			19/08/2025
6	Ofic. Jefe area IT	L1D134	Ok			19/08/2025
6	Pasillo Central	L1D180	Ok			19/08/2025
6	Pasillo Central	L1D053	Ok	El detector se encuentra mal etiquetado, la identificación externa no corresponde al lazo real al que pertenece		19/08/2025
6	Pasillo Central	L1D054	Ok			19/08/2025
5	Salon 2 spinning	L1D001	Ok			19/08/2025
5	Salon 2 spinning	L1D002	Ok			19/08/2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia





5	Salon 2 spinning	L1D003	Ok			19/08/2025
5	Salon 2 spinning	L1D004	Ok			19/08/2025
5	Salon 2 spinning	L1D005	Ok			19/08/2025
5	Salon 2 spinning	L1D006	Ok			19/08/2025
5	Salon 2 spinning	L1D007	Ok			19/08/2025
5	Salon 2 spinning	L1D008	Ok			19/08/2025
5	Gimnasio	L1D009	Ok			19/08/2025
5	Gimnasio	L1D010	Ok			19/08/2025
5	Gimnasio	L1D011	Ok			19/08/2025
5	Gimnasio	L1D012	Ok			19/08/2025
5	Salon 2 entretenimiento	L1D013	Ok			19/08/2025
5	Salon 2 entretenimiento	L1D014	Ok			19/08/2025
5	Salon 2 entretenimiento	L1D015	Ok			19/08/2025

5	Salon 2 entretenimiento	L1D016	Ok			19/08/2025
5	Salon 2 entretenimiento	L1D017	Ok			19/08/2025
5	Salon 2 entretenimiento	L1D018	Ok			19/08/2025
5	UMA	L1D019	Ok			20/08/2025
5	Salon 2 entretenimiento	L1D020	Ok			20/08/2025
5	Salon 2 entretenimiento	L1D021	Ok			20/08/2025
5	Salon 2 entretenimiento	L1D022	Ok			20/08/2025
5	Salon 2 entretenimiento	L1D023	Ok			20/08/2025
5	Salon 2 entretenimiento	L1D024	Ok			20/08/2025
5	Salon 1 Clase Grupal	L1D025	Ok			20/08/2025
5	Salon 1 Clase Grupal	L1D026	Ok			20/08/2025
5	Salon 1 Clase Grupal	L1D027	Ok			20/08/2025




5	Salon 1 Clase Grupal	L1D028	Ok			20/08/2025
5	Salon 1 Clase Grupal	L1D029	Ok			20/08/2025
5	Salon 1 Clase Grupal	L1D030	Ok			20/08/2025
5	Salon 1 Clase Grupal	L1D031	Ok			20/08/2025
5	Salon 1 Clase Grupal	L1D032	Ok			20/08/2025
5	Pasillo Consultorio	L1D033	Ok			20/08/2025
5	Pasillo Consultorio	L1D034	Malo			20/08/2025
5	Consultorio 1	L1D035	Ok			20/08/2025
5	Consultorio 2	L1D036	Malo	Se evidenció detector que no permitió su desmontaje ni la ejecución de prueba funcional, imposibilitando la verificación de su estado operativo.		20/08/2025
5	Consultorio 2	L1D037	Ok			20/08/2025
5	Bodega	L1D038	Ok			20/08/2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia


5	Bodega	L1D039	Ok			20/08/2025
5	Ofic. Coordinación	L1D040	Malo	Se evidenció detector que no permitió su desmontaje ni la ejecución de prueba funcional, imposibilitando la verificación de su estado operativo.		20/08/2025
5	Cocina Jardín	L1D041	Malo			20/08/2025
5	Jardín Sala Cunas	L1D043	Ok			20/08/2025
5	Secretaría de servicios Admin	L1D057	Ok			20/08/2025
5	Pasillo central	L1D113	Ok	Detector pertenece al lazo 6, pero se encuentra mal etiquetado como lazo 1		20/08/2025
5	UMA	L6D070	Ok			20/08/2025
5	UMA	L6D094	Ok			20/08/2025
5	Camerino Mujer	L6D101	Ok			20/08/2025
5	Comedor Jardín	L6D110	Ok			20/08/2025
5	Pasillo central	L6D111	Ok			20/08/2025

5	Pasillo central	L6D112	Ok			20/08/2025
5	Pasillo central	L6D113	Malo			20/08/2025
5	Ardin Sala 2	L6D114	Malo	Detector con daños visibles en la carcasa y aplicación de material sellante en la base		20/08/2025
5	Pasillo central	L6D115	Ok			20/08/2025
5	Pasillo central	L6D116	Ok			20/08/2025
5	Pasillo central	L6D117	Ok			20/08/2025
5	Pasillo central	L6D118	Ok			20/08/2025
5	Pasillo central	L6D119	Malo	El detector no estableció comunicación confiable con el panel de control durante la prueba funcional		20/08/2025
5	Pasillo central	L6D120	Ok			20/08/2025
5	Pasillo central	L6D121	Ok			20/08/2025
5	Pasillo central	L6D122	Ok			20/08/2025
5	Pasillo central	L6D123	Ok			20/08/2025
5	Pasillo central	L6D124	Malo	El detector no estableció comunicación confiable con el panel de control durante la prueba funcional		20/08/2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

5	Pasillo central	L6D125	Ok			20/08/2025
5	Hall ascensor occidente	L6D135	Malo	Detector con prueba en rojo, indicativo de anomalía en su desempeño y comunicación con la red. No aparece en el panel		20/08/2025
5	Hall ascensor occidente	L6D136	Ok			20/08/2025
5	Cocina loceria	L6D143	Ok			20/08/2025
5	Oficina Coordinación	L6D144	Malo	El detector no estableció comunicación confiable con el panel de control durante la prueba funcional		20/08/2025
5	Camerino Mujer	L6D146	Ok			20/08/2025
5	Camerino Hombres	L6D148	Ok			20/08/2025
5	Bodega Insumos	L6D150	Ok			20/08/2025
5	Bodega Insumos	L6D151	Ok			20/08/2025
5	Lactatos	L6D152	Ok			20/08/2025
5	Lactatos	L6D153	Ok			20/08/2025


Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

5	Sala de Armonía	L1D140	Malo	Detector de humo sin marcación visible que permita su identificación dentro del sistema		20/08/2025
4	Corredor servicio tributario	L3D089	Ok			20/08/2025
4	Corredor servicio tributario	L3D101	Ok			20/08/2025
4	Corredor servicio tributario	L3D107	Ok			20/08/2025
4	Cocina Occidente	L7D001T	Malo	Se detectó presencia de nido de cucarachas en el interior del detector de humo, lo cual compromete su correcto funcionamiento.		20/08/2025
4	Subsecretaría de ingreso	L7D0107	Ok			20/08/2025
4	Subsecretaría de ingreso	L7D0108	Ok			20/08/2025
4	Subsecretaría de ingreso	L7D0109	Ok			20/08/2025
4	Unidad administrativa	L7D020	Ok			20/08/2025



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia


4	Vivienda	L7D021	Ok			20/08/2025
4	Pasillo central	L7D036	Ok			20/08/2025
4	Impuestos VRS	L7D037	Ok			21/08/2025
4	UMA	L7D038	Ok			21/08/2025
4	Ofic Jefe de vivienda	L7D039	Ok			21/08/2025
4	Ofic. Jefe de vivienda	L7D040	Ok			21/08/2025
4	Subsec. De participación	L7D041	Ok			21/08/2025
4	Pasillo central	L7D042	Ok			21/08/2025
4	Impuestos VRS	L7D043	Ok			21/08/2025
4	Impuestos VRS	L7D044	Ok			21/08/2025
4	Vivienda	L7D045	Ok			21/08/2025
4	Vivienda	L7D046	Ok			21/08/2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



4	Vivienda	L7D047	Ok			21/08/2025
4	Vivienda	L7D048	Ok			21/08/2025
4	Vivienda	L7D049	Ok			21/08/2025
4	Saneamiento	L7D050	Ok			21/08/2025
4	Pasillo central	L7D051	Ok			21/08/2025
4	Archivo Vivienda	L7D052	Ok			21/08/2025
4	Recepción vivienda	L7D053	Ok			21/08/2025
4	Sala de Reuniones	L7D054	Ok			21/08/2025
4	ARIS	L7D055	Malo	El detector no estableció comunicación confiable con el panel de control durante la prueba funcional		21/08/2025
4	Unidad administrativa	L7D056	Malo			21/08/2025


Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

4	Unidad administrativa	L7D057	Ok			21/08/2025
4	Subsecretaría de la salud	L7D059	Ok			21/08/2025
4	Pasillo central	L7D060	Ok			21/08/2025
4	Presupuesto	L7D061	Ok			21/08/2025
4	Sedes	L7D062	Ok			21/08/2025
4	Sedes	L7D063	Ok			21/08/2025
4	Jefe Sedes	L7D064	Ok			21/08/2025
4	Unidad administrativa	L7D065	Ok			21/08/2025
4	Unidad administrativa	L7D066	Ok			21/08/2025
4	Unidad administrativa	L7D067	Malo	El detector no estableció comunicación confiable con el panel de control durante la prueba funcional		21/08/2025
4	Unidad administrativa	L7D068	Ok			21/08/2025

4	Pasillo Central	L7D069	Ok			21/08/2025
4	Despacho subsec./ Contabilidad (401)	L7D070	Ok			21/08/2025
4	Presupuesto	L7D071	Ok			21/08/2025
4	Juntas Acción Comunal	L7D072	Malo	El detector no respondió de manera adecuada a las pruebas de conexión y funcionamiento		21/08/2025
4	Sedes	L7D073	Ok			21/08/2025
4	Sub integración	L7D075	Ok			21/08/2025
4	Ascensor Occidente	L7D076	Ok			21/08/2025
4	Ascensor Occidente	L7D077	Malo	El detector no respondió de manera adecuada a las pruebas de conexión y funcionamiento		21/08/2025
4	Juntas Acción Comunal	L7D078	Ok			21/08/2025
4	Vivienda	L7D079	Ok			21/08/2025
4	UMATA	L7D080	Ok			21/08/2025


Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia


4	Sala de reuniones UMATA	L7D081	Ok			21/08/2025
4	UMATA	L7D082	Ok			21/08/2025
4	UMATA	L7D083	Ok			21/08/2025
4	UMATA	L7D084	Ok			21/08/2025
4	Bodega jefe UMATA	L7D085	Ok			21/08/2025
4	Archivo UMATA	L7D086	Ok			21/08/2025
4	UMATA	L7D089	Ok			21/08/2025
4	UMATA	L7D089	Ok			21/08/2025
4	Ofic. Fredy UMATA	L7D090	Ok			21/08/2025
4	Sec. desarrollo social	L7D091	Ok			21/08/2025
4	Sec. desarrollo social	L7D092	Ok			21/08/2025
4	Sótano taquilla única	L7D093	Malo	El detector no respondió de manera adecuada a las pruebas de conexión y funcionamiento		21/08/2025
4	Sala de juntas Asesores	L7D094	Ok			21/08/2025

4	Despacho desarrollo social	L7D095	Ok			21/08/2025
4	Cocina suroccidente	L7D096T	Malo	Se detectó presencia de nido de cucarachas en el interior del detector de humo, lo cual compromete su correcto funcionamiento.		21/08/2025
4	Unidad administrativa	L7D097	Ok			21/08/2025
4	Impuestos VRS	L7D098	Ok			21/08/2025
4	Impuestos VRS	L7D099	Ok			21/08/2025
4	Impuestos VRS	L7D100	Ok			21/08/2025
4	Cocina Oriente	L7D104T	Malo	Se detectó presencia de nido de cucarachas en el interior del detector de humo		21/08/2025
4	Unidad administrativa	L7D105	Ok			21/08/2025
4	Subsecretaría de ingreso	L7D110	Ok			21/08/2025
4	Subsecretaría de ingreso	L7D111	Ok			21/08/2025
4	Subsecretaría de ingreso	L7D113	Ok			21/08/2025
4	Subsecretaría de ingreso	L7D115	Ok			21/08/2025


4	Subsecretaría de ingreso	L7D116	Ok			21/08/2025
4	Subsecretaría de ingreso	L7D117	Ok			21/08/2025
4	Subsecretaría de ingreso	L7D118	Ok			21/08/2025
4	Subsecretaría de ingreso	L7D119	Ok			21/08/2025
4	Subsecretaría de ingreso	L7D120	Ok			21/08/2025
4	Subsecretaría de ingreso	L7D121	Ok			21/08/2025
4	Subsecretaría de ingreso	L7D122	Ok			21/08/2025
4	Subsecretaría de ingreso	L7D123	Ok			21/08/2025
4	Subsecretaría de ingreso	L7D124	Ok			21/08/2025
4	Subsecretaría de ingreso	L7D125	Ok			21/08/2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



4	Subsecretaría de ingreso	L7D126	Ok			21/08/2025
4	Subsecretaría de ingreso	L7D127	Ok			21/08/2025
4	Pasillo Rack	L7D129	Ok			21/08/2025
4	Pasillo Central	L7D130	Ok			21/08/2025
3	Servicios internos (301)	L6D001	Ok			21/08/2025
3	Servicios internos (301)	L6D002	Ok			21/08/2025
3	Servicios internos (301)	L6D003	Ok			21/08/2025
3	Bodega Ofic. Derechos Humanos	L6D004	Ok			21/08/2025
3	Archivo Almacenamiento al límite	L6D006	Ok			21/08/2025
3	Servicios internos (301)	L6D007	Ok			21/08/2025
3	Servicios internos (301)	L6D008	Ok			21/08/2025
3	Ofic. Abogado Jurídica D. Humanos	L6D011	Ok			21/08/2025
3	Secretaría de Privada	L6D012	Ok			21/08/2025

3	Secretaría de Privada	L6D014	Malo	El detector no estableció comunicación confiable con el panel de control durante la prueba funcional		21/08/2025
3	Secretaría de Privada	L6D015	Ok			21/08/2025
3	Unidad de convivencia ciudadana	L6D017	Ok			21/08/2025
3	Unidad de convivencia ciudadana	L6D018	Ok			21/08/2025
3	Unidad de convivencia ciudadana	L6D019	Ok			21/08/2025
3	Master Control	L6D020	Ok			21/08/2025
3	Facturación Comparendos	L6D021	Ok			21/08/2025
3	Sec. Gobierno y convivencia	L6D022	Ok			21/08/2025
3	Sec. Gobierno y convivencia	L6D023	Ok			21/08/2025
3	Sec. Gobierno y convivencia	L6D024	Ok			21/08/2025
3	Sec. Gobierno y convivencia	L6D025	Ok			21/08/2025
3	Sec. Gobierno y convivencia	L6D026	Ok			26/08/25


Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia


3	Sec. Gobierno y convivencia	L6D027	Ok			26/08/25
3	Sec. Gobierno y convivencia	L6D028	Ok			26/08/25
3	Sec. Gobierno y convivencia	L6D029	Ok			26/08/25
3	Sec. Gobierno y convivencia	L6D030	Ok			26/08/25
3	Sec. Gobierno y convivencia	L6D031	Malo	El detector no estableció comunicación confiable con el panel de control durante la prueba funcional		26/08/25
3	Sec. Gobierno y convivencia	L6D032	Ok			26/08/25
3	Sec. Gobierno y convivencia	L6D033	Malo			26/08/25
3	Sec. Gobierno y convivencia	L6D034	Ok			26/08/25
3	Sec. Gobierno y convivencia	L6D035	Ok			26/08/25
3	Sec. Gobierno y convivencia	L6D036	Ok			26/08/25
3	Sec. Gobierno y convivencia	L6D037	Ok			26/08/25

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



3	Sec. Gobierno y convivencia	L6D038	Malo	El detector no estableció comunicación confiable con el panel de control durante la prueba funcional		26/08/25
3	Sec. Gobierno y convivencia	L6D039	Ok			26/08/25
3	Sec. Gobierno y convivencia	L6D040	Ok			26/08/25
3	Sec. Gobierno y convivencia	L6D041	Ok			26/08/25
3	Pasillo central	L6D042	Ok			26/08/25
3	Pasillo central	L6D043	Ok			26/08/25
3	Pasillo central	L6D044	Ok			26/08/25
3	Pasillo central	L6D045	Ok			26/08/25
3	Pasillo Rack	L6D046	Ok			26/08/25
3	Pasillo Rack	L6D047	Ok			26/08/25
3	Cocina Occidente	L6D048T	Malo	Detector modelo FTS-951 instalado recientemente, se identificó presencia de residuos de insectos en el interior del dispositivo. La base corresponde a un modelo anterior, por lo cual se recomienda la reposición de la misma para garantizar compatibilidad y óptimo funcionamiento.		26/08/25

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



3	Sec. Seguridad y Convivencia	L6D050	Ok	Detector sostenido con cuñas de papel		26/08/25
3	Sec. Seguridad y Convivencia	L6D051	Ok			26/08/25
3	Sec. Seguridad y Convivencia	L6D052	Ok			26/08/25
3	Sec. Seguridad y Convivencia	L6D053	Ok			26/08/25
3	Sec. Seguridad y Convivencia	L6D054	Malo	El detector no respondió de manera adecuada a las pruebas de conexión y funcionamiento		26/08/25
3	Sec. Seguridad y Convivencia	L6D055	Malo	El detector no respondió de manera adecuada a las pruebas de conexión y funcionamiento		26/08/25
3	Sec. Seguridad y Convivencia	L6D056	Ok			26/08/25
3	Sec. Seguridad y Convivencia	L6D057	Ok			26/08/25
3	Centro de documentación (312)	L6D058	Ok	Se evidenció bodega de libros y documentos de gran tamaño con únicamente dos detectores instalados, lo cual resulta insuficiente para la cobertura requerida. Se recomienda ampliación del número de dispositivos conforme a la carga combustible y a la normatividad vigente (NFPA 72).		26/08/25
3	Unidad Normativa	L6D059	Ok			26/08/25

3	Unidad Normativa	L6D060	Ok			26/08/25
3	Servicios internos (301)	L6D062	Ok			26/08/25
3	Centro de documentación (312)	L6D063	Ok			26/08/25
3	Servicios internos (301)	L6D064	Ok			26/08/25
3	Servicios internos (301)	L6D065	Ok			26/08/25
3	Servicios internos (301)	L6D067	Malo			26/08/25
3	Servicios internos (301)	L6D068	Ok			26/08/25
3	Servicios internos (301)	L6D069	Ok			26/08/25
3	Servicios internos (301)	L6D071	Ok			26/08/25
3	Centro de digitación	L6D075	Ok			26/08/25
3	Gerencia de Corregimientos (310)	L6D076	Ok			26/08/25
3	Gerencia de Corregimientos (310)	L6D081	Ok			26/08/25

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

3	Gerencia de Corregimientos (310)	L6D082	Malo	El detector no respondió de manera adecuada a las pruebas de conexión y funcionamiento		26/08/25
3	Gerencia de Corregimientos (310)	L6D083	Malo	El detector no respondió de manera adecuada a las pruebas de conexión y funcionamiento		26/08/25
3	Dep. Adm. De planeación	L6D085	Ok			26/08/25
3	Dep. Adm. De planeación	L6D086	Ok			26/08/25
3	Dep. Adm. De planeación	L6D087	Ok			26/08/25
3	Dep. Adm. De planeación	L6D088	Ok			26/08/25
3	Servicios internos (301)	L6D083	Malo	Se identificó base de detector señalada con una ‘X’, sin dispositivo instalado. Se recomienda verificar la trazabilidad del equipo ausente y proceder a su instalación o reposición		26/08/25
3	Subsec. (315)	L6D033	Malo	Se evidenció oficina sin detector de humo instalado. Se recomienda instalar el dispositivo correspondiente para garantizar la cobertura.		26/08/25
3	Sec. Gobierno y convivencia	L6D067	Malo	Se evidenció base de detector instalada sin dispositivo.		26/08/25
3	Gerencia de Corregimientos (310)	SIN DETECTOR	Ok	Se evidenció base de detector instalada sin dispositivo.		26/08/25
3	Dep. Adm. De planeación	SIN DETECTOR	Ok	Se evidenció base de detector instalada sin dispositivo.		26/08/25

2	Sala de Conferencias A	L3D048	Ok			26/08/25
2	Sala de Conferencias A	L3D049	Ok			26/08/25
2	Sala de Conferencias A	L3D050	Ok			27/08/25
2	Sala de Conferencias A	L3D051	Ok			27/08/25
2	Sala de Conferencias A	L3D052	Ok			27/08/25
2	Sala de Conferencias A	L3D053	Ok			27/08/25
2	Sala de Conferencias B	L3D054	Ok			27/08/25
2	Sala de Conferencias B	L3D055	Ok			27/08/25
2	Sala de Conferencias B	L3D056	Ok			27/08/25
2	Sala de Conferencias B	L3D057	Ok			27/08/25

2	Sala de Conferencias B	L3D058	Malo	El detector presentó fallas durante la verificación operativa		27/08/25
2	Sala de reunión	L3D059	Ok			27/08/25
2	Sala de reunión	L3D060	Ok			27/08/25
2	Sala de reunión	L3D061	Ok			27/08/25
2	Sala de reunión	L3D062	Ok			27/08/25
2	Sala de reunión	L3D063	Ok			27/08/25
2	Sala de reunión	L3D064	Malo	El detector se encuentra en condición de falla, evidenciada durante la prueba funcional		27/08/25
2	Sala de reunión	L3D065	Ok			27/08/25
2	Cuarto de Oración	L3D066	Ok			27/08/25
2	Capilla	L3D067	Malo	El detector presentó fallas durante la verificación operativa		27/08/25
2	Capilla	L3D070	Malo	l detector evidenció condición de no operatividad al momento de la prueba		27/08/25

1	Inversiones secretaría de hacienda	L3D002	Ok			27/08/25
1	Inversiones secretaría de hacienda	L3D003	Ok			27/08/25
1	Inversiones secretaría de hacienda	L3D004	Ok			27/08/25
1	Inversiones secretaría de hacienda	L3D005	Ok			27/08/25
1	Inversiones secretaría de hacienda	L3D006	Ok			27/08/25
1	Control y riesgo secretaría de hacienda	L3D007	Ok			27/08/25
1	Control y riesgo secretaría de hacienda	L3D008	Ok			27/08/25
1	Punto de información	L3D009	Ok			27/08/25
1	Cocina	L3D010	Ok			27/08/25

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

1	Oficina 119	L3D012	Ok			27/08/25
1	Oficina 119	L3D013	Ok			27/08/25
1	Oficina 123	L3D014	Ok			27/08/25
1	Oficina 118	L3D020	Ok			27/08/25
1	Oficina 118	L3D021	Ok			27/08/25
1	Oficina de recaudo	L3D022	Ok			27/08/25
1	Oficina 121	L3D023	Ok			27/08/25
1	Taquilla hacienda	L3D025	Ok			27/08/25
1	Secretaría de de hacienda	L3D026	Ok			27/08/25

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

1	Secretaría de de hacienda	L3D028	Ok			27/08/25
1	Secretaría de de hacienda	L3D029	Ok			27/08/25
1	Taquilla hacienda	L3D030	Ok			28/08/25
1	Tesorería	L3D031	Ok			28/08/25
1	Ofic. Hugo sierra	L3D032	Ok			28/08/25
1	Zona Secretaría de de hacienda	L3D033	Ok			28/08/25
1	Ascensores Occidente	L3D036	Ok			28/08/25
1	Zona de archivo	L3D037	Ok			28/08/25
1	Zona de archivo	L3D038	Ok			28/08/25

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

1	Unidad de cobranza	L3D039	Ok			28/08/25
1	Zona de archivo	L3D040	Ok			28/08/25
1	Zona de archivo	L3D041	Ok			28/08/25
1	Cocina Occidente	L3D042T	Malo	El detector presentó fallas durante la verificación operativa		28/08/25
1	servicio tributario	L3D086	Ok			28/08/25
1	Taquillas Servicio tributarios	L3D090	Ok			28/08/25
1	servicio tributario	L3D094	Ok			28/08/25
1	Taquillas Servicio tributarios	L3D095	Ok			28/08/25
1	Taquillas Servicio tributarios	L3D096	Ok			28/08/25


Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

1	Taquillas Servicio tributarios	L3D097	Ok			28/08/25
1	Secretaría de innovación digital	L3D098	Ok			28/08/25
1	Secretaría de innovación digital	L3D103	Ok			28/08/25
1	Secretaría de innovación digital	L3D104	Ok			28/08/25
1	Secretaría de innovación digital	L3D105	Ok			28/08/25
1	Secretaría de innovación digital	L3D106	Ok			28/08/25
1	Oficina 1001	L3D108	Ok			28/08/25
1	Secretaría de innovación digital	L3D110	Ok			28/08/25
1	Secretaría de innovación digital	L3D111	Ok			28/08/25
1	Secretaría de innovación digital	L3D112	Malo	el detector evidenció condición de no operatividad al momento de la prueba		28/08/25
1	Secretaría de innovación digital oficina 115	L3D116	Ok			28/08/25


1	Secretaría de innovación digital	L3D117	Ok			28/08/25
1	Secretaría de innovación digital	L3D118	Ok			28/08/25
1	Subsecretaría de ciudad inteligente oficina 115	L3D119	Ok			28/08/25
SA	Atención a la ciudadanía	L1D135	Malo	Se encontró detector retirado de su base; según la etiqueta correspondiente, pertenece a la zona del sótano		28/08/25
SA	Subestación Eléctrica	L1D136	Ok			28/08/25
SA	Subestación Eléctrica	L1D137	Ok			28/08/25
SA	Subestación Eléctrica	L1D138	Ok			28/08/25
SA	Parqueadero Shut de basuras	L1D139	Ok			28/08/25
SA	Parqueadero Shut de basuras	L1D140	Ok			28/08/25
SA	Parqueadero Shut de basuras	L1D141	Ok			28/08/25

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

SA	Almacén central	L1D143	Ok			28/08/25
SA	Almacén central	L1D144	Ok			28/08/25
SA	Almacén central	L1D145	Ok			28/08/25
SA	Almacén central	L1D146	Malo	11/09/25 Se realizó el reemplazo de detector clasificado como Malo por dispositivo en buen estado operativo		28/08/25
SA	Almacén central	L1D147	Ok			28/08/25
SA	Almacén central	L1D148	Ok			28/08/25
SA	Almacén central	L1D149	Malo	11/09/25 Se realizó el reemplazo de detector clasificado como Malo por dispositivo en buen estado operativo		28/08/25
SA	Almacén central	L1D150	Ok			29/08/25

SA	Almacén central	L1D151	Ok			29/08/25
SA	Almacén central	L1D152	Ok			29/08/25
SA	Almacén central	L1D153	Ok			29/08/25
SA	Almacén central	L1D157	Ok			29/08/25
SA	Almacén central	L1D158	Ok	Detector de humo completamente cubierto con material plástico		29/08/25
SA	Pasillo centro de servicios a la ciudadanía	L2D073	Ok			29/08/25
SA	Pasillo centro de servicios a la ciudadanía	L2D074	Ok			29/08/25
SA	Pasillo Atención Ciudadana	L2D077	Ok			29/08/25


Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

SA	Ofic. Atención ciudadana	L2D078	Ok			29/08/25
SA	Ofic. Atención ciudadana	L2D079	Ok			29/08/25
SA	Ofic. Atención ciudadana	L2D080	Ok			29/08/25
SA	Ofic. Atención ciudadana	L2D081	Ok			29/08/25
SA	Atención a la ciudadanía	L2D082	Ok			29/08/25
SA	Atención a la ciudadanía	L2D084	Ok	Se evidenció base del detector sin fijación mecánica, sostenida únicamente por el cableado eléctrico		29/08/25
SA	Atención a la ciudadanía	L2D085	Ok			29/08/25
SA	Atención a la ciudadanía	L2D086	Ok			29/08/25
SA	Secretaría de atención a la ciudadanía	L2D087	Ok			29/08/25

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



SA	Secretaría de atención a la ciudadanía	L2D088	Ok			29/08/25
SA	Secretaría de atención a la ciudadanía	L2D089	Ok			29/08/25
SA	Secretaría de atención a la ciudadanía	L2D090	Ok			29/08/25
SA	Secretaría de atención a la ciudadanía	L2D091	Ok			29/08/25
SA	Secretaría de atención a la ciudadanía	L2D092	Ok			29/08/25
SA	Secretaría de atención a la ciudadanía	L2D093	Ok			29/08/25
SA	Secretaría de atención a la ciudadanía	L2D094	Ok			29/08/25
SA	Secretaría de atención a la ciudadanía	L2D095	Ok			29/08/25
SA	Secretaría de atención a la ciudadanía	L2D097	Ok			29/08/25

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

SA	Secretaría de atención a la ciudadanía	L2D098	Ok			29/08/25
SA	Ofic. Atención ciudadana	L2D100	Ok			29/08/25
SA	Secretaría de atención a la ciudadanía	L2D101	Ok			29/08/25
SA	Secretaría de atención a la ciudadanía	L2D102	Ok			29/08/25
SA	Atención a la ciudadanía	L2D103	Ok			29/08/25
SA	Secretaría de atención a la ciudadanía	L2D105	Ok			29/08/25
SA	Secretaría de atención a la ciudadanía	L2D106	Ok			29/08/25
SA	Secretaría de atención a la ciudadanía	L2D107	Ok			29/08/25

SA	Secretaría de atención a la ciudadanía	L2D108	Ok			29/08/25
SA	Secretaría de atención a la ciudadanía	L2D109	Ok			29/08/25
SA	Secretaría de atención a la ciudadanía	L2D110	Ok			29/08/25
SA	Atención a la ciudadanía	L2D111	Ok			29/08/25
SA	Atención a la ciudadanía	L2D112	Ok			29/08/25
SA	Secretaría de atención a la ciudadanía	L2D113	Ok			29/08/25
SA	Secretaría de atención a la ciudadanía	L2D114	Ok			29/08/25
SA	Secretaría de atención a la ciudadanía	L2D115	Ok			29/08/25

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia


SA	Secretaría de atención a la ciudadanía	L2D116	Ok			29/08/25
SA	Secretaría de atención a la ciudadanía	L2D117	Ok			29/08/25
SA	Secretaría de atención a la ciudadanía	L2D118	Ok			29/08/25
SA	Atención a la ciudadanía	L2D120	Ok			29/08/25
SA	Secretaría de atención a la ciudadanía	L2D121	Ok			29/08/25
SA	Secretaría de atención a la ciudadanía	L2D122	Ok			29/08/25
SA	Secretaría de atención a la ciudadanía	L2D123	Ok			29/08/25
SA	Secretaría de atención a la ciudadanía	L2D124	Ok			29/08/25
SA	Secretaría de atención a la ciudadanía	L2D125	Ok			29/08/25

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

SA	Secretaría de atención a la ciudadanía	L2D126	Ok			29/08/25
SA	Secretaría de atención a la ciudadanía	L2D127	Ok			29/08/25
SA	Secretaría de atención a la ciudadanía	L2D128	Ok			29/08/25
SA	Atención a la ciudadanía	L2D130	Ok			29/08/25
SA	Atención a la ciudadanía	L2D131	Ok			29/08/25
SA	Atención a la ciudadanía	L2D132	Ok			29/08/25
SA	Atención a la ciudadanía	L2D133	Ok			29/08/25
SA	Atención a la ciudadanía	L2D134	Ok			29/08/25

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

SA	Atención a la ciudadanía	L2D135	Ok			29/08/25
SA	Atención a la ciudadanía	L2D136	Ok			29/08/25
SA	Parqueadero	L3D135	Ok			29/08/25
SA	Parqueadero Biblioteca	L3D136	Ok			29/08/25
SA	Parqueadero Zona descanso	L3D138	Ok			01/09/25
SA	pasillo correspondencia	L7D002	Ok			01/09/25
SA	pasillo correspondencia	L7D003	Ok			01/09/25
SA	pasillo correspondencia	L7D004	Ok			01/09/25
SA	pasillo correspondencia	L7D005	Ok			01/09/25

SA	S.A pasillo entrada S.B	L7D006	Ok			01/09/25
SA	Pasillo planta baja	L7D007	Ok			01/09/25
SA	Pasillo planta baja	L7D008	Ok	Detector de humo completamente cubierto con material plástico		01/09/25
SA	Pasillo planta baja	L7D009	Ok	Detector de humo completamente cubierto con material plástico		01/09/25
SA	Pasillo planta baja	L7D011	Ok			01/09/25
SA	Pasillo planta baja	L7D012	Ok			01/09/25
SA	Pasillo zona bancaria	L7D013	Ok			01/09/25
SA	Pasillo zona bancaria	L7D015	Ok			01/09/25
SA	Zona bancaria	L7D016	Ok			01/09/25
SA	Pasillo zona bancaria	L7D018	Ok			01/09/25

SA	Pasillo zona bancaria	L7D019	Ok			01/09/25
SA	unidad de mantenimiento bienes e inmuebles	L7D022	Ok			01/09/25
SA	unidad de mantenimiento bienes e inmuebles	L7D023	Ok			01/09/25
SA	unidad de mantenimiento bienes e inmuebles	L7D024	Ok			01/09/25
SA	unidad de mantenimiento bienes e inmuebles	L7D025	Ok			01/09/25
SA	Pasillo centro de servicios a la ciudadanía	L7D026	Malo			01/09/25
SA	Pasillo centro de servicios a la ciudadanía	L7D027	Ok			01/09/25

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

SA	unidad de mantenimiento bienes e inmuebles	L7D028	Ok			01/09/25
SA	Pasillo droguería alemana	L7D029	Ok			01/09/25
SA	Pasillo droguería alemana	L7D030	Ok			01/09/25
SA	Pasillo inspección de policía	L7D031	Ok			01/09/25
SA	Pasillo droguería alemana	L7D032	Ok			01/09/25
SA	Pasillo inspección de policía	L7D033	Ok			01/09/25
SA	Pasillo al frente asoediles	L7D034	Ok			01/09/25
SA	Pasillo al frente asoediles	L7D035	Ok			01/09/25

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia