



Nit: 901.292. 644 - 3

DIR: CALLE 5A N 15B

TEL: 3105544808

multiserviciosdecolombia@hotmail.com

Villavicencio - Meta

ORDEN DE SERVICIO

N°

FECHA

22 08 25

Entidad: <u>SEAO</u>	
Ubicación: <u>Colono Coacforo 2</u>	
EQUIPO	
SPLIT ☒ CASSETTE ☐ CONDENSADORA ☐	VENTANA ☐ CENTRAL ☐
PISO TECHO ☐ TIPO DUCTO ☐	NEVERA ☐ SECADORA ☐ LAVADORA ☐
ENFRIADOR ☐	CUARTO FRIO ☐
PLANTA ELECTRICA ☐	ELECTROBOMBA ☐
SERVICIO REQUERIDO	
DESMONTE ☐	REVISIÓN ☐
INSTALACIÓN ☐	REPARACIÓN ☐
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
FICHA TÉCNICA	
DESCRIPCION DEL EQUIPO	
Marca: <u>Haceb</u>	SERVICIO REALIZADO
Modelo: <u>S24 220 BL</u>	LIMPIEZA DE SERPENTIN
Serie N°: <u>105013969</u>	LAVADO GENERAL CON DESINCRUSTANTE
Capacidad: <u>24050</u> BTU	LUBRICACION DE MOTORES
Voltaje: <u>220</u> VOLT	LIMPIEZA DE FILTROS
Amperaje: <u>8,5</u> AMP	PRESION DE REFRIGERANTE
Refrigerante: <u>R22</u> R	CORRIENTE L1
	CORRIENTE L2

OBSERVACIONES:	<u>Se realiza mantenimiento preventivo</u>
	<u>requiere cambio de relé y cambio cable</u>
	<u>requiere cambio de gases del capsa</u>

Ornel Antón
Técnico en refrigeración

Nombre legible quien recibe

Mantenimiento preventivo aire 2 tipo splic área cobro coactivo





Nit: 901.292. 644 - 3
DIR: CALLE 5A N 15B
TEL: 3105544808
multiserviciosdecolombia@hotmail.com
Villavicencio - Meta

ORDEN DE SERVICIO	
N°	

FECHA

26 04 25

Entidad: Senci			
Ubicación: Sin sin desenci			
EQUIPO			
SPLIT ☐	VENTANA ☐	PISO TECHO ☐	NEVERA ☐
CASSETTE ☐	CENTRAL ☐	TIPO DUCTO ☐	SECADORA ☐
CONDENSADORA ☒			LAVADORA ☐
		ENFRIADOR ☐	CUARTO FRIO ☐
		PLANTA ELECTRICA ☐	ELECTROBOMBA ☐
SERVICIO REQUERIDO			
DESMONTE ☐	REVISIÓN ☐	INSTALACIÓN ☐	REPARACIÓN ☐
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐		MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐	
FICHA TÉCNICA			
DESCRIPCION DEL EQUIPO		SERVICIO REALIZADO	
Marca:	Haceb	LIMPIEZA DE SERPENTIN ☒	AJUSTE DE CONTACOS ELECTRICOS ☐
Modelo:	AA Haceb 524-220BL	LAVADO GENERAL CON DESINCRUSTANTE ☒	VERIFICACION DE PARAMETROS (CORRIENTE, TEMPERATURA Y VOLTAJE) ☐
Serie N°:	105013967	LUBRICACION DE MOTORES ☐	AJUSTE DE TORNILLOS ☒
Capacidad	24000	BTU	LIMPIEZA DE DRENAJE EXTERNA ☒
Voltaje	220	VOLT	LIMPIEZA CONDENSADORA ☒
Amperaje	8.5	AMP	TEMPERATURA AMBIENTE ☐
Refrigerante	R22	R	TEMPERATURA AREA ☐

OBSERVACIONES:
Se realiza mantenimiento preventivo
Requiere cambio de relé y cableado
Requiere recarga de gas refrigerante

Oscar Huicho
Técnico en refrigeración

Pablo Pinzon
Nombre legible quien recibe

Mantenimiento sinsindesena





Nit: 901.292. 644 - 3
DIR: CALLE 5A N 15B
TEL: 3105544808
multiserviciosdecolombia@hotmail.com
Villavicencio - Meta

ORDEN DE SERVICIO	
N°	

FECHA 29 09 25

Entidad: <u>Sena</u>							
Ubicación: <u>tubento Coordinación</u>							
EQUIPO							
SPLIT ☒	VENTANA ☐	PISO TECHO ☐	NEVERA ☐	ENFRIADOR ☐	CUARTO FRIO ☐		
CASSETTE ☐	CENTRAL ☐	TIPO DUCTO ☐	SECADORA ☐	PLANTA ELECTRICA ☐	ELECTROBOMBA ☐		
CONDENSADORA ☒		LAVADORA ☐					
SERVICIO REQUERIDO							
DESMONTE ☐	REVISIÓN ☐	INSTALACIÓN ☐	REPARACIÓN ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
FICHA TÉCNICA							
DESCRIPCION DEL EQUIPO				SERVICIO REALIZADO			
Marca: <u>LG</u>				LIMPIEZA DE SERPENTIN ☒	AJUSTE DE CONTACTOS ELECTRICOS ☒		
Modelo: <u>SP242CW</u>				LAVADO GENERAL CON DESINCRUSTANTE ☒	VERIFICACION DE PARAMETROS (CORRIENTE, TEMPERATURA Y VOLTAJE) ☐		
Serie N°: <u>105015914</u>				LUBRICACION DE MOTORES	AJUSTE DE TORNILLOS		
Capacidad	<u>24000</u>	BTU		LIMPIEZA DE FILTROS	LIMPIEZA DE DRENAJE EXTERNA		
Voltaje	<u>220</u>	VOLT		PRESION DE REFRIGERANTE	LIMPIEZA CONDENSADORA ☒		
Amperaje	<u>8.5</u>	AMP		CORRIENTE L1	TEMPERATURA AMBIENTE		
Refrigerante	<u>R410A</u>	R		CORRIENTE L2	TEMPERATURA AREA		

OBSERVACIONES: <u>Se realiza mantenimiento preventivo</u>

John P. Garzon
Técnico en refrigeración

John P. Garzon
Nombre legible quien recibe

Mantenimiento coordinación de talento





Nit: 901.292. 644 - 3
DIR: CALLE 5A N 15B
TEL: 3105544808
multiserviciosdecolombia@hotmail.com
Villavicencio - Meta

ORDEN DE SERVICIO	
N°	

FECHA 24 04 25

Entidad: <u>Sency</u>							
Ubicación: <u>Gestión de talento</u>							
EQUIPO							
SPLIT ☐	VENTANA ☒	PISO TECHO ☐	NEVERA ☐	ENFRIADOR ☐	CUARTO FRIO ☐		
CASSETTE ☐	CENTRAL ☐	TIPO DUCTO ☐	SECADORA ☐	PLANTA ELECTRICA ☐	ELECTROBOMBA ☐		
CONDENSADORA ☒			LAVADORA ☐				
SERVICIO REQUERIDO							
DESMONTE ☐	REVISIÓN ☐	INSTALACIÓN ☐	REPARACIÓN ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
FICHA TÉCNICA							
DESCRIPCION DEL EQUIPO				SERVICIO REALIZADO			
Marca: <u>Haceb</u>				LIMPIEZA DE SERPENTIN	←	AJUSTE DE CONTACOS ELECTRICOS	
Modelo: <u>AA Haceb S24210BL</u>				LAVADO GENERAL CON DESINCRUSTANTE	←	VERIFICACION DE PARAMETROS (CORRIENTE, TEMPERATURA Y VOLTAJE)	
Serie N°: <u>105013966</u>				LUBRICACION DE MOTORES		AJUSTE DE TORNILLOS	
Capacidad	<u>24000</u>	BTU		LIMPIEZA DE FILTROS		LIMPIEZA DE DRENAJE EXTERNA	
Voltaje	<u>220</u>	VOLT		PRESION DE REFRIGERANTE		LIMPIEZA CONDENSADORA	
Amperaje	<u>8.5</u>	AMP		CORRIENTE L1		TEMPERATURA AMBIENTE	
Refrigerante	<u>R22</u>	R		CORRIENTE L2		TEMPERATURA AREA	

OBSERVACIONES: <u>Se realizó mantenimiento preventivo</u>

Orax Muñoz
Técnico en refrigeración

John Garzon
Nombre legible quien recibe

Mantenimiento gestión de talento





Nit: 901.292. 644 - 3
DIR: CALLE 5A N 15B
TEL: 3105544808
multiserviciosdecolombia@hotmail.com
Villavicencio - Meta

ORDEN DE SERVICIO	
N°	

FECHA


26	08	25
----	----	----

Entidad: <u>Sena</u>																					
Ubicación: <u>Video Conferencias Avc #1</u>																					
<table border="1"><tr><td>SPLIT ☒</td><td>VENTANA ☐</td><td>PISO TECHO ☐</td><td>NEVERA ☐</td><td>ENFRIADOR ☐</td><td>CUARTO FRIO ☐</td></tr><tr><td>CASSETTE ☐</td><td>CENTRAL ☐</td><td>TIPO DUCTO ☐</td><td>SECADORA ☐</td><td>PLANTA ELECTRICA ☐</td><td>ELECTROBOMBA ☐</td></tr><tr><td>CONDENSADORA ☒</td><td colspan="2"></td><td>LAVADORA ☐</td><td colspan="2"></td></tr></table>				SPLIT ☒	VENTANA ☐	PISO TECHO ☐	NEVERA ☐	ENFRIADOR ☐	CUARTO FRIO ☐	CASSETTE ☐	CENTRAL ☐	TIPO DUCTO ☐	SECADORA ☐	PLANTA ELECTRICA ☐	ELECTROBOMBA ☐	CONDENSADORA ☒			LAVADORA ☐		
SPLIT ☒	VENTANA ☐	PISO TECHO ☐	NEVERA ☐	ENFRIADOR ☐	CUARTO FRIO ☐																
CASSETTE ☐	CENTRAL ☐	TIPO DUCTO ☐	SECADORA ☐	PLANTA ELECTRICA ☐	ELECTROBOMBA ☐																
CONDENSADORA ☒			LAVADORA ☐																		
<table border="1"><tr><td>DESMONTE ☐</td><td>REVISIÓN ☐</td><td>INSTALACIÓN ☐</td><td>REPARACIÓN ☐</td><td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒</td><td>MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐</td></tr></table>				DESMONTE ☐	REVISIÓN ☐	INSTALACIÓN ☐	REPARACIÓN ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐												
DESMONTE ☐	REVISIÓN ☐	INSTALACIÓN ☐	REPARACIÓN ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐																
DESCRIPCION DEL EQUIPO		SERVICIO REALIZADO																			
Marca: <u>Hacer</u>		LIMPIEZA DE SERPENTIN ☒ AJUSTE DE CONTACTOS ELECTRICOS ☒																			
Modelo: <u>UA Hacer524-2200L</u>		LAVADO GENERAL CON DESINCRUSTANTE ☒ VERIFICACION DE PARAMETROS (CORRIENTE, TEMPERATURA Y VOLTAJE) ☒																			
Serie N°: <u>105013962</u>		LUBRICACION DE MOTORES ☒ AJUSTE DE TORNILLOS ☒																			
Capacidad	<u>24-000</u>	BTU	LIMPIEZA DE FILTROS ☒	LIMPIEZA DE DRENAJE EXTERNA ☒																	
Voltaje	<u>220</u>	VOLT	PRESION DE REFRIGERANTE ☒	LIMPIEZA CONDENSADORA ☒																	
Amperaje	<u>10.5</u>	AMP	CORRIENTE L1	TEMPERATURA AMBIENTE																	
Refrigerante	<u>R22</u>	R	CORRIENTE L2	TEMPERATURA AREA																	

OBSERVACIONES: <u>Se recibe mantenimiento preventivo</u>

Andres Valencia
Técnico en refrigeración

Nombre legible quien recibe





Nit: 901.292. 644 - 3
DIR: CALLE 5A N 15B
TEL: 3105544808
multiserviciosdecolombia@hotmail.com
Villavicencio - Meta

ORDEN DE SERVICIO	
N°	

FECHA: 26 08 25


Entidad: <u>Sena</u>													
Ubicación: <u>Video Conferencias Are #2</u>													
SPLIT		☒		VENTANA		☐		PISO TECHO		☐			
CASSETTE		☐		CENTRAL		☐		TIPO DUCTO		☐			
CONDENSADORA		☒						NEVERA		☐			
								SECADORA		☐			
								LAVADORA		☐			
								ENFRIADOR		☐			
								PLANTA ELECTRICA		☐			
								CUARTO FRIO		☐			
								ELECTROBOMBA		☐			
DESMONTE		REVISIÓN		INSTALACIÓN		REPARACIÓN		MANTENIMIENTO PREVENTIVO		☒			
								MANTENIMIENTO CORRECTIVO		☐			
DESCRIPCION DEL EQUIPO						SERVICIO REALIZADO							
Marca: <u>Hacer</u>						LIMPIEZA DE SERPENTIN		☒		AJUSTE DE CONTACOS ELECTRICOS		☒	
Modelo: <u>AA Hacer 524-220BL</u>						LAVADO GENERAL CON DESINCRUSTANTE		☒		VERIFICACION DE PARAMETROS (CORRIENTE, TEMPERATURA Y VOLTAJE)		☒	
Serie N°: <u>105013963</u>						LUBRICACION DE MOTORES		☒		AJUSTE DE TORNILLOS		☒	
Capacidad		<u>24.000</u>				BTU				LIMPIEZA DE DRENAJE EXTERNA		☒	
Voltaje		<u>220</u>				VOLT				LIMPIEZA CONDENSADORA		☒	
Amperaje		<u>10.5</u>				AMP				TEMPERATURA AMBIENTE		☒	
Refrigerante		<u>R22</u>				R				TEMPERATURA AREA		☐	

OBSERVACIONES: <u>Se Realiza mantenimiento Preventivo</u>

Andrés Valencia
Técnico en refrigeración

Nombre legible quien recibe

Mantenimiento preventivo aire 2 tipo splic área video conferencias





Nit: 901.292. 644 - 3
DIR: CALLE 5A N 15B
TEL: 3105544808
multiserviciosdecolombia@hotmail.com
Villavicencio - Meta

ORDEN DE SERVICIO

N°

FECHA

25 09 25


Entidad: <u>Senco</u>							
Ubicación: <u>Servicio medico</u>							
EQUIPO							
SPLIT ☐	VENTANA ☐	PISO TECHO ☐	NEVERA ☐	ENFRIADOR ☐	CUARTO FRIO ☐		
CASSETTE ☐	CENTRAL ☐	TIPO DUCTO ☐	SECADORA ☐	PLANTA ELECTRICA ☐	ELECTROBOMBA ☐		
CONDENSADORA ☐		LAVADORA ☐					
SERVICIO REQUERIDO							
DESMONTE ☐	REVISIÓN ☐	INSTALACIÓN ☐	REPARACIÓN ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
FICHA TÉCNICA							
DESCRIPCION DEL EQUIPO				SERVICIO REALIZADO			
Marca: <u>Haceb</u>				LIMPIEZA DE SERPENTIN ☒	AJUSTE DE CONTACOS ELECTRICOS ☐		
Modelo: <u>ADA Haceb 524-220BL</u>				LAVADO GENERAL CON DESINCRUSTANTE ☒	VERIFICACION DE PARAMETROS (CORRIENTE, TEMPERATURA Y VOLTAJE) ☐		
Serie N°: <u>108013965</u>				LUBRICACION DE MOTORES ☐	AJUSTE DE TORNILLOS ☐		
Capacidad	<u>24000</u>	BTU		LIMPIEZA DE FILTROS ☐	LIMPIEZA DE DRENAJE EXTERNA ☐		
Voltaje	<u>220</u>	VOLT		PRESION DE REFRIGERANTE ☐	LIMPIEZA CONDENSADORA ☐		
Amperaje	<u>85</u>	AMP		CORRIENTE L1 ☐	TEMPERATURA AMBIENTE ☐		
Refrigerante	<u>R22</u>	R		CORRIENTE L2 ☐	TEMPERATURA AREA ☐		

OBSERVACIONES: <u>se realiza mantenimiento preventivo</u>

Orin Hurtado
Técnico en refrigeración

Pedro Capa 20465540
Nombre legible quien recibe

Mantenimiento servicio médico





Nit: 901.292. 644 - 3
DIR: CALLE 5A N 15B
TEL: 3105544808
multiserviciosdecolombia@hotmail.com
Villavicencio - Meta

ORDEN DE SERVICIO	
N°	

FECHA

22	08	25
----	----	----

Entidad: <u>SENA</u>							
Ubicación: <u>Coordinación municipal oficina</u>							
EQUIPO							
SPLIT ☒	VENTANA ☐	PISO TECHO ☐	NEVERA ☐	ENFRIADOR ☐	CUARTO FRIO ☐		
CASSETTE ☐	CENTRAL ☐	TIPO DUCTO ☐	SECADORA ☐	PLANTA ELECTRICA ☐	ELECTROBOMBA ☐		
CONDENSADORA ☒	LAVADORA ☐						
SERVICIO REQUERIDO							
DESMONTE ☐	REVISIÓN ☐	INSTALACIÓN ☐	REPARACIÓN ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
FICHA TÉCNICA							
DESCRIPCION DEL EQUIPO				SERVICIO REALIZADO			
Marca: <u>Huacab</u>				LIMPIEZA DE SERPENTIN			
Modelo: <u>AA Huacab S24-220</u>				LAVADO GENERAL CON DESINCRUSTANTE			
Serie N°: <u>105013971</u>				LUBRICACION DE MOTORES			
Capacidad	<u>24.000</u>	BTU		LIMPIEZA DE FILTROS	LIMPIEZA DE DRENAJE EXTERNA		
Voltaje	<u>220</u>	VOLT		PRESION DE REFRIGERANTE	LIMPIEZA CONDENSADORA		
Amperaje	<u>10.5</u>	AMP		CORRIENTE L1	TEMPERATURA AMBIENTE		
Refrigerante	<u>R410</u>	R		CORRIENTE L2	TEMPERATURA AREA		

OBSERVACIONES: <u>Se realiza mantenimiento Preventivo</u>

Andres Volencio
Técnico en refrigeración

Marthon Leal C
Nombre legible quien recibe

Mantenimiento preventivo aire tipo splic área coordinación misional oficina





Nit: 901.292. 644 - 3
DIR: CALLE 5A N 15B
TEL: 3105544808
multiserviciosdecolombia@hotmail.com
Villavicencio - Meta

ORDEN DE SERVICIO	
N°	

FECHA 26 08 25

Entidad: <u>Sena -</u>			
Ubicación: <u>Salas juntas Relaciones Corporativas</u>			
EQUIPO			
SPLIT ☒	VENTANA ☐	PISO TECHO ☐	NEVERA ☐
CASSETTE ☒	CENTRAL ☐	TIPO DUCTO ☐	SECADORA ☐
CONDENSADORA ☒			LAVADORA ☐
		ENFRIADOR ☐	CUARTO FRIO ☐
		PLANTA ELECTRICA ☐	ELECTROBOMBA ☐
SERVICIO REQUERIDO			
DESMONTE ☐	REVISIÓN ☐	INSTALACIÓN ☐	REPARACIÓN ☐
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
FICHA TÉCNICA			
DESCRIPCION DEL EQUIPO		SERVICIO REALIZADO	
Marca: <u>Samsung</u>		LIMPIEZA DE SERPENTIN ☒	AJUSTE DE CONTACOS ELECTRICOS ☒
Modelo:		LAVADO GENERAL CON DESINCRUSTANTE ☒	VERIFICACION DE PARAMETROS (CORRIENTE, TEMPERATURA Y VOLTAJE) ☒
Serie N°: <u>95321017210</u>		LUBRICACION DE MOTORES ☒	AJUSTE DE TORNILLOS ☒
Capacidad <u>24.000</u>	BTU	LIMPIEZA DE FILTROS ☒	LIMPIEZA DE DRENAJE EXTERNA ☒
Voltaje <u>220</u>	VOLT	PRESION DE REFRIGERANTE ☒	LIMPIEZA CONDENSADORA ☒
Amperaje <u>10.15</u>	AMP	CORRIENTE L1	TEMPERATURA AMBIENTE
Refrigerante <u>R410</u>	R	CORRIENTE L2	TEMPERATURA AREA

OBSERVACIONES: <u>Se realiza mantenimiento preventivo</u>

Andrés Velasco
Técnico en refrigeración

Elide Dora
Nombre legible quien recibe

Mantenimiento preventivo aire tipo splic área Sala de juntas relaciones corporativas





Nit: 901.292. 644 - 3
DIR: CALLE 5A N 15B
TEL: 3105544808
multiserviciosdecolombia@hotmail.com
Villavicencio - Meta

ORDEN DE SERVICIO	
N°	

FECHA

25	08	25
----	----	----

Entidad: <u>Sara</u>							
Ubicación: <u>Agencia Publica de Empleo</u>							
EQUIPO							
SPLIT ☒	VENTANA ☐	PISO TECHO ☐	NEVERA ☐	ENFRIADOR ☐	CUARTO FRIO ☐		
CASSETTE ☐	CENTRAL ☐	TIPO DUCTO ☐	SECADORA ☐	PLANTA ELECTRICA ☐	ELECTROBOMBA ☐		
CONDENSADORA ☒	LAVADORA ☐						
SERVICIO REQUERIDO							
DESMONTE ☐	REVISIÓN ☐	INSTALACIÓN ☐	REPARACIÓN ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
FICHA TÉCNICA							
DESCRIPCION DEL EQUIPO				SERVICIO REALIZADO			
Marca: <u>L6</u>				LIMPIEZA DE SERPENTIN ☒	AJUSTE DE CONTACOS ELECTRICOS ☒		
Modelo: <u>Nm 182c7</u>				LAVADO GENERAL CON DESINCRUSTANTE ☒	VERIFICACION DE PARAMETROS (CORRIENTE, TEMPERATURA Y VOLTAJE) ☒		
Serie N°: <u>45321019351</u>				LUBRICACION DE MOTORES ☒	AJUSTE DE TORNILLOS ☒		
Capacidad	<u>18.000</u>	BTU		LIMPIEZA DE FILTROS ☒	LIMPIEZA DE DRENAJE EXTERNA ☒		
Voltaje	<u>220</u>	VOLT		PRESION DE REFRIGERANTE ☒	LIMPIEZA CONDENSADORA ☒		
Amperaje	<u>10,5</u>	AMP		CORRIENTE L1	TEMPERATURA AMBIENTE		
Refrigerante	<u>R410</u>	R		CORRIENTE L2	TEMPERATURA AREA		


OBSERVACIONES: <u>Se realiza mantenimiento Preventivo</u>

Andrés Valencia
Técnico en refrigeración

P. J. [Signature]
Nombre legible quien recibe

Mantenimiento preventivo aire 1 tipo split área agencia pública de empleos





Nit: 901.292. 644 - 3
DIR: CALLE 5A N 15B
TEL: 3105544808
multiserviciosdecolombia@hotmail.com
Villavicencio - Meta

ORDEN DE SERVICIO	
N°	

FECHA: 29 08 29

Entidad: SENA					
Ubicación: Agencia pública de empleo					
SPLIT ☒ VENTANA ☐ PISO TECHO ☐ NEVERA ☐ ENFRIADOR ☐ CUARTO FRIO ☐ CASSETTE ☐ CENTRAL ☐ TIPO DUCTO ☐ SECADORA ☐ PLANTA ELECTRICA ☐ ELECTROBOMBA ☐ CONDENSADORA ☒ LAVADORA ☐					
SERVICIO REALIZADO					
DESMONTE ☐	REVISIÓN ☐	INSTALACIÓN ☐	REPARACIÓN ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESCRIPCION DEL EQUIPO		SERVICIO REALIZADO			
Marca: LG		LIMPIEZA DE SERPENTIN			
Modelo: VM 18 207		LAVADO GENERAL CON DESINCRUSTANTE			
Serie N°: 95321019350		LUBRICACION DE MOTORES			
Capacidad	18000	BTU	LIMPIEZA DE FILTROS	AJUSTE DE TORNILLOS	
Voltaje	220	VOLT	PRESION DE REFRIGERANTE	LIMPIEZA DE DRENAJE EXTERNA	
Amperaje	8.5	AMP	CORRIENTE L1	LIMPIEZA CONDENSADORA	
Refrigerante	R410A	R	CORRIENTE L2	TEMPERATURA AMBIENTE	
				TEMPERATURA AREA	

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento requiere desmonte, cambio de tubería, recarga de gas e instalación de una acondicionada

Orlando H. L. L.
Técnico en refrigeración

Nombre legible quien recibe





Nit: 901.292. 644 - 3
DIR: CALLE 5A N 15B
TEL: 3105544808
multiserviciosdecolombia@hotmail.com
Villavicencio - Meta

ORDEN DE SERVICIO

N°

FECHA

25 08 25

Entidad: SENA

Ubicación: Almacén e inventarios

EQUIPO

SPLIT ☒ VENTANA ☐ PISO TECHO ☐ NEVERA ☐
CASSETTE ☐ CENTRAL ☐ TIPO DUCTO ☐ SECADORA ☐
CONDENSADORA ☒ LAVADORA ☐ ENFRIADOR ☐ CUARTO FRIO ☐
PLANTA ELECTRICA ☐ ELECTROBOMBA ☐

SERVICIO REQUERIDO

DESMONTE ☐ REVISIÓN ☐ INSTALACIÓN ☐ REPARACIÓN ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐


FICHA TÉCNICA

DESCRIPCION DEL EQUIPO			SERVICIO REALIZADO		
Marca:	<u>Lg</u>		LIMPIEZA DE SERPENTIN	☒	AJUSTE DE CONTACOS ELECTRICOS ☒
Modelo:	<u>Vm182C7</u>		LAVADO GENERAL CON DESINCRUSTANTE	☒	VERIFICACION DE PARAMETROS (CORRIENTE, TEMPERATURA Y VOLTAJE) ☒
Serie N°:	<u>95321017656</u>		LUBRICACION DE MOTORES	☒	AJUSTE DE TORNILLOS ☒
Capacidad	<u>18.000</u>	BTU	LIMPIEZA DE FILTROS	☒	LIMPIEZA DE DRENAJE EXTERNA ☒
Voltaje	<u>220</u>	VOLT	PRESION DE REFRIGERANTE	☒	LIMPIEZA CONDENSADORA ☒
Amperaje	<u>10,5</u>	AMP	CORRIENTE L1		TEMPERATURA AMBIENTE
Refrigerante	<u>R410</u>	R	CORRIENTE L2		TEMPERATURA AREA

OBSERVACIONES: Se Realiza mantenimiento Preventivo

Andrés Valencia
Técnico en refrigeración

Hilthman Gantiva
Nombre legible quien recibe





Nit: 901.292. 644 - 3
DIR: CALLE 5A N 15B
TEL: 3105544808
multiserviciosdecolombia@hotmail.com
Villavicencio - Meta

ORDEN DE SERVICIO	
N°	

FECHA 15 09 25


Entidad: <u>Sena</u>							
Ubicación: <u>Financiero</u>							
EQUIPO							
SPLIT ☒	VENTANA ☐	PISO TECHO ☐	NEVERA ☐	ENFRIADOR ☐	CUARTO FRIO ☐		
CASSETTE ☐	CENTRAL ☐	TIPO DUCTO ☐	SECADORA ☐	PLANTA ELECTRICA ☐	ELECTROBOMBA ☐		
CONDENSADORA ☒				LAVADORA ☐			
SERVICIO REQUERIDO							
DESMONTE ☐	REVISIÓN ☐	INSTALACIÓN ☐	REPARACIÓN ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒		
FICHA TÉCNICA							
DESCRIPCION DEL EQUIPO				SERVICIO REALIZADO			
Marca:	<u>LG</u>			LIMPIEZA DE SERPENTIN	AJUSTE DE CONTACOS ELECTRICOS		
Modelo:	<u>VM182CT</u>			LAVADO GENERAL CON DESINCRUSTANTE	VERIFICACION DE PARAMETROS (CORRIENTE, TEMPERATURA Y VOLTAJE)		
Serie N°:	<u>95321017 654</u>			LUBRICACION DE MOTORES	AJUSTE DE TORNILLOS		
Capacidad	<u>18000</u>		BTU	LIMPIEZA DE FILTROS	LIMPIEZA DE DRENAJE EXTERNA		
Voltaje	<u>220</u>		VOLT	PRESION DE REFRIGERANTE	LIMPIEZA CONDENSADORA		
Amperaje	<u>6.5</u>		AMP	CORRIENTE L1	TEMPERATURA AMBIENTE		
Refrigerante	<u>R410</u>		R	CORRIENTE L2	TEMPERATURA AREA		

OBSERVACIONES:	<u>se realiza mantenimiento preventivo</u>

Ornel K. L. L.
Técnico en refrigeración

Marela Manosilla
Nombre legible quien recibe

Mantenimiento financiero



LG	
SPLIT ROOM AIR CONDITIONER AIRE ACONDICIONADO TIPO INVERTER REXOR UNIT UNIDAD EVAPORADORA	
MODEL NO.	VM182C7
REF. NO.	NE4
NOMINAL	
COOLING REFRIGERATION	
CAPACITY CAPACIDAD	9 275 W
INPUT CONSUMO	1 620 W
CURRENT CORRIENTE	7.60 A
MINIMAX	
COOLING REFRIGERATION	
CAPACITY CAPACIDAD	1 060/5 840 W
INPUT (MAX) CONSUMO	1 710 W
CURRENT (MAX) CORRIENTE	8.10 A
PHASE FASE	1~
VOLTAGE VOLTAGE	220 V~
FREQUENCY FRECUENCIA	50/60 Hz
REFRIGERANT REFRIGERANTE R410A 1.15 kg	
MAX PRESSURE MAX PRESION	42 MPa
MAX PRESSURE MAX PRESION	2.4 MPa
MAX FUSE (W OVERTH) (*MAX TYPE PER NEC)	
20 A	





Nit: 901.292. 644 - 3
DIR: CALLE 5A N 15B
TEL: 3105544808
multiserviciosdecolombia@hotmail.com
Villavicencio - Meta

ORDEN DE SERVICIO	
N°	

FECHA 15 09 29

Entidad: <u>Sendo</u>							
Ubicación: <u>Saberes</u>							
EQUIPO							
SPLIT ☒	VENTANA ☐	PISO TECHO ☐	NEVERA ☐	ENFRIADOR ☐	CUARTO FRIO ☐		
CASSETTE ☐	CENTRAL ☐	TIPO DUCTO ☐	SECADORA ☐	PLANTA ELECTRICA ☐	ELECTROBOMBA ☐		
CONDENSADORA ☐	LAVADORA ☐						
SERVICIO REQUERIDO							
DESMONTE ☐	REVISIÓN ☐	INSTALACIÓN ☐	REPARACIÓN ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
FICHA TÉCNICA							
DESCRIPCION DEL EQUIPO				SERVICIO REALIZADO			
Marca: <u>LG</u>				LIMPIEZA DE SERPENTIN			
Modelo: <u>VNS242C7</u>				LAVADO GENERAL CON DESINCRUSTANTE			
Serie N°: <u>95321019577</u>				LUBRICACION DE MOTORES			
Capacidad	<u>24000</u>	BTU		LIMPIEZA DE FILTROS		LIMPIEZA DE DRENAJE EXTERNA	
Voltaje	<u>230</u>	VOLT		PRESION DE REFRIGERANTE		LIMPIEZA CONDENSADORA	
Amperaje	<u>8220</u>	AMP		CORRIENTE L1		TEMPERATURA AMBIENTE	
Refrigerante	<u>R410</u>	R		CORRIENTE L2		TEMPERATURA AREA	

OBSERVACIONES:	<u>Se realiza mantenimiento</u>
	<u>se requiere cambio de refrigerante y cambiarle</u>

Orlando
Técnico en refrigeración

Juan Diego Caifon
Nombre legible quien recibe





Nit: 901.292.644 - 3
DIR: CALLE 5A N 15B
TEL: 3105544808
multiserviciosdecolombia@hotmail.com
Villavicencio - Meta

ORDEN DE SERVICIO	
N°	

FECHA 29 09 25


Entidad: <u>Sena</u>							
Ubicación: <u>tesoreria</u>							
EQUIPO							
SPLIT ☒	VENTANA ☐	PISO TECHO ☐	NEVERA ☐	ENFRIADOR ☐	CUARTO FRIO ☐		
CASSETTE ☐	CENTRAL ☐	TIPO DUCTO ☐	SECADORA ☐	PLANTA ELECTRICA ☐	ELECTROBOMBA ☐		
CONDENSADORA ☒	LAVADORA ☐						
SERVICIO REQUERIDO							
DESMONTE ☐	REVISIÓN ☐	INSTALACIÓN ☐	REPARACIÓN ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
FICHA TÉCNICA							
DESCRIPCION DEL EQUIPO				SERVICIO REALIZADO			
Marca: <u>LG</u>				LIMPIEZA DE SERPENTIN	☒	AJUSTE DE CONTACOS ELECTRICOS	
Modelo: <u>VS242C7</u>				LAVADO GENERAL CON DESINCRUSTANTE	☒	VERIFICACION DE PARAMETROS (CORRIENTE, TEMPERATURA Y VOLTAJE)	
Serie N°: <u>91171055119</u>				LUBRICACION DE MOTORES		AJUSTE DE TORNILLOS	
Capacidad	<u>27000</u>	BTU		LIMPIEZA DE FILTROS		LIMPIEZA DE DRENAJE EXTERNA	
Voltaje	<u>220</u>	VOLT		PRESION DE REFRIGERANTE		LIMPIEZA CONDENSADORA	
Amperaje	<u>8.5</u>	AMP		CORRIENTE L1		TEMPERATURA AMBIENTE	
Refrigerante	<u>R410</u>	R		CORRIENTE L2		TEMPERATURA AREA	

OBSERVACIONES: <u>se realiza mantenimiento preventivo</u>

Óscar Hurtado
Técnico en refrigeración

Idaly Acif
Nombre legible quien recibe

Mantenimiento tesoreria





Nit: 901.292. 644 - 3
DIR: CALLE 5A N 15B
TEL: 3105544808
multiserviciosdecolombia@hotmail.com
Villavicencio - Meta

ORDEN DE SERVICIO	
N°	

FECHA: 26 08 25

Entidad: <u>Senar</u>			
Ubicación: <u>Relaciones Corporativas, Oricine</u>			
EQUIPO			
SPLIT ☒	VENTANA ☐	PISO TECHO ☐	NEVERA ☐
CASSETTE ☐	CENTRAL ☐	TIPO DUCTO ☐	SECADORA ☐
CONDENSADORA ☒			LAVADORA ☐
ENFRIADOR ☐		CUARTO FRIO ☐	
PLANTA ELECTRICA ☐		ELECTROBOMBA ☐	
SERVICIO REALIZADO			
DESMONTE ☐	REVISIÓN ☐	INSTALACIÓN ☐	REPARACIÓN ☐
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒		MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐	
DESCRIPCION DEL EQUIPO		SERVICIO REALIZADO	
Marca: <u>York</u>		LIMPIEZA DE SERPENTIN ☒	AJUSTE DE CONTACTOS ELECTRICOS ☒
Modelo: <u>YHJE24xtorwm-lx</u>		LAVADO GENERAL CON DESINCRUSTANTE ☒	VERIFICACION DE PARAMETROS (CORRIENTE, TEMPERATURA Y VOLTAJE) ☒
Serie N°: <u>45321019342</u>		LUBRICACION DE MOTORES ☒	AJUSTE DE TORNILLOS ☒
Capacidad	<u>24000</u>	BTU	LIMPIEZA DE DRENAJE EXTERNA ☒
Voltaje	<u>220</u>	VOLT	LIMPIEZA CONDENSADORA ☒
Amperaje	<u>10,5</u>	AMP	TEMPERATURA AMBIENTE
Refrigerante	<u>R410</u>	R	TEMPERATURA AREA

OBSERVACIONES: <u>Se realiza mantenimiento preventivo</u>

Andres Valencia
Técnico en refrigeración

Elida Diaz
Nombre legible quien recibe

Mantenimiento preventivo aire tipo splic área relaciones corporativas





Nit: 901.292. 644 - 3

DIR: CALLE 5A N 15B

TEL: 3105544808

multiserviciosdecolombia@hotmail.com

Villavicencio - Meta

ORDEN DE SERVICIO

N°

FECHA

22 08 25

Entidad: SENIA

Ubicación: Coordinación médica

EQUIPO			
SPLIT	☒	VENTANA	☐
CASSETTE	☐	CENTRAL	☐
CONDENSADORA	☒	PISO TECHO	☐
		TIPO DUCTO	☐
		NEVERA	☐
		SECADORA	☐
		LAVADORA	☐
		ENFRIADOR	☐
		CUARTO FRIO	☐
		PLANTA ELECTRICA	☐
		ELECTROBOMBA	☐

SERVICIO REQUERIDO			
DESMONTE	☐	REVISIÓN	☐
INSTALACIÓN	☐	REPARACIÓN	☐
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐

FICHA TÉCNICA			
DESCRIPCION DEL EQUIPO		SERVICIO REALIZADO	
Marca:	<u>LG</u>	LIMPIEZA DE SERPENTIN	AJUSTE DE CONTACOS ELECTRICOS
Modelo:	<u>US24C7</u>	LAVADO GENERAL CON DESINCRUSTANTE	VERIFICACION DE PARAMETROS (CORRIENTE, TEMPERATURA Y VOLTAJE)
Serie N°:	<u>101C7018071</u>	LUBRICACION DE MOTORES	AJUSTE DE TORNILLOS
Capacidad	<u>24.000</u>	BTU	LIMPIEZA DE FILTROS
Voltaje	<u>220</u>	VOLT	LIMPIEZA DE DRENAJE EXTERNA
Amperaje	<u>10.5</u>	AMP	LIMPIEZA CONDENSADORA
Refrigerante	<u>R410</u>	R	TEMPERATURA AMBIENTE
			TEMPERATURA AREA

OBSERVACIONES:
<u>Se realiza mantenimiento preventivo</u>

Andrés Valencia
Técnico en refrigeración

Martha Leal C
Nombre legible quien recibe

Mantenimiento preventivo aire tipo splic área coordinación misional





Nit: 901.292. 644 - 3

DIR: CALLE 5A N 15B

TEL: 3105544808

multiserviciosdecolombia@hotmail.com

Villavicencio - Meta

ORDEN DE SERVICIO

N°

FECHA

Entidad:

Sena

Ubicación:

Sala de Juntas despacho

EQUIPO			
SPLIT	☒	VENTANA	☐
CASSETTE	☐	CENTRAL	☐
CONDENSADORA	☐	PISO TECHO	☐
		TIPO DUCTO	☐
		NEVERA	☐
		SECADORA	☐
		LAVADORA	☐
		ENFRIADOR	☐
		CUARTO FRIO	☐
		PLANTA ELECTRICA	☐
		ELECTROBOMBA	☐

SERVICIO REQUERIDO

DESMONTE	☐	REVISIÓN	☐	INSTALACIÓN	☐	REPARACIÓN	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☒
----------	--------------------------	----------	--------------------------	-------------	--------------------------	------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCION DEL EQUIPO				SERVICIO REALIZADO			
Marca:	SAMSUNG			LIMPIEZA DE SERPENTIN	☒	AJUSTE DE CONTACTOS ELECTRICOS	☐
Modelo:	AR24MVFHCWkW			LAVADO GENERAL CON DESINCRUSTANTE	☒	VERIFICACION DE PARAMETROS (CORRIENTE, TEMPERATURA Y VOLTAJE)	☐
Serie N°:	95321017514			LUBRICACION DE MOTORES	☐	AJUSTE DE TORNILLOS	☐
Capacidad	21000	BTU		LIMPIEZA DE FILTROS	☐	LIMPIEZA DE DRENAJE EXTERNA	☐
Voltaje	220	VOLT		PRESION DE REFRIGERANTE	☐	LIMPIEZA CONDENSADORA	☐
Amperaje	8,5	AMP		CORRIENTE L1	☐	TEMPERATURA AMBIENTE	☐
Refrigerante	R410A	R		CORRIENTE L2	☐	TEMPERATURA AREA	☐


OBSERVACIONES:

se realiza mantenimiento preventivo

Orlando Hernández
Técnico en refrigeración

Nombre legible quien recibe

Mantenimiento sala de juntas despacho





Nit: 901.292. 644 - 3
DIR: CALLE 5A N 15B
TEL: 3105544808
multiserviciosdecolombia@hotmail.com
Villavicencio - Meta

ORDEN DE SERVICIO

N°

FECHA

22 08 25

Entidad:

Sena

Ubicación:

Colm Coactivo 1

EQUIPO

SPLIT CASSETTE ☒	VENTANA CENTRAL ☐	PISO TECHO ☐	NEVERA ☐	ENFRIADOR ☐	CUARTO FRIO ☐
CONDENSADORA ☐	TIPO DUCTO ☐	SECADORA ☐	LAVADORA ☐	PLANTA ELECTRICA ☐	ELECTROBOMBA ☐

SERVICIO REQUERIDO

DESMONTE ☐	REVISIÓN ☐	INSTALACIÓN ☐	REPARACIÓN ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---	--

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCION DEL EQUIPO

SERVICIO REALIZADO

Marca: Haceb	LIMPIEZA DE SERPENTIN	AJUSTE DE CONTACOS ELECTRICOS
Modelo: SL4 220 BL	LAVADO GENERAL CON DESINCRUSTANTE	VERIFICACION DE PARAMETROS (CORRIENTE, TEMPERATURA Y VOLTAJE)
Serie N°: 105013970	LUBRICACION DE MOTORES	AJUSTE DE TORNILLOS
Capacidad: 24000	LIMPIEZA DE FILTROS	LIMPIEZA DE DRENAJE EXTERNA
Voltaje: 220	PRESION DE REFRIGERANTE	LIMPIEZA CONDENSADORA
Amperaje: 8,5	CORRIENTE L1	TEMPERATURA AMBIENTE
Refrigerante: R134a	CORRIENTE L2	TEMPERATURA AREA

OBSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo
requiere cambio de display

con fufu
Técnico en refrigeración

Nombre legible quien recibe





Nit: 901.292. 644 - 3
DIR: CALLE 5A N 15B
TEL: 3105544808
multiserviciosdecolombia@hotmail.com
Villavicencio - Meta

ORDEN DE SERVICIO	
N°	

FECHA

22	08	25
----	----	----

Entidad: <u>Sana</u>							
Ubicación: <u>Secretaría Despacho Regional.</u>							
EQUIPO							
SPLIT ☒	VENTANA ☐	PISO TECHO ☐	NEVERA ☐	ENFRIADOR ☐	CUARTO FRIO ☐		
CASSETTE ☐	CENTRAL ☐	TIPO DUCTO ☐	SECADORA ☐	PLANTA ELECTRICA ☐	ELECTROBOMBA ☐		
CONDENSADORA ☒				LAVADORA ☐			
SERVICIO REQUERIDO							
DESMONTE ☐	REVISIÓN ☐	INSTALACIÓN ☐	REPARACIÓN ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
FICHA TÉCNICA							
DESCRIPCION DEL EQUIPO				SERVICIO REALIZADO			
Marca: <u>Hace B</u>				LIMPIEZA DE SERPENTIN			
Modelo: <u>AA Hace B 524-220 BL</u>				LAVADO GENERAL CON DESINCRUSTANTE			
Serie N°: <u>105013973</u>				LUBRICACION DE MOTORES			
Capacidad	<u>24.000</u>	BTU		LIMPIEZA DE FILTROS	AJUSTE DE TORNILLOS		
Voltaje	<u>220</u>	VOLT		PRESION DE REFRIGERANTE	LIMPIEZA DE DRENAJE EXTERNA		
Amperaje	<u>10,5</u>	AMP		CORRIENTE L1	LIMPIEZA CONDENSADORA		
Refrigerante	<u>R22</u>	R		CORRIENTE L2	TEMPERATURA AMBIENTE		
					TEMPERATURA AREA		

OBSERVACIONES: <u>Se Regulariza mantenimiento Preventivo, el Equipo Presenta Fisura en la bandeja de la parte de abajo del Serpentin</u>

Andres Valencia
Técnico en refrigeración

Yuri Carrero
Nombre legible quien recibe

Mantenimiento preventivo aire tipo splic área secretaria despacho regional





Nit: 901.292. 644 - 3
DIR: CALLE 5A N 15B
TEL: 3105544808
multiserviciosdecolombia@hotmail.com
Villavicencio - Meta

ORDEN DE SERVICIO

N°

FECHA

Entidad:

Aerocivil Villavicencio

Ubicación:

Cuarto descanso bauleros

EQUIPO

SPLIT ☒	VENTANA ☐	PISO TECHO ☐	NEVERA ☐	ENFRIADOR ☐	CUARTO FRIO ☐
CASSETTE ☐	CENTRAL ☐	TIPO DUCTO ☐	SECADORA ☐	PLANTA ELECTRICA ☐	ELECTROBOMBA ☐
CONDENSADORA ☐			LAVADORA ☐		

SERVICIO REQUERIDO

DESMONTE ☐	REVISIÓN ☐	INSTALACIÓN ☐	REPARACIÓN ☒	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	--	---	---

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCION DEL EQUIPO

SERVICIO REALIZADO

Marca:	Blue Line	LIMPIEZA DE SERPENTIN	AJUSTE DE CONTACOS ELECTRICOS
Modelo:	MS-181062	LAVADO GENERAL CON DESINCRUSTANTE	VERIFICACION DE PARAMETROS (CORRIENTE, TEMPERATURA Y VOLTAJE)
Serie N°:	306858	LUBRICACION DE MOTORES	AJUSTE DE TORNILLOS
Capacidad	18000	LIMPIEZA DE FILTROS	LIMPIEZA DE DRENAJE EXTERNA
Voltaje	220	PRESION DE REFRIGERANTE	LIMPIEZA CONDENSADORA
Amperaje	6,5	CORRIENTE L1	TEMPERATURA AMBIENTE
Refrigerante	R410	CORRIENTE L2	TEMPERATURA AREA

OBSERVACIONES:

Se realiza instalacion

Oscar Hurtado
Técnico en refrigeración

JAIR COLMEHARES
Nombre legible quien recibe