DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	OCTUBRE / 2025	Número de contrato:	**CD-12-2025-1116**
Datos del Contratista (nombres y apellidos- número de identificación)	**EDWIN JULIAN ROJAS VARGAS** **C.C. 1.40.829.422**		
Periodo del informe:	Informe comprendido periodo al 31 del mes de OCTUBRE de 2025.	Informe número:	09
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	SON: CIENTO NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($109.450.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Durante el periodo del presente informe, se continua con los recorridos de supervisión de forma periódica de avances de las diferentes obras de recuperación y mantenimiento de la malla vial del Distrito de Barranquilla, donde se observaron las siguientes actividades:

- Demolición de placas de concretos en mal estado.
- Retiro de Material
- Compactación y Nivelación de terreno.
- Vaciado de concreto.
- Recuperación y pavimentación de vías
- Construcción de muros de contención
- Otra actividades.

VIAS INTERVENIDAS:



Carrera 12C entre calles 5D y diagonal 5. La chinita. Construcción de registros



Carrera 12C entre calles 5D y diagonal 5. La chinita. Vaciado de concreto.



Carrera 13ª entre calles 6ª y 6B. La Chinita. Vaciado de concreto.



Carrera 13ª entre calles 6ª y 6B. La chinita. Construcción de andenes.



Carrera 13 entre diagonal 5 y calle 14. La chinita. Compactación de terreno.



Carrera 13 entre diagonal 5 calle 14. La chinita. Reposición de Alcantarillado.

Se continua con los recorridos de vías y se describen las siguientes actividades:

Calle 98: Durante el presente periodo el contratista el contratista realizó las siguientes actividades:

- Se realiza la ejecución del corte de la subrasante para la conformación de la estructura de la ciclorruta y los andenes.Se realiza la colocación y compactación del material seleccionado para el mejoramiento de la estructura de la ciclorruta y los andenes.
- Se realiza la excavación de la zarpa y el dentellón correspondiente a la cimentación del muro de contención, siguiendo las dimensiones y especificaciones, según el módulo constructivo que se esté ejecutando.
- Se realiza el vaciado de concreto para la conformación de andenes peatonales en ambas calzadas.
- Construcción de bordillos para conformación de andenes en ambas calzadas (derecha e izquierda), incluyendo excavación, armado de refuerzo y vaciado de concreto.
- Construcción de filtro en el costado derecho de la vía, mediante la instalación de geotextil, colocación de material triturado y tubería de drenaje de 4 pulgadas de diámetro.

CARRERA 50 ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84

- Nivelación, replanteo y señalización vías
- El contratista realiza actividades de Instalación de 2 ductos de 2" para alumbrado en ambos costados del tramo.
- El contratista realiza actividades para la instalación de tubería novafor de 8" en el costado derecho del tramo.
- El contratista continúa con las actividades de excavación y relleno para la para el traslado de la red de gas de 3/4", en ambos costados.
- El contratista realiza actividades de conformación de zanja y suministro e instalación de subbase estabilizada y Pavimento en concreto rígido MR=45 acelerado a 3 días, en ampliación de vía en el Costado derecho.
- El contratista continúa con las actividades de excavación, colocación de subbase granular y suministro e Instalación de pavimento en concreto rígido MR=39 acelerado a 3 días, para zona de bahías y accesos vehiculares.
- El contratista se encuentra construyendo el registro para la válvula de agua potable para Triple a, en el costado derecho del tramo.

CARRERA 50 ENTRE CALLE 84 Y CALLE 84B

- instalación de 12 líneas de tuberías de 4" en ambos costados, sin embargo, se están construyendo los registros comunes.
- Se finaliza con actividades de Instalación de 2 ductos de 2" para alumbrado.
- La contratista finaliza con las actividades de excavación, colocación de subbase granular y
- suministro e Instalación de pavimento en concreto rígido MR=39 acelerado a 3 días, para zona de accesos vehiculares.
- El contratista finaliza las actividades de instalación de concreto de 1500 psi para plantilla de
- espacio público.
- El contratista finaliza las actividades de instalación de adoquín peatonal en loseta.

- Adicionalmente se finaliza con actividades correspondientes a la construcción de pozos de inspección necesarios para el alcantarillado.
- El contratista finaliza actividades de conformación de zanja y suministro e instalación de subbase estabilizada y Pavimento en concreto rígido MR=45 acelerado a 3 días, en ampliación de vía en el Costado derecho

CARRERA 50 ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84

- Contratista continua con las actividades de subterranización de redes de telecomunicaciones, mediante la instalación de 12 líneas de tuberías de 4".
- La contratista continua con las actividades de excavación y relleno para la para el traslado de la red de gas de 3/4", en ambos costados.
- El contratista realiza actividades de conformación de zanja y suministro e instalación de
- subbase estabilizada y Pavimento en concreto rígido MR=45 acelerado a 3 días, en ampliación de vía en el Costado derecho.
- El contratista continua con las actividades de excavación, colocación de subbase granular y suministro e Instalación de pavimento en concreto rígido MR=39 acelerado a 3 días, para zona de bahías y accesos vehiculares.
- El contratista se encuentra ejecutando actividades para la conformación de la estructura para espacio público (andén), extendido de arena, instalación de concreto de 1500 psi (plantilla),
- Actualmente el contratista se encuentra realizando las excavaciones correspondientes en las esquinas de la calle 82 inicial y final para que Triple a realice los empalmes de la tubería instalada.
- La contratista continua actividades para la conformación e instalación de concreto rígido MR45 del carril de desaceleración e incorporación a la Calle 84.

TRAMO	LONGITUD (ML)	**BARRIO**	**MODULO**	**ESTADO**
CALLE 15 ENTRE CARRERAS 28 Y 30	223	REBOLO	MODULO 1	EJECUCIÓN
CARRERA 16A ENTRE CALLES 5 Y DIAGONAL 5	610	LA LUZ	MODULO 1	EJECUCIÓN
CARRERA 16 ENTRE CALLE 5 Y DIAGONAL 5	610	LA LUZ	MODULO 1	EJECUCIÓN
CALLE 18 ENTRE CARRERA 6B Y 7A	200	SIMON BOLIVAR	MODULO 2	EJECUCIÓN
CARRERA 6C ENTRE CALLE 17E Y 19	300	SIMON BOLIVAR	MODULO 2	EJECUCIÓN
CARRERA 3E ENTRE CALLES 19 Y 30	420	SIMON BOLIVAR	MODULO 2	EJECUCIÓN
CALLE 28 ENTRE CARRERA 6B Y 6D	120	SIMON BOLIVAR	MODULO 2	EJECUCIÓN

Se realizó recorridos de verificación posterior a las entregas de nuevos mejoramientos de viviendas, se observando los trabajos de remodelación de las viviendas terminadas, correspondiente al Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable de la Secretaria Distrital de Obras Públicas. Las inspeccionan a las viviendas intervenidas y las actividades de obras realizadas se relacionan en este informe:

<table>
<tr><th>#</th><th>Postulante</th><th>Barrio</th><th>Dirección</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Betty Maria Gonzalez Gutierrez</td><td>San Pedro Alejandrino</td><td>K 6F 101 45</td></tr>
<tr><td colspan="4">REGISTRO FOTOGRÁFICO</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">COCINA: instalación de puntos hidrosanitarios, enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.</td><td colspan="2">BAÑO: Demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero.

AREAS COMUNES: Pañete de muros, estuco y pintura de Hall y sala comedor, demolición de plantilla, enchape de pisos.</td><td colspan="2">ALCOBA 1: estuco, pintura y Adicionalmente se realizó plantilla de piso y enchape de piso.</td></tr>
</table>

#	Postulante	Barrio	Dirección
2	Irma Elena Perez Castellar	San Pedro Alejandrino	K 6F 101 33

REGISTRO FOTOGRÁFICO





COCINA: Enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.

BAÑO: Demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.





GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero.

AREAS COMUNES: Estuco y pintura de Hall y sala comedor, demolición de plantilla, enchape de pisos.

ALCOBA 1: Adicionalmente se realizó acabados de estuco y pintura, plantilla de piso y enchape de piso.

#	Postulante	Barrio	Dirección
3	Maria Del Carmen Cortes De La Espriella	San Pedro Alejandrino	K 6F 101 51

REGISTRO FOTOGRÁFICO






COCINA: Enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.

BAÑO: Demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.







GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero.

AREAS COMUNES: Estuco y pintura de Hall y sala comedor, demolición de plantilla, enchape de pisos.

ALCOBA 1: Adicionalmente se realizó acabados de estuco y pintura, plantilla de piso y enchape de piso.
ALCOBA 2: Adicionalmente se realizó acabados de estuco y pintura, plantilla de piso y enchape de piso.

#	Postulante	Barrio	Dirección
4	Graciela Del Carmen Lopez Miranda	San Pedro Alejandrino	K 6P 102A 196

REGISTRO FOTOGRÁFICO





COCINA: instalación de puntos hidrosanitarios, enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.

BAÑO: instalación de puntos hidrosanitarios, demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.





GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero.

AREAS COMUNES: Estuco y pintura de Hall y sala comedor.

ALCOBA 1: Adicionalmente se realizó acabados de estuco y pintura, plantilla de piso y enchape de piso.

#	Postulante	Barrio	Dirección
5	Dilia Ines De Avila Velez	San Pedro Alejandrino	K 6P 102A 147

REGISTRO FOTOGRÁFICO





COCINA: instalación de puntos hidrosanitarios, enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.

BAÑO: demolición de piso, plantilla de piso, suministro e instalación de cubierta, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.





AREAS COMUNES: Acabados de estuco y pintura, demolición de plantilla, enchape de pisos en sala comedor y hall, adicionalmente se realiza pañete en hall.
GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero.

ALCOBA 1: Adicionalmente se realizó plantilla de piso y enchape de piso.
ALCOBA 2: Adicionalmente se realizó plantilla de piso y enchape de piso.

#	Postulante	Barrio	Dirección
6	Enith Esther De Avila Velez	San Pedro Alejandrino	K 6P 102A 118


REGISTRO FOTOGRÁFICO





COCINA: Enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.

AREAS COMUNES: Acabados de estuco y pintura en hall y sala comedor.







ALCOBA 1: Adicionalmente se realizó acabados de estuco, plantilla de piso y enchape de piso.
ALCOBA 2: Adicionalmente se realizó acabados de estuco, plantilla de piso y enchape de piso.

BAÑO: Demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.

Atentamente,

EDWIN JULIAN ROJAS VARGAS
C.C. Nº 1.140.829.422