# INFORME DE ACTIVIDADES 10

| | |
|---|---|
| **No. DE CONTRATO** | **CD-25-2025-0152** |
| **NOMBRE CONTRATISTA** | **ALCIDES AVELINO PINTO SIERRA** |
| **PERIODO** | **CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DE 2025** |

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DISTRITAL DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012*.*

Dicho objeto fue desarrollado con las siguientes actividades:

- Apoyo en visita técnica de inspección ocular, en vivienda ubicada en la C 16 26 55 del barrio Rebolo, atendida por la señora Maribel Antonia De La Cruz Gutiérrez. (1 de octubre de 2025).
- Apoyo en visita de atención de emergencia por colapso de cubierta en la vivienda ubicada en C 13 21 36 del barrio La Luz, para evaluar daños ocasionados, atendió la visita Olga Julio Sandoval. (2 de octubre de 2025).
- Apoyé operativamente en acompañamiento al estadio Metropolitano para partido de Copa BetPlay de Junior vs América. (2 de octubre de 2025).
- Acompañamiento para realizar audiencia pública a visita técnica para inspeccionar las posibles afectaciones sufridas al inmueble objeto de Querella en vivienda ubicada en C 17 24 10 del barrio La Luz. (3 de octubre de 2025).
- Apoyo en visita de atención de emergencia por colapso parcial de un muro de contención en mampostería y en montado ubicado en la parte posterior del IED Denis Herrera en la vivienda ubicada en DIAG 77C 15 38 del barrio La Manga, para evaluar daños ocasionados, atendió la visita Olga Julio Sandoval. (4 de octubre de 2025).
- Apoyo en visita de atención de emergencia por colapso parcial estructural en la vivienda ubicada en C 51B 4C 50 Apto 3 del barrio Santuario, para evaluar daños ocasionados, atendió la visita Consuelo María Matos Castilla. (5 de octubre de 2025).
- Apoyo en visita técnica de inspección ocular según bajo radicado de solicitud Ext-Quilla-2025-0212740, en vivienda ubicada en la K 21 17 84 del barrio Rebolo, atendida por Fidel Agustín Rojas Barriga. (7 de octubre de 2025).

- Apoyo en visita técnica de inspección ocular según bajo radicado de solicitud Ext-Quilla-2025-0213674, en vivienda ubicada en la C 18 5 26 del barrio Villa del Mar del Corregimiento La Playa, atendida por Naida Acendra Rincón. (7 de octubre de 2025).
- Apoyo en visita técnica de inspección ocular según bajo radicado de solicitud Ext-Quilla-2025-0213632, en vivienda ubicada en la C 18 6 76 del barrio Villa del Mar, atendida por Elizabeth Padilla Martínez. (8 de octubre de 2025).
- Apoyo en visita técnica de inspección ocular según bajo radicado de solicitud Ext-Quilla-2025-0213696, en vivienda ubicada en la C 17 7 56 del barrio Eduardo Santos, atendida por Julia del Carmen Castilla García. (8 de octubre de 2025).
- Apoyo en visita técnica de inspección ocular según bajo radicado de solicitud Ext-Quilla-2025-0213750, en vivienda ubicada en la C 19 8 44 del barrio Eduardo Santos, atendida por Bleydis Narváez Benavides. (8 de octubre de 2025).
- Apoyo en visita técnica de inspección ocular, en vivienda ubicada en la C 97B 7 23 del barrio Las Malvinas, atendida por Aldair Roldan. (9 de octubre de 2025).
- Apoyo en visita técnica de inspección ocular, en vivienda ubicada en la C 78 9J 111 del barrio Lipaya, atendida por Claudia Patricia Castro. (8 de octubre de 2025).
- Apoyo en visita técnica de inspección ocular, en vivienda ubicada en la K 2 62 70 del barrio Santo Domingo de Guzmán, atendida por Adolfo Enrique Russil Julio. (11 de octubre de 2025).
- Apoyo en visita de atención de emergencia por colapso parcial de cubierta en la vivienda ubicada en C 15 25 15 del barrio Rebolo, para evaluar daños ocasionados, atendió la visita Ever de Jesús Benavides Martínez. (12 de octubre de 2025).
- Apoyo en visita de atención de emergencia por colapso parcial de cubierta en la vivienda ubicada en C 15 25 15 Apto. 1, del barrio Rebolo, para evaluar daños ocasionados, atendió la visita Aura María Gieseken Niebles. (12 de octubre de 2025).
- Apoyo en visita de atención de emergencia por colapso parcial de cubierta en la vivienda ubicada en C 15 25 5 del barrio Rebolo, para evaluar daños ocasionados, atendió la visita Marleydis Isabel Segura Echeverría. (12 de octubre de 2025).
- Apoyo en visita técnica de inspección ocular, bajo radicado EXT-QUILLA-2025-0217223, en vivienda ubicada en la K 3C 51 42 del barrio Carrizal, atendida por Vicente González Corzo. (14 de octubre de 2025).
- Apoyo en visita técnica de inspección ocular, bajo radicado EXT-QUILLA-2025-0248288, en sector ubicado en la C 34 43 110 del barrio El Rosario, atendida por Gabriel David Navarro Meza. (14 de octubre de 2025).
- Apoyo en visita de atención de emergencia por problemas estructurales en la vivienda ubicada en K 4 55 34 del barrio La Sierrita, para evaluar daños ocasionados, atendió la visita Jeyner José Olascoaga Meza. (15 de octubre de 2025).

- Apoyo en visita de atención de emergencia por problemas de cubierta en la vivienda ubicada en K 3 78 14 del barrio Santodomingo, para evaluar daños ocasionados, atendió la visita Lercy Será Madarriaga. (16 de octubre de 2025).
- Apoyo en visita técnica de inspección ocular, en vivienda ubicada en la K 28 85 15 del barrio Kalamary, atendida por Diana Buelvas Paternina. (16 de octubre de 2025).
- Asistencia a capacitación de actualización equipo técnico y novedades del área con los cambios de la ley 2474 2025, circular 58 UNGRD en los formatos y procedimientos, explicar el proceso de monitoreo y otros temas de interés, en la oficina del 6 piso de la Alcaldía de Barranquilla. (17 de octubre de 2025).
- Apoyo en visita de atención de emergencia por incendio en la vivienda ubicada en K 9 98 126 del barrio Las Malvinas, para evaluar daños ocasionados, atendió la visita Jonathan Yesid Barrios Castillo. (17 de octubre de 2025).
- Apoyé operativamente en acompañamiento al estadio Metropolitano para partido de Liga BetPlay de Junior vs Pereira. (18 de octubre de 2025).
- Apoyo en visita técnica de inspección ocular, en vivienda ubicada en la K 3A 88 115 del barrio Santo Domingo de Guzmán, atendida por Oscar Luis Nova Mercado. (20 de octubre de 2025).
- Apoyo en la realización de visita técnica de inspección ocular, en vivienda ubicada en la K 43 C 2 (vivienda sin nomenclatura) del barrio Villanueva, atendida por Sonia María Merino Salgado. (21 de octubre de 2025).
- Apoyo en visita técnica de inspección ocular, en vivienda ubicada en la K 43 2B 122 del barrio Villanueva, atendida por Desirée del Valle Pérez Cordero. (21 de octubre de 2025).
- Apoyo en visita técnica de inspección ocular bajo radicado EXT-QUILLA-2025-0224970, en vivienda ubicada en la C 16 11A 29 del barrio La Chinita, atendida por Elías José Farak Arévalo. (22 de octubre de 2025).
- Apoyo en visita de atención de emergencia por incendio en viviendas ubicadas en C 63B con K 9K del barrio Villa Caracas, para evaluar daños ocasionados, atendió la visita Jonathan Yesid Barrios Castillo. (26 de octubre de 2025).
- Apoyo en visita de atención de emergencia por problemas de cubierta por caída de árbol en la vivienda ubicada en C 50D 4SUR 47 del barrio Siete de Abril, para evaluar daños ocasionados, atendió la visita Fabián de Jesús Castro Narváez. (27 de octubre de 2025).
- Asistencia a capacitación de socialización de riesgo psicosocial y manejo de las emociones, realizado en la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Barranquilla. (28 de octubre de 2025).

| | |
|---|---|
|  |  |
| Apoyo en visita técnica de inspección ocular, en vivienda ubicada en la C 16 26 55 del barrio Rebolo, atendida por la señora Maribel Antonia De La Cruz Gutiérrez. | Apoyo en visita de atención de emergencia por colapso de cubierta en la vivienda ubicada en C 13 21 36 del barrio La Luz, para evaluar daños ocasionados, atendió la visita Olga Julio Sandoval. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Apoyé operativamente en acompañamiento al estadio Metropolitano para partido de Copa BetPlay de Junior vs América. | Acompañamiento para realizar audiencia pública a visita técnica para inspeccionar las posibles afectaciones sufridas al inmueble objeto de Querella en vivienda ubicada en C 17 24 10 del barrio La Luz. |


| | |
|---|---|
|  |  |
| Apoyo en visita de atención de emergencia por colapso parcial de un muro de contención en mampostería y en montado ubicado en la parte posterior del IED Denis Herrera en la vivienda ubicada en DIAG 77C 15 38 del barrio La Manga, para evaluar daños ocasionados, atendió la visita Olga Julio Sandoval. | Apoyo en visita de atención de emergencia por colapso parcial estructural en la vivienda ubicada en C 51B 4C 50 Apto 3 del barrio Santuario, para evaluar daños ocasionados, atendió la visita Consuelo María Matos Castilla. |
|  |  |
| Apoyo en visita técnica de inspección ocular según bajo radicado de solicitud Ext-Quilla-2025-0212740, en vivienda ubicada en la K 21 17 84 del barrio Rebolo, atendida por Fidel Agustín Rojas Barriga. | Apoyo en visita técnica de inspección ocular según bajo radicado de solicitud Ext-Quilla-2025-0213674, en vivienda ubicada en la C 18 5 26 del barrio Villa del Mar del Corregimiento La Playa, atendida por Naida Acendra Rincón. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Apoyo en visita técnica de inspección ocular según bajo radicado de solicitud Ext-Quilla-2025-0213632, en vivienda ubicada en la C 18 6 76 del barrio Villa del Mar, atendida por Elizabeth Padilla Martínez. | Apoyo en visita técnica de inspección ocular según bajo radicado de solicitud Ext-Quilla-2025-0213750, en vivienda ubicada en la C 19 8 44 del barrio Eduardo Santos, atendida por Bleydis Narváez Benavides. |
|  |  |
| Apoyo en visita técnica de inspección ocular, en vivienda ubicada en la C 97B 7 23 del barrio Las Malvinas, atendida por Aldair Roldan. | Apoyo en visita técnica de inspección ocular, en vivienda ubicada en la C 78 9J 111 del barrio Lipaya, atendida por Claudia Patricia Castro. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Apoyo en visita técnica de inspección ocular, en vivienda ubicada en la K 2 62 70 del barrio Santo Domingo de Guzmán, atendida por Adolfo Enrique Russil Julio. | Apoyo en visita de atención de emergencia por colapso parcial de cubierta en la vivienda ubicada en C 15 25 15 del barrio Rebolo, para evaluar daños ocasionados, atendió la visita Ever de Jesús Benavides Martínez. |
|  |  |
| Apoyo en visita técnica de inspección ocular, bajo radicado EXT-QUILLA-2025-0248288, en sector ubicado en la C 34 43 110 del barrio El Rosario, atendida por Gabriel David Navarro Meza. | Apoyo en visita de atención de emergencia por problemas estructurales en la vivienda ubicada en K 4 55 34 del barrio La Sierrita, para evaluar daños ocasionados, atendió la visita Jeyner José Olascoaga Meza. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Apoyo en visita de atención de emergencia por problemas de cubierta en la vivienda ubicada en K 3 78 14 del barrio Santodomingo, para evaluar daños ocasionados, atendió la visita Lercy Será Madarriaga. | Apoyo en visita técnica de inspección ocular, en vivienda ubicada en la K 28 85 15 del barrio Kalamary, atendida por Diana Buelvas Paternina. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Asistencia a capacitación de actualización equipo técnico y novedades del área con los cambios de la ley 2474 2025, circular 58 UNGRD en los formatos y procedimientos, explicar el proceso de monitoreo y otros temas de interés, en la oficina del 6 piso de la Alcaldía de Barranquilla. | Apoyo en visita de atención de emergencia por incendio en la vivienda ubicada en K 9 98 126 del barrio Las Malvinas, para evaluar daños ocasionados, atendió la visita Jonathan Yesid Barrios Castillo. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Apoyé operativamente en acompañamiento al estadio Metropolitano para partido de Liga BetPlay de Junior vs Pereira. | Apoyo en visita técnica de inspección ocular, en vivienda ubicada en la K 3A 88 115 del barrio Santo Domingo de Guzmán, atendida por Oscar Luis Nova Mercado. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Apoyo en la realización de visita técnica de inspección ocular, en vivienda ubicada en la K 43 C 2 (vivienda sin nomenclatura) del barrio Villanueva, atendida por Sonia María Merino Salgado. | Apoyo en visita técnica de inspección ocular, en vivienda ubicada en la K 43 2B 122 del barrio Villanueva, atendida por Desirée del Valle Pérez Cordero. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Apoyo en visita técnica de inspección ocular bajo radicado EXT-QUILLA-2025-0224970, en vivienda ubicada en la C 16 11A 29 del barrio La Chinita, atendida por Elías José Farak Arévalo. | Apoyo en visita de atención de emergencia por incendio en viviendas ubicadas en C 63B con K 9K del barrio Villa Caracas, para evaluar daños ocasionados, atendió la visita Jonathan Yesid Barrios Castillo. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Apoyo en visita de atención de emergencia por problemas de cubierta por caída de árbol en la vivienda ubicada en C 50D 4SUR 47 del barrio Siete de Abril, para evaluar daños ocasionados, atendió la visita Fabián de Jesús Castro Narváez. | Asistencia a capacitación de socialización de riesgo psicosocial y manejo de las emociones, realizado en la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Barranquilla. |

Cordialmente,

**ALCIDES AVELINO PINTO SIERRA**
**C.C. 72155223**