DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	OCTUBRE /2025	Numero de contrato:	**CD-12-2025-6017**
Datos del Contratista (nombres y apellidos-número de identificación)	OSCAR EDUARDO NOGUERA VELEZ Identificado con C.C Nº 1140858388		
Periodo del informe:	Informe comprendido al periodo final del 31 de Octubre DEL 2025	Informe número:	03
Objeto del contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
Valor del contrato	SON: DOCE MILLONES DE PESOS M/L ($12.000.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C: 8662605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Apoyo a la gestión en el programa Mejoramiento de Vivienda Saludable de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, liderado por la Alcaldía de Barranquilla, en el marco de las actividades de verificación, seguimiento y entrega de viviendas mejoradas en el barrio Carrizal. Durante las jornadas, se acompañó al equipo técnico y social en el proceso de revisión de las condiciones estructurales, acabado de pisos, paredes, baños y cocinas, así como la validación del cumplimiento de los estándares de habitabilidad establecidos por el programa.

Se realizaron visitas de campo con el equipo de arquitectos e interventores, garantizando la adecuada documentación de las evidencias y la actualización de la base de datos de beneficiarios.

Direcciones verificadas:

C 51B 2 66 – C 51B 2 56 – C 50C 1A 118 – C 50D 1A 15 – C 50D 1A 124 – C 50D 1A 102 – C 50D 1D 67 – C 50D 1A 20 – K 1 51A 22.

Asimismo, se participó en el acto de entrega oficial de las viviendas mejoradas, liderado por el alcalde Alejandro Char Chaljub, donde se brindó apoyo logístico, orientación a los beneficiarios y registro fotográfico de la jornada. Durante el evento, se promovió la

participación ciudadana y se recolectaron testimonios de los hogares beneficiados, resaltando el impacto positivo del programa en su calidad de vida.

Posteriormente, se desarrolló acompañamiento en las actividades del mismo programa en el barrio José Antonio Galán, donde se realizó la inspección técnica de las viviendas intervenidas, verificando la correcta instalación de pisos, acabados y la seguridad estructural de los inmuebles entregados.

Direcciones intervenidas:

C 34D 2B1-09 – K 3A 37 17 – K 3A 36B 30 – K 3A 36 44 – K 3A 35A 39 – C 34C 3A 104 – K 5A 33E 35 – K 5 35B 04 – K 35B 4A 32.

Finalmente, se elaboró un informe consolidado de campo con registro fotográfico, fichas de seguimiento y observaciones técnicas, el cual fue remitido al área de Planeación y Seguimiento de la Secretaría Distrital de Obras Públicas para su control interno y archivo institucional.


REGISTRO FOTOGRAFICO




















Atentamente,

OSCAR EDUARDO NOGUERA VELEZ
C.C Nº 1140858388