semana #01.

CONSORCIO PARQUES VERDES

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SST-FOT-003

CONTRATISTA: JJB - estupiñan

ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD: ING JEAN CARLO TORRES

ACTIVIDADES A REALIZAR: excavación con maquinaria instalación bordillos - pasar y verificar niveles

UBICACIÓN DEL TRABAJO: parque 202.

FECHA DE INICIO: 24/09/2025

FECHA DE FIN: 25/09/2025.

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ ESPACIOS CONFINADOS ☐ OTRO:

ELEMENTOS, HERRAMENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR: Minicargador - Herramienta menor - pulidora

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Indique el paso a paso

1. DESPLAZAMIENTO AL SITIO DE TRABAJO
2. CHARLA- PAUSA ACTIVA
3. INSPECCIONAR HERRAMIENTAS
4. Realizar excavación con ayuda de maquinaria
5. realizar instalación de bordillos.
6. verificar niveles
7. realizar embaquillado de bordillos ya instalados.
8. realizar orden y aseo en el sitio de trabajo.

PELIGROS

CONDICIONES DE SEGURIDAD	FISICOS	QUIMICOS	BIOLOGICOS
Mecánico	Ruido ✓	Fibras ✓	Virus ✓
Eléctrico	Iluminación	Líquidos, nieblas y roctos	Bacterias ✓
Locativo	Vibración ✓	gases y vapores ✓	Hongos
Tecnologico	Temperaturas extremas	Humos metálicos y no metálicos	Ricketsias
Publicos (robos, atracos, atentados, de orden público)	Radiaciones Ionizantes (Rayos X, Gama, Beta, Alfa)	Polvos Orgánicos e Inorgánicos	fluidos o excrementos
Accidentes de tránsito	Radiaciones No Ionizantes	Material particulado ✓	Parásitos
Trabajo en alturas			Picaduras ✓
Espacios confinados			mordeduras

BIOMECÁNICOS	PSICOSOCIAL	FENÓMENOS NATURALES	OTROS PELIGROS
Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacional	Gestion organizacional estilo de mando ✓	Sismo ✓	
Esfuerzo	Caracteristicas de la organización del trabajo	Terremoto	
Manipulación manual de cargas	Caracteristicas del grupo social del trabajo ✓	Vendabal	
Movimiento repetitivo	condición de la tarea ✓	Inundación	
	Jornada de trabajo ✓	Derrumbe	
		Precipitaciones ✓	

PELIGROS POTENCIALES

CONDICIONES DE SEGURIDAD		QUIMICOS	BIOMECANICOS
Atrapamientos por debajo o entre objetos	Superficies lisas, Irregulares, humedas u obstruidas	Inhalacion de particulas ✓	Movimientos repetitivos ✓
Manejo de herramientas ✓	Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	Exposicion a atmosferas peligrosas y/o quimicas	Posturas inadecuadas de trabajo ✓
Mecanismos en movimiento ✓	Espacios reducidos de trabajo	Inhalacion de gases, vapores, humos y neblinas	Movimiento de equipo pesado en el sitio de ✓
Caidas de objetos ✓	Caidas del mismo nivel	Contacto con materiales o sustancias peligrosas	Cargue y descargue de material ✓
Contacto directo y/o indirecto con electricidad	Cortaduras y amputaciones ✓	Emisión de gases explosivos	
Instalaciones electricas en mal estado	Derrumbe por movimiento de tierra	Derrames	
Explosión y/o Incendios	Equipos de protección contra caidas sin inspeccion	**FISICOS**	**OTROS**
Accidente o Incidentes Vehiculares	Sistemas de acceso sin inspección	Exposición a vibraciones ✓	
Colisión y volcamiento de vehiculos	Personal no capacitado y/o formado	Exposicion a maquinaria pesada ✓	
Contusion	Afectacion a la vision	Exposicion a equipos mecánicos	
Atropellamientos de personas	Abrasión (raspadura en la piel) ✓		

ACCIONES PREVENTIVAS

01. Demarcar y señalizar el área de trabajo ✓	17. Humedecer con agua el area
02. Solicitar permisos de trabajo ✓	18. Separar y disponer residuos liquidos
03. Disponer de elementos de proteccion personal EPP. ✓	19. Cubrimientos de materiales ✓
04. Efectuar conexión a tierra de equipos	20. Adecuada disposicion de residuos.
05. Diligenciar y verificar pre operacionales de equipos y herramientas	21. Equipos de protección caidas adecuados para labor especifica
06. Realizar corte de fluidos	22. Uso de desinfectantes para equipos
07. Separar y socializar herramientas, equipos y maquinaria que no cumple las condiciones de seguridad	23. Disponer de sistemas de comunicación
08. Registro fisico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.
09. Disponer pantallas protectoras	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS
10. Inspeccionar áreas adyacentes	26. Identificación de los productos químicos ✓
11. Disponer de sistemas de comunicación	27. Almacenamiento correcto de materiales ✓
12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	28. Disponer de equipos de extinción del fuego
13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro ✓	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb
14. Prevenir y/o contener derrames	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras
15. Implantar ventilación mecánica permanente	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios
16. Disponer un vigia en el exterior	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas
	33. otros

Scanned with CamScanner

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.

Mecanismos de anclaje	Cuerda	
Puntos de anclaje	Descendedor ocho	
Líneas de vida horizontal cable	Descendedor Jumar	
Líneas de vida horizontal cuerda	Trípode (frances)	
Líneas de vida vertical cable	Poleas	
Líneas de vida vertical cuerda	Eslinga para posicionamiento	
Mosquetones	Eslinga para detención	
Eslinga para restricción	Arnés integral de seguridad	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Casco	Guantes de PVC	Polainas
Botas de seguridad	Protección auditiva de inserción	Guantes de Vaqueta ✓
Gafas de seguridad ✓	Careta de soldador	
Guantes de algodón	Protección respiratoria	
Guantes de cuero	Chaleco reflectivo	
Guantes dieléctricos	Ropa de trabajo (overol) ✓	
Protección facial	Protección respiratoria filtro	
Peto de carnaza	Protección auditiva de copa	

NEGOCIO PRADOS VERDES

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ATS No.

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTE TRABAJO

Extintores ✓	Kit para derrames	Escaleras tipo tijera
Cinta demarcatoria ✓	Explosímetro	Escalera extensibles
Elementos de señalización ✓	Detector de oxigeno	Escaleras fijas
Radio transmisor/receptor ✓	Andamios	Elevadores
Botiquín	Grúas con canasta	Otros

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	Ana camelo
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	

APROBACIÓN

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	Ana camelo.

LOS ABAJO FIRMANTES DECLARAMOS QUE HEMOS ANALIZADO LOS DOCUMENTOS QUE APLICAN PARA EJECUTAR EL TRABAJO Y CERTIFICAMOS QUE CONOCEMOS LOS RIESGOS, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL Y NOS COMPROMETEMOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS

FECHA	CEDULA	NOMBRES	FIRMA	VERIFICACIÓN L M M J V S D
24 y 25 sep. 2025.	1033762033	Jhonathan Estupiñan CARGO: Oficial		XX
24 y 25 sep 2025	PPT G550749	Luis Lucas. CARGO: Ayudante.	Luis L. Lucas	XX
24 y 25 sep 2025	1024547541	B rayan Herrera. CARGO: Oficial		XX
		CARGO:		
		CARGO:		
		CARGO:		
		CARGO:		
		CARGO:		
		CARGO:		
		CARGO:		
		CARGO:		

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

semana #01.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SST-FOT- 003

CONTRATISTA: JJB - estupiñan.

ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD: ING JEAN CARLO TORRES

ACTIVIDADES A REALIZAR: instalacion de bordillos - relleno con material excavacion con maquinaria

UBICACIÓN DEL TRABAJO: zalazata.

FECHA DE INICIO 27 - 04 - 25.

FECHA DE FIN 29 - 04 - 25.

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ ESPACIOS CONFINADOS ☐ OTRO.

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR: minicargador Herramienta menor - polidora

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Indique el paso a paso

1. DESPLAZAMIENTO AL SITIO DE TRABAJO
2. CHARLA- PAUSA ACTIVA
3. INSPECCIONAR HERRAMIENTAS
4. Asentamiento de bordillos
5. excavacion con ayuda de minicargador
6. realizar relleno con material
7. orden y aseo en el sitio de trabajo

PELIGROS

CONDICIONES DE SEGURIDAD	FISICOS	QUIMICOS	BIOLOGICOS
Mecánico	Ruido ✓	Fibras ✓	Virus ✓
Eléctrico	Iluminación ✓	Líquidos, nieblas y roclos	Bacterias ✓
Locativo	Vibración ✓	Gases y vapores ✓	Hongos
Tecnológico	Temperaturas extremas	Humos metálicos y no metálicos	Rickettsias
Públicos (robos, atracos, atentados, de orden público)	Radiaciones Ionizantes (Rayos X, Gama, Beta, Alfa)	Polvos Orgánicos e Inorgánicos	fluidos o excrementos ✓
			Parásitos
Accidentes de tránsito	Radiaciones No Ionizantes	Material particulado ✓	Picaduras ✓
Trabajo en alturas			mordeduras
Espacios confinados			

BIOMECÁNICOS	PSICOSOCIAL	FENÓMENOS NATURALES	OTROS PELIGROS
Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacional ✓	Gestion organizacional estilo de mando ✓	Sismo ✓	
	Caracteristicas de la organización del trabajo	Terremoto ✓	
Esfuerzo ✓	Caracteristicas del grupo social del trabajo ✓	Vendabal	
Manipulación manual de cargas ✓	condición de la tarea ✓	Inundación ✓	
Movimiento repetitivo ✓	Jornada de trabajo ✓	Derrumbre ✓	
		Precipitaciones ✓	

PELIGROS POTENCIALES

CONDICIONES DE SEGURIDAD		QUIMICOS	BIOMECANICOS
Atrapamientos por debajo o entre objetos ✓	Superficies lisas, irregulares, humedas u obstruidas	Inhalacion de particulas ✓	Movimientos repetitivos ✓
Manejo de herramientas ✓	Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas	Posturas inadecuadas de trabajo ✓
Mecanismos en movimiento ✓	Espacios reducidos de trabajo	Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas ✓	Movimiento de equipo pesado en el sitio de ✓
Caidas de objetos ✓	Caidas del mismo nivel ✓	Contacto con materiales o sustancias peligrosas ✓	Cargue y descargue de material ✓
Contacto directo y/o indirecto con electricidad ✓	Cortaduras y amputaciones ✓	Emisión de gases explosivos	
Instalaciones electricas en mal estado ✓	Derrumbe por movimiento de tierra	Derrames	
Explosión y/o incendios ✓	Equipos de protección contra caidas sin inspección	**FISICOS**	**OTROS**
Accidente o incidentes Vehiculares ✓	Sistemas de acceso sin inspección	Exposición a vibraciones ✓	
Colision y volcamiento de vehiculos ✓	Personal no capacitado y/o formado	Exposicion a maquinaria pesada ✓	
Contunsion ✓	Afectacion a la vision	Exposicion a equipos mecánicos ✓	
Atropellamientos de personas ✓	Abrasion (raspadura en la piel)		

ACCIONES PREVENTIVAS

01. Demarcar y señalizar el área de trabajo ✓	17. Humedecer con agua el área ✓
02. Solicitar permisos de trabajo ✓	18. Separar y disponer residuos líquidos
03. Disponer de elementos de protección personal EPP. ✓	19. Cubrimientos de materiales
04. Efectuar conexión a tierra de equipos	20. Adecuada disposición de residuos.
05. Diligenciar y verificar pre operacionales de equipos y herramientas	21. Equipos de protección caidas adecuados para labor especifica
06. Realizar corte de fluidos	22. Uso de desinfectantes para equipos
07. Separar y socializar herramientas, equipos y maquinaria que no cumple las condiciones de seguridad	23. Disponer de sistemas de comunicación
08. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.
09. Disponer pantallas protectoras	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS
10. Inspeccionar áreas adyacentes ✓	26. Identificación de los productos químicos
11. Disponer de sistemas de comunicación	27. Almacenamiento correcto de materiales ✓
12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	28. Disponer de equipos de extinción del fuego
13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb
14. Prevenir y/o contener derrames	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras
15. Implantar ventilación mecánica permanente	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios
16. Disponer un vigía en el exterior	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas
	33. otros

Scanned with CamScanner

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Aberturismos de anclaje		Cuerda	
Puntos de anclaje		Descendedor ocho	
Líneas de vida horizontal cable		Descendedor Autof	
Líneas de vida horizontal cuerda		Prusik (Nudo)	
Líneas de vida vertical cable		Polea	
Líneas de vida vertical cuerda		Eslinga para posicionamiento	
Mosquetones		Eslinga para detención	
Eslinga para restricción		Arnés integral de seguridad	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Casco		Guantes de PVC	Botas
Botas de seguridad		Protección auditiva de inserción	Guantes de Vaqueta ✓
Gafas de seguridad		Careta de soldador	
Guantes de seguridad		Protección respiratoria	
Guantes de cuero		Chaleco reflectivo	
Guantes dieléctricos		Ropa de trabajo (overol)	
Protección facial		Protección respiratoria filtro	
Peto de carnaza		Protección auditiva de copa	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ATS No.

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTE TRABAJO

Extintores	✓	Kit para derrames		Escaleras tipo tijera	
Cinta demarcatoria	✓	Explosímetro		Escalera extensibles	
Elementos de señalización	✓	Detector de oxígeno		Escaleras fijas	
Radio transmisor/receptor	✓	Andamios		Elevadores	
Botiquín		Grúas con canasta		Otros	

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	Anacamelo
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	

APROBACIÓN

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	Anacamelo.

LOS ABAJO FIRMANTES DECLARAMOS QUE HEMOS ANALIZADO LOS DOCUMENTOS QUE APLICAN PARA EJECUTAR EL TRABAJO Y CERTIFICAMOS QUE CONOCEMOS LOS RIESGOS, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL Y NOS COMPROMETEMOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS

FECHA	CEDULA	NOMBRES	FIRMA	VERIFICACIÓN L M M J V S D
27 y 28 sep 2025	1024591504	Brayan Herrera. CARGO oficial		X X
27 y 28 sep 2025.	1033762033	Jhonathan estupiñan. CARGO oficial		X X
27 y 28 sep 2025.	PPT 6550749	Luis Alejandro cuicas CARGO Ayudante.	Luz A. cuicas	X X
		CARGO		
		CARGO		
		CARGO		
		CARGO		
		CARGO		
		CARGO		
		CARGO		
		CARGO		

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

semana #01.

475

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Version: 1
		feb-25
		SST-FOT-012

HERRAMIENTA MENOR

FRENTE DE TRABAJO: parque 202.

INSPECCIONADO POR / CARGO: SST - operador.

CONTRATISTA: JJB estupiñan.



ITEM	DESCRIPCIÓN	22/09/25	23/09/25	24/09/25	25/09/25	26/09/25	29/09/25		OBSERVACIONES
1	METROS	B	B	B	B	B	B		
2	PALAS	B	B	B	B	B	B		
3	PICAS	B	B	B	B	B	B		
4	BARRAS	/	/	/	/	/	/		
5	ALICATES								
6	PINZAS								
7	MACETAS	B	B	B	B	B	B		
8	PORRAS								
9	MARTILLOS	/	/	/	/	/	/		
10	SERRUCHOS								
11	LIMAS								
12	PALUSTRES	B	B	B	B	B	B		
13	SEGUETA	/	/	/	/	/	/		
14	MACHETE								
15	NIVEL								
16	LLANAS	B	B	B	B	B	B		
17	PLOMADA	/	/	/	/	/	/		
18	DESTORNILLADOR								
19	LLAVE EXPANSIVA								
20	CARRETILLA	B	B	B	B	B	B		
21	HOMBRESOLO	/	/	/	/	/	/		
22	LLAVE PARA TUBO								

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

Firma de Operador o Responsable

Ana Camelo.

Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

HERRAMIENTA MENOR

FRENTE DE TRABAJO: Barque 138.

INSPECCIONADO POR / CARGO: SST - Operador.

CONTRATISTA: JJB Estupiñan



ITEM	DESCRIPCIÓN	22/09/25	23/09/25	24/09/25	25/09/25	26/09/25	27/09/25		OBSERVACIONES
1	METROS	B	B	B	B	B	B		
2	PALAS	B	B	B	B	B	B		
3	PICAS	B	B	B	B	B	B		
4	BARRAS	B	B	B	B	B	B		
5	ALICATES	/	/	/	/	/	/		
6	PINZAS	/	/	/	/	/	/		
7	MACETAS	/	/	/	/	/	/		
8	PORRAS								
9	MARTILLOS	B	B	B	B	B	B		
10	SERRUCHOS	/	/	/	/	/	/		
11	LIMAS	/	/	/	/	/	/		
12	PALUSTRES								
13	SEGUETA	B	B	B	B	B	B		
14	MACHETE	/	/	/	/	/	/		
15	NIVEL	/	/	/	/	/	/		
16	LLANAS	B	B	B	B	B	B		
17	PLOMADA								
18	DESTORNILLADOR	/	/	/	/	/	/		
19	LLAVE EXPANSIVA								
20	CARRETILLA	B	B	B	B	B	B		
21	HOMBRESOLO								
22	LLAVE PARA TUBO	/	/	/	/	/	/		

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

Firma de Operador o Responsable

Anacamelo.

Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

semana 41.

477

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Version: 1
		feb-25
		SST-FOT-012

HERRAMIENTA MENOR

FRENTE DE TRABAJO: parque zarazota.

INSPECCIONADO POR / CARGO: SST - operador.

CONTRATISTA: JJB. Estupiñan.



ITEM	DESCRIPCIÓN	22/09/25	23/09/25	24/09/25	25/09/25	26/09/25	27/09/25		OBSERVACIONES
1	METROS	B	B	B	B	B	B		
2	PALAS	B	B	B	B	B	B		
3	PICAS	B	B	B	B	B	B		
4	BARRAS	B	B	B	B	B	B		
5	ALICATES	/							
6	PINZAS		/	/	/	/	/		
7	MACETAS								
8	PORRAS								
9	MARTILLOS	B	B	B	B	B	B		
10	SERRUCHOS	/	/	/	/	/	/		
11	LIMAS								
12	PALUSTRES	B	B	B	B	B	B		
13	SEGUETA	/	/	/	/	/	/		
14	MACHETE								
15	NIVEL	/	/	/	/	/	/		
16	LLANAS	B	B	B	B	B	B		
17	PLOMADA	/	/	/	/	/	/		
18	DESTORNILLADOR								
19	LLAVE EXPANSIVA	/	/	/	/	/	/		
20	CARRETILLA	B	B	B	B	B	B		
21	HOMBRESOLO								
22	LLAVE PARA TUBO	/	/	/	/	/	/		

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

Firma de Operador o Responsable

Ana camelo.

Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

Semana #01.

ASOCIO PARQUES VERDES	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPO MECANICOS**	**Version: 1** **feb-25** **SST-FOT-0132**

Obra: Zaragoza Bardo 202. Fecha (desde): 22/09/25 (Hasta): 27/09/25.

Equipo: Minicargador. Marca/Modelo: Bobcat. Placa: FZNB13431.

Operador: Brayan Herrera. Cédula/C: 1024591504 Horómetro: _____

Los Ítems si se encuentran Regulares o Malos generan inmovilización del Equipo hasta que sean corregidos.

Convenciones ➔ B. Bueno, M. Malo, R. Regular, F. Falta, N/A. No aplica

SISTEMA	ÍTEM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
MOTOR (CARROCERIA, MOTOR Y ESTRUCTURA)	Limpieza general, estado de la estructura/soldaduras/pasamanos	B				B		
	Control de Horas de Equipo	B				B		
	Estado de neumáticos (Dimensiones)	B				B		
	Nivel de aceite de motor hidráulico	B				B		
	Estado de los Filtros (de aire y combustible)	B				B		
	Conexiones que no hayan fugas hidráulicas, sistema de combustible mangas dañadas o conexiones flojas	B				B		
	Mover todas las palancas de válvula de control completamente en ambas direcciones para verificar que funcionan fácilmente y que vuelven en "hombre muerto" a su posición neutra	B				B		
	Comprobar que las horquillas (uñas) y ejes levantadores de las horquillas no tengan deformaciones ni grietas	B				B		
	Verificar que todos los instrumentos y palancas de control estén identificados y etiquetados	B				B		
	Sistema de Arranque del motor y accionador	B				B		
	Comprobar que todas las conexiones eléctricas no estén dañadas y flojas	B				B		
	Registrar la presión de aceite del motor en punto muerto	B				B		
	Registrar la temperatura del refrigerante, registrar la presión de filtro del sistema hidráulico	B				B		
	Comprobar que el compresor de aire funciona / Registrar la presa de aire en funcionamiento	B				B		
	Estado de la estructura de la maquina	B				B		
	Prueba de funcionamiento del limpiaparabrisas	B				B		
	Prueba de funcionamiento de los calentadores, si es aplicable	B				B		
	Prueba de funcionamiento del cinturón/pasador de sujeción/faro giratorio (sobre el techo)	B				B		
	Prueba de funcionamiento exploradores	B				B		
OTROS	Estado de Carga del Extintor y sistema	B				B		
	Kit Antiderrame	B				B		
	Botiquín	B				B		
	Certificación del Operador	B				B.		

OBSERVACIONES: Realizar los mantenimientos informar si se presenta alguna falla.

Equipo Operativo ➔ SI: X NO: ___

Inspeccionado por: _____ Firma: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección de la máquina debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al ingeniero o inspector de mantenimiento quien tomara la acción mas segura. Este formato también debe ser diligenciado en caso de que el operador entregue su máquina a otro operado por razones de descanso, liquidación final, remplazos, cambio de turnos, entre otros.

Scanned with CamScanner

SECRETARÍA PARQUES VERDES	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Version: 1 feb-25 SST-FOT-012

semana #07.

PULIDORA

FRENTE DE TRABAJO: Zaragoza.

INSPECCIONADO POR / CARGO: SST - Operador responsable.

MARCA: Bosch. SERIE: N/A

CONTRATISTA: JJB - Estubiñan.



ITEM	DESCRIPCION	22/09/25	23/09/25	24/09/25	25/09/25	26/09/25	27/09/25		OBSERVACIONES
1	Cuenta con Guarda de seguridad	B	B	B	B	B	B		No visible la serie pulidora en buen estado utilizar guarda de seguridad
2	Integridad de cable electrico	B	B	B	B	B	B		
3	El Cable cuenta con puesta a tierra?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
4	La extension es de la capacidad de producir la corriente necesaria por el equipo?	B	B	B	B	B	B		
5	Obturador de encendido	B	B	B	B	B	B		
6	Conexiones electricas	B	B	B	B	B	B		
7	Verificación de estado del disco	B	B	B	B	B	B		
8	Entrada 110 a 220	B	B	B	B	B	B		
9	Estado Fisico General	B	B	B	B	B	B		
10	Montaje correcto de disco	B	B	B	B	B	B		
11	Estado del disco	B	B	B	B	B	B		
12	Limpiar el exterior de la herramienta	B	B	B	B	B	B		
13	Abertura de entrada y salida de aire	B	B	B	B	B	B		
14	Los discos de la pulidora son acordes a la revoluciones de la pulidora	B	B	B	B	B	B		

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

¿Se autoriza la operación? Marque con una X.	X NO	X NO	X NO	X NO	X NO	X NO	SI NO	

Firma de Operador o Responsable

Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

480

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Version: 1
		feb-25
		SST-FOT-012

Semana #01.


TALADRO

FRENTE DE TRABAJO: Parque 139. - 202 Parque.

INSPECCIONADO POR / CARGO: SST - Operador.

MARCA: Dewalt Amarillo. SERIE: 45-28T.

CONTRATISTA: JJB - Estupiñan



ITEM	DESCRIPCION	22-08-25	23-08-25	24-08-25	25-08-25	26-08-25	27-08-25		OBSERVACIONES
1	Interruptor de marcha/parada.	B	B	B	B	B	B	/	
2	Selector de velocidad.	B	B	B	B	B	B		
3	Botón del bloqueo marcha permanente.	B	B	B	B	B	B		
4	Conmutador de percusión.	B	B	B	B	B	B	/	
5	Tope de profundidad.	B	B	B	B	B	B		
6	Palanca de cambio de velocidad.	B	B	B	B	B	B		
7	Inversor del sentido de rotación.	B	B	B	B	B	B	/	
8	Estado general del taladro	B	B	B	B	B	B		
9	Mango principal	B	B	B	B	B	B		
10	Mango Lateral para doble sujeción	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A.		
11	Broca	B	B	B	B	B	B		
12	Entrada 110 a 220	B	B	B	B	B	B	/	
13	El Cable cuenta con puesta a tierra?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
14	La extension es de la capacidad de producir la corriente necesaria por el equipo?	B	B	B	B	B	B		
15	Limpiar ranuras de ventilación y exterior del taladro	B	B	B	B	B	B		

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

¿Se autoriza la operación? Marque con una X	X NO	X NO	X NO	X NO	X NO	X NO	SI NO	

Firma de Operador o Responsable

Anaranjelo.

Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

NEGOCIO PARQUES VERDES	INSPECCION PRE OPERACIONAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Version: 1 feb-25 SST-FOT-012

semana #01


PULIDORA

FRENTE DE TRABAJO: parque 138.- parque202

INSPECCIONADO POR / CARGO: SST - operador.

MARCA: Bosch | SERIE: N/A.

CONTRATISTA: JJB estupiñan



ITEM	DESCRIPCION	22/08/25	23/08/25	24/08/25	25/08/25	26/08/25	27/08/25		OBSERVACIONES
1	Cuenta con Guarda de seguridad	B	B	B	B	B	B		Guarda de manera permanente para su uso. correcto. *serie no visible pulidora en buen estado
2	Integridad de cable electrico	B	B	B	B	B	B		
3	El Cable cuenta con puesta a tierra?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
4	La extension es de la capacidad de producir la corriente necesaria por el equipo?	B	B	B	B	B	B		
5	Obturador de encendido	B	B	B	B	B	B		
6	Conexiones electricas	B	B	B	B	B	B		
7	Verificación de estado del disco	B	B	B	B	B	B		
8	Entrada 110 a- 220	B	B	B	B	B	B		
9	Estado Fisico General	B	B	B	B	B	B		
10	Montaje correcto de disco	B	B	B	B	B	B		
11	Estado del disco	B	B	B	B	B	B		
12	Limpiar el exterior de la herramienta	B	B	B	B	B	B		
13	Abertura de entrada y salida de aire	B	B	B	B	B	B		
14	Los discos de la pulidora son acordes a la revoluciones de la pulidora	B	B	B	B	B	B		

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

¿Se autoriza la operación? Marque con una X	X NO	X NO	X NO	SI X NO	X NO	SI NO	SI NO	

Firma de Operador o Responsable

Anacamelo.

Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

semana #02.

482

CONSORCIO PARQUES VERDES

ANALISIS DE TRABAJO SEGURC

SST-FOT- 008

CONTRATISTA: JJB- estupiñan.

ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD: ING JEAN CARLO TORRES

ACTIVIDADES A REALIZAR: 29 al 30 sep realizar alistado de placa. 01 octubre - Fundida de placa / 02-03-04 excavación

UBICACIÓN DEL TRABAJO: parque 202.

FECHA DE INICIO: 01- oct - 2025

FECHA DE FIN: 04- oct - 2025.

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ ESPACIOS CONFINADOS ☐ OTRO:

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

herramienta menor - pulidora. - Minicargador.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Indique el paso a paso

1. DESPLAZAMIENTO AL SITIO DE TRABAJO
2. CHARLA- PAUSA ACTIVA
3. INSPECCIONAR HERRAMIENTAS
4. 29/30 sep - realizar alistado de placa. con pactar, terrenos. Fundida de placa. señalizar la zona en donde se va a descargar el concreto
6. esparcir concreto.
7. empagquillar. concreto y emparejar
8. realizar excavación con minicargador. en lacacha y rellenos
9. realizar orden y aseo en el sitio de trabajo

PELIGROS

CONDICIONES DE SEGURIDAD	FISICOS	QUIMICOS	BIOLOGICOS
Mecánico ✓	Ruido ✓	Fibras ✓	Virus ✓
Eléctrico ✓	Iluminación ✓	Líquidos, nieblas y rocíos ✓	Bacterias ✓
Locativo ✓	Vibración ✓	gases y vapores ✓	Hongos
Tecnológico	Temperaturas extremas	Humos metálicos y no metálicos	Ricketsias
Públicos (robos, atracos, atentados, de orden público) ✓	Radiaciones Ionizantes (RayosX, Gama, Beta, Alfa)	Polvos Orgánicos e Inorgánicos ✓	fluidos o excrementos
			Parásitos
Accidentes de tránsito	Radiaciones No Ionizantes	Material particulado ✓	Picaduras
Trabajo en alturas			mordeduras
Espacios confinados			

BIOMECÁNICOS	PSICOSOCIAL	FENÓMENOS NATURALES	OTROS PELIGROS
Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacional ✓	Gestión organizacional estilo de mando ✓	Sismo ✓	
	Características de la organización del trabajo	Terremoto ✓	
Esfuerzo ✓	Características del grupo social del trabajo	Vendabal	
Manipulación manual de cargas ✓	condición de la tarea ✓	Inundación ✓	
Movimiento repetitivo ✓	Jornada de trabajo ✓	Derrumbre ✓	
		Precipitaciones ✓	

PELIGROS POTENCIALES

CONDICIONES DE SEGURIDAD			QUIMICOS	BIOMECANICOS
Atrapamientos por debajo o entre objetos ✓	Superficies lisas, irregulares, humedas u obstruidas ✓		Inhalacion de particulas ✓	Movimientos repetitivos ✓
Manejo de herramientas ✓	Techos, muros, pisos o paredes en mal estado ✓		Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas	Posturas inadecuadas de trabajo ✓
Mecanismos en movimiento ✓	Espacios reducidos de trabajo ✓		Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas ✓	Movimiento de equipo pesado en el sitio de ✓
Caídas de objetos ✓	Caídas del mismo nivel ✓		Contacto con materiales o sustancias peligrosas ✓	Cargue y descargue de material ✓
Contacto directo y/o indirecto con electricidad	Cortaduras y amputaciones ✓		Emisión de gases explosivos	
Instalaciones eléctricas en mal estado	Derrumbe por movimiento de tierra		Derrames	
Explosión y/o incendios	Equipos de protección contra caídas sin inspección		FISICOS	OTROS
Accidente o incidentes Vehiculares	Sistemas de acceso sin inspección		Exposición a vibraciones ✓	
Colisión y volcamiento de vehículos	Personal no capacitado y/o formado		Exposicion a maquinaria pesada ✓	
Contunsion	Afectacion a la vision		Exposicion a equipos mecánicos ✓	
Atropellamientos de personas	Abrasion (raspadura en la piel)			

ACCIONES PREVENTIVAS

01. Demarcar y señalizar el área de trabajo ✓	17. Humedecer con agua el área ✓
02. Solicitar permisos de trabajo	18. Separar y disponer residuos líquidos
03. Disponer de elementos de protección personal EPP. ✓	19. Cubrimientos de materiales ✓
04. Efectuar conexión a tierra de equipos	20. Adecuada disposición de residuos.
05. Diligenciar y verificar pre operacionales de equipos y herramientas	21. Equipos de protección caídas adecuados para labor especifica
06. Realizar corte de fluidos	22. Uso de desinfectantes para equipos
07. Separar y socializar herramientas, equipos y maquinaria que no cumple las condiciones de seguridad	23. Disponer de sistemas de comunicación ✓
08. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.
09. Disponer pantallas protectoras	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS
10. Inspeccionar áreas adyacentes ✓	26. Identificación de los productos químicos ✓
11. Disponer de sistemas de comunicación	27. Almacenamiento correcto de materiales ✓
12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	28. Disponer de equipos de extinción del fuego
13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro ✓	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb
14. Prevenir y/o contener derrames	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras
15. Implantar ventilación mecánica permanente	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios
16. Disponer un vigía en el exterior	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas
	33. otros

Scanned with CamScanner

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.

Mecanismos de anclaje	Cuerda	
Puntos de anclaje	Descendedor ocho	
Líneas de vida horizontal cable	Descendedor Jumar	
Líneas de vida horizontal cuerda	Troll (frenos)	
Líneas de vida vertical cable	Poleas	
Líneas de vida vertical cuerda	Eslinga para posicionamiento	
Mosquetones	Eslinga para detención	
Eslinga para restricción	Arnés integral de seguridad	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Casco	✓ Guantes de PVC	Polainas	
Botas de seguridad	✓ Protección auditiva de inserción	Guantes de Vaqueta	✓
Gafas de seguridad	Careta de soldador		
Guantes de algodón	Protección respiratoria	✓	
Guantes de cuero	Chaleco reflectivo	✓	
Guantes dieléctricos	Ropa de trabajo (overol)	✓	
Protección facial	Protección respiratoria filtro		
Peto de carnaza	Protección auditiva de copa		

CONSORCIO PARQUES VERDES

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ATS No.

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTE TRABAJO

Extintores	✓	Kit para derrames		Escaleras tipo tijera	
Cinta demarcatoria	✓	Explosímetro		Escalera extensibles	
Elementos de señalización	✓	Detector de oxigeno		Escaleras fijas	
Radio transmisor/receptor		Andamios		Elevadores	
Botiquín	✓	Grúas con canasta		Otros	

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	Ana camelo
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	

APROBACIÓN

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	Ana camelo.

LOS ABAJO FIRMANTES DECLARAMOS QUE HEMOS ANALIZADO LOS DOCUMENTOS QUE APLICAN PARA EJECUTAR EL TRABAJO Y CERTIFICAMOS QUE CONOCEMOS LOS RIESGOS, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL Y NOS COMPROMETEMOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS

FECHA	CEDULA	NOMBRES	FIRMA	VERIFICACIÓN L	M	M	J	V	S	D
29 sep al 04 octubre 2025.	1033762033	Jhonathan estupiñan CARGO:		X	X	X	X	X	X	
	PPT 6550749	luis rubras CARGO:		X	X	X	X	X	X	
	1024591504	Brayan Herrera CARGO:		X	X	X	X	X	X	
	1140978745	Brayan Ardila CARGO:	Brayan Ardila			X				
	1024460824	Jhon estupiñan CARGO:				X				
	13791628	edgar peña CARGO:				X				
	80146043	Javier ardila CARGO:				X				
	1106342546	Daniel Rodriguez CARGO:				X				
	80506498	erlin manuel CARGO:				X				
		CARGO:				X				
		CARGO:								

OBSERVACIONES participantes de Jundida el dia miercoles. 01/10/2025.

Scanned with CamScanner

semana #02.

484

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SST-FOT-008

CONTRATISTA: JJB asturianas — ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD: ING JEAN CARLO TORRES

ACTIVIDADES A REALIZAR: retiro de escombro. - pañete- remates- fundida de pozos. — UBICACIÓN DEL TRABAJO: parque 138.

FECHA DE INICIO: 29 - oct - 2025 — FECHA DE FIN: 04 - oct - 2025.

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ — TRABAJOS EN ALTURAS ☐ — ESPACIOS CONFINADOS ☐ — OTRO:

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

Herramienta menor.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Indique el paso a paso

1. DESPLAZAMIENTO AL SITIO DE TRABAJO
2. CHARLA- PAUSA ACTIVA
3. INSPECCIONAR HERRAMIENTAS
4. realizar retiro de escombro con la respectiva señalización
5. realizar preparación de mezcla con arena y cemento
6. realizar con la mezcla pañete y remates.
7. fundida de caja y pozos.
8. realizar orden y aseo en el sitio de trabajo

PELIGROS

CONDICIONES DE SEGURIDAD	FISICOS	QUIMICOS	BIOLOGICOS
Mecánico	Ruido	Fibras	Virus
Eléctrico	Iluminación	Liquidos, nieblas y rocios	Bacterias
Locativo	Vibración	gases y vapores	Hongos
Tecnológico	Temperaturas extremas	Humos metálicos y no metálicos	Rickettsias
Publicos (robos, atracos, atentados, de orden público)	Radiaciones Ionizantes (Rayos X, Gama, Beta, Alfa)	Polvos Orgánicos e Inorgánicos	Fluidos o excrementos
Accidentes de tránsito	Radiaciones No Ionizantes	Material particulado	Parásitos
Trabajo en alturas			Picaduras
Espacios confinados			mordeduras

BIOMECÁNICOS	PSICOSOCIAL	FENÓMENOS NATURALES	OTROS PELIGROS
Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacional	Gestion organizacional estilo de mando	Sismo	
	Caracteristicas de la organización del trabajo	Terremoto	
Esfuerzo		Vendaval	
Manipulación manual de cargas	Caracteristicas del grupo social del trabajo	Inundación	
Movimiento repetitivo	condición de la tarea	Derrumbre	
	Jornada de trabajo	Precipitaciones	

PELIGROS POTENCIALES

CONDICIONES DE SEGURIDAD		QUIMICOS	BIOMECANICOS
Atrapamientos por debajo o entre objetos	Superficies lisas, irregulares, húmedas u obstruidas	Inhalacion de particulas	Movimientos repetitivos
Manejo de herramientas	Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	Exposición a atmósferas peligrosas y/o quimicas	Posturas inadecuadas de trabajo
Mecanismos en movimiento	Espacios reducidos de trabajo	Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	Movimiento de equipo pesado en el sitio de
Caidas de objetos	Caidas del mismo nivel	Contacto con materiales o sustancias peligrosas	Cargue y descargue de material
Contacto directo y/o indirecto con electricidad	Cortaduras y amputaciones	Emisión de gases explosivos	
Instalaciones electricas en mal estado	Derrumbe por movimiento de tierra	Derrames	
Explosión y/o incendios	Equipos de protección contra caidas sin inspección		
Accidente o incidentes Vehiculares	Sistemas de acceso sin inspección	**FISICOS**	**OTROS**
Colision y volcamiento de vehiculos	Personal no capacitado y/o formado	Exposición a vibraciones	
Contusion	Afectacion a la vision	Exposicion a maquinaria pesada	
Atropellamientos de personas	Abrasion (raspadura en la piel)	Exposicion a equipos mecánicos	

ACCIONES PREVENTIVAS

01. Demarcar y señalizar el área de trabajo	17. Humedecer con agua el área
02. Solicitar permisos de trabajo	18. Separar y disponer residuos liquidos
03. Disponer de elementos de protección personal EPP.	19. Cubrimientos de materiales
04. Efectuar conexión a tierra de equipos	20. Adecuada disposición de residuos.
05. Diligenciar y verificar pre operacionales de equipos y herramientas	21. Equipos de protección caidas adecuados para labor especifica
06. Realizar corte de fluidos	22. Uso de desinfectantes para equipos
07. Separar y socializar herramientas, equipos y maquinaria que no cumple las condiciones de seguridad	23. Disponer de sistemas de comunicación
08. Registro fisico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.
09. Disponer pantallas protectoras	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS
10. Inspeccionar áreas adyacentes	26. Identificación de los productos químicos
11. Disponer de sistemas de comunicación	27. Almacenamiento correcto de materiales
12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	28. Disponer de equipos de extinción del fuego
13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb
14. Prevenir y/o contener derrames	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras
15. Implantar ventilación mecánica permanente	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios
16. Disponer un vigia en el exterior	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas
	33. otros

Scanned with CamScanner

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Mecanismos de anclaje	Cuerda		
Puntos de anclaje	Tipo mosquetón recto		
Líneas de vida horizontal rígida	Tipo mosquetón curvo		
Líneas de vida horizontal cuerda	Polea (Pantin)		
Líneas de vida vertical rígida	Bloque		
Líneas de vida vertical cuerda	Eslinga para posicionamiento		
Mosquetones	Eslinga para detención		
Eslinga para restricción	Arnés integral de seguridad		

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Casco	☐	Guantes de PVC	☐	Polainas	☐
Botas de seguridad	☐	Protección auditiva de inserción	☐	Guantes de Vaqueta	☑
Gafas de seguridad	☐	Careta de soldador	☐		
Guantes de algodón	☐	Protección respiratoria	☐		
Guantes de cuero	☐	Chaleco reflectivo	☐		
Guantes dieléctricos	☐	Ropa de trabajo (overol)	☑		
Protección facial	☐	Protección respiratoria filtros	☑		
Faja de carnaza	☐	Protección auditiva de copa	☑		

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ATS No.

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTE TRABAJO

Extintores	☑	Kit para derrames	☐	Escaleras tipo tijera	☐
Cinta demarcatoria	☑	Explosímetro	☐	Escalera extensible	☐
Elementos de señalización	☑	Detector de oxigeno	☐	Escaleras fijas	☐
Radio transmisor/receptor	☑	Andamios	☐	Elevadores	☐
Bretaquin		Grúas con canasta	☐	Otros	☐

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
Ana Lucia Camelo Hernandez	1031182437	Ana camelo.
Ana Lucia Camelo Hernandez	1031182437	

APROBACIÓN

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
Ana Lucia Camelo Hernandez	1031182437	Ana camelo.

LOS ABAJO FIRMANTES DECLARAMOS QUE HEMOS ANALIZADO LOS DOCUMENTOS QUE APLICAN PARA EJECUTAR EL TRABAJO Y CERTIFICAMOS QUE CONOCEMOS LOS RIESGOS, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL Y NOS COMPROMETEMOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS

FECHA	CEDULA	NOMBRES	FIRMA	VERIFICACIÓN L	M	M	J	V	S	D
29 al 04 sep 2025	1106392546	Daniel Rodriguez CARGO		x	x	x	x	x	x	
	1024460824	Jhon estupiñan CARGO		x	x	x	x	x	x	
	13741628	edgar peña CARGO		x	x	x	x	x	x	
	1140918145	Brayan Ardila CARGO	Brayan Ardila	x	x	x	x	x	x	
	80146043	Javier Ardila CARGO		x	x	x	x	x	x	
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								
		CARGO:								

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

Semana #02.

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

SST-FIST-008

CONTRATISTA: JJB estupiñan.

ACTIVIDADES A REALIZAR: fundida para 03/10/2025 02/10/25 Alistado de placa

ACTIVIDADES CRÍTICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ ESPACIOS CONFINADOS ☐ OTRO

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR: Herramienta menor.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Indique el paso a paso

1. DESPLAZAMIENTO AL SITIO DE TRABAJO
2. CHARLA PAUSA ACTIVA
3. INSPECCIONAR HERRAMIENTAS

03/10/2025:

- realizar fundida de placa
- Alistado de placa.
- compactar el terreno
- Instalación de malla.
- Aplicación del concreto en la malla.
- realizar emboquillado de concreto.
- realizar orden y aseo en el sitio de trabajo.

FECHA DE INICIO: 02/10/2025
FECHA DE FIN: 03/10/2025

PELIGROS

CONDICIONES DE SEGURIDAD	FISICOS	QUIMICOS	BIOLOGICOS
Mecánico	Ruido	Polvos	Virus
Eléctrico	Iluminación	Líquidos, nieblas y rocíos	Bacterias
Locativo	Vibración	gases y vapores	Hongos
Tecnológico	Temperaturas extremas	humos metálicos y no metálicos	Ricketsias
Publicos (robos, atracos, asonados, de orden publico)	Radiaciones ionizantes (Rayos X, Gama, Beta, Alfa)	Polvos Orgánicos e inorgánicos	Picaduras o mordeduras
Accidentes de tránsito	Radiaciones no ionizantes	Material particulado	Parásitos
Trabajo en alturas			Picaduras
Espacios confinados			mordeduras

BIOMECÁNICOS	PSICOSOCIAL	FENÓMENOS NATURALES	OTROS PELIGROS
Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacional	Gestión organizacional estilo de mando	Sismo	
Esfuerzo	Características de la organización del trabajo	Terremoto	
Manipulación manual de cargas	Características del grupo social del trabajo	Vendaval	
Movimiento repetitivo	condición de la tarea	Inundación	
	Jornada de trabajo	Derrumbre	
		Precipitaciones	

PELIGROS POTENCIALES

CONDICIONES DE SEGURIDAD		QUIMICOS	BIOMECANICOS
Atrapamientos por debajo o entre objetos	Superficies lisas, irregulares, humedas u obstruidas	Inhalacion de particulas	Movimientos repetitivos
Manejo de herramientas	Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	Exposicion a atmósferas peligrosas y/o quimicas	Posturas inadecuadas de trabajo
Mecanismos en movimiento	Espacios reducidos de trabajo	Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas	Movimiento de equipo pesado en el sitio de
Caidas de objetos	Caidas del mismo nivel	Contacto con materiales o sustancias peligrosas	Cargue y descargue de material
Contacto directo y/o indirecto con electricidad	Cortaduras y amputaciones	Emisión de gases explosivos	
Instalaciones electricas en mal estado	Derrumbe por movimiento de tierra	Derrames	
Explosion y/o incendios	Equipos de proteccion contra caidas sin inspeccion	**FISICOS**	**OTROS**
Accidente o incidentes vehiculares	Sistemas de acceso sin inspeccion	Exposición a vibraciones	
Colision y volcamiento de vehiculos	Personal no capacitado y/o formado	Exposicion a maquinaria pesada	
Contusion	Afectacion a la vision	Exposicion a equipos mecánicos	
Atropellamientos de personas	Abrasion (raspadura en la piel)		

ACCIONES PREVENTIVAS

01. Demarcar y señalizar el área de trabajo	17. Humedecer con agua el área
02. Solicitar permisos de trabajo	18. Separar y disponer residuos liquidos
03. Disponer de elementos de protección personal EPP.	19. Cubrimientos de materiales
04. Efectuar conexion a tierra de equipos	20. Adecuada disposición de residuos.
05. Diligenciar y verificar pre operacionales de equipos y herramientas	21. Equipos de protección caidas adecuados para labor especifica
06. Realizar corte de fluidos	22. Uso de desinfectantes para equipos
07. Separar y socializar herramientas, equipos y maquinaria que no cumple las condiciones de seguridad	23. Disponer de sistemas de comunicación
08. Registro fisico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.
09. Disponer pantallas protectoras	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS
10. Inspeccionar áreas adyacentes	26. Identificación de los productos químicos
11. Disponer de sistemas de comunicación	27. Almacenamiento correcto de materiales
12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	28. Disponer de equipos de extinción del fuego
13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb
14. Prevenir y/o contener derrames	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras
15. Implantar ventilación mecánica permanente	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios
16. Disponer un vigia en el exterior	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas
	33. otros

Scanned with CamScanner

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

ATS No.

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTE TRABAJO

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
	0311182417	Anacamelo
	0311182417	

APROBACIÓN

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
	0311182417	Anacamelo.

LOS ABAJO FIRMANTES DECLARAMOS QUE HEMOS ANALIZADO LOS DOCUMENTOS QUE APLICAN PARA EJECUTAR EL TRABAJO Y CERTIFICAMOS QUE CONOCEMOS LOS RIESGOS, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL Y NOS COMPROMETEMOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS

FECHA	CEDULA	NOMBRES	FIRMA	VERIFICACIÓN L M M J V S D
02 al 03 oct 2025.	1033762033	CARGO: Jhonathan Estupiñan oficial		X X
	1024591504	CARGO: Brayan Herrera. Ayudante.		X X
	PPT. 65507449.	CARGO: Alejandra Cuicas. Ayudante.	Luis Cuicas	X X
	1379628.	CARGO: Edgar peña ayudante.	Edgar Pe.	X
	1106392546	CARGO: Daniel Rodriguez. oficial		X
	1140978795	CARGO: Brayan Ardila Ayudante.	Brayan Ardila	X
	8050648	CARGO: Erlin manuel Ayudante	Erlin.	X
		CARGO:		
		CARGO:		
		CARGO:		
		CARGO:		

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ID	Version: 1 feb-25 SST-FOT-012

PULIDORA

FRENTE DE TRABAJO:	parque 202 - parque 138.		
INSPECCIONADO POR / CARGO:	SST - operador.		
MARCA	Bosch	SERIE	NIA
CONTRATISTA:	JJB.		



ITEM	DESCRIPCION	29/09/25	30/09/25	01/10/25	02/10/25	03/10/25	04/10/25	OBSERVACIONES
1	Cuenta con Guarda de seguridad	B	B	B	B	B	B	-sin serie esta en buen estado, utilizar guarda de seguridad de manera obligatoria
2	Integridad de cable electrico.	B	B	B	B	B	B	
3	El Cable cuenta con puesta a tierra?	NIA	NIA	NIA	NIA	NIA	NIA	
4	La extension es de la capacidad de producir la corriente necesaria por el equipo?	B	B	B	B	B	B	
5	Obturador de encendido	B	B	B	B	B	B	
6	Conexiones eléctricas	B	B	B	B	B	B	
7	Verificación de estado del disco	B	B	B	B	B	B	
8	Entrada 110 a- 220	B	B	B	B	B	B	
9	Estado Fisico General	B	B	B	B	B	B	
10	Montaje correcto de disco	B	B	B	B	B	B	
11	Estado del disco	B	B	B	B	B	B	
12	Limpiar el exterior de la herramienta.	B	B	B	B	B	B	
13	Abertura de entrada y salida de aire	B	B	B	B	B	B	
14	Los discos de la pulidora son acordes a la revoluciones de la pulidora	B	B	B	B	B	B.	

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

¿Se autoriza la operación? Marque con una X	X NO	X NO	X NO	X NO	X NO	X NO	SI NO

Firma de Operador o Responsable

Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

EDEQUIN LOMAS VERDES	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Version: 1
		feb-25
		SST-FOT-012

semana 32.

HERRAMIENTA MENOR

FRENTE DE TRABAJO: Parque 202 / 138.

INSPECCIONADO POR / CARGO: SST - operador.

CONTRATISTA: JJ B - estupiñan



ITEM	DESCRIPCIÓN	29/09/25	30/09/25	31/09/25	02/10/25	03/10/25	04/10/25		OBSERVACIONES
1	METROS	B	B	B	B	B	B		
2	PALAS	B	B	B	B	B	B		
3	PICAS	B	B	B	B	B	B		
4	BARRAS	/	/	/	/	/	/		
5	ALICATES	/	/	/	/	/	/		
6	PINZAS								
7	MACETAS	B	B	B	B	B	B		
8	PORRAS	/	/	/	/	/	/		
9	MARTILLOS	/	/	/	/	/	/		
10	SERRUCHOS	/	/	/	/	/	/		
11	LIMAS								
12	PALUSTRES	B	B	B	B	B	B		
13	SEGUETA	/	/	/	/	/	/		
14	MACHETE	/	/	/	/	/	/		
15	NIVEL								
16	LLANAS	B	B	B	B	B	B		
17	PLOMADA	/	/	/	/	/	/		
18	DESTORNILLADOR	/	/	/	/	/	/		
19	LLAVE EXPANSIVA								
20	CARRETILLA	B	B	B	B	B	B		
21	HOMBRESOLO								
22	LLAVE PARA TUBO	/	/	/	/	/	/		

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

Firma de Operador o Responsable

Ana Camelo

Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

EDEQUIA PARQUES VERDES	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Version: 1 feb-25 SST-FOT-01

Semana #32.

HERRAMIENTA MENOR

FRENTE DE TRABAJO: Zaragoza

INSPECCIONADO POR / CARGO: SST - operador responsable.

CONTRATISTA: JJB - estupiñan



ITEM	DESCRIPCIÓN	29/09/25	30/09/25	01/10/25	02/10/25	03/10/25	04/10/25		OBSERVACIONES
1	METROS	B	B	B	B	B	B		
2	PALAS	B	B	B	B	B	B		
3	PICAS	B	B	B	B	B	B		
4	BARRAS	/	/	/	/	/	/		
5	ALICATES	/	/	/	/	/	/		
6	PINZAS								
7	MACETAS	B	B	B	B	B	B		
8	PORRAS								
9	MARTILLOS	/	/	/	/	/	/		
10	SERRUCHOS								
11	LIMAS								
12	PALUSTRES	B	B	B	B	B	B		
13	SEGUETA								
14	MACHETE	/	/	/	/	/	/		
15	NIVEL								
16	LLANAS	B	B	B	B	B	B		
17	PLOMADA								
18	DESTORNILLADOR	/	/	/	/	/	/		
19	LLAVE EXPANSIVA								
20	CARRETILLA	B	B	B	B	B	B		
21	HOMBRESOLO								
22	LLAVE PARA TUBO	/	/	/	/	/	/		

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

Firma de Operador o Responsable

Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

semana #02.

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPO MECANICOS	Version: 1
		feb-25
		SST-FOT-0132

Obra: parque 202
Equipo: Mini cargador.
Operador: Brayan herrera.
Marca/Modelo: Bob-cat
CédulaC: 1024591504
Fecha (desde): 29/09/25 (Hasta): 04/10/25.
Placa: AZNB 13437.
Horómetro:

Los Items si se encuentran Regulares o Malos generan inmovilización del Equipo hasta que sean corregidos.

Convenciones → B: Bueno, **M**: Malo, **R**: Regular, **F**: Falta, **N/A**: No aplica

SISTEMA	ÍTEM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
ANTES DE ARRANCAR (MOTOR Y ESTRUCTURA)	Limpieza general, estado de la escalera/peldaños/rellano/pasamanos	B	B	B		B		
	Control de Humos de Escape	B	B	B		B		
	Estado de soportes (Vibraciones)	B	B	B		B		
	Nivel de depósito de aceite hidraulico	B	B	B		B		
	Estado de los Filtros (de aire y combustible)	B	B	B		B		
	Comprobar que no haya fugas hidraulicas, sistema de combustible mangas dañadas o conexiones flojas	B	B	B		B		
	Mover todas las palancas de válvula de control completamente en ambas direcciones para verificar que funcionan facilmente y que vuelven en "Hombre muerto" a su posicion neutral	B	B	B		B		
	Comprobar que las horquillas/mástil y brazos levantadores de las horquillas no tengan deformaciones ni grietas	B	B	B		B		
	Verificar que todos los instrumentos y palancas de control están identificados y etiquetados	B	B	B		B		
	Sistema de Arranque del motor y acelerador	B	B	B		B		
	Comprobar que todas las luces sistema electrico no estén dañadas y funcionen	B	B	B		B		
	Registrar la presion de aceite del motor en punto muerto	B	B	B		B		
	Registrar la temperatura del refrigerante, registrar la presión de filtro del sistema hidraulico	B	B	B		B		
	Comprobar que el compresor de aire funciona / Registrar la prensa de aire en funcionamiento	B	B	B		B		
	Estado de la estructura de la maquina	B	B	B		B		
	Prueba de funcionamiento del limpiaparabrisas	B	B	B		B		
	Prueba de funcionamiento de los cabrestantes, si es aplicable	B	B	B		B		
	Prueba de funcionamiento del cuerno/beeper de sustitucion/faro giratorio (sobre el techo)	B	B	B		B		
	Prueba de funcionamiento exploradoras	B	B	B		B		
OTROS	Estado de Carga del Extintor y extintor	B	B	B		B		
	Kit Ambiental	B	B	B		B		
	Botiquin	B	B	B		B		
	Certificación del Operador	B	B	B		B		

OBSERVACIONES: Realizar los mantenimientos informar si se presenta alguna falla.

Equipo Operativo → SI: X NO:

Inspeccionado por:

Firma:

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion de la maquina debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al ingeniero o inspector de mantenimiento quien tomará la acción más segura. Este formato tambien debe ser diligenciado en caso de que el operador entregue su máquina a otro operado por razones de descanso, liquidación final, remplazos, cambio de turnos, entre otros.

Scanned with CamScanner

semana #03.

Consorcio Parques Verdes	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	SST-FOT- 009

CONTRATISTA: SJB - estupiñan.
ACTIVIDADES A REALIZAR: orden y aseo - trasiego de tierra excavacion manual - elaboracion escalon.
ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD: ING JEAN CARLO TORRES
UBICACIÓN DEL TRABAJO: barque 139.
FECHA DE INICIO: 06 - oct - 2025
FECHA DE FIN: 11 - oct - 2025.

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ ESPACIOS CONFINADOS ☐ OTRO:

ELEMENTOS, HERRAMENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR
pala - herramienta menor ~~arnés cuerdas~~.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Indique el paso a paso

1. DESPLAZAMIENTO AL SITIO DE TRABAJO
2. CHARLA- PAUSA ACTIVA
3. INSPECCIONAR HERRAMIENTAS
4. realizar trasiego de tierra
5. realizar excavación manual
6. preparar mezcla y realizar escalón de vivienda.
7. orden y aseo en el frente de trabajo.

PELIGROS

CONDICIONES DE SEGURIDAD	FISICOS	QUIMICOS	BIOLOGICOS
Mecánico ✓	Ruido ✓	Fibras ✓	Virus ✓
Eléctrico	Iluminación	Líquidos, nieblas y rocíos	Bacterias ✓
Locativo	Vibración ✓	gases y vapores ✓	Hongos
Tecnológico	Temperaturas extremas	Humos metálicos y no metálicos	Ricketsias
Publicos (robos, atracos, atentados, de orden público) ✓	Radiaciones Ionizantes (RayosX, Gama, Beta, Alfa)	Polvos Orgánicos e Inorgánicos	fluidos o excrementos ✓
Accidentes de tránsito	Radiaciones No Ionizantes	Material particulado ✓	Parásitos
Trabajo en alturas			Picaduras ✓
Espacios confinados			mordeduras

BIOMECÁNICOS	PSICOSOCIAL	FENÓMENOS NATURALES	OTROS PELIGROS
Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacional ✓	Gestion organizacional estilo de mando ✓	Sismo ✓	
Esfuerzo ✓	Caracteristicas de la organización del trabajo	Terremoto ✓	
Manipulación manual de cargas ✓	Caracteristicas del grupo social del trabajo ✓	Vendaval	
Movimiento repetitivo ✓	Condición de la tarea ✓	Inundación ✓	
	Jornada de trabajo ✓	Derrumbre ✓	
		Precipitaciones ✓	

PELIGROS POTENCIALES

CONDICIONES DE SEGURIDAD		QUIMICOS	BIOMECANICOS
Atrapamientos por debajo o entre objetos ✓	Superficies lisas, irregulares, húmedas u obstruidas ✓	Inhalacion de particulas ✓	Movimientos repetitivos ✓
Manejo de herramientas ✓	Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	Exposicion a atmósferas peligrosas y/o quimicas	Posturas inadecuadas de trabajo ✓
Mecanismos en movimiento ✓	Espacios reducidos de trabajo ✓	Inhalacion de gases, vapores, humos y neblinas ✓	Movimiento de equipo pesado en el sitio de ✓
Caidas de objetos ✓	Caidas del mismo nivel ✓	Contacto con materiales o sustancias peligrosas ✓	Cargue y descargue de material ✓
Contacto directo y/o indirecto con electricidad	Cortaduras y amputaciones	Emisión de gases explosivos	
Instalaciones electricas en mal estado	Derrumbe por movimiento de tierra	Derrames	
Explosión y/o incendios	Equipos de protección contra caidas sin inspección	**FISICOS**	**OTROS**
Accidente o incidentes Vehiculares	Sistemas de acceso sin inspección	Exposición a vibraciones ✓	
Colision y volcamiento de vehículos	Personal no capacitado y/o formado	Exposicion a maquinaria pesada	
Contunsion	Afectacion a la vision	Exposicion a equipos mecánicos ✓	
Atropellamientos de personas	Abrasion (raspadura en la piel)		

ACCIONES PREVENTIVAS

01. Demarcar y señalizar el área de trabajo ✓	17. Humedecer con agua el area ✓
02. Solicitar permisos de trabajo ✓	18. Separar y disponer residuos liquidos ✓
03. Disponer de elementos de protección personal EPP. ✓	19. Cubrimientos de materiales ✓
04. Efectuar conexión a tierra de equipos	20. Adecuada disposición de residuos.
05. Diligenciar y verificar pre operacionales de equipos y herramientas	21. Equipos de protección caidas adecuados para labor especifica
06. Realizar corte de fluidos	22. Uso de desinfectantes para equipos
07. Separar y socializar herramientas, equipos y maquinaria que no cumple las condiciones de seguridad	23. Disponer de sistemas de comunicación
08. Registro fisico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.
09. Disponer pantallas protectoras	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS
10. Inspeccionar áreas adyacentes	26. Identificación de los productos químicos
11. Disponer de sistemas de comunicación ✓	27. Almacenamiento correcto de materiales ✓
12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	28. Disponer de equipos de extinción del fuego
13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro ✓	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb
14. Prevenir y/o contener derrames	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras
15. Implantar ventilación mecánica permanente	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios
16. Disponer un vigía en el exterior	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas
	33. otros

Scanned with CamScanner

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Mecanismos de anclaje		Cuerda	
Puntos de anclaje		Descendedor ocho	
Líneas de vida horizontal cable		Descendedor Jumar	
Líneas de vida horizontal cuerda		Troll (frenos)	
Líneas de vida vertical cable		Poleas	
Líneas de vida vertical cuerda		Eslinga para posicionamiento	
Mosquetones		Eslinga para detención	
Eslinga para restricción		Arnés integral de seguridad	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Casco	✓	Guantes de PVC		Polainas	
Botas de seguridad	✓	Protección auditiva de Inserción		Guantes de Vaqueta	✓
Gafas de seguridad	✓	Careta de soldador			
Guantes de algodón		Protección respiratoria	✓		
Guantes de cuero		Chaleco reflectivo			
Guantes dieléctricos		Ropa de trabajo (overol)			
Protección facial		Protección respiratoria filtro	✓		
Peto de carnaza		Protección auditiva de copa			

CONSORCIO PARQUES VERDES

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ATS No.

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTE TRABAJO

Extintores	✓	Kit para derrames		Escaleras tipo tijera	
Cinta demarcatoria	✓	Explosímetro		Escalera extensibles	
Elementos de señalización	✓	Detector de oxigeno		Escaleras fijas	
Radio transmisor/receptor		Andamios		Elevadores	
Botiquín	✓	Grúas con canasta		Otros	

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	Anacamelo
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	

APROBACIÓN

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	Anacamelo.

LOS ABAJO FIRMANTES DECLARAMOS QUE HEMOS ANALIZADO LOS DOCUMENTOS QUE APLICAN PARA EJECUTAR EL TRABAJO Y CERTIFICAMOS QUE CONOCEMOS LOS RIESGOS, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL Y NOS COMPROMETEMOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS

FECHA	CEDULA	NOMBRES	FIRMA	VERIFICACIÓN L M M J V S D
01 al 06 Oct 2025	13791628.	edgar peña. CARGO:	Edgar Peña	X X X X X X
	1140918195	Brayan Ardila CARGO:	Brayan Ardila	X X X X X X
	80146043	javier ardila. CARGO:		X X X X X X
	1024460824	Jhon Estupiñan. CARGO:		X X X X X X
	1106392546	Daniel Rodriguez. CARGO:		X X X X X X
		CARGO:		
		CARGO:		
		CARGO:		
		CARGO:		
		CARGO:		
		CARGO:		

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

semana #03.

CONSORCIO PARQUES VERDES	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	SST-FOT- 008
CONTRATISTA:	ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD:	ING JEAN CARLO TORRES
ACTIVIDADES A REALIZAR: 06-07-08 Alistado de placa peatonal 09-oct 2025. Fundida de sendero cortes de placa.	UBICACIÓN DEL TRABAJO:	parque 202.
	FECHA DE INICIO:	
	FECHA DE FIN	

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ ESPACIOS CONFINADOS ☐ OTRO:

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

pulidora herramienta menor. Minicargador.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Indique el paso a paso

1. DESPLAZAMIENTO AL SITIO DE TRABAJO
2. CHARLA- PAUSA ACTIVA
3. INSPECCIONAR HERRAMIENTAS
4. realizar Alistado de placa
5. señalizar llegada de la mixer.
6. extender concreto
7. realizar Fundida de sendero peatonal
8. realizar corte de placa.
9. Realizar orden y aseo en el sitio de trabajo.

PELIGROS

CONDICIONES DE SEGURIDAD	FISICOS	QUIMICOS	BIOLOGICOS
Mecánico	Ruido ✓	Fibras ✓	Virus ✓
Eléctrico	Iluminación ✓	Líquidos, nieblas y rocíos	Bacterias ✓
Locativo	Vibración	gases y vapores ✓	Hongos
Tecnologico	Temperaturas extremas	Humos metálicos y no metálicos	Ricketsias
Publicos (robos, atracos, atentados, de orden público) ✓	Radiaciones Ionizantes (RayosX,Gama,Beta,Alfa)	Polvos Orgánicos e Inorgánicos	fluidos o excrementos
Accidentes de tránsito	Radiaciones No Ionizantes	Material particulado ✓	Parásitos
Trabajo en alturas			Picaduras ✓
Espacios confinados			mordeduras

BIOMECÁNICOS	PSICOSOCIAL	FENÓMENOS NATURALES	OTROS PELIGROS
Postura (prolongada,mantenida, forzada, antigravitacional	Gestion organizacional estilo de mando ✓	Sismo ✓	
	Caracteristicas de la organización del trabajo	Terremoto ✓	
Esfuerzo ✓	Caracteristicas del grupo social del trabajo	Vendabal	
Manipulación manual de cargas ✓	condición de la tarea ✓	Inundación	
Movimiento repetitivo ✓	Jornada de trabajo ✓	Derrumbre ✓	
		Precipitaciones ✓	

PELIGROS POTENCIALES

CONDICIONES DE SEGURIDAD		QUIMICOS	BIOMECANICOS
Atrapamientos por debajo o entre objetos	Superficies lisas, irregulares, humedas u obstruidas ✓	Inhalacion de particulas ✓	Movimientos repetitivos ✓
Manejo de herramientas ✓	Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas	Posturas inadecuadas de trabajo ✓
Mecanismos en movimiento ✓	Espacios reducidos de trabajo ✓	Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas ✓	Movimiento de equipo pesado en el sitio de ✓
Caidas de objetos ✓	Caídas del mismo nivel ✓	Contacto con materiales o sustancias peligrosas ✓	Cargue y descargue de material ✓
Contacto directo y/o indirecto con electricidad	Cortaduras y amputaciones	Emisión de gases explosivos	
Instalaciones eléctricas en mal estado	Derrumbe por movimiento de tierra	Derrames	
Explosión y/o incendios	Equipos de protección contra caídas sin inspección	**FISICOS**	**OTROS**
Accidente o incidentes vehiculares	Sistemas de acceso sin inspección	Exposición a vibraciones ✓	
Colision y volcamiento de vehiculos	Personal no capacitado y/o formado	Exposicion a maquinaria pesada	
Contunsion	Afectacion a la vision	Exposicion a equipos mecánicos ✓	
Atropellamientos de personas	Abrasion (raspadura en la piel)		

ACCIONES PREVENTIVAS

01. Demarcar y señalizar el área de trabajo ✓	17. Humedecer con agua el área
02. Solicitar permisos de trabajo ✓	18. Separar y disponer residuos liquidos ✓
03. Disponer de elementos de protección personal EPP.	19. Cubrimientos de materiales ✓
04. Efectuar conexión a tierra de equipos	20. Adecuada disposición de residuos. ✓
05. Diligenciar y verificar pre operacionales de equipos y herramientas	21. Equipos de protección caídas adecuados para labor especifica
06. Realizar corte de fluidos	22. Uso de desinfectantes para equipos
07. Separar y socializar herramientas, equipos y maquinaria que no cumple las condiciones de seguridad	23. Disponer de sistemas de comunicación
08. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.
09. Disponer pantallas protectoras	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS
10. Inspeccionar áreas adyacentes	26. Identificación de los productos químicos
11. Disponer de sistemas de comunicación	27. Almacenamiento correcto de materiales ✓
12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	28. Disponer de equipos de extinción del fuego
13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro ✓	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb
14. Prevenir y/o contener derrames	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras
15. Implantar ventilación mecánica permanente	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios
16. Disponer un vigía en el exterior	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas
	33. otros

Scanned with CamScanner

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ATS No.

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTE TRABAJO

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

APROBACIÓN

LOS ABAJO FIRMANTES DECLARAMOS QUE HEMOS ANALIZADO LOS DOCUMENTOS QUE APLICAN PARA EJECUTAR EL TRABAJO Y CERTIFICAMOS QUE CONOCEMOS LOS RIESGOS, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL Y NOS COMPROMETEMOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS

FECHA	CEDULA	NOMBRES	FIRMA	VERIFICACIÓN L M M J V S D
		CARGO		X
	1024541504	CARGO Brayan Herrera.		X
	PPT 6559449	CARGO Alejandro Cuicas.		X
	8050648	CARGO Erlin Manuel.	ERLIN	X
	1033762033	CARGO Jhonathan E.		X
		CARGO		X
		CARGO		X
		CARGO		X
		CARGO		X
		CARGO		
		CARGO		

OBSERVACIONES 09/10/2025 fundida de placa.

Scanned with CamScanner

496

SEMANA #03

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

SST-FOT-009

CONTRATISTA: SJB estructuras | ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD: INGJEAN CARLOS TORRES

ACTIVIDADES A REALIZAR: Realizar cortes y hidratación de placa. | UBICACIÓN DEL TRABAJO: Zalazota

FECHA DE INICIO: 03/10/2025 | FECHA DE FIN: 03/10/2025

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ | TRABAJO EN ALTURAS ☐ | ESPACIOS CONFINADOS ☐ | OTROS

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

Soldadora - Herramienta menor.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Indique el paso a paso

1. DESPLAZAMIENTO AL SITIO DE TRABAJO
2. CHARLA PAUSA ACTIVA
3. INSPECCIONAR HERRAMIENTAS
4. realizar corte de placa ya Fundida.
5. realizar hidratación de placa.
6. Orden y aseo en el sitio de trabajo.

PELIGROS

CONDICIONES DE SEGURIDAD	FISICOS	QUIMICOS	BIOLOGICOS
Mecánico	Ruido	Fibra	Virus
Eléctrico	Iluminación	Líquidos, nieblas y rocío	Bacterias
Locativo	Vibración	gases y vapores	Hongos
Tecnológico	Temperaturas extremas	Humos metálicos y no metálicos	Rickettsias
Públicos (robos, atracos, amenazados, de orden público)	Radiaciones ionizantes (Rayos X, Gama, Beta, Alfa)	Polvos Orgánicos e Inorgánicos	Fluidos o excrementos
			Parásitos
Accidentes de tránsito	Radiaciones no ionizantes	Material particulado	Picaduras
Trabajo en alturas			mordeduras
Espacios confinados			

BIOMECÁNICOS	PSICOSOCIAL	FENÓMENOS NATURALES	OTROS PELIGROS
Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacional	Gestion organizacional estilo de mando	Sismo	
	Caracteristicas de la organización del trabajo	Terremoto	
Esfuerzo	Caracteristicas del grupo social del trabajo	Vendaval	
Manipulación manual de cargas	condición de la tarea	Inundación	
Movimiento repetitivo	Jornada de trabajo	Derrumbre	
		Precipitaciones	

PELIGROS POTENCIALES

CONDICIONES DE SEGURIDAD			QUIMICOS	BIOMECANICOS
Atrapamientos por debajo o entre objetos	Superficies lisas, irregulares, humedas u obstruidas		Inhalacion de particulas	Movimientos repetitivos
Manejo de herramientas	Techos, muros, pisos o paredes en mal estado		Exposición a atmosferas peligrosas y/o quimicas	Posturas inadecuadas de trabajo
Mecanismos en movimiento	Espacios reducidos de trabajo		Inhalacion de gases, vapores, humos y neblinas	Movimiento de equipo pesado en el sitio de
Caidas de objetos	Caidas del mismo nivel		Contacto con materiales o sustancias peligrosas	Cargue y descargue de material
Contacto directo y/o indirecto con electricidad	Cortaduras y amputaciones		Emisión de gases explosivos	
Instalaciones electricas en mal estado	Derrumbe por movimiento de tierra		Derrames	
Explosión y/o incendios	Equipos de proteccion contra caidas sin inspección		FISICOS	OTROS
Accidente o incidentes Vehiculares	Sistemas de acceso sin inspección		Exposición a vibraciones	
Colision y volcamiento de vehículos	Personal no capacitado y/o formado		Exposicion a maquinaria pesada	
Contunsion	Afectacion a la vision		Exposicion a equipos mecánicos	
Atropellamientos de personas	Abrasion (raspadura en la piel)			

ACCIONES PREVENTIVAS

01. Demarcar y señalizar el área de trabajo	17. Humedecer con agua el área
02. Solicitar permisos de trabajo	18. Separar y disponer residuos líquidos
03. Disponer de elementos de protección personal EPP.	19. Cubrimientos de materiales
04. Efectuar conexión a tierra de equipos	20. Adecuada disposición de residuos.
05. Diligenciar y verificar pre operacionales de equipos y herramientas	21. Equipos de protección caídas adecuados para labor especifica
06. Realizar corte de fluidos	22. Uso de desinfectantes para equipos
07. Separar y socializar herramientas, equipos y maquinaria que no cumple las condiciones de seguridad	23. Disponer de sistemas de comunicación
08. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas
09. Disponer pantallas protectoras	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS
10. Inspeccionar áreas adyacentes	26. Identificación de los productos químicos
11. Disponer de sistemas de comunicación	27. Almacenamiento correcto de materiales
12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	28. Disponer de equipos de extinción del fuego
13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb
14. Prevenir y/o contener derrames	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras
15. Implantar ventilación mecánica permanente	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios
16. Disponer un vigía en el exterior	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas
	33. otros

Scanned with CamScanner

ELEMENTOS DE PROTECCION DE CAIDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ATS No.

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTE TRABAJO

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	Ana Camelo
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	

APROBACION

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	Ana Camelo

LOS ABAJO FIRMANTES DECLARAMOS QUE HEMOS ANALIZADO LOS DOCUMENTOS QUE APLICAN PARA EJECUTAR EL TRABAJO Y CERTIFICAMOS QUE CONOCEMOS LOS RIESGOS, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL Y NOS COMPROMETEMOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS

FECHA	CEDULA	NOMBRES	FIRMA	VERIFICACIÓN L M M J V S D
09 oct 2025.	80146043	javier ardila CARGO		x
09 oct 2025.	1106392546	Daniel Rodriguez CARGO		x
		CARGO		
		CARGO		
		CARGO		
		CARGO		
		CARGO		
		CARGO		
		CARGO		
		CARGO		
		CARGO		

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Version: 1 feb-25 SST-FOT-012

semana #03.

PULIDORA

FRENTE DE TRABAJO: parque 202.

INSPECCIONADO POR / CARGO: SST - operador responsable

MARCA: Bosch. SERIE: N/A.

CONTRATISTA: JJB estructuras.



ITEM	DESCRIPCION	06-10-25	07/10/25	08/10/25	09/10/25	10/10/25	11/10/25.	OBSERVACIONES
1	Cuenta con Guarda de seguridad	B	B	B	B	B	B	uso de guarda de seguridad obligatorio
2	Integridad de cable electrico.	B	B	B	B	B	B	
3	El Cable cuenta con puesta a tierra?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A.	
4	La extension es de la capacidad de producir la corriente necesaria por el equipo?	B	B	B	B	B	B	
5	Obturador de encendido	B	B	B	B	B	B	
6	Conexiones eléctricas	B	B	B	B	B	B	
7	Verificación de estado del disco	B	B	B	B	B	B	
8	Entrada 110 a- 220	B	B	B	B	B	B	
9	Estado Fisico General	B	B	B	B	B	B	
10	Montaje correcto de disco	B	B	B	B	B	B	
11	Estado del disco	B	B	B	B	B	B	
12	Limpiar el exterior de la herramienta.	B	B	B	B	B	B	
13	Abertura de entrada y salida de aire	B	B	B	B	B	B	
14	Los discos de la pulidora son acordes a la revoluciones de la pulidora	B	B	B	B	B	B	

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

¿Se autoriza la operación? Marque con una X												SI	NO
	X	NO	X	NO	X	NO	X	NO	X	NO	X	NO	

Firma de Operador o Responsable

Ana Camelo.

Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Version: 1
		feb-25
		SST-FOT-012

semana #03

PULIDORA

FRENTE DE TRABAJO: Zarazota

INSPECCIONADO POR / CARGO: SST - operador responsable.

MARCA: Bosch | SERIE: N/A

CONTRATISTA: SJB Estupiñan.



ITEM	DESCRIPCION	09/10/25								OBSERVACIONES
1	Cuenta con Guarda de seguridad	B								No tiene serie
2	Integridad de cable electrico.	B								esta en buen
3	El Cable cuenta con puesta a tierra?	N/A								estado.
4	La extension es de la capacidad de producir la corriente necesaria por el equipo?	B								
5	Obturador de encendido	B								
6	Conexiones eléctricas	B								
7	Verificación de estado del disco	B								
8	Entrada 110 a- 220	B								
9	Estado Fisico General	B								
10	Montaje correcto de disco	B								
11	Estado del disco	B								
12	Limpiar el exterior de la herramienta.	B								
13	Abertura de entrada y salida de aire	B								
14	Los discos de la pulidora son acordes a la revoluciones de la pulidora	B								

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

¿Se autoriza la operación? Marque con una X	X NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO

Firma de Operador o Responsable

Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

500

CONSORCIO PARQUES VERDES	**INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	Version: 1 feb-25 SST-FOT-012

semana #03

RANA

FRENTE DE TRABAJO: Cra que 139

INSPECCIONADO POR / CARGO: SST - operador

MARCA: N/A. SERIE: N/A

CONTRATISTA: JJ B - estupiñan



ITEM	DESCRIPCION	13/10/25	14/10/25						OBSERVACIONES
1	Estado de yoyo de encendido	B	B						se encuentra
2	Estado de suiche de choque	B	B						en buen
3	Nivel de aceite	B	B						estado, se
4	Nivel de ACPM	B	B						recomienda
5	Ausencia de fugas en el sistema (combustible y/o aceite)	B	B						hacer mantenimientos
6	Ajuste general de motor y chazis	B	B						
7	Estado de manubrio	B	B						
8	Estado de filtros	B	B						
9	Estado de las llantas	B	B						
10	Tapa de combustible	B	B						
11	Palanca de acelerador	B	B						
12	Guarda de seguridad en bandas (parte en movimiento)	B	B						
13	Manubrio Ajustable	B	B						
14	Estado de tuercas y tornillos (Apriete si es necesario)	B	B						

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

¿Se autoriza la operación? Marque con una X	SI ~~NO~~	~~SI~~ NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	
	X	X						

Firma de Operador o Responsable

Ana camelo.

Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

HERRAMIENTA MENOR

FRENTE DE TRABAJO: bloque 139/bloque 202.
INSPECCIONADO POR / CARGO: SST - operador.
CONTRATISTA: JJB - estupiñan



ITEM	DESCRIPCIÓN	26/10/25	27/10/25	28/10/25	29/10/25	30/10/25	31/10/25		OBSERVACIONES
1	METROS	B	B	B	B	B	B		
2	PALAS	B	B	B	B	B	B		
3	PICAS	B	B	B	B	B	B		
4	BARRAS	/	/	/	/	/	/		
5	ALICATES	/	/	/	/	/	/		
6	PINZAS								
7	MACETAS	B	B	B	B	B	B		
8	PORRAS								
9	MARTILLOS	/	/	/	/	/	/		
10	SERRUCHOS	/	/	/	/	/	/		
11	LIMAS								
12	PALUSTRES								
13	SEGUETA	/	/	/					
14	MACHETE	/	/	/	/	/	/		
15	NIVEL	/	/	/	/	/	/		
16	LLANAS		/		/	/	/		
17	PLOMADA				/				
18	DESTORNILLADOR								
19	LLAVE EXPANSIVA								
20	CARRETILLA	B	B	B	B	B	B		
21	HOMBRESOLO								
22	LLAVE PARA TUBO	/	/	/	/	/	/		
		/	/	/	/	/	/		
		/	/	/	/	/	/		

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS
B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

Erlin
Firma de Operador o Responsable

Anacampo.
Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Version: 1
		feb-25
		SST-FOT-012

HERRAMIENTA MENOR

FRENTE DE TRABAJO: Parque Zarazuela.

INSPECCIONADO POR / CARGO: SST - operador.

CONTRATISTA: JJB estopiñan.



ITEM	DESCRIPCIÓN	06/10/25	07/10/25	08/10/25	09/10/25	10/10/25	11/10/25	FECHA	OBSERVACIONES
1	METROS	B	B	B	B	B	B		
2	PALAS	B	B	B	B	B	B		
3	PICAS	B	B	B	B	B	B		
4	BARRAS	/	/	/	/	/	/		
5	ALICATES	/	/	/	/	/	/		
6	PINZAS	/	/	/	/	/	/		
7	MACETAS	/	/	/					
8	PORRAS	/	/	/					
9	MARTILLOS	/	/	/	/				
10	SERRUCHOS				/	/			
11	LIMAS	/	/			/	/		
12	PALUSTRES	/	/	/					
13	SEGUETA	/	/	/			/		
14	MACHETE								
15	NIVEL			/	/				
16	LLANAS	/	/						
17	PLOMADA	/	/		/	/	/		
18	DESTORNILLADOR								
19	LLAVE EXPANSIVA		/		/	/	/		
20	CARRETILLA	B	B	B	B	B	B		
21	HOMBRESOLO								
22	LLAVE PARA TUBO	/	/	/	/	/	/		

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

Juan A. Cuicas.
Firma de Operador o Responsable

Anacarmeb.
Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

503

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Version: 1
		feb-25
		SST-FOT-012

APISONADOR - SALTARIN

FRENTE DE TRABAJO: parque 202

INSPECCIONADO POR / CARGO: SST - operador responsable.

MARCA: Honda. SERIE: N/A.

CONTRATISTA: JJB - estupiñan



ITEM	DESCRIPCION	09/10/25	09/10/25	10/10/25					OBSERVACIONES
1	Palanca de acelerador	B	B	B					
2	Interruptor de paro de motor	B	B	B					
3	Palanca de ahogador	B	B	B					
4	Valvula de cierre de combustibles	B	B	B					
5	Tapon de llenado de aceite	B	B	B					
6	Zapata	B	B	B					
7	Manija de la polea retractil	B	B	B					
8	Tapon de combustible	B	B	B					
9	Manubrio	B	B	B					
10	Palanca de Parada de emergencia	B	B	B					
11	Nivel de combustible	B	B	B					
12	Nivel de aceite del motor	B	B	B					
13	Filtro de aire	B	B	B					
14	Grietas o fugas en la manguera de combustible y conexiones	B	B	B					
15	Estado y ajuste del fuelle	B	B	B					
16	Estado de piezas metálicas externas	B	B	B					

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

¿Se autoriza la operación? Marque con una X.	X NO	X NO	X NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	

Erlin

Firma de Operador o Responsable

Anacamelo.

Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

504

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPO MECANICOS	Version: 1
	semana #03.	feb-25
		SST-FOT-0132

Obra: parque 202.
Equipo: Minicargador.
Marca/Modelo: Bobcat
Fecha (desde): 06/10/25 (Hasta): 11/10/25.
Operador: Brayan herrera
CédulaC: 1024541504
Placa:
Horómetro:

Los Items si se encuentran Regulares o Malos generan inmovilización del Equipo hasta que sean corregidos.

Convenciones → B: Bueno, M: Malo, R: Regular, F: Falta, N/A: No aplica

SISTEMA	ÍTEM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
ANTES DE ARRANCAR (MOTOR Y ESTRUCTURA)	Limpieza general, estado de la escalera/peldaños/rellano/pasamanos	B	B	B	B	B		
	Control de Humos de Escape	B	B	B	B	B		
	Estado de soportes (Vibraciones)	B	B	B	B	B		
	Nivel de depósito de aceite hidráulico	B	B	B	B	B		
	Estado de los Filtros (de aire y combustible)	B	B	B	B	B		
	Comprobar que no haya fugas hidraulicas, sistema de combustible mangas dañadas o conexiones flojas	B	B	B	B	B		
	Mover todas las palancas de válvula de control completamente en ambas direcciones para verificar que funcionan facilmente y que vuelven en "hombre muerto" a su posicion neutral	B	B	B	B	B		
	Comprobar que las horquillas mastil y brazos levantadores de las horquillas no tengan deformaciones ni grietas	B	B	B	B	B		
	Verificar que todos los instrumentos y palancas de control estan identificados y etiquetados	B	B	B	B	B		
	Sistema de Arranque del motor y acelerador	B	B	B	B	B		
	Comprobar que todas las luces/sistema electrico no estén dañadas y funcionen	B	B	B	B	B		
	Registrar la presión de aceite del motor en punto muerto	B	B	B	B	B		
	Registrar la temperatura del refrigerante, registrar la presion de filtro del sistema hidráulico	B	B	B	B	B		
	Comprobar que el compresor de aire funciona / Registrar la prensa de aire en funcionamiento	B	B	B	B	B		
	Estado de la estructura de la maquina	B	B	B	B	B		
	Prueba de funcionamiento del limpiaparabrisas	B	B	B	B	B		
	Prueba de funcionamiento de los cabrestantes, si es aplicable	B	B	B	B	B		
	Prueba de funcionamiento del cuerno/beeper de sustitución/faro giratorio (sobre el techo)	B	B	B	B	B		
	Prueba de funcionamiento exploradoras	B	B	B	B	B		
OTROS	Estado de Carga del Extintor y extintor	B	B	B	B	B		
	Kit Ambiental	B	B	B	B	B		
	Botiquin	B	B	B	B	B		
	Certificacion del Operador	B	B	B	B	B		

OBSERVACIONES:

Equipo Operativo → SI: X **NO:**

Inspeccionado por:

Firma:

NOTA IMPORTANTE: La inspección de la máquina debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al ingeniero o inspector de mantenimiento quien tomará la acción más segura. Este formato tambien debe ser diligenciado en caso de que el operador entregue su máquina a otro operado por razones de descanso, liquidación final, remplazos, cambio de turnos, entre otros.

Scanned with CamScanner

Semana #04

NEGOCIO PARQUES VERDES

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SST-FOT- 008

CONTRATISTA: SJB urbanismos.

ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD: ING JEAN CARLO TORRES

ACTIVIDADES A REALIZAR: Desmonte de mallas - excavación relleno cancha - instalación bordillo.

UBICACIÓN DEL TRABAJO: Parque 202.

FECHA DE INICIO: 14-oct-2025

FECHA DE FIN 18 - oct - 2025.

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ ESPACIOS CONFINADOS ☐ OTRO:

ELEMENTOS, HERRAMENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR

herramienta menor - pulidora - minicargador.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Indique el paso a paso

1. DESPLAZAMIENTO AL SITIO DE TRABAJO
2. CHARLA- PAUSA ACTIVA
3. INSPECCIONAR HERRAMIENTAS
4. realizar desmonte de mallas
5. realizar cortes con pulidora de la malla desmontada.
6. realizar relleno y excavación en la cancha
7. preparar mezcla. realizar instalación de bordillo.
8. realizar orden y aseo en el sitio de trabajo

PELIGROS

CONDICIONES DE SEGURIDAD	FISICOS	QUIMICOS	BIOLOGICOS
Mecánico ✓	Ruido ✓	Fibras ✓	Virus ✓
Eléctrico	Iluminación	Líquidos, nieblas y rocíos	Bacterias ✓
Locativo ✓	Vibración ✓	gases y vapores	Hongos
Tecnológico	Temperaturas extremas	Humos metálicos y no metálicos	Rickettsias
Publicos (robos, atracos, atentados, de orden público) ✓	Radiaciones Ionizantes (Rayos X, Gama, Beta, Alfa)	Polvos Orgánicos e Inorgánicos	fluidos o excrementos ✓
			Parásitos
Accidentes de tránsito	Radiaciones No Ionizantes	Material particulado ✓	Picaduras ✓
Trabajo en alturas			mordeduras
Espacios confinados			

BIOMECÁNICOS	PSICOSOCIAL	FENÓMENOS NATURALES	OTROS PELIGROS
Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacional) ✓	Gestión organizacional estilo de mando ✓	Sismo ✓	
	Características de la organización del trabajo ✓	Terremoto ✓	
Esfuerzo ✓		Vendaval	
	Características del grupo social del trabajo ✓	Inundación ✓	
Manipulación manual de cargas ✓	condición de la tarea ✓	Derrumbre ✓	
Movimiento repetitivo ✓	Jornada de trabajo ✓	Precipitaciones ✓	

PELIGROS POTENCIALES

CONDICIONES DE SEGURIDAD		QUIMICOS	BIOMECANICOS
Atrapamientos por debajo o entre objetos ✓	Superficies lisas, irregulares, húmedas u obstruidas ✓	Inhalacion de particulas ✓	Movimientos repetitivos ✓
Manejo de herramientas ✓	Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	Exposición a atmósferas peligrosas y/o químicas	Posturas inadecuadas de trabajo ✓
Mecanismos en movimiento	Espacios reducidos de trabajo ✓	Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas ✓	Movimiento de equipo pesado en el sitio de ✓
Caídas de objetos ✓	Caídas del mismo nivel ✓	Contacto con materiales o sustancias peligrosas ✓	Cargue y descargue de material ✓
Contacto directo y/o indirecto con electricidad	Cortaduras y amputaciones ✓	Emisión de gases explosivos	
Instalaciones eléctricas en mal estado	Derrumbe por movimiento de tierra	Derrames	
Explosión y/o incendios	Equipos de protección contra caídas sin inspección	**FISICOS**	**OTROS**
Accidente o incidentes Vehiculares	Sistemas de acceso sin inspección	Exposición a vibraciones ✓	
Colisión y volcamiento de vehículos	Personal no capacitado y/o formado	Exposicion a maquinaria pesada	
Contusión	Afectacion a la vision	Exposicion a equipos mecánicos ✓	
Atropellamientos de personas	Abrasion (raspadura en la piel)		

ACCIONES PREVENTIVAS

01. Demarcar y señalizar el área de trabajo ✓	17. Humedecer con agua el área
02. Solicitar permisos de trabajo	18. Separar y disponer residuos líquidos ✓
03. Disponer de elementos de protección personal EPP. ✓	19. Cubrimientos de materiales ✓
04. Efectuar conexión a tierra de equipos	20. Adecuada disposición de residuos. ✓
05. Diligenciar y verificar pre operacionales de equipos y herramientas	21. Equipos de protección caídas adecuados para labor específica
06. Realizar corte de fluidos	22. Uso de desinfectantes para equipos
07. Separar y socializar herramientas, equipos y maquinaria que no cumple las condiciones de seguridad	23. Disponer de sistemas de comunicación
08. Registro físico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.
09. Disponer pantallas protectoras	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS
10. Inspeccionar áreas adyacentes	26. Identificación de los productos químicos ✓
11. Disponer de sistemas de comunicación	27. Almacenamiento correcto de materiales ✓
12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	28. Disponer de equipos de extinción del fuego
13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro ✓	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb
14. Prevenir y/o contener derrames	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras
15. Implantar ventilación mecánica permanente	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios
16. Disponer un vigía en el exterior	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas
	33. otros

Scanned with CamScanner

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Mecanismos de anclaje	Cuerda	
Puntos de anclaje	Descendedor ocho	
Líneas de vida horizontal cable	Descendedor Jumar	
Líneas de vida horizontal cuerda	Trolli (frenos)	
Líneas de vida vertical cable	Poleas	
Líneas de vida vertical cuerda	Eslinga para posicionamiento	
Mosquetones	Eslinga para detención	
Eslinga para restricción	Arnés integral de seguridad	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Casco	☐ Guantes de PVC	☐	Polainas ☐
Botas de seguridad	☐ Protección auditiva de inserción	☐	Guantes de Vaqueta ☑
Gafas de seguridad	☐ Careta de soldador	☐	
Guantes de algodón	☐ Protección respiratoria	☐	
Guantes de cuero	☐ Chaleco reflectivo	☐	
Guantes dieléctricos	☐ Ropa de trabajo (overol)	☑	
Protección facial	☐ Protección respiratoria filtro	☑	
Peto de carnaza	☐ Protección auditiva de copa	☐	

NEGOCIO PRADOS VERDES

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ATS No.

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTE TRABAJO

Extintores	☑	Kit para derrames	☐	Escaleras tipo tijera	☐
Cinta demarcatoria	☑	Explosímetro	☐	Escalera extensibles	☐
Elementos de señalización	☐	Detector de oxigeno	☐	Escaleras fijas	☐
Radio transmisor/receptor	☐	Andamios	☐	Elevadores	☐
Botiquín	☑	Grúas con canasta	☐	Otros	☐

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	Anacamelo
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	

APROBACIÓN

Nombre	Registro o CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	Anacamelo

LOS ABAJO FIRMANTES DECLARAMOS QUE HEMOS ANALIZADO LOS DOCUMENTOS QUE APLICAN PARA EJECUTAR EL TRABAJO Y CERTIFICAMOS QUE CONOCEMOS LOS RIESGOS, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL Y NOS COMPROMETEMOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS

FECHA	CEDULA	NOMBRES	FIRMA	VERIFICACIÓN L M M J V S D
14 al 18 oct 2025.		Brayan Herrera. CARGO: Oficial	Brayan	X - X X X
14 al 18 oct 2025.	80506480	Elkin Manuel H. CARGO: Aseo	Elkin	X X X X X
14 al 18 oct 2025.	6550749	Luis Alejandro Lucas S CARGO: Aseo	Luis A. Lucas	X X X X X
14 al 18 oct 2025.	1033762033	JONATHAN E CARGO: OFICIAL		X X X X X
		CARGO:		
		CARGO:		
		CARGO:		
		CARGO:		
		CARGO:		
		CARGO:		
		CARGO:		

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

semana #04

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SST-FOT-008

CONTRATISTA:

ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD: INS JEAN CARLO TORRES

ACTIVIDADES A REALIZAR: orden y aseo - instalación de resanes - remates.

UBICACIÓN DEL TRABAJO: Bodega 138.

FECHA DE INICIO: 14-10-25

FECHA DE FIN: 18-10-25.

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ ESPACIOS CONFINADOS ☐ OTRO?

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR: Herramienta menor.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Indique el paso a paso

1. DESPLAZAMIENTO AL SITIO DE TRABAJO
2. CHARLA- PAUSA ACTIVA
3. INSPECCIONAR HERRAMIENTAS
4. preparar mezcla para realizar. remates y resanes
5. proceder a instalar pasto
6. orden y aseo en el sitio de trabajo

PELIGROS

CONDICIONES DE SEGURIDAD	FISICOS	QUIMICOS	BIOLOGICOS
Mecánico	Ruido	Polvos	Virus ✓
Eléctrico	Iluminación	Líquidos, nieblas y rocíos	Bacterias ✓
Locativo	Vibración ✓	gases y vapores	Hongos
Tecnológico	Temperaturas extremas	Humos metálicos y no metálicos	Alérgenos
Públicos (robos, asaltos, atentados, de orden público) ✓	Radiaciones ionizantes (Rayos X, Gama, Beta, Alfa)	Polvos Orgánicos e Inorgánicos	fluidos o excrementos
Accidentes de tránsito	Radiaciones No ionizantes	Material particulado ✓	Parásitos
Trabajo en alturas			Picaduras
Espacios confinados			mordeduras

BIOMECÁNICOS	PSICOSOCIAL	FENÓMENOS NATURALES	OTROS PELIGROS
Postura (prolongada,mantenida, forzada, antigravitacional ✓	Gestión organizacional estilo de mando ✓	Sismo ✓	
Esfuerzo ✓	Características de la organización del trabajo ✓	Terremoto	
Manipulación manual de cargas ✓	Características del grupo social del trabajo ✓	Vendaval	
Movimiento repetitivo ✓	condición de la tarea ✓	Inundación	
	Jornada de trabajo ✓	Derrumbre	
		Precipitaciones	

PELIGROS POTENCIALES

CONDICIONES DE SEGURIDAD		QUIMICOS	BIOMECANICOS
Atrapamientos por debajo o entre objetos	Superficies lisas, irregulares, humedas u obstruidas	Inhalacion de particulas ✓	Movimientos repetitivos ✓
Manejo de herramientas ✓	Techos, muros, pisos o paredes en mal estado	Exposición a atmósferas peligrosas y/o quimicas	Posturas inadecuadas de trabajo ✓
Mecanismos en movimiento	Espacios reducidos de trabajo	Inhalacion de gases, vapores, humos y neblinas	Movimiento de equipo pesado en el sitio de ✓
Caidas de objetos ✓	Caidas del mismo nivel ✓	Contacto con materiales o sustancias peligrosas	Cargue y descargue de material ✓
Contacto directo y/o indirecto con electricidad	Cortaduras y amputaciones	Emisión de gases explosivos	
Instalaciones eléctricas en mal estado	Derrumbe por movimiento de tierra	Derrames	
Explosión y/o Incendios	Equipos de protección contra caidas sin inspección	**FISICOS**	**OTROS**
Accidente o incidentes Vehiculares	Sistemas de acceso sin inspección	Exposición a vibraciones	
Colision y volcamiento de vehiculos	Personal no capacitado y/o formado	Exposicion a maquinaria pesada	
Contusión	Afectacion a la vision	Exposicion a equipos mecánicos	
Atropellamientos de personas	Abrasion (raspadura en la piel)		

ACCIONES PREVENTIVAS

01. Demarcar y señalizar el área de trabajo ✓	17. Humedecer con agua el área ✓
02. Solicitar permisos de trabajo	18. Separar y disponer residuos liquidos ✓
03. Disponer de elementos de protección personal EPP. ✓	19. Cubrimientos de materiales ✓
04. Efectuar conexion a tierra de equipos	20. Adecuada disposicion de residuos. ✓
05. Diligenciar y verificar pre operacionales de equipos y herramientas	21. Equipos de protección caidas adecuados para labor especifica
06. Realizar corte de fluidos	22. Uso de desinfectantes para equipos
07. Separar y socializar herramientas, equipos y maquinaria que no cumple las condiciones de seguridad	23. Disponer de sistemas de comunicación
08. Registro fisico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.
09. Disponer pantallas protectoras	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos químicos MSDS
10. Inspeccionar áreas adyacentes ✓	26. Identificación de los productos químicos
11. Disponer de sistemas de comunicación	27. Almacenamiento correcto de materiales ✓
12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	28. Disponer de equipos de extinción del fuego
13. Aplicacion de procedimientos de trabajo seguro	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb
14. Prevenir y/o contener derrames	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras
15. Implantar ventilación mecánica permanente	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios
16. Disponer un vigia en el exterior	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas
	33. otros

Scanned with CamScanner

508

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Aditamentos de anclaje		Cuerda	
Puntos de anclaje		Descendedor ocho	
Líneas de vida horizontal cable		Descendedor Jumar	
Líneas de vida horizontal cuerda		Nudo Prusik	
Líneas de vida vertical cable		Polea	
Líneas de vida vertical cuerda		Eslinga para posicionamiento	
Amortiguadores		Eslinga para detención	
Eslinga para restricción		Arnés integral de seguridad	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Casco	☐	Guantes de PVC	☐	Polainas	☐
Botas de seguridad	✓	Protección auditiva de inserción	☐	Guantes de Vaqueta	✓
Gafas de seguridad	✓	Careta de soldador	☐		
Guantes de algodón	☐	Protección respiratoria	☐		
Guantes de cuero	☐	Chaleco reflectivo	☐		
Guantes dieléctricos	☐	Ropa de trabajo (overol)	✓		
Protección facial	☐	Protección respiratoria filtro	✓		
Faja de carnaza	☐	Protección auditiva de copa	☐		

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ATS No.

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTE TRABAJO

Extintores	✓	Kit para derrames		Escaleras tipo tijera	
Cinta demarcatoria		Equipo rescate		Escalera extensibles	
Elementos de señalización		Detector de oxigeno		Escaleras fijas	
Radio transmisor/receptor		Andamios		Elevadores	
Botiquín	☐	Grúas con canasta	☐	Otros	

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Registro CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	Anacamelo
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	

APROBACIÓN

Nombre	Registro CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	Ana camelo

LOS ABAJO FIRMANTES DECLARAMOS QUE HEMOS ANALIZADO LOS DOCUMENTOS QUE APLICAN PARA EJECUTAR EL TRABAJO Y CERTIFICAMOS QUE CONOCEMOS LOS RIESGOS, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL Y NOS COMPROMETEMOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS

FECHA	CEDULA	NOMBRES	FIRMA	VERIFICACIÓN L M M J V S D
14 al 18 oct 2025	80146043	Javier Ardila. CARGO		X X X X X
	13791628	Edgar Pena. CARGO	Edgar Pena	X X X X X
	1140918145	Brayan Ardila. CARGO	Brayan Ardila	X X X X X
	1106342516	Daniel Rodriguez. CARGO		X X X X X
	1224460824	Juan estupiñan. CARGO		X X X X X
		CARGO		
		CARGO		
		CARGO		
		CARGO:		
		CARGO:		
		CARGO:		

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

semana #04

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO		SST-FOT- 008
CONTRATISTA: WHR		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	ING JEAN CARLO TORRES
ACTIVIDADES A REALIZAR: mamposteria muro - orden y aseo.		UBICACIÓN DEL TRABAJO:	zarzeta.
		FECHA DE INICIO: 14/10/25	
		FECHA DE FIN: 15/10/25.	

ACTIVIDADES CRITICAS A REALIZAR

TRABAJO EN CALIENTE ☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ ESPACIOS CONFINADOS ☐ OTRO:

ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR: herramienta menor.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Indique el paso a paso

1. DESPLAZAMIENTO AL SITIO DE TRABAJO
2. CHARLA PAUSA ACTIVA
3. INSPECCIONAR HERRAMIENTAS
4. preparar mezcla.
5. instalación de bloques para muro.
6 verificar Niveles si se requiere.
7. remates muro
8. orden y aseo en el sitio de trabajo

PELIGROS

CONDICIONES DE SEGURIDAD	FISICOS	QUIMICOS	BIOLOGICOS
Mecánicos	Ruido	Polvos	Virus
Eléctricos	Iluminación	Líquidos, nieblas y rocíos	Bacterias
Locativos ✓	Vibración	Gases y vapores	Hongos
Tecnológicos	Temperaturas extremas	Humos metálicos y no metálicos	Ricketsias
Públicos (robos, atracos, amenazas, de orden público) ✓	Radiaciones Ionizantes (Rayos X, Gama, Beta, Alfa)	Polvos Orgánicos e Inorgánicos	Fluidos o excrementos
			Parásitos
Accidentes de tránsito	Radiaciones No Ionizantes	Material particulado ✓	Picaduras
Trabajo en alturas			mordeduras
Espacios confinados			

BIOMECÁNICOS	PSICOSOCIAL	FENÓMENOS NATURALES	OTROS PELIGROS
Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacional) ✓	Gestión organizacional estilo de mando ✓	Sismo ✓	
	Características de la organización del trabajo ✓	Terremoto	
Esfuerzo ✓	Características del grupo social del trabajo ✓	Vendaval	
Manipulación manual de cargas ✓	Condición de la tarea ✓	Inundación	
Movimiento repetitivo	Jornada de trabajo ✓	Derrumbre	
		Precipitaciones ✓	

PELIGROS POTENCIALES

CONDICIONES DE SEGURIDAD		QUIMICOS	BIOMECANICOS
Atrapamientos por debajo o entre objetos	Superficies lisas, irregulares, humedas u obstruidas ✓	Inhalacion de particulas ✓	Movimientos repetitivos ✓
Manejo de herramientas ✓	Techos, muros, piso o paredes en mal estado	Exposición a atmósferas peligrosas y/o quimicas ✓	Posturas inadecuadas de trabajo ✓
Mecanismos en movimiento	Espacios reducidos de trabajo	Inhalación de gases, vapores, humos y neblinas ✓	Movimiento de equipo pesado en el sitio de ✓
Caidas de objetos ✓	Caidas del mismo nivel ✓	Contacto con materiales o sustancias peligrosas	Cargue y descargue de material ✓
Contacto directo y/o indirecto con electricidad	Cortaduras y amputaciones	Emisión de gases explosivos	
Instalaciones electricas en mal estado	Derrumbe por movimiento de tierra	Derrames	
Explosion y/o incendios	Equipos de protección contra caidas sin inspección	FISICOS	OTROS
Accidente o incidentes Vehiculares	Sistemas de acceso sin inspección	Exposición a vibraciones	
Colision y volcamiento de vehiculos	Personal no capacitado y/o formado	Exposicion a maquinaria pesada	
Contusion	Afectacion a la vision	Exposicion a equipos mecánicos	
Atropellamientos de personas	Abrasión (raspadura en la piel)		

ACCIONES PREVENTIVAS

01. Demarcar y señalizar el área de trabajo ✓	17. Humedecer con agua el área ✓
02. Solicitar permisos de trabajo ✓	18. Separar y disponer residuos liquidos ✓
03. Disponer de elementos de protección personal EPP. ✓	19. Cubrimientos de materiales ✓
04. Efectuar conexión a tierra de equipos	20. Adecuada disposición de residuos.
05. Diligenciar y verificar pre operacionales de equipos y herramientas ✓	21. Equipos de protección caidas adecuados para labor especifica
06. Realizar corte de fluidos	22. Uso de desinfectantes para equipos
07. Separar y socializar herramientas, equipos y maquinaria que no cumple las condiciones de seguridad	23. Disponer de sistemas de comunicación
08. Registro fisico de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	24. Mantener asegurados y utilizar ayudas mecánicas durante el transporte y almacenamiento de cilindros de gas.
09. Disponer pantallas protectoras	25. Disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos quimicos MSDS
10. Inspeccionar áreas adyacentes	26. Identificación de los productos quimicos
11. Disponer de sistemas de comunicación	27. Almacenamiento correcto de materiales ✓
12. Informar a todo el personal directo e indirecto en el área de trabajo	28. Disponer de equipos de extinción del fuego
13. Aplicación de procedimientos de trabajo seguro	29. Disponer de puntos de anclaje con resistencia 5000lb
14. Prevenir y/o contener derrames	30. Empleo de sistemas de acceso como escaleras
15. Implantar ventilación mecánica permanente	31. Empleo de sistemas de acceso como andamios
16. Disponer un vigia en el exterior	32. Empleo de sistemas de acceso como plataformas
	33. otros

Scanned with CamScanner

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO.

Anclajes tipo de anclaje	Cuerda	Casco	Polainas
Punto de anclaje	Descendedor ocho	Botas de seguridad	Guantes de Vaqueta
Línea de vida horizontal cable	Descendedor Jumar	Gafas de seguridad	
Línea de vida horizontal cuerda	Trípode (riostra)	Guantes de algodón	
Línea de vida vertical cable	Bolsas	Guantes de cuero	
Línea de vida vertical cuerda	Eslinga para posicionamiento	Guantes dieléctricos	
Mosquetones	Eslinga para detención	Protección facial	
Eslinga para restricción	Arnés integral de seguridad	Faja de carnaza	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Guantes de PVC	Protección auditiva de inserción	Polainas
Careta de soldador		Guantes de Vaqueta
Protección respiratoria		
Chaleco reflectivo		
Ropa de trabajo (overol)		
Protección respiratoria filtro		
Protección auditiva de copa		

PROCESOS PRODUCTIVOS

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ATS No.

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTE TRABAJO

Estibores	Kit para derrames	Escaleras tipo tijera
Cinta demarcatoria	Explosímetro	Escaleras extensibles
Elementos de señalización	Detector de oxigeno	Escaleras fijas
Radio transmisor/receptor	Andamios	Elevadores
Botiquín	Grúas con canasta	Otros

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Registro CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	Andrea Melo
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	

APROBACIÓN

Nombre	Registro CC	Firma / Fecha
ANA LUCIA CAMELO HERNANDEZ	1031182437	Andrea Melo

LOS ABAJO FIRMANTES DECLARAMOS QUE HEMOS ANALIZADO LOS DOCUMENTOS QUE APLICAN PARA EJECUTAR EL TRABAJO Y CERTIFICAMOS QUE CONOCEMOS LOS RIESGOS, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL Y NOS COMPROMETEMOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS

FECHA	CEDULA	NOMBRES	FIRMA	VERIFICACIÓN L M M J V S D
14 al 15 oct 2025.	1049670879	CARGO: Jose Daniel Gomez Ayudante		X X X X X
		CARGO: Jose luis Tayos Oficial		X X X X X
		CARGO:		
		CARGO:		
		CARGO:		
		CARGO:		
		CARGO:		
		CARGO:		
		CARGO:		
		CARGO:		
		CARGO:		

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

511

MEDELLÍN PRADOS VERDES	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Version: 1 feb-25 SST-FOT-012

semana 104

HERRAMIENTA MENOR

FRENTE DE TRABAJO: Bolque 202 - 138.
INSPECCIONADO POR / CARGO: SST - Operador. responsable
CONTRATISTA: JJB - Estupiñan.



ITEM	DESCRIPCIÓN	1/10/25	15/10/25	21/10/25	28/10/25	31/10/25			OBSERVACIONES
1	METROS	B	B	B	B	B.			
2	PALAS	B	B	B	B	B			
3	PICAS	B	B	B	B	B			
4	BARRAS								
5	ALICATES								
6	PINZAS								
7	MACETAS								
8	PORRAS								
9	MARTILLOS	B	B	B	B	B.			
10	SERRUCHOS								
11	LIMAS								
12	PALUSTRES								
13	SEGUETA								
14	MACHETE								
15	NIVEL	B	B	B	B	B.			
16	LLANAS								
17	PLOMADA								
18	DESTORNILLADOR								
19	LLAVE EXPANSIVA								
20	CARRETILLA	B	B	B	B	B.			
21	HOMBRESOLO								
22	LLAVE PARA TUBO								

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - **R:** Se encuentra deteriorado - **M:** Se encuentra en mal estado - **N.A:** El criterio no aplica

Firma de Operador o Responsable

Ana Camelo.
Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

CONSORCIO PARQUES VERDES	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Version: 1
		feb-25
		SST-FOT-012

semana # 04

HERRAMIENTA MENOR

FRENTE DE TRABAJO: Zalazota.

INSPECCIONADO POR / CARGO: SST - operador responsable.

CONTRATISTA: JJB - Estructuración.



ITEM	DESCRIPCIÓN	14/10/25	15/10/25	16/10/25	17/10/25	18/10/25			OBSERVACIONES
1	METROS	B	B	B	B	B			
2	PALAS	B	B	B	B	B			
3	PICAS	B	B	B	B	B			
4	BARRAS								
5	ALICATES								
6	PINZAS								
7	MACETAS	B	B	B	B	B			
8	PORRAS								
9	MARTILLOS								
10	SERRUCHOS								
11	LIMAS								
12	PALUSTRES	B	B	B	B	B			
13	SEGUETA								
14	MACHETE								
15	NIVEL								
16	LLANAS	B	B	B	B	B			
17	PLOMADA								
18	DESTORNILLADOR								
19	LLAVE EXPANSIVA								
20	CARRETILLA	B	B	B	B	B			
21	HOMBRESOLO								
22	LLAVE PARA TUBO								

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - **R:** Se encuentra deteriorado - **M:** Se encuentra en mal estado - **N.A:** El criterio no aplica

Jhon A. Cuicas

Firma de Operador o Responsable

Anacamelo.

Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

semana #04


PULIDORA

FRENTE DE TRABAJO: parque zoz

INSPECCIONADO POR / CARGO: SST - operador responsable.

MARCA: Bosch. SERIE: N/A.

CONTRATISTA: JJB - estupiñan



ITEM	DESCRIPCION	14/10/25	15/10/25	16/10/25	17/10/25	18/10/25			OBSERVACIONES
1	Cuenta con Guarda de seguridad	B	B	B	B	B			serie no visible - pulidora en buen estado uso obligatorio de placa.
2	Integridad de cable electrico	B	B	B	B	B			
3	El Cable cuenta con puesta a tierra?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A.			
4	La extension es de la capacidad de producir la corriente necesaria por el equipo?	B	B	B	B	B			
5	Obturador de encendido	B	B	B	B	B			
6	Conexiones electricas	B	B	B	B	B			
7	Verificación del estado del disco	B	B	B	B	B			
8	Entrada 110 a 220	B	B	B	B	B			
9	Estado Fisico General	B	B	B	B	B			
10	Montaje correcto de disco	B	B	B	B	B			
11	Estado del disco	B	B	B	B	B			
12	Limpiar el exterior de la herramienta	B	B	B	B	B			
13	Abertura de entrada y salida de aire	B	B	B	B	B			
14	Los discos de la pulidora son acordes a la revoluciones de la pulidora	B	B	B	B	B.			

DILIGENCIE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

¿Se autoriza la operación? Marque con una X						SI	NO	SI	NO	
	X	NO	X	NO	X	NO	X NO	X	NO	

Firma de Operador o Responsable

Firma Responsable SST

Scanned with CamScanner

- semana Hoy

CONSORCIO PRADOS VERDES	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPO MECANICOS	Version: 1
		feb-25
		SST-FOT-0132

Obra: Parque 202 Fecha (desde): 14/10/25. (Hasta): 18/10/25.

Equipo: Minicargador Marca/Modelo: Placa: AZNB 13431.

Operador: Brayan Herrera Cédula C: 1024541504 Horómetro:

Los Items si se encuentran Regulares o Malos generan inmovilización del Equipo hasta que sean corregidos.

Convenciones → B. Bueno, M. Malo, R. Regular, F. Falta, N/A. No aplica

SISTEMA	ÍTEM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
SISTEMA ARRANQUE, MOTOR Y ESTRUCTURA	Limpieza general, estado de la cabina (cristales/vidrios/espejos)	B	B	B	B	B	B	
	Control de Humos de Escape	B	B	B	B	B	B	
	Estado de soportes (Vibraciones)	B	B	B	B	B	B	
	Nivel de depósito de aceite hidráulico	B	B	B	B	B	B	
	Estado de los Filtros (de aire y combustible)	B	B	B	B	B	B	
	Comprobar que no haya fugas hidráulicas, sistema de combustible, energías dañadas o conexiones flojas	B	B	B	B	B	B	
	Mover todas las palancas de mando de control completamente en ambas direcciones para verificar que funcionan fácilmente y que vuelven en "hombre muerto" a su posición neutral	B	B	B	B	B	B	
	Comprobar que las horquillas (uñas) y brazos levantadores de las horquillas no tengan deformaciones o grietas	B	B	B	B	B	B	
	Verificar que todos los instrumentos y controles de control estén identificados y etiquetados	B	B	B	B	B	B	
	Sistema de Arranque del motor y acelerador	B	B	B	B	B	B	
	Comprobar que todos los luces/sistema eléctrico no estén dañadas y funcionen	B	B	B	B	B	B	
	Registrar la presión de aceite del motor en punto muerto	B	B	B	B	B	B	
	Registrar la temperatura del refrigerante, registrar la presión de filtro del sistema hidráulico	B	B	B	B	B	B	
	Comprobar que el compresor de aire funciona / Registrar la presión de aire en funcionamiento	B	B	B	B	B	B	
	Estado de la estructura de la máquina	B	B	B	B	B	B	
	Prueba de funcionamiento del limpiaparabrisas	B	B	B	B	B	B	
	Prueba de funcionamiento de los cilindros(as), si es aplicable	B	B	B	B	B	B	
	Prueba de funcionamiento del cinturón/cargo de sujeción/faro giratorio (sobre el techo)	B	B	B	B	B	B	
	Prueba de funcionamiento exhaustivo	B	B	B	B	B	B	
OTROS	Estado de Llaga del Extintor y vencimiento	B	B	B	B	B	B	
	Kit Antiderrame	B	B	B	B	B	B	
	Botiquín	B	B	B	B	B	B	
	Certificados del Operador	B	B	B	B	B	B	

OBSERVACIONES: Realizar mantenimientos informar si se presenta alguna falla.

Equipo Operativo → SI: X NO:

Inspeccionado por: Firma:

NOTA IMPORTANTE: La inspección de la máquina debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al ingeniero o inspector de mantenimiento quien tomará la acción más segura. Este formato también debe ser diligenciado en caso de que el operador entregue su máquina a otro operador por razones de descanso, liquidación final, reemplazos, cambio de turnos, entre otros.

Scanned with CamScanner

ANEXO 10

CONTROL DE MAQUINARIA

CÓDIGO	FORMATO	
FO-GIP-079	FORMATO CONTROL MAQUINARIA	CONSORCIO PARQUES VERDES

CONTRATO OBRA No. 747- 2024

20-oct-25

Consorcio Parques Verdes

21-sep-25 A 20-oct-25

No	TIPO DE MAQUINARIA	MARCA	SERIAL / PLACA	MODELO	CAPACIDAD	IDONIEDAD OPERADOR	CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO	OPTIMAS CONDICIONES	SOAT FECHA DE EXPEDICION	TECNICO MECANICA FECHA DE EXPEDICION	DECLARACION DE IMPORTACION	MANUAL	HOROMETRO	ESTADO	FRENTE
1	MINI CARGADOR	BOBCAT	AZNB13431	2.020	2842kg	SI	22/04/2025	SI	N/A	N/A	482020000161473	SI	6976	ACTIVO	PARQUE ZARAROTA Y 202
2	MINI CARGADOR	BOBCAT	BB16J04830	2.017	1282 Kg	SI	22/04/2025	SI	N/A	N/A	482023000495587	SI	2836	ACTIVO	PARQUE ZARAZOTA Y 202
3	VOLQUETA	MACK	SRL 286	2.007	20000kg	SI	N/A	SI	28/07/2024	16/06/2025	N/A	N/A	N/A	ACTIVO	PARQUE 138 Y 202
4	VOLQUETA	KAMAZ	SQB 000	1.995	12500Kg	SI	N/A	SI	23/09/2025	24/06/2025	N/A	N/A	N/A	ACTIVO	PARQUE 202

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 110271

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MI114597	BOBCAT	S570	2020

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
INDUSTRIAL	MINICARGADOR	A7NM13431

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
BLANCO NARANJA	6KU3780	LLANTAS NO NEUMATICAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
2900 Kg	1972 mm	1643 mm	2657 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
MARIN NIEVES CESAR AUGUSTO	C.C. 91.361.537

LOCATARIO: APELLIDO(S) NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

INST TTO ATLANTICO/SABANAGRANDE

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
03-06-2020	30-01-2023	*****

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	482020000161473	20/03/2020



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM0700001 7246

Scanned with CamScanner

518

Bobcat®

Etecol
Equipos técnicos de Colombia

One Tough Animal™

S570 CARGADOR COMPACTO



CARGADOR COMPACTO S570

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Desempeño	
Capacidad nominal estipulada	885 kg
Carga de vuelco	1769 kg
Peso operativo	2842 kg
Máxima velocidad de desplazamiento	11,8 km/h
Trayectoria de levante de los brazos	Vertical
Brazos reforzados	Si
Nivelación automática del balde	Si

Motor	
Marca / Modelo	Kubota / V2607 Turbo iT4
Emisiones	T4 interino
Potencia	61 HP a 2700 r.p.m.
Aspiración	Turbo alimentada
Par a 1425 r.p.m.	201,0 Nm
Cilindros	4
Cilindraje	2600 cm^3
Combustible	Diesel
Capacidad del tanque de combustible	24,75 G
Refrigeración	Líquida - Agua

Sistema hidráulico	
Alivio del sistema en los acopladores rápidos	3500 psi
Capacidad de la bomba	64,7 L/min
Capacidad de la bomba (Versión Alto Flujo)	101,1 L/min
Sistema hidráulico auxiliar	Caudal variable / Caudal máximo

Cabina	
Controles	Palancas estándar
Protección antivuelco	ROPS ISO 3471
Protección anti caida de objetos	FOPS ISO 3429 Nivel 1
Asiento	De Suspensión Mecánica
Barra de seguridad operador	Si
Cinturón de seguridad	Si
Cabina de lujo	Si
Ventanilla superior	Si
Ventanilla trasera	Si
Freno de parqueo	Si

Otras características	
Llantas	10x16,5 Trabajo Severo Rellenas con Poly-Fill
Balde recomendado	Reforzado para construcción de 74"
Alarma de reversa	Si
Bocina	Si
Sistema de enganche	Bob-Tach Manual
Luces	Delanteras y traseras

Etecol
Equipos técnicos de Colombia

Distribuidor Autorizado

Barranquilla + (5) 319 8372 • Av. Circunvalar N° 10 - 427 Bodega 16
Cali - Yumbo + (2) 666 1522 • Calle 15 # 38-21 vía Acopi Yumbo
Medellín + (4) 361 0607 • Cra. 50 N° 6 sur 05
Pasto + (2) 729 8195 • B. Las Acacias Cra 33 # 7 - 34
Pereira + (6) 330 6102 • Dosquebradas, Cra. 16 N° 9 - 68

www.etecol.co

Aditamentos disponibles para este equipo


Ahoyador	Grapas
Barredoras	Martillo hidráulico
Baldes	Orugas
Brazo excavador	Porta-estibas
Dumper	Rodillo Vibrocompactador
Fresadora	Zanjadoras

Pregúntele a su asesor por otras 90 opciones de aditamentos y accesorios para su equipo Bobcat.

Opcionales equipo
Cabina cerrada con aire acondicionado
Controles por joystick
Sistema hidráulico de alto flujo
Sistema de traslación de 2 velocidades
Sistema de enganche automático
Panel de lujo
Asiento de suspensión neumática
Kit rodamiento carreteras
Llantas semimacizas
Cuchilla para el balde

Dimensiones

Altura máxima de la punta del balde	A	3901 mm
Altura de la cabina	B	1976 mm
Ángulo parte trasera del chasis	C	24°
Distancia mínima del suelo al chasis	D	185 mm
Distancia entre ejes	E	1082 mm
Largo (Sin Aditamento)	F	2657 mm
Largo (Con balde estándar)	G	3378 mm
Ángulo de levante del balde, brazo en reposo	H	30°
Altura de descargue	I	2319 mm
Altura al pasador del balde / Altura máxima de descargue	J	3023 mm
Alcance a la máxima altura	K	828 mm
Ángulo de descargue del balde	L	42°
Ángulo de levante del balde, brazo arriba	M	97°
Ancho (Con balde)	N	1727 mm
Radio de giro	O	2024 mm
Ancho del chasis	P	1374 mm
Ancho (Sin balde)	Q	1643 mm



WHR URBANISMOS S.A.S

CERTIFICACION

El señor WILSON HERNANDEZ REVUELTAS, identificado con cedula de ciudadanía N° 91.363.748 de Landazuri, como representante legal de la empresa WHR UBANISMOS S.A.S. se compromete a realizar los mantenimientos preventivos según el manual de operaciones y según tiempo establecidos por el fabricante en el equipo MINI CARGADOR BOBCAT S570.

Wilson Hernandez R

Wilson Hernadez Revueltas
C.C 91.363.748 de Landazuri,
Representante Legal

WHR URBANISMOS S.A.S

CERTIFICACION

Por medio de la presente certifico que el MINICARGADOR BOBCAT S570 CON NUMERO DE SERIE AZNB13431, es idóneo para realizar los trabajos de traslado y extendida de materiales de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante y se encuentra en perfectas condiciones para su funcionamiento.

Wilson Hernandez R

Wilson Hernadez Revueltas
C.C 91.363.748 de Landazuri,
Representante Legal

MAQUINAS BLANCAS G&L SAS
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA



REPORTE DE MANTENIMIENTO EQUPOS

Fecha Mantenimiento Abril 22 2025

Datos de la Maquina	Nombre Del Operador:	JHOSYMARTH ANDREE ESTUPIÑAN HERNANDEZ
	Horometro Mantenimiento:	Hrs:6976***
	Tipo de maquina:	Minicargador Bobcat S570: **SERIE:AZNB13431**
	Empresa:	MAQUINAS BLANCAS G&L G2 SAS
Descripcion del Mantenimiento	Ubicación:	Calle 54 C # 82 B Bis 69 Bodega:250
	Descripción:	MantenimientoPreventivo Cambio De Aceite Cambio De Filtros De Aire Cambio De Filtros De Combustible Cambio De Filtros De Aceite Cambio De Filtros De Trampa Cambio Aceite De Cadenas
Residuos Peligrosos Generados	Caracterización:	Aceite Usado Filtros Metalicos Material impregnado de hidrocarburo
	Cantidad:	2 Filtros Aire 1 Filtro Aceite 1 Filtro Combustible Primario 2 Filtro Trampa 3 Galones De Aceite Usado
	Disposición:	Ecolcim SAS
	Próximo Mantenimiento:	Hrs:7226**
Responsable.		**Inspeccion '-+.0.**
2e234ew322a		**Nombre. EQUIPO DE MANTENIMIENTO**
Cargo. Gerente		**MAQUINAS BLANCAS G&L SAS**

Info.maquinasblancas@gmail.com

WHR URBANISMOS S.A.S

CERTIFICACION

Por medio de la presente certifico que el MINI CARGADOR BOBCAT S570 AÑO 2020, se le realizo mantenimiento general, eléctrico, hidráulico y mecánico con sus respectivos cambios de aceite de acuerdo a las normas del fabricante, el día 22 de abril del 2025 a las 6976 HORAS.

Wilson Hernandez R

Wilson Hernadez Revueltas
C.C 91.363.748 de Landazuri,
Representante Legal

S24

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.022.998.642
TALERO MOLINA
APELLIDOS
EDUARD GIOVANNY
NOMBRES

EDUARD GIOVANNY TALERO
FIRMA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No. 1022998642

Libertad y Orden

NOMBRE
EDUARD GIOVANNY TALERO MOLINA

FECHA DE NACIMIENTO
12-09-1994

SANGRE-RH
O+

FECHA DE EXPEDICION
22-03-2024

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1994**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-SEP-2012 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00406426-M-1022998642-20121019 0031446672A 1 39272090

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	22-03-2034	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	22-03-2027	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03007295838

Servicios Integrales 60947 2.0-23 09/23

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027338039

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SQB000	KAMAZ	55111	1995

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
8.300	NARANJA	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	12500

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
11679036	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
XTC551110R2064622	N	XTC551110R2064622	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
TALERO MOLINA EDUARD GIOVANNY	C.C. 1022998642

527

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
2933001052851

IE
I

FECHA IMPORT.
23/11/1995

PUERTAS
2

LIMITACION A LA PROPIEDAD

******




FECHA MATRÍCULA
09/11/1995

FECHA EXP. LIC. TTO.
29/09/2022

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEY MOV CUND/SIBATE



LT07001967760

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 181987013

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LA AURORA

NIT: 901393137

No. de Certificado de Acreditación: 24-CDA-006

Fecha de expedición: 2025/06/24

Fecha de vencimiento: 2026/06/24

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SQB000	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	KAMAZ	**MODELO:**	1995
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	8300	**NRO. MOTOR:**	11679036
NRO. CHASIS:	XTC551110R2064622	**VIN:**	
LÍNEA:	55111		
COLOR:	NARANJA		

NOMBRE PROPIETARIO: EDUARD G. TALERO M.

FIRMA DEL RESPONSABLE

LIBARDO CARREÑO CASTRO

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co

529

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA
2025-09-23	2025-09-24	2026-09-23

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
0408004906595000	SQB000	CARGA O MIXTO	PUBLICO	8300	1995

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	KAMAZ	PLATON
	LÍNEA VEHÍCULO: 55111	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
11679036	XTC551110R2064622		12.50

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TALERO MOLINA, EDUARD GIOVANNY	*******832	CC	1022998642	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	4	13840	0	CALI

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$ 839200	$ 436300	$ 2400

TOTAL A PAGAR

$ 1277900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad, impresión física en papel común tamaño carta con código QR, en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

LA PREVISORA S.A. Compañía de Seguros

DR. UBSIMAR ALIRIO PARDO MORA
MEDICINA GENERAL Y ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
REG. MEDICO 1683/95- C.C 7.958.103

EXAMEN OCUPACIONAL DE INGRESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

2346 DE 2007 Y 4272 DE 2021 MPS
PARDOUBSIMARALIRIO@GMAIL.COM

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA 16 DE JULIO DEL 2025
NOMBRE DEL TRABAJADOR: EDUARD GIOVANNY TALERO MOLINA
DOCUMENTO: 1022998642 EDAD: 31 AÑOS
EMPRESA: INDEPENDIENTE CARGO: CONDUCTOR DE VOLQUETA
Finalidad: Establecer el estado de salud del trabajador de acuerdo con los factores de riesgo a los cuales estará expuesto

EXAMENES REALIZADOS						RESULTADO	
1. AUDIOMETRIA TONAL (ESCALA DE LARSEN)						NORMAL	
2.ESPIROMETRIA						NORMAL	
3. OXIMETRIA DE PULSO: 02 AMBIENTE						97%	O+
4. OPTOMETRIA: (OPTEC 2020)						NORMAL	
5. GLICEMIA: NORMAL	COL. TOTAL NORMAL		COL.HDL NORMAL			COL.LDL NORMAL	TRIGLI: NORMAL
6.PSICOSENSOMETRICOS						SIN ALTERACION	
7.PRUEBAS NEUROLOGICAS CLINICAS						SIN ALTERACION	
8.EXAMEN OSTEOMUSCULAR DE MIEMBROS SUPERIORIORES E INFERIORES						SIN ALTERACION	
9.VARIABLES FISICAS	FRECUENCIA CARDIACA	71	TALLA	1.60 CMS	T/A SISTOLICA	115	
			PESO	70 KG	T/A DIASTOLICA	78	

CONCEPTO DEL MEDICO OCUPACIONAL

1.SIN RESTRICCIONES	
2.CONDICIONAL (ALTERACIONES QUE NO INTERVIENEN CON EL TRABAJADOR)	
3.RESTRINGIDO (ALTERACIONES0QUE NO INTERVIENEN CON EL TRABAJADOR)	
4.APLAZADO	NO

SE AUTORIZA AL TRABAJADOR PARA LABORAR, APTO PARA EL CARGO A DESEMPEÑAR; SEGUN RESULTADOS DEL CUESTIONARIO, VALORACION MÉDICA OCUPACIONAL Y PARACLINICOS:(SI)
TIPO DE ALTERACIONES: NINGUNA, PACIENTE APTO PARA ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS

ALTERACION	CONDICIONES O INTERVENCIONES PARA EL PACIENTE	TEMPORAL	PERMANENTE
1.RECOMENDACIONES	NINGUNA		
2.RIESGO CARDIOVASCULAR	NINGUNO		

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL: UTILIZAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, USAR PROTECCION VISUAL DURANTE LA JORNADA LABORAL, SEGUIR LAS RECOMENDACIONES ESTRICTAS DE MEDICINA OCUPACIONAL, HACER PERIODICAMENTE LOS EXAMENES DE VALORACION OCUPACIONAL.
COMORBILIDAD: CON LO DESCRITO EN LA CIRCULAR SANITARIA 030 DE MAYO DE 2020 EL PACIENTE NO PRESENTA NINGUNO DELOS FACTORES DE RIESGO PARA EL COVID – 19. (SISTEMA INMUNITARIO DEPRIMIDO, DIABETICO, CANCER, HTA U OBESIDAD)
NOTA: PARA VERIFICAR SUS RESULTADOS POR LINEA TELEFONICA COMUNICARSE EN EL HORARIO DE 09 AM A 5 PM DE LUNES A VIERNES, SABADO DE 09 AM A 12 M. O AL CORREO ELECTRONICO PARDOUBSIMARALIRIO@GMAIL.COM

FIRMA MEDICO OCUPACIONAL		HUELLA INDICE DERECHO:
Ubsimar Alirio Pardo Mora MED. GENERAL Y SALUD OCUPACIONAL REG 1683/95 C.C 7958103	EDUARD G TALERO 1022998642	

Declaración de CONFIDENCIALIDAD: El presente certificado se expide con fines exclusivos del programa de salud ocupacional de la empresa contratante del servicio en concordancia con la RESOLUCION 4272 del 2021 se respeta la confidencialidad de la historia clínica y no se emiten diagnósticos clínicos.

https://www.camscanner.com/share/show?device_id=IP_47772a54377e3a8972592bacfbdce7e4_lite&sid=E83B800C746C4F1Cy68NS9hyUS&pid=dsi... 7/7

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 79669915

NOMBRE

HENRY EDUARDO TALERO CASTAÑEDA

FECHA DE NACIMIENTO

20-02-1975

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

02-05-2024

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

532

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	02-05-2034	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	02-05-2027	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03007397532

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.669.915**

TALERO CASTAÑEDA

APELLIDOS

HENRY EDUARDO

NOMBRES



H. E. Talero.

FIRMA

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

534



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-FEB-1975**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-ABR-1993 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500106-47114421-M-0079669915-20030819 **02229**03231A 01 146303544

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CAMIÓN PLACA SRL286

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030106660

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SRL286	MACK	CV713	2007

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
12.000	AMARILLO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	VOLCO	DIESEL	20000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
6E19015552M60540185	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	1M2AG11C67M039284	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

TALERO CASTAÑEDA HENRY EDUARDO — C.C. 79669915

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
I		2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
17/05/2006	26/09/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTO MCPAL FACATATIVA

PB-0222

LT08000101804

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 181801415

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA

NIT: 900274028

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-050-001

Fecha de expedición: 2025/06/16

Fecha de vencimiento: 2026/06/16

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SRL286

CLASE: CAMION

MARCA: MACK

MODELO: 2007

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 12000

NRO. MOTOR: 6E19015552M60540185

NRO. CHASIS: 1M2AG11C67M039284

VIN:

LÍNEA: CV713

COLOR: AMARILLO

NOMBRE PROPIETARIO: HENRY E. TALERO C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

LUDY ADELA GONZALEZ BERNAL

537

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL		HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	
2024 07 27	2024 07 28		2025 07 27	

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/TONELADAS	MODELO
9310006686402	SRL286	CAMION	PÚBLICO	12000	2007

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	MACK	4 - VOLCO

LÍNEA VEHÍCULO			
CV713			

No. MOTOR	No. CHASIS O No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
6E19015552M60540185	1M2AG11C67M039284	1M2AG11C67M039284	20

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
HENRY EDUARDO TALERO CASTAÑEDA	3118276128	CC	79669915	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLASE PRODUCTO	No. ADHESIVO	CIUDAD EXPEDICIÓN
45268	9310	45268	9310006686402	BOGOTA

TARIFA	VALOR SOAT	CONTRIBUCIÓN FONDO	TASA RUNT
330	$1,162,400.00	$604,400.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR
$1,768,900.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

*Para los siguientes tarifas: 200, 210, 220, 240, 290, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 999.
Decreto 2644 de 2022
*Para los demás tarifas no aplica en [illegible]

El SOAT digital, [illegible] fácil portabilidad y usabilidad, [illegible] para todas las personas.



ANEXO 11

ACTA DE REUNIÓN COPASST

CONSORCIO PARQUES VERDES	ACTA DE REUNION	
	Fecha: Febrero 2025	SST-FOT-017 Versión: 01

Acta N°.06	**06**	**ASUNTO**	**REUNION MENSUAL COPASST #08**
Lugar y Fecha	26 DE SEPTIEMBRE 2025		
Hora Inicio	8:00 AM	**Hora Finalización**	9:30 AM
Participantes	MIEMBROS DEL COPASST		
Ausentes	N/A		

Orden del día:

1. Socialización de solicitudes a tener presentes en la próxima reunión
2. Capacitación como hacer un copasst eficiente y efectivo
3. Puntos y temas tratados en la próxima reunión
4. Compromisos tratados

Desarrollo:

Con esta acta se da inicio a la quinta reunion mensual del COPASST

- Solicitudes presentadas

1. Se propone que antes de iniciar las actividades en zarazota de los keizon se socialice el procedimiento a los trabajadores
2. Acopio correcto de materiales
3. Mantenimiento de señalización y cerramientos
5. Realizar capacitaciones del plan de trabajo
6. Se realiza una capacitación de cómo hacer un COPASST eficiente y efectivo

Actividades a Realizar: COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
antes de iniciar las actividades en zarazota de los keizon se socialice el procedimiento a los trabajadores	Inspector SST	Del 21 de octubre al 20 de noviembre
Capacitación de como hacer un COPASST eficiente y efectivo	Inspectora SST	26/09/2025
Acopio correcto de materiales	Subcontratistas y Ayudantes	Durante todo el mes
Mantenimiento de señalización y cerramientos	Subcontratistas y Ayudantes	Durante todo el mes si se encuentran deteriorados los cerramientos

CONSORCIO PARQUES VERDES	ACTA DE REUNION	
	Fecha: Febrero 2025	SST-FOT-017 Versión: 01

Acopio correcto de materiales	Durante todo el mes	Durante todo el mes
Convocatoria Próxima Reunión:	**28/10/2025**	
FIRMA NOMBRES Y APELLIDOS quien preside la Reunión	Ana Lucia Camelo C.C. 1031182437.	

CONSORCIO PARQUES VERDES	ACTA DE REUNION	
	Fecha: Febrero 2025	SST-FOT-017 Versión: 01

Presidida Por: Ana Lucia Camelo / SST	**Acta N°.06**
Asunto: REUNION MENSUAL COPASST	**Fecha: 26/09/2025**

Asistentes a la Reunión:

N°.	Nombres y Apellidos	Cargo	Área	Firma
1	BAYRON CAMILO FALLA	DIRECTOR DE OBRA	TECNICA	
2	PATRICIA SUPELANO	AUXILIAR AMBIENTAL	AMBIENTAL	Patricia Supelano
3	JEAN CARLO TORRES	AUXILIAR TECNICO	TECNICA	
4	JHON ALEXANDER PEÑA	RESIDENTE SST	SST	Jhon Alexander Peña
5	ANA LUCIA CAMELO	INSPECTORA SST	SST	Ana lucia camelo

ANEXO 12

PAZ Y SALVOS

SEÑORES:

CONSORCIO PARQUES VERDES

Por medio del presente, yo KEVIN JAIR SOTO ESTEVES identificado CC: 1005046130, certifico que el CONSORCIO PAQUES VERDES NIT: 901905021-8 que ejecuta el Contrato de obra 747 de 2024 se encuentra a paz y salvo en todo concepto y así mismo doy fe se me hizo la notificación para la respectiva realización de Examen Médico de Retiro dentro del tiempo estipulado, eximiendo al **CONSORCIO PARQUES VERDES** de toda responsabilidad frente a su condición de salud.

El presente certificado se expide a los quince (22) días del mes de Septiembre de 2025.

Kevin Soto

CC: 1005046130

Cel jefe inmediato: 3115321746

ANEXO 10. REGISTRO DIGITAL Y FOTOGRÁFICO