INFORME DE ACTIVIDADES PERIODICAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	Octubre 31 de 2025	Numero de contrato:	**CD-12-2025-6250**
Datos del Contratista (nombres, apellidos y número de identificación)	**LUIS MANUEL HERRERA GOMEZ** **CC. Nº 8.736.147**		
Periodo del informe:	Informe comprendido del periodo, al 31 de octubre de 2025.	Informe número:	**03**
Objeto del contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	**SON: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L. ($11.400.000)**		
Supervisor	RAFAEL DOMINGO LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

Desarrollo de actividades realizadas al 31 de octubre de 2025.

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **LA LUZ**, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaría de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

K 17 6 48
K 17B 10 03
K 17B 10 09
K 17B 10 30
K 17B 7 28
K 17B 8 23
K 17B 8 27
K 18 14 24
K 18 5 90
K 18 6 18

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **SIETE DE ABRIL**, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaría de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

C 68 1 SUR 114
C 70 1 SUR 31
C 70 2 SUR 22
C 70 2 SUR 62
C 71 3 SUR 57
C 71 3 SUR 57
C 71 4A SUR 16
C 71 4 SUR 72
C 71 4 SUR 21
C 73C 7C 27

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **SANTA MARIA,** en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaría de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

K 1F 91 52
K 3 SUR 89 96
K 3 SUR 91 48
K 4 SUR 90 16
K 7 SUR 88 41


Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **KALAMARY**, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

K 28 85 15
K 29 84 09
K 29 84A 88
K 29 85 5
K 29 85A 53
K 29A 84A 63

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **LA PLAYA**, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

K 18 16 13
K 18 16 18
K 18 16 02
K 18 16 35
K 18 17 71
K 18 16 83
K 18 17 44
K 18 17 62
K 18 17 63
K 18 17 87

Atentamente,



LUIS M. HERRERA GOMEZ
CC. 8.736.147
Contratista

ANEXO REGISTROS FOTOGRAFICOS

Barrio La Luz



Barrio Siete de Abril



Barrio Santa Maria



Barrio Kalamary



Barrio La Playa

