


EVIDENCIAS MANTENIMIENTOS – OCTUBRE 2025

SEDE BOTICA




LAVADO DESAGUES ORINALES BOTICA

CAMBIO TUBOS LED OFICINA VICE VIVIENDA



MANTENIMIENTO Y RIEGO PLANTAS BOTICA



INSTALAR CALEFACTORES DESPACHO BOTICA



APLICAR ANTICORROSIVO VENTANAS TORRE PISO 2



CAMBIO TOPE IMANTADO MUEBLE PISO 3 BOTICA



ORGANIZAR SALA OFICINA DIRECTIVA SPAT



COLOCAR TOPES PUERTAS PISO 3 DVR BOTICA

EVIDENCIAS MANTENIMIENTOS – OCTUBRE 2025



COLOCAR CAJONERA
PUERTO DVR P 3
BOTICA



CAMBIO CHAPAS CAJONERAS DVR P 3 BOTICA



LAVADO CAJA AGUAS NEGRAS BOTICA



LAVADO REJILLA
AGUAS LLUVIAS
BOTICA



AJUSTE LAMPARA OFICINA GRUPO DIFERENCIAL



MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS BOTICA





MANTENIMIENTO
PLANTA ELECTRICA
BOTICA



CAMBIO CINTA
ANTI DESLIZAN
TE INGRESO
DESPACHO


EVIDENCIAS MANTENIMIENTOS – OCTUBRE 2025

INICIO PINTURA SALA
JUNTAS DESPACHO



PINTURA SALA
DESPACHO BOTICA

REUBICAR MATERAS Y
RETIRO TEJAS JARDIN
SG BOTICA



TRASLADO DE MUEBLES AL HOTEL DAN

PINTAR OFICINA
SECRETARIAS
DESPACHO



CAMBIO CORREDERAS
OFICINA SPAT




REUBICAR MATERAS
JARDIN SECRETARIA
GENERAL BOTICA



ARREGLO CAJONERA SOTANO BOTICA

EVIDENCIAS MANTENIMIENTOS – OCTUBRE 2025

RECOGER ELEMENTOS DEL
DESPACHO Y PLANTA ELECTRICA



RETIRO DE SELLOS
EN PUERTAS Y
LIMPIEZA



CAMBIO TUBO LED T 5 OFICINA
SECRETARIAS VICE AGUAS



CAMBIO TUBOS LED T 5 OFICINA
DIVIS



LAVADO PASILLOS DE ESCOLTAS



RETIRO PASADOR SOTANO
BOTICA



LAVADA PATIO Y
FUENTE DESPACHO



ARREGLO
CANTONERA
CHAPA ASESORES
VICE AGUAS



EVIDENCIAS MANTENIMIENTOS – OCTUBRE 2025


LAVADO PATIO
SECRETARIA
GENERAL



INSTALACION MESA
OFICINA DVR



INSTALAR PUESTO
EN EL BICICLETERO



COLOCAR GRANITO Y CINTA FOTOLUMINISCENTE P 3 BOTICA



COLOCAR SEGURO
PUERTA INGRESO
BOTICA



LIMPIEZA BODEGA
MANTENIMIENTO
BOTICA



COLOCAR CINTA
FOTOLUMINISCENTE BOTICA
PISO 3




RETIRO BALDOSAS
PATIO CENTRAL
BOTICA




EVIDENCIAS MANTENIMIENTOS – OCTUBRE 2025



DESINFECCION
AMBIENTAL
BOTICA



RASPAR Y RESANAR MURO CONGRESO



PINTURA SALA DESPACHO BOTICA

SEDE IMPRENTA


LAVADO DESAGUE CAFETERIA
IMPRESA Y AUDITORIO



RETIRO PIRLAN
INGRESO IMPRESA



TRASLADO MUEBLES DE
COWORKING IMPRESA AL
SOTANO



TRASLADO CAJONERA
A COWORKING
IMPRESA



INICIO COWORKING
IMPRESA



MANTENIMIENTO ELECTRICO PUESTOS 181 Y 183
IMPRESA



DESARMAR PUESTOS DE AGENDA
LEGISLATIVA



CAMBIO SIFON
LAVAMANOS BAÑO
HOMBRES IMPRESA



EVIDENCIAS MANTENIMIENTOS – OCTUBRE 2025



EVIDENCIAS MANTENIMIENTOS – OCTUBRE 2025

COLOCAR CINTA
FOTOLUMINISCENTE
INGRESO IMPRENTA




ORGANIZAR CABLEADO AGENDA
LEGISLATIVA




CAMBIO TUBO LED T 8
IMPRESA



TERMINADA PINTURA AGENDA
LEGISLATIVA




PINTURA COWORKING
IMPRESA



SEDE PALMA REAL




CAMBIO
TOMACORRIENTE
CAFETERIA PALMA



CAMBIO
BOMBILLO
BAÑO HOMBRES
PALMA




GRADUAR BRAZO BAÑO
HOMBRES PALMA



REUBICACION LAMPARA DSH PALMA



COLOCAR
SOPORTES DE
PANELES PUESTOS
PALMA



CAMBIO CENSOR
BAÑO HOMBRES
PALMA