aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electronico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 13889325		CORDERO CAMPO DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gestionar.seguros2018@hotmail.com	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3203186533

Clave: 9491543061

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/10/06	0	$0	$277,100
2025/10/07	0	$0	$277,100

Periodo Pensión: 2025-09 **Periodo Salud: 2025-09**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
ARL	1	1	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	$99,100
EPS	1	1	$178,000
NUEVA E.P.S.		1	$178,000
SUBTOTAL			$277,100
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$277,100

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas Banco de Occidente Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty éxito SURTIMAX Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Powered by CamS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13889325		CORDERO CAMPO DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 76 a 22 02	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6019325	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09		9491543061	I	2025/10/07			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificacion	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$277,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$277,100
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$277,100
1	CC	13889325	CORDERO DAVID																	0	$0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$277,100
Total Afiliados(1)																						$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$277,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13889325		CORDERO CAMPO DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 76 a 22 02	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6019325	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09		9491543061	I	2025/10/07			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$277,100	$0	$0	$277,100

Powered by CamS

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	DV	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 1096221263		SILVA MADARIAGA JOSE RAMON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gestionar.seguros2018@hotmail.com	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3229299850

Clave: 9492433139

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/10/14	0	$0	$504,900
2025/10/15	0	$0	$504,900
2025/10/16	1	$500	$505,400
2025/10/17	2	$800	$505,700
2025/10/20	5	$1,700	$506,600
2025/10/21	6	$2,000	$506,900
2025/10/22	7	$2,300	$507,200
2025/10/23	8	$2,600	$507,500
2025/10/24	9	$2,900	$507,800
2025/10/27	12	$3,900	$508,800

Periodo Pensión: 2025-09 **Periodo Salud: 2025-09**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$227,800
PORVENIR		1	$227,800
ARL	1	1	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	$99,100
EPS	1	1	$178,000
NUEVA EPS MOVILIDAD		1	$178,000
SUBTOTAL			$504,900
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$504,900

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas

Banco de Occidente

Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Sefecty éxito SURTIMAX Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Powered by CamS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1096221263		SILVA MADARIAGA JOSE RAMON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cali 50 casa 160	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6021584	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09		9492433139	I	2025/10/15			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900
1	CC 1096221263	SILVA JOSE		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	6.9602	$99,100	0	$0	$0	No	$504,900
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1096221263		SILVA MADARIAGA JOSE RAMON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cali 50 casa 160	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6021584	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09		9492433139	I	2025/10/15			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$504,900	$0	$0	$504,900

Powered by CamS

ANEXO 3.

RETIRO DE PERSONAL

Barrancabermeja, 22 de septiembre de 2025

Señores:
CONSORCIO RIO GRANDE

Asunto: Renuncia voluntaria

Cordial saludo,

Por medio de la presente, yo **CRISTIAN FERNANDO HERNANDEZ CELIS,** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.193.452.688 de Barrancabermeja, me permito informar que, por motivos personales, renuncio voluntariamente al cargo de **obrero,** en el cuál laboré hasta el día lunes 22 de septiembre de 2025.

De ante mano agradezco la confianza depositada en mí y por la oportunidad que me brindaron.

Atentamente,

CRISTIAN FERNANDO HERNANDEZ CELIS
C.C. 1.193.452.688 de Barrancabermeja

Barrancabermeja, 30 de septiembre de 2025

Señores:
CONSORCIO RÍO GRANDE
Proyecto Mirador del Rio

Por medio de la presente, le informo mi decisión de renunciar voluntariamente a mi cargo de Oficial de obra, efectivo a partir del 30 de septiembre del 2025.

Agradezco la oportunidad de haber trabajado en esta empresa y haber formado parte del equipo. Sin embargo, he decidido seguir nuevos desafíos y oportunidades que se alinean con mis objetivos personales y profesionales.

Agradezco su comprensión y apoyo durante mi tiempo en la empresa.

Atentamente,

ARGEMIRO M. CUELLO CONTRERAS
C.C. No. 92.033.972

02/10/25

ANEXO 4.

CHARLAS DIARIAS

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN

CAPACITACIÓN	
SENSIBILIZACIÓN	
ENTRENAMIENTO	
MOTIVACIÓN	
CHARLA HSE	X
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
APROBACIÓN	

FECHA

DÍA	02
MES	Sept
AÑO	2025

HORA

DESDE:	7:00	a.m	p.m
HASTA:	7:10	a.m	p.m

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Orden y Aseo

OBJETIVO: Sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia del orden y aseo en el lugar de trabajo, promoviendo hábitos que contribuyan a la seguridad, la eficiencia y el bienestar en el entorno laboral.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Johan Santa	Ayudante	
2	Carlos Gil	Oficial	Carlos Gil
3	Johnny Aiente	Ayudante	
4	Miguel Agudelo	Ayudante	Miguel
5	Omar Olivares	Ayudante	
6	Cristian Camilo Cote	Ay	Cristian Cote
7	Fernando Restrepo Osorio	Ay	
8	Wilfredo Morales	Oficial	
9	Alejandro Jaramillo	Oficial	
10	Carlos Arbelaez	Ayudante	
11	Wilder Tuberquia	Oficial	
12	Keiner Ardila	Ayudante	
13	Cristian Mendez Alvarado	Ayudante	
14	Juan Esteban Meza	Ayudante	Juan Meza
15	Jesus Ruiz	Ayudante	
16	Luis Obregon	Oficial	
17	Juan Carlos Ruiz	Ayudante	
18	Jorge Rojas	Soldador	
19	Elkin Jose	Oficial	
20	Carlos Amaro Novoa Lambis	Ayudante	Carlos A. Novoa Lambis
21	Pedro Pablo	Ayudante	
22	William	Ayudante	
23	Eliecer Benavides	Ay	Eliecer
24	Deiver Rueda	Ayudante	
25			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN

CAPACITACIÓN	
SENSIBILIZACIÓN	
ENTRENAMIENTO	
MOTIVACIÓN	
CHARLA HSE	X
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
APROBACIÓN	

FECHA

DÍA	02
MES	Sept
AÑO	2025

HORA

DESDE:	7:00	a.m	p.m
HASTA:	7:10	a.m	p.m

DIRIGIDO A: Personal operativo de la obra

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Orden y Aseo

OBJETIVO: Sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia del orden y aseo en el lugar de trabajo, promoviendo hábitos que contribuyan a la seguridad, la eficiencia y el bienestar en el entorno laboral

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	LUIS MUÑOZ PEREZ	ayudante	
2	Dyner Becerra	ayudante	
3	Teolado Guerra Mestanza	Ayudante	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	10	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	Sept	HASTA:	7:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2025				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE	x						
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal operativo de la obra

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Compromiso en el Trabajo

OBJETIVO: Promover el compromiso de los trabajadores con la Seguridad y Salud en el Trabajo, fomentando actitudes responsables y participativas que contribuyan a prevenir accidentes, cuidar su bienestar y mantener un entorno laboral seguro.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Juan Carlos Saavedra Vanegas	Ayudante	
2	Johan Santa	ayudante	
3	Carlos Diz	oficial	Carlos Diz
4	Juan Esteban Meza	Ayudante	Juan Meza
5	Erwin Bellaza	ayudante	
6	Jhonny Ajzate	ayudante	
7	Jorge Pava P.	Ayudante	
8	Wilfredo Martinez C.	C	
9	Fernando Betancur Osorio	Ayudante	
10	Victor Miguel Acosta	Ayudante	
11	Wilmer Perez	Oficial	
12	Teobaldo Guerra Martinez	Ayudante	Teobaldo
13	Luis Muñoz Perez	ayudante	
14	Duvier Becerra	ayudante	
15	Marlon Novoa	Ayudante	Marlon
16	Willinton Viloria	Ayt	Willinton Viloria
17	Freddy Alfonso Bayetti Narvaez	Ayudante	
18	Carlos Amaro Novoa Lambis	Ayudante	Carlos A. Novoa Lambis
19	Jose Ruiz	Ayt	
20	Cesar Mendoza	oficial	
21	Andres Herrera Fonseca	Ayt	
22	Jose L Medina Medina	Conductor	
23	Jose Sierra	Soldador	
24	Elkin Jeal	Ayt	
25	Miguel Osorio	Ayt	Miguel

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN

CAPACITACIÓN	
SENSIBILIZACIÓN	
ENTRENAMIENTO	
MOTIVACIÓN	
CHARLA HSE	X
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
APROBACIÓN	

FECHA

DÍA	10
MES	Sept
AÑO	2025

HORA

DESDE:	7:00	a.m	p.m
HASTA:	7:10	a.m	p.m

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Compromiso en el Trabajo

OBJETIVO: Promover el compromiso de los trabajadores con la Seguridad y Salud en el trabajo, fomentando actitudes responsables y participativas que contribuyan a prevenir accidentes, cuidar su bienestar y mantener un entorno laboral seguro.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Juan Carlos [illegible]	Ayudante	
2	Jesus Yohan Monsalve Miranda	Ayudante	Jesus Monsalve
3	Elixon Bermudez	Ayudante	
4	[illegible]	Ayudante	
5	Cristian Mendez Alvarado	Ayudante	
6	Jesus [illegible]	Ayudante	
7	Luis Enrique [illegible]	Ayudante	
8	[illegible]	Oficial	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	15	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	Sept	HASTA:	7:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2025				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE	X						
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal operativo de la Obra

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Responsabilidad en el Trabajo

OBJETIVO: Fortalecer la responsabilidad individual y colectiva de los trabajadores frente al cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo, promoviendo conductas seguras que prevengan accidentes.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Jorge Santa	ayudante	
2	Carlos Gil	oficial	Carlos Gil
3	Johnny Aizate	ayudante	
4	Miguel A Osorno	Ayudante	Miguel
5	Omar Olaya	Ayudante	Omar
6	Cristian Camilo Colon	Ay	Cristian Colon
7	Fernando Betancur Osorio	Ay	
8	Wilfredo Morales	Ofic	
9	Hugo Julio Jaramillo	Oficial	
10	Carlos Andres	Ayudante	
11	Wladimir Lewis	Oficial	
12	Keiner Avila	Ayudante	
13	Cristian Mendez Alvarado	Ayudante	
14	Juan Esteban Meza	Ayudante	Juan Meza
15	Jesus Ruiz	Ayud	Jesus
16	Luis Congote	Ofi	Congote
17	Juan Carlos Clay	Ayudante	
18	Victor Rojas	Soldador	
19	Yelkin Jesus	Ay	
20	Carlos Ramiro NOVOA Londoño	ayudante	Carlos R. NOVOA Londoño
21	Diego Ospina	Ayud	
22	William Jimenez	Ayt	
23	Alexander Bermudez	Ay	Alexander
24	Oscar Pineda	Ayudante	
25	Jorge Ortiz	Ayud	

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Pagina: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN	
CAPACITACIÓN	
SENSIBILIZACIÓN	
ENTRENAMIENTO	
MOTIVACIÓN	
CHARLA HSE	X
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
APROBACIÓN	

FECHA	
DÍA	15
MES	Sept
AÑO	2025

HORA			
DESDE:	7:00	a.m	p.m
HASTA:	7:10	a.m	p.m

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Responsabilidad en el Trabajo

OBJETIVO: Fortalecer la responsabilidad individual y colectiva de los trabajadores frente al cumplimiento de las normas y procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo, promoviendo conductas seguras que prevengan incidentes

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	LUIS MUÑOZ PEREZ	Ayudante	
2	Dover Becerra	ayudante	
3	Teodoro Guerra Martinez	Ayudante	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	22	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	Sept	HASTA:	7:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2025				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE	X						
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal operativo de la obra

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: utilización de equipos y herramientas

OBJETIVO: Promover el uso correcto y seguro de los equipos y herramientas de trabajo, garantizando su adecuada conservación, evitando accidentes y mejorando la eficiencia en las labores diarias

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Juan Carlos Saavedra Vanegas	Ayudante	
2	Joban Sanca	ayudante	
3	Carlos Diz	oficial	Carlos Diz
4	Juan Esteban Meza	Ayudante	Juan Meza
5	Erik Bustamante	ayudante	
6	Jhonny Ajzate	ayudante	
7	Jorge Pava P.	Ayudante	
8	Wilfredo Montes C.	C	
9	Fernando Betancur Osorio	Ay. Jorte	
10	Victor Miguel Avila	Ayudante	
11	Wilmer Mendez	Oficial	
12	Rafael Guerra Martinez	Ayudante	Rafael
13	Luis Muñoz Perez	ayudante	
14	Duvier Becerra	ayudante	
15	Ramon Novoa	Ayudante	Ramon
16	Willinton Viloria	Ayt	Willinton Viloria
17	Freddy Alfonso Bayetti Narvaez	Ay-dent	
18	Carlos Amaro Novoa Lambis	Ayudante	Carlos A. Novoa Lambis
19	Jose Ayt	Ayt	Jose
20	Cesar Mancilla C	Oficial	Cesar
21	Andres Herrera Fonseca	Ayt	
22	Jorel Medina Medina	Conductor	
23	Jose Sierra	Soldador	
24	Elkin Jeal	Ayt	
25	Miguel Asorno	Ay	Miguel

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN

CAPACITACIÓN	
SENSIBILIZACIÓN	
ENTRENAMIENTO	
MOTIVACIÓN	
CHARLA HSE	X
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
APROBACIÓN	

FECHA

DÍA	22
MES	Sept
AÑO	2025

HORA

DESDE:	7:00	a.m	p.m
HASTA:	9:40	a.m	p.m

DIRIGIDO A: Personal operativo de la obra

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Utilización de equipos y herramientas

OBJETIVO: Promover el uso correcto y seguro de los equipos y herramientas de trabajo, garantizando su adecuada conservación, evitando accidentes y mejorando la eficiencia en las labores diarias.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Juan Carlos [illegible]	Ayudante	
2	Wesly Yohan Monsalve Miranda	Ayudante	Wesly Monsalve
3	Elixon Bermudez	Ayudante	
4	Kenneth G. Lopez R.	Ayudante	
5	Cristian Mendez Alvarado	Ayudante	
6	Jesus [illegible] Soto	Ayudante	
7	Luis Enrique Mon	Ayudante	
8	[illegible]	Ofer	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Pagina: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN	
CAPACITACIÓN	
SENSIBILIZACIÓN	
ENTRENAMIENTO	
MOTIVACIÓN	
CHARLA HSE	X
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
APROBACIÓN	

FECHA	
DÍA	27
MES	Sept
AÑO	2025

HORA			
DESDE:	7:00	a.m	p.m
HASTA:	7:10	a.m	p.m

DIRIGIDO A: Personal operativo de la obra

TITULO O NOMBRE DE LA REUNION: Condiciones Inseguras

OBJETIVO: Identificar y prevenir las condiciones inseguras presentes en el lugar de trabajo, promoviendo la detección oportuna y el reporte adecuado de riesgos para evitar incidentes y fortalecer la cultura de seguridad y salud en el Trabajo.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	LUIS MONROY PEREZ	AYUDANTE	
2	Dayner Becerra	ayudante	
3	Teobaldo Guerra Martinez	Ayudante	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN

CAPACITACIÓN	
SENSIBILIZACIÓN	
ENTRENAMIENTO	
MOTIVACIÓN	
CHARLA HSE	X
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
APROBACIÓN	

FECHA

DÍA	27
MES	sept
AÑO	2025

HORA

DESDE:	7:06	a.m	p.m
HASTA:	7:70	a.m	p.m

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Condiciones Inseguras.

OBJETIVO: Identificar y prevenir las condiciones inseguras presentes en el lugar de trabajo, promoviendo la detección oportuna y el reporte adecuado de riesgos para evitar incidentes y fortalecer la cultura de seguridad y salud en el Trabajo

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Soban Sanch	ayudante	
2	Carlos [illegible]	oficial	Carlos [illegible]
3	Johnny Alzate	Ayudante	
4	Miguel A Ospino	Ayudante	Miguel
5	Ganer Goyaneza	Ayudante	Ganer
6	Cristian camilo colon	Ay	Cristian Colon
7	Fernando Bethancourt Osorio	Ay	
8	Wilfredo Morales		
9	Alejandro [illegible]	Oficial	
10	Carlos Arteaga	Ayudante	
11	Wilmer Acuña	Oficial	
12	Keiner Avila	Ayudante	
13	Cristian Mendez Alvarado	Ayudante	
14	Juan Esteban Meza	Ayudante	Juan Meza
15	[illegible]	Ayudante	[illegible]
16	[illegible]	Oficial	[illegible]
17	Juan Carlos [illegible]	Ayudante	
18	[illegible]	Soldador	
19	[illegible]	[illegible]	
20	Carlos Ramon Novoa Lambis	ayudante	Carlos R. Novoa Lambis
21	[illegible]	Ayudante	
22	[illegible]	Ayudante	
23	Eliecer Bermudez	Ay	Eliecer
24	Deiver Ricardo	Ayudante	
25	[illegible]	Ayudante	

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

ANEXO 5.

ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																			OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. CARNAZA	G. NITRILO	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Ever Mcapk	QF	03/09/25							X														
Sergio Lucda	A.y	03/09/25								X													
Luis Mora	Ay	03/09/25					X																
Mauricio Novoa	A.y	03/09/25								X													
Kenneth L.	AY	03/09/25					X																
Cristian Mendez	Ay.	04/09/25							X														
Fernandez Betancur	Ay.	04/09/25							X														
Carlos Ruiz	O.f.	04-09-25					X																
Wilmer Oleander	O.f	04-09-25							X														
José Silva	Soldador	04-09-25					X																
Carlos Novoa	Ayu	04.09.25					X																
Ever Hencapie	O.f	04-09-25							X														
Cristian Hernandez	Ay	04-09-25						X															
Kelner Arcila	A.y	04-09-25							X														
Wilmer Vilorio	A.y	04-09-25					X																
Duvan parra	A.y	05-09-25					X		X														
Juan Mesa	Ay	05-09-25					X																
Teobaldo Parra	A.y	05-09-25							X														

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																			OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. NITRILO	G. PRESICION	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Carlos Ruiz	O.F	10-09-25					X																	
Pablo Pallo	A.y	10-09-25						X																
Juancarlos Elles	A.y	10-09-25						X																
Cristian Hernandez	A.y	11-09-25						Y																
Fernando Betancur	A.y	11-09-25					X																	
Ever Hincapie	O.F	11-09-25	/					X																
Conor Guayara	A.y	11-09-25						X																
David Cordero	Soldador	11-09-25					X																	
Wilfredo Morales	O.F	11-09-25						X																
Icabalda	A.y	11-09-25						X																
Luis Mora	A.y	11-09-25					X																	
Elixon Bermudez	A.y	11-09-25						X																
Sergio Rueda	A.y	11-09-25						X																
Keiner Ardila	A.y	11-09-25						X																
Jhonny Alzate	A.y	11-09-25					X																	
Juancarlos Saavedra	A.y	11-09-25						X																
Javier Becerra	A.y	11-09-25									X													
Williston Vibora	A.y	11-09-25					X																	

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Articulo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande

ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD

CÓDIGO: HSE-FOR-04
VERSIÓN: 0.0
FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																	OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO Y VAQUETA	G. NITRILO	G. PRESICION	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Cristian hernandez	A.y	12-09-25					X			X												
Santa felisola	A.y	12-09-25						X														
Jesus Ruiz	A.y	12-09-25					X															
Morui Novoa	A.y	12-09-25						X														
Wesly monsalve	A.y	12-09-25						X														
José Silva	A.y	12-09-25						X														
wilton viloria	A.y	12-09-25						X														
Marvin Novoa	A.y	12-09-25						X														
Cristian Ardila	A.y	12-09-25					X															
Fernando Betancur	A.y	12-09-25					X															
Juan Carlos Saavedra	A.y	12-09-25					X															
Pablo Dallos	A.y	12-09-25					X	XX														
Kenneth López	A.y	12-09-25					X			X												
Freddy Bayett	A.y	12-09-25						X														
Luis Mora	A.y	12-09-25																			peto	
Benjamin Bucllo	A.y	12-09-25					X															
Duvier Becerra	A.y	12-09-25					X			X												
Ever Incapie								X														

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande

ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD

CÓDIGO: HSE-FOR-04
VERSIÓN: 0.0
FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																		OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. NITRILO	G. PRESICION	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Juan elles	Ay	13-09-25						X		X													
Wesley menestez	Af	13-09-25						X															
Jesus Ruz	Ay	15-09-25					X																
Marvin Mora	Ay.	15-09-25							X														
Prasca Rogelio	o. f.	15-09-25						X															
elixon bermudez	Ay	15-09-25						X															
Cristian Cole	Ay	15-09-25					X			X													
Jesus maulondo	O.f	15-09-25					X																
Wesley monzonve	A.y	15-09-25					X																
Wilfrido Morales	O.f.	15-09-25						X															
Jose silva	Soldador	15-09-25																			osctata		
Giver Atencapie	O.f	15-09-25							X														
David cordero	Soldador	15-09-25					X																
Luis Mora	Ay	15-09-25					X																
Geiner Guevara	Ay	15-09-25						X															
Juan Meza	Ay	15-09-25					X	X															
Keiner Ardila	Ay	15-09-25						X															
Fernando Betancur	Ay.	16-09-25					X		X														

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																		OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. NITRILO	G. PRESICION	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
José Silva	soldador	16-09-25																		Manijas		
Jesús Ruiz	Ay	16-09-25								X												
Juan Sabedra	Ay	16-09-25							X													
Feiner Ardila	Ay	16-09-25					X			X												
Jesus Ruiz	Ay	17-9-25					X															
Whoolrth Tejeda	Of.	17-09-25					X															
Duvier Becerra	Ay	17-09-25					X															
Wady	Of.	17-09-25						X														
Luis mova	Ay	17-09-25						X		X												
Euer incapie	Of.	17-09-25						X														
edilson martinez	Ay	17-09-25					X															
Juan Sabedra	Ay	17-09-25					X															
Jesus Ruiz	Ay	17-09-25						X														
Carlos Novoa	Ay	17-09-25					X			X												
Carlos Novoa	Ay	18-09-25					X															
Wesly mancalve	Ay	18-09-25						-		X												
Juan eliez	Ay	18-09-25						X														
Cristian Archila	Ay	18-09-25					X															

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																		OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. NITRILO	G. PRESICION	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Tocbolda Mosquera	A.y	18-09-25						X		X													
Wadyth Ewlorth	Ay	18-09-25						X															
Carlos Pena	a.f	18-09-25						X															
Keiner Avila	A.y	18-09-25								X													
Marvin Moreno	A.y	18-09-25						Y															
Cristian Mendez	A.y	18-09-25						X															
Gener Guayara	A.y	18-09-25						X															
Wilfredo Morales	O.f	18-09-25						X															
Dexier Becerra	A.y	19-09-25					X																
Ever Hincapie	O.f	19-09-25						Y															
Fernando Betancur	A.y	19-09-25																					
Jesus Marulanda	soldador	19-09-25																			Peto Acetato		
Sergio Rueda	A.y	19-09-25					X																
Luis Muñoz	A.y	19-09-25					X																
Elkin Bermudez	A.y	19-09-25								X													
Wilinton Villa	A.y	19-09-25					X																
Kenneth López	A.y	19-09-25					X																
Wesley Morales	A.y	19-09-25					X																

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																		OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. NITRILO	G. PRESICIÓN	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Juan Meza	A.y	19-09-25								X													Juan Meza
Fernando Betancur	A.y	19-09-25								X													
Marvin Rosa	A.y	19-09-25						X															
Marvin Navas	A.y	20-09-2								X													
Keiner Avila	A.y	20-09-25						X															Keiner
Whadith Mendez	A.y	20-09-25						X															
José Silva	A.y	20-09-25						X															
Wesley Mendez	A.y	20-09-25						X															
Luis Ramos	A.y	20-09-25						X															
Juan Esteban M	A.y	22-09-25					X																Juan Meza
Santa	A.y	22-09-25						X															
Elver Mejia	Aprendiz	22-09-25																					
Omar Bueno	A.y	22-09-25								X													
Cuello	A.F	22-09-25					X																
Genes Guevara	A.y	22-09-25						X															
Keiner Avila	A.y	22-09-25						X															Keiner
Elixon Bermudez	A.y	22-09-25					X																

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																			OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. NITRILO	G. PRESICION	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Sahta	Ay	23-09-25					X															
Carla Nova	Ay	23-09-25								X												
Cristian Coley	Ay	23-09-25					X															
Wilfredo Flores	O-f	23-09-25					X															
Daniel Becerra	A-y	23-09-25					X															
Jhonny Alzate	A.y	23-09-25					X															
Jesus Ruiz	A.y	24-09-25					X															
Sergio Verda	A.y	24-09-25					X															
Cristian Mendez	A.y	24-09-25					X															
Teobaldo Guevara	A.y	24-09-25								X												
Luis Mora	A.y	24-09-25					X															
David Cordero	Soldador	24-09-25					X															
Wesley Monsalve	A.y	24-09-25					X			X												
Jesus Montenegro	soldador	25-09-25					X															
Ever Hernandez	O-f	25-09-25					X															
Marvin Rodriguez	A.y	25-09-25					X															
Carlos Ruiz	O.f	25-09-25									X											
Cristian Coley	Ay	25-09-25								X												

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande

ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD

CÓDIGO: HSE-FOR-04
VERSIÓN: 0.0
FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																		OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. NITRILO	G. PRESICION	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Darwin Becerra	A.y	26-09-25									X												
Luis Muñoz	A.y	26-09-25					X														Peto		
Freddy Goyeth	A.y	26-09-25								X													
Rogelio Prasca	o.f	26.09.25								X													
Fernando Betancur	A.y	26.09.25					n																
Jhonny Alzate	A.y	27.09.25					X																
Wilfredo Meeles	o.f	27-09-25						X															
Pablo Dallos	A.y	27-09-25							X														
Jesus Ruiz	A.y	27.09.25						X															
Carlos Novoa	A.y	27.09.25						X															
Juan Carlos Ellis	A.y	27.09.25							X														
Keiner Ardila	A.y	27-09-25					X																
Mikol Hernandez	o.f	27-09-25						X															
Freddy Goyeth	A.y	29-09-25						X															
Luis Mora	A.y	29-9-25					X																
Uriel	o.f	29-09-25					X																
Elver Incapie	o.f	29-09-25					X																
Carlos Novoa	A.y	29-09-25					X																

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																		OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. NITRILO	G. PRESICION	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
José Silva	Soldador	29-09-25					X															
Duvan Poveda	A.y	29-09-25							X													
Miguel Ozorno	A.y	29-09-25						X														
Marvin Novoa	A.y	29-09-25						X														
Cristian Acdela	A.y	29-09-25					X															
Cristian Morales	A.y	30-09-25					X															
Cristian Morales	Ay	30-09-25																				
Javier Becerra	Ay.	30-09-25					X															
David cordero	soldador	30-09-25																				
José Silva	Soldador	30-09-25																				
Fernando Bohorquez	Ay	30-09-25					X			X												
Jesús Maradona	soldador	30-09-25																			Guantes soldador	
Wilinton Urbina	A.y	30-09-25					X															
Marvin Novoa	A.y	30-09-25					X															
Duvan Poveda	A.y	30-09-25									X											
Juan Meza	A.y	30-09-25					X															
Javier Becerra	Ay.	01-10-25												X								
Jesus Mohamed Cruz	Ay	01-10-25											X									

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Articulo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

ANEXO 6.

INSPECCION DE ORDEN Y ASEO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	Codigo: HSE-FOR-05
		VERSION: 0.0

PROYECTO: Mirador del Río AREA A INSPECCIONAR: Obra Mirador del Río
FECHA DE INSPECCIÓN: 11 Septiembre - 2025

DESCRIPCION	CONDICIONES			OBSERVACIONES
	SATISFACTORIO	NO SATISFACTORIO	NO APLICA	
ÁREAS DE TRABAJO				
AREA DE TRABAJO LIBRE DE OBSTACULOS EN EL PISO QUE IMPIDAN LABORAR	✓			
VIAS DE ACCESO LIBRES DE OBSTACULOS Y HERRAMIENTAS-ÁREAS SEÑALIZADAS DE TRABAJO	✓			
NO SE EVIDENCIAN ACEITES O SUSTANCIAS RESBALOSAS EN EL ÁREA DE TRABAJO	✓			
LAS ZONAS VERDES O MALEZAS DEL ÁREA DE TRABAJO SE DEVIENCIAN CONTROLADAS			✓	
LIMPIEZA E HIGIENE				
DISPONEN DE ALIMENTOS ADECUADOS E HIGIENICOS			✓	
DISPONEN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA SUS NECESIDADES FISIOLOGICAS. ORDENADO Y LIMPIO	✓			
DISPONEN DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO	✓			
SE DISPONEN DE ÀERAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	✓			
DISPONEN DE ELEMENTOS PARA EL ASEO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.	✓			
ÁREA Y CONDICIONES DE TRABAJO				
ÁREAS LIMPIAS Y ORDENDAS EN VEHÍCULOS Y EQUIPOS	✓			
UBICACIÓN E IDENTIFICACION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	✓			
IDENTIFICACION DE RECIPIENTES ROTULADO DE ACUERDO AL TIPO DE RESIDUO	✓			
SE ENCUENTRA EXTINTOR Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EL ÁREA DE TRABAJO	✓			
SE ENCUENTRA SEÑALIZADO E IDENTIFICADO EL ÁREA DE TRABAJO	✓			
ORDEN Y ASEO EN VEHICULOS				
EL VEHÍCULO NO SE EVIDENCIA RESIDUOS DE COMIDA AL INTERIOR			✓	
NO SE EVIDENCIAN MALOS OLORES Y RASTROS DE SUCIEDAD			✓	
SE LIMPIA, ORDENA Y ASEA EL INTERIOR DEL VEHÍCULO			✓	
Y HERRAMIENTAS DEL VEHICULO ADECUADAMENTE			✓	

COMENTARIOS GENERALES:

Jorge Alfonso Granada - Auxiliar HSE

INSPECCIONO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN AMBIENTAL		Pag: 1 de 2
	Código: HSE-FOR-27	Versión: 0.0	Fecha: 23 de Ene de 2023

Fecha: DD 11 MM 09 AA 25

Proyecto: Mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja | Proyecto No: 0401-23

Responsable: Angie Altamiranda | Cargo: Auxiliar HSE

Área: Mirador del río - Barrancabermeja | Número del proyecto: 0401-23

ASPECTOS A EVALUAR	VALORACIÓN			OBSERVACIONES O CORRECCIONES
IMPACTOS AMBIENTALES	SC	NC	NA	
1. Están identificados todos los aspectos e impactos ambientales de la zona en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales del área	✓			
MANEJO DE ESCOMBROS	**SC**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES O CORRECCIONES**
1. La zona de dispocisión de escombros, esta lejos de cuerpos de agua o sistemas de aguas lluvias.			✓	
2. Los escombros generados en las obras son dispuestos correctamente, no generan obstáculo para peatones y rutas de evacuación .			✓	
3. Los escombros son enviados a una escombrera autorizada por la autoridad ambiental competente u otras obras para material de relleno.			✓	
4. Los escombros están "Limpios", no presentan contaminación o mezcla con residuos peligrosos.			✓	
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	**SC**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES O CORRECCIONES**
1. La zona de almacenamiento de residuos solidos estan lejos de cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado o sumideros de aguas lluvias.	✓			
2. Las canecas, bolsas o recipientes para almacenamiento de residuos estan en buen estado, no presentan deterioro alguno.	✓			
3. Se separan los residuos en punto ecológico con recipientes con código de colores de acuerdo a la normatividad vigente o requisitos del cliente	✓			
4. Se entregan los resduos a entidades competentes para su disposición final	✓			
5. Se ha divulgado al personal de la clasificación de los residuos y como debe manejarlos y disponerlos	✓			
MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS	**SC**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES O CORRECCIONES**
1. Si tienen separados los residuos liquidos de los solidos (No se mezclan)	✓			
2. Los contenedores de los residuos liquidos estan en buien estado, no existen fugas.	✓			
3. Existe barrera para contención de residuos liquidos y esta se encuentra en buen estado	✓			
4. El personal esta capacitado y es conciente del manejo que debe darle a los residuos liquidos	✓			
5. La zona de almacenamiento de residuos líquidos esta lejos de sumideros de aguas lluvias y/o los sumideros de aguas lluvias tienen las barreras correspondientes.	✓			
6. Los pisos de la zona de almacenamiento parcial de residuos líquidos no presentan gritas o estan protegidos de tal forma que no generen contaminación del suelo.	✓			

ANEXO 7.

INSPECCION PREOPERACIONALES,

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Consorcio Río Grande	PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MENOR	CÓDIGO: HSE-FOR-07
		VERSIÓN: 0.0
		FECHA: 23/01/2023

Obra:	Mirador del Río	Semana desde:	11 sept	Hasta:	10 oct	Área:	Almacenamiento
Inspeccionado Por:	Elkin Leal			Cargo:	Almacenista		
Reportado a :	Angy Altamiranda			Cargo:	Auxiliar HSE		

CANTIDAD	ELEMENTOS	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM		ESTADO
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
16	Palas redonda	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
4	palas cuadrada	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
5	palines	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
7	picos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
5	palas draga	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2	Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
4	Alicates	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
6	Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
5	Martillos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
4	Palustres	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2	Llaves expansiva	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2	Hombre solo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
4	Sizallas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
7	Escuadras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2	Serruchos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
5	Niveles de gota	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

OBSERVACIONES			
Responsable de corregir la condición por parte del contratista:		Para la fecha:	
Firma:			
Fecha verificación compromisos:			

Consorcio Río Grande	INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA	CODIGO: HSE-FOR-100
		VERSION: 0.0
		FECHA: 23-01-2023
		PAGINA 1 DE 1

FECHA: 11 de Septiembre - 2025

PERIODO: DEL 11 Sept. AL 18 Sept DEL 2025

TRONZADORA N° 01

MARCA: Dewalt

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	✓		✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSION Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	✓		✓		✓		✓		✓					

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	
FIRMA DE INSPECTOR HSE	

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

OBSERVACIONES: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Consorcio Río Grande	INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA	CODIGO: HSE-FOR-100
		VERSION: 0.0
		FECHA: 23-01-2023
		PAGINA 1 DE 1

FECHA: 18 de Septiembre - 2025

PERIODO: DEL 18 Sept AL 25 Sept DEL 2025

TRONZADORA Nº 01

MARCA : Dewalt

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	✓		✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	✓		✓		✓		✓		✓					
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR														
FIRMA DE INSPECTOR HSE														

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

OBSERVACIONES: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.

Consorcio Río Grande	INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA	CODIGO: HSE-FOR-100
		VERSION: 0.0
		FECHA: 23-01-2023
		PAGINA 1 DE 1

FECHA: 25 de Septiembre - 2025

PERIODO: DEL 25 Sept AL 02 oct DEL 2025

TRONZADORA N° 01

MARCA : Dewalt

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	✓		✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	✓		✓		✓		✓		✓					

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	
FIRMA DE INSPECTOR HSE	

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

OBSERVACIONES: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Consorcio Río Grande	INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA	CODIGO: HSE-FOR-100
		VERSION: 0.0
		FECHA: 23-01-2023
		PAGINA 1 DE 1

FECHA: 02 de Octubre - 2025

PERIODO: DEL 02 oct AL 10 oct DEL 2025

TRONZADORA Nº 01

MARCA : Dewalt

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	✓		✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	✓		✓		✓		✓		✓					

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	
FIRMA DE INSPECTOR HSE	Jorge A Fernandez.

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

OBSERVACIONES: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE PULIDORA	Codigo: HSE-FOR-18
		VERSION: 0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 11 Septiembre - 18 Sept. 2025
ACTIVIDAD O AREA: Obra EQUIPO: MARCA: Dewalt SERIE:
inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
CABLES	✓			✓			✓			✓			✓								
ENCHUFE TRIPOLAR	✓			✓			✓			✓			✓								
SWITCHE	✓			✓			✓			✓			✓								
ESCOBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓								
TUERCA DE ACOPLE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓								
AJUSTE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓								
GUARDA DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓								
MANIJA DE SUJECCION	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓								

OBSERVACIONES

INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE PULIDORA	Codigo: HSE-FOR-18
		VERSION: 0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 18 Septiembre - 25 Sept 2025
ACTIVIDAD O AREA: Obra EQUIPO: MARCA: Dewalt SERIE:
inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
CABLES	✓			✓			✓			✓			✓								
ENCHUFE TRIPOLAR	✓			✓			✓			✓			✓								
SWITCHE	✓			✓			✓			✓			✓								
ESCOBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓								
TUERCA DE ACOPLE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓								
AJUSTE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓								
GUARDA DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓								
MANIJA DE SUJECCION	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓								

OBSERVACIONES

Anthony Serrano Sgt	Angie Altamirano - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE PULIDORA	Codigo: HSE-FOR-18
		VERSION: 0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 25 septiembre - 02 Octubre 2025
ACTIVIDAD O AREA: Obra EQUIPO: MARCA: Dewalt SERIE:
inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
CABLES	✓			✓			✓			✓			✓								
ENCHUFE TRIPOLAR	✓			✓			✓			✓			✓								
SWITCHE	✓			✓			✓			✓			✓								
ESCOBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓								
TUERCA DE ACOPLE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓								
AJUSTE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓								
GUARDA DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓								
MANIJA DE SUJECCION	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓								

OBSERVACIONES

Anthony Guarín INSPECCIONO-CARGO	Angie Altamirano - Auxiliar HSE REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE PULIDORA	Codigo: HSE-FOR-18
		VERSION: 0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 02 octubre - 10 Oct 2025
ACTIVIDAD O AREA: Obra EQUIPO: MARCA: Dewalt SERIE:
Inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
CABLES	✓			✓			✓			✓			✓								
ENCHUFE TRIPOLAR	✓			✓			✓			✓			✓								
SWITCHE	✓			✓			✓			✓			✓								
ESCOBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓								
TUERCA DE ACOPLE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓								
AJUSTE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓								
GUARDA DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓								
MANIJA DE SUJECCION	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓								

OBSERVACIONES

INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	PREOPERACIONAL DE RETROCARGADORA O PAJARITA	CÓDIGO: HSE-FOR-99
		VERSIÓN: 0.0

OBRA: Mirador del Río
EQUIPO: Mini Retro excavadora
OPERADOR: Andres Herrera Fonseca
INSPECCIONADO POR: Andres Herrera Fonseca

MODELO: 30U
MARCA: Hitauchi
SERIE: QA590 CK10036
FECHA DE INSPECCIÓN: 11 - 18 Septiembre 2025

	ITEM	APLICA		LUNES				MARTES				MIERCOLES				JUEVES				VIERNES				SABADO				DOMINGO			
		SI	NO	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D
SISTEMA ELECTRICO	Encendido	✓														✓				✓				✓							
	Luces	✓														✓				✓				✓							
	TABLERO DE INDICADORES	✓														✓				✓				✓							
	Indicador de temperatura del motor	✓														✓				✓				✓							
	Indicador de presiòn de aceite del motor	✓														✓				✓				✓							
	Indicador o Amperimetro	✓														✓				✓				✓							
	Pito	✓														✓				✓				✓							
	Alarma de retroceso	✓														✓				✓				✓							
MOTOR																✓				✓				✓							
SISTEMA HIDRAULICO	Cilindros	✓														✓				✓				✓							
	Mangueras	✓														✓				✓				✓							
	Bombas Hidraulicas	✓														✓				✓				✓							
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO																														
CABINA	Protección Abierta	✓														✓				✓				✓							
	Protección Cerrada	✓														✓				✓				✓							
	Cinturón de seguridad	✓														✓				✓				✓							
	Extintor de incendio		X																												
	Asiento	✓														✓				✓				✓							
OTROS	Rodamiento	✓														✓				✓				✓							
	Hoja Topadora		X																												
	Sistema Ripper		X																												
	Llantas		X																												
	Cuchilla	✓														✓				✓				✓							
	Escarificador		X																												
	Rodillo		X																												
FIRMAS	FIRMA DEL MECANICO Y/O OPERADOR																														
	Vo.Bo. HSE																														

OBSERVACIONES:

B: BUENO A: ACEPTABLE R: REGULAR D: DEFICIENTE

Consorcio Río Grande	PREOPERACIONAL DE RETROCARGADORA O PAJARITA	CÓDIGO: HSE-FOR-99
		VERSIÓN: 0.0

OBRA: Mirador del Río
EQUIPO: Mini Retro excavadora
OPERADOR: Andrei Herrera Fonseca
INSPECCIONADO POR: Andrei Herrera Fonseca

MODELO: 30 U
MARCA: Hitauchi
SERIE: QA590CK100 36
FECHA DE INSPECCIÓN: 22 Septiembre – 30 Sept 2025

	ITEM	APLICA		LUNES				MARTES				MIERCOLES				JUEVES				VIERNES				SABADO				DOMINGO			
		SI	NO	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D	B	A	R	D
SISTEMA ELECTRICO	Encendido	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Luces	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	TABLERO DE INDICADORES	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Indicador de temperatura del motor	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Indicador de presiòn de aceite del motor	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Indicador o Amperimetro	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Pito	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Alarma de retroceso	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
MOTOR																															
SISTEMA HIDRAULICO	Cilindros	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Mangueras	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Bombas Hidraulicas	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO																														
CABINA	Protección Abierta	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Protección Cerrada	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Cinturón de seguridad	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Extintor de incendio		X																												
	Asiento	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
OTROS	Rodamiento	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Hoja Topadora		X																												
	Sistema Ripper		X																												
	Llantas		X																												
	Cuchilla	✓		✓				✓				✓				✓				✓				✓							
	Escarificador		X																												
	Rodillo		X																												
FIRMAS	FIRMA DEL MECANICO Y/O OPERADOR																														
	Vo.Bo. HSE			Jorge Alexander				Jorge Alexander				Jorge Alexander				Jorge Alexander				Jorge Alexander				Jorge Alexander							

OBSERVACIONES:

B: BUENO A: ACEPTABLE R: REGULAR D: DEFICIENTE

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE CAMIÓN TURBO	Codigo: HSE-FOR-11
		VERSION:0.0

PROYECTO: Construcción de mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja **NUMERO DEL PROYECTO:** 0401-23

FECHA DE INSPECCIÓN: 11 / Septiembre 2025 - 18 sept 2025

PLACA: FWX - 417 **MARCA:** INO

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA
LUCES																					
De trabajo delanteras(altas, bajas)	✓			✓			✓			✓			✓								
De trabajo traseras	✓			✓			✓			✓			✓								
Direccionales	✓			✓			✓			✓			✓								
De parqueo	✓			✓			✓			✓			✓								
Stop	✓			✓			✓			✓			✓								
CABINA																					
Espejo central	✓			✓			✓			✓			✓								
Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓								
Alarma de Retroceso	✓			✓			✓			✓			✓								
Pito	✓			✓			✓			✓			✓								
Seguro del capot	✓			✓			✓			✓			✓								
Freno de Servicio	✓			✓			✓			✓			✓								
Freno de emergencia	✓			✓			✓			✓			✓								
Dirección(desajuste, ruido).	✓			✓			✓			✓			✓								
Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓								
Puertas (	✓			✓			✓			✓			✓								
Vidrio frontal en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓								
Extinguidor (10 lbs)	✓			✓			✓			✓			✓								
Botiquín	✓			✓			✓			✓			✓								
Asientos en buena condicion	✓			✓			✓			✓			✓								
Indicadores (Hidráulico- voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓			✓			✓			✓			✓								
Acondicionador de aire.	✓			✓			✓			✓			✓								
Caja de cambios en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓								
Equipo carretera completo	✓			✓			✓			✓			✓								
Tapa platón (camioneta)	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado del platón (fibra)	✓			✓			✓			✓			✓								
Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓			✓			✓			✓			✓								
LLANTAS																					
Llantas(lisas,abultamientos,cortaduras,tuercas)	✓			✓			✓			✓			✓								
Llanta de repuesto	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO MECANICO																					
Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de correas	✓			✓			✓			✓			✓								
Batería (cables,bornes,niveles)	✓			✓			✓			✓			✓								
Radiador(fugas, tapa)	✓			✓			✓			✓			✓								
Tanque de combustible(Abrasaderas-soporte)	✓			✓			✓			✓			✓								
Mangueras	✓			✓			✓			✓			✓								
Suspensión, terminales	✓			✓			✓			✓			✓								
OBSEVACIONES																					

Conductor	Angie Altamiranda - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE CAMIÓN TURBO	Codigo: HSE-FOR-11
		VERSION:0.0

PROYECTO: Construcción de mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja **NUMERO DEL PROYECTO:** 0401-23
FECHA DE INSPECCIÓN: 18 Septiembre - 25 Sept 2025
PLACA: FWX - 417 **MARCA:** JNO

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA
LUCES																					
De trabajo delanteras(altas, bajas)	✓			✓			✓			✓			✓								
De trabajo traseras	✓			✓			✓			✓			✓								
Direccionales	✓			✓			✓			✓			✓								
De parqueo	✓			✓			✓			✓			✓								
Stop	✓			✓			✓			✓			✓								
CABINA																					
Espejo central	✓			✓			✓			✓			✓								
Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓								
Alarma de Retroceso	✓			✓			✓			✓			✓								
Pito	✓			✓			✓			✓			✓								
Seguro del capot	✓			✓			✓			✓			✓								
Freno de Servicio	✓			✓			✓			✓			✓								
Freno de emergencia	✓			✓			✓			✓			✓								
Dirección(desajuste, ruido).	✓			✓			✓			✓			✓								
Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓								
Puertas (	✓			✓			✓			✓			✓								
Vidrio frontal en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓								
Extinguidor (10 lbs)	✓			✓			✓			✓			✓								
Botiquín	✓			✓			✓			✓			✓								
Asientos en buena condicion	✓			✓			✓			✓			✓								
Indicadores (Hidráulico- voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓			✓			✓			✓			✓								
Acondicionador de aire.	✓			✓			✓			✓			✓								
Caja de cambios en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓								
Equipo carretera completo	✓			✓			✓			✓			✓								
Tapa platón (camioneta)	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado del platón (fibra)	✓			✓			✓			✓			✓								
Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓			✓			✓			✓			✓								
LLANTAS																					
Llantas(lisas,abultamientos,cortaduras,tuercas)	✓			✓			✓			✓			✓								
Llanta de repuesto	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO MECANICO																					
Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de correas	✓			✓			✓			✓			✓								
Batería (cables,bornes,niveles)	✓			✓			✓			✓			✓								
Radiador(fugas, tapa)	✓			✓			✓			✓			✓								
Tanque de combustible(Abrasaderas-soporte)	✓			✓			✓			✓			✓								
Mangueras	✓			✓			✓			✓			✓								
Suspensión, terminales	✓			✓			✓			✓			✓								

OBSEVACIONES

Conductor	Angel Almeyda - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE CAMIÓN TURBO	Codigo: HSE-FOR-11
		VERSION:0.0

PROYECTO: Construcción de mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja **NUMERO DEL PROYECTO:** 0401-23

FECHA DE INSPECCIÓN: 25 Septiembre - 02 Oct 2025

PLACA: EWX - 497 **MARCA:** TINO

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA
LUCES																					
De trabajo delanteras(altas, bajas)	✓			✓			✓			✓			✓								
De trabajo traseras	✓			✓			✓			✓			✓								
Direccionales	✓			✓			-			✓			✓								
De parqueo	✓			✓			✓			✓			✓								
Stop	✓			✓			✓			✓			✓								
CABINA																					
Espejo central	✓			✓			✓			✓			✓								
Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓								
Alarma de Retroceso	✓			✓			✓			✓			✓								
Pito	✓			✓			✓			✓			✓								
Seguro del capot	✓			✓			✓			✓			✓								
Freno de Servicio	✓			✓			✓			✓			✓								
Freno de emergencia	✓			✓			✓			✓			✓								
Dirección(desajuste, ruido).	✓			✓			✓			✓			✓								
Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓								
Puertas (	✓			✓			✓			✓			✓								
Vidrio frontal en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓								
Extinguidor (10 lbs)	✓			✓			✓			✓			✓								
Botiquín	✓			✓			✓			✓			✓								
Asientos en buena condicion	✓			✓			✓			✓			✓								
Indicadores (Hidráulico- voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓			✓			✓			✓			✓								
Acondicionador de aire.	✓			✓			✓			✓			✓								
Caja de cambios en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓								
Equipo carretera completo	✓			✓			✓			✓			✓								
Tapa platón (camioneta)	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado del platón (fibra)	✓			✓			✓			✓			✓								
Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓			✓			✓			✓			✓								
LLANTAS																					
Llantas(lisas,abultamientos,cortaduras,tuercas)	✓			✓			✓			✓			✓								
Llanta de repuesto	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO MECANICO																					
Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de correas	✓			✓			✓			✓			✓								
Batería (cables,bornes,niveles)	✓			✓			✓			✓			✓								
Radiador(fugas, tapa)	✓			✓			✓			✓			✓								
Tanque de combustible(Abrasaderas-soporte)	✓			✓			✓			✓			✓								
Mangueras	✓			-			✓			✓			✓								
Suspensión, terminales	/			/			/			/			/								

OBSEVACIONES

Conductor	Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE CAMIÓN TURBO	Codigo: HSE-FOR-11
		VERSION:0.0

PROYECTO: Construcción de mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja **NUMERO DEL PROYECTO:** 0401-23

FECHA DE INSPECCIÓN: 02 Octubre 2025 - 10 Oct 2025

PLACA: FWX - 417 **MARCA:** INO

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA
LUCES																					
De trabajo delanteras(altas, bajas)	✓			✓			✓			✓			✓								
De trabajo traseras	✓			✓			✓			✓			✓								
Direccionales	✓			✓			✓			✓			✓								
De parqueo	✓			✓			✓			✓			✓								
Stop	✓			✓			✓			✓			✓								
CABINA																					
Espejo central	✓			✓			✓			✓			✓								
Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓								
Alarma de Retroceso	✓			✓			✓			✓			✓								
Pito	✓			✓			✓			✓			✓								
Seguro del capot	✓			✓			✓			✓			✓								
Freno de Servicio	✓			✓			✓			✓			✓								
Freno de emergencia	✓			✓			✓			✓			✓								
Dirección(desajuste, ruido).	✓			✓			✓			✓			✓								
Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓								
Puertas (	✓			✓			✓			✓			✓								
Vidrio frontal en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓								
Extinguidor (10 lbs)	✓			✓			✓			✓			✓								
Botiquín	✓			✓			✓			✓			✓								
Asientos en buena condicion	✓			✓			✓			✓			✓								
Indicadores (Hidráulico- voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓			✓			✓			✓			✓								
Acondicionador de aire.	✓			✓			✓			✓			✓								
Caja de cambios en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓								
Equipo carretera completo	✓			✓			✓			✓			✓								
Tapa platón (camioneta)	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado del platón (fibra)	✓			✓			✓			✓			✓								
Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓			✓			✓			✓			✓								
LLANTAS																					
Llantas(lisas,abultamientos,cortaduras,tuercas)	✓			✓			✓			✓			✓								
Llanta de repuesto	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO MECANICO																					
Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de correas	✓			✓			✓			✓			✓								
Batería (cables,bornes,niveles)	✓			✓			✓			✓			✓								
Radiador(fugas, tapa)	✓			✓			✓			✓			✓								
Tanque de combustible(Abrasaderas-soporte)	✓			✓			✓			✓			✓								
Mangueras	✓			✓			✓			✓			✓								
Suspensión, terminales	✓			✓			✓			✓			✓								

OBSEVACIONES

conductor	Jorge Alexander - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE VIBRADOR PARA CONCRETO	Codigo: HSE-FOR-109
		VERSION: 0.0

PROYECTO: Obra Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCIÓN: 11 Septiembre 2025 ACTIVIDAD O ÁREA: Fundida de columnas
OPERADOR: Marvin Novoa Lambis
inspección: Diaria: X Semanal: Mensual:



DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
S: SI CUMPLE NC: NO CUMPLE / NO APLICA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NS	S	NC	NA	S	NC	NA
ELEMENTOS DE OPERACIÓN																					
Botella vibradora en buen estado										✓											
Flexible en buen estado										✓											
Cuerpo de acople en buenas condiciones										✓											
Buen estado de conexiones eléctricas (extenciones, cables, toma(del equipo										✓											
Rodamiento de giro (acople) en buen estado										✓											
Motro en buen estado de funcionamiento										✓											
Estructura metálica en buen estado										✓											
Buen estado físico general del equipo (carcasa libre de abolladuras, fisuras, rupturas, rejillas libres de ventilación y condiciones de aseo)										✓											
Equipo de protección personal del operador										✓											

FIRMA DEL OPERADOR	MARVIN NOVOA
REVISÓ - Vobo. HSE	

OBSERVACIONES

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE VIBRADOR PARA CONCRETO	Codigo: HSE-FOR-109
		VERSION: 0.0

PROYECTO: Obra Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCIÓN: 03 Octubre 2025 ACTIVIDAD O ÁREA: Fundida de Placa
OPERADOR: Gener Guayara Zarate
inspección: Diaria: X Semanal: Mensual:



DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
S: SI CUMPLE NC: NO CUMPLE / NO APLICA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NS	S	NC	NA	S	NC	NA
ELEMENTOS DE OPERACIÓN																					
Botella vibradora en buen estado													✓								
Flexible en buen estado													✓								
Cuerpo de acople en buenas condiciones													✓								
Buen estado de conexiones eléctricas (extenciones, cables, toma(del equipo													✓								
Rodamiento de giro (acople) en buen estado													✓								
Motro en buen estado de funcionamiento													✓								
Estructura metálica en buen estado													✓								
Buen estado físico general del equipo (carcasa libre de abolladuras, fisuras, rupturas, rejillas libres de ventilación y condiciones de aseo)													✓								
Equipo de protección personal del operador													✓								

FIRMA DEL OPERADOR	Gener Guayara
REVISÓ - Vobo. HSE	Jorge Altamirano.

OBSERVACIONES

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN TRABAJOS EN SOLDADURA	Codigo: HSE-FOR-23
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 11 Septiembre - 18 Sept 2025
ACTIVIDAD O AREA: Area de Soldadura
Inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
SI-NO/ NO APLICA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
REQUERIMIENTOS GENERALES																					
Se encuentra el permiso de trabajo en caliente en sitio y firmado	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentra un extintor multiproposito en el área de trabajo.	✓			✓			✓			✓			✓								
El operador usa sus EPP específicos para la labor	✓			✓			✓			✓			✓								
Se cuenta con un veedor de incendios		✓			✓			✓		.	✓			✓							
Se realizo la medición de gases	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentra el polo a tierra instalado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓								
Los cables de soldadura se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
Existe un recipiente para depositar sobrantes	✓			✓			✓			✓			✓								
El pedernal de encendido se encuentra en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓						
Existe el interruptor aislante de la fuente principal eléctrica	✓			✓			✓			✓			✓								
Existen mamparas de protección	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentran despejadas las vías accesos de cables y electrodos	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentra el área aseada de material combustible	✓			✓			✓			✓			✓								
SOLDADURA DE ARCO CON METAL PROTEGIDO																					
El porta electrodo es el adecuado.	✓			✓			✓			✓			✓								
El electrodo de masa a tierra se encuentra ubicado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentra en buen estado el horno porta electrodos	✓			✓			✓			✓			✓								
SOLDADURA CON USO DE CILINDROS DE GAS																					
Los cilindros se encuentran en espacios abiertos y ventilados			✓			✓			✓			✓			✓						
El regulador es el adecuado para cada cilindro.			✓			✓			✓			✓			✓						
Se encuentran los cilindros en posición vertical y amarrados			✓			✓			✓			✓			✓						
Se encuentran los atrapallamas en ambos extremos de las mangueras	✓			✓			✓			✓			✓								
Los cilindros se encuentran ubicados en sus carretillas	✓			✓			✓			✓			✓								
Los cilindros se encuentran con sus tapas protectoras	✓			✓			✓			✓			✓								
Los cilindros se encuentran lejos del alcance de las chispas del trabajo	✓			✓			✓			✓			✓								
SOLDADURA CADWELD																					
El molde de grafito se encuentra seco y en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓						
Las pinzas sujetadoras se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
El cepillo con cerdas de bronce se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								

Nota: La casilla central NO debe estar vacía y sin ningún pendiente antes de iniciar el trabajo

OBSERVACIONES

David Cordero - Soldador	Angie Hernandez - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN TRABAJOS EN SOLDADURA	Codigo: HSE-FOR-23
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCIÓN: 18 Septiembre - 25 Sept 2025
ACTIVIDAD O AREA: Area Soldadura
inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
SI-NO/ NO APLICA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
REQUERIMIENTOS GENERALES																					
Se encuentra el permiso de trabajo en caliente en sitio y firmado	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentra un extintor multiproposito en el área de trabajo.	✓			✓			✓			✓			✓								
El operador usa sus EPP específicos para la labor	✓			✓			✓			✓			✓								
Se cuenta con un veedor de incendios		✓			✓			✓			✓			✓							
Se realizo la medición de gases	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentra el polo a tierra instalado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓								
Los cables de soldadura se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
Existe un recipiente para depositar sobrantes	✓			✓			✓			✓			✓								
El pedernal de encendido se encuentra en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓						
Existe el interruptor aislante de la fuente principal eléctrica	✓			✓			✓			✓			✓								
Existen mamparas de protección	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentran despejadas las vías accesos de cables y electrodos	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentra el área aseada de material combustible	✓			✓			✓			✓			✓								
SOLDADURA DE ARCO CON METAL PROTEGIDO																					
El porta electrodo es el adecuado.	✓			✓			✓			✓			✓								
El electrodo de masa a tierra se encuentra ubicado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentra en buen estado el horno porta electrodos	✓			✓			✓			✓			✓								
SOLDADURA CON USO DE CILINDROS DE GAS																					
Los cilindros se encuentran en espacios abiertos y ventilados			✓			✓			✓			✓			✓						
El regulador es el adecuado para cada cilindro.			✓			✓			✓			✓			✓						
Se encuentran los cilindros en posición vertical y amarrados			✓			✓			✓			✓			✓						
Se encuentran los atrapallamas en ambos extremos de las mangueras	✓			✓			✓			✓			✓								
Los cilindros se encuentran ubicados en sus carretillas	✓			✓			✓			✓			✓								
Los cilindros se encuentran con sus tapas protectoras	✓			✓			✓			✓			✓								
Los cilindros se encuentran lejos del alcance de las chispas del trabajo	✓			✓			✓			✓			✓								
SOLDADURA CADWELD																					
El molde de grafito se encuentra seco y en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓						
Las pinzas sujetadoras se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
El cepillo con cerdas de bronce se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								

Nota: La casilla central NO debe estar vacía y sin ningún pendiente antes de iniciar el trabajo

OBSERVACIONES

David Cordero - Soldador	Angie Alejandra - Auxiliar HST
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN TRABAJOS EN SOLDADURA	Codigo: HSE-FOR-23
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 25 septiembre - 02 octubre 2025
ACTIVIDAD O AREA: Area Soldadura
inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
SI-NO/ NO APLICA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
REQUERIMIENTOS GENERALES																					
Se encuentra el permiso de trabajo en caliente en sitio y firmado	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentra un extintor multiproposito en el área de trabajo.	✓			✓			✓			✓			✓								
El operador usa sus EPP específicos para la labor	✓			✓			✓			✓			✓								
Se cuenta con un veedor de incendios		✓			✓			✓			✓			✓							
Se realizo la medición de gases	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentra el polo a tierra instalado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓								
Los cables de soldadura se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
Existe un recipiente para depositar sobrantes	✓			✓			✓			✓			✓								
El pedernal de encendido se encuentra en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓						
Existe el interruptor aislante de la fuente principal eléctrica	✓			✓			✓			✓			✓								
Existen mamparas de protección	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentran despejadas las vías accesos de cables y electrodos	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentra el área aseada de material combustible	✓			✓			✓			✓			✓								
SOLDADURA DE ARCO CON METAL PROTEGIDO																					
El porta electrodo es el adecuado.	✓			✓			✓			✓			✓								
El electrodo de masa a tierra se encuentra ubicado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentra en buen estado el horno porta electrodos	✓			✓			✓			✓			✓								
SOLDADURA CON USO DE CILINDROS DE GAS																					
Los cilindros se encuentran en espacios abiertos y ventilados			✓			✓			✓			✓			✓						
El regulador es el adecuado para cada cilindro.			✓			✓			✓			✓			✓						
Se encuentran los cilindros en posición vertical y amarrados			✓			✓			✓			✓			✓						
Se encuentran los atrapallamas en ambos extremos de las mangueras	✓			✓			✓			✓			✓								
Los cilindros se encuentran ubicados en sus carretillas	✓			✓			✓			✓			✓								
Los cilindros se encuentran con sus tapas protectoras	✓			✓			✓			✓			✓								
Los cilindros se encuentran lejos del alcance de las chispas del trabajo	✓			✓			✓			✓			✓								
SOLDADURA CADWELD																					
El molde de grafito se encuentra seco y en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓						
Las pinzas sujetadoras se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
El cepillo con cerdas de bronce se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								

Nota: La casilla central NO debe estar vacia y sin ningún pendiente antes de iniciar el trabajo

OBSERVACIONES

David Cordero - Soldador	Jorge Alexander - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN TRABAJOS EN SOLDADURA	Codigo: HSE-FOR-23
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 02 Octubre - 10 Octubre 2025
ACTIVIDAD O AREA: Area Soldadura
inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
SI-NO/ NO APLICA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
REQUERIMIENTOS GENERALES																					
Se encuentra el permiso de trabajo en caliente en sitio y firmado	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentra un extintor multiproposito en el área de trabajo.	✓			✓			✓			✓			✓								
El operador usa sus EPP específicos para la labor	✓			✓			✓			✓			✓								
Se cuenta con un veedor de incendios		✓			✓			✓			✓			✓							
Se realizo la medición de gases	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentra el polo a tierra instalado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓								
Los cables de soldadura se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
Existe un recipiente para depositar sobrantes	✓			✓			✓			✓			✓								
El pedernal de encendido se encuentra en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓						
Existe el interruptor aislante de la fuente principal eléctrica	✓			✓			✓			✓			✓								
Existen mamparas de protección	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentran despejadas las vías accesos de cables y electrodos	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentra el área aseada de material combustible	✓			✓			✓			✓			✓								
SOLDADURA DE ARCO CON METAL PROTEGIDO																					
El porta electrodo es el adecuado.	✓			✓			✓			✓			✓								
El electrodo de masa a tierra se encuentra ubicado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentra en buen estado el horno porta electrodos	✓			✓			✓			✓			✓								
SOLDADURA CON USO DE CILINDROS DE GAS																					
Los cilindros se encuentran en espacios abiertos y ventilados			✓			✓			✓			✓			✓						
El regulador es el adecuado para cada cilindro.			✓			✓			✓			✓			✓						
Se encuentran los cilindros en posición vertical y amarrados			✓			✓			✓			✓			✓						
Se encuentran los atrapallamas en ambos extremos de las mangueras	✓			✓			✓			✓			✓								
Los cilindros se encuentran ubicados en sus carretillas	✓			✓			✓			✓			✓								
Los cilindros se encuentran con sus tapas protectoras	✓			✓			✓			✓			✓								
Los cilindros se encuentran lejos del alcance de las chispas del trabajo	✓			✓			✓			✓			✓								
SOLDADURA CADWELD																					
El molde de grafito se encuentra seco y en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓						
Las pinzas sujetadoras se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
El cepillo con cerdas de bronce se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								

Nota: La casilla central NO debe estar vacía y sin ningún pendiente antes de iniciar el trabajo

OBSERVACIONES

David Cortes - Soldador	Angie Altamirando - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE EQUIPO DE OXICORTE	Codigo: HSE-FOR-14
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0407-23
FECHA DE INSPECCION: 11 Septiembre - 18 Sept 2025
ACTIVIDAD O AREA: Área Soldadura
inspección: Diaria: Semanal: x Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
ELEMENTOS DE OPERACIÓN																					
REGULADORES																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES, LIBRES DE GRASAS/ACEITE	✓			✓			✓			✓			✓								
LOS MANOMETROS FUNCIONAN CORRECTAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓								
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓								
LA VALVULA DE SOBREPRESION FUNCIONA ADECUADAMENTE?	✓			✓			✓			✓			✓								
BLOQUEADORES DE RETROCESO DE LLAMA-CHEQUES Y VALVULAS UNIDIRECCIONALES																					
ESTAN INSTALADOS LOS ANTERIORES DISPOSITIVOS?	✓			✓			✓			✓			✓								
FUNCIONAN ADECUADAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓								
FUERON PROBADOS SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE	✓			✓			✓			✓			✓								
MANGUERAS																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES?	✓			✓			✓			✓			✓								
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓								
LAS CONEXIONES DE MANGUERAS FUERON APROBADAS?	✓			✓			✓			✓			✓								
SOPLETES																					
EL SOPLETE ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓								
EL AJUSTE DE LA BOQUILLA AL SOPLETE ES BUENO?	✓			✓			✓			✓			✓								
LA BOQUILLA ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DE LA BOQUILLA	✓			✓			✓			✓			✓								
CONDICION DE LAS VALVULAS EN EL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DE LA VALVULA EN LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓								
TIENE LA VALVULA DE OXIGENO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DE LA VALVULA EN EL CILINDRO DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓								
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓								
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓								
CARRETILLA PARA COLOCAR/TRANSPORTAR LAS BOTELLAS	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DEL REGULADOR DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓								
CONDICION DEL REGULADOR DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓								
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA DE CHEQUE			X			X			X			X			X						
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA ATRAPALLAMAS			X			X			X			X			X						
ESTADO DE LAS MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓								
SE HIZO REVISION DE ESCAPE EN LAS CONEXIONES	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTA LIBRE EL EQUIPO DE COLGANDEJOS/ELEMENTOS EXTRAÑOS	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DE LA LLAVE PARA INSTALAR LOS MANOMETROS	✓			✓			✓			✓			✓								
SE CUENTA CON ENCENDEDOR DE FRICCION	✓			✓			✓			✓			✓								
TIENE TAPA DE SEGURIDAD LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓								

OBSERVACIONES

David Cordero - Soldador	Angie Alejandra - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE EQUIPO DE OXICORTE	Codigo: HSE-FOR-14
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 18 septiembre - 25 Sept 2025
ACTIVIDAD O AREA: Área de Soldadura
inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
ELEMENTOS DE OPERACIÓN																					
REGULADORES																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES, LIBRES DE GRASAS/ACEITE	✓			✓			✓			✓			✓								
LOS MANOMETROS FUNCIONAN CORRECTAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓								
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓								
LA VALVULA DE SOBREPRESION FUNCIONA ADECUADAMENTE?	✓			✓			✓			✓			✓								
BLOQUEADORES DE RETROCESO DE LLAMA-CHEQUES Y VALVULAS UNIDIRECCIONALES																					
ESTAN INSTALADOS LOS ANTERIORES DISPOSITIVOS?	✓			✓			✓			✓			✓								
FUNCIONAN ADECUADAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓								
FUERON PROBADOS SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE	✓			✓			✓			✓			✓								
MANGUERAS																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES?	✓			✓			✓			✓			✓								
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓								
LAS CONEXIONES DE MANGUERAS FUERON APROBADAS?	✓			✓			✓			✓			✓								
SOPLETES																					
EL SOPLETE ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓								
EL AJUSTE DE LA BOQUILLA AL SOPLETE ES BUENO?	✓			✓			✓			✓			✓								
LA BOQUILLA ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DE LA BOQUILLA	✓			✓			✓			✓			✓								
CONDICION DE LAS VALVULAS EN EL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DE LA VALVULA EN LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓								
TIENE LA VALVULA DE OXIGENO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DE LA VALVULA EN EL CILINDRO DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓								
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓								
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓								
CARRETILLA PARA COLOCAR/TRANSPORTAR LAS BOTELLAS	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DEL REGULADOR DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓								
CONDICION DEL REGULADOR DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓								
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA DE CHEQUE			X			X			X			X			X						
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA ATRAPALLAMAS			X			X			X			X			X						
ESTADO DE LAS MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓								
SE HIZO REVISION DE ESCAPE EN LAS CONEXIONES	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTA LIBRE EL EQUIPO DE COLGANDEJOS/ELEMENTOS EXTRAÑOS	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DE LA LLAVE PARA INSTALAR LOS MANOMETROS	✓			✓			✓			✓			✓								
SE CUENTA CON ENCENDEDOR DE FRICCION	✓			✓			✓			✓			✓								
TIENE TAPA DE SEGURIDAD LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓								

OBSERVACIONES

Daniel Pardo - Soldador	Jorge A. Hammond - Auxiliar HST
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE EQUIPO DE OXICORTE	Codigo: HSE-FOR-14
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCIÓN: 25 Septiembre - 02 octubre 2025
ACTIVIDAD O AREA: Area Soldadura
inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
ELEMENTOS DE OPERACIÓN																					
REGULADORES																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES, LIBRES DE GRASAS/ACEITE	✓			✓			✓			✓			✓								
LOS MANOMETROS FUNCIONAN CORRECTAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓								
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓								
LA VALVULA DE SOBREPRESION FUNCIONA ADECUADAMENTE?	✓			✓			✓			✓			✓								
BLOQUEADORES DE RETROCESO DE LLAMA-CHEQUES Y VALVULAS UNIDIRECCIONALES																					
ESTAN INSTALADOS LOS ANTERIORES DISPOSITIVOS?	✓			✓			✓			✓			✓								
FUNCIONAN ADECUADAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓								
FUERON PROBADOS SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE	✓			✓			✓			✓			✓								
MANGUERAS																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES?	✓			✓			✓			✓			✓								
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓								
LAS CONEXIONES DE MANGUERAS FUERON APROBADAS?	✓			✓			✓			✓			✓								
SOPLETES																					
EL SOPLETE ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓								
EL AJUSTE DE LA BOQUILLA AL SOPLETE ES BUENO?	✓			✓			✓			✓			✓								
LA BOQUILLA ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DE LA BOQUILLA	✓			✓			✓			✓			✓								
CONDICION DE LAS VALVULAS EN EL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DE LA VALVULA EN LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓								
TIENE LA VALVULA DE OXIGENO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DE LA VALVULA EN EL CILINDRO DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓								
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓								
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓								
CARRETILLA PARA COLOCAR/TRANSPORTAR LAS BOTELLAS	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DEL REGULADOR DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓								
CONDICION DEL REGULADOR DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓								
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA DE CHEQUE			X			X			X			X			X						
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA ATRAPALLAMAS			X			X			X			X			X						
ESTADO DE LAS MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓								
SE HIZO REVISION DE ESCAPE EN LAS CONEXIONES	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTA LIBRE EL EQUIPO DE COLGANDEJOS/ELEMENTOS EXTRAÑOS	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DE LA LLAVE PARA INSTALAR LOS MANOMETROS	✓			✓			✓			✓			✓								
SE CUENTA CON ENCENDEDOR DE FRICCION	✓			✓			✓			✓			✓								
TIENE TAPA DE SEGURIDAD LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓								

OBSERVACIONES

Dany Cordero - Soldador	Angie Alejandra - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE EQUIPO DE OXICORTE	Codigo: HSE-FOR-14
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401 - 23
FECHA DE INSPECCION: 02 octubre - 10 octubre 2025
ACTIVIDAD O AREA: Area Soldadura
Inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
ELEMENTOS DE OPERACIÓN																					
REGULADORES																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES, LIBRES DE GRASAS/ACEITE	✓			✓			✓			✓			✓								
LOS MANOMETROS FUNCIONAN CORRECTAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓								
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓								
LA VALVULA DE SOBREPRESION FUNCIONA ADECUADAMENTE?	✓			✓			✓			✓			✓								
BLOQUEADORES DE RETROCESO DE LLAMA-CHEQUES Y VALVULAS UNIDIRECCIONALES																					
ESTAN INSTALADOS LOS ANTERIORES DISPOSITIVOS?	✓			✓			✓			✓			✓								
FUNCIONAN ADECUADAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓								
FUERON PROBADOS SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE	✓			✓			✓			✓			✓								
MANGUERAS																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES?	✓			✓			✓			✓			✓								
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓								
LAS CONEXIONES DE MANGUERAS FUERON APROBADAS?	✓			✓			✓			✓			✓								
SOPLETES																					
EL SOPLETE ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓								
EL AJUSTE DE LA BOQUILLA AL SOPLETE ES BUENO?	✓			✓			✓			✓			✓								
LA BOQUILLA ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DE LA BOQUILLA	✓			✓			✓			✓			✓								
CONDICION DE LAS VALVULAS EN EL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DE LA VALVULA EN LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓								
TIENE LA VALVULA DE OXIGENO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DE LA VALVULA EN EL CILINDRO DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓								
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓								
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓								
CARRETILLA PARA COLOCAR/TRANSPORTAR LAS BOTELLAS	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DEL REGULADOR DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓								
CONDICION DEL REGULADOR DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓								
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA DE CHEQUE			X			X			X			X			X						
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA ATRAPALLAMAS			X			X			X			X			X						
ESTADO DE LAS MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓								
SE HIZO REVISION DE ESCAPE EN LAS CONEXIONES	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTA LIBRE EL EQUIPO DE COLGANDEJOS/ELEMENTOS EXTRAÑOS	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DE LA LLAVE PARA INSTALAR LOS MANOMETROS	✓			✓			✓			✓			✓								
SE CUENTA CON ENCENDEDOR DE FRICCION	✓			✓			✓			✓			✓								
TIENE TAPA DE SEGURIDAD LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓								

OBSERVACIONES

David Cordero - Soldador	Angie Hernandez - Auxiliar HSE
INSPECCIONO-CARGO	REVISO-CARGO

ANEXO 8.

INSPECCION DE CAMILLA DE

EMERGENCIA, BOTIQUIN Y EXTINTOR

Consorcio Río Grande

INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Codigo	R-HSE-34
Versión	01
Fecha	17 de Dic de 2015
Pagina	1 de 1

TIPO DE CAMILLA: Rígida de Plástico Duro **CAMILLA No.:** **ÁREA:** Carpa principal de la obra

PROYECTO: Construcción del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja **N° DEL PROYECTO:** 0401-23

FECHA DE INSPECCIÓN: Desde 11 Septiembre 2025 Hasta: 10 Octubre 2025

No	CAMILLA	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES		
		B	M	MT	B	M	MT	B	M	MT	B	M	MT	B	M	MT
1	Estado de la Lona	✓			✓			✓			✓			✓		
2	Estado de la Estructura	✓			✓			✓			✓			✓		
3	Estado de Integridad de la Madera		N/A			N/A			N/A			N/A			N/A	
4	Estado de Integridad de estructura plástica	✓			✓			✓			✓			✓		
5	Estado de las Correas de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓		
6	Estado de los Sujetadores para Cargue	✓			✓			✓			✓			✓		
7	Estado de los Soportes de Descanso	✓			✓			✓			✓			✓		
8	Estado de las crucetas de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓		

OBSERVACIONES

INSPECCIONÓ Angie Fernanda CARGO: Auxiliar HSE

B: BUENO M: MALO MT: REQUIERE MANTENIMIENTO

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN

Codigo: R-HSE-07

Nombre del proyecto: Obra Mirador del Río — Version: 01

Ubicación: Contenedor (oficina) — Fecha de revisión: 17 Septiembre 2025

Inspeccionado por: Angie Altamirando — Cargo: Auxiliar HSE — Cédula: 1102884306

N°	ELEMENTOS	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO		C	R.C.	N/A	OBSERVACIONES
			MES	AÑO				
1	Gasa esteril sobre x6	3	–	–	✓			
2	Gasa esteril sobre x3	1	–	–	✓			
3	Esparadrapo de tela rollo 4*5 o 3*10	1	–	–	✓			
4	Venda Elásticas 5" X 5"	1	–	–	✓			
5	Guantes de látex caja por 50 pares	1	06	2028	✓			
6	Vendas elástica 2" X.5"	1	–	–	✓			
7	Vendas elástica 3" X 5"	1	11	2025	✓			
8	Vendas de algodón 3" X 5"	1	11	2025	✓			
9	Vendas de algodón 5" X 5"	1	11	2025	✓			
10	Yodopovidona (jabón quirúrgico frasco 120 ml)	1	11	2026	✓			
11	Solución salina 500 cc	2	10	2026	✓			
12	Termómetro digital	1	–	–			X	
13	Alcohol antiséptico frasco 375 ml	1	–	–	✓			
14	Bajalenguas	1	–	–			X	
15	Maleta brigadista	1	–	–			X	

CRITERIOS: C: CUMPLE / RC: REQUIERE CAMBIO / N/A: NO APLICA

Aprobado por: Angie Altamirando — Cargo: Auxiliar HSE

Firma Interventoria: Carlos Rangel

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	CODIGO: HSE-FOR-03
		VERSIÓN 0.0

PROYECTO: Construcción del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja | **No del PROYECTO:** 0401-23

AREA:

Fecha inspección: 22 Septiembre 2025

Inspección relacionada con: ( ) Rutinaria ( ) Planeada (X) Vigia

EXTINTOR No.	UBICACIÓN	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA CARGA	PRES	MANO	PASA	MANG	INST	RECA	ASAM	BOQU	CILI
1	Bodega	Multiproposito ABC	20 Lbs	Mayo 2026	B	B	B	B	B	B	B	B	B
2	Area Soldadura	Multiproposito ABC	20 Lbs	Mayo 2026	B	B	B	B	B	B	B	B	B
3													
4													
5													

PRES: Presión de carga
MANO: Estado manómetro
PASA: Pasador o seguro
MANG: Estado manguera
INST: Etiqueta de instrucciones
RECA: Etiqueta recarga
ASAM: Asa Manual
BOQU: Estado boquilla
CILI: Estado cilindro o cuerpo

OBSERVACIONES:

Angie Betancourth
Realizada por
Cargo Auxiliar HSE

Interventoria

ANEXO 9.

PAUSAS ACTIVAS

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN

CAPACITACIÓN	
SENSIBILIZACIÓN	
ENTRENAMIENTO	
MOTIVACIÓN	
CHARLA HSE	X
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
APROBACIÓN	

FECHA

DÍA	20
MES	Sept
AÑO	2022

HORA

DESDE:	7:00	a.m	p.m
HASTA:	7:10	a.m	p.m

DIRIGIDO A: Personal operativo de la obra

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Pausas Activas

OBJETIVO: Prevenir trastornos musculo esqueléticos, reducir el estrés y mejorar el bienestar físico y mental de los trabajadores, contribuyendo a un entorno laboral más saludable y productivo.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Juan Carlos Saavedra Vanegas	Ayudante	
2	Joban Sanca	ayudante	
3	Carlos Diaz	oficial	Carlos Diaz
4	Juan Esteban Meza	Ayudante	Juan Meza
5	Erik Guevara	ayudante	
6	JHONNY AIZATE	Ayudante	
7	Sixto Ruiz P.	Ayudante	
8	Wilfredo Macias C.	CT	
9	Fernando Bonnar Osorio	Ayudante	
10	Heiner Miguel Avila	Ayudante	
11	Wilmer Mendez	Oficial	
12	Jesalvo Guerra Martinez	Ayudante	Jesalvo
13	Luis Munoz Perez	ayudante	
14	DUVIER Becerra	ayudante	
15	MARVIN NOVOA	Ayudante	MARVIN
16	Willinton Vilovia	Ayudante	Willinton Vilovia
17	FREDDY Alfonso Rojeti Narvaez	Ayudante	
18	Carlos Amaro Novoa Lambis	Ayudante	Carlos A. Novoa Lambis
19	Jose Ruiz	ET	Jose Ruiz
20	Ever Mincapie C	oficial	Ever M
21	Andres Herrera Fonseca	Ayudante	
22	Jorel Medina Medina	Conductor	
23	Jose Sierra	Soldador	
24	Elkin Jeal	Ay	
25	Miguel Asorpo	Ay	Miguel

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN

CAPACITACIÓN	
SENSIBILIZACIÓN	
ENTRENAMIENTO	
MOTIVACIÓN	
CHARLA HSE	X
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
APROBACIÓN	

FECHA

DÍA	20
MES	Sept
AÑO	2025

HORA

DESDE:	7:00	a.m	p.m
HASTA:	7:00	a.m	p.m

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Pausas Activas

OBJETIVO: Prevenir trastornos musculo esqueléticos, reducir el estrés y mejorar el bienestar físico y mental de los trabajadores, contribuyendo a un entorno laboral más saludable y productivo.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Juan Carlos ortiz	Ayudante	
2	Wesly Yohan Monsalve Miranda	Ayudante	Wesly Monsalve
3	Elixon Bermudez	Ayudante	
4	KENNETH G. LOPEZ R.	AYUDANTE	
5	Cristian Mendez Alvarado	Ayudante	
6	Jesus [illegible] Soldador E II		
7	Luis Enrique Mora	ayudante	
8	[illegible]	OFICIAL	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

ANEXO 10.

INCAPACIDADES

CLINICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL SAS

Nit: 901228997 Código De Habilitación: 680817006801
Dirección: Calle 48 # 21a-02 Teléfono: 3178519320
Email: facturacioncpm2022@gmail.com

INCAPACIDADES

DATOS DEL PACIENTE

DOCUMENTO CC 1096232850
PACIENTE: SAAVEDRA VANEGAS JUAN SEBASTIAN
SEXO:MASCULINO
FECHA DE NAC: 20/03/1991
EDAD: 34 Años 6 Meses 7 Dias
DEPARTAMENTO: Santander
GENERO: Masculino
ETNIA: Otra
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
DISCAPACITADO:No
VICTIMA CONFLICTO ARMADO:
ETNIA Otra
DIRECCION: CALLE 46 LOTE 115
TELEFONO: 3208782102
ESTADO CIVIL: SOLTERO
FECHA DE AFILIACION IPS:
Ocupacion:
PARENTESCO: Ninguno
AFILIACION: LA PREVISORA COMPAÑIA DE SEGUROS EVE
TELEFONO: 0
ACOMPAÑANTE: No tiene
BARRIO:ARENAL
MOVIL 3208782102

Fecha: 2025-09-25 **Hora:** 08:52
Atencion: 1- Consulta Externa **Origen:** 6- Accidente de Transito **Soat:** Si
Diagnostico: S607 TRAUMATISMOS SUPERFICIALES MULTIPLES DE LA MUÑECA Y DE LA MANO
Procedimiento: FRACTURA DE QUINTO DEDO DE MANO IZQUIERDA
Inicio: 25/09/2025 **Fin:** 24/10/2025 **Dias:** 30 **Tipo:** Prorroga
Modalidad de la prestacion del servicio: 01: Intramural.
Incapacidad retroactiva:
01. Urgencias o internacion del paciente.
Causa que motiva la atencion:

.

Observacion:

.

CAMILO ANDRES
CARDENAS CARDENAS
CIRUGIA PLASTICA
CC.1015446266

NUEVA EPS S.A

NIT. 900.156.26

CERTIFICADO DE INCAPACIDAD O LICENCIA POR MATERNIDAD

EMISIÓN DE INCAPACIDAD

Estado	TRANSCRITA	**Consecutivo**	7002886924	**Nro. Incapacidad EPS**	0012362365		
Grupo servicio	01 - Consulta externa	**Modalidad servicio**	01 - Intramural	**No. de Aut Servicio**	7119069386		
Cotizante	CC-13571127 GEINER MORALES HERRERA						
Fecha Recepción	02/10/2025			**Edad**	40 Años	**T. Trabajador**	DEPENDIENTE
Empleador		**Fecha Expedición**	02/10/2025				
IPS	NT-901668549 CONSORCIO RIO GRANDE NT-804008792 FORPRESALUD IPS S.A.S			**Codigo REPS**	685750044001		
Dias Incapacidad	15	**Fecha Inicio**	02/10/2025	**Fecha terminación**	16/10/2025		
Prorroga	SI						
Diagnostico Ppal	M511						
Contingencia	Enfermedad General			**Diagnostico Secundario**	NO REGISTRA		
Causa que motiva la atención	CITA PRIORITARIO - PRORROGA DE INCAPACIDAD MEDICA.						
Incapacidad retroactiva	NO	**Motivo**	No aplica				
Presunto Origen	Común						
Tipo Incapacidad	AMBULATORIA	**Procedimiento Estetico decreto 047/2000 art 3**		NO			
Código Servicio Médico	890201 - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA GENERAL						
Profesional Reg Med	MAYERLIN SERPA ALMARIO CC 1098700310			**Especialidad Med**	MEDICINA GENERAL		
Lugar de expedición	BARRANCABERME JA - 68081	**Ingreso Base de Liquidación**					

Dra Mayerlin Serpa A
Medicina General
RM 1098700310

Señor(a) aportante, los datos contenidos en el presente certificado están sujetos a verificación, por lo tanto, éstos pueden ser modificados. Si desea cobrar las incapacidades a cargo de la EPS de forma directa podrá realizarlo a través de nuestro portal web www.nuevaeps.com.co o en su ciudad en la oficina de atención más cercana. Tenga en cuenta que si es la primera vez que ejecuta esta operación, deberá adjuntar y hacer llegar a nuestras oficinas los siguientes documentos por una sola vez: Persona Jurídica: solicitud de pago, certificado de liquidación original, fotocopia del RUT y del representante legal, registro de Cámara y Comercio (original no mayor a 30 días) o certificado de existencia y representación legal, además de la certificación bancaria (original) de la cuenta del empleador a la cual se deben girar los recursos. Persona Natural: solicitud de pago, certificado de liquidación original, fotocopia de la cédula de ciudadanía del empleador y una certificación bancaria (original) de la cuenta del empleador a la cual se deben girar los recursos.

Fecha de Impresión 02/10/2025 06:10:50 Impreso por:

Powered by CamS

CLINICA SAN JOSE S.A.S

Código del Prestador: 680810151701 Nit: 800255963
Dirección: CALLE 47 No. 28-05
Teléfono: 6007069
Web: www.clinicasanjose.com.co
Email: clinicasanjose@clinicasanjosesas.com.co

Fecha de Impresión: 2025/10/02 08:57:24
Impreso por: yrueda
ORDEN DE INCAPACIDAD

Datos del Paciente

Identificación:	CC - 1096248759	**Paciente:**	MONSALVE MIRANDA WESLY JOHAN		
Fecha Ingreso:	2025/10/02	**Hora Ing:**	08:45	**Ingreso:**	802089
Fecha Atencion:	2025/10/02 08:46				
Fecha Cierre HC:					
Fecha Naci:	1998-08-03	**Edad:**	27 años	**Sexo:**	M
Nro.Historia	CC1096248759	**Tipo Usuario:**	Cotizante		
Telefono:	3222206862	**Estrato:**	EXENTO DE PAGO	**Municipio:**	BARRANCABERMEJA
Dirección:	CALLE 52 CARRERA 153	**Estado Civil:**			
Empresa:	SALUD TOTAL EPS-S S.A				
Contrato:	SALUD TOTAL EPS-CONTRIBUTIVO 2021				
Ocupación:	-				
Acompañante:	-		**Tel. Acompañante:**	-	

Orden de Incapacidad Nº: 79840

Servicio: 001 - URGENCIAS

Fecha Inicial:	2025/10/02
Lugar Expedición:	
Duración:	2 dias
Fecha Final:	2025/10/03
Prórroga:	NO
Tipo de Incapacidad:	Enfermedad General
Origen de la Incapacidad. -	Común
Grupo de Servicios:	
Modalidad de la Prestación del Servicio:	
Incapacidad Retroactiva:	
Médico:	DIEGO ALEJANDRO ARROYO SUAREZ Registro : 1005220833
Diagnóstico Principal:	R11X - NAUSEA Y VOMITO
Diagnóstico Relacionado:	R104 - OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS

Causa que motiva la atención:

R11X - NAUSEA Y VOMITO
R104 - OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS

DADS
cc 1005220833

ATENDIDO POR

CC - 1005220833: DIEGO ALEJANDRO ARROYO SUAREZ - Esp: MEDICO S.S.O - Reg Médico: 1005220833

Powered by CamS

CLINICA SAN JOSE S.A.S

Código del Prestador: 680810151701 Nit: 800255963
Dirección: CALLE 47 No 28-05
Teléfono: 6007069
Web: www.clinicasanjose.com.co
Email: clinicasanjose@clinicasanjosesas.com.co

Fecha de Impresión: 2025/10/06 11:58:51
Impreso por: ncastro
ORDEN DE INCAPACIDAD

Datos del Paciente

Identificación:	CC - 1096210652	**Paciente:**	ALZATE GALLEGO JHONNY AUGUSTO		
Fecha Ingreso:	2025/10/06	**Hora Ing:**	11:13	**Ingreso:**	802044
Fecha Atencion:	2025/10/06 11:14				
Fecha Cierre HC:					
Cama:	URGENCIAS - PEDIATRIA 03				
Fecha Nacl:	1991-05-20	**Edad:**	34 años	**Sexo:**	M
Nro.Historia	CC1096210652	**Tipo Usuario:**	Cotizante		
Telefono:	3208762268	**Estrato:**	EXENTO DE PAGO	**Municipio:**	BARRANCABERMEJA
Dirección:	EL MUELLE	**Estado Civil:**			
Empresa:	SALUD TOTAL EPS-S S.A				
Contrato:	SALUD TOTAL EPS-CONTRIBUTIVO 2021				
Ocupación:	AYUDANTE				
Acompañante:	----------		**Tel. Acompañante:** -------		

Orden de Incapacidad Nº: 79935

Servicio: **001 - URGENCIAS**

Fecha Inicial:	**2025/10/06**
Lugar Expedición:	**BARRANCABERMEJA**
Duración:	**2 días**
Fecha Final:	**2025/10/07**
Prórroga:	**NO**
Tipo de Incapacidad:	**Enfermedad General**
Origen de la Incapacidad:	**Común**
Grupo de Servicios:	
Modalidad de la Prestación del Servicio:	**Intramural**
Incapacidad Retroactiva:	
Médico:	**PEDRO ULISES BARROS BRITO Registro : 7604930**
Diagnóstico Principal:	**K460 - HERNIA ABDOMINAL NO ESPECIFICADA, CON OBSTRUCCION, SIN GANGRENA**
Diagnóstico Relacionado:	
Causa que motiva la atención:	

DOLOR

PEDRO BARROS M
CC 7604930

ATENDIDO POR

CC - 7604930: PEDRO ULISES BARROS BRITO - Esp: MEDICINA GENERAL - Reg Médico: 7604930

Copyright 2010-2011 Zeus Salud Todos los Derechos Reservados

ANEXO 11.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

(ATS)