SALÓN COMUNAL LAS CRUCES LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO - TRASLADO DE COORDENADAS POR POSICIONAMIENTO GPS
DESCRIPCIÓN DE PUNTO MATERIALIZADO

PLACA SCC 1

FECHA
10/05/2019
Base IGAC: BOGA Y BOGT

CONTRATO: SALÓN COMUNAL LAS CRUCES F.D.L.S-CIN-045-2019	Localidad: - Ciudad: Santa fe-Bogota D.C	Direccion del predio: Calle 1d # 7-59	Cota GEOCOL 2004 5-BGT

Coordenadas Navegadas MAGNA SIRGAS

Latitud (φ)	Longitud (ג)	Altura Elipsoidal (h)
4°35´20,93911"N	74°04´54,40159"W	2.617.333

Monumentación

Fecha	Tipo	Monumentado
4/05/2019	PLACA	SERGIO JOSUE PINTO

Estado del punto	Ancho(m)	Largo(m)	Altura(m)
PLACA FIJADA EN MOJON DE CONCRETO A NIVEL DE SUPERFICIE			

Datos del equipo

Receptor GNSS
Marca STONEX
Modelo S900
Doble frecuencia
Serial S900281800309RE

Datos del posicionamiento

Metodo estático
Fecha 09/05/2019
Hora inicial 11:44 am
Intervalo de grabación 1"
Altura equipo 1.925 m.
Mascara de elevación 15°

Imagen de la Placa



Coordenadas cartesianas

NORTE	ESTE	COTA
99216.790	99529.760	2593.360

Época: 1995.4


Cota: Geocol 2004 5-BGT

Cálculo: Sergio Josué Pinto

Condiciones del posicionamiento

Temperatura: 20°
Clima: Seco


Planta General



Acceso General

Las Cruces es un barrio construido a finales del siglo XIX y principios del XX en la zona suroriental del centro de Bogotá. Cuenta con antiguas residenciales, con puertas y ventanas de estilo colonial. Estas están construidas con materiales artesanales de principios del siglo XX. En su zona altas, sus calles son estrechas y empinadas. Entre sus sitios más destacados se encuentra la plaza de mercado y la plaza central, donde se encuentran las iglesias de Nuestra señora del Carmen de Las Cruces y de Nuestra Señora del Rosario.

Planta Localización



Perfil



OBSERVACIONES

El punto se encuentra libre de obstáculos y tiene perfecta visibilidad para el levantamiento de detalles.
Las imágenes son propiedad del estado colombiano, las fotografias fueron tomadas por el autor.

SALÓN COMUNAL LAS CRUCES LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO - TRASLADO DE COORDENADAS POR POSICIONAMIENTO GPS
DESCRIPCIÓN DE PUNTO TOPOGRAFICO

PLACA SCC 2

FECHA
10/05/2019
Base IGAC: BOGA Y BOGT

CONTRATO: SALÓN COMUNAL LAS CRUCES F.D.L.S-CIN-045-2019	Localidad: - Ciudad: Santa fe-Bogota D.C	Direccion del predio: Salón comunal las cruces	Cota GEOCOL 2004 5-BGT

Coordenadas Navegadas MAGNA SIRGAS

Latitud (φ)	Longitud (ג)	Altura Elipsoidal (h)
4°35´19,498591"N	74°04´51,10936"W	2.621.514

Monumentación

Fecha	Tipo	Monumentado
4/05/2019	PLACA	SERGIO JOSUE PINTO

Estado del punto	Ancho(m)	Largo(m)	Altura(m)
PLACA FIJADA EN MOJON DE CONCRETO A NIVEL DE SUPERFICIE			

Datos del equipo

Receptor GNSS
Marca STONEX
Modelo S900
Doble frecuencia
Serial S900281800343RE

Datos del posicionamiento

Metodo estático
Fecha 09/05/2019
Hora inicial 11:56 am
Intervalo de grabación 1"
Altura equipo 1.646 m.
Mascara de elevación 15°

Imagen de la Placa



Coordenadas cartesianas

NORTE	ESTE	COTA
99172.533	99631.277	2597.540

Época: 1995.4


Cota: Geocol 2004 5-BGT

Cálculo: Sergio Josué Pinto

Condiciones del posicionamiento

Temperatura: 20°
Clima: Seco


Planta General




Acceso General

Las Cruces es un barrio construido a finales del siglo XIX y principios del XX en la zona suroriental del centro de Bogotá. Cuenta con antiguas residenciales, con puertas y ventanas de estilo colonial. Estas están construidas con materiales artesanales de principios del siglo XX. En su zona altas, sus calles son estrechas y empinadas. Entre sus sitios más destacados se encuentra la plaza de mercado y la plaza central, donde se encuentran las iglesias de Nuestra señora del Carmen de Las Cruces y de Nuestra Señora del Rosario.

Planta Localización



Perfil



OBSERVACIONES

El punto se encuentra libre de obstáculos y tiene perfecta visibilidad para el levantamiento de detalles.
Las imágenes son propiedad del estado colombiano, las fotografias fueron tomadas por el autor.