INFORME TÉCNICO DE VISITA COLOMBIANA DE CRUDOS SAS – COLCRUDOS REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTROL DE CAMBIOS

Version	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
01	27/2025	Versión inicial del documento	ALFREDO CALDERON

Ministerio de Minas y Energía – República de Colombia | Documento de uso interno. Prohibida su reproducción sin autorización.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se tomaron fotografías representativas de las áreas operativas, sistemas de almacenamiento, líneas de transferencia, áreas de despacho y descargue, sistemas eléctricos, laboratorio, señalización, áreas administrativas, equipos contra incendio y disposición de residuos. Dicho registro permitirá respaldar la trazabilidad de la inspección y evidenciar el estado físico y técnico de la planta.

Ítem	Fotografía	Descripción / Evidencia	Hallazgo Asociado
1		Área de Recibo y Almacenamiento	N/A
2		Área de Almacenamiento	N/A
3		Perspectiva Área Despacho	N/A
4		TK Almacenamiento	N/A
5		Caldera	N/A
6		Caldera	N/A
7		Vías Internas	N/A

8		TK Despacho	N/A
9		TK Agua	N/A
10		TK Recibo	N/A

VISITA TÉCNICO AL QUEMADOR INDUSTRIAL COLOMBIANA DE CRUDOS SAS EN BOGOTA.