INFORME TÉCNICO DE VISITA
ESAPETROL REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTROL DE CAMBIOS

Version	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
01	27/2025	Versión inicial del documento	ALFREDO CALDERON

Ministerio de Minas y Energía – República de Colombia | Documento de uso interno. Prohibida su reproducción sin autorización.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se tomaron fotografías representativas de las áreas operativas, sistemas de almacenamiento, líneas de transferencia, áreas de despacho y descargue, sistemas eléctricos, laboratorio, señalización, áreas administrativas, equipos contra incendio y disposición de residuos. Dicho registro permitirá respaldar la trazabilidad de la inspección y evidenciar el estado físico y técnico de la planta.

Ítem	Fotografía	Descripción / Evidencia	Hallazgo Asociado
1		Área de Recibo	N/A
2		Área de Recibo descargue	N/A
3		Tubería de conducción en el Recibo	N/A
4		Tubería de conducción en el proceso	N/A
5		Torre Destilación	N/A
6		Filtrado	N/A
7		Filtrado	N/A
8		Área de Condensados	N/A
9		Monitoreo de proceso	N/A

Ministerio de Minas y Energía – República de Colombia | Documento de uso interno. Prohibida su reproducción sin autorización.

10		TK Despacho	N/A

VISITA TÉCNICO AL QUEMADOR INDUSTRIAL ESAPETROL EN BOGOTA.