	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE E.S.E
	ÁREA DE MANTENIMIENTO TALLER EQUIPO MEDICO

Pereira, Octubre 27/10/2025

AREA DE PLANEACION
Hospital Universitario San Jorge
Pereira, Risaralda

Cordial saludo,
De acuerdo con su solicitud, el área biomédica de la institución se permite compartir el **análisis de obsolescencia tecnológica** de los equipos relacionados en la **matriz de obsolescencia de equipos médicos código GRF3MAN-OD03**, correspondiente a los **arcos en C** ubicados en el bloque quirúrgico.

A continuación, se presentan los resultados del análisis, en el cual se identifican las observaciones y recomendaciones frente al estado tecnológico de cada equipo:

Equipo	Marca	Modelo	Serial	Activo	Concepto	Recomendación
Arco en C	COMED	KMC950	042171002153	543861	Evaluar tecnología en 1 año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación
Arco en C	GE	BRIVO OEC785	BB3SS2100048HL	572921	Tecnología no require Renovación ni evaluación en los próximos 2 años	El equipo se encuentra en óptimas condiciones; se recomienda volver a evaluar en un periodo de 2 años.
Arco en C	GE	BRIVO OEC865	B4S14029	545743	Reposición de tecnología (Inmediata)	El equipo no es viable de mantener en el servicio y se recomienda su reposición.

De acuerdo con la información técnica de los equipos, el análisis arroja una **puntuación que determina el concepto "Reposición de tecnología (Inmediata)** para uno de los equipos evaluados.

Jury Tatiana Salazar Naranjo