MIGRACION COLOMBIA
Radicado No: 20197014196222
Rem: LUBRIALTOS AMAZONAS
Folios: 3 Anexos: Copias: 0
2019-10-02 11:19 Cód Verif: be8a3

compensar miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	JORGE IVAN VILLADA GOMEZ	**NIT:**	9817150
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	agosto 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2019
Número de Radicación:	37392714	**Total a pagar:**	$694,600
Fecha de vencimiento:	12/09/2019	**Total de empleados:**	2
Fecha de Pago:	13/09/2019	**Número de Administradoras:**	6

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	494435123
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2		$0	$72,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	2		$0	$265,200
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	2		$0	$66,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		$0	$207,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		$0	$49,900
PASENA	899999034	SENA	2		$0	$33,300
						$694,600

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 37392714, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Este documento está firmado digitalmente por [illegible] Fecha de Operación: [illegible]



DISTRIBUIDORA LUBRIAUTOS AMAZONAS



NIT. 9.817.150-7/Jorge Iván Villada Gómez

Carrera 8 No. 5-84 Barrio Porvenir (Leticia-Amazonas) - Cel. 3132643065-3212428985

Res. DIAN No. 18762007282187 de 2018/03/08 Num. Aut. desde 0001 a 3000

FECHA FACTURA		
Día	Mes	Año
26	09	19

FORMA DE PAGO	
Contado	Crédito
X	

VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año

FACTURA DE VENTA

DLA Nº 1302

Cliente: Migración Colombia c.c. 900477235-6

Dirección: Tel:

CANT.	ARTICULO O SERVICIO	VR. UNIT	VR. TOTAL
01	kit de empaques para múltiple de admisión, válvula EGR y cuerpo de aceleración		$160.000
01	Cambio de liquido refrigerante p/radiador		$180.000
01	Reparación tuberias para gasolina. Vehículo: LUV D'MAX Placa: CEW098		$420.000
SON:		TOTAL $	760.000

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 c.cio.) Vencido al termino de las condiciones de pago.

ENTREGADO C.C.

RECIBIDO C.C.

Imp. LITOGRAFIA COLOMBIA NIT. 40176548-4 Tel.: 592 4730 / Cel: 322 406 5775



Fecha: Septiembre 24 de 2019

COTIZACION No. 0235

Señor (es): **MIGRACION COLOMBIA**

Nit. ó CC N 900.477.235-6

Vehículo: **CHEVROLET LUV DMAX - PLACA CEW098 MODELO 2007**

CANT.	DETALLE ó SERVICIO	VR.UNIT.	VR.TOTAL
01	KIT DE EMPAQUES PARA MULTIPLE DE ADMISION,	160.000,00	160.000,00
	VÁLVULA EGR Y CUERPO DE ACELERACION		
01	CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE PARA RADIADOR	180.000,00	180.000,00
01	REPARACION TUBERIAS PARA GASOLINA	420.000,00	420.000,00



Fecha: Septiembre 26 de 2019

Señor (es): **MIGRACION COLOMBIA**

Nit. ó CC Nc 900.477.235-6

Vehículo: CHEVROLET LUV DMAX - PLACA CEW098 MODELO 2007

REGISTRO DE SERVICIO
No. 0109

Aceite motor	R	Motor de arranque	R
Rodamientos delanteros	R	Alternador	R
Rodamientos traseros	R	Sistema eléctrico	R
Correas de alternador y ventilador	R	Sistema de limpiabrisas	R
Refrigerantes Radiador	C	Luces	R
Radiador	R	Lubricante de caja de cambios	R
Panorámicos	R	Lubricante de transmisión	R
Rótulas Inferiores y Superiores	R	Aceite hidraúlico	R
Tijeras	R	Engrase de crucetas	R
Amortiguadores Delanteros	R	Engrase de rodamientos	R
Lavadas Corriente(lavada y aspirada)	R	Terminales de dirección	R
Bandas de freno trasero	R	Instalación Polarizado	R
Pastillas de freno delantero	R	Baterias	R
Muñecos de dirección	R	Montaje y Reparación de llantas	R
Bujes Barra Estabilizadora	R	Filtros aceite y combustibles	R
Axiales de direcciòn	R	Filtros aire motor	R
Lavada General (motor, lavada, aspirada, polichada)	NO	Filtros aire acondicionado	R
Tubería para Gasolina	M	Plumillas	R
		Bujias	R
		Empaques (múltiple de admisión, válvula EGR y cuerpo de aceleración	C

OBSERVACIONES:

R: Revisado **C: Cambio** **M: Mantenimiento** **N/A: No Aplica**

LUBRIAUTOS AMAZONAS
CRA 8 No.5 - 84 B/Porvenir
Cel.: 313 264 3065 / 321 242 8985

Quien entrega el vehículo

Quien recibe el vehículo