

Fecha: Octubre 18 de 2019

Señor (es): **MIGRACION COLOMBIA**

Nit. ó CC Nc 900.477.235-6

Vehículo: MOTOCICLETA XR150L PLACA IWH29E MODELO 2017

REGISTRO DE SERVICIO
No. 0112

Aceite motor	C	Motor de arranque	
Rodamientos delanteros		Alternador	
Rodamientos traseros		Sistema eléctrico	
Correas de alternador y ventilador		Sistema de limpiabrisas	
Refrigerantes		Revisión de Luces	M
Radiador		Lubricante de caja de cambios	
Panorámicos		Lubricante de transmisión	
Rótulas		Aceite hidraúlico	
Tijeras		Engrase de crucetas	
Amortiguadores Delanteros		Engrase de rodamientos	
Lavadas Corriente(lavada y aspirada)		Terminales de dirección	
Calibración de Frenos	M	Instalación Polarizado	
Calibración y Lubricacion Kit Arrastre	M	Revisión de Baterias	M
Bombas Principal para freno		Montaje y Reparación de llantas	
Selector de Cambios		Filtros aire y aceite	C
Axiales de direcciòn		Filtros aire motor	
Lavada General (motor, lavada, polichada y petrolizada)	OK	Filtros aire acondicionado	
		Guaya para velocímetro	

OBSERVACIONES:

* Los demás componentes del vehiculo se encuentran en perfecto estado al momento de efectuar el mantenimiento. km ó Seis (06) meses

R: Revisado **C: Cambio** **M: Mantenimiento** **N/A: No Aplica**

LUBRIAUTOS AMAZONAS
CRA 8 No.5 - 84 B/Porvenir
Cel.: 313 264 3065 / 321 [illegible]

Quien entrega el vehículo

Quien recibe el vehículo



Fecha: Octubre 31 de 2018

REGISTRO DE SERVICIO
No. 00116

Señor (es): **MIGRACION COLOMBIA**

Nit. ó CC Nc 900.477.235-6

Vehículo: MOTOCICLETA XR125L II PLACA XRJ02C MODELO 2013

Aceite motor	C	Motor de arranque	
Rodamientos delanteros		Alternador	
Rodamientos traseros		Sistema eléctrico	
Correas de alternador y ventilador		Sistema de limpiabrisas	
Refrigerantes		Revisión de Luces	M
Radiador		Lubricante de caja de cambios	
Panorámicos		Lubricante de transmisión	
Rótulas		Aceite hidraúlico	
Tijeras		Engrase de crucetas	
Amortiguadores Delanteros		Engrase de rodamientos	
Lavadas Corriente(lavada y aspirada)		Terminales de dirección	
Pastillas Freno Delantero	C	Instalación Polarizado	
Kit Arrastre	C	Revisión de Baterias	C
Sensor Freno Trasero	C	Montaje y Reparación de llantas	
Selector de Cambios		Filtros aire y aceite	C
Axiales de direcciòn		Filtros aire motor	
Lavada General (motor, lavada, polichada y petrolizada)	OK	Carburador	M

OBSERVACIONES:

* Los demás componentes del vehiculo se encuentran en perfecto estado al momento de efectuar el mantenimiento.

R: Revisado **C: Cambio** **M: Mantenimiento** **N/A: No Aplica**

LUBRIAUTOS AMAZONAS
CRA 8 No.5 - 84 B/Porvenir
Cel.: 313 264 3065 / 3

Quien entrega el vehículo **Quien recibe el vehículo**



Fecha: Noviembre 06 de 2019

REGISTRO DE SERVICIO
No. 0118

Señor (es): **MIGRACION COLOMBIA**

Nit. ó CC Nc 900.477.235-6

Vehículo: CHEVROLET LUV DMAX - PLACA CEW098 MODELO 2007

Aceite motor		Motor de arranque	
Rodamientos delanteros		Alternador	
Rodamientos traseros		Sistema eléctrico	
Correas de alternador y ventilador		Sistema de limpiabrisas	
Refrigerantes		Luces	
Radiador		Lubricante de caja de cambios	
Panorámicos		Lubricante de transmisión	
Rótulas		Aceite hidraúlico	
Tijeras		Engrase de crucetas	
Amortiguadores Delanteros		Engrase de rodamientos	
Lavadas Corriente(lavada y aspirada)		Terminales de dirección	
Frenos		Instalación Polarizado	
Kit de embrague		Bateria	
Bombas Principal para freno		Montaje y Reparación de llanta	OK
Selector de Cambios		Filtros aceite y combustibles	
Axiales de direcciòn		Filtros aire motor	
Lavada General (motor, lavada, aspirada, polichada)		Filtros aire acondicionado	

OBSERVACIONES:

R: Revisado **C: Cambio** **M: Mantenimiento** **N/A: No Aplica**

LUBRIAUTOS AMAZONAS
CRA 8 No.5 - 84 B/Porvenir
Cel.: 313 264 3065 / 321 242 [illegible]

Quien entrega el vehículo

Quien recibe el vehículo



Fecha: Noviembre 15 de 2019

Señor (es): **MIGRACION COLOMBIA**

Nit. ó CC Nc 900.477.235-6

Vehículo: CHEVROLET LUV DMAX - PLACA CEW098 MODELO 2007

REGISTRO DE SERVICIO
No. 0122

Aceite motor		Motor de arranque	
Rodamientos delanteros		Alternador	
Rodamientos traseros		Sistema eléctrico	
Correas de alternador y ventilador		Sistema de limpiabrisas	
Refrigerantes		Luces	
Radiador		Lubricante de caja de cambios	
Panorámicos		Lubricante de transmisión	
Rótulas		Aceite hidraúlico	
Tijeras		Engrase de crucetas	
Amortiguadores Delanteros		Engrase de rodamientos	
Lavadas Corriente(lavada y aspirada)		Terminales de dirección	
Frenos		Instalación Polarizado	
Kit de embrague		Bateria	
Bombas Principal para freno		Montaje y Reparación de llanta	OK
Selector de Cambios		Filtros aceite y combustibles	
Axiales de direcciòn		Filtros aire motor	
Lavada General (motor, lavada, aspirada, polichada)		Filtros aire acondicionado	

OBSERVACIONES:

R: Revisado **C: Cambio** **M: Mantenimiento** **N/A: No Aplica**

LUBRIAUTOS AMAZONAS
CRA 8 No.5 - 84 B/Porvenir
Cel.: 313 264 3065 / 321 242 89

Quien entrega el vehículo

Quien recibe el vehículo



Fecha: Noviembre 14 de 2019

Señor (es): **MIGRACION COLOMBIA**

Nit. ó CC Nc 900.477.235-6

Vehículo: TOYOTA FORTUNER - PLACA KGF371 MODELO 2012

REGISTRO DE SERVICIO
No. 0120

Aceite motor		Motor de arranque	
Rodamientos delanteros		Alternador	
Rodamientos traseros		Sistema eléctrico	
Correas de alternador y ventilador		Sistema de limpiabrisas	
Refrigerantes		Luces	
Radiador		Lubricante de caja de cambios	
Panorámicos		Lubricante de transmisión	
Rótulas		Aceite hidraúlico	
Tijeras		Engrase de crucetas	
Amortiguadores Delanteros		Engrase de rodamientos	
Lavadas Corriente(lavada y aspirada)		Terminales de dirección	
Frenos		Instalación Polarizado	
Kit de embrague		Baterias	C
Bombas Principal para freno		Montaje y Reparación de llanta	
Selector de Cambios		Filtros aceite y combustibles	
Axiales de direcciòn		Filtros aire motor	
Lavada General (motor, lavada, aspirada, polichada)		Filtros aire acondicionado	

OBSERVACIONES:

Se realiza instalación de 01 batería 90 amperios marca WILLARD nueva.

Garantía: Seis (06) meses a partir de la instalación.

R: Revisado **C: Cambio** **M: Mantenimiento** **N/A: No Aplica**

LUBRIAUTOS AMAZONAS
CRA 8 No.5 - 84 B/Porvenir
Cel.: 313 264 3065 / 321 242 8985

Quien entrega el vehículo

Quien recibe el vehículo



Fecha: Octubre 18 de 2019

Señor (es): **MIGRACION COLOMBIA**

Nit. ó CC Nc 900.477.235-6

Vehículo: TOYOTA FORTUNER - PLACA KGF371 MODELO 2012

REGISTRO DE SERVICIO
No. 0114

Aceite motor		Motor de arranque	
Rodamientos delanteros		Alternador	
Rodamientos traseros		Sistema eléctrico	
Correas de alternador y ventilador		Sistema de limpiabrisas	
Refrigerantes		Luces	
Radiador		Lubricante de caja de cambios	
Panorámicos		Lubricante de transmisión	
Rótulas		Aceite hidraúlico	
Tijeras		Engrase de crucetas	
Amortiguadores Delanteros		Engrase de rodamientos	
Lavadas Corriente(lavada y aspirada)		Terminales de dirección	
Frenos		Instalación Polarizado	
Kit de embrague		Baterias	
Bombas Principal para freno		Montaje y Reparación de llanta	OK
Selector de Cambios		Filtros aceite y combustibles	
Axiales de direcciòn		Filtros aire motor	
Lavada General (motor, lavada, aspirada, polichada)		Filtros aire acondicionado	

OBSERVACIONES:

R: Revisado **C: Cambio** **M: Mantenimiento** **N/A: No Aplica**

LUBRIAUTOS AMAZONAS
CRA 8 No.5 - 84 B/Porvenir
Cel.: 313 264 3065 / 321 242 89

Quien entrega el vehículo

Quien recibe el vehículo



Fecha: Noviembre 18 de 2019

Señor (es): **MIGRACION COLOMBIA**

Nit. ó CC Nc 900.477.235-6

Vehículo: MOTOCICLETA XR125L PLACA QGZ06A MODELO 2012

REGISTRO DE SERVICIO
No. 0124

Aceite motor	C	Motor de arranque	
Rodamientos delanteros		Alternador	
Rodamientos traseros		Sistema eléctrico	
Correas de alternador y ventilador		Sistema de limpiabrisas	
Refrigerantes		Revisión de Luces	M
Radiador		Lubricante de caja de cambios	
Panorámicos		Lubricante de transmisión	
Rótulas		Aceite hidraúlico	
Tijeras		Engrase de crucetas	
Amortiguadores Delanteros		Engrase de rodamientos	
Lavadas Corriente(lavada y aspirada)		Terminales de dirección	
Pastillas Freno Delantero		Instalación Polarizado	
Kit Arrastre	C	Revisión de Baterias	
Sensor Freno Trasero	C	Montaje y Reparación de llantas	
Exosto		Filtros aire y aceite	C
Axiales de direcciòn		Filtros aire motor	
Lavada General (motor, lavada, polichada y petrolizada)	OK	Filtros aire acondicionado	
		Carburador	C

OBSERVACIONES:

* Los demás componentes del vehiculo se encuentran en perfecto estado al momento de efectuar el mantenimiento.

R: Revisado **C: Cambio** **M: Mantenimiento** **N/A: No Aplica**

LUBRIAUTOS AMAZONAS
CRA 8 No.5 - 84 B/Porvenir
Cel.: 313 264 3065 / 321 242 [illegible]

Quien entrega el vehículo

Quien recibe el vehículo



Fecha: Noviembre 18 de 2019

REGISTRO DE SERVICIO
No. 0123

Señor (es): **MIGRACION COLOMBIA**

Nit. ó CC Nc 900.477.235-6

Vehículo: MOTOCICLETA XR125L PLACA QGZ04A MODELO 2012

Aceite motor	C	Motor de arranque	
Rodamientos delanteros		Alternador	
Rodamientos traseros		Sistema eléctrico	
Correas de alternador y ventilador		Sistema de limpiabrisas	
Refrigerantes		Revisión de Luces	M
Radiador		Lubricante de caja de cambios	
Panorámicos		Lubricante de transmisión	
Rótulas		Aceite hidraúlico	
Tijeras		Engrase de crucetas	
Amortiguadores Delanteros		Engrase de rodamientos	
Lavadas Corriente(lavada y aspirada)		Terminales de dirección	
Pastillas Freno Delantero	C	Instalación Polarizado	
Kit Arrastre	C	Bateria	C
Sensor Freno Trasero	C	Montaje y Reparación de llantas	
Exosto	C	Filtros aire y aceite	C
Axiales de direcciòn		Filtros aire motor	
Lavada General (motor, lavada, polichada y petrolizada)	OK	Filtros aire acondicionado	
		Balineras para ruedas	C
		Carburador	C

OBSERVACIONES:

* Los demás componentes del vehiculo se encuentran en perfecto estado al momento de efectuar el mantenimiento.

R: Revisado **C: Cambio** **M: Mantenimiento** **N/A: No Aplica**

LUBRIAUTOS AMAZONAS
CRA 8 No.5 - 84 B/Porvenir
Cel.: 313 264 3065 / 321 [illegible]

Quien entrega el vehículo **Quien recibe el vehículo**



Fecha: Octubre 31 de 2018

REGISTRO DE SERVICIO
No. 0115

Señor (es): **MIGRACION COLOMBIA**

Nit. ó CC Nc 900.477.235-6

Vehículo: MOTOCICLETA XR125L II PLACA XRJ01C MODELO 2013

Aceite motor	C	Motor de arranque	
Rodamientos delanteros		Alternador	
Rodamientos traseros		Sistema eléctrico	
Correas de alternador y ventilador		Sistema de limpiabrisas	
Refrigerantes		Revisión de Luces	M
Radiador		Lubricante de caja de cambios	
Panorámicos		Lubricante de transmisión	
Rótulas		Aceite hidraúlico	
Tijeras		Engrase de crucetas	
Amortiguadores Delanteros		Engrase de rodamientos	
Lavadas Corriente(lavada y aspirada)		Terminales de dirección	
Calibración de Frenos		Instalación Polarizado	
Kit Arrastre		Revisión de Baterias	
Bombas Principal para freno		Montaje y Reparación de llantas	
Selector de Cambios		Filtros aire y aceite	C
Axiales de direcciòn		Filtros aire motor	
Lavada General (motor, lavada, polichada y petrolizada)	OK	Guaya para velocímetro	
		Carburador	M

OBSERVACIONES:

* Los demás componentes del vehiculo se encuentran en perfecto estado al momento de efectuar el mantenimiento.

R: Revisado **C: Cambio** **M: Mantenimiento** **N/A: No Aplica**

LUBRIAUTOS AMAZONAS
CRA 8 No.5 - 84 B/Porvenir
Cel.: 313 264 3065 / 321 242 898

Quien entrega el vehículo

Quien recibe el vehículo



Fecha: Noviembre 05 de 2019

REGISTRO DE SERVICIO
No. 0117

Señor (es): **MIGRACION COLOMBIA**

Nit. ó CC Nc 900.477.235-6

Vehículo: MOTOCICLETA XR150L PLACA IWH28E MODELO 2017

Aceite motor	C	Motor de arranque	
Rodamientos delanteros		Alternador	
Rodamientos traseros		Sistema eléctrico	
Correas de alternador y ventilador		Sistema de limpiabrisas	
Refrigerantes		Revisión de Luces	
Radiador		Lubricante de caja de cambios	
Panorámicos		Lubricante de transmisión	
Rótulas		Aceite hidraúlico	
Tijeras		Engrase de crucetas	
Amortiguadores Delanteros		Engrase de rodamientos	
Lavadas Corriente(lavada y aspirada)		Terminales de dirección	
Calibración de Frenos		Instalación Polarizado	
Kit Arrastre	C	Revisión de Baterias	
Bombas Principal para freno		Montaje y Reparación de llantas	
Selector de Cambios		Filtros aire y aceite	C
Axiales de direcciòn		Filtros aire motor	
Lavada General (motor, lavada, polichada y petrolizada)	OK	Filtros aire acondicionado	
		Guaya para velocímetro	

OBSERVACIONES:

* Los demás componentes del vehiculo se encuentran en perfecto estado al momento de efectuar el mantenimiento.

R: Revisado **C: Cambio** **M: Mantenimiento** **N/A: No Aplica**

LUBRIAUTOS AMAZONAS
CRA 8 No.5 - 84 B/Porvenir
Cel.: 313 264 3065 / 321 242 8985

Quien entrega el vehículo

Quien recibe el vehículo