

FECHA	2025-09-11
PLACA	NNN637
NOMBRE CONDUCTOR	Carlos Mario Rios Toro
CUMPLE CON LOS SIGUIENTES PARAMETROS	
MATRICULA	
TARJETA OPERACION	
REVISION TECNICOMECANICA	
SOAT	
LICENCIA	
FUEC	
CUMPLE CON PARAMETROS AMBIENTALES-SST-SEGURIDAD VIAL	
EXTINTOR	Bueno
EVIDENCIA	
BOTIQUIN	CUMPLE
SUSTANCIAS QUIMICAS	Cumple
HOJAS DE SEGURIDAD	
KIT DE DERRAMES	Si
KIT DE CARRETERAS	Cumple
CINTURON DE SEGURIDAD CONDUCTOR	
CINTURONES PASAJEROS	
ESTADO DE LAS ESCALERAS	Bueno
RESPONSABLE INSPECCION	Laura Princesa Arrieta Alarcon
OBSERVACIONES	

OBSERVACIONES

No tiene logo de bureau ni
responsabilidad social, se le
solicitó certificado de
cinturones

FECHA	2025-09-15
PLACA	NNN835
NOMBRE CONDUCTOR	Johnny alexsander gallego gomez
CUMPLE CON LOS SIGUIENTES PARAMETROS	
MATRICULA	
TARJETA OPERACION	
REVISION TECNICOMECANICA	
SOAT	
LICENCIA	
FUEC	
CUMPLE CON PARAMETROS AMBIENTALES-SST-SEGURIDAD VIAL	
EXTINTOR	Bueno
EVIDENCIA	
BOTIQUIN	CUMPLE
SUSTANCIAS QUIMICAS	Cumple
HOJAS DE SEGURIDAD	
KIT DE DERRAMES	Si
KIT DE CARRETERAS	Cumple
CINTURON DE SEGURIDAD CONDUCTOR	
CINTURONES PASAJEROS	
ESTADO DE LAS ESCALERAS	Bueno
RESPONSABLE INSPECCION	Suraya bernal hernandez
OBSERVACIONES	
OBSERVACIONES	

FECHA	2025-09-17
PLACA	WNP987
NOMBRE CONDUCTOR	Ferney David Alzate Gil
CUMPLE CON LOS SIGUIENTES PARAMETROS	
MATRICULA	
TARJETA OPERACION	
REVISION TECNICOMECANICA	
SOAT	
LICENCIA	
FUEC	
CUMPLE CON PARAMETROS AMBIENTALES-SST-SEGURIDAD VIAL	
EXTINTOR	Bueno
EVIDENCIA	
BOTIQUIN	CUMPLE
SUSTANCIAS QUIMICAS	Cumple
HOJAS DE SEGURIDAD	
KIT DE DERRAMES	Si
KIT DE CARRETERAS	Cumple
CINTURON DE SEGURIDAD CONDUCTOR	
CINTURONES PASAJEROS	
ESTADO DE LAS ESCALERAS	Bueno
RESPONSABLE INSPECCION	Laura Princesa Arrieta Alarcon
OBSERVACIONES	
OBSERVACIONES	

