



**ACTA PARCIAL N° 01**  
**CONTRATO DE OBRA N° 180 DE 2025.**

|                              |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATISTA</b>           | MIIT ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.                                                                                                                                                   |
| <b>NIT</b>                   | 901.823.002-5                                                                                                                                                                           |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL</b>   | GONZALO RIVERA BALLESTEROS                                                                                                                                                              |
| <b>C.C.</b>                  | 1.049.615.222 EXPEDIDA EN TUNJA                                                                                                                                                         |
| <b>C.D.P</b>                 | 327 (07/05/2025)                                                                                                                                                                        |
| <b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b> | 1339 (21/08/2025)                                                                                                                                                                       |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>   | MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES CON LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN LAS VEREDAS DE MORRO MEDIO, PIE DE BUENOS AIRES Y MORRO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO</b>    | CUATRO (04) MESES.                                                                                                                                                                      |
| <b>VALOR DEL CONTRATO</b>    | CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE (\$475.281.859,27)                                |
| <b>FECHA DEL CONTRATO</b>    | 21 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                                                                    |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN</b>   | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                                                                                                                                |
| <b>FECHA PRESENTE ACTA</b>   | 13 DE NOVIEMBRE DE 2025                                                                                                                                                                 |

En el municipio de Miraflores, el 13 DE NOVIEMBRE DE 2025, en la oficina de la Secretaría de PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA, se reunieron: **ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ**, en calidad de supervisor por parte del Municipio, **GONZALO RIVERA BALLESTEROS R/L** de MIIT ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S., en su calidad de contratista de obra y **JUDITH DANITZA LÓPEZ SALINAS R/L** de PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES LENGUPÁ S.A.S., en su calidad de interventoría de obra, con el fin de recibir el suministro parcialmente ejecutados según contrato de la referencia, de acuerdo con cuadro anexo a la presente:

| <b>DETALLE</b>           | <b>FECHA ACTA</b> | <b>VALOR</b>     |
|--------------------------|-------------------|------------------|
| VALOR DEL CONTRATO       |                   | \$475.281.859,27 |
| VALOR ADICIONAL          |                   | \$0,00           |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO |                   | \$475.281.859,27 |
| VALOR EJECUTADO          |                   | \$ 0,00          |
| VALOR ACTA PRESENTE      | 13/11/2025        | \$272.547.638,91 |
| SALDO POR EJECUTAR       |                   | \$202.734.220,36 |





Alcaldía de

**Miraflores**

El contratista presentó informe de actividades y anexa planilla de afiliación a la seguridad social con planilla No.7995139744, correspondiente a los meses de septiembre y planilla No.7993517199, correspondiente a los meses de octubre de 2025.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

**ALEX FERNEY PÉREZ SÁNCHEZ**  
Secretario de Planeación e Infraestructura  
Supervisor

**MIT ARQUITECTURA E INGENIERÍA**  
**S.A.S.**  
R/L GONZALO RIVERA BALLESTEROS  
Contratista de Obra

**PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES LENGUPÁ S.A.S**  
R/L JUDITH DANITZA LÓPEZ SALINAS  
Interventor

*Elaboró: Sergio Alejandro Morales Jiménez / Profesional de apoyo secretaria de planeación e infraestructura*  
*Revisó y aprobó: Alex Ferney Pérez Sánchez / Secretario de planeación e infraestructura.*



Calle 4 # 7-42 Palacio Municipal  
Miraflores – Boyacá  
Código Postal: 152660  
contactenos@miraflores-boyaca.gov.co  
www.miraflores-boyaca.gov.co



Formato Acta Parcial  
Versión: 2  
Fecha: 2024-07-18  
CÓDIGO: F-GC-22  
Gestión Contractual



Página 2 de 2



| CONTRATO DE SUMINISTRO |      | ACTA DE SUPERVISIÓN No: |       |       | FECHA DE EXPEDICIÓN |     |      |
|------------------------|------|-------------------------|-------|-------|---------------------|-----|------|
| Numero                 | Año  | Parcial                 | Final | Total | Día                 | Mes | Año  |
| 180                    | 2025 | X                       |       |       | 13                  | 11  | 2025 |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                             |                                  |
| <b>INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                  |                                  |
| <b>TIPO DE PERSONA</b>                                                                                                                                                                                              | <b>NATURAL</b> <b>JURÍDICA</b> X |
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b> MIIT ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.                                                                                                                                                |                                  |
| <b>NIT.</b> 901.823.002-5                                                                                                                                                                                           |                                  |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b> GONZALO RIVERA BALLESTEROS                                                                                                                                                              |                                  |
| <b>C.C.:</b> 1.049.615.222 EXPEDIDA EN TUNJA                                                                                                                                                                        |                                  |
| <b>DIRECCIÓN:</b> N/A                                                                                                                                                                                               |                                  |
| <b>TELÉFONO:</b> N/A                                                                                                                                                                                                |                                  |
| <b>LUGAR DE EJECUCIÓN:</b> MUNICIPIO DE MIRAFLORES                                                                                                                                                                  |                                  |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b> MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES CON LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN LAS VEREDAS DE MORRO MEDIO, PIE DE BUENOS AIRES Y MORRO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ |                                  |
| <b>TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:</b> DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.                                                                                                                  |                                  |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b> CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE (\$475.281.859,27)                         |                                  |
| <b>VALOR ADICIÓN N°1:</b> N/A                                                                                                                                                                                       |                                  |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE (\$475.281.859,27)                           |                                  |
| <b>FECHA DE INICIO:</b> 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                                                                                                                                    |                                  |
| <b>FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:</b> N/A                                                                                                                                                                              |                                  |
| <b>PERIODO REPORTADO:</b> DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                     |                                  |



**REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**


| ÍTEM | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                                                                                                                                                              |
|      | Se realizó la verificación de las actividades de localización y replanteo ejecutadas por el contratista de la obra, comprobando la correcta ubicación, alineación y niveles de los elementos proyectados, así como su correspondencia con los planos y especificaciones técnicas del proyecto. |
| 4.02 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                                                                                                                                                                                                            |
|      | Se realizó la supervisión de las actividades de excavación manual correspondientes a las riostras, cunetas y bordillos, verificando el cumplimiento de las dimensiones, alineamientos y profundidades establecidas en los planos del proyecto.                                                 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.03 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)                                                                                                                         |
|      |                                                                                                                                                                  |
|      | Se realizó la inspección a las actividades de instalación de la subbase granular, verificando la uniformidad del material, el espesor de la capa, el grado de compactación y la conformación de la superficie de acuerdo con las especificaciones. |
| 4.04 | MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).                                                                                                                               |
|      |                                                                                                                                                                 |





|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Se realizó la supervisión a las actividades de instalación del material afirmado, verificando su correcta colocación, distribución y compactación conforme a las especificaciones técnicas del proyecto                                                                               |
| 5.01 | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                                                                                                                                                                                    |
|      | Se realizó el seguimiento a las actividades de suministro e instalación de aceros de refuerzo, correspondientes a huellas, cunetas, riostras y bordillos, tanto en sentido longitudinal como transversal, verificando el cumplimiento de las especificaciones del diseño estructural. |





|      |                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES                                                                                                                                                     |
|      |                                                                                                                                          |
|      | Se realizó el seguimiento y verificación de las actividades de instalación y fundida de concreto en huellas y riostras, comprobando la correcta dosificación, nivelación y acabado según las especificaciones del proyecto. |
| 5.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 21 MPA (3000 PSI), 60% RAJÓN PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS                                                                                                    |
|      |                                                                                                                                         |






Se realizó la supervisión a las actividades de instalación de concreto ciclópeo, verificando los espesores y dimensiones para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas

**5.04 CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)**





Se realizó el seguimiento a las actividades de fundición de concreto en cunetas y bordillos, verificando las dimensiones, alineación y acabados, así como el adecuado proceso de colocación y compactación del material para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.

5.05 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.



Se verificó el traslado del material al sitio de obra mediante transporte en volqueta, comprobando las cantidades, tipo de material y condiciones adecuadas durante su cargue, transporte y descarga.





|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.06                                                                                                                                                                                                                          | CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)                                                   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                  |
| Se realizó la verificación y seguimiento a las actividades de fundición de las rampas de inicio y fin del tramo intervenido, comprobando las dimensiones, pendientes y acabados conforme a las especificaciones del proyecto. |                                                                                                  |
| 5.07                                                                                                                                                                                                                          | SOLADO DE LIMPIEZA PARA RIOSTRAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO ESPESOR E = 0.03 M. 14MPa (2500PSI) |
|                                                                                                                                           |                                                                                                  |
| Se realizó el seguimiento a la instalación del solado de limpieza para las riostras, verificando el espesor, nivelación y uniformidad del concreto de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto.                 |                                                                                                  |





|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.01 | EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARRERO LIBRE HASTA 5 KM)                                                                                                                                                                                                                          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | Se realizó el seguimiento a las actividades de excavación mecánica en roca y suelo natural, con el fin de ampliar la geometría de la vía a intervenir, verificando la estabilidad de los taludes, el control de los volúmenes excavados y el cumplimiento de las secciones establecidas en los planos del proyecto |

#### REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN

Se deja constancia que el contratista acredita el pago de aportes al sistema de seguridad social con planilla No.7995139744, correspondiente a los meses de septiembre y planilla No.7993517199, correspondiente a los meses de octubre de 2025, el cual se adjunta a la presente acta y al expediente contractual.

#### REPORTE DE PAGOS DE PARAFISCALES

|  |    |   |
|--|----|---|
|  | NR | x |
|--|----|---|


#### REPORTE DE VALORES A CANCELAR AL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO REPORTADO:

| PAGO NUMERO | VALOR CONTRATO   | VALOR ACTAS ANTERIORES | VALOR PAGO PRESENTE | SALDO POR EJECUTAR |
|-------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 01          | \$475.281.859,27 | \$ 0,00                | \$272.547.638,91    | \$202.734.220,36   |

#### SUPERVISOR

**NOMBRE:** ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ

**CARGO:** Secretario de Planeación e Infraestructura

  
FIRMA

Elaboró: Sergio Alejandro Morales Jiménez / Profesional de apoyo secretaria de planeación e infraestructura  
Revisó y aprobó: Alex Ferney Páez Sánchez / Secretario de planeación e infraestructura.

