SCH	**SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO**	CODIGO EQFO-1 VERSION 3 FECHA: 12/10/2016

INSTITUCION: HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ

FECHA DE SOLICITUD: 09/10/2025	**HORA DE SOLICITUD:** N.A.
NOMBRE DEL SOLICITANTE: N.A.	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA SOLICITUD: CRISTIAN OLID JIMENEZ AGUIRRE	
EQUIPO: ECOGRAFO	**MARCA:** MINDRAY
MODELO: DC-N3	**SERIE:** CA1-77000432
INVENTARIO: NO REGISTRA	
UBICACIÓN: CONSULTA EXT. (CONSULTORIO 5)	**SEDE:** PRINCIPAL

SE PRESENTA DAÑO EN TOCO TRANSDUCTOR CONVEXO DEL ECOGRAFO

FECHA DE RESPUESTA A LA SOLICITUD:	**HORA:**
FECHA DE ENTREGA DE LA SOLICITUD:	**HORA:**

CORRECTIVO	[X]	**PREVENTIVO**	[ ]
REVISION ELECTRICA	[X]	CALIBRACION	[ ]
REVISION ELECTRONICA	[X]	LUBRICACION	[ ]
REVISION HIDRAULICA	[ ]	LIMPIEZA GENERAL	[X]
REVISION MECANICA	[ ]	VERIFICACION DE PARAMETROS	[X]
REVISION NEUMATICA	[ ]	VERIFICACION DE ACCESORIOS	[X]
PRUEBAS DE FUGA	[ ]		

OBSERVACIONES:

EMBRANA NUEVA, DADO A QUE LA ANTERIOR PRESENTABA UNA FISURA Y MAL CONTACTO CON LOS CRISTALES Y NO S

REPUESTOS UTILIZADOS:

TOCO TRANSDUCTOR CONVEXO CON MENBRANA NUEVA

NOMBRE: Alejandro Castellanos Prieto	Firma:
FIRMA: RH 201606-313	
NOMBRE: T.P 25387-049775 CND	
FIRMA C.C 79807814	
REALIZADO POR	**RECIBIDO POR**
NOMBRE: CRISTIAN OLID JIMÉNEZ AGUIRRE	**NOMBRE :**
FIRMA: CRISTIAN JIMENEZ	**FIRMA:**
CARGO: INGENIERO BIOMEDICO	**CARGO:**

Angrid Perez Enfermera C.C. 39.583.842

Powered by CamScanner