

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.) No. 0497 de 2025 DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE

INFORME – No. 1 del 06 de octubre al 31 de octubre del 2025

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATUALES - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1.DATOS GENERALES

CONTRATO No. 0497 PROCESO: PRESTACION DE SERVICIOS

PLAZO DE EJECUCION DESDE: 06/10/2025 HASTA: 31/10/2025

PERIODO LA CUENTA: 06/10/2025 HASTA: 31/10/2025

NOMBRE Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE

No. Documento de identificación: C.C No. 13.175.332 Regimen común _____ Régimen simplificado X

Consignar a la Cuenta No. 31874814353 Del Banco: BANCOLOMBIA Tipo de Cuenta Ahorros (X) Corriente (___)

Pago No. 01/01

No. de Planilla de Aportes Salud y Pensión: 9493600611
ARL: Si (x) NO (___)

2. INFORMACION SEGURIDAD SOCIAL

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	
APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD(*):	\$ 178.000
APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN (*)	\$ 227.800
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL (*):	
APORTE VOLUNTARIO AFC (*):	
APORTE ARL (*):	\$ 34.700
TOTAL APORTADO(*):	\$ 440.500

(*) El valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios en salud, pensión y Fondo de Solidaridad Pensional deben estar calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales (sin incluir IVA); en este valor deben estar excluidos los intereses de mora si estos fueron causados.

3. INFORME DE ACTIVIDADES

Obligaciones del Contato	Actividades Realizadas por el Contratista
Actividades Especificas	
Inspección de condiciones ambientales	Se realiza inspeccion en las IPS , verificacion de funcionamiento y certificados de calibracion de termohigrometros
Limpieza integral externa	Mantenimientos preventivos y correctivos realizados a equipos médicos de la ESE
Inspección externa del equipo	Mantenimientos preventivos y correctivos realizados a equipos médicos

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.) **No. 0497 de 2025 DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE**
INFORME – No. 1 del 06 de octubre al 31 de octubre del 2025

Limpieza integral interna	Mantenimientos preventivos y correctivos realizados a equipos médicos limpieza y desifeccion
Inspección interna	Mantenimientos preventivos y correctivos realizados a equipos médicos, revision de tarjetas de control y limpieza
Lubricación y engrase	Mantenimientos preventivos y correctivos realizados a piezas de unidades odontologicas pertenecientes a la ESE.
Reemplazo de las partes que sea necesario (solicitar repuestos existentes en almacén previa autorización del supervisor)	Mantenimientos preventivos y correctivos realizados a equipos médicos del servicio de urgencias, odontologia laboratorio y consulta externa de las IPS
Revisión de seguridad eléctrica	Mantenimientos preventivos y correctivose equipos biomedicos de las diferentes IPS de la ESE según aean requeridos.
Pruebas funcionales completas	Mantenimientos preventivos y correctivos de equipos biomedicos donde se demuestra su correcto funcionamiento y se realiza el respectivo informe de mantenimiento.
Elaborar y actualizar el inventario de los equipos biomédicos de manera digital y de fácil acceso.	Se realiza revision y actualizacion de inventario de equipos biomedicos de la ESE.
Elaborar, actualizar, custodiar y centralizar las hojas de vida de los equipos biomédicos de la entidad, las cuáles serán propiedad de la ESE.	Se realizan reportes de mantenimientos preventivos y correctivos de equipos biomedicos y se anexan a las hojas de vida de cada equipo, se realizan hojas de vida de nuevos equipos de cada un de las IPS.
Realizar capacitación en el manejo de equipos biomédicos al personal asistencial que manipula los equipos cuando fuere necesario y/o cuando se instale un nuevo equipo en la ESE.	Capacitacion presencial o virtual de manejo de equipos según requerimiento de los servicios.
Asistir o estar dispuesto mediante comunicación electrónica o telefónica en eventos que se requieran de forma extraordinaria en ocasión de mantenimiento correctivo o brindar las instrucciones para el buen funcionamiento de los equipos biomédicos de la ESE.	Se realiza asesoria telefonica cuando se ha requerido por parte de las jefes o personal asistencial referido al uso de los equipos biomedicos.
Asegurar el funcionamiento continuo y eficaz de los equipos, minimizando las posibles paradas como consecuencia de averías.	Se realiza mantenimiento preventivo a los equipos biomedicos pertenecientes a la ESE.
Acompañamiento para la Recepción, inventariado y puesta en marcha, sin incremento alguno del costo del contrato, de los nuevos equipos e instalaciones adquiridos o introducidos por la entidad contratante.	Se realiza revision, instalacion, se crean hojas de vida y se actualiza el inventario por dotacion de equipos biomedicos en las diferentes IPS de la ESE.
Realizar el mantenimiento correctivo de los equipos biomédicos de las diferentes IPS cuando sea requerido.	Mantenimientos correctivos a diferentes equipos biomedicos de la ESE.
Apoyar en la instalación de las unidades odontológicas cuando sea requerido.	No aplica para este mes.

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.) **No. 0497 de 2025 DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE**
INFORME – No. 1 del 06 de octubre al 31 de octubre del 2025

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA

Como Contratista de la ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL y para dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 de 2009, certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del Contrato No. 0497 del 06 al 31 de octubre de 2025.


Para efectos aplicación de retención en la fuente tal como lo señala el artículo 383 parágrafo 2 E.T, manifiesto que no soy responsable de IVA y que los ingresos recibidos obedecen a rentas de trabajo toda vez que presto los servicios personalmente y no he contratado 2 o mas trabajadores asociados a la actividad.

NOMBRE Y FIRMA


DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE
C.C No. 13.175.332 DE OCAÑA

ANEXOS – EVIDENCIAS

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.) **No. 0497 de 2025 DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE**
INFORME – No. 1 del 06 de octubre al 31 de octubre del 2025



INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.) **No. 0497 de 2025 DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE**
INFORME – No. 1 del 06 de octubre al 31 de octubre del 2025



INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.) **No. 0497 de 2025 DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE**
INFORME – No. 1 del 06 de octubre al 31 de octubre del 2025



INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.) **No. 0497 de 2025 DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE**
INFORME – No. 1 del 06 de octubre al 31 de octubre del 2025



INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.) **No. 0497 de 2025 DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE**
INFORME – No. 1 del 06 de octubre al 31 de octubre del 2025



INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.) **No. 0497 de 2025 DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE**
INFORME – No. 1 del 06 de octubre al 31 de octubre del 2025




INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.) **No. 0497 de 2025 DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE**
INFORME – No. 1 del 06 de octubre al 31 de octubre del 2025



INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.) **No. 0497 de 2025 DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE**
INFORME – No. 1 del 06 de octubre al 31 de octubre del 2025



INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.) **No. 0497 de 2025 DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE**
INFORME – No. 1 del 06 de octubre al 31 de octubre del 2025




INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.) **No. 0497 de 2025 DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE**
INFORME – No. 1 del 06 de octubre al 31 de octubre del 2025



INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.) **No. 0497 de 2025 DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE**
INFORME – No. 1 del 06 de octubre al 31 de octubre del 2025



INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.) **No. 0497 de 2025 DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE**
INFORME – No. 1 del 06 de octubre al 31 de octubre del 2025




INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.) **No. 0497 de 2025 DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE**
INFORME – No. 1 del 06 de octubre al 31 de octubre del 2025



INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.) **No. 0497 de 2025 DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE**
INFORME – No. 1 del 06 de octubre al 31 de octubre del 2025



INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE
HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.) **No. 0497 de 2025 DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE**
INFORME – No. 1 del 06 de octubre al 31 de octubre del 2025



INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL.) **No. 0497 de 2025 DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE**
INFORME – No. 1 del 06 de octubre al 31 de octubre del 2025





	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA NI. 807.008.842-9				 Gobernación de Norte de Santander	
	MACROPROCESO DE APOYO					
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS					
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0	
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito	
EQUIPO	Doppler fetal			MARCA	EDAN	
SERIE	560042-M22B04370015			PLACAS	Const. Jefe	
MODELO	Sonotomix Basic A					
TIPO DE MANTENIMIENTO						
PREVENTIVO	X		CORRECTIVO		PREDICTIVO	
GARANTIA			REVISIÓN		INSTALACIÓN	X Agosto/25
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):						
____ PARQUE AUTOMOTOR			____ RED DE FRÍO			
____ EQUIPOS TECNOLOGICOS			____X EQUIPOS BIOMICOS			
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO						
Estado General del equipo ok						
Estado del transductor ok						
cable de transductor ok						
Estado de Display ok						
Botones de control ok						
Pebeta de latido cardiotelel ok.						
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)						
Equipo Nuevo en condiciones perfectas de funcionamiento.						
ESPACIO PARA FIRMAS						
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO						
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE			Firma:			
Cargo: BIOMEDICO						
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO						
Nombre CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ			Firma:			
Cargo: SUBGERENTE						
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO						
Nombre: Angie Paola Sanchez			Firma:			
Cargo: Enfermera			Enfermera Profesional U.D.S. C.C. 1090525969			
"Tu Bienestar, Mi Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Via Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia						

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA NI. 807.008.842-9					Gobernación de Norte de Santander		
	MACROPROCESO DE APOYO							
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS							
	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO							
CODIGO: MA-GRF-RVM-08						Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0		
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito			
EQUIPO	Tensiómetro Adulto			MARCA	6440			
SERIE	J1024470			PLACAS				
MODELO	CE0123							
TIPO DE MANTENIMIENTO								
PREVENTIVO	☒		CORRECTIVO	☐			PREDICTIVO	☐
GARANTIA	☐		REVISIÓN	☐			INSTALACIÓN	☒
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):							Ago 16/25	
☐ PARQUE AUTOMOTOR				☐ RED DE FRÍO				
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS				☒ EQUIPOS BIOMEDICOS				
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO								
Estado de Manometro OK								
Estado de Brazalete OK								
Estado de Peta Insuladora OK								
Estado Valvula Reguladora OK								
Luzes y Limpiadores OK								
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)								
Equipo en condiciones normales de funcionamiento								
ESPACIO PARA FIRMAS								
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO								
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE				Firma:				
Cargo: BIOMEDICO								
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO								
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ				Firma:				
Cargo: SUBGERENTE				 CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HRNO				
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO								
Nombre: Angie Paola Sanchez				Firma:				
Cargo: Enfermera				 Enfermera Profesional U.D.E.S. C.C. 1090525969				
"Tu Bienestar, Mi Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia								

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA NI. 807.008.842-9				 Gobernación de Norte de Santander
	MACROPROCESO DE APOYO				
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS				
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	<i>Guamalito</i>
EQUIPO	<i>Fonendoscopia</i>			MARCA	<i>Quip</i>
SERIE	<i>H/M</i>			PLACAS	<i>Consultorio Jefe</i>
MODELO	<i>O/S 3000</i>				
TIPO DE MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO	☒	CORRECTIVO	☐	PREDICTIVO	☐
GARANTIA	☐	REVISIÓN	☐	INSTALACIÓN	☒ Agosto/25
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):					
☐ PARQUE AUTOMOTOR			☐ RED DE FRÍO		
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS			☒ EQUIPOS BIOMICOS		
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO					
<i>Estado de olios ok</i>					
<i>Estado de campana ok</i>					
<i>Estado de empujante ok</i>					
<i>Estado de lobos ok</i>					
<i>Prueba de succellacion basica ok</i>					
<i>Lubricar y sustitucion ok</i>					
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)					
<i>Equipo en condiciones normales de funcionamiento</i>					
ESPACIO PARA FIRMAS					
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO					
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE			Firma:		
Cargo: BIOMEDICO					
Vo.Bó. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO					
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ			Firma:		
Cargo: SUBGERENTE			 <i>Carlos Eduardo Bonilla Diaz</i> Subgerente		
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO					
Nombre: <i>Ange Paola Sanchez</i>			Firma:		
Cargo: <i>Enfermera</i>			 <i>Ange Paola Sanchez</i> Enfermera Profesional C.C. 1050525969		
"Tu Bienestar, Mi Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia					

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA Nº. 807.008.842-9					Gobernación de Norte de Santander
	MACROPROCESO DE APOYO					
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS					
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO					Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito	
EQUIPO	Lampara de fotocurado			MARCA	DTE	
SERIE	Sin identificar			PLACAS		
MODELO	LUX VI					
TIPO DE MANTENIMIENTO						
PREVENTIVO	☒		CORRECTIVO	☐		
GARANTIA	☐		REVISIÓN	☐		
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):						
☐ PARQUE AUTOMOTOR				☐ RED DE FRÍO		
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS				☒ EQUIPOS BIOMICOS		
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO						
Estado General del equipo OK						
Estado de Display OK						
Sistema ON/OFF						
Estado de carga OK.						
Estado de Lampara OK.						
Botones de control OK						
Limpiere y Lubricacion OK						
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)						
Equipo en condiciones normales de funcionamiento						
ESPACIO PARA FIRMAS						
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO						
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE				Firma:		
Cargo: BIOMEDICO						
Vo.Bó. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO						
Nombre CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ				Firma:		
Cargo: SUBGERENTE				 CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HNO		
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO						
Nombre: Angelica Maria Rincon Pison				Firma:		
Cargo: Odontologa				 Dra. Angélica María Rincón Odontóloga C.C. 1098708330		
"Tu Bienestar, MI Compromiso"						
IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448						
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959						
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito						
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.						
Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/						
Correo electrónico: gerencia@esehno.gov.co , ventanillaunica@esehno.gov.co						
Abrego, Norte de Santander, Colombia						



	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA NI. 807.008.842-9					Gobernación de Norte de Santander			
	MACROPROCESO DE APOYO								
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS								
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0				
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito				
EQUIPO	Scaler Odontológico			MARCA	Biologi Medical				
SERIE	12200359			PLACAS	Odontológico				
MODELO									
TIPO DE MANTENIMIENTO									
PREVENTIVO	☒			CORRECTIVO	☐		PREDICTIVO	☐	
GARANTIA	☐			REVISIÓN	☐		INSTALACIÓN	☐	
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):									
☐ PARQUE AUTOMOTOR				☐ RED DE FRÍO					
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS				☒ EQUIPOS BIOMEDICOS					
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO									
Estado General del equipo ok									
Estado escala de potencia ok									
Estado de la punta ok									
Sistema de lubricación (agua) ok									
Tarjeta electrónica - Válvula ok									
Limpieza y desinfección ok									
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)									
Equipo en condiciones normales de funcionamiento									
ESPACIO PARA FIRMAS									
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO									
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE				Firma:					
Cargo: BIOMEDICO									
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO									
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ				Firma:					
Cargo: SUBGERENTE								CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HNRO	
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO									
Nombre: Angélica María Rincón				Firma:					
Cargo: Odontóloga								Odontóloga C.C. 1098708330	
"Tu Bienestar, MI Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia									



	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA Nº. 807.008.842-9					Gobernación de Norte de Santander
	MACROPROCESO DE APOYO					
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS					
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0	
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito	
EQUIPO	Microscopio			MARCA	BOECO	
SERIE	11031228			PLACAS	Laboratorio	
MODELO	S-50 UC					
TIPO DE MANTENIMIENTO						
PREVENTIVO	☒		CORRECTIVO	☐		
GARANTIA	☐		REVISIÓN	☐		
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):						
☐ PARQUE AUTOMOTOR			☐ RED DE FRÍO			
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS			☒ EQUIPOS BIOMEDICOS			
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO						
Estado General del equipo OK						
Prueba Sistema de absorción OK						
Prueba de Volumen OK						
Lubricación OK						
Limpieza y desinfección OK						
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)						
En condiciones normales de funcionamiento						
ESPACIO PARA FIRMAS						
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO						
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE				Firma: 		
Cargo: BIOMEDICO						
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO						
Nombre: CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ				Firma: 		
Cargo: SUBGERENTE				CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HEND		
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO						
Nombre: Andrea Karina Carcedo Peñawando				Firma: 		
Cargo: Bacteriología				BACTERIOLOGA LABORATORISTA CLINICA UNIVERSIDAD PAMPLONA		
"Tu Bienestar, Mi Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehno.gov.co, ventanillaunica@esehno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia						



	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA NI. 807.008.842-9					Gobernación de Norte de Santander
	MACROPROCESO DE APOYO					
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS					
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0	
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito	
EQUIPO	MicroPipeta			MARCA	BIOHITH	
SERIE	B104642			PLACAS	Laboratorio	
MODELO	50 GL					
TIPO DE MANTENIMIENTO						
PREVENTIVO	☒		CORRECTIVO	☐	PREDICTIVO	☐
GARANTIA	☐		REVISIÓN	☐	INSTALACIÓN	☐
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):						
☐ PARQUE AUTOMOTOR			☐ RED DE FRÍO			
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS			☒ EQUIPOS BIOMEDICOS			
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO						
Estado General del equipo						
Sistema de absorción						
prueba de Volumen.						
Limpieza y desinfección.						
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)						
ESPACIO PARA FIRMAS						
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO						
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE			Firma:			
Cargo: BIOMEDICO						
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO						
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ			Firma:			
Cargo: SUBGERENTE			CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HRNO			
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO						
Nombre: Andrea Karina Caceres Penaranda			Firma:			
Cargo: Bacteriología			BACTERIOLOGA LABORISTA CLINICA UNIVERSIDAD PAMPLONA			
"Tu Bienestar, MI Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia						



	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA Nº. 807.008.842-9					Gobernación de Norte de Santander
	MACROPROCESO DE APOYO					
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS					
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0	
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito.	
EQUIPO	Monitor fetal			MARCA	Blocare	
SERIE	812120446			PLACAS	Procedimientos	
MODELO	FM-E301					
TIPO DE MANTENIMIENTO						
PREVENTIVO	X		CORRECTIVO		PREDICTIVO	
GARANTIA			REVISIÓN		INSTALACIÓN	
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):						
____ PARQUE AUTOMOTOR			____ RED DE FRÍO			
____ EQUIPOS TECNOLOGICOS			X EQUIPOS BIOMICDICOS			
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO						
Estado General del equipo						
Estado de pantalla						
funcionamiento Impresora Termica.						
Transductor Toco						
Transductor DS						
Prueba de Monitorización Cardiolofetal						
Estado de Botones de control						
Alarmas Audibles y visibes - Limpieza Limpieza.						
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)						
No Esta en el Servicio ni en la IPS.						
ESPACIO PARA FIRMAS						
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO						
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE			Firma:			
Cargo: BIOMEDICO						
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO						
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ			Firma:			
Cargo: SUBGERENTE			 CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HRNO			
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO						
Nombre: Angie Paola Sanchez			Firma:			
Cargo: Enfermera			 Angie Paola Sánchez Enfermera Profesional U.D.E.S. C.C. 1000525969			
"Tu Bienestar, MI Compromiso"						
IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448						
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959						
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito						
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.						
Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/						
Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co , ventanillaunica@esehrno.gov.co						
Abrego, Norte de Santander, Colombia						



	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA NI. 807.008.842-9					Gobernación de Norte de Santander			
	MACROPROCESO DE APOYO								
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS								
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0				
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito				
EQUIPO	Microfilhelm			MARCA	BOECO				
SERIE	11119346			PLACAS	Ysora Loria				
MODELO	100 - 1000 UL								
TIPO DE MANTENIMIENTO									
PREVENTIVO	☒		CORRECTIVO	☐			PREDICTIVO	☐	
GARANTIA	☐		REVISIÓN	☐			INSTALACIÓN	☐	
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):									
☐ PARQUE AUTOMOTOR				☐ RED DE FRÍO					
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS				☒ EQUIPOS BIOMEDICOS					
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO									
Estado General del equipo									
Prueba sistema de absorción.									
Prueba de Volumen.									
Lubricación.									
Limpieza y desinfección.									
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)									
ESPACIO PARA FIRMAS									
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO									
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE				Firma:					
Cargo: BIOMEDICO									
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO									
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ				Firma:					
Cargo: SUBGERENTE								CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HRNO	
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO									
Nombre: Andrea Karina Caicedo Perdomo				Firma:					
Cargo: Bacteriología								BACTERIOLOGA TAXONISTA CLINICA Una persona a cargo	
"Tu Bienestar, MI Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia									

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA Nº. 807.008.842-9				 Gobernación de Norte de Santander	
	MACROPROCESO DE APOYO					
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS					
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0	
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito Bighith Laboratorio	
EQUIPO	Microfibras			MARCA		
SERIE	8104642			PLACAS		
MODELO	500L					
TIPO DE MANTENIMIENTO						
PREVENTIVO	☒		CORRECTIVO		PREDICTIVO	
GARANTIA			REVISIÓN		INSTALACIÓN	
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):						
☐ PARQUE AUTOMOTOR			☐ RED DE FRÍO			
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS			☒ EQUIPOS BIOMEDICOS			
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO						
Estado General del equipo.						
Sistema de absorción						
prueba de volumen.						
Limpieza 7 de superficies.						
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)						
ESPACIO PARA FIRMAS						
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO						
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE			Firma: 			
Cargo: BIOMEDICO						
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO						
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ			Firma: 			
Cargo: SUBGERENTE			CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HRNO			
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO						
Nombre: Andrea Karina Carcedo Peñaranda			Firma:			
Cargo: Bacteriología						
"Tu Bienestar, Mi Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia						

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA Nº. 807.008.842-9				 Gobernación de Norte de Santander	
	MACROPROCESO DE APOYO					
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS					
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0	
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	<i>Guamalito</i> <i>Bionith</i> <i>Laboratorio</i>	
EQUIPO	<i>Micropilata</i>			MARCA		
SERIE	<i>8104342</i>			PLACAS		
MODELO	<i>100L</i>					
TIPO DE MANTENIMIENTO						
PREVENTIVO	☒		CORRECTIVO		PREDICTIVO	
GARANTIA			REVISIÓN		INSTALACIÓN	
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):						
☐ PARQUE AUTOMOTOR			☐ RED DE FRÍO			
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS			☒ EQUIPOS BIOMEDICOS			
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO						
<i>Estado General ok</i>						
<i>Sistema de succion ok</i>						
<i>Prueba de Volumen de</i>						
<i>fabricacion ok</i>						
<i>Limpieza y desinfeccion ok</i>						
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)						
<i>Estado en condiciones normales de funcionamiento</i>						
ESPACIO PARA FIRMAS						
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO						
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE			Firma: 			
Cargo: BIOMEDICO						
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO						
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ			Firma: 			
Cargo: SUBGERENTE			CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HIRNO			
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO						
Nombre: <i>Andrea Karina Caicedo Penaranda</i>			Firma: 			
Cargo: <i>Bacteriología</i>			BACTERIOLOGA ATENCION CLINICA MPLI			
"Tu Bienestar, MI Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrmo.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehmo.gov.co, ventanillaunica@esehmo.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia						

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA Nº. 807.008.842-9					Gobernación de Norte de Santander
	MACROPROCESO DE APOYO					
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS					
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0	
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito	
EQUIPO	Baño Serológico			MARCA	MEUMERT	
SERIE	Sin identificar			PLACAS	Laboratorio	
MODELO	Sin identificar					
TIPO DE MANTENIMIENTO						
PREVENTIVO	☒		CORRECTIVO		PREDICTIVO	
GARANTIA			REVISIÓN		INSTALACIÓN	
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):						
☐ PARQUE AUTOMOTOR			☐ RED DE FRÍO			
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS			☒ EQUIPOS BIOMEDICOS			
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO						
Estado General del equipo OK						
Estado de bandejas. Porta tubos OK						
Estado Resistencia eléctrica OK						
Estado de termorizador. (Mecanico) OK						
Sistema de encendido ON/OFF Regular OK						
Estado de cabina de lavado OK						
Limpieza y desinfección OK						
Estado cable de conexión AC. OK						
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)						
Equipo en funcionamiento						
ESPACIO PARA FIRMAS						
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO						
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE			Firma: 			
Cargo: BIOMEDICO						
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO						
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ			Firma: 			
Cargo: SUBGERENTE			CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HRRO			
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO						
Nombre: Andrea Karina Caicedo Perdomo			Firma: 			
Cargo: Bacteriología			BACTERIOLOGA PATRISTA CLIN UNIVERSIDAD PAMPL			
"Tu Bienestar, MI Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia						

		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA NI. 807.008.842-9				Gobernación de Norte de Santander	
		MACROPROCESO DE APOYO					
		PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS					
CODIGO: MA-GRF-RVM-08		REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0	
FECHA MANTENIMIENTO		DD	MES	AA	IPS	Gobernación	
EQUIPO		Horno de secado			MARCA	AESCUAP	
SERIE		sin identificar.			PLACAS	Laboratorio	
MODELO		340 N					
TIPO DE MANTENIMIENTO							
PREVENTIVO	X		CORRECTIVO			PREDICTIVO	
GARANTIA			REVISIÓN			INSTALACIÓN	
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):							
____ PARQUE AUTOMOTOR				____ RED DE FRÍO			
____ EQUIPOS TECNOLOGICOS				____ X EQUIPOS BIOMEDICOS			
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO							
Estado General del equipo. ok							
Estado de sistema de control. (Mecánico) Regular							
Estado de resistencia eléctrica. ok							
Sistema de encendido on/off. ok → en mal estado							
Cajón de secado. ok							
Sistema de alimentación AC. ok							
Limpieza y desinfección. ok							
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)							
Equipo en condiciones Regulares de funcionamiento.							
ESPACIO PARA FIRMAS							
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO							
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE				Firma: 			
Cargo: BIOMEDICO							
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO							
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ				Firma: 			
Cargo: SUBGERENTE				CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HRRNO			
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO							
Nombre: Andrea Karina Caicedo Penaranda				Firma: 			
Cargo: Bacteriología				BACTERIOLOGA LABORISTA CLIN UNIVERSIDAD PAMPT			
"Tu Bienestar, MI Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia							




	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA Nº. 807.008.842-9					Gobernación de Norte de Santander	
	MACROPROCESO DE APOYO						
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS						
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0		
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito		
EQUIPO	Centrifuga			MARCA	Hamilton BELL		
SERIE	7736			PLACAS	Laboratorio		
MODELO	1505						
TIPO DE MANTENIMIENTO							
PREVENTIVO	☒		CORRECTIVO	☐		PREDICTIVO	☐
GARANTIA	☐		REVISIÓN	☐		INSTALACIÓN	☐
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):							
☐ PARQUE AUTOMOTOR				☐ RED DE FRÍO			
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS				☒ EQUIPOS BIOMEDICOS			
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO							
Estado General del equipo OK Limpieza y desinfección OK							
Estado de compresión Superior (No tiene)							
Estado de porta tubos OK							
Estado de motor A.C. OK							
Estado tablero de control. (No tiene).							
Sistema de encendido OK/Off OK							
Funcionamiento del Temporizador (No tiene).							
Vibraciones plásticas OK							
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)							
Equipo en condiciones plásticas de funcionamiento.							
ESPACIO PARA FIRMAS							
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO							
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE				Firma: 			
Cargo: BIOMEDICO							
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO							
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ				Firma: 			
Cargo: SUBGERENTE				CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HNO			
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO							
Nombre: Andrea Karina Caicedo Penaranda				Firma: 			
Cargo: Bacteriología				BACTERIOLOGA LABORATORISTA CLINICA UNIVERSIDAD PAMPLONA			
"Tu Bienestar, Mi Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehmo.gov.co, ventanillaunica@esehmo.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia							

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA Nº. 807.008.842-9					Gobernación de Norte de Santander
	MACROPROCESO DE APOYO					
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS					
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0	
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito	
EQUIPO	Distribuidor Portatil			MARCA	Schiller	
SERIE	58994061212			PLACAS	organoz	
MODELO	FREN EASY					
TIPO DE MANTENIMIENTO						
PREVENTIVO	X		CORRECTIVO		PREDICTIVO	
GARANTIA			REVISIÓN		INSTALACIÓN	
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):						
____ PARQUE AUTOMOTOR			____ RED DE FRÍO			
____ EQUIPOS TECNOLOGICOS			____ X EQUIPOS BIOMEDICOS			
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO						
Estado General del equipo OK						
Estado de Display OK						
Estado de batería OK → el mal estado						
Prueba de descarga OK						
Sistema de Audio Sonoro OK.						
Limpieza y desinfección OK						
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)						
Equipo en buen estado se recomienda cambio de batería.						
ESPACIO PARA FIRMAS						
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO						
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE			Firma:			
Cargo: BIOMEDICO						
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO						
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ			Firma:			
Cargo: SUBGERENTE						
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO						
Nombre: Angie P. Sanchez			Firma:			
Cargo: Enfermera			Enfermera Profesional UDES C.C. 1090525969 C.C. 1090525969			
"Tu Bienestar, Mi Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia						



	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA NI. 807.008.842-9				 Gobernación de Norte de Santander
	MACROPROCESO DE APOYO				
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS				
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	<i>Guamalito.</i>
EQUIPO	<i>Nebulizador.</i>			MARCA	<i>Quip</i>
SERIE	<i>20240400005460</i>			PLACAS	<i>Urgencia.</i>
MODELO	<i>Nube 3000</i>				
TIPO DE MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO	☒		CORRECTIVO	☐	
GARANTIA	☐		REVISIÓN	☐	
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):					
☐ PARQUE AUTOMOTOR			☐ RED DE FRÍO		
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS			☒ EQUIPOS BIOMICOS		
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO					
<i>Estado General del equipo OK</i>					
<i>Estado del manómetro. OK</i>					
<i>Estado del motor. OK</i>					
<i>Estado de biela. OK</i>					
<i>Sistema de Alimentación AC. OK</i>					
<i>Presion en el sistema. OK</i>					
<i>Filtros OK</i>					
<i>Limpieza y desinfección. OK</i>					
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)					
<i>Equipo en condiciones óptimas de funcionamiento.</i>					
ESPACIO PARA FIRMAS					
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO					
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE			Firma:		
Cargo: BIOMEDICO					
Vo.Bó. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO					
Nombre CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ			Firma:		
Cargo: SUBGERENTE			 CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HRNB		
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO					
Nombre: <i>Angie P. Sanchez</i>			Firma:		
Cargo: <i>Enfermera</i>			 Angie Paola Sánchez Enfermera Profesional UES C.C. 1090525969		
"Tu Bienestar, Mi Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrmo.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia					




	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA N.I. 807.008.842-9					Gobernación de Norte de Santander
	MACROPROCESO DE APOYO					
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS					
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0	
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito	
EQUIPO	Nebulizador			MARCA	PMD	
SERIE	20240400005460			PLACAS	Urgencias	
MODELO	465e 3000					
TIPO DE MANTENIMIENTO						
PREVENTIVO	☒	CORRECTIVO	☐	PREDICTIVO	☐	
GARANTIA	☐	REVISIÓN	☐	INSTALACIÓN	☐	
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):						
☐ PARQUE AUTOMOTOR			☐ RED DE FRÍO			
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS			☒ EQUIPOS BIOMEDICOS			
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO						
Estado General del equipo		OK	Se realiza lubricación			
Verificación de Alimentación AC		OK	se reducen los y			
Estado de manómetro.		OK	Revisión del sistema. OK.			
Botones de control.		OK				
Estado de motor AC.		OK				
Prueba de presión de salida.		OK				
Estado de filtros.		OK				
Limpieza y desinfección.		OK				
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)						
Equipo en condiciones normales de funcionamiento						
ESPACIO PARA FIRMAS						
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO						
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE			Firma:			
Cargo: BIOMEDICO						
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO						
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ			Firma:			
Cargo: SUBGERENTE			CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HRNO			
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO						
Nombre: Angie P. Sanchez			Firma:			
Cargo: Enfermera			Enfermera Profesional UDES C.C. 1090525969			
"Tu Bienestar, MI Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia						

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA Nº. 807.008.842-9					Gobernación de Norte de Santander
	MACROPROCESO DE APOYO					
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS					
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0	
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito	
EQUIPO	Desfibrilador			MARCA	Mindray	
SERIE				PLACAS	urgencias	
MODELO	Bencheurth D3			Procedimientos		
TIPO DE MANTENIMIENTO						
PREVENTIVO	☒		CORRECTIVO	☐	PREDICTIVO	☐
GARANTIA	☐		REVISIÓN	☐	INSTALACIÓN	☐
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):						
☐ PARQUE AUTOMOTOR			☐ RED DE FRÍO			
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS			☒ EQUIPOS BIOMEDICOS			
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO						
Estado General del Equipo ok - Limpieza y desinfección. ok						
Estado de Paletas de Pacient. ok - Estado cableal termico ok.						
Estado de pantalla ok						
Estado de botones de control. ok						
Estado de batería. ok						
Prueba de Usuario ok						
Prueba de carga 200J. Manual. ok						
Pruebas de descarga. ok						
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)						
Equipo en condiciones normales de funcionamiento						
ESPACIO PARA FIRMAS						
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO						
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE			Firma:			
Cargo: BIOMEDICO						
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO						
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ			Firma:			
Cargo: SUBGERENTE			CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HRNO			
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO						
Nombre: Angie Paola Sanchez			Firma:			
Cargo: Enfermera			Enfermera Profesional C.O.D.E.S. C.C. 1090525969			
"Tu Bienestar, MI Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia						




	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA Nº. 807.008.842-9					Gobernación de Norte de Santander	
	MACROPROCESO DE APOYO						
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS						
	CODIGO: MA-GRF-RVM-08						
FECHA MANTENIMIENTO		REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0	
EQUIPO		DD	MES	AA	IPS	Cocina H.	
SERIE		261586-M 24402260039			MARCA	EDAN	
MODELO		X8			PLACAS	Urgencias	
TIPO DE MANTENIMIENTO							
PREVENTIVO	X				CORRECTIVO		PREDICTIVO
GARANTIA					REVISIÓN		INSTALACIÓN
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):							
____ PARQUE AUTOMOTOR				____ RED DE FRÍO			
____ EQUIPOS TECNOLOGICOS				____ X EQUIPOS BIOMEDICOS			
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO							
Estado General del equipo: OK							
Estado de pantalla: OK							
Estado de botones de control: OK							
Estado de brazalete: OK							
Estado de Manguera NIBP: OK							
Verificación toma de Presión Arterial: OK							
Sensor SpO2: OK							
Verificación toma de saturación: OK							
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)							
Equipo en condiciones normales de funcionamiento.							
Tiene todos los accesorios.							
ESPACIO PARA FIRMAS							
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO							
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE				Firma: 			
Cargo: BIOMEDICO							
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO							
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ				Firma: 			
Cargo: SUBGERENTE				CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HRNO			
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO							
Nombre: Angie Paola Sanchez				Firma: 			
Cargo: Enfermera				Enfermera Profesional U.E.S. C.C. 090525969			
"Tu Bienestar, MI Compromiso"							
IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448							
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959							
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito							
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.							
Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/							
Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co , ventanillaunica@esehrno.gov.co							
Abrego, Norte de Santander, Colombia							

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA NI. 807.008.842-9					Gobernación de Norte de Santander
	MACROPROCESO DE APOYO					
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS					
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0	
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito	
EQUIPO	Unidad odontológica			MARCA	Sin identificar	
SERIE	H/R			PLACAS	odontología	
MODELO	H/R					
TIPO DE MANTENIMIENTO						
PREVENTIVO	☒		CORRECTIVO	☐	PREDICTIVO	☐
GARANTIA	☐		REVISIÓN	☐	INSTALACIÓN	☐
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):						
☐ PARQUE AUTOMOTOR			☐ RED DE FRÍO			
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS			☒ EQUIPOS BIOMEDICOS			
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO						
Estado del sillón OK en malas condiciones						
Valvulas de Agua Escapidera OK						
Manguera de Piea de alta OK						
Manguera Piea de baja OK						
Manguera Jeringa triple OK						
Pieza de Alta OK						
Piea de baja OK						
Jeringa triple OK						
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)						
Unidad odontologica obsoleta y en mal estado Se recomienda						
cambio de la unidad completa.						
Estado funcional.						
ESPACIO PARA FIRMAS						
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO						
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE				Firma:		
Cargo: BIOMEDICO						
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO						
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ				Firma:		
Cargo: SUBGERENTE				CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HRNO		
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO						
Nombre: Angelica Maria Rincon Porri				Firma:		
Cargo: odontologo				Dra. Angelica Maria Rincon Odontóloga C.C. 1098708330		
"Tu Bienestar, Mi Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia						

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA Nº. 807.008.842-9					Gobernación de Norte de Santander	
	MACROPROCESO DE APOYO						
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS						
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0		
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito.		
EQUIPO	Equipo de Química			MARCA	Mingda		
SERIE	VR-39012283			PLACAS	Laboratorio		
MODELO	BABA						
TIPO DE MANTENIMIENTO							
PREVENTIVO	☒		CORRECTIVO			PREDICTIVO	
GARANTIA			REVISIÓN			INSTALACIÓN	
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):							
☐ PARQUE AUTOMOTOR				☐ RED DE FRÍO			
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS				☒ EQUIPOS BIOMEDICOS			
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO							
El equipo presenta irregularidad en los datos de muestra Se realizó lavado de mangueras, pruebas en blanco con Agua destilada y hipoclorito de sodio. Pero el equipo No responde, se evidencian falla en la bomba peristaltica.							
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)							
Se recomienda enviar el equipo a la casa matriz para un mantenimiento correctivo especializada							
ESPACIO PARA FIRMAS							
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO							
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE				Firma: 			
Cargo: BIOMEDICO							
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO							
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ				Firma: 			
Cargo: SUBGERENTE				CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE MAND			
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO							
Nombre: Andrea Karina Caicedo Penaranda				Firma: 			
Cargo: Bacteriología				BACTERIOLOGA LABORATORISTA CLINICA UNIVERSIDAD PAMPLON			
"Tu Bienestar, MI Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia							




	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA NI. 807.008.842-9				 Gobernación de Norte de Santander			
	MACROPROCESO DE APOYO							
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS							
	CODIGO: MA-GRF-RVM-08							
FECHA MANTENIMIENTO		DD			MES	AA	IPS	Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0
EQUIPO		Agitador de Mazzini			MARCA		Guamalito	
SERIE		166002043020			PLACAS		CHEM INDEX	
MODELO		DSR 200V			Laboratorio			
TIPO DE MANTENIMIENTO								
PREVENTIVO	☒			CORRECTIVO	☐	PREDICTIVO		☐
GARANTIA	☐			REVISIÓN	☐	INSTALACIÓN		☐
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):								
☐ PARQUE AUTOMOTOR				☐ RED DE FRÍO				
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS				☒ EQUIPOS BIOMEDICOS				
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO								
Estado General del equipo								
Conexion 110V AC								
Sistema de Encendido ON/OFF								
Estado de bandeja de muestra								
Estado de motor AC.								
Estado de cremalleras								
Estado botones de control.								
Limpieza y desinfección.								
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)								
ESPACIO PARA FIRMAS								
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO								
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE				Firma: 				
Cargo: BIOMEDICO								
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO								
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ				Firma: 				
Cargo: SUBGERENTE				CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HNO				
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO								
Nombre: Andrea Karina Concepcion Perdomo				Firma: 				
Cargo: Bacteriología				BACTERIOLOGA LABORATORISTA CLINICA UNIVERSIDAD PAMPLONA				
"Tu Bienestar, Mi Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehmo.gov.co, ventanillaunica@esehmo.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia								

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA NI. 807.008.842-9				 Gobernación de Norte de Santander
	MACROPROCESO DE APOYO				
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS				
	CODIGO: MA-GRF-RVM-08				
REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO					
FECHA MANTENIMIENTO		DD	MES	AA	IPS
EQUIPO		Microscopio			MARCA
SERIE		864043			PLACAS
MODELO		CHB			Guamalito olympus laboratorio
TIPO DE MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO	X	CORRECTIVO		PREDICTIVO	
GARANTIA		REVISIÓN		INSTALACIÓN	
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):					
____ PARQUE AUTOMOTOR			____ RED DE FRÍO		
____ EQUIPOS TECNOLOGICOS			X EQUIPOS BIOMICOS		
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO					
Estado General del equipo OK Ayuste de enfoque macro-Micro OK					
Sistema de encendido ON/OFF OK Limpieza y desinfección OK					
Estado del foco OK					
Estado de los oculares OK					
Estado de los objetivos OK					
bandeja porta objetos OK					
objetivos 10x - 20x - 40x - 100x OK					
Diafragma de apertura OK					
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)					
Equipo en condiciones normales de funcionamiento.					
ESPACIO PARA FIRMAS					
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO					
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE			Firma:		
Cargo: BIOMEDICO					
Vo.Bó. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO					
Nombre CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ			Firma:		
Cargo: SUBGERENTE			 CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HRNQ		
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO					
Nombre: Andrea Karina Caicedo Peñaranda			Firma:		
Cargo: Bacteriología			 ANDREA KARINA CAICEDO PEÑARANDA BACTERIÓLOGA LABORATORISTA CLÍNICA UNIVERSIDAD PAMPLONA		
"Tu Bienestar, Mi Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia					




	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA N.I. 807.008.842-9					Gobernación de Norte de Santander
	MACROPROCESO DE APOYO					
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS					
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO					Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito	
EQUIPO	Balanza de PISO			MARCA	GMD	
SERIE	2019080500672			PLACAS		
MODELO	GMD-BD-1522					
TIPO DE MANTENIMIENTO						
PREVENTIVO	☒		CORRECTIVO	☐		
GARANTIA	☐		REVISIÓN	☐		
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):						
☐ PARQUE AUTOMOTOR				☐ RED DE FRÍO		
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS				☒ EQUIPOS BIOMEDICOS		
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO						
Estado de carcasa OK						
Verificación de funcionamiento OK						
Test de peso OK						
Estado de baterías OK						
Estado de Display OK						
Limpieza y desinfección OK						
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)						
Equipo en funcionamiento Esta Guardado						
ESPACIO PARA FIRMAS						
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO						
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE				Firma: 		
Cargo: BIOMEDICO						
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO						
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ				Firma: 		
Cargo: SUBGERENTE				CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE NANO		
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO						
Nombre: Angie Paola Sanchez				Firma: 		
Cargo: Enfermera				Enfermera Profesional U.E.S. C.C. 1090525066		
"Tu Bienestar, MI Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia						

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA NI. 807.008.842-9					Gobernación de Norte de Santander	
	MACROPROCESO DE APOYO						
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS						
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0		
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito		
EQUIPO	Baterías de ISO Digital			MARCA	GMD		
SERIE	2019080500379			PLACAS	Urgencias		
MODELO	GMD-BD-1522						
TIPO DE MANTENIMIENTO							
PREVENTIVO	☒		CORRECTIVO	☐	PREDICTIVO	☐	
GARANTIA	☐		REVISIÓN	☐	INSTALACIÓN	☐	
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):							
☐ PARQUE AUTOMOTOR			☐ RED DE FRÍO				
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS			☒ EQUIPOS BIOMEDICOS				
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO							
Verificación de funcionamiento de							
Estado de Display de							
Verificación de Test de peso de							
Estado de las baterías de							
Estado de carcasa de							
Sistema on/off de							
modo kg - lb de							
Luminosidad y desinfección de							
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)							
Equipo en condiciones normales de funcionamiento							
Esta en bodega. fue reemplazada por una SECA 2171							
ESPACIO PARA FIRMAS							
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO							
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE				Firma:			
Cargo: BIOMEDICO							
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO							
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ				Firma:			
Cargo: SUBGERENTE				CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HRRNO			
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO							
Nombre: Angie Paola Sanchez				Firma:			
Cargo: Enfermera				Enfermera Profesional U.D.E.S. C.C. 1090525001			
"Tu Bienestar, MI Compromiso"							
IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448							
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959							
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito							
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.							
Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/							
Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co , ventanillaunica@esehrno.gov.co							
Abrego, Norte de Santander, Colombia							

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA NI. 807.008.842-9					Gobernación de Norte de Santander
	MACROPROCESO DE APOYO					
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS					
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0	
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito	
EQUIPO	Autoclave de mesa			MARCA	Miniklav - GV	
SERIE	14041213			PLACAS	Esterilización	
MODELO	2134					
TIPO DE MANTENIMIENTO						
PREVENTIVO	☒		CORRECTIVO	☐	PREDICTIVO	☐
GARANTIA	☐		REVISIÓN	☐	INSTALACIÓN	☐
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):						
☐ PARQUE AUTOMOTOR			☐ RED DE FRÍO			
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS			☒ EQUIPOS BIOMEDICOS			
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO						
Estado General del equipo ok						
Estado del presostato ok						
Estado de la resistencia ok						
Estado temporizador ok						
Estado de sistema de control ok						
Cubina de esterilización ok						
Tanque de Agua ok						
Indicadores luminicos ok						
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)						
Equipo en condiciones óptimas de funcionamiento.						
ESPACIO PARA FIRMAS						
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO						
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE				Firma:		
Cargo: BIOMEDICO						
Vo.Bó. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO						
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ				Firma:		
Cargo: SUBGERENTE						
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO						
Nombre: Angie Paola Sánchez				Firma:		
Cargo: Enfermera				Enfermera Profesional U.O.E.S. C.C. 1090525969		
"Tu Bienestar, MI Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrmo.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrmo.gov.co, ventanillaunica@esehrmo.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia						

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA NI. 807.008.842-9					Gobernación de Norte de Santander	
	MACROPROCESO DE APOYO						
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS						
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO					Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0	
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	MARCA		
EQUIPO	Bata 429 de PISO Digital				MARCA		
SERIE	80034823452/3				PLACAS		
MODELO	800 KL				CONSULTORIO		
TIPO DE MANTENIMIENTO							
PREVENTIVO	☒		CORRECTIVO	☐		PREDICTIVO	☐
GARANTIA	☐		REVISIÓN	☐		INSTALACIÓN	☐
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):							
☐ PARQUE AUTOMOTOR				☐ RED DE FRÍO			
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS				☒ EQUIPOS BIOMEDICOS			
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO							
Estado General del equipo ok							
Estado de baterías ok							
Estado de Display ok							
Puesta a cero ok							
Test de peso ok							
Limpieza y desinfección ok							
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)							
Equipo en condiciones y funciona correctamente							
ESPACIO PARA FIRMAS							
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO							
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE				Firma: 			
Cargo: BIOMEDICO							
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO							
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ				Firma: 			
Cargo: SUBGERENTE							
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO							
Nombre: Angie Paola Sanchez				Firma: 			
Cargo: Enfermera				Enfermera Profesional U.E.S. C.C. 3090525969			
"Tu Bienestar, Mi Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia							

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA NI. 807.008.842-9					Gobernación de Norte de Santander
	MACROPROCESO DE APOYO					
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS					
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0	
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito	
EQUIPO	Balanza de Pesa Digital			MARCA	Health O meter	
SERIE	800B482345293			PLACAS	Consultorio	
MODELO	800KL					
TIPO DE MANTENIMIENTO						
PREVENTIVO	X			CORRECTIVO		PREDICTIVO
GARANTIA				REVISIÓN		INSTALACIÓN
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):						
____ PARQUE AUTOMOTOR			____ RED DE FRÍO			
____ EQUIPOS TECNOLOGICOS			____X EQUIPOS BIOMICOS			
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO						
Estado General del equipo ok						
Estado de Display ok						
Estado de baterías ok						
Presa y cero ok						
Test de peso ok						
Limpieza y desinfección ok						
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)						
Equipo en condiciones normales de funcionamiento						
ESPACIO PARA FIRMAS						
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO						
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE				Firma:		
Cargo: BIOMEDICO						
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO						
Nombre CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ				Firma:		
Cargo: SUBGERENTE				 CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HRNO		
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO						
Nombre: Angie Paola Sanchez				Firma:		
Cargo: Enfermera				 Enfermera Profesional UDES C.C. 1090525969		
"Tu Bienestar, Mi Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Via Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia						

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA Nº. 807.008.842-9					Gobernación de Norte de Santander	
	MACROPROCESO DE APOYO						
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS						
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0		
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito		
EQUIPO	Balanza Pesa bebe			MARCA	Infant scale		
SERIE	Sin identificar			PLACAS	Cont 2º Intención		
MODELO	ASC-20B-YE						
TIPO DE MANTENIMIENTO							
PREVENTIVO	☒			CORRECTIVO	☐		
GARANTIA	☐			REVISIÓN	☐		
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):							
☐ PARQUE AUTOMOTOR				☐ RED DE FRÍO			
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS				☒ EQUIPOS BIOMEDICOS			
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO							
Estado General del equipo. OK							
bandeja porta bebe OK							
Estado de Display OK							
Puesta a cero OK							
Estado de baterías OK							
Pes de peso 2kg - 3kg - 4kg. OK							
Limpieza y desinfección. OK							
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)							
Equipo en condiciones permitidas - funcionamiento							
ESPACIO PARA FIRMAS							
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO							
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE				Firma: 			
Cargo: BIOMEDICO							
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO							
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ				Firma: 			
Cargo: SUBGERENTE				CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HNO			
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO							
Nombre: Angie Paola Sanchez				Firma: 			
Cargo: Enfermera				Enfermera Profesional U.E.S. C.C. 1090525969			
"Tu Bienestar, MI Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia							

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA NI. 807.008.842-9				 Gobernación de Norte de Santander
	MACROPROCESO DE APOYO				
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS				
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito
EQUIPO	Monitor fetal			MARCA	Blocare
SERIE	B12120446			PLACAS	Sala Urgencias
MODELO	FM-801				
TIPO DE MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO	X		CORRECTIVO		PREDICTIVO
GARANTIA			REVISIÓN		INSTALACIÓN
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):					
____ PARQUE AUTOMOTOR			____ RED DE FRÍO		
____ EQUIPOS TECNOLOGICOS			____X EQUIPOS BIOMICOS		
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO					
Estado General del equipo Tablero de control.					
Estado de pantalla					
Cabezal Impresora termica.					
Estado de Toco					
Estado Transductores US					
Alarmas Auditivas y visuales					
Prueba de Toma de Latidos Cardiacos estables					
Limpieza y desinfección.					
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)					
No esta en el servicio.					
ESPACIO PARA FIRMAS					
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO					
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE			Firma:		
Cargo: BIOMEDICO					
Vo.Bó. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO					
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ			Firma:		
Cargo: SUBGERENTE			 CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE RRHO		
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO					
Nombre: Angie Paola Sanchez			Firma:		
Cargo: Enfermera			 Enfermera Profesional U.E.S. C.C. 1090525969		
"Tu Bienestar, Mi Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia					

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA Nº. 807.008.842-9				 Gobernación de Norte de Santander	
	MACROPROCESO DE APOYO					
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS					
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0	
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	<i>Guamalito</i>	
EQUIPO	<i>Balanza de peso Digital</i>			MARCA	<i>SECA</i>	
SERIE	<i>30000001628347</i>			PLACAS	<i>Const. Médico general</i>	
MODELO	<i>874 2141</i>					
TIPO DE MANTENIMIENTO						
PREVENTIVO	X		CORRECTIVO		PREDICTIVO	
GARANTIA			REVISIÓN		INSTALACIÓN	X <i>Ago 10 / 21</i>
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):						
____ PARQUE AUTOMOTOR			____ RED DE FRÍO			
____ EQUIPOS TECNOLOGICOS			____X____ EQUIPOS BIOMICOS			
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO						
<i>Estado General del equipo OK</i>						
<i>Estado de display OK</i>						
<i>puesta a cero OK</i>						
<i>estado de Baterías OK</i>						
<i>Test de peso OK</i>						
<i>Limpieza y desinfección OK</i>						
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)						
<i>Equipo nuevo en condiciones óptimas de funcionamiento.</i>						
ESPACIO PARA FIRMAS						
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO						
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE			Firma:			
Cargo: BIOMEDICO						
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO						
Nombre CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ			Firma:			
Cargo: SUBGERENTE			CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HRIO			
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO						
Nombre: <i>Angie Paola Sánchez et</i>			Firma:			
Cargo: <i>Enfermera</i>			Ente: <i>U.D.E.S.</i> C.C. <i>1090525998</i>			
"Tu Bienestar, Mi Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co , ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia						



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL
NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN- EL CARMEN-TEORAMA
Nº. 807.008.842-9

MACROPROCESO DE APOYO

PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS



Gobernación
de Norte de
Santander

CODIGO: MA-GRF-RVM-08

REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO

Vigente: Enero 2024
Versión: 4.0

FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	IP
EQUIPO	Balanza de piso Dig/1a/			MARCA	SECA
SERIE	10000001623438			PLACAS	Const. 1ª Infancia
MODELO	214 874				

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	☒	CORRECTIVO	☐	PREDICTIVO	☐
GARANTIA	☐	REVISIÓN	☐	INSTALACIÓN	☒

(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):

☐ PARQUE AUTOMOTOR	☐ RED DE FRÍO
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS	☒ EQUIPOS BIOMEDICOS

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO

Estado General del equipo ok
Estado de Display ok
puerta y cerco ok
Estado de baterías ok
test de peso ok
limpieza y desinfección ok

OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)

Equipo nuevo en condiciones favorables de funcionamiento.

ESPACIO PARA FIRMAS

RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO

Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE	Firma:
Cargo: BIOMEDICO	

Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO

Nombre CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ	Firma:
Cargo: SUBGERENTE	

OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO

Nombre: Angie Paola Sanchez	Firma:
Cargo: Enfermera	Enfermera Profesional C.C. 1090525969

"Tu Bienestar, Mi Compromiso"

IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448

IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959

IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito



Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.

Sitio web: <http://www.esehrno.gov.co/>



Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co




Abrego, Norte de Santander, Colombia

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA NI. 807.008.842-9				 Gobernación de Norte de Santander
	MACROPROCESO DE APOYO				
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS				
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito
EQUIPO	Fernandes copio			MARCA	Sin identificar.
SERIE	11/2.			PLACAS	Const. Medico General
MODELO	Color Vinchinta				
TIPO DE MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO	X		CORRECTIVO		PREDICTIVO
GARANTIA			REVISIÓN		INSTALACIÓN
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):					
____ PARQUE AUTOMOTOR			____ RED DE FRÍO		
____ EQUIPOS TECNOLOGICOS			X EQUIPOS BIOMICOS		
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO					
Estado de camphya OK					
Estado de membrana OK					
Estado de Oliver S OK					
Estado de tubos OK					
prueba de Auscultacion Basica. OK					
limpieza y desinfeccion. OK					
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)					
Equipo en condiciones planas L funcionamiento					
ESPACIO PARA FIRMAS					
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO					
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE			Firma:		
Cargo: BIOMEDICO					
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO					
Nombre CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ			Firma:		
Cargo: SUBGERENTE					
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO					
Nombre: Angie Paola Sanchez			Firma:		
Cargo: Enfermera			 Enfermera Profesional UDES C.C.11080525969		
"Tu Bienestar, Mi Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia					




	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA Nº. 807.008.842-9				 Gobernación de Norte de Santander			
	MACROPROCESO DE APOYO							
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS							
	CODIGO: MA-GRF-RVM-08							
FECHA MANTENIMIENTO		DD			MES	AA	IPS	Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0
EQUIPO		Tensiómetro de pared			MARCA		Coxima Life	
SERIE		060718155219			PLACAS		Welch Allyn	
MODELO		CE0292					Const. Med. General	
TIPO DE MANTENIMIENTO								
PREVENTIVO	☒			CORRECTIVO	☐	PREDICTIVO		☐
GARANTIA	☐			REVISIÓN	☐	INSTALACIÓN		☐
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):								
☐ PARQUE AUTOMOTOR				☐ RED DE FRÍO				
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS				☒ EQUIPOS BIOMEDICOS				
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO								
Estado de manómetro OK								
Indicador en cero OK								
Estado de brazalete No tiene								
Estado de manguera OK								
Estado de perilla insuladora No tiene								
Estado de válvula reguladora No tiene								
Limpieza y desinfección OK								
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)								
Equipo fuera de servicio por falta de Brazalete y perilla insuladora								
ESPACIO PARA FIRMAS								
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO								
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE				Firma: 				
Cargo: BIOMEDICO								
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO								
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ				Firma: 				
Cargo: SUBGERENTE								
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO								
Nombre: Angie Paola Sanchez				Firma: 				
Cargo: Enfermera				Enfermera Profesional UDES C.C. 1090525966				
"Tu Bienestar, MI Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia								




	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA Nº. 807.008.842-9					Gobernación de Norte de Santander
	MACROPROCESO DE APOYO					
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS					
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0	
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito	
EQUIPO	Balanza de PISO Digital			MARCA	Heath Ometer	
SERIE	800 B 482347051			PLACAS		
MODELO	Bookl					
TIPO DE MANTENIMIENTO						
PREVENTIVO	X		CORRECTIVO		PREDICTIVO	
GARANTIA			REVISIÓN		INSTALACIÓN	
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):						
PARQUE AUTOMOTOR			RED DE FRÍO			
EQUIPOS TECNOLOGICOS			X EQUIPOS BIOMICOS			
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO						
Estado de carcasa			OK			
Verificación de funcionamiento.			OK			
Puesta a cero			OK			
Estado de Baterías			OK			
Test de peso			OK			
Limpieza y desinfección.			OK			
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)						
Equipo en condiciones óptimas de funcionamiento						
ESPACIO PARA FIRMAS						
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO						
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE			Firma:			
Cargo: BIOMEDICO						
Vo.Bó. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO						
Nombre CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ			Firma:			
Cargo: SUBGERENTE			 CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HRNO			
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO						
Nombre: Angie Paola Sanchez			Firma:			
Cargo: Enfermera			 Angie Paola Sánchez Enfermera Profesional UDES C.C. 1090525969			
"Tu Bienestar, Mi Compromiso"						
IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448						
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959						
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito						
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.						
Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/						
Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co						
Abrego, Norte de Santander, Colombia						




	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA Nº. 807.008.842-9				 Gobernación de Norte de Santander	
	MACROPROCESO DE APOYO					
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS					
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0	
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	<i>Guamalito</i> <i>HERMLE</i> <i>Laboratorio</i>	
EQUIPO	<i>Microcentrifuga</i>			MARCA		
SERIE				PLACAS		
MODELO	<i>2233 M-2</i>					
TIPO DE MANTENIMIENTO						
PREVENTIVO	☒		CORRECTIVO		PREDICTIVO	
GARANTIA			REVISIÓN		INSTALACIÓN	
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):						
☐ PARQUE AUTOMOTOR			☐ RED DE FRÍO			
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS			☒ EQUIPOS BIOMEDICOS			
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO						
<i>Estado General del equipo</i>						
<i>Estado compuesta Superior</i>						
<i>Estado bandeja porta tubos</i>						
<i>Estado Tablero de control</i>						
<i>Prueba de velocidad Rpm.</i>						
<i>Sistema de control de velocidad</i>						
<i>Temperizador</i>						
<i>Limpieza y sincronización</i>						
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)						
<i>No está en el Servicio</i>						
ESPACIO PARA FIRMAS						
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO						
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE			Firma: 			
Cargo: BIOMEDICO						
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO						
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ			Firma: 			
Cargo: SUBGERENTE			CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ			
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO						
Nombre: <i>Andrea Karina Caicedo Penaranda</i>			Firma: <i>Andrea Karina Caicedo P.</i>			
Cargo: <i>Bacteriologa</i>			BACTERIOLOGA LABORATORISTA CLINICA UNIVERSIDAD PABLO			
"Tu Bienestar, Mi Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrmo.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrmo.gov.co, ventanillaunica@esehrmo.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia						




	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA Nº. 807.008.842-9					Gobernación de Norte de Santander		
	MACROPROCESO DE APOYO							
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS							
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO					Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0		
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito			
EQUIPO	Microcentrifuga			MARCA	HERMLE			
SERIE				PLACAS	Laboratorio			
MODELO	B 233 A-2							
TIPO DE MANTENIMIENTO								
PREVENTIVO	☒		CORRECTIVO	☐			PREDICTIVO	☐
GARANTIA	☐		REVISIÓN	☐			INSTALACIÓN	☐
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):								
☐ PARQUE AUTOMOTOR				☐ RED DE FRÍO				
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS				☒ EQUIPOS BIOMEDICOS				
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO								
Estado General del equipo								
Estado de computadora Superior.								
Estado de Motor A.C.								
Prueba de vibraciones negativas								
Estado bandeja porta tubos								
Estado tablero de control								
Sistema de RPA								
Estado del temporizador. - Limpieza y Lubricación								
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)								
No está en servicio.								
ESPACIO PARA FIRMAS								
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO								
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE				Firma:				
Cargo: BIOMEDICO								
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO								
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ				Firma:				
Cargo: SUBGERENTE							CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ	
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO								
Nombre: Andrea Karina Carcedo Peñaranda				Firma:				
Cargo: Bacteriología.							BACTERIOLOGA LABORATORISTA CLINICA UNIVERSIDAD PABLO	
"Tu Bienestar, Mi Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehmo.gov.co, ventanillaunica@esehmo.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia								

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA Nº. 807.008.842-9					Gobernación de Norte de Santander
	MACROPROCESO DE APOYO					
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS					
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0	
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito	
EQUIPO	Balanza de Piso Digital			MARCA	Gard	
SERIE	2024012501046			PLACAS	urgencia 2	
MODELO	Korpus 200					
TIPO DE MANTENIMIENTO						
PREVENTIVO	☒		CORRECTIVO	☐		
GARANTIA	☐		REVISIÓN	☐		
PREDICTIVO ☐						
INSTALACIÓN ☐						
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):						
☐ PARQUE AUTOMOTOR				☐ RED DE FRÍO		
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS				☒ EQUIPOS BIOMEDICOS		
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO						
Estado General del equipo ok.						
Puesta a cero ok						
Estado del Display ok						
test de Resp ok						
Estado de baterías ok						
Limpieza y desinfección ok						
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)						
Equipo en condiciones Normales de funcionamiento.						
ESPACIO PARA FIRMAS						
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO						
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE				Firma:		
Cargo: BIOMEDICO						
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO						
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ				Firma:		
Cargo: SUBGERENTE				CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HRNO		
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO						
Nombre: Angie Paola Sánchez				Firma:		
Cargo: Enfermera				Enfermera Profesional UDES C.C. 1080525969		
"Tu Bienestar, Mi Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia						

		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA N.I. 807.008.842-9				Gobernación de Norte de Santander	
		MACROPROCESO DE APOYO					
		PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS					
CODIGO: MA-GRF-RVM-08		REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0	
FECHA MANTENIMIENTO		DD	MES	AA	IPS	Guamalito	
EQUIPO		Balanza de Piso Digital			MARCA	Pao	
SERIE		2021012501046			PLACAS	Crgencia 3	
MODELO		KORPUS 200					
TIPO DE MANTENIMIENTO							
PREVENTIVO	☒			CORRECTIVO	☐	PREDICTIVO	☐
GARANTIA	☐			REVISIÓN	☐	INSTALACIÓN	☐
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):							
☐ PARQUE AUTOMOTOR				☐ RED DE FRÍO			
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS				☒ EQUIPOS BIOMEDICOS			
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO							
Estado General del equipo ok							
Estado de Display ok							
Presión a cero ok							
Test de peso 20K - 40K. ok							
Estado de baterías ok							
Limpieza y desinfección ok.							
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)							
Equipo en condiciones normales de funcionamiento							
ESPACIO PARA FIRMAS							
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO							
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE				Firma: 			
Cargo: BIOMEDICO							
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO							
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ				Firma: 			
Cargo: SUBGERENTE							
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO							
Nombre: Angie Paola Sanchez				Firma: 			
Cargo: Enfermera							
"Tu Bienestar, Mi Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia							

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA Nº. 807.008.842-9					Gobernación de Norte de Santander
	MACROPROCESO DE APOYO					
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS					
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0	
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito.	
EQUIPO	Doppler fetal.			MARCA	EDAN	
SERIE	J60054-M18402200040			PLACAS	Organicas	
MODELO	Sonotrax					
TIPO DE MANTENIMIENTO						
PREVENTIVO	☒		CORRECTIVO		PREDICTIVO	
GARANTIA			REVISIÓN		INSTALACIÓN	
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):						
☐ PARQUE AUTOMOTOR			☐ RED DE FRÍO			
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS			☒ EQUIPOS BIOMEDICOS			
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO						
Estado de carcasa. OK						
Estado de Pantalla. OK						
Estado de transductor. funcional pero en mal estado						
Estado cable de transductor. funcional en mal estado.						
Testeo cardiofetal. OK						
Estado de batería. OK						
Limpieza y desinfección. OK						
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)						
Equipo en funcionamiento se recomienda cambio de transductor por mal estado en el cordón. o cable.						
ESPACIO PARA FIRMAS						
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO						
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE				Firma: 		
Cargo: BIOMEDICO						
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO						
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ				Firma: 		
Cargo: SUBGERENTE				CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HRNO		
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO						
Nombre: Angie Paola Sanchez				Firma: 		
Cargo: Enfermera				Enfermera Profesional UDES C.C. 109625964		
"Tu Bienestar, MI Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia						




	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA Nº. 807.008.842-9				 Gobernación de Norte de Santander
	MACROPROCESO DE APOYO				
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS				
	CODIGO: MA-GRF-RVM-08				
REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO					Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito
EQUIPO	Equipo de orgenes de pared			MARCA	Welch Allyn
SERIE	Sin identificar			PLACAS	Urgencias
MODELO	Sin identificar				
TIPO DE MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO	☒		CORRECTIVO	☐	
GARANTIA	☐		REVISIÓN	☐	
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):					
☐ PARQUE AUTOMOTOR			☐ RED DE FRÍO		
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS			☒ EQUIPOS BIOMEDICOS		
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO					
Estado General del equipo. OK					
funcionamiento otoscopio OK					
Bombillo otoscopio y oftalmoscopio. OK					
funcionamiento del oftalmoscopio OK					
cable de otoscopio en muy buen estado OK. (funcional)					
cable de oftalmoscopio OK en muy buen estado (funcional)					
limpieza y desinfección.					
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)					
Los cables del oftalmoscopio y del otoscopio se encuentran en muy buenas condiciones pero funcionales, se recomienda cambio para mejorar el funcionamiento del equipo.					
ESPACIO PARA FIRMAS					
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO					
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE			Firma: 		
Cargo: BIOMEDICO					
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO					
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ			Firma: 		
Cargo: SUBGERENTE			CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HRNO		
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO					
Nombre: Angie Paola Sanchez			Firma: 		
Cargo: Enfermera			Enfermera Profesional UDES C.C. 1090525969		
"Tu Bienestar, MI Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia					

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA Nº. 807.008.842-9				 Gobernación de Norte de Santander	
	MACROPROCESO DE APOYO					
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS					
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0	
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	<i>Guamalito</i> <i>LOPP</i> <i>urgencias</i>	
EQUIPO	<i>Fenofenolico</i>			MARCA		
SERIE	<i>412</i>			PLACAS		
MODELO	<i>412</i>					
TIPO DE MANTENIMIENTO						
PREVENTIVO	☒		CORRECTIVO		PREDICTIVO	
GARANTIA			REVISIÓN		INSTALACIÓN	
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):						
☐ PARQUE AUTOMOTOR			☐ RED DE FRÍO			
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS			☒ EQUIPOS BIOMEDICOS			
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO						
<i>Estado de olivos. OK</i>						
<i>Estado de tubos OK</i>						
<i>Estado de membrana. OK</i>						
<i>Estado de campanas OK</i>						
<i>prueba de Auscultación básica. OK</i>						
<i>Cumplimiento y desinfección. OK</i>						
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)						
<i>Equipo en condiciones óptimas de funcionamiento</i>						
ESPACIO PARA FIRMAS						
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO						
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE			Firma: 			
Cargo: BIOMEDICO						
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO						
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ			Firma: 			
Cargo: SUBGERENTE			CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE DEL MUNICIPIO			
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO						
Nombre: <i>Angie P. Sanchez</i>			Firma: 			
Cargo: <i>Enfermera</i>			Enfermera Profesional C.O.E.S. C.C. 1090525969			
"Tu Bienestar, Mi Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia						

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA NI. 807.008.842-9				 Gobernación de Norte de Santander	
	MACROPROCESO DE APOYO					
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS					
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0	
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	<i>Guamalito</i> <i>GMD.</i> <i>Urgencia.</i>	
EQUIPO	<i>Fonendoscopia</i>			MARCA		
SERIE	<i>N/R</i>			PLACAS		
MODELO	<i>N/R. Negro</i>					
TIPO DE MANTENIMIENTO						
PREVENTIVO	☒		CORRECTIVO		PREDICTIVO	
GARANTIA			REVISIÓN		INSTALACIÓN	
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):						
☐ PARQUE AUTOMOTOR			☐ RED DE FRÍO			
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS			☒ EQUIPOS BIOMICOS			
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO						
<i>Estado de campana OK</i>						
<i>Estado de membrana OK</i>						
<i>Estado de alivios OK</i>						
<i>Estado de tubos OK</i>						
<i>Prueba de Auscultacion basica. OK</i>						
<i>Limpieza y desinfeccion. OK</i>						
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)						
<i>Grippe en condiciones favorables sin complicaciones</i>						
ESPACIO PARA FIRMAS						
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO						
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE			Firma:			
Cargo: BIOMEDICO						
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO						
Nombre CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ			Firma:			
Cargo: SUBGERENTE			 CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE DE RRHH			
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO						
Nombre: <i>Ange Paola S.</i>			Firma:			
Cargo: <i>Enfermera</i>			 Ange Paola Sánchez Enfermera Profesional C.C. 1090525969			
"Tu Bienestar, Mi Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia						




	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA NI. 807.008.842-9					Gobernación de Norte de Santander		
	MACROPROCESO DE APOYO							
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS							
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO					Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0		
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito			
EQUIPO	Tensiómetro.				MARCA	welch Allyn		
SERIE	171118110957				PLACAS	urgencias		
MODELO	CE0297.							
TIPO DE MANTENIMIENTO								
PREVENTIVO	☒		CORRECTIVO	☐			PREDICTIVO	☐
GARANTIA	☐		REVISIÓN	☐			INSTALACIÓN	☐
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):								
☐ PARQUE AUTOMOTOR				☐ RED DE FRÍO				
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS				☒ EQUIPOS BIOMEDICOS				
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO								
Estado de manómetro							OK	
Estado de brazalete.							OK	
Indicador en cero							OK	
Estado de perilla infladora							OK	
Estado Valvula Reguladora.							OK	
Limpieza y desinfección.							OK	
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)								
Equipo en condiciones normales de funcionamiento.								
ESPACIO PARA FIRMAS								
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO								
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE				Firma:				
Cargo: BIOMEDICO								
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO								
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ				Firma:				
Cargo: SUBGERENTE				 CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HNO				
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO								
Nombre: Angie Paola Sanchez				Firma:				
Cargo: Enfermera				 Enfermera Profesional UDES C.C. 1090525960				
"Tu Bienestar, MI Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia								

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA NI. 807.008.842-9				 Gobernación de Norte de Santander	
	MACROPROCESO DE APOYO					
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS					
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0	
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito	
EQUIPO	Tensiómetro de brazo			MARCA	Tensomed	
SERIE	N/A.			PLACAS	Orgenics	
MODELO	SPHYGMOMANOMETER.					
TIPO DE MANTENIMIENTO						
PREVENTIVO	X		CORRECTIVO		PREDICTIVO	
GARANTIA			REVISIÓN		INSTALACIÓN	
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):						
____ PARQUE AUTOMOTOR			____ RED DE FRÍO			
____ EQUIPOS TECNOLOGICOS			X EQUIPOS BIOMICOS			
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO						
Estado de Manometro OK						
Estado de brazalete OK						
Estado de manguera OK						
Estado para la infladora OK						
Estado Perilla Reguladora OK						
Limpieza y desinfección. OK						
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)						
Equipo en condiciones ideales de funcionamiento						
ESPACIO PARA FIRMAS						
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO						
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE			Firma:			
Cargo: BIOMEDICO						
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO						
Nombre CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ			Firma:			
Cargo: SUBGERENTE			 CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HNNO			
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO						
Nombre: Angie P. Sanchez			Firma:			
Cargo: Enfermera			 Angie Paola Sánchez Enfermera Profesional UES C.C. 1090525969			
"Tu Bienestar, Mi Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia						



		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA Nº. 807.008.842-9				Gobernación de Norte de Santander	
		MACROPROCESO DE APOYO					
		PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS					
CODIGO: MA-GRF-RVM-08		REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0	
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito		
EQUIPO	Oxímetro de pulso			MARCA	Contec		
SERIE	20091100092			PLACAS	Urgencias		
MODELO	CWS 60D						
TIPO DE MANTENIMIENTO							
PREVENTIVO	☒		CORRECTIVO	☐		PREDICTIVO	☐
GARANTIA	☐		REVISIÓN	☐		INSTALACIÓN	☐
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):							
☐ PARQUE AUTOMOTOR				☐ RED DE FRÍO			
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS				☒ EQUIPOS BIOMEDICOS			
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO							
Estado General del equipo OK							
Estado de puntilla OK							
Estado sensor SpO2 OK							
Lectura de saturación OK							
Estado de batería OK en mal estado							
Alarma OK							
Limpieza y desinfección OK							
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)							
Equipo en condiciones normales. En funcionamiento se recomienda cambio de batería.							
ESPACIO PARA FIRMAS							
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO							
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE				Firma: 			
Cargo: BIOMEDICO							
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO							
Nombre: CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ				Firma: 			
Cargo: SUBGERENTE				CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESS MANO			
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO							
Nombre: Angie Paola Sanchez				Firma: 			
Cargo: Enfermera				Enfermera Profesional UDES C.C. 1070525969			
"Tu Bienestar, Mi Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia							

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA NI. 807.008.842-9					Gobernación de Norte de Santander	
	MACROPROCESO DE APOYO						
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS						
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO					Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0	
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito.		
EQUIPO	Aspirador Succión.			MARCA	Toolt		
SERIE	030710078			PLACAS	Orphanus.		
MODELO	H003-C.						
TIPO DE MANTENIMIENTO							
PREVENTIVO	X		CORRECTIVO		PREDICTIVO		
GARANTIA			REVISIÓN		INSTALACIÓN		
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):							
____ PARQUE AUTOMOTOR			____ RED DE FRÍO				
____ EQUIPOS TECNOLOGICOS			X EQUIPOS BIOMICOS				
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO							
Estado General del equipo. OK - Manometro OK.							
Estado de Vacuometro. OK							
Conectores. OK							
Sistema ON/OFF OK							
Frasco OK							
Tapa de frasco OK							
Manguera OK							
Filtro. OK - Limpieza y desinfección. OK							
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)							
Equipo en condiciones plenas de funcionamiento							
ESPACIO PARA FIRMAS							
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO							
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE			Firma:				
Cargo: BIOMEDICO							
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO							
Nombre CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ			Firma:				
Cargo: SUBGERENTE			 CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HNNO				
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO							
Nombre: Angie P. Sanchez			Firma:				
Cargo: Enfermera			 Enfermera Profesional C.C. 1890525969				
"Tu Bienestar, Mi Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia							




	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA NI. 807.008.842-9					Gobernación de Norte de Santander	
	MACROPROCESO DE APOYO						
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS						
	CODIGO: MA-GRF-RVM-08						
FECHA MANTENIMIENTO		REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0	
EQUIPO	DD	MES	AA	IPS	MARCA	Guamalito.	
SERIE	Aspirador Succionador				PLACAS	Boole	
MODELO	030710025					Urgencias	
			H003-C.				
TIPO DE MANTENIMIENTO							
PREVENTIVO	☒			CORRECTIVO	☐	PREDICTIVO	☐
GARANTIA	☐			REVISIÓN	☐	INSTALACIÓN	☐
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):							
☐ PARQUE AUTOMOTOR				☐ RED DE FRÍO			
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS				☒ EQUIPOS BIOMEDICOS			
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO							
Verificación de: Vacuometro ok - Limpiar y desconectar ok							
Conectores ok - Manometro etc.							
Sistema on/off ok							
Manguera ok							
Filtro No tiene							
Motor AC. ok							
Fusico ok							
Tubo fusico ok							
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)							
Equipo en buen funcionamiento Se debe instalar el filtro.							
ESPACIO PARA FIRMAS							
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO							
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE				Firma:			
Cargo: BIOMEDICO							
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO							
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ				Firma:			
Cargo: SUBGERENTE				CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HNO			
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO							
Nombre: Angie P. Sanchez				Firma:			
Cargo: Enfermera				Enfermera Profesional VDES C.C. 3090525969			
"Tu Bienestar, Mi Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia							

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA Nº. 807.008.842-9					Gobernación de Norte de Santander	
	MACROPROCESO DE APOYO						
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS						
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0		
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito		
EQUIPO	Bomba de Infusion			MARCA	SK		
SERIE	30801061			PLACAS	Observacion.		
MODELO	SK 600 II						
TIPO DE MANTENIMIENTO							
PREVENTIVO	☒			CORRECTIVO	☐		
GARANTIA	☐			REVISIÓN	☐		
PREDICTIVO ☐							
INSTALACIÓN ☐							
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):							
☐ PARQUE AUTOMOTOR				☐ RED DE FRÍO			
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS				☒ EQUIPOS BIOMEDICOS			
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO							
Estado General del equipo: OK Sistema Ajuste equipo de							
Verificación de: Paso de líquidos: OK Infusion: OK							
Volumen de flujo: OK Limpieza y desinfección: OK							
Sensor de presión: OK Modo Velocidad: OK							
Estado de batería: OK Modo gateo: OK							
Alarmas Audibles y visuales: OK							
Tablero de control: OK							
Estado de pantalla: OK							
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)							
Equipo en condiciones óptimas de funcionamiento							
ESPACIO PARA FIRMAS							
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO							
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE				Firma: 			
Cargo: BIOMEDICO							
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO							
Nombre: CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ				Firma: 			
Cargo: SUBGERENTE							
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO							
Nombre: IPS 600 Angie Paola S				Firma: 			
Cargo: Enfermera				Enfermera Profesional UDES C.C. 1090525967			
"Tu Bienestar, MI Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia							

		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA NI. 807.008.842-9			
		MACROPROCESO DE APOYO			
		PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS			
CODIGO: MA-GRF-RVM-08		REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO		Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0	
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Observaciones.
EQUIPO	Bomba de Infusion			MARCA	Nipro
SERIE	15C230FS			PLACAS	observacion
MODELO	Infusion.				
TIPO DE MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO	X	CORRECTIVO		PREDICTIVO	
GARANTIA		REVISIÓN		INSTALACIÓN	
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):					
____ PARQUE AUTOMOTOR			____ RED DE FRÍO		
____ EQUIPOS TECNOLOGICOS			X EQUIPOS BIOMICOS		
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO					
Estado General del equipo ok sistema de ajuste eguido ok					
Verificación de : Paso de líquidos ok Infusion. ok					
Volumen de flujo ok Modo velocidad ok					
Sensor de presión ok modo gateo. ok					
Estado de pantalla ok Limpieza y desinfección. ok					
Estado de batería ok					
Tablero de control ok					
Alarmas Audibles y visuales ok					
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)					
Equipo en condiciones óptimas de funcionamiento.					
ESPACIO PARA FIRMAS					
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO					
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE			Firma:		
Cargo: BIOMEDICO					
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO					
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ			Firma:		
Cargo: SUBGERENTE			CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HRNO		
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO					
Nombre: Angie Paola S.			Firma:		
Cargo: Enfermera			Angie Paola Sánchez Enfermera Profesional UDES C.C. 1090666666		
"Tu Bienestar, MI Compromiso"					
IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448					
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959					
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito					
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.					
Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/					
Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co , ventanillaunica@esehrno.gov.co					
Abrego, Norte de Santander, Colombia					



	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA Nº. 807.008.842-9					Gobernación de Norte de Santander	
	MACROPROCESO DE APOYO						
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS						
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0		
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito.		
EQUIPO	Bomba de Infusión			MARCA	SK		
SERIE	30702953			PLACAS	Observacion.		
MODELO	SK 60011						
TIPO DE MANTENIMIENTO							
PREVENTIVO	☒		CORRECTIVO	☐		PREDICTIVO	☐
GARANTIA	☐		REVISIÓN	☐		INSTALACIÓN	☐
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):							
☐ PARQUE AUTOMOTOR				☐ RED DE FRÍO			
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS				☒ EQUIPOS BIOMEDICOS			
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO							
Estado General del equipo ok Alarmas Audibles y visuales ok							
Verificación de: Paso de líquidos ok Modo Velocidad ok							
Volumen de flujo. ok Modo goteo ok							
Sensor de presión. ok Limpieza / desinfección. ok							
Estado de pantalla. ok							
Estado de batería. ok							
Tablero de control. ok							
Sistema de ajuste de equipo de bomba. ok							
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)							
Seguido en condiciones favorables de funcionamiento.							
ESPACIO PARA FIRMAS							
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO							
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE				Firma: 			
Cargo: BIOMEDICO							
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO							
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ				Firma: 			
Cargo: SUBGERENTE				CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HNNO			
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO							
Nombre: Angie P. Sánchez				Firma: 			
Cargo: enfermera				Enfermera Profesional UDES C.C. 1090525969			
"Tu Bienestar, MI Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Via Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia							

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA NI. 807.008.842-9					Gobernación de Norte de Santander	
	MACROPROCESO DE APOYO						
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS						
	Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0						
CODIGO: MA-GRF-RVM-08		REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO					
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito		
EQUIPO	Electrocardiografo			MARCA	COMEN		
SERIE	30210423010			PLACAS	Urgencias		
MODELO	CM 300						
TIPO DE MANTENIMIENTO							
PREVENTIVO	☒		CORRECTIVO	☐		PREDICTIVO	☐
GARANTIA	☐		REVISIÓN	☐		INSTALACIÓN	☐
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):							
☐ PARQUE AUTOMOTOR				☐ RED DE FRÍO			
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS				☒ EQUIPOS BIOMEDICOS			
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO							
Estado General del equipo ok							
Estado de pantalla ok							
Estado cable de paciente ok							
Estado de pines ok							
Estado de chupas ok							
Cabeza Termica - impresora ok							
Velocidad de registro (25-50 mm/s) ok							
Limpieza de tarjetas electronicas ok							
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)							
Equipo en condiciones normales de funcionamiento se recomienda cambio de bateria por no trabajar varios procedimientos sin estar conectado a la red electrica							
ESPACIO PARA FIRMAS							
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO							
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE				Firma:			
Cargo: BIOMEDICO							
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO							
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ				Firma:			
Cargo: SUBGERENTE				CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HRNO			
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO							
Nombre: Angie P. Sanchez				Firma:			
Cargo: Enfermera				Enfermera Profesional C.C. 1090525969			
"Tu Bienestar, Mi Compromiso"							
IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448							
IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959							
IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito							
Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594.							
Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/							
Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co , ventanillaunica@esehrno.gov.co							
Abrego, Norte de Santander, Colombia							

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA Nº. 807.008.842-9				 Gobernación de Norte de Santander
	MACROPROCESO DE APOYO				
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS				
	CODIGO: MA-GRF-RVM-08				
FECHA MANTENIMIENTO		REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO			Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0
EQUIPO	DP	MES	AA	IPS	Guamalito
SERIE	Monitor de Signos Vitales			MARCA	EDAN
MODELO	261246-MIBU03140077			PLACAS	Oryencas
M-50					
TIPO DE MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO	X		CORRECTIVO		PREDICTIVO
GARANTIA			REVISIÓN		INSTALACIÓN
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):					
____ PARQUE AUTOMOTOR			____ RED DE FRÍO		
____ EQUIPOS TECNOLOGICOS			X EQUIPOS BIOMEDICOS		
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO					
Estado General del equipo ok					
Estado Botones de control ok					
Manguera XIBP ok					
Estado de batería 50%					
Brazalete ok					
limbien y de sint-aer. ok					
Verificación Toma Presion Arterial ok					
Sensor SpO2 - no tiene ok					
Toma de Saturacion ok ok					
Alarmas Audibles y visibles ok ok					
Estado de pantalla ok					
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)					
No tiene sensor SpO2 se realiza prueba con sensor de uñto.					
El equipo funciona correctamente.					
Se recomienda instalacion de sensor SpO2.					
ESPACIO PARA FIRMAS					
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO					
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE			Firma: 		
Cargo: BIOMEDICO					
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO					
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ			Firma: 		
Cargo: SUBGERENTE			CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HRNO		
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO					
Nombre: Angie Paola Sanchez			Firma: 		
Cargo: Enfermera			Enteñera Profesional C.C. 1090525969		
"Tu Bienestar, MI Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia					

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA NI. 807.008.842-9					Gobernación de Norte de Santander
	MACROPROCESO DE APOYO					
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS					
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0	
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito	
EQUIPO	Balanza de PISO Digital			MARCA	Health o meter	
SERIE	8440086422			PLACAS		
MODELO	844K9					
TIPO DE MANTENIMIENTO						
PREVENTIVO	☒		CORRECTIVO	☐	PREDICTIVO	☐
GARANTIA	☐		REVISIÓN	☐	INSTALACIÓN	☐
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):						
☐ PARQUE AUTOMOTOR			☐ RED DE FRÍO			
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS			☒ EQUIPOS BIOMEDICOS			
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO						
Verificación de funcionamiento						
Estado de carcasa						
Puesta a cero						
Estado de Display						
Estado de Baterías						
Test de peso						
Limpieza y desinfección.						
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)						
ESPACIO PARA FIRMAS						
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO						
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE			Firma:			
Cargo: BIOMEDICO						
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO						
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ			Firma:			
Cargo: SUBGERENTE			CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HANO			
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO						
Nombre:			Firma:			
Cargo:						
"Tu Bienestar, MI Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia						

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA					Gobernación de Norte de Santander	
	NI. 807.008.842-9						
	MACROPROCESO DE APOYO						
PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0			
CODIGO: MA-GRF-RVM-08		REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO					
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito		
EQUIPO	Balanza de PISO Digital			MARCA	Gump		
SERIE	2019080500674			PLACAS			
MODELO	QND-BD-1522						
TIPO DE MANTENIMIENTO							
PREVENTIVO	☒			CORRECTIVO	☐	PREDICTIVO	☐
GARANTIA	☐			REVISIÓN	☐	INSTALACIÓN	☐
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):							
☐ PARQUE AUTOMOTOR				☐ RED DE FRÍO			
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS				☒ EQUIPOS BIOMEDICOS			
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO							
Verificación de funcionamiento							
Estado de display							
Estado de carcasa							
Test de peso							
Estado de baterías							
Limpieza y desinfección.							
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)							
No Gsta. en la IPS							
ESPACIO PARA FIRMAS							
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO							
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE				Firma:			
Cargo: BIOMEDICO							
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO							
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ				Firma:			
Cargo: SUBGERENTE				CARLOS EDUARDO BONILLA SUBGERENTE ESE HNO			
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO							
Nombre:				Firma:			
Cargo:							
"Tu Bienestar, MI Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia							

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA NI. 807.008.842-9			Gobernación de Norte de Santander
	MACROPROCESO DE APOYO			
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS			
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO			Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS
EQUIPO	Balanza de piso Analoga			MARCA
SERIE				PLACAS
MODELO				
TIPO DE MANTENIMIENTO				
PREVENTIVO	☒	CORRECTIVO	☐	PREDICTIVO
GARANTIA	☐	REVISIÓN	☐	INSTALACIÓN
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):				
☐ PARQUE AUTOMOTOR		☐ RED DE FRÍO		
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS		☒ EQUIPOS BIOMEDICOS		
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO				
Estado de carcasa				
Verificación de funcionamiento				
Estado de Escala de medidas				
puesta a cero.				
Limpieza y desinfección.				
Test de peso.				
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)				
No está en el servicio				
ESPACIO PARA FIRMAS				
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO				
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE		Firma: 		
Cargo: BIOMEDICO				
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO				
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ		Firma: 		
Cargo: SUBGERENTE		CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HNO		
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO				
Nombre:		Firma:		
Cargo:				
"Tu Bienestar, MI Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehrno.gov.co, ventanillaunica@esehrno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia				

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTALABREGO-CONVENCIÓN-EL CARMEN-TEORAMA Nº. 807.008.842-9					Gobernación de Norte de Santander	
	MACROPROCESO DE APOYO						
	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS						
CODIGO: MA-GRF-RVM-08	REPORTE Y VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO				Vigente: Enero 2024 Versión: 4.0		
FECHA MANTENIMIENTO	DD	MES	AA	IPS	Guamalito		
EQUIPO	Doppler fetal			MARCA	EDAN		
SERIE	M180220031			PLACAS	Const. Malico General		
MODELO	Sonotrax						
TIPO DE MANTENIMIENTO							
PREVENTIVO	☒		CORRECTIVO		PREDICTIVO		
GARANTIA			REVISIÓN		INSTALACIÓN		
(Marque con una X el mantenimiento que se refiere):							
☐ PARQUE AUTOMOTOR			☐ RED DE FRÍO				
☐ EQUIPOS TECNOLOGICOS			☒ EQUIPOS BIOMEDICOS				
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO							
Estado de carcasa.							
Estado de pantalla							
Estado de Transductor							
Estado cable de transductor.							
Testeo cardiop fetal.							
Estado de baterías							
Limpieza y desinfección.							
OBSERVACIONES, INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO (Diligenciado por personal de Mantenimiento)							
ESPACIO PARA FIRMAS							
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO							
Nombre: DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE			Firma:				
Cargo: BIOMEDICO							
Vo.Bo. SUBGERENTE Y/O COORDINADOR ENCARGADO							
Nombre CAROS EDUARDO BONILLA DIAZ			Firma:				
Cargo: SUBGERENTE			CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ SUBGERENTE ESE HRNO				
OFICINA QUIEN RECIBE EL MANTENIMIENTO							
Nombre:			Firma:				
Cargo:							
"Tu Bienestar, MI Compromiso" IPS Abrego: Barrio Santa Bárbara Cel: 3213387448 IPS Convención: Barrio Sagoc Cel. 3138724191. IPS San Pablo – Teorama. Cel. 3138723959 IPS El Carmen: Vía Guamalito Cels. 3232247203 - 3138724185. IPS Guamalito Gerencia: Cel. 3138723998. Subgerencia: Cel. 3213364594. Sitio web: http://www.esehrno.gov.co/ Correo electrónico: gerencia@esehno.gov.co, ventanillaunica@esehno.gov.co Abrego, Norte de Santander, Colombia							