
INFORME SST 3

PERIODO: 14 DICIEMBRE - 28 DICIEMBRE 2024

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

Elaboró:



STEFANY GONZALES ORJUELA
WRUSSY INGENIEROS SAS

Revisó y Aprobó:



WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
WRUSSY INGENIEROS SAS

CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 4
1.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA 4
2. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN DE CONTINGENCIAS. 5
2.1. PROGRAMA DE: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 5
2.1.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 5
2.1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 6
2.2. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 19
2.2.1. PROCEDIMIENTOS DE ALTO RIESGO 19
2.2.2. INSPECCIONES 19
2.2.3. ACCIDENTALIDAD 20
2.2.4. BRIGADAS DE EMERGENCIAS 20
2.2.5. INDICADORES 20
3. CONCLUSIONES 25


LISTA DE ILUSTRACIONES

lustración 1. Ubicación del proyecto. Google maps. 4

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto se ejecutará en el departamento de Cundinamarca como se evidencia en la ilustración N 1.

lustración 1. Ubicación del proyecto. Google maps.



Fuente: https://www.google.com/maps/

1.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
CORREO ELECTRÓNICO: proyectos@wrussyingenieros.com
OFICINA: DIRECCIÓN: Calle 8f # 79- 94 Bogotá D.C.
Contrato de Obra No. GGC-131-2024
Objeto: MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ICA EN LOS MUNICIPIOS DE CAQUEZA, CHOCONTA, UBATE Y ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA”

2. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN DE CONTINGENCIAS.

2.1. PROGRAMA DE: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Este capítulo, está enmarcado al contexto del contrato **No. GGC-131-2024** evidenciando las actividades ejecutadas de Seguridad y Salud en el Trabajo, derivados del desarrollo de los trabajos en obra, de igual forma, dando cumplimiento a los parámetros de seguridad y salud en el trabajo establecidos en el contrato.

La empresa **WRUSSY INGENIEROS S.A.S** no se realizaron actividades que se establecieron en el cronograma en el periodo comprendido del **14 de diciembre al 28 de diciembre de 2024**, teniendo en cuenta que para el tiempo no se contaba con personal en la obra.

2.1.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

2.1.1.1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL PERSONAL MÍNIMO

Personal para la ejecución del contrato **No. GGC-131-2024**

Durante el periodo **14 de diciembre al 28 de diciembre de 2024,** se relaciona el personal que se contrató para la ejecución de las actividades dentro del contrato **No. GGC-131-2024**.

DATOS PERSONALES					
NOMBRE Y APELLIDOS	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE EGRESO**	**ESTADO**
Manuel Hernando Medina Hernández	1.057.591.623	Inspector de Obra	07/11/2024		**ACTIVO**
Alexy Antonio Tamayo Diaz	11.348.621	Residente de Obra	12/11/2024		**ACTIVO**
Julián Camilo Salamanca Rojas	1.018.488.681	Residente de Obra	12/11/2024		**ACTIVO**
Paula Mariana Moreno Páez	1.014.285.166	Residente SISOMA	12/11/2024		**ACTIVO**
Stefanny Katerin González Orjuela	1.000.005.655	Residente SISOMA	12/11/2024		**ACTIVO**
Carlos Alberto Ballesteros Rincón	17.417.377	Maestro de Obra	28/11/2024		**ACTIVO**
Nelson Enrique Cusca	96.189.759	Ayudante de Obra	28/11/2024		**ACTIVO**
Jose Plutarco Aguirre Acevedo	9.533.195	Eléctrico	28/11/2024		**ACTIVO**

Claudia Alexandra Daza Vargas	1.002.696.225	Inspectora HSE	03/12/2024		
Luis Alberto Patiño	1.193.511.606	Ayudante de Obra	05/12/2024	09/12/2024	**RETIRADO**

2.1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuación, presentamos la gestión de seguridad y salud en el trabajo que se llevó a cabo en la ejecución del contrato entre el periodo **14 de diciembre al 28 de diciembre de 2024.**

2.1.2.1. INDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se realizó inducción de seguridad y salud en el trabajo donde se explicó al personal los siguientes temas:

- ✓ Entrega de la funciones y responsabilidades del cargo a desempeñar
- ✓ Bases del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
- ✓ AFP-EPS-ARL-CCF
- ✓ Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, (SG SST)
- ✓ Se da a conocer a los trabajadores, los riesgos a los cuales están expuestos en sus labores diarias.
- ✓ Riesgo Biomecánico: manipulación de cargas, esfuerzo, movimiento repetitivo.
- ✓ Riesgo físico: ruido, vibración, iluminación.
- ✓ Riesgo químico: líquidos (nieblas y humos) polvos orgánicos e inorgánicos.
- ✓ Riesgo mecánico: peligro de Izaje y cargas suspendidas, peligro de proyección de partículas.
- ✓ Formato de reporte de actos y condiciones inseguras.
- ✓ Procedimiento reporte de accidente de trabajo.
- ✓ RIT (Reglamento Interno de Trabajo)
  - Son obligaciones especiales del trabajador
  - Son obligaciones de los trabajadores con el uso de EPP del SG SST
  - Prohibiciones de los trabajadores
- ✓ Política de Seguridad y salud en el trabajo y reglamento de higiene y seguridad industrial.
- ✓ PTS (procedimientos seguros) para tareas de alto riesgo.
- ✓ Que es el comité de convivencia laboral
- ✓ Que el COPASST

2.1.2.2. DOCUMENTACION Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

La documentación de personal que ingreso dentro del periodo **14 de diciembre al 28 de diciembre de 2024.**

2.1.2.3. CAPACITACIONES

En el periodo del **14 de diciembre al 28 de diciembre de 2024** no se tenían programadas capacitaciones.

2.1.2.4. CHARLAS DE SEGURIDAD

Las charlas de 5 minutos se realizaron antes de iniciar la jornada laboral, estas se realizan el objetivo de informar y sensibilizar a los trabajadores sobre su seguridad y salud en las actividades que ejecutan diariamente. En el periodo del **14 de diciembre al 28 de diciembre de 2024** se programaron 14 charlas y se ejecutaron 14 cumpliendo con un porcentaje del **100%.**

PROGRAMACIÓN CHARLAS DE SEGURIDAD					
Fecha Programada	**Fecha Ejecutada**	**Cumple/No cumple**	**TEMA**	**Ejecutadas**	**% Cumplimiento**
ZIPAQUIRA					
14/12/2024	14/12/2024	CUMPLE	Riesgo Físico	1	100%
16/12/2024	16/12/2024	CUMPLE	Funciones Vigía SST	1	100%
17/12/2024	17/12/2024	CUMPLE	Recomendación de trabajo	1	100%
18/12/2024	18/12/2024	CUMPLE	Equipos de Protección Contra Caídas	1	100%
19/12/2024	19/12/2024	CUMPLE	Neuro-seguridad	1	100%
20/12/2024	20/12/2024	CUMPLE	Responsabilidades Brigadistas	1	100%
21/12/2024	21/12/2024	CUMPLE	Orden y Aseo	1	100%
UBATE					
21/12/2024	21/12/2024	CUMPLE	Orden y Aseo	1	100%
23/12/2024	23/12/2024	CUMPLE	Recomendación de trabajo	1	100%
24/12/2024	24/12/2024	CUMPLE	Riesgos Locativos	1	100%
26/12/2024	26/12/2024	CUMPLE	Responsabilidades Cocola	1	100%
27/12/2024	27/12/2024	CUMPLE	Riesgo Eléctrico	1	100%
28/12/2024	28/12/2024	CUMPLE	Inspección Pulidora	1	100%
30/12/2024	30/12/2024	CUMPLE	Recomendación de trabajo	1	100%

ZIPAQUIRA	
	
	
	

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME QUINCENAL**










RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME QUINCENAL**

















UBATE









2.1.2.5. PAUSAS ACTIVAS

Se realizaron las pausas activas durante la jornada laboral con el fin de revitalizar la energía corporal y refrescar la mente de los trabajadores. De acuerdo con el plan de trabajo se tiene programado que las pausas activas se deben realizar todos los días laborales, donde en el periodo **14 de diciembre al 28 de diciembre de 2024** se programaron 14 pausas y se ejecutaron 14 cumpliendo con un porcentaje del **100%.**

PROGRAMACIÓN PAUSAS ACTIVAS					
Fecha Programada	**Fecha Ejecutada**	**Cumple/No cumple**	**Programadas**	**Ejecutadas**	**% Cumplimiento**
CHOCONTA					
14/12/2024	14/12/2024	CUMPLE	1	1	100%
16/12/2024	16/12/2024	CUMPLE	1	1	100%
17/12/2024	17/12/2024	CUMPLE	1	1	100%
18/12/2024	18/12/2024	CUMPLE	1	1	100%
19/12/2024	19/12/2024	CUMPLE	1	1	100%
20/12/2024	20/12/2024	CUMPLE	1	1	100%
21/12/2024	21/12/2024	CUMPLE	1	1	100%
ZIPAQUIRA					
21/12/2024	21/12/2024	CUMPLE	1	1	100%
23/12/2024	23/12/2024	CUMPLE	1	1	100%
24/12/2024	24/12/2024	CUMPLE	1	1	100%
26/12/2024	26/12/2024	CUMPLE	1	1	100%
27/12/2024	27/12/2024	CUMPLE	1	1	100%
28/12/2024	28/12/2024	CUMPLE	1	1	100%
30/12/2024	30/12/2024	CUMPLE	1	1	100%

RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

INFORME QUINCENAL

ZIPAQUIRA	
	
	
	
	













UBATE








RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME QUINCENAL**










RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME QUINCENAL**



















2.1.2.6. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En el periodo **14 de diciembre al 28 de diciembre de 2024** no se realizaron reuniones del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.

2.1.2.7. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

En el periodo **14 de diciembre al 28 de diciembre de 2024** no se realizaron reuniones del comité de convivencia laboral.

2.2. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

2.2.1. PROCEDIMIENTOS DE ALTO RIESGO

El análisis seguro de trabajo (AST), es un proceso por el cual se identifican incidentes potenciales y condiciones de peligro para cada uno de los pasos básicos de la tarea y se elaboran procedimientos de seguridad y controles para reducir la probabilidad de la materialización de este. El Análisis de Seguridad en la Tarea (AST) tiene como finalidad realizar una identificación de los agentes de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores en la ejecución de sus tareas dentro de la empresa.

En el periodo **14 de diciembre al 28 de diciembre de 2024,** no se ejecutaron actividades de alto riesgo teniendo en cuenta que se estaba realizando el ingreso del personal.

2.2.2. INSPECCIONES

Las inspecciones de seguridad son una técnica analítica de seguridad que consiste en el análisis realizado mediante la observación directa de las instalaciones, equipos y procesos productivos para identificar los peligros existentes y evaluar los riesgos en las áreas de trabajo. Para el periodo de **14 de diciembre al 28 de diciembre de 2024,** se realizaron inspecciones de seguridad teniendo en cuenta las actividades ejecutadas.

INSPECCIÓN REALIZADA	CANTIDAD
ZIPAQUIRA	
Inspección Botiquín	1
Inspección Extintor	1
Inspección Locativa	1
Lista de chequeo Orden y Aseo	1
Inspección Taladro Eléctrico	2
Inspección Herramientas Manuales	2
Inspección Pulidora Eléctrica	2
Inspección Escalera Tipo tijera	2
Inspección Andamio Tubular	1
Inspección Arnés y Eslingas	1
Inspección Línea de Vida	1

UBATE	
Lista de chequeo Orden y Aseo	1
Inspección Extintor	1
Inspección Botiquín	1
Inspección Locativa	1

2.2.3. ACCIDENTALIDAD

Durante el periodo del **14 de diciembre al 28 de diciembre de 2024**, no se presentaron accidentes laborales, teniendo en cuenta que no se ejecutaron actividades teniendo en cuenta que se estaba realizando el ingreso del personal.

2.2.4. BRIGADAS DE EMERGENCIAS

En el periodo **14 de diciembre al 28 de diciembre de 2024** no se realizaron reuniones de la brigada de emergencias del proyecto.

2.2.5. INDICADORES

Se establecen los indicadores para dar cumplimiento a lo establecido en el plan de seguridad y salud en el trabajo.

- **FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD**

$$\mathrm{R} = \frac{\mathrm{No}\ Accidentes\ de\ trabajo\ en\ el\ mes}{\mathrm{No}\ \ de\ trabajadores\ en\ el\ mes} * 100$$

$$\mathrm{R} = \frac{0}{7} = 0\ \%$$

- **ÍNDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{\#\ dias\ incapacidad\ AT\ mes + \#\ días\ cargados\ en\ el\ mes}}{\mathbf{\#\ trabajadores\ en\ el\ mes}} * \mathbf{100}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{7}} = \mathbf{0}\ \%$$

En el periodo de **14 de diciembre al 28 de diciembre de 2024,** se tuvo un accidente laboral del cual no se tuvo incapacidad.

- **ÍNDICE DE PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{\#\ ATmortalesen\ el\ año}}{\mathbf{\#\ AT\ en\ el\ año}} * \mathbf{100}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}} = \mathbf{0}\ \%$$

Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún accidente mortal.

- **INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{\#\ de\ casos\ nuevos\ de\ EL}}{\mathbf{Promedio\ de\ trabajadores}} * \mathbf{100}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}} = \mathbf{0}\ \%$$

Durante la ejecución del proyecto no se ha presentado enfermedades laborales en los trabajadores.

- **ÍNDICE FRECUENCIA AUSENTISMO**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{No\ \textit{días ausencia por incapacidad laboral}}}{\mathbf{No\ días\ programados\ de\ trabajo\ en\ el\ mes}} * \mathbf{100}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{15}} = \mathbf{0}\ \%$$

En el periodo de **14 de diciembre al 28 de diciembre de 2024**, no se presentó ausentismo laboral, debido a incapacidades medicas por accidente de trabajo.

- **CAPACITACIONES**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{No\ \textit{capacitaciones programadas}}}{\mathbf{No\ \textit{Capacitaciones Ejecutadas}}}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}} * \mathbf{100}\% = \mathbf{0}\%$$




No se ejecutaron capacitaciones para el periodo **14 de diciembre al 28 de diciembre de 2024**

- **PAUSAS ACTIVAS**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{No}\ \boldsymbol{pausas\ activas\ Ejecutadas}}{\mathbf{No}\ \boldsymbol{pausas\ activas\ \ programadas}}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{14}}{\mathbf{14}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$




Se cumplió con el 100 % de las Pausas Activas Programadas para el periodo del **14 de diciembre al 28 de diciembre de 2024.**

- **CHARLAS DE SEGURIDAD.**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Charlas\ de\ seguridad\ \ programadas}}{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Charlas\ de\ seguridad\ \ Ejecutadas}}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{14}}{\mathbf{14}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$




Se cumplió con el 100 % de las Charlas de Seguridad Programadas para el periodo del **14 de diciembre al 28 de diciembre de 2024.**

- **CCL.**

$$\mathbf{CCL}\ = \frac{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Reuniones\ \ programadas}}{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Reuniones\ \ ejeutadas}}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{0\%}$$



- **REUNIONES COPASST**

$$\textbf{COPASST} = \frac{\textbf{No } \boldsymbol{Reuniones\ programadas}}{\textbf{No } \boldsymbol{Reuniones\ ejeutadas}}$$


$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$



- **REUNIONES COE**

$$\mathbf{COE} = \frac{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Reuniones\ programadas}}{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Reuniones\ ejeutadas}}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$



3. CONCLUSIONES

- Durante el periodo de **14 de diciembre al 28 de diciembre de 2024,** se realizó la reunión de comité de Convivencia laboral.

- Durante el periodo de **14 de diciembre al 28 de diciembre de 2024** no se presentaron accidentes laborales.

- Se cumplió con los compromisos contractuales del contrato en el periodo del **14 de diciembre al 28 de diciembre de 2024.**

- Los trabajadores contaron con los elementos de protección personal y dotaciones de acuerdo con las exigencias de la obra en mención.

ANEXO 1. ENTREGA DE EPP

UBATE

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

Se entrega la dotación del año 2024 de la siguiente manera:

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Carlos Alberto Ballesteros R.	CARGO: Electrico

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Tapabocas		7	09 Dic 24	
2	Guantes Poliurta		1	12 Dic 24	
3	Gafas		1	12 Dic 24	
4	Proteccion Auditi		1	12 Dic 24	
5	Tapabocas		7	16 Dic 24	
6	Guantes poliurtan.		1	16 Dic 24	
7	Tapabocas		5	23 Dic 24	
8	Guantes Vaqueta		1	23 Dic 24	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS S.A.S**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	CEDULA: 1741737

RESPONSABLE

NOMBRE	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS	CEDULA No.	1.002.696.225
CARGO	INSPECTORA SST	FIRMA	Alexandra Daza

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

Se entrega la dotación del año 2024 de la siguiente manera:

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Jose Plutarco Aguirre Acevedo | CARGO: Oficial de Obra

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Guantes Vaqueta	Jose A.	1	05 DIC 2024	
2	Guantes Caucho	Jose A.	1	07 DIC 2024	
3	Tapabocas	Jose A.	7	09 DIC 2024	
4	Guantes	Jose A.	1	12 DIC 2024	
5	Gafas	Jose A.	1	12 DIC 2024	
6	Proteccion Auditiva	Jose A.	1	11 DIC 2024	
7	Tapabocas	Jose A.	7	16 DIC 2024	
8	Tapabocas	Jose Aguirre	5	23 DIC 2024	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS S.A.S**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	CEDULA:
Jose Aguirre	9533195

RESPONSABLE

NOMBRE	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS	CEDULA No.	1.002.696.225
CARGO	INSPECTORA SST	FIRMA	Alexandra Daza

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

Se entrega la dotación del año 2024 de la siguiente manera:

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Nelson Enrique Cuesta	CARGO: Maestro Obra

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Tapabocas		7	09 Dic 24	
2	Guante Polural		1	12 Dic 24	
3	Gafas		1	12 Dic 24	
4	Protección Auditi		1	12 Dic 24	
5	Tapabocas		7	16 Dic 24	
6	Guante Poliureta		1	20 Dic 24	
7	Guante Caucho		1	20 Dic 24	
8	Tapabocas		5	23 Dic 24	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS S.A.S**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	CEDULA: 1061897594

RESPONSABLE

NOMBRE	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS	CEDULA No.	1.002.696.225
CARGO	INSPECTORA SST	FIRMA	Alexandra Daza

Escaneado con CamScanner

ANEXO 2. CHARLAS DE SEGURIDAD

UBATE

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	21 Diciembre 2024	Lugar:	Ubate Cundinamarca
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Orden y aseo Pausa Activa
Responsable:	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS	Cargo:	INSPECTORA SST
Charla Diaria [X]	Pausa Activa [X] Inducción [ ]	Capacitación [ ]	Otro:

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS	1.002.696.225	INSPECTORA SST		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
2	MANUEL HERNANDO MEDINA HERNANDEZ	1.057.591.623	INGENIERO RESIDENTE		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
3	NELSON ENRIQUE CUSBA	96.189.759	MAESTRO DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
4	CARLOS ALBERTO BALLESTEROS RINCON	17.417.377	OFICIAL ELECTRICO		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
5	JOSE PLUTARCO AGUIRRE ACEVEDO	9.533.195	AYUDANTE DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
6					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
7					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
8					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
9					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
10					WRUSSY INGENIEROS S.A.S

Ubate.

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	23 Diciembre 2024		Lugar:	Ubate Cundinamarca	
Hora:	7:00 a. m.		Tema:	Recomendaciones de trabajo Pausa Activa	
Responsable:	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS		Cargo:	INSPECTORA SST	
Charla Diaria ☐	Pausa Activa ☒	Inducción ☐	Capacitación ☐	Otro:	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS	1.002.696.225	INSPECTORA SST	Alexa Daza	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
2	MANUEL HERNANDO MEDINA HERNANDEZ	1.057.591.623	INGENIERO RESIDENTE		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
3	NELSON ENRIQUE CUSBA	96.189.759	MAESTRO DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
4	CARLOS ALBERTO BALLESTEROS RINCON	17.417.377	OFICIAL ELECTRICO		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
5	JOSE PLUTARCO AGUIRRE ACEVEDO	9.533.195	AYUDANTE DE OBRA	SST. Aguirre	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
6					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
7					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
8					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
9					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
10					WRUSSY INGENIEROS S.A.S

Ubate.

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	24 Diciembre 2024		Lugar:	Ubate Cundinamarca	
Hora:	7:00 a. m.		Tema:	Pausa Activa Riesgos locativos	
Responsable:	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS		Cargo:	INSPECTORA SST	
Charla Diaria [X]	Pausa Activa [X]	Inducción [ ]	Capacitación [ ]	Otro:	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS	1.002.696.225	INSPECTORA SST		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
2	MANUEL HERNANDO MEDINA HERNANDEZ	1.057.591.623	INGENIERO RESIDENTE		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
3	NELSON ENRIQUE CUSBA	96.189.759	MAESTRO DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
4	CARLOS ALBERTO BALLESTEROS RINCON	17.417.377	OFICIAL ELECTRICO		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
5	JOSE PLUTARCO AGUIRRE ACEVEDO	9.533.195	AYUDANTE DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
6					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
7					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
8					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
9					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
10					WRUSSY INGENIEROS S.A.S

UBATE

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	26 Diciembre 2024		Lugar:	Ubate Cundinamarca	
Hora:	7:00 a. m.		Tema:	Pausa Activa Responsabilidades Cargo	
Responsable:	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS		Cargo:	INSPECTORA SST	
Charla Diaria ☒	Pausa Activa ☒	Inducción ☐	Capacitación ☐	Otro:	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS	1.002.696.225	INSPECTORA SST		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
2	MANUEL HERNANDO MEDINA HERNANDEZ	1.057.591.623	INGENIERO RESIDENTE		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
3	NELSON ENRIQUE CUSBA	96.189.759	MAESTRO DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
4	CARLOS ALBERTO BALLESTEROS RINCON	17.417.377	OFICIAL ELECTRICO		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
5	JOSE PLUTARCO AGUIRRE ACEVEDO	9.533.195	AYUDANTE DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
6					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
7					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
8					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
9					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
10					WRUSSY INGENIEROS S.A.S

UBATE

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	27 Diciembre 2024		Lugar:	Ubate Cundinamarca	
Hora:	7:00 a. m.		Tema:	Pausa Activa Riesgo Electrico	
Responsable:	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS		Cargo:	INSPECTORA SST	
Charla Diaria [X]	Pausa Activa [X]	Inducción [ ]	Capacitación [ ]	Otro:	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS	1.002.696.225	INSPECTORA SST	Alexandra D.	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
2	MANUEL HERNANDO MEDINA HERNANDEZ	1.057.591.623	INGENIERO RESIDENTE		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
3	NELSON ENRIQUE CUSBA	96.189.759	MAESTRO DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
4	CARLOS ALBERTO BALLESTEROS RINCON	17.417.377	OFICIAL ELECTRICO		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
5	JOSE PLUTARCO AGUIRRE ACEVEDO	9.533.195	AYUDANTE DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
6					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
7					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
8					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
9					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
10					WRUSSY INGENIEROS S.A.S

UBATE

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	28 Diciembre 2024		Lugar:	Obate Cundinamarca	
Hora:	7:00 a. m.		Tema:	Pausa Activa Inspección Polidora	
Responsable:	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS		Cargo:	INSPECTORA SST	
Charla Diaria [X]	Pausa Activa [X]	Inducción [ ]	Capacitación [ ]	Otro:	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS	1.002.696.225	INSPECTORA SST	Alexandra Daza	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
2	MANUEL HERNANDO MEDINA HERNANDEZ	1.057.591.623	INGENIERO RESIDENTE		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
3	NELSON ENRIQUE CUSBA	96.189.759	MAESTRO DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
4	CARLOS ALBERTO BALLESTEROS RINCON	17.417.377	OFICIAL ELECTRICO		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
5	JOSE PLUTARCO AGUIRRE ACEVEDO	9.533.195	AYUDANTE DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
6					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
7					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
8					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
9					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
10					WRUSSY INGENIEROS S.A.S

UBATE

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	30 Diciembre 2024		Lugar:	Ubate Cundinamarca	
Hora:	7:00 a. m.		Tema:	Pausa Activa Recomendaciones de trabajo	
Responsable:	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS		Cargo:	INSPECTORA SST	
Charla Diaria [X]	Pausa Activa [X]	Inducción [ ]	Capacitación [ ]	Otro:	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS	1.002.696.225	INSPECTORA SST	Alexandra	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
2	MANUEL HERNANDO MEDINA HERNANDEZ	1.057.591.623	INGENIERO RESIDENTE		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
3	NELSON ENRIQUE CUSBA	96.189.759	MAESTRO DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
4	CARLOS ALBERTO BALLESTEROS RINCON	17.417.377	OFICIAL ELECTRICO		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
5	JOSE PLUTARCO AGUIRRE ACEVEDO	9.533.195	AYUDANTE DE OBRA	Jose A.	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
6					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
7					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
8					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
9					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
10					WRUSSY INGENIEROS S.A.S

UBATE

Escaneado con CamScanner

ZIPAQUIRA

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	14 Diciembre 2024		Lugar:	Zipaquira Condinama	
Hora:	7:00 a. m.		Tema:	Pausa Activa Riesgo Fisico	
Responsable:	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS		Cargo:	INSPECTORA SST	
Charla Diaria [X]	Pausa Activa [X]	Inducción [ ]	Capacitación [X]	Otro:	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS	1.002.696.225	INSPECTORA SST	Alexandra	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
2	MANUEL HERNANDO MEDINA HERNANDEZ	1.057.591.623	INGENIERO RESIDENTE		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
3	NELSON ENRIQUE CUSBA	96.189.759	MAESTRO DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
4	CARLOS ALBERTO BALLESTEROS RINCON	17.417.377	OFICIAL ELECTRICO		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
5	JOSE PLUTARCO AGUIRRE ACEVEDO	9.533.195	AYUDANTE DE OBRA	Jose Aguirre	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
6					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
7					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
8					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
9					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
10					WRUSSY INGENIEROS S.A.S

Zipaquira.

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	16 Diciembre 2024		Lugar:	Zipaquira Cundinamarca	
Hora:	7:00 a. m.		Tema:	Pausa Activa Funciones Vigia SST	
Responsable:	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS		Cargo:	INSPECTORA SST	
Charla Diaria [X]	Pausa Activa [X]	Inducción [ ]	Capacitación [ ]	Otro:	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS	1.002.696.225	INSPECTORA SST	Alexandra	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
2	MANUEL HERNANDO MEDINA HERNANDEZ	1.057.591.623	INGENIERO RESIDENTE		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
3	NELSON ENRIQUE CUSBA	96.189.759	MAESTRO DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
4	CARLOS ALBERTO BALLESTEROS RINCON	17.417.377	OFICIAL ELECTRICO		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
5	JOSE PLUTARCO AGUIRRE ACEVEDO	9.533.195	AYUDANTE DE OBRA	Jose Aguirre.	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
6					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
7					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
8					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
9					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
10					WRUSSY INGENIEROS S.A.S

zipaquira.

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-78
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	17 Diciembre 2024		Lugar:	Zipaquira Cundinamarca	
Hora:	7:00 a. m.		Tema:	Pausa Activa Recomendaciones de trabajo	
Responsable:	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS		Cargo:	INSPECTORA SST	
Charla Diaria [X]	Pausa Activa [X]	Inducción [ ]	Capacitación [ ]	Otro:	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS	1.002.696.225	INSPECTORA SST	Alexandra	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
2	MANUEL HERNANDO MEDINA HERNANDEZ	1.057.591.623	INGENIERO RESIDENTE		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
3	NELSON ENRIQUE CUSBA	96.189.759	MAESTRO DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
4	CARLOS ALBERTO BALLESTEROS RINCON	17.417.377	OFICIAL ELECTRICO		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
5	JOSE PLUTARCO AGUIRRE ACEVEDO	9.533.195	AYUDANTE DE OBRA	SST	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
6					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
7					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
8					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
9					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
10					WRUSSY INGENIEROS S.A.S

Zipaquira.

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	18 Diciembre 2024		Lugar:	Zipaquira Cundinamarca	
			Tema:	Pausa Activa Equipos de proteccion contra caidas	
Hora:	7:00 a. m.				
Responsable:	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS		Cargo:	INSPECTORA SST	
Charla Diaria [X]	Pausa Activa [X]	Inducción [ ]	Capacitación [ ]	Otro:	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS	1.002.696.225	INSPECTORA SST	Alexandra D.	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
2	MANUEL HERNANDO MEDINA HERNANDEZ	1.057.591.623	INGENIERO RESIDENTE		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
3	NELSON ENRIQUE CUSBA	96.189.759	MAESTRO DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
4	CARLOS ALBERTO BALLESTEROS RINCON	17.417.377	OFICIAL ELECTRICO		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
5	JOSE PLUTARCO AGUIRRE ACEVEDO	9.533.195	AYUDANTE DE OBRA	SOSC Aguirre	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
6					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
7					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
8					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
9					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
10					WRUSSY INGENIEROS S.A.S

zipaquira.

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	19 Diciembre 2024		Lugar:	Zipaquira Cundinamarca	
Hora:	7:00 a. m.		Tema:	Pausa Activa Neuroseguridad	
Responsable:	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS		Cargo:	INSPECTORA SST	
Charla Diaria [X]	Pausa Activa [X]	Inducción [ ]	Capacitación [ ]	Otro:	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS	1.002.696.225	INSPECTORA SST		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
2	MANUEL HERNANDO MEDINA HERNANDEZ	1.057.591.623	INGENIERO RESIDENTE		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
3	NELSON ENRIQUE CUSBA	96.189.759	MAESTRO DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
4	CARLOS ALBERTO BALLESTEROS RINCON	17.417.377	OFICIAL ELECTRICO		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
5	JOSE PLUTARCO AGUIRRE ACEVEDO	9.533.195	AYUDANTE DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
6					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
7					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
8					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
9					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
10					WRUSSY INGENIEROS S.A.S

Zipaquira

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	20 diciembre 2024		**Lugar:**	Zipaquira Cundinamarca	
Hora:	7:00 a. m.		**Tema:**	Pausa Activa Responsabilidades Brigadistas	
Responsable:	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS		**Cargo:**	INSPECTORA SST	
Charla Diaria ☒	**Pausa Activa** ☒	**Inducción** ☐	**Capacitación** ☐	**Otro:**	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS	1.002.696.225	INSPECTORA SST		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
2	MANUEL HERNANDO MEDINA HERNANDEZ	1.057.591.623	INGENIERO RESIDENTE		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
3	NELSON ENRIQUE CUSBA	96.189.759	MAESTRO DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
4	CARLOS ALBERTO BALLESTEROS RINCON	17.417.377	OFICIAL ELECTRICO		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
5	JOSE PLUTARCO AGUIRRE ACEVEDO	9.533.195	AYUDANTE DE OBRA	SOST	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
6					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
7					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
8					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
9					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
10					WRUSSY INGENIEROS S.A.S

zipaquira

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	21 Diciembre 2024	Lugar:	Zipaquira Condinamarca
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Orden y Aseo Pausa Activa
Responsable:	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS	Cargo:	INSPECTORA SST
Charla Diaria ☑	Pausa Activa ☑ Inducción ☐	Capacitación ☐	Otro:

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS	1.002.696.225	INSPECTORA SST		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
2	MANUEL HERNANDO MEDINA HERNANDEZ	1.057.591.623	INGENIERO RESIDENTE		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
3	NELSON ENRIQUE CUSBA	96.189.759	MAESTRO DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
4	CARLOS ALBERTO BALLESTEROS RINCON	17.417.377	OFICIAL ELECTRICO		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
5	JOSE PLUTARCO AGUIRRE ACEVEDO	9.533.195	AYUDANTE DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
6					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
7					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
8					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
9					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
10					WRUSSY INGENIEROS S.A.S

Zipaquira.

Escaneado con CamScanner

ANEXO 3. PAUSAS ACTIVAS

UBATE

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	21 Diciembre 2024	Lugar:	Ubate Cundinamarca
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Orden y aseo Pausa Activa
Responsable:	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS	Cargo:	INSPECTORA SST
Charla Diaria [X]	Pausa Activa [X] Inducción [ ]	Capacitación [ ]	Otro:

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS	1.002.696.225	INSPECTORA SST		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
2	MANUEL HERNANDO MEDINA HERNANDEZ	1.057.591.623	INGENIERO RESIDENTE		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
3	NELSON ENRIQUE CUSBA	96.189.759	MAESTRO DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
4	CARLOS ALBERTO BALLESTEROS RINCON	17.417.377	OFICIAL ELECTRICO		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
5	JOSE PLUTARCO AGUIRRE ACEVEDO	9.533.195	AYUDANTE DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
6					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
7					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
8					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
9					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
10					WRUSSY INGENIEROS S.A.S

Ubate.

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	23 Diciembre 2024		Lugar:	Ubate Cundinamarca	
Hora:	7:00 a. m.		Tema:	Recomendaciones de trabajo Pausa Activa	
Responsable:	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS		Cargo:	INSPECTORA SST	
Charla Diaria ☐	Pausa Activa ☒	Inducción ☐	Capacitación ☐	Otro:	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS	1.002.696.225	INSPECTORA SST	Alexa Daza	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
2	MANUEL HERNANDO MEDINA HERNANDEZ	1.057.591.623	INGENIERO RESIDENTE		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
3	NELSON ENRIQUE CUSBA	96.189.759	MAESTRO DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
4	CARLOS ALBERTO BALLESTEROS RINCON	17.417.377	OFICIAL ELECTRICO		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
5	JOSE PLUTARCO AGUIRRE ACEVEDO	9.533.195	AYUDANTE DE OBRA	SST. Aguirre	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
6					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
7					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
8					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
9					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
10					WRUSSY INGENIEROS S.A.S

Ubate.

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	24 Diciembre 2024		Lugar:	Ubate Cundinamarca	
Hora:	7:00 a. m.		Tema:	Pausa Activa Riesgos locativos	
Responsable:	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS		Cargo:	INSPECTORA SST	
Charla Diaria [X]	Pausa Activa [X]	Inducción [ ]	Capacitación [ ]	Otro:	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS	1.002.696.225	INSPECTORA SST		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
2	MANUEL HERNANDO MEDINA HERNANDEZ	1.057.591.623	INGENIERO RESIDENTE		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
3	NELSON ENRIQUE CUSBA	96.189.759	MAESTRO DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
4	CARLOS ALBERTO BALLESTEROS RINCON	17.417.377	OFICIAL ELECTRICO		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
5	JOSE PLUTARCO AGUIRRE ACEVEDO	9.533.195	AYUDANTE DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
6					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
7					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
8					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
9					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
10					WRUSSY INGENIEROS S.A.S

UBATE

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	26 Diciembre 2024		Lugar:	Ubate Cundinamarca	
Hora:	7:00 a. m.		Tema:	Pausa Activa Responsabilidades Cargo	
Responsable:	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS		Cargo:	INSPECTORA SST	
Charla Diaria ☒	Pausa Activa ☒	Inducción ☐	Capacitación ☐	Otro:	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS	1.002.696.225	INSPECTORA SST		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
2	MANUEL HERNANDO MEDINA HERNANDEZ	1.057.591.623	INGENIERO RESIDENTE		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
3	NELSON ENRIQUE CUSBA	96.189.759	MAESTRO DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
4	CARLOS ALBERTO BALLESTEROS RINCON	17.417.377	OFICIAL ELECTRICO		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
5	JOSE PLUTARCO AGUIRRE ACEVEDO	9.533.195	AYUDANTE DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
6					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
7					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
8					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
9					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
10					WRUSSY INGENIEROS S.A.S

UBATE

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	27 Diciembre 2024		Lugar:	Ubate Cundinamarca	
Hora:	7:00 a. m.		Tema:	Pausa Activa Riesgo Electrico	
Responsable:	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS		Cargo:	INSPECTORA SST	
Charla Diaria [X]	Pausa Activa [X]	Inducción [ ]	Capacitación [ ]	Otro:	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS	1.002.696.225	INSPECTORA SST	Alexandra D.	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
2	MANUEL HERNANDO MEDINA HERNANDEZ	1.057.591.623	INGENIERO RESIDENTE		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
3	NELSON ENRIQUE CUSBA	96.189.759	MAESTRO DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
4	CARLOS ALBERTO BALLESTEROS RINCON	17.417.377	OFICIAL ELECTRICO		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
5	JOSE PLUTARCO AGUIRRE ACEVEDO	9.533.195	AYUDANTE DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
6					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
7					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
8					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
9					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
10					WRUSSY INGENIEROS S.A.S

UBATE

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	28 Diciembre 2024		Lugar:	Obate Cundinamarca	
Hora:	7:00 a. m.		Tema:	Pausa Activa Inspección Polidora	
Responsable:	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS		Cargo:	INSPECTORA SST	
Charla Diaria [X]	Pausa Activa [X]	Inducción [ ]	Capacitación [ ]	Otro:	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS	1.002.696.225	INSPECTORA SST	Alexandra Daza	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
2	MANUEL HERNANDO MEDINA HERNANDEZ	1.057.591.623	INGENIERO RESIDENTE		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
3	NELSON ENRIQUE CUSBA	96.189.759	MAESTRO DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
4	CARLOS ALBERTO BALLESTEROS RINCON	17.417.377	OFICIAL ELECTRICO		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
5	JOSE PLUTARCO AGUIRRE ACEVEDO	9.533.195	AYUDANTE DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
6					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
7					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
8					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
9					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
10					WRUSSY INGENIEROS S.A.S

UBATE

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	30 Diciembre 2024		Lugar:	Ubate Cundinamarca	
Hora:	7:00 a. m.		Tema:	Pausa Activa Recomendaciones de trabajo	
Responsable:	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS		Cargo:	INSPECTORA SST	
Charla Diaria [X]	Pausa Activa [X]	Inducción [ ]	Capacitación [ ]	Otro:	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS	1.002.696.225	INSPECTORA SST	Alexandra	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
2	MANUEL HERNANDO MEDINA HERNANDEZ	1.057.591.623	INGENIERO RESIDENTE		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
3	NELSON ENRIQUE CUSBA	96.189.759	MAESTRO DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
4	CARLOS ALBERTO BALLESTEROS RINCON	17.417.377	OFICIAL ELECTRICO		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
5	JOSE PLUTARCO AGUIRRE ACEVEDO	9.533.195	AYUDANTE DE OBRA	Jose A.	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
6					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
7					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
8					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
9					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
10					WRUSSY INGENIEROS S.A.S

UBATE

Escaneado con CamScanner

ZIPAQUIRA

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	14 Diciembre 2024		Lugar:	Zipaquira Condinama	
Hora:	7:00 a. m.		Tema:	Pausa Activa Riesgo Fisico	
Responsable:	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS		Cargo:	INSPECTORA SST	
Charla Diaria [X]	Pausa Activa [X]	Inducción [ ]	Capacitación [X]	Otro:	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS	1.002.696.225	INSPECTORA SST	Alexandra	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
2	MANUEL HERNANDO MEDINA HERNANDEZ	1.057.591.623	INGENIERO RESIDENTE		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
3	NELSON ENRIQUE CUSBA	96.189.759	MAESTRO DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
4	CARLOS ALBERTO BALLESTEROS RINCON	17.417.377	OFICIAL ELECTRICO		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
5	JOSE PLUTARCO AGUIRRE ACEVEDO	9.533.195	AYUDANTE DE OBRA	Jose Aguirre	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
6					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
7					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
8					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
9					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
10					WRUSSY INGENIEROS S.A.S

Zipaquira.

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	16 Diciembre 2024		Lugar:	Zipaquira Cundinamarca	
Hora:	7:00 a. m.		Tema:	Pausa Activa Funciones Vigia SST	
Responsable:	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS		Cargo:	INSPECTORA SST	
Charla Diaria [X]	Pausa Activa [X]	Inducción [ ]	Capacitación [ ]	Otro:	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS	1.002.696.225	INSPECTORA SST	Alexandra	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
2	MANUEL HERNANDO MEDINA HERNANDEZ	1.057.591.623	INGENIERO RESIDENTE		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
3	NELSON ENRIQUE CUSBA	96.189.759	MAESTRO DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
4	CARLOS ALBERTO BALLESTEROS RINCON	17.417.377	OFICIAL ELECTRICO		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
5	JOSE PLUTARCO AGUIRRE ACEVEDO	9.533.195	AYUDANTE DE OBRA	Jose Aguirre.	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
6					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
7					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
8					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
9					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
10					WRUSSY INGENIEROS S.A.S

zipaquira.

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-78
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	17 Diciembre 2024		Lugar:	Zipaquira Cundinamarca	
Hora:	7:00 a. m.		Tema:	Pausa Activa Recomendaciones de trabajo	
Responsable:	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS		Cargo:	INSPECTORA SST	
Charla Diaria [X]	Pausa Activa [X]	Inducción [ ]	Capacitación [ ]	Otro:	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS	1.002.696.225	INSPECTORA SST	Alexandra	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
2	MANUEL HERNANDO MEDINA HERNANDEZ	1.057.591.623	INGENIERO RESIDENTE		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
3	NELSON ENRIQUE CUSBA	96.189.759	MAESTRO DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
4	CARLOS ALBERTO BALLESTEROS RINCON	17.417.377	OFICIAL ELECTRICO		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
5	JOSE PLUTARCO AGUIRRE ACEVEDO	9.533.195	AYUDANTE DE OBRA	SST	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
6					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
7					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
8					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
9					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
10					WRUSSY INGENIEROS S.A.S

Zipaquira.

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	18 Diciembre 2024		Lugar:	Zipaquira Cundinamarca	
			Tema:	Pausa Activa Equipos de proteccion contra caidas	
Hora:	7:00 a. m.				
Responsable:	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS		Cargo:	INSPECTORA SST	
Charla Diaria [X]	Pausa Activa [X]	Inducción [ ]	Capacitación [ ]	Otro:	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS	1.002.696.225	INSPECTORA SST	Alexandra D.	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
2	MANUEL HERNANDO MEDINA HERNANDEZ	1.057.591.623	INGENIERO RESIDENTE		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
3	NELSON ENRIQUE CUSBA	96.189.759	MAESTRO DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
4	CARLOS ALBERTO BALLESTEROS RINCON	17.417.377	OFICIAL ELECTRICO		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
5	JOSE PLUTARCO AGUIRRE ACEVEDO	9.533.195	AYUDANTE DE OBRA	SOSC Aguirre	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
6					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
7					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
8					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
9					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
10					WRUSSY INGENIEROS S.A.S

zipaquira.

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	19 Diciembre 2024		Lugar:	Zipaquira Cundinamarca	
Hora:	7:00 a. m.		Tema:	Pausa Activa Neuroseguridad	
Responsable:	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS		Cargo:	INSPECTORA SST	
Charla Diaria [X]	Pausa Activa [X]	Inducción [ ]	Capacitación [ ]	Otro:	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS	1.002.696.225	INSPECTORA SST		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
2	MANUEL HERNANDO MEDINA HERNANDEZ	1.057.591.623	INGENIERO RESIDENTE		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
3	NELSON ENRIQUE CUSBA	96.189.759	MAESTRO DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
4	CARLOS ALBERTO BALLESTEROS RINCON	17.417.377	OFICIAL ELECTRICO		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
5	JOSE PLUTARCO AGUIRRE ACEVEDO	9.533.195	AYUDANTE DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
6					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
7					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
8					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
9					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
10					WRUSSY INGENIEROS S.A.S

Zipaquira

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	20 diciembre 2024		**Lugar:**	Zipaquira Cundinamarca	
Hora:	7:00 a. m.		**Tema:**	Pausa Activa Responsabilidades Brigadistas	
Responsable:	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS		**Cargo:**	INSPECTORA SST	
Charla Diaria ☒	**Pausa Activa** ☒	**Inducción** ☐	**Capacitación** ☐	**Otro:**	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS	1.002.696.225	INSPECTORA SST		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
2	MANUEL HERNANDO MEDINA HERNANDEZ	1.057.591.623	INGENIERO RESIDENTE		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
3	NELSON ENRIQUE CUSBA	96.189.759	MAESTRO DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
4	CARLOS ALBERTO BALLESTEROS RINCON	17.417.377	OFICIAL ELECTRICO		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
5	JOSE PLUTARCO AGUIRRE ACEVEDO	9.533.195	AYUDANTE DE OBRA	SOST	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
6					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
7					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
8					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
9					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
10					WRUSSY INGENIEROS S.A.S

zipaquira

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	21 Diciembre 2024	Lugar:	Zipaquira Condinamarca
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Orden y Aseo Pausa Activa
Responsable:	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS	Cargo:	INSPECTORA SST
Charla Diaria ☑	Pausa Activa ☑ Inducción ☐	Capacitación ☐	Otro:

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA VARGAS	1.002.696.225	INSPECTORA SST		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
2	MANUEL HERNANDO MEDINA HERNANDEZ	1.057.591.623	INGENIERO RESIDENTE		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
3	NELSON ENRIQUE CUSBA	96.189.759	MAESTRO DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
4	CARLOS ALBERTO BALLESTEROS RINCON	17.417.377	OFICIAL ELECTRICO		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
5	JOSE PLUTARCO AGUIRRE ACEVEDO	9.533.195	AYUDANTE DE OBRA		WRUSSY INGENIEROS S.A.S
6					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
7					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
8					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
9					WRUSSY INGENIEROS S.A.S
10					WRUSSY INGENIEROS S.A.S

Zipaquira.

Escaneado con CamScanner

ANEXO 4.

INSPECCIONES

UBATE

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA ELECTRICA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 3
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOSDECAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA		
N° CONTRATO	GGC-131-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	NIT	899.999.069-7
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	NIT	901.109.885-1

PULIDORA ELECTRICA N° 1 MARCA: Black & Decker

SEMANA: DEL 23 DIC AL 29 DIC DEL AÑO 2024

ITEM	CONCEPTO	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Dom		
	NOMBRE DEL OPERADOR	Carlos			Nelson						Jose			Carlos			Nelson					
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓			✓						✓			✓			✓					
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓			✓						✓			✓			✓					
	Estado del accesorio portadiscos	✓			✓						✓			✓			✓					
	Estado del mango	✓			✓						✓			✓			✓					
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓			✓						✓			✓			✓					
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓			✓						✓			✓			✓					
	Carcaza de protección del disco instalada	✓			✓						✓			✓			✓					
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓			✓						✓			✓			✓					
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓			✓						✓			✓			✓					
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓			✓						✓			✓			✓					
	Cuadro eléctrico protegido	✓			✓						✓			✓			✓					
	Se verifica guarda de seguridad	✓			✓						✓			✓			✓					
	Estado general de la guía y la guarda	✓			✓						✓			✓			✓					
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓			✓						✓			✓			✓					
	Contratuerca asegurada al eje	✓			✓						✓			✓			✓					
	Escobillas funcionando	✓			✓						✓			✓			✓					
	Se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora		✓			✓						✓			✓			✓					
	Se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación		✓			✓						✓			✓			✓					
	Se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora		✓			✓						✓			✓			✓					
	El trabajador utiliza los elemntos de proteccion personal (p. auditiva, gafas, casco, tapabocas, botas)	✓			✓						✓			✓			✓					
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Car			[illegible]						[illegible]			Car			[illegible]					
	FIRMA SST	Alexa			Alexa						Alexa			Alexa			Alexa					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
23 DIC 2024		Diariamente se le realiza limpieza, inspeccion y desinfeccion al equipo

UBATE

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 3
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOSDECAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA		
N° CONTRATO	GGC-131-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	NIT	899.999.069-7
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	NIT	901.109.885-1

TALADRO N° 7 MARCA: CMA Woodstock

SEMANA: DEL 23 Dic AL 29 Dic DEL AÑO 2024

ITEM	CONCEPTO	Lunes		Mart		Mier		Jue		Vier		Sáb		Dom	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	NOMBRE DEL OPERADOR	Carlos		Nelson		S		Jose		Carlos		Nelson		S	
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓				✓		✓		✓			
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		✓				✓		✓		✓			
	Estado del mandril	✓		✓				✓		✓		✓			
	Estado de la llave del mandril	✓		✓				✓		✓		✓			
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	✓		✓				✓		✓		✓			
	Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		✓				✓		✓		✓			
	Estado del boton de seguro	✓		✓				✓		✓		✓			
	Estado de la base de trabajo .	✓		✓				✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)														
	FIRMA SST	Alexa		Alexa				Alexa		Alexa		Alexa			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
23 Dic 2024		Diariamente se le realiza limpieza, inspeccion y desinfeccion al equipo

UBATE

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 3
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOSDECAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA		
N° CONTRATO	GGC-131-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	NIT	899.999.069-7
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	NIT	901.109.885-1

TALADRO N° 2 MARCA: Blacker Decker

SEMANA: DEL 23 Dic AL 29 Dic DEL AÑO 2024

		Lunes		Mart		Mier		Jue		Vier		Sáb		Dom	
ITEM	CONCEPTO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
NOMBRE DEL OPERADOR		Carlos Jose						Neban		Carlos Jose					
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓				✓		✓		✓			
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		✓				✓		✓		✓			
	Estado del mandril	✓		✓				✓		✓		✓			
	Estado de la llave del mandril	✓		✓				✓		✓		✓			
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	✓		✓				✓		✓		✓			
	Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		✓				✓		✓		✓			
	Estado del boton de seguro	✓		✓				✓		✓		✓			
	Estado de la base de trabajo .	✓		✓				✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)														
	FIRMA SST	Alexa		Alexa				Alexa		Alexa		Alexa			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
23 Dic 2024		Diariamente se le realiza limpieza, inspeccion y desinfeccion al equipo

UBATE

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: HSE-FOR-24	
VERSION: 2	
FECHA DE APROBACION: 04/03/2022	

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOSDECAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA		
N° CONTRATO	GGC-131-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	NIT	899.999.069-7
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	NIT	901.109.885-1

SEMANA: DEL 23 Dic AL 29 Dic DEL AÑO 2024

NOMBRE DEL OPERADOR		Carlos			Nelson						Jose			Carlos			Nelson					
HERRAMIENTAS	CONCEPTO	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
PALA PICA OLLADORA ASADON	Mangos sueltos, astillados o asperos			✓			✓						✓			✓			✓			
	Estado en general			✓			✓						✓			✓			✓			
BARRAS PALIN	Estado general			✓			✓						✓			✓			✓			
MARTILLOS PORRAS PUNTERO MACETA	El mango se encuentra en buen estado.	✓			✓						✓			✓			✓					
	La Cabeza se encuentra unida al mango de forma correcta	✓			✓						✓			✓			✓					
	La cabeza esta en buenas condiciones sin rebabas o malformaciones por los golpes generados.	✓			✓						✓			✓			✓					
	Se almacena correctamente y tiene sitio especifico para elio.	✓			✓						✓			✓			✓					
SERRUCHO SEGUETAS	Tiene los dientes en buen estado			✓			✓						✓			✓			✓			
	El mango esta bien fijado y en perfecto estado			✓			✓						✓			✓			✓			
	Se almacena correctamente y tiene sitio especifico para elio.			✓			✓						✓			✓			✓			
PEINILLA	El filo esta en buen estado			✓			✓						✓			✓			✓			
	El mango esta bien fijado y en perfecto estado			✓			✓						✓			✓			✓			
	Se almacena correctamente y tiene sitio especifico para elio.			✓			✓						✓			✓			✓			

UBATE

Escaneado con CamScanner

| | | |

| | | |

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	FORMATO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES	CODIGO: HSE-FOR-04
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOSDECAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA		
N° CONTRATO	GGC-131-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	NIT	899.999.069-7
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	NIT	901.109.885-1
RESPONSABLE	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA	SEDE	Ubate
CARGO	INSPECTORA SST	FECHA	SEMANA: DEL 23 DIC AL 29 DIC DEL AÑO 2024
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN	BUENO: B / REGULAR: R / MALO: M		

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR	SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	ABC	Ubate	10lb	2025 sep	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	B	
2																
3																
4																

FIRMA DEL RESPONSABLE	Alexandra Daza	CEDULA	1.002.696.225
FIRMA DEL COPASST		CEDULA	

UBATE

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES	CODIGO: HSE-FOR-05
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOSDECAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA								
N° CONTRATO	GGC-131-2024								
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA				NIT:	899.999.069-7			
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S				NIT:	901.109.885-1			
UBICACIÓN DEL BOTIQUIN	Ubate Cundinamarca								
TIPO DE BOTIQUIN	Móvil	X	Fijo		SEÑALIZACION	Tiene	X	No Tiene	

	ELEMENTO	Cantidad mínima	Cumple SI = √ No = X	Fecha de Vencimiento	OBSERVACIONES
	ANTISEPTICO				
1	Solución salina o suero fisiológico en bolsa	500ml	√		
2	Alcohol antiséptico 70% (botella plástica)	120ml	√	10-2026	
3	Yodopovidona- Isodine Espuma	60ml	√	03-2027	
4	Jabón Liquido Antibacterial	60ml	X		
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL				
5	Guantes látex desechables (empaque individual)	10 pares	√	11-03-2029	
6	Tapabocas desechables (empaque individual)	1	√		
	INSTRUMENTAL				
7	Tijeras	1	√		
8	Termómetro digital o de mercurio	1	√		
9	Gotero y/o Jeringa	1	√	04-2029	
10	Cuello	1	X		
11	Bisturi	1	√		
	CURACION				
12	Algodón	Bolsa 50g	√	05-2029	
13	Gasa en paquetes individual	5 paquetes	√	05-01-2027	
14	Vendas elástica con gancho	4	√		
15	Curitas	7	√	10-10-2028	

UBATE

Escaneado con CamScanner

16	Toalla higiénica (Apósitos)	1	✓		
17	Esparadrapo de Micropore	1 rollo	✓	30-10-2028	
18	Esparadrapo de Tela tamaño Grande	1 rollo	✓	08-2027	
19	Aplicadores (Copitos)	5	✓		
20	Bajalenguas	20	✓		
	HIDRATACION				
21	Agua Potable	1	✓		
	VARIOS				
22	Preservativo	2	✓		
23	Camilla	1	✓		
24	Pito	1	✓		
	SST				

NOMBRE:	Claudia Alexandra Daza Vargas	**CARGO**	Inspectora SST
FECHA DE INSPECCION:	SEMANA: DEL 23 Dic AL 29 Dic DEL AÑO 2024	**FIRMA**	Alexandra Daza
	COPASST		
NOMBRE:		**CARGO**	
FECHA DE INSPECCION:	SEMANA: DEL_____ AL_____ DEL AÑO_____	**FIRMA**	

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	CODIGO: HSE-FOR-32
		VERSION: 2
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOSDECAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA		
N° CONTRATO	GGC-131-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	NIT	899.999.069-7
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	NIT	901.109.885-1

NOMBRE DEL ENCARGADO	Alexandra	Alexandra		Alexandra	Alexandra	Alexandra		

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
ALMACEN																					
Los productos estan bien apilados y ordenados de forma adecuada.	✓			✓						✓			✓			✓					
Las maquinas y equipos estan debidamente protegidos.	✓			✓						✓			✓			✓					
Las herramientas estan limpias y libres de suciedad.	✓			✓						✓			✓			✓					
Las areas de almacenamiento estan señalizadas y demarcadas.	✓			✓						✓			✓			✓					
Existen hojas de seguridad de los productos quimicos.	✓			✓						✓			✓			✓					
Se encuentran sustancias resbaladizas.		✓			✓						✓			✓			✓				
Se observan habitos de trabajo correctos (limpiar y eliminar los posibles residuos y derrames de sustancias).	✓			✓						✓			✓			✓					
Registro de salidas (Herramientas, Equipos y Material	✓			✓						✓			✓			✓					
Registro de Requisiones			✓			✓						✓			✓			✓			
El almacenista utiliza correctamente los elementos de proteccion persona y los tienes en buen estado y limpios.			✓			✓						✓			✓			✓			

UBATE

Desde el 23 Diciembre
hasta el 29 Diciembre

Escaneado con CamScanner

OFICINAS																								
Las mesas de trabajo se encuentran libres de (objetos personales, comida, ropa, etc) solo debe estar lo necesario.			✓			✓						✓			✓			✓						
Las impresoras y equipos de computo estan limpias y en buen estado.			✓			✓						✓			✓			✓						
La iluminacion es apropiadad para el trabajo a realizar, (Luz suficiente para leer sin dificultad).	✓			✓						✓			✓			✓								
Las herramientas de trabajo (grapadoras, perforadoras, tijeras, etc) son de buena caidad y se encuentran en buen estado.	✓			✓						✓			✓			✓								
Las instalaciones electricas estan protegidas.	✓			✓						✓			✓			✓								
Los cables de computadoras, impresoras, etc estan atados y ordenados.	✓			✓						✓			✓			✓								
Todos los tomacorrientes estan en buen estado.	✓			✓						✓			✓			✓								
Los escritorios se mantienen estables sin moverse.			✓			✓						✓			✓			✓						
Las sillas son ergonomicas.			✓			✓						✓			✓			✓						
Las sillas tienen apoyos en los brazos			✓			✓						✓			✓									
La altura de la silla es apropiada.			✓			✓						✓			✓			✓						
El espacio debajo del escritorio es suficiente para permitirle posicion comoda al trabajador.			✓			✓						✓			✓			✓						
OBRA EN GENERAL																								
Los pisos estan limpios, secos y sin desperdicios.	✓			✓						✓			✓			✓								
Los pisos tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo.	✓			✓						✓			✓			✓								
La entrada al almacen y a obra estan libres de obstaculos.	✓			✓						✓			✓			✓								
Los extintores, las camillas y el botiquin estan debidamente señalizados y libres de obstaculos.	✓			✓						✓			✓			✓								
Hay baños suficientes, aseados y limpios.			✓			✓						✓			✓			✓						
Se tienen identificados los puntos hidraulicos de suministro de agua (Lavamanos, Orinales, Sanitarios).			✓			✓						✓			✓			✓						

Escaneado con CamScanner

| | | |

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION LOCATIVA	CODIGO: HSE-FOR-71
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FECHA:	SEMANA: DEL 23 Dic AL 29 Dic DEL AÑO 2024
AREA:	Ubate Cundinamarca
INSPECCION REALIZADA POR:	INSPECTORA SST

ITEMS DE INSPECCION				
1. INSTALACIONES LOCATIVAS	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
PISOS/ TECHOS/ PAREDES/ PUERTAS	✓			
VIDRIOS Y VENTANAS	✓			
REJILLAS Y DESAGUES	✓			
ESCALERAS Y BARANDAS			✓	
ESTADO DE PINTURA/MAMPOSTERIA	✓			
SEÑALIZACION	✓			
2. CONDICIONES GENERALES	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
ILUMINACION GENERAL	✓			
VENTILACION GENERAL	✓			
SEÑALIZACION DE AREAS	✓			
TEMPERATURA GENERAL	✓			
3. ORDEN Y ASEO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
ESTADO GENERAL DE ORDEN Y ASEO	✓			
DISPOSICION DE BASURAS			✓	
ESTADO DE CANECAS DE BASURA			✓	
UTENSILIOS DE ASEO EN SU SITIO	✓			
4. GESTION DE MERCANCIA EN BODEGA	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
ALMACENAMIENTO/ IDENTIFICACION	✓			
ESTANTERIA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL ALMACENAMIENTO			✓	
ESTANTERIA CON ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD QUE EVITEN DAÑOS			✓	
UBICACIÓN DE ESTANTERIA DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS			✓	
MANEJO DE CARGAS	✓			
5. RIESGOS ELECTRICOS	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
ESTADO DE CAJAS/ TABLEROS	✓			
ESTADO DE CABLES/ EXTENSIONES	✓			
TOMACORRIENTES/ LAMPARAS	✓			
SEÑALIZACION	✓			

UBATE

Escaneado con CamScanner

6. SISTEMAS DE ALARMA Y CONTROL	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
CERRADURAS	✓			
SISTEMA ALARMA OPERACIONAL			✓	
ESTADO DE EXTINTORES	✓			
CAMARAS DE SEGURIDAD			✓	
ACCESO SISTEMAS DE CONTROL			✓	
7. SALIDAS DE EMERGENCIA	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
DESPEJADAS	✓			
SEÑALIZADAS	✓			
RUTAS DE EVACUACION LIBRES	✓			
8. RIESGOS DE SEGURIDAD	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
SEÑALIZACION PREVENTIVA	✓			
ESTADO DE TUBERIAS			✓	
ESCAPES/ FUGAS			✓	
ESTADO DE HERRAMIENTAS	✓			
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION	✓			
9. OTROS	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N/A**	**OBSERVACIONES**

SUGERENCIAS A NVEDADES ENCONTRADAS	
ITEM	**SUGERENCIA**

NOMBRE:	Claudia Alexandra Daza Vargas
CEDULA:	1.002.696.225
FIRMA:	Claudia Alexandra Daza Vargas

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL ESCALERA TIPO TIJERA	CÓDIGO HSE-FOR-22
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOSDECAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA		
N° CONTRATO	GGC-131-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	NIT	899.999.069-7
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	NIT	901.109.885-1

ESCALERA N° 1 MARCA: _____

SEMANA: DEL 23 DIC AL 29 DIC DEL AÑO 2024

ITEM	CONCEPTO	Lunes		Mart		Mier		Jue		Vier		Sáb		Dom	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ESTADO GENERAL	Largueros (en buen estado)	✓		✓				✓		✓		✓			
	Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	✓		✓				✓		✓		✓			
	Unión de peldaños y largueros	✓		✓				✓		✓		✓			
	Zapatas antideslizantes	✓		✓				✓		✓		✓			
	Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	✓		✓				✓		✓		✓			
	Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓		✓				✓		✓		✓			
	Identificación legible en la escalera		✓		✓				✓		✓		✓		
	Cuenta con señalización de seguridad en peldaño		✓		✓				✓		✓		✓		
	Cuenta con la bandeja		✓		✓				✓		✓		✓		
	Brazos de unión anti-apertura.	✓		✓				✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)														
	FIRMA SST	Alexa		Alexa				Alexa		Alexa		Alexa			

NOMBRE DEL OPERADOR: Carlos Jose | | Nelson Carlos Jose

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
23 DIC 2024		Diariamente se le realiza limpieza e inspeccion al equipo

UBATE

Escaneado con CamScanner

ZIPAQUIRA

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: HSE-FOR-24	
VERSION: 2	
FECHA DE APROBACION: 04/03/2022	

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOSDECAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA		
N° CONTRATO	GGC-131-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	**NIT**	899.999.069-7
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	**NIT**	901.109.885-1

SEMANA: DEL 09 Dic **AL** 15 Dic **DEL AÑO** 2024

NOMBRE DEL OPERADOR		Jose			Carlos			Nelson			Jose			Carlos			Nelson			C		
HERRAMIENTAS	**CONCEPTO**	**Lunes**			**Martes**			**Miércoles**			**Jueves**			**Viernes**			**Sábado**			**Domingo**		
		SI	**NO**	**N/A**	**SI**	**NO**	**N/A**	**SI**	**NO**	**N/A**	**SI**	**NO**	**N/A**	**SI**	**NO**	**N/A**	**SI**	**NO**	**N/A**	**SI**	**NO**	**N/A**
PALA PICA OLLADORA ASADON	Mangos sueltos, astillados o asperos			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Estado en general			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
BARRAS PALIN	Estado general			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
MARTILLOS PORRAS PUNTERO MACETA	El mango se encuentra en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	La Cabeza se encuentra unida al mango de forma correcta	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	La cabeza esta en buenas condiciones sin rebabas o malformaciones por los golpes generados.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Se almacena correctamente y tiene sitio especifico para ello.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SERRUCHO SEGUETAS	Tiene los dientes en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	El mango esta bien fijado y en perfecto estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Se almacena correctamente y tiene sitio especifico para ello.			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
PEINILLA	El filo esta en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	El mango esta bien fijado y en perfecto estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Se almacena correctamente y tiene sitio especifico para ello.			✓			✓			✓			✓			✓			✓			

ZI PAQUIRA

Escaneado con CamScanner

| | | |

LLAVES DE EXPANSION	El Sinfin está en buen estado libre de desgastes o hilos quebrados y se desliza sin forzarlo.			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Boca libre de deformaciones o grietas, ajusta sin torcerse			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	La cremallera y el sinfin ajustan sin juego que permita que se suelten.			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Está original, no presenta signos de reparación.			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
LLAVES MIXTAS	Las estrías de las llaves están a escuadra.			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Las bocas de las llaves fijas están originales, sin desbastarlas.			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Las llaves conservan su forma original, no están torcidas o dobladas.			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Las bocas de las llaves están libres de deformaciones o grietas y están paralelas sus caras interiores.			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Hay llaves suficientes en tamaños y dimensiones en tal forma que no es necesario acuñarlas o utilizar extensiones de tubos.			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
EN GENERAL	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Jose A.									Jose A.												
	FIRMA SST	Alexa			Alexa			Alexand			Alexand			Alexandra			Alexandra						

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
09 DIC 2024		Diariamente se le realiza limpieza, inspeccion y desinfeccion a las herramientas

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA ELECTRICA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 3
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOSDECAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA		
N° CONTRATO	GGC-131-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	NIT	899 999 069-7
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S A S	NIT	901 109 885-1

PULIDORA ELECTRICA N° 1 MARCA: Black & Decker

SEMANA: DEL 09 DIC AL 15 DIC DEL AÑO 2024

ZIPAQUIRA

ITEM	CONCEPTO	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Dom		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
	NOMBRE DEL OPERADOR				Nelson	Jose		Carlos	Nelson	Jose												
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas				✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado del interruptor de encendido y su seguro				✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado del accesorio portadiscos				✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado del mango				✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado del cuerpo (CARCAZA)				✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)				✓			✓			✓			✓			✓					
	Carcaza de protección del disco instalada				✓			✓			✓			✓			✓					
	Carcaza de protección del disco ajustada				✓			✓			✓			✓			✓					
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico				✓			✓			✓			✓			✓					
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora				✓			✓			✓			✓			✓					
	Cuadro eléctrico protegido				✓			✓			✓			✓			✓					
	Se verifica guarda de seguridad				✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado general de la guía y la guarda				✓			✓			✓			✓			✓					
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)				✓			✓			✓			✓			✓					
	Contratuerca asegurada al eje				✓			✓			✓			✓			✓					
	Escobillas funcionando				✓			✓			✓			✓			✓					
	Se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora					✓			✓			✓			✓			✓				
	Se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación					✓			✓			✓			✓			✓				
	Se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora					✓			✓			✓			✓			✓				
	El trabajador utiliza los elemntos de proteccion personal (p. auditiva, gafas, casco, tapabocas, botas)				✓			✓			✓			✓			✓					
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)				[signature]			SOSTA			[signature]			[signature]			SOSTA					
	FIRMA SST				ALEXA			ALEXA			ALEXA			ALEXA			ALEXA					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
10 DIC 2024		Diariamente se le realiza limpieza, inspeccion y desinfeccion al equipo

Escaneado con CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 3
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOSDECAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA		
N° CONTRATO	GGC-131-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	NIT	899.999.069-7
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	NIT	901.109.885-1

TALADRO N° 1 MARCA: BlackerDecker

SEMANA: DEL 09 DIC AL 15 DIC DEL AÑO 2024

		Lunes		Mart		Mier		Jue		Vier		Sáb		Dom	
ITEM	CONCEPTO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
NOMBRE DEL OPERADOR		Carlos		Nelson		Jose		Carlos		Nelson					
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del mandril			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la llave del mandril			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del cuerpo (Carcaza)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del boton de seguro			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la base de trabajo .			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)														
	FIRMA SST			Alexa		Alexa		Alexa		Alexa		Alexa			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
10 DIC 2024		Diariamente se le realiza limpieza, inspeccion y desinfeccion al equipo

zipaquira.

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 3
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOSDECAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA		
N° CONTRATO	GGC-131-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	NIT	899.999.069-7
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	NIT	901.109.885-1

TALADRO N° 2 MARCA: Wru Tools

SEMANA: DEL 09 Dic AL 15 Dic DEL AÑO 2024

ITEM	CONCEPTO	Lunes		Mart		Mier		Jue		Vier		Sáb		Dom	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	NOMBRE DEL OPERADOR			Jose		Carlos		Nelson		Jose		Carlos			
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del mandril			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la llave del mandril			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del cuerpo (Carcaza)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del boton de seguro			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la base de trabajo .			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)			Jose R.		Carlos		Nelson		Jose R.		Carlos			
	FIRMA SST			Alexa		Alexa		Alexa		Alexa		Alexa			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
10 Dic 24		Diariamente se le realiza limpieza, inspeccion y desinfeccion al equipo

zipaquira

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL ESCALERA TIPO TIJERA	CÓDIGO HSE-FOR-22
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOSDECAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA		
N° CONTRATO	GGC-131-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	NIT	899 999 069-7
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	NIT	901 109 885-1

ESCALERA N° 1 MARCA: _____

SEMANA: DEL 09 Dic AL 15 Dic DEL AÑO 2024

NOMBRE DEL OPERADOR				Carlos Nelson Jose Carlos Nelson													
ITEM	CONCEPTO	Lunes		Mart		Mier		Jue		Vier		Sáb		Dom			
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC		
ESTADO GENERAL	Largueros (en buen estado)			✓		✓		✓		✓		—					
	Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)			✓		✓		✓		✓		✓					
	Unión de peldaños y largueros			✓		✓		✓		✓		✓					
	Zapatas antideslizantes			✓		✓		✓		✓		✓					
	Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)			✓		✓		✓		✓		✓					
	Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)			✓		✓		✓		✓		✓					
	Identificación legible en la escalera				✓		✓		✓		✓		✓				
	Cuenta con señalización de seguridad en peldaño				✓		✓		✓		✓		✓				
	Cuenta con la bandeja				✓		✓		✓		✓		✓				
	Brazos de unión anti-apertura.			✓		✓		✓		✓		✓					
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)			[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]					
	FIRMA SST			Alexa		Alexa		Alexa		Alexa		Alexa					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
10 Dic 24		Diariamente se le realiza limpieza e inspeccion al equipo

ZIPAQUIRA

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 3
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOSDECAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA		
N° CONTRATO	GGC-131-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	NIT	899.999.069-7
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	NIT	901.109.885-1

TALADRO N° 1 MARCA: Black Decker

SEMANA: DEL 16 DIC AL 22 DIC DEL AÑO 2024

ITEM	CONCEPTO	Lunes		Mart		Mier		Jue		Vier		Sab		Dom	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	NOMBRE DEL OPERADOR	Nelson Carlos		Jose Nelson		Carlos									
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del mandril	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la llave del mandril	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del boton de seguro	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la base de trabajo .	✓		✓		✓		✓		✓					
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)														
	FIRMA SST	Alexa		Alexa		Alexa		Alexa		Alexa					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
16 DIC 2024		Diariamente se le realiza limpieza, inspeccion y desinfeccion al equipo

zipaquira.

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 3
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOSDECAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA		
N° CONTRATO	GGC-131-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	NIT	899.999.069-7
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	NIT	901.109.885-1

TALADRO N° 2 MARCA: CD usn tools

SEMANA: DEL 16 DIC AL 22 DIC DEL AÑO 2024

ITEM	CONCEPTO	Lunes		Mart		Mier		Jue		Vier		Sáb		Dom	
	NOMBRE DEL OPERADOR	Jose		Nelson		Carlos		Jose		Nelson		S			
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del mandril	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la llave del mandril	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del boton de seguro	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la base de trabajo .	✓		✓		✓		✓		✓					
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Jose A:						Jose A:							
	FIRMA SST	Alexa		Alexa		Alexa		Alexa		Alexa					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
16 DIC 2024		Diariamente se le realiza limpieza, inspeccion y desinfeccion al equipo

Zipaquira

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA ELECTRICA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 3
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOSDECAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA		
N° CONTRATO	GGC-131-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	NIT	899.999.069-7
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	NIT	901.109.885-1

PULIDORA ELECTRICA N° 1 MARCA: BlackerDecker

SEMANA: DEL 16 Dic AL 22 Dic DEL AÑO 2024

ITEM	CONCEPTO	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Dom		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
NOMBRE DEL OPERADOR		Carlos			Jose			Nelson			Carlos			Jose			S			C		
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado del accesorio portadiscos	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado del mango	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓			✓			✓			✓			✓								
	Carcaza de protección del disco instalada	✓			✓			✓			✓			✓								
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓			✓			✓			✓			✓								
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓			✓			✓			✓			✓								
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓			✓			✓			✓			✓								
	Cuadro eléctrico protegido	✓			✓			✓			✓			✓								
	Se verifica guarda de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado general de la guía y la guarda	✓			✓			✓			✓			✓								
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓			✓			✓			✓			✓								
	Contratuerca asegurada al eje	✓			✓			✓			✓			✓								
	Escobillas funcionando	✓			✓			✓			✓			✓								
	Se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora		✓			✓			✓			✓			✓							
	Se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación		✓			✓			✓			✓			✓							
	Se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora		✓			✓			✓			✓			✓							
	El trabajador utiliza los elemntos de proteccion personal (p. auditiva, gafas, casco, tapabocas, botas)	✓			✓			✓			✓			✓								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)				Jose A.									Jose A.								
	FIRMA SST	Alexa			Alexa			Alexa			Alexa			Alexa								

ZIPAQUIRA

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
16 Dic 2024		Diariamente se le realiza limpieza, inspeccion y desinfeccion al equipo

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL ESCALERA TIPO TIJERA	CÓDIGO HSE-FOR-22
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACIÓN: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOSDECAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA		
N° CONTRATO	GGC-131-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	NIT	899.999.069-7
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	NIT	901.109.885-1

ESCALERA N° 1 MARCA: _____

SEMANA: DEL 16 DIC AL 22 DIC DEL AÑO 2024

ITEM	CONCEPTO	Lunes		Mart		Mier		Jue		Vier		Sáb		Dom	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ESTADO GENERAL	Largueros (en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Unión de peldaños y largueros	✓		✓		✓		✓		✓					
	Zapatas antideslizantes	✓		✓		✓		✓		✓					
	Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Identificación legible en la escalera		✓		✓		✓		✓		✓				
	Cuenta con señalización de seguridad en peldaño		✓		✓		✓		✓		✓				
	Cuenta con la bandeja		✓		✓		✓		✓		✓				
	Brazos de unión anti-apertura.	✓		✓		✓		✓		✓					
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]					
	FIRMA SST	Alexa		Alexa		Alexa		Alexa		Alexa					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
16 DIC 2024		Diariamente se le realiza limpieza e inspeccion al equipo

Zipaquira

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO: HSE-FOR-24
		VERSION: 2
		FECHA DE APROBACION: 04/03/2022

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOSDECAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA		
N° CONTRATO	GGC-131-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	NIT	899.999.069-7
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	NIT	901.109.885-1

SEMANA: DEL 16 DIC AL 22 DIC DEL AÑO 2024

NOMBRE DEL OPERADOR		Nelson			Jose			Carlos			Nelson			Jose								
HERRAMIENTAS	CONCEPTO	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
PALA PICA OLLADORA ASADON	Mangos sueltos, astillados o asperos			✓			✓			✓			✓			✓						
	Estado en general			✓			✓			✓			✓			✓						
BARRAS PALIN	Estado general			✓			✓			✓			✓			✓						
MARTILLOS PORRAS PUNTERO MACETA	El mango se encuentra en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓								
	La Cabeza se encuentra unida al mango de forma correcta	✓			✓			✓			✓			✓								
	La cabeza esta en buenas condiciones sin rebadas o malformaciones por los golpes generados.	✓			✓			✓			✓			✓								
	Se almacena correctamente y tiene sitio especifico para ello.	✓			✓			✓			✓			✓								
SERRUCHO SEGUETAS	Tiene los dientes en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓						
	El mango esta bien fijado y en perfecto estado			✓			✓			✓			✓			✓						
	Se almacena correctamente y tiene sitio especifico para ello.			✓			✓			✓			✓			✓						
PEINILLA	El filo esta en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓						
	El mango esta bien fijado y en perfecto estado			✓			✓			✓			✓			✓						
	Se almacena correctamente y tiene sitio especifico para ello.			✓			✓			✓			✓			✓						

Zipaquira

Escaneado con CamScanner

| | | |

| | | |

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO	CODIGO: HSE-FOR-32
		VERSION: 2
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOSDECAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA		
N° CONTRATO	GGC-131-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	NIT	899.999.069-7
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	NIT	901.109.885-1

NOMBRE DEL ENCARGADO	Alexandra	Alexandra	Alexandra	Alexandra	Alexandra		

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
ALMACEN																					
Los productos estan bien apilados y ordenados de forma adecuada.	✓			✓			✓			✓			✓								
Las maquinas y equipos estan debidamente protegidos.	✓			✓			✓			✓			✓								
Las herramientas estan limpias y libres de suciedad.	✓			✓			✓			✓			✓								
Las areas de almacenamiento estan señalizadas y demarcadas.	✓			✓			✓			✓			✓								
Existen hojas de seguridad de los productos quimicos.	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentran sustancias resbaladizas.		✓			✓			✓			✓			✓							
Se observan habitos de trabajo correctos (limpiar y eliminar los posibles residuos y derrames de sustancias).	✓			✓			✓			✓			✓								
Registro de salidas (Herramientas, Equipos y Material	✓			✓			✓			✓			✓								
Registro de Requisiones			✓			✓			✓			✓			✓						
El almacenista utiliza correctamente los elementos de proteccion persona y los tienes en buen estado y limpios.			✓			✓			✓			✓			✓				✓		

Del 16 Dic al 22 Dic del 2024 zipaquira.

Escaneado con CamScanner

OFICINAS																								
Las mesas de trabajo se encuentran libres de (objetos personales, comida, ropa, etc) solo debe estar lo necesario.			✓			✓			✓			✓			✓								
Las impresoras y equipos de computo estan limpias y en buen estado.			✓			✓			✓			✓			✓								
La iluminacion es apropiadad para el trabajo a realizar, (Luz suficiente para leer sin dificultad).	✓			✓			✓			✓			✓										
Las herramientas de trabajo (grapadoras, perforadoras, tijeras, etc) son de buena calidad y se encuentran en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓										
Las instalaciones electricas estan protegidas.	✓			✓			✓			✓			✓										
Los cables de computadoras, impresoras, etc estan atados y ordenados.	✓			✓			✓			✓			✓										
Todos los tomacorrientes estan en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓										
Los escritorios se mantienen estables sin moverse.			✓			✓			✓			✓			✓								
Las sillas son ergonomicas.			✓			✓			✓			✓			✓								
Las sillas tienen apoyos en los brazos			✓			✓			✓			✓			✓								
La altura de la silla es apropiada.			✓			✓			✓			✓			✓								
El espacio debajo del escritorio es suficiente para permitirle posicion comoda al trabajador.			✓			✓			✓			✓			✓								
OBRA EN GENERAL																								
Los pisos estan limpios, secos y sin desperdicios.	✓			✓			✓			✓			✓										
Los pisos tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo.	✓			✓			✓			✓			✓										
La entrada al almacen y a obra estan libres de obstaculos.	✓			✓			✓			✓			✓										
Los extintores, las camillas y el botiquin estan debidamente señalizados y libres de obstaculos.	✓			✓			✓			✓			✓										
Hay baños suficientes, aseados y limpios.			✓			✓			✓			✓			✓								
Se tienen identificados los puntos hidraulicos de suministro de agua (Lavamanos, Orinales, Sanitarios).			✓			✓			✓			✓			✓								

Los carteles
correcto d
limpios.

Escaneado con CamScanner

| | | |

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL LÍNEA DE VIDA	CODIGO: HSE-FOR-113-07
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOSDECAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA		
N° CONTRATO	GGC-131-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	NIT	899.999.063-7
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	NIT	901.109.885-1

LINEA DE VIDA N° 1 MARCA: Sazegy SERIAL: 247

SEMANA: DEL 16 Dic AL 24 Dic DEL AÑO 2024

NOMBRE DEL OPERADOR																									
CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO						
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO					
CUERDA																									
Tiene perforaciones o huecos?								✓			✓														
Presenta algún desgaste o decoloración?								✓			✓														
Hay torsión o deformación?								✓			✓														
Esta contaminado por aceites o grasas?								✓			✓														
Tiene salpicadura de pintura?								✓			✓														
Presenta algún tipo de quemaduras?								✓			✓														
Fibras cortadas o desgastadas, cortes								✓			✓														
Desgaste excesivo/desgarro								✓			✓														
Estiramiento o elongación excesivos								✓			✓														
Extremo libre deshilachado?								✓			✓														
HEBILLAS, ANILLOS, GANCHOS																									
Abren y cierras correctamente?							✓			✓															
Ojetes deformados o rotos								✓			✓														
Presentan oxido o corrosión?								✓			✓														
Tienen deformaciones?								✓			✓														
Presentan fisuras, golpes, hundimientos?								✓			✓														

Alexa Alexa

zipaquira

Escaneado con CamScanner

| RESPONDA SI - NO - N/A SEGÚN CORESPONDA | | |

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL LÍNEA DE VIDA	CODIGO: HSE-FOR-113-07
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOSDECAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA		
N° CONTRATO	GGC-131-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	NIT	899.999.06 9-7
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	NIT	901.109.88 5-1

LINEA DE VIDA N° 1 MARCA: 500e94 SERIAL: 247

SEMANA: DEL 16 DIC AL 22 DIC DEL AÑO 2024

NOMBRE DEL OPERADOR: Carlos

CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO	
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO
CUERDA																				
Tiene perforaciones o huecos?								✓												
Presenta algún desgaste o decoloración?								✓												
Hay torsión o deformación?								✓												
Esta contaminado por aceites o grasas?								✓												
Tiene salpicadura de pintura?								✓												
Presenta algún tipo de quemaduras?								✓												
Fibras cortadas o desgastadas, cortes								✓												
Desgaste excesivo/desgarro								✓												
Estiramiento o elongación excesivos								✓												
Extremo libre deshilachado?								✓												
HEBILLAS, ANILLOS, GANCHOS																				
Abren y cierras correctamente?							✓													
Ojetes deformados o rotos								✓												
Presentan oxido o corrosión?								✓												
Tienen deformaciones?								✓												
Presentan fisuras, golpes, hundimientos?								✓												

zipaquira

Escaneado con CamScanner

RESPONDA SI - NO - N/A SEGÚN CORESPONDA							
Despues De Su Uso Se Deja La Linea De Vida En Un Lugar Donde No Se Deteriore?			✓				
Cuenta Con Las Argollas Necesarias Para Hacer La Actividad?			✓				
La Linea De Vida Se Mantiene Limpia?			✓				
Despues De Su Uso Realiza Una Inspeccion De La Linea De Vida Para Verificar Su Estado?			✓				
Presenta Algun Tipo De Inconformidad La Linea De Vida?				✓			
Etiqueta esta en buen estado, es legible?			✓				
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO							
FIRMA COOR. DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS			Alexa				

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
18 AC 2024		Diariamente se le realiza limpieza, inspeccion y desinfeccion al equipo

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL LÍNEA DE VIDA	CODIGO: HSE-FOR-113-07
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOSDECAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA		
N° CONTRATO	GGC-131-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	NIT	899.999.06 9-7
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	NIT	901.109.88 5-1

LINEA DE VIDA N° 2 MARCA: Soaega SERIAL: 248

SEMANA: DEL 16 DIC AL 22 DIC DEL AÑO 2024

NOMBRE DEL OPERADOR										Nelson			Nelson											
CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO					
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
CUERDA																								
Tiene perforaciones o huecos?								✓			✓													
Presenta algún desgaste o decoloración?								✓			✓													
Hay torsión o deformación?								✓			✓													
Esta contaminado por aceites o grasas?								✓			✓													
Tiene salpicadura de pintura?								✓			✓													
Presenta algún tipo de quemaduras?								✓			✓													
Fibras cortadas o desgastadas, cortes								✓			✓													
Desgaste excesivo/desgarro								✓			✓													
Estiramiento o elongación excesivos								✓			✓													
Extremo libre deshilachado?								✓			✓													
HEBILLAS, ANILLOS, GANCHOS																								
Abren y cierras correctamente?							✓			✓														
Ojetes deformados o rotos								✓			✓													
Presentan oxido o corrosión?								✓			✓													
Tienen deformaciones?								✓			✓													
Presentan fisuras, golpes, hundimientos?								✓			✓													

zipaquira.

Escaneado con CamScanner

RESPONDA SI - NO - N/A SEGÚN CORESPONDA	
Despues De Su Uso Se Deja La Linea De Vida En Un Lugar Donde No Se Deteriore?	✓ ✓
Cuenta Con Las Argollas Necesarias Para Hacer La Actividad?	✓ ✓
La Linea De Vida Se Mantiene Limpia?	✓ ✓
Despues De Su Uso Realiza Una Inspeccion De La Linea De Vida Para Verificar Su Estado?	✓ ✓
Presenta Algun Tipo De Inconformidad La Linea De Vida?	✓ ✓
Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓ ✓
FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO	Alexa Alexa
FIRMA COOR. DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
18 DIC 2024		Diariamente se le realiza limpieza, inspeccion y desinfeccion al equipo

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL LÍNEA DE VIDA	CODIGO: HSE-FOR-113-07
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOSDECAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA		
N° CONTRATO	GGC-131-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	NIT	899 999 05 9-7
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	NIT	901 109 88 5-1

LINEA DE VIDA N°_ 2 MARCA: Oooega SERIAL: 248

SEMANA: DEL 16 Dic AL 22 Dic DEL AÑO 2024

NOMBRE DEL OPERADOR							Manuel			Manuel										
CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			COMINGO	
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO
CUERDA																				
Tiene perforaciones o huecos?								✓			✓									
Presenta algún desgaste o decoloración?								✓			✓									
Hay torsión o deformación?								✓			✓									
Esta contaminado por aceites o grasas								✓			✓									
Tiene salpicadura de pintura?								✓			✓									
Presenta algún tipo de quemaduras?								✓			✓									
Fibras cortadas o desgastadas, cortes								✓			✓									
Desgaste excesivo/desgarro								✓			✓									
Estiramiento o elongación excesivos								✓			✓									
Extremo libre deshilachado?								✓			✓									
HEBILLAS, ANILLOS, GANCHOS																				
Abren y cierras correctamente?							✓			✓										
Ojetes deformados o rotos								✓			✓									
Presentan oxido o corrosión?								✓			✓									
Tienen deformaciones?								✓			✓									
Presentan fisuras, golpes, hundimientos?								✓			✓									

Escaneado con CamScanner

| RESPONDA SI - NO - N/A SEGÚN CORESPONDA | | |

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CODIGO: HSE-FOR-113.52
		VERSION: 2
		FECHA DE APROBACION: 05/07/2022

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOSDECAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA		
N° CONTRATO	GGC-131-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	NIT	899.999.069-7
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	NIT	901.109.885-1

ESLINGA N°: 1 MARCA: Oxxega SERIAL: 303

ARNES N°: 1 MARCA: Oxxega SERIAL: 000718

SEMANA: DEL 16 DIC 2024 AL 22 DIC 24 DEL AÑO 2024

NOMBRE DEL OPERADOR					Nelson	Nelson			
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO		
ESLINGA EN Y CON ABSERVEDOR - ESLINGA EN Y - ESLINGA DE RESTRICCION CON ABSORVEDOR O POSICIONAMIENTO									
ITEM	SI NO N/A	SI NO N/A	SI NO N/A	SI NO N/A	SI NO N/A	SI NO N/A	SI NO N/A	SI NO N/A	SI NO N/A
Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?				✓		✓			
Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?			✓		✓				
Absorvedor de choque con deformaciones				✓		✓			
Salpicadura de pintura y rigidez en las correas o cuerda				✓		✓			
Ganchos en estado de corrosión, golpes o deformaciones				✓		✓			
Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?			✓		✓				
Etiqueta esta en buen estado, es legible?			✓		✓				
RESPONDE SI / NO SEGUN CORRESPONDA									
ITEM	SI NO N/A	SI NO N/A	SI NO N/A	SI NO N/A	SI NO N/A	SI NO N/A	SI NO N/A	SI NO N/A	SI NO N/A
Despues De Su Uso Se Deja La Eslinga En Un Lugar Donde No Se Deteriore?			✓		✓				
La Eslinga Ha Sufrido Algun Golpe Que Disminuya Su Resistencia?				✓		✓			
La Eslinga Se Mantiene Limpio?			✓		✓				
Despues De Su Uso Realiza Una Inspeccion De La Eslinga Para Verificar Su Estado?			✓		✓				
Presenta Algun Tipo De Inconformidad La Eslinga De Seguridad?				✓		✓			
ARNES									
ITEM	SI NO NA	SI NO NA	SI NO NA	SI NO NA	SI NO NA	SI NO NA	SI NO NA	SI NO NA	SI NO NA
ARGOLLA CUERPO — Presenta Desgaste				✓		✓			
ARGOLLA CUERPO — Evidencia Deformaciones				✓		✓			
ARGOLLA CUERPO — Ha Sido Sometido A Esfuerz0s				✓		✓			
ARGOLLA CUERPO — Existe Corrosion Extructur				✓		✓			

zipaquira.

Escaneado con CamScanner

COSTURAS	Presenta Hilos Rotos								✓			✓													
	Tiene Algun Tipo De Pintura								✓			✓													
	Tiene Algun Color Diferente A Su Diseño								✓			✓													
BANDAS LATERALES - BANDAS PECTORALE - BANDAS CADERAY PIERNAS	Presenta Deshilachaduras								✓			✓													
	Presenta Fibras Rotas O Cortadas								✓			✓													
	Presenta Desgastes O Abraciones								✓			✓													
	Presenta Quemaduras								✓			✓													
	Evidencia Quimica Por Grasas O Aceites								✓			✓													
	Son Manejables Con Facilidad							✓			✓														
RESPONDE SI / NO SEGUN CORRESPONDA																									
ITEM		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A			
Despues De Su Uso Se Deja El Arnes En Un Lugar Donde No Se Deteriore?								✓			✓														
El Arnes Ha Sufrido Algun Golpe Que Disminuya Su Resistencia?									✓			✓													
Cuenta Con Las Argollas Necesarias Para Hacer La Actividad?								✓			✓														
El Arnes Se Mantiene Limpio?								✓			✓														
El Arnes Es Adecuado Para Las Caracteristicas Fisicas De Trebajador?								✓			✓														
Despues De Su Uso Realiza Una Inspeccion Del Arnes Para Verificar Su Estado?								✓			✓														
Presenta Algun Tipo De Inconformidad El Arnes De Seguridad?									✓			✓													
El Arnes Resiste A 5000 Libras?								✓			✓														
Punto Critico Que Inhabilita El Equipo Para Operar?								✓			✓														
FIRMA	FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO																								
	FIRMA COOR. DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS							Alexa			Alexa														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS		
FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
18 Diciembre 24		Se le realiza inspeccion antes y despues de su uso

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CODIGO: HSE-FOR-113.52
		VERSION: 2
		FECHA DE APROBACION: 05/07/2022

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOSDECAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA		
N° CONTRATO	GGC-131-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	NIT	899.999.069-7
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	NIT	901.109.885-1

ESLINGA N°: 1 MARCA: Sosega SERIAL: 303

ARNES N°: 1 MARCA: Sosega SERIAL: 000718

SEMANA: DEL 16 DIC AL 24 DIC DEL AÑO 2024

NOMBRE DEL OPERADOR				Alexa	Alex			
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	

ESLINGA EN Y CON ABSERVEDOR - ESLINGA EN Y - ESLINGA DE RESTRICCION CON ABSORVEDOR O POSICIONAMIENTO

ITEM	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?								✓			✓										
Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?							✓			✓											
Absorvedor de choque con deformaciones									✓			✓									
Salpicadura de pintura y rigidez en las correas o cuerda								✓			✓										
Ganchos en estado de corrosión, golpes o deformaciones								✓			✓										
Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?							✓			✓											
Etiqueta esta en buen estado, es legible?							✓			✓											

RESPONDE SI / NO SEGUN CORRESPONDA

ITEM	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Despues De Su Uso Se Deja La Eslinga En Un Lugar Donde No Se Deteriore?							✓			✓											
La Eslinga Ha Sufrido Algun Golpe Que Disminuya Su Resistencia?								✓			✓										
La Eslinga Se Mantiene Limpio?							✓			✓											
Despues De Su Uso Realiza Una Inspeccion De La Eslinga Para Verificar Su Estado?							✓			✓											
Presenta Algun Tipo De Inconformidad La Eslinga De Seguridad?								✓			✓										

ARNES

ITEM		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
ARGOLLA CUERPO	Presenta Desgaste								✓			✓										
	Evidencia Deformaciones								✓			✓										
	Ha Sido Sometido A Esfuerz0s								✓			✓										
	Existe Corrosion Extructur								✓			✓										

2 Ipaquira

Escaneado con CamScanner

COSTURAS	Presenta Hilos Rotos								✓			✓														
	Tiene Algun Tipo De Pintura								✓			✓														
	Tiene Algun Color Diferente A Su Diseño								✓			✓														
BANDAS LATERALES - BANDAS PECTORALE - BANDAS CADERAY PIERNAS	Presenta Deshilachaduras								✓			✓														
	Presenta Fibras Rotas O Cortadas								✓			✓														
	Presenta Desgastes O Abraciones								✓			✓														
	Presenta Quemaduras								✓			✓														
	Evidencia Quimica Por Grasas O Aceites								✓			✓														
	Son Manejables Con Facilidad							✓			✓															

RESPONDE SI / NO SEGUN CORRESPONDA

ITEM	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Despues De Su Uso Se Deja El Arnes En Un Lugar Donde No Se Deteriore?							✓			✓											
El Arnes Ha Sufrido Algun Golpe Que Disminuya Su Resistencia?								✓			✓										
Cuenta Con Las Argollas Necesarias Para Hacer La Actividad?							✓			✓											
El Arnes Se Mantiene Limpio?							✓			✓											
El Arnes Es Adecuado Para Las Caracteristicas Fisicas De Trabajador?							✓			✓											
Despues De Su Uso Realiza Una Inspeccion Del Arnes Para Verificar Su Estado?							✓			✓											
Presenta Algun Tipo De Inconformidad El Arnes De Seguridad?								✓			✓										
El Arnes Resiste A 5000 Libras?							✓			✓											
Punto Critico Que Inhabilita El Equipo Para Operar?							✓			✓											
FIRMA — FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO							Alexa			Alexa											
FIRMA — FIRMA COOR. DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS							Alexa			Alexa											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
18 Dic 2024		Se le realiza inspeccion antes y despues de su uso

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CODIGO: HSE-FOR-113.52
		VERSION: 2
		FECHA DE APROBACION: 05/07/2022

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOSDECAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA		
N° CONTRATO	GGC-131-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	NIT	899.999.069-7
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	NIT	901.109.885-1

ESLINGA N°: 2 MARCA: 3M SERIAL: 236

ARNES N°: 2 MARCA: 3M SERIAL: 000826

SEMANA: DEL 16 DIC AL 22 DIC DEL AÑO 2024

NOMBRE DEL OPERADOR						Manuel	Manuel				
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO				

ESLINGA EN Y CON ABSERVEDOR - ESLINGA EN Y - ESLINGA DE RESTRICCION CON ABSORVEDOR O POSICIONAMIENTO

ITEM	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?								✓			✓										
Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?							✓			✓											
Absorvedor de choque con deformaciones									✓			✓									
Salpicadura de pintura y rigidez en las correas o cuerda								✓			✓										
Ganchos en estado de corrosión, golpes o deformaciones								✓			✓										
Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?							✓			✓											
Etiqueta esta en buen estado, es legible?							✓			✓											

RESPONDE SI / NO SEGUN CORRESPONDA

ITEM	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Despues De Su Uso Se Deja La Eslinga En Un Lugar Donde No Se Deteriore?							✓			✓											
La Eslinga Ha Sufrido Algun Golpe Que Disminuya Su Resistencia?								✓			✓										
La Eslinga Se Mantiene Limpio?							✓			✓											
Despues De Su Uso Realiza Una Inspeccion De La Eslinga Para Verificar Su Estado?							✓			✓											
Presenta Algun Tipo De Inconformidad La Eslinga De Seguridad?								✓			✓										

ARNES

ITEM		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
ARGOLLA CUERPO	Presenta Desgaste								✓			✓										
	Evidencia Deformaciones								✓			✓										
	Ha Sido Sometido A Esfuerzos								✓			✓										
	Existe Corrosion Extructur								✓			✓										

Zipaquira.

Escaneado con CamScanner

COSTURAS	Presenta Hilos Rotos								✓			✓												
	Tiene Algun Tipo De Pintura								✓			✓												
	Tiene Algun Color Diferente A Su Diseño								✓			✓												
BANDAS LATERALES - BANDAS PECTORALE - BANDAS CADERAY PIERNAS	Presenta Deshilachaduras								✓			✓												
	Presenta Fibras Rotas O Cortadas								✓			✓												
	Presenta Desgastes O Abraciones								✓			✓												
	Presenta Quemaduras								✓			✓												
	Evidencia Quimica Por Grasas O Aceites								✓			✓												
	Son Manejables Con Facilidad							✓			✓													

RESPONDE SI / NO SEGUN CORRESPONDA

ITEM	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Despues De Su Uso Se Deja El Arnes En Un Lugar Donde No Se Deteriore?							✓			✓											
El Arnes Ha Sufrido Algun Golpe Que Disminuya Su Resistencia?								✓			✓										
Cuenta Con Las Argollas Necesarias Para Hacer La Actividad?							✓			✓											
El Arnes Se Mantiene Limpio?							✓			✓											
El Arnes Es Adecuado Para Las Caracteristicas Fisicas De Trabajador?							✓			✓											
Despues De Su Uso Realiza Una Inspeccion Del Arnes Para Verificar Su Estado?							✓			✓											
Presenta Algun Tipo De Inconformidad El Arnes De Seguridad?								✓			✓										
El Arnes Resiste A 5000 Libras?							✓			✓											
Punto Critico Que Inhabilita El Equipo Para Operar?							✓			✓											

FIRMA	FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO																							
	FIRMA COOR. DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS							Alex G			Alex G													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
18 DIC 2024		Se le realiza inspeccion antes y despues de su uso

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CODIGO: HSE-FOR-113.52
		VERSION: 2
		FECHA DE APROBACION: 05/07/2022

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOSDECAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA		
N° CONTRATO	GGC-131-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	NIT	899.999.069-7
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S A S	NIT	901.109.885-1

ESLINGA N°: 2 MARCA: sasega SERIAL: 236

ARNES N°: 2 MARCA: sasega SERIAL: 000826

SEMANA: DEL 16 DIC AL 22 DIC DEL AÑO 2024

NOMBRE DEL OPERADOR				Carlos																				
	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
ESLINGA EN Y CON ABSERVEDOR - ESLINGA EN Y - ESLINGA DE RESTRICCION CON ABSORVEDOR O POSICIONAMIENTO																								
ITEM	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?								✓													
Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?							✓														
Absorvedor de choque con deformaciones									✓												
Salpicadura de pintura y rigidez en las correas o cuerda								✓													
Ganchos en estado de corrosión, golpes o deformaciones								✓													
Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?							✓														
Etiqueta esta en buen estado, es legible?							✓														
RESPONDE SI / NO SEGUN CORRESPONDA																					
ITEM	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Despues De Su Uso Se Deja La Eslinga En Un Lugar Donde No Se Deteriore?							✓														
La Eslinga Ha Sufrido Algun Golpe Que Disminuya Su Resistencia?								✓													
La Eslinga Se Mantiene Limpio?							✓														
Despues De Su Uso Realiza Una Inspeccion De La Eslinga Para Verificar Su Estado?							✓														
Presenta Algun Tipo De Inconformidad La Eslinga De Seguridad?								✓													
ARNES																					
ITEM		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
ARGOLLA CUERPO	Presenta Desgaste								✓													
	Evidencia Deformaciones								✓													
	Ha Sido Sometido A Esfuerz0s								✓													
	Existe Corrosion Extructur								✓													

zipaquira.

Escaneado con CamScanner

COSTURAS	Presenta Hilos Rotos								✓														
	Tiene Algun Tipo De Pintura								✓														
	Tiene Algun Color Diferente A Su Diseño								✓														
BANDAS LATERALES - BANDAS PECTORALE - BANDAS CADERAY PIERNAS	Presenta Deshilachaduras								✓														
	Presenta Fibras Rotas O Cortadas								✓														
	Presenta Desgastes O Abraciones								✓														
	Presenta Quemaduras								✓														
	Evidencia Quimica Por Grasas O Aceites								✓														
	Son Manejables Con Facilidad							✓															

RESPONDE SI / NO SEGUN CORRESPONDA

ITEM	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Despues De Su Uso Se Deja El Arnes En Un Lugar Donde No Se Deteriore?							✓														
El Arnes Ha Sufrido Algun Golpe Que Disminuya Su Resistencia?								✓													
Cuenta Con Las Argollas Necesarias Para Hacer La Actividad?							✓														
El Arnes Se Mantiene Limpio?							✓														
El Arnes Es Adecuado Para Las Caracteristicas Fisicas De Trabajador?							✓														
Despues De Su Uso Realiza Una Inspeccion Del Arnes Para Verificar Su Estado?							✓														
Presenta Algun Tipo De Inconformidad El Arnes De Seguridad?								✓													
El Arnes Resiste A 5000 Libras?							✓														
Punto Critico Que Inhabilita El Equipo Para Operar?							✓														
FIRMA — FIRMA TRABAJADOR AUTORIZADO							✓														
FIRMA — FIRMA COOR. DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS							Alexq														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
18 Dic 2024		Se le realiza inspeccion antes y despues de su uso

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL ANDAMIO ESTRUCTURAL	CODIGO: HSE-FOR-117 VERSION: 3 FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOSDECAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA		
N° CONTRATO	GGC-131-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	NIT	899.999.069-7
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	NIT	901.109.885-1

ANDAMIO N° 1 MARCA: _____

SEMANA: DEL 16 Dic AL 22 Dic DEL AÑO 2024

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
NOMBRE DEL OPERADOR								Alexci			Alexci											
ESTADO GENERAL	El andamio es metálico y tubular							✓			✓											
	Los componentes están libres de oxidaciones graves que puedan mermar su resistencia							✓			✓											
	Las bases se encuentran niveladas, duras y rígidas							✓			✓											
	El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente							✓			✓											
	La estructura es adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)							✓			✓											
	El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)									✓			✓									
	Los componentes son compatibles y se encuentran certificados									✓			✓									
	Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)									✓			✓									
	Las plataforma están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)									✓			✓									
	El andamio es armado lejos de líneas eléctricas							✓			✓											
	Cuenta con baranda superior									✓			✓									
	Cuenta con baranda intermedia									✓			✓									
	Cuenta con rodapiés									✓			✓									
	La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada							✓			✓											
	El andamio se encuentra calzado, nivelado y anclado correctamente en el suelo							✓			✓											
	La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin arrumes, ni acumulación de materiales y desperdicios									✓			✓									
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)							Alexci			Alexci											
	FIRMA SST							Alexci			Alexci											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
18 Dic 2024		Diariamente se le realiza limpieza, inspeccion y desinfeccion al equipo

ZIPAQUIRA

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL ANDAMIO ESTRUCTURAL	CODIGO: HSE-FOR-117 VERSION: 3 FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOSDECAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA		
N° CONTRATO	GGC-131-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	NIT	899.999.069-7
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	NIT	901.109.885-1

ANDAMIO N° 1 MARCA: _____

SEMANA: DEL 16 DIC AL 22 DIC DEL AÑO 2024

NOMBRE DEL OPERADOR: Carlos

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
ESTADO GENERAL	El andamio es metálico y tubular							✓														
	Los componentes están libres de oxidaciones graves que puedan mermar su resistencia							✓														
	Las bases se encuentran niveladas, duras y rígidas							✓														
	El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente							✓														
	La estructura es adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)							✓														
	El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)									✓												
	Los componentes son compatibles y se encuentran certificados									✓												
	Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)									✓												
	Las plataforma están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)									✓												
	El andamio es armado lejos de líneas eléctricas							✓														
	Cuenta con baranda superior									✓												
	Cuenta con baranda intermedia									✓												
	Cuenta con rodapiés									✓												
	La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada							✓														
	El andamio se encuentra calzado, nivelado y anclado correctamente en el suelo							✓														
	La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin arrumes, ni acumulación de materiales y desperdicios									✓												
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)							✓														
	FIRMA SST							Alexq														

NIEGA

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
18 DIC 22		Diariamente se le realiza limpieza, inspeccion y desinfeccion al equipo

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL ANDAMIO ESTRUCTURAL	CODIGO: HSE-FOR-117 VERSION: 3 FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOSDECAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA		
N° CONTRATO	GGC-131-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	NIT	899 999 069-7
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	NIT	901.109 885-1

ANDAMIO N° 1 MARCA: _____

SEMANA: DEL 16 DIC AL 22 DIC DEL AÑO 2024

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
NOMBRE DEL OPERADOR								Nelson			Nelson											
ESTADO GENERAL	El andamio es metálico y tubular							✓			✓											
	Los componentes están libres de oxidaciones graves que puedan mermar su resistencia							✓			✓											
	Las bases se encuentran niveladas, duras y rígidas							✓			✓											
	El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente							✓			✓											
	La estructura es adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)							✓			✓											
	El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)									✓			✓									
	Los componentes son compatibles y se encuentran certificados									✓			✓									
	Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)									✓			✓									
	Las plataforma están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)									✓			✓									
	El andamio es armado lejos de líneas eléctricas							✓			✓											
	Cuenta con baranda superior									✓			✓									
	Cuenta con baranda intermedia									✓			✓									
	Cuenta con rodapiés									✓			✓									
	La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada							✓			✓											
	El andamio se encuentra calzado, nivelado y anclado correctamente en el suelo							✓			✓											
	La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin arrumes, ni acumulación de materiales y desperdicios									✓			✓									
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)							Alexa			Alexa											
	FIRMA SST																					

ZIPAQUIRA

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
18 DIC 24		Diariamente se le realiza limpieza, inspeccion y desinfeccion al equipo

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL ANDAMIO ESTRUCTURAL	CODIGO: HSE-FOR-117 VERSION: 3 FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOSDECAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA		
N° CONTRATO	GGC-131-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	NIT	899.999.069-7
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	NIT	901.109.885-1

ANDAMIO N° 1 MARCA: _____

SEMANA: DEL 16 DIC AL 22 DIC DEL AÑO 2024

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
NOMBRE DEL OPERADOR								Manuel			Manuel											
ESTADO GENERAL	El andamio es metálico y tubular							✓			✓											
	Los componentes están libres de oxidaciones graves que puedan mermar su resistencia							✓			✓											
	Las bases se encuentran niveladas, duras y rígidas							✓			✓											
	El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente							✓			✓											
	La estructura es adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)							✓			✓											
	El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)									✓			✓									
	Los componentes son compatibles y se encuentran certificados									✓			✓									
	Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)									✓			✓									
	Las plataforma están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)									✓			✓									
	El andamio es armado lejos de líneas eléctricas							✓			✓											
	Cuenta con baranda superior									✓			✓									
	Cuenta con baranda intermedia									✓			✓									
	Cuenta con rodapiés									✓			✓									
	La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada							✓			✓											
	El andamio se encuentra calzado, nivelado y anclado correctamente en el suelo							✓			✓											
	La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin arrumes, ni acumulación de materiales y desperdicios									✓			✓									
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)							Manuel			Manuel											
	FIRMA SST							Alexa			Alexa											

ZIPAQUIRA

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
18 DIC 2024		Diariamente se le realiza limpieza, inspeccion y desinfeccion al equipo

Escaneado con CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION LOCATIVA	CODIGO: HSE-FOR-71
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FECHA:	SEMANA: DEL 16 DIC AL 22 DIC DEL AÑO 2024
AREA:	Zipaquira Cundinamarca
INSPECCION REALIZADA POR:	INSPECTORA SST

ITEMS DE INSPECCION				
1. INSTALACIONES LOCATIVAS	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
PISOS/ TECHOS/ PAREDES/ PUERTAS	✓			
VIDRIOS Y VENTANAS	✓			
REJILLAS Y DESAGUES			✓	
ESCALERAS Y BARANDAS			✓	
ESTADO DE PINTURA/MAMPOSTERIA	✓			
SEÑALIZACION	✓			
2. CONDICIONES GENERALES	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
ILUMINACION GENERAL	✓			
VENTILACION GENERAL	✓			
SEÑALIZACION DE AREAS	✓			
TEMPERATURA GENERAL	✓			
3. ORDEN Y ASEO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
ESTADO GENERAL DE ORDEN Y ASEO	✓			
DISPOSICION DE BASURAS			✓	
ESTADO DE CANECAS DE BASURA			✓	
UTENSILIOS DE ASEO EN SU SITIO	✓			
4. GESTION DE MERCANCIA EN BODEGA	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
ALMACENAMIENTO/ IDENTIFICACION	✓			
ESTANTERIA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL ALMACENAMIENTO			✓	
ESTANTERIA CON ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD QUE EVITEN DAÑOS			✓	
UBICACIÓN DE ESTANTERIA DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS			✓	
MANEJO DE CARGAS	✓			
5. RIESGOS ELECTRICOS	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
ESTADO DE CAJAS/ TABLEROS	✓			
ESTADO DE CABLES/ EXTENSIONES	✓			
TOMACORRIENTES/ LAMPARAS	✓			
SEÑALIZACION	✓			

Zipaquira

Escaneado con CamScanner

6. SISTEMAS DE ALARMA Y CONTROL	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
CERRADURAS	✓			
SISTEMA ALARMA OPERACIONAL			✓	
ESTADO DE EXTINTORES	✓			
CAMARAS DE SEGURIDAD			✓	
ACCESO SISTEMAS DE CONTROL			✓	
7. SALIDAS DE EMERGENCIA	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
DESPEJADAS	✓			
SEÑALIZADAS	✓			
RUTAS DE EVACUACION LIBRES	✓			
8. RIESGOS DE SEGURIDAD	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
SEÑALIZACION PREVENTIVA	✓			
ESTADO DE TUBERIAS			✓	
ESCAPES/ FUGAS			✓	
ESTADO DE HERRAMIENTAS	✓			
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION	✓			
9. OTROS	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N/A**	**OBSERVACIONES**

SUGERENCIAS A NVEDADES ENCONTRADAS	
ITEM	**SUGERENCIA**

NOMBRE:	Claudia Alexandra Daza Vargas
CEDULA:	1.002.696.225
FIRMA:	Claudia Alexandra Daza Vargas

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES	CODIGO: HSE-FOR-05 VERSION: 1 FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOSDECAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA		
N° CONTRATO	GGC-131-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	NIT:	899.999.069-7
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	NIT:	901.109.885-1
UBICACIÓN DEL BOTIQUIN	Zipaquira Cundinamarca		

TIPO DE BOTIQUIN	Móvil	X	Fijo		SEÑALIZACION	Tiene	X	No Tiene	

	ELEMENTO	Cantidad mínima	Cumple SI = √ No = X	Fecha de Vencimiento	OBSERVACIONES
	ANTISEPTICO				
1	Solución salina o suero fisiológico en bolsa	500ml	✓		
2	Alcohol antiséptico 70% (botella plástica)	120ml	✓	10-2026	
3	Yodopovidona- Isodine Espuma	60ml	✓	03-2027	
4	Jabón Liquido Antibacterial	60ml	X		
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL				
5	Guantes látex desechables (empaque individual)	10 pares	✓	11-03-29	
6	Tapabocas desechables (empaque individual)	1	✓		
	INSTRUMENTAL				
7	Tijeras	1	✓		
8	Termómetro digital o de mercurio	1	✓		
9	Gotero y/o Jeringa	1	✓	04-2029	
10	Cuello	1	X		
11	Bisturi	1	✓		
	CURACION				
12	Algodón	Bolsa 50g	✓	05-2029	
13	Gasa en paquetes individual	5 paquetes	✓	05-01-2027	
14	Vendas elástica con gancho	4	✓		
15	Curitas	7	✓	10-10-2028	

Zipaquira.

Escaneado con CamScanner

16	Toalla higiénica (Apósitos)	1	✓		
17	Esparadrapo de Micropore	1 rollo	✓	30-10-28	
18	Esparadrapo de Tela tamaño Grande	1 rollo	✓	08-2027	
19	Aplicadores (Copitos)	5	✓		
20	Bajalenguas	20	✓		
	HIDRATACION				
21	Agua Potable	1	✓		
	VARIOS				
22	Preservativo	2	✓		
23	Camilla	1	✓		
24	Pito	1			
	SST				

NOMBRE:	Claudia Alexandra Daza Vargas	**CARGO**	Inspectora SST
FECHA DE INSPECCION:	SEMANA: DEL 16 Dic AL 22 Dic DEL AÑO 2024	**FIRMA**	Alexandra Daza
COPASST			
NOMBRE:		**CARGO**	
FECHA DE INSPECCION:	SEMANA: DEL____ AL____ DEL AÑO____	**FIRMA**	

Escaneado con CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	FORMATO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES	CODIGO: HSE-FOR-04
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALES ICA EN LOS MUNICIPIOSDECAQUEZA, CHOCONTA, GIRARDOT, UBATE Y ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA		
N° CONTRATO	GGC-131-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	NIT	899.999.069-7
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	NIT	901.109.885-1
RESPONSABLE	CLAUDIA ALEXANDRA DAZA	SEDE	Zipaquira
CARGO	INSPECTORA SST	FECHA	SEMANA: DEL 16 DIC AL 22 DIC DEL AÑO 2024
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN	BUENO: B / REGULAR: R / MALO: M		

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	ABC	Zipaquira	10lb	Sep 2025	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
2															
3															
4															

FIRMA DEL RESPONSABLE	Claudia Alexandra Daza Vargas	CEDULA	1.002.696.225
FIRMA DEL COPASST		CEDULA	

ZIPAQUIRA.

Escaneado con CamScanner