ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-572 Versión: 0 Fecha: Memo I2022016490 – 13/05/2022 Página: 1 de 2

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE LA UNIDAD OPERATIVA					
Convenio de Asociación / Contrato No.	7459	del	2022		
Nombre del Asociado / Contratista	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA				
Nombre del Servicio	SERVICIO INTEGRAL DE BIENESTAR Y CUIDADO PARA PERSONAS MAYORES EN MODALIDAD COMUNIDAD DE CUIDADO				
Nombre de la Modalidad	COMUNIDAD DE CUIDADO				
Nombre de la Unidad Operativa	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR FRANCISCO Y CLARA				
Dirección de la Unidad Operativa	KM 2 VIA FUSAGASUGÁ - PASCA				
Telefono de la Unidad Operativa	8722546				
Correo electrónico de la Unidad Operativa	comunidadcuidadohogarfranciscoyclara7459@hotmail.com				
1.1 DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO					
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo	Hna Maria Flor Elba Zuluaga Duque				
Cargo	Coordinadora				
Celular	3123286974				
2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO					
Fecha del reporte:	15/02/2023				
ORIGEN DEL REPORTE	Visita de Supervisión		Inspección del edificio	X	
Descripción del evento:					
Se presenta gotera de agua en cubierta patio del 2 piso					
Posibles causas del evento y medidas para no repetición:					
Vida util de canales de aguas pluviales. Sustitución de canal en material galvanizado					

3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO					
Población total del servicio	250	Población afectada por el evento	80	Porcentaje de población afectada	32%
Descripción de la afectación del servicio:					
Calidad del Servicio					
Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?		SI	X	NO	
Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:					
Se realiza reubicación del comedor auxiliar de las personas mayores hacia el patio principal del segundo piso					

4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Posibles riesgos y afectacion del servicio	Mitigación de riesgos y afectación del servicio
Sustitución del tramo de canal galvanizada en cubierta del patio del 2 piso	15/02/2023	15/02/2023	Caida de personas mayores por presentarse piso humedo.	Se realizó la intervención en un horario de baja afluencia de personal, asi mismo se dispusó cinta peligro en el momento de la actividad para evitar accidentes, se habilitó un área adicional durante la intervención.

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO					
5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad	porcentaje	5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO	Cantidad	porcentaje
Actividades Programadas en el periodo	1	100%	Cumplimiento anterior	0	0%
Actividades Ejecutadas	1	100%	Cumplimiento periodo actual	1	100%
Actividades Aplazadas	0	0%	Total de actividades programadas	1	100%
Cumplimiento del periodo	1	100%	Total de actividades ejecutadas	1	100%
			Actividades aplazadas NO ejecutadas	0	0%
			Nuevo cumplimiento acumulado	1	100%

6. OBSERVACIONES
Observaciones y aclaraciones:
Se atendió de forma oportuna el daño identificado, se continua la implementación del plan de mantenimiento preventivo, con el fin de minimizar las acciones correctivas durante el periodo.

7. DATOS RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA	
Nombres y Apellidos: Hna Maria Flor Elba Zuluaga Duque.	Cargo: Coordinadora
Firma: Hna Maria Flor Elba Zuluaga Duque.	

8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN O EQUIPO DE VERIFICACIÓN DE ESTÁNDARES	
Nombres y Apellidos: Camilo Álvarez	Cargo: Profesional de Apoyo a la Supervisión.
Firma:	