INFORME DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATISTA
Contrato No. 222-2025
Objeto: Mantenimiento correctivo a la ambulancia de placas **GDU-595**
Contratista: INSPIRA TECNOLOGÍA CREATIVA S.A.S – NIT 901010774-3
Entidad Contratante: E.S.E. Centro de Salud con Camas de Cantagallo
Valor del contrato: $6.664.000
Factura presentada: No. **FE-25**

1. Presentación del contratista
INSPIRA TECNOLOGÍA CREATIVA S.A.S, en cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas mediante el Contrato No. 222-2025, presenta el informe de ejecución final correspondiente a las actividades desarrolladas en el proceso de **mantenimiento correctivo de la ambulancia con placa GDU-595** perteneciente a la E.S.E. Centro de Salud con Camas de Cantagallo.

2. Descripción general de la intervención
De acuerdo con el diagnóstico inicial, la ambulancia presentaba fallas asociadas a su sistema mecánico y eléctrico que afectaban la disponibilidad del vehículo para la prestación del servicio de transporte asistencial. En cumplimiento del objeto contratado, se procedió a realizar las intervenciones correctivas necesarias, conforme al análisis técnico y las especificaciones acordadas con el supervisor del contrato.

3. Actividades realizadas
El contratista ejecutó las siguientes actividades principales:
- Evaluación técnica integral de los sistemas del vehículo.
- Intervención correctiva sobre los componentes identificados con fallas.
- Reemplazo de repuestos autorizados y necesarios para restituir el funcionamiento óptimo del vehículo.
- Ajustes mecánicos y eléctricos derivados de la inspección técnica.
- Pruebas de funcionamiento en vacío y en operación, verificando la estabilidad del sistema.
- Elaboración y entrega del informe técnico detallado con soportes fotográficos.

Todas las actividades se realizaron bajo los estándares técnicos del sector automotriz y siguiendo las recomendaciones del fabricante.

4. Cumplimiento del cronograma
El mantenimiento correctivo fue ejecutado dentro del tiempo establecido contractual y técnicamente requerido. No se presentaron retrasos ni situaciones que alteraran la programación prevista.

5. Calidad del servicio prestado
El contratista garantiza que las intervenciones fueron ejecutadas con personal capacitado, herramientas adecuadas y repuestos nuevos y compatibles con la ambulancia. Las pruebas finales de funcionamiento evidenciaron que el vehículo quedó en condiciones óptimas para su operación, sin presentar novedades posteriores a la intervención.

6. Entrega de soportes y documentación
Como parte del cierre contractual, el contratista entregó a la supervisión:
- Informe técnico final detallado.
- Soportes fotográficos del mantenimiento realizado.
- Relación de repuestos utilizados.
- Certificación de intervención y funcionamiento.

- Factura de venta **No. FE-25** por valor total del contrato: **$6.664.000**.

Toda la documentación fue entregada de manera completa y oportuna.

7. Declaración de cumplimiento

INSPIRA TECNOLOGÍA CREATIVA S.A.S declara que las actividades correspondientes al objeto del Contrato No. 222-2025 fueron ejecutadas en su totalidad, cumpliendo con los requerimientos técnicos y administrativos definidos por la E.S.E. Centro de Salud con Camas de Cantagallo.

El contratista deja constancia de que **no existen obligaciones pendientes** y que las acciones realizadas restauraron plenamente las condiciones de funcionamiento de la ambulancia.

8. Solicitud de pago

Una vez verificada la ejecución total de las actividades y presentada la documentación soporte, el contratista solicita el trámite del **pago final**, conforme a la factura presentada y a lo establecido en el contrato.

INSPIRA TECNOLOGÍA
CREATIVA S.A.S.
NIT. 901.010.774-3

CRISTIAN ARLEX SUAREZ MURCIA
Representante legal
INSPIRA TECNOLOGÍA CREATIVA S.A.S
NIT: 901010774-3

Evidencias fotográficas







FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO

Fecha del mantenimiento: 15 de agosto de 2025

Vehículo: Ambulancia

Placa: GDU-595

Contrato asociado: Contrato No. 222-2025

Contratista: INSPIRA TECNOLOGÍA CREATIVA S.A.S – NIT 901010774-3

Entidad: E.S.E. Centro de Salud con Camas de Cantagallo

1. Diagnóstico Inicial

Se realizó una inspección general a la ambulancia, identificando fallas en sistemas mecánicos y eléctricos que comprometían el adecuado funcionamiento del vehículo.

2. Actividades Ejecutadas

- Evaluación técnica de los sistemas del vehículo.
- Reemplazo de repuestos autorizados.
- Intervención correctiva en sistemas mecánicos y eléctricos.
- Ajustes y calibración posterior.
- Pruebas de funcionamiento.

3. Repuestos Utilizados

Los repuestos reemplazados fueron instalados conforme a las especificaciones del fabricante y cumplen con los estándares de calidad requeridos.

4. Observaciones Finales

Luego de realizar las pruebas de funcionamiento, la ambulancia quedó en condiciones óptimas para la prestación del servicio asistencial, sin presentar fallas posteriores a la intervención.

INSPIRA TECNOLOGÍA CREATIVA S.A.S.
NIT. 901.010.774-3

CRISTIAN ARLEX SUAREZ MURCIA
Representante legal
INSPIRA TECNOLOGÍA CREATIVA S.A.S
NIT: 901010774-3