OSBOR MEDICA

REPORTE TECNICO

TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo X	Correctivo	Garantía	Otros

INSTITUCION	INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA HOGAR FRANCISCO Y CLARA	EQUIPO	PESO PATRON
		MARCA	NO REGISTRA
NIT ò CC	890.982.597-7	MODELO	10KG HIERRO FUNDIDO
DIRECCION	Km 2 VÍA PASCA – VEREDA LOS SAUCES	SERIE	WF114203

FALLAS	ESTADO DEL EQUIPO
NINGUNA	Bueno X Regular ☐ Irregular ☐
	Dado de baja:

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de :	Bueno	Regular	Malo	Verificación de :	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos				Interruptores – perillas			
Empaques				Indicadores , monitores, display			
Válvulas control				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos				Registradores			
Sistemas Mecánicos	X			Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores y transductores			
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores				Cables			

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA		AJUSTE GENERAL		PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA		REEMPLAZO INSUMOS		PRUEBA DE REVOLUCIONES	
LUBRICACION DE PIEZAS		REVISION DE CELDAS		PROGRAMACION PARAMETROS	
DESENSAMBLE DEL EQIPO		CABLES A PACIENTE		REVISION DE FILTROS	
REVISION DE SOFWARE		ACCESORIOS		CALIBRACION	
VERIFICACION DE VOLTAGE		VERIFICACION DE TARGETA		DESINFECCION GENERAL	
VERIFICACION DE SENSORES		CONFIRMASION METROLOGICA		RETOQUES ESTETICOS	
LIMPIEZA DE SISTEMA OPTICO		REVISION DE PLACA ELECTRICA		PRUEBA DE FUGAS	

OBSERVACIONES : EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha mantenimiento	D 08	M 05	2023
Próximo mantenimiento	D 08	M 11	2023

Calle 46 No. 13-56
Oficina 105 • Bogotá, D.C.
Tel.: 391 1277
Cels.: 301 7[illegible]
313 899 8992
316 721 7831
E-mail: osbormedica@hotmail.com

Oscar Boyacha Ortiz
REGISTRO INVIMA Nº RH-20190[illegible]-172

Firma y sello del técnico

Aceptada por la Institución

REPORTE TECNICO

TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo X	Correctivo	Garantía	Otros

INSTITUCION	INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA HOGAR FRANCISCO Y CLARA	EQUIPO	BASCULA
NIT ò CC	890.982.597-7	MARCA	CASA DETECTO
DIRECCION	Km 2 VÍA PASCA – VEREDA LOS SAUCES	MODELO	IS-1
UBICACION	FUSAGASUGA	SERIE	0001
FALLAS NINGUNA		ESTADO DEL EQUIPO Bueno X Regular ☐ Irregular ☐	
		Dado de baja:	

Verificación de :	Bueno	Regular	Malo	Verificación de :	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos				Interruptores – perillas	X		
Empaques				Indicadores , monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos				Registradores			
Sistemas Mecánicos	X			Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores y transductores	X		
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores				Cables			

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA		AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS		PRUEBA DE REVOLUCIONES	
LUBRICACION DE PIEZAS	X	REVISION DE CELDAS		PROGRAMACION PARAMETROS	
DESENSAMBLE DEL EQUIPO		CABLES A PACIENTE		REVISION DE FILTROS	
REVISION DE SOFTWARE		ACCESORIOS		CALIBRACION	X
VERIFICACION DE VOLTAGE		VERIFICACION DE TARJETA		DESINFECCION GENERAL	
VERIFICACION DE SENSORES	X	CONFIRMASION METROLOGICA		RETOQUES ESTETICOS	
LIMPIEZA DE SISTEMA OPTICO		REVISION DE PLACA ELECTRICA		PRUEBA DE FUGAS	

OBSERVACIONES : EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha mantenimiento	D 08	M 05	2023
Próximo mantenimiento	D 08	M 11	2023

Calle 46 No. 13-56
Oficina 105 • Bogotá, D.C.
Tel.: 391 1277
Cels.: 301 766
313 899 8992
316 721 7831
E-mail: osbormedica@hotmail.com

Oscar Bocachica Ortiz
REGISTRO INVIMA Nº RH-201903-172
Firma y sello del técnico

Aceptada por la Institución

REPORTE TECNICO

TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo X	Correctivo	Garantía	Otros

INSTITUCION	INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA HOGAR FRANCISCO Y CLARA	EQUIPO	BASCULA
NIT ò CC	890.982.597-7	MARCA	SEPI
DIRECCION	Km 2 VÍA PASCA – VEREDA LOS SAUCES	MODELO	DIGITAL
UBICACION	FUSAGASUGA	SERIE	01277803035805
OBSERVACIONES		ESTADO DEL EQUIPO Bueno X Regular ☐ Irregular ☐	
		Dado de baja:	

Verificación de :	Bueno	Regular	Malo	Verificación de :	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos	X			Interruptores – perillas	X		
Empaques				Indicadores , monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos				Registradores			
Sistemas Mecánicos	X			Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores y transductores	X		
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores				Cables			

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA		AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS		PRUEBA DE REVOLUCIONES	
LUBRICACION DE PIEZAS	X	REVISION DE CELDAS		PROGRAMACION PARAMETROS	
DESENSAMBLE DEL EQUIPO		CABLES A PACIENTE		REVISION DE FILTROS	
REVISION DE SOFTWARE		ACCESORIOS		CALIBRACION	X
VERIFICACION DE VOLTAGE		VERIFICACION DE TARJETA		DESINFECCION GENERAL	
VERIFICACION DE SENSORES	X	CONFIRMASION METROLOGICA		RETOQUES ESTETICOS	
LIMPIEZA DE SISTEMA OPTICO		REVISION DE PLACA ELECTRICA		PRUEBA DE FUGAS	

OBSERVACIONES : EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha mantenimiento	D 08	M 05	2023
Próximo mantenimiento	D 08	M 11	2023

Calle 46 No. 13-56
Oficina 105 • Bogotá
Tel.: 391 1277
Cels.: 301 766 5328
313 899 8992
316 721 7831
E-mail: osbormedica@hotmail.com

Oscar Bosachica Ortiz
REGISTRO INVIMA N° RH-201903-172
Firma y sello del técnico

Aceptada por la Institución

REPORTE TECNICO

TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo X	Correctivo	Garantía	Otros

INSTITUCION	INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA HOGAR FRANCISCO Y CLARA	EQUIPO	BASCULA
NIT ò CC	890.982.597-7	MARCA	TEZZIO
DIRECCION	Km 2 VÍA PASCA – VEREDA LOS SAUCES	MODELO	DIGITAL
UBICACION	FUSAGASUGA	SERIE	2105211040
FALLAS NINGUNA		ESTADO DEL EQUIPO Bueno X Regular ☐ Irregular ☐	
		Dado de baja:	

Verificación de :	Bueno	Regular	Malo	Verificación de :	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos				Interruptores – perillas	X		
Empaques				Indicadores , monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos				Registradores			
Sistemas Mecánicos	X			Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores y transductores	X		
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores				Cables			

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA		AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS		PRUEBA DE REVOLUCIONES	
LUBRICACION DE PIEZAS	X	REVISION DE CELDAS		PROGRAMACION PARAMETROS	
DESENSAMBLE DEL EQUIPO		CABLES A PACIENTE		REVISION DE FILTROS	
REVISION DE SOFTWARE		ACCESORIOS		CALIBRACION	X
VERIFICACION DE VOLTAGE		VERIFICACION DE TARJETA		DESINFECCION GENERAL	
VERIFICACION DE SENSORES	X	CONFIRMASION METROLOGICA		RETOQUES ESTETICOS	
LIMPIEZA DE SISTEMA OPTICO		REVISION DE PLACA ELECTRICA		PRUEBA DE FUGAS	

OBSERVACIONES : EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha mantenimiento	D 08	M 05	2023
Próximo mantenimiento	D 08	M 11	2023

Calle 46 No. 13-56
Oficina 105 • Bogotá, D.C.
Tel.: 391 1277
Cels.: 301 766 5328
313 899 8992
316 721 7831
E-mail: osbormedica@hotmail.com

Oscar Boyachica Ortiz
REGISTRO INVIMA N° RH-201903-172
Firma y sello del técnico

Aceptada por la Institución

OSBOR MEDICA

REPORTE TECNICO

TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo X	Correctivo	Garantía	Otros

INSTITUCION	INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA HOGAR FRANCISCO Y CLARA	EQUIPO	BASCULA/ GRAMERA
NIT ò CC	890.982.597-7	MARCA	NO REGISTRA
DIRECCION	Km 2 VÍA PASCA – VEREDA LOS SAUCES	MODELO	DIGITAL
UBICACION	FUSAGASUGA	SERIE	0858
FALLAS NINGUNA		ESTADO DEL EQUIPO Bueno X Regular ☐ Irregular ☐	
		Dado de baja:	

Verificación de :	Bueno	Regular	Malo	Verificación de :	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos	X			Interruptores – perillas	X		
Empaques				Indicadores , monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos				Registradores			
Sistemas Mecánicos	X			Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores y transductores	X		
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores				Cables			

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	X	AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS		PRUEBA DE REVOLUCIONES	
LUBRICACION DE PIEZAS	X	REVISION DE CELDAS		PROGRAMACION PARAMETROS	
DESENSAMBLE DEL EQUIPO		CABLES A PACIENTE		REVISION DE FILTROS	
REVISION DE SOFTWARE		ACCESORIOS		CALIBRACION	X
VERIFICACION DE VOLTAGE		VERIFICACION DE TARJETA		DESINFECCION GENERAL	
VERIFICACION DE SENSORES	X	CONFIRMASION METROLOGICA		RETOQUES ESTETICOS	
LIMPIEZA DE SISTEMA OPTICO		REVISION DE PLACA ELECTRICA		PRUEBA DE FUGAS	

OBSERVACIONES : EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha mantenimiento	D 08	M 05	2023
Próximo mantenimiento	D 08	M 11	2023

Calle 46 No. 13-56
Oficina 105 • Bogotá, D.C.
Tel.: 391 1277
Cels.: 301 766 5208
313 899 8992
316 721 7831
E-mail: osbormedica@hotmail.com

Oscar Ricaurte Ortiz
REGISTRO INVIMA Nº RH-201903-172
Firma y sello del técnico

Aceptada por la Institución

REPORTE TECNICO

TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo X	Correctivo	Garantía	Otros

INSTITUCION	INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA HOGAR FRANCISCO Y CLARA	EQUIPO	BASCULA
NIT ò CC	890.982.597-7	MARCA	TEXON
DIRECCION	Km 2 VÍA PASCA – VEREDA LOS SAUCES	MODELO	MX-1912
UBICACIÓN	FUSAGASUGA	SERIE	2023378
FALLAS NINGUNA		ESTADO DEL EQUIPO Bueno X Regular ☐ Irregular ☐	
		Dado de baja:	

Verificación de :	Bueno	Regular	Malo	Verificación de :	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos	X			Interruptores – perillas	X		
Empaques				Indicadores , monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos				Registradores	X		
Sistemas Mecánicos	X			Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores y transductores	X		
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores	X			Cables	X		

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA		AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS		PRUEBA DE REVOLUCIONES	
LUBRICACION DE PIEZAS	X	REVISION DE CELDAS		PROGRAMACION PARAMETROS	
DESENSAMBLE DEL EQUIPO		CABLES A PACIENTE		REVISION DE FILTROS	
REVISION DE SOFTWARE		ACCESORIOS		CALIBRACION	X
VERIFICACION DE VOLTAGE		VERIFICACION DE TARJETA		DESINFECCION GENERAL	
VERIFICACION DE SENSORES	X	CONFIRMASION METROLOGICA		RETOQUES ESTETICOS	
LIMPIEZA DE SISTEMA OPTICO		REVISION DE PLACA ELECTRICA		PRUEBA DE FUGAS	

OBSERVACIONES : EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha mantenimiento	D 08	M 05	2023
Próximo mantenimiento	D 08	M 11	2023

Calle 46 No. 13-56
Oficina 105 • Bogotá, D.C.
Tel.: 391 1277
Cels.: 301 [illegible]
313 899 8992
316 721 7831
E-mail: osbormedica@hotmail.com

Oscar Bocanegra Ortiz
REGISTRO INVIMA Nº RH-201903-172
Firma y sello del técnico

Aceptada por la Institución

REPORTE TECNICO

TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo x	Correctivo	Garantía	Otros

INSTITUCION	INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA	EQUIPO	TERMOMETRO
NIT ò CC	HOGAR FRANCISCO Y CLARA	MARCA	SUPER NORDICO
DIRECCION	890.982.597-7	MODELO	DE NEVERA
UBICACIÓN	Km 2 VÍA PASCA – VEREDA LOS SAUCES	SERIE	09-1375

FALLAS	ESTADO DEL EQUIPO
NINGUNA	Bueno X Regular ☐ Irregular ☐
	Dado de baja:

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de :	Bueno	Regular	Malo	Verificación de :	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos	X			Interruptores – perillas	X		
Empaques				Indicadores , monitores, display	X		
Válvulas control				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos				Registradores	X		
Sistemas Mecánicos				Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores y transductores	X		
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores				Cables			

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA		AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS		PRUEBA DE REVOLUCIONES	
LUBRICACION DE PIEZAS		REVISION DE CELDAS		PROGRAMACION PARAMETROS	
DESENSAMBLE DEL EQUIPO		CABLES A PACIENTE		REVISION DE FILTROS	
REVISION DE SOFTWARE		ACCESORIOS		CALIBRACION	
VERIFICACION DE VOLTAGE		VERIFICACION DE TARJETA		DESINFECCION GENERAL	
VERIFICACION DE SENSORES	X	CONFIRMASION METROLOGICA		RETOQUES ESTETICOS	
LIMPIEZA DE SISTEMA OPTICO		REVISION DE PLACA ELECTRICA		PRUEBA DE FUGAS	

OBSERVACIONES : EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha mantenimiento	D 08	M 05	2023
Próximo mantenimiento	D 08	M 11	2023

Calle 46 No. 13-56
Oficina 105 • Bogotá, D.C.
Tel.: 391 1277
Cels.: 301 7[illegible]
313 899 8992
316 721 78[illegible]
E-mail: osbormedica@hotmail.com

Oscar Becerra Ortiz

REGISTRO INVIMA N° RH-201903-172

Firma y sello del técnico

Aceptada por la Institución

REPORTE TECNICO

TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo X	Correctivo	Garantía	Otros

NSTITUCION	INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA	EQUIPO	TERMOMETRO
NIT ò CC	HOGAR FRANCISCO Y CLARA	MARCA	SUPER NORDICO
DIRECCION	890.982.597-7	MODELO	DE NEVERA
UBICACIÓN	Km 2 VÍA PASCA – VEREDA LOS SAUCES	SERIE	09-1376

FALLAS	ESTADO DEL EQUIPO
NINGUNA	Bueno X Regular ☐ Irregular ☐
	Dado de baja:

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de :	Bueno	Regular	Malo	Verificación de :	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos	X			Interruptores – perillas	X		
Empaques				Indicadores , monitores, display	X		
Válvulas control				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos				Registradores	X		
Sistemas Mecánicos				Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores y transductores	X		
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores				Cables			

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA		AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS		PRUEBA DE REVOLUCIONES	
LUBRICACION DE PIEZAS		REVISION DE CELDAS		PROGRAMACION PARAMETROS	
DESENSAMBLE DEL EQUIPO		CABLES A PACIENTE		REVISION DE FILTROS	
REVISION DE SOFTWARE		ACCESORIOS		CALIBRACION	
VERIFICACION DE VOLTAGE		VERIFICACION DE TARJETA		DESINFECCION GENERAL	
VERIFICACION DE SENSORES	X	CONFIRMASION METROLOGICA		RETOQUES ESTETICOS	
LIMPIEZA DE SISTEMA OPTICO		REVISION DE PLACA ELECTRICA		PRUEBA DE FUGAS	

OBSERVACIONES : EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha mantenimiento	D 08	M 05	2023
Próximo mantenimiento	D 08	M 11	2023

Calle 46 No. 13-56
Oficina 105 • Bogotá, D.C.
Tel.: 391 1277
Cels.: 301 766 5328
313 899 8992
316 721 7831
E-mail: osbormedica@hotmail.com

Oscar Bohórquez Ortiz
REGISTRO INVIMA N°RH-201903-172
Firma y sello del técnico

Aceptada por la Institución

REPORTE TECNICO

TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo X	Correctivo	Garantía	Otros

INSTITUCION	INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA	EQUIPO	TERMOMETRO
NIT ò CC	HOGAR FRANCISCO Y CLARA	MARCA	SUPER NORDICO
DIRECCION	890.982.597-7	MODELO	DE NEVERA
UBICACIÓN	Km 2 VÍA PASCA – VEREDA LOS SAUCES	SERIE	12-0868

FALLAS	ESTADO DEL EQUIPO
NINGUNA	Bueno X Regular ☐ Irregular ☐
	Dado de baja:

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de :	Bueno	Regular	Malo	Verificación de :	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos	X			Interruptores – perillas	X		
Empaques				Indicadores , monitores, display	X		
Válvulas control				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos				Registradores	X		
Sistemas Mecánicos				Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores y transductores	X		
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores				Cables			

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA		AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS		PRUEBA DE REVOLUCIONES	
LUBRICACION DE PIEZAS		REVISION DE CELDAS		PROGRAMACION PARAMETROS	
DESENSAMBLE DEL EQUIPO		CABLES A PACIENTE		REVISION DE FILTROS	
REVISION DE SOFTWARE		ACCESORIOS		CALIBRACION	
VERIFICACION DE VOLTAGE		VERIFICACION DE TARJETA		DESINFECCION GENERAL	
VERIFICACION DE SENSORES	X	CONFIRMASION METROLOGICA		RETOQUES ESTETICOS	
LIMPIEZA DE SISTEMA OPTICO		REVISION DE PLACA ELECTRICA		PRUEBA DE FUGAS	

OBSERVACIONES : EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha mantenimiento	D 08	M 05	2023
Próximo mantenimiento	D 08	M 11	2023

Calle 46 No. 13-56
Oficina 105 • Bogotá, D.C.
Tel.: 391 1277
Cels.: 301 766 5328
313 899 8953
316 721 7831
E-mail: osbormedica@hotmail.com

Oscar Bocachica Ortiz
REGISTRO INVIMA Nº RH-201903-172
Firma y sello del técnico

Aceptada por la Institución

REPORTE TECNICO

TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo X	Correctivo	Garantía	Otros

INSTITUCION	INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA	EQUIPO	TERMOMETRO
NIT ò CC	HOGAR FRANCISCO Y CLARA	MARCA	FAGOR
DIRECCION	890.982.597-7	MODELO	DE NEVERA
UBICACIÓN	Km 2 VÍA PASCA – VEREDA LOS SAUCES	SERIE	10050027M

FALLAS	ESTADO DEL EQUIPO
NINGUNA	Bueno X Regular ☐ Irregular ☐
	Dado de baja:

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de :	Bueno	Regular	Malo	Verificación de :	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos	X			Interruptores – perillas	X		
Empaques				Indicadores , monitores, display	X		
Válvulas control				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos				Registradores	X		
Sistemas Mecánicos				Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores y transductores	X		
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores				Cables			

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA		AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS		PRUEBA DE REVOLUCIONES	
LUBRICACION DE PIEZAS		REVISION DE CELDAS		PROGRAMACION PARAMETROS	
DESENSAMBLE DEL EQUIPO		CABLES A PACIENTE		REVISION DE FILTROS	
REVISION DE SOFTWARE		ACCESORIOS		CALIBRACION	
VERIFICACION DE VOLTAGE		VERIFICACION DE TARJETA		DESINFECCION GENERAL	
VERIFICACION DE SENSORES	X	CONFIRMASION METROLOGICA		RETOQUES ESTETICOS	
LIMPIEZA DE SISTEMA OPTICO		REVISION DE PLACA ELECTRICA		PRUEBA DE FUGAS	

OBSERVACIONES : EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha mantenimiento	D 08	M 05	2023
Próximo mantenimiento	D 08	M 11	2023

Oscar Becerra Ortiz
REGISTRO INVIMA N° RH-201903-172
Firma y sello del técnico

Aceptada por la Institución

Calle 46 No. 13-56
Oficina 105 • Bogotá
Tel.: 391 127
Cels.: 301 766 5328
313 899 89
316 721 7831
E-mail: osbormedica@hotmail.com

REPORTE TECNICO

TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo X	Correctivo	Garantía	Otros

INSTITUCION	INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA	EQUIPO	TERMOMETRO
NIT ò CC	890.982.597-7	MARCA	NO REGISTRA
DIRECCION	Km 2 VÍA PASCA –	MODELO	DIGITAL
UBICACION	VEREDA LOS SAUCES	SERIE	H190
FALLAS		ESTADO DEL EQUIPO	Bueno X Regular ☐ Irregular ☐
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de :	Bueno	Regular	Malo	Verificación de :	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos	X			Interruptores – perillas			
Empaques				Indicadores , monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad				Selectores de controladores	X		
Sistemas Electrónicos				Registradores	X		
Sistemas Mecánicos	X			Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores y transductores	X		
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores				Cables			

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA		AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS		PRUEBA DE REVOLUCIONES	
LUBRICACION DE PIEZAS		REVISION DE CELDAS		PROGRAMACION PARAMETROS	
DESENSAMBLE DEL EQUIPO		CABLES A PACIENTE		REVISION DE FILTROS	
REVISION DE SOFTWARE		ACCESORIOS		CALIBRACION	X
VERIFICACION DE VOLTAGE		VERIFICACION DE TARJETA		DESINFECCION GENERAL	
VERIFICACION DE SENSORES	X	CONFIRMASION METROLOGICA		RETOQUES ESTETICOS	
LIMPIEZA DE SISTEMA OPTICO		REVISION DE PLACA ELECTRICA		PRUEBA DE FUGAS	
OBSERVACIONES : EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO					

Fecha mantenimiento	D 08	M 05	2023
Próximo mantenimiento	D 08	M 11	2023

Oscar Bocachica Ortiz
REGISTRO INVIMA Nº RH-201903-172
Firma y sello del técnico

María Amanda Ramírez
Aceptada por la Institución

Calle 46 No. 13-69
Oficina 105 • Bogotá, D.C.
Tel.: 391 1277
Cels.: 301 766 5328
313 899 8992
316 721 7831
E-mail: osbormedica@hotmail.com

OSBOR MEDICA

REPORTE TECNICO

TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo X	Correctivo	Garantía	Otros

INSTITUCION	INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA	EQUIPO	TERMOMETRO
NIT ò CC	HOGAR FRANCISCO Y CLARA	MARCA	INDUCOL
DIRECCION	890.982.597-7	MODELO	CH-DB28AL1CD-INV
UBICACIÓN	Km 2 VÍA PASCA – VEREDA LOS SAUCES	SERIE	0183

FALLAS	ESTADO DEL EQUIPO
NINGUNA	Bueno X Regular ☐ Irregular ☐
	Dado de baja:

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de :	Bueno	Regular	Malo	Verificación de :	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos	X			Interruptores – perillas	X		
Empaques				Indicadores , monitores, display	X		
Válvulas control				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos				Registradores	X		
Sistemas Mecánicos				Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores y transductores	X		
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores				Cables			

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA		AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS		PRUEBA DE REVOLUCIONES	
LUBRICACION DE PIEZAS		REVISION DE CELDAS		PROGRAMACION PARAMETROS	
DESENSAMBLE DEL EQUIPO		CABLES A PACIENTE		REVISION DE FILTROS	
REVISION DE SOFTWARE		ACCESORIOS		CALIBRACION	
VERIFICACION DE VOLTAGE		VERIFICACION DE TARJETA		DESINFECCION GENERAL	
VERIFICACION DE SENSORES	X	CONFIRMASION METROLOGICA		RETOQUES ESTETICOS	
LIMPIEZA DE SISTEMA OPTICO		REVISION DE PLACA ELECTRICA		PRUEBA DE FUGAS	
OBSERVACIONES : EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO					

Fecha mantenimiento	D 08	M 05	2023
Próximo mantenimiento	D 08	M 11	2023

Calle 46 No. 13-56
Oficina 105 • Bogotá, D.C.
Tel.: 391 1277
Cels.: 301 7[illegible]
313 899 8992
316 721 7831
E-mail: osbormedica@hotmail.com

Oscar Bocachica Ortiz
REGISTRO INVIMA N° RH-201903-172
Firma y sello del técnico

María Amanda Ramírez
Aceptada por la Institución

REPORTE TECNICO

TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo X	Correctivo	Garantía	Otros

INSTITUCION	INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA	EQUIPO	TERMOMETRO
NIT ò CC	HOGAR FRANCISCO Y CLARA	MARCA	INDUCOL
DIRECCION	890.982.597-7	MODELO	CH-DB28AL1CD-INV
UBICACIÓN	Km 2 VÍA PASCA – VEREDA LOS SAUCES	SERIE	0185

FALLAS	ESTADO DEL EQUIPO
NINGUNA	Bueno X Regular ☐ Irregular ☐
	Dado de baja:

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de :	Bueno	Regular	Malo	Verificación de :	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos	X			Interruptores – perillas	X		
Empaques				Indicadores , monitores, display	X		
Válvulas control				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos				Registradores	X		
Sistemas Mecánicos				Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores y transductores	X		
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores				Cables			

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA		AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS		PRUEBA DE REVOLUCIONES	
LUBRICACION DE PIEZAS		REVISION DE CELDAS		PROGRAMACION PARAMETROS	
DESENSAMBLE DEL EQUIPO		CABLES A PACIENTE		REVISION DE FILTROS	
REVISION DE SOFTWARE		ACCESORIOS		CALIBRACION	
VERIFICACION DE VOLTAGE		VERIFICACION DE TARJETA		DESINFECCION GENERAL	
VERIFICACION DE SENSORES	X	CONFIRMASION METROLOGICA		RETOQUES ESTETICOS	
LIMPIEZA DE SISTEMA OPTICO		REVISION DE PLACA ELECTRICA		PRUEBA DE FUGAS	
OBSERVACIONES : EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO					

Fecha mantenimiento	D 08	M 05	2023
Próximo mantenimiento	D 08	M 11	2023

Calle 46 No. 13-56
Oficina 105 • Bogotá
Tel.: 391 12
Cels.: 301 766 5328
313 899 89
316 721 7831
E-mail: osbormedica@hotmail.com

Oscar Bocanegra Ortiz
REGISTRO INVIMA N° RH-201903-172
Firma y sello del técnico

María Fernanda Ramírez
Aceptada por la Institución

REPORTE TECNICO

TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo X	Correctivo	Garantía	Otros

INSTITUCION	INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA	EQUIPO	TERMOMETRO
NIT ò CC	HOGAR FRANCISCO Y CLARA	MARCA	UNI-T
DIRECCION	890.982.597-7	MODELO	UT300S
UBICACIÓN	Km 2 VÍA PASCA – VEREDA LOS SAUCES	SERIE	C181701827

FALLAS	ESTADO DEL EQUIPO
NINGUNA	Bueno X Regular ☐ Irregular ☐
	Dado de baja:

VERIFICACION DE ESTADO

Verificación de :	Bueno	Regular	Malo	Verificación de :	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos	X			Interruptores – perillas	X		
Empaques				Indicadores , monitores, display	X		
Válvulas control				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos				Registradores	X		
Sistemas Mecánicos				Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores y transductores	X		
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores				Cables			

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA		AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS		PRUEBA DE REVOLUCIONES	
LUBRICACION DE PIEZAS		REVISION DE CELDAS		PROGRAMACION PARAMETROS	
DESENSAMBLE DEL EQUIPO		CABLES A PACIENTE		REVISION DE FILTROS	
REVISION DE SOFTWARE		ACCESORIOS		CALIBRACION	
VERIFICACION DE VOLTAGE		VERIFICACION DE TARJETA		DESINFECCION GENERAL	
VERIFICACION DE SENSORES	X	CONFIRMASION METROLOGICA		RETOQUES ESTETICOS	
LIMPIEZA DE SISTEMA OPTICO		REVISION DE PLACA ELECTRICA		PRUEBA DE FUGAS	

OBSERVACIONES : EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha mantenimiento	D 08	M 05	2023
Próximo mantenimiento	D 08	M 11	2023

Oscar Bocachica Ortiz
REGISTRO INVIMA Nº RH-201903-172
Firma y sello del técnico

Aceptada por la Institución

Calle 46 No. 13-56
Oficina 105 • Bogotá D.C.
Tel.: 391 127
Cels.: 301 766 5328
313 899 8998
316 721 7831
E-mail: osbormedica@hotmail.com

OSBOR MEDICA

REPORTE TECNICO

TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo X	Correctivo	Garantía	Otros

INSTITUCION	INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA HOGAR FRANCISCO Y CLARA	EQUIPO	REFRIGERADOR
NIT ò CC	890.982.597-7	MARCA	LG
DIRECCION	Km 2 VIA PASCA – VEREDA LOS SAUCES	MODELO	MG-T401QC
UBICACIÓN	FUSAGASUGA	SERIE	905MRRHO15566

FALLAS	ESTADO DEL EQUIPO
NINGUNA	Bueno X Regular ☐ Irregular ☐
	Dado de baja:

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de :	Bueno	Regular	Malo	Verificación de :	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos	X			Interruptores – perillas	X		
Empaques	X			Indicadores , monitores, display			
Válvulas control				Selectores de controladores	X		
Sistemas Electrónicos				Registradores	X		
Sistemas Mecánicos	X			Fuente de voltaje	X		
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras	X			Alarmas			
Bombillos	X			Sensores y transductores			
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores	X			Cables	X		

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	X	AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS		PRUEBA DE REVOLUCIONES	
LUBRICACION DE PIEZAS		REVISION DE CELDAS		PROGRAMACION PARAMETROS	
DESENSAMBLE DEL EQUIPO		CABLES A PACIENTE		REVISION DE FILTROS	
REVISION DE SOFTWARE		ACCESORIOS		CALIBRACION	
VERIFICACION DE VOLTAGE	X	VERIFICACION DE TARJETA		DESINFECCION GENERAL	
VERIFICACION DE SENSORES		CONFIRMASION METROLOGICA		RETOQUES ESTETICOS	
LIMPIEZA DE SISTEMA OPTICO		REVISION DE PLACA ELECTRICA		PRUEBA DE FUGAS	

OBSERVACIONES : EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha mantenimiento	D 08	M 05	2023
Próximo mantenimiento	D 08	M 11	2023

Calle 46 No. 13-56
Oficina 105 • Oscar Bocachica Ortiz
Tel.: 39
Cels.: 301 766 5328
313 896 8992
316 721 7831
E-mail: osbormedica@hotmail.com

REGISTRO INVIMA N° RM-201903-172

Firma y sello del técnico

Aceptada por la Institución