COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR FRANCISCO Y CLARA

1. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: INGRID JOHANA FRANCO — 2.FECHA: 15/06/ 2023

3.ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR		4. CALIFICACIÓN	5. ACTIVIDAD POR IMPLEMENTAR
3.A	AREA DE COMEDOR		
A.1	Aberturas entre puertas y piso (exteriores)	1	
A.2	Aberturas entre puertas y piso (interiores)	1	
A.3	Estado de las ventanas del comedor	1	
A.4	Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.	1	
A.5	Paredes y techos del comedor están libres de agujeros.	1	
A.6	Los techos del comedor se acoplan herméticamente con los muros.	1	
A.7	Estado de los mesones comedor están libres de agujeros.	1	
3.B	AREA DE BODEGAS		
B.1	Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de las bodegas.	1	
B.2	Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.	1	
B.3	Paredes y techos de la bodega están libres de agujeros.	1	
B.4	Los techos de las bodegas se acoplan herméticamente con los muros.	1	
3.C	OTRAS AREAS		
C.1	Oficina de Gestión Documental	1	
C.3	Oficina de Gerontología	1	
C.4	Oficina De Terapia Ocupacional	2	Se realiza mantenimiento
C.5	Taller Terapia Ocupacional	1	
C.6	Área de Limpieza De Heridas	1	
C.7	Stock De Medicamentos	1	
C.8	Educación Física	1	
C.9	Oficina Trabajo Social	1	
C.10	Habitaciones Y/O Dormitorios	1	
C.11	Recepción Y/O Secretaria	1	
C.12	Exteriores	2	Se realiza mantenimiento
C.13	Oficina Nutrición	1	
C.14	Oficina Psicología	1	
C.15	Salón Sensorial	1	
C.16	Consultorio No. 1	1	
C.17	Consultorio No. 2	1	
C.18	Consultorio No. 3	1	
C.19	Consultorio Fisioterapia	1	
C.20	Oficina Enfermería	1	
C.21	Área Húmeda (Jacuzzy, Sauna, Baño Turno)	1	
C.22	Salón de Juegos	1	
C.23	CATRS Hospitalarios	1	

COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR FRANCISCO Y CLARA			
C.24	CATRS Ordinarios	1	
C.25	CATRS Reciclaje	1	
C.26	CATRS Peligrosos	1	
La calificación de la verificación es:1 = ACEPTABLE 2 = NO A1CEPTABLE			

6. OBSERVACIONES	7. ACCIONES CORRECTIVAS (TIEMPO PROPUESTO)	8. RESPONSABLE(S)
Se observa en la oficina de terapia ocupacional medias cañas levantadas. Se observa en balcón del 3 piso ladrillos despegados por la parte de atrás de la institución	Se realiza cambio de medias cañas en oficina terapia ocupacional. Se realiza mantenimiento en balcón 3er piso.	Aux de servicios generales.