
REGISTRO FOTOGRAFICO 03 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025



PUNTO 2: SAN IGNACIO CALLE 29 CRA 11 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO, CONSTRUCCION DE LOSAS EN PAVIMENTO RIGIDO, SARDINELES Y MUROS DE CONTENCIÓN



PUNTO 2: SAN IGNACIO CALLE 29 CRA 11 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO, CONSTRUCCION DE LOSAS EN PAVIMENTO RIGIDO, SARDINELES Y MUROS DE CONTENCIÓN



PUNTO 2: SAN IGNACIO CALLE 29 CRA 11 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO, CONSTRUCCION DE LOSAS EN PAVIMENTO RIGIDO, SARDINELES Y MUROS DE CONTENCIÓN



PUNTO 2: SAN IGNACIO CALLE 29 CRA 11 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO, CONSTRUCCION DE LOSAS EN PAVIMENTO RIGIDO, SARDINELES Y MUROS DE CONTENCIÓN



PUNTO 2: SAN IGNACIO CALLE 29 CRA 11 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO, CONSTRUCCION DE LOSAS EN PAVIMENTO RIGIDO, SARDINELES Y MUROS DE CONTENCIÓN



PUNTO 2: SAN IGNACIO CALLE 29 CRA 11 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO, CONSTRUCCION DE LOSAS EN PAVIMENTO RIGIDO, SARDINELES Y MUROS DE CONTENCIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO 03 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025



PUNTO 2: SAN IGNACIO CALLE 29 CRA 11 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO, CONSTRUCCION DE LOSAS EN PAVIMENTO RIGIDO, SARDINELES Y MUROS DE CONTENCIÓN



PUNTO 2: SAN IGNACIO CALLE 29 CRA 11 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO, CONSTRUCCION DE LOSAS EN PAVIMENTO RIGIDO, SARDINELES Y MUROS DE CONTENCIÓN



PUNTO 2: SAN IGNACIO CALLE 29 CRA 11 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO, CONSTRUCCION DE LOSAS EN PAVIMENTO RIGIDO, SARDINELES Y MUROS DE CONTENCIÓN



PUNTO 2: SAN IGNACIO CALLE 29 CRA 11 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO, CONSTRUCCION DE LOSAS EN PAVIMENTO RIGIDO, SARDINELES Y MUROS DE CONTENCIÓN




PUNTO 2: SAN IGNACIO CALLE 29 CRA 11 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO, CONSTRUCCION DE LOSAS EN PAVIMENTO RIGIDO, SARDINELES Y MUROS DE CONTENCIÓN



PUNTO 2: SAN IGNACIO CALLE 29 CRA 11 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO, CONSTRUCCION DE LOSAS EN PAVIMENTO RIGIDO, SARDINELES Y MUROS DE CONTENCIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO 03 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025



PUNTO 2: SAN IGNACIO CALLE 29 CRA 11 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO, CONSTRUCCION DE LOSAS EN PAVIMENTO RIGIDO, SARDINELES Y MUROS DE CONTENCIÓN




PUNTO 2: SAN IGNACIO CALLE 29 CRA 11 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO, CONSTRUCCION DE LOSAS EN PAVIMENTO RIGIDO, SARDINELES Y MUROS DE CONTENCIÓN



PUNTO 2: SAN IGNACIO CALLE 29 CRA 11 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO, CONSTRUCCION DE LOSAS EN PAVIMENTO RIGIDO, SARDINELES Y MUROS DE CONTENCIÓN



PUNTO 2: SAN IGNACIO CALLE 29 CRA 11 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO, CONSTRUCCION DE LOSAS EN PAVIMENTO RIGIDO, SARDINELES Y MUROS DE CONTENCIÓN



PUNTO 2: SAN IGNACIO CALLE 29 CRA 11 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO, CONSTRUCCION DE LOSAS EN PAVIMENTO RIGIDO, SARDINELES Y MUROS DE CONTENCIÓN



PUNTO 2: SAN IGNACIO CALLE 29 CRA 11 - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO, CONSTRUCCION DE LOSAS EN PAVIMENTO RIGIDO, SARDINELES Y MUROS DE CONTENCIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO 03 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025



PUNTO 4. BARRIO GALAN CALLE 31 NRO 11-69 - CONSTRUCCION DE ANDEN



PUNTO 4. BARRIO GALAN CALLE 31 NRO 11-69 - CONSTRUCCION DE ANDEN



PUNTO 4. BARRIO GALAN CALLE 31 NRO 11-69 - CONSTRUCCION DE ANDEN



PUNTO 4. BARRIO GALAN CALLE 31 NRO 11-69 - CONSTRUCCION DE ANDEN



PUNTO 7. ESCALERAS DE ACCESO AL BARRIO SIERRA MORENA



PUNTO 7. ESCALERAS DE ACCESO AL BARRIO SIERRA MORENA

REGISTRO FOTOGRAFICO 03 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025



PUNTO 22. EDIFICIO MARIANA A UN COSTADO - REPARACION DE ESCALAS



PUNTO 22. EDIFICIO MARIANA A UN COSTADO - REPARACION DE ESCALAS



PUNTO 22. EDIFICIO MARIANA A UN COSTADO - REPARACION DE ESCALAS



PUNTO 22. EDIFICIO MARIANA A UN COSTADO - REPARACION DE ESCALAS



PUNTO 22. EDIFICIO MARIANA A UN COSTADO - REPARACION DE ESCALAS



PUNTO 22. EDIFICIO MARIANA A UN COSTADO - REPARACION DE ESCALAS

REGISTRO FOTOGRAFICO 03 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025



PUNTO 23: PARQUE AQUILINO VILLEGAS HASTA EL CONTROL DE BUSETAS - REPARACION DE ESCALAS.



PUNTO 23: PARQUE AQUILINO VILLEGAS HASTA EL CONTROL DE BUSETAS - REPARACION DE ESCALAS.



PUNTO 23: PARQUE AQUILINO VILLEGAS HASTA EL CONTROL DE BUSETAS - REPARACION DE ESCALAS.



PUNTO 23: PARQUE AQUILINO VILLEGAS HASTA EL CONTROL DE BUSETAS - REPARACION DE ESCALAS.



PUNTO 24: BAJO VILLA PILAR - RECONSTRUCCION DE ESCALERAS E INSTALACION DE BARANDAS.



PUNTO 24: BAJO VILLA PILAR - RECONSTRUCCION DE ESCALERAS E INSTALACION DE BARANDAS.

REGISTRO FOTOGRAFICO 03 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025



PUNTO 24: BAJO VILLA PILAR - RECONSTRUCCION DE ESCALERAS E INSTALACION DE BARANDAS.



PUNTO 24: BAJO VILLA PILAR - RECONSTRUCCION DE ESCALERAS E INSTALACION DE BARANDAS.



PUNTO 25: SECTOR LA LINDA - PAVIMENTO DE CALLES CR 5N CALLE 16O Y 17O.



PUNTO 25: SECTOR LA LINDA - PAVIMENTO DE CALLES CR 5N CALLE 16O Y 17O.



PUNTO 26: QUINTA HISPANIA - CONSTRUCCION DE ANDEN ENTRE VIA PRINCIPAL Y ACCESO AL BARRIO.



PUNTO 27: QUINTA HISPANIA - REPARCION DE PAVIMENTO QUE SE ENCUENTRA AVERIADO EN LA VIA DE ACCESO AL BARRIO

REGISTRO FOTOGRAFICO 03 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025



PUNTO 28: CARRERA 19D CALLE 5 - REPARACION DE PAVIMENTO LOZAS.



PUNTO 28: CARRERA 19D CALLE 5 - REPARACION DE PAVIMENTO LOZAS.



PUNTO 29: VIA PRINCIPAL MORRO GACHO CARRERA 13 - CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ANDEN FALTANTES.



PUNTO 29: VIA PRINCIPAL MORRO GACHO CARRERA 13 - CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ANDEN FALTANTES.



PUNTO 29: VIA PRINCIPAL MORRO GACHO CARRERA 13 - CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ANDEN FALTANTES.



PUNTO 29: VIA PRINCIPAL MORRO GACHO CARRERA 13 - CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ANDEN FALTANTES.