DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4c1c6636d9cd8ce3a1895478d78e364bf4e10a8212dded886e222f3502a31ae735dad678a42fd6ce5ba713264284e0d9

Número de Factura: NG-13
Fecha de Emisión: 19/11/2025
Fecha de Vencimiento: 19/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GUTIERREZ BALLESTEROS NEYS DEL SOCORRO
Nombre Comercial: GUTIERREZ BALLESTEROS NEYS DEL SOCORRO
Nit del Emisor: 22530151
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 3312

País: Colombia
Departamento: Atlántico
Municipio / Ciudad: Barranquilla
Dirección: CR 7 B 38 B 41 BRR LA MAGDALENA
Teléfono / Móvil: 3156950070
Correo: gutierrezneys0929@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 57 8 69
Teléfono / Móvil: 6015461500
Correo: ocastroa@sena.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	3001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPECIALIZADO DE 1 MAQUINA ENLATADORA MARCA JAVAR SERIE 17027V01 CAPACIDAD 120UND	NIU	1,00	$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.000.000,00
2	3002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNA AUTOCLAVE VERTICAL MARCA JP INGLOBAL MODELO JPA62LV316 DE 62 LITROS SERIAL 4588377	NIU	1,00	$ 4.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.300.000,00
3	3003	LAVADORA DE FRUTAS VERDURAS Y SECADORAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA DESINFECTADORA DE FRUTAS Y VERDURAS	NIU	1,00	$ 3.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.500.000,00
4	3004	HORNO DESHIDRATADOR DE 3 BANDEJAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO	NIU	1,00	$ 3.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.500.000,00
5	3005	MOLINO DE GRANOS	NIU	1,00	$ 6.900.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.900.000,00
6	3006	LICUADORA DE MESA	NIU	1,00	$ 2.900.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.900.000,00
7	3007	LICUADORA SEMI INDUSTRIAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO	NIU	1,00	$ 5.700.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.700.000,00
8	3008	MACRO MOLINO TIPO CROTON	NIU	1,00	$ 2.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.400.000,00
9	3009	TAMIZADORA ANALITICAS 200 CONTROL MANTENIMIENTO CORRECTIVO	NIU	1,00	$ 1.700.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.700.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: #$36-02-00-008-910310;7964883;mjcamachos@sena.edu.co#$

Datos Totales

Documento generado el:
19/11/2025 09:57:03
Documento validado por la DIAN:
19/11/2025 09:57:03
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		33900000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		33900000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		33900000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 33900000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		33.900.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		33.900.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		33.900.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 33.900.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764088166522 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2027-02-01

Sabanalarga, noviembre 2025 Señora

Daniel Martinez
Subdirector (E) Centro Para El Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial SENA Regional – Atlántico.

Asunto: Recibido a satisfacción
contrato No. **CO1.PCCNTR.8510885**
de 2025

Cordial Saludo

Informo que recibo a satisfacción el servicio relacionado en factura por valor de $ 33.900.000 TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS

, correspondiente Contratar el mantenimiento correctivo y cy correctivo de equipos de Sennova del centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial por de GUTIERREZ parte BALLESTEROS NEYS DEL SOCORRO con C.C No. 22530151, previa revisión del cumplimiento de las disposiciones establecidas para tal fin.

Se da cumplimiento a la norma establecida instructiva de contratación y circulares internas del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Cumplió con las obligaciones contractuales, adicional a eso entrego sus almuerzos con el cronograma establecido.

En constancia de lo anterior se firma en Sabanalarga, NOVIEMBRE del 2025

Atentamente,

Felipe Andres Rangel Pava

Supervisor de contrato.

Adjunta: informe de entrega

INFORME DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.8510885

CONTRATANTE	**CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL**
CONTRATISTA	**NEYS GUTIERREZ BALLESTEROS**
OBJETO	**CO1.PCCNTR.8510885 Contratar el mantenimiento de los equipos de agroindustria del Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial**
POLIZA	**85-44-101141407 DE SEGUROS DEL ESTADO**
PLAZO DE EJECUCION	**UN (1) MES**

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE QUIPOS

Máquina enlatadora marca Javar:

Se realizó el mantenimiento correctivo completo del equipo, interviniendo cada uno de sus sistemas mecánicos, eléctricos y estructurales. Se efectuó la limpieza, ajuste y lubricación de todos los componentes mecánicos, garantizando un movimiento fluido y reduciendo el desgaste operativo.

Se llevó a cabo el cambio del aislante térmico, debido a deterioro y pérdida de eficiencia, asegurando un adecuado control de temperatura y protección del equipo. El sistema de sellado fue revisado y ajustado en su totalidad, corrigiendo fugas en el empaque y reforzando la estructura en acero inoxidable para garantizar estabilidad y funcionalidad durante el proceso.

En cuanto a los componentes eléctricos, se inspeccionaron las conexiones, interruptores y el sistema de encendido del motor. Se realizaron labores de limpieza interna y se midieron parámetros nominales para verificar el comportamiento eléctrico, asegurando su funcionamiento seguro y estable.

Se ejecutó una limpieza profunda, que incluyó desmontaje parcial del equipo para eliminar residuos acumulados que afectaban la operatividad y la higiene del proceso.

Adicionalmente, se realizó la revisión, fabricación, sustitución e instalación de piezas no disponibles en el mercado, incluyendo soporte, disco, cabezales y rodillos de sellado, moldes, placas y otros componentes que presentaban desgaste, deformaciones o daños, asegurando así el óptimo desempeño del equipo.

Autoclave vertical marca JP Inglobal:

Se realizó el mantenimiento correctivo de la autoclave vertical JP Inglobal, modelo JPA62LV-316, capacidad de 62 litros, serial 4588377, interviniendo los componentes esenciales para restablecer su funcionamiento adecuado.

Se efectuó el cambio de la tarjeta principal debido a fallas en el control electrónico del equipo, instalando una unidad nueva y realizando la configuración correspondiente.

Asimismo, se llevó a cabo el reemplazo del sensor de conductividad, garantizando una lectura precisa del nivel y calidad del agua dentro de la cámara de esterilización.

Se realizó la limpieza completa del sistema de desagüe, eliminando sedimentos, incrustaciones y obstrucciones que afectaban el flujo adecuado, asegurando un drenaje eficiente durante y después del ciclo de operación.

En la revisión de componentes eléctricos, se inspeccionaron todas las conexiones internas, se verificaron los interruptores, relés, protecciones y el sistema de encendido. Se corrigieron puntos de falso contacto y se aseguraron terminales sueltos, garantizando estabilidad eléctrica y seguridad operativa.

Este mantenimiento dejó la autoclave en condiciones óptimas para la operación continua, mejorando su confiabilidad, precisión y seguridad en los procesos de esterilización.

Lavadora y Desinfectadora de Frutas y Verduras:

Se realizó el mantenimiento correctivo completo de la lavadora y desinfectadora de frutas y verduras, verificando todos sus componentes críticos y dejando el equipo en

condiciones óptimas de funcionamiento. Durante la intervención se hicieron reemplazos importantes debido al desgaste y fallas detectadas.

La cuba de gran capacidad fue inspeccionada minuciosamente, corrigiendo acumulación de residuos y atendiendo zonas con inicio de corrosión para garantizar higiene y eficiencia en el proceso de lavado.

La bomba de recirculación fue revisada en caudal, sellos y desempeño general, ejecutando limpieza profunda y realizando ajustes necesarios para restablecer un flujo de agua constante y una correcta mezcla de soluciones desinfectantes.

En los sistemas de drenaje y tuberías inferiores se verificaron válvulas y conductos, eliminando obstrucciones y corrigiendo fugas. Se reemplazaron elementos deteriorados para asegurar un desagüe fluido y seguro.

La zona de entrada y salida del producto, incluyendo la banda transportadora y los rodillos, fue ajustada y alineada, corrigiendo atascos y mejorando la continuidad del flujo de frutas y verduras para evitar contaminación cruzada.

El motor fue reemplazado completamente debido a desgaste crítico y fallas de arranque. Adicionalmente, se renovó todo el sistema eléctrico, incluyendo cableado, protecciones, conectores y terminales, asegurando un funcionamiento estable, seguro y libre de riesgos.

Este mantenimiento permitió restablecer la eficiencia en el proceso de lavado, mejorar la seguridad operativa y garantizar la inocuidad de los productos alimenticios procesados por el equipo.

Horno deshidratador de 3 bandejas:

Se realizó el mantenimiento correctivo del horno deshidratador de 3 bandejas, verificando el estado general del equipo y garantizando su correcto funcionamiento. Durante la intervención se atendieron todos los componentes críticos para su operación.

El sistema de control automático de temperatura y el termostato de seguridad fueron revisados debido a fallas en el encendido y desajustes en la temperatura programada. Se calibraron los valores de operación y se reemplazaron componentes que presentaban deterioro para evitar sobrecalentamientos y riesgos eléctricos.

El sistema de circulación de aire caliente fue inspeccionado completamente, verificando ventiladores y resistencias. Se encontraron elementos con desgaste y pérdida de eficiencia, por lo que fueron sustituidos para asegurar una distribución uniforme del calor y eliminar zonas frías dentro de la cámara.

En el panel de control digital se comprobó el funcionamiento de indicadores, sensores y programadores. Se realizaron ajustes internos y reemplazo de piezas que generaban errores en la lectura o programación del equipo.

Las bandejas en malla de acero inoxidable fueron inspeccionadas, detectando deformaciones y acumulación de residuos en varias de ellas. Se efectuó limpieza profunda, y se reemplazaron aquellas que presentaban fisuras o pérdida de resistencia.

La cámara interna y la estructura en acero inoxidable fueron revisadas para identificar corrosión o fisuras. Se ejecutó limpieza general, corrección de desgaste superficial y reemplazo de elementos que comprometían la durabilidad y las condiciones higiénicas.

El sistema eléctrico de 220 V – 2800 W fue evaluado en conexiones, aislamiento y protecciones, encontrando cables y terminales deteriorados, los cuales fueron reemplazados para evitar sobrecargas y garantizar un consumo energético estable.

Este mantenimiento dejó el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento, asegurando eficiencia en el proceso de secado, seguridad para el operario e inocuidad de los productos alimenticios procesados.

NEYS
INGENIERÍA & COMERCIO

Molino De Granos:

Se ejecutó el mantenimiento correctivo del molino de granos, verificando cada uno de sus componentes esenciales. El motor eléctrico fue inspeccionado en su sistema de alimentación, estado de los rodamientos y ventilación, realizando ajustes y sustituyendo piezas que presentaban desgaste para evitar sobrecalentamientos o fallas durante el arranque.

La tolva de alimentación, que presentaba un avanzado estado de oxidación, fue reemplazada completamente con el fin de prevenir acumulación de residuos, obstrucciones en el flujo del grano y riesgos de contaminación cruzada.

En el sistema de molienda, compuesto por discos o muelas metálicas, se revisó el desgaste, alineación y ajuste de las piezas. Varias partes mostraban deterioro significativo, por lo que fueron calibradas y reemplazadas para garantizar una molienda uniforme y evitar daños mecánicos futuros.

El acople y la transmisión directa entre el motor y los discos fueron lubricados y verificados, corrigiendo vibraciones, ruidos anormales y pérdidas de potencia mediante ajustes y sustitución de elementos desgastados.

Finalmente, la salida de producto fue sometida a limpieza profunda, eliminando obstrucciones internas y garantizando condiciones higiénicas adecuadas para evitar taponamientos y mantener la eficiencia del proceso.

Licuadora de mesa:

Se realizó el mantenimiento correctivo completo del equipo, interviniendo todos los componentes principales. En el motor eléctrico se revisó el funcionamiento general, la temperatura y la presencia de ruidos anormales, además de verificar el estado de los carbones, el bobinado y el sistema de ventilación. Durante esta inspección se reemplazaron piezas que presentaban desgaste para prevenir fallas de arranque o sobrecalentamiento.

Las cuchillas de acero inoxidable fueron inspeccionadas y se detectaron signos de desgaste y pérdida de filo en varias de ellas, por lo que fueron afiladas o reemplazadas, especialmente aquellas que no giraban correctamente.
El acoplamiento entre el vaso y la base fue verificado, encontrando desgaste en el engranaje plástico/metálico, motivo por el cual se realizó su sustitución para garantizar una transmisión de movimiento adecuada.
El panel de control y la perilla de velocidades fueron probados tanto eléctrica como mecánicamente, efectuando limpieza interna y externa para evitar fallos causados por suciedad o humedad.
El cable de alimentación y el enchufe fueron inspeccionados y reemplazados debido a la presencia de deterioro y riesgo eléctrico.
El vaso de vidrio y la tapa fueron revisados, corrigiendo detalles menores y garantizando un sellado adecuado para evitar derrames durante el funcionamiento.
Finalmente, la base externa y la estructura fueron limpiadas a profundidad, ajustando tornillos y asegurando la estabilidad general del equipo.

Licuadora semiindustrial:
Se ejecutó el mantenimiento correctivo completo del equipo, interviniendo cada uno de sus componentes. El motor eléctrico fue revisado en su funcionamiento general, temperatura, ruidos anormales y estado del bobinado, además del sistema de ventilación, realizando ajustes y reemplazando piezas que presentaban desgaste.
Las cuchillas de acero inoxidable fueron inspeccionadas encontrando desgaste y pérdida de filo en varias de ellas, por lo que fueron afiladas o reemplazadas según su condición.
El acoplamiento entre el vaso y la base fue verificado, detectando desgaste en el engranaje, motivo por el cual se sustituyó para garantizar una correcta transmisión del movimiento.
Los interruptores de control fueron probados eléctricamente y limpiados, corrigiendo fallos ocasionados por suciedad acumulada.

El cable de alimentación fue inspeccionado y reemplazado debido a presencia de deterioro que podía generar riesgo eléctrico.
El vaso de acero inoxidable y su tapa fueron revisados, corrigiendo deformaciones menores y asegurando el sellado adecuado para evitar fugas.
Finalmente, la base externa fue limpiada completamente, se ajustaron piezas sueltas y se garantizó la estabilidad general del equipo.

Macro Molino tipo crotón:

Se llevó a cabo el mantenimiento correctivo del Macro Molino Tipo Croton, abarcando todos los componentes del equipo. Durante la intervención se realizaron inspecciones, pruebas operativas, limpieza profunda y el reemplazo de múltiples piezas que presentaban desgaste o fallas.

En el motor de inducción trifásico se verificó la temperatura, ausencia de ruidos anormales, estado de las conexiones eléctricas y condición de los rodamientos, reemplazando componentes deteriorados del sistema de ventilación para prevenir sobrecalentamientos.

En el rotor con cuchillos fijos se inspeccionaron los seis cuchillos en acero especial, encontrando desgaste y oxidación en varios de ellos, por lo que fueron afilados o reemplazados según su condición.
La cámara de molienda fue sometida a limpieza profunda y revisión de los cuatro cuchillos regulables, efectuando ajustes y cambio de piezas que presentaban pérdida de filo.

El sistema de seguridad de tapa fue verificado y ajustado; se reemplazaron partes del mecanismo que impedían su funcionamiento óptimo.

En el gabinete externo se realizó limpieza general, corrección de abolladuras menores y tratamiento anticorrosivo donde fue necesario.

Los tamices en acero inoxidable mesh fueron inspeccionados, encontrándose obstrucciones y deformaciones en varias mallas, las cuales fueron sustituidas para recuperar la eficiencia de molienda.
Finalmente, se revisó el estado de los fusibles, reemplazando aquellos que estaban quemados y confirmando la disponibilidad de repuestos.

Tamizadora analítica AS 200 control:

Se realizó el mantenimiento correctivo ejecutando todas las actividades programadas.
Durante la intervención, se efectuó una revisión completa del sistema de vibración y del motor interno, verificando funcionamiento, estabilidad, conexiones eléctricas y realizando la calibración correspondiente.
En el bloque de tamices y la torre de tamizado se efectuó una inspección detallada, acompañada de una limpieza profunda, y se reemplazaron varios tamices que presentaban desgaste o pérdida de precisión.
En el sistema de fijación seco y húmedo se comprobaron los mecanismos de cierre y la presión de ajuste, reemplazando múltiples piezas que evidenciaron fallos o deterioro.
Asimismo, se revisó la interfaz digital y los controles, confirmando el correcto funcionamiento de pantalla, botones y conectividad y sustituyendo componentes que mostraron fallas de respuesta.
Finalmente, en el gabinete externo se realizó limpieza general, ajuste de piezas sueltas y reemplazo de elementos estructurales menores que presentaban deterioro, garantizando el cumplimiento del grado de protección

NEYS
INGENERÍA & COMERCIO





















Neys Gutiérrez B

Neys Gutiérrez Ballesteros

C.C. 22.530.151 de Malambo Atlántico

NEYS
INGENERÍA & COMERCIO

Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL.
Fecha de expedición: 16/10/2025 - 14:50:24
Recibo No. 12984104, Valor: 5,800
CODIGO DE VERIFICACIÓN: DX673487FF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.camarabaq.org.co/ y digite el código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

"LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO"

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

C E R T I F I C A

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombre:
GUTIERREZ BALLESTEROS NEYS DEL SOCORRO
NIT: 22.530.151 - 8
Domicilio Principal: Barranquilla

MATRÍCULA

Matrícula No.: 379.440
Fecha de matrícula: 03 de Sep/bre de 2004
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 10 de Enero de 2025
Grupo NIIF: 3. GRUPO II.

C E R T I F I C A

UBICACIÓN

Direccion domicilio principal: CR 7 B No 38 B - 41

MUNICIPIO: Barranquilla - Atlantico
EMAIL: gutierrezneys0929@hotmail.com
TELÉFONO1: 3156930888
TELÉFONO2: NO REPORTADO
TELÉFONO3: NO REPORTADO

Direccion para notificación judicial: CR 7 B No 38 B - 41
MUNICIPIO: Barranquilla - Atlantico
EMAIL: gutierrezneys0929@hotmail.com
TELÉFONO1: 3156930888
TELÉFONO2: NO REPORTADO
TELÉFONO3: NO REPORTADO

LA PERSONA NATURAL SI AUTORIZÓ PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 291 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO Y 67 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

C E R T I F I C A

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad Principal Código CIIU: 3312
Actividad Secundaria Código CIIU: 4759
Otras Actividades 1 Código CIIU: 3311

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES-:

C E R T I F I C A

INFORMACIÓN FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última renovación de la matrícula mercantil, así:

Estado de situación financiera:
Activo corriente: $5.000.000,00
Activo total: $5.000.000,00

Patrimonio neto: $5.000.000,00

Pasivo mas patrimonio: $5.000.000,00

C E R T I F I C A

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO.

A nombre de la persona natural figura(n) matriculado(s)en esta Cámara de Comercio el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre:
NEYS INGENIERIA Y COMERCIO
Matrícula No: 379.441
Fecha de matrícula: 03 de Sep/bre de 2004
Último año renovado: 2025
Dirección: CR 7 B No 38 B - 41
Municipio: Barranquilla - Atlantico

C E R T I F I C A

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.
Que la información anterior ha sido tomada directamente de los formularios de matrícula y sus renovaciones posteriores, diligenciados por el comerciante.

C E R T I F I C A

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, los bienes sujetos a registro mercantil relacionados en el presente certificado, se encuentran libres de embargos.

C E R T I F I C A

RECURSOS CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos.
Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Barranquilla, los sábados NO son días hábiles.
Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.



ALAN ERICK HERNANDEZ ALDANA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141158501391

(415)7707212489984(8020) 000014115850139 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 2 5 3 0 1 5 1	8	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	2 2 5 3 0 1 5 1	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Malambo 4 3 3

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GUTIERREZ	BALLESTEROS	NEYS	DEL SOCORRO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal: CR 7 B 38 B 41 BRR LA MAGDALENA

42. Correo electrónico: gutierrezneys0929@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 6 9 5 0 0 7 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 3 1 2	2 0 0 4 0 9 0 3	4 7 5 9	2 0 0 4 0 9 0 3	3 3 1 1			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 2 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

42- Obligado a llevar contabilidad

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 4

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: REGINO CABRERA CARLOS ARTURO

985. Cargo: Analista II

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141158501391

(415)7707212489984(8020) **000014115850139 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 2 5 3 0 1 5 1	8	Impuestos de Barranquilla 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 4 0 9 0 3	
77. No. Matrícula mercantil	3 7 9 4 4 0	
78. Departamento	0 8	
79. Ciudad/Municipio	3	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 5 0 1 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141158501391

(415)7707212489984(8020) **000014115850139 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 2 5 3 0 1 5 1	8	Impuestos de Barranquilla 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 3 3 1 2

162. Nombre del establecimiento: NEYS INGENIERIA Y COMERCIO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

165. Dirección: CR 7 B 38 B 41

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
3 7 9 4 4 1	2 0 0 4 0 9 0 3
168. Teléfono: 3 1 5 6 9 5 0 0 7 0	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

22.530.151

GUTIERREZ BALLESTEROS

APELLIDOS

NEYS DEL SOCORRO

NOMBRES



FIRMA

Scanned with CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **09-OCT-1968**

MALAMBO
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

19-FEB-1987 MALAMBO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0304900-00396088-F-0022530151-20120828 0030941655A 1 38033013

Scanned with CamScanner

Banco Popular

Certifica

Que **Neys Del Socorro Gutierrez Ballesteros**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía Nro. **22530151** es titular de la **Cuenta de Ahorros** Nro. **210220626451** y a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido en el contrato.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese a los 25 días del mes de marzo del año 2025.

Atentamente,

Banco Popular S.A.

Documento sin firma

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	**BARRANQUILLA**	**85**	**85-44-101141407**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	**10**	**2025**	**29**	**10**	**2025**	**00:00**	**30**	**04**	**2026**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GUTIERREZ BALLESTEROS, NEYS DEL SOCORRO		**CC: 22.530.151**
DIRECCIÓN: CR 7 B 38 B 41 BRR LA MAGDALENA	CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO	TELÉFONO:	3156950070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - REGIONAL ATLANTICO CENTRO DE DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL		**NIT: 899.999.034-1**
DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 19 - 120	CIUDAD: SABANALARGA, ATLANTICO	TELÉFONO	3510799

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8510885 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE SENNOVA DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLGICO Y AGROINDUSTRIAL

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/10/2025	30/04/2026	$3,398,987.50
CALIDAD DEL SERVICIO	29/10/2025	30/04/2026	$3,398,987.50

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******40,000.00	$ *******8,000.00	$ *******9,120.00	$ **********57,120.00	$ ********6,797,975.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ANTONIO BARROS & COMPANIA LIMITADA-	48763	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-44-101141407

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	**BARRANQUILLA**	**85**	**85-44-101141407**	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	**10**	**2025**	**29**	**10**	**2025**	**00:00**	**30**	**04**	**2026**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GUTIERREZ BALLESTEROS, NEYS DEL SOCORRO		**CC: 22.530.151**
DIRECCIÓN: CR 7 B 38 B 41 BRR LA MAGDALENA	CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO	TELÉFONO:	3156950070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - REGIONAL ATLANTICO CENTRO DE DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL		**NIT: 899.999.034-1**
DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 19 - 120	CIUDAD: SABANALARGA, ATLANTICO	TELÉFONO	3510799

ADICIONAL:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******40,000.00	$ *******8,000.00	$ *******9,120.00	$ ************57,120.00	$ ********6,797,975.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ANTONIO BARROS & COMPANIA LIMITADA-	48763	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11013610460387 (3900) 000000057120 (96) 20261029

REFERENCIA PAGO:

1101361046038-7

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-24, 11:12:19 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 76211702

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

PAGADO 24/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NEYS INGENIERIA Y COMERCIO	**Nombre Sucursal**	PAGOS	**Código Sucursal**	012
Documento	NI22530151	**Dirección**	CR 7B #38B-41		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	0		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO		
Representante Legal	GUTIERREZ BALLESTEROS NEYS DEL SOCORRO	**Identificación**	CC22530151		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002154096	AGUIRRE GUTIERREZ ISAIAS DAVID	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 1.423.500	$ 34.700	COMBARRANQUILLA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.500

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 34.700	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.500	$ 0	$ 376.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.