ESTADO ACTUAL SUBSISTEMA CCTV SIES-123 PEREIRA
(Agosto 31 de 2025)

Item	Nombre	Dirección	Cámaras Instaladas						Cámaras Fuera de Servicio Estado Inicial Contrato 3984 del 2025						Cámaras Fuera de Servicio Corte a 31 de agosto de 2025						Observaciones
			2016			2021			2016			2021			2016			2021			
			PTZ	Fijas	LPR	RF	LPR	Bocina IP	PTZ	Fijas	LPR	RF	LPR	Bocina IP	PTZ	Fijas	LPR	RF	LPR	Bocina IP	
1	P01 Mercasa	Glorieta Mercasa	1	2	0	0	2	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
2	P02 Barrio Malaga	Barrio Malaga	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	P03 Cardal Cuba	Cardal escalas a Villa del Sur	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	P04 Expofuturo	Expofuturo	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cámara PTZ dañada, requiere cambio
5	P05 Puentes de la Villa	Av. 30 de agosto puentes de la villa	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	P06 Condina	Glorieta Condina	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	P07 Las Brisas	Barrio Las brisas	1	0	0	4	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	P08 Estadio	Estadio Copidrogas	1	3	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
9	P09 La Viña Gamma	La Viña Gamma	1	3	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
10	P10 Guayacanes Kra 34/84	Carrera 34 Calle 84	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	P11 El Tamalazo	El tamalazo	1	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Cámara PTZ dañada, requiere cambio
12	P12 Glorieta Corales	Glorieta Bomba Corales	1	3	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	Cámara PTZ dañada, requiere cambio
13	P13 Perla del sur	Mz 15 casa 29	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	P14 Leningrado	Mz 17 casa 220	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	P15 2500 lotes	Apostar 2500 lotes	1	2	0	3	0	1	1	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	
16	P16 Bayron Gaviria	Barrio Bayron Gaviria	1	2	0	2	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	
17	P17 Kra 7/29 Centro	Centro	1	2	0	4	0	1	1	2	0	4	0	1	1	0	0	0	0	1	Cámara PTZ dañada, requiere cambio
18	P18 Kra 26/69 Cuba	Carrera 26 Calle 69	1	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	Cámara PTZ dañada, requiere cambio
19	P19 San Fernando	Carrera 25 calle 68	1	2	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	Cámara PTZ dañada, requiere cambio
20	P20 Altavista	Plazoleta	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	P21 Villa de Leyva	Villa de Leyva Montalvare	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	P22 Guadalupe Zapata	Parque Guadalupe Zapata Iglesia	1	2	0	4	0	1	0	0	0	4	0	1	0	0	0	4	0	1	Cámaras de reconocimiento fuera de servicio, posiblemente requiere cambio de switch no administrable de 8 puertos
23	P23 Éxito Cuba	Av La Independencia Calle 71	1	1	0	2	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
24	P24 Los Cristales	Carrera 28 Calle 71 Subestación eléctrica	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Cámara PTZ dañada, requiere cambio
25	P25 Las Mecedes	Las Mecedes Mz 11	1	2	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
26	P26 San Judas	Av del Río Calle 11A	1	0	0	2	0	1	1	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	1	
27	P27 Villa Consota	Parque Villa Consota	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
28	P28 Iglesia El Dorado	Mz 12 Iglesia El Dorado	1	2	0	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Cámara PTZ dañada, requiere cambio
29	P29 Glrieta calle 50	Glrieta Parque del Café	1	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Cámara PTZ dañada, requiere cambio, se recomienda cambiar las 2 cámaras
30	P30 Barrio Cortés	Entrada Barrio Cortés	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	P31 Comando MEPER	Av. Las Americas Calle 46	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	P32 Barrio Naranjito	Vía Principal	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Cámara PTZ dañada, requiere cambio

33	P33 Barrio Restrepo	Barrio Restrepo	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Cámara PTZ dañada, requiere cambio
34	P34 Plumon	Vía Principal	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	P35 El viajero	Glorieta de Cuba	1	2	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
36	P36 Entrada	Entrada Aeropuerto	1	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	P37 Glorieta Nacederos	Glorieta Nacederos	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	P38 Entrada Jardin	Av. Las Americas Calle 41	1	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Cámara PTZ dañada, requiere cambio
39	P39 Las Garzas	Av 30 de agosto calle 35	1	2	0	0	2	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
40	P40 Iglesia Nacederos	Iglesia Nacederos	1	2	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Cámara PTZ dañada, requiere cambio
41	P41 Invico	Av Circunvalar Calle 14	1	4	0	4	0	1	1	4	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	
42	P42 Codegar Turin	Glorieta Codegar	1	2	0	0	2	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
43	P43 Glorieta Pinares	Carrera 18 calle 14	1	3	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
le	P44 Coliseo	Carrera 8 calle 37	1	1	0	3	0	0	1	1	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	Cámara PTZ dañada, requiere cambio
45	P45 Parque Buenos Aires	Carrera 9 Calle 35	1	1	0	3	0	1	1	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	
46	P46 Av Circunvalar Calle 9	Av Circunvalar Calle 9	1	1	0	2	0	1	1	1	0	2	0	1	1	0	0	0	0	1	Cámara PTZ dañada, requiere cambio
47	P47 Pedregales	Av del Río calle 38	1	3	1	0	1	0	1	3	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	Cámara PTZ dañada, requiere cambio
48	P48 Las Palmas	Carrera 4 Calle 44	1	2	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Cámara PTZ dañada, requiere cambio
49	P49 Salamanca	Vía Principal	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	P50 Parque Industrial	Bomberos	1	3	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cámara PTZ dañada, requiere cambio
51	P51 Planchon	Carrera 7 calle 5	1	2	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	P52 Buñuelos días	Av Circunvalar Calle 4	1	3	0	2	1	1	1	3	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	
53	P53 Concejo	Carrera 6 entre Calle 21 y 22	1	1	0	2	0	1	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	Cámara PTZ dañada, requiere cambio
54	P54 Kra 7/26 Centro	Carrera 7 Calle 26	1	2	0	4	0	1	1	2	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	
55	P55 Kra 8/25 Centro	Carrera 8 Calle 25	1	2	0	4	0	1	1	2	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	
56	P56 Barrio Alamos	Carrera 24 Calle 14	1	0	0	3	1	1	1	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	1	
57	P57 Alcaldia	Carrera 7 Calle 19	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	P58 Parque la Libertad	Carrera 7 Calle 13	1	3	0	4	0	1	1	3	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	
59	P59 Palacio de Justicia	Carrera 8 calle 41	1	3	0	3	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	
60	P60 Parque Olaya Herrera	Carrera 14 Calle 21	1	2	0	4	0	1	1	2	0	4	0	1	1	0	0	0	0	1	Cámara PTZ dañada, requiere cambio
61	P61 Kra 13/19 Gobernación	Carrera 13 Calle 19	1	2	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	Cámara PTZ dañada, requiere cambio
62	P62 Glorieta Gobernación	Vía Viaducto - Ferrocarril	1	2	0	3	0	1	1	2	0	3	0	1	1	0	0	0	0	1	Cámara PTZ dañada, requiere cambio
63	P63 CC Victoria	Carrera 12 Calle 17	1	3	0	4	0	1	1	3	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	
64	P64 Kra 8/17 Centro	Carrera 8 Calle 17	1	2	0	4	0	1	1	2	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	
65	P65 Antigua Galeria	Carrera 9 Calle 15	1	3	0	3	0	1	1	3	0	3	0	1	1	3	0	3	0	1	Punto de cámara apagado
66	P66 Kra 10/14 Centro	Carrera 10 Calle 14	1	2	0	3	0	1	1	2	0	3	0	1	1	2	0	3	0	1	Punto de cámara apagado
67	P67 Kra 8/12 Centro	Carrera 8 Calle 12	1	3	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Cámara PTZ dañada, requiere cambio
68	P68 Bajo Viaducto	Carrera 5 Calle 10	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	P69 Viaducto	Carrera 7 Calle 11	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	
70	P70 Kra 9/10 Villavicencio -Estación	Carrera 9 Calle 10	1	1	0	4	0	1	1	1	0	4	0	1	1	0	0	0	0	1	Cámara PTZ dañada, requiere cambio
71	P71 UPPV	Carrera 5 Calle 14	1	1	0	4	0	1	1	1	0	4	0	1	1	1	0	0	0	1	
72	P72 Nuevo Mexico	Entrada barrio Nuevo Mexico	1	2	0	2	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Cámara PTZ dañada, requiere cambio
73	P73 Caimalito	Vía Cerritos La Virginia. Entrada Zona Franca	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Punto de cámara desinstalado por accidente de transito.
74	P74 Puerto Caldas	Puerto Caldas El cofre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cámara PTZ se reubico en el punto CAI 28 Obelisco

75	P75 Parque la Rebeca	Av Circunvalar Calle 2	1	1	0	2	0	1	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	Cámara PTZ dañada, requiere cambio
76	P76 La Trinidad	Carrera 10 Calle 5	1	0	0	4	0	1	1	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	
77	P77 Puente Mosquera	Av del Río Calle 1	1	2	1	0	1	1	1	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	
78	P78 Cancha Bellavista	Entrada Villasantana	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	P79 Ant Padre Pacho	Carrera 10 Calle 2 este	1	3	0	2	1	1	1	3	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	
80	P80 Kenedy	Av Santander calle 11	1	2	0	2	0	1	1	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	
81	P81 Remanso	Manzana 29 paradero de buses	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cámara PTZ dañada, requiere cambio
82	P82 Intermedio	Villasantana Manzana 45 casa 6	1	1	0	2	1	1	1	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	
83	P83 La Y las Brisas	La Y las Brisas	1	0	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	Cámara PTZ dañada, requiere cambio
84	P84 UTP	Facultad de Medicina	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	P85 La Churria	Entrada Barrio La Churria	1	2	0	2	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	P86 Locomotora Terminal	Locomotora Terminal	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	Cámara PTZ dañada, requiere cambio
87	P87 San Luis	Semáforos San Luis	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	
88	P88 Tokyo	Manzana 25 casa 11	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Cámara PTZ dañada, requiere cambio
89	P89 Deogracias	Vía Poblado	1	0	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	P90 Samaria	Carrera 34 Calle 32	1	2	0	2	0	1	1	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	
91	P91 Villa Verde	Carrera 37 Calle 33	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	P92 Poblado 1	CAI Poblado	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
93	P93 Poblado 2	Poblado 2 Mz 38 casa 20 y 21	1	1	0	2	1	1	1	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	
94	CAI 1 CAI Belmonte	CAI Belmonte	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	CAI 2 CAI Acuario	CAI Acuario	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	CAI 3 ESMAD	ESMAD	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	CAI 4 CAI Galán	CAI Galán	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	CAI 5 CAI Poblado	CAI Poblado	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	CAI 6 CAI Boston	CAI Boston	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	CAI 7 Estación Cuba	Est Cuba	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	CAI 8 CAI Keneddy	CAI Keneddy	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	CAI 9 CAI Consota	CAI Consota	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	CAI 10 CAI 20 Julio	CAI 20 Julio	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	CAI 11 CAI San Nicolas	CAI San Nicolas	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	CAI 12 CAI Villa Santana	CAI Villa Santana	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	CAI 13 SETRA	SETRA	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	CAI 14 CAI Corocito	CAI Corocito	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	CAI 15 Parque Libertad	Parque Libertad	0	1	0	2	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	CAI 16 CAI Jardín	CAI Jardín	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	CAI 17 El Oso	El Oso	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	CAI 20 Policlínica	Policlínica	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	CAI 21 Av Ferrocarril Calle 10	Av Ferrocarril Calle 10	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Cámara fija CAI 21-3 apagada.
113	CAI 22 Kra 6/46	Kra 6/46	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114	CAI 23 Kra 9 /12	Kra 9 /12	1	2	0	4	0	1	1	2	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	
115	CAI 24 Kra 6/23	Kra 6/23	0	3	0	4	0	1	0	3	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	
116	CAI 25 Escribientes	Kra 10/28 BIS	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	Punto de cámara apagado
117	CAI 26 San José de las Villas	Entrada conjuntos San José de las Villas	1	3	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Se requiere verificación de las 3 cámaras fijas, dan video borroso.
118	CAI 27 Kra 10/16	Kra 10/16	0	4	0	3	0	1	0	4	0	3	0	1	0	4	0	3	0	1	Punto de cámara apagado
119	CAI 28 Obelisco	Obelisco	1	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120	CAI 29 Entrada Belmonte	Entrada Belmonte	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
121	P130 Alcaldia	Carrera 7 Calle 19	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	

122	P131 Comando Av Sur	Av. Las Americas Calle 46	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
123	P132 Estación Cuba	Estación Cuba	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
124	LPR Mercasa	Glorieta Mercasa	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
125	LPR Corales	Glorieta Bomba Corales	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total			**94**	**196**	**8**	**153**	**47**	**44**	**66**	**137**	**7**	**121**	**19**	**44**	**26**	**23**	**0**	**13**	**0**	**44**	
			298			**200**			**210**			**140**			**49**			**13**			
			498						**350**						**62**						
									% Cámaras Fuera de Servicio					**70,28%**	**% Cámaras Fuera de Servicio**					**12,45%**	
									% Cámaras Operativas					**28,92%**	**% Cámaras Operativas**					**86,75%**	
									% Cámaras Desinstaladas					**0,80%**	**% Cámaras Desinstaladas**					**0,80%**	
														100,0%						**100,0%**	