	SISTEMA DE GESTIÓN	SST-FT-011
		Versión: 00
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	1/03/2025
		Página 1 de 1

Lugar Donde esta Ubicado: OFICINA DE INTERVENTORIA	**Proyecto: ECOBARRIO NUEVA CASTILLA**
Inspección realizada por: YINETH CRUZ ARANZALEZ	**N° Contrato: 1728-2024**

No	FECHA	ESTADO DEL EXTINTOR																				AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento o recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	**26/03/2025**	**12**	**2025**	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		**X**				
2	**28/04/2025**	**12**	**2025**	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		**X**				
3	**23/05/2025**	**12**	**2025**	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		**X**				
4	**24/06/2025**	**12**	**2025**	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		**X**				
5	**18/07/2025**	**12**	**2025**	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		**X**				
6	**29/08/2025**	**12**	**2025**	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		**X**				
7																												
8																												
9																												
10																												

NOTA: MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA. LA INSPECCIÓN DEL EXTINTOR SE REALIZARÁ UNA VEZ AL MES

Yineth Cruz Aranzalez.

Firma responsable inspección